



PLUi

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

4. RÈGLEMENT


4.3. ANNEXES - FICHES PATRIMOINE

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil communautaire du 09 / 11 / 2023

Signature et cachet



Le président,
M. Jean-Claude Bécousse



VERSION
APPROBATION

n° 1

Poids public

Localisation : Bourg

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6653369037

Longitude : 4,85945948186

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Situé sur une placette triangulaire, le poids public est composé d'un petit bâtiment en briques comportant une porte sur le côté et un lieu de pesage sous forme de planches en bois entourées d'un cadre en pierres brochées. Des pavés apparaissent à la limite entre les pierres et le bitume. Bascule en brique accessible par une porte en bois repeinte récemment en blanc. Seuil en briques dont certaines ont gelé. Certains pieds de mur ne sont pas en bon état. Une petite fenêtre également peinte en blanc se trouve sur le côté. Toiture en tuiles mécaniques. Rives en tuiles très larges. Jardinières accrochées en l'air sur tout le tour de l'édifice. Lieu de pesage sous forme de planches toujours existantes mais moussues. Des grilles métalliques périphériques peintes en blanc limitent l'accès des riverains. Deux grosses jardinières rondes ont été installées sur les planches, sur des rondins de bois, d'autres plus petites ont été accrochées aux grilles. Plantations et jardinières ne sont pas à l'échelle des lieux. Mur de la propriété voisine, situé juste derrière, en état moyen : l'enduit tombe par plaque et les joints se déliment.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Coloris de menuiseries, éviter le blanc. Aménagement des abords : mettre en valeur le pourtour des éléments plutôt que fleurir la bascule avec des jardinières. Laisser plus d'espace en herbe ? dégager plus amplement le poids public ? Limiter l'accès aux planches plutôt positif pour éviter les glissades et les problèmes liés au vieillissement des planches (portance et solidité). Reprise des pieds de mur pour pérenniser l'édifice. Sensibiliser le voisinage à la mise en valeur des murs dans les règles de l'art.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 2

Croix de l'église

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6658025948

Longitude : 4,85995996206

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Située sur la place de l'église, dans l'axe de la porte d'entrée. Place plantée d'arbres taillés sévèrement (certains en mauvais état). Sol en gravillons et sablé. Une dalle en pierre au sol côté église, très abîmée. Socle hexagonal en deux parties. Lits en pierres de taille dont certaines ont gelé ou été choquées. Nombreux éclats. Une niche côté église, abîmée. Haut et base du socle complètement délités. 4 reposoirs. Socle penché vers le sud. Joints des pierres refaits en ciment. Base du fût constituée d'une pierre difforme. Fût carré sectionné au 1/3 haut. Nombreux petits éclats. Croix de section carrée. Un cœur sur la face opposée à l'église et une inscription "INRI". Lichens jaunes et blancs en taches.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Conduite douce et plus respectueuse des arbres pour mettre en valeur les édifices. Limiter les reprises de joints au ciment. Nettoyer à la brosse douce afin de ne pas émauser davantage la pierre.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 3 Murs et terrasse du jardin au chevet de l'église

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6659680324

Longitude : 4,86079105443

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Jardin clos, récemment réouvert au public, situé derrière l'église. Il permet d'en admirer le chevet. Le jardin a été nettoyé et les plantations retouchées. Il offre un espace agréable, ombragé en partie et retiré de la place. Au fond du jardin, une terrasse composée d'un mur de soutènement, de piliers en pierre devant être abritée d'une treille métallique. 5 marches permettaient d'y accéder. Certains piliers sont tombés mais toujours présents sur le site. Mousses et végétation (valérianes) s'implantent entre les pierres du mur en mauvais état à plusieurs endroits. Il existait autrefois un bassin à l'entrée du jardin, il a été entièrement comblé. Seul reste le souvenir des anciens et probablement quelques photos. Des pierres sont toujours présentes sur le site.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nécessité de réaliser un vrai nettoyage pour ôter tout élément dangereux au fond du jardin. Importance de réhabiliter la terrasse et de valoriser ce lieu plein de charme constitué d'éléments en pierre particuliers. Nécessité de réhabiliter les murs du pourtour selon les règles de l'art et éviter les couvertines et joints ciment. Possibilité de recréer un bassin si les documents d'archives étaient retrouvés.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 4

Puits rue de laCroix

Localisation : Bourg

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6657402106

Longitude : 4,85848730534

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Le puits est situé à entrée d'une propriété privée, sur la parcelle n° 962 (privée ou publique ?). Des dalles de pierre au sol constituent l'assise du puits, seule mise en valeur des abords. Soubassement en pierre. Joints ciment épais et moussus. Margelle en pierre monolithique. Plaque en métal pour protection, nombreux points de corrosion. Pilastres ferronnés dont la base est constituée de trois pattes. Tambour en bois. Chaîne et manivelle métalliques. Toiture à deux pans, tuiles plates arrondies, bandes de rives en ciment très épaisses. Auge en pierre en partie comportant des reprises en ciment. Auge remplie de terre et plantée. Réceptacle en pierre situé au sol, sous l'auge. Ce petit réceptacle en pierre risque d'être abîmé puisque peu visible et non protégé.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Éviter les reprises de maçonnerie en ciment. Privilégier les plantations en pleine terre plutôt que dans les bacs. Profiter de ces plantations pour mettre en valeur et protéger les éléments qui constituent cet ensemble : puits, auge et réceptacle et dallage au sol. Protéger et prévenir la corrosion sur les éléments métalliques.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 5

Croix des Prés des Teppes

Localisation : Chemin de la Pommeraie

Époque de construction :

1871

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6624352386

Longitude : 4,85524041057

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Située à la croisée de chemins, sur le bord de la route, légèrement à l'écart du village. Socle en pierre en deux parties gravé sur une face sur les deux étages. "O crux ave" sur le haut. Quelques éclats aux angles. Un trou sur l'arrière. Un reposoir face à la rue qui comporte un éclat. Lichens jaunes et blancs en grandes taches. Mousses. Chanfrein arrondi concave. Croix ferronnée, très rouillée, assez simple. Un cœur au bout de chaque branche. Un poinçon au cœur de la croix. Volutes sur le bas de la ferronnerie. Ancrage dans la pierre en mauvais état. Les herbes semblent avoir été traitées avec des produits chimiques sur le pourtour de la croix.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyer les parties en pierre à la brosse douce afin de ne pas amplifier les dégradations. Traiter les parties ferronnées pour limiter la corrosion. Éviter de traiter les abords pour maintenir la végétation herbacée jusqu'au pied de l'ouvrage.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 6

Croix Rue de la Fontaine

Localisation : Au sud du Bourg

Époque de construction :

17^e3

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6623523576

Longitude : 4,86177711552

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Située à la croisée de chemins, à une entrée du village. Au sol, deux dalles de pierre recouvertes d'herbe. Socle en deux parties. Soubassement sous forme de lits de pierre. Joints en mauvais état. Socle supérieur en pierre gravé sur deux faces. Mousses et lichens nombreux. Fût broché au socle. Joints creux. Base carrée dont l'une des faces conserve les traces d'un ancien cadran solaire. Fût de section ronde galbé. Chapiteau simple carré comportant des éclats. Croix de section carrée en très mauvais état. Manquent deux branches. Brochée à plusieurs endroits, dans le sens horizontal et vertical. Penche globalement vers le sud. Une jardinière a été installée à proximité de la croix et au pied du panneau de rue.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyer les parties en pierre à la brosse douce afin de ne pas amplifier les dégradations. Refaire les joints entre les pierres mais également entre les différents éléments : socle / fût. Retrouver une croix entière. Relier les éléments présents dans ce lieu (croix, panneau de rue) par de la végétation plantée en pleine terre (les vasques ne sont pas à l'échelle de la rue). Créer un événement dans la rue par la mise en valeur de ces éléments.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 7

Fontaine

Localisation : Chemin de la Fontaine

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6629458027

Longitude : 4,86284103387

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Enerrée au creux de plusieurs arbres (noyer, acacias). Un banc est installé à proximité. Petit édicule en pierre. Joints en ciment. Toiture d'un seul pan en laves moussues. Ouverture surmontée d'un arc de décharge refait en briques flammées récentes. L'intérieur a été crépi, apparition de quelques fissures, départs de végétation.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyer les laves de la toiture à la brosse douce. Éviter les reprises en ciment ou les enduits étanches.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 8

Vierge à l'enfant

Localisation : Bourg

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6641378813

Longitude : 4,8635353133

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Située à l'entrée du village. Statue de Vierge à l'enfant debout sur un serpent. Posée sur une colonne à chapiteau. Entourée d'une haie de buis taillée en "U". Sol gravillonné. En bon état, repeinte récemment, semble entretenue.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Quelques plantations au pied de la colonne permettraient d'asseoir l'ensemble sans avoir recours à des éléments hors-sol comme les gerbes, bouquets ou jardinières.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 9

Portails et murs du cimetière

Localisation : Bourg

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6659649618

Longitude : 4,86301218333

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Portail monumental en pierre fermé par une grille métallique relativement sobre. Murs du pourtour du cimetière très hétéroclites notamment au niveau des couvertines et de la manière dont ils ont été restaurés au coup par coup. Le mur situé sur la côté du portail laisse deviner la manière dont était traitée la couverture en pyramide autrefois. Sur l'ensemble du pourtour du cimetière, seules quelques portions subsistent. L'état des murs est très hétérogène. Joints creux, joints ciment. Certaines parties ont été refaites sur toute la hauteur. Le sommet du mur alterne entre pyramidal et plat avec une pierre sommitale.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Lors de réparations successives, conserver une certaine cohérence à la fois sur la manière de faire et le traitement des finitions. Établir un diagnostic sur l'ensemble du mur pour cibler les réparations nécessaires et toutes les réaliser en cohérence.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 10

Croix du cimetière

Localisation : Bourg

Époque de construction :

1909

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6662687784


Longitude : 4,86322334067

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Emmarchement de trois degrés. Pierres désolidarisées, descellées et déplacées. Pierres gelées. Joints très épais réalisés au ciment entre les pierres. Trois croix de tombes sont posées sur les marches. Lichens blancs en grosses taches. Socle en pierre. Joint creux entre le socle et l'emmarchement. Fissures. Pierre située sur le dessus du socle gelée et délitée. Fût plus récent. Gravé "1909". Base du fût délitée. Fût trapu par rapport à l'emmarchement et la croix. Joint au 1/3 haut. Fût cassé et fissuré. Lichens blancs en grosses taches. Croix toute petite de section carrée. Quelques éclats. Une fissure. Lichens jaunes. Les différents éléments composant cette croix ne semblent pas tous à la même échelle. Elle a du être faite et refaite en plusieurs étapes.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyer les parties en pierre à la brosse douce afin de ne pas amplifier les dégradations. Consolider, voire repositionner les pierres de l'emmarchement pour pérenniser l'élément. L'ouvrage n'est pas cohérent sur l'ensemble des différentes parties (croix proportionnellement trop petite...). Ôter les croix de tombes posées sur l'emmarchement.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 11

Croix

Localisation : Les Chênes

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6707957032

Longitude : 4,86991469304

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Située le long de la voie ferrée sous trois grands cèdres dont un mort, au bout d'une voie sans issue, à proximité de deux petits bâtiments liés probablement à la voie ferrée (transformateur ?). Champs cultivés tout autour. Les arbres forment un point de repère vu de loin. Croix difficilement accessible, parcelle triangulaire au pied des arbres en friche. Socle en pierre monolithique relativement haut gravé sur 4 faces, inscriptions illisibles. Beaucoup de lichens jaunes et gris. Croix en fer très simple, rouillée. Branches en forme de lance.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Brosser le socle en pierre afin de dégager les inscriptions. Protéger la croix contre les dégradations liées à la corrosion.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 12

Croix

Localisation : Les Grépillons

Époque de construction :

1811

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6689389617

Longitude : 4,86416210511

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Située au milieu des champs. Peu facile d'accès. Sur le cadastre, la croix semble implantée en bordure de chemins, toutefois ils n'existent plus. Un emmarchement semble avoir été présent : quelques pierres subsistent, enfouies sous la végétation mais elles sont décalées. Socle bas sous forme de lits de pierre aux joints creux. Pierres manquantes. Beaucoup de mousses et lichens. Socle haut en pierre monolithique. Deux faces gravées, inscriptions partiellement lisibles "Cette croix a été construit par ANTOINE...EN CETTE ANNÉE...". Un reposoir. Lichens blancs et jaunes. Joint entre les deux socles en très mauvais état. Fût en pierre galbé de section ronde. Base carrée gravée sur une face "O crux Ave spes unica". Herbe dans le joint entre le socle et le fût. Croix de section carrée. Cœur côté église. Étoile à 5 branches dans un cercle et "INRI" sur l'arrière. De nombreux éclats. L'ensemble du calvaire est désaxé.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Reprendre le soubassement et consolider le socle dans les règles de l'art. Brosser les parties en pierre. Sensibiliser l'agriculteur à la valeur de cet élément afin de limiter les risques de choc du socle. Préserver un espace de protection autour de la croix. Entretenir et retrouver les chemins existants au cadastre afin de faciliter l'accès à la croix.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 13

Puits

Localisation : Bourg

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6651139017

Longitude : 4,85882442886

Époque de construction :

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Situé sur l'avant d'une habitation, l'espace privé n'est pas clos, le puits est accessible et visible par tous. Soubassement en pierres jointoyées en ciment. Margelle en pierre abîmée, éclatée à de nombreux endroits. Pilastres en pierre plus récents. Pierre sommitale décapée. Tambour en bois avec chaîne. Une auge en pierre est plantée d'hellébores sur le côté. Une jardinière a été ajoutée sur le devant.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Sensibiliser les particuliers à la réhabilitation des éléments de petit patrimoine dans les règles de l'art. Sensibiliser les particuliers aux plantations en pleine terre plutôt que dans des jardinières.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 14

Four à pain

Localisation : Bourg

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6651786705

Longitude : 4,85886235983

Époque de construction :

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Situé sur le côté d'une habitation, il n'est pas clos et s'ouvre directement sur la rue, sous forme d'appentis. Le four se trouve dans le fond, une margelle en pierre sur le côté. Une niche dans le mur, au dessus du four permettait probablement de conserver du bois à proximité du four. Des reprises en ciment ont été faites sur le mur au-dessus du four. Toiture en tuiles plates en mauvais état, bandes de rives défectueuses. Murs en pierre dont les joints se délitent. Une petite jardinière est posée sur le devant du mur, elle n'est pas à l'échelle de l'édifice.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Sensibiliser les particuliers à la réhabilitation des éléments de petit patrimoine dans les règles de l'art. Sensibiliser les particuliers à la mise en valeur des éléments de petit patrimoine par des plantations en pleine terre.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 15

Croix

Localisation : Bourg

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6657748339

Longitude : 4,85874129651

Époque de construction :

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Implantée sur un mur de propriété privée, croix toute en pierre de section hexagonale. Socle en pierre. Envahie par la végétation (vigne et glycine). Présence de quelques lichens jaunes et blancs en faible quantité. Mur de soubassement en pierre comportant des joints ciment larges.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyage de la pierre du socle et de la croix en douceur. Sensibiliser à la réhabilitation et la construction de murs en pierre selon les règles de l'art. La dégager légèrement de la végétation.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 16

Cabane et murs

Localisation : Les Grépillons

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6700300284

Longitude : 4,86203357941

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Cabane située à la sortie du village, au bout d'une parcelle fermée par un mur. Cabane privée mais qui participe à la qualité de cette sortie du village. Probablement un ancien abri lié au travail des champs (vignes ?). Très beau linéaire de murs dont la cabane serait le "point d'orgue". Cabane en pierres dont certains joints ont été refaits en ciment. Elle ouvre sur le champs situé sur l'arrière du mur. Toiture 4 pans en pointe, de tuiles plates en mauvais état. Ouverture très étroite, linteau en bois.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Sensibiliser les particuliers à la réhabilitation des murs dans les règles de l'art. Réhabiliter la toiture pour permettre de pérenniser l'édifice. Prendre la mesure de l'importance de ce petit édifice en sortie de village.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 17

Puits

Localisation : Bourg

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6656274066

Longitude : 4,85910194904

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Puits situé dans le village, à la fois enserré par un mur construit ultérieurement et enfoui sous de la végétation. Il est difficilement perceptible alors qu'il est situé en limite entre l'espace public et l'espace privé, il pourrait être un élément animant le linéaire de mur, mis en valeur.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 18

Portails, portes et murs

Localisation : Bourg

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6640770308

Longitude : 4,85646018811

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :

Description :

Dans le village, les limites entre espace privé et espace public sont très bien marquées, par des murs, portes, portails et portillons, en pierre. Ce sont autant d'éléments de petit patrimoine qui participent à la qualité des lieux et du village, éléments à préserver et surtout entretenir. Sensibiliser les propriétaires à la qualité de leur patrimoine et à sa réhabilitation dans les règles de l'art semble indispensable pour préserver ce caractère si particulier à Beaumont-sur-Grosne.



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 1

Lavoir

Localisation : Route de Chapaize / Rue de l'église

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5690736245

Longitude : 4,72014704063

Époque de construction :

1857-1858

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Lavoir à impluvium

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction ou dénaturation interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 2

Puits

Localisation : D215 / les Garets

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5780497348

Longitude : 4,721212412

Époque de construction :

19ème

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Puits communal situé sur Colombier-le-Haut.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction ou dénaturation interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 3

Calvaire

Localisation : D215 / Chemin de la messe

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5781246339

Longitude : 4,720681842

Époque de construction :

19è

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Croix à l'intersection de la route départementale et communale.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 4

Calvaire

Localisation : Route de Chapaize

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5684638266

Longitude : 4,72179519438

Époque de construction :

1850

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon

Description :

Calvaire érigé dans l'enceinte du mur de la mairie.



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 5

Pompe

Localisation :

Époque de construction :

MI 19 ème

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5676286469

Longitude : 4,71957734429



Description :

Pompe avec son auge qui était utilisée pour abreuver les vaches et les chevaux.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 6

Puits

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5690438619

Longitude : 4,71910430058

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :

Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 7

Pompe avec puits

Localisation : D215 / Les Crats

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5771235031

Longitude : 4,7232249362

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

État sanitaire :

Description :



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 1

Lavoir et fontaine Saint-Loup

Localisation : Le Bourg

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5924981526

Longitude : 4,88519170292

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Situé le long d'un chemin de terre, dans le bourg. Fontaine Saint-Loup Petit bâtiment en pierre. Joints récemment refaits, en bon état. Intérieur de la fontaine : le voûte a été réenduite mais certains joints du mur sont creux. Toit en lave, deux pans coupés. Grille de protection en fer. Statuette de Saint-Loup avec grille de protection située au dessus de la large ouverture en arc plein cintre. Deux plaques commémoratives. Lavoir Saint-Loup Bâtiment accolé à la fontaine. Deux arches et une porte avec arc de décharge en pierre. Bâtiment en pierre, joints antérieurs à ceux de la fontaine. Toiture à pan unique en tuiles mécaniques, bandes de rives cimentées. Évacuation de l'eau directement dans le ruisseau à l'arrière. Lavoir situé en contrebas du chemin. Accès par trois marches dont une en très mauvais état. Intérieur : soubassement humide. Enduit tombé. Présence de plantes dans les jointures du mur à l'intérieur. Côté ruisseau, reprise assez récente du bas de mur pour étanchéifier en ciment. Fissures importantes sur les deux pignons apparentes sur les deux faces mais bouchées sur les faces extérieures. De nombreuses reprises en ciment. Bassin unilatéral, pierres de lavage sur un seul côté. Pierres au sol en mauvais état, larges fissures, boue, végétation de petite taille. Légère pente pour évacuation. Grille métallique. Charpente et couverture : traces d'humidité relativement récentes. Pourriture apparente de certaines pièces de bois. Certaines pièces de charpente ont été reprises dont l'une renforcée avec un cerclage métallique. Lavoir pour partie en eaux. Plaques métalliques pour retenir l'eau présente.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Surveiller la charpente. Éviter l'utilisation du ciment pour les réhabilitations de bâtiments en pierre. Nettoyer le sol du lavoir et limiter la propagation de végétation par un désherbage/brossage manuel. Porter une attention particulière à la végétation située sur l'arrière du lavoir afin qu'elle n'endommage pas l'édifice. Brosser régulièrement les laves pour éviter la propagation des mousses.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 2

Croix sous l'église

Localisation : Le Bourg

Époque de construction :

1873

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5917889851

Longitude : 4,883295102

Propriété :

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Située le long de la rue montant à l'église. Pourtour entretenu avec des herbicides, végétation marron peu valorisante. Gravillons. Protection de la croix par la mise en place de deux poteaux en bois. Un talus en terre à l'arrière met peu en valeur la croix et permet d'accéder aux grilles de la propriété voisine. Emmarchement de deux degrés en pierre. Éclat sur la face principale. Fissures. La première marche a été scellée au sol avec une dalle en béton. Socle en pierre gravé "AED.CUR.REST. ANN.DOM.MDCCCLXXIII" repeint en noir. Un reposoir arrondi sur le dessus. Lichens. Éclats. Fût en pierre veinée de rose, gravé au 1/3 haut "O crux ave". Modénature sobre. Quatre chandelles stylisées permettent de passer d'une base carrée à une section octogonale. Éclats sur chapiteau. Fissure reprise avec de la résine. Croix en pierre. 4 chandelles stylisées, section octogonale, inscription "INRI", fissure sur l'arrière.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Éviter le désherbage autour de l'ouvrage et planter l'ensemble des espaces attenants pour limiter l'entretien : plantes tapissantes, arbustes... Brosser la pierre pour limiter la propagation des lichens.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 3

Croix de l'église

Localisation : Le Bourg

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5915087682

Longitude : 4,8829771884

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :

Moyen



Description :

Située sur la place de l'église au milieu de l'herbe. Ancien cimetière ? Monument très hétérogène installé sur une dalle en pierre. Emmarchement, socles et croix ne semblent pas avoir été conçus ensemble. Cet élément semble plutôt une reconstitution de plusieurs éléments (récupérés sur place lors du déplacement de l'ancien cimetière ?). Emmarchement composé d'une unique dalle en pierre (ancienne pierre tombale ?). Mousses, pierre gelée. Socle en pierre en deux parties : l'une de section carrée (supérieure) la seconde de section hexagonale (inférieure). Partie basse très abîmée, pierre gelée. Partie supérieure carrée composée de plusieurs pierres superposées dont tous les joints sont creux. Pierres détériorées et rafistolées. Agrafes sur trois côtés. Éclats nombreux, mousses, lichens. Un trou sur le dessus du socle (ancrage d'une ancienne croix ?). Végétation sur le socle traitée par herbicide. Croix métallique ouvragée, rouillée, composée de deux parties distinctes soudées.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Croix très abîmée, juste à entretenir. La place autour de l'église est un bel endroit qui mériterait d'être valorisé simplement.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 4

Croix du cimetière

Localisation : Le Bourg

Époque de construction :

1883

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,596096594

Longitude : 4,88504079211

Propriété :

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

État sanitaire :

Bon

Description :

Plaque "morts pour la France" fixée, boulonnée sur le socle. Élément très massif. Tout en pierre, quelques lichens, fissures légères. Croix aux branches en forme de trèfle. Un cercle en creux au cœur des branches.



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyer à la brosse douce.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 5

Tour du Château

Localisation : Le Bourg

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5918956874

Longitude : 4,88229344247

Époque de construction :

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Située à proximité de l'église, présence d'une tour appartenant anciennement au château. Privée, elle est entretenue par les propriétaires. Toutefois la cour est commune aux trois propriétaires et participe peu à la mise en valeur de cet élément architectural imposant. D'autre part, la réhabilitation des bâtiments situés dans cette cour commune est très inégale.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 6

Lavoir

Localisation : Limone

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6054259571

Longitude : 4,89733074194

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

État sanitaire :

Moyen



Description :

Situé à l'entrée du hameau. Une plate-bande fleurie assoit le bâtiment à l'entrée. Une bande d'herbe l'accompagne le long de la rue. Murs en pierre. En façade principale, large ouverture composée de poteaux en bois abîmés en partie basse. Raccord entre le poteau bois et le mur en pierre de la propriété voisine en ciment. Liant qui se délite entre les pierres, joints creux surtout en pied de mur. Lichens sur les murs extérieurs. Toiture quatre pans en tuiles plates moussues bordées de laves en partie basse dont certaines sont éclatées. Accès à l'intérieur du lavoir par deux marches en pierre. Une règle métallique a été posée au sol au sommet des marches, elle est rouillée et percée par endroits. À l'intérieur, soubassement cimenté : présence de beaucoup d'humidité. Fissures apparentes. Bassin en pierre. Certaines pierres sont disjointes, décalées et/ou comportent des joints en ciment. Tablettes en pierre sur le pourtour. Sol en pierre abîmé. Charpente : traces d'humidité et de perforations par des insectes sur plusieurs pièces de bois.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Éviter la réhabilitation par ajouts de ciment qui amplifient les phénomènes d'humidité. Surveiller sérieusement la charpente qui présente des désordres de différentes natures.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 7

Croix

Localisation : Limone

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6058726122

Longitude : 4,89850469827

Propriété :

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

État sanitaire :

Moyen



Description :

Située à l'intersection de deux routes. Espace en herbe dont les limites ne sont pas marquées et l'herbe se dégrade. Accompagnée d'un banc, une auge en pierre plantée et une jardinière. Non datée. Emmarchement de quatre degrés. Pierres gelées, très fissurées, certaines sont éclatées. Socle en pierre gravée sur deux faces dont les inscriptions sont difficilement lisibles mais se lisent en continu sur les deux faces : "Cette croix a été établie par Hubert Gonthier de...Floreal". Fût et croix se confondent par les décorations en redents successifs. Croix en pierre très ornementée. Lichens de manière générale.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Éviter l'ajout de plantations en jardinière et privilégier les plantations en pleine terre. Marquer les limites en l'espace en herbe et l'espace en bitume afin de limiter les dégradations. Nettoyer la croix à la brosse douce notamment pour faire ressortir les inscriptions.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 8

Lavoir de Mateline

Localisation : Limone

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6080179145

Longitude : 4,90356372359

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Mauvaise

Intérêt :

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Ancien lavoir quasiment impossible à déceler sous la végétation. Après sa détérioration progressive, la municipalité a comblé le bassin de terre et l'a planté de végétation prolifique (chèvrefeuille). En très mauvais état. Bassin entièrement rempli de terre et planté. Pierres du pourtour éclatées. Pierres au sol envahies sous la végétation. Pompe en fonte encore présente mais quasi invisible.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Le laisser tel quel semble la seule alternative. Il semble impossible d'en retrouver l'état d'origine. Peut-être améliorer les abords pour en faire une halte, un lieu de repos : dégager les dalles au sol et y ajouter un banc.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 9

Pont Bouchet sur la Natouze

Localisation : Limone

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6073779634

Longitude : 4,90464088442

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Pont complètement remanié aussi bien au niveau des arches que des parapets.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 10

Croix

Localisation : Venière

Époque de construction :

An II (1793).

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6000776398

Longitude : 4,90037996614

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :

Description :



Emmarchement deux degrés très dégradé, pierres éclatées sur plusieurs angles. Socle en pierre, joints lissés très visibles. Inscriptions sur deux faces qui se lisent en continu "Cette croix a été rétablie par Jean Dureau de Venière le 22 Floreal An II de la république françoise". Croix et fût d'un seul tenant. De taille plus récente. Volutes sur le bas du fût recassé au ¼ bas. Croix comportant une fleur au coeur des branches se terminant par des empâtements.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Marquer les accotements de manière plus franche (herbe jusqu'en bordure de chaussée) et sensibiliser les riverains pour éviter aux véhicules d'être stationnés contre la croix. Réparer le fût de manière plus fine et limiter les joints lissés tels que sur le socle.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 11

Puits

Localisation : Venière

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6004890096

Longitude : 4,90155158903

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Puits situé sur le devant d'une habitation en limite entre espace privé et espace public. Espace en terre dont la limite avec le bitume n'est pas traitée, aléatoire. Soubassement en pierre cimenté. Mousses. Margelle en pierre monolithique. Plaque en fonte pour sécurité. Lichens. Pilastres en pierre enduits de ciment. Pierre sommitale comportant quelques éclats. Lichens. Tambour en bois et manivelle métallique en place. Auge en pierre plantée d'annuelles.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Marquer les limites entre espace en terre et bande de roulement. Renforcer les plantations en pleine terre pour mettre en valeur ces éléments et créer une limite entre le stationnement et les ouvrages. Nettoyer les éléments en pierre à la brosse et éviter l'usage de ciment pour la réhabilitation ou la consolidation de ces éléments en pierre.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 12

Lavoir et fontaine

Localisation : Le Cours du Pont

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6016914888

Longitude : 4,90056855846

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Bonne pour le lavoir, moyenne pour la fontaine

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Situé au hameau de la Cour du Pont, le lavoir est au bord de la route alors que la fontaine se trouve en retrait, dans le pré voisin. Lavoir en impluvium. Bâtiment monobloc en pierre vu de l'extérieur. Le sommet du mur a été entièrement rejointoyé au ciment. Murs et joints cimentés. Porte simple en bois. Jambage et linteau en pierre. 4 marches pour accéder au lavoir. Intérieur gagné par la végétation notamment fougères en partie basse. Muret et rebord en pierre sur le pourtour du lavoir, joints cimentés, pierres gelées. Beaucoup d'humidité en soubassement. Dalles au sol en très mauvais état avec beaucoup de végétation (algues, fougères), certaines dalles sont fendues en deux. Bassin en eau. Lentilles d'eau : pas assez d'aération et de renouvellement de l'eau dans le bassin et/ou signe de pollution. Quatre potelets en fonte aux coins du bassin portent la charpente. Pierre de lavage plutôt en bon état. Pierre de protection de l'alimentation en eau fendue en deux. Fontaine Petit bâtiment en pierre au milieu du champ voisin, en voûte arrondie. Joints en ciment ou bâtard. Il a été récemment refait, le bâtiment d'origine ayant été longtemps enfoui sous la végétation avant d'être démolé puis reconstruit. Portillon de protection en bois. Intérieur cimenté. Traces d'humidité.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Éviter l'usage de ciment pour la réhabilitation ou la consolidation de ces éléments en pierre. Reprendre le sol du lavoir.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 13

Lavoir et fontaine

Localisation : Pymont

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5995165624

Longitude : 4,89552642712

Propriété :

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

État sanitaire :

moyen



Description :

Implanté dans un méandre de la Natouze, le lavoir et la fontaine se trouvent à l'écart des hameaux, de l'autre côté de la rivière par rapport au château Pymont. Complètement enserrés dans la végétation, ils sont aujourd'hui difficilement accessibles et en très mauvais état. Le site est entièrement à défricher. Lavoir Bâtiment en pierre. Entrée composée de deux arches en façade dont les pierres ont gelé. En très mauvais état. Le débord de toiture et l'encorbellement qui existaient ayant disparu, la majeure partie des joints du mur de façade ont disparu. La façade est donc en pierre à joints creux. En pignon, bas-relief sous forme de battoirs. L'épaisseur des murs est d'environ 1,10 m. Une toiture de substitution a été mise en place par l'association de sauvegarde du patrimoine "La pierre fiche". L'ancienne toiture était en lave. Les laves et les pierres ont gelé, elles s'effritent à la fois en toiture mais également sur l'ensemble du pourtour du bâtiment. À l'intérieur, le lavoir offre une belle voûte sur l'ensemble du volume. L'enduit initial a quasiment disparu. L'intérieur du bassin a été en partie remblayé, de la boue s'est déposée au fond. D'anciennes dalles ont été subtilisées remplacées par une dalle en ciment. Une tablette en pierre en encorbellement court le long du mur. Certaines pierres sont éclatées par endroit. Dans le mur opposé à l'entrée, il existe des niches toutes différentes. En pignon, deux niches permettaient de faire du feu, des traces de suie persistantes attestent de cette pratique. D'importantes fissures sont apparentes sur les faces intérieures et extérieures. Beaucoup de traces d'humidité notamment en soubassement. Végétation installée dans les joints creux des pierres, traitée par herbicide. Fontaine Fontaine située plus proche de la route par rapport au lavoir. La fontaine est envahie par les ronces. Les pierres se décalent.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Même si l'association "La pierre fiche" a mis un toit de substitution sur le lavoir pour le placer hors d'eau, il y a urgence à le réhabiliter dans les règles de l'art. C'est, à l'origine, un très beau bâtiment offrant à la fois des détails architecturaux intéressants, mais également des éléments remarquables dans le volume principal. Certaines reprises ont été faites au ciment ; il sera préférable d'éviter les joints de consolidation au ciment pour éviter d'aggraver la détérioration des éléments de structure.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 14

Croix

Localisation : Chaulevée

Époque de construction :

1807

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5807005141

Longitude : 4,87250425565

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :

Description :



Située à la croisée de deux routes, sur un petit espace en herbe. Croix mono-orientée nord-ouest, implantée dans la pente. Le monument est installé sur une marche qui ne fait pas le tour. Soubassement en pierres, joints ciment. Socle constitué d'une pierre unique. Inscriptions gravées et repeintes en rouge "Cette croix a été érigée par SR Pierre Rozand et de Elisabeth Ferré son épouse l'an 1807". Lichens, mousses. Fût plus récent, installé suite à la destruction du précédent lors d'un rallye automobile. Couronnement du fût très épais. Croix en pierre de petite taille, disproportionnée par rapport au fût. Croix décentrée par rapport au couronnement du fût.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Éviter de colorer les inscriptions, les conserver simplement gravées dans la pierre. Nettoyer la pierre à la brosse douce pour qu'elles soient lisibles. Constitue un bon repère au carrefour. À préserver.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 15

Pont Pigeon

Localisation : Chaulevée

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5829014299

Longitude : 4,87582979876

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Dalle de pierre en partie recouverte de bitume, ferrailée par endroit, installée sur des dalles de pierre debout. Pierres biseautées côté courant. Peu lisible si on n'y prête pas attention.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 16

La Pierre Fiche

Localisation : Prés des Sanguignis

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,591965451

Longitude : 4,91492784742

Époque de construction :

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Deux pierres levées, situées au milieu d'un champ cultivé, sur les bords de Saône. Une grande et une petite relevées il y a environ 20 ans. Il en existe environ 5 à 7 autres vers le hameau de l'Épine, aujourd'hui toujours couchées. Classé au titre des monuments historiques.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 17

Croix

Localisation : Arvolot

Époque de construction :

1895

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :

moyen

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6092079138

Longitude : 4,92151522016



Description :

La croix est située à proximité du château d'Arvolot, à l'écart du village, à la croisée de plusieurs routes, installée sous un arbre. Dalle au sol en pierre rose. Socle en pierre rose fendue sur toute la hauteur à plusieurs endroits. Certaines fissures ont été colmatées avec de la résine mais le trou s'est élargi. Pierre en partie gelée, elle se délite sur le dessus. Inscription sur deux faces : "Croix érigée par Mme Genissieu en mémoire et suivant le désir de Mr Genissieu L'Arvolo le 24 7bre 1895" sur une face et " Une indulgence de quarante jours est accordée à toute personne qui récite cinq Pater Ave et Gloria Patri en l'honneur des cinq plaies de Notre Seigneur et à l'intention des âmes du purgatoire" sur l'autre face. Fût et croix en fer ancrés dans le socle en 6 points, peints en gris bleu. Ensemble très décoré par des angelots, grappes de raisins, épis de blé et 4 branches de soleil. Mousses et points de rouille.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Beau point de repère, accompagné par un arbre, à préserver. Traiter les points de corrosion afin de limiter la dégradation de la croix notamment aux points d'accroche des différents éléments. Pierre fendue à réparer, pour éviter la pénétration de l'eau et l'action gel/dégel.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 18

Les Perrés

Localisation : Bords de Saône

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,615700582

Longitude : 4,94186651864

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Les perrés de bords de Saône sont en très mauvais état, certains murs de soutènement tombent, le perré se délite et se dégrade un peu plus à chaque crue de la Saône.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Contacter VNF pour la réhabilitation de ce patrimoine lié à la rivière.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 1

Puits

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,584819888

Longitude : 4,717125453

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Moyen



Description :

Puits public pour les habitants de Colombier le Bas

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La remise en état ne semble pas très compliquée car ce puits est toujours alimenté en eau : pas de bouchage en place simplement une grille de sécurité pour les enfants.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 2

Chapelle

Localisation :

Époque de construction :

XII ème siècle

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,580023075

Longitude : 4,720148302

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très mauvais



Description :

Chapelle romane du XII ème siècle en mauvais état général.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Beaucoup de travail de restauration nécessitant l'intervention d'équipes spécialisées dans la restauration de tels ouvrages. Chapelle inscrite aux titres des Monuments Historiques.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 3

Chapelle Saint Ferréol

Localisation :

Époque de construction :

XIII ème

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,597599334

Longitude : 4,709443685

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très mauvaise

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Edifice restauré il y a bientôt une trentaine d'années. Possède un clocher à double arcade datant du XIII ème siècle où loge encore une cloche.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A voir sur place avec des spécialistes.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 4

Lavoir

Localisation :

Époque de construction :

XIX ème siècle

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,593308406

Longitude : 4,739860127

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Lavoir du Château. Situé à l'extérieur du village, face au parc actuel du château. Construit dans le même style que les dépendances du château en 1866. Par contre on ne retrouve pas l'arrivée d'eau entre la pièce d'eau du château et le lavoir.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Maintenir son état général, peut-être en retrouvant l'arrivée d'eau car la pièce d'eau du château est toujours en service et alimentée.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 5

Lavoir

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,593043546

Longitude : 4,736249874

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Lavoir rue des Ecoles, à l'arrière des bâtiments communaux. Lavoir en bon état général ne demandant que peu de travaux pour une remise en état parfaite. Une source descend de la colline, passe sous la Mairie pour rejoindre le lavoir. Mais la source se tarit pendant l'été et ne revient que difficilement depuis ces dernières années de sécheresse. Le bassin est tout de même en eau cette année.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Maintenir sont état après l'avoir amélioré.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 6

Lavoir Public Rue Principale

Localisation :

Époque de construction :

XIX ème siècle

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,592073948

Longitude : 4,732354737

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Bâtiment construit en 1889 par le Comte de Murard. Deux arcades centrales en forme d'ogive et deux entrées piétonnes latérales. Plaque gravée apposée sur le haut de la façade. Bassin extérieur protégé aux angles par deux bornes de pierre. Arrivée d'eau pas très belle .

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Difficulté de mise en eau depuis quelques années à cause de la sécheresse...Demande quand même quelques rénovations ne serait-ce que la remise en état de la plaque gravée illisible comme on peut le voir sur la photo jointe.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 7

Calvaire

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,590419298

Longitude : 4,728773988

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Le Calvaire se situe dans un carrefour planté à l'abri d'un ensemble de 4 tilleuls et accompagné de rosiers. Constitué d'un socle, d'un fût et d'une croix portant un Christ. L'ensemble est en bon état. Un bon nettoyage s'impose pour enlever la mousse.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Simple nettoyage poussé.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 8

Entourage panneau d'affichage

Localisation :

Époque de construction :

Fin XIX ème siècle

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,59242121

Longitude : 4,735826847

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Emplacement pour l'affichage tout en pierre sculptée, intégré à l'angle du mur d'enceinte de la Mairie.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Il est bien sûr dommage qu'une borne d'incendie vienne dénaturer la vision de cet encadrement. Sans envisager son déplacement certainement délicat sans casse, une belle remise en état lui donnerait plus d'intérêt. (démoussage et ponçage de pierre)

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 9

Pompe

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,590505178

Longitude : 4,731017859

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très mauvaise

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Puits en montant la rue Chaussin

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Dégager un peu plus les abords pour mettre plus en valeur cet ouvrage

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 10

Maison de Gardien

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,592960864

Longitude : 4,739356847

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très mauvais



Description :

Maison du gardien du Château de Bresse sur Grosne en état total de décrépidité

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Apparemment bâtiment inscrit aux monuments historiques (à vérifier bien sûr) et donc à rénover conformément aux réglementations en vigueur.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 11

Cadole

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,588088827

Longitude : 4,723606916

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Cadole en bon état apparent à conserver

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Un nettoyage profond des pierres constituant cet édifice, ainsi qu'éventuellement une réfection de toiture.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 12

Puits, pompe et auge

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,597953714

Longitude : 4,709338809

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Ensemble puits, pompe et auge sur un accotement large à proximité d'un carrefour. Auge plantée en belle saison. Caniveau en pierre évacuant le trop plein vers une grille. Mériterait d'être dégagé. Pompe et auge actuellement envahies par le lierre.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A restaurer si possible pour remise en valeur

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 1

Calvaire Route de Bresse

Localisation :

Époque de construction :

1821

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Moyen

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5870619561

Longitude : 4,74069922585



Description :

Située le long de la route contre une haie champêtre, en face de l'entrée haute du château de Bresse-sur-Grosne. Cette croix est en limite communale. Datée de 1821. Soubassement en mauvais état, fissures, éclats, délitage. Socle en pierre. Daté du 1er mai 1821. Inscriptions latérales. Le calvaire a été choqué et l'ensemble décalé par rapport au soubassement. Fût de base carrée puis de section ronde. Traces de lierres sur le fût. Croix de section ronde portant l'inscription CHS, extrémités décorées d'une croix.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Reprendre le soubassement pour stabiliser l'ouvrage et repositionner les éléments. Nettoyer à la brosse douce et limiter le développement de la végétation sur l'ouvrage.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 2

Calvaire Route de Bresse

Localisation :

Époque de construction :

1764

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5846112756

Longitude : 4,74021457037

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Moyen



Description :

Datée de 1764. Situé en bordure de champs à proximité de vignes, sur la route de Bresse-sur-Grosne. Socle en très mauvais état, certainement accroché par un engin. Cassé à trois angles. Lichens. Mousses. Datée et inscriptions sur la face principale à l'intérieur d'un écusson : "Claude Decouche et Janne Moreau 1764". Fût de base carrée et de section ronde, galbé. Sa base est cassée sur deux arêtes. Chapiteau cassé à plusieurs endroits. Base de la croix cassée, de section arrondie. Fleurs sur les extrémités de la croix. Inscription "IHS" à l'avant et à l'arrière. Beaucoup de lichens au nord.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyage à la brosse douce. Reprendre en partie le socle pour stabiliser l'ouvrage. Établir un périmètre de protection pour limiter les chocs ultérieurs.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 3

Cadole

Localisation : Chemin de la Montagne

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5818044625

Longitude : 4,73641396894

Époque de construction :

XIX ème siècle

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Mauvais

Description :

En limite de propriété, chemin de la montagne dans un parc privé. Partiellement éboulé et consolidé, mériterait une restauration.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 4

Kiosque

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5813812287

Longitude : 4,74055931397

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Kiosque octogonal, huit pans, tuiles plates. Briques rouges.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 5

Mur

Localisation : 1 route de Bresse - D314 bis

Époque de construction :

1850

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5811570297

Longitude : 4,73983567172

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Mur d'enceinte de propriété

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A sauvegarder

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 6

Puits derrière l'église

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5811570297

Longitude : 4,73983567172

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Moyen



Description :

Se trouve à l'arrière de l'église, sur la place enherbée. Des plantations en pleine terre accompagnent l'ouvrage, ainsi qu'une jardinière dessus. Puits d'une profondeur de 33 mètres. Soubassement en pierre de taille sur deux niveaux. En bon état. Joints creux. Margelle en pierre d'un seul tenant, lichens, éclats. Jambages remaniés. Arrondis à l'intérieur. Agraphes et cerclage métalliques sur un jambage et fixation du mécanisme. Pierre sommitale abîmée sur le dessus et le dessous. Extrémité très pointue de la manivelle en forme de roue... Elle devait supporter un élément en bois, mais reste à nu. Protection du puits par une plaque métallique.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Équiper la manivelle d'une protection en bois telle qu'elle existait certainement par mesure de sécurité.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 7

Monument aux morts

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5794596126

Longitude : 4,74398202932

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon



Description :

Monument se trouvant en face de l'église, croix attenante. Entouré d'une grille en fer forgé, peinte en vert.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite. Proscrire les traitements chimiques à proximité des points d'eau.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 8

Lavoir

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,572578341

Longitude : 4,73856858314

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Mauvaise

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Moyen



Description :

Bâtiment rectangulaire en pierre rouge-rose. Deux cheminées en brique, souches cimentées. Base de la cheminée dans le mur montre des problèmes d'infiltration. Âtre à l'est en bon état, linteau en fer. À l'ouest, démoli et creusé. Tuiles mécaniques moussues au nord, plates au sud. Beaucoup de mousses sur la partie à est du versant sud. Façade ouverte à l'est, deux piliers séparant les ouvertures. Deux marches pour rejoindre le bassin en contrebas. Deux cheminées intérieures avec âtre, avec conduits existants dans les angles. Trois niches avec étagères incrustées dans le mur nord et une niche dans chaque pignon. Au sol, dalles roses avec beau caniveau qui fait le tour, arrondi suivant le bassin ovale. Joints creux. Des dalles de sol ont été volées, remplacées par du béton. Beau bassin, de grande taille, ovale, dalles de pierre blanche au fond. Joints creusés dans les pierres du tour du bassin. Bassin semble étanche. Trop-plein bouché par une plaque en bois. Charpente pas en mauvais état. Voir état des tuiles. Au niveau des cheminées, traces d'humidité. Maçonnerie en mauvais état (à reprendre). Mauvaise étanchéité des cheminées, infiltrations au niveau des souches. Bas des murs ouest, certaines pierres ôtées, très humides jusqu'à un mètre de hauteur. Enduit ancien. Reprises ciment sur pignon ouest. Il s'agit d'un des lavoirs qui a toujours eu de l'eau en période de sécheresse... La source serait-elle détournée ?

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Reprendre les maçonneries et zingueries au niveau des cheminées. Vérifier l'état des poutres à ces endroits délicats. Reprendre les enduits intérieurs en grande partie. Démousser la toiture.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 9

Mur du cimetière

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5788063143

Longitude : 4,74679411144

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon



Description :

Entrée du cimetière assez monumentale, soulignée par deux hauts piliers en pierre et une grille haute en métal. Mur du cimetière assez massif, pierres taillées disposées en lits successifs, aux reflets roses et gris. Angles du mur arrondis. Éclats de gel sur les pierres. Le pied du mur est complètement désherbé (chimiquement ?). L'accotement donne une impression délaissée qui nuit à l'entrée du village et du cimetière, alors que cette entrée champêtre est plutôt préservée dans l'ensemble.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Permettre à l'herbe de pousser sur l'accotement, jusqu'à la limite de la chaussée : elle n'empêchera pas le stationnement si besoin, limitera la route visuellement, accompagnera l'entrée et le pied de mur du cimetière.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 1

Lavoir

Localisation : Gemaugue

Époque de construction :

1912

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5518481316

Longitude : 4,70672850234

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Le lavoir de Gemaugue est bien plus petit que ses homologues de Chapaize et Bessuge. Il est situé à l'écart du hameau et accessible sur un chemin agricole. Déplacement et reconstruction en 1912 afin d'abaisser le niveau de la prise d'eau et de garantir son alimentation. Il permet de maintenir un abreuvoir aux pâtures environnantes et est situé en bordure d'un chemin de randonnée.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 2

Lavoir

Localisation : Les Bidolets

Époque de construction :

1889

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5557660012

Longitude : 4,71532078323

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Reconstruction complète afin de dégager l'accès sur le chemin rural et modifier l'exposition ainsi que fermer la face nord afin de préserver l'utilisation en hiver. Fontaine alimente l'abreuvoir puis se déverse au lavoir. La face sud ouverte n'est pas accessible depuis l'espace public ; une porte a été créée dans le pignon ouest créant l'accès.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Préserver l'accès au chemin rural

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 3

Lavoir

Localisation : Bessuge

Époque de construction :

1900 (?)

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5595360811

Longitude : 4,71450777098

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Le lavoir ouvre le hameau de Bessuge. Situé près du chemin rural, passage de randonnée. Son emplacement au cœur de l'habitat procure un point d'eau naturel aux riverains venant s'approvisionner pour leurs usages privés tel que l'arrosage. Dallage auge et sol en pierre remarquable à préserver sans restauration particulière.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Maintenir le dallage sol de l'auge dégagé

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 4

Lavoir

Localisation : Le Bourg

Époque de construction :

1853

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5578031127

Longitude : 4,73517307218

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Le lavoir est situé à l'entrée du village, formant une mise en scène remarquable avec le pont et l'église. Démolition et reconstruction 1852-1854 ; une attention particulière portée à l'altitude de la prise d'eau afin d'éviter toute submersion des emplacements du lavage. Agrémenté d'un banc en pierre abrité par un saule au bord du petit cours d'eau, le lavoir invite à s'y arrêter et profiter de la quiétude des lieux. Fontaine à l'arrière. Abreuvoir jouxtant devant l'édifice.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Protection du saule

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 5

Lavoir

Localisation : Lancharre

Époque de construction :

1861

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5636534363

Longitude : 4,75486325672

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Élément central du hameau, agrément poissons rouges-plantes. Composé d'une fontaine et d'un puits. Abreuvoir disparu. Situé en bordure de chemin de randonnée. Le bassin est en pierres de taille issues des carrières de Laives.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Prochaine réfection en tuiles plates en 2022

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 6

Bascule

Localisation : Le Bourg

Époque de construction :

1910

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5574112628

Longitude : 4,73581636273

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 7

Croix

Localisation : Le Bourg

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5550614243

Longitude : 4,72779460483

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 8

Croix

Localisation : Les Bidolets

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5539109932

Longitude : 4,71549062275

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 9

Croix

Localisation : Bessuge (vers le lavoir)

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5594547418

Longitude : 4,71448379362

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 10

Croix

Localisation : Gemaugue (entrée du hameau)

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5523012524

Longitude : 4,70912292417

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Réfection en 2020 - Tilleul agé d'environ 260 ans

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 11

Croix

Localisation : Gemaugue (centre du hameau)

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5506973712

Longitude : 4,70870397273

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :


Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 12

Puits

Localisation : Gemaugue

Époque de construction :

1836

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,54911564

Longitude : 4,70854843025

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 13

Pompe

Localisation : Gemaugue

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5494268869

Longitude : 4,70804078289

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Avec abreuvoir

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 14

Pompe

Localisation : Gemaugue

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5507354662

Longitude : 4,70870984287

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Avec abreuvoir

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 15

Puits

Localisation : Gemaugue

Époque de construction :

1870

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5507207588

Longitude : 4,70879479134

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 16

Fontaine

Localisation : Gemaugue

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5518167868

Longitude : 4,70738289342

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Mauvaise

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver - notamment protéger l'accès

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 17

Puits

Localisation : Les Bidolets

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5559131848

Longitude : 4,7130723292

Époque de construction :

1867

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 18

Pompe

Localisation : Les Bidolets

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5552046646

Longitude : 4,71480550731

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Avec abreuvoir

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 19

Fontaine

Localisation : Les Bidolets

Époque de construction :

1899

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5557570539

Longitude : 4,7151944315

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Alimentation du lavoir (cf fiche 2)

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 20

Puits

Localisation : Les Bidolets

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,557340008

Longitude : 4,7131487287

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen

Description :

Avec auge



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 21

Pompe

Localisation : Bessuge

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5596930992

Longitude : 4,71406398937

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Avec auge

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 22

Puits

Localisation : Bessuge

Époque de construction :

1911

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,56063263

Longitude : 4,71437878332

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

En bordure de voie communale

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 23

Puits

Localisation : Bessuge

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5611571653

Longitude : 4,71589806131

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Mauvaise

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Avec pompe



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 24

Pompe

Localisation : Bessuge

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5604748167

Longitude : 4,71424410674

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Avec auge



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 25

Fontaine

Localisation : Le Bourg

Époque de construction :

VII ème (?)

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,557833586

Longitude : 4,73509733295

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

A Chapaize non loin du lavoir, se trouve la source Saint-Léger auprès de laquelle était érigée une chapelle. On y venait en pèlerinage le 2 octobre. Sur ce lieu plusieurs sculptures burgondes et mérovingiennes ont été découvertes. Bien avant le VII ème siècle quand la source a été christianisée devenant de fait Saint-Léger, un culte était voué aux démons. Fontaine sacrée où se déroulaient les pèlerinages jusqu'à la révolution.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Maintenir avec entretien

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 26

Puits

Localisation : Le Bourg

Époque de construction :

1914

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5564921536

Longitude : 4,73771712338

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Puits de 8m de profondeur, avec auge et muret en pierres

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 27

Fontaine

Localisation : Lancharre

Époque de construction :

1861

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5636616428

Longitude : 4,75478260092

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Alimentation du lavoir (cf fiche 5) et du puits (cf fiche 28)

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 28

Puits

Localisation : Lancharre

Époque de construction :

1861

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5635857746

Longitude : 4,75486969115

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Formant un ensemble avec sa fontaine et son lavoir (cf fiches 5 et 27)

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 29

Croix

Localisation : Le Bourg

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5581961

Longitude : 4,7348975

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen

Description :

Croix en bois avec Christ en fer



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments renseignés suite aux rencontres communales

n° 1

Croix Rabut

Localisation :

Époque de construction :

1742

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,63663068

Longitude : 4,772462202

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Située à la croisée de la route de Lalheue (RD6) et du chemin du Vesvre Chard, la croix est assez peu visible. Elle aurait été érigée en 1742 par Jeanne, épouse de François Rabut, née demoiselle Berthier et est la plus ancienne de la commune. Socle en pierre avec inscription : "Sit nomen domini benedictum" (Que soit béni le nom du Seigneur). Beaucoup de lichens et mousses. Fût en pierre avec niche dont la statuette est manquante. Fissuration à mi-fût. Lichens. Croix ferronnée et ouvragée assez fine, désaxée par rapport au socle. Sûrement rapportée ultérieurement, car elle n'est pas à l'échelle du fût.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Croix remise en état en 2019 suite à un accident (fût cassé...). Nettoyer à la brosse douce. Destruction ou dénaturation interdites.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 2

Croix de Fleur

Localisation :

Époque de construction :

1748

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,633417154

Longitude : 4,768188102



Description :

Datée du 14 août Datée du 14 août 1748, elle a été déplacée en 1868 pour faciliter les manœuvres sur la place de l'église. Aucune protection vis-à-vis de la circulation des véhicules n'existe. Jardinières posées sur l'emmarchement. Emmarchement en pierre deux degrés, avec des angles éclatés probablement par le passage des voitures à proximité. Socle en pierre. Inscriptions gravées dans la pierre. Bas-relief en demi-cœur. Fût en pierre de section ronde. Chapiteau relativement simple. Croix en pierre de section carrée. Pas d'éclats. Lichens.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Croix rénovée en 2020. Pour respecter l'esprit de la petite placette aménagée récemment, des plantations en pleine terre pourraient être effectuées au pied de l'emmarchement : elles éviteraient aux véhicules de passer trop près de l'ouvrage et le mettraient plus en valeur que les jardinières actuelles. Destruction ou dénaturation interdites.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 3

Croix du Cimetière

Localisation :

Époque de construction :

Pas de date précise : 19ème siècle ?

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,633570435

Longitude : 4,76761478

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Croix située au milieu du cimetière. Emmarchement de trois degrés en pierre en mauvais état. Affaissement dû à la topographie qui a été modifiée pour permettre aux corbillards d'accéder à l'église. Pierres disjointes. La végétation s'implante dans les interstices. Socle en pierre avec emplacement pour inscriptions. Fût en pierre section ronde. Chapiteau simple avec lichens. Bas du fût éclaté. Croix en pierre de section ronde. Inscription sur la croix "JHS". Nombreux lichens.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Croix rénovée en 2020. Reprendre le soubassement pour rendre les pierres jointives et redonner de la stabilité à l'ouvrage. Npptooyer à la brosse douce. Destruction ou dénaturation interdites.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 4

Croix du Capitaine Carré

Localisation :

Époque de construction :

1943

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,629591145

Longitude : 4,758334337

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Datée de 1843. Érigée par Claude Carré (maire du village de 1824 à 1843) et son épouse Claudine Pernot. Croix située en bord de route à la croisée avec un chemin municipal. Soubassement en pierres disjointes et éclatées. Quatre pierres arrondies en contrefort. Socle, inscriptions gravées et repeintes en rouge. Mousses et lichens. Fût long et fin en pierre, de section ronde. Chapiteau simple. Nombreux lichens. Croix en pierre avec inscription "INRI". Beaucoup de lichens, croix complètement jaune. De section carrée.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Croix en cours de rénovation. Éviter de reprendre les inscriptions à la peinture. Éviter de reprendre les inscriptions à la peinture. Nettoyer à la brosse douce. Reprendre en partie les pierres du socle pour stabiliser l'ouvrage. Destruction ou dénaturation interdites.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 5

Croix Rozand

Localisation :

Époque de construction :

1744

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,620964077

Longitude : 4,731903849



Description :

Jean Rozand et Anne Barbier la firent ériger en 1744. Elle fut restaurée en 1819. Cette croix sert également de repère au tout proche passage à gué de la Grosne que franchit autrefois une voie romaine venant d'Autun et se dirigeant sur le port de la Colonne à Gigny. Croix sur une surface totalement en herbe dans un hameau. Emmarchement de deux degrés en très mauvais état. Socle décentré, inscription gravée. Un cœur couché est sculpté sur le dessus du socle en guise de reposoir. Mousses et lichens. Fût en pierre de section ronde. Base du fût en très mauvais état. Beaucoup de lichens. Chapiteau gravé. Croix en pierre section ronde assez fine.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Reprendre l'emmarchement et la base du fût. Nettoyer à la brosse douce. Recentrer le socle. Destruction ou dénaturation interdites.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 6

Croix Josserand

Localisation :

Époque de construction :

1954

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,61000612

Longitude : 4,725565789



Description :

Datée de 1954. Élevée par Paul Josserand et son épouse Claudine Carré. Croix située sur une propriété privée semble-t-il. Entourée de grillages. Emmarchement de deux degrés en pierre. Socle en pierre. Inscriptions gravées. Fût en pierre. La base du fût se creuse. Croix en pierre de section ronde. Bon état général. Un peu de lichens et mousses.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyer à la brosse douce. Reprendre les joints entre les différents éléments.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 7

Puits du Milieu

Localisation :

Époque de construction :

Avant 1803

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,631991463

Longitude : 4,763776539

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Ce puits est déjà reporté sur les plans géométriques de 1803 en tant que puits communal. Puits situé à la croisée de trois rues, il est entièrement entouré de bitume et sert de rond-point notamment pour le bus scolaire. Puits planté de fleurs. Socle en pierres recouvertes de ciment. Margelle en pierres. Élément en fer (zinc) rapporté sur le dessus du puits pour protéger le système de retrait des seaux.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Un recalibrage des voies serait ici le bienvenu pour recomposer le carrefour, structurer l'espace et mettre en valeur le puits... tout en permettant les manœuvres de chacun. Préférer les plantations en pleine terre plutôt que sur le puits. Éviter les reprises au ciment. Prévenir les points de corrosion. Destruction ou dénaturation interdites.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 8

Puits Les Charmes

Localisation :

Époque de construction :

Début 19ème siècle

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,632095295

Longitude : 4,761371268

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Construit entre 1803 et 1833. Auge située devant l'ouvrage, plantée de fleurs relativement hautes, ce qui limite la vue sur le puits qui disparaît complètement derrière. Socle en pierres cimentées ou joints creux, pierres qui se délitent. Margelle en pierre. Jambages en pierre. Pierre sommitale désaxée. Lichens.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Reprendre en partie le soubassement ou l'enduire à la chaux pour le stabiliser après avoir ôté le ciment. Reprendre la stabilité de la pierre sommitale pour l'équilibrer sur les deux pilastres. Destruction ou dénaturation interdites.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 9

Mur du cimetière

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,633464303

Longitude : 4,767543031

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Moyen



Description :

Mur de soutènement en pierre, aux joints creux, entièrement cimenté côté place. Couvertines en pierres en mauvais état. Certaines pierres du mur ont été ôtées. Infiltrations, mur ventru. Grand mur de soutènement côté rue de l'église. Pierres manquantes et traces de fissures. Barbacanes régulières.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Piquer entièrement le mur côté rue pour le laisser respirer et évacuer l'humidité stockée. Apprécier les parties de mur à reconstruire éventuellement ou à reprendre à la chaux pour stabiliser les pierres. Remplacer les pierres manquantes. S'assurer de la stabilité des couvertines. Remplacer celles qui se délitent (impliquant un manque de protection des pierres du mur et des infiltrations d'eau). Destruction ou dénaturation interdites.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 10

Monument aux morts

Localisation :

Époque de construction :

début 20ème siècle

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,633543315

Longitude : 4,767883001

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Monument en pierre, entouré par une grille en fer forgé, surélevé 3 marches. Fût carré, socle avec inscription des morts du village pour la France.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction ou dénaturation interdites.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 11

Bateau Lavoir

Localisation :

Époque de construction :

1925

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,637299569

Longitude : 4,761133222

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Ancien Bateau Lavoir sur la Grosne en fonction jusqu'au milieu des années 1960, vendu en 1980 et racheté par la municipalité en 2016. Il a été restauré par un groupe de bénévoles. Bateau en fer avec toit de couleur grise, aménagement intérieur en bois, de chaque côté sept places pour les lavandières, barre en bois pour suspendre le linge lavé. Il a été déplacé sur son site d'origine " La Platte " mais sur terre.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A maintenir en son état le plus longtemps possible.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 12

Musée de la Terre

Localisation :

Époque de construction :

2016

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,632864526

Longitude : 4,767412273

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Ce musée à ciel ouvert a été mis en place en 2016 par une équipe de bénévoles de notre village, soucieux de conserver la mémoire de notre terre. Le matériel était utilisé dans la première moitié du XX^{ème} siècle, il provient essentiellement de dons d'anciennes familles de cultivateurs Chapalates. Char de culture, charrues, araire en bois, pompe à chapelet, herbes, charrettes, traçoir bois, sarcleuse, extirpateur et rateuse-andaineuse sont présentés dans cet espace.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A conserver dans son état le plus longtemps possible.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 13

Mur en pierre

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6316308343

Longitude : 4,76128076651

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :

Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments renseignés suite aux rencontres communales

n° 1

Tour

Localisation : Bourg - Parcelle 260

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5472316418

Longitude : 4,68465118062

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Faible

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Aménagement à l'identique Pas de modification de façade

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 2

Maison du Marronnier

Localisation : Bourg - Parcelle 22

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5455189618

Longitude : 4,68463628174

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Pas de modification de la façade

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 3

La Filaterie

Localisation : Bourg - Parcelle 288

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5450074561

Longitude : 4,68434651023

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Pas de modification de cette façade

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 4

Château de Cormatin

Localisation : Bourg

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5431275782

Longitude : 4,68427519297

Propriété :

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Préservation du château dans son ensemble

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 5

Pavillon de chasse

Localisation : Route de Cluny - Parcelle 363

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5401009525

Longitude : 4,68697972467

Époque de construction :

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Mauvaise

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Pavillon de chasse



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 6

Cheminée

Localisation : Moulin de Chazelle - Parcelle 160

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5294632639

Longitude : 4,68979817

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

État sanitaire :

Description :



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Conservation de la cheminée

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 7

La Tuilerie

Localisation : Bourg - Parcelle 30

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5244455495

Longitude : 4,69821577375

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Mauvaise

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Préservation globale des volumes et de l'image de l'étage du bâtiment carré principal

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 8

Croix

Localisation : Route de Chapaize

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5509985274

Longitude : 4,69328922868

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Croix



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments renseignés suite aux rencontres communales

n° 9

Croix

Localisation : La Chaume

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5503709549

Longitude : 4,68814293664

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Croix



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments renseignés suite aux rencontres communales

n° 10

Mur

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5471283175

Longitude : 4,68875926194

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :

Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments renseignés suite aux rencontres communales

n° 11

Puits

Localisation : Chemin du Paradis

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,547042502

Longitude : 4,68754496757

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Puits



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments renseignés suite aux rencontres communales

n° 12

Puits

Localisation : La Chaume

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,547758

Longitude : 4,6865466

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Puits

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments renseignés suite aux rencontres communales

n° 13

Tour carrée

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5481358918

Longitude : 4,68608282242

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Mauvaise

Intérêt :

État sanitaire :

Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments renseignés suite aux rencontres communales

n° 14

Arcades intérieures

Localisation : Le Bourg - 13 route de Chalon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5467513639

Longitude : 4,68556965528

Époque de construction :

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Arcades non visibles de la rue

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments renseignés suite aux rencontres communales

n° 15

Glacière

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5497226

Longitude : 4,6870622

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen

Description :

Bâtiment en pierre



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 16

Clos du Pavillon

Localisation : Le Bourg - 34 route de Chalon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,548289

Longitude : 4,6853877

Époque de construction :

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Pavillon



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 17

Croix

Localisation : La Bergerie

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5403996

Longitude : 4,6965424

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Croix



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 18

Pompe

Localisation : Le Bourg - 78 route de Chalon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5456748

Longitude : 4,6860499

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Pompe située grande rue



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 19

Pompe

Localisation : 1 route de Cluny

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5426924

Longitude : 4,6872489

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Pompe située proche de la boucherie



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 20

Pompe

Localisation : Le Bourg - 10 route de Chalon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5470354

Longitude : 4,6857262

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Pompe devant l'ancienne école



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 1

Croix Tallant

Localisation :

Époque de construction :

Antérieur à 1900

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,604566924

Longitude : 4,805819357

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Je ne sais pas

État sanitaire :

Moyen



Description :

Implantée sur un mur privé au dessus de la pompe et à côté de l'abris bus. Socle composé de trois degrés carrés. Comporte de gros éclats, pierres gelées, abîmées. Reprise en ciment et ferrailage. Partie supérieure gravée sur une face. Fût rond en pierre bouchardé. Chapiteau simple. Croix ronde comportant quelques éclats.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyer à la brosse douce pour limiter le développement des lichens sans abîmer la pierre

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 2

Lavoir-Habitation et fontaine Tallant

Localisation :

Époque de construction :

1879

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,60424854

Longitude : 4,804725599

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Le lavoir-fontaine est implanté sous un logement. Le bâtiment comporte 2 niveaux, le lavoir au rez-de-chaussée et le logement à l'étage. Devant, une fontaine est accolée au mur du lavoir à l'extérieur. La margelle est arrondie et possède une grille. Très long abreuvoir sur la façade nord : auges en pierre. Le sol est pavé. Le lavoir : l'entrée est travaillée, ouverture en pierre comportant un arc plein doublé d'un fronton triangulaire. Deux niches situées de part et d'autre du lavoir. Une marche permet d'accéder au niveau du bassin. Les dalles au sol sont toutes présentes. Les pierres à laver comportent quelques éclats mais sont globalement en bon état.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite. Proscrire les traitements chimiques à proximité des points d'eau.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 3

Chapelle

Localisation :

Époque de construction :

1818

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,604121504

Longitude : 4,807177138

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Implantée sur la partie haute de la place, soutenue par un mur très haut. Toiture à 2 pans en laves. L'extérieur de la chapelle a été restauré. Les pierres d'angles ont été conservées apparentes. Idem pour les pierres d'encadrement des ouvertures. Soubassement enduit en ciment. Traces de faïençage. Contrefort en pierre sur les murs. 3 tirants métalliques par façade. Clocheton en pierre surmonté d'une croix et d'un coq en métal, Cloche. Emmarchement de 6 degrés qui conduit à la porte. 1818 gravé sur la pierre de voûte de la porte d'entrée. Le muret du parvis donne directement sur le toit du lavoir.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 4

Mascaron

Localisation :

Époque de construction :

1905

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,604306716

Longitude : 4,80703431

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Fontaine implantée sur une place en herbe. Fontaine double adossées l'une à l'autre : une petite tournée vers le haut du hameau et une grande vers le bas. Grand bassin avec pierre arrondie sur le rebord. Moins en pierre. Becs verseur sous forme d'animal en chaque côté du fronton en pierre. Angles du fronton biseautés. Pierre sommitale plus ancienne. Pourtour du bassin cimenté au sol.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 5

Fontaine contre la chapelle

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,60411206

Longitude : 4,80727876

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Je ne sais pas

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon



Description :

Petite pompe métallique peinte en vert située contre le mur arrière de la chapelle, le long de la rue. Robinet en biais

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 6

Pompe Tallant sentier des jardins

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,604368469

Longitude : 4,807976824

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Je ne sais pas

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon



Description :

Située en retrait par rapport à la route, le long d'un pignon privé. Pompe rotative peinte en vert avec une auge en pierre déplacée par rapport à la pompe. Dalle de puits en ciment.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 7

Pompe Tallant

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,604516283

Longitude : 4,809199754

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Je ne sais pas

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon

Description :

Située chemin des grandes vignes. Pompe rotative peinte en verte avec un réceptacle simple sous forme de grille au sol. Déversoir métallique fixé à la pompe

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 8

Notre Dame des champs

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,598577992

Longitude : 4,817882353

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Je ne sais pas

Intérêt :

Je ne sais pas

État sanitaire :

Je ne sais pas

Description :

Statue peinte en blanche posée sur un socle en béton surplombant le hameau de tallant

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 9

Statuette en pierre

Localisation :

Époque de construction :

1825

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,604660774

Longitude : 4,809395705



Description :

Petite statue en pierre dans une niche sur le mur d'un particulier

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 10

Tour Tallant

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,604140515

Longitude : 4,807507706

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Tour en pierre vestige d'un ancien chateau et voute en pierre

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 11

Goulerette

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,602957522

Longitude : 4,806142859

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Je ne sais pas

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Je ne sais pas



Description :

Petite cascade avec dalle en pierre pour traverser le ruisseau

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 12

Pompe place de la goulerette

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,603773658

Longitude : 4,806721281

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon



Description :

Pompe peinte en blanc avec auge en pierre

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 13

Cottage du mochau

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,604408983

Longitude : 4,807650666

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Maison en pierre à proximité de la chapelle St Roch

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 14

Pigeonnier de la Boulay

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,603024264

Longitude : 4,806844896

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Pigeonnier carré en pierre. Un porche est situé en dessous permettant l'accès à la propriété.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 15

Lavoir de Tallant

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,604232797

Longitude : 4,807019576

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon



Description :

Bâtiment rectangulaire ouvert sur une face. Muse en pierres apparentes. Bassin en ciment refait et déplacé vers le fond du bâtiment : on ne peut pas en faire le tour. Toiture deux pans en tuiles mécaniques. Sol ciment

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 16

Croix de l'église

Localisation :

Époque de construction :

1857

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,590551599

Longitude : 4,803473908



Description :

Située sur la place de l'église entourée d'un rond d'herbe. Emmarchement en pierre, dont les pierres se décalent les unes par rapport aux autres. Socle carré aux angles. Fût de base carrée, puis de section ronde, fuselé vers le haut. Croix en pierre de section ronde. Une fleur au centre.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite, éviter les nettoyage trop corrosifs, trop agressifs pour la pierre

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 17

Bascul

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,590344724

Longitude : 4,80430137

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Moyen



Description :

Fontaine haut édifice en pierre comportant une pompe à bras. Bec verseur métallique sur le côté de l'édifice. La bascule est située sur le côté du puits et accolée à un poids public.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 18

Lavoir-fontaine sous l'église

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,589889685

Longitude : 4,803401424

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon



Description :

Lavoir de base rectangulaire, situé sous le mur de soutènement de l'ensemble du bâti entourant l'église. Fontaine extérieure, arrivée d'eau métallique. Deux grandes auges latérales au bâtiment, ainsi qu'une devant. Pavage au sol. Lavoir semi-enterré. L'arche en pierre entoure l'ouverture semi-arrondie de chaque pignon. Toiture en laves. Rives en pierres couchées. Ouverture principale suivant une arcade en arc plein cintre. A l'intérieur espace voûté. Quatre niches avec enduit ciment au fond. Dalles en pierre au sol. Bassin rectangulaire en pierre. Goulotte d'arrivée d'eau en pierre.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 19

Croix Saint Aubin

Localisation :

Époque de construction :

1816

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,588356333

Longitude : 4,803280959



Description :

Socle gravé sur deux faces. Base du fût carré. Fût de section ronde. Niche protégée par une grille. Pas de chapiteau. Croix de section ronde, gravée au centre. Aux extrémités des branches sculptées de fleurs

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 20

Pompe place de l'église

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,591245845

Longitude : 4,803823266

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Je ne sais pas

Intérêt :

Je ne sais pas

État sanitaire :

Je ne sais pas



Description :

Située sur la place de l'église. Pompe en fonte verte à système de pompage rectiligne. Base octogonale et fût rond. Auge en pierre reprise en ciment et lit de pierres.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 21

Eglise

Localisation :

Époque de construction :

1773

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,590304829

Longitude : 4,803329908

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Eglise de type renaissance. Porche à l'entrée. Deux marches à l'entrée. Façade enduite. Cloché côté Est.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 22

Lavoir Nicot

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,593736726

Longitude : 4,805700392

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon



Description :

Bâtiment rectangulaire ouvert à l'ouest, toiture à un pan. Ensemble en pierre avec deux entrées latérales. Escalier pour atteindre le bassin en contre bas. Abreuvoir extérieur. Au sol dalles en pierre.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 23

Fontaine Veneuze

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,58800499

Longitude : 4,810676963

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Moyen



Description :

Fontaine inscrite dans un mur en pierre. Base en pierre de taille rectangulaire comportant l'ouverture du puits et les pompes, réhaussé d'un fronton triangulaire sculpté. Deux grandes dalles couvrent le dessus de l'ouvrage et forment à la fois les corniches ouvragées dans les angles. Pierre sculptée en fronton, jarre de laquelle coule de l'eau et épis de blé. Pompe à bras et rotative peinte en vert.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 24

Pigeonnier Veneuze

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,587830641

Longitude : 4,80930838

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Je ne sais pas

Intérêt :

Je ne sais pas

État sanitaire :

Je ne sais pas

Description :

Pigeonnier sur habitation privée, en pierre.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 25

Lavoir Veneuze

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,587769379

Longitude : 4,809076368

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Moyen



Description :

Lavoir rectangulaire aux ouvertures sur les pignons. Toiture en laves et pierres en rives. Encorbellement en pierre, joints creux. Pignon à l'arrière avec une ouverture en demi-cercle. Une arche en pierres de taille, battoirs croisés en partie haute. Ouverture principale et entrée de lavoir sur l'autre pignon, également marqué par la présence des battoirs. L'ouverture épouse la route. A l'intérieur un bassin est accessible en contre bas après 3 marches. Bassin cimenté. Goulotte d'arrivée en pierre. Evacuation de l'eau sous les marches. Voûte en ogive. Quatre niches opposées 2 par 2. Sol en dalles de pierre.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 26

Lavoir de Champlieu

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,593818906

Longitude : 4,782118831

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Lavoir rond en impluvium. Mur du pourtour en pierre. Porte en bois. Bassin en pierre.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 27

Eglise de Champlieu

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,593836473

Longitude : 4,784074161

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Eglise avec mur enduit et contrefort en pierre vue. Toiture en tuiles plates.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 28

Croix Champlieu

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5922474

Longitude : 4,782853018

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Moyen



Description :

Située sur une petite butte de terre. Ouvrage fin et simple. Emmarchement de deux degrés. Socle de base carrée aux angles arrondis, gravé sur une face.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 29

Pompe Malo

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,597730073

Longitude : 4,779276805

Propriété :

Propriété privée ?

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon



Description :

Pompe en fonte située sur la place du hameau

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 30

Lavoir du Grison

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,592162552

Longitude : 4,776955995

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Je ne sais pas

Intérêt :

Je ne sais pas

État sanitaire :

Je ne sais pas

Description :

Lavoir en plein air implanté sur le bord du ruisseau le Grison. Descente en cascade de l'eau jusqu'au bassin.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 31

Lavoir-fontaine

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,578755412

Longitude : 4,801686215

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Je ne sais pas

Intérêt :

Je ne sais pas

État sanitaire :

Je ne sais pas



Description :

Lavoir composé de deux murs plein en pierre. Toiture 2 pans en tuiles plates. dalles de pierre au sol. fontaine en moellons de pierre et pierres de taille. ouverture en arc plein cintre avec une pierre unique en clé d'arc.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 32

Lavoir fontaine du haut

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,577836467

Longitude : 4,803421604

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Toiture 2 pans en tuile plates. Bassin ouvert sur une goulotte en pierre. Fontaine avec toiture ronde surmontée d'une pierre sous forme de bourgeon. Ouverture en arc plein cintre. Porte en métal. Sur l'arrière, présence d'une pompe en fonte de système rectiligne, adossé à la fontaine. Pierre de réception de l'eau et bec verseur.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 33

Puits du creux de morot

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,582343939

Longitude : 4,800116189

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon



Description :

Pompe rotative peinte en noir et auge plantée, légèrement en contrebas par rapport à la rue.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 34

Croix entrée nord de Balleure

Localisation :

Époque de construction :

1851

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,582173336

Longitude : 4,800412755

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Moyen



Description :

Croix datée de 1851. Emmarchement à deux niveaux, enterré en partie. Reposoir arrondi sur le dessus du socle. Fût de base carrée, puis de section ronde. Double chapeau rond puis carré. Croix de section ronde.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 35

Puits Balleure

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,580782732

Longitude : 4,800578075

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Moyen



Description :

Pierre de margelle monolithique. Pilastres avec deux trous chacun. Pierre sommitale en partie enterrée

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 36

Puits bas de Balleure

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,581414438

Longitude : 4,794804862

Propriété :

Propriété publique ?

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Moyen



Description :

Soubassement composé de 5 grosses pierres de taille désaxées. Margelle monolithique. Tambour en bois et chaîne.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 37

Croix bas de Balleure

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,581021992

Longitude : 4,79491215

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Je ne sais pas

Description :

Située sur une butte en surplomb. En pierre rose



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 38

Lavoir Taluchot

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,57964138

Longitude : 4,794381073

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Je ne sais pas

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon



Description :

Fontaine constituée de murs en pierre avec toiture en lave. Ouverture constituée d'un arc plein cintre avec une clé d'arc qui se décroche. Un abreuvoir en pierre joint la fontaine au lavoir. Lavoire rectangulaire constitué d'un pignon plein en pierre, de bois. Une ouverture en demi-lune agrément le pignon. Toiture deux pans en tuile plate.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 1

Puits

Localisation : Place Demangin

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6617629964

Longitude : 4,9451662361

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Puits situé au milieu du carrefour, avec panneau directionnel implanté devant. Plantations sur (bacs plantés) et à côté du puits (roses trémières). Soubassement en pierres rejointoyées au ciment. Quelques pierres abîmées, et un endroit cassé et tombé en partie basse (choc). Margelle en dalles de pierre jointoyées, en bon état. Joints ciment. Mécanisme entier et en bon état, partie supérieure de protection métallique présente des lichens. Cet espace central est réduit, disproportionné par rapport à la dimension de la place attenante et du carrefour.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite / Donner de l'espace à cet élément de patrimoine et limiter la place de la voiture / Eviter les reprises au ciment

Source :

Éléments remontés par la mairie + informations complémentaires de l'inventaire du CAUE

n° 2

Pigeonnier "Labasse"

Localisation : Bourg

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6619193745

Longitude : 4,94392855962

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Non visible depuis l'espace public

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Description :

Situé dans un jardin.



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments remontés par la mairie + informations complémentaires de l'inventaire du CAUE

n° 3

Pigeonnier "SCI"

Localisation : Bourg

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6608068619

Longitude : 4,94621237736

Époque de construction :

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Pigeonnier situé sur une propriété privée. Pierres qui tombent à la jonction entre le toit et le mur.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Vérifier la nécessité de déclencher un avis de péril pour certains bâtiments situés à proximité immédiate du chemin et pouvant devenir un danger pour les promeneurs.

Source :

Éléments remontés par la mairie + informations complémentaires de l'inventaire du CAUE

n° 4

Puits "Cretin"

Localisation : 20 rue de Lampagny

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6475313062

Longitude : 4,93885506308

Époque de construction :

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Soubassement usé, fissurations, avec reprises ciment.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments remontés par la mairie + informations complémentaires de l'inventaire du CAUE

n° 5

Croix (L'Epervière)

Localisation : Rue du Pont / rue de la forge

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6517892832

Longitude : 4,94391736037

Époque de construction :

1840

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Située à l'angle de la rue du Pont et La Reppe au Prost. Plusieurs panneaux indicateurs regroupés sur un poteau sont disposés devant la croix. Soubassement en pierres jointoyées au ciment. Socle en pierre, nombreux éclats, fissures. Inscriptions sur deux faces, plutôt tourné vers l'est et la Saône : "Daté de 1840, par L. Vachet et M. Lachaux". Agrafe métallique entre la base et le fût. Joint ciment entre les deux. Fût de section ronde, scindé en deux parties, joint qui se creuse. Fût et socle bouchardés. Chapiteau bon état. Quelques éclats. Croix remplacée et restaurée. Croix simple de base carrée et biseautée, porte une fleur centrale côté Saône. Mousses et lichens.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Consolider la rupture du fût pour pérenniser l'ouvrage. Éviter l'accumulation d'éléments indicatifs en pied d'ouvrage. Privilégier les plantations en pleine terre aux jardinières posées sur l'ouvrage.

Source :

Éléments remontés par la mairie + informations complémentaires de l'inventaire du CAUE

n° 6

Croix du haut

Localisation : 8 Rue de l'Epervière

Époque de construction :

1807

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,651831344

Longitude : 4,94141899476

Propriété :

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

État sanitaire :

Moyen



Description :

Située en bordure d'un pré. Plantation de rosiers au pied en pleine terre. Ensemble nettoyé de façon agressive (apparemment au karcher et antimousse), révélé par le caractère émoissé de la pierre. Trois pierres protègent la base de la croix. Soubassement en pierres enduites. L'enduit se défait. Les pierres se délitent, ont gelé en partie haute. Socle daté et inscrit : "O crux ave spes unica Cette croix a été placée(e ?) par Anselme Gene(...)vois et CNE VialET à l'honneur de St (Is)idore 1807". Éclat sur angle droit et au-dessus. Très émoissé. Joints abîmés à la base du socle et du fût. Fût de section ronde très ouvragé, entrelacs de feuillages sculptés. Chapiteau travaillé, à doubles volutes. Couronnement carré, éclats. Croix octogonale, décorée d'un coeur. Inscription "INRI" effacée à moitié. Ouvrage penchant entièrement vers l'ouest et un peu vers le sud.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Éviter à l'avenir de décaper les ouvrages de manière aussi agressive pour la pierre.

Source :

Éléments remontés par la mairie + informations complémentaires de l'inventaire du CAUE

n° 7

Croix du bas

Localisation : 19 Rue de l'Epervière

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6499915065

Longitude : 4,94084806588

Époque de construction :

1727

Propriété :

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

État sanitaire :

Moyen



Description :

A dû tomber, a été remonté avec plusieurs éléments différents. Souligne bien l'angle d'un carrefour. Planté de rosiers en pleine terre au pied. Soubassement en pierres jointoyées au ciment. Une seule pierre en partie supérieure. Plusieurs reprises ciment. Socle en deux parties largement jointoyées au ciment. Joint creux entre base et socle. Inscriptions sur face principale "O crux ave en l'onneur de St Louis Griveau (...)" et à l'arrière "FSE POVRCHER PIERRE PAT VEL CLAUDINE . RIVOT 1727". Trou à l'arrière. Fût de base carrée, puis de section octogonale, cierges sculptés dans les angles. Reprise ciment à la base. S'effile vers le haut. Gros éclat à la base. Fût cassé en deux au 1/3 haut, parties maintenues par deux cerclages métalliques. Double chapiteau émoussé et cassé en partie haute. Nombreux éclats sur la croix de section carrée. L'ensemble penche vers l'est et la croix vers l'ouest.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Éviter à l'avenir de décaper les ouvrages de manière aussi agressive pour la pierre.

Source :

Éléments remontés par la mairie + informations complémentaires de l'inventaire du CAUE

n° 8

Croix Champagne

Localisation : Route de Marnay

Époque de construction :

1803

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6671828518

Longitude : 4,94243326649

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Croix située le long de la RD 271, en bordure de la route de Marnay et d'un champ. Aucune mise en valeur spécifique. Mauvais état de la base du socle en pierres, l'enduit ciment, recouvrant entièrement les pierres, se fissure et se casse. Certaines pierres se délittent. La partie haute, en pierre, se délittent et se fissure. Socle plutôt en bon état, usé, inscriptions gravées sur la face principale : "1803, O Crux Ave Maria..." Fût de base carrée accueillant en partie basse une niche vide, puis de section octogonale. Double chapiteau. Croix octogonale, décorée d'un soleil apposé sur la face principale. Biaisée, décalée par rapport au fût. Inscription "INRI". Présence de mousses et de lichens. Fût et croix penchent sur l'arrière.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Mise en valeur des abords pour créer un point singulier le long de la route. Éviter l'installation de la végétation pour limiter les dégradations de la pierre. Brosser la pierre.

Source :

Éléments remontés par la mairie + informations complémentaires de l'inventaire du CAUE

n° 9

Calvaire de la Chapelle

Localisation : Bourg

Époque de construction :

1834

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6619468487

Longitude : 4,94553225318

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen

Description :

Située dans l'espace intime formé par les façades de la chapelle et des maisons alentours. Participe à la place Demangin. Bel espace simple, enherbé et à proximité immédiate des arbres de la place, met bien en valeur la maison et sa grille à l'arrière, ainsi que la croix. Emmarchement de deux degrés usé, présentant des éclats, mais en bon état. Mousses et lichens. Joints au ciment. Socle en pierre composé de trois parties se désolidarisant. Joints creux entre les différentes parties. Angles abîmés. Gravé et daté sur face principale, dans un écusson, "O Crux Ave Spes Unica 1834". Dessus du socle très abîmé, se délite. Interrogation sur la fixation du fût. Végétation entre le socle et l'embranchement. Fût de base carrée puis de section ronde, double chapiteau. Bas et haut du fût abîmés. Désolidarisation du bas du fût avec le socle. Beaucoup de lichens. Croix simple décorée d'une couronne sur la face principale. Légèrement désaxée, penchée vers le sud. Ensemble de l'ouvrage penché sur l'arrière.



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Consolider les éléments entre eux pour pérenniser l'ouvrage.

Source :

Éléments remontés par la mairie + informations complémentaires de l'inventaire du CAUE

n° 10

Pigeonnier "Pouthier"

Localisation : Bourg

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6608706165

Longitude : 4,94519347052

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très faible

Intérêt :

État sanitaire :

Description :



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments remontés par la mairie + informations complémentaires de l'inventaire du CAUE

n° 11

Puits "Gallois"

Localisation : 9 Rue de la Forge

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6534917921

Longitude : 4,94317161345

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :

Bon



Description :

Situé sur un espace en herbe devant une ferme contre des boîtes aux lettres. Soubassement en pierres jointoyées au ciment. Margelle en pierre monolithique. Pilastres en pierre. Éclats. Reprise au ciment sur un pilastre au niveau du mécanisme. Pierre sommitale usée, bon état, éclats. Plantations de géranium en bac sur l'ouvrage.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Éviter les reprises au ciment. Privilégier les plantations en pleine terre.

Source :

Éléments remontés par la mairie + informations complémentaires de l'inventaire du CAUE

n° 12

Puits "Villot"

Localisation : 8 Route de Boyer

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6452029423

Longitude : 4,93806159289

Époque de construction :

Propriété :


Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :

Description :

Absent inventaire CAUE



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments remontés par la mairie + informations complémentaires de l'inventaire du CAUE

n° 13

Croix Saint Pancrace

Localisation : 30 Rue de Lampagny

Époque de construction :

1769

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6466421993

Longitude : 4,9377965811

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

État sanitaire :

Moyen



Description :

Située à un carrefour, souligne une intersection. N'a pas été restauré. Trois pierres de protection aux angles. Soubassement de deux degrés en mauvais état. Toutes jointures abîmées, creuses. Éclats des pierres. Enduit sur les pierres se détache. Mousses, lichens. Semble s'affaisser vers le nord-ouest. Socle usé, gravé sur un côté "O crux ave A l'honneur de ST Pancrace An 1769 par PPPD rétabli en...". Éclats sur l'arrière. Beaucoup de lichens. Joint creux entre socle et fût. Base du fût carrée avec une niche, statue volée protégée à l'époque d'une grille fixée sur le fût (quatre trous subsistent). Fût simple de section ronde, nombreux lichens. Chapiteau simple, bon état. Croix simple de section carrée, avec cœur à la croisée. Un peu abîmée. Penche globalement vers l'ouest et vers le NO.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Stabiliser l'ouvrage pour en assurer la pérennité (reprise en sous-œuvre pour limiter l'affaissement).

Source :

Éléments remontés par la mairie + informations complémentaires de l'inventaire du CAUE

n° 14

Croix de la Palouze

Localisation : Rue de la Corvée

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6575241073

Longitude : 4,94161338684

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Marque l'entrée du lotissement de la Palouze. Emmarchement de deux degrés, en pierre. Reprises et joints ciment. Éclats, mais bon état. Socle en pierre, dont la base est en ciment (ou enduit ?) recouvrant l'inscription sur la face principale : "O Crux Ave (Spes Unica tronqué en partie basse), je les attirerai tous à moi". Inscription autour d'un bas-relief en forme de trèfle dont l'intérieur est sculpté. Partie haute du socle en débord, présentant des arcades. Fût gravé strié, décoré dans sa partie haute par un chapiteau sculpté de feuillages. Croix très travaillée, nombreuses modénatures porte l'inscription "IHS" au centre, décorée sur les deux faces. Beaucoup de lichens. L'ensemble penche vers le sud.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

L'entrée du lotissement est soulignée par la présence de bacs plantés, de factures différentes. Trouver un accompagnement de la croix et de cet espace pour mieux marquer cette entrée. Trouver une continuité de traitement en aménageant l'espace de stationnement en face. Disposer le banc un peu plus loin pour dégager le pied de l'ouvrage.

Source :

Éléments remontés par la mairie + informations complémentaires de l'inventaire du CAUE

n° 15

Poids public

Localisation : Place de l'église

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6536706358

Longitude : 4,94158220927

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Situé sur la place de l'église, à côté du monument aux morts et de la cabine téléphonique. Gros pot de fleurs devant. Plantations en pleine terre à l'arrière et tilleul. Poids public toujours en état de marche et utilisé. Bon état des planches de protection du poids, gros écartements entre les planches. Petit bâtiment composé de panneaux préfabriqués avec appareillage en briques. Une porte et une fenêtre dont les petits bois ont été rajoutés sur les menuiseries principales. Volets en bois. Toiture bon état, extrémités de certains chevrons abîmées. Bas de la porte en bois très détériorée. Deux panneaux d'affichage sont fixés sur le bâtiment.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Mettre en valeur le lieu dans son ensemble. Limiter les éléments parasites et trouver un moyen d'unifier tous ces éléments. Entretenir et rénover les parties en bois qui se détériorent rapidement.

Source :

Éléments remontés par la mairie + informations complémentaires de l'inventaire du CAUE

n° 16

Pigeonnier

Localisation : La Sagonna - 4 Quai de la Colonne

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6494143814

Longitude : 4,95324987715

Époque de construction :

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Propriété privée (discothèque). Bâtiment assez haut et fin. Toiture en mauvais état. Sur les murs, l'enduit se détache par plaques laissant les pierres apparentes. Plusieurs ouvertures d'envol dont une avec table d'envol côté Saône. Porte et fenêtre côté cour. À l'intérieur, les niches et les boulins existent encore, en poterie. Végétation grimpante prend de l'ampleur.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments remontés par la mairie + informations complémentaires de l'inventaire du CAUE

n° 17

Oratoire

Localisation : La Sagonna - 8 Quai de la Colonne

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6487475813

Longitude : 4,95330876888

Époque de construction :

1967

Propriété :

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

État sanitaire :

Moyen



Description :

Se situe face à la Saône. Une plaque précise "oratoire béni par Mgr Le Bourgeois, 10 IX 1967". Un emmarchement en béton, soutenu par deux murs en pierres aux joints cimentés de part et d'autre, conduit à la Vierge. Entre deux propriétés privées. En hauteur par rapport à la rue, statue de Vierge à l'enfant, protégée par une verrière en ferronnerie. Verres granités et teintés bleu et blanc. Ferronneries rouillées. L'enfant a perdu ses bras et ses mains et la Vierge une partie de sa couronne. Plantations en pleine terre et dans des jardinières autour.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Entretien des ferronneries pour limiter la progression de la corrosion. Réparer la statue.

Source :

Éléments remontés par la mairie + informations complémentaires de l'inventaire du CAUE

n° 18

Pigeonnier et four

Localisation : Rue de la Chapelle

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,662795391

Longitude : 4,94508781211

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Pigeonnier situé à proximité de la route. Poteau électrique et téléphonique accolé au bâtiment. Ouvrage entretenu, enduit en pierre et toiture tuiles plates sur deux pans. Four situé dans le prolongement de la clôture de la propriété privée. Récemment réhabilité.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments remontés par la mairie + informations complémentaires de l'inventaire du CAUE

n° 19

Puits

Localisation : Rue de la Borgne

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6464324281

Longitude : 4,93767870255

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Se situe à l'embranchement d'un chemin, à côté d'une entrée de privée, à côté d'une réserve d'eau publique, espace public planté. Soubassement en pierres reprises au ciment très abîmé, surtout sur le devant. Pierres se délitent. Enduit ciment se détache. Margelle en pierre. Un pilastre très abîmé et cassé dans sa partie haute sur laquelle est fixée le mécanisme. Rafistolé. Pierre sommitale usée, gros éclat au sud, nombreux éclats, lichens.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Reprendre le pilastre cassé pour pérenniser l'ouvrage. Piqueter et réenduire le soubassement dans les règles de l'art.

Source :

Éléments remontés par la mairie + informations complémentaires de l'inventaire du CAUE

n° 1

Calvaire

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,608516425

Longitude : 4,865632213

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Calvaire Place Prainet



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 2

Calvaire

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,603240336

Longitude : 4,864260263

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Calvaire Ratier



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 3

Colombier

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,60947029

Longitude : 4,859804443

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Mauvais

Description :

Colombier Scivolière



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite, restauration possible

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 4

Lavoir

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,601498659

Longitude : 4,871021442

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Lavoir en Beune

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite, restauration possible, utilisable par les agriculteurs pour l'eau

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 5

Lavoir

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,608136239

Longitude : 4,867550663

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Lavoir du Prainet

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite, restauration possible, utilisable par les agriculteurs pour l'eau

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 6

Monument aux Morts

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,608479371

Longitude : 4,865800522

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Monuments aux Morts place du Prainet avec entourage en fer forgé



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite, restauration et entretien possible

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 7

Puits

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,60608575

Longitude : 4,867683432

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Puits communal avec auge en pierre

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite, condamné pour sécurité, entretien et restauration possible

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 8

Puits

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,604297893

Longitude : 4,863806299

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Puits et auge en pierre en Ratier

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite, condamné pour sécurité, entretien et restauration possible

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 9

Statuette

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,600807985

Longitude : 4,862638197

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Moyen



Description :

Statuette dans mur privé

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite, restauration et entretien possible

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 10

Calvaire

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,600223787

Longitude : 4,865242622

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Calvaire du Montceau



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite, entretien et restauration possible

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 11

Site remarquable

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,610884575

Longitude : 4,858664505

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Site avec Bâtiments remarquables

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite, préservation des façades et de l'architecture visible de l'extérieure

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 12

Ruines Eglise

Localisation :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,607356286

Longitude : 4,844432427

Époque de construction :

Moyen Age

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Ruines de l'ancienne église St Germain des Buits, situées le long du GR76

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Entretien possible, ruines à préserver

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 13

Pompe à eau à main

Localisation :

Époque de construction :

1800 environ

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,600822

Longitude : 4,8627404

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon



Description :

Ancienne Pompe à bras à eau

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction possible si gêne sur route à l'avenir.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 14

Cabane pompier

Localisation :

Époque de construction :

2018

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6040534

Longitude : 4,8643742

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Cabane avec ancienne pompe pompier

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Entretien uniquement

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 1

Anc. Eglise Romane St-Martin-du-Mont

Localisation :

Époque de construction :

1100

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6389354657

Longitude : 4,85409385155

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Église romane des XIe et XIIe siècles, elle est entourée de pierres tombales, composée d'une nef flanquée de bas-côtés, et d'un transept supportant le clocher de plan carré. Les deux chapelles ont été ajoutées au transept au XVe et XVIe siècles. Le culte a cessé d'y être célébré à la construction de l'église du bourg en 1836. Son emplacement exceptionnel et son illumination lui ont valu le nom de : "Phare de la Bourgogne du Sud". Classée Monuments Historiques. (Source : <http://www.saintmartindelaives.com>)

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

En restauration depuis 2019. Il conviendrait de préserver les espaces simplement enherbés et arborés sur tout le site.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 2

Chapelle de lenoux

Localisation :

Époque de construction :

1484

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6421739045

Longitude : 4,84751249692

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Édifiée en 1484 par l'abbé Jean GELIOT et dédiée à Notre Dame du Bon Secours. Elle était ornée à l'origine de nombreuses statues. Seule celle de St Fiacre a survécu à la révolution. On y accède par plusieurs marches et un palier fermé par une porte en chêne sculptée. L'intérieur, bien conservé, est éclairé par une baie ogivale de style flamboyant. Des fresques et des peintures murales y subsistent encore. Classée Monuments Historiques. (Source Laives patrimoine)

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 3

Eglise de Saint Martin du bourg

Localisation :

Époque de construction :

1836

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6447625671

Longitude : 4,84662415935

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Inscrite Monuments Historiques.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 4

Manoir de Sermaisey

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,646295225

Longitude : 4,853006169

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Les façades de la toiture sont des éléments inscrits au titre des Monuments Historiques.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 5 Porte avec niche sculptée et statue St-Antoine

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6416923334

Longitude : 4,84736168014

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :


Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Avec la statue de St Antoine abrité dans une niche de style flamboyant, il ouvre sur une cour privée. Cette statue est le seul reliquat d'une chapelle élevée en 1474, dédiée à ce saint sans doute afin d'enrayer une épidémie de "mal ardent" (transmis par les ergots de seigle). (Source Laives patrimoine)

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 6

Chapelle Saint Bonnet

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6405357456

Longitude : 4,840488891

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

En position haute du hameau. Elle portait le nom de Saint Georges. Disparue, elle fut remplacée près du site initial par la chapelle Saint Bonnet. Effondrée à son tour, elle est rebâtie au XIXe siècle grâce à une souscription et l'aide des habitants du village. Murs en pierre, recouvert d'un enduit ancien friable. L'association "Laives patrimoine" souhaite refaire l'enduit. Toiture en petites tuiles plates en partie moussues. Bandes de rives en tuiles mécaniques très visibles, peu esthétiques. Une porte centrale, alignée avec le clocheton. Porte ancienne en bois. Quatre petites fenêtres, opposées deux par deux comportant des encadrements en pierre. Volets en bois pleins. À l'intérieur, très joli pavage au sol en pierres bouchardées. Enduit détérioré en partie basse. Peintures murales qui mettent en scène l'autel. Fissures horizontales le long du plafond en voûte et fissures verticales. Plafond en voûte plein cintre. Clocheton en pierre avec une cloche. Bénitier en pierre. Ouverture en œil de bœuf, vitrail protégé par une grille rouillée à l'extérieur.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Cette chapelle nécessite un piquage de l'enduit actuel pour assainir les murs et refaire un enduit dans les règles de l'art dans une moindre mesure. Il conviendrait de reposer des bandes de rives plus discrètes, soit en bois soit maçonneries.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 7

Lavoir du paquier et abreuvoir

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6466028869

Longitude : 4,83719192978

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Lavoir en plein air implanté sur le lit du bief de Rompreau à proximité d'une habitation. Le bief passe sous la maison. La structure du lavoir n'est plus étanche et l'eau du bief pénètre à l'emplacement des lavandières formant un bassin latéral. Les pierres à laver sont en partie cassées, d'autres sont en mauvais état. La retenue d'eau attenante, faisant autrefois office de bassin, est constituée d'une planche de bois glissée dans les entailles des pierres latérales. Les murets situés sur le pourtour du lavoir ont subi de nombreuses reprises au ciment. Certains sont dans un état moyen, prenant du ventre ou gagnant de la végétation progressivement. Le linteau de bois supportant la terrasse des riverains montre des traces d'humidité imprégnée. Les riverains se sont accaparés l'ensemble des lieux, participant au fleurissement et à la végétalisation. Certaines dégradations sont cependant à noter : mauvaises restaurations, condamnation d'un escalier d'accès au lavoir. Abreuvoir très large et long composé d'un pavage du sol attenant au lavoir. Un muret en pierre ferme l'espace au bout. La couverture du muret est en partie éclatée. Certaines pierres du mur sont manquantes. L'eau s'évacue naturellement en passant sous un porche constitué d'une pierre permettant également le passage sur l'autre rive du ruisseau.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Limitier les reprises du mur au ciment . Ré-étancher les joints entre les pierres de lavage afin de retrouver les espaces tels qu'ils étaient à l'origine.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 8

Lavoir du Bourg (lavoir Variaux)

Localisation :

Époque de construction :

1827

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6410101825

Longitude : 4,8391516609

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Construit en 1827, il est alimenté par plusieurs sources. Il a été rénové en 2001. Murs en pierre. Joints à la chaux teintée de rose, quelques reprises au mastic. Façade principale très ouverte composée d'une porte principale centrale et de deux ouvertures en arc plein cintre latérales. Plusieurs fissures verticales sont visibles sur cette façade. Le pourtour du soubassement est en joints creux. Le linteau de la porte principale est gravé : "MUNOT MAIRE - DUCROT.V.ADT - 1827" (pour Ducrot Verdun Adjoint). Ouverture arrondie et grillagée à l'arrière. Les niches intérieures se devinent dans l'agencement des pierres vues à l'extérieur. Les façades étaient initialement enduites et ces traces de niches n'étaient alors pas visibles. Les deux évacuations de l'eau se repèrent également sur la façade principale. Toiture en laves dans la partie basse et en petites tuiles plates sur la partie haute. Toiture 4 pans avec un épi au faite du toit. À l'intérieur, ensemble tout en pierre. Vaste bassin en pierre, aux joints creusés entre les pierres à laver. Évacuation latérale de l'eau pour le bassin, et goulotte opposée pour seconde évacuation, le tout en façade principale. Dallage de pierres au sol, dont les parties manquantes ont été reprises au ciment, ainsi que les joints. De l'eau stagne au sol et des mousses se sont développées : problème d'étanchéité de la goulotte d'alimentation en eau. Importantes traces de calcaire au sol. Un caniveau de pierre fait le tour du bassin au pied du banc. Reprises ciment à la base du bassin. Murs de pierre. Joints repris grossièrement, par endroits au ciment. Trois petites niches dans les murs, de part et d'autre du bassin. Deux grandes niches arrondies avec étagère haute en bois. Bancs en pierre sur le pourtour de l'ouvrage, dont une des pierres a été refaite. Joints ciment. Une pierre cassée à un angle. Le charpente a été reprise. Des pièces de bois montrent des traces d'humidité (anciennes ?).

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Reprendre les joints voire les enduits de cet édifice après avoir consolidé la structure. Nettoyer le bassin. Eviter de laisser la végétation s'installer dans l'interstice des pierres (soubassement de la façade principale).

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 9

Lavoir de sermaisey

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,647398836

Longitude : 4,852062032

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Situé à l'angle de deux rues, sous le bas-relief, en-dessous du niveau de la rue. Le lavoir est aujourd'hui peu visible et peu mis en valeur. Les murets sont abîmés par les voitures qui se garent tout contre. Pierres au sol qui protègent l'espace situé dessous et le signalent. Deux escaliers d'accès, l'un vers le bassin et l'autre vers le regard d'évacuation avec grille. Muret de pierre refait avec des joints ciment et couverture reprise en partie en ciment. Pierre à laver d'un seul côté. Alimentation par un regard qui passe sous la route. Problèmes d'évacuation de l'eau qui stagne au pied de l'escalier et concentre les déchets.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Mettre en valeur tout l'ensemble composé à la fois du puits, de l'auge, du bas-relief, de la maison vigneronne et du lavoir. Éviter les reprises au ciment pour les murs. Reprendre le bassin et nettoyer l'évacuation. Protéger le lavoir par l'aménagement de l'espace public autour pour limiter le stationnement des voitures à cet endroit.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 10

Lavoir et Fontaine de sermaisey

Localisation :

Époque de construction :

1827

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,647391176

Longitude : 4,854851529

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Fontaine composée de lits de pierre aux joints en ciment. Deux bornes protègent la fontaine. Jambages de l'ouverture composés de deux pierres uniques debout, surmontées de deux pierres monolithiques pour la couverture. Porte en métal sur laquelle est installée une petite pompe. Ces éléments métalliques sont peints en vert foncé. Quelques points de rouille. Abreuvoir situé le long du lavoir, sur l'arrière de la fontaine. Autrefois il existait une mare servant également d'abreuvoir sur l'arrière du lavoir. Caniveau extérieur enherbé le long du mur du lavoir, constitué d'une rangée de pavés. Lavoir daté de 1827. Murs en pierre. Toiture 4 pans en tuiles plates et laves en partie basse. Porte avec linteau en pierre et arc de décharge. Linteau gravé "Munot Maire - Ducrot V Adt - 1827". Porte en bois. Deux ouvertures en arc plein cintre sur la façade principale, une ouverture latérale. 3 marches et une dalle (mise en place ultérieurement) permettent d'accéder au lavoir. Les dalles du sol sont cassées ou fissurées. Il n'y a pas ou peu d'eau au sol. Niches de tailles différentes des grandes et de toutes petites : linteaux en pierre et tablettes en bois. Bancs du pourtour en pierre veinée de rose comportant quelques éclats. Bassin comportant deux fuites liées aux joints entre les pierres défectueux. Pierres de lavage comportant quelques éclats. Quelques mousses à l'extérieur du bassin mais l'eau reste relativement claire. Sur le pourtour il n'y a pas de goutte en pierre toutefois un creux situé sous les bancs de pierre gère le surplus d'eau au sol. Goutte d'alimentation et d'évacuation de l'eau en pierre. Charpente reprise à certains endroits, toiture également. Enduit refait en 2001 par Jacques Melatier maçon et tailleur de pierre. Laves du toit refaites en 2001 par M. Viret, lavoir

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Reprendre l'étanchéité du bassin. Repositionner les dalles de sol afin de les rendre jointives.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 11

Fontaine du Bourg

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6419034943

Longitude : 4,83778625857

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Fontaine située au croisement de rues. Modèle similaire à la fontaine précédente. Dalle de sol refaite en béton sans accès visible au puits. Moine en pierre calcaire veinée de rose. Socle et moine fendus verticalement, ainsi qu'à l'arrière. Tachés à de nombreux endroits notamment autour du bassin. Déversoir à tête d'animal. Une petite reprise ciment. Espace restreint entre la fontaine et le fil d'eau, très moussu.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Marquer clairement la limite avec l'enrobé et en limiter l'impact. Un pourtour clairement délimité en herbe mettrait en scène l'ouvrage. Nettoyer la pierre autour du bassin afin de limiter l'incrustation dans la pierre des salissures dues aux éclaboussures.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 12

Porche du prieuré

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6421426533

Longitude : 4,84783736024

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Le porche du prieuré est situé sur l'arrière de la chapelle de Lenoux, en empruntant le chemin entre la Croix Bouteille et la Chapelle. Porche en pierre agrémenté de grilles métalliques. Couvertine en pierre. Linteau en bois. Murs courant sur le pourtour de la propriété. En état très variable : végétation, joints creux, couvertine détériorée, ...

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 13

Puit Communal

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,64424526

Longitude : 4,844165609

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Puit en pierres taillées arrondies. Rang du bas en pierres bouchardées. Mécanisme double manivelle en place.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 14

Croix de St Martin

Localisation :

Époque de construction :

1847

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6390271926

Longitude : 4,85372609472

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :


Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Croix implantée à l'ouest de l'église, en léger contrebas, du côté de Laives, au milieu des tombes, en belvédère. Lieu plein de charme. Datée de 1(8)47 (inscription difficilement lisible). Embranchement de deux degrés. Pierres cassées, désolidarisées et comportant des éclats. Lichens en grandes taches blanches. Une partie du socle, le fût et la croix ont été restaurés récemment. Socle de pierre dont une face est gravée, côté église. Haut du socle repris en pierre de taille bouchardé. Base du fût carrée, section ronde galbée et bouchardée. Chapiteau simple. Croix de section ronde. "IHS" apposé sur une plaque côté église et cœur à l'opposé.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyer la pierre pour éviter la prolifération de lichen

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 15

Croix du cimetière

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6443767896

Longitude : 4,84728928381

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Dalle de pierre sur le devant, côté église, quelques éclats importants sur un côté, affaissement. Base du socle sous forme de deux lits en pierres de taille. Les pierres du dessus sont biseautées. Un angle de dessus est cassé. Éclats de certaines arêtes. Enduit sur deux faces. Socle de base carrée, angles arrondis. Lichens blancs en taches sur le dessus du socle. Joints défectueux entre les différentes parties et gagnés en partie par des mousses et plantes. Fût de base carrée de section ronde galbée, posé sur une couronne. Chapiteau composé d'une couronne simple. Croix de section ronde, "IHS" apposé sur une plaque à la croisée opposée à l'église (côté ancienne cure). Côté église, une plaque "INRI" et un cœur. Un trou sur l'un des côtés. Quelques lichens. La croix et le fût penchent vers le sud (et vers l'église ?).

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Des signes d'affaissement général laissent penser qu'une reprise en sous-œuvre serait nécessaire. Limiter la prolifération de la végétation.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 16

Croix Bouteille de Lenoux

Localisation :

Époque de construction :

1626

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6423579718

Longitude : 4,84745952595

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Datée de 1626. Implantée sur des lits de roches affleurantes. Soubassement massif en pierres maçonneries, prenant appui sur la roche. Présence d'un reposoir. Affaissement de quelques pierres sur le côté. Socle gravé sur 3 faces dont un écusson avec calice, difficile à déchiffrer. "Messire Charpy, faite en 1626"... Trous à l'arrière. Mousses nombreuses. Fût de base carrée. Jonction en mauvais état entre fût et socle. Croix de section ronde, récente. Extrémités des branches sculptées en arrondi. Inscription "INRI" apposée. Lichens jeunes et blancs en taches. Jonctions creuses avec le mur de soutènement à l'arrière.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Brosser la pierre pour limiter la prolifération des mousses et de la végétation. Consolider le soubassement pour pérenniser l'ouvrage.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 17

Croix Tapin

Localisation :

Époque de construction :

1878

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6393890935

Longitude : 4,85101451051

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Datée de 1878. Située le long du chemin qui grimpe à l'église Saint Martin. Base en pierre refaite il y a une vingtaine d'années. Lits de pierre avec joints en ciment, mousses. Des murets de pierre encadrent cette base et se poursuivent le long du chemin. Ils sont d'état inégal et souvent pris sous la végétation. Socle en pierre monolithique aux angles biseautés. Base du fût gravée côté chemin "Croix Meunier Munot faite par Petit Imbert 1878". Un éclat important à l'opposé du chemin. Croix en métal ajouré de section carrée. Un soleil à la croisée des branches sur les deux faces dont certains rayons ont été brisés côté chemin. Une plaque "INRI" apposée sur le haut de la croix côté chemin. Le bout des branches est arrondi. Des traces de rouille sur la croix et la plaque qui la scelle dans le socle.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyer les joints des pierres pour limiter la prolifération des mousses. Éviter que la végétation ne détériore les murets qui accompagnent le chemin et mettent en valeur cette croix. Prévenir les points de corrosion pour en limiter l'expansion.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 18

Croix Thiot ou de la Ronde

Localisation :

Époque de construction :

1814

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6443156657

Longitude : 4,8402358495



Description :

Datée de 1814. Située sur une placette triangulaire en herbe, devant des habitations, à côté de deux arbres dont un résineux. Les riverains stationnent contre la croix. 4 petites bornes sont enterrées à chaque angle de la dalle de sol. Cette dalle est partiellement recouverte par la végétation. Socle en pierre comportant un écusson sur les 4 faces, gravé sur 2 faces : "Cette croix a été placée par Jean Virey père propriétaire à St", "Martin de Laives Marie Pourche son épouse l'an 1814". Joints creux entre chaque pierre. Partie supérieure comportant un éclat très important. De nombreux éclats également sur les arêtes. Lichens et mousses. Fût de section ronde très légèrement galbé, de base carrée, gravée. Une niche dont la partie supérieure est cassée. Chapiteau simple. Fût désaxé par rapport au socle. Croix de section ronde comportant une plaque "INRI" apposée d'un côté et un cœur de l'autre côté. Un trou sur la base de la croix. Croix désaxée par rapport au fût.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyer l'ensemble de l'élément à la brosse douce. Consolider le socle par un rejointoiement minutieux. Sensibiliser les riverains à limiter leur stationnement contre la croix.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 19

Croix de la fontaine Muret

Localisation :

Époque de construction :

1823

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6416726957

Longitude : 4,83997035549



Description :

Ouvrage orienté vers le four. À proximité immédiate de la fontaine Muret, plantations arbustives au pied. Quatre pierres de protection aux angles, peu visibles. Emmarchement composé d'une dalle unique en bon état, quelques éclats. Base du socle présentant quelques éclats. Lichens, mousses. Joint creux entre l'embranchement et le socle. Socle biseauté sur le haut. Gravé sur une face d'un cœur "Claude Guy, Marie Durand, 1823". Fût en pierre veinée de rose de base carrée, puis de section ronde, légèrement galbé. Chapiteau carré. Croix de section ronde, quelques éclats. Porte l'inscription "INRI" apposée (N à l'envers) et un cœur sculpté au centre. Trou à la base de la croix, d'un seul côté. Croix légèrement inclinée sur l'arrière.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyer la pierre pour limiter la prolifération des lichens et mousses.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 20

Croix Fricaut

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6468479193

Longitude : 4,85215569945

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Située à un croisement de rues. Socle en pierre gravé sur deux faces non opposées " Cette croix a été élevée à l'honneur de Dieu par Claude Fricaut". Socle enterré en partie, inscriptions difficilement lisibles sur la partie enterrée. Reposoir sur le dessus du socle formant un cœur sur la face principale, de nombreux éclats. Fût de base carrée, brisé et comportant de nombreux éclats. La partie haute du fût et la croix ont été brisées et ont disparu. Lieu peu valorisé où se cumulent des éléments peu esthétiques : mur situé derrière entièrement cimenté avec des joints creux et épais, croix brisée, traitement de l'espace public, entièrement dédié à la voiture...

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 21

Croix Bichet

Localisation :

Époque de construction :

1845

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6508048296

Longitude : 4,85093522264



Description :

Le Bichet était autrefois une unité de mesure. Datée de 1845 restaurée en 1892. 4 bornes protègent la croix située au centre d'un carré d'herbe. Le grillage de la propriété voisine contourne la croix. Emmarchement de deux degrés. Le premier degré comporte de nombreux éclats sur le dessus et aux angles. Certaines pierres sont désolidarisées des autres. Socle de pierre comportant un éclat important. Deux faces gravées : "Érigée à la gloire de Dieu et à l'honneur de St François et de Ste Anne par Sr Fcois Lory adjoint et Madame Anne Lejeu son épouse propriétaire à St Martin de Laives 1845" "Restaurée en 1892 par Mme Anne Lejeu veuve Ferrey et son fils JL Ferrey-Clerget d'une part et C Bressand-Duriaud d'autre part". Une fissure. Les angles sont éclatés. Reposoir en retrait sur le socle. Lichens en grosses taches blanches et jaunes, mousses rases. Fût gravé "O crux ave". Joint creux entre le fût et le socle. Fût galbé comportant deux niches sans statuette. Chapiteau composé d'une double couronne. Lichens en grosses taches jaunes. Base de la croix carrée, très éclatée et fissurée, un trou. Croix de section octogonale puis ronde. Une étoile à 5 branches à la croisée et une plaque apposée "INRI" côté route. Le bout des branches est arrondi. Sur l'arrière, un cœur épais. Lichens jaunes et mousses rases.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyer la pierre dans les règles de l'art pour limiter la prolifération des lichens. Reprendre l'embranchement pour stabiliser l'ouvrage.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 22

Croix de Godefert

Localisation :

Époque de construction :

1758

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6480627745

Longitude : 4,81718354571

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Située en plein champ. Datée de 1758. Quelques ronces et barbelés autour (anciennes clôtures la protégeant ?) Emmarchement d'un degré très choqué. Premier degré : pierres disloquées, désolidarisées voire manquantes. Deuxième degré : pierres désaxées et cassées à deux angles. Socle carré en pierre. Angles arrondis, émoussés. Éclats en partie basse, cassé en partie supérieure. Lichens et mousses. Base du fût gravée "C. DARD, 1758". Joint creux entre la base et le socle. Fût en bon état, pas d'éclat, beaucoup de lichens blancs. Croix de section carrée, beaucoup de lichens. Décorée d'un cœur gravé en partie centrale surmonté d'une plaque inscrite "INRI" et d'un rond gravé à l'arrière. Nombreux éclats, pierre émoussée.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Sensibiliser les agriculteurs à la valeur patrimoniale de cette croix et à la nécessité de la protéger et de l'entretenir. Établir un périmètre de protection autour de la croix. Nettoyer la pierre, consolider la base, ré-axer l'ensemble de l'élément.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 23

Croix de fontaine Gerbier

Localisation :

Époque de construction :

1804

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6442259994

Longitude : 4,83309940136

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Croix située à l'intersection entre la route de Lalheue et la rue Fontaine Gerbier, calé devant deux frêles frênes. Datée de 1804. Emmarchement de 4 degrés. Nombreux éclats, un angle cassé dégradation récente. Lichens. Reprise de joints au mastic blanc, joints creux. Repère IGN. Socle en pierre fendu horizontalement et verticalement. Reprise des joints aux quatre angles, très blancs. Gravé d'un côté, reprise des lettres avec un instrument tranchant : "Cette croix érigée par la famille Bressand en 1804 a été restaurée par Claude Bressand et Marie Duriaud en 1889" Base du fût reprise au ciment, ainsi que les joints. Fût galbé de section ronde. Fût cassé aux 1/3 bas et réparé au ciment. La croix a été fixée sur le fût sans chapiteau, avec reprise au ciment. Croix en bon état, gravée d'un cœur au centre et "INRI" au sommet. Quelques éclats.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Réparer l'emmarchement afin de limiter les dégradations ultérieures. Éviter les reprises au ciment. Réparer et consolider le socle pour éviter que la pierre n'éclate davantage. Cette croix, accompagnée des arbres, constitue un beau point de repère sur la route de Lalheue. Anticiper et prévoir le renouvellement des deux arbres.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 1

Lavoir du Moulin

Localisation :

Époque de construction :

1868

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,64807789

Longitude : 4,785448936



Description :

Ouvert en façade, il présente un long bassin en pierre de taill. Il a vraisemblablement été utilisé jusqu'à la fin des années 1940 et a été entièrement restauré en 1999 par la municipalité, puis par l'association locale Lalheue Pierres d'Autrefois qui a pris le relais et l'a remis en eau au début des années 2000. Ce bâtiment, de forme rectangulaire, comporte une extension sur le côté. Son toit à longs pans, agrémenté d'une croupe, couvre la totalité de l'édifice. Il est en appareillage brique et pierre, le soubassement est en pierres taillées. Un lit de briques est présent sous les appuis des ouvertures. L'accès au lavoir se fait en contrebas suivant deux escaliers opposés sur façade principale et les portes en bois ferment uniquement à mi-hauteur. Le dallage est en béton avec une rigole tout autour du bassin. Des bancs/tablettes en pierre sont présents sur le pourtour du bâtiment et encadrent le bassin allongé en pierre.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Modifier la pente du terrain à l'extérieur du lavoir pour évacuer l'eau vers la Grosne et non vers le lavoir. Surveiller l'état de la poutre qui présente de dégradations extérieures.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 2

Bascule

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6473375868

Longitude : 4,79255716673

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Le poids est protégé par une plaque métallique. Un petit bâtiment attenant, alliant briques et maçonnerie enduite, protège la balance. Quelques éclats dans l'enduit ciment. Planches de rives non protégées par l'enduit par endroits. Bas de murs et des piliers briques dégradés. Angles des murs en brique éclatés. L'ensemble est accompagné de poteries et d'un chariot plantés. À l'arrière, plate-bande plantée devant la haie intéressante car elle constitue un fond et anime l'espace public.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Privilégier des plantations en pleine terre pour éviter le stationnement sur le poids tout en permettant le passage piéton des riverains. Laisser la verdure pousser autour des éléments au sol.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 3

Puits de la cure

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6476519135

Longitude : 4,79294673115

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Mauvais

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Moyen



Description :

Situé dans la cour intérieure de l'ancienne cure, côté rue (future cour publique). Soubassement en pierres maçonneries. Beaucoup de joints creux. Margelle en pierre d'un seul tenant, reprise ciment sur le devant. Pilastre présentant une fissure traversante. Mécanisme bon état. Jolie manivelle. Pierre sommitale avec éclats. Trou du puits protégé par plusieurs éléments disparates. Mousses et lichens.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 4

Croix du Quart Goin

Localisation :

Époque de construction :

1682

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,647047227

Longitude : 4,791934877

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Marque le carrefour de la rue principale et de la rue du Quart Goin. Espace à son pied juste gravillonné. Cette croix a été élevée en 1682 par Nicolas Rameau. Quatre pierres de protection aux angles. Emmarchement de deux degrés en pierre avec une base haute. Joints et reprises assez importantes au ciment. Pierre fendue. Sur le degré supérieur, une pierre fendue, altération de la pierre. Un éclat sur un coin. Poches d'eau sur partie supérieure. Socle en deux parties. Joints entre l'emmarchement et ces deux pierres au ciment, ils se creusent. Base du fût assez abîmée dans sa partie inférieure, éclats, trous. Fût de section ronde en bon état, présente quelques trous. Croix ronde, bon état. Inscription "INRI" apposée sur une plaque.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Dégager le pied de l'ouvrage pour l'asseoir, mieux marquer le carrefour. Éviter d'y apposer des panneaux indicateurs ne mettant pas en valeur l'ouvrage.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 5

Eglise Sainte Madeleine

Localisation :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,647749721

Longitude : 4,793100456

Époque de construction :

11ème siècle

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

L'église de Lalheue est dédiée à Sainte Madeleine. Elle est construite au centre du bourg, au point le plus élevé. Son abside est très ancienne ; l'origine daterait de 1005 à 1007 (église classé site archéologique du Moyen-Age). Elle fut reconstruite et agrandie à différentes reprises et pour la dernière fois en 1875. L'extérieur de l'édifice présente dans sa partie sud une portion d'appareillage roman. Le chœur daterait du XIIIe-XIVe siècle, la nef du XVIe siècle. Les chapelles ont été construites en 1825. Des bribes de registre paroissial, qui demeurent aujourd'hui, attestent de la tenue de l'état civil depuis 1667. L'horloge du clocher est également signalée depuis 1790 dans les documents communaux. Elle se remontait chaque jour. Elle fut détruite par la foudre en 1875 ; les engrenages et les poids étaient encore en place en 1890. En 1930, on installa une horloge électrique. Pour la payer, on employa les fonds provenant de la vente des chênes d'affouage ; l'horloge fut ainsi baptisée la « Voix des Chênes »

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Une statuette située dans le mur du chevet de l'église, difficilement visible pour qui ne connaît pas est à protéger.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 6

Pigeonniers et colombier

Localisation :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,646748183

Longitude : 4,790536809

Époque de construction :

17ème siècle

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Pigeonnier et porche constituant avec la maison située en arrière plan, un ensemble bâti exceptionnel en sortie de bourg.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 7

Croix de la Ruelle

Localisation :

Époque de construction :

1684

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,645467822

Longitude : 4,789578825

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Moyen



Description :

Élevée en 1864 par Mazoyer. Située dans une propriété privée agricole, face aux prés, à l'angle de deux chemins. Calée contre du buis et des panneaux indicateurs de chemins de randonnée. Emmarchement d'un niveau, bon état, récent. Socle fissuré et cassé à plusieurs endroits, sur tous les côtés. Mousses et beaucoup de lichens. Pierres supérieures se disloquent, se séparent aux angles. Fût de base carrée, puis de section octogonale. Deux niches opposées. Beaucoup de lichens surtout en partie basse. Chapiteau carré. Bon état. Manque la croix. Reste le fer d'accroche.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyer l'ouvrage à la brosse douce pour limiter la prolifération des lichens.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 8

Croix de l'Eglise

Localisation :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,64777531

Longitude : 4,793376207

Époque de construction :

1518

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Croix la plus ancienne de la commune, érigée sur l'ancien cimetière, en 1518. Dalle de pierre au sol (pierre sur laquelle on reposait les cercueils). Base très imposante constituée d'énormes blocs de pierres de tailles différentes. Joints creux, trous d'eau sur le dessus. Lichens. Socle d'un seul bloc de pierre, très massif, à base ronde. Quelques trous. Lichens. Sculpté sur 4 côtés en forme de croix. Cassé d'un côté. Joint creux très large entre ces deux blocs. Base du fût carrée, gravée d'un côté, certaines inscriptions difficilement lisibles : "il y a cent jours d'indulgence tos ceux qui diront un pater et un Ave devant cet croix accordé par le (cadinali araceli enla) 1518". Cassé à un endroit à la base. Fût de section ronde en bon état. Penche vers l'église. Croix ronde, ornée de marguerites sur le devant, l'arrière et sur l'extrémité des branches. Elle penche vers l'église et est désaxée.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Vérifier l'étanchéité de la toiture à la jointure des différents bâtiments. Mettre en valeur le four et le pigeonnier. Le troisième bâtiment semble pouvoir être ôté sans porter atteinte au caractère des deux autres.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 9

Ancienne cure et ses dépendances

Localisation :

Époque de construction :

1831

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,647461992

Longitude : 4,792790168

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Mauvais

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

L'ancienne cure a été entièrement restaurée par la commune en 2012. Ses dépendances abritent deux fours à pain et "à pizza", et un pigeonnier.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Conserver autant que possible les ensembles bâtis qui cadrent et rendre plus intimes ces lieux publics.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 10

Pont Blanc

Localisation :

Époque de construction :

1784-1790

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6542575267

Longitude : 4,79545550888

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Pont de pierre sur la Grosne, appelé Pont Blanc, édifié en 1784 sur les plans d'Emiland GAUTHEY, célèbre architecte chalonnais, devenu un haut lieu des manifestations locales et de détente pour les familles ou adeptes de la pêche.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 11

Moulin de Cruzille

Localisation :

Époque de construction :

12ème siècle

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6472112707

Longitude : 4,81033618786

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Intérêt :

Bon

État sanitaire :



Description :

Géographiquement, c'était l'ultime moulin dans la partie aval du cours d'eau avant sa confluence dans la Grosne.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 12

Moulin de Lalheue

Localisation :

Époque de construction :

12ème siècle

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6481578012

Longitude : 4,78435122677

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Jadis propriété des moines de La Ferté, 1487, et jusqu'en 1971, l'un des moulins les plus importants de la vallée. Le débit de la rivière avait permis la construction d'un imposant bâtiment, aujourd'hui en partie détruit. L'activité minoterie a cessé à la fin des années 1960.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 13

Croix d'en amont

Localisation :

Époque de construction :

1778

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6448494702

Longitude : 4,78531980574

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Datée de 1778. Située dans un champ en bordure de route, juste à la sortie du bourg. Cernée par les ronces. A certainement été choquée par un engin agricole. Emmarchement en pierre. Cassé sur un côté et un angle. Socle gravé d'un côté : "1778 C. Picard". Une avancée en partie haute en forme de pointe. Lichens, mousses. Fût de base carrée puis de section ronde, très galbé en partie basse, s'effile vers le haut. Beaucoup de lichens. Penche vers la route. Croix de base carrée. Pierre émoussée. Un trou de fixation ? Couronne d'un côté, cœur et inscription "INRI" de l'autre. Empâtement à l'extrémité des branches dont un est cassé. Croix désaxée et certainement fixée de façon inversée devant/derrière. Penche à droite depuis la route.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Sensibiliser les riverains à la valeur de ces ouvrages afin d'en limiter la dégradation notamment par les engins agricoles. Reprendre le soubassement pour remettre d'aplomb l'ouvrage et le pérenniser.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 14

Croix Monnot

Localisation :

Époque de construction :

1816

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6491573143

Longitude : 4,7981995764



Description :

Croix située sur l'arrière du village, à la croisée de deux chemins. Érigée en 1816 par L. Monnot. Soubassement hexagonal, tourné vers l'église. Emplacement visible d'une ancienne plaque gravée mais aujourd'hui remplie de ciment. Socle, fût et croix ont été ôtés au printemps 2012 et sont en cours de réfection. Traitement arbustif en pied bien composé, lieu agrémenté d'un banc.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Conserver et entretenir le fleurissement tel quel.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 15

Croix du Buisson Roncin

Localisation :

Époque de construction :

1812

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6586770124

Longitude : 4,78755139268



Description :

Datée de 1812. Croix située en sortie de hameau. Poteau téléphonique. Plantations en pied. Une borne de protection à un angle. Soubassement d'un niveau gagné par les fougères. Certaines pierres se délitent. Joints creux. Quelques lichens. Végétation entre le soubassement et le socle. Socle biseauté en partie supérieure. Gravé sur une face côté route : "F. Bicornet maire 1812". Pas de fissures apparentes. Base du fût carrée gravée : "O crux Ave spes unica". Fût de section ronde, galbé, pierre bouchardée. Chapiteau carré, cassé à un endroit. Croix de section ronde. "IHS" gravé au centre sur une face. Rosaces au bout des branches. À la croisée, une rosace gravée peu visible aujourd'hui.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les lichens sans abîmer la pierre. Renforcer les plantations en pleine terre. Enterrer les réseaux permettrait de mettre en valeur les édifices.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 16

Croix centrale du cimetière

Localisation :

Époque de construction :

1843

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6421370792

Longitude : 4,79575405128



Description :

Au milieu du cimetière, ensemble de trois croix alignées, orientées vers l'église du village, accompagnées de quatre majestueux cyprès érigés en carré. Cimetière assez champêtre. Datée de 1843. Soubassement organisé sur trois niveaux. Partie basse composée d'un marche dont les pierres s'affaissent vers le centre et s'écartent entre elles. Le second niveau est composé de quatre grosses pierres qui s'effondrent. Troisième niveau composé d'un lit de pierre en débord formant margelle. L'ensemble du soubassement s'affaisse vers le centre et présente des écartements importants entre les pierres. Joints creux. Socle monolithique, gravé sur 4 faces, inscriptions peu lisibles. Fissures en partie haute tout autour et en partie centrale. Base du fût gravée, inscription peu lisible. Fût de section carrée puis octogonale. Quatre niches en partie haute. Double chapiteau carré. Croix de section carrée comportant une couronne d'entrelacs à la croisée. Fleur simplifiée à chaque extrémité de branche. "INRI" apposé mais peu lisible. Un Christ en croix a été rajouté ultérieurement. L'ensemble penche vers l'est.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Reprendre le soubassement pour pérenniser l'ouvrage. Nettoyer à la brosse douce. Le cimetière est agréable à parcourir grâce à l'animation apportée par la végétation (arbres, arbustes, vivaces...) : permettre à l'herbe de se développer jusqu'au pied des ouvrages et des tombes.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 17

Croix F. Jeunet

Localisation :

Époque de construction :

1841

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6421878184

Longitude : 4,79579994564



Description :

Située sur le côté droit de la croix principale et des cyprès. Datée de 1841 (?). Soubassement composé de quatre lits de pierre. Le niveau supérieur est composé de deux marches de pierre formant margelle. Pierres en mauvais état, voire manquantes à certains endroits. Éclats, mousses. Partie supérieure très dégradée. Socle monolithique, fissures sur quatre faces. Un reposoir. Socle gravé sur une face dont les inscriptions sont difficilement lisibles. Éclats à la base, lichens. Deux petits cyprès ont pris racine dans l'interstice entre le socle et la base du fût. Fût de section carrée puis octogonale, galbé. Niche au 2/3 haut, côté église. Double chapiteau carré. Croix de section carrée, manque une branche. Couronne d'entrelacs à la croisée. Une plaque apposée "JN" en partie cassée au sommet. Le pourtour de la croix a été désherbé avec des herbicides.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les lichens et mousses sans abîmer davantage la pierre. Enlever les petits cyprès (renouvellement des anciens dans le cimetière ?). Reprendre les joints et consolider le soubassement. Éviter les herbicides.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 18

Croix C. Duprey

Localisation :

Époque de construction :

1843

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Bon


État sanitaire :

Bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6420976952

Longitude : 4,7956871851



Description :

Située au cœur des deux thuyas de droite, peu visible. Datée de 1843. Soubassement composé de deux niveaux. Premier niveau composé de quatre lits de pierre, joints creux, rejointoyés par endroit. Deuxième niveau composé de pierres formant margelle, se désolidarisant les unes des autres. Lierre qui se développe en face principale. Traces d'anciens lierres ôtés. Socle monolithique, cerclé de métal. Un choc important à l'arrière. Gravé sur une face, inscriptions difficilement lisibles : "Erigée en 1843 par Claude Duprey neveu et Marie Dodey son épouse e, l'honneur de...". Fissures importantes. Base du fût carrée puis section octogonale. Une niche. Double chapiteau carré. Croix de section carrée, une couronne d'entrelacs à la croisée et une plaque apposée "INRI".

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les lichens et mousses sans abîmer davantage la pierre, ôter à nouveau le lierre. Reprendre les joints et consolider le soubassement.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 19

Croix de la Garenne

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6357990233

Longitude : 4,79862686564

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Située sur un accotements, derrière un fossé à la croisée de 4 chemins. Quatre bornes de protection dont une renversée et remplacée en juin 2012. Soubassement plutôt en mauvais état, joints cimentés et pierres enduites de ciment en partie. Pierres qui se désolidarisent. Il semble avoir subi plusieurs chocs. Socle gravé sur trois faces, inscriptions illisibles. Orientation étonnante, socle orienté vers l'église et le village mais la croix est tournée vers la route. Socle en pierre très éclaté, en mauvais état. Un reposoir côté église. Lichens. Creux entre le socle et la base du fût. Base du fût gravée "O crux Ave spes unica". Fût de section carrée, galbé, biseauté aux angles avec décoration de chandelles stylisées. Nombreux lichens. Chapiteau simple, carré. Un angle cassé, éclat. Croix simple de section carrée comportant des fleurs en croisillon au bout de chaque branche. "INRI" apposé sur une plaque.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Rénover et consolider le soubassement, relever la pierre de protection. Sensibiliser les particuliers et employés communaux à la valeur de ce patrimoine pour limiter les dégradations lors de manoeuvres avec des engins. Nettoyer la pierre à la brosse douce pour limiter les dégradation et ôter les lichens et mousses.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 20

Mur et portail du cimetière

Localisation :

Époque de construction :

1869

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6420165094

Longitude : 4,79517141661

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :


Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

L'ancien porche a été tronqué en partie haute. Mur en mauvais état, certaines parties ont été consolidées par des tirants métalliques. Couvertines en pierre dont certaines ont gelé, se délitent, d'autres se déchaussent. Fissures importantes dans le mur notamment à la gauche de l'entrée. Deux jardinières en béton sont installées dans l'angle du mur. Entièrement restauré côté route en 2021 par la commune

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Reprendre le mur en partie pour le consolider et le pérenniser. Privilégier les plantations en pleine terre.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 21

Portail de la mairie

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6471425069

Longitude : 4,79218336481

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Murs, piliers et porche piéton qui ferment la cour de l'école et donnent accès à la mairie du village.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Conserver autant que possible cet ensemble qui limite l'espace de la rue et constitue un élément d'accueil pour les usagers des bâtiments publics.

Source :

Éléments repris de l'inventaire du CAUE

n° 1

Lavoir

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,568242968

Longitude : 4,699367436

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Lavoir couvert en bon état, toiture avec représentation d'un oiseau (jeu de tuiles).

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction ou modification interdite Amélioration ou rénovation possible du sol fait de dalles abimées. Environnement proche mérite un traitement pour le valoriser... débroussaillage élagage d'arbres ...

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 2

Pompe à eau

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,569115446

Longitude : 4,702443929

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Moyen



Description :

Pompe à eau ancienne avec bac en pierre adjacent.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Interdiction d'enlever ou de détruire cet ensemble, témoin du passé du village.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 3

Croix

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,558813672

Longitude : 4,673963092

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon

Description :

Croix en pierre.



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction ou dénaturation interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 4

Pompe à eau avec bac en pierre

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,556484808

Longitude : 4,675009153

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Pompe à eau avec son bac en pierre.



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction ou dénaturation interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 5

Pont de Cortemblin

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,55470937

Longitude : 4,669043921

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Ancien pont en pierre à 5 arches.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite en raison de son intérêt architectural.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 6

Monument aux morts

Localisation :

Époque de construction :

Post 1918

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,567437629

Longitude : 4,682168253

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Monument aux morts avec l'aigle en bon état (non détruit par les Allemands).

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A conserver et maintenir en bon état.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 7

Calvaire

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,564665259

Longitude : 4,67997957

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Croix en pierre située à l'entrée du bourg.



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 1

Lavoir de Cruzille

Localisation :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,574333554

Longitude : 4,837080897

Époque de construction :

Estimée à la 2nde moitié du XIX^e siècle. Fontaine plus ancienne, estimée du XVII^e siècle.

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Ce lavoir est construit en contre-bas du Bourg et de Mortchateau, à proximité d'une source. Il comprend la fontaine, le lavoir, l'abreuvoir. L'ensemble du lavoir est en état correct (hormis la toiture, présentant des besoins de rénovation). Une équipe d'habitants, il y a quelques années, a aménagé et entretenu la source qui l'alimente. Un panneau pédagogique relate la vie autour de cette source d'eau et du lavoir. Il est situé en face du hameau du Bourg, de l'autre côté de la route départementale, en contre-bas de Mortchateau. Un habitant le fleurit.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 2

Lavoir de la place de la Fontaine

Localisation :

Époque de construction :

XIXème siècle

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,573009839

Longitude : 4,846455888

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Sur la place de la Fontaine, hameau de Dulphey, il y avait 2 lavoirs. Le plus important a été démonté il y a de nombreuses années. Subsiste le plus petit, en contrebas de l'ensemble constitué de la citerne, de la pompe et de l'abreuvoir. Cette place constituait un espace ouvert, d'accès à l'eau pour les habitants, pour les animaux et pour les lavandières, espace public important de la vie d'autrefois. L'ensablement du Dulphey (ruisseau) entraîne régulièrement l'inondation du lavoir.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 3

Lavoir dit de la source de Montat

Localisation :

Époque de construction :

XIXème siècle

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,567789152

Longitude : 4,823016064

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Mauvais

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Edifice de plan rectangulaire, à ciel ouvert. Bassin rectangulaire en pierre de taille. Il est isolé, dans la forêt, à la sortie du hameau du Bourg.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 4

Pigeonnier

Localisation :

Époque de construction :

Moyen âge

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,55897915

Longitude : 4,858556674

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Ce pigeonnier est situé à la sortie du hameau de Charmes en direction d'Ozenay. Il serait un élément du doyenné de l'abbaye de Cluny. Il est bâti en pierre sèche, à l'origine enduit, et possède un toit conique recouvert de tuiles plates petit moule.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 5

Chapelle

Localisation :

Époque de construction :

XIXème siècle

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,57354556

Longitude : 4,849584685

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Bâtiment hexagonal avec une petite sacristie accolée. Construit en pierre calcaire de couleurs rose et jaune. Toiture en zinc de forme hexagonale surmontée d'un lanterneau en pierre (petite croix de pierre).

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 6

Monument aux Morts

Localisation :

Époque de construction :

1923

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,573645679

Longitude : 4,849378155

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Sur un piédestal, un ange ailé qui tient levé un bras et porte une couronne de lauriers. Élément situé dans un petit parc en gravier, devant la chapelle. Son accès se fait par quelques marches en surplomb de la route départementale, à l'entrée du hameau de Dulphey.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 7

Petite maison dite La Maison du Pauvre

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,57444962

Longitude : 4,845484258

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Dans l'angle du mur d'enceinte de la Mairie, le long de la route départementale. Bâti en pierre surmonté d'un toit à quatre pans recouvert de tuiles plates petit moule. Une seule et petite pièce avec plancher en bois.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 8

La Bascule

Localisation :

Époque de construction :

Estimée du début du XXème siècle

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,574398132

Longitude : 4,846443818

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

La bascule est composée d'un petit bâtiment d'une pièce, dans lequel est installé la bascule avec le système de pesée. Devant lui, le plateau de pesée a été transformé en parterre de fleurs.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 9

Lavoir

Localisation :

Époque de construction :

Estimé XIXème siècle

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,571860797

Longitude : 4,84878874

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Petit lavoir, installé le long du Dulphey, en aval du lavoir de la Fontaine. Ouvert, en pierres taillées, un seul côté pour les lavandières. Il est ceint entre deux maisons.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 10

Pompe et abreuvoir place du Calvaire

Localisation :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,574496636

Longitude : 4,832538576

Époque de construction :

Estimé XIXème siècle

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Pompe en fonte verte et auge en pierre, accompagnés d'un pavage en pierre, situés sur la place du Calvaire.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 11

Fontaine rue Saint Georges

Localisation :

Époque de construction :

Estimé XIXème siècle

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,575446451

Longitude : 4,832188548

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Citerne circulaire avec une pompe en fonte verte et une auge en pierre, situés en bord de la rue Saint Georges.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 12

Cadole (hameau de Charmes)

Localisation :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,560851597

Longitude : 4,860933782

Époque de construction :

2011

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Cadole entièrement reconstruite. Située sur une placette triangulaire à l'entrée du hameau. Inaugurée le 1er octobre 2011. En bon état, mais traces d'humidité.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 13

Croix Tury

Localisation :

Époque de construction :

1870

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,573466323

Longitude : 4,85241911

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Croix située à l'entrée est de Dulphey, à l'intersection entre RD215 et RD182. A été cassée en 1995-96. Croix entièrement refaite. La croix est fleurdelisée, de section octogonale, sans rien au croisillon, mais elle porte l'inscription INRI à son sommet. Le fût est octogonal et posé sur un dé, sur lequel on lit la salutation classique : « O CRUX AVE SPES UNICA ». Le socle est plus ancien. Il s'élargit en tablette dans sa partie supérieure. Sur la partie verticale : « ERIGEE EN L'HONNEUR DE LA STE VIERGE ET DE ST CLAUDE PAR BERNARD CDE. PERE ET FILS CNE. PERRAT ET BD .VNE. PERRAT LEURS ÉPOUSES 1870 ». Enfin sur le piédestal : « BENITE PAR MR VIROT CURE DE MANCEY LE 24 MAI 1870. »

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 14

Croix (Place du Calvaire, Bourg)

Localisation :

Époque de construction :

1857

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon


État sanitaire :

Moyen

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,574397073

Longitude : 4,832699509



Description :

Située sur le côté de la place, devant deux maisons. Socle monolithique gravé sur deux côtés : "cette croix a été érigée par... souscription... des fidèles... 14 août 1857" (à l'arrière) "O crux ave spes unica" "cette croix a été réhabilitée en 1902 par MLE FSE Vincent". Socle cassé à plusieurs endroits. Lichens. Reposoir intégré à la partie supérieure. Fût de base carrée, puis s'élevant en section octogonale, biseauté avec de longues bougies élancées. Fissuré. Très abîmé à l'arrière, se délite. Chapiteau octogonal portant une croix en fer ouvragée avec le Christ en croix (cf. CAUE 2012).

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 15

Mur de l'église, au Bourg

Localisation :

Époque de construction :

XIXème siècle

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Moyen

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,576161982

Longitude : 4,832322994



Description :

Toute la partie est du talus de l'église est soutenue par un mur en pierre en mauvais état général. Les pierres, gélives, se délitent. La route est en contrebas de ce mur.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 16

Croix derrière l'église

Localisation :

Époque de construction :

XIXème siècle

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Moyen

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,57617528

Longitude : 4,832302542



Description :

Église et croix sont surélevées par rapport à la route grâce à un mur de soutènement en pierre. La croix fait face à la vallée. Fût de section ronde en bon état. Chapiteau ouvragé comportant des volutes et une frise. Base de la croix cassée. De base carrée, de section ronde. Porte des fleurs aux extrémités des branches et l'inscription "INRI" apposée en partie haute (Cf. description du CAUE 2012).

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 17

Croix du cimetière

Localisation :

Époque de construction :

1843

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Moyen

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,577587277

Longitude : 4,833980264



Description :

Croix de section octogonale, en pointe de diamant, au bout des branches, érigée sur un socle de pierres de taille, avec inscription sur la face principale datée de 1843.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 18

Mur et portail du cimetière

Localisation :

Époque de construction :

XIXème siècle

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,577615915

Longitude : 4,833651121

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Le cimetière est situé dans le hameau du Bourg. Murs d'enceinte du cimetière, en contrebas de la route départementale. Murs au nord en mauvais état. Eroulement d'une partie du mur en 2021, suite à de fortes pluies (travaux de soutènement et reconstruction à faire). Le porche monumental a été repris (changement des pierres de la partie haute en 2019-2020).

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 1

Cabine téléphonique

Localisation :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,619002153

Longitude : 4,84369013

Époque de construction :

Fin XXème siècle

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Petit édicule -aussi appelé Publiphone - installé en ~1995 par France Télécom sur le domaine public au centre de la zone urbanisée de la commune. Par délibération du 24 juin 2016, le conseil municipal a décidé de conserver ce vestige du patrimoine de communication publique. En ~1950 une cabine téléphonique existait déjà. Elle était installée dans le bourg à l'étage de la maison située à l'entrée du village (réf INA 1976), et accessible par l'intermédiaire de la propriétaire.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Cet élément constitue une curiosité ou un souvenir pour les anciens, et une découverte pour les jeunes générations. Maintien dans son état initial tant que cela ne pèse pas de façon insupportable sur les finances de la commune.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 2

Calvaire

Localisation : Bourg

Époque de construction :

1868

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,620856201

Longitude : 4,841892044



Description :

Daté de 1868. Implanté à l'entrée ouest du bourg au bord de la VC2, contre une haie. Restauration et traitement contre les infiltrations faits en 1991. Emmarchement de deux degrés. Socle ceinturé en fer, gravé sur une face. Reposoir rond sur le dessus. Fût rond légèrement galbé. Une niche qui ne comporte plus de statue. Inscriptions à la base "O crux ave". Chapiteau sous forme de couronne ronde puis carrée. Croix de section carrée. Christ en métal tourné vers le village, inscription "INRI" gravé au dos de la croix.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction ou dénaturation interdite. Nettoyer à la brosse douce les lichens et les mousses.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 3

Croix

Localisation : Bourg

Époque de construction :

1841

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,621635631

Longitude : 4,844123642



Description :

Daté de 1841. Implanté au nord du bourg, à l'entrée du sentier de découverte de la nature. Simplement mise en valeur par l'accotement enherbé, la végétation arborée et la vue plongeante sur le vallon. Double socle : - premier socle sous forme de deux lits de pierres taillées avec joints ciment plus récents - second socle en pierre gravé sur une face. Reprises ciment. Un reposoir en saillie, carré. Fût de base carrée et de section ronde, légèrement galbé et fin, élancé. Chapiteau simple sous forme d'une couronne carrée surmontant une couronne ronde. Croix de section ronde. Inscription "INRI" apposée côté chemin.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction ou dénaturation de l'élément interdite. Nettoyer à la brosse douce les lichens et les mousses. Préserver la simplicité du lieu.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 4

Croix

Localisation :

Époque de construction :

1862

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,620697173

Longitude : 4,843457783



Description :

Datée de 1862. Restaurée en 1880. Implantée devant la chapelle. Emmarchement relativement haut, de deux degrés. Socle en pierre aux angles arrondis. Fût de base carrée gravé sur deux faces. Section ronde. Chapiteau carré simple surmonté de couronnes arrondies. Croix en pierre aux branches empâtées, de section carrée. Porte l'inscription "INRI" apposée et un petit cœur biaisé sculpté.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction ou dénaturation de l'élément interdite. Préférer les plantations en pleine terre, à l'arrière et au pied de l'ouvrage : elles créeront un fond pour mettre en valeur l'élément et protégeront le devant de l'emmarchement en imposant une certaine distance au stationnement des véhicules. Éviter le nettoyage corrosif au karcher qui ne respecte pas la pierre.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 5

Croix

Localisation : Sur Meut

Époque de construction :

1742

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,624735328

Longitude : 4,844227577

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Datée de 1742 (regravée avec une pointe trop fine). Située le long du sentier qui mène du village aux vignes, dit "chemin rural de Laives à Montceaux". Mise en valeur par le fond arboré (chênes) ; haut parfois dissimulé par la végétation. Une marche haute sous forme de lits de pierre dont une des pierres de réemploi est gravée. Joint ciment. Socle en pierre, gravé sur la face côté sentier. Écart importants. Fût de section ronde à base carrée, comportant quelques éclats. Chapiteau simple sous forme de couronne arrondie. Croix simple, de section ronde.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction ou dénaturation interdite. Nettoyer à la brosse douce les lichens et les mousses. Croix bien mise en valeur par le paysage et la végétation en fond de plan. Dégager légèrement les branchages vers la partie haute de l'ouvrage.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 6

Fontaine, abreuvoir, lavoir

Localisation :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,615785578

Longitude : 4,842856298

Époque de construction :

Fontaine : existait en 1825 ; Lavoir : construction non encore décidée en 1825 (référence : compte-rendu de conseil municipal du 1er mai 1825)

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Fontaine, abreuvoir et lavoir à ciel ouvert, forment un ensemble hydraulique très intéressant le long de la route VC1 au niveau du hameau de Ragny. Un mur de soutènement en pierre crée un fond de plan à ces ouvrages. L'ensemble a été restauré en 2018 par l'association TREEMPLIN Homme et Patrimoine à travers un chantier d'insertion. Fontaine : Mur de pierre situé sur l'arrière qui se poursuit en fond d'abreuvoir et avant la fontaine. Toit en laves. Murs en pierre. Arc plein centre en pierre autour de l'ouverture. Pierres de taille disproportionnées par rapport à l'ouverture. Présence d'une pierre d'appui en léger retrait. Abreuvoir et goulotte : En pierre, ils relient la fontaine au lavoir. Lavoir : Bassin assez réduit, à l'échelle du hameau. En plein air, non fermé. La pelle (le "thou") a été refait à l'identique en 2018. Murets Proximité de la fontaine et en bout de lavoir pour maintenir la terre Pavage : En pierre ; crée en 2018 lors de la restauration de l'ensemble.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction ou dénaturation interdite. Se référer à l'inventaire du patrimoine de MONTCEAUX-RAGNY réalisé par le CAUE en 2012.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 7

Pompe, puit, auge

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,621007908

Longitude : 4,843096461

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Pompe en fonte, peinte en noir. Système circulaire Deux marches forment un socle et un accès à la pompe. Auge en ciment, plantée. Puits : caractéristiques et profondeur non déterminées.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction ou dénaturation de l'élément interdite. Se référer à l'inventaire du patrimoine de MONTCEAUX-RAGNY réalisé par le CAUE en 2012.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 8

Pont

Localisation :

Époque de construction :

1er mai 1825 : décision du conseil municipal de construire le pont sur le "ruisseau de Montceau".

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,618941476

Longitude : 4,84501424

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Pont en pierre

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction ou dénaturation de l'élément interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 9

Calvaire

Localisation :

Époque de construction :

1877 (selon l'inscription gravée)

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,62382014

Longitude : 4,84798741836

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Daté de 1877. Implanté le long de la VC1, sur une propriété privée, au pied d'un grand noyer. Socle en pierre, gravé sur une face "Érigé à la gloire de Dieu par l'église Valentin Jaboutin Anne sa femme à l'église... 1877". Fût de base carrée gravée "O crux ave". Section ronde. Une niche sans statuette. Chapiteau carré simple. Croix de section carrée, porte l'inscription "INRI". Traces d'accroche d'un Christ en croix.



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction ou dénaturation de l'élément interdite. Se référer à l'inventaire du patrimoine de MONTCEAUX-RAGNY réalisé par le CAUE en 2012.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 10

Clos de mur

Localisation :

Époque de construction :

avant 1830 (selon un témoignage)

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,619203089

Longitude : 4,844450333

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :


Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Face au lavoir-fontaine En Fralin s'étend un potager privé clos de mur. Cet espace ouvert au creux du vallon constitue un très beau lieu à préserver. Les murs, bas, reconstruits par les propriétaires au début de leur retraite dans les années 1990, délimitent un espace triangulaire en contre-bas du verger communal. Le témoignage d'une native de MONTCEAUX-RAGNY en 1933, mentionne que le petit jardin entouré d'un murger était, d'après ses grands-parents, une chènevière avant d'être un potager, depuis au moins les années 1830. D'autres témoignages signalaient que ce jardin servait également à préparer les plants de vigne.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction ou dénaturation de l'élément interdite. Se référer à l'inventaire du patrimoine de MONTCEAUX-RAGNY réalisé par le CAUE en 2012.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 11

Chapelle Saint-Isidore

Localisation :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,620698798

Longitude : 4,843710044

Époque de construction :

1679 (selon inscription gravée au dessus de la porte)

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Datée de 1679, gravée dans la pierres au-dessus de la porte. Perçue depuis le bourg, la chapelle implantée en hauteur par rapport à la rue. La construction se découvre sur le fond boisé du coteau est du vallon. Porte en bois. Clocheton en pierre situé sur le pignon principal ouest, au-dessus de l'entrée, surmonté d'une croix métallique comportant un cœur au bout des branche. Croix en pierre sur le pignon est. A l'intérieur, chapelle entièrement peinte en blanc. Sol en briques et tomettes. En 2015, elle a subi une réparation importante du mur sud. Entre mars 2018 et juillet 2020, elle a été restaurée en profondeur ; travaux réalisés par l'association TREMP LIN Homme et Patrimoine à travers des chantiers d'insertion (chantier interrompu à 2 reprises par pandémie Covid-19) : - réfections des enduits extérieurs, - des éléments de charpente et la toiture en tuiles mécaniques, très endommagés, ont été restaurés, dont remise en laves de la couverture, - réfection du plafond intérieur.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction ou dénaturation de l'élément interdite. Maintien en état de l'ouvrage. Se référer à l'inventaire du patrimoine de MONTCEAUX-RAGNY réalisé par le CAUE en 2012.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 12

Fontaine, abreuvoir et lavoir

Localisation : En Fralin

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,618969214

Longitude : 4,84442217

Époque de construction :

1er mai 1825 : décision du conseil municipal de la construction du lavoir.

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Fontaine : Bassin en pierre de forme carrée avec appui côté lavoir, en eau. Alimente le lavoir par un ruisseau d'eau bordé de pierres, servant d'abreuvoir. Lavoir situé en contrebas du village et de la voie d'accès. Très beau lieu situé à proximité d'arbres. A proximité : jardin potager triangulaire ceint d'un muret de pierre, verger communal. Bâtiment rectangulaire en pierres, enduites à l'extérieur. Intérieur en voûte d'ogive. Un escalier de 5 marches mène au lavoir depuis la route ; muret bi-latéral. Toiture en laves. Porte à double vantaux avec jambage en pierre. Sur la façade opposée à l'entrée, grande fenêtre en oculus comportant 4 petits carreaux sur menuiserie en bois. Espace intérieur sous voûte en pierres apparentes. Lavoir en eau. Bancs en pierres sur le pourtour. Importants travaux de restauration réalisés en 2018 par TREMPIN Homme et Patrimoine : démoissage, étanchéité, réfection imposte, escalier, boiserie, clés de voûte, reprise enduits extérieurs.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction ou dénaturation de l'élément interdite. Maintien en état. Interdire les plantations d'arbres à proximité de l'ouvrage (ombre sur le toit, racines). Restauration du toit de laves à prévoir à terme. Reprendre et consolider les fissures apparentes dans les maçonneries (y compris clé d'arc de la porte d'entrée). Démousser la toiture et reprendre les laves abîmées. Ré-étancher le bassin. Ôter à la brosse douce les mousses installées sur l'ensemble des pierres et maçonneries du lavoir. Reprendre les couvertures de l'escalier pour éviter les infiltrations d'eau et l'action gel/dégel. Dégager la goulotte d'alimentation du lavoir en ôtant manuellement la végétation.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 13

Théâtre de verdure

Localisation :

Époque de construction :

Étude + réalisation : 1998 à 2005.

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,620999906

Longitude : 4,841281303

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon



Description :

A l'orée d'une forêt en limite du village, le cadre retenu est une ancienne carrière qui bénéficie d'un emplacement idéal et très attractif pour l'installation d'un théâtre de plein air. C'est le point de départ des différentes voies pédestres parcourant le territoire de la commune (sentiers de découverte de la nature et de randonnée...). Ancienne carrière de pierre exploitée jusque dans les années 1930. Puis, au fil des ans, elle se transforma en décharge. Le site se présente comme un petit cirque, bordé à l'ouest et au sud par le front de taille de la carrière qui atteint au plus haut 4 à 5 mètres. La végétation y est très présente, notamment sur les bords du front rocheux. Elle renforce ainsi l'impression d'encaissement. Le théâtre s'est inséré dans l'excavation de la carrière et a tiré parti du front de taille comme d'un fond de scène. Véritable équipement culturel de plein air. Un bloc sanitaire et technique apporte, avec discrétion, l'équipement indispensable au public.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Dénaturation ou destruction de l'élément interdite. Surveillance de la végétation <=> risque pour le public

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 14

Niche dans mur

Localisation :

Époque de construction :

Fin des années 1980.

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,619762073

Longitude : 4,843406283



Description :

Dans un mur, à gauche le long de la RD 332 qui descend de la chapelle vers le lavoir, se trouve une niche abritant une statue en bois de Sainte-Barbe (patronne des artilleurs, des artificiers, des mineurs et des pompiers). La statue précédente de Sainte Barbe avait été volée avant 1983. Elle était plus petite que l'actuelle., selon une ancienne propriétaire des lieux. L'actuelle statue a été réalisée gracieusement par Monsieur Bouquin de Sennecey-le-Grand à la fin des années 1980.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 15

Soue à toit de laves

Localisation :

Époque de construction :

non (XVIIème, XVIIIème siècle ?)

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,619752079

Longitude : 4,843444505

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

En bordure de la RD 332 en descendant vers le lavoir, un petit ensemble jouxte la statue de Sainte-Barbe. Il est composé de deux petit bâtiments, dont les toits sont l'un, à une pente, recouvert en tuiles canal, et l'autre, plus petit et à double pente, recouvert en laves. Un haut mur dont le couronnement est également en laves prolonge cet ensemble vers la pente descendante. Chaque petit bâtiment est constitué de 2 niveaux : une soue au rez de chaussée, et à l'étage, pour le mono-pente, un grenier, et pour le double pente en laves, un pigeonnier.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou la dénaturation de l'élément est interdite. Ouvrages à toits de laves à préserver.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 16

Petit édifice à toit de laves

Localisation :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,619455616

Longitude : 4,843152815

Époque de construction :

non (XVIIème, XVIIIème siècle ?)

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

En remontant pendant 25 mètres le chemin qui va du verger fruitier au verger de chêne (~face route du lavoir), un petit édifice ancien, orienté est/ouest, borde le chemin sur la droite. Le toit est asymétrique : la pente nord est curieusement très réduite. De plus, construit en pierre, le toit est recouvert des laves.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturaion de l'élément est interdite. Protection des petits ouvrages à toits en laves.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 17

Cadole

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,615331245

Longitude : 4,846497397

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Les milieux rocheux peuvent enfin être constitués des nombreux murets d'épierrement matérialisant les limites des anciennes parcelles labourées. On note également un certain nombre de cadoles, en général effondrées, associées à ces murets. Ces habitats offrent une multitude de cavités pour de nombreux animaux, en particulier les reptiles.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Les milieux rocheux peuvent enfin être constitués des nombreux murets d'épierrement matérialisant les limites des anciennes parcelles labourées. On note également un certain nombre de cadoles, en général effondrées, associées à ces murets. Ces habitats offrent une multitude de cavités pour de nombreux animaux, en particulier les reptiles. Destruction ou dénaturation interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 18

Cadole

Localisation :

Époque de construction :

XVIIIème ou XIXème siècle

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6197867

Longitude : 4,848535876

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très mauvaise

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Les milieux rocheux peuvent être constitués des nombreux murets d'épierrement matérialisant les limites des anciennes parcelles labourées. On note un certain nombre de cadoles, en général effondrées, associées à ces murets. Cette cadole située à l'entrée d'un bois est, comme toutes les cadoles, un abri construit en pierre. On les trouve souvent à proximité des vignes, principalement en pierres dites sèches. Elles servaient à leur époque d'abri, soit par forte chaleur, soit en cas d'orage ou simplement pour la pause casse-croûte. Les plus anciennes dateraient du XVIII e siècle, construite à l'époque par des tailleurs de pierres. Cette cadole a été restaurée pendant l'été 2011 par un murailler de l'association des Lapiers et Muraillers de Bourgogne qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine en pierre. Ces habitats offrent une multitude de cavités pour de nombreux animaux, en particulier les reptiles.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction ou dénaturation interdite

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 19

Cadole

Localisation :

Époque de construction :

XVIIIème ou XIXème siècle

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6253226

Longitude : 4,8427042

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très mauvais



Description :

Cette cadole située en bordure du sentier de découverte de la nature desservait autrefois la vigne qu'elle surplombe. Comme toutes les cadoles, elle était construite en pierre, principalement en pierres dites sèches. On les trouve souvent à proximité des vignes, Elles servaient à l'époque d'abri, soit par forte chaleur, soit en cas d'orage ou simplement pour la pause casse-croûte. Les plus anciennes dateraient du XVIII e siècle et étaient construites par des tailleurs de pierres. Cette cadole est aujourd'hui totalement effondrée et envahie par la végétation.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Ne pas enlever les pierres existantes. A restaurer selon la volonté et les possibilités du propriétaire.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 20

Ruisseau empierré à ciel ouvert

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,616173211

Longitude : 4,843294839

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Le cours d'eau du fond de vallon coule de part et d'autre de la route qui traverse Ragny. Pour résister au passage des véhicules et des troupeaux, il avait été bordé par des murets en pierres hauts de 40 à 50 cm environ, fragilisés aujourd'hui par le passage de véhicules toujours de plus en plus lourds. Un tronçon situé côté chaussée a fait l'objet d'une restauration en 2018. Il constitue un élément du patrimoine hydraulique remarquable à l'échelle de la commune.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Destruction ou dénaturation interdites. Murets de soutènement à restaurer à l'identique lorsque nécessaire.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 1

Chai de La Guiche

Localisation :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,621690223

Longitude : 4,81049829

Époque de construction :

Début XVIIIème siècle

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Ancienne cuve ayant certainement appartenu à un enclos castral. Il comporte une belle cave voûtée, construite en pierre rose de Nanton (deux percements au plafond devaient permettre l'écoulement du jus de raisin dans les cuves). Un escalier extérieur permet l'accès à un grenier. Des images du début du XXème siècle montrent à l'arrière du bâtiment un ancien fossé médiéval (douve), comblé depuis.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 2

Lavoir & fontaine

Localisation :

Époque de construction :

XIX^{ème} siècle

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,620052126

Longitude : 4,815850191



Description :

Le lavoir se situe sur une placette entièrement pavée juste à côté de la mairie. Il est construit en pierre de taille et possède des éléments de modénature en briques rouges (encadrements des fenêtres, de la porte et de l'oeil de boeuf). Le bassin intérieur a conservé les pierres à laver. Il a été réhabilité pour y installer des expositions ou des petits marchés. Une fontaine en pierre récente (2008) a été construite devant le lavoir suite au vol de l'ancienne qui ne se situait pas exactement au même endroit.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 3

Calvaire

Localisation :

Époque de construction :

1803

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,61148216

Longitude : 4,805375271

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Croix de section octogonale accueillant la vierge à l'enfant sur une face, un Christ en croix de l'autre côté, ainsi que l'inscription INRI en écusson. Sur le fût de base, une tête de mort surmonte une plaque gravée. Il est posé sur un emmarchement de quatre degrés dont le premier est très haut. Quatre bornes protègent l'ouvrage aux angles. L'ouvrage se situe au milieu du carrefour de Sully-le-bas.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Toute destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 4

Fontaine Jean Jean

Localisation :

Époque de construction :

1879

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,619284987

Longitude : 4,815554257

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Située sur une placette, la fontaine est pavée au sol et deux bornes côté rue la protègent. C'est un long bassin rectangulaire en pierre avec un robinet central. Elle est adossée à un ancien lavoir qui a été, depuis, remblayé.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 5

Puits Jean Jean

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,619205338

Longitude : 4,815504636

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

C'est un puits situé vis-à-vis de la fontaine Jean Jean. Il est constitué d'un soubassement recouvert d'une margelle, de deux jambages de pierre et d'une pierre sommitale. Le puits est sécurisé par une plaque de fonte. Le tambour de bois est entraîné par une manivelle métallique.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 6

Pompe et auge, rue Saint Hubert

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6199547

Longitude : 4,814438458

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon



Description :

C'est une pompe en fonte, peinte en noir avec une auge en ciment régulièrement fleurie.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 7

Croix du cimetière

Localisation :

Époque de construction :

1853

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,621085388

Longitude : 4,810936834

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

C'est une croix métallique sur un socle de pierre gravé sur deux faces, entourée d'une large marche de pierre précédée d'une dalle funéraire. L'ensemble est très travaillé en modénature : une lanterne et les outils du supplice sont répartis entre les trois branches de la croix et le fût.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 8

Mur et porches du cimetière

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,621046154

Longitude : 4,810533822



Description :

L'enceinte du cimetière est composée d'un mur de pierre de hauteur moyenne. Les deux entrées sont marquées par un porche monumental de même facture. Le porche principal est réhaussé d'une croix et une porte en fer clôt le lieu.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 9

Pompe et auge, Chalot

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,624096313

Longitude : 4,817401618

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

C'est une pompe en fonte peinte avec système rotatif. L'auge en pierre reçoit des plantations annuelles.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 10

Puits et auge, Sully le haut

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,611339442

Longitude : 4,812894166

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

C'est un puits et une auge de pierre enduite implantés sur une placette fleurie. La margelle du puits est en pierre monolithique, les deux pilastres en pierre supportent une pierre sommitale. Le tambour de bois est muni d'une chaîne et est actionné par une manivelle métallique.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 11

Calvaire Chalot

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,624137272

Longitude : 4,817101892

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon



Description :

Pourtour en herbe. Haute marche tout en pierre. Fût de section ronde. Chapiteau carré au dessus d'un anneau simple. Croix de section ronde. Fleurs en bout de croix. Un cœur gravé côté Vincelles. Gravure de "SHI" surmontée d'une croix côté bourg.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 12

Pompe et auge Chalot

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,62411344

Longitude : 4,817203816

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon



Description :

Pompe en fonte avec un système rotatif. Socle en pierre sur le puits enfoui. Auge en pierre.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 13

Pompe et auge de la place de Vincelle

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6301641955

Longitude : 4,82378092027

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon



Description :

Située sur la place principale, à proximité d'une fontaine. Pompe en fonte sur dalle en pierre. Auge en pierre.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 14

Puits de Vincelles

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,629643348

Longitude : 4,824327763

Propriété :

Propriété publique et privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Puits mitoyen entre propriétés publique et privée. Ouverture en arc de plein cintre au dessus du puits. Margelle en pierre unique côté rue et d'un lit de pierres côté privé. Poulie et suspente en métal avec grille de protection.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 15

Lavoir de Vincelles

Localisation :

Époque de construction :

1870

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,632670087

Longitude : 4,822790857

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Moyen



Description :

Construction en impluvium 4 pans d'aspect monolithique, carré, avec une réserve d'eau enterrée. Restauré en 1989 par les habitants de Vincelles, l'association "Amicale des Vinchôllais".

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 16

Calvaire de Vincelles

Localisation :

Époque de construction :

XVII^{ème} siècle

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6300692

Longitude : 4,823695432

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Emmarchement constitué de deux degrés. Socle en pierre aux angles supérieurs arrondis. Fût octogonal à base carrée. Date gravée sur une face, traces de moulures à la base. Chapiteau en volutes pointues sur quatre faces. Croix en pierre de section hexagonale. Christ en croix côté village avec "INRI" et "LB". Vierge à l'enfant installée sur un reposoir gravé d'un cœur, inscription "IB" et cœur barré d'une épée sur la face côté bâtiments.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 17

Fontaine de Vincelles

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,630070021

Longitude : 4,823870111

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Située sur la placette de Vincelles avec pourtour en pavés. Fontaine en eau ovale double, en pierre, avec margelle arrondie. Un petit bassin sans eau séparé du grand par le moine. Fronton comportant quatre anses et surmonté d'une grosse boule de pierre. La fontaine est surmontée d'un ancien système d'éclairage comportant encore les deux éléments en céramique montés sur un mât en fonte.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 18

Croix le long de la RD, Sully le Bas

Localisation :

Époque de construction :

1771

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,610446559

Longitude : 4,80926783

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon



Description :

Entièrement en pierre, la croix est insérée dans un mur de pierre qui délimite la propriété voisine. Elle est adossée à une large pierre debout côté propriété privée. Socle en pierre, inscription "SPES". Fût : base carré comportant des inscriptions à l'arrière, section ronde, chapiteau discret composé de deux couronnes simples. Croix de section ronde, cœur biaisé et inscription "INRI" côté rue. Muret de pierre comportant en partie une couvertine à redents.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 19

Croix grison - la Guiche

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6219745

Longitude : 4,8059723

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Croix de mission. Socle en pierres de base carrée, très simple. Angles supérieurs éclatés. Fût en pierres, rond et fuselé. Base du fût fissurée. Le chapiteau comporte quelques éclats. Croix en pierre désaxée par rapport au socle. Rosaces au bout des branches de la croix et sur l'arrière. Une des branches a été cassée et réparée. IHS en inscription gravée face à la route.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 20

Croix de la chapelle de Corlay

Localisation :

Époque de construction :

1781

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6049051

Longitude : 4,8319905



Description :

Croix construite en 1781, réparée en 1859. Implantée sur le devant de la petite église de Corlay, autrefois commune indépendante. Toute en pierres, grande marche en pierre relativement érodée, sur lit de pierres enduites. Pierres décalées les une par rapport aux autres. Enduit ciment peu valorisant. Socle : inscription sur la face côté église. Angles biseautés. Fût : de base carrée, de section ronde, galbé. Chapiteau rond sous forme de couronne. Un éclat important. Croix de section ronde avec une encoche. Inscription INRI.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 21

Chapelle de Corlay

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6049587

Longitude : 4,831866

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Chapelle en pierres, implantée sur une plateforme ménagée dans la pente. Murs extérieurs enduits. Toiture deux pans surmontée d'un clocheton en bois (colombages et clins). L'accès se fait par un escalier de pierres. Croix implantée devant.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 22

Lavoir de Vallières - Sully le haut

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6077925

Longitude : 4,8149521

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Lavoir en plein air, ceint de murs. Installé dans une petite combe et enterré en partie sur deux faces. Isolé, très belle situation. Murs de pierres jointes en ciment. Couvertines des murs en ciment. Entrée au lavoir suivant une percée dans le mur maintenue par des jambages en pierres anciennes; Cinq marches permettent d'accéder à l'intérieur de l'enceinte. Pavage du sol refait en petits pavés. Bassin ancien. Bords du pourtour en pierres, certaines ont été remplacées, d'autres ont gelé. Lavoir initialement en impluvium : traces de huit potelés dans les pierres de lavage.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 23

Chapelle de Sully le Haut

Localisation :

Époque de construction :

1736

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6096599

Longitude : 4,8124665

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Chapelle réhabilitée. Trois faces extérieures en pierres avec joints. Toiture en lave. Cloche sous zinguerie sur le haut du pignon au-dessus de l'entrée. Croix en pierre, opposée à la cloche, en haut de pignon sur l'arrière de la chapelle. Entrée sur petit parvis clos d'un muret de pierres bas.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 1

Croix

Localisation :

Époque de construction :

1702 ?

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

État sanitaire :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,691249026

Longitude : 4,86239088267



Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments renseignés suite aux rencontres communales

n° 2

Monument / Mosolé

Localisation : Cimetière

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6919790069

Longitude : 4,8661569141

Propriété :

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

État sanitaire :

Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments renseignés suite aux rencontres communales

n° 3

Vierge

Localisation : EHPAD

Époque de construction :

1870 ?

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,695364601

Longitude : 4,86045872329

Propriété :

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

État sanitaire :

Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments renseignés suite aux rencontres communales

n° 4

Calvaire et puits

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6964202148

Longitude : 4,86491962827

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :

Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments renseignés suite aux rencontres communales

n° 5

Moulin à papier

Localisation : Impasse de la Vesvre

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6797175313

Longitude : 4,84844452593

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :

Description :



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 6

Stèle Pailloux Haumonté

Localisation : Cimetière

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6919171495

Longitude : 4,86658055337

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

État sanitaire :



Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 7

Grotte

Localisation : Parc pailloux Haumonté

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6939881317

Longitude : 4,86017922157

Époque de construction :

Propriété :

Visibilité :

Intérêt :

État sanitaire :

Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 8

Croix

Localisation : Place de la croix Niepce

Époque de construction :

1826 ?

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

État sanitaire :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6911531041

Longitude : 4,8590697328



Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 9

Croix

Localisation : La Ferté

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6718571828

Longitude : 4,81414341765

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

État sanitaire :

Très mauvais



Description :

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 1

Croix

Localisation : Route de Chateau

Époque de construction :

1811

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6781255237

Longitude : 4,89209665489



Description :

Se trouve sur l'accotement de la route, au-delà du fossé, calé contre une haie bocagère. Emmarchement à un niveau. Bon état. Mousses. Socle monolithique gravé sur une face, daté de 1811. Bon état. Quelques éclats. Plusieurs fissures sur la partie haute. Base du fût carrée. Fût rond galbé. Lichens. Chapiteau carré. Croix de section carrée, assez émoussée. Extrémité des branches décorée de fleurs avec des empâtements. Inscription "INRI" apposée. Haut de la branche principale cassé.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 2

Croix

Localisation : Place Abel Niepce

Époque de construction :

1893

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6769096601

Longitude : 4,88965782669

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Se trouve sur la place dégagée, enherbée et bien mise en valeur. Base de pierres maçonnées. Éclats sur le dessus. Socle qui se délite, en très mauvais état. Reprises ciment. Fût de base carrée, puis octogonale, pour rejoindre un chapiteau carré en deux parties. Base du fût gravée. Fût décoré de bougies en forme de triangle dans les angles. Porte plusieurs éclats, des fissures. Partie haute rejointoyée. Chapiteau cassé d'un côté et émoussé. Croix simplement biseautée, de section carrée.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 3

Croix

Localisation : Place de la Bérésina

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6760136373

Longitude : 4,88676112654

Époque de construction :

1803

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Croix située à proximité de la chaussée. Emmarchement à deux niveaux, dont une base surélevée. Base en pierres maçonnées. Joints ciment. Quelques éclats. Socle gravé sur 4 faces. Mousses, lichens. Reposoir en avancée. Base du fût carrée. Fût rond. Chapiteau carré. Croix simple de section carrée, cassée d'un côté sur l'axe et émoussée. Porte un simple coeur sculpté sur la face principale, et l'inscription "INRI" apposée en partie haute.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 4

Abreuvoir

Localisation : Place de la Mairie

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6772071163

Longitude : 4,88764447761

Époque de construction :

N/C

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon



Description :

L'abreuvoir se situe sur la place centrale du bourg, à proximité immédiate de la mairie et de l'école. Cet espace public constitue un beau lieu, en grande partie grâce à l'existence de ce point d'eau et aux espaces dégagés attenants. Grand bassin cerné sur trois côtés par des murs de pierres maçonnées, avec reprises ciment. Éclats de surface, pierres fissurées. Quelques couvertines abîmées, certaines émoussées à l'intérieur, côté bassin. Bassin en eau avec quelques roseaux.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 5

Croix

Localisation : Route de la Ruère

Époque de construction :

N/C

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6769145984

Longitude : 4,880300349



Description :

La croix marque un carrefour de chemins entre l'église de St-Cyr et celle de St-Martin-de-Laives et se situe en position surélevée. Emmarchement à deux niveaux, dont une base haute en pierres maçonnées. A été poussé d'un côté et les pierres se disloquent. La partie supérieure se délite, comporte des éclats. Reprises ciment. Socle monolithique. Reposoir arrondi en saillie. Niveau IGN fixé dessus. Joint creux entre socle et emmarchement. Le joint entre le socle et le fût se creuse aussi, commence à partir. Fût de base carrée, puis de section ronde. Chapiteau carré. Croix de section carrée et biseautée. Décorée de fines fleurs et d'une couronne centrale sculptée en creux. Beaucoup de lichens et de mousses sur l'ensemble.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 6

Croix

Localisation : Chemin de Chassemoulin

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6818583376

Longitude : 4,88909882279

Époque de construction :

1811

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :


Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Située à l'entrée d'une grande propriété, à l'intersection entre le chemin et la route. Des plantations arbustives au sol créent un écrin de verdure : bergenia, houx (un peu imposant), buis, millepertuis... Emmarchement à deux niveaux dont une base surélevée. Une marche sur le côté semble s'affaïsser. Quelques éclats, lichens, mousses. Socle gravé sur deux faces : "1811, en l'honneur de St Marc par François Ponsot Maire". Lichens. Quelques éclats sur le devant. Semble s'affaïsser vers le nord. Base du fût gravée "O crux ave spes unica". Végétation entre le socle et la base du fût. Fût galbé bouchardé de section ronde. Croix de section carrée, émousée en haut. Quelques petits éclats. Porte un coeur gravé devant et une étoile à cinq branches derrière. Deux (ou plus ?) bornes de protection en pierre. Un beau mur de pierre existe le long du chemin du Bois de l'Oye, à proximité immédiate.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 7

Croix de l'église

Localisation :

Époque de construction :

1822

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,683602

Longitude : 4,890809



Description :

Se situe sur une jolie placette enherbée et cernée de murets bas, à côté de l'église. Quatre grosses bornes en pierre arrondies protègent les angles de l'ouvrage. Emmarchement à deux niveaux. Nombreux éclats, reprises au ciment, joints au ciment. Socle travaillé à la base. Très émoissé, très abîmé, notamment en partie supérieure. Beaucoup de lichens au nord. Gravé sur un côté : "Placée par la commune, le 12 07 1822". Fût de section ronde. Quelques trous. Cerclage du chapiteau à deux endroits. Émoissé, porte des fissures. Croix de section carrée. Porte une couronne sculptée sur la face principale et sur l'autre face un cœur "avec des épis". Extrémités sculptées. La pierre s'abîme. Plaque "INRI" quasiment effacée.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 8

Puits et auge

Localisation : Chemin de Rozières

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6830462538

Longitude : 4,89200301766

Époque de construction :

N/C

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen

Description :

Soubassement du puits repris au ciment. Margelle en pierre, très éclatée et fissurée. Base des pilastres très abîmée. Portent des éclats et reprises au ciment. Quelques éclats sur la pierre sommitale. Mécanisme en place. Puits protégé par un lattis de bois bloqué par une pierre. Plantations dans l'auge et dans un bac posé sur le puits. Auge en pierre ?

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 9

Mur du cimetière

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,684997027

Longitude : 4,89736966703

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Portail monumental composé de deux piliers faits d'empilement de pierres dont les joints se creusent. Grille métallique surmontée de pics et d'une croix également monumentale. Mur en pierres maçonnées dont le sommet se finit en pyramide. Très belle enceinte inégalement entretenue sur le pourtour. Escalier dont les marches s'affaissent.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 10

Croix du cimetière

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6851218752

Longitude : 4,89755730329



Description :

Située au milieu du cimetière, isolée. Soubassement à trois emmarchements. L'ensemble semble s'affaisser vers le centre. Plusieurs marches sont décalées, disjointes et affaissées vers le centre. Joints creux en mauvais état. Fissures sur parties 1 et 3. Éclats. Certains joints repris au ciment. Socle assez massif, monolithique, joliment façonné, fissuré. Un trou à l'arrière. Reposoir arrondi en avancée. Base du fût carrée, avec un éclat important. Joints creux entre cette base et le socle. Fût de base octogonale avec un bel éclat au 2/3. Croix octogonale en bon état, portant l'inscription gravée "IHS".

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 11

Abreuvoir des Monnots

Localisation : Les Monnots

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6814342432

Longitude : 4,89623465679

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Bassin cerné sur trois côtés de beaux murs de pierre maçonnes, sur une place enherbée. Une cépée d'acacias se développe à un angle, tel un repère d'entrée au bassin. Une haie haute crée un fond de plan à l'ensemble et un beau chêne se trouve juste en face de l'autre côté de la route. Beau lieu. Il existait au moins deux autres mares. Bassin en eau, mais pas d'eau l'été. Reprises ciment sur les murs. Joints creux en partie basse des murs. Quelques pierres sommitales aux nombreux éclats. Quelques joints creux, notamment aux angles. Des accacias se développent dans le mur à un angle. L'accès pavé vers la mare est bien visible. Bon état global.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 12

Vierge à l'enfant

Localisation :

Époque de construction :

1805

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6799419973

Longitude : 4,89401990397

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

À l'entrée du hameau des Monnots. Située sur le bas-côté enherbé, en retrait de la chaussée, entourée par une haie basse taillée. Base en pierres maçonneries. Reprises ciment qui s'en vont en partie supérieure. Fougères dans les joints. Soubassement surélevé à trois niveaux. Les pierres se fissurent, se désolidarisent. Joints creux. Socle en très mauvais état, se délite. Fissures. Était gravé sur les quatre faces. Porte l'inscription lisible : "bénite le 13 mai 1805 par Meur Perraud évêque". Fissures importantes au sud de l'ouvrage. Statue de vierge à l'enfant. Les statues s'écaillent, verdissent de mousse. Au pied, signe de la croix posé sur une "table". Borne à proximité.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 13

Croix

Localisation : Entre Nully et le Bourg

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6725987202

Longitude : 4,8877337573

Époque de construction :

1810

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Ouvrage orienté vers le nord, implanté en biais par rapport à la route. Emmarchement à deux niveaux dont un socle en partie basse, en pierres maçonnées. Reprises grossières au ciment au niveau des joints. S'affaisse côté route. Gros éclats en bas et fissures dans les joints. Socle monolithique. Gravé sur deux faces côte à côte. Daté de "1810 en l'honneur de St Cyre". Deux cadres sont gravés sur les autres côtés. Reposoir. Fût de base carrée puis de section octogonale avec bougies aux angles. Base du fût gravée "O crux ave spee unica" Chapiteau carré. Croix de base carrée, cassée à l'extrémité d'une branche. "INRI" apposé sur une plaque.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 14

Lavoir

Localisation : Nully

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6709141619

Longitude : 4,88744216494

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

L'ouvrage se situe le long de la RD 182 au nord du hameau. Bâtiment à deux pans de toiture protégeant un bassin. Au sud-ouest se trouve un petit abreuvoir en pied de façade. La source se trouve sous le chemin. Sur les murs pignons se trouvent une grande ouverture en demi-lune (pour aération ?) et des battoirs en partie haute. Le pignon nord-est comprend un soubassement en pierres bouchardées. Toit en laves et extérieur du bâtiment (sauf façade à l'arrière, encore avec son ancien enduit) ont entièrement été refaits il y a six ans environ. Le bâtiment était initialement enduit sur les pierres (non apparentes). Pierres bouchardées aux angles. Ouverture principale côté RD pour descendre (4 marches) en contrebas vers le bassin. Fermée par une grille fine. Linteau en pierre de la porte d'entrée abîmé. À l'intérieur : - Voûte intérieure en ogive. - Bassin rectangulaire en pierres veinées. - Éléments de pierre brochés entre eux sur la totalité. Reprises ciment. Joints creux ou abîmés, refaits par endroits au ciment. Autour du bassin, présence d'eau, de terre, de végétation et de lentilles d'eau. Sol en mauvais état par endroits. Agencement particulier des dalles de sol permettant l'écoulement de l'eau vers le caniveau, rangée de dalles après le tour du bassin plus basses et penchées vers l'extérieur. Caniveau en pied de murs du bâtiment. Deux bancs en bois côté route. Quatre niches à deux niveaux, deux sur mur pignon nord-est et deux sur mur à l'est. Murs enduits, en mauvais état par endroits. Présentent deux fissures en hauteur de chaque côté des ouvertures sur chaque pignon. Grandes traces de moisissures et mousses. Arrivée d'eau par un tube métallique. Évacuation de l'eau en mauvais état.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 15

Croix

Localisation : Place de Nully

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6689618066

Longitude : 4,88882342309

Époque de construction :

1813

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Se situe sur une place-carrefour le long de la RD 182, juste devant une citerne d'eau. Peu visible, car plein d'éléments disparates existent autour : prégnance d'un poteau électrique et des fils, boîtes aux lettres, panneau d'affichage... Une marche en ciment sur 3 faces, et le milieu de la dernière face en pierre. Socle éclaté, fissuré, rejointoyé. Reposoir en saillie assez important. Socle gravé sur une face latérale. Base du fût gravée sur trois côtés. Un trou en partie basse. Joints en ciment sur la base, refaits récemment. Gravé : "(en l'h)onneur de St Hubert". Fût joliment sculpté, galbé, à base carrée. Joint ciment entre la base et le fût. Aux angles, décor de bougies étoilées pour former un fût octogonal. Petits éclats. Chapiteau carré. Croix en mauvais état, de section carrée. Très abîmée au nord, émoussée par le gel. Couronne sur les deux faces principales. Inscription "INRI" apposée. Éclats et un trou à l'arrière. Penche légèrement vers le sud.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 16

Mare, abreuvoir et source

Localisation : Nully

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6677303752

Longitude : 4,89111874341

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Site isolé au bord d'un chemin rural. Se trouve juste à côté du bief de Vieil Moulin en eau. Une source abritée coule tout le temps (ruisseau qui vient de Sennecey-le-Grand, puis passe par une station d'épuration...). Ouvrage encadré par deux peupliers. Grand bassin bordé sur trois côtés de murs de pierre. Belles couvertines, dont un éclat, d'autres émoussées par le gel. Une extrémité de mur abîmée. Beaucoup de mousses, lichens. La végétation se développe dans les joints des murs (fougères, herbe) et à proximité. Joints des murs en mauvais état. Le long du dernier bord, la végétation de zone humide se développe (Iris...). Beaucoup de lentilles d'eau dans le bassin. Un abreuvoir se trouve en amont dans le chemin vers le hameau, calé contre un mur de soutènement. Sur l'accotement de la route menant à la mare, petit ouvrage de retenue d'eau en pierre, accolé à un mur de pierre en soutènement vis-à-vis du champ voisin.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 17

Pavillon et portail d'entrée

Localisation : Chemin de Chassemoulin

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6818305458

Longitude : 4,88904597713

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Forment un très bel ensemble avec le mur de pierre formant clôture de la propriété.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 18

Portail, porche et mur

Localisation : Route de Chazaut

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6763755901

Longitude : 4,88840199418

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Ensemble monumental situé à proximité de la grande place en herbe du village. Portes piétonnes sur les côtés du portail monumental. Grilles très ouvragées.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 19

Monument aux morts

Localisation : Place Abel Niepce

Époque de construction :

1921

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6770509706

Longitude : 4,88997623534

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Sur la place centrale du bourg, Pilier commémoratif en pierre réalisé par Risville sur soubassement à deux degrés, quelques fissures. Socle carré comportant un écusson "aux morts pour la patrie 1914-1918". Fût carré comportant les initiales "RF" et des feuilles de laurier. Sommet comportant un buste de Poilu avec drapeau. Lichens. Entourage grilles en fer forgé peintes en gris et 4 obus peints. 2 obus peints supplémentaires à l'extérieur du clos grillagé. Ensemble en bon état.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments repris du PLU actuel

n° 1

Habitat vernaculaire intéressant

Localisation : Le Bourg

Époque de construction :

XIXème

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5834785742

Longitude : 4,67075337544

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Mauvais

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Maison de maître avec parc privatif

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Préservation du parc - inconstructibilité. Recommandation de consultation du CAUE ou UDAP en cas d'intervention sur l'enveloppe extérieure

Source :

Éléments remontés par la mairie

n° 2

Eglise Saint-Etienne

Localisation : Le Bourg

Époque de construction :

XIIème - XIXème

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5826154387

Longitude : 4,67183763996

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

L'église, dédiée à St Etienne, bien que très remaniée, conserve une travée de son origine romane. St Etienne est considéré comme le premier martyr, cette dédicace pourrait indiquer une origine très ancienne (V-VI° siècle) de ce lieu de culte. On y remarque aussi des consoles sculptées XV° ou XVI° s qui ornent les bases d'arcatures et un maître-autel en marbre rose du XVIII°s. Instituée en église communale après 1846 (jusqu'alors c'était l'église de Curtil qui servait aux habitants de 3 communes qui formaient une même paroisse dont Savigny), elle fut profondément remaniée à la fin du XIX° s et l'on décida de lui adjoindre un clocher qui fut achevé après 2 ans de travaux en 1902. L'église renferme la copie XVIII° de la statue miraculeuse de Notre-Dame de Grâces à l'origine du pèlerinage.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Eléments remontés par la mairie

n° 3

Habitat vernaculaire intéressant

Localisation : Le Bourg

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5815358022

Longitude : 4,67046078463

Époque de construction :

Fin XVIII ème - Début XIX ème

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Maison à galerie avec tour carrée d'angle. Mise en scène face à l'étang en miroir.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Préservation de l'étang

Source :

Éléments remontés par la mairie

n° 4

Lavoir

Localisation : Le Bourg

Époque de construction :

XIXème

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5810548758

Longitude : 4,67054466586



Description :

Lavoir quadrangulaire en pierre, édifié au XIX^e siècle. Il capte les eaux du ru de la « Planche Caillod ». L'aménagement ne s'arrête pas au lavoir puisqu'un pont de pierre permet à la route d'enjamber le ru. Le lavoir a été couvert dans les années 1980. (Référence base Mérimée IA 7100894).

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Abords inconstructibles - Préservation du ruisseau de la planche caillot

Source :

Éléments remontés par la mairie

n° 5

Château

Localisation : Route de Notre-Dame

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5792161067

Longitude : 4,66482504136

Époque de construction :

XIIIème - XVème - XVIIème

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon



Description :

De forme quadrangulaire, vraisemblablement bordé à chaque coin d'une tour circulaire dont deux, écrêtées, subsistent, il date du XIII^e ou XIV^e s. L'entrée, à l'est, ouvre sur une esplanade où se situe un puits. Les bâtiments XVI^es montrent plusieurs traits architecturaux intéressants : grande fenêtre à croisée, tourelle à escalier à vis, tympan trilobé armorié...

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Recommandation de consultation du CAUE ou UDAP en cas d'intervention sur l'enveloppe extérieure

Source :

Éléments remontés par la mairie

n° 6

Ancien couvent des Cordeliers

Localisation : Notre-Dame

Époque de construction :

1664

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5770547283

Longitude : 4,66510077092

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Ancien couvent des cordeliers, fondé par Louvois en 1664. A partir de 1668, le couvent devient un hospice destiné à l'accueil de pèlerins. Du couvent, les bâtiments actuels gardent la forme en U avec le rez-de-chaussée comme ancienne galerie de cloître. L'ancienne chapelle a été cloisonnée pour servir de dépendance. Vaste enclos rectangulaire qui s'ouvre par un portail en plein cintre.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Recommandation de consultation du CAUE ou UDAP en cas d'intervention sur l'enveloppe extérieure

Source :

Éléments remontés par la mairie

n° 7

Clos Montrachet

Localisation : Montrachet

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5705036846

Longitude : 4,65649168923

Époque de construction :

XVème - XIIIème

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Solidement construit en 1715, il possède un corps de logis principal impressionnant. Au demeurant, les vestiges médiévaux y demeurent très nombreux et témoignent de l'attention des moines de Cluny pour cet emplacement. La chapelle, construite sur deux étages, est vraisemblablement du XV^e siècle. C'est un exemple assez rare des établissements ruraux de l'abbaye de Cluny où la salle haute sert de chapelle et la salle basse sert de cave. La salle haute comporte une composition peinte d'une Annonciation : Dieu le père, coiffé d'une mitre blanche, un ange qui s'incline devant la Vierge. Le clos conserve aussi un énorme pressoir en bois qui peut remonter au XVI^e s. Seuls Beaune et le Clos Vougeot conservent des pressoirs comparables par leurs dimensions. Le clos de Montrachet présentait à la fin du Moyen-Âge un ensemble important de bâtiments affectés à l'exploitation de son vignoble avec une chapelle destinée à l'Office monastique des religieux du prieuré.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Recommandation de consultation du CAUE ou UDAP en cas d'intervention sur l'enveloppe extérieure

Source :

Éléments remontés par la mairie

n° 8

Habitat vernaculaire intéressant

Localisation : Messeugne

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,569184

Longitude : 4,659684

Époque de construction :

Fin Moyen-Âge - Remaniement XVII ème - XVIII ème

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Résidence composée de deux éléments : un bâtiment allongé accosté d'une tour ronde paraissant remonter à la fin du moyen âge et d'un logis sensiblement plus jeune (XVIIe-XVIIIe siècle) à tourelle carrée sur l'angle nord-est et perron perpendiculaire protégé par un auvent sur la face sud. Puits privatif dans la cour

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Recommandation de consultation du CAUE ou UDAP en cas d'intervention sur l'enveloppe extérieure

Source :

Éléments remontés par la mairie

n° 9

Pont de Messeugne

Localisation : Messeugne - sur la Grosne

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5705435252

Longitude : 4,66186266186

Époque de construction :

XIX ème (?)

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Pont à voûte qui enjambe la rivière La Grosne. Pont à 5 arches en as de panier, maçonnerie de pierre calcaire, parapet fait d'une rembarde en fer, les piliers sont équipés de becs des 2 côtés. Ancien passage à gué

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments remontés par la mairie

n° 10

Ancien pont

Localisation : Messeugne

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5683263497

Longitude : 4,66115674896

Époque de construction :

XVI ème - XVII ème

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Mauvaise

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Pont romain à 2 arches - Moulin de Messeugne

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Attention plan destruction ouvrages DREAL

Source :

Éléments remontés par la mairie

n° 11

Ouvrage hydraulique

Localisation : Messeugne

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5678537642

Longitude : 4,66017687658

Époque de construction :

XVI ème - XVII ème

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon



Description :

Réseaux d'ouvrages alimentant le moulin de Messeugne : bief / vannages transfert grosne - guye pour permettre l'alimentation continue du moulin - Système hydraulique d'exploitation de la Grosne riche

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments remontés par la mairie

n° 12

Ouvrage hydraulique

Localisation : Messeugne

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,564493869

Longitude : 4,65863441307

Époque de construction :

XVI ème - XVII ème

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon

Description :

Réseaux d'ouvrages alimentant le moulin de Messeugne : bief / vannages transfert grosne - guye pour permettre l'alimentation continue du moulin - Système hydraulique d'exploitation de la Grosne riche

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Eléments remontés par la mairie

n° 13

Cadole

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,578765

Longitude : 4,6538967

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Très mauvais



Description :

Cabane ayant l'aspect d'une petite maisonnette avec son toit à deux versants et son entrée en pignon ; longeant chemin de randonnée.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments remontés par la mairie

n° 14

Cadole

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5748719

Longitude : 4,6525432

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Guérite incorporée dans un murger certainement couverte originellement par une dalle ; située le long d'un chemin de randonnée

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments remontés par la mairie

n° 15

Cadole

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5929549

Longitude : 4,6593735

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très bon



Description :

Située au lieu-dit Les Chamois près du GR76, des chemins de Compostelle, d'Assise, de la Jouvencelle et des Balades vertes de Savigny, une petite cadole connaît aujourd'hui une troisième vie. Cette construction de pierres sèches à un étage, érigée sans doute par un viticulteur au XIXe siècle pour se protéger des rigueurs climatiques, a connu une totale rénovation en 2021. Elle se trouve placée tout près du chemin de randonnée qui porte aujourd'hui le nom "Sentier Michelle Commerçon" et porte aujourd'hui la dénomination "Le Refuge".

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments remontés par la mairie

n° 16

Statue Notre-Dame de Grâce

Localisation :

Époque de construction :

1856

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5773212

Longitude : 4,6649421



Description :

Chaque été, le dimanche qui suit le 15 août, les fidèles font procession entre l'église et le hameau de Notre-Dame, à l'emplacement de l'ancienne chapelle, marqué par une statue de 1856, en chantant le cantique à Notre-Dame-de-Grâce : « Dans un chêne brille un pieux portrait, Qu'un chasseur habile trouve en forêt. Il voit Notre-Dame nous montrant Jésus... » Ce pèlerinage existe depuis 550 ans, lorsque Messire Amblard de Neuville (mort en 1477) découvrit en 1453 une statue miraculeuse de la Vierge, entraînant la construction d'une chapelle et d'un couvent de Cordeliers à cet emplacement. En 1767, la chapelle fut détruite, la communauté de Cordeliers se retira. L'un d'eux devint vicaire de la nouvelle chapelle construite contre l'église paroissiale et qui contient une statue en bois polychrome de la Vierge qui est portée en procession.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments remontés par la mairie

n° 17

Puits

Localisation : Route de Notre-Dame

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5713188

Longitude : 4,6596665

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments remontés par la mairie

n° 18

Puits

Localisation : Messeugne

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5702778

Longitude : 4,6605285

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments remontés par la mairie

n° 19

Puits

Localisation : Montrachet

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5699801

Longitude : 4,6574287

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments remontés par la mairie

n° 20

Puits

Localisation : Le Bourg

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5821489

Longitude : 4,6709797

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :



Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments remontés par la mairie

n° 21

Monument aux Morts

Localisation : Le Bourg

Époque de construction :

1920

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Très bon

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5826031

Longitude : 4,6715968



Description :

Obélisque sur socle Marbrier Joseph Jouvenaud qui a réalisé aux alentours les monuments aux morts de Sercy Chapaize Curtil sous Burnand, Etrigny, Passy, Saint-Ythaire....Nombre de morts inscrits : 23 Réplique miniature en bois en Mairie réalisée par Terrier Jean-Baptiste Maire 1919-1921

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver

Source :

Éléments remontés par la mairie

n° 22

Abreuvoir - lavoir

Localisation : Chemin des Parais

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,5765675

Longitude : 4,6660775

Époque de construction :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :


Moyenne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

En bordure d'un chemin de randonnée

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

A préserver de la végétation

Source :

Éléments remontés par la mairie

n° 1

Croix

Localisation :

Époque de construction :

début du XXème siècle

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,637030927

Longitude : 4,869091149



Description :

Croix située sur l'arrière de l'église paroissiale. Elle est située sur l'entrée arrière du bastion de l'ancien château. Croix entièrement en pierre.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Limitier les espaces imperméabilisés et donner plus d'ampleur à l'espace en herbe autour de la croix - repositionner les pierres de l'emmarchement et refaire les joints dans les règles de l'art - nettoyer à la brosse douce.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 2

Lavoir des douves

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,638051746

Longitude : 4,868428643

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Lavoir implanté en contrebas de l'ancien château, dans les douves. Lavoir autrefois de plein air. Toiture mise en place ultérieurement. Accès au lavoir par un escalier. Porte d'entrée du lavoir latérale. Poteaux en bois sur le pourtour avec toiture deux pans en galerie. Sol en dalles de pierre.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Mettre en valeur l'accès au lavoir : refaire l'escalier, entretenir le mur, limiter la prolifération de tuyaux aux abords directs du lavoir. Laisser l'herbe venir jusqu'au pied du lavoir.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 3

Mare des douves

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,637812887

Longitude : 4,868147012

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

L'aménagement des places a permis de retravailler la descente pavée à la mare située sur l'arrière du château à proximité de l'accès au lavoir.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Des reprises de maçonnerie en pied de murs permettraient de pérenniser cette mare. Des travaux de consolidation des joints seront à prévoir.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 4

Pigeonnier du château de la Tour

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,637629277

Longitude : 4,867221649

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très mauvais



Description :

Situé au centre bourg, à proximité de la bibliothèque et de la salle des fêtes, ce pigeonnier est privé. Il est relativement éloigné du château auquel il se rattache. Pigeonnier de grande circonférence. Très beau volume général extérieur. Situation intéressante derrière un mur comportant une petite porte qui donne sur la rue. Crée un fond à la fontaine de la Palette.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

De très gros travaux sont nécessaires pour pérenniser cet édifice. Réaliser un diagnostic technique précis pour évaluer à la fois les travaux et le coût global d'une telle acquisition. Eviter les reprises au ciment.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 5

Fontaine de la Palette

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,637611413

Longitude : 4,867481824

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Situé à proximité de l'ancien château, sur la place de la salle des fêtes. Pourtour aménagé avec une partie en pavés et la seconde partie en sablé. Fontaine octogonale. Toit en lave couronné d'une grosse boule en pierre. Ouverture surmontée d'un fronton en pierre et soulignée d'un banc en pierre. Grille de protection métallique peinte en blanc.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Vérifier et recalibrer les laves en encorbellement.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 6

Croix du cimetière

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,636112856

Longitude : 4,865027602

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Croix installée au coeur du cimetière dans la perspective de l'église romane de Saint Martin de Laives. Emmarchement de deux degrés. Fût octogonal en pierre marbré de rose. Croix de section ronde, simple, comportant un Christ en croix métallique surmonté d'un médaillon.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Refaire les joints de l'emmarchement et du socle.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 7

Croix Bouteille

Localisation :

Époque de construction :

1814

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,644853333

Longitude : 4,862825509



Description :

Située à l'angle de plusieurs rues. Cette croix est située à mi-chemin entre la paroisse de Viel Moulin et la paroisse de Saint Martin. Les hommes portant les cercueils s'arrêtaient à cet endroit pour se reposer et "se remonter". Seuls subsistent un muret tronqué et un escalier de 6 marches permettant d'accéder au pied de la croix. Emmarchement de deux degrés. Socle gravé sur les 4 côtés. Fût de base carrée et gravée. Chapiteau sculpté sur 4 faces. Croix de section carrée. Christ en croix au-dessus des outils du supplice et "INRI". Vierge sur le côté opposé.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Refaire l'escalier d'accès. Nettoyer la pierre et refaire les joints entre les différents éléments. Remblayer au pied de la croix pour stabiliser le soubassement.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 8

Croix Viel Moulin

Localisation :

Époque de construction :

1707

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,645910305

Longitude : 4,86719865574



Description :

Située au milieu d'un rond point pavé. Emmarchement de deux degrés en pierre. Pierre veinée de rose sur certaines marches. Socle en pierre gravé sur deux faces "1707". "Réédifiée par les soins de Louis Mugnier et Anne Monin sa femme propriétaires au Moulin en 1818". Base du fût carrée, croix en métal extrêmement simple.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyer à la brosse douce.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 9

Chapelle de Viel Moulin

Localisation :

Époque de construction :

1711

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,64604396

Longitude : 4,867095586



Description :

Peintures murales en fond de chœur. Niches avec statuettes. Plafond constitué de planches de bois en coque de bateau peintes en gris. Au sol, grandes dalles de pierre. Toiture de tuiles plates. Porte en planches de bois horizontales. Linteau gravé. Une lucarne sur le pignon principal, surmontée d'un petit clocher en pierre où est installée la cloche.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Faire vérifier la charpente. Oter l'enduit intérieur en partie basse. Permettre une ventilation naturelle.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 10

Fontaine et lavoir de Viel Moulin

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,646062926

Longitude : 4,867602523

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Fontaine en pierre carrée surmontée d'une toiture. Socle constitué d'un muret de pierre surmonté de pierres de taille à emboîtement. Des poteaux de bois permettent de supporter une toiture 4 pans. Très belle charpente. Goulotte en pierre permettant d'alimenter le lavoir. Côté rue, plusieurs rangées de pavés forment un caniveau. Lavoir : de base carrée constitué de manière similaire à la fontaine : muret de soubassement en pierre protégé par des pierres de taille avec encastrement côté rue seulement. Des poteaux de pierre relativement massif supportent la charpente. Toiture 4 pans en tuiles plates avec épis de faîtage en céramique. Les accès au lavoir se font par deux portes opposées à la rue et trois marches de pierre. Les circulations autour du bassin sont très étroites. Le bassin en revanche est très large.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Réaliser un diagnostic de la charpente. Remplacer les tuiles cassées ou manquantes. Reprendre les joints défectueux.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 11

Croix Impasse de Saint Cyr

Localisation :

Époque de construction :

1688

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,64719037

Longitude : 4,87212741



Description :

Croix implantée sur une placette à la croisée de la route départementale et d'une impasse, contre une propriété privée. Embranchement de deux degrés en pierre en partie délités. Socle en pierre. Fût rond, cassé en haut sous le chapiteau. Chapiteau constitué d'une série de couronnes rondes et carrées dont certaines comportent des éclats. Croix de section carrée, cassée et comportant plusieurs éclats. Un coeur côté maison et "INRI" apposé sur une plaque. Une couronne simple côté village.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyer la pierre et réparer les éclats importants.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 12

Croix Saint Joseph

Localisation :

Époque de construction :

1724

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,641582012

Longitude : 4,877365764



Description :

Croix dédiée à Saint Joseph et Sainte Anne. Socle rond très haut composé de lit de pierres. Base du fût carrée, gravée sur 4 faces, inscriptions difficilement lisibles. Croix en métal très étroite et haute. Les pointes sont en forme de lances, le centre de la croix est évidé.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Reprendre en totalité le soubassement et les joints. Traiter les points de corrosion sur la croix.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 13

Chapelle Notre Dame des Neiges

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,636197757

Longitude : 4,877454277

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Chapelle légèrement à l'écart des habitations. Située dans un champ, le long de la voie ferrée. Murs en pierre et toiture de laves. Clocheton en pierre sans cloche. Porte avec fronton triangulaire et pilastres. Pierre de la clé de voûte gravée d'un coeur surmonté de plumes. Dalles de sol en pierre. Autel en pierre. Bénitier en coquillage de pierre renversé.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Dégager les enduits intérieurs pour assainir les murs.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 14

Calvaire de la placette de Saint Julien

Localisation :

Époque de construction :

1593

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,636032558

Longitude : 4,860682424

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Pourtour au sol en pavés. Embranchement au sol installé sur une dalle en pierre enterrée. Certaines parties ont été reprises au ciment. Socle en pierre gravé sur deux faces. Bas relief sous forme de coeurs sur deux faces. Une niche vide se trouve en face ouest, la pierre se délite à plusieurs endroits. Fût en pierre simple orné d'un chapiteau cassé sur une face. Croix en pierre double face avec d'un côté vierge à l'enfant dressée sur une tête d'ange et de l'autre Christ en croix.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Brosser régulièrement à la brosse douce pour éviter aux lichens de s'installer et devoir intervenir plus lourdement sur une pierre déjà fragilisée.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 15

Puits de la placette Saint Julien

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,635941026

Longitude : 4,860926505

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Puits situé sur la placette triangulaire de Saint Julien, sous le calvaire. Le pourtour du puits a été aménagé avec des pavés. Soubassement enduit de ciment, équivalent à un lit de pierre. Margelle en pierre monolithique, peu haute. Deux pilastres en pierre comportant quelques reprises en ciment. Pierre sommitale comportant quelques éclats. Tambour en bois, chaîne et manivelle métallique en place. Auge en pierre semi-enterrée.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Brosser régulièrement à la brosse douce pour éviter aux lichens de s'installer. Éviter les reprises et enduits de pierre au ciment.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 16

Croix du cimetière Saint Julien

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,635539675

Longitude : 4,8605691

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Située dans l'ancien cimetière de l'église de Saint Julien aujourd'hui entièrement recouvert d'herbe et planté de rares arbres dont un if très prégnant situé juste derrière la croix. Socle hétéroclite constitué d'un bloc de pierre surmonté de 6 rangs de briques cimentés. Fût en pierre gravé d'entrelacs de feuilles. Chapiteau en pierre travaillé avec deux volutes. Croix en pierre très simple.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyer régulièrement à la brosse douce pour éviter aux lichens de s'installer. Eviter les reprises au ciment.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 17 Caniveaux et murs de l'église romane de Saint Julien

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,635470243

Longitude : 4,860684435

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Caniveaux en pierre le long du mur de clôture de l'église romane. Murs en pierre formant une ceinture autour de l'église Saint Julien.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Cet ensemble est absolument à préserver et à remettre en état. Un entretien régulier limiterait l'importance des travaux.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 18

Lavoir de Saint Julien

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,635654965

Longitude : 4,861840468

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Lavoir situé en contrebas de la route. Double accès : par une rampe gravillonnée à l'ouest et un escalier à l'est. Lavoir installé sur un cour d'eau qui passe sous la route et poursuit sa course dans le jardin de la propriété privée voisine. Une grille en fer marque la limite entre espace public et privé, elle est installée dans le mur mitoyen et surmontée à la fois d'une pierre en linteau et d'un arc de décharge. Pierres de lavage sur deux côtés. Mur latéral refait en pierre, joints cimentés. Couvertine partiellement en ciment. Escalier : pierres de certaines marches désolidarisées et présentant des failles en sous-face.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Eviter les reprises et enduits de pierre au ciment. Risque de ravinement côté rampe, compacter ou limiter la pente.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 19

Puits du lavoir Saint Julien

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,635659754

Longitude : 4,861856561

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Puits situé à côté du lavoir, en haut des escaliers. Soubassement en lits de pierre cimentés mais apparents. Margelle en pierre monolithique. Deux pilastres en pierre, une pierre sommitale. Plus de tambour, ni chaîne, ni manivelle.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Éviter les reprises et enduits de pierre au ciment.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 20

Puits la Reine

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,62770768

Longitude : 4,865931507

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Hameau de Sens : situé très légèrement en retrait par rapport à la route, le puits accompagné de son bassin et d'une ancienne pompe. De forme arrondie, le puits est couvert d'une importante double pierre arrondie, très imposante, surmontée elle-même d'une boule en pierre. Le soubassement est en pierres enduites. La margelle est une pierre monolithique reprise par endroit au ciment. Les parties latérales du puits sont composées de 3 grandes pierres arrondies, debout. Le tambour en bois et la manivelle métallique sont en place. Un système de pompage rectiligne a été installé en façade. La peinture rouge des ferronneries du puits est abîmée et en grande partie ôtée.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Eviter les reprises et enduit en ciment
Restaurer les pierres du bassin

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 21

Croix de la Baronnie

Localisation :

Époque de construction :

1852

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,626941968

Longitude : 4,866905149



Description :

Hameau de Sens : située sur une placette à l'intersection de plusieurs routes, plantée d'arbres et mise en herbe. Emmarchement de 3 degrés en pierre comportant quelques éclats. Socle en pierre légèrement rose comportant des inscriptions sur ses 4 faces. Croix en ferronnerie, très ouvragée, peinte en noire. Coeur au centre des branches, entouré de 4 anges surmontés des branches du soleil. Ange également au bas de la croix.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Traiter les points de corrosion avant qu'ils ne se développent. Nettoyer la pierre à la brosse douce.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 22

Chapelle Saint Médard

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,626843052

Longitude : 4,864284631

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Hameau de Sens : bâtiment en pierre - pierre tombale située sur le côté de la chapelle. Pierre de réemploi gravée dans le mur latéral sud. Pied de mur délité en partie. Reprises en ciment sur des parties de soubassement. Toiture en laves et tuiles plates. Vitraux simples.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Porter une attention particulière aux pieds de mur, notamment côté venelle. Éviter les reprises et enduit ciment.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 23

Croix du quartier Morin

Localisation :

Époque de construction :

1777

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,625369986

Longitude : 4,86214691



Description :

Hameau de Sens : située à l'intersection de plusieurs rues. Petite placette en gravier avec la croix, un banc et un arbre. Une marche en pierre. Socle en pierre gravé sur trois faces. Cœur en surépaisseur portant probablement autrefois un reposoir. Fût en pierre de section ronde comportant des agrafes aux 1/3 haut. Chapiteau simple sous forme de couronne. Croix en pierre très simple de section carrée. Un cœur en relief d'un côté et une couronne tressée de l'autre. De l'autre côté de la rue, auge en pierre. A proximité caniveaux pavés en laves en partie recouverts de ciment. Murets de pierre hétérogènes.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Porter une attention particulière aux abords réaliser un diagnostic phytosanitaire

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 24

Bassin face au château

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,626133141

Longitude : 4,864053961

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Hameau de Sens : petit bassin situé face au château. Bassin carré entouré d'un muret en pierre. Deux accès en face à face. Un escalier de 2 marches d'un côté et une pierre levée de l'autre. Muret en pierre. Alimentation et évacuation en eau par un double percement côté rue.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Porter une attention particulière à la mise en valeur de cet élément notamment par rapport à la route qui passe très près du muret.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 25

Lavoir et serve

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,625864758

Longitude : 4,864335593

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Ensemble situé sur une place au coeur du hameau de Sens. Lavoir enterré, haut du muret situé au niveau du terrain naturel. Grandes pierres sommitales d'état très variable : certaines ont déjà été remplacées. Enduit (ciment) en grande partie tombé par plaques. Deux accès : escaliers en pierre constitués de 3 marches d'état également variable. Sol du lavoir en mauvais état. Bassin dont certaines pierres à laver ont été reprises en ciment. Présence du système métallique de fermeture du bassin par planche visible. Arrivée d'eau par goulotte en pierre cernée de 2 pierres pour enjamber. Serve bordée de pierres. En eau. Bondes d'alimentation et d'évacuation en métal.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Porter une attention particulière au développement de la végétation dans la serve. Éviter les reprises au ciment. Réhabiliter les murs du lavoir pour pérenniser cet élément de patrimoine.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 26

Puits Ruffey

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,632371899

Longitude : 4,856396254

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Au hameau de Ruffey : puits situé au milieu d'un vaste espace en herbe. Lieu plein de charme avec de grands arbres face au parc. Soubassement en pierre arrondi d'un côté, joints creux. Pilastres en pierres monolithiques en bon état, joints creux avec le soubassement. Mur en pierre sur l'arrière dont les joints sont en mauvais état. Reprises en ciment entre les pilastres et la pierre de couverture. Deux angles cassés sur l'arrière. Couverture composée d'une grande pierre monolithique. Angle arrière de la pierre cassé. Tambour en bois. Manivelle métallique rouillée. Plaque de métal pour la sécurité.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Remettre en valeur ce puits, refaire les joints et entretenir les éléments en pierre.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 27

Pont et pierre à laver

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,632645591

Longitude : 4,855822261

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Au hameau de Ruffey : sur l'arrière du puits, en contrebas de la prairie, petit passage sur ruisseau composé de dalles de pierre. Le long du ruisseau, au niveau du regard, une pierre unique, penchée installée sur le bord du ruisseau : ancien banc de lavage. Une goulotte en pierre endigue le ruisseau sur la partie haute en provenance du parc.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Dégager les éléments pour les mettre en valeur

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 28

Lavoir et fontaine

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,627710443

Longitude : 4,849047001

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Hameau de Ruffey : ensemble composé d'un lavoir et d'une fontaine situés en contrebas de la route, sur le ruisseau passant ensuite sur la propriété du château. Très proches du mur de pierre de la propriété voisine. Peu d'espace autour, lavoir implanté en limite de propriété sur l'un de ses côtés. Fontaine : trois murs en pierre. Joints entre les pierres très épais. Couverture : composée d'une grande dalle de pierre monolithique qui se délite. Pierre d'appui arrondie. Une largeur de passage entre la fontaine et le lavoir. Ce passage mène à un portillon qui ouvre sur la propriété voisine. Lavoir : bâtiment carré enduit ciment sur les 4 faces. Toiture à 2 pans en déambulation. Chéneaux sur les 4 côtés. Porte d'entrée en bois abîmée sur le bas, linteau en bois. Deux marches d'accès.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Limitier les reprises et les enduits au ciment pour éviter les problèmes d'humidité à l'intérieur des bâtiments. Ré-étancher le bassin pour permettre une meilleure circulation de l'eau et limiter le développement des algues.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 29

Croix de Ruffey

Localisation :

Époque de construction :

1758

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,629885028

Longitude : 4,850715335



Description :

Au hameau de Ruffey : implantée le long de la route face au château. Elle est installée sur un mur de pierre. Socle en pierre - joint creux entre le socle et la base du fût. Fût de section ronde légèrement galbé vers le haut. Châpiteau simple composé d'une couronne ronde surmontée d'une seconde couronne de forme ovoïde. Croix de section carrée. Un coeur côté château et "INRI" apposé sur un écusson. Bout des branches empâtées. Une couronne côté champs.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Nettoyer à la brosse douce.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 30

Lavoir et fontaine la Cour Humaine

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,620763746

Longitude : 4,87760448

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Très mauvais



Description :

Hameau de La Farge : ensemble composé d'une fontaine et d'un lavoir implantés au coeur des habitations, dans le creux d'un virage.

Fontaine carrée composée d'une pierre monolithique posée sur un lit de pierre de taille. Pierre sommitale déplacée, désaxée. Plaque de protection en métal peinte en blanc, rouillée. Lavoir de forme carrée, probablement anciennement en impluvium (traces de potelets dans les pierres de lavage, poteaux de support de charpente contre les murs ...). Murs en pierre dont l'enduit extérieur est complètement tombé.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Importants travaux de stabilisation de la maçonnerie à réaliser pour pérenniser le lavoir. Assurer l'étanchéité du bassin pour limiter les dégradations intérieures du lavoir.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 31

Statuette Saint Julien

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,635606759

Longitude : 4,86168557

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Statuette de Saint Antoine située dans l'angle du mur de la propriété située face au lavoir de Saint Julien.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 32

Maison des Vignes

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6304523621

Longitude : 4,86616436074

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Moyen



Description :

Au hameau de Sens : bâtiment de volumétrie simple sur 3 niveaux plus combles. Toiture 4 pans, tuiles plates. Ouvertures à petits carreaux. Modénature sur les linteaux du premier niveau.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 33

Cabane dans les vignes

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,630208832

Longitude : 4,872553881

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Au hameau de Sens : bâtiment de volume très simple sur un niveau. Toiture 4 pans en pointe. Tuiles écailles, zinguerie en mauvais état.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 34

Cabanon

Localisation :

Époque de construction :

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,6278418062

Longitude : 4,84876311477

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Petit bâtiment situé à proximité de l'accès au lavoir de Ruffey, il se trouve dans la perspective du château entièrement restauré. Murs en pierre dont l'enduit et certaines pierres tombent progressivement. Toiture 4 pans en tuiles plates.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 35

Petite maison à toit de laves

Localisation :

Époque de construction :

XVII ème siècle ?

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,632900564

Longitude : 4,856566409

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Très bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Petite maison ancienne à toit de laves construite en pierre avec des pierres ressortant dans les angles, servant aujourd'hui d'abri pour les bovins. La sobriété de l'architecture et son emplacement dans un espace végétalisé en font le 1er élément remarquable lorsqu'on entre dans la vallée après avoir franchi l'autoroute.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Ne pas le détruire comme ce fut le cas en 2019 ou 2020 pour un autre petit édifice identique situé à proximité de celui-ci, à l'angle du chemin qui monte à l'église Saint-Martin. Trouver un accord avec le propriétaire pour une restauration à l'identique. Envisager une autre destination ?

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 36

Lavoir

Localisation :

Époque de construction :

??

Coordonnées GPS :

Latitude : 46,627766599

Longitude : 4,848971735

Propriété :

Visibilité :

Très bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Mauvais



Description :

Petit lavoir de forme carrée, semi-couvert.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

Ne pas le démolir. Restaurer à l'identique et faciliter l'accès.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 1

Calvaire

Localisation :

Époque de construction :

1891

Coordonnées GPS :

Latitude :

Longitude :

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Bon



Description :

Calvaire en pierre, entouré de buis taillés en U. Le calvaire est légèrement décentré à droite, dans le retour de la haie. Le sol est composé de gravillons.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 2

Puits et auge

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude :

Longitude :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Moyen



Description :

Puits avec soubassement en pierre, abîmé par un véhicule et remonté sans dépose complète. Ouverture sécurisée par une grille métallique peinte en noir. Margelle en pierre monolithique ; suspente en fer et poulie corrodées.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 3

Croix du Bourg

Localisation :

Époque de construction :

1857

Coordonnées GPS :

Latitude :

Longitude :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Croix située sur une placette rectangulaire, contre une habitation, à la croisée de 3 rues. Des plantations ont été réalisées autour et 4 bornes protègent l'ouvrage de la circulation.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 4

Cadole du Mont Pertuis

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude :

Longitude :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Grande cadole en pierre restaurée. L'accès se fait depuis un chemin bordé de buis. Clos extérieur en pierre avec escalier en pierre et un noyer. Vue sur le hameau et le village.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 5

Croix du Cimetière

Localisation :

Époque de construction :

REPAIRE EN 1814

Coordonnées GPS :

Latitude :

Longitude :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Moyenne

Intérêt :

Moyen

État sanitaire :

Moyen

Description :

Croix se trouvant à l'entrée du cimetière, devant l'église. Emmarchement d'un degré en pierre, en mauvais état, avec de nombreux éclats repris et consolidés au ciment. Socle carré en pierre comportant de nombreux éclats. Inscription gravée. Fut de section ronde en pierre. Chapiteau carré relativement simple. Croix en pierre. Dessin gravé sur la face nord-ouest.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 6

Mur du cimetière

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude :

Longitude :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Mur en pierres sèches comportant des reprises au ciment. Le clos formé par le mur souligne la qualité du patrimoine bâti à proximité (église et presbytère).

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 7

Source le Clouzeau

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude :

Longitude :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Petit bâtiment en pierre. Appui constitué d'une pierre debout sur l'avant. Toiture d'un seul pan en tuiles canal. Charpente constituée de pièces de bois sommaires retenant les tuiles. Linteau en bois. Beaucoup de joints sont creux. Petit bassin latéral comprenant deux pierres latérales inclinées (remplacées suite au vol des pierres d'origine), servant autrefois à laver le linge. L'extrémité du bassin côté ruisseau est constituée d'un empilement de pierres, et l'autre extrémité est formée d'une pierre levée au pied du mur du bâtiment abritant la source.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 8

Lavoir Roches Saint Georges

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude :

Longitude :

Propriété :

Propriété publique

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Bâtiment carré entièrement en pierre, implanté le long du chemin à l'écart des habitations et à côté du ruisseau. Lavoir en eau. Impluvium à 4 pans, toiture de tuiles plates. Enduit extérieur sur la façade côté ruisseau, avec joints relativement creux. Bassin en pierre. 6 potelets en fer scellés sur des pierres surplombant le bassin. L'arrivée d'eau se fait par le haut, dans le creux de la marche d'accès. 3 marches à l'intérieur du lavoir pour accéder au bassin. Angle avec cheminée en briques. 6 niches latérales et 2 au fond, reprises en ciment. Bancs en pierre sur le pourtour.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 9

Mur et cadole

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude :

Longitude :

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Cadole récemment restaurée ainsi qu'une partie du mur qui l'accompagne. Cadole relativement profonde. Banc en pierre. Linteau composé d'une grande dalle de pierre. Mur avec lit de pierres obliques.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 10

Vierge du Travail

Localisation :

Époque de construction :

1891

Coordonnées GPS :

Latitude :

Longitude :

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :


Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Vierge animant l'espace public. Située dans un clos qui borde la route, avec un muret en pierre, avec passage délimité par deux pierres levées. Emmarchement de deux degrés, socle en pierre, sculpture de la vierge à l'enfant installée sur un serpent.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 11

Pigeonnier et porche

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude :

Longitude :

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon



Description :

Ensemble bâti en plein coeur du village. Ancienne exploitation agricole. Long linéaire bâti le long de la rue, comportant notamment un pigeonnier carré surmonté d'une toiture un pointe de diamant et un porche relativement haut surmonté d'une toiture à 4 pans.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies

n° 12

Cadole

Localisation :

Époque de construction :

N/C

Coordonnées GPS :

Latitude :

Longitude :

Propriété :

Propriété privée

Visibilité :

Bonne

Intérêt :

Bon

État sanitaire :

Bon

Description :

Petite construction anciennement située au milieu des vignes, très visible depuis le bourg.

Prescriptions complémentaires par rapport aux dispositions générales du règlement :

La destruction ou dénaturation de l'élément est interdite.

Source :

Éléments récupérés via le questionnaire sur Internet renseigné par les mairies