


PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL



6. Recueils du patrimoine inventorié et protégé, et des bâtiments pouvant changer de destination en zones A et N

> Dossier approuvé

PROCEDURE	PRESCRIT	PROJET ARRÊTÉ	APPROUVÉ
ELABORATION	le 30.03.2017	le 07.12.2023	
VU POUR ETRE ANNEXÉ A LA DECISION EN DATE DU :		LE PRESIDENT DE LA CdC :	

SOMMAIRE

1. LE PATRIMOINE BATI INVENTORIÉ	1
ARGELOUSE	2
BELHADE.....	6
BELIS	11
BROCAS.....	22
CALLEN	42
CANENX ET REAULT	50
CERE	54
COMMENSACQ.....	59
ESCOURCE.....	75
GAREIN	84
LABOUHEYRE	92
LABRIT	106
LE SEN	123
LIPOSTHEY	132
LUGLON	134
LUXEY.....	143
MAILLERES.....	173
MANO.....	181
MOUSTEY.....	191
PISSOS.....	204
SABRES.....	221
SAUGNAC ET MURET	247
SOLFERINO	256
SORE	282
TRENSACQ	309
VERT	318
 2. LES BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION EN ZONES A ET N...	 337
 3. LE PETIT PATRIMOINE	 361

1.LE PATRIMOINE BATI INVENTORIÉ

ARGELOUSE

COMMUNE
ARGELOUSE

N°
AR1

Photo

Description du bâtiment
four

Datation
1e moitié 19e s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage torchis

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
ARGELOUSE

N°
AR2

Photo

Description du bâtiment
bergerie

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage planches de bois

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
ARGELOUSE

N°
AR3

Photo

Description du bâtiment
église

Datation
12e siècle

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / alios-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
ARGELOUSE

N°
AR4

Photo

Description du bâtiment
mairie

Datation
2e moitié 19 s.


Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon


Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique



COMMUNE ARGELOUSE	N° AR5	Photo
Description du bâtiment presbytère		
Datation milieu 19e siècle		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

COMMUNE ARGELOUSE	N° AR6	Photo
Description du bâtiment bergerie		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE ARGELOUSE	N° AR7	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

COMMUNE ARGELOUSE	N° AR8	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

COMMUNE
ARGELOUSE

N°
AR9

Photo

Description du bâtiment
bergerie

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage planches de bois

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
ARGELOUSE

N°
AR10

Photo

Description du bâtiment
four

Datation
1e moitié 19e s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage torchis

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
ARGELOUSE

N°
AR11

Photo

Description du bâtiment
maison


Datation
limite 19e siècle 20e siècle

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique



BELHADE


COMMUNE BELHADE Description du bâtiment étable Datation limite 18e siecle 19e siecle Matériaux principaux de façades brique / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BH1	Photo 
COMMUNE BELHADE Description du bâtiment chateau Datation 18e siecle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BH2	Photo 
COMMUNE BELHADE Description du bâtiment écurie Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades brique / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BH3	Photo 
COMMUNE BELHADE Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° BH4	Photo 


COMMUNE BELHADE Description du bâtiment bergerie Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades brique / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BH5	Photo 
COMMUNE BELHADE Description du bâtiment presbytère Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° BH6	Photo 
COMMUNE BELHADE Description du bâtiment église paroissiale Datation 13e siècle Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BH7	Photo 
COMMUNE BELHADE Description du bâtiment maison Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades brique / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° BH8	Photo 

COMMUNE BELHADE	N° BH9	Photo
Description du bâtiment mairie		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-pierre de taille		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique		
		

COMMUNE BELHADE	N° BH10	Photo
Description du bâtiment porche		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE BELHADE	N° BH11	Photo
Description du bâtiment porche		
Datation limite 18e siecle 19e siecle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / beton-parpaing de beton		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		
		



COMMUNE BELHADE	N° BH12	Photo
Description du bâtiment four à pain		
Datation limite 19e siecle 20e siecle		
Matériaux principaux de façades brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE BELHADE	N° BH13	Photo
Description du bâtiment communs		
Datation limite 19e siecle 20e siecle		
Matériaux principaux de façades brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE BELHADE	N° BH14	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation limite 18e siècle 19e siècle		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		

COMMUNE BELHADE	N° BH15	Photo
Description du bâtiment remise agricole		
Datation limite 19e siecle 20e siecle		
Matériaux principaux de façades brique / ciment-crepi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		


BELIS


COMMUNE BELIS N° BE1 Photo Description du bâtiment four à pain Datation 2e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
COMMUNE BELIS N° BE2 Photo Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
COMMUNE BELIS N° BE3 Photo Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture -		
COMMUNE BELIS N° BE4 Photo Description du bâtiment écurie Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades brique / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse		


COMMUNE BELIS Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BE5	Photo 
COMMUNE BELIS Description du bâtiment écurie Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades brique / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BE6	Photo 
COMMUNE BELIS Description du bâtiment écurie Datation 1e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BE7	Photo 
COMMUNE BELIS Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° BE8	Photo 


COMMUNE BELIS Description du bâtiment communs Datation 1e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BE9	Photo 
COMMUNE BELIS Description du bâtiment presbytère Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BE10	Photo 
COMMUNE BELIS Description du bâtiment garage Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades brique / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BE11	Photo 
COMMUNE BELIS Description du bâtiment communs Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades brique / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BE12	Photo 


COMMUNE BELIS	N° BE13	Photo 
Description du bâtiment école		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades brique / calcaire-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE BELIS	N° BE14	Photo 
Description du bâtiment four à pain		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE BELIS	N° BE15	Photo 
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / calcaire-pierre de taille		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE BELIS	N° BE16	Photo 
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / bois-pan de bois remplissage briques		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE BELIS	N° BE17	Photo
Description du bâtiment poulailler		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE BELIS	N° BE18	Photo
Description du bâtiment autre		
Datation 2e moitié 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / calcaire-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE BELIS	N° BE19	Photo
Description du bâtiment pigeonnier		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE BELIS	N° BE20	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades brique / ciment-crépi		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		

COMMUNE BELIS Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BE21	Photo 
COMMUNE BELIS Description du bâtiment étable Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BE22	Photo 
COMMUNE BELIS Description du bâtiment étable Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique creuse / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BE23	Photo 
COMMUNE BELIS Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BE24	Photo 

COMMUNE BELIS Description du bâtiment étable Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BE25	Photo 
COMMUNE BELIS Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BE26	Photo 
COMMUNE BELIS Description du bâtiment étable Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° BE27	Photo 
COMMUNE BELIS Description du bâtiment écurie Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BE28	Photo 

COMMUNE BELIS Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BE29	Photo 
COMMUNE BELIS Description du bâtiment église Datation 14e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BE30	Photo 
COMMUNE BELIS Description du bâtiment logement d'ouvriers Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BE31	Photo 
COMMUNE BELIS Description du bâtiment bergerie Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / bois-pan de bois remplissage planches de bois Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° BE32	Photo 

COMMUNE BELIS	N° BE33	Photo 
Description du bâtiment maison		
Datation limite 18e siècle 19e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / ciment-crépi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE BELIS	N° BE34	Photo 
Description du bâtiment étable		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE BELIS	N° BE35	Photo 
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / calcaire-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE BELIS	N° BE36	Photo 
Description du bâtiment maison		
Datation 18e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / calcaire-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE
BELIS

N°
BE37

Photo

Description du bâtiment
écurie



Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-moellon / brique

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



BROCAS


COMMUNE BROCAS Description du bâtiment dépendance Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades enduit-calcaire / pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR1	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment cercle Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades brique-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR2	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° BR3	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR4	Photo 


COMMUNE BROCAS	N° BR5	Photo
Description du bâtiment logement d'ouvriers		
Datation 2e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE BROCAS	N° BR6	Photo
Description du bâtiment logement d'ouvriers		
Datation 2e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		



COMMUNE BROCAS	N° BR7	Photo
Description du bâtiment four à fonte		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique		
Matériaux principaux de toiture -		
		


COMMUNE BROCAS	N° BR8	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		
		


COMMUNE BROCAS Description du bâtiment maison Datation milieu 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR9	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades - Matériaux principaux de toiture -	N° BR10	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment communs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR11	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment logis Datation 17e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR12	Photo 

COMMUNE BROCAS Description du bâtiment maison Datation milieu 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR13	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades brique-enduit / bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR14	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / enduit Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° BR15	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment boulangerie Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° BR16	Photo 

COMMUNE BROCAS Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR17	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment logement d'ouvriers Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR18	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment logement d'ouvriers Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR19	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment porcherie Datation limite 19e s. 20e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR20	Photo 

COMMUNE BROCAS Description du bâtiment four à pain Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR21	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment resserre Datation limite 19e s. 20e s. Matériaux principaux de façades brique-enduit / calcaire-enduit Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° BR22	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades crepi-calcaire / pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° BR23	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment étable Datation limite 19e s. 20e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° BR24	Photo 



COMMUNE BROCAS Description du bâtiment école Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades enduit-calcaire / pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR25	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment communs Datation 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° BR26	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment étable Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR27	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment lavoir Datation limite 18e s. 19e s. Matériaux principaux de façades ciment Matériaux principaux de toiture -	N° BR28	Photo 

COMMUNE BROCAS	N° BR29	Photo
Description du bâtiment resserre		
Datation limite 19e s. 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile		

COMMUNE BROCAS	N° BR30	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE BROCAS	N° BR31	Photo
Description du bâtiment logement d'ouvriers		
Datation 2e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE BROCAS	N° BR32	Photo
Description du bâtiment logement d'ouvriers		
Datation 2e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		


COMMUNE BROCAS Description du bâtiment resserre Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° BR33	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment mairie-école Datation limite 19e s. 20e s. Matériaux principaux de façades enduit-calcaire / pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° BR34	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment four à pain Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° BR35	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment étable Datation Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR36	Photo 

COMMUNE BROCAS Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades enduit-calcaire / pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR37	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment Maison Parlariev dite Sans Nom Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades enduit-calcaire / pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° BR38	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / beton-parpaing de beton Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR39	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment poste Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades enduit-calcaire / pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° BR40	Photo 

COMMUNE BROCAS Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades enduit-calcaire / pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° BR41	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades enduit-calcaire / pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° BR42	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment communs Datation 2e moitié 19e s. 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR43	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment atelier de fabrication Datation 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / bois-pan de bois remplissage briques Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR44	Photo 

COMMUNE BROCAS Description du bâtiment logement d'ouvriers Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR45	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment logement d'ouvriers Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR46	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment four à pain Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR47	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment gendarmerie Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades enduit-calcaire / pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° BR48	Photo 


COMMUNE BROCAS Description du bâtiment presbytère Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades brique-enduit / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR49	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment maison - boutique Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades - Matériaux principaux de toiture tuile mécanique	N° BR50	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment bergerie Datation 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR51	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment étable Datation limite 19e s. 20e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° BR52	Photo 


COMMUNE BROCAS	N° BR53	Photo
Description du bâtiment dépendance		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile mecanique		


COMMUNE BROCAS	N° BR54	Photo
Description du bâtiment église paroissiale		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton		
Matériaux principaux de toiture -		

COMMUNE BROCAS	N° BR55	Photo
Description du bâtiment moulin		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-enduit / brique-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile mecanique		

COMMUNE BROCAS	N° BR56	Photo
Description du bâtiment logement d'ouvriers		
Datation 2e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE BROCAS Description du bâtiment logement d'ouvriers Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR57	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment hangar industriel Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile mécanique	N° BR58	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment logement d'ouvriers Datation limite 19e s. 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR59	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment logis Datation 19e s. Matériaux principaux de façades brique-enduit / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR60	Photo 

COMMUNE BROCAS Description du bâtiment four à pain Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades - Matériaux principaux de toiture -	N° BR61	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment bureau de tabac Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades enduit-brique Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° BR62	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment gare Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades enduit-calcaire / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° BR63	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment logement d'ouvriers Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR64	Photo 

COMMUNE BROCAS Description du bâtiment logement d'ouvriers Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR65	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment hôtel de la Gare Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades enduit-brique Matériaux principaux de toiture tuile mécanique	N° BR66	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment édifice agricole Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR67	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment logement d'ouvriers Datation limite 19e s. 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR68	Photo 

COMMUNE BROCAS Description du bâtiment logement d'ouvriers Datation limite 19e s. 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° BR69	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment écurie Datation limite 19e s. 20e s. Matériaux principaux de façades enduit-calcaire / pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° BR70	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment usine Datation limite 19e s. 20e s. Matériaux principaux de façades brique-enduit / bois-pan de bois remplissage briques Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° BR71	Photo 
COMMUNE BROCAS Description du bâtiment école Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades enduit-calcaire / pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° BR72	Photo 

COMMUNE
BROCAS

N°
BR73

Photo

Description du bâtiment
mairie

Datation
2e moitié 19e s.

Matériaux principaux de façades
enduit--

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mecanique



COMMUNE
BROCAS

N°
BR74

Photo

Description du bâtiment
bains douches

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
enduit-beton

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mecanique



COMMUNE
BROCAS

N°
BR75

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
2e moitié 19e s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-moellon / calcaire-pierre de taille

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



CALLEN

COMMUNE
CALLEN

N°
CA1

Photo



Description du bâtiment
maison

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / alios-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique

COMMUNE
CALLEN

N°
CA2

Photo



Description du bâtiment
moulin

Datation
milieu 19e siècle

Matériaux principaux de façades
brique / bois-pan de bois remplissage torchis

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique

COMMUNE
CALLEN

N°
CA3

Photo



Description du bâtiment
abri

Datation
limite 19e siècle 20e siècle

Matériaux principaux de façades
brique-enduit

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mécanique

COMMUNE
CALLEN

N°
CA4

Photo



Description du bâtiment
four à pain

Datation
1e moitié 20e s.


Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois


Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE CALLEN	N° CA5	Photo
Description du bâtiment bergerie		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
		


COMMUNE CALLEN	N° CA6	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation milieu 19e siècle		
Matériaux principaux de façades ciment-crépi / bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE CALLEN	N° CA7	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades brique creuse / bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE CALLEN	N° CA8	Photo
Description du bâtiment four à pain		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		



COMMUNE CALLEN	N° CA9	Photo
Description du bâtiment écurie		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades brique creuse-enduit / bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		

COMMUNE CALLEN	N° CA10	Photo
Description du bâtiment toit à porcs		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		


COMMUNE CALLEN	N° CA11	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation milieu 19e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE CALLEN	N° CA12	Photo
Description du bâtiment presbytère		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		

COMMUNE CALLEN Description du bâtiment boulangerie Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades brique- Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° CA13	Photo 
COMMUNE CALLEN Description du bâtiment étable Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° CA14	Photo 
COMMUNE CALLEN Description du bâtiment église Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° CA15	Photo 
COMMUNE CALLEN Description du bâtiment abri Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades brique Matériaux principaux de toiture tuile plate	N° CA16	Photo 

COMMUNE CALLEN Description du bâtiment abri Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades brique-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° CA17	Photo 
COMMUNE CALLEN Description du bâtiment toit à porcs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades ciment-enduit / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° CA18	Photo 
COMMUNE CALLEN Description du bâtiment four à pain Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° CA19	Photo 
COMMUNE CALLEN Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 16e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° CA20	Photo 


COMMUNE CALLEN Description du bâtiment maison forte Datation limite 16e siècle 17e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° CA21	Photo 
COMMUNE CALLEN Description du bâtiment mairie Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° CA22	Photo 
COMMUNE CALLEN Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° CA23	Photo 
COMMUNE CALLEN Description du bâtiment étable Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° CA24	Photo 

COMMUNE CALLEN	N° CA25	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation milieu 19e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE CALLEN	N° CA26	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 18e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / bois-pan de bois remplissage torchis		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE CALLEN	N° CA27	Photo
Description du bâtiment moulin		
Datation 19e siècle		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon		
Matériaux principaux de toiture tôle ondulée		
		

CANENX-ET-REULT


COMMUNE CANENX-ET-REAUT Description du bâtiment église Datation 13e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° CR1	Photo 
COMMUNE CANENX-ET-REAUT Description du bâtiment presbytère Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° CR2	Photo 
COMMUNE CANENX-ET-REAUT Description du bâtiment mairie Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° CR3	Photo 
COMMUNE CANENX-ET-REAUT Description du bâtiment remise Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° CR4	Photo 

COMMUNE CANENX-ET-REAUT Description du bâtiment four à pain Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades brique / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° CR5	Photo 
COMMUNE CANENX-ET-REAUT Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° CR6	Photo 
COMMUNE CANENX-ET-REAUT Description du bâtiment communs Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° CR7	Photo 
COMMUNE CANENX-ET-REAUT Description du bâtiment communs Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° CR8	Photo 

COMMUNE CANENX-ET-REAUT Description du bâtiment communs Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / bois-pan de bois remplissage briques Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° CR9	Photo 
COMMUNE CANENX-ET-REAUT Description du bâtiment église Datation 12e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° CR10	Photo 
COMMUNE CANENX-ET-REAUT Description du bâtiment école Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° CR11	Photo 


CERE

COMMUNE CERE N° CE1 Photo Description du bâtiment communs Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-- / brique creuse Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
COMMUNE CERE N° CE2 Photo Description du bâtiment chapelle Datation limite 18e siècle 19e siècle Matériaux principaux de façades alios-enduit / brique-enduit Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
COMMUNE CERE N° CE3 Photo Description du bâtiment maison Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-enduit partiel / brique creuse-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
COMMUNE CERE N° CE4 Photo Description du bâtiment maison Datation milieu 18e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-enduit Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		

COMMUNE CERE	N° CE5	Photo
Description du bâtiment dépendance		
Datation 18e siècle		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-enduit		
Matériaux principaux de toiture -		

COMMUNE CERE	N° CE6	Photo
Description du bâtiment église		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille		
Matériaux principaux de toiture ardoise		

COMMUNE CERE	N° CE7	Photo
Description du bâtiment four à pain		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades brique creuse-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE CERE	N° CE8	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades alios-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

COMMUNE CERE N° CE9 Photo Description du bâtiment bergerie Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois essentage de planche Matériaux principaux de toiture tuile plate		
COMMUNE CERE N° CE10 Photo Description du bâtiment bergerie Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
COMMUNE CERE N° CE11 Photo Description du bâtiment édifice agricole Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades - Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
COMMUNE CERE N° CE12 Photo Description du bâtiment édifice agricole Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE CERE Description du bâtiment maison Datation 18e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-enduit / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° CE13	Photo 
COMMUNE CERE Description du bâtiment charreterie-étable Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° CE14	Photo 
COMMUNE CERE Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / bois-pan de bois remplissage briques Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° CE15	Photo 
COMMUNE CERE Description du bâtiment four à pain Datation limite 18e siècle 19e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / bois-pan de bois remplissage briques Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° CE16	Photo 

COMMENSACQ

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO1	Photo
Description du bâtiment grange		
Datation 20e s,		
Matériaux principaux de façades brique-enduit / bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		
		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO2	Photo
Description du bâtiment toit à porcs		
Datation 20e s,		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile mecanique		
		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO3	Photo
Description du bâtiment logement d'ouvriers		
Datation 20e s,		
Matériaux principaux de façades brique-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		
		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO4	Photo
Description du bâtiment bergerie		
Datation 18e s,		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		


COMMUNE COMMENSACQ Description du bâtiment four à pain Datation 18e s, Matériaux principaux de façades enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° CO5	Photo 
COMMUNE COMMENSACQ Description du bâtiment maison Datation 19e s, Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / brique-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° CO6	Photo 
COMMUNE COMMENSACQ Description du bâtiment maison Datation 18e s, Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / alios-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° CO7	Photo 
COMMUNE COMMENSACQ Description du bâtiment maison Datation 19e s, Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique-essantage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° CO8	Photo 

COMMUNE COMMENSACQ Description du bâtiment grange Datation 20e s, Matériaux principaux de façades alios-enduit / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° CO9	Photo 
COMMUNE COMMENSACQ Description du bâtiment bergerie Datation 18e s, Matériaux principaux de façades alios-moellon / alios-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° CO10	Photo 
COMMUNE COMMENSACQ Description du bâtiment étable Datation 19e s, Matériaux principaux de façades alios-enduit / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° CO11	Photo 
COMMUNE COMMENSACQ Description du bâtiment grange Datation 20e s, Matériaux principaux de façades alios-enduit / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° CO12	Photo 


COMMUNE COMMENSACQ Description du bâtiment communs Datation 19e s, Matériaux principaux de façades enduit-calcaire / pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° CO13	Photo 
COMMUNE COMMENSACQ Description du bâtiment presbytère Datation 19e s, Matériaux principaux de façades enduit-calcaire / pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° CO14	Photo 
COMMUNE COMMENSACQ Description du bâtiment écurie et grange Datation 19e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° CO15	Photo 
COMMUNE COMMENSACQ Description du bâtiment gare Datation 19e s. Matériaux principaux de façades enduit-calcaire / pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° CO16	Photo 


COMMUNE COMMENSACQ	N° CO17	Photo
Description du bâtiment grange		
Datation 20e s,		
Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile mecanique		
		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO18	Photo
Description du bâtiment grange		
Datation 20e s,		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches / brique creuse-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile mecanique		
		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO19	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 20e s,		
Matériaux principaux de façades enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile mecanique		
		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO20	Photo
Description du bâtiment grange		
Datation 20e s,		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile mecanique		
		

COMMUNE COMMENSACQ Description du bâtiment maison Datation 20e s, Matériaux principaux de façades alios-enduit / brique Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° CO21	Photo 
COMMUNE COMMENSACQ Description du bâtiment maison Datation 18e s, Matériaux principaux de façades alios-moellon / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° CO22	Photo 
COMMUNE COMMENSACQ Description du bâtiment grange Datation 20e s, Matériaux principaux de façades alios-moellon / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° CO23	Photo 
COMMUNE COMMENSACQ Description du bâtiment séchoir Datation 20e s, Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° CO24	Photo 

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO25	Photo
Description du bâtiment grange		
Datation 18e s,		
Matériaux principaux de façades alios-enduit / bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO26	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 20e s,		
Matériaux principaux de façades faux pan de bois-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		


COMMUNE COMMENSACQ	N° CO27	Photo
Description du bâtiment resserre		
Datation 20e s,		
Matériaux principaux de façades brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO28	Photo
Description du bâtiment resserre		
Datation 20e s,		
Matériaux principaux de façades brique-enduit / enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		


COMMUNE COMMENSACQ	N° CO29	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 19e s,		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO30	Photo
Description du bâtiment four à pain		
Datation 19e s,		
Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO31	Photo
Description du bâtiment poste		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades brique / calcaire-pierre de taille		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		
		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO32	Photo
Description du bâtiment écurie et grange		
Datation 19e s,		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-pierre de taille		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		


COMMUNE COMMENSACQ	N° CO33	Photo 
Description du bâtiment eglise paroissiale St-Jean Baptiste		
Datation 11e (?), 15-16e s, 19e s.		
Matériaux principaux de façades alios / calcaire-pierre de taille		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO34	Photo 
Description du bâtiment grange		
Datation 20e s,		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO35	Photo 
Description du bâtiment logement d'ouvriers ?		
Datation 20e s,		
Matériaux principaux de façades enduit-brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO36	Photo 
Description du bâtiment maison		
Datation 20e s,		
Matériaux principaux de façades enduit-bois / essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO37	Photo
Description du bâtiment bergerie		
Datation 18e s,		
Matériaux principaux de façades enduit-bois / pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		
		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO38	Photo
Description du bâtiment bergerie		
Datation 19e s,		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		


COMMUNE COMMENSACQ	N° CO39	Photo
Description du bâtiment four à pain		
Datation 19e s,		
Matériaux principaux de façades brique-- / enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO40	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 18e s,		
Matériaux principaux de façades enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		
		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO41	Photo
Description du bâtiment toit à porcs		
Datation 18e s,		
Matériaux principaux de façades alios-moellon		
Matériaux principaux de toiture -		


COMMUNE COMMENSACQ	N° CO42	Photo
Description du bâtiment salle des fêtes		
Datation 20e s,		
Matériaux principaux de façades brique / calcaire-pierre de taille		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		


COMMUNE COMMENSACQ	N° CO43	Photo
Description du bâtiment mairie-école		
Datation 19e s,		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO44	Photo
Description du bâtiment édifice agricole		
Datation 20e s,		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO45	Photo 
Description du bâtiment étable		
Datation 20e s,		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO46	Photo 
Description du bâtiment maison		
Datation 19e s,		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO47	Photo 
Description du bâtiment école		
Datation 20e s.		
Matériaux principaux de façades enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO48	Photo 
Description du bâtiment decharge et wc		
Datation 20e s.		
Matériaux principaux de façades enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO49	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO50	Photo
Description du bâtiment ferme		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO51	Photo
Description du bâtiment remise agricole		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tole		
		


COMMUNE COMMENSACQ	N° CO52	Photo
Description du bâtiment serre		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / metal		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO53	Photo
Description du bâtiment chateau d'eau		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades alios-moellons / bois-essentage de planche		
Matériaux principaux de toiture tuile mecanique		
		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO54	Photo
Description du bâtiment édifice agricole		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades alios-enduit / bois-essentage de planche		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO55	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades enduit-calcaire / pierre de taille		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE COMMENSACQ	N° CO56	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE COMMENSACQ	N° C057	Photo 
Description du bâtiment maison		
Datation 18e s,		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

ESCOURCE

COMMUNE ESCOURCE	N° ES1	Photo
Description du bâtiment logement d'ouvriers		
Datation milieu 19e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE ESCOURCE	N° ES2	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation milieu 20e siècle		
Matériaux principaux de façades ciment-enduit / bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
		

COMMUNE ESCOURCE	N° ES3	Photo
Description du bâtiment bergerie		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches / bois-pan de bois remplissage planches de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE ESCOURCE	N° ES4	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		

COMMUNE ESCOURCE Description du bâtiment étable Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique-enduit / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° ES5	Photo 
COMMUNE ESCOURCE Description du bâtiment logement d'ouvriers Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° ES6	Photo 
COMMUNE ESCOURCE Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° ES7	Photo 
COMMUNE ESCOURCE Description du bâtiment maison Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° ES8	Photo 

COMMUNE ESCOURCE	N° ES9	Photo 
Description du bâtiment étable		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades brique-brique et pierre / brique-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		

COMMUNE ESCOURCE	N° ES10	Photo 
Description du bâtiment pigeonnier		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades brique-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		

COMMUNE ESCOURCE	N° ES11	Photo 
Description du bâtiment étable		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades brique-brique et pierre / brique-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		

COMMUNE ESCOURCE	N° ES12	Photo 
Description du bâtiment maison		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

COMMUNE	N°	Photo
ESCOURCE	ES13	
Description du bâtiment gare		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades brique-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile plate		

COMMUNE	N°	Photo
ESCOURCE	ES14	
Description du bâtiment bergerie		
Datation milieu 19e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE	N°	Photo
ESCOURCE	ES15	
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades brique-brique et pierre / ciment-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		

COMMUNE	N°	Photo
ESCOURCE	ES16	
Description du bâtiment étable		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		


COMMUNE ESCOURCE Description du bâtiment écurie Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° ES17	Photo 
COMMUNE ESCOURCE Description du bâtiment étable Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° ES18	Photo 
COMMUNE ESCOURCE Description du bâtiment maison Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades ciment-crépi moucheté Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° ES19	Photo 
COMMUNE ESCOURCE Description du bâtiment demeure Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire Matériaux principaux de toiture ardoise	N° ES20	Photo 

COMMUNE ESCOURCE	N° ES21	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE ESCOURCE	N° ES22	Photo
Description du bâtiment école		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades brique-brique et pierre / ciment-crépi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		

COMMUNE ESCOURCE	N° ES23	Photo
Description du bâtiment mairie		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		

COMMUNE ESCOURCE	N° ES24	Photo
Description du bâtiment école		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire / ciment-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		

COMMUNE ESCOURCE Description du bâtiment étable Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° ES25	Photo 
COMMUNE ESCOURCE Description du bâtiment communs Datation milieu 20e siècle Matériaux principaux de façades ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° ES26	Photo 
COMMUNE ESCOURCE Description du bâtiment église Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° ES27	Photo 
COMMUNE ESCOURCE Description du bâtiment maison Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° ES28	Photo 

COMMUNE ESCOURCE Description du bâtiment presbytère Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° ES29	Photo 
COMMUNE ESCOURCE Description du bâtiment dépendance Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / brique-enduit Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° ES30	Photo 
COMMUNE ESCOURCE Description du bâtiment immeuble à logements Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° ES31	Photo 


GAREIN

COMMUNE GAREIN Description du bâtiment chai Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques / brique creuse Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° GA1	Photo 
COMMUNE GAREIN Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° GA2	Photo 
COMMUNE GAREIN Description du bâtiment salle des fêtes Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° GA3	Photo 
COMMUNE GAREIN Description du bâtiment église paroissiale Datation 12e siecle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° GA4	Photo 

COMMUNE GAREIN Description du bâtiment poste Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° GA5	Photo 
COMMUNE GAREIN Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / enduit Matériaux principaux de toiture ardoise	N° GA6	Photo 
COMMUNE GAREIN Description du bâtiment autre Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° GA7	Photo 
COMMUNE GAREIN Description du bâtiment grange Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° GA8	Photo 

COMMUNE GAREIN	N° GA9	Photo 
Description du bâtiment resserre		
Datation limite 19e siecle 20e siecle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE GAREIN	N° GA10	Photo 
Description du bâtiment cercle		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		

COMMUNE GAREIN	N° GA11	Photo 
Description du bâtiment communs		
Datation limite 19e siecle 20e siecle		
Matériaux principaux de façades brique / ciment-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique		

COMMUNE GAREIN	N° GA12	Photo 
Description du bâtiment mairie		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		

COMMUNE GAREIN Description du bâtiment musée Datation limite 18e siècle 19e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° GA13	Photo 
COMMUNE GAREIN Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / bois-pan de bois remplissage planches de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° GA14	Photo 
COMMUNE GAREIN Description du bâtiment auberge Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° GA15	Photo 
COMMUNE GAREIN Description du bâtiment resserre Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° GA16	Photo 

COMMUNE GAREIN Description du bâtiment préau Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° GA17	Photo 
COMMUNE GAREIN Description du bâtiment chai Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tole ondulee	N° GA18	Photo 
COMMUNE GAREIN Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° GA19	Photo 
COMMUNE GAREIN Description du bâtiment presbytère Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° GA20	Photo 

COMMUNE GAREIN Description du bâtiment communs Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° GA21	Photo 
COMMUNE GAREIN Description du bâtiment communs Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° GA22	Photo 
COMMUNE GAREIN Description du bâtiment resserre Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° GA23	Photo 
COMMUNE GAREIN Description du bâtiment école Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° GA24	Photo 

COMMUNE GAREIN Description du bâtiment école Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° GA25	Photo 
COMMUNE GAREIN Description du bâtiment mairie Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° GA26	Photo 
COMMUNE GAREIN Description du bâtiment écurie Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques / brique creuse Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° GA27	Photo 
COMMUNE GAREIN Description du bâtiment hôtel Datation limite 18e siecle 19e siecle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° GA28	Photo 

LABOUHEYRE

COMMUNE LABOUHEYRE Description du bâtiment musée Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pans de bois / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LA1	Photo 
COMMUNE LABOUHEYRE Description du bâtiment étable Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° LA2	Photo 
COMMUNE LABOUHEYRE Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° LA3	Photo 
COMMUNE LABOUHEYRE Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° LA4	Photo 

COMMUNE LABOUHEYRE Description du bâtiment four à pain Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° LA5	Photo 
COMMUNE LABOUHEYRE Description du bâtiment lavoir Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° LA6	Photo 
COMMUNE LABOUHEYRE Description du bâtiment bergerie Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LA7	Photo 
COMMUNE LABOUHEYRE Description du bâtiment grange Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades brique / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° LA8	Photo 

COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA9

Photo

Description du bâtiment
four à pain

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois / brique

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mecanique



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA10

Photo

Description du bâtiment
autre

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
beton-parpaing de beton / ciment-crepi mouchete

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA11

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / brique

Matériaux principaux de toiture
ardoise



COMMUNE LABOUHEYRE Description du bâtiment boutique Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique-- / beton Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° LA13	Photo 
COMMUNE LABOUHEYRE Description du bâtiment communs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° LA14	Photo 
COMMUNE LABOUHEYRE Description du bâtiment mairie Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / enduit Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° LA15	Photo 
COMMUNE LABOUHEYRE Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° LA16	Photo 

COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA17

Photo

Description du bâtiment
four à pain

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
béton-parpaing de béton / brique

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mécanique



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA18

Photo

Description du bâtiment
logement d'ouvriers

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois / ciment-crepi

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA19

Photo

Description du bâtiment
logement d'ouvriers

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois / ciment-crepi

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA20

Photo

Description du bâtiment
logement d'ouvriers

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois / ciment-crepi

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA21

Photo

Description du bâtiment
logement d'ouvriers

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois / ciment-crepi

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mecanique



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA22

Photo

Description du bâtiment
école

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / ciment-crepi

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA23

Photo

Description du bâtiment
communs

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage briques / bois-pan de bois
remplissage torchis

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA24

Photo

Description du bâtiment
four à pain

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
brique / ciment-crepi

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA25

Photo



Description du bâtiment
maison

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
brique / ciment-crepi

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique

COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA26

Photo



Description du bâtiment
église

Datation

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / alios-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique

COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA27

Photo



Description du bâtiment
hôtel de voyageurs

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage briques / brique

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique

COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA28

Photo



Description du bâtiment
maison

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
alios-moellon / brique

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique

COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA29

Photo

Description du bâtiment
garage de reparation automobile

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
brique creuse / ciment-crepi

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA30

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / ciment-crepi

Matériaux principaux de toiture
ardoise



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA31

Photo

Description du bâtiment
écurie

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage briques / alios-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA32

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage briques

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA33

Photo

Description du bâtiment
presbytère

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
ciment-crepi

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mecanique



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA34

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
1e moitié 19e s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage briques

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA35

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
1e moitié 19e s.

Matériaux principaux de façades
brique / ciment-crepi mouchete

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA36

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
milieu 19e siecle

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / alios-moellon

Matériaux principaux de toiture
ardoise



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA37

Photo

Description du bâtiment
communs

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / alios-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mecanique



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA38

Photo

Description du bâtiment
logement d'ouvriers

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
ciment-crepi mouchete

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA39

Photo

Description du bâtiment
logement d'ouvriers

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
ciment-crepi mouchete

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique



COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA40

Photo

Description du bâtiment
logement d'ouvriers


Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
ciment-crepi mouchete

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique



COMMUNE LABOUHEYRE Description du bâtiment poste Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° LA41	Photo 
COMMUNE LABOUHEYRE Description du bâtiment cheminée Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique Matériaux principaux de toiture brique en couverture	N° LA42	Photo 
COMMUNE LABOUHEYRE Description du bâtiment usine Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades fer-pan de fer / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° LA43	Photo 
COMMUNE LABOUHEYRE Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° LA44	Photo 

COMMUNE LABOUHEYRE Description du bâtiment garage Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture -	N° LA45	Photo 
COMMUNE LABOUHEYRE Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / beton-parement Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° LA46	Photo 
COMMUNE LABOUHEYRE Description du bâtiment usine Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / metal-pan de metal Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° LA47	Photo 
COMMUNE LABOUHEYRE Description du bâtiment salle des fêtes Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° LA48	Photo 

COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
LA49

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
1e moitié 19e s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage torchis / ciment-crepi

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mecanique




LABRIT

COMMUNE LABRIT Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB1	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment four à pain Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB2	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° LB3	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° LB4	Photo 

COMMUNE LABRIT Description du bâtiment étable Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique-- / brique creuse Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° LB5	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment four à pain Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB6	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° LB7	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment communs Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB8	Photo 

COMMUNE LABRIT Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB9	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment communs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° LB10	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° LB11	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment écurie Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° LB12	Photo 

COMMUNE LABRIT Description du bâtiment hôtel de voyageurs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate	N° LB13	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment autre Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB14	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment église Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades - Matériaux principaux de toiture -	N° LB15	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment boutique Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° LB16	Photo 


COMMUNE LABRIT Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crépi moucheté Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° LB17	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment boutique Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB18	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment grange Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° LB19	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment mairie Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture ardoise	N° LB20	Photo 

COMMUNE LABRIT	N° LB21	Photo 
Description du bâtiment autre		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crépi		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		

COMMUNE LABRIT	N° LB22	Photo 
Description du bâtiment poste		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crépi moucheté		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		

COMMUNE LABRIT	N° LB23	Photo 
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades brique / ciment-crépi		
Matériaux principaux de toiture tuile		



COMMUNE LABRIT	N° LB24	Photo 
Description du bâtiment resserre		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades ciment-crépi		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		

COMMUNE	N°	Photo
LABRIT	LB25	
Description du bâtiment remise		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE	N°	Photo
LABRIT	LB26	
Description du bâtiment bergerie		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches / bois-pan de bois remplissage planches de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		

COMMUNE	N°	Photo
LABRIT	LB27	
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades ciment-crépi		
Matériaux principaux de toiture tuile mécanique		

COMMUNE	N°	Photo
LABRIT	LB28	
Description du bâtiment toit à porcs		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE LABRIT Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB29	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment étable Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB30	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB31	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB32	Photo 

COMMUNE LABRIT Description du bâtiment four à pain Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB33	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB34	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB35	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment édifice agricole Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB36	Photo 

COMMUNE LABRIT Description du bâtiment four à pain Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB37	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment logis Datation 18e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB38	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB39	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° LB40	Photo 

COMMUNE LABRIT	N° LB41	Photo
Description du bâtiment remise		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
		

COMMUNE LABRIT	N° LB42	Photo
Description du bâtiment remise		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LABRIT	N° LB43	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques / bois-essentage		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LABRIT	N° LB44	Photo
Description du bâtiment toit à porcs		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades brique creuse / ciment-crépi		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
		

COMMUNE LABRIT Description du bâtiment logement d'ouvriers Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° LB45	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment étable Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / bois-pan de bois remplissage planches de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB46	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment four à pain Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB47	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB48	Photo 

COMMUNE LABRIT Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB49	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB50	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment four à pain Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB51	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment toit à porcs Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LB52	Photo 

COMMUNE
LABRIT

N°
LB53

Photo

Description du bâtiment
édifice agricole

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois / alios-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
LABRIT

N°
LB54

Photo

Description du bâtiment
moulin

Datation
18e siècle

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / bois-pan de bois

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
LABRIT

N°
LB55

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
18e siècle

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois / ciment-crépi

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
LABRIT

N°
LB56

Photo

Description du bâtiment
four à pain

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
brique / bois-pan de bois

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE LABRIT Description du bâtiment bergerie Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / bois-pan de bois remplissage planches de bois Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° LB57	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° LB58	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment école Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° LB59	Photo 
COMMUNE LABRIT Description du bâtiment remise Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° LB60	Photo 

COMMUNE LABRIT	N° LB61	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LABRIT	N° LB62	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches / ciment-crépi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LABRIT	N° LB63	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation milieu 20e siècle		
Matériaux principaux de façades béton-parpaing de béton / ciment-crépi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

LE SEN

COMMUNE	N°	Photo
LE SEN	LS1	
Description du bâtiment four à pain		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE	N°	Photo
LE SEN	LS2	
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE	N°	Photo
LE SEN	LS3	
Description du bâtiment étable		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades ciment-crepi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE	N°	Photo
LE SEN	LS4	
Description du bâtiment four à pain		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades brique / calcaire-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE LE SEN Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LS5	Photo 
COMMUNE LE SEN Description du bâtiment étable Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LS6	Photo 
COMMUNE LE SEN Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LS7	Photo 
COMMUNE LE SEN Description du bâtiment moulin Datation 17e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LS8	Photo 

COMMUNE LE SEN Description du bâtiment mairie Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° LS9	Photo 
COMMUNE LE SEN Description du bâtiment étable Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LS10	Photo 
COMMUNE LE SEN Description du bâtiment four à pain Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LS11	Photo 
COMMUNE LE SEN Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° LS12	Photo 

COMMUNE	N°	Photo
LE SEN	LS13	
Description du bâtiment maison		
Datation limite 18e siecle 19e siecle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE	N°	Photo
LE SEN	LS14	
Description du bâtiment four à pain		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE	N°	Photo
LE SEN	LS15	
Description du bâtiment remise		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		



COMMUNE	N°	Photo
LE SEN	LS16	
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		



COMMUNE LE SEN Description du bâtiment étable Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° LS17	Photo 
COMMUNE LE SEN Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LS18	Photo 
COMMUNE LE SEN Description du bâtiment toit à porcs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LS19	Photo 
COMMUNE LE SEN Description du bâtiment toit à porcs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LS20	Photo 

COMMUNE LE SEN Description du bâtiment bergerie Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / beton-parpaing de beton Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° LS21	Photo 
COMMUNE LE SEN Description du bâtiment étable Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° LS22	Photo 
COMMUNE LE SEN Description du bâtiment four à pain Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LS23	Photo 
COMMUNE LE SEN Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° LS24	Photo 

COMMUNE LE SEN Description du bâtiment four à pain Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LS25	Photo 
COMMUNE LE SEN Description du bâtiment étable Datation milieu 20e siècle Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LS26	Photo 
COMMUNE LE SEN Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LS27	Photo 
COMMUNE LE SEN Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° LS28	Photo 

COMMUNE
LE SEN

N°
LS29

Photo

Description du bâtiment
four à pain

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
brique / bois-pan de bois

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
LE SEN

N°
LS30

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / ciment-crepi

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mecanique




LIPOSTHEY

COMMUNE	N°	Photo
LIPOSTHEY	LI1	
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / bois-pan de bois remplissage briques		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		


COMMUNE	N°	Photo
LIPOSTHEY	LI2	
Description du bâtiment écurie		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades alios-enduit / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

COMMUNE	N°	Photo
LIPOSTHEY	LI3	
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades ciment-crépi moucheté		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		

COMMUNE	N°	Photo
LIPOSTHEY	LI4	
Description du bâtiment communs		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / ciment-crépi moucheté		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

LUGLON

COMMUNE LUGLON Description du bâtiment porcherie Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LG1	Photo 
COMMUNE LUGLON Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° LG2	Photo 
COMMUNE LUGLON Description du bâtiment étable Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° LG3	Photo 
COMMUNE LUGLON Description du bâtiment four à pain Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LG4	Photo 

COMMUNE LUGLON Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique-crépi moucheté Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° LG5	Photo 
COMMUNE LUGLON Description du bâtiment presbytère Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LG6	Photo 
COMMUNE LUGLON Description du bâtiment église Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° LG7	Photo 
COMMUNE LUGLON Description du bâtiment logement d'ouvriers Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° LG8	Photo 

COMMUNE
LUGLON

N°
LG9

Photo

Description du bâtiment
logement d'ouvriers

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois / béton-crépi

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique



COMMUNE
LUGLON

N°
LG10

Photo

Description du bâtiment
mairie

Datation
limite 19e siècle 20e siècle

Matériaux principaux de façades
calcaire-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
LUGLON

N°
LG11

Photo

Description du bâtiment
école

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique



COMMUNE
LUGLON

N°
LG12

Photo

Description du bâtiment
poste

Datation
limite 19e siècle 20e siècle

Matériaux principaux de façades
calcaire-moellon / ciment-crépi

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mécanique



COMMUNE LUGLON Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LG13	Photo 
COMMUNE LUGLON Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LG14	Photo 
COMMUNE LUGLON Description du bâtiment four à pain Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LG15	Photo 
COMMUNE LUGLON Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LG16	Photo 

COMMUNE LUGLON	N° LG17	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		

COMMUNE LUGLON	N° LG18	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		

COMMUNE LUGLON	N° LG19	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUGLON	N° LG20	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUGLON Description du bâtiment four à pain Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LG21	Photo 
COMMUNE LUGLON Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LG22	Photo 
COMMUNE LUGLON Description du bâtiment porcherie Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LG23	Photo 
COMMUNE LUGLON Description du bâtiment étable Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° LG24	Photo 

COMMUNE LUGLON	N° LG25	Photo
Description du bâtiment bergerie		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tôle ondulée		
		

COMMUNE LUGLON	N° LG26	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUGLON	N° LG27	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
		

COMMUNE LUGLON	N° LG28	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE
LUGLON

N°
LG29

Photo

Description du bâtiment
étable

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
béton-parpaing de béton / brique

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



LUXEY

COMMUNE LUXEY Description du bâtiment batiment agricole Datation 20e s. Matériaux principaux de façades - Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX1	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment maison Datation 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX2	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment remise agricole Datation 19e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuf en couverture	N° LX3	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment pigeonnier Datation 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX4	Photo 

COMMUNE LUXEY Description du bâtiment maison Datation 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques cuites Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX5	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment four Datation Matériaux principaux de façades brique-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX6	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment batiment agricole Datation 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° LX7	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment maison Datation 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX8	Photo 

COMMUNE LUXEY	N° LX9	Photo
Description du bâtiment resserre		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX10	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-moyen appareil / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX11	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-moyen appareil / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX12	Photo
Description du bâtiment moulin Lagaraille		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchi / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY Description du bâtiment maison Datation 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° LX13	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment bergerie Datation 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX14	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment étable Datation 20e s. Matériaux principaux de façades brique-enduit Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° LX15	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment forge Datation 20e s. Matériaux principaux de façades brique / brique creuse-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX16	Photo 

COMMUNE LUXEY	N° LX17	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 20e s.		
Matériaux principaux de façades brique-- / pierre		
Matériaux principaux de toiture tuile mecanique		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX18	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX19	Photo
Description du bâtiment resserre		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX20	Photo
Description du bâtiment remise agricole		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY Description du bâtiment maison Datation 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques cuites Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° LX21	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment toit à porcs Datation 19e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX22	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment four Datation 19e s. Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX23	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment maison Datation 19e s. Matériaux principaux de façades enduit-calcaire / pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° LX24	Photo 

COMMUNE LUXEY	N° LX25	Photo
Description du bâtiment bergerie		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile mecanique		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX26	Photo
Description du bâtiment tuilerie de Gouadaleyre		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades -		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX27	Photo
Description du bâtiment logis		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX28	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades brique-enduit / bois-pan de bois remplissage briques cuites		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY Description du bâtiment étable Datation 19e s. Matériaux principaux de façades enduit-bois / pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX29	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment maison Datation 19e s. Matériaux principaux de façades enduit Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° LX30	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment étable Datation 19e s. Matériaux principaux de façades brique-enduit / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX31	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment remise agricole Datation 19e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° LX32	Photo 

COMMUNE LUXEY	N° LX33	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX34	Photo
Description du bâtiment poulailler		
Datation 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX35	Photo
Description du bâtiment batiment agricole		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX36	Photo
Description du bâtiment bergerie		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY Description du bâtiment séchoir Datation 19e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° LX37	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment séchoir Datation 19e s. Matériaux principaux de façades bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX38	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment séchoir Datation 19e s. Matériaux principaux de façades bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX39	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment logement d'ouvriers Datation 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX40	Photo 

COMMUNE LUXEY Description du bâtiment écurie Datation 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques cuites / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX41	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment maison Datation 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moyen appareil / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX42	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment boutique Datation 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moyen appareil / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX43	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment écurie ? Datation 19e s. Matériaux principaux de façades enduit-bois / essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX44	Photo 


COMMUNE LUXEY	N° LX45	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-moyen appareil / enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX46	Photo
Description du bâtiment écurie ?		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / bois-essitage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX47	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchi / calcaire-pierre de taille		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX48	Photo
Description du bâtiment resserre		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchi / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY Description du bâtiment maison Datation 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° LX49	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment étable Datation 20e s. Matériaux principaux de façades brique / bois-essantage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX50	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment étable Datation 19e s. Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX51	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment four Datation 18e s. Matériaux principaux de façades brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX52	Photo 

COMMUNE LUXEY Description du bâtiment bergerie Datation 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX53	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment entrepot industriel Datation 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques cuites Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX54	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment maison Datation 19e s. Matériaux principaux de façades enduit-bois / pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° LX55	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment atelier Datation 20e s. Matériaux principaux de façades brique creuse Matériaux principaux de toiture tuile nervure	N° LX56	Photo 

COMMUNE LUXEY	N° LX57	Photo
Description du bâtiment four		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX58	Photo
Description du bâtiment poste		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades pierre-moyen appareil / enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile mecanique		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX59	Photo
Description du bâtiment presbytère		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-grand appareil / crépi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX60	Photo
Description du bâtiment travail a ferrer		
Datation 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY Description du bâtiment étable Datation 20e s. Matériaux principaux de façades brique-enduit / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° LX61	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment grange Datation 19e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° LX62	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment hotel de la Gare Datation 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-enduit / brique-enduit Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° LX63	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment maison Datation 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moyen appareil / brique Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° LX64	Photo 

COMMUNE LUXEY	N° LX65	Photo
Description du bâtiment scierie		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades brique / fer-pan de fer		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX66	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX67	Photo
Description du bâtiment grange		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX68	Photo
Description du bâtiment fourniere		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchi / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY Description du bâtiment maison Datation 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX69	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment toit à porcs Datation 20e s. Matériaux principaux de façades bois-essantage de planches Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° LX70	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment scierie Datation 19e s. Matériaux principaux de façades brique / bois-essantage de planches Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° LX71	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment maison Datation 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° LX72	Photo 

COMMUNE LUXEY Description du bâtiment four Datation 19e s. Matériaux principaux de façades brique-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX73	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment toit à porcs Datation 19e s. Matériaux principaux de façades brique-enduit / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX74	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment batiment agricole Datation 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX75	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment maison Datation 20e s. Matériaux principaux de façades brique-- / calcaire Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° LX76	Photo 

COMMUNE LUXEY	N° LX77	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchi / calcaire-pierre de taille		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX78	Photo
Description du bâtiment écurie		
Datation 20e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile mecanique		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX79	Photo
Description du bâtiment remise agricole		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture -		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX80	Photo
Description du bâtiment bergerie		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX81	Photo
Description du bâtiment pigeonnier		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX82	Photo
Description du bâtiment remise agricole		
Datation 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX83	Photo
Description du bâtiment logis		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile en ecaille		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX84	Photo
Description du bâtiment pigeonnier		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX85	Photo
Description du bâtiment remise agricole		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX86	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 20e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / calcaire-grand appareil		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX87	Photo
Description du bâtiment remise agricole		
Datation 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX88	Photo
Description du bâtiment poulailler		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile flamande mecanique		
		

COMMUNE LUXEY Description du bâtiment logis Datation 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-grand appareil / pierre-crepi Matériaux principaux de toiture ardoise	N° LX89	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment cercle de l'union Datation 19e s. Matériaux principaux de façades pierre-grand appareil / crépi Matériaux principaux de toiture tuile mecanique	N° LX90	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment poulailler Datation 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX91	Photo 
COMMUNE LUXEY Description du bâtiment abri Datation 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° LX92	Photo 

COMMUNE LUXEY	N° LX93	Photo
Description du bâtiment mairie		
Datation 19e. s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / crépi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		


COMMUNE LUXEY	N° LX94	Photo
Description du bâtiment grange		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		

COMMUNE LUXEY	N° LX95	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE LUXEY	N° LX96	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		


COMMUNE LUXEY	N° LX97	Photo
Description du bâtiment écurie		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades brique-enduit / bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX98	Photo
Description du bâtiment église paroissiale St-Jean Baptiste		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-grand appareil / crépi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX99	Photo
Description du bâtiment resserre		
Datation 20e s.		
Matériaux principaux de façades brique-crépi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse plombifere		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX100	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX101	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX102	Photo
Description du bâtiment toit à porcs		
Datation 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX103	Photo
Description du bâtiment entrepot industriel		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / gres-moyen appareil		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX104	Photo
Description du bâtiment distillerie		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques cuites		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX105	Photo
Description du bâtiment four		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		
		


COMMUNE LUXEY	N° LX106	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX107	Photo
Description du bâtiment toit à porcs		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX108	Photo
Description du bâtiment lavoir		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile mecanique		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX109	Photo 
Description du bâtiment étable		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE LUXEY	N° LX110	Photo 
Description du bâtiment toit à porcs		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE LUXEY	N° LX111	Photo 
Description du bâtiment écurie		
Datation 20e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile mecanique		

COMMUNE LUXEY	N° LX112	Photo 
Description du bâtiment tuilerie de bas		
Datation 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE LUXEY	N° LX113	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 19e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-moyen appareil / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX114	Photo
Description du bâtiment batiment agricole		
Datation 19e		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		
		

COMMUNE LUXEY	N° LX115	Photo
Description du bâtiment grange		
Datation 20e s.		
Matériaux principaux de façades pierre artificielle-grand appareil / bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

MAILLERES

COMMUNE
MAILLERES

N°
ML1

Photo

Description du bâtiment
église

Datation
11e siècle

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
MAILLERES

N°
ML2

Photo

Description du bâtiment
étable

Datation
milieu 20e siècle

Matériaux principaux de façades
béton-parpaing de béton / bois-pan de bois remplissage
essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
MAILLERES

N°
ML3

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois / enduit

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
MAILLERES

N°
ML4

Photo


Description du bâtiment
maison


Datation
2e moitié 19 s.


Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois / enduit


Matériaux principaux de toiture
tuile creuse







COMMUNE MAILLERES	N° ML5	Photo 
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / ciment-crépi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE MAILLERES	N° ML6	Photo 
Description du bâtiment four à pain		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades brique-- / bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE MAILLERES	N° ML7	Photo 
Description du bâtiment bergerie		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / calcaire-moellon		
Matériaux principaux de toiture tôle ondulée		

COMMUNE MAILLERES	N° ML8	Photo 
Description du bâtiment écurie		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		


COMMUNE MAILLERES N° ML9 Photo Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
COMMUNE MAILLERES N° ML10 Photo Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
COMMUNE MAILLERES N° ML11 Photo Description du bâtiment édifice agricole Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
COMMUNE MAILLERES N° ML12 Photo Description du bâtiment grange Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE MAILLERES Description du bâtiment presbytère Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° ML13	Photo 
COMMUNE MAILLERES Description du bâtiment maison Datation 19e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tôle ondulée	N° ML14	Photo 
COMMUNE MAILLERES Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° ML15	Photo 
COMMUNE MAILLERES Description du bâtiment grange Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° ML16	Photo 

COMMUNE MAILLERES Description du bâtiment communs Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / tuile en gros oeuvre Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° ML17	Photo 
COMMUNE MAILLERES Description du bâtiment maison Datation 19e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° ML18	Photo 
COMMUNE MAILLERES Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades brique creuse / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° ML19	Photo 
COMMUNE MAILLERES Description du bâtiment étable Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° ML20	Photo 


COMMUNE MAILLERES Description du bâtiment dépendance Datation milieu 20e siècle Matériaux principaux de façades béton-faux pan de bois / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° ML21	Photo 
COMMUNE MAILLERES Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile plate	N° ML22	Photo 
COMMUNE MAILLERES Description du bâtiment autre Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° ML23	Photo 
COMMUNE MAILLERES Description du bâtiment maison Datation 17e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° ML24	Photo 

COMMUNE MAILLERES	N° ML25	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / calcaire-pierre de taille		
Matériaux principaux de toiture tuile plate		
		

COMMUNE MAILLERES	N° ML26	Photo
Description du bâtiment four à pain		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		

COMMUNE MAILLERES	N° ML27	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / calcaire-pierre de taille		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
		

MANO



COMMUNE MANO Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° MA1	Photo 
COMMUNE MANO Description du bâtiment maison Datation limite 18e siecle 19e siecle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° MA2	Photo 
COMMUNE MANO Description du bâtiment demeure Datation 18e siecle Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° MA3	Photo 
COMMUNE MANO Description du bâtiment bergerie Datation 19e siecle Matériaux principaux de façades brique / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° MA4	Photo 

COMMUNE MANO	N° MA5	Photo
Description du bâtiment écurie		
Datation limite 19e siecle 20e siecle		
Matériaux principaux de façades brique / bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		


COMMUNE MANO	N° MA6	Photo
Description du bâtiment garage		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades brique creuse / ciment-crepi		
Matériaux principaux de toiture tuile plate		

COMMUNE MANO	N° MA7	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation limite 19e siecle 20e siecle		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi		
Matériaux principaux de toiture tuile plate		

COMMUNE MANO	N° MA8	Photo
Description du bâtiment four à pain		
Datation limite 19e siecle 20e siecle		
Matériaux principaux de façades brique / ciment-crepi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		

COMMUNE MANO Description du bâtiment toit à porcs Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate	N° MA9	Photo 
COMMUNE MANO Description du bâtiment édifice agricole Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tole ondulee	N° MA10	Photo 
COMMUNE MANO Description du bâtiment atelier Datation Matériaux principaux de façades - Matériaux principaux de toiture -	N° MA11	Photo 
COMMUNE MANO Description du bâtiment four à pain Datation limite 18e siecle 19e siecle Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° MA12	Photo 

COMMUNE MANO	N° MA13	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / ciment-crepi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		
		

COMMUNE MANO	N° MA14	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation		
Matériaux principaux de façades -		
Matériaux principaux de toiture -		
		

COMMUNE MANO	N° MA15	Photo
Description du bâtiment dépendance		
Datation limite 19e siecle 20e siecle		
Matériaux principaux de façades brique / ciment-crepi		
Matériaux principaux de toiture tuile plate		
		

COMMUNE MANO	N° MA16	Photo
Description du bâtiment charretterie		
Datation limite 19e siecle 20e siecle		
Matériaux principaux de façades brique / bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		
		

COMMUNE
MANO

N°
MA17

Photo

Description du bâtiment
hôtel de voyageurs

Datation
limite 19e siècle 20e siècle

Matériaux principaux de façades
ciment-crepi

Matériaux principaux de toiture
tuile plate



COMMUNE
MANO

N°
MA18

Photo

Description du bâtiment
église paroissiale

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / alios-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mecanique



COMMUNE
MANO

N°
MA19

Photo

Description du bâtiment
charretterie

Datation
limite 19e siècle 20e siècle

Matériaux principaux de façades
brique / bois-essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mecanique



COMMUNE
MANO

N°
MA20

Photo


Description du bâtiment
mairie

Datation
limite 19e siècle 20e siècle

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / ciment-enduit

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mecanique




COMMUNE MANO	N° MA21	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation limite 19e siecle 20e siecle		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		


COMMUNE MANO	N° MA22	Photo
Description du bâtiment toit à porcs		
Datation limite 19e siecle 20e siecle		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		

COMMUNE MANO	N° MA23	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation limite 18e siecle 19e siecle		
Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois remplissage torchis		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		


COMMUNE MANO	N° MA24	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation limite 19e siecle 20e siecle		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		

COMMUNE MANO Description du bâtiment étable Datation limite 18e siecle 19e siecle Matériaux principaux de façades alios / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° MA25	Photo 
---	---------------------------	---

COMMUNE MANO Description du bâtiment grange Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades brique / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° MA26	Photo 
--	---------------------------	--

COMMUNE MANO Description du bâtiment étable Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° MA27	Photo 
---	---------------------------	---

COMMUNE MANO Description du bâtiment maison Datation 2e moitie 19 s. Matériaux principaux de façades ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° MA28	Photo 
---	---------------------------	---

COMMUNE MANO Description du bâtiment toit à porcs Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° MA29	Photo 
COMMUNE MANO Description du bâtiment four à pain Datation limite 18e siecle 19e siecle Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° MA30	Photo 
COMMUNE MANO Description du bâtiment maison Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades brique / ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° MA31	Photo 
COMMUNE MANO Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° MA32	Photo 

COMMUNE
MANO

N°
MA33

Photo

Description du bâtiment
remise agricole



Datation
limite 19e siecle 20e siecle


Matériaux principaux de façades
bois-essentage de planches / brique

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mecanique




MOUSTEY

COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° MO1	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment garage Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° MO2	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment four Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° MO3	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment lavoir Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tole ondulee	N° MO4	Photo 

COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° MO5	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment boulangerie Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades alios-pierre de taille / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile plate mlcanique	N° MO6	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment resserre Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades alios-moellon / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° MO7	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment poste Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-faux pan de bois / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° MO8	Photo 

COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment autre Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° MO9	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment salle des fêtes Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° MO10	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment édifice agricole Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° MO11	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment bergerie Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades beton-parpaing de brton / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° MO12	Photo 

COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment boutique Datation 2e moiti 19 s. Matériaux principaux de façades brique / ciment-crmpi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° MO13	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment communs Datation 1e moitia 20e s. Matériaux principaux de façades brique / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile plate mlcanique	N° MO14	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment communs Datation 1e moitie 20e s. Matériaux principaux de façades brique / ciment-crmpi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mrcanique	N° MO15	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment boutique Datation 2e moitie 19 s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse mlcanique	N° MO16	Photo 

COMMUNE MOUSTEY	N° MO17	Photo
Description du bâtiment resserre		
Datation milieu 20e siecle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE MOUSTEY	N° MO18	Photo
Description du bâtiment logement		
Datation limite 18e simple 19e siecle		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-pierre de taille		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mlcanique		
		


COMMUNE MOUSTEY	N° MO19	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation milieu 19e silcle		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / alios-pierre de taille		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE MOUSTEY	N° MO20	Photo
Description du bâtiment église		
Datation 15e siecle		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-pierre de taille		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment église Datation 16e siecle Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° MO21	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment grange Datation 1e moitia 20e s. Matériaux principaux de façades brique / ciment-crmpi Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° MO22	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment maison Datation 1e moitia 20e s. Matériaux principaux de façades ciment-crmpi mouchet Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° MO23	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment hôtel Datation 2e moitie 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crmpi Matériaux principaux de toiture tuile plate mlcanique	N° MO24	Photo 

COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades alios-pierre de taille / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° MO25	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment lavoir Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / beton-parpaing de beton Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° MO26	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment abri Datation 2e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° MO27	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment pigeonnier Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° MO28	Photo 

COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment four Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° MO29	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° MO30	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment bergerie Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° MO31	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment écurie Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° MO32	Photo 

COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment école Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° MO33	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment église Datation 14e siècle Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° MO34	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° MO35	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment étable Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° MO36	Photo 

COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment écurie Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° MO37	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° MO38	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° MO39	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / b-enduit d'imitation Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° MO40	Photo 

COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mcanique	N° MO41	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment écurie Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mlcanique	N° MO42	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment école Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile plate mPcanique	N° MO43	Photo 
COMMUNE MOUSTEY Description du bâtiment mairie Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° MO44	Photo 

COMMUNE
MOUSTEY

N°
MO45

Photo

Description du bâtiment
resserre

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
brique / ciment-crepi

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique



COMMUNE
MOUSTEY

N°
MO46

Photo

Description du bâtiment
resserre

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage essentage de planches / brique

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



PISSOS


COMMUNE	N°	Photo
PISSOS	PI1	
Description du bâtiment maison		
Datation milieu 19e siècle		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / alios-pierre de taille		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE	N°	Photo
PISSOS	PI2	
Description du bâtiment autre		
Datation milieu 19e siècle		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / tuile en gros oeuvre		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		


COMMUNE	N°	Photo
PISSOS	PI3	
Description du bâtiment étable		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

COMMUNE	N°	Photo
PISSOS	PI4	
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / bois-pan de bois remplissage torchis		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

COMMUNE PISSOS Description du bâtiment bergerie Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI5	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment four à pain Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° PI6	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment maison Datation 19e siècle Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° PI7	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment étable Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI8	Photo 

COMMUNE PISSOS Description du bâtiment bergerie Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI9	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment maison Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades alios-moellon / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° PI10	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment four à pain Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI11	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment grange Datation milieu 20e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI12	Photo 


COMMUNE PISSOS Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° PI13	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment four à pain Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI14	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment bergerie Datation limite 18e siècle 19e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° PI15	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment moulin Datation 2e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI16	Photo 

COMMUNE PISSOS Description du bâtiment four à pain Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / béton-enduit d'imitation Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° PI17	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment grange Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / tuile en gros oeuvre Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI18	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI19	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment communs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° PI20	Photo 



COMMUNE PISSOS Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° PI21	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment maison Datation limite 18e siècle 19e siècle Matériaux principaux de façades ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI22	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° PI23	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment four à pain Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture -	N° PI24	Photo 

COMMUNE	N°	Photo
PISSOS	PI25	
Description du bâtiment remise		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		



COMMUNE	N°	Photo
PISSOS	PI26	
Description du bâtiment grange		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / ciment-crépi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

COMMUNE	N°	Photo
PISSOS	PI27	
Description du bâtiment remise		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

COMMUNE	N°	Photo
PISSOS	PI28	
Description du bâtiment maison		
Datation limite 18e siècle 19e siècle		
Matériaux principaux de façades alios-pierre de taille / alios-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

COMMUNE PISSOS Description du bâtiment four à pain Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades brique Matériaux principaux de toiture -	N° PI29	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / enduit Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° PI30	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment grange Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI31	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI32	Photo 

COMMUNE PISSOS Description du bâtiment bergerie Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° PI33	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment bergerie Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° PI34	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment boulangerie Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° PI35	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment gare Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades ciment-crépi / béton-enduit d'imitation Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° PI36	Photo 

COMMUNE PISSOS Description du bâtiment communs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° PI37	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI38	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment autre Datation milieu 20e siècle Matériaux principaux de façades - Matériaux principaux de toiture -	N° PI39	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment communs Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades brique / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI40	Photo 


COMMUNE PISSOS Description du bâtiment lavoir Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades béton-parpaing de béton Matériaux principaux de toiture -	N° PI41	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment hôtel de voyageurs Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI42	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment autre Datation milieu 20e siècle Matériaux principaux de façades ciment-crépi / brique creuse Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° PI43	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / alios-moellon Matériaux principaux de toiture ardoise	N° PI44	Photo 

COMMUNE PISSOS Description du bâtiment autre Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI45	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment mairie Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° PI46	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment église Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° PI47	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment demeure Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° PI48	Photo 

COMMUNE PISSOS Description du bâtiment communs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI49	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment communs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI50	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / alios-moellon Matériaux principaux de toiture ardoise	N° PI51	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment poulailler Datation milieu 20e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° PI52	Photo 

COMMUNE PISSOS Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI53	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment autre Datation milieu 20e siècle Matériaux principaux de façades brique / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° PI54	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment communs Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI55	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment poste Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades béton-faux pan de bois / béton-enduit d'imitation Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI56	Photo 

COMMUNE PISSOS Description du bâtiment immeuble à logements Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI57	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment église Datation 12e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° PI58	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades alios-pierre de taille / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI59	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment autre Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° PI60	Photo 

COMMUNE PISSOS Description du bâtiment grange Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI61	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment resserre Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° PI62	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment boutique Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° PI63	Photo 
COMMUNE PISSOS Description du bâtiment écurie Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° PI64	Photo 

SABRES

COMMUNE SABRES	N° SA1	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation milieu 19e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / calcaire-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE SABRES	N° SA2	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation milieu 19e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		



COMMUNE SABRES	N° SA3	Photo
Description du bâtiment four à pain		
Datation milieu 19e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		

COMMUNE SABRES	N° SA4	Photo
Description du bâtiment toit à porcs		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
		

COMMUNE SABRES Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SA5	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment étable Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SA6	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA7	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SA8	Photo 

COMMUNE SABRES Description du bâtiment édifice agricole Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA9	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA10	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment bergerie Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SA11	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment four à pain Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA12	Photo 

COMMUNE SABRES Description du bâtiment écurie Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / béton-parement Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SA13	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment autre Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SA14	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment poulailler Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SA15	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SA16	Photo 

COMMUNE SABRES Description du bâtiment communs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile plate	N° SA17	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment étable Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA18	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA19	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment logement d'ouvriers Datation 1e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SA20	Photo 

COMMUNE SABRES	N° SA21	Photo
Description du bâtiment communs		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
		


COMMUNE SABRES	N° SA22	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crépi		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
		

COMMUNE SABRES	N° SA23	Photo
Description du bâtiment autre		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
		

COMMUNE SABRES	N° SA24	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / ciment-crépi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		



COMMUNE SABRES	N° SA25	Photo
Description du bâtiment toit à porcs		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois / bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		

COMMUNE SABRES	N° SA26	Photo
Description du bâtiment autre		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crépi		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
		

COMMUNE SABRES	N° SA27	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
		

COMMUNE SABRES	N° SA28	Photo
Description du bâtiment dépendance		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques / alios-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
		

COMMUNE SABRES Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SA29	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment école Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SA30	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment communs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile plate	N° SA31	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SA32	Photo 

COMMUNE SABRES Description du bâtiment resserre Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / béton-enduit d'imitation Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SA33	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment communs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SA34	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment salle des fêtes Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades béton-enduit d'imitation / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SA35	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment dépendance Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SA36	Photo 

COMMUNE SABRES Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SA37	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment gare Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SA38	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SA39	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment communs Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA40	Photo 

COMMUNE SABRES	N° SA41	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
		

COMMUNE SABRES	N° SA42	Photo
Description du bâtiment église		
Datation 16e siècle		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE SABRES	N° SA43	Photo
Description du bâtiment autre		
Datation milieu 19e siècle		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
		

COMMUNE SABRES	N° SA44	Photo
Description du bâtiment autre		
Datation 2e moitié 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		


COMMUNE SABRES Description du bâtiment atelier Datation 2e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA45	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment immeuble a logements Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SA46	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment grange Datation limite 18e siècle 19e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA47	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SA48	Photo 

COMMUNE SABRES	N° SA49	Photo
Description du bâtiment four à pain		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE SABRES	N° SA50	Photo
Description du bâtiment bergerie		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE SABRES	N° SA51	Photo
Description du bâtiment remise		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE SABRES	N° SA52	Photo
Description du bâtiment four à pain		
Datation milieu 19e siècle		
Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois remplissage planches de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		

COMMUNE SABRES Description du bâtiment maison Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SA53	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA54	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades béton-parpaing de béton / bois-pan de bois remplissage planches de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA55	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment four à pain Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA56	Photo 

COMMUNE SABRES	N° SA57	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 18e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		

COMMUNE SABRES	N° SA58	Photo
Description du bâtiment bergerie		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches / bois-pan de bois remplissage planches de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		


COMMUNE SABRES	N° SA59	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques / enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		


COMMUNE SABRES	N° SA60	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		

COMMUNE SABRES Description du bâtiment étable Datation milieu 20e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SA61	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SA62	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment toit à porcs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SA63	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment grange Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA64	Photo 

COMMUNE SABRES Description du bâtiment toit à porcs Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois / béton-parpaing de béton Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA65	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / tuile en gros oeuvre Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA66	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment four à pain Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA67	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / tuile en gros oeuvre Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA68	Photo 

COMMUNE SABRES Description du bâtiment édifice agricole Datation limite 18e siècle 19e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / tuile en gros oeuvre Matériaux principaux de toiture tôle ondulée	N° SA69	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA70	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment four à pain Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA71	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA72	Photo 


COMMUNE SABRES Description du bâtiment bergerie Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois remplissage planches de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA73	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment four à pain Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SA74	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SA75	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment étable Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA76	Photo 

COMMUNE SABRES	N° SA77	Photo
Description du bâtiment moulin		
Datation 2e moitié 18e s.		
Matériaux principaux de façades -		
Matériaux principaux de toiture -		

COMMUNE SABRES	N° SA78	Photo
Description du bâtiment dépendance		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / brique-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE SABRES	N° SA79	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

COMMUNE SABRES	N° SA80	Photo
Description du bâtiment toit à porcs		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE SABRES	N° SA81	Photo
Description du bâtiment toit à porcs		
Datation milieu 19e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE SABRES	N° SA82	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

COMMUNE SABRES	N° SA83	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		


COMMUNE SABRES	N° SA84	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		


COMMUNE SABRES	N° SA85	Photo
Description du bâtiment four à pain		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile		
		

COMMUNE SABRES	N° SA86	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		


COMMUNE SABRES	N° SA87	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades béton-parpaing de béton / bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		

COMMUNE SABRES	N° SA88	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation limite 18e siècle 19e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / calcaire-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		

COMMUNE SABRES Description du bâtiment communs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / béton-parement Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SA89	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SA90	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment grange Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SA91	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment écurie Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades - Matériaux principaux de toiture -	N° SA92	Photo 

COMMUNE SABRES Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SA93	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment presbytère Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SA94	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment écurie Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SA95	Photo 
COMMUNE SABRES Description du bâtiment école Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SA96	Photo 

COMMUNE SABRES	N° SA97	Photo 
Description du bâtiment four à pain		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE SABRES	N° SA98	Photo 
Description du bâtiment étable		
Datation milieu 18e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

COMMUNE SABRES	N° SA99	Photo 
Description du bâtiment étable		
Datation milieu 19e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

SAUGNAC-ET-MURET

COMMUNE SAUGNAC-ET-MURET Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SM1	Photo 
COMMUNE SAUGNAC-ET-MURET Description du bâtiment maison Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades brique-brique et pierre / ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SM2	Photo 
COMMUNE SAUGNAC-ET-MURET Description du bâtiment four à pain Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SM3	Photo 
COMMUNE SAUGNAC-ET-MURET Description du bâtiment poste Datation milieu 20e siècle Matériaux principaux de façades ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SM4	Photo 

COMMUNE
SAUGNAC-ET-MURET

N°
SM5

Photo

Description du bâtiment
église

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
alios-moellon / ciment-crépi moucheté

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique



COMMUNE
SAUGNAC-ET-MURET

N°
SM6

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
alios-moellon / brique-enduit

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique



COMMUNE
SAUGNAC-ET-MURET

N°
SM7

Photo

Description du bâtiment
toit à porcs

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage planches de bois

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
SAUGNAC-ET-MURET

N°
SM8

Photo

Description du bâtiment
bergerie

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
alios-moellon / bois-pan de bois remplissage essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
SAUGNAC-ET-MURET

N°
SM9

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
alios-moellon / calcaire-pierre de taille

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique



COMMUNE
SAUGNAC-ET-MURET

N°
SM10

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
alios-enduit

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
SAUGNAC-ET-MURET

N°
SM11

Photo

Description du bâtiment
écurie

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
ciment-enduit

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique



COMMUNE
SAUGNAC-ET-MURET

N°
SM12

Photo

Description du bâtiment
étable

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / brique-enduit

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique



COMMUNE
SAUGNAC-ET-MURET

N°
SM13

Photo



Description du bâtiment
bergerie

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
SAUGNAC-ET-MURET

N°
SM14

Photo



Description du bâtiment
maison

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
ciment-crépi moucheté

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mécanique

COMMUNE
SAUGNAC-ET-MURET

N°
SM15

Photo



Description du bâtiment
remise

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mécanique

COMMUNE
SAUGNAC-ET-MURET

N°
SM16

Photo



Description du bâtiment
toit à porcs

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mécanique

COMMUNE
SAUGNAC-ET-MURET

N°
SM17

Photo

Description du bâtiment
édifice agricole

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mécanique



COMMUNE
SAUGNAC-ET-MURET

N°
SM18

Photo

Description du bâtiment
étable

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / alios-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique



COMMUNE
SAUGNAC-ET-MURET

N°
SM19

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / brique

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mécanique



COMMUNE
SAUGNAC-ET-MURET

N°
SM20

Photo




Description du bâtiment
étable


Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
brique-enduit / bois-pan de bois remplissage essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tôle ondulée



COMMUNE SAUGNAC-ET-MURET Description du bâtiment bergerie Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades alios-enduit / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SM21	Photo 
COMMUNE SAUGNAC-ET-MURET Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SM22	Photo 
COMMUNE SAUGNAC-ET-MURET Description du bâtiment écurie Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades alios-enduit / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SM23	Photo 
COMMUNE SAUGNAC-ET-MURET Description du bâtiment demeure Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades alios-moellon / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SM24	Photo 

COMMUNE SAUGNAC-ET-MURET	N° SM25	Photo 
Description du bâtiment distillerie		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		

COMMUNE SAUGNAC-ET-MURET	N° SM26	Photo 
Description du bâtiment écurie		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades brique-brique et pierre / bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		

COMMUNE SAUGNAC-ET-MURET	N° SM27	Photo 
Description du bâtiment chapelle		
Datation 12e siècle, limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois, moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE SAUGNAC-ET-MURET	N° SM28	Photo 
Description du bâtiment café		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / ciment-endu		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		

COMMUNE
SAUGNAC-ET-MURET

N°
SM29

Photo

Description du bâtiment
étable


Datation
limite 19e siècle 20e siècle

Matériaux principaux de façades
alios-enduit partiel / bois-pan de bois remplissage essentage de
planches



Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique



SOLFERINO

COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile mécanique	N° SF1	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment ferme Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° SF2	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment four à pain Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° SF3	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment ferme Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° SF4	Photo 

COMMUNE SOLFERINO N° SF5 Description du bâtiment ferme Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		Photo 
COMMUNE SOLFERINO N° SF6 Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		Photo 
COMMUNE SOLFERINO N° SF7 Description du bâtiment ferme Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile mécanique		Photo 
COMMUNE SOLFERINO N° SF8 Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tole ondulee		Photo 

COMMUNE SOLFERINO N° SF9 Photo Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tole ondulee		
COMMUNE SOLFERINO N° SF10 Photo Description du bâtiment grange Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tole ondulee		
COMMUNE SOLFERINO N° SF11 Photo Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique		
COMMUNE SOLFERINO N° SF12 Photo Description du bâtiment ferme Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE
SOLFERINO

N°
SF13

Photo

Description du bâtiment
bergerie

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique



COMMUNE
SOLFERINO

N°
SF14

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / ciment-crepi

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique



COMMUNE
SOLFERINO

N°
SF15

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / ciment-crepi

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique



COMMUNE
SOLFERINO

N°
SF16

Photo

Description du bâtiment
four à pain

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-essentage de planches / beton-parpaing de beton


Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique



COMMUNE SOLFERINO N° SF17 Photo Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique		
COMMUNE SOLFERINO N° SF18 Photo Description du bâtiment resserre Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique		
COMMUNE SOLFERINO N° SF19 Photo Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique		
COMMUNE SOLFERINO N° SF20 Photo Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique		



COMMUNE SOLFERINO	N° SF21	Photo 
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		


COMMUNE SOLFERINO	N° SF22	Photo 
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		


COMMUNE SOLFERINO	N° SF23	Photo 
Description du bâtiment resserre		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique		

COMMUNE SOLFERINO	N° SF24	Photo 
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		


COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment resserre Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° SF25	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° SF26	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° SF27	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° SF28	Photo 

COMMUNE SOLFERINO N° SF29 Photo Description du bâtiment ferme Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		
COMMUNE SOLFERINO N° SF30 Photo Description du bâtiment grange Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tole ondulee		
COMMUNE SOLFERINO N° SF31 Photo Description du bâtiment garage Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique		
COMMUNE SOLFERINO N° SF32 Photo Description du bâtiment remise Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades brique / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture -		

COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° SF33	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° SF34	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment ferme Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° SF35	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment étable Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SF36	Photo 

COMMUNE SOLFERINO	N° SF37	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE SOLFERINO	N° SF38	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi mouchete		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique		


COMMUNE SOLFERINO	N° SF39	Photo
Description du bâtiment resserre		
Datation limite 19e siecle 20e siecle		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique		


COMMUNE SOLFERINO	N° SF40	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique		

COMMUNE SOLFERINO	N° SF41	Photo
Description du bâtiment resserre		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		


COMMUNE SOLFERINO	N° SF42	Photo
Description du bâtiment resserre		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture toile ondulée		
		

COMMUNE SOLFERINO	N° SF43	Photo
Description du bâtiment remise agricole		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
		


COMMUNE SOLFERINO	N° SF44	Photo
Description du bâtiment resserre		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades béton-parpaing de béton		
Matériaux principaux de toiture toile ondulée		
		


COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° SF45	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment resserre Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° SF46	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° SF47	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment grange Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades brique / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° SF48	Photo 

COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° SF49	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° SF50	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment remise Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SF51	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment remise Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SF52	Photo 

COMMUNE SOLFERINO	N° SF53	Photo 
Description du bâtiment four à pain		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades -		
Matériaux principaux de toiture -		

COMMUNE SOLFERINO	N° SF54	Photo 
Description du bâtiment édifice agricole		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture toile ondulée		

COMMUNE SOLFERINO	N° SF55	Photo 
Description du bâtiment édifice agricole		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture toile ondulée		

COMMUNE SOLFERINO	N° SF56	Photo 
Description du bâtiment remise		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades -		
Matériaux principaux de toiture -		

COMMUNE SOLFERINO	N° SF57	Photo
Description du bâtiment église		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi		
Matériaux principaux de toiture ardoise		
		

COMMUNE SOLFERINO	N° SF58	Photo
Description du bâtiment presbytère		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		
		

COMMUNE SOLFERINO	N° SF59	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique		
		

COMMUNE SOLFERINO	N° SF60	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique		
		

COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° SF61	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment resserre Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tole ondulee	N° SF62	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° SF63	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment ancienne Mairie Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° SF64	Photo 

COMMUNE
SOLFERINO

N°
SF65

Photo

Description du bâtiment
resserre

Datation
limite 19e siecle 20e siecle

Matériaux principaux de façades
bois-essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tole ondulee



COMMUNE
SOLFERINO

N°
SF66

Photo

Description du bâtiment
édifice agricole

Datation

Matériaux principaux de façades
bois-essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tole nervuree



COMMUNE
SOLFERINO

N°
SF67

Photo

Description du bâtiment
resserre

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
brique / bois-essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mecanique



COMMUNE
SOLFERINO

N°
SF68

Photo

Description du bâtiment
remise agricole

Datation
1e moitié 20e s.


Matériaux principaux de façades
beton-parpaing de beton / bois-essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique





COMMUNE SOLFERINO	N° SF69	Photo
Description du bâtiment resserre		
Datation 2e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades béton-parpaing de béton / ciment-crepi		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
		


COMMUNE SOLFERINO	N° SF70	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
		


COMMUNE SOLFERINO	N° SF71	Photo
Description du bâtiment grange		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
		


COMMUNE SOLFERINO	N° SF72	Photo
Description du bâtiment grange		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades béton-parpaing de béton / bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		

COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment four à pain Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture -	N° SF73	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment resserre Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° SF74	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tole ondulee	N° SF75	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° SF76	Photo 

COMMUNE SOLFERINO	N° SF77	Photo 
Description du bâtiment resserre		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tole ondulee		

COMMUNE SOLFERINO	N° SF78	Photo 
Description du bâtiment remise		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique		

COMMUNE SOLFERINO	N° SF79	Photo 
Description du bâtiment garage		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / ciment-crepi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		

COMMUNE SOLFERINO	N° SF80	Photo 
Description du bâtiment salle des fêtes		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		

COMMUNE
SOLFERINO

N°
SF81

Photo

Description du bâtiment
mairie

Datation
limite 19e siecle 20e siecle

Matériaux principaux de façades
calcaire-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique



COMMUNE
SOLFERINO

N°
SF82

Photo

Description du bâtiment
maison de maître

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / ciment-crepi

Matériaux principaux de toiture
ardoise



COMMUNE
SOLFERINO

N°
SF83

Photo

Description du bâtiment
poste

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
brique / ciment-crepi

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse



COMMUNE
SOLFERINO

N°
SF84

Photo



Description du bâtiment
logement d'ouvriers

Datation
1e moiti 20e s.

Matériaux principaux de façades
brique / beton-parpaing de beton

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mecanique



COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment resserre Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° SF85	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment hôtel Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° SF86	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment resserre Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture -	N° SF87	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment garage Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° SF88	Photo 

COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° SF89	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° SF90	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment écurie Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° SF91	Photo 
COMMUNE SOLFERINO Description du bâtiment resserre Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tole ondulee	N° SF92	Photo 

COMMUNE
SOLFERINO

N°
SF93

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / brique

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique



COMMUNE
SOLFERINO

N°
SF94

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / brique

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique



COMMUNE
SOLFERINO

N°
SF95

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
brique / calcaire-pierre de taille

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique



COMMUNE
SOLFERINO

N°
SF96

Photo

Description du bâtiment
maison

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / brique

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique



COMMUNE
SOLFERINO

N°
SF97

Photo

Description du bâtiment
étable

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
beton-parpaing de beton / bois-essentage de planches


Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique



SORE

COMMUNE SORE N° SO1 Photo Description du bâtiment étable Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades ciment-enduit / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
COMMUNE SORE N° SO2 Photo Description du bâtiment communs Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
COMMUNE SORE N° SO3 Photo Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades alios-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
COMMUNE SORE N° SO4 Photo Description du bâtiment communs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / ciment-crépi Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		

COMMUNE SORE N° S05 Description du bâtiment dépendance Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		Photo 
COMMUNE SORE N° S06 Description du bâtiment salle des fêtes Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		Photo 
COMMUNE SORE N° S07 Description du bâtiment presbytère Datation limite 18e siècle 19e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		Photo 
COMMUNE SORE N° S08 Description du bâtiment poste Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crépi moucheté Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		Photo 

COMMUNE SORE Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SO9	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment maison Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades ciment-crépi moucheté Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SO10	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SO11	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / fer-pan de fer Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SO12	Photo 

COMMUNE
SORE

N°
SO13

Photo



Description du bâtiment
cercle

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / ciment-enduit

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique

COMMUNE
SORE

N°
SO14

Photo



Description du bâtiment
église

Datation
limite 19e siècle 20e siècle

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / alios-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique

COMMUNE
SORE

N°
SO15

Photo



Description du bâtiment
maison

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
brique-brique et pierre / ciment-enduit

Matériaux principaux de toiture
tuile plate

COMMUNE
SORE

N°
SO16

Photo



Description du bâtiment
maison



Datation
limite 19e siècle 20e siècle

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / ciment-enduit

Matériaux principaux de toiture
ardoise

COMMUNE SORE N° SO17 Photo Description du bâtiment communs Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
COMMUNE SORE N° SO18 Photo Description du bâtiment étable Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / alios-crépi moucheté Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
COMMUNE SORE N° SO19 Photo Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades ciment-crépi moucheté Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		
COMMUNE SORE N° SO20 Photo Description du bâtiment étable Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades brique-brique et pierre / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE SORE N° SO21 Description du bâtiment logis Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades brique-enduit / bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		Photo 
COMMUNE SORE N° SO22 Description du bâtiment remise Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		Photo 
COMMUNE SORE N° SO23 Description du bâtiment logement d'ouvriers Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse		Photo 
COMMUNE SORE N° SO24 Description du bâtiment dépendance Datation milieu 20e siècle Matériaux principaux de façades ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		Photo 

COMMUNE SORE Description du bâtiment maison Datation milieu 20e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° S025	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment bergerie Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° S026	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° S027	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment logement Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades ciment-crépi moucheté Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° S028	Photo 

COMMUNE SORE Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile plate	N° SO29	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SO30	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment maison Datation 17e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SO31	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment atelier de fabrication Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SO32	Photo 


COMMUNE SORE Description du bâtiment chapelle Datation 19e siècle Matériaux principaux de façades calcaire / ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° S033	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment dépendance Datation Matériaux principaux de façades ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° S034	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° S035	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment étable Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches / bois-pan de bois remplissage briques Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° S036	Photo 


COMMUNE SORE	N° S037	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		


COMMUNE SORE	N° S038	Photo
Description du bâtiment toit à porcs		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE SORE	N° S039	Photo
Description du bâtiment four à pain		
Datation milieu 19e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois / bois-pan de bois remplissage briques		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE SORE	N° S040	Photo
Description du bâtiment four à pain		
Datation milieu 20e siècle		
Matériaux principaux de façades -		
Matériaux principaux de toiture tôle ondulée		
		

COMMUNE SORE	N° SO41	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades brique-crépi moucheté		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

COMMUNE SORE	N° SO42	Photo
Description du bâtiment écurie		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades brique-brique et pierre / calcaire-moellon		
Matériaux principaux de toiture -		

COMMUNE SORE	N° SO43	Photo
Description du bâtiment grange		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques / brique-enduit		
Matériaux principaux de toiture tôle ondulée		

COMMUNE SORE	N° SO44	Photo
Description du bâtiment café		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades ciment-crépi moucheté		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

COMMUNE SORE Description du bâtiment communs Datation milieu 20e siècle Matériaux principaux de façades ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SO45	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SO46	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment toit à porcs Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SO47	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment bergerie Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SO48	Photo 

COMMUNE SORE Description du bâtiment four à pain Datation 18e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SO49	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment maison Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SO50	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment bergerie Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SO51	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment étable Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SO52	Photo 

COMMUNE SORE Description du bâtiment communs Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades brique / ciment-crépi moucheté Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SO53	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment maison Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SO54	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment four Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SO55	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment dépendance Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades brique / ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SO56	Photo 

COMMUNE SORE Description du bâtiment édifice agricole Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SO57	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment étable Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SO58	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SO59	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment toit à porcs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SO60	Photo 

COMMUNE SORE Description du bâtiment four à pain Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SO61	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment four à pain Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / brique-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SO62	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SO63	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment bergerie Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SO64	Photo 


COMMUNE SORE Description du bâtiment bergerie Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades alios-moellon / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SO65	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment étable Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades alios-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° SO66	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment école Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique	N° SO67	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment maison Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades alios-enduit partiel Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° SO68	Photo 


COMMUNE SORE	N° S069	Photo
Description du bâtiment étable Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches / ciment-crépi moucheté Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		


COMMUNE SORE	N° S070	Photo
Description du bâtiment salle des fêtes Datation milieu 20e siècle Matériaux principaux de façades ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		


COMMUNE SORE	N° S071	Photo
Description du bâtiment poulailler Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		


COMMUNE SORE	N° S072	Photo
Description du bâtiment four à pain Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE SORE	N° S073	Photo 
Description du bâtiment remise		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE SORE	N° S074	Photo 
Description du bâtiment four à pain		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE SORE	N° S075	Photo 
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / brique-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

COMMUNE SORE	N° S076	Photo 
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades brique-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

COMMUNE SORE Description du bâtiment maison Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° S077	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment étable Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tôle ondulée	N° S078	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / calcaire-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° S079	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment four à pain Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° S080	Photo 

COMMUNE SORE N° SO81 Description du bâtiment étable Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse		Photo 
COMMUNE SORE N° SO82 Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tuile creuse		Photo 
COMMUNE SORE N° SO83 Description du bâtiment maison Datation limite 17e siècle 18e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / brique creuse-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse		Photo 
COMMUNE SORE N° SO84 Description du bâtiment étable Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches / brique-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse		Photo 


COMMUNE SORE	N° SO85	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches / brique-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE SORE	N° SO86	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		

COMMUNE SORE	N° SO87	Photo
Description du bâtiment four à pain		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE SORE	N° SO88	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades ciment-enduit / bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE SORE Description du bâtiment maison Datation milieu 19e siècle Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° S089	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment étable Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / ciment-enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° S090	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment communs Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° S091	Photo 
COMMUNE SORE Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° S092	Photo 

COMMUNE	N°	Photo
SORE	SO93	
Description du bâtiment		
étable		
Datation		
limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades		
bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture		
tuile plate mécanique		

COMMUNE SORE	N° SO94	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation milieu 20e siècle		
Matériaux principaux de façades ciment-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

COMMUNE SORE	N° SO95	Photo
Description du bâtiment boulangerie		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades bois, ciment-pan de bois remplissage briques, crépi, enduit / ciment-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		


COMMUNE SORE	N° SO96	Photo
Description du bâtiment écurie		
Datation limite 19e siècle 20e siècle		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE SORE	N° SO97	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		
		

COMMUNE SORE	N° SO98	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE SORE	N° SO99	Photo
Description du bâtiment remise		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE SORE	N° SO100	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches / alios-enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE SORE	N° SO101	Photo
Description du bâtiment écurie		
Datation 2e moitié 19 s. - 20e siècle		
Matériaux principaux de façades brique-enduit, pan de bois essentage de planches / calcaire- pierre de taille		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		


TRENSACQ


COMMUNE TRENSACQ	N° TR1	Photo
Description du bâtiment hôtel de voyageurs		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades brique / calcaire-pierre de taille		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mécanique		

COMMUNE TRENSACQ	N° TR2	Photo
Description du bâtiment église		
Datation 16e siècle		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / alios-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		

COMMUNE TRENSACQ	N° TR3	Photo
Description du bâtiment four à pain		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		


COMMUNE TRENSACQ	N° TR4	Photo
Description du bâtiment mairie		
Datation 19e siècle		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / ciment-crepi		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		

COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment grange Datation 2e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° TR5	Photo 
COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment grange Datation 2e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° TR6	Photo 
COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment grange Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° TR7	Photo 
COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment toit à porcs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° TR8	Photo 


COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° TR9	Photo 
COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment bergerie Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois / bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° TR10	Photo 
COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment grange Datation 2e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° TR11	Photo 
COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment édifice agricole Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades - Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° TR12	Photo 

COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment écurie Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / alios Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° TR13	Photo 
COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades - Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° TR14	Photo 
COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades - Matériaux principaux de toiture tuile mécanique	N° TR15	Photo 
COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment bergerie Datation 2e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / brique creuse Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° TR16	Photo 


COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment communs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° TR17	Photo 
COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° TR18	Photo 
COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment communs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° TR19	Photo 
COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 18e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° TR20	Photo 

COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment école Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-parement / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° TR21	Photo 
COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-parement / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° TR22	Photo 
COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment atelier Datation milieu 20e siecle Matériaux principaux de façades brique creuse / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° TR23	Photo 
COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment préau Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / calcaire-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° TR24	Photo 

COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment atelier Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° TR25	Photo 
COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° TR26	Photo 
COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment four à pain Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° TR27	Photo 
COMMUNE TRENSACQ Description du bâtiment moulin Datation 19e siècle Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique	N° TR28	Photo 

COMMUNE TRENSACQ	N° TR29	Photo 
Description du bâtiment étable		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique creuse		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mécanique		

COMMUNE TRENSACQ	N° TR30	Photo 
Description du bâtiment café		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades brique / ciment-crepi mouchete		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique		

COMMUNE TRENSACQ	N° TR31	Photo 
Description du bâtiment resserre		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique		

VERT

COMMUNE VERT Description du bâtiment mairie Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades pierre-pierre de taille / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE1	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment foyer rural Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° VE2	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment église Datation 13e siecle Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-pierre de taille Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° VE3	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment lavoir Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE4	Photo 

COMMUNE VERT Description du bâtiment étable Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE5	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE6	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment toit à porcs Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE7	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment four à pain Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE8	Photo 

COMMUNE VERT Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE9	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment bergerie Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE10	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE11	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment remise Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / brique creuse Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE12	Photo 

COMMUNE VERT	N° VE13	Photo
Description du bâtiment poulailler		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE VERT	N° VE14	Photo
Description du bâtiment bergerie		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE VERT	N° VE15	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		
		



COMMUNE VERT	N° VE16	Photo
Description du bâtiment four à pain		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE VERT	N° VE17	Photo
Description du bâtiment écurie		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / brique		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique		
		

COMMUNE VERT	N° VE18	Photo
Description du bâtiment toit à porcs		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE VERT	N° VE19	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation milieu 19e siecle		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE VERT	N° VE20	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / alios-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE VERT Description du bâtiment four à pain Datation milieu 19e siecle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE21	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment toit à porcs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE22	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment four à pain Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades brique Matériaux principaux de toiture -	N° VE23	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE24	Photo 

COMMUNE VERT	N° VE25	Photo
Description du bâtiment remise		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE VERT	N° VE26	Photo
Description du bâtiment bergerie		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique		
		

COMMUNE VERT	N° VE27	Photo
Description du bâtiment four à pain		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / calcaire-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE VERT	N° VE28	Photo
Description du bâtiment remise		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades alios-moellon / bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE VERT	N° VE29	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades brique / bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE VERT	N° VE30	Photo
Description du bâtiment maison		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-pierre de taille / alios-moellon		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique		
		

COMMUNE VERT	N° VE31	Photo
Description du bâtiment bergerie		
Datation 1e moitié 19e s.		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE VERT	N° VE32	Photo
Description du bâtiment écurie		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / bois-pan de bois		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE VERT Description du bâtiment atelier Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE33	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment four à pain Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE34	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment pigeonnier Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades calcaire-moellon / alios-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE35	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment maison Datation limite 18e siecle 19e siecle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / brique Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE36	Photo 

COMMUNE VERT Description du bâtiment étable Datation limite 18e siecle 19e siecle Matériaux principaux de façades alios-moellon / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE37	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment autre Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE38	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment maison Datation milieu 18e siecle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE39	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment four à pain Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades brique / bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE40	Photo 

COMMUNE VERT	N° VE41	Photo
Description du bâtiment étable		
Datation limite 18e siecle 19e siecle		
Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / enduit		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE VERT	N° VE42	Photo
Description du bâtiment remise		
Datation limite 19e siecle 20e siecle		
Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE VERT	N° VE43	Photo
Description du bâtiment grange		
Datation 1e moitié 20e s.		
Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE VERT	N° VE44	Photo
Description du bâtiment four à pain		
Datation 2e moitié 19 s.		
Matériaux principaux de façades brique / bois-essentage de planches		
Matériaux principaux de toiture tuile creuse		
		

COMMUNE VERT Description du bâtiment édifice agricole Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE45	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment maison Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° VE46	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE47	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment toit à porcs Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades brique creuse / beton-parpaing de beton Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE48	Photo 

COMMUNE VERT Description du bâtiment maison Datation limite 18e siecle 19e siecle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE49	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE50	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades beton-faux pan de bois / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° VE51	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment étable Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° VE52	Photo 

COMMUNE VERT Description du bâtiment maison Datation milieu 19e siecle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° VE53	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment toit à porcs Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE54	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment étable Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE55	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment maison Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / ciment-crepi Matériaux principaux de toiture tuile plate mecanique	N° VE56	Photo 

COMMUNE VERT Description du bâtiment bergerie Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage planches de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° VE57	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment four à pain Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades brique / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE58	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment bergerie Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage essentage de planches Matériaux principaux de toiture tole ondulee	N° VE59	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment four à pain Datation 19e siecle Matériaux principaux de façades brique Matériaux principaux de toiture -	N° VE60	Photo 

COMMUNE VERT Description du bâtiment étable Datation 1e moitié 19e s. Matériaux principaux de façades alios-moellon / bois-pan de bois remplissage torchis Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE61	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment maison Datation limite 18e siecle 19e siecle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / enduit Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° VE62	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment remise Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° VE63	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment étable Datation limite 19e siecle 20e siecle Matériaux principaux de façades brique-- / brique creuse Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE64	Photo 

COMMUNE VERT Description du bâtiment grange Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique / bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE65	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment four à pain Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades brique Matériaux principaux de toiture -	N° VE66	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment maison Datation limite 19e siècle 20e siècle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois remplissage briques / beton Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° VE67	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment grange Datation 2e moitié 19 s. Matériaux principaux de façades bois-pan de bois / calcaire-moellon Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE68	Photo 

COMMUNE VERT Description du bâtiment four à pain Datation milieu 19e siecle Matériaux principaux de façades bois-pan de bois Matériaux principaux de toiture tuile creuse	N° VE69	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment préau Datation milieu 20e siecle Matériaux principaux de façades beton-parpaing de beton Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° VE70	Photo 
COMMUNE VERT Description du bâtiment grange Datation 1e moitié 20e s. Matériaux principaux de façades bois-essentage de planches Matériaux principaux de toiture tuile creuse mecanique	N° VE71	Photo 

2.LES BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION EN ZONES A ET N

COMMUNE
ARGELOUSE

N°
1

Photo



Description du bâtiment
bergerie

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage planches de bois / -

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
BELHADE

N°
2

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
limite 18e siècle 19e siècle

Matériaux principaux de façades
brique- / alios-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
BELHADE

N°
3

Photo



Description du bâtiment
écurie

Datation
limite 19e siècle 20e siècle

Matériaux principaux de façades
brique- / ciment-crepi

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
BELIS

N°
4

Photo



Description du bâtiment
écurie

Datation

limite 19e siècle 20e siècle

Matériaux principaux de façades
brique- / ciment-crépi

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
BELIS

N°
5

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation

1e moitié 19e s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
BELIS

N°
6

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation

1e moitié 19e s.

Matériaux principaux de façades
bois-essentage de planches / brique-

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
BROCAS

N°
7

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation

1e moitié 19e s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-moellon / bois-

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
BROCAS

N°
8

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation

Matériaux principaux de façades
calcaire-moellon / calcaire-pierre de taille

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
BROCAS

N°
9

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation

limite 19e s. 20e s.


Matériaux principaux de façades
bois-essentage de planches / -

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mecanique

COMMUNE
CALLEN

N°
10

Photo



Description du bâtiment
moulin

Datation
milieu 19e siècle

Matériaux principaux de façades
brique- / bois-pan de bois remplissage torchis

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique

COMMUNE
CALLEN

N°
11

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
brique creuse- / bois-pan de bois remplissage essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
CERE

N°
12

Photo



Description du bâtiment
charreterie-étable

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage essentage de planches / -

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
CERE

N°
13

Photo



Description du bâtiment
édifice agricole

Datation
limite 19e siècle 20e siècle

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois / brique-

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
COMMENSACQ

N°
14

Photo



Description du bâtiment
grange

Datation
20e s,

Matériaux principaux de façades
brique-enduit / bois-essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mecanique

COMMUNE
COMMENSACQ

N°
15

Photo



Description du bâtiment
grange

Datation
20e s,

Matériaux principaux de façades
alios-enduit / bois-essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mecanique

COMMUNE
COMMENSACQ

N°
16

Photo



Description du bâtiment
écurie et grange

Datation
19e s.

Matériaux principaux de façades
alios-moellon / bois-

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
COMMENSACQ

N°
17

Photo



Description du bâtiment
grange

Datation
20e s,


Matériaux principaux de façades
bois-essentage de planches / brique creuse-enduit

Matériaux principaux de toiture
tuile mecanique

COMMUNE
COMMENSACQ

N°
18

Photo



Description du bâtiment
chateau d'eau

Datation
19e s.

Matériaux principaux de façades
alios-moellons / bois-essentage de planche

Matériaux principaux de toiture
tuile mecanique

COMMUNE
COMMENSACQ

N°
19

Photo



Description du bâtiment
édifice agricole

Datation
19e s.

Matériaux principaux de façades
alios-enduit / bois-essentage de planche

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
ESCOURCE

N°
20

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
milieu 20e siècle

Matériaux principaux de façades
ciment-enduit / bois-pan de bois remplissage essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mécanique

COMMUNE
ESCOURCE

N°
21

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
brique-enduit / bois-pan de bois remplissage essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mécanique

COMMUNE
ESCOURCE

N°
22

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage essentage de planches / -

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
LABOUHEYRE

N°
23

Photo



Description du bâtiment
communs

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage briques / bois-pan de bois
remplissage torchis

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
LABRIT

N°
24

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
limite 19e siècle 20e siècle

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage briques / bois-essentage

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
LABRIT

N°
25

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-moellon / bois-pan de bois remplissage planches de bois

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
LABRIT

N°
26

Photo



Description du bâtiment
édifice agricole

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois / alios-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
LE SEN

N°
27

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
1e moitié 19e s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-moellon / bois-pan de bois

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
LE SEN

N°
28

Photo



Description du bâtiment
moulin

Datation
17e siecle

Matériaux principaux de façades
**bois-pan de bois remplissage torchis / bois-pan de bois
remplissage essentage de planches**

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
LE SEN

N°
29

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
limite 19e siecle 20e siecle

Matériaux principaux de façades
calcaire-moellon / brique-

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
LE SEN

N°
30

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-moellon / bois-pan de bois

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique

COMMUNE
LIPOSTHEY

N°
31

Photo



Description du bâtiment
écurie

Datation
1e moitié 19e s.

Matériaux principaux de façades
alios-enduit / brique-

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique

COMMUNE
LUGLON

N°
32

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
milieu 19e siècle

Matériaux principaux de façades
brique- / bois-pan de bois remplissage essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique

COMMUNE
LUGLON

N°
33

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
béton-parpaing de béton / brique-

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
LUGLON

N°
34

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage planches de bois / -

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
LUXEY

N°
35

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
19e s.

Matériaux principaux de façades
brique-enduit / bois-pan de bois

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
LUXEY

N°
36

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
20e s.

Matériaux principaux de façades
brique- / bois-essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
LUXEY

N°
37

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
20e s.

Matériaux principaux de façades
brique-enduit / bois-essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile mecanique

COMMUNE
LUXEY

N°
38

Photo



Description du bâtiment
grange

Datation
19e s.

Matériaux principaux de façades
bois-essentage de planches / -

Matériaux principaux de toiture
tuile mecanique

COMMUNE
LUXEY

N°
39

Photo



Description du bâtiment
grange

Datation
19e s.

Matériaux principaux de façades
bois-essentage de planches / -

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
LUXEY

N°
40

Photo



Description du bâtiment
scierie (2 bâtiments joints)

Datation
19e s.

Matériaux principaux de façades
brique- / bois-essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile mecanique

COMMUNE
MAILLERES

N°
41

Photo



Description du bâtiment
grange

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
MOUSTEY

N°
42

Photo



Description du bâtiment
grange

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
brique- / ciment-crmpi

Matériaux principaux de toiture
tuile plate m canique

COMMUNE
MOUSTEY

N°
43

Photo



Description du bâtiment
écurie

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
brique- / calcaire-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mecanique

COMMUNE
MOUSTEY

N°
44

Photo



Description du bâtiment
école

Datation
1e moitié 19e s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / -

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
MOUSTEY

N°
45

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
brique- / bois-pan de bois remplissage essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
PISSOS

N°
46

Photo



Description du bâtiment
bergerie

Datation
1e moitié 19e s.

Matériaux principaux de façades
alios-moellon / -

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique

COMMUNE
SABRES

N°
47

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage briques / -

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique

COMMUNE
SABRES

N°
48

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
milieu 20e siècle

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage briques / bois-pan de bois remplissage essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique

COMMUNE
SABRES

N°
49

Photo



Description du bâtiment
remise

Datation
1e moitié 19e s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois / tuile en gros oeuvre-

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
SABRES

N°
50

Photo



Description du bâtiment
bergerie

Datation
1e moitié 19e s.

Matériaux principaux de façades
brique- / bois-pan de bois remplissage planches de bois

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
SABRES

N°
51

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage briques / bois-pan de bois
remplissage essentage de planches

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
SAUGNAC-ET-MURET

N°
52

Photo



Description du bâtiment
écurie

Datation
1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades
ciment-enduit / -

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique

COMMUNE
SAUGNAC-ET-MURET

N°
53

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / alios-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique

COMMUNE
SOLFERINO

N°
54

Photo



Description du bâtiment
ancienne Mairie

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / ciment-crepi

Matériaux principaux de toiture
tuile plate mécanique

COMMUNE
SORE

N°
55

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation

limite 19e siècle 20e siècle

Matériaux principaux de façades

brique- / bois-pan de bois remplissage essentage de planches

Matériaux principaux de toiture

tuile creuse mécanique

COMMUNE
SORE

N°
56

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation

1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades

bois-pan de bois remplissage essentage de planches / -

Matériaux principaux de toiture

tuile creuse

COMMUNE
SORE

N°
57

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation

2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades

alios-enduit / -

Matériaux principaux de toiture

tuile creuse

COMMUNE
SORE

N°
58

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
1e moitié 19e s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage essentage de planches / ciment-
crépi moucheté

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
SORE

N°
59

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
ciment-enduit / bois-pan de bois remplissage essentage de
planches

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
SORE

N°
60

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
limite 19e siècle 20e siècle

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois / ciment-enduit

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
TRENSACQ

N°
61

Photo



Description du bâtiment
grange

Datation
2e moitié 18e s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage torchis / brique-

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique

COMMUNE
TRENSACQ

N°
62

Photo



Description du bâtiment
grange

Datation
2e moitié 19 s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage planches de bois / alios-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse mécanique

COMMUNE
VERT

N°
63

Photo



Description du bâtiment
bergerie

Datation
1e moitié 19e s.

Matériaux principaux de façades
bois-pan de bois remplissage essentage de planches / -

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
VERT

N°
64

Photo



Description du bâtiment
bergerie

Datation
1e moitié 19e s.

Matériaux principaux de façades
**beton-parpaing de beton / bois-pan de bois remplissage
essentage de planches**

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
VERT

N°
65

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation
milieu 19e siècle

Matériaux principaux de façades
calcaire-pierre de taille / calcaire-moellon

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE
VERT

N°
66

Photo



Description du bâtiment
remise

Datation
1e moitié 19e s.

Matériaux principaux de façades
alios-moellon / bois-pan de bois

Matériaux principaux de toiture
tuile creuse

COMMUNE

VERT

N°

67

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation

1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades

brique- / calcaire-moellon

Matériaux principaux de toiture

tuile plate mecanique

COMMUNE

VERT

N°

68

Photo



Description du bâtiment
étable

Datation

1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades

brique- / bois-essentage de planches

Matériaux principaux de toiture

tuile creuse

COMMUNE

VERT

N°

69

Photo



Description du bâtiment
grange

Datation

1e moitié 20e s.

Matériaux principaux de façades

brique- / bois-essentage de planches

Matériaux principaux de toiture

tuile creuse

3.LE PETIT PATRIMOINE

COMMUNE	N°	Description	Datation
BELHADE	1	Fontaine Sainte-Anne	1e moitié 19e s
	2	Pont de Guilhemsans	20e s.
	3	Pont de Lagleyre	20e s.
	4	Four a pain	20e s.
	5	Loge a porcs	Limite 19e s.
BELIS	1	Four a pain	19e s.
	2	Ancien lavoir	<i>non précisé</i>
	3	Poulailler	<i>non précisé</i>
	4	Four a pain	1e moitié 20e s.
	5	Toit a porcs	1e moitié 20e s.
	6	Four a pain	<i>non précisé</i>
	7	Toit a porcs	<i>non précisé</i>
	8	Poulailler	2e moitié 19e s.
	9	Four a pain	<i>non précisé</i>
	10	Toit a porcs	<i>non précisé</i>
	11	Four a pain	<i>non précisé</i>
	12	Toit a porcs	<i>non précisé</i>
	13	Fourniere	Milieu 19e s.- 1947
	14	Toit a porcs	1e moitié 20e s.
	15	Borde	19e s.
	16	Borde	<i>non précisé</i>
	17	Borde	19e s.
	18	Toit a porcs	2e moitié 19e s.
	19	Toit a porcs	Limite 19e 20e s.
	20	Remise	Limite 19e 20e s.
	21	Cheminée	19e s.

COMMUNE	N°	Description	Datation
BROCAS	1	Fontaine Saint Jean	<i>non précisé</i>
	2	Pont	20e s.
	3	Source	<i>non précisé</i>
	4	Porcherie	<i>non précisé</i>
	5	Canal de fuite	<i>non précisé</i>
	6	Pont de Soulier	<i>non précisé</i>
	7	Lavoir de bos	Limite 19e s.
	8	Etable	<i>non précisé</i>
	9	Remise agricole	<i>non précisé</i>
	10	Meule dormante	<i>non précisé</i>
	11	Soue	<i>non précisé</i>
	12	Fronton	20e s. - 1927
CALLEN	1	Four	Limite 19e 20e s.
	2	Oustalet	Limite 19e 20e s.
	3	Fontaine	<i>non précisé</i>
CANENX-ET-REAUT	1	Fourniere	20e s.
	2	Remise	<i>non précisé</i>
	3	Porche cimetière	<i>non précisé</i>
	4	Toit a porcs	20e s.
	5	Portail	20e s.
	6	Toit a porcs	20e s.
CERE	1	Colonne commémorative	19e s.
	2	Fontaine Saint-Eutrope	<i>non précisé</i>
	3	Forge à Fer	Début 19e s.

COMMUNE	N°	Description	Datation
COMMENSACQ	1	Puits	<i>non précisé</i>
	2	Edifice domestique	19e s.
	3	Four a pain	2e moitié 19e s.
	4	Puits	<i>non précisé</i>
	5	Séchoir	<i>non précisé</i>
	6	Four a pain	<i>non précisé</i>
	7	Fontaine Ste Guiterrie	19e s.
	8	Mausolee	2e moitié 19e s. - 1893
	9	Portail	19e s. - 1874
	10	Mausolee	2e moitié 19e s.
	11	Four a goudron Lescommeres	1e moitié 20e s.
	12	Four a pain	<i>non précisé</i>
	13	Bergerie	<i>non précisé</i>
	14	Mur defensif	<i>non précisé</i>
	15	Portail	19e s.
	16	Four a pain	19e s.
	17	Four a pain	<i>non précisé</i>

COMMUNE	N°	Description	Datation
GAREIN	1	Puits a balancier	<i>non précisé</i>
	2	Muret	<i>non précisé</i>
	3	Toit a porcs	1e moitié 20e s
	4	Hangar	1e moitié 20e s
	5	Toit a porcs	<i>non précisé</i>
	6	Poulailler	<i>non précisé</i>
	7	Bergerie	<i>non précisé</i>
	8	Bergerie	2e moitié 19e s.
	9	Toit a porcs	1e moitié 20e s
	10	Bergerie	2e moitié 19e s.
	11	Poulailler	2e moitié 20e s
	12	Toit a porcs	<i>non précisé</i>
	13	Puits a balancier	<i>non précisé</i>
	14	Muret	<i>non précisé</i>
	15	Toit a porcs	1e moitié 20e s
	16	Hangar	1e moitié 20e s
	17	Toit a porcs	<i>non précisé</i>
	18	Poulailler	<i>non précisé</i>
	19	Bergerie	<i>non précisé</i>
	20	Bergerie	2e moitié 19e s.
	21	Toit a porcs	1e moitié 20e s
	22	Bergerie	2e moitié 19e s.
	23	Poulailler	2e moitié 20e s
	24	Toit a porcs	<i>non précisé</i>

COMMUNE	N°	Description	Datation
LABRIT	1	Four a pain	20e s. - 1924
	2	Toit a porcs	20e s.
	3	Pigeonnier	1e moitié 20e s.
	4	Four a pain.	20e s.
	5	Four a pain	<i>non précisé</i>
	6	Poulailler	20e s.
	7	Poulailler	20e s.
	8	Etable	20e s.
	9	Bergerie	19e s.
	10	Borde	<i>non précisé</i>
	11	Borne	20e s.
	12	Borne	20e s.
	13	Portail	20e s.
	14	Borde	<i>non précisé</i>
	15	Chapelle	19e s.
LE SEN	1	Abri	<i>non précisé</i>
	2	Toilettes	20e s.
	3	Poulailler	20e s.
	4	Four a pain	19e s.
	5	Four a pain	<i>non précisé</i>
	6	Four a pain	20e s.
	7	Bergerie	19e s.
	8	Borde	19e s.
	9	Poulailler	20e s.
	10	Toit a porcs	20e s.
	11	Remise	20e s.
	12	Toit a porcs	20e s.
	13	Borde	18e s.
	14	Four a pain	19e s.
	15	Toit a porcs	20e s.
LIPOSTHEY	1	Lavoir	1e moitié 20e s.

COMMUNE	N°	Description	Datation
LUGLON	1	Fourniere	<i>non précisé</i>
	2	Loge a porcs	<i>non précisé</i>
	3	Remise a bois	<i>non précisé</i>
	4	Borne	20e s.
	5	Toilettes	20e s.
	6	Scierie mobile	<i>non précisé</i>
	7	Volière	<i>non précisé</i>
	8	Loge à porcs	Milieu 20e.
	9	Four a pain et à résine	<i>non précisé</i>
	10	Four a pain	20e s.
	11	Loge a porcs	Milieu 20e.
	12	Remise	<i>non précisé</i>
	13	Loge a porcs	<i>non précisé</i>
	14	Etable, loge a porcs, grange	Milieu 20e.
LUXEY	1	Fournil	2e moitié 19e s.
	2	Four	2e moitié 19e s.
	3	Abri	2e moitié 18e s.
	4	Maison	2e moitié 19e s. - 1855
	5	Bergerie	2e moitié 18e s.
	6	Fontaine de devotion	2e moitié 19e s.
	7	Portail	1e moitié 19e s.
	8	Poulailler	2e moitié 19e s.
	9	Fournil	2e moitié 18e s.
	10	Abri	2e moitié 19e s.
	11	Séchoir	2e moitié 19e s.
	12	colombier	2e moitié 19e s.
	13	Poulailler	20e s.
	14	Four	19e s.
	15	Fournil	2e moitié 19e s.
	16	Poulailler	2e moitié 19e s.
	17	Grange	1e moitié 20e s.
	18	Grange	2e moitié 19e s.

COMMUNE	N°	Description	Datation
MAILLERES	1	Maison	<i>non précisé</i>
	2	Four a pain	<i>non précisé</i>
	3	Canal	<i>non précisé</i>
	4	Edifice agricole	20e s. - 1910
	5	Four a pain	<i>non précisé</i>
	6	Four a pain	<i>non précisé</i>
	7	Portail d'entrée	<i>non précisé</i>
	8	Pigeonnier	20e s.
MANO	1	Puits	<i>non précisé</i>
MOUSTEY	1	Four	<i>non précisé</i>
	2	Grange	20e s.
	3	Toit a porcs	19e s.
	4	Fontaine	19e s.
	5	Portail	19e s.
	6	Four à pain	19e s.
	7	Balance a poids	20e s.
PISSOS	1	Four a goudron	<i>non précisé</i>
	2	Cheminée	<i>non précisé</i>
	3	Passerelle	<i>non précisé</i>
	4	Four a pain	19e s.
	5	Fontaine	<i>non précisé</i>

COMMUNE	N°	Description	Datation
SABRES	1	Edifice agricole	<i>non précisé</i>
	2	Grange	20e s.
	3	Maison	19e s.
	4	Maison	19e s.
	5	Etable	19e s.
	6	Toit a porcs	20e s.
	7	Bergerie	19e s.
	8	Bergerie	19e s.
	9	Toit a porcs	20e s.
	10	Porche cimetière	19e s.
	11	Toit a porcs	<i>non précisé</i>
	12	Poulailler	<i>non précisé</i>
	13	Toit a porcs	<i>non précisé</i>
	14	Poulailler	<i>non précisé</i>
	15	Moulin	<i>non précisé</i>
	16	Maison	<i>non précisé</i>
	17	Poulailler	<i>non précisé</i>
	18	Toit a porcs	<i>non précisé</i>
	19	Etable	<i>non précisé</i>
	20	Four	<i>non précisé</i>
	21	Toit a porcs	20e s.
	22	Poulailler	20e s.
	23	Four a pain	<i>non précisé</i>
	24	Passerelle	2e moitié 20e s.
	25	Passerelle	<i>non précisé</i>
	26	Etable	20e s.
	27	Toilettes	20e s.
	28	Maison	20e s.
	29	Four à pain	20e s.

COMMUNE	N°	Description	Datation
SAUGNAC-ET-MURET	1	Etable	2e moitié 19e s.
	2	Four	2e moitié 19e s.
	3	Four et auge a cochons	2e moitié 19e s.
	4	Puits communal	20e s.
	5	Fourniere	2e moitié 19e s.
	6	Loge a porcs	2e moitié 19e s.
	7	Toilettes	1e moitié 20e s.
	8	Chapelle de Castelnau	1e moitié 20e s.
	9	Fontaine Saint Eutrope	1e moitié 20e s.
	10	Pont aqueduc d'Argon	1854
SORE	1	Lavoir	20e s.
	2	Halte de Naudon	2e moitié 19e s.
	3	Four a pain.	19e s.
	4	Poulailler	20e s.
	5	Four a pain.	Milieu 19e.
	6	Porte de la Ville	2e moitié 13e s.
TRENSACQ	1	Four a pain	19e s.
	2	Four a pain	19e s.
VERT	1	Cabane de resinier	limite 19e 20e s.
	2	Bergerie	19e s.
	3	Edifice agricole	20e s.
	4	Toit a porcs	19e s.
	5	Borde	1e moitié 19e s.
	6	échoir a mais	1e moitié 20e s.
	7	Toit a porcs	1e moitié 20e s.
	8	Poulailler	1e moitié 20e s.