



INSPECTION CAMERA	
	Tronçons inspectés à la caméra
	Concrétion
	Passage caméra impossible
	Contre pente
	Conduite obturée
	Dépôt
	Dégradation revêtement/Eclatement
	Emboîtement insuffisant/Désaligné
	Epaufure
	Flache
	Fissure
	Infiltration
	Joint défectueux
	Piquage direct
	Perforation sur parois
	Pénétration de racines
	Rétention d'eau

DEPARTEMENT DE L'ESSONNE		
Commune de PECQUEUSE		
ANOMALIES REPEREES AU COURS DE L'INSPECTION CAMERA		
	Conduite d'eaux usées	
	Conduite unitaire	
	Conduite d'eaux pluviales	
	Fossé	
CABINET BUFFET CC les Templiers Rue du Rouillon 91160 BALLANTRILLIERS Tel : 01 69 74 14 00 Fax : 01 69 06 03 13		PLAN N° 25/06/03
		Echelle 1/1500
		Date 24/06/03
		Mise à jour 18/12/03
		Dessinateur D.H