



**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DE L'ALBIGEOIS**

www.grand-albigeois.fr

PLUi

Plan Local d'Urbanisme intercommunal

Albi
Arthès
Cambon d'Albi
Carlus
Castelnau de Lévis
Cunac
Dénat
Fréjairolles
Le Séquestre
Lescure d'Albigeois
Marssac-sur-Tarn
Puygouzon
Rouffiac
Saint-Juéry
Sallès
Terressac

***Document approuvé par délibération
du Conseil Communautaire***

1 - RAPPORT DE PRESENTATION

1.5. Annexes au rapport


1.5c. Inventaire du petit patrimoine




Albi

Les fiches concernent :

- 34 sculptures
- 13 croix
- 5 fontaines
- 3 puits
- 2 lavoirs
- 1 monument
- 1 oratoire





Localisation

Nom de rue : Quartier Breuil-Mazicou

Référence cadastrale : EN40

Matériaux

Croix et socle en pierre

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Croix sans décor ni inscription, disposée au sommet d'un socle à 3 degrés de pierre.



Localisation

Nom de rue : Quartier Ouest-pointe de Marre

Référence cadastrale : DM23

Matériaux

Croix en pierre et socle en béton

Inscriptions



Sur le bras : « INRI » et sur le piédestal « O CRUX AVE »

État de conservation

Correct

Description sommaire

Croix située à l'intersection de chemins portant 2 inscriptions.



Localisation

Nom de rue : Quartier de Cantepau

Référence cadastrale : BH155

Matériaux

Croix en fer et socle en pierre

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Croix en fonte de fer comportant deux volutes latérales fixées à la hampe.



Localisation

Nom de rue : Quartier de la Madeleine

Référence cadastrale : AX65

Matériaux

Croix et socle en pierre

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La croix de Clary marquait autrefois l'une des entrées d'Albi. Une partie de la restauration de la croix en 2006 s'est déroulée au cours des journées du patrimoine 2006 sur la Place de la Pile.



Localisation

Nom de rue : Quartier de la Drèche

Référence cadastrale : /

Matériaux

Croix en fer, socle en pierre et brique.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La croix se situe au nord de la commune d'Albi, sur du domaine public.



Localisation

Nom de rue : Quartier Breuil Mazicou

Référence cadastrale : DT151

Matériaux

Croix en fer et socle en pierre et brique.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Croix comportant pour principaux ornements des arabesques aux extrémités, un Sacré Cœur flamboyant au centre, trois épis dans le pied de la croix, et deux visages d'enfants de profil au pied.



Localisation

Nom de rue : Quartier de la Madeleine

Référence cadastrale : AB77

Matériaux

Croix en fer et socle en pierre et brique

Inscriptions


/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

Son originalité réside dans ses motifs du fût et de la traverse, et les cinq personnages qui servent d'arc boutant.



Localisation

Nom de rue : Quartier Ouest Pointe de Marre

Référence cadastrale : CH275

Matériaux

Croix en fonte

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Représentation du Christ sur croisée ; axes d'équerre dans la diagonale ; des feuilles de vigne bordent les fleurons. Initialement positionné sur le mur de la pharmacie Champanet, cette croix se trouve en dépôt à la mairie depuis 2007. Un projet est à prévoir dans le quartier afin de lui redonner une place dans l'espace public.



Localisation

Nom de rue : Quartier Veyrière - Rayssac

Référence cadastrale : BW399

Matériaux

Croix en fer et socle en pierre, béton et brique

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Les fleurons sont en forme de trilobes. Quatre tiges arcs-boutants assurent la stabilité de l'ouvrage.



Localisation

Nom de rue : Quartier Marranel le Roc

Référence cadastrale : IT44

Matériaux

Croix en fonte et socle en pierre

Inscriptions


Sur le socle : Croix de Dominique BERNADOU de NAPOULS décédé à l'âge de 71 ans 16 février 1868 P.P.L.

État de conservation

Convenable

Description sommaire

Croix isolée en hommage à Dominique Bernadou de Napouls, de type latine.



Localisation

Nom de rue : Quartier Jarlard le Peyroulié

Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle en pierre et brique

Inscriptions



/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Socle de croix, croix disparue à une date inconnue.



Localisation

Nom de rue : Quartier Ouest Pointe de Marre

Référence cadastrale : /

Matériaux

Croix en fer et socle en béton et brique

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Croix en fer, de type classique, socle : sertissage de briques de terre par des faces crépies). La croix a été restaurée lors de l'aménagement de la place du foirail du castelviel.



Localisation

Nom de rue : Quartier de la Madeleine

Référence cadastrale : /

Matériaux

Croix en acier et fonte

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Seuls les éléments de décoration en forme de rayons sont en fonte.



Localisation

Nom de rue : Quartier Grand-Centre
Référence cadastrale : AR238

Matériaux

Buste en bronze

Inscriptions

/

État de conservation

Description sommaire



Henri Pascal de Rochemgude (1741-1834) est représenté jusqu'au milieu du torse, le buste se fond ensuite en un lourd drapé, se terminant lui-même en petit socle. Il est installé sur un haut piédestal sur lequel une inscription est gravée sur chaque face (inscriptions rappelant très brièvement le politique et l'auteur que fut Rochemgude).

18 décembre 1886 : inauguration du buste , (date d'anniversaire de l'amiral de Rochemgude)

Fondu par les Allemands sous l'occupation dans le cadre de la mobilisation des métaux non ferreux. Septembre 1945 : la municipalité décide de se faire indemniser par le commissariat à la mobilisation des métaux non ferreux pour l'enlèvement et la fonte de trois statues (Sophocle dansant, Oedipe et le Sphinx et le buste de l'Amiral de Rochemgude. Depuis, une copie du buste est installée dans le parc.

Albi

Cénotaphe de Jean Jaurès



Localisation

Nom de rue : Quartier du Grand-Centre
Référence cadastrale : BL5

Matériaux

En pierre

Inscriptions


Deux plaques (voir les photos) Signature côté gauche, Adonis Coujaty. En L. Albi

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Rigueur et géométrie caractérisent ce monument.



Localisation

Nom de rue : Quartier de Cantepau
Référence cadastrale : EY288

Matériaux

Béton peint

Inscriptions

/


État de conservation

Bon état

Description sommaire

Cheval ailé de 1998/1999 sur un socle orné d'un motif de fresque.

Un chantier d'insertion de six mois ayant un support technique culturel à travers la conception, la réalisation et l'implantation de sculptures sur Cantepau a été élaboré en partenariat entre la direction départementale du travail, la formation professionnelle, le conseil régional et le plan local d'insertion par l'économie (PLIE), (chantier encadré par Pierre Astier, sculpteur).



Localisation

Nom de rue : Quartier Renaudié Viscose

Référence cadastrale : /

Matériaux

Acier et mécanique inoxydable

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

La sculpture (1994) est constituée de 12 éléments verticaux, unitaires ou composites, aux surfaces tantôt lisses et pures, tantôt constituées de pièces mécaniques de récupération ; ces éléments s'organisent autour d'un bloc central dominant.

Avril 1994 : projet de sculpture monumentale confié à Jean Suzanne (délibération du conseil municipal du 11/04/1994) ; cette oeuvre marque l'entrée du quartier de la Renaudié dans Albi et complète la composition urbaine de l'avenue de l'Europe.

9 Mai 1995 : inauguration.



Localisation

Nom de rue : Quartier de Veyrières-Rayssac
Référence cadastrale : BX408

Matériaux

Pierre calcaire taillée

Inscriptions

Signé sur un côté de la face arrière du bloc de droite N x A.


État de conservation

Bon état

Description sommaire

L'œuvre, est composée de deux blocs de calcaire sculptés se faisant face, disposés à environ 1,50 m l'un de l'autre, donnant ainsi l'illusion d'une porte face au bâtiment administratif de l'université, deux visages monumentaux se regardent. Un petit visage apparaît dans l'oreille droite du personnage de droite. Lorsque l'on contourne les deux blocs, une multitude de visages apparaissent. On distingue cinq visages sur le bloc de gauche.

2000 : dans le cadre du passage au nouveau millénaire, la municipalité lance un appel à projets auprès des associations albigeoises afin de mener à bien plusieurs réalisations dans différents domaines artistiques. Dans la catégorie sculpture le projet de Pierre Astier est retenu par le comité de pilotage. Très vite le site de la faculté se révèle être en totale adéquation avec l'oeuvre. Inauguration le 21 décembre 2000.



Localisation

Nom de rue : Quartier Grand-Centre

Référence cadastrale : /

Matériaux

Bronze

Inscriptions


Signature de l'artiste

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La sculpture joue sur le contraste entre la fluidité et la grâce de la courbe et les deux lignes droites formant les « jambes », bien que ces lignes ne soient pas strictement droites, mais sensiblement incurvées. Cette opposition se retrouve dans Eclipse I et Eclipse II. Bien que non figurative, il n'est pas difficile de voir en Emergence les jambes fines et longilignes d'une femme. Ainsi, souplesse et rigueur s'allient subtilement pour évoquer toute la sensualité du corps féminin.



Localisation

Nom de rue : Quartier de la Madeleine

Référence cadastrale : AV86

Matériaux

Armature de fer recouverte de ciment

Inscriptions


/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

«Ha Nadia» est composée de sept éléments verticaux de forme conique en béton de différentes tailles.



Localisation

Nom de rue : Quartier Renaudié-Viscose

Référence cadastrale : IM12

Matériaux

Bronze

Inscriptions


Statue signée en bas à gauche : P.Ducuing

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Cette statue respecte les formes et les normes de représentation du XIXe siècle. Jaurès apparaît à la tribune, penché en avant et mains offertes, représenté en posture d'orateur.



Localisation

Nom de rue : Quartier Grand-Centre

Référence cadastrale : /

Matériaux

Bronze

Inscriptions

Signé sur le socle , sous le pied droit : Tussey (Meuse) 1898 ou 1899



État de conservation

Convenable

Description sommaire

«Jeanne d'Arc» est dressée sur un haut piédestal de grès rouge, au centre d'un carré fermé par une haute grille en fer forgé. Elle est représentée debout , le regard vers le ciel tenant l'épée abaissée de la main droite, de la gauche l'étendard élevé. Le corps tonifié et musclé par le travail des champs, elle apparaît comme une fille robuste et non comme la jeune fille fragile et frêle qu'elle pourrait être à son âge.

À la fois calme et mouvementée, douce et forte, jeune fille guerrière paisible et inspirée, cette représentation de Jeanne d'Arc a le mérite de combiner les différentes facettes de ce personnage, à savoir la jeune fille, la guerrière et la sainte.



Localisation

Nom de rue : Quartier de la Piscine
Référence cadastrale : BL348

Matériaux

Pierre

Inscriptions



Sur l'avant bras gauche : J. Rivière

État de conservation

Convenable

Description sommaire

Femme nue à demi allongée qui regarde droit devant elle. Le personnage est massif, robuste, dépourvu de grâce et de finesse. L'artiste a esquissé les formes dans la pierre sans représenter les détails. Rivière va à l'essentiel, libérant ainsi toute la puissance de l'œuvre ; Alors qu'elle pourrait se fondre dans ce lieu de détente « La baigneuse » s'y impose au contraire par sa massivité et sa monumentalité.



Localisation

Nom de rue : Quartier Le Lude-Bellevue
Référence cadastrale : AO

Matériaux

Béton

Inscriptions


« Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas »

État de conservation

Correct

Description sommaire

Représentation en ronde-bosse de trois fillettes qui forment une ronde, d'où son nom «La Ronde des enfants» ; l'une porte une robe à pois jaunes, l'autre une robe à rayures verticales bleues, et la dernière une robe à rayures horizontales bleues pour souligner la proximité d'établissements scolaires. C'est l'artiste peintre plasticienne Marie-José Planson qui a répondu à une commande de la ville d'Albi.



Localisation

Nom de rue : Quartier Verrières-Rayssac

Référence cadastrale : /

Matériaux

Marbre gris

Inscriptions



Sur la Stèle : « Les anciens du maquis de Graulhet. Groupe Lulu Veny. À leurs regrettés camarades morts pour la France en attaquant la caserne d'Albi le 18 août 1944. Français n'oubliez jamais », et, les noms des 9 victimes.

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Il s'agit d'une stèle de marbre gris («Stèle du Marquis de Graulhet») entourée d'une grille de fer. Ce monument rappelle l'action du groupe « Lulu » contre la caserne Lapérouse, occupée par les Allemands, ainsi que les neufs victimes de ce 18 août 1944. Aucun décor sculpté ne vient agrémenter la stèle.



Localisation

Nom de rue : Quartier Grand-Centre

Référence cadastrale : /

Matériaux

Bronze

Inscriptions



Signé devant et à gauche : Raggi Paris 1843 derrière à gauche : Fondu par S.Denis

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Avec Jean Jaurès et Henri de Toulouse Lautrec, Jean-François de Galaup de Lapérouse (1741-1788) dit Lapérouse, reste un des trois tarnais les plus illustres et l'un des plus célèbres navigateurs français. Sa plus importante mission lui est confiée par Louis XVI et compte parmi les plus grandes expéditions françaises du siècle des Lumières (si ce n'est la plus grande). C'est ainsi que, durant trois ans, il explore le Pacifique où il trouve la mort sur les récifs de Vanikoro. La statue domine sur un haut socle maçonné ; sur les quatre faces du monument des inscriptions évoquent la mémoire et vantent les mérites de l'explorateur. L'ensemble du monument, entouré de deux canons et quatre ancres marines, est ceinturé par une chaîne. Appuyé de la main contre une bitte d'amarrage, Lapérouse se dresse, une jambe avancée et tient fermement de sa main droite une longue vue, vêtu du costume contemporain (collants, petits souliers à talons et longue cape) et coiffé d'une perruque courte « à rouleaux ».



Localisation

Nom de rue : Quartier Lapanouse - St Martin

Référence cadastrale : /

Matériaux

Acier galvanisé

Inscriptions

Signé aux quatres angles de la base en béton :

Direction Route de Millau, signé à droite Maurice R, Vergnes G à gauche.



Direction centre ville : signé Vergnes G à droite, Arragain D à gauche.

État de conservation

Bon état

Description sommaire

L'Arbre métallique, (pin parasol) de couleur blanche se compose de deux parties, le tronc, la partie la plus imposante de l'œuvre, qui se ramifie en branches soutenant le feuillage. Cet arbre nous fait penser à une maquette, à un dessin réalisé par un logiciel informatique. On a l'impression qu'il ne s'agit là que de l'ossature de l'œuvre, de la charpente. Or, cet aspect technique et le schématisme du design permettent de faire écho au site industriel qui l'accueille. Cette sculpture est en quelque sorte un « trait d'union » entre la campagne albigeoise vers laquelle mène la route de Millau, évoquée par le choix du sujet, et la zone industrielle au milieu de laquelle il a « poussé ».



Localisation

Nom de rue : Quartier Grand-Centre

Référence cadastrale : /

Matériaux

Pierre

Inscriptions


/

État de conservation

Convenable

Description sommaire

«Centaure» sur un promontoire à proximité du giratoire. Il date de 1943



Localisation

Nom de rue : Quartier Grand-Centre
Référence cadastrale : AO1154

Matériaux

Pierre calcaire

Inscriptions


Plaque devant : Colonel Teyssier défenseur de Bitche 1821-1916. Signé derrière, sur le socle : J.Andrau 1955

État de conservation

Convenable

Description sommaire

Le Colonel Teyssier (Louis, Casimir Teyssier, 1821-1916), grande figure militaire locale célèbre pour la défense de la citadelle de Bitche (Lorraine) en 1870, est représenté debout, jambe droite légèrement fléchie, les deux mains tenant le manche de son épée qu'il porte à la ceinture, la tête tournée vers la droite et les yeux dirigés vers le ciel. Même s'il est toujours présent, le socle n'est plus aussi imposant qu'il l'eût été au XIXe siècle. Légèrement surélevé du sol, le colonel est malgré tout presque à la hauteur des passants.



Localisation

Nom de rue : Quartier Grand-Centre

Référence cadastrale : /

Matériaux

Bronze et laiton


Inscriptions

/

État de conservation

Description sommaire

«Les Violons» sont dorés se mêlant à un enchevêtrement d'arabesques ; la taille des instruments diminue en s'élevant vers le ciel.



Localisation

Nom de rue : Quartier Lapanouse-St Martin

Référence cadastrale : HX383

Matériaux

Pierre


Inscriptions

/

État de conservation

Description sommaire

«Le Coureur» de 1989. Sur un socle de dessin naïfs et de signes simplifiés comme des flèches ou des étoiles, le Coureur est penché en avant, les jambes pliées en position de course, les bras accompagnant le mouvement des jambes dans un balancement, et la tête baissée vers le bas. Le corps humain est signifié de façon très stylisée et simplifié à l'extrême par des formes simples.



Localisation

Nom de rue : Quartier de la Madeleine

Référence cadastrale : AC169

Matériaux

Bronze patiné

Inscriptions

/


État de conservation

Bon état

Description sommaire

Cette sculpture est au centre du square. Elle émerge d'un socle de verdure. On distingue trois voiliers dont les mâts, les voiles et les coques se mêlent.

À l'occasion de l'exposition « l'Art est dans la rue », Ferrer expose neuf sculptures dans la ville en 1999. Cette même année la ville achète cette œuvre ainsi que les violons.



Localisation

Nom de rue : /
Référence cadastrale : .

Matériaux

Acier et fer

Inscriptions


/

État de conservation

Description sommaire

Un oiseau est perché sur ses hautes pattes d'échassier sur un socle rond pouvant être bordé de pots de fleurs. Son plumage est celui du paon, oiseau majestueux, l'oiseau bleu fait la roue. Sa tête, au bec long et épais, aux yeux globuleux est coiffée de ce qui ressemble plus à une couronne qu'à une crête.

Qu'il sculpte l'homme ou l'animal, les sujets de Jean-Marc sont gais : il forge la vie, la paix, l'amour.
9 mai 2000 : vernissage de la troisième édition de l'exposition « l'art est dans la rue » ; dix sculptures sont exposées dans la ville dont l'Oiseau bleu.
Actuellement en dépôt à Jarlard.



Localisation

Nom de rue : Quartier de la Madeleine

Référence cadastrale : /

Matériaux

Grès

Inscriptions

« IN MEMORIAM 22 Août 1944 »

État de conservation



Bon état

Description sommaire

Sobriété de la forme qui est stylisée, épurée et dépourvue de tout décor (le monument reprend la forme d'un menhir).

Seule une petite plaque est apposée (inscription : « in memoriam 22 août 1944 ». Les noms des défunts n'apparaissent pas, le message est court, direct.

Le 22 août 1944, alors que la colonne allemande traverse Albi, place de la Madeleine, deux véhicules de résistants se heurtent à une camionnette allemande. Ce monument commémore les résistants décédés au cours de cet épisode de la libération d'Albi.



Localisation

Nom de rue : Quartier Le Lude Bellevue

Référence cadastrale : /

Matériaux

Sculpture en bronze et socle en granit

Inscriptions

/



État de conservation

Bon état

Description sommaire

Pour évoquer la mémoire des résistants et déportés de la seconde guerre mondiale, Casimir Ferrer met en scène 3 personnages : «Monument départemental de la résistance et de la déportation Ni haine ni oubli». En bas à gauche un prisonnier des camps, maigre et affaibli, appuyé sur un bâton ou un arbre, le dos courbé, sur la droite une femme déportée tient par la main son enfant très amaigri et perché sur le promontoire de granit.

La sculpture repose sur un socle hexagonal au centre du rond-point. Quatre stèles en marbre sont au sol en avant de la sculpture.



Localisation

Nom de rue : Quartier Grand-Centre

Référence cadastrale : /

Matériaux

Maçonnerie brique

Inscriptions



Nom des défunts gravés sur des plaques de marbre blanc.

État de conservation

Bon état

Description sommaire

L'obélisque est un monument en mémoire des 36 résistants et civils tués lors de la traversée de la ville par une importante colonne allemande le 22 août 1944.



Localisation

Nom de rue : Quartier Cantepau
Référence cadastrale : EY290

Matériaux

Béton peint

Inscriptions

/



État de conservation

Convenable

Description sommaire

« Rasta » joueur de guitare.

Un chantier d'insertion de six mois ayant un support technique culturel à travers la conception, la réalisation et l'implantation de sculptures sur Cantepau a été élaboré en partenariat entre la direction départementale du travail, la formation professionnelle, le conseil régional et le plan local d'insertion par l'économie (PLIE), (chantier encadré par Pierre Astier, sculpteur).



Localisation

Nom de rue : Quartier Breuil-Mazicou

Référence cadastrale : /

Matériaux

Verre

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

8 parallélépipèdes de 1,15 m à 2,20 m haut. Architecte de la «Fontaine Lumineuse» : Jean-Pierre Giroux.



Localisation

Nom de rue : Quartier Cantepau
Référence cadastrale : EY 288

Matériaux

Béton peint

Inscriptions

/



État de conservation

Bon état

Description sommaire

Sphinx sur socle de 1998-1999.

Un chantier d'insertion de six mois ayant un support technique culturel à travers la conception, la réalisation et l'implantation de sculptures sur Cantepau a été élaboré en partenariat entre la direction départementale du travail, la formation professionnelle, le conseil régional et le plan local d'insertion par l'économie (PLIE) , (chantier encadré par Pierre Astier, sculpteur).



Localisation

Nom de rue : Quartier de la Madeleine

Référence cadastrale : AC169

Matériaux

Maçonnerie de brique et de pierre

Inscriptions


/

État de conservation

/

Description sommaire

« Fontaine et série de bassins intégrés aux arcades en brique, en contrebas du square Botany Bay. »



Localisation

Nom de rue : Quartier de Mazicou - Le Breuil

Référence cadastrale : /

Matériaux

Pierre

Inscriptions



/

État de conservation

/

Description sommaire

La source ne se tarit pas, même lors de forte sécheresse de 2003, un mince filet d'eau coulait dans le lavoir.



Localisation

Nom de rue : Quartier Grand-Centre

Référence cadastrale : /

Matériaux

Fontaine en bâti de brique et décor «rocaille» en ciment.

Inscriptions



/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

« Fontaine avec décoration aspect « rocaille » intégrée dans une pile du Pont de la République ». La fontaine actuelle en brique et décor rocaille, date de la fin du XIXe siècle - début XXe, la fontaine historique ayant vraisemblablement été détruite lors de la construction du pont de la République. Sollicitée par l'association de la butte du Castelvieu en 2013, la ville a souhaité faire restaurer l'ensemble bâti de cette fontaine au décor unique sur Albi.



Localisation

Nom de rue : Quartier Grand-Centre
Référence cadastrale : AH115

Matériaux

Maçonnerie avec enduits au ciment

Inscriptions

/



État de conservation

Convenable

Description sommaire

« Fontaine avec lavoir en contrebas de la rue de Verdusse, et abrités par un bâtiment assez récent avec verrière (début XXe). »

Comme souvent le nom du lieu de «Verdusse» ou «Verdussa» proviendrait du nom d'une famille de notables vivant au moyen âge dans ce quartier de la ville (un accord de 1198 évoque une famille Verdussa).



Localisation

Nom de rue : Quartier Grand-Centre
Référence cadastrale : /

Matériaux

Maçonnerie brique, pierre de taille

Inscriptions

/

État de conservation

Convenable



Description sommaire

« Façade de la fontaine intégrée au mur de soutènement supportant la rue Emile Grand. »

Cette fontaine se trouve dans le quartier de la Rivière, au fond de l'impasse qui porte le nom de l'évêque d'Albi. La fontaine fut connue jusqu'au XVIII^e siècle sous le nom de « Font de la Vinha » (fontaine de la vigne) et faisait partie des points qui alimentaient la ville en eau, à proximité de l'église disparue de Saint-Afric.

Le nom actuel de la fontaine repose sur 2 hypothèses :

- Saint-Salvi serait né dans ce quartier vers 550.
- le quartier faisait partie des fiefs du chapitre de Saint-Salvi. Son ancienne dénomination laisse supposer l'existence ancienne d'une vigne dans les escarpements de Saint-Afric.



Localisation

Nom de rue : Quartier Veyrières Rayssac
Référence cadastrale : LS413

Matériaux

Brique et pierre ; canalisation : terre cuite

Inscriptions

/


État de conservation

Bon état

Description sommaire

Fontaine en brique maçonnée sans décor, en forme voutée. Adduction par ancien système de canalisations en terre cuite.

Fontaine « ancestrale » selon la mémoire locale, premières traces dans les archives du XVIII^e siècle. Au XVIII^e, cette fontaine et son lavoir-abreuvoir étaient principalement utilisés par les quelques grandes fermes de la plaine rurale de Veyrières.



Localisation

Nom de rue : Quartier de la Madeleine
Référence cadastrale : AK189

Matériaux

Pierre de grès

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Sortie d'eau par la gueule de trois têtes de lion. Évacuation en cascade dans le Tarn. Point d'eau ancestral du Faubourg de la Madeleine, situé à gauche du débouché du Pont Vieux vers la place dite du «Griffoul» (en langue d'Oc, ce terme désigne tantôt une fontaine publique tantôt le Griffon animal mythique).



Localisation

Nom de rue : Quartier Grand-Centre

Référence cadastrale : /

Matériaux

Brique et pierre blanche

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le monument aux morts d'Albi a pour forme l'arc de triomphe. Il s'agit d'une architecture aux formes et aux décors néo-classiques : chapelles débordantes en demi-cercle de part et d'autre du monument, colonnes à chapiteaux, frises et couronnes de feuillage, deux trophées encadrent l'arc.



Localisation

Nom de rue : Quartier Breuil-Mazicou
Référence cadastrale : EN66

Matériaux

Pierre et brique

Inscriptions

/



État de conservation

Convenable

Description sommaire

Petite chapelle de briques rouges, surmontée d'une croix de pierre blanche renfermant une statue de la vierge à l'enfant. Le fronton de l'édifice porte la date de 1656.

Autrefois la vieille côte de la Drèche était un haut lieu de pèlerinage. Elle en a conservé cet oratoire en brique abritant une vierge en pierre blanche. (Point de départ des processions paroissiales vers le sanctuaire Notre-Dame de la Drèche, bénédiction le 25 mai 2000 par le Père Gaston CAVAILLES). Les bancs ont été fournis par 2 donateurs. L'histoire de cet oratoire est confuse car plusieurs explications sont données par divers historiens.



Localisation

Nom de rue : Quartier du Breuil-Mazicou
Référence cadastrale : DW136

Matériaux

Pierre et fer

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

/



Localisation

Nom de rue : Quartier Marranel le Roc
Référence cadastrale : IW207

Matériaux

Pierre et fer

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

2 puits à pompes identiques de part et d'autre de la route.



Localisation

Nom de rue : Quartier de Cantepau

Référence cadastrale : EY288

Matériaux

Béton

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

« Lézard », sculpture peinte, servant de banc. Un chantier d'insertion de six mois ayant un support technique culturel à travers la conception, la réalisation et l'implantation de sculptures sur Cantepau a été élaboré en partenariat entre la direction départementale du travail, la formation professionnelle, le conseil régional et le plan local d'insertion par l'économique (PLIE), (chantier encadré par Pierre Astier, sculpteur).



Localisation

Nom de rue : Quartier de la Madeleine

Référence cadastrale : /

Matériaux

Pierre

Inscriptions


« Arbre des droits de l'homme et de la fête des langues des foulées multicolores ».

État de conservation

Bon état

Description sommaire

/



Localisation

Nom de rue : /
Référence cadastrale : /

Matériaux

Bronze


Inscriptions

/

État de conservation

Description sommaire

La sculpture d'«Oedipe et le Sphinx» date de 1878 et se trouvait au parc Rochegude en face de l'entrée de l'avenue Maréchal Foch (disparue sous le régime de Vichy). Oedipe est représenté nu, un drapé glissant sur sa cuisse. Se tenant la tête de la main gauche, il tient dans l'autre un bâton. Assis, il domine le Sphinx, allongé près de lui. Le corps représenté est celui d'un athlète. Sa position évoque la méditation, la réflexion.



Localisation

Nom de rue : Quartier de la Renaudié

Référence cadastrale : /

Matériaux

Résine

Inscriptions

Sous le pied droit : M.M.G EA III/IV


État de conservation

Bon état

Description sommaire

Assis, nu, le corps est replié sur lui-même. Alors que la plupart des sujets de Marie-Madeleine Gautier sont féminins, Orphée est un être androgyne. L'absence de poitrine laisse entendre qu'il ne s'agit pas d'une femme, malgré tout, les formes fines, les courbes des hanches et la rondeur des fesses sont autant de signe de féminité. L'absence de visage donne vie à un être anonyme, impersonnel et intemporel.

Le 6 mai 2002 : début de l'installation de huit statues sur le Jardin national pour la cinquième édition de l'exposition « l'Art est dans la rue ». Le 13 mai : vernissage de l'exposition. Après l'acquisition d'Orphée, il est question de placer l'oeuvre au mail de la Renaudié.



Localisation

Nom de rue : Quartier Grand-Centre
Référence cadastrale : AR238

Matériaux

Marbre

Inscriptions

Signé sous la lyre : J.pendariès

État de conservation

Bon état


Description sommaire

Le groupe se compose de deux personnages. Un homme représenté assis, le bas du corps masqué par un drapé. Sur le côté une lyre est posée près de lui. Légèrement penché sur la droite il regarde la jeune femme, entièrement nue, les cheveux retombant sur ses épaules; elle est à demi assise sur le genou de l'homme et enlace ses épaules.

Salon de 1903 : l'État fait l'acquisition du plâtre de la Muse consolatrice. Pour la traduction en marbre que l'artiste doit effectuer, l'État fournit le matériau et paye 8000 francs. La ville paye : 4000 francs.

1906 : la statue figure à l'exposition spéciale réunissant les œuvres remises à l'Administration des Beaux arts cette année là.

1907 : installation dans le parc Rochegude.



Localisation

Nom de rue : Quartier Grand-Centre
Référence cadastrale : AR238

Matériaux

Bronze

Inscriptions

Signé sur la base : derrière le pied gauche : M.Solsona

État de conservation



Bon état

Description sommaire

L'œuvre est placée à même le sol sur un massif floral à l'entrée du parc et représente une femme nue, debout, jambe droite légèrement fléchie, pied tourné vers l'extérieur, la main droite derrière la tête, le visage est penché vers la gauche, le regard dirigé vers le bas.

5 mai 2003 : vernissage de la sixième édition de l'exposition « l'art est dans la rue », Marta Solsona Bellara expose douze statues dans le parc Rochegude.

Septembre 2003 : la ville fait l'acquisition de Bany pour la somme de 29 000 euros.



Localisation

Nom de rue : Quartier Grand-Centre

Référence cadastrale : /

Matériaux

Bronze

Inscriptions


Signé sous l'épaule gauche : Gabriel Pech Paris. 1914

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Jean Jaurès est représenté jusqu'aux épaules, le regard levé vers le ciel. Le buste date de 1914.



Localisation

Nom de rue : Quartier Grand-Centre

Référence cadastrale : /

Matériaux

Bronze patiné (vert)

Inscriptions

Signée sur le côté du pied droit : Michel Guyot, E A. Fonderie de bronze lauragaise 81700 Blan

État de conservation



Bon état

Description sommaire

Michel Guyot a choisi d'aborder le thème de la baigneuse pour cette œuvre en relation avec l'eau. Elle symbolise à la fois l'accueil et le rapport entre la vieille ville et quartiers nouveaux.

La baigneuse, nue, repose sur un piédestal entouré d'eau, bras retenant ses longs cheveux derrière la nuque, tête légèrement tournée vers la droite, une jambe repliée sous les fesses, l'autre fléchie.

Il s'agit là d'un nu féminin stylisé, aux formes épurées, quasi géométriques, à la surface lisse et pure.



Localisation

Nom de rue : Quartier Grand-Centre
Référence cadastrale : AH115

Matériaux

Buste : bronze
Bas reliefs : pierre
Socle : granit

Inscriptions

Buste signé en bas : à droite : M.Caralp
Bas relief de droite signé en bas, à droite : M.Caralp

État de conservation

Bon état



Description sommaire

Ce monument à la mémoire d'Augustin Malroux (1900-1945) député d'Albi, mort en déportation en 1945, se compose d'un bas relief, divisé en deux parties par un pilier supportant le buste de celui-ci, pilier sur lequel sont gravés quelques éléments biographiques.

1947 : Formation d'un comité d'érection d'un monument à la mémoire d'Augustin Malroux.

Présentation de l'avant projet, et choix de l'emplacement du monument : Place Lapérouse.

11 avril 1948 : inauguration en présence de nombreuses personnalités.



Localisation

Nom de rue : Quartier Grand-Centre
Référence cadastrale : AR238

Matériaux

Bronze

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Statue au corps long ; « l'imaginaire » est le symbole de l'éternité.



Localisation

Nom de rue : Quartier Ouest Pointe de Marre
Référence cadastrale : DH20

Matériaux

Buste : bronze
Bas reliefs : pierre
Socle : granit

Inscriptions

/

État de conservation

Correct

Description sommaire


Pigeonnier de type « pied de mulet ».

Arthès

Les fiches concernent :


- 15 puits
- 4 croix
- 3 statues
- 2 maisons
- 2 plaques Michelin
- 1 pigeonnier
- 1 lavoir
- 1 calvaire
- 1 pompe à eau publique

Diagnostic Localisation du petit patrimoine d'Arthès



Arthès

Maison



Localisation

Nom de rue : Chemin de la Violette
Référence cadastrale : AK187

Matériaux

Maison en brique rouge. Toit en tuile et volets en bois

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

La maison se situe chemin de la Violette. Elle est en brique rouge. La toiture est recouverte de tuiles. Les volets sont en bois. L'ensemble est en bon état.

Préconnaissance

Se référer aux dispositions générales décrivant les prescriptions.



Localisation

Nom de rue : Rue de Saltre
Référence cadastrale : AL45

Matériaux

Bâtisse en pierre et en brique, volets en bois.

Inscriptions

/

État de conservation


Très bon état

Description sommaire

Cette maison de maître se situe rue de Saltre. Les murs sont en pierre et en brique. Les volets sont en bois. Et la toiture est recouverte de tuiles. Un pigeonnier est présent sur la parcelle, et est accolé à la maison. L'ensemble est en bon état.

Préconisation

Se référer aux dispositions générales décrivant les prescriptions.



Localisation

Nom de rue : Rue du Saltre
Référence cadastrale : AL46

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en brique.

Inscriptions

/

État de conservation


Correct

Description sommaire

Le pigeonnier est accolé à la maison de maître, propriété privée. Nous pouvons supposer que l'intérieur est aménagé. Les murs sont en pierre et en brique rouge. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est dans un état correct.

Préconisation

Se référer aux dispositions générales décrivant les prescriptions.



Localisation

Nom de rue : Route de la Foun Bayle
Référence cadastrale : AE137

Matériaux

Puits en pierre. Pompe en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits se situe dans le jardin d'une propriété privée. Le puits est en pierre La pompe à chapelet est en fer et de couleur blanc et noir. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Panissié

Référence cadastrale : AD68

Matériaux

En béton. Pompe en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puits se situe dans le jardin d'une propriété privée, au lieu-dit La Panissié. Le puits est en pierre. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Chemin de la Fedarie
Référence cadastrale : AE200

Matériaux

Puits avec arceaux en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits se situe dans le jardin d'une propriété privée. Le puits est recouvert de plantes vertes. Des arceaux en fer noirs sont présents au dessus du puits. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Leiu-dit La Panissié
Référence cadastrale : AD44

Matériaux

Puits en béton. Pompe en fer.

Inscriptions



/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puits se situe sur une propriété privée, au lieu-dit La Panissié. Le puits est en béton et la pompe à chapelet est en fer, de couleur verte. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Chemin de Longagne
Référence cadastrale : AD301

Matériaux

Socle en béton. Pompe en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puits se situe chemin de Longagne, dans le jardin d'une propriété privée. Le puits est en béton et la pompe à chapelet est en fer. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Serayet

Référence cadastrale : D216

Matériaux

Socle en béton. Croix en fer forgé

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La croix se situe en bord de route au lieu-dit Le Serayet. Le socle est en pierre. Et la croix est en fer, de couleur noire. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Chemin du Coustou
Référence cadastrale : AE165

Matériaux

Puits en béton. Pompe en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puits se situe à l'entrée d'une propriété privée, chemin du Coustou. Le puits est couvert par une toiture en bois recouverte de tuile. Le puits est en béton et la pompe est en fer. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Lotissement les terrasses du Tarn

Référence cadastrale : AH107

Matériaux

Socle en pierre. Arceau en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits se situe dans le jardin d'une propriété privée, lotissement les terrasses du Tarn. Le puits est en pierre. Un arc en fer est présent au dessus du puits. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Rue Lucienne Pelligrini
Référence cadastrale : AI138

Matériaux

Puits en béton. Pompe en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puit se situe dans un jardin d'une propriété privée, rue Lucienne Pelligrini. Le puits est en béton et la pompe à chapelet est en fer, de couleur verte. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Place du Petit Paris
Référence cadastrale : AI133

Matériaux

Puits en pierre. Toiture en bois et tuiles.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits se situe sur une propriété privée, place du Petit Paris. Le puits est en pierre et est couvert par une toiture en bois., recouvert de tuiles. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Avenue du Moulin

Référence cadastrale : /

Matériaux

Fonte

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

La pompe à eau est présente sur le domaine public, avenue du Moulin. Celle-ci est en fonte.



Localisation

Nom de rue : Place Jean-Jaurès

Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle en pierre. Croix en fer.

Inscriptions


«Souvenir de la mission 1851»

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe place Jean-Jaurès. Le socle est en pierre. La croix est en fer. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Sur le socle l'inscription «Souvenir de la mission 1851» est lisible. Le calvaire est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Avenue Marcel Bonafé
Référence cadastrale : AI292

Matériaux

Lave émaillée

Inscriptions


«Tarn - Plaque Michelin - St Juéry 1 - D 97 - 13 Carmaux »

État de conservation

Bon état.

Description sommaire

La plaque murale est présente sur la boulangerie «Le Saut du Sabo». Un coin est cassé en haut à droite. Elle indique la direction à suivre pour se rendre à Saint-Juéry et Carmaux. La plaque est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Avenue de Lescure
Référence cadastrale : AI290

Matériaux

Lave émaillée

Inscriptions



« Tarn - Plaque Michelin - Lescure 3 - D 70 - 6 St Grégoire »

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La plaque murale est présente sur une maison d'habitation. Mais cette plaque est cachée par un panneau de localisation plus récent. Elle indique la direction à suivre afin de se rendre à Lescure ou Saint-Gregoire. La plaque est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Avenue Marcel Bonafe
Référence cadastrale : AI291

Matériaux

En pierre

Inscriptions


/

État de conservation

Très bon état

Description sommaire

La statue est présente sur la façade de l'église. La statue de Saint Joseph se situe à gauche de l'entrée. Elle est protégée par une grille. La statue est en très bon état.



Localisation

Nom de rue : Avenue Marcel Bonafe
Référence cadastrale : AI291

Matériaux

En pierre

Inscriptions

/

État de conservation


Très bon état

Description sommaire

La statue est présente sur la façade de l'église. La statue de Sacré-Cœur se situe à droite de l'entrée. Elle est protégée par une grille. La statue est en très bon état.

Arthès

Statue



Localisation

Nom de rue : Avenue Marcel Bonafé
Référence cadastrale : AI258

Matériaux

Socle en pierre. Statut en fer.

Inscriptions


«Ô Marie Conçue sans péché, priez pour nous» & «Souvenir de la mission 1873»

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La statue de la Vierge Marie est de couleur blanche. Elle est protégée et entourée par de basses barrières en fer blancs. Mais, nous avons pu trouver à son pied des sacs d'ordures ménagères. Le socle est en pierre. Sur celui-ci, l'inscription «Ô Marie Conçue sans péché, priez pour nous» & «Souvenir de la mission 1873», est lisible. La statue est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Chemin de la Violette
Référence cadastrale : AK89

Matériaux

Puits en pierre

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits se situe au milieu d'une parcelle agricole privée. Le puits est en pierre. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Chemin de la Violette
Référence cadastrale : AK89

Matériaux

Puits en béton. Pompe en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

Le puits se situe sur une parcelle privée. Le puits à eau est à raz de terre. Celui-ci est en béton. La pompe à chapelet est en fer. Cependant, la pompe est en train de rouiller. L'ensemble est dans un état moyen.



Localisation

Nom de rue : Avenue de Lescure
Référence cadastrale : AL201

Matériaux

Puits en pierre. Pompe en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits est présent sur une parcelle privée. La pompe à chapelet a été repeint en blanc. Le puits est en pierre. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Avenue de Lescure
Référence cadastrale : AL205

Matériaux

Socle en béton. Croix en fer forgé

Inscriptions


/

État de conservation

En mauvais état.

Description sommaire

La croix se situe à la sortie d'Arthès. Le socle est en béton et se couvre de mousse. La croix est cassée. L'ensemble est en mauvais état.



Localisation

Nom de rue : Rue Albert Larroque
Référence cadastrale : AL81

Matériaux

Puits en pierre. Mécanisme en fer

Inscriptions



/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puits se situe à côté d'une école, rue Albert Larroque. La pompe est en fer. L'ensemble est dans un état correct. Mais présence d'un collecteur de verres juste à côté.



Localisation

Nom de rue : Rue des Maraîchers
Référence cadastrale : AL168

Matériaux

Puits en pierre. Pompe en fer. Couvert par une toiture en bois et tuile.

Inscriptions


/

État de conservation

Très bon

Description sommaire

Le puits se situe dans un jardin d'une propriété privée, rue des Maraîchers. Le puits couvert a été rénové. Le puits est en pierre. La pompe à chapelet est en fer, de couleur blanc. La toiture en bois est recouverte de tuile. L'ensemble est en très bon état.



Localisation

Nom de rue : Rue des Maraîchers

Référence cadastrale : AL234

Matériaux

Puits en béton. Pompe en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puits se situe dans le jardin d'une propriété privée. Le puits est en béton. La pompe à cha-
pelet est en fer et de couleur blanc. L'ensemble est dans un état convenable.



Localisation

Nom de rue : Route vieille de Carmaux
Référence cadastrale : AL33

Matériaux

Socle en pierre. Croix en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

La croix se situe route Vieille de Carmaux. Le socle est en pierre et se couvre petit à petit de mousse. La croix est en fer. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Rue de Saltre
Référence cadastrale : AL19

Matériaux

Béton.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le lavoir se situe en bord de route, rue de Saltre. Le lavoir est en béton. Il est couvert par une toiture en bois, recouverte de tuiles. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Rue du Saltre
Référence cadastrale : AL426

Matériaux

Socle en béton, pierre et brique. Croix en fer.

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état


Description sommaire

La croix se situe sur un parking, rue de Saltre. Le socle est en béton, pierre et brique ruge. La croix est en fer, de couleur blanche. L'ensemble est en bon état.

Cambon


Les fiches concernent :

- 2 pigeonniers
- 2 sources
- 2 lavoirs
- 2 cabanes
- 1 moulin
- 1 église
- 1 source
- 1 maison de vigne
- 1 chemin



Cambon

Moulin



Localisation

Nom de rue : Route de Lezert
Référence cadastrale : AB80

Matériaux

Murs en pierre et brique. Mécanisme en bois

Inscriptions


/

État de conservation

Convenable

Description sommaire

Le moulin de la Mouline est un moulin à eau seigneurial, datant du XIII^{ème} siècle. Il a trouvé son utilité jusqu'en 2005 environ, fabriquant de la farine pour le troupeau de moutons de son propriétaire. Ce moulin est un vestige des siècles passés. Il pourrait être davantage mis en valeur et permettre ainsi un intérêt touristique, paysager et architectural, s'il était remis en état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit les Combettes

Référence cadastrale : AK64

Matériaux

Murs en galet rond et brique rouge

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier de la zone de « Lanel - Les Combettes » présente une architecture carrée de plain-pied. Il est situé au coeur d'un parc d'activités, en bordure de route. Il est dans un état correct mais pourrait être davantage mis en valeur, afin d'accroître son intérêt paysager.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit les Combettes
Référence cadastrale : AL186

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit recouvert de tuiles.

Inscriptions

/

État de conservation

Convenable mais fragile

Description sommaire

Le pigeonnier de Maillol Grand, d'architecture carrée de plain-pied est situé au milieu d'un champ, derrière la zone d'activités. D'importantes fissures apparaissent sur l'une de ses faces et de la végétation vient fragiliser sa structure.

Cambon

Eglise



Localisation

Nom de rue : Place Saint-Pierre
Référence cadastrale : AI84

Matériaux

Schiste du Ségala

Inscriptions

/

État de conservation



Bon état

Description sommaire

L'église Saint-Pierre, en schiste du Ségala, est située au coeur du village, sur la place Saint-Pierre, entourée des maisons du « vieux Cambon », et non loin de la Mairie et de l'école. Cette place domine d'une trentaine de mètres les vallées du Lézert, du ruisseau de Planqueforte et du ruisseau de Tabournié. La construction de cette église semble dater du XIV^{ème} siècle et faire partie des fortifications. En effet, elle est placée comme une tour de guet, et l'insécurité pendant la seconde partie du XIV^{ème} siècle, due à la présence des Anglais, a contribué à lui donner un caractère d'église fortifiée. Cette église est constituée de deux chapelles latérales, et ne possède qu'une seule nef.

Cambon

Source



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Borie
Référence cadastrale : AI70

Matériaux
/

Inscriptions
/


État de conservation
Bon état

Description sommaire

La municipalité a souhaité protéger ce site pour son caractère naturel.
L'aménagement d'un petit ouvrage bâti ou encore la signalisation de la source permettrait de mieux mettre en valeur ce site.

Cambon

Lavoir



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Grèzes
Référence cadastrale : AB68

Matériaux

Inscriptions /


État de conservation Bon état

Description sommaire

Le lavoir des « Grèzes » est très peu visible. En effet, la végétation l'a peu à peu envahi. Une cuve bétonnée se situe en contre haut et, en contre bas, un réceptacle ouvert sur l'extérieur est rempli d'eau. La végétation est actuellement tellement très dense et risque bientôt d'empêcher l'accès à ce lavoir. Un défrichage permettrait de le mettre en valeur.

Cambon

Cabane



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Vergnades
Référence cadastrale : AK6

Matériaux

Murs en pierre et toit en tuile

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Cette cabane de quelques mètres carrés est située au milieu d'un bois, où un parcours de santé a été balisé. Elle semble avoir été rénovée.

Cambon

Cabane



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Vergnades
Référence cadastrale : AL119

Matériaux

Murs en pierre et toit en tuile

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Cette cabane, située le long du ruisseau des Infernats ainsi que le long du chemin des Vergnades, a été récemment rénovée.

Cambon

Pont



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Sotto
Référence cadastrale : BA13

Matériaux

Murs en pierre

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le ruisseau des Infernats s'écoule le long de la route de Bellegarde. Aussi, Deux éléments paysagers se situent à ce niveau : le support du pont et un petit lac artificiel. Ce lac se situe en contre haut du ruisseau.

Cambon

Pont



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Sotto
Référence cadastrale : BA7

Matériaux

Pont en pierre

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Au niveau du site du Pont de Sottes, on trouve un pont et une ripisylve qui borde le ruisseau des Infernats. Cette ripisylve très étroite est en partie composée de frênes, peupliers, ormes, prunelliers, chênes etc. Elle permet de soutenir les berges et forme une zone tampon en cas de crue, limitant ainsi les débordements du ruisseau. La ripisylve permet également une infiltration des nitrates d'origine agricole ruisselant des champs en amont et filtre donc les eaux avant leur arrivée dans le ruisseau. Elle présente également un rôle de réservoir de biodiversité ainsi que de corridor écologique.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Issarts
Référence cadastrale : BC6

Matériaux

Murs en pierre et toit en tuile

Inscriptions


/

État de conservation

Convenable

Description sommaire

Sur la route menant au lieu-dit « La Lauzié », à partir du Pont de Sottes, ce cabanon de vignes témoigne du passé viticole de la commune. Il possède un intérêt paysager et historique important.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Lauzié

Référence cadastrale : BC44

Matériaux

Murs en pierre et toit en tuile

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La fontaine de « La Lauzié » a été rénovée. Des escaliers permettent d'y accéder. Le lavoir de « La Lauzié » est en cours de rénovation, en aval de la fontaine. Un filet d'eau rejoint le lavoir à partir de la fontaine.

Cambon

Chemin



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Lavaur nord
Référence cadastrale : AE206

Matériaux
/

Inscriptions
/

État de conservation
Bon état


Description sommaire


Ce chemin est actuellement d'une longueur d'environ 350 m. Il longe le ruisseau de Falcou. Une maison en pierre le borde avant qu'il n'arrive à son extrémité.

Carlus

Les fiches concernent :

- 10 puits
- 7 pigeonniers
- 6 croix
- 5 calvaires
- 2 moulins
- 1 statue
- 1 lavoir
- 1 grange
- 1 martelière
- 1 panneau indicateur





Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Redon

Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle en brique et croix en fer

Inscriptions



/

État de conservation

Correct

Description sommaire

La croix se situe à l'intersection entre la D27 et la route menant au lieu-dit Redon. Le socle est en brique et la croix est en fer de couleur verte. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Sesteyrade

Référence cadastrale : A314

Matériaux

Murs en pierre et en brique

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une propriété privée. Il est rattaché à une maison d'habitation. Les murs sont en pierre et la toiture est recouverte de tuiles. Le pigeonnier est en bon état et à l'air aménagé.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Reilles
Référence cadastrale : B452

Matériaux

Murs en pierre

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puits se situe en bord de route sur une propriété privée. Les murs du puits maçonné sont en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. Le puits est fermé par un petit volet en bois.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Reilles
Référence cadastrale : B447

Matériaux

Murs en pierre et en brique

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le pigeonier se situe sur une propriété privée. Les murs du pigeonier sont en pierre et en brique. La toiture en bois est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Reilles
Référence cadastrale : B451

Matériaux

Murs en pierre et en brique

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une propriété privée. Les murs du pigeonnier sont en pierre et en brique. La toiture en bois est recouverte de tuiles, mais celle-ci semble être en mauvais état. L'ensemble n'est pas en très bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Mouline

Référence cadastrale : B655

Matériaux

Murs en pierre et martelière en fer

Inscriptions

/

État de conservation


Correct

Description sommaire

La martelière est située le long du Carrofol. Elle est utilisée afin d'irriguer les champs situés en contre-bas. La martelière est en fer. Celle-ci semble être en bon état.

Carlus

Calvaire



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Vergnes
Référence cadastrale : B832

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions



/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le calvaire se situe au bord de la route du Puech de Carlus. Le socle est en pierre. Sur celui-ci, une croix blanche est taillée. Le calvaire est en fer et de couleur verte. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Au pied de la croix, on retrouve deux anges en train de prier. La croix est dans un état convenable.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Puech de Carlus
Référence cadastrale : B342

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

La croix se situe en bord de route à l'intersection entre la D27 et la route du Puech de Carlus. Le socle est en pierre et la croix est en fer de couleur blanche. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Puech de Carlus

Référence cadastrale : /

Matériaux

En béton et en lave émaillée

Inscriptions

«Tarn-Poteau Michelin-Tarn

5 -> Rouffiac

Vo»

État de conservation


Bon état

Description sommaire

La borne Michelin se situe au Puech de Carlus. Celle-ci est en béton et en lave émaillée. Elle indique la direction à suivre afin de se rendre à Rouffiac. Nous pouvons ainsi lire ces inscriptions: «Tarn-Poteau Michelin-Tarn 5 -> Rouffiac Vo». La borne est en bon état.

Carlus

Puits



Localisation

Nom de rue : Bourg
Référence cadastrale : E595

Matériaux

Puits en pierre et brique.

Inscriptions

/

État de conservation


Moyen

Description sommaire

Le puits se situe sur une propriété village, dans le centre du village. Le puits maçonné est en pierre et brique. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Le puits est fermé par un volet en fer.

Carlus

Statue



Localisation

Nom de rue : Bourg
Référence cadastrale : E485

Matériaux

Socle en granit et statue en pierre

Inscriptions

«Notre Dame de Lourdes Priez pour Nous»

État de conservation


Correct

Description sommaire

La statue se situe à côté de l'église. Le socle est en granit. Sur celui-ci nous pouvons lire «Notre Dame de Lourdes Priez pour Nous». La statue est en pierre, de couleur blanche et bleue. La statue est en bon état.

Carlus

Puits



Localisation

Nom de rue : Bourg
Référence cadastrale : E487

Matériaux

Puits en béton et pompe en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits se situe dans le centre du village, à côté de la maison des associations. Le puits est en béton et la pompe à chapelet est en fer, peinte en vert. Le puits est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Bourg
Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle et croix en pierre

Inscriptions

/

État de conservation


Correct

Description sommaire

La croix se situe sur un rond-point dans le centre de la commune. Le socle et la croix sont en pierre. L'ensemble est dans un état correct.

Carlus

Grange



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Cuq
Référence cadastrale : F140

Matériaux

Murs en pierre et en brique

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Cette bâtisse s'apparente à une grange où l'on peut supposer que des jarres de vin étaient entreposés. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture est recouverte de tuiles. On retrouve une grande porte en bois, donnant sur la route. Sur une seconde face, une deuxième ouverture est présente. Cependant, la porte est inexistante. La grange n'est pas en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Barry

Référence cadastrale : F294

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le pigeonnier est rattaché à une maison d'habitation. Les murs sont en pierre et en brique. Le toit est recouvert de tuiles.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Barry

Référence cadastrale : F300

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

La croix se situe en bord de route sur une propriété privée. La croix est cachée par un cyprès, et n'est donc pas mit en valeur. Le socle est en pierre et la croix est en fer de couleur noire. L'ensemble est dans un état moyen.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Barry
Référence cadastrale : F112

Matériaux

Lavoir et puits en pierre

Inscriptions

/

État de conservation


Correct

Description sommaire

Le lavoir se situe en bord de route, au croisement entre la D124 et la route qui mène au lieu-dit Le Barry. A côté du lavoir, nous pouvons constater la présence d'un puits. L'ensemble est en pierre et dans un état correct.

Carlus

Calvaire



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Esperous-Haut
Référence cadastrale : F67

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Très bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe en bord de route au lieu-dit Esperous Haut. Le socle est en pierre et la croix est en fer. La croix est de couleur verte. Des fleurs de couleurs rouges et blancs ornent la croix. Le personnage biblique présent au centre de la croix est Jésus crucifié. L'ensemble est entretenu et donc en très bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Rudariès
Référence cadastrale : E233

Matériaux

Socle en béton. Croix en fer.

Inscriptions

«1937»

État de conservation


Bon état

Description sommaire

La croix se situe en bord de route, au croisement de la D124 et de la route menant au lieu-dit Rudariès. Le socle est en béton et la croix est en fer, de couleur verte. En haut de la croix, nous pouvons trouver l'inscription «1937» gravée dans la pierre. La croix est en bon état.

Carlus

Puits



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Esperous-Haut
Référence cadastrale : F94

Matériaux

Puits en béton et en fer

Inscriptions

/

État de conservation


Mauvais

Description sommaire

Le puits se situe sur un champ agricole. Le puits est en béton. La pompe à chapelet qui accompagne le puits est en fer. Cependant, celui-ci est rouillé. Et l'ensemble n'est donc pas en bon état.

Carlus

Puits



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Esperous-Haut
Référence cadastrale : F94

Matériaux

Puits en béton et en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais

Description sommaire

Le puits se situe sur un champ agricole. Le puits est en béton. La pompe à chapelet qui accompagne le puits est en fer. Cependant, celui-ci est rouillé. Et l'ensemble n'est donc pas en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Vivier

Référence cadastrale : E490

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

La croix se situe en bord de route au lieu-dit Les Viviers. Le socle est en pierre et la croix est en fer, de couleur verte.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Gibronde

Référence cadastrale : E434

Matériaux

Puits en pierre.

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits se situe dans le jardin d'une propriété privée au lieu-dit Gibronde. Le puits maçonné est en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Gibronde
Référence cadastrale : E434

Matériaux

Le pigeonnier est en pierre et en brique.

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une propriété privée. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture est recouverte de tuiles. Le pigeonnier dispose de fenêtres. Nous pouvons donc supposer qu'il est aujourd'hui aménagé et utilisé. L'ensemble a l'air entretenu et est en bon état.

Carlus

Calvaire



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Las Plantades
Référence cadastrale : C439

Matériaux

Socle en pierre. Calvaire en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe au bord de la D84 au lieu-dit Las Plantades. Le socle est en pierre. La croix est en fer et de couleur verte. Le personnage biblique présent au centre de la croix est Jésus priant. Le calvaire est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Serres
Référence cadastrale : C214

Matériaux

Murs en pierre et en brique

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une propriété privée. Les murs du pigeonniers sont en pierre et en brique. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Serres
Référence cadastrale : C215

Matériaux

Murs en pierre

Inscriptions

/

État de conservation


Moyen

Description sommaire

Le puits se situe dans le jardin d'une propriété privée. Les murs sont en pierre, et le toit est recouvert de tuiles. Un petit portillon en fer de couleur gris clair, ferme le puits maçonné. L'ensemble est dans un état moyen.

Carlus

Puits



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Malayé
Référence cadastrale : C683

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Correct

Description sommaire

Le puits se situe sur une parcelle privée. Les murs de ce puits maçonné sont en pierre et en brique, recouverts d'enduit. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Le puits est dans un état convenable.

Carlus

Calvaire



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Malayé
Référence cadastrale : A391

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions

/

État de conservation


Correcr

Description sommaire

Le calvaire se situe en bord de route. Le socle est en pierre. La croix est en fer et de couleur verte. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Malgré la mousse présente sur le socle, l'ensemble est dans un état correct.

Carlus

Calvaire



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Campage
Référence cadastrale : A243

Matériaux

Socle en pierre et croix en bois

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Le calvaire se situe en bord de route. Le socle est en pierre et la croix est en bois. La croix est peinte de couleur bleue, mais celle-ci est écaillée. Le personnage biblique au centre de la croix a disparu, mais son emplacement est toujours visible. L'ensemble est donc en mauvais état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Campage

Référence cadastrale : A636

Matériaux

Murs en pierre

Inscriptions



/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puits maçonné se situe dans le jardin d'une parcelle privée. Les murs sont en pierre et la toiture en bois. Celle-ci est recouverte de tuiles. L'ensemble a l'air en bon état.



Localisation

Nom de rue : Le village, Roucayrac
Référence cadastrale : E119

Matériaux

Murs en brique, toit recouvert de tuiles

Inscriptions

/

État de conservation



Très bon état

Description sommaire

Ce pigeonnier se situe sur une propriété privée. Les murs sont en brique et la toiture en quatre pentes est recouverte de tuiles. Surmonté par 4 piliers et embelli par une génoise à trois rangs, le pigeonnier a été rénové.

Carlus

Moulin



Localisation

Nom de rue : La Mouline
Référence cadastrale : B171

Matériaux

Murs en pierre et brique, toit en tuile

Inscriptions

/

État de conservation


Moyen

Description sommaire

Le moulin se situe à proximité du ruisseau le Carrofooul sur une parcelle privée. Les murs en pierre et en brique et la toiture recouverte de tuile sont dans un état moyen.

Carlus

Moulin



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Viladies

Référence cadastrale : A160

Matériaux

Murs en brique et toit recouvert de tuiles

Inscriptions

/

État de conservation

Très bon état


Description sommaire

Le moulin se situe à proximité du ruisseau Carrofoul. Le moulin est en très bon état. Il semble avoir été rénové.

Castelnau de Lévis


Les fiches concernent :

- 25 pigeonniers
- 6 puits
- 5 croix
- 4 maisons
- 1 moulin
- 1 ancienne école
- 1 source
- 1 lavoir
- 1 four
- 1 passerelle



Castelnau de Lévis

Maison



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Linières
Référence cadastrale : AS87

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation



Convenable

Description sommaire

Cette maison de caractère se situe au lieu-dit Linières. Les murs en pierre et brique sont recouverts d'un enduit qui a ce jour s'effrite quelque peu. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est dans un état convenable.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Amoureux
Référence cadastrale : BD78

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Très bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe au lieu-dit Les Amoureux. Les murs sont en brique et en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. Les menuiseries sont en bois. Le pigeonnier a très certainement été rénové. L'ensemble est donc en très bon état.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Vergnes
Référence cadastrale : AX4

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Moyen

Description sommaire

Ce pigeonnier carré se situe au coeur d'un ensemble bâti au lieu-dit les Nouyrrissou. Les murs sont en brique et en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est dans un état de conservation moyen.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Nouyrrissou
Référence cadastrale : AX107

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Moyen

Description sommaire

Ce pigeonnier carré se situe au coeur d'un ensemble bâti au lieu-dit les Nouyrrissou. Les murs sont en brique et en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est dans un état de conservation moyen.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Mothe
Référence cadastrale : AX30

Matériaux

Murs en brique

Inscriptions

/

État de conservation



Bon état

Description sommaire

Ce pigeonnier se situe au lieu-dit La Mothe, au coeur d'un ensemble bâti. Les murs sont en brique et la toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Saint-Marty

Référence cadastrale : AL15

Matériaux

Murs en pierre

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Ce pigeonnier carré se situe au lieu-dit Saint-Marty. Les murs sont en pierre, et la toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Pradelles
Référence cadastrale : AL1

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation



Convenable

Description sommaire

Le pigeonnier se situe au lieu-dit Les Pradelles, sur une parcelle privée. Les murs sont en brique et en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Mailhourie
Référence cadastrale : AN161

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation



Très bon état

Description sommaire

Ce pigeonnier carré se situe au coeur d'un ensemble bâti au lieu-dit La Mailhourie. Les murs sont en brique et en pierre apparentes. La toiture est recouverte de tuiles. Le pigeonnier a très certainement été rénové et est désormais habité. Il est en très bon état.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Mailhourie
Référence cadastrale : AN144

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation



Mauvais

Description sommaire

Le pigeonnier se situe au bord d'un chemin rural au lieu-dit La Mailhourie. Les murs sont en brique et en pierre recouvert d'un enduit qui s'effrite peu à peu. La toiture est recouverte de tuiles. Cependant, le pigeonnier est dégradé et n'est donc pas en très bon état.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Tronque
Référence cadastrale : AE109

Matériaux

Murs en pierre

Inscriptions

/

État de conservation



Bon état

Description sommaire

Ce pigeonnier sur pilotis se situe sur une parcelle privée, au cœur d'un ensemble bâti. Les murs sont en pierre et la toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Tronque
Référence cadastrale : AE110

Matériaux

Murs en pierre

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Pigeonnier carré se situant au coeur d'un ensemble bâti au lieu-dit La Tronque. Les murs sont en pierre et la toiture est recouverte de tuiles. Le pigeonnier est en bon état.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Carquille
Référence cadastrale : AD173

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation




Mauvais

Description sommaire

Le pigeonnier carré se situe au bord d'un chemin au lieu-dit La Carquille. Les murs sont en pierre et en brique et sont fissurés. L'enduit recouvrant les murs, s'effrite peu à peu. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble n'est pas en très bon état.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Touat
Référence cadastrale : AC26

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation



Convenable

Description sommaire

Ce pigeonnier carré se situe au milieu d'un champ agricole non loin du lieu-dit Le Touat. Les murs sont en brique et en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est dans un état très convenable.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Prats
Référence cadastrale : AC56

Matériaux

Murs en pierre

Inscriptions

/

État de conservation


Convenable

Description sommaire

Ce pigeonnier carré se situe au milieu d'un champ agricole non loin du lieu-dit Les Prats. Les murs sont en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. Le pigeonnier est dans un état convenable.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Vergne
Référence cadastrale : AL52

Matériaux

Murs en brique et pierre

Inscriptions

/

État de conservation



Bon état

Description sommaire

Pigeonnier carré se situant à proximité d'une ferme au lieu-dit La Vergne. Les murs sont en pierre et brique, et la toiture est recouverte de tuiles. Le pigeonnier est en bon état.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Catié
Référence cadastrale : AX19

Matériaux

Murs en brique

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une propriété privée au lieu-dit Catié. Les murs sont en brique et recouvert d'un crépis. La toiture est recouverte de tuiles. Le pigeonnier a très certainement été rénové. Il est en bon état.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Rue Raymond VII
Référence cadastrale : AB23

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation



Bon état

Description sommaire

Ce pigeonnier se situe à côté d'une maison d'habitation rue Raymond VII. Les murs sont en pierre et en brique. L'enduit qui recouvre les murs est en bon état. La toiture est recouverte de tuiles. Le pigeonnier est en bon état.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Rue des radis
Référence cadastrale : AB20

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Mauvais état

Description sommaire

Ce pigeonnier se situe dans le centre bourg du village de Castelanu-de-Lévis. Les murs sont en pierre et en brique. Le toit est recouvert de tuiles. Le pigeonnier est en mauvais état.

Castelnau de Lévis

Maison



Localisation

Nom de rue : Rue des radis
Référence cadastrale : AB180

Matériaux

Murs en brique

Inscriptions

/

État de conservation



Bon état

Description sommaire

Cette maison de caractère est située au coeur du bourg. Cette maison à colombage possède des murs en brique rouge. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.

Castelnau de Lévis

Maison



Localisation

Nom de rue : Rue Raymond VII
Référence cadastrale : AB154

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation



Bon état

Description sommaire

Maison de caractère se situant au centre-bourg du village de Castelnau-de-Lévis. Les murs sont en brique et en pierre apparentes. La toiture est recouverte de tuiles. La maison a été rénovée et est en très bon état.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Rue Raymond VII
Référence cadastrale : AB132

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation



Très bon état

Description sommaire

Ce pigeonnier carré se situe en centre-bourg, sur une parcelle privée, rue Raymond VII. Les murs sont en pierre et brique apparentes. Le pigeonnier a été rénové et est en très bon état.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Rue Raymond VII
Référence cadastrale : AB78

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Convenable

Description sommaire

Le pigeonnier carré se situe à proximité du cimetière du village. Les murs sont en brique et pierre apparente. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est dans un état convenable.

Castelnau de Lévis

Maison



Localisation

Nom de rue : Chemin de la Mouline
Référence cadastrale : AZ161

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Très bon état

Description sommaire

Maison de caractère en pierre et brique apparente située chemin de la Mouline. La toiture est recouverte de tuiles. La maison a été rénovée et est donc en très bon état.

Castelnau de Lévis

Moulin



Localisation

Nom de rue : Chemin de la Mouline
Référence cadastrale : AZ164

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Convenable

Description sommaire

Le Moulin se situe non loin du centre-bourg. Les murs sont en pierre et brique. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est dans un état convenable.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Mirande
Référence cadastrale : BC18

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation



Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe à proximité d'une ferme au lieu-dit La Mirande. Les murs sont en pierre et brique, et la toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est bon état.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Jussens

Référence cadastrale : BC143

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation



Bon état

Description sommaire

Ce pigeonnier carré se situe au coeur d'un ensemble d'habitation au lieu-dit Jussens. Les murs sont en pierre et brique, et la toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Jussens

Référence cadastrale : BC501

Matériaux

Murs en pierre et en brique

Inscriptions

/

État de conservation



Bon état

Description sommaire

Ce pigeonnier carré se situe sur une parcelle privée au lieu-dit Jussens. Les murs sont en pierre et en brique, la toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Jussens

Référence cadastrale : BC501

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier carré se situe sur une propriété privée au lieu-dit Jussens. Les murs sont en pierre et en brique. L'enduit qui recouvre les murs est dans un état correct. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est dans un bon état.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Jussens

Référence cadastrale : BC139

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation



Convenable

Description sommaire

Ce pigeonnier carré se situe au lieu-dit Jussens, où de nombreux autres pigeonniers se trouvent. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture est recouverte de tuiles. Les murs sont actuellement recouverts par de la végétation grimpante, ce qui ne met pas en valeur ce pigeonnier. Il semble tout de même être en bon état.

Castelnau de Lévis

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Jussens
Référence cadastrale : BC169

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier carré se situe au lieu-dit Jussens, sur une propriété privée. Les murs sont en pierre et brique. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.

Castelnau de Lévis

Croix



Localisation

Nom de rue : Centre-Bourg
Référence cadastrale : AB360

Matériaux

Socle et croix en pierre

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Cette croix en pierre se situe non loin du centre-bourg. Le socle et la croix sont en pierre. L'ensemble est en bon état.

Castelnau de Lévis

Puits



Localisation

Nom de rue : Centre-Bourg
Référence cadastrale : AB360

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toiture en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le puits fermé se situe non loin du centre-bourg. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture est recouverte de tuiles. L'enduit qui recouvre le puits s'est effrité. Le puits est fermé par une grille en fer. L'ensemble est dans un état convenable.

Castelnau de Lévis

Ancienne école



Localisation

Nom de rue : Centre-Bourg
Référence cadastrale : AB26

Matériaux

Murs en brique. Toiture en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation



Bon état

Description sommaire

L'ancienne école se situe au coeur du village. Les murs sont en brique, recouvert par un enduit. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en parfait état.

Castelnau de Lévis

Puits



Localisation

Nom de rue : Centre-Bourg

Référence cadastrale : /

Matériaux

Murs en pierre et brique.

Inscriptions

/

État de conservation


Convenable

Description sommaire

Les murs de ce puits fermé sont en pierre et en brique. Malgré l'enduit qui s'est effrité avec le temps et qui est tombé, le puits est dans un état convenable.

Castelnau de Lévis

Puits



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Port
Référence cadastrale : AZ148

Matériaux

Murs en pierre et brique.

Inscriptions

/

État de conservation


Convenable

Description sommaire

La source se situe au sud de la commune de Castelnau-de-Lévis, au lieu-dit Le Port. Les murs sont en pierre et en brique. Quelque peu envahi par la végétation, la source est dans un état convenable mais pourrait-être mis en valeur.

Castelnau de Lévis

Lavoir



Localisation

Nom de rue : Centre-bourg
Référence cadastrale : AZ166

Matériaux

Murs en pierre et brique.

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le lavoir se trouve au coeur de la commune de Castelnau-de-Lévis. Les murs qui protègent le lavoir sont en pierre et brique rouge. La toiture est recouverte de tuiles. Le lavoir semble avoir été rénové. L'ensemble est en très bon état.

Castelnau de Lévis

Croix



Localisation

Nom de rue : Centre-bourg

Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle et croix en pierre

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

La croix se situe sur le domaine public, à l'est du centre-bourg. Le socle et la croix sont en pierre. L'ensemble est en bon état.

Castelnau de Lévis

Puits



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit les Brunets
Référence cadastrale : AY107

Matériaux

Puits en pierre et brique.

Inscriptions

/

État de conservation


Convenable

Description sommaire

Le puits se situe au lieu-dit Les Brunets. Les murs sont en pierre et en brique. Le puits est dans un état convenable.

Castelnau de Lévis

Puits



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Jussens

Référence cadastrale : BC501

Matériaux

Murs en brique.

Inscriptions

/

État de conservation


Convenable

Description sommaire

Le puits se situe au lieu-dit Jussens, sur une parcelle privée. Les murs qui protègent le puits sont en brique. Le puits à l'air en bon état.

Castelnau de Lévis

Puits



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Mas de Loubat
Référence cadastrale : AW121

Matériaux

Murs en brique et pierre.

Inscriptions

/

État de conservation

Convenable

Description sommaire

Le puits se situe au lieu-dit Mas de Loubat, sur une parcelle privée. Les murs qui protègent le puits sont en brique et pierre. L'enduit qui recouvrait les murs s'est effrité. La toiture est recouverte de tuiles et la porte qui ferme le puits est en bois. Le puits est dans un état convenable.

Castelnau de Lévis

Croix



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Mailhourie

Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle en brique et pierre. Croix en fer.

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

La croix se situe au lieu-dit La Mailhourie, à l'ouest de la commune de Castelnau-de-Lévis. Positionné sur l'emprise publique, le socle est en pierre et brique. La croix est en fer. L'ensemble est en bon état.

Castelnau de Lévis

Croix



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Touat

Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle et croix en pierre.

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

La croix se situe au lieu-dit Le Touat. Le socle et la croix sont en pierre. L'ensemble est en bon état.

Castelnau de Lévis

Four



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Mirgouses
Référence cadastrale : AC170

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Mauvais état

Description sommaire

Le four se situe au lieu-dit Mirgouses. Le murs en pierre et en brique rouge. L'enduit qui recouvrait le mur s'est totalement effrité. Les briques sont cassées. Le four n'est pas en très bon état.

Castelnau de Lévis

Passerelle



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Estradiès

Référence cadastrale : /

Matériaux

Passerelle en bois.

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Cette passerelle se situe au lieu-dit Les Estradiès. La structure est en bois. La passerelle est en bon état.

Castelnau de Lévis

Croix



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Catié
Référence cadastrale : AX215

Matériaux

Socle et croix en pierre

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Cette passerelle se situe au lieu-dit Les Estradiès. La structure est en bois. La passerelle est en bon état.

Castelnau de Lévis

Puits



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Mirgouses

Référence cadastrale : AC90

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation

Convenable


Description sommaire

Ce puits se situe au lieu-dit Mirgouses. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture est couverte de tuiles. Le puits est en bon état.

Cunac

Les fiches concernent :

- 10 croix
- 7 maisons
- 6 pigeonniers
- 3 calvaires
- 3 maisons de vigne
- 2 sources
- 2 puits
- 2 ponts
- 1 grange
- 1 ancienne briqueterie
- 1 mur





Localisation

Nom de rue : Grand Rue

Référence cadastrale :

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe à l'entrée du cimetière du village, rue Grand rue. Le socle est en pierre et la croix est en fer. Celle-ci est de couleur rouge. Le personnage biblique représenté au centre de la croix, est Jésus crucifié, et il est de couleur blanche. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Place de l'église
Référence cadastrale : AM50

Matériaux

Socle en pierre et brique. Croix en pierre.

Inscriptions

«2008»

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La croix se situe à l'entrée de l'église du village, place de l'église. Le socle est en brique et en pierre. La croix est également en pierre. Au centre de la croix, l'inscription «2008» est lisible. La croix est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Grand Rue
Référence cadastrale : AM149

Matériaux

Murs en brique et en pierre.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Cette maison est en pierre et en brique. La toiture est recouverte de tuiles, et les volets sont en bois. La maison se situe Rue de Grand rue. La maison est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Barthas
Référence cadastrale : AD13

Matériaux

Socle en brique et croix en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La croix se situe au bord de la route du passage d'Artigues, sur une propriété privée. Le socle est en brique et la croix est en fer. Celle-ci est de couleur noire. La croix a l'air entretenue et est donc en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Barthas
Référence cadastrale : AC55

Matériaux

Murs en pierre

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Maison de maître typique à plan carré, prolongée par d'anciens bâtiments viticoles et un pigeonnier intégré. Le tout est en très bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit la Ponthésie

Référence cadastrale : AO41

Matériaux

Puits en béton et pompe en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits se situe dans le jardin d'une parcelle privée. Le puits est en béton. La pompe à chapelet est en fer et de couleur noire. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit la Ponthésie

Référence cadastrale : AD22

Matériaux

Socle en pierre et calvaire en croix

Inscriptions

/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le calvaire se situe au lieu-dit La Ponthésie, au bord de la route des Avalats. Le socle est en pierre et la croix est en fer. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Des anges, mains jointes, sont présents au pied de la croix. Cette dernière est rouillée et donc en mauvais état, contrairement au socle qui semble avoir été rénové.



Localisation

Nom de rue : Route des avalats
Référence cadastrale : AS73

Matériaux

Socle en béton et en brique. Croix en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

La croix se situe à l'intersection entre la route des avalats, la route de villefranche et la grande rue. Le socle est en béton et en brique, et la croix est en fer. Celle-ci est de couleur noire. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Chemin de Cabrillac
Référence cadastrale : AS31

Matériaux

Socle en brique et pierre. Croix en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

La croix se situe à une intersection entre la route de Cabrillac, la route de Villefranche et le chemin de Laudie. Le socle est en brique et en pierre. La croix est en fer. Celle-ci est de couleur verte et blanche. Cependant, la croix est actuellement en train de rouiller, et le socle, dont les arêtes de certaines briques sont abimées, est peu à peu recouvert de mousse.



Localisation

Nom de rue : Patus de Lanel
Référence cadastrale : AV175

Matériaux

Murs en pierre.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le pigeonier se situe au coeur du patus de Lanel. Le pigeonier est accolé à une maison d'habitation. Les murs sont en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. Les murs sont recouverts de mousse. Le pigeonier est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Route des templiers
Référence cadastrale : AN19

Matériaux

Socle en pierre et en brique. Croix en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

La croix se situe au bord de la route des templiers. Le socle est en pierre et en brique. La croix est en fer, couleur argenté. Cependant, la croix rouille peu à peu. L'ensemble est donc dans un état correct, mais la croix se dégrade.



Localisation

Nom de rue : Route des templiers
Référence cadastrale : AN19

Matériaux

Murs en pierres et brique.

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais

Description sommaire

Cette maison se situe route des templiers. Les murs sont en brique rouge et en pierre. La technique du colombage a été utilisé pour les murs, et sont visibles de l'extérieur. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Cette maison a colombage est en mauvais état. L'enduit qui recouvrait les briques tombe.



Localisation

Nom de rue : Route des templiers
Référence cadastrale : AN22

Matériaux

Murs en pierre et en brique

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une propriété privée. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Le pigeonnier a été rénové et aménagé. L'ensemble est en excellent état.



Localisation

Nom de rue : Passage de Pech Rodon
Référence cadastrale : AI38

Matériaux

Puits en pierre et en brique

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits se situe dans le jardin d'une parcelle privée. Le puits est en pierre et en brique. Il est surmonté d'une toiture en bois, recouverte de tuiles. Le puits est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Chemin de Flaujou

Référence cadastrale : /

Matériaux

Coirx en granit

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La croix se situe au bord du chemin de Flaujou. La croix est en granit. Celle-ci est en très bon état.



Localisation

Nom de rue : Passage de la Font del Puech

Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle en pierre et la croix est en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe sur un terre plein, au passage de la Font del Puech. Le socle est en pierre et la croix est en fer. Celle-ci est de couleur rouge. Au sommet de la croix, on retrouve un coq. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Celui-ci est de couleur blanc. Le calvaire est relativement en bon état.



Localisation

Nom de rue : Patus le Vialar
Référence cadastrale : AA56

Matériaux

Socle en brique et croix en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La croix se situe au coeur du patus du Vialar. Le socle est en brique et la croix est en fer, de couleur noire. La croix est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Route vieille de Monplaisir
Référence cadastrale : AH131

Matériaux

Socle et croix en pierre

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La croix se trouve sur une propriété privée, près de la voie. Mais la croix est désormais enfouie dans la végétation. Elle provient de l'Aveyron et est du type dit subdiscoidal ou celeste.



Localisation

Nom de rue : Patus du Vialar
Référence cadastrale : AA70

Matériaux

Murs en brique et pierre

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Maison typique dite «de maître». Gros cube à deux étages et toit à quatre pans avec un pigeonnier en pied de mulet séparé.



Localisation

Nom de rue : Hameau de la Font del Puech

Référence cadastrale :

Matériaux

Bassins en pierre

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

La source est au bord d'un chemin. Elle était la source du hameau. Aujourd'hui elle est envahie par les figuiers sauvages, les bambous et autres végétaux qui la détruisent petit à petit.



Localisation

Nom de rue : Hameau de Fargues

Référence cadastrale : AB40

Matériaux

Murs en brique et pierre

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état (restaurée)

Description sommaire

Belle porte d'entrée en pierre et brique, surmontée d'un balcon classique en pierre. Ce bâtiment serait une annexe du couvent des Fargues d'Albi (ordre des Annonciades).



Localisation

Nom de rue : Grand rue

Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle en brique, croix en pierre légèrement pattée

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La croix présente un Christ nimbé «a trois clous», surmonté d'une croix de Malte. Cette croix en grès sculpté pourrait dater du XIV^e ou XV^e siècle.



Localisation

Nom de rue : lieu-dit la Pontésié
Référence cadastrale : AS5

Matériaux

Brique, galet roulé et pisé

Inscriptions



«1751»

État de conservation

Convenable

Description sommaire

Cette propriété privée est constituée d'une maison de maître en bon état, attenante à d'anciens bâtiments viticoles en état moyen (mur en pisé fissuré. La porte charretière indique la date de 1751. La maison est donc du XVIII^e siècle.



Localisation

Nom de rue : Rue de la mairie
Référence cadastrale : AM57

Matériaux

Murs en brique et pierre

Inscriptions


«1876»

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La clé de voute de la porte indique la date de 1876. Deux pigeonniers intégrés avec randière.
Arc en anse de panier et double génoise.



Localisation

Nom de rue : Hameau de la font del Puech
Référence cadastrale : AH98

Matériaux

Brique, pierre et tuiles

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Pigeonnier situé en propriété privée, de type pied de mulet. Mériterait d'être restauré.



Localisation

Nom de rue : lieu-dit Saint-Eloi

Référence cadastrale : AK19

Matériaux

Brique, restaurée avec du ciment

Inscriptions



/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

Située sur une propriété privée, cette source est très ancienne (époque gallo-romaine) à cause de ses eaux guérisseuses. La voûte est surmontée d'une croix en fer forgé. Sous la voûte il y a deux statues de Saint-Eloi ainsi que deux antiques pierres, dont l'une porte une croix de Malte.



Localisation

Nom de rue : Rue des templiers

Référence cadastrale : AN8

Matériaux

Brique, tuiles, galets roulés et pisé

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Cette maison de vigne est isolée au milieu de parcelles cultivées. Elles servaient à ranger le matériel agricole et les outils.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Lanel
Référence cadastrale : AV100

Matériaux

Brique, tuile et pierre

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Pigeonnier de type pied de mulet, situé sur une propriété privée et qui a été restauré.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Pech Redon
Référence cadastrale : AI43

Matériaux

Brique, tuiles, pierre, galet roulé et prisé

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le bâtiment est une propriété privée qui ne se visite pas. Il a été conservé en bon état et contient de nombreuses traces de son ancienne activité. Cette ancienne briqueterie date du XIX^e siècle.



Localisation

Nom de rue : Grand'Rue
Référence cadastrale : AM149

Matériaux

Galet roulé, pierre, brique, matériaux de réemploi

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Très décoratifs, les éléments de ce mur polychrome sont disposés en opus spicatum. Ce mur est à préserver et à mettre en valeur. Il appartient à la plus grande bâtisse du village (voir fiche n°2) et délimite une partie de son parc.



Localisation

Nom de rue : Route des Templiers
Référence cadastrale : AN1 et AT64

Matériaux

Brique, galet roulé et pisé

Inscriptions


/

État de conservation

Très bon état (restauré en 2017)

Description sommaire

Situé sur une voie ancienne de Cunac, allant du coeur du village à la RD99 (ancien chemin d'Albi au bas Languedoc), cet ouvrage enjambe le ruisseau de Cunac



Localisation

Nom de rue : Chemin du gach et chemin des vignes
Référence cadastrale : AV17

Matériaux

Brique, tuile et pisé

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état (restauré en 2010)

Description sommaire

Bel ouvrage d'art en courbe, enjambant le ruisseau de Cunac, en amont du pont de la Rasclette (fiche n°32).



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Bois Grand
Référence cadastrale : AV47

Matériaux

Brique, tuile, pierre, pisé

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Cette propriété privée, située entre le hameau du Gach et la RD99 est constituée d'une maison de maître à plan carré et d'une belle grange, avec trois pigeonniers intégrés.



Localisation

Nom de rue : Chemin de Saint-Eloi
Référence cadastrale : AK19

Matériaux

Brique, tuiles, galets roulés et pisé

Inscriptions

/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Cette maison de vigne est isolée au milieu de parcelles cultivées. Elles servaient à ranger le matériel agricole et les outils.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Oulibou
Référence cadastrale : AL24

Matériaux

Brique, tuiles, galets roulés et pisé

Inscriptions

/

État de conservation

Correct


Description sommaire

Cette maison de vigne est située au milieu de parcelles cultivées. Dans un état moyen, elle mériterait d'être restaurée.

Dénat

Les fiches concernent :

- 9 croix
- 8 puits
- 5 calvaires
- 5 pigeonniers
- 1 moulin
- 1 statue
- 1 pierre





Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Borie Haute
Référence cadastrale : C611

Matériaux

Socle en béton. Croix en fer.

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La croix en fer est entretenue. Elle est peinte en blanc. Le socle est en béton. Elle se situe sur une parcelle privée, en bord de route, au lieu-dit La Borie Haute. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Départementale 31
Référence cadastrale : C8

Matériaux

Socle en brique. Croix en fer.

Inscriptions

/

État de conservation

Mauvais état.

Description sommaire

La croix se situe au croisement entre la D31 et le chemin des Ormeaux. La croix est en fer et est rouillée. De plus elle est entourée par de la végétation. Le socle est en brique. L'ensemble est en mauvais état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Resclauze
Référence cadastrale : C63

Matériaux

Murs en pierre, enduit. Toiture en bois recouverte de tuile.

Inscriptions

/


État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Le pigeonnier circulaire se situe au milieu d'un champ, au lieu-dit La Resclauze. La toiture est en mauvais état et l'enduit recouvrant les pierres s'effrite, laissant les pierres apparentes.

Le pigeonnier est en mauvais état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Cantelauze

Référence cadastrale : A1

Matériaux

Socle en pierre. Croix en fer.

Inscriptions

/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le calvaire est située en bord de route, au lieu-dit Cantelauze. Le socle est en pierre. La croix en fer est verte, et la statue de Jésus au centre de la croix est grise. Le calvaire est entouré par de la végétation. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Chemin des Aubépines
Référence cadastrale : A272

Matériaux

Socle en pierre. Croix en fer.

Inscriptions

/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le calvaire se situe chemin de aubépines. Le socle est en pierre et est recouvert de mousse. Au pied de la croix en fer, la Vierge est représentée en train de porter la croix. Au centre de la croix, Jésus est représenté, crucifié. La croix est peinte en blanc, et est composée d'éléments décoratifs tel que du lierre, peint en vert.



Localisation

Nom de rue : Rue des Remparts

Référence cadastrale : /

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en pierre. Manivelle et porte en fer.

Inscriptions

«1886»

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits maçonné et couvert se situe rue des Remparts. Le puits en pierre et brique, est composé d'une manivelle. Il est fermé par une petite porte en fonte. Le puits est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Place de l'Eglise
Référence cadastrale : C172

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toiture en bois recouverte de tuile. Pompe en bois.

Inscriptions

/

État de conservation

Très bon état

Description sommaire

Le puits se situe dans le centre du village, Place de l'Eglise. Il est maçonné et couvert. Le puits se compose d'une pompe en bois, ainsi que d'une chaîne et d'un sceau. Le puits est fermé par une grille. Le puits est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Place de la Mairie

Référence cadastrale : C177

Matériaux

Socle en granit. Statute en pierre.

Inscriptions

/

État de conservation

Correct

Description sommaire

La statue se situe dans le centre du village, Place de la Mairie. La Vierge Marie tenant dans ses bras son enfant Jésus. La statue est majoritairement blanche. Les couleurs bleu et dorée de la coiffe de Marie, sont délavées. La statue est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Place de l'Eglise

Référence cadastrale : C172

Matériaux

Socle en pierre. Croix en fer.

Inscriptions

/

État de conservation

Etat correct

Description sommaire

La croix se situe à côté de l'église, place de l'Eglise. Le socle est en pierre. La croix est en fer et est de couleur blanche. Son état est correct.



Localisation

Nom de rue : Place de l'Eglise
Référence cadastrale : C172

Matériaux

Socle en pierre. Croix en bois, soutenue par des barres en fer.

Inscriptions

/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Le calvaire se situe derrière l'église du village, place de l'Eglise. Le socle est en pierre et la croix est en fer. Ce calvaire se situait au sein de l'école, présente à côté de l'église, qui est aussi l'ancien cimetière. Mais pour des raisons de sécurité, il a été déplacé hors de la cour de récréation. La croix est de couleur marron, tandis que la statue est mise en évidence par sa couleur blanche. Cependant, sa situation ne la met pas en valeur.



Localisation

Nom de rue : Rue du Pont Levis
Référence cadastrale : C172

Matériaux

Pierre

Inscriptions

/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Pierre composant le mur d'une maison rue du Pont Levis. L'inscription est en latin mais illisible. Cette pierre est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Place de l'Eglise

Référence cadastrale : /

Matériaux

Murs en pierre et en brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits maçonné et couvert. Il se situe à côté de l'église du village. Le puits est composé d'une pompe en bois, d'une chaîne et d'un sceau. Le puits est fermé par une grille. Le puits sert de support à un rosier, qui le met en valeur. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Rue des Frênes
Référence cadastrale : C720

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits est maçonné en pierre et brique et est couvert. Il se situe sur un petit terrain appartenant à la commune de Dénat au cœur d'un lotissement. Aucune pompe n'est présente. Une grille ferme le puits. Le puits est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Rue de Goye
Référence cadastrale : C108

Matériaux

Socle en pierre. Croix en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état.

Description sommaire

La croix se situe à un croisement, à côté du château d'eau du village, rue de Goye. La croix est en fer mais est rouillée. Le socle est en pierre. L'ensemble est en mauvais état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Goy
Référence cadastrale : C899

Matériaux

Socle en pierre. Statut et croix en bois.

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe en bord de route à l'entrée du bourg. Le calvaire est en bois et est peint en blanc. Le socle est en pierre et comment à se fissurer. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Le calvaire est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Grèzes
Référence cadastrale : B425

Matériaux

Puits en pierre et pompe en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Le puit dans le jardin d'une parcelle privée, est accompagné d'une pompe à cha-pelet. Il est quasiment recouvert par la végétation tout comme le cabanon qui le jouxte.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Grèzes
Référence cadastrale : B429

Matériaux

Puits en pierre. Pompe en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Le puits se situe dans le jardin d'une parcelle privée. Il est accompagné d'une pompe à cha-
pelet en fer. Le puits en pierre est recouvert de mousse et la pompe est rouillée. L'ensemble n'est pas
en très bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Grèzes
Référence cadastrale : B755

Matériaux

Socle en brique. Croix en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Très bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe au bord d'une petite route, à la sortie du lieu-dit Les Grèzes. Il est en très bon état, la croix en fer est peinte en noire. Le socle est en brique. Il est flagrant que le calvaire est entretenu ou a été rénové.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Gédoul

Référence cadastrale : D176

Matériaux

Murs en brique, crépis. Le toit est recouvert de tuile.

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une propriété privée, au milieu du jardin, au lieu-dit Gédoul. Nous pouvons supposer que le pigeonnier est aménagé. Les murs sont en brique, recouvert d'un crépis blanc. Le toit est recouvert de tuile. Le pigeonnier est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Viguiers
Référence cadastrale : E117

Matériaux

Murs en pierre et brique. Le toit est recouvert de tuile.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier est présent sur une propriété privée au lieu-dit Viguiers, à proximité d'une habitation. Nous pouvons supposer que le pigeonnier est aménagé. Les murs sont en pierre et brique. La toiture est recouverte de tuile. Le pigeonnier est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Moulin de Mousquette
Référence cadastrale : E475

Matériaux

Socle en pierre. Croix en fer

Inscriptions



/

État de conservation

Correct

Description sommaire

La localisation de la croix, n'apparaît pas sur les cartes IGN. Son état est correct. La croix est peinte en verte. Cependant, nous pouvons retrouver des containers pour-belles et autres sacs a ordures ménagères à son pied, ce qui ne la met pas en valeur.



Localisation

Nom de rue : lieu-dit Moulin de Mousquette

Référence cadastrale : E14

Matériaux

Puits en pierre. Pompe en fer. Toit en bois, recouvert de tuile.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puits se situe dans le jardin d'une propriété privée au lieu-dit Moulin de Mousquette. Le puits est maçonné en pierre et couvert. Ce puits est composé d'une pompe à chapelet en fer. Son état est correct.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Peyrolles
Référence cadastrale : F90

Matériaux

Socle en pierre.

Inscriptions

/

État de conservation

Description sommaire

La croix est bien localisée sur la carte IGN, mais il ne reste qu'une petite partie du socle en pierre. La croix est totalement détruite.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Chaynes

Référence cadastrale : F77

Matériaux

Murs en pierre. Toit en bois, recouvert de tuile.

Inscriptions


/

État de conservation

Très mauvais

Description sommaire

Le pigeonnier est en très mauvais état. Le toit est presque inexistant. Les bâtiments juxta le pigeonnier, ont l'air abandonné.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Miramont

Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle en pierre. Croix en fer.

Inscriptions

/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

La croix se situe en bord de route, au lieu-dit Miramont. La croix est en fer. Elle est structurée par deux parties; une interne et une externe. Le centre de la croix est blanche, tandis que la partie extérieur est noire. Cependant la croix est rouillée. Le socle est en pierre. L'ensemble n'est pas en très bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Fargues
Référence cadastrale : F268

Matériaux

Puits en pierre et pompe en fer

Inscriptions

/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Le puits se situe en bord de route, dans un champ, au lieu-dit Fargues. Le puits en pierre est composé d'une pompe à chapelet en fer peinte en bleu. Mais la peinture est écaillée, et la pompe commence à rouiller. L'ensemble est en mauvais état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Farié
Référence cadastrale : F259

Matériaux

Murs en pierre et brique. Le toit est recouvert de tuiles.

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le pigeonier est présent sur une parcelle privée, à proximité d'une habitation, au lieu-dit Farié. Les murs sont en pierre et brique. La toiture est recouverte de tuile. Nous pouvons supposer qu'il est aménagé. Le pigeonier est en bon état.



Localisation

Nom de rue : D612

Référence cadastrale : G148

Matériaux

Socle en pierre. Croix en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Très mauvais

Description sommaire

La croix se situe au bord de la route D612, à l'arrêt de bus nommée «La croix cachée». La croix est signalée sur la carte IGN. Cependant, celle-ci est cassée. Seul le socle en pierre est toujours existant. Un anonyme a remplacé la croix, par une statuette de la Vierge Marie.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Colombier
Référence cadastrale : G204

Matériaux

Socle en pierre. Croix en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

La croix se situe à un croisement au lieu-dit Le Colombier. Elle est cachée au milieu de la végétation. La croix est en fer et a l'air en bon état, mais son environnement n'étant pas entretenu, elle n'est pas mise en valeur.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Mousquette
Référence cadastrale : E13

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation

Moyen


Description sommaire


Le moulin se situe à proximité de l'Assou. Situé sur une propriété privée, le moulin n'est plus en activité. Les murs en pierre et brique, et la toiture recouverte de tuiles ne sont pas en très bon état.

Fréjairolles

Les fiches concernent :

- 10 puits
- 10 calvaires
- 5 croix
- 2 pigeonniers
- 2 panneaux indicateurs
- 2 corps de ferme
- 1 borne indicatrice
- 1 statue
- 1 cabanon
- 1 séchoir à tabac
- 1 four
- 1 maison





Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Alric
Référence cadastrale : AL23

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Ce corps de ferme est en pierre et brique. La toiture est recouverte de tuiles. Ce corps de ferme isolé est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Route de la Forêt

Référence cadastrale : /

Matériaux

Puits en pierre et pompe en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puits se situe dans le jardin d'une parcelle privée. Le puits est en pierre. Et on retrouve une pompe à chapelet en fer.



Localisation

Nom de rue : Route de Mouzieys

Référence cadastrale : AI8

Matériaux

Puits en pierre. Pompe en fer. Toit en tôle.

Inscriptions

/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

Le puits se situe dans le jardin d'une parcelle privée. Le puits maçonné et est couvert. La toiture est recouverte de tôle. Le puits n'est pas en très bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Pinet
Référence cadastrale : AK12

Matériaux

Puits en pierre et béton. Et pompe en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Très bon état

Description sommaire

Le puits se situe au centre d'une cour de ferme rénovée. Le propriétaire nous a confié que le puits peut toujours être utilisable mais que ce n'est plus le cas. Le puits est composé d'une pompe à chapelet de couleur vert clair. Le puits est entretenu et en très bon état.



Localisation

Nom de rue : Chemin de la Grimalie

Référence cadastrale : AI14

Matériaux

Puits en pierre et pompe en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puits se situe dans le jardin d'une parcelle privée. Le puits est en pierre. Et on retrouve une pompe à chapelet en fer.



Localisation

Nom de rue : Chemin de Salvan
Référence cadastrale : AK15

Matériaux

Socle en pierre et brique. Croix en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais

Description sommaire

La croix se situe au bord du chemin de Salvan. Le socle est en pierre et brique. La croix est en fer. La croix possède une branche cassée. De plus, celle-ci est en train de rouiller. Etant donné que la croix est caché par de la végétation dense, elle n'est pas clairement visible et n'est pas mise en valeur.



Localisation

Nom de rue : Chemin de Salvan
Référence cadastrale : AK14

Matériaux

Socle en pierre et brique. Croix en fer.

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe au bord du chemin de Salvan, face au chemin de Hugou. Le socle est en pierre et brique. La croix est en fer et de couleur vert. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Ce dernier est peint en blanc. Le calvaire est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Place de l'église
Référence cadastrale : AV151

Matériaux

Socle en pierre et en brique. Croix en fer.

Inscriptions


«1843»

État de conservation

Correct

Description sommaire

La croix se situe place de l'église, à l'entrée de l'église. Le socle est en brique et la croix est en fer de couleur rouge. Au pied de la croix, nous retrouvons une inscription en négatif «1843». L'état est correct.



Localisation

Nom de rue : Place de l'église
Référence cadastrale : AV151

Matériaux

Puits en béton. Pompe et grille en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puits se situe sur la place de l'église. Le puits est en béton et il est en présence d'une pompe à chapelet en fer. Une ouverture est également présente sur le puits et est partiellement fermée par une grille en fer. Son état est correct.



Localisation

Nom de rue : Route de Teillet
Référence cadastrale : AW39

Matériaux

Socle et statue en pierre.

Inscriptions


/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

La statue se situe en bord de route, face à la route de Teillet. La statue représente la Vierge Marie priant. Le socle et la statue sont en pierre. La statue est de couleur blanche. La statue est entourée par un petit muret. Des pots de fleurs sont présents au pied de la statue. Plusieurs chapelets ont également été ajoutés et positionnés sur les mains jointes de la Vierge.



Localisation

Nom de rue : Route de Teillet

Référence cadastrale : /

Matériaux

Borne en béton et en lave émaillée.

Inscriptions

Face 1 : «Albi -> 9 / GC 81 / 63 <- Lacaune»

Face 2 : «Vo 17 / 11 <- St Juéry / 12 <- Arthès»


Face 3 : «Arthès -> 12 / St Juéry -> 11»

État de conservation

Moyen

Description sommaire

La borne se situe dans un des coins de la place de l'église. Elle donne sur la route principale qui traverse le village, c'est à dire la route de Teillet. La borne est peu à peu recouverte par de la mousse. Son état est moyen.



Localisation

Nom de rue : Chemin de la Maxe

Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

Le calvaire se situe en bord de route. Le socle est en pierre et la croix est en fer, de couleurs blanc et vert. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Au pied de la croix, on retrouve deux anges priants.



Localisation

Nom de rue : Route de Villefranche
Référence cadastrale : D416

Matériaux

Socle en pierre et brique. Croix en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Le calvaire se situe au bord de la route de Villefranche. Le socle est en pierre et en brique. La croix est en fer. Celle-ci est en train de rouiller. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Le calvaire n'est pas en très bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Revel
Référence cadastrale : AO18

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer.

Inscriptions

/

État de conservation

Très bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe en bord de route. Le socle est en pierre et en brique. La croix est en fer et de couleur noire. Au centre de la croix nous retrouvons le visage d'un personnage biblique. Le calvaire est entretenu et en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Pradelles
Référence cadastrale : AZ22

Matériaux

Socle en pierre et brique. Croix en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Le calvaire se situe au bord de la route de Labastide-Dénat au lieu-dit les Pradelles. Le socle est en pierre et en brique. La croix est en fer de couleur blanche. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Marie priant. Le calvaire est en mauvais état. La croix est actuellement en train de rouiller.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit la Plane
Référence cadastrale : E38

Matériaux

Socle en béton et croix en bois. Symbole en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Convenable

Description sommaire

La croix se situe au bord de la route D121 au lieu-dit La Plane. Le socle est en béton et la croix est en bois. Au sommet de la croix nous pouvons retrouver un coq en fer. L'ensemble est dans un état convenable.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Teulière
Référence cadastrale : A231

Matériaux

Béton et lave émaillé

Inscriptions

«10 Albi»

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le panneau indicateur Michelin se situe sur une propriété privée. Il est éloigné de la route. Il indique la direction à prendre pour se rendre à Albi. Nous retrouvons donc comme inscription «10 Albi». Le panneau est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Teulière
Référence cadastrale : A437

Matériaux

Béton et lave émaillé

Inscriptions


«Fréjairolles 2»

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le panneau indicateur Michelin se situe en bord de route. Il indique la direction de Fréjairolles.
Le panneau est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Prade

Référence cadastrale : F380

Matériaux

Socle en pierre et en brique. Croix en fer.

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe au bord de la route D13 au lieu-dit La Prade. Le socle est en pierre et en brique. La croix est en fer de couleur bleue. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Ce dernier est de couleur or. Le calvaire est en bon état.

Fréjairolles

Corps de ferme



Localisation

Nom de rue : lieu-dit Cavaziès
Référence cadastrale : F22

Matériaux

Hangar en pierre et tuile.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Corpd de ferme en carré comportant un vieux hangar en pierre. Les murs sont recouverts d'enduit. La toiture est en bois et recouverte de tuile. A l'intérieur de ce hangar nous retrouvons au sol du parquet bois. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Cavaziès
Référence cadastrale : F32

Matériaux

Four en pierre et brique. Porte en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le four se situe au bord d'une propriété privée. Il est constitué de pierre et de brique. La porte du four est en fer. Le four est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Cavaziès
Référence cadastrale : F31

Matériaux

Puits en pierre. Toiture en bois.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits se situe sur une propriété privée. Il est constitué de pierre. Le puits est surmonté d'une petite toiture en bois, recouverte de tuile. Le puits est entretenu et en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Cavaziès

Référence cadastrale : F37/F38/F39

Matériaux

Maison en pierre.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Vieille bâtisse en pierre. La toiture est recouverte de tuile. Les volets sont en bois. L'ensemble est en très bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Pouzaques

Référence cadastrale : F177

Matériaux

Socle en pierre et brique. Croix en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe à l'entrée du hameau des Pouzaques. Le socle est en pierre et en brique. La croix est en fer, de couleur blanc. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Ce dernier est de couleur or. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Cinq Chemins
Référence cadastrale : G369

Matériaux

Puits en béton et pompe en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Le puits se situe à l'entrée d'une propriété privée, à côté d'un plan d'eau. Le puits est en béton. on retrouve une pompe à chapelet en fer peint en blanc. Cepedant, la peinture est écaillée et elle commence à rouiller. Le puits n'est pas en très bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Cinq Chemins
Référence cadastrale : G280

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit recouvert de tuile.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une propriété privée. Les murs sont en pierre et en brique. Le toit est recouvert de tuile. Le pigeonnier est aujourd'hui accolé à un hangar et à l'air aménagé. Le pigeonnier est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit le Verdier

Référence cadastrale : AT20

Matériaux

Socle en pierre et en brique. Croix en fer

Inscriptions



«1629»

État de conservation

Correct

Description sommaire

La croix se situe en bord de route. Le socle est en pierre et en brique. La croix est en fer, de couleur noire. Sur le socle, nous retrouvons une partie en pierre, non recouverte par de la brique, sur laquelle est gravé «1629».



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Puech
Référence cadastrale : AV16

Matériaux

Socle en pierre et en brique. Croix en bois. Statut en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

Le calvaire se situe à côté du château d'eau au lieu-dit Le Puech. Le calvaire surplombe le village, mais il est quelque peu caché par le château d'eau. En outre, le calvaire est en bon état, mais il n'est pas en parfait état, il manque notamment une plaque sur le socle.



Localisation

Nom de rue : Chemin de Salan
Référence cadastrale : AV2

Matériaux

Puits en béton. Grille en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Le puits se situe au bord du chemin de Salan, en face d'un cabanon. Le puits est en béton. Celui-ci est fermé grâce à une grille en fer. De l'eau est visible au fond du puits. Ce dernier n'est pas en très bon état. Un figuier pousse actuellement à l'intérieur du puits.



Localisation

Nom de rue : Chemin de Salan
Référence cadastrale : AY20

Matériaux

Murs en pierre et brique. Porte et volet en bois. Toiture en bois recouvert de tuile.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le cabanon se situe sur le chemin de Salan, en bord de route, en face d'un puits. Les murs sont en pierre et en brique rouge. La toiture est en bois, recouverte de tuile. Le volet et la porte sont en bois. Le cabanon est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Lieu-di Le Bousquet
Référence cadastrale : A327

Matériaux

Puits en béton et pierre. Arceaux en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits se situe dans le jardin d'une propriété privée. Le puits est en pierre. On retrouve au dessus de celui-ci, des arceaux en fer. Le puits à l'air entretenu et est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Bousquet
Référence cadastrale : A272

Matériaux

Socle en pierre et en brique. Croix en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe au bord d'une route, à l'entrée d'une propriété privée, au coeur du hameau Le Bousquet. Le socle est en pierre et en brique. La croix est en fer de couleur gris. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Le calvaire est entretenu et en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Pronquière
Référence cadastrale : B20

Matériaux

Socle en pierre et en brique. Croix en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe en bord de route dans une propriété privée. Le socle est en pierre et en brique. La croix est en fer et de couleur noir. Au centre de la croix on retrouve la tête d'un personnage biblique. Le calvaire est entretenu et en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Pronquière

Référence cadastrale : B2

Matériaux

Murs en bois et toiture recouverte en tuiles.

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le séchoir à tabac se situe sur une propriété privée. Les murs sont en bois et la toiture est recouverte de tuile. Le séchoir à tabac est actuellement utilisé comme hangar agricole et abrite des tracteurs. Cet élément est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Grimalié
Référence cadastrale : AE18

Matériaux

Puits en béton et pompe en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puits se situe dans un jardin potager d'une parcelle privée. Le puits est en béton. Une pompe à chapelet est également présent. Un support placé au dessus du puits permet à des vignes de se développer.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Grimalié
Référence cadastrale : AE16

Matériaux

Murs en pierre et en brique. Murs ecovert en torchis. Toit recouvert de tuile.

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe au coeur du hameau de La Grimalié. Il est désormais accolé à un petit hangar. L'état du pigeonnier est moyen. Le torchis tombe peu à peu des murs, laissant apparaître les pierres.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Castandel
Référence cadastrale : AA30

Matériaux

Socle en pierre et en brique. Croix en fer.

Inscriptions

/

État de conservation

Très bon état


Description sommaire

La croix se situe au bord de la route. Le socle est en pierre et en brique. La croix est en fer et de couleur blanc. Un ange est présent au pied de la croix, portant celle-ci. La croix est entretenue et en bon état.

Le Séquestre


Les fiches concernent :

- 8 fermes
- 7 anciennes fermes
- 2 grandes demeures
- 1 logis
- 1 domaine agricole
- 1 maison de maître
- 1 lavoir
- 1 ferme habitation



Le Séquestre

Grande demeure



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Feuillade
Référence cadastrale : AA29

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions

/

État de conservation


État correct. La qualité architecturale et l'importance du bâtiment mériteraient une restauration à la hauteur.

Description sommaire

La grande demeure peut être datée de la première moitié du 19^e siècle. Elle se compose d'un long corps de bâtiment principal (s'élevant sur un étage et un comble à surcroît) pourvu d'un avant-corps central et flanqué de deux avant-corps latéraux. Tous trois s'élèvent sur un étage de plus et les combles des deux corps latéraux sont aménagés en pigeonnier. La façade principale est tournée en direction du nord et se développe sur quinze travées strictement régulières. La façade est marquée par un décor de terre cuite : encadrements des baies en brique (avec clef en pierre), cordons régnant de brique, génoise. Un enduit ocre jaune se distingue encore par endroit. Sur l'arrière, au sud, se développe la ferme structurée autour d'une cour intérieure. Sur le côté ouest de la cour se trouve un logement supplémentaire, probablement celui du métayer.

Le Séquestre

Logis



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Gardie
Référence cadastrale : AT29

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions

/

État de conservation


Convenable

Description sommaire

Le logis, composé d'un corps de bâtiment de plan massé couvert par un toit à quatre pans, pourrait dater du 17^e siècle, selon la forme des demi-croisées et de la croisée (en partie obturées) à traverses et meneaux à arêtes vives. Le logis est construit en moellon de calcaire assisés et les chaînes d'angle sont en pierre de taille. Un pigeonnier a été aménagé à l'angle sud-ouest, dans le volume du logis, et il est couvert par un toit en pavillon. Le logis a été surélevé d'un niveau de comble au 19^e siècle. L'avant cour n'existait pas sur le cadastre de 1809. Les bâtiments ont donc été construits au cours du 19^e siècle, en remployant des éléments des bâtiments antérieurs (encadrements de baies chanfreinés constituant de petites ouvertures) figurés sur le plan de 1809.

Le Séquestre

Ancienne ferme



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Savènes
Référence cadastrale : AS23

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions

/

État de conservation


Convenable

Description sommaire

L'ensemble se compose aujourd'hui de plusieurs bâtiments réunis au fil des siècles. La partie la plus ancienne orientée au sud date du 16^e siècle. Elle se caractérise par une construction de moellons de calcaire équarris et assisés et des chaînes d'angle en pierre de taille. Au sud, les ouvertures forment travées. Une grande maison d'habitation s'est encore ajoutée dans le prolongement au cours du 19^e siècle. Elle présente à l'est, côté cour, une élévation à trois travées régulières. Elle conserve son enduit qui souligne par un lait de chaux les encadrements des baies et le cadre de la façade. Sur l'arrière deux corps de bâtiments à vocation agricole (et de date indéterminée) s'implantent en U. La dernière fonction la plus évidente que l'on peut identifier aujourd'hui, et qui semble remonter au moins au 19^e siècle, est celle de ferme. Il est probable que le bâtiment le plus ancien soit à l'origine du développement du hameau de Savènes.

Le Séquestre

Domaine agricole



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Garric Pendoul
Référence cadastrale : AH3

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions

/

État de conservation



Convenable

Description sommaire

Le long de la façade ouest, passait une voie antique enjambant le Séoux par un pont en briques aujourd'hui disparu. Garric-Pendoul est le nom occitan d'une variété de chêne (chêne rouvre). Domaine agricole. Construction en U avec cour ouverte à l'est. Sur le plan architectural, l'arche en pierre, à l'est, le pigeonnier de style quercynois et le perron sont remarquables. Le mur nord, près de l'ancien chemin, présente une niche dans laquelle est sculpté un saint (décapité).

Le Séquestre

Maison



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Cap-Long
Référence cadastrale : AI9

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation


La partie donnant sur la voie rapide (l'habitation) a été restaurée il y a peu de temps, faisant ressortir une façade harmonieuse, avec une élévation organisée en 5 travées régulières en bon état. La partie agricole non restaurée est bon état.

Description sommaire

Présence humaine attestée depuis longtemps sur ce site. Présence de sigillées à l'Est et à l'Ouest des actuelles constructions. Le nom de lieu Caplong vient de Camplong, champ tout en longueur. Cette particularité est bien confirmée sur le cadastre napoléonien. Le 18 mars 1548, cette ferme de Caplong a été vendue. Elle appartenait à Pierre Delaporte, docteur en théologie. Structure en U ouverte vers l'Est tout comme Garric Pendoul. L'architecture actuelle semble être 19e siècle : encadrements de baies en brique et pierre, chaînes d'angle en brique, oculi en terre cuite éclairant le niveau de comble. Bâti traditionnel proche de l'état d'origine. Ensemble présentant encore une belle homogénéité.

Le Séquestre

Ferme



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Puech de la Gardie
Référence cadastrale : AM5

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation



Bâti partiellement restauré.

Description sommaire

Grande ferme organisée autour d'une cour centrale. Structures actuelles du 19^e siècle. Maçonneries de moellon de calcaire pour les parties décroûtées. Le puits est implanté sur le pignon du bâtiment d'entrée. Habitat jouxtant une ancienne motte castrale (sans basse-cour). Situation dominante (voir toponymie). La façade principale est tournée à l'est. Fortes présomptions de la présence d'une grotte glaciaire et d'éléments archéologiques. Desservie autrefois par un autre chemin la reliant au hameau de Pendaries. Il y a environ 20 ans, 3 pins énormes jouxtaient la demeure. Il n'en reste qu'un. Élément bâti caractéristique et proche de l'état d'origine. Grande ferme d'architecture traditionnelle qui conserve ses corps de bâtiments identifiables. Contribue à la préservation du caractère rural de cette partie de la commune.

Le Séquestre

Ferme



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Montplaisir / La Gardie
Référence cadastrale : AS17

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation


Ancienne ferme rénovée, avec des matériaux traditionnels.

Description sommaire

Aujourd'hui maison d'habitation en pierre orientée nord-sud. Elle apparaît sur le cadastre napoléonien de 1809. Le nom du lieu-dit est resté inchangé. Petit élément décoratif en façade correspondant à l'entrée d'un pigeonnier. La façade nord ne possède aucune ouverture. Elle avait autrefois dans son environnement immédiat le hameau du Cros (à l'est) aujourd'hui disparu. Bâti caractéristique et proche de l'état d'origine. Ferme d'architecture vernaculaire, contribue à la préservation du caractère rural de cette partie de la commune.

Le Séquestre

Ferme



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Savène
Référence cadastrale : AS7

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation


Maison d'habitation rénovée (ouvertures reperçées) et bâtiments agricoles proches de l'état d'origine.

Description sommaire

Partie la plus haute du hameau de Savène. Maison en pierres orientée est-ouest. Bâtiments implantés parallèlement à la pente. L'habitation est construite en moellon de calcaire assisés et les encadrements des baies d'origine sont en pierre de taille. Un puits couvert est conservé. Possède une pierre gravée (5 à 6 lettres) dans un bâti agricole. C'est très probablement une pierre de récupération, nous n'avons pas pu en déterminer la date. Cette maison peut dater du début du 19e siècle. Le toponyme Savène vient certainement d'un nom de personne. Possédait jusqu'en 1845 un four à pain. Bâti caractéristique et proche de l'état d'origine. L'ensemble des corps de bâtiments qui composent la ferme sont conservés et l'organisation générale peut être retrouvée. Environnement préservé.

Le Séquestre

Ferme



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Gardie
Référence cadastrale : /

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation


La ferme d'origine est divisée en deux propriétés différentes et une partie des bâtiments a été rénovée. Bon état général pour la partie concernée.

Description sommaire

Importants volumes avec vue dominante. La ferme fait partie du hameau de la Gardie. Elle peut être datée du 19^e siècle. La grange est venue s'appuyer contre la façade à travées de la maison qui présentait une belle unité. Les encadrements de baies d'origine sont en brique avec des blocs de calcaire pour recevoir les gonds des contrevents. Les jours des combles en terre cuite et la génoise qui supporte la toiture à quatre pans couverte de tuile canal viennent donner un caractère homogène. L'ensemble est construit en moellon de calcaire.

Le Séquestre

Demeure



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Gardie
Référence cadastrale : AT26

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation


La maison a été rénovée et le pigeonnier est proche de l'état d'origine.

Description sommaire

Maison classique de l'Albigeois avec toit à quatre pans. Structure en pierres, maison carrée de la fin de la seconde moitié du 19e siècle. Ouverture au sud. Pigeonnier au bord de la route vers l'ouest. Bâti traditionnel, partie constitutive d'un hameau préservé.

Le Séquestre

Ancienne ferme



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Gardie
Référence cadastrale : AT21

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état, ouvertures percées dans l'habitation.

Description sommaire

Origine du nom de lieu Duraud : nom de personne. Le toponyme de Durand figurait sur la carte de Cassini en 1776. À noter qu'un Monsieur Duraud Pierre a été maire de la commune durant une année en 1876. La maison n'apparaît pas sur le plan cadastral de 1809. Cependant, sur ce même plan apparaît le chemin de Duraud à Albi correspondant en partie à la descente de l'actuel château d'eau. Ancienne petite ferme construite au début ou au milieu du 19^e siècle, organisée sur un plan en L et construite en moellon de calcaire. Les encadrements des baies sont en brique et grès rouge. Architecture vernaculaire. Four en pierres sèches mis en valeur et protégé.

Le Séquestre

Lavoir, Source



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Claumont

Référence cadastrale : /

Matériaux

Murs en brique.

Inscriptions

/

État de conservation


La restauration récente a retiré le caractère ancien.

Description sommaire

Lavoir établi sur le versant nord de la colline. D'autres points d'eau y sont recensés. Le débit de la source est régulier et soutenu. Les aménagements antérieurs à la restauration pouvaient dater du 19^e siècle, même si la source devait être aménagée de longue date.

Le Séquestre

Ferme



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit
Référence cadastrale : AO221

Matériaux

Murs en pierre brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation


État originel correct

Description sommaire

La ferme peut être datée de 1870-1880. Elle est située au lieu dit « al Pountsou » signifiant la pointe dessinée par les deux chemins qui l'entourent. Le corps de bâtiment principal couvert par un toit à longs pans dissymétriques abrite l'habitation et les parties agricoles. Construction en moellon de calcaire et d'orientation nord-sud. Les dépendances construites ultérieurement forment une structure en L. Pigeonnier de comble sur le pignon oriental du corps principal. Bâti caractéristique et proche de l'état d'origine. Témoin de l'ancien caractère rural de cette partie de la commune alors que l'urbanisation est forte aux alentours.

Le Séquestre

Ferme



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Tanus
Référence cadastrale : AV31

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation


Maison d'habitation et bâtiments agricoles traditionnels en bon état.

Description sommaire

Ferme organisée sur un plan en U dont la partie ancienne date de la fin du 19^e siècle. Orientation est-ouest. Pierre gravée 1907 dans le bâtiment d'habitation le plus récent, construit en moellon de calcaire et avec des chaînes d'angle en brique. Les encadrements des baies font alterner quelques lits de brique rouge avec de la brique blanche. Deux cordons de brique marquent les étages. Le lieu dit Tanus vient de Tano : endroit planté de chênes. À l'est, possède quelques arbres centenaires. Bâti traditionnel proche de l'état d'origine

Le Séquestre

Ferme habitation



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Arbonne
Référence cadastrale : AB8

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation


Travaux en cours dans la maison basse la plus au Nord. Les autres bâtiments sont inhabités. Une partie semble être en très mauvais état.

Description sommaire

Dans le compoix de 1617, est signalé un Jean Arbonne. Mentionné sur la carte de Cassini de 1776. Plusieurs maisons composent ce hameau. Constructions en pierre. La plupart des constructions sont antérieures à 1809. On note la présence de deux anciens fours à pain dont un en état. Le pigeonier à l'angle du hameau a une architecture intéressante extérieurement. L'ensemble reste harmonieux malgré la proximité immédiate de la route nationale. Bâti traditionnel en partie dénaturé (susceptible d'être restauré).

Le Séquestre

Ferme



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Tonnais

Référence cadastrale : AT40

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation



Bâti caractéristique et proche de l'état d'origine

Description sommaire

Bâti postérieur à 1842 (plan Bousquel), doit dater de la seconde moitié du 19^e siècle. Construction en moellon de calcaire mais conserve un pan de mur en brique foraine. La ferme est établie sur un plan en L. La partie agricole a été construite après la maison d'habitation contre laquelle elle s'appuie. Le nom de lieu Tonnais peut évoquer un diminutif d'Antoine ou peut être rapproché du nom de lieu Bon-dancie dans le sens où la terre est riche : « tout y pousse, tout y naît ».

Le Séquestre

Ferme



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Bondancie
Référence cadastrale : AR35

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état. Quelques panneaux en « fibro-ciment » mériteraient d'être recouverts de tuile canal.

Description sommaire

Belle ferme abritant sous un même toit (à longs pans et croupes) l'habitation et la grange-étable. La façade du corps de bâtiment principal ouvre à l'est. L'habitation présente une façade régulière à trois travées offrant une belle harmonie. Le pigeonnier de type languedocien, malgré son intégration dans des bâtiments annexes, est intéressant. Il abrite de manière originale le four en partie basse. Celui-ci fonctionne toujours régulièrement. L'ancienne cave ne s'identifie plus aujourd'hui que par témoignage (elle est transformée en garage). L'ensemble des bâtiments est construit en moellon de calcaire et les encadrements des ouvertures alternent brique et pierre. Bâti caractéristique et proche de l'état d'origine. Le corps principal présente un beau volume et une mise en oeuvre soignée. L'association du pigeonnier et du four en partie basse est à signaler.

Le Séquestre

Ancienne ferme



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Camp-Countal
Référence cadastrale : AS31

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation


Vu de l'extérieur, bon état général.

Description sommaire

La dénomination réelle est la métairie de Savène. C'est une ferme en U, la base du U étant de construction plus récente. En effet sur le plan de 1809, apparaissent deux bâtiments parallèles avec orientation est-ouest. L'inclinaison du toit de la partie ouest paraît plus importante que celle des autres bâtiments. A noter l'harmonie des dépendances à l'est, servant d'abri, c'est un auvent avec de belles proportions. Un chemin reliait le hameau de Savène à cette métairie. Bâti caractéristique et proche de l'état d'origine.

Le Séquestre

Ancienne ferme



Localisation

Nom de rue : Rue Melaudie
Référence cadastrale : AC50

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation


Maison du 18^e siècle bien conservée. L'environnement immédiat est peu valorisant pour cette ancienne ferme.

Description sommaire

Labaute était un nom de personnes au 18^e siècle dans la commune. Celle-ci était autrefois entourée par les constructions de « Bon-po » et de « Mélaudi », aujourd'hui disparues. Bon-po avait, paraît-il, une architecture remarquable. Le lieu dit Mélaudi a abrité de nombreuses années l'école publique de la commune. Construction en pierre avec cour intérieure. La construction de la partie habitation pourrait remonter au 18^e siècle. L'édicule qui abritait le puits a été rebâti en béton. Bâti caractéristique et proche de l'état d'origine

Le Séquestre

Ancienne ferme



Localisation

Nom de rue : Rue de Pendaries

Référence cadastrale : AN17

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation


Maison d'habitation bien conservée.

Description sommaire

Située au lieu dit Pendaries, la construction de la ferme pourrait être postérieure à 1809. La partie la plus ancienne semble être l'habitation située près de la route et dont la façade est ménagée sur le pignon. Un linteau de calcaire gravé présente deux initiales et est datée de 1835. Organisation en L, le corps de bâtiment agricole construit sur l'arrière est plus récent. Construction de moellon de calcaire. Bâti traditionnel encore susceptible d'être restauré.

Le Séquestre

Ancienne ferme



Localisation

Nom de rue : Rue de Pendaries
Référence cadastrale : AN16

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation


Remanié. Le bâtiment présente quelques lézardes importantes surtout sur la façade sud.

Description sommaire

Petite ferme abritant sous un même toit l'habitation et les parties agricoles. La façade de l'habitation est ménagée sur le pignon, face à la route. Une partie du mur sud au moins est construit en terre alors que le pignon oriental est construit en moellon de calcaire. Le niveau de comble est aéré par des oculi en terre cuite et en forme de losange. Sur la carte de Cassini 1776 est mentionné Pendaries bas, plus au nord et Pendaries haut, plus au sud. Les deux constructions ont disparu. Pendaries haut est plus connu sous le nom de ferme de Gouderle. Présente sur le plan cadastral napoléonien, est orientée au sud et à l'est. Bâti traditionnel encore susceptible d'être restauré

Le Séquestre

Ancienne ferme



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Bellevue
Référence cadastrale : AL14

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuiles.

Inscriptions

/

État de conservation

Rénovée, encadrements de baies repercés.

Le pigeonnier isolé, implanté au nord de la ferme est en mauvais état (toiture délabrée).


Description sommaire


Environnement immédiat très agréable, avec vue sur Albi et vieux arbres persistants. Orientation est-ouest, avec ouvertures à l'est. Ferme abritant sous un même toit et sur le même alignement l'habitation et les parties agricoles. On retrouve une belle génoise sur toute la longueur de la maison et des ouvertures en losange aèrent le niveau de comble. Construction en pierre. Pourrait dater de la seconde partie du 19^e siècle. Pigeonnier : bâti traditionnel encore susceptible d'être restauré.

Lescure

Les fiches concernent :

- 10 pigeonniers
- 3 maisons
- 3 puits
- 2 calvaires
- 2 croix
- 2 églises
- 1 statue
- 1 pierre





Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Pelencas

Référence cadastrale : AI59

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe en bord de route, au lieu-dit Le Pélenças. Les murs sont en pierre et en brique rouge. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.

Lescure

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Barriere
Référence cadastrale : BD201

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une propriété privée au lieu-dit la Barriere. Les murs sont en pierre et en brique rouge. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.

Lescure

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Route de la Barrière
Référence cadastrale : BD110

Matériaux

Murs en pierre et en brique. Toiture recouverte de tuiles.

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe au milieu d'un espace vert. Les murs sont en pierre et en brique rouge. La toiture est recouverte de tuiles. Le pigeonnier appartient à la commune de Lescure d'Albigeois. Celui-ci a très certainement été rénové récemment. L'ensemble est en bon état.

Lescure

Maison



Localisation

Nom de rue : Place Celestin Calviere
Référence cadastrale : BA14

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toiture recouverte de tuiles.

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Cette maison se situe place Celestin Calviere. Les murs sont en pierre et en brique. La technique du colombage a été utilisé. La toiture est recouverte de tuiles. La maison a certainement été rénové récemment. L'ensemble est donc en bon état.

Lescure

Maison



Localisation

Nom de rue : Rue du mur
Référence cadastrale : BA380

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toiture recouverte de tuiles.

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

L'ensemble de ces bâtisses se situe rue du mur. Les murs sont en pierre et en brique. Les toitures sont recouvertes de tuiles. L'ensemble a été certainement rénové et est donc en bon état.

Lescure

Maison



Localisation

Nom de rue : Rue de la Vayssandie
Référence cadastrale : BA96

Matériaux

Murs en brique. Toiture recouverte de tuiles.

Inscriptions

/

État de conservation


Correct

Description sommaire

Cette maison se situe au coin de la rue de Vayssandie et la rue du Mur. Les murs de la bâtisse sont en brique rouge. La technique du colombage a été utilisé. La toiture est recouverte de tuiles. Cette maison est certainement une des plus ancienne du bourg de Lescure.

Lescure

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Cami Viel
Référence cadastrale : BA430

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une parcelle privée, rue Cami Viel. Les murs sont en brique rouge et en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.

Lescure

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Cami Viel
Référence cadastrale : BA432

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Correct

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une parcelle privée, rue Cami Viel. Les murs sont en brique rouge et en pierre. L'enduit qui recouvre les murs est dans un état correct. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est dans un état correct.

Lescure

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Chemin des Courduraries
Référence cadastrale : AT72

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une propriété privée et fait partie d'un ensemble bâti. Les murs sont en pierre et en brique rouge. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.

Lescure

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Avenue Jean-Jaurès
Référence cadastrale : AT49

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une propriété privée, et fait partie d'un ensemble bâti. Les murs sont en pierre et en brique rouge. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Chemin du Serayol Haut
Référence cadastrale : AT40

Matériaux

Murs en pierre et brique.

Inscriptions

/

État de conservation


Mauvais état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe en bord de route, chemin du Serayol Haut, sur une parcelle privée. Les murs sont en pierre et brique. La toiture est recouverte de tuiles. L'enduit qui recouvrait les murs est peu à peu en train de tomber. L'ensemble n'est pas en très bon état.

Lescure

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Chemin des Cerisiers
Référence cadastrale : AV62

Matériaux

Murs en brique et pierre.

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe en bord de route, chemin des Cerisiers, sur une parcelle privée. Les murs sont en pierre et brique rouge. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.

Lescure

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Malsanguie
Référence cadastrale : AW35

Matériaux

Murs en pierre et brique.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une parcelle privée, au lieu-dit La Malsanguie. Les murs sont en pierre et brique rouge. L'enduit recouvrant les murs est encore en assez bon état. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Grèzes

Référence cadastrale : BA426

Matériaux

Structure métallique

Inscriptions


/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

Le puits se situe sur une parcelle agricole. La structure du puits est en métal. Le puits n'est pas en très bon état et n'est pas mit en valeur. La végétation a aujourd'hui recouvert le puits.



Localisation

Nom de rue : Place du Terrail

Référence cadastrale : BA60

Matériaux

Puits en pierre et pompe en fer

Inscriptions

/

État de conservation



Bon état

Description sommaire

Le puits se situe en plein de centre du bourg de Lescure. Le puits en pierre et la pompe est en fer. Il est en bon état.

Lescure

Puits Pélenças



Localisation

Nom de rue : Route de Valence
Référence cadastrale : AI95

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation



Convenable

Description sommaire

Le puits se situe sur une parcelle privée, dans un jardin. Les murs sont en pierre et la structure est en fer. L'ensemble est dans un état convenable.

Lescure

Calvaire



Localisation

Nom de rue : Chemin de Riols
Référence cadastrale : AR278

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions

/

État de conservation


Correct

Description sommaire

Le calvaire se situe en bord de route, au chemin de Riols. Le socle est en pierre et le calvaire est en fer. Celui-ci est de couleur noire. Le personnage biblique qui est représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. L'ensemble est dans un état correct.

Lescure

Statue



Localisation

Nom de rue : Rue Gérard Rolland
Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle et statue en pierre

Inscriptions

«Souvenir du Jubilé
1886
Ici sont mes promesses et mes espérances»

État de conservation


Correct

Description sommaire

La statue se situe rue Gérard Rolland, en retrait de la route. Le socle est en pierre. Une inscription est lisible: «Souvenir du Jubilé - 1886 - Ici sont mes promesses et mes espérances». La statue est également en pierre et de couleur blanc. Celle-ci représente la Vierge Marie. La statue étant quelque peu noircie, l'ensemble est tout de même dans un état correct.

Lescure

Calvaire



Localisation

Nom de rue : Carrefour du 19 mars 1962
Référence cadastrale : BA2851

Matériaux

Socle en brique et pierre. Croix en fer.

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe en bord de route, au carrefour du 19 mars 1962. Le socle est en brique et en pierre. La croix est en fer, de couleur blanche. Le personnage biblique présent au centre de la croix est Jésus crucifié. L'ensemble est en bon état.

Lescure

Eglise



Localisation

Nom de rue : Avenue Saint-Michel
Référence cadastrale : AZ176

Matériaux

Murs en pierre et brique.

Inscriptions



/

État de conservation

Correct

Description sommaire

L'église Saint-Michel se situe au cœur d'un cimetière, avenue Saint-Michel. Les murs de l'église sont en pierre et brique. La toiture est recouverte de tuiles et d'ardoises. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Dreche

Référence cadastrale : EN37

Matériaux

Socle en pierre, croix en fer.

Inscriptions



/

État de conservation

Correct

Description sommaire

La croix se situe non loin de l'église de la Drèche. Le socle est en pierre et la croix est en fer. Simple et de couleur blanche, l'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Dreche

Référence cadastrale : AA11

Matériaux

Socle en brique et pierre. Croix en fer.

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

La croix se situe au bord de la route de la Drèche. Le socle est en pierre et en brique rouge. La croix est en fer, de couleur blanche. L'ensemble est en bon état.

Lescure

Pierre



Localisation

Nom de rue : Rue Saint-Pierre
Référence cadastrale : BA389

Matériaux

Pierre

Inscriptions

«1908
Boulangerie CH Terral»

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Cette pierre se situe sur une façade de maison. Au de l'inscription «1908 - Boulangerie CH Terral», ce bâtiment abrité certainement une boulangerie. Cette hypothèse peut être confirmée grâce à la présence d'un grenier (à grains) et d'une poulis, sous le toit de la maison.

Lescure

Eglise



Localisation

Nom de rue : Rue de l'église
Référence cadastrale : BA123

Matériaux

Murs en brique et en pierre.

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état


Description sommaire

L'église Saint-Pierre a été érigé au 19^e siècle. Les murs sont en brique rouge et en pierre. Les toitures sont recouvertes de tuiles et d'ardoises. Sur une des façades on retrouve une croix en fer fixée à la parois. Et au dessus de l'entrée, nous pouvons retrouver une petite statue représentant Sainte-Catherine. Le tout est en bon état.

Marssac


Les fiches concernent :

- 9 maisons
- 8 pigeonniers
- 5 croix
- 4 briqueteries
- 2 châteaux
- 2 lavoirs
- 1 plaque michelin
- 1 poteau indicateur
- 1 tableau
- 1 crypte
- 1 calvaire
- 1 arche
- 1 statue
- 1 école
- 1 ferme
- 1 chapelle



Marssac

Ancienne briqueterie



Localisation

Nom de rue : Rue du Moulin
Référence cadastrale : AS399

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Cette bâtisse est une ancienne briqueterie. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble a été rénové et est désormais une maison d'habitation. La bâtisse est donc en bon état.

Marssac

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Moulin
Référence cadastrale : AS57

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions


/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

Le pigeonnier se situe au bord de la rivière Tarn, au lieu-dit Le Moulin. Le pigeonnier est en pierre et brique. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble n'est pas en très bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Moulin
Référence cadastrale : AS145

Matériaux

Lavoir en pierre

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le lavoir se situe au lieu-dit Le Moulin, au bord de la rivière Tarn et non loin d'un ancien moulin-drapier. Le lavoir est en pierre et est en bon état.

Marssac

Crypte



Localisation

Nom de rue : Place de la Chapelle

Référence cadastrale : /

Matériaux

/

Inscriptions

/

État de conservation


/

Description sommaire

Une crypte est présente sous la place de la Chapelle. Celle-ci a été découverte lors de la réalisation de trouées réaliser afin d'enterrer les containers poubelles. Des résistants de la Seconde Guerre mondiale seraient enterrés au coeur de la crypte.

Marssac

Maison



Localisation

Nom de rue : Place de la ville vieille
Référence cadastrale : AA40

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions


«Septembre 1180»

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Cette maison est l'une des plus vieilles maisons de la commune de Marssac. Située place de la ville vieille, cette maison est constituée de briques rouges et de pierres. La technique des colombages a été employée afin de maintenir les murs extérieurs. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Sur un mur, on retrouve une plaque où il est inscrit «Septembre 1180», date de construction de la maison semble-t-il.



Localisation

Nom de rue : Rue du nord
Référence cadastrale : AA51

Matériaux

Lavoir en pierre

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le lavoir se situe en bord de la rivière Tarn, rue du Nord. Celui-ci appartient à la commune de Marssac. Le lavoir est en pierre et en brique. Une toiture a été ajoutée plus récemment afin de protéger le lavoir. Ce dernier est en bon état.

Marssac

Briqueterie



Localisation

Nom de rue : Avenue de Toulouse
Référence cadastrale : AA151

Matériaux

Briquetterie en pierre, brique et bois

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La briqueterie se situe avenue de Toulouse, en amont du pont qui traverse la rivière Tarn. L'usine est constituée de pierre, de brique et de bois. La toiture est recouverte de tuiles. Un pigeonier et un four à chaux sont également présents sur le site. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Place de l'Eglise

Référence cadastrale : AA278

Matériaux

Socle en pierre et brique. Croix en fer.

Inscriptions

/

État de conservation


Correct

Description sommaire

La croix se situe Place de l'Eglise, sur le côté de l'église Saint-Orens. Un premier socle est en brique rouge. Celui-ci est surmonté d'un second socle en pierre, qui accueille la croix en fer, de couleur verte foncée. L'ensemble est dans un état correct.

Marssac

Chapelle



Localisation

Nom de rue : Place de l'Eglise
Référence cadastrale : AA278

Matériaux
/

Inscriptions
/




État de conservation
Bon état

Description sommaire

La chapelle Saint-Dominique se situe dans l'église Saint-Orens de la commune de Marssac. On y retrouve les fresques de Mickaël de Greschny qui relate le passage à Marssac de Saint-Dominique, chargé par le Pape Innocent III, d'aller prêcher la bonne parole auprès des hérétiques cathares. Des marssacois sont alors représentés sur ces fresques. Cependant, ces dernières sont attaquées par le salpêtre et un traitement a été fait afin de lutter contre celui-ci. La chapelle est en très bon état.

Marssac

Tableau



Localisation

Nom de rue : Place de l'Eglise
Référence cadastrale : AA278

Matériaux
/

Inscriptions
/


État de conservation
Bon état

Description sommaire

Le tableau «Miracle des roses» date du 17^e siècle et l'auteur reste anonyme. Il est exposé dans l'église Saint-Orens de la commune de Marssac. Cette huile sur toile est inscrite aux monuments historiques et a été restaurée en 2015.

Marssac

Plaque



Localisation

Nom de rue : Avenue d'Albi
Référence cadastrale : AA192

Matériaux

Béton et lave émaillée

Inscriptions

«Tarn-Plaque Michelin-Tarn
Gc 13
<- 4 Terssac
<- 10 Albi»

État de conservation


Correct

Description sommaire

La plaque Michelin se situe sur la façade d'un bâtiment avenue d'Albi. La plaque indique la direction à suivre pour se rendre à Terssac et Albi. La plaque est quelque peu abîmée et est donc dans un état correct.

Marssac

Maison



Localisation

Nom de rue : Avenue d'Albi
Référence cadastrale : AA408

Matériaux

Maison en pierre

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Cette maison est l'une des plus ancienne de la commune de Marssac. Elle se situe Avenue d'Albi. Un pigeonnier est accolé au bâtiment d'habitation. Un orme de plus de 80 ans est présent dans le jardin de cette propriété. Celui-ci est répertorié car cette essence est rare dans la région. L'ensemble est en bon état.

Marssac

Ancienne briqueterie



Localisation

Nom de rue : Route de Terssac
Référence cadastrale : AC34

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La briqueterie se situe en bord de route, route de Terssac. Cette ancienne briqueterie a été réhabilitée, aménagée, et est aujourd'hui habitée. Les murs sont en pierre et brique rouge. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Rue des écoles
Référence cadastrale : AA282

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Ce bâtiment est l'ancienne mairie et école de Marssac. Situé rue des Ecoles, il est constitué de pierres et de briques. La toiture est recouverte de tuiles. La bâtisse appartient à la commune de Marssac. L'ensemble est en bon état.

Marssac

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Avenue d'Albi
Référence cadastrale : AB87

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation



Moyen

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une parcelle privée. Les murs sont en pierre et brique, recouverts d'enduit. Cependant, ce dernier s'effrite peu à peu. L'ensemble est donc dans un état moyen.

Marssac

Maison



Localisation

Nom de rue : Marssac Est
Référence cadastrale : AC256

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

La bâtisse se situe à Marssac Est, avenue d'Albi. Les murs sont constitués de pierres et de briques. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.

Marssac

Maison



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Clare
Référence cadastrale : AH396

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

La maison se situe au lieu-dit La Clare. Les murs sont constitués de pierres et de briques rouges. Un pigeonnier est également présent sur le site, mais n'est pas en très bon état, contrairement à la maison, qui elle a été restaurée et est en très bon état.

Marssac

Maison



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Barabie Basse
Référence cadastrale : ZI8 et ZI9

Matériaux

Murs en pierre et brique rouge

Inscriptions

/

État de conservation



Moyen

Description sommaire

La maison se situe au lieu-dit La Barabie Basse. Les murs sont en brique et en pierre, recouverts d'un enduit, qui d'effrite. La toiture en bois et est recouvert de tuiles. Sur le site, un pigeonnier est également présent. L'ensemble est dans un état moyen.

Marssac

Château



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Ferret
Référence cadastrale : ZK11

Matériaux

Murs en brique et pierre.

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

L'édifice se situe au lieu-dit Ferret. Les murs sont constitués de pierres et de briques rouge. La toiture est recouverte d'ardoises. La bâtisse est en bon état.

Marssac

Maison



Localisation

Nom de rue : Route de Graulhet
Référence cadastrale : ZC37

Matériaux

Maison en pierre et brique

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état.

Description sommaire

La bâtisse se situe au lieu-dit Perelle, route de Graulhet. Sur le site, des fours et un pigeonnier sont présents. L'ensemble est en mauvais état, mais peut faire l'objet d'un changement de destination.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Tourtignac

Référence cadastrale : ZC128

Matériaux

Socle en brique et pierre. La croix est en fer.

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

La croix se situe en bord de route, au lieu-dit Tourtignac. Le socle est en pierre et en brique. La croix est en fer, de couleur noire. L'ensemble est en bon état.

Marssac

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Route de Lagrave
Référence cadastrale : AM114

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une propriété privé. Les murs sont en pierre et brique. La toiture est recouverte de tuiles. Le pigeonnier est aujourd'hui accolé à la maison d'habitation. Il semblerait qu'il ai été rénové, aménagé, et est désormais également habité. L'ensemble est en bon état.

Marssac

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Tourtignac
Référence cadastrale : ZC128

Matériaux

Murs en pierre et brique rouge

Inscriptions



/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une propriété privée. Les murs sont constitués de pierres et de briques. La toiture est recouverte de tuiles. L'enduit qui recouvre les murs, est peu à peu en train de s'effriter, mais l'état général reste convenable.



Localisation

Nom de rue : Route de Lagrave

Référence cadastrale : /

Matériaux

Béton et lave émaillée

Inscriptions

«D 22

10 Albi


4,7 Rouffiac»

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le poteau indicateur se situe en bord de route, à l'intersection entre la route de Lagrave et la route de Graulhet. Le poteau indique la direction à suivre pour se rendre à Albi et Rouffiac. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Route de Graulhet

Référence cadastrale : ZC37

Matériaux

Socle en brique, croix en fer

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

La croix se situe en bord de route, à l'intersection entre la route de Lagrave et la route de Graulhet. Le socle est en brique rouge, et la croix est en fer de couleur noire. L'ensemble est en bon état.

Marssac

Ancienne briqueterie



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Tourtignac
Référence cadastrale : ZC63

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Cette ancienne briqueterie est aujourd'hui une maison d'habitation. Constituée de pierres et de briques, la toiture est recouverte de tuiles. Elle se situe à l'intersection entre la route de Lagrave et la route de Tourtignac. La bâtisse est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Buc
Référence cadastrale : ZC163

Matériaux

Niche en brique et statut en pierre

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

La statue représente Notre-Dame d'Olivèges. Elle est positionnée dans une niche, constituée de briques rouges et surmontée d'une croix en fer. L'ensemble se situe sur la propriété du Château du Buc et est en bon état. A l'endroit même où se situe cette statue, était anciennement présent un village, aujourd'hui totalement détruit.

Marssac

Château



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Buc
Référence cadastrale : ZC161

Matériaux

Murs en pierre et brique rouge, toit recouvert d'ardoise

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le Château du Buc se situe au lieu-dit du Buc. L'édifice est constitué de briques rouges et de pierres. La toiture en bois est recouverte d'ardoises. L'ensemble est en bon état.

Marssac

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Route de Lagrave
Référence cadastrale : ZC80

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe au bord de la route de Lagrave, non loin du cimetière. Les murs sont en pierre et brique. L'enduit qui recouvrait l'ensemble, tombe peu à peu. Le pigeonnier est donc en mauvais état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Prade

Référence cadastrale : ZC22

Matériaux

Socle en pierre et brique, croix en pierre

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

La croix se situe à l'entrée d'une propriété, au lieu-dit La Prade, rue des Trois Piliers. Le socle est en pierre et en brique rouge. La croix est pierre, de couleur blanche. L'ensemble est en bon état.

Marssac

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Trois Piliers
Référence cadastrale : ZA16

Matériaux

Murs en pierre et en brique

Inscriptions

/

État de conservation


Mauvais état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une parcelle privée. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture est recouverte de tuiles. L'enduit qui recouvrait les murs est peu à peu en train de s'effriter. Le pigeonnier est donc en mauvais état.

Marssac

Maison



Localisation

Nom de rue : Rue du Meyer
Référence cadastrale : CZ129

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La maison se situe rue du Meyer. Les murs sont en brique rouge et en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en très bon état.



Localisation

Nom de rue : Rue Bernissard
Référence cadastrale : AN155

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

La ferme se situe rue Bernissard. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture est recouverte de tuiles. Un pigeonnier est présent sur la parcelle. L'ensemble est en bon état.

Marssac

Calvaire



Localisation

Nom de rue : Rue Bernissard
Référence cadastrale : AN375

Matériaux

Socle en brique et croix en fer

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe en bord de route, à l'intersection entre la rue Bernissard et la rue du Meyer. Le socle est en brique et la croix est en fer, peinte de couleur blanche. Au centre de la croix, le personnage biblique représenté est la Vierge Marie, les mains jointes, priant. L'ensemble est en bon état.

Marssac

Maison



Localisation

Nom de rue : Rue Saint-Martin
Référence cadastrale : ZB5

Matériaux

Maison en béton

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Cette maison se situe rue Saint-Martin. Elle a été pensée par l'architecte François Martin Lebrun, pour son frère. Constituée de béton, cette maison est l'une des premières à avoir été totalement construite en cette matière. Cette maison est aujourd'hui en bon état.



Localisation

Nom de rue : Rue Saint-Martin
Référence cadastrale : ZB32

Matériaux

Arche en béton

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Cette arche se situe rue Saint-Martin. Constituée entièrement de béton, l'arche a été pensée par l'architecte François Martin Lebrun. Elle fait donc partie des essais effectués par l'architecte afin de parfaire sa technique en matière de construction en béton. L'arche est en bon état.

Marssac

Maison



Localisation

Nom de rue : Rue Saint-Martin
Référence cadastrale : ZB33, ZB34 et ZB35

Matériaux

Maison en pierre et brique rouge

Inscriptions

/

État de conservation



Bon état

Description sommaire

Cette maison se situe au bord de la rivière Tarn. Les murs sont en pierre et brique rouge. La toiture est recouverte de tuiles. La maison a certainement été rénovée, et est en très bon état.

Marssac

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Rue Saint-Martin
Référence cadastrale : ZB36

Matériaux

Pigeonnier en béton

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Ce pigeonnier se situe rue Saint-Martin. Constitué entièrement de béton, le pigeonnier a été pensé par l'architecte François Martin Lebrun. Le pigeonnier fait parti des essais effectués par l'architecte afin de parfaire sa technique en matière de construction en béton. Le pigeonnier a récemment été rénové par l'Ecole des Arts et des Matières d'Albi. Le pigeonnier est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Rue des Lizes

Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle en brique et pierre et croix en fer

Inscriptions

/

État de conservation



Bon état

Description sommaire

La croix se situe en bord de route, rue des Lizes. Le socle est en pierre et brique, la croix est en fer, de couleur noire. L'ensemble est en bon état.

Marssac

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Rue Saint-Barthélémy
Référence cadastrale : AA167

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation

Convenable


Description sommaire


Ce pigeonnier carré se situe sur une propriété privée, rue Saint-Barthélémy. Les murs sont pierre et brique. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est dans un état convenable.

Puygouzon

Les fiches concernent :

- 8 puits
- 5 pigeonniers
- 4 calvaires
- 3 croix
- 2 fermes
- 1 église
- 1 tour médiévale
- 1 château
- 1 maison
- 1 grange





Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Creyssens

Référence cadastrale : ZB573

Matériaux

Murs en pierre et brique.

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le puits se situe en bord de route au lieu-dit Creyssens. Le puits appartient à la commune de Puygouzon. Le puits maçonné est constitué de pierres et de briques. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Le puits est fermé par un petit volet en bois ajouré. L'ensemble est en bon état.

Puygouzon

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Rue des cigales
Référence cadastrale : ZB147

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une parcelle privée, rue des cigales. Les murs sont en pierre et en brique. L'enduit qui recouvre les murs est peu à peu en train de s'effriter. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Rue des cigales

Référence cadastrale : ZB147

Matériaux

Puits en béton et pompe en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais

Description sommaire

Le puits se situe sur une parcelle privée, rue des cigales. Le puits est en béton. La pompe à chapelet est en fer et de couleur blanche. La peinture est quelque peu écaillée. L'ensemble est en mauvais état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Creyssens

Référence cadastrale : ZB158

Matériaux

Socle en pierre et brique, croix en bois.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe non loin de l'église de Creyssens et appartient à la commune de Puygouzon. Le socle est en pierre et en brique rouge. La croix est en bois. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Celui-ci est représenté de couleur blanche. L'ensemble est en assez bon état.



Localisation

Nom de rue : Place Roger Barrus

Référence cadastrale : ZB459

Matériaux

Murs en pierre

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le puits appartient à la commune de Puygouzon et se situe place Roger Barrus, à côté de l'église de Creyssens. Les murs du puits maçonné sont en pierre. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Le puits est fermé par un petit volet en bois. L'ensemble est en bon état.

Puygouzon

Château



Localisation

Nom de rue : Rue des cigales

Référence cadastrale : ZB139

Matériaux

Murs en pierre

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le château se situe sur une parcelle privée, rue des cigales. Les murs sont en pierre. La toiture est recouverte d'ardoises. L'ensemble est en très bon état.



Localisation

Nom de rue : Avenue du Grand Chêne

Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe sur le domaine public, sur un terre plein, avenue du Grand Chêne. Le socle est en pierre et la croix est en fer. Cette dernière est de couleur verte. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Celui-ci est de couleur blanche. L'ensemble est en bon état.

Puygouzon

Eglise



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Creyssens
Référence cadastrale : ZB164

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

L'église de Creyssens appartient à la commune de Puygouzon. Les murs sont en brique et en pierre. La toiture est recouverte de tuiles mais aussi d'ardoises. L'ensemble est en bon état.

Puygouzon

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Avenue des Hirondelles
Référence cadastrale : ZB293

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une parcelle privée, Avenue des Hirondelles. Les murs sont en brique et en pierre. Les murs sont également crépis. Le pigeonnier a très certainement été rénové. L'ensemble est donc en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Coulie

Référence cadastrale : ZC26

Matériaux

Socle en pierre et brique. Croix en fer.

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La croix se situe au bord de la route chemin de Lombers à Saint-Juéry, mais sur une parcelle privée. Le socle est en pierre et brique. La croix est en fer, de couleur verte. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Palafret
Référence cadastrale : ZE112

Matériaux

Socle en béton et croix en bois

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

La croix se situe au lieu-dit Palafret, au bord de la D612. Le socle est en béton et la croix est en bois, peinte en vert. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Mont Salvy
Référence cadastrale : ZH185

Matériaux

Murs en pierre

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits se situe au bord d'une parcelle privée. Les murs du puits maçonné sont en pierre. La toiture en bois est recouverte de tuiles. L'ouverture du puits est fermée par une grille en fer. A l'intérieur du puits une pompe en bois est visible. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Mont Salvy

Référence cadastrale : ZH191

Matériaux

Murs en pierre

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le puits maçonné se situe au milieu d'un champ. Les murs du puits sont en pierre. La toiture en bois est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.

Puygouzon

Maison



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Mont Salvy
Référence cadastrale : ZI20

Matériaux

Murs en pierre et brique rouge

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La maison se situe au coeur du hameau Mont Sslvy. La maison est majotitairement construite en pierre. De la brique rouge est également visible sur la façade. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble a semble t-il été rénové. La maison est en très bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Mont Salvy

Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions

/

État de conservation


Correct

Description sommaire

Le calvaire se situe au sein du hameau Mont Salvy. Le socle est en pierre, mais celui-ci est recouvert de mousse. La croix est en fer, de couleur verte. Le personnage biblique présent au centre de la croix est Jésus crucifié. Ce dernier est de couleur blanche. L'ensemble est dans un état correct.

Puygouzon

Tour médiévale



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Montsalvy
Référence cadastrale : ZI48 et ZI49

Matériaux

Murs en pierre

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Une partie de l'église appartient à un propriétaire privée et une autre partie du bâtiment appartient à la commune de Puygouzon. La chapelle est construite en pierre. Celle-ci est casiment détruite et donc en mauvais état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Vène Haute
Référence cadastrale : ZL158

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le calvaire se situe au coeur du lieu-dit La Vène Haute. Celui-ci appartient à la commune de Puygouzon. Le socle est en pierre, et quelque peu recouvert de mousse. La croix est en fer, de couleur verte. Le personnage biblique représenté au centre de la croix, est Jésus crucifié. Celui-ci est de couleur blanche. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit la Vène Haute
Référence cadastrale : ZL158

Matériaux

Puits en pierre et pompe en fer

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le puits se situe au coeur du lieu-dit la Vène Haute, sur une parcelle appartenant à la commune de Puygouzon. Le puits est en pierre et la pompe est en fer, de couleur verte. L'ensemble est en bon état.

Puygouzon

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Route de Lamillarie
Référence cadastrale : ZM373

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une parcelle privée. Les murs sont en pierre et brique rouge. La toiture en bois est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Avenue de la Borie

Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La croix se situe sur le domaine public, avenue de la Borie. Le socle est en pierre et brique. La croix est en fer, de couleur noire. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Avenue de la Borie
Référence cadastrale : ZM589

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puits se situe Avenue de la Borie, sur une parcelle privée et accolé à une maison d'habitation. Les murs du puits maçonné sont en pierre et brique rouge. Ils sont également recouvert d'un enduit, qui peu à peu s'effrite. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Le puits est fermé par une petite grille de couleur blanche. A l'intérieur nous pouvons voir une pompe en bois.



Localisation

Nom de rue : Avenue de la Borie
Référence cadastrale : ZM189

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Mauvais état

Description sommaire

Le puits se situe sur une parcelle privée, avenue de la Borie. Les murs du puits maçonné sont en pierre et brique. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Le puits est fermé par une grille fine et rouillée. L'ensemble est en mauvais état.

Puygouzon

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Hameau de Puygouzon
Référence cadastrale : ZN211

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une parcelle privée, au hameau de Puygouzon. Les murs sont en pierre et en brique. Les murs sont également crépis. La toiture est recouverte de tuiles. Le pigeonnier a très certainement été rénové. Aujourd'hui accolé à une maison d'habitation, le pigeonnier est peut être habité. L'ensemble est en bon état.

Puygouzon

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Rue del Viel Castel
Référence cadastrale : ZN222

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation


Correct

Description sommaire

Le pigeonnier se situe au bord de la route del Viel Castel, sur une parcelle privée. Les murs sont en pierre et brique. Ils sont également recouvert d'un enduit, qui peu à peu s'effrite. La toiture en bois est recouverte de tuiles. L'ensemble est dans un état correct.

Puygouzon

Grange



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Prat-Grand
Référence cadastrale : ZD58

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Cette grange se situe sur une propriété privée, au bord d'un chemin rural. Les murs sont en pierre et en brique, majoritairement recouvert d'un enduit. La toiture est recouverte de tuiles mais ne semble pas être en bon état. Son état général est mauvais.



Localisation

Nom de rue : Route de Fauch
Référence cadastrale : ZC13

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation



Bon état

Description sommaire

Les murs de la ferme sont en pierre, crépis. La toiture est recouverte de tuiles. La ferme a été rénovée et est donc en bon état.

Préconnaissance

Se référer aux dispositions générales décrivant les prescriptions.



Localisation

Nom de rue : Route de Lamillarié

Référence cadastrale : ZL79

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Les murs de cette ferme sont en pierres et brique. La toiture est recouverte de tuiles. Les volets sont en bois. La ferme est en bon état et toujours en activité.


Préconisation


Se référer aux dispositions générales décrivant les prescriptions.

Puygouzon Labastide Dénat

Les fiches concernent :

- 5 calvaires
- 5 puits
- 4 croix
- 2 pigeonniers
- 2 portes
- 1 église
- 1 corps de ferme
- 1 meule
- 1 pessaie





Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Fontanarié

Référence cadastrale : B249

Matériaux

Socle en granit et croix en fer

Inscriptions

/

État de conservation

Très bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe en bord de route au coeur d'un lieu-dit. Le socle est en granit et la croix est peinte en noir. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est la Vierge Marie, et celle-ci est peinte en blanc. L'ensemble est en très bon état.



Localisation

Nom de rue : Chemin des Chênes
Référence cadastrale : B651

Matériaux

Meule en pierre

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La meule se situe sur une petite étendue d'herbe à une intersection, chemin des chênes. Nous pouvons facilement supposer que la meule a été déplacé ici de manière a décorer les lieux, et que de ce fait se n'était pas son emplacement d'origine. La meule est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Lespiau
Référence cadastrale : B78

Matériaux

Murs en pierre et en brique.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe au centre d'un groupement d'habitation au lieu-dit Lespiau. Les murs sont en pierre et brique. La toiture est recouverte de tuiles. Nous pouvons supposer que le pigeonnier a été rénové et aménagé.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Borie
Référence cadastrale : A713

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe à un croisement, en bord de route au lieu-dit La Borie. Le socle est en pierre. La croix est en fer et de couleur noire. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Le calvaire est entretenu et en bon état.



Localisation

Nom de rue : Chemin du Cap de l'Homme
Référence cadastrale : B761

Matériaux

Les murs sont en pierre et en brique.

Inscriptions

/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Ce corps de ferme est vraisemblablement le plus vieux du village. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture en bois est recouverte de tuiles. La ferme semble être peu à peu rénovée. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Chemin du Cap de l'Homme

Référence cadastrale : B701

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La croix se situe en bord de route, non loin du cimetière. Le socle est en pierre et la croix est en fer, de couleur blanche. Du lierre recouvre peu à peu le socle, mais l'ensemble est bon état et est bien entretenu.



Localisation

Nom de rue : D121

Référence cadastrale : A124

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer.

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe à l'entrée du cimetière du village. Le socle est en pierre et la croix est en fer. Elle est de couleur rouge et le personnage biblique représenté au centre de la croix est la Vierge Marie. Cette dernière est représenté en blanc. Le calvaire est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Dounat

Référence cadastrale : A263

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions

/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le calvaire se situe en bord de route au lieu-dit Dounat. La croix est en fer et peinte de la couleur verte. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Celui-ci est représenté en gris. Au pied de la croix, deux anges, également de couleur gris, sont représentés en train de prier. Le calvaire commence à rouiller. Elle a également été renforcée. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Bourrié
Référence cadastrale : B426

Matériaux

En bois et en fer

Inscriptions

«Pressoir Américain 1897 Marronier Lyon»

État de conservation

Convenable

Description sommaire

Le pressoir se situe sur une propriété privée, dans la cours d'une ferme au lieu-dit La Bourrié. Il est composé de bois et de fer. Il est dans un état convenable.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit la Ramézié
Référence cadastrale : B631

Matériaux

Puits en béton et pompe en fer

Inscriptions

/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

Le puits se situe au sein d'une propriété privée, au lieu-dit La Ramézié. Le puits est en béton. Il est composé d'une pompe à chapelet en fer de couleur verte. La pompe est quelque peu rouillée.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Clauzes
Référence cadastrale : A527

Matériaux

Socle en pierre et en brique. Croix en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

La croix se situe à une intersection sur un chemin de randonnée au lieu-dit Les Clauzes, non loin du bourg et du cimetière. La croix est en fer de couleur verte, et celle-ci commence à rouiller. Le socle est en pierre et brique. L'ensemble est dans un état moyen.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Bouriatte
Référence cadastrale : A460

Matériaux

Puits en pierre et pompe en fer

Inscriptions

/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

Le puits se situe non loin d'un ensemble d'habitations au lieu-dit La Bouriatte. Le puits est en pierre. Il est composé d'une pompe à chapelet en fer, mais celui-ci est rouillé. L'ensemble est dans un état moyen.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Bouriatte

Référence cadastrale : A460

Matériaux

Socle en granit et croix en fer

Inscriptions

/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Le calvaire se situe à un croisement au lieu-dit La Bouriatte. Le socle est en fer et la croix est en fer. Le calvaire est entouré par une armature métallique recouvert par des végétaux. Une des branche de la croix est cassée. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. La croix est de couleur grise. De par son environnement la croix est mise en valeur, mais cette dernière est abimée.



Localisation

Nom de rue : Rue du Château
Référence cadastrale : A78

Matériaux

Puits en béton et pompe en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

Le puits se situe dans un petit jardin privée, qui jouxte la mairie de la commune. Le puits en béton est composé d'une pompe à chapelet de couleur verte. Celle-ci commence à rouiller. Son état est donc moyen.



Localisation

Nom de rue : Labastide
Référence cadastrale : A80

Matériaux

Murs en pierre et en brique.

Inscriptions

/

État de conservation

Mauvais

Description sommaire

Ce pigeonnier circulaire se situe au milieu d'un champ, à l'entrée de la commune. Le pigeonnier est visible depuis la D121. Les murs sont en pierre et en brique. Ils sont également recouverts d'un enduit. Une fissure et un décroûtage du mur est visible à certain endroits. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Le pigeonnier est en mauvais état.



Localisation

Nom de rue : D121

Référence cadastrale : A671

Matériaux

Socle en pierre et croix en bois

Inscriptions

«Soyons unis»

État de conservation

Convenable

Description sommaire

La croix se situe à l'entrée de la commune de Labastide-Dénat par la D612. La croix en bois est peinte en blanc. Une deuxième croix est taillée dans le bois de la première. Le socle est en pierre. L'ensemble est dans un état convenable.



Localisation

Nom de rue : Place de l'église
Référence cadastrale : A58

Matériaux

Puits en pierre et pompe en fer

Inscriptions

/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Le puits se situe dans un jardin privée. Il est composé d'une pompe à chapelet en fer. Le puits est en pierre et commence a être couvert de mousse et la pompe rouille. L'ensemble est donc en mauvais état.



Localisation

Nom de rue : Place de l'église
Référence cadastrale : A65

Matériaux

Eglise en pierre et en brique.

Inscriptions

/

État de conservation

Très bon état

Description sommaire

L'église se situe au coeur du village médiévale. Elle date du 12° siècle. La porte est en bois. Les serrureries sont en fer. Une croix en fer est présente au sommet de l'église. La toiture est recouverte de tuiles. L'église est en très bon état.



Localisation

Nom de rue : Place de l'église
Référence cadastrale : A64

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions

«1844»

État de conservation

Moyen

Description sommaire

La croix se situe dans un petit jardin qui jouxte l'église du village. Le socle est en pierre. La croix est en fer et est de couleur verte et gris métallisée. Découpée au pied de la croix, nous retrouvons la date «1844». La rouille commence à attaquer la croix. L'ensemble est dans un état moyen.



Localisation

Nom de rue : Rue du Château
Référence cadastrale : A78

Matériaux

Porte en bois. Serrurerie en fer.

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Vieille porte en bois, constituant l'entrée du vieux Château du village. Celui-ci se situe dans le centre médiéval du village. La porte est en bois et les serrurerie sont en fer. Le cadre de la porte en pierre est sculpté : deux colonnes sont représentées et le haut du cadre est magnifiquement taillé. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Rue du Château
Référence cadastrale : A70

Matériaux

Porte en bois. Serrurerie en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Vieille porte en bois, constituant l'entrée d'une maison d'habitation. Celle-ci se situe dans le centre médiéval du village. La porte est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Fontanarié
Référence cadastrale : B249

Matériaux

Puits en pierre et pompe en fer.

Inscriptions

/

État de conservation

Mauvais


Description sommaire


Le puits se situe dans un jardin potager privée au lieu-dit La Fontanarié. La circonférence du puits en pierre est important. Il est composé d'une pompe à chapelet en fer qui est rouillée. L'ensemble est en mauvais état.

Rouffiac

Les fiches concernent :

- 13 puits
- 5 croix
- 4 pigeonniers
- 2 statues
- 2 calvaires
- 2 pressoirs
- 1 travail
- 1 église
- 1 pompe publique
- 1 poteau indicateur Michelin
- 1 tour
- 1 lavoir





Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Bourg

Référence cadastrale : B172

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toiture recouverte de tuiles.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le pigeonier se situe sur une parcelle agricole cultivée. Le pigeonier est carré et surélevé grâce à quatre piliers. Les murs sont en pierre et brique. La toiture est en bois et recouverte de tuiles. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Bourg
Référence cadastrale : B178

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toiture recouverte de tuiles.

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe dans le jardin d'une propriété privée. Il est situé non loin d'un champ agricole. L'enduit qui recouvre les pierres qui composent les murs est peu à peu en train de tomber. Les pierres sont ainsi apparentes à certain endroits. Le pigeonnier est en mauvais état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Bourg
Référence cadastrale : B179

Matériaux

Puits en pierre. Toiture en bois recouverte de tuiles.

Inscriptions



/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puits se situe au sein d'un jardin sur une propriété privée, non loin d'un corps de ferme. Le puits est maçonné et couvert. Celui-ci est fermé par un petit volé ajouré. Le puits est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Maussans
Référence cadastrale : B89

Matériaux

Puits en béton et pompe en fer

Inscriptions



/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puits se situe dans le jardin d'une propriété privée. Le puits est composé d'une pompe à chapelet en fer, de couleur verte. Placé au milieu d'une haie, le puits n'est pas mit en valeur. Son état est correct.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Maussans

Référence cadastrale : B90

Matériaux

Puits en pierre et pompe en fer

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits se situe dans un jardin sur une propriété privée. Le puits est composé d'une pompe à chapelet en fer. Celui-ci à l'air d'être toujours en fonctionnement. Le puits est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Maussans
Référence cadastrale : B91

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toiture en bois recouverte de tuiles

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le pigeonier se situe au coeur du lieu-dit Maussans. Le pigeonier est intégré à une maison d'habitation. Le pigeonier a certainement été rénové et aménagé. Il est en pierre et brique. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Lizes

Référence cadastrale :A281

Matériaux

Socle et croix en pierre. Statut en fer.

Inscriptions



/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le calvaire se situe au croisement de deux chemins ruraux. Ces petits chemins champêtres, situés entre des champs, font également offices de sentiers de randonnées. Le socle et la croix sont en pierre, tandis que le personnage biblique représenté au centre de la croix est en fer. Ce dernier représente Jésus crucifié. Le calvaire est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Siège
Référence cadastrale : H502

Matériaux

Murs en pierre et toiture en bois recouverte de tuiles

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puits se situe sur une propriété privée, au milieu d'une haie. Le puits maçonné est couvert. Il est également fermé par un petit volet. Le puits est en bon état. Mais de par son environnement, le puits n'est pas mit en valeur. Il cependant, en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Siège
Référence cadastrale : H502

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La croix se situe en bord de route au lieu-dit La Siège. Le socle est en pierre et la croix est en fer, de couleur verte. Le socle est bas et a quelque peu recouvert de mousse. La croix est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Caussats

Référence cadastrale : G85

Matériaux

Pierre et lave émaillée

Inscriptions

«Tarn. Poteau Michelin

Vo


Carlus <- 4 km»

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le poteau indicateur Michelin se trouve à une intersection au lieu-dit Les Caussats. Il est en pierre et en lave émaillée. Sur celui-ci on peut lire «Tarn. Poteau Michelin - Vo - Carlus <- 4 km». Son état est correct.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Cussacs

Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions



/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

La croix se situe en bord de route. Le socle est en pierre et la croix est en fer, peinte en vert. La croix est dans un état moyen.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Néraille
Référence cadastrale : E245 et E246

Matériaux

Pierre, bois et tuiles.

Inscriptions

/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

L'ensemble est composé d'un puits et d'un lavoir. Le puits alimentait certainement le lavoir en eau que l'on retrouve juste en dessous de celui-ci. Le puits est maçonné et couvert. Il est également fermé par une grille en fer. Le lavoir est en pierre. L'ensemble est dans un état moyen. Des travaux de soutènement sont actuellement en train d'être réalisés.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Gauzide
Référence cadastrale : E330

Matériaux

Murs en pierre et en brique. Toiture recouverte de tuiles.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puits maçonné se situe au milieu d'un champ privé, au lieu-dit La Gauzide. Celui-ci est couvert et fermé par un volet. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Pélègne

Référence cadastrale : F195

Matériaux

Murs en pierre et en brique. Toiture en bois recouverte de tuiles. Pompe en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

Puits maçonné en pierre et couvert. Le puits se situe au centre d'un lieu-dit au milieu des maisons d'habitation. Le puits est composé d'une pompe à chapelet en fer, mais celui-ci est rouillé. La toiture du puits est recouverte par des végétaux. Un cadran solaire est également présent sur la partie supérieur du puits. L'ensemble est dans un état convenable.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Pélègne
Référence cadastrale : E229

Matériaux

Socle en brique. Croix en fer.

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe en bord de route au lieu-dit La Pélègne. Le socle est en brique. Le calvaire est en fer et est peint de couleur blanche. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Lou Gachou

Référence cadastrale : E180

Matériaux

Puits en pierre et pompe en fer.

Inscriptions



/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

Le puits se situe au milieu d'un champ au lieu-dit Lou Gachou. Le puits est en pierre et est composé d'une pompe à chapelet en fer, mais celui-ci est en train de rouiller. L'ensemble est dans un état moyen.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Philip Blanc
Référence cadastrale : F229

Matériaux

Puits en pierre et pompe en fer

Inscriptions



/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

Le puits se situe dans le jardin d'une propriété privée. Le puits est composé d'une pompe à chapelet en fer, mais celui-ci commence à rouiller. Le puits est peu à peu couvert de mousse. L'ensemble est dans un état moyen.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Philip Blanc
Référence cadastrale : F253

Matériaux

Socle en pierre et brique. Croix en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

La croix se situe à une intersection au lieu-dit Philip Blanc. La croix est en fer et est peinte en vert. L'ensemble est en bon état. Un renforcement en fer a été placé le long du pied de la croix afin de favoriser son maintien. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Philip Blanc
Référence cadastrale : F249

Matériaux

Bois et fer

Inscriptions


/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

Le pressoir est exposé au bord d'une route sur une étendue d'herbe, non loin d'une habitation. Il est en bois et fer. Il est dans un état moyen.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Lasserre

Référence cadastrale : F212

Matériaux

Socle en pierre et brique. Croix en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La croix se situe au bord d'une route au lieu-dit Lasserre. La croix est en fer et est peinte en vert. Le socle est en pierre et brique. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Puech-Carles

Référence cadastrale : D108

Matériaux

Murs en pierre et en brique. Toiture en bois recouverte de tuiles.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Puits maçonné en pierre et couvert. Le puits se situe dans le jardin d'une propriété privée. Le puits est fermé par une grille peinte en blanc. Le puits est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Puech-Carles
Référence cadastrale : D107

Matériaux

Murs en pierre et en brique. Toiture en bois recouverte de tuiles.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Puits maçonné en pierre et couvert. Le puits se situe dans le jardin d'une propriété privée. Le puits est fermé par une grille peinte en blanc. Le puits est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Bourg de Rouffiac

Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle et statue en pierre

Inscriptions


«N.D de Rouffiac Protégez nous 1958 Bezard»

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La statue se situe sur une place, à l'arrière de l'église Saint-Martin de Rouffiac. Le socle et la statue sont en pierre. La statue est dirigée vers la route. Le personnage représenté est la Notre Dame de Rouffiac. Cette dernière est représentée en train de prier. Une inscription est lisible sur le socle «N.D de Rouffiac Protégez nous 1958 Bezard». L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Bourg de Rouffiac
Référence cadastrale : H209

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toiture recouverte de tuiles

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

L'église Saint-Martin a été construite à la fin du 17^e siècle. Elle abrite une sculpture de petite taille, classée aux monuments historiques. L'église est déjà classée comme «Bâtiment remarquable».



Localisation

Nom de rue : Bourg de Rouffiac

Référence cadastrale : H210

Matériaux

Bois et fer

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le travail se situe dans le centre du village, à côté de l'église. Le travail est recouvert par une toiture en bois et brique, recouvert de tuiles. Le travail est exposé dans le village. Nous pouvons retrouver une pancarte explicative sur un des pilier de la toiture.



Localisation

Nom de rue : Bourg de Rouffiac
Référence cadastrale : H207

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toiture recouverte de tuiles.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Cette tour circulaire est le dernier vestige du château du village. Durant le 19^e siècle cette tour a été transformé et rattaché à la nouvelle école du village. En 2012, la tour est entièrement restaurée, laissant apparaître les pierres. La tour est donc en bon état.



Localisation

Nom de rue : Bourg de Rouffiac

Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La croix se situe entre l'église et la Mairie. La croix est en fer et est peinte en noire. Le socle est en pierre. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : La Bourdie
Référence cadastrale : A588

Matériaux

Murs en pierre et en brique. Toiture recouverte de tuiles.

Inscriptions


/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

Le pigeonnier jouxte un corps de ferme situé au centre du village. Les murs perdent peut à peu son enduit, et les pierres deviennent ainsi apparentes. La toiture est en bois et recouverte de tuiles. Le pigeonnier est dans un état moyen.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Cavasie
Référence cadastrale : D247

Matériaux

Puits en pierre et arceaux en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits se situe dans le jardin d'une propriété privée. C'est un puits maçonné en pierre, surmonté par des arceaux en fer. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Bourg de Rouffiac

Référence cadastrale : H466

Matériaux

Fonte

Inscriptions


/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

La pompe se situe dans le centre de Rouffiac, non loin d'un jardin public. La pompe est en fonte, de couleur verte et est toujours en fonctionnement. Elle est dans un état convenable.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Gaurèle

Référence cadastrale : A16

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toiture en bois recouverte de tuiles.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Ce lavoir est composé de pierre. Il est couvert par une toiture en bois, recouverte de tuiles. Il se situe en bord de route non loin du cours d'eau Lavergne. Le lavoir est composé de deux bacs. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Bourg de Rouffiac
Référence cadastrale : H466

Matériaux

Socle et statut en pierre

Inscriptions

Sur la statue : «S. DELERIS»


Sur le socle : «Fruits de la terre et du travail de l'homme. Sculpture de Serge Déléris. été 2001»

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La statue se situe dans un jardin public dans le bourg de Rouffiac. Celle-ci représente une main, renfermant une grappe de raisin et un épi de blé. La sculpture a été taillée par Serge Déléris en 2001. La statue et le socle sur laquelle elle repose sont en pierre.



Localisation

Nom de rue : La Bourdie
Référence cadastrale : H466

Matériaux

Bois et fer

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le pressoir est exposé au bord d'une route au centre du village. Il est en bois et en fer. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : La Bourdie
Référence cadastrale : H454

Matériaux

Puits en pierre et pompe en fer

Inscriptions

/

État de conservation

Moyen


Description sommaire


Le puits se situe sur une propriété privée, dans le centre du village. Le puits maçonné est en pierre et est couvert. Il est composé d'une pompe à chapelet en fer mais celui-ci est en train de rouiller. L'état est donc moyen.

Saint-Juéry

Les fiches concernent :

- 5 puits
- 3 pigeonniers
- 3 maisons
- 3 calvaires
- 2 croix
- 2 lavoirs
- 1 panneau indicateur
- 1 four
- 1 castrum
- 1 tour
- 1 usine
- 1 ferme





Localisation

Nom de rue : Chemin de Peyrounes
Référence cadastrale : AD29

Matériaux

Murs en pierre et brique.

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une propriété privée. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Chemin de l'Albaret
Référence cadastrale : AD132

Matériaux

Puits en béton et pompe en fer

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puits se situe sur une propriété privée. Le puits est en béton. Une pompe à chapelet en fer et de couleur blanche est présente sur le puits. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Rue de la République
Référence cadastrale : AI59

Matériaux

Puits en pierre

Inscriptions



/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le puits maçonné se situe sur une parcelle privée. Les murs sont en pierre. Le puits est recouvert par une petite toiture en bois, recouverte de tuiles. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Saut du Tarn
Référence cadastrale : AK124

Matériaux
/

Inscriptions
/


État de conservation
Bon état

Description sommaire

La centrale hydroélectrique a été construite en 1897 au cœur d'un site métallurgique de près de 20 hectares. La centrale est alors mise en service pour éclairer l'usine et à partir de 1902, elle fournissait également les énergies mécanique et thermique. L'édifice est classé aux monuments historiques depuis 1996.

Saint-Juéry

Castrum



Localisation

Nom de rue : A1337

Référence cadastrale : Place de l'église

Matériaux

Castum en pierre

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Anciennement fortifié, le castrum définit le coeur du village ancien. On y trouve les vestiges du château. Le castrum est donc constitué de pierres. Un croix a été gravé au dessus de la clef du claveaux. L'ensemble est en bon état et appartient à l'office publique de l'habitat du Tarn.



Localisation

Nom de rue : Place Saint-Georges

Référence cadastrale : A1177

Matériaux

Lavoir en pierre

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le lavoir se situe Place Saint-Georges et appartient à la commune de Saint-Juéry. Constitué de pierres, plusieurs bacs ont été construits. Une toiture a été construite assez récemment semble-t-il. Le lavoir est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Chemin de Rousset
Référence cadastrale : AL154

Matériaux

Maison en pierre et brique

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

La maison se situe chemin de Rousset. Constitué de pierres et de briques, la maison a semble t'il été rénové. Cependant, l'enduit qui recouvrait les façades, se désagrège. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Cap Long

Référence cadastrale : AN155

Matériaux

Maison en pierre

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La maison en pierre se situe sur une parcelle privée au lieu-dit Cap-Long. Au centre de celle-ci on peut observer un pigeonnier qui a été intégré à la maison. L'ensemble est actuellement en train d'être rénové, et est en bon état.



Localisation

Nom de rue :
Référence cadastrale :

Matériaux

Socle en brique rouge et pierre. Croix en fer.

Inscriptions


«Souvenir de la mission 1865 et concilé oecumenique 1869»

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le calvaire se situe en bord de route, à l'intersection entre la route de Cunac et le chemin du Port. Le socle est en brique rouge et en pierre. La croix est en fer. Celle-ci est actuellement en train de rouiller. Le personnage biblique représent au centre de la croix est Jésus crucifié.



Localisation

Nom de rue : Côte del Castel
Référence cadastrale : AO171

Matériaux

Murs en pierre

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La Tour du château, inscrite aux monuments historique depuis 1954, se trouve aux Avalats. La Tour est constitué de pierres et la toiture est recouverte d'ardoise. La tour est en parfaite état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Masse
Référence cadastrale : C1356 et C1357

Matériaux

Maison en pierre.

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Cette maison en pierre se situe au lieu-dit Masse. Constituée de pierres, la toiture est recouverte de tuiles. Un pigeonnier est également présent sur la propriété. Celui-ci est constitué de pierres et de briques. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Auxillou

Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer.

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

La croix se situe au bord de la route menant au lieu-dit Auxillou. Le socle est en pierre et la croix est en fer. Cette dernière est de couleur verte. L'ensemble n'est pas en bon état. Le socle est peu à peu recouvert de mousse, tandis que la croix, quelque peu rouillée, a été décelée et penche du côté gauche.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Conte
Référence cadastrale : C981

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions

/

État de conservation



Correct

Description sommaire

Le calvaire se situe au bord de la route à l'entrée du lieu-dit Conte. Le socle est en pierre, recouvert de mousse. Et la croix est en fer, de couleur noire. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Celle-ci est en bon état. L'ensemble est donc dans un état correct.

Saint-Juéry

Pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Les Boyères
Référence cadastrale : C542

Matériaux

Murs en pierre

Inscriptions


/

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une parcelle agricole. Les murs sont en pierre et la toiture est recouverte de tuiles. Les murs sont fissurés. L'ensemble est en mauvais état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Palatie

Référence cadastrale : AN53

Matériaux

Lavoir en pierre

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Le lavoir se situe sur une parcelle agricole privée au lieu-dit La Palatie. Le lavoir est constitué de pierres. L'ensemble est dans un état correct.



Localisation

Nom de rue : Route de Villefranche

Référence cadastrale : /

Matériaux

Murs en brique rouge

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits se situe au bord de la route de Villefranche, non-loin du centre ancien. Le four est constitué de briques rouges. Un petit volet en bois ferme le four. Ce dernier est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Place du Griffoul
Référence cadastrale : AM54

Matériaux

Pigeonnier en pierre et brique

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une propriété privée, au coeur de Saint-Juéry le Haut., Place de Griffoul. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Place du Griffoul

Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle en brique et croix en pierre

Inscriptions

/

État de conservation


Mauvais état

Description sommaire

La croix se situe Place du Griffoul, au coeur du vieux Saint-Juéry. Le socle est en brique rouge et en pierre. La croix est également en pierre. L'ensemble est peu à peu recouvert de mousse et donc en mauvais état.

Saint-Juéry

Calvaire



Localisation

Nom de rue : Place Saint-Georges

Référence cadastrale : /

Matériaux

Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions


«Mission 1879»

État de conservation

Mauvais état

Description sommaire

Le calvaire se situe Place Saint-George, au coeur du vieux Saint-Juéry. Le socle est en pierre. Sur celui-ci, l'inscription «Mission 1879» a été gravé. La croix est en fer et de couleur verte. Le personnage biblique représenté au centre de la croix et de couleur blanche est Jésus crucifié. Cependant la croix est actuellement en train de rouiller.



Localisation

Nom de rue : Place de la Mairie

Référence cadastrale : AI128

Matériaux

Puits en pierre

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits se situe à côté de la mairie, Place de la mairie. Le puits est en pierre, et la pompe est en fer. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Avenue Jean Jaurès
Référence cadastrale : AI275

Matériaux

Lave émaillée

Inscriptions


«Tarn-Plaque Michelin-Tarn
Gc 69
Monplaisir
<- 3»

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le panneau indicateur se situe sur la façade d'une maison, donnant sur l'avenue Jean Jaurès. Celle-ci est en lave émaillée, et indique la direction à suivre pour se rendre à Monplaisir. La plaque Michelin est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Rue des Oeillets
Référence cadastrale : AT248

Matériaux

Puits en pierre

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits se situe dans le jardin d'une propriété privée. Le puits est en pierre. Le puits est surmonté d'une toiture en bois, recouverte de tuiles. Le puits est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Rue Paul Eluard
Référence cadastrale : AV83

Matériaux

Puits en pierre et brique

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits se situe dans le jardin d'une propriété privée. Le puits est en pierre et brique. Le puits est surmonté d'une toiture en bois, peinte en bleu recouverte de tuiles. Le puits est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Rue du Puech Gaillard
Référence cadastrale : AE170

Matériaux

Multiple matériaux

Inscriptions


/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Hangar industriel de la scierie de « Vergne » du milieu du XIX^e siècle situé en centre ville à proximité de la gare. L'éventuel aménagement de ce secteur est soumis à orientation d'aménagement et de programmation.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Conte
Référence cadastrale : C391

Matériaux

Murs en brique rouge

Inscriptions

/

État de conservation

Moyen


Description sommaire


Bâtisse remarquable de la fin du XIX^es. Les murs sont en colombages, brique rouge et la toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble n'est pas particulièrement en bon état, le torchis s'effrite et tombe des murs.

Saliès

Les fiches concernent :

- 2 puits
- 2 croix
- 2 calvaires
- 2 pigeonniers
- 1 maison
- 1 château
- 1 caveau
- 1 ferme





Localisation

Nom de rue : lieu-dit Château-Bas
Référence cadastrale : A454

Matériaux

Murs en pierre et brique.

Inscriptions

/

État de conservation

Correct

Description sommaire

Ce corps de ferme se situe au lieu-dit Château-Bas. Les murs sont en pierre et en brique. Un four est également présent sur la parcelle privée. L'ensemble est dans un bon état.



Localisation

Nom de rue : Rue du Coustou
Référence cadastrale : A272

Matériaux

Pierre

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Présent au cimetière du village, le caveau réunit la sépulture de plusieurs membres de la famille Aragon. Famille noble de Saliès, le caveau est encerclé par quatre cyprès à chaque coin.



Localisation

Nom de rue : Rue du Coustou
Référence cadastrale : A277

Matériaux

Socle en pierre et en brique. Croix en pierre

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La croix se situe à l'entrée de l'église du village, rue du Coustou. Le socle est en pierre et en brique. La croix est en pierre. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Château
Référence cadastrale : A460

Matériaux

Socle en béton et en brique. Croix en fer.

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe à un croisement, au lieu-dit le Château. La croix appartient aux propriétaires du château. Le socle est en pierre et en brique. La croix est en fer, de couleur rouge/orangé. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Celui-ci est peint en blanc. L'ensemble est dans un bon état.



Localisation

Nom de rue : Rue du Petit Bois
Référence cadastrale : A436

Matériaux

Murs en pierre et brique

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Cette maison en pierre est rénové. Un pigeonnier était présent sur la parcelle et a été rénové. L'ensemble est en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est rénové et en bon état.



Localisation

Nom de rue : Au lieu-dit Las Tronqués
Référence cadastrale : A101

Matériaux

Le socle et la croix en pierre

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

La pierre se situe à un croisement au lieu-dit Las Tronqués. La croix et le socle sont en pierre. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Mareye
Référence cadastrale : B5

Matériaux

Mur en pierre - Toit en tuile

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier est accolé à une maison d'habitation. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture est recouverte de tuiles. Nous pouvons supposer que le pigeonnier a été rénové et est certainement aménagé.



Localisation

Nom de rue : Chemin des Mondets
Référence cadastrale : B240

Matériaux

Mur en pierre et brique, toit en tuiles

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits est présent au bord de la route, chemin des Mondets. Les murs du puits maçonné sont en pierre et brique. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Le puits est fermé par une grille en fer. Le puits est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Chemin des Mondets
Référence cadastrale : B675

Matériaux

Socle en béton. Croix en fer

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le calvaire se situe sur une propriété privée, chemin des Mondets. Le socle est en béton et la croix est en fer. Celle-ci est composée d'élément décoratif, tel que du lierre. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié.



Localisation

Nom de rue : Chemin des Mondets
Référence cadastrale : B765

Matériaux

Mur en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le puits est présent au bord de la route, chemin des Mondets. Les murs du puits maçonné sont en pierre et brique. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Le puits est en bon état.



Localisation

Nom de rue : La Mareye
Référence cadastrale : B209

Matériaux

Mur en pierre et en brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Le pigeonnier se situe sur une parcelle privée, au lieu-dit La Mareye. Les murs sont en pierre et brique. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Les murs sont recouverts d'enduit. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Le Château
Référence cadastrale : A108

Matériaux

Murs en pierre et en brique. Toit en tuile.

Inscriptions

/

État de conservation

Bon état


Description sommaire



Le Château d'Aragon se situe au coeur de la commune. Constitué de plusieurs bâtiments, le château est en parfait état. Le Château est utilisé à des fins de gîtes, de location de salles et d'habitat. Le domaine est entouré de boisement.

Terressac

Les fiches concernent :

- 3 pigeonniers
- 2 maisons
- 2 maisons et pigeonniers
- 1 chapelle
- 1 fontaine
- 1 château





Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Sabatayrenc
Référence cadastrale : AW4

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions



/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Ce château en pierre et brique se situe au lieu-dit La Sabatayrenc. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Le Sabatayrenc
Référence cadastrale : AW19

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions


/

État de conservation

Moyen

Description sommaire

Ce pigeonnier carré se situe au milieu d'un champ agricole non loin du lieu-dit La Sabatayrenc. Les murs sont en pierre et brique. L'enduit qui les recouvrait est peu à peu en train de s'effriter. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est dans un état moyen.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Clairefont

Référence cadastrale : AS7

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Cette maison de caractère se situe au nord de la commune de Terssac, à proximité de la rivière Tarn, au lieu-dit Clairefont. Les murs sont en pierre et brique, la toiture recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.

Terssac

Maison et pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Chemin de Clairefont
Référence cadastrale : AA2

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions


/

État de conservation

Convenable

Description sommaire

Cette maison se situe au bord du chemin de Clairefont. Les murs sont en pierre et brique rouge. La toiture est recouverte de tuile. Un pigeonnier est également présent sur cette propriété privée. L'ensemble est dans un état convenable.



Localisation

Nom de rue : Rue de la mairie
Référence cadastrale : AA59

Matériaux

Murs en brique. Toit en tuile

Inscriptions

/

État de conservation


Bon état

Description sommaire

Ce pigeonnier est accolé à une maison d'habitation, rue de la mairie. Les murs sont en brique et crépis. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est dans un état de conservation correct.

Terssac

Maison et pigeonnier



Localisation

Nom de rue : Avenue de la Martelle

Référence cadastrale : AM82

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions



/

État de conservation

Convenable

Description sommaire

Cette maison de caractère se situe avenue de la Martelle. Les murs sont en pierre et brique, et la toiture est recouverte de tuiles. Un pigeonnier est également présent sur cette parcelle privée. L'ensemble est dans un état convenable.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit La Molarge

Référence cadastrale : AM106

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Cette maison se situe au nord de la commune de Terssac. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Centre bourg
Référence cadastrale : AC251

Matériaux

Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions


/

État de conservation

Bon état

Description sommaire

Ce pigeonnier est au coeur du centre-bourg et appartient à la commune. Les murs sont en brique et pierre. La toiture est recouverte de tuiles. L'ensemble est en bon état.



Localisation

Nom de rue : Lieu-dit Clos d'Armand
Référence cadastrale : AL8

Matériaux

Murs en brique

Inscriptions


/

État de conservation

Convenable

Description sommaire

Cette chapelle se situe au bord d'une route, non loin du lieu-dit Clos d'Armand. Les murs sont en brique et la toiture est recouverte de tuile noire. L'ensemble est dans un état convenable.



Localisation

Nom de rue : Chemin de Jean Thomas
Référence cadastrale : DK185

Matériaux

Pierre

Inscriptions

/

État de conservation

Convenable

Description sommaire

La fontaine se situe sur une propriété privée au chemin de Jean Thomas. La fontaine est en pierre et semble être en bon état.