

### → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

### → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



### → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

# Informations concernant les Points d'eau incendie situés à BANNAY

BANNA BANNAY


## Hydrants

**Légende**

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anor
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans probl

| Commune | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse           | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Ano<br>malie | Débits m3h |      | Pression<br>Statique | Anomalies | Observations                       |
|---------|----|--------|---------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|--------|-------|---------------|------------|------|----------------------|-----------|------------------------------------|
|         |    |        |               |                          |                   |            |            |        |       |               | A 1 bar    | Maxi |                      |           |                                    |
| BANNAY  | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 8 RUE PRINCIPALE  | 901865.56  | 2466390.42 | ○      | ✓     | ✓             | 50         | 62   | 6,4                  |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| BANNAY  | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 16 RUE PRINCIPALE | 901730.04  | 2466543.68 | ○      | ✓     | ✓             | 50         | 61   | 7,0                  |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| BANNAY  | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 40 RUE PRINCIPALE | 901637.97  | 2466662.47 | ○      | ✓     | ✓             | 54         | 68   | 6,2                  |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| BANNAY  | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 46 RUE PRINCIPALE | 901547.15  | 2466758.58 | ○      | ✓     | ✓             | 50         | 71   | 6,0                  |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |

Position des points d'eau incendie - Commune de BANNAY



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune, cependant la bouche à incendie située chemin de la carrière présente un déficit de débit. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à BERVILLER EN MOSELLE


## BERLE BERVILLER EN MOSELLE

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

| Commune               | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                    | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                            | Observations                       |
|-----------------------|----|--------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                       |    |        |               |                          |                                            |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                      |                                    |
| BERVILLE R EN MOSELLE | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 42 RUE DE MERTEN                           | 913526.99  | 2483197    | ○      | ✓     | ✗         | 55         | 69   | 3,2               | Manœuvre difficile<br>Pas de vidange | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BERVILLE R EN MOSELLE | 2  | BI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | CHEMIN DE LA CARRIERE, angle rue de merten | 913751.97  | 2483300.05 | □      | ✗     | ✗         | 41         | 71   | 1,6               | Débit à 1 bar d'une BI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BERVILLE R EN MOSELLE | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE PRINCIPALE, Derrière l'église parking  | 913861.01  | 2483436.66 | ○      | ✓     | ✓         | 77         | 106  | 2,2               |                                      | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BERVILLE R EN MOSELLE | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 1 RUE PRINCIPALE, Place Saint Rémi         | 914015.8   | 2483540.86 | ○      | ✓     | ✓         | 94         | 132  | 2,2               |                                      | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BERVILLE R EN MOSELLE | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE PRINCIPALE, Chemin de la Grotte        | 913913.19  | 2483581.39 | ○      | ✓     | ✓         | 88         | 107  | 2,5               |                                      | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BERVILLE R EN MOSELLE | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 7 RUE DE VILLING, en face du 7             | 913604.66  | 2483551.93 | ○      | ✓     | ✓         | 57         | 70   | 3,1               |                                      | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BERVILLE R EN MOSELLE | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 24 RUE DE VILLING, Angle rue du Soleil     | 913352.62  | 2483575.94 | ○      | ✓     | ✓         | 64         | 80   | 3,8               |                                      | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BERVILLE R EN MOSELLE | 8  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 6 IMPASSE DES VIOLETTES                    | 913325.31  | 2483678.32 | ○      | ✓     | ✗         | 69         | 81   | 3,4               | Manœuvre difficile                   | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BERVILLE R EN MOSELLE | 9  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 17 RUE DE LA FONTAINE                      | 913678.49  | 2483380.81 | ○      | ✓     | ✓         | 90         | 114  | 3,0               |                                      | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BERVILLE R EN MOSELLE | 11 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 7 RUE DES ROSES                            | 913310.74  | 2483793.24 | ○      | ✓     | ✓         | 52         | 70   | 3,0               |                                      | Contrôle technique du SDIS en 2017 |



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP de la commune est suffisant. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à BETTANGE


BETTA BETTANGE

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- En service
- Non conforme en service
- Avec anomalies
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non autorisée
- Problématique

| Commune  | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse               | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies | Observations                                                                                  |
|----------|----|--------|---------------|--------------------------|-----------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |    |        |               |                          |                       |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |           |                                                                                               |
| BETTANGE | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 11 RUE DE LA TUILERIE | 902222.05  | 2478958.99 |        |       |           | 100        | 120  | 12,0              |           | NON MESURE A LA DEMANDE SEE<br>ATTENTION HAUTE PRESSION<br>Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| BETTANGE | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 23 RUE DE LA TUILERIE | 902009.69  | 2478939.76 |        |       |           | 100        | 120  | 12,0              |           | NON MESURE A LA DEMANDE SEE<br>ATTENTION HAUTE PRESSION<br>Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| BETTANGE | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 28 RUE DE LA NIED     | 901780.46  | 2478792.1  |        |       |           | 120        | 137  | 4,0               |           | Contrôle technique du SDIS en 2018                                                            |
| BETTANGE | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 1 RUE DE L'ORME       | 901904.67  | 2479151.63 |        |       |           | 100        | 120  | 12,0              |           | NON MESURE A LA DEMANDE SEE<br>ATTENTION HAUTE PRESSION<br>Contrôle technique du SDIS en 2018 |



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est insuffisant dans la commune, cependant un point d'aspiration est identifié rue principale (pont de la Nied Allemande) et viendra compléter les débits des bornes à incendie. Le réseau AEP communal nécessiterait d'être renforcé. (Voir documents ci-joints)

Un aménagement au milieu du pont sur le garde-corps faciliterait la mise en place de l'aspiration des engins de secours dans la Nied. (Voir fiche technique)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à BIONVILLE SUR NIED

## BIONI BIONVILLE SUR NIED

## Hydrants

| Commune            | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                                         | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                                                                                                                   | Observations                       |
|--------------------|----|--------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                    |    |        |               |                          |                                                                                 |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                                                                                                                             |                                    |
| BIONVILLE SUR NIED | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C MORLANGE<br>RUE DU MOULIN, Vers le Moulin                                   | 902308.14  | 2464138.48 | ○      | ✗     | ✗         | 35         | 58   | 2,0               | Débit à 1 bar d'un PI 100 < 50 m3/h                                                                                                                         | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BIONVILLE SUR NIED | 2  | PI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C MORLANGE<br>7 RUE PRINCIPALE, Lavoir / Salle des Fêtes                      | 902493.39  | 2464264.16 | ○      | ✓     | ✗         | 32         | 47   | 2,2               | Manœuvre difficile<br>Fuite(s) au racc.(s) ou au carré de man.<br>Manœuvre difficile car proche mur                                                         | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BIONVILLE SUR NIED | 3  | PI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C MORLANGE<br>7 RUE PRINCIPALE                                                | 902617.13  | 2464343.53 | ○      | ✗     | ✗         | 27         | 46   | 2,0               | Socle détérioré<br>RAS                                                                                                                                      | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BIONVILLE SUR NIED | 4  | PI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C MORLANGE<br>95 RUE PRINCIPALE, Face église                                  | 902618.38  | 2464159.14 | ○      | ✗     | ✗         | 21         | 38   | 2,0               | Fuite(s) au racc.(s) ou au carré de man.<br>fuite raccord 45                                                                                                | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BIONVILLE SUR NIED | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C MORLANGE<br>2 LOTISSEMENT LA CHARMILLE, Face aux boîtes                     | 902408.38  | 2464487.26 | ○      | ✗     | ✗         | 23         | 58   | 2,0               | Manœuvre difficile<br>Fuite(s) au racc.(s) ou au carré de man.<br>Débit à 1 bar d'un PI 100 < 50 m3/h<br>fuite raccord 110<br>manœuvre difficile proche mur | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BIONVILLE SUR NIED | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C MORLANGE<br>ROUTE DE BOULAY, 500 m après panneau<br>Bionville vers Morlange | 902224.61  | 2464665.97 | ○      | ✗     | ✗         | 53         | 72   | 2,5               | Fuite(s) au racc.(s) ou au carré de man.<br>fuite raccord 70                                                                                                | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BIONVILLE SUR NIED | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C MORLANGE<br>39 ROUTE DE BOULAY, 1m après le panneau de<br>Morlange          | 902059.63  | 2465763.64 | ○      | ✗     | ✗         | 66         | 97   | 2,0               | Fuite(s) au racc.(s) ou au carré de man.<br>fuite raccord 110                                                                                               | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BIONVILLE SUR NIED | 8  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C MORLANGE<br>ROUTE DE BOULAY, 100 m avant le panneau<br>Morlange             | 902042.12  | 2465370.37 | ○      | ✗     | ✗         | 55         | 74   | 2,0               | Fuite(s) au racc.(s) ou au carré de man.<br>fuite 110                                                                                                       | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BIONVILLE SUR NIED | 9  | PI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C MORLANGE<br>RUE DU LAVOIR (MORLANGE), Face à la Ferme                       | 902116.61  | 2465906.15 | ○      | ✓     | ✗         | 35         | 58   | 2,0               | Fuite(s) au racc.(s) ou au carré de man.<br>Capot d'un poteau cassé ou manquant<br>fuite 70                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

## Réserves

| N° INSEE | N° | Type | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                                                 | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Volume m3 | Lig. Asp. | Observations                       |
|----------|----|------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
|          |    |      |               |                          |                                                                                         |            |            |        |       |           |           |           |                                    |
| BIONI    | 10 | PN   | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C MORLANGE<br>RUE DU CHATEAU, Face à la rue du Château                                | 902431.15  | 2464255.66 | ○      | ✓     | ✗         | 120       | Inconnu   | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BIONI    | 11 | PAR  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C MORLANGE<br>Rue RUE DU LAVOIR (MORLANGE), 100 m après<br>la rue du Nessing à gauche | 902220.1   | 2465681.62 | ○      | ✓     | ✓         | 120       | Inconnu   | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service


## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à BIONVILLE SUR NIED


## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

| Commune            | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                        | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Ano<br>malie | Débits m3h |      | Pression<br>Statique | Anomalies                                                                                                                                                                                                                               | Observations                       |
|--------------------|----|--------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|---------------|------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                    |    |        |               |                          |                                                                |            |            |        |       |               | A 1 bar    | Maxi |                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| BIONVILLE SUR NIED | 12 | PI 150 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C MORLANGE<br>LOTIS. LE CHAMPS DE PIERRE (MORLANGE),<br>Haut | 902240.41  | 2465524.39 |        |       |               | 0          | 44   | 0,0                  | Fuite(s) au racc.(s) ou au carré de man.<br>P.E.I non utilisable par toute saison<br>Débit à 1 bar d'un PI2 < 110 m3/H<br>Débit à 1 bar d'un P 150 < 15m3/H<br>Numérotation du PEI absente ou erronée<br>fuite 70                       | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BIONVILLE SUR NIED | 13 | PI 150 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C MORLANGE<br>LOTIS. LE CHAMPS DE PIERRE (MORLANGE),<br>Bas  | 902229.9   | 2465426.42 |        |       |               | 0          | 13   | 0,4                  | Manœuvre difficile<br>Fuite(s) au racc.(s) ou au carré de man.<br>P.E.I non utilisable par toute saison<br>Débit à 1 bar d'un PI2 < 110 m3/H<br>Débit à 1 bar d'un P 150 < 15m3/H<br>Numérotation du PEI absente ou erronée<br>fuite 70 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |





## Document Technique

FICHE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D'UN GUICHET POUR  
L'ASPIRATION (PLAN D'EAU, COURS D'EAU, RESERVE ARTIFICIELLE, POINT DE  
PUISAGE)

### Caractéristiques techniques

#### Points à respecter :

- ✓ géométrie de mise en aspiration L et H.
- ✓ signalisation,
- ✓ sécurité,
- ✓ aménagements
- ✓ Propreté / entretien



### Aménagements

- Aire d'aspiration pour l'engin pompe
- Profondeur d'aspiration  $\geq 80$  cm
- Hauteur H entre le point d'aspiration et le niveau d'eau le plus bas  $\leq 5,5$  m
- Distance L « crépine – engin »  $\leq 8$  m
- Trappe 35 cm x 40 cm – couleur bleu (RAL 5012 ou 5015)
- Accessible aux engins en tout temps et toutes circonstances

### Critères de performances

Fournir en toutes saisons, 120 m<sup>3</sup> minimum en 2 heures en un point déterminé et dédié à cet usage unique  
(exemple : cours d'eau longeant, canal).

### Implantation



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à BOULAY

## BOUAY BOULAY-MOSELLE

## Hydrants

Légende

|                 |  |                 |  |                |  |                          |
|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|--------------------------|
| * Etat          |  | -Indisponible   |  | -En service    |  | -Non conforme en service |
| * Anomalie      |  | -Avec anomalies |  | -Sans anomalie |  |                          |
| * Accès         |  | -Non autorisée  |  | -Autorisée     |  |                          |
| * Signalisation |  | -Problématique  |  | -Sans problème |  |                          |

| Commune        | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                 | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                                    | Observations                                                      |
|----------------|----|--------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                |    |        |               |                          |                                                         |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                                              |                                                                   |
| BOULAY-MOSELLE | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES DUCS DE LORRAINE, Restaurant Beau Séjour        | 903533.14  | 2472813.42 |        |       |           | 181        | 204  | 4,3               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017                                |
| BOULAY-MOSELLE | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU PRESOIR, Angle rue de Saint Avold                | 903339.53  | 2472987.32 |        |       |           | 223        | 241  | 5,5               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017                                |
| BOULAY-MOSELLE | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE SAINT AVOLD, Angle place de la République        | 903304     | 2473113.75 |        |       |           | 200        | 223  | 5,8               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017                                |
| BOULAY-MOSELLE | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | PLACE DE LA REPUBLIQUE, Côté rue de la Halle            | 903374.42  | 2473183.94 |        |       |           | 113        | 126  | 5,8               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017                                |
| BOULAY-MOSELLE | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | PLACE DE LA VENDEE, Angle rue de Sarrelouis FACE AU BAR | 903460.18  | 2473238.78 |        |       |           | 63         | 69   | 5,8               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017                                |
| BOULAY-MOSELLE | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | IMPASSÉ LE CLOS DE VELLING, ANGLE CIMETIERE             | 903703.11  | 2473109.25 |        |       |           | 102        | 114  | 7,0               | NON CONTROLE A LA DEMANDE SEE                                                | Contrôle technique du SDIS en 2017                                |
| BOULAY-MOSELLE | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU CHANOINE LIMBOURG, ANGLE PLACE JEAN XXIII        | 903515.83  | 2473097.76 |        |       |           | 95         | 116  | 5,0               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017                                |
| BOULAY-MOSELLE | 8  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES JARDINS                                         | 903233.39  | 2473088.15 |        |       |           | 155        | 168  | 5,8               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017                                |
| BOULAY-MOSELLE | 9  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU SOUVENIR FRANCAIS                                | 903190.02  | 2473226.2  |        |       |           | 28         | 33   | 5,8               | Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s)<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017                                |
| BOULAY-MOSELLE | 10 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU GENERAL DE GAULLE, Face Perception               | 903087.35  | 2473119.79 |        |       |           | 185        | 206  | 5,8               | Accès difficile                                                              | PI ENVAHI PAR LA VEGETATION<br>Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 11 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU GENERAL DE GAULLE, Côté rond point               | 902868.43  | 2473078.08 |        |       |           | 178        | 193  | 6,0               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017                                |
| BOULAY-MOSELLE | 12 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE ROBERT SCHUMAN, Bibliothèque                        | 903096.26  | 2473225.65 |        |       |           | 190        | 203  | 6,0               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017                                |

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à BOULAY

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune        | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                           | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                           | Observations                       |
|----------------|----|--------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                |    |        |               |                          |                                                   |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                     |                                    |
| BOULAY-MOSELLE | 13 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU 19 AOUT 1951                               | 902900.78  | 2473437.99 |        |       |           | 133        | 153  | 4,8               |                                     | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 14 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES SOUS OFFICIERS, Angle RUE DU GAL NEWINGER | 903406.55  | 2472680.96 |        |       |           | 168        | 192  | 4,2               | Capot d'un poteau cassé ou manquant | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 15 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE CHARLES DE VILLERS, Haut                      | 903249.52  | 2472683.9  |        |       |           | 41         | 77   | 5,0               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H  | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 16 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE CHARLES DE VILLERS, Bas                       | 903247.16  | 2472788.43 |        |       |           | 53         | 60   | 5,2               |                                     | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 17 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU LAVOIR                                     | 903222.07  | 2472916.16 |        |       |           | 137        | 151  | 5,8               | Manœuvre difficile                  | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 18 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU SIEDBORN                                   | 903129.24  | 2472942.88 |        |       |           | 131        | 140  | 6,0               |                                     | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 19 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU GENERAL RASCAS, Face aux ateliers ALTIMA   | 902699.38  | 2473028.65 |        |       |           | 36         | 40   | 6,0               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H  | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 20 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU GENERAL RASCAS, Face à l'usine ALSAPAN     | 902262.95  | 2472821.94 |        |       |           | 100        | 110  | 6,0               |                                     | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 21 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES ARQUEBUSIERS                              | 903430.35  | 2473114.19 |        |       |           | 27         | 30   | 5,5               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H  | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 22 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES JUIFS, POSTE DE BOULAY                    | 903359.32  | 2473274.26 |        |       |           | 62         | 72   | 5,8               |                                     | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 23 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA MONTAGNE, ANGLE RUE ROBERT SCHUMAN      | 902760.94  | 2473454.03 |        |       |           | 63         | 79   | 4,2               |                                     | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 24 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 20 RUE DE LA MONTAGNE, Angle rue Lexoux           | 902988.97  | 2473612.69 |        |       |           | 45         | 61   | 3,5               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H  | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 25 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU 19 AOUT 1951                               | 903224.5   | 2473711.83 |        |       |           | 55         | 90   | 4,0               |                                     | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à BOULAY

## Hydrants

Légende

|                 |  |                 |  |                |  |               |
|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|---------------|
| * Etat          |  | -Indisponible   |  | -En service    |  | -Non conforme |
| * Anomalie      |  | -Avec anomalies |  | -Sans anomalie |  | -Non conforme |
| * Accès         |  | -Non autorisée  |  | -Autorisée     |  | -Non conforme |
| * Signalisation |  | -Problématique  |  | -Sans problème |  | -Non conforme |

| Commune        | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                                                                                           | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                                    | Observations                                            |
|----------------|----|--------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                |    |        |               |                          |                                                                                                                                   |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                                              |                                                         |
| BOULAY-MOSELLE | 26 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA VIGNE, Angle rue du Weiher                                                                                              | 903427.64  | 2473580.6  |        |       |           | 95         | 137  | 4,8               |                                                                              | HAIE GENANT ACCES<br>Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 27 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU BOIS                                                                                                                       | 903347     | 2474007.66 |        |       |           | 62         | 80   | 2,8               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017                      |
| BOULAY-MOSELLE | 28 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES GARDES                                                                                                                    | 903474.02  | 2473931.25 |        |       |           | 88         | 112  | 4,1               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017                      |
| BOULAY-MOSELLE | 29 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU HAGEN                                                                                                                      | 903566.35  | 2474101.4  |        |       |           | 69         | 85   | 3,0               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017                      |
| BOULAY-MOSELLE | 30 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA SOURCE, Angle rue de la Tuilerie                                                                                        | 903697.14  | 2474088.74 |        |       |           | 40         | 51   | 3,6               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                           | Contrôle technique du SDIS en 2017                      |
| BOULAY-MOSELLE | 31 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA TUILERIE, entrée côté route du champ de tir                                                                             | 903834.47  | 2474201.7  |        |       |           | 58         | 78   | 3,0               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017                      |
| BOULAY-MOSELLE | 32 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | IMPASSE DE L'ECLUSE                                                                                                               | 903844.3   | 2473769.99 |        |       |           | 103        | 123  | 4,6               | Poteau ou bouche trop enterré<br>NON CONTROLE A LA DEMANDE SEE               | Contrôle technique du SDIS en 2017                      |
| BOULAY-MOSELLE | 33 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | VERS BRECKLANGE / HINCKANGE (D72), Déchèterie                                                                                     | 901984.02  | 2472794.28 |        |       |           | 89         | 105  | 5,5               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017                      |
| BOULAY-MOSELLE | 34 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA CHAPELLE                                                                                                                | 903876.33  | 2472689.75 |        |       |           | 5          | 7    | 3,0               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H<br>Débit à 1 bar d'un PI 100 < 15m3/H     | Contrôle technique du SDIS en 2017                      |
| BOULAY-MOSELLE | 35 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU GENERAL RASCAS, chez CPM MATERIAUX                                                                                         | 901546.17  | 2472314.3  |        |       |           | 86         | 98   | 6,4               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017                      |
| BOULAY-MOSELLE | 36 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU GENERAL RASCAS, chez Euroliners derrière le panneau                                                                        | 901656.31  | 2472400.08 |        |       |           | 70         | 82   | 6,2               | Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s)                                       | Contrôle technique du SDIS en 2017                      |
| BOULAY-MOSELLE | 37 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C HALLING LES BOULAY<br>RUE PRINCIPALE (HALLING LES BOULAY), sur la place du village terre plein, Lieu-dit : HALLING LES BOULAY | 904669.83  | 2469883.34 |        |       |           | 44         | 89   | 2,0               | Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s)<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017                      |
| BOULAY-MOSELLE | 38 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | VERS ROUPELDANGE / BOUZONVILLE (D19), entrée salle polyvalente Isabelle Wendling                                                  | 902427.82  | 2473169.78 |        |       |           | 134        | 155  | 5,2               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017                      |

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à BOULAY

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune        | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                       | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies | Observations                                                                     |
|----------------|----|--------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                |    |        |               |                          |                                               |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |           |                                                                                  |
| BOULAY-MOSELLE | 39 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | VERS ROUPELDANGE / BOUZONVILLE (D19), PISCINE | 902567.97  | 2473285.55 |        |       |           | 136        | 160  | 5,3               |           | Intervention réalisé par le SE<br>-> Vu OK<br>Contrôle technique du SDIS en 2017 |

00539 BOULAY-MOSELLE : CES VICTOR DEMANGE

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune        | N° | Type   | Implantation       | Privé                               | Adresse                                                                  | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies | Observations                                                     |
|----------------|----|--------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|                |    |        |                    |                                     |                                                                          |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |           |                                                                  |
| BOULAY-MOSELLE | 40 | PI 100 | CES VICTOR DEMANGE | <input checked="" type="checkbox"/> | VERS ROUPELDANGE / BOUZONVILLE (D19), DANS LA COUR INTERIEURE DU COLLEGE | 902680     | 2473246.82 |        |       |           | 73         | 85   | 5,8               |           | Volant de manœuvre déformé<br>Contrôle technique du SDIS en 2017 |

BOUAY BOULAY-MOSELLE

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune        | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                   | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies | Observations                                                                   |
|----------------|----|--------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                |    |        |               |                          |                                                           |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |           |                                                                                |
| BOULAY-MOSELLE | 41 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES HUILIERS                                          | 902544.03  | 2473515.88 |        |       |           | 63         | 78   | 4,3               |           | Contrôle technique du SDIS en 2017                                             |
| BOULAY-MOSELLE | 42 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU GENERAL RASCAS, face au bureau Muller dans la haie | 901442.08  | 2472244.92 |        |       |           | 86         | 103  | 6,1               |           | NON VISIBLE DE LA ROUTE=A RENDRE VISIBLE<br>Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 43 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU GENERAL RASCAS, DDE                                | 902537.92  | 2472972.6  |        |       |           | 166        | 183  | 6,0               |           | Contrôle technique du SDIS en 2017                                             |
| BOULAY-MOSELLE | 44 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU CAPITAINE MAILLARD, ateliers municipaux            | 902714.81  | 2472746.97 |        |       |           | 189        | 204  | 6,0               |           | Contrôle technique du SDIS en 2017                                             |
| BOULAY-MOSELLE | 45 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU MARAIS                                             | 902944.81  | 2472893.9  |        |       |           | 134        | 151  | 6,0               |           | Contrôle technique du SDIS en 2017                                             |

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à BOULAY

## Hydrants

| Commune        | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                   | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                   | Observations                       |
|----------------|----|--------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                |    |        |               |                          |                                                           |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                             |                                    |
| BOULAY-MOSELLE | 46 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | SENTIER DES CRETES                                        | 903077.46  | 2473799.99 |        |       |           | 31         | 52   | 2,8               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                          | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 47 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES SOUS OFFICIERS                                    | 903635.71  | 2472596.72 |        |       |           | 88         | 115  | 3,0               | Mauvaise orientation                                        | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 48 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES SOUS OFFICIERS                                    | 903518.04  | 2472565.31 |        |       |           | 113        | 133  | 3,2               |                                                             | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 49 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE PIERRE THEOPHILE SOMBORN, ZONE ARTISANALE             | 901677.36  | 2472578.65 |        |       |           | 69         | 77   | 6,2               |                                                             | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 50 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE PIERRE THEOPHILE SOMBORN, station de relevage SIB ADR | 901360.97  | 2472475.07 |        |       |           | 93         | 108  | 6,4               | Point d'eau sans eau ou hors service<br>Manœuvre impossible | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 51 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES HUILIERS, aux ateliers LEPI                       | 902566     | 2473409.52 |        |       |           | 48         | 55   | 4,5               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                          | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 52 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU GENERAL RASCAS, Zimmerman chaines                  | 902182.09  | 2472744.37 |        |       |           | 81         | 95   | 6,3               |                                                             | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 53 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU GENERAL RASCAS, Derrière la halle WELLE 2          | 902066.87  | 2472671.93 |        |       |           | 83         | 103  | 6,0               |                                                             | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

## 00347 BOULAY-MOSELLE : ALSAPAN

## Hydrants

| Commune        | N° | Type   | Implantation | Privé                               | Adresse                                               | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                          | Observations                       |
|----------------|----|--------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                |    |        |              |                                     |                                                       |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                    |                                    |
| BOULAY-MOSELLE | 54 | PI 100 | ALSAPAN      | <input checked="" type="checkbox"/> | RUE DU GENERAL RASCAS, citerne gaz 3                  | 902425.81  | 2472664.67 |        |       |           | 21         | 23   | 5,0               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 55 | PI 100 | ALSAPAN      | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 RUE DU GENERAL RASCAS, angle bâtiment de stockage 2 | 902415.95  | 2472817.95 |        |       |           | 19         | 21   | 5,0               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à BOULAY

## Hydrants

| Commune        | N° | Type   | Implantation | Privé                               | Adresse                                      | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies | Observations                                                               |
|----------------|----|--------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
|                |    |        |              |                                     |                                              |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |           |                                                                            |
| BOULAY-MOSELLE | 56 | PI 100 | ALSAPAN      | <input checked="" type="checkbox"/> | 5 RUE DU GENERAL RASCAS, entrée principale 5 | 902501.71  | 2472855.92 |        |       |           | 62         | 67   | 5,0               |           | VOIR POUR FAIRE TAILLER LES BUISSONS<br>Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 57 | PI 100 | ALSAPAN      | <input checked="" type="checkbox"/> | 6 RUE DU GENERAL RASCAS, 6 PRV               | 902538.72  | 2472777.64 |        |       |           | 51         | 60   | 5,2               |           | Contrôle technique du SDIS en 2017                                         |
| BOULAY-MOSELLE | 58 | PI 100 | ALSAPAN      | <input checked="" type="checkbox"/> | 4 RUE DU GENERAL RASCAS, 4 BUREAU            | 902379.8   | 2472606.55 |        |       |           | 59         | 69   | 5,2               |           | Contrôle technique du SDIS en 2017                                         |
| BOULAY-MOSELLE | 59 | PI 100 | ALSAPAN      | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 RUE DU GENERAL RASCAS, QUAI DE CHARGEMENT  | 902275.26  | 2472740.14 |        |       |           | 64         | 91   | 5,0               |           | PI remis en état<br>Contrôle technique du SDIS en 2017                     |

Légende

|                 |  |                 |  |                |  |                          |
|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|--------------------------|
| * Etat          |  | -Indisponible   |  | -En service    |  | -Non conforme en service |
| * Anomalie      |  | -Avec anomalies |  | -Sans anomalie |  |                          |
| * Accès         |  | -Non autorisée  |  | -Autorisée     |  |                          |
| * Signalisation |  | -Problématique  |  | -Sans problème |  |                          |

## 00004 BOULAY-MOSELLE : BRIGADE DE GENDARMERIE

## Hydrants

| Commune        | N° | Type   | Implantation           | Privé                               | Adresse                                         | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies | Observations                                                      |
|----------------|----|--------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|                |    |        |                        |                                     |                                                 |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |           |                                                                   |
| BOULAY-MOSELLE | 60 | PI 100 | BRIGADE DE GENDARMERIE | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 RUE SAINTE CROIX, BY PASS MAISON DU CAPITAINE | 903524.47  | 2472773.44 |        |       |           | 108        | 126  | 4,2               |           | Arbuste gênant devant le PI<br>Contrôle technique du SDIS en 2017 |

Légende

|                 |  |                 |  |                |  |                          |
|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|--------------------------|
| * Etat          |  | -Indisponible   |  | -En service    |  | -Non conforme en service |
| * Anomalie      |  | -Avec anomalies |  | -Sans anomalie |  |                          |
| * Accès         |  | -Non autorisée  |  | -Autorisée     |  |                          |
| * Signalisation |  | -Problématique  |  | -Sans problème |  |                          |

## BOUAY BOULAY-MOSELLE

## Hydrants

| Commune        | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                        | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies | Observations                       |
|----------------|----|--------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-----------|------------------------------------|
|                |    |        |               |                          |                                                |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |           |                                    |
| BOULAY-MOSELLE | 61 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES OFFICIERS                              | 903701.31  | 2472834.83 |        |       |           | 150        | 185  | 3,2               |           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 62 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU CAPITAINE PLATEL, angle jouvenot platel | 903513.56  | 2472451.6  |        |       |           | 105        | 144  | 3,2               |           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

Légende

|                 |  |                 |  |                |  |                          |
|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|--------------------------|
| * Etat          |  | -Indisponible   |  | -En service    |  | -Non conforme en service |
| * Anomalie      |  | -Avec anomalies |  | -Sans anomalie |  |                          |
| * Accès         |  | -Non autorisée  |  | -Autorisée     |  |                          |
| * Signalisation |  | -Problématique  |  | -Sans problème |  |                          |

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à BOULAY

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune        | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                                   | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                              | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----|--------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |    |        |               |                          |                                                                           |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BOULAY-MOSELLE | 63 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU GENERAL NEWINGER, entre WELDOM et SUPER U                          | 903356.25  | 2472501.77 |        |       |           | 158        | 190  | 4,0               |                                        | Appel le 09/11/2017 du SIE Boulay, concernant le déplacement du poteau dans le cadre du réaménagement du magasin.<br>SIE Boulay doit rappeler pour la remise en service<br>Appel le 22/01/2018 du SIE Boulay Poteau remis en service et déplacer.<br>Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 64 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | IMPASSE LE CLOS DE VELLING, derrière moissons nouvelles                   | 903852.33  | 2473340.43 |        |       |           | 159        | 194  | 6,0               | NON CONTROLE A LA DEMANDE SEE          | Contrôle technique du SDIS en 2017                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BOULAY-MOSELLE | 65 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | VERS ROUPELDANGE / BOUZONVILLE (D19), côté skate park par arrière collège | 902847.8   | 2473190.89 |        |       |           | 172        | 193  | 5,6               | Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s) | Contrôle technique du SDIS en 2017                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BOULAY-MOSELLE | 66 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU CAPITAINE JOUVENOT, LOTISSEMENT GROSSETTI                          | 903543.08  | 2472358.77 |        |       |           | 112        | 138  | 3,0               |                                        | Contrôle technique du SDIS en 2017                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BOULAY-MOSELLE | 67 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | LES JARDINS DU WEIHER, FACE AU N°7                                        | 903313.73  | 2473548.27 |        |       |           | 115        | 134  | 5,5               | Capot d'un poteau cassé ou manquant    | Charnière HS<br>Contrôle technique du SDIS en 2017                                                                                                                                                                                                                                      |
| BOULAY-MOSELLE | 68 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU MARECHAL MARMONT, ANGLE RU MARECHAL NEY                            | 903645.09  | 2473770.92 |        |       |           | 81         | 100  | 4,0               |                                        | Contrôle technique du SDIS en 2017                                                                                                                                                                                                                                                      |

00004 BOULAY-MOSELLE : BRIGADE DE GENDARMERIE

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune        | N° | Type   | Implantation           | Privé                               | Adresse                                         | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies | Observations                       |
|----------------|----|--------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-----------|------------------------------------|
|                |    |        |                        |                                     |                                                 |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |           |                                    |
| BOULAY-MOSELLE | 69 | PI 100 | BRIGADE DE GENDARMERIE | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 RUE SAINTE CROIX, Station essence GENDARMERIE | 903575.23  | 2472736.37 |        |       |           | 94         | 112  | 3,5               |           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à BOULAY

## BOUAY BOULAY-MOSELLE

## Hydrants

| Commune        | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                                            | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                                    | Observations                                                   |
|----------------|----|--------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                |    |        |               |                          |                                                                                    |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                                              |                                                                |
| BOULAY-MOSELLE | 70 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES CHARMES, LOTISSEMENT L'OREE DU BOIS                                        | 903041.74  | 2472499.8  |        |       |           | 136        | 153  | 4,5               |                                                                              | Arbuste gênant devant PI<br>Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 71 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES CHARMES, LOTISSEMENT L'OREE DU BOIS                                        | 902903.44  | 2472618.39 |        |       |           | 150        | 170  | 5,0               |                                                                              | Arbuste gênant devant PI<br>Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 72 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES ERABLES, LOTISSEMENT L'OREE DU BOIS                                        | 902844.83  | 2472477.29 |        |       |           | 152        | 170  | 5,0               |                                                                              | arbuste gênant devant PI<br>Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 73 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE VICTOR MULLER, PRES DU POINT VERT                                              | 902641.47  | 2472884.25 |        |       |           | 198        | 223  | 6,0               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017                             |
| BOULAY-MOSELLE | 74 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C HALLING LES BOULAY<br>IMPASSE DES BLEUETS (HALLING BOULAY), HALLING les BOULAY | 904414.99  | 2469868.82 |        |       |           | 23         | 30   | 3,5               | Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s)<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017                             |

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

## Réserves

| N° INSEE | N° | Type | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                                            | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Volume m3 | Lig. Asp. | Observations                       |
|----------|----|------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
|          |    |      |               |                          |                                                                                    |            |            |        |       |           |           |           |                                    |
| BOUAY    | 75 | PAR  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C HALLING LES BOULAY<br>IMPASSE DES BLEUETS (HALLING BOULAY), HALLING LES BOULAY | 904381.99  | 2469849.38 |        |       |           | 120       | Inconnu   | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

## Hydrants

| Commune        | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                      | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                          | Observations                       |
|----------------|----|--------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                |    |        |               |                          |                                              |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                    |                                    |
| BOULAY-MOSELLE | 76 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES CATTES, AU N°24 DE LA RUE DES CATTES | 903400.32  | 2472103.48 |        |       |           | 94         | 137  | 3,0               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 77 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES CATTES                               | 903585.64  | 2472096.63 |        |       |           | 41         | 84   | 2,0               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à BOULAY

## Hydrants

| Commune        | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                                  | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                          | Observations                       |
|----------------|----|--------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                |    |        |               |                          |                                                                          |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                    |                                    |
| BOULAY-MOSELLE | 78 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 10 RUE DU GENERAL NEWINGER, FACE FERME SCHUTZ ET DEVANT EHPAD BEAUSOLEIL | 903146     | 2472471    |        |       |           | 156        | 178  | 4,5               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 79 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES CATTES                                                           | 903192     | 2472255    |        |       |           | 141        | 160  | 4,2               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| BOULAY-MOSELLE | 80 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE SAINTE CROIX                                                         | 903772     | 2472532    |        |       |           | 48         | 68   | 2,9               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

## 00533 BOULAY-MOSELLE : SIB-ADR

## Réserves

| N° INSEE | N° | Type | Implantation | Privé                               | Adresse                         | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Volume m3 | Lig. Asp. | Observations                       |
|----------|----|------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
|          |    |      |              |                                     |                                 |            |            |        |       |           |           |           |                                    |
| BOUAY    | 81 | PA   | SIB-ADR      | <input checked="" type="checkbox"/> | 25 RUE PIERRE THEOPHILE SOMBORN | 901234.17  | 2472284.01 |        |       |           | 300       |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| BOUAY    | 82 | PA   | SIB-ADR      | <input checked="" type="checkbox"/> | 25 RUE PIERRE THEOPHILE SOMBORN | 901244.41  | 2472268.64 |        |       |           | 300       |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

## 00568 BOULAY-MOSELLE : SAS AMDPB

## Réserves

| N° INSEE | N° | Type | Implantation | Privé                    | Adresse                                                   | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Volume m3 | Lig. Asp. | Observations                                                                                            |
|----------|----|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |    |      |              |                          |                                                           |            |            |        |       |           |           |           |                                                                                                         |
| BOUAY    | 83 | PA   | SAS AMDPB    | <input type="checkbox"/> | VERS BRECKLANGE / HINCKANGE (D72), Unité de Méthanisation | 901971.2   | 2472771.36 |        |       |           | 120       | 1x100     | projet réserve 120 m3 unité de Méthanisation.<br>Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018 |

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à BOULAY

00565


BOULAY-MOSELLE : SUPER U

## Réserves

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| N° INSEE | N° | Type | Implantation | Privé                               | Adresse                                         | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Volume m3 | Lig. Asp. | Observations                       |
|----------|----|------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| BOUAY    | 84 | PA   | SUPER U      | <input checked="" type="checkbox"/> | RUE DU GENERAL NEWINGER, A l'arrière du magasin | 903408.95  | 2472438.01 |        |       |           | 180       | 1x100     | Contrôle technique du SDIS en 2018 |



### → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

### → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



### → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est insuffisant dans la commune, cependant une réserve incendie d'une capacité de 120m<sup>3</sup> est en place pour appuyer la défense extérieure contre l'incendie. Le réseau AEP nécessiterait d'être renforcé pour pouvoir envisager la mise en place de bornes à incendie qui seraient judicieusement réparties. Celles-ci favoriseraient la rapidité de la mise en œuvre de l'alimentation en eau des engins de secours. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à BROUCK

BROUC BROUCK

## Réserves

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- ✗ -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓ -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

| N° INSEE | N° | Type | Implantation  | Privé                    | Adresse                                      | Position X | Position Y | Visuel                                                                              | *Etat                                                                               | *Anomalie                                                                           | Volume m3 | Lig. Asp. | Observations                       |
|----------|----|------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| BROUC    | 1  | PAR  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU MARECHAL FERRAND, FOND DU TERRE PLEIN | 904345.46  | 2467125.65 |  |  |  | 120       | Inconnu   | Contrôle technique du SDIS en 2018 |



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à CHATEAU-ROUGE

## CHARO CHATEAU ROUGE


## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- En service
- Avec anomalies
- Sans anomalie
- Non autorisée
- Autorisée
- Problématique
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune       | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies | Observations                                      |
|---------------|----|--------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|               |    |        |               |                          |                                                        |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |           |                                                   |
| CHATEAU ROUGE | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE PRINCIPALE                                         | 909999.47  | 2483903.42 |        |       |           | 126        | 146  | 5,3               |           | Contrôle technique du SDIS en 2017                |
| CHATEAU ROUGE | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE PRINCIPALE, Devant la Mairie                       | 910058.24  | 2484120.96 |        |       |           | 99         | 105  | 5,3               |           | Contrôle technique du SDIS en 2017                |
| CHATEAU ROUGE | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE PRINCIPALE                                         | 910207.46  | 2484536.61 |        |       |           | 112        | 124  | 5,5               |           | Capot cassé<br>Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| CHATEAU ROUGE | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE L'EGLISE                                        | 910112.62  | 2484199.75 |        |       |           | 92         | 105  | 5,5               |           | Contrôle technique du SDIS en 2017                |
| CHATEAU ROUGE | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA CARRIERE, Angle rue de la Fontaine           | 910165.57  | 2484085.75 |        |       |           | 116        | 119  | 6,0               |           | Contrôle technique du SDIS en 2017                |
| CHATEAU ROUGE | 6  | PI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | DE STE MARIE VERS OBERDORFF (D63), Annexe SAINTE MARIE | 909089.76  | 2484045.39 |        |       |           | 40         | 42   | 5,5               |           | Contrôle technique du SDIS en 2017                |
| CHATEAU ROUGE | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES VERGERS, lotissement 'les Vergers'             | 910073.93  | 2484505.77 |        |       |           | 93         | 109  | 5,5               |           | Contrôle technique du SDIS en 2017                |
| CHATEAU ROUGE | 8  | PI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 10 DE STE MARIE VERS OBERDORFF (D63)                   | 908648.86  | 2484117.63 |        |       |           | 37         | 40   | 6,8               |           | Contrôle technique du SDIS en 2017                |

# Position des points d'eau incendie - Commune de Château-Rouge



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune, quatre réserves incendie viennent appuyer la défense extérieure contre l'incendie du village. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à Condé-Notrhen

## CONNO CONDE NORTHEN

## Hydrants

| Commune        | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                 | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies       | Observations                                                                                                       |
|----------------|----|--------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |    |        |               |                          |                                                         |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                 |                                                                                                                    |
| CONDE NORTH EN | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU DUCHE DE LORRAINE, restaurant la grange de condé | 898801.99  | 2469687.71 |        |       |           | 104        | 125  | 3,3               |                 | Contrôle technique du SDIS en 2018                                                                                 |
| CONDE NORTH EN | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU DUCHE DE LORRAINE                                | 898590.29  | 2469372.63 |        |       |           | 86         | 110  | 2,8               |                 | Contrôle technique du SDIS en 2018                                                                                 |
| CONDE NORTH EN | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA GARE, Sortie village vers Metz                | 898479.54  | 2469174.04 |        |       |           | 108        | 140  | 2,7               |                 | Contrôle technique du SDIS en 2018                                                                                 |
| CONDE NORTH EN | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 3 RUE DES DEUX NIED                                     | 898745.01  | 2469587.61 |        |       |           | 104        | 127  | 3,1               | Accès difficile | Matériaux de construction entreposés devant le PI rendant impossible la mesure. Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| CONDE NORTH EN | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU LIN                                              | 898696.26  | 2469377.41 |        |       |           | 97         | 126  | 2,8               |                 | Contrôle technique du SDIS en 2018                                                                                 |

Légende


- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

## Réserves

| N° INSEE | N° | Type | Implantation  | Privé                    | Adresse                                            | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Volume m3 | Lig. Asp. | Observations                                           |
|----------|----|------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|
|          |    |      |               |                          |                                                    |            |            |        |       |           |           |           |                                                        |
| CONNO    | 6  | PAR  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA TUILERIE (PONTIGNY)                      | 897606     | 2468745.77 |        |       |           | 120       | Inconnu   | A DEBROUSSAILLER<br>Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| CONNO    | 7  | PAR  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES JARDINS, CARREFOUR                         | 899188     | 2469607.77 |        |       |           | 120       | Inconnu   | A DEBROUSSAILLER<br>Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| CONNO    | 8  | PAR  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | ROUTE DE VARIZE (LOUTREMANCHE), FACE A LA CHAPELLE | 899903     | 2469580.77 |        |       |           | 120       | Inconnu   | Contrôle technique du SDIS en 2018                     |
| CONNO    | 9  | PAR  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE MUSSY, AVANT ANGLE RUE DU COIN              | 898580     | 2470594.77 |        |       |           | 120       | Inconnu   | A DEBROUSSAILLER<br>Contrôle technique du SDIS en 2018 |

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune. Une attention particulière doit être portée aux points d'eau incendie présentant des anomalies. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à Coume

COUME COUME

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                             | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                                                                                      | Observations                                                        |
|---------|----|--------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|         |    |        |               |                          |                                                                     |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                                                                                                |                                                                     |
| COUME   | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 39 RUE DE LA FORET                                                  | 908935.53  | 2474675.16 | ○      | ✓     | ✓         | 60         | 77   | 3,4               |                                                                                                                                | Contrôle technique du SDIS en 2017                                  |
| COUME   | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA FORET, ANCIENNE MJC                                       | 908903.68  | 2474902.96 | ○      | ✓     | ✓         | 77         | 95   | 4,0               |                                                                                                                                | Contrôle technique du SDIS en 2017                                  |
| COUME   | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 14 RUE DE LA COLLINE                                                | 908277.81  | 2475099.98 | ○      | ✓     | ✗         | 60         | 60   | 5,0               | NON CONTROLE A LA DEMANDE SEE                                                                                                  | Contrôle technique du SDIS en 2017                                  |
| COUME   | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 4 RUE DE LA COLLINE                                                 | 908416.08  | 2475137.94 | ✗      | ✗     | ✗         | 0          | 0    | 0,0               | Accès impossible<br>Débit à 1 bar d'un PI 100 < 50 m3/H<br>Débit à 1 bar d'un PI 100 < 15m3/H<br>NON CONTROLE A LA DEMANDE SEE | NON CONTROLE A LA DEMANDE SEE<br>Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| COUME   | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE TETERCHEN, à la croix SUR INTERCOMMUNALE                     | 908687.46  | 2475276.21 | ○      | ✓     | ✗         | 60         | 60   | 5,0               | NON CONTROLE A LA DEMANDE SEE                                                                                                  | NON CONTROLE A LA DEMANDE SEE<br>Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| COUME   | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 3 RUE DE TETERCHEN, dans propriété                                  | 908792.32  | 2475216.01 | ○      | ✓     | ✓         | 64         | 84   | 3,2               |                                                                                                                                | Contrôle technique du SDIS en 2017                                  |
| COUME   | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 10 RUE DE GUERTING                                                  | 909278.24  | 2475260.54 | ○      | ✗     | ✗         | 48         | 78   | 2,0               | Débit à 1 bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                                                                            | Contrôle technique du SDIS en 2017                                  |
| COUME   | 8  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE GUERTING, cimetière ANGLE RUE DE GUERTING RUE DE NIEDERVISSE | 909067.57  | 2475120.09 | ○      | ✓     | ✓         | 65         | 85   | 2,8               |                                                                                                                                | Contrôle technique du SDIS en 2017                                  |
| COUME   | 9  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 17 RUE PRINCIPALE, Ecole                                            | 908846.78  | 2475006.68 | ○      | ✓     | ✓         | 79         | 94   | 3,7               |                                                                                                                                | Contrôle technique du SDIS en 2017                                  |
| COUME   | 10 | PI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 40 RUE PRINCIPALE, angle rue des jardins                            | 908631.6   | 2475031.96 | ○      | ✓     | ✗         | 20         | 24   | 4,1               | Manceuvre difficile                                                                                                            | Bouchon grippé<br>Contrôle technique du SDIS en 2017                |
| COUME   | 11 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 3 RUE BASSE                                                         | 908571.95  | 2474993.77 | ○      | ✓     | ✓         | 88         | 107  | 4,7               |                                                                                                                                | Contrôle technique du SDIS en 2017                                  |
| COUME   | 12 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE PRINCIPALE, salle polyvalente                                   | 908738.79  | 2475076.92 | ○      | ✓     | ✓         | 80         | 92   | 3,7               |                                                                                                                                | Contrôle technique du SDIS en 2017                                  |
| COUME   | 13 | BI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 1 RUE DES JARDINS                                                   | 908632.03  | 2475103.67 | ✗      | ✗     | ✗         | 0          | 0    | 0,0               | Débit à 1 bar d'une BI 100 < 50 m3/H<br>Débit à 1 bar d'un BI 100 < 15m3/H<br>NON CONTROLE A LA DEMANDE SEE                    | NON CONTROLE A LA DEMANDE SEE<br>Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| COUME   | 14 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 1 CHEMIN DES VIGNES, entrée du chemin                               | 908393.24  | 2475208.27 | ○      | ✓     | ✗         | 60         | 60   | 5,0               | NON CONTROLE A LA DEMANDE SEE                                                                                                  | NON CONTROLE A LA DEMANDE SEE<br>Contrôle technique du SDIS en 2017 |

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à Coume


## Hydrants

Légende

|                 |                 |                |               |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| * Etat          | -Indisponible   | -En service    | -Non conforme |
| * Anomalie      | -Avec anomalies | -Sans anomalie | en service    |
| * Accès         | -Non autorisée  | -Autorisée     |               |
| * Signalisation | -Problématique  | -Sans problème |               |

| Commune | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                                               | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                          | Observations                       |
|---------|----|--------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|         |    |        |               |                          |                                                                                       |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                    |                                    |
| COUME   | 21 | PI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C FERME DE COUME<br>VERS FERME ESCH, Anciennement<br>n°COUM2 0001                   | 911198.85  | 2475930.38 |        |       |           | 47         | 54   | 7,4               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| COUME   | 22 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C FERME DE COUME<br>VERS FERME GRAND<br>ROUPELSTOUDEN, Anciennement<br>n°COUM2 0002 | 910268.44  | 2476524.56 |        |       |           | 57         | 75   | 2,8               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| COUME   | 23 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C FERME DE COUME<br>VERS FERME PETIT ROUPELSTOUDEN,<br>Anciennement n°COUM2 0003    | 910931.21  | 2476898.21 |        |       |           | 39         | 77   | 1,8               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

# Position des points d'eau incendie - Commune de Coume



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune, cependant la route de Merten et la route de Falck présentent un réseau d'eau faiblard. Une réserve incendie d'une capacité de 120m³ est en place pour appuyer la défense extérieure contre l'incendie du lotissement l'Orée du bois. A plus long terme le réseau AEP nécessiterait d'être renforcé sur ces deux routes ainsi que sur le chemin des fermes. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à DALEM

DALEM DALEM

## Hydrants

Légende

- \*Etat
- \*Anomalie
- \*Accès
- \*Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                         | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                                                                                                                       | Observations                       |
|---------|----|--------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|         |    |        |               |                          |                                                 |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                                                                                                                                 |                                    |
| DALEM   | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 67 RUE DE TETERCHEN                             | 910527.09  | 2479951.39 |        |       |           | 120        | 144  | 3,6               |                                                                                                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| DALEM   | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 45 RUE DE TETERCHEN                             | 910753.56  | 2479990.91 |        |       |           | 124        | 154  | 4,4               |                                                                                                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| DALEM   | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 16 RUE DE TETERCHEN                             | 911103.23  | 2479952.32 |        |       |           | 136        | 157  | 4,8               |                                                                                                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| DALEM   | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE SAINT MARTIN, en face du 4                  | 911246.13  | 2479808.04 |        |       |           | 113        | 131  | 4,6               | Manœuvre difficile                                                                                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| DALEM   | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 9 RUE DE L'EGLISE                               | 911167.37  | 2479854.57 |        |       |           | 115        | 134  | 4,8               |                                                                                                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| DALEM   | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 15 RUE PRINCIPALE                               | 911313.32  | 2479768.33 |        |       |           | 95         | 113  | 5,0               |                                                                                                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| DALEM   | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 16 RUE DE FALCK                                 | 911540.2   | 2479792.55 |        |       |           | 67         | 76   | 4,8               |                                                                                                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| DALEM   | 8  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 42 RUE DE FALCK                                 | 911758.26  | 2479898.4  |        |       |           | 36         | 39   | 5,2               | Signalisation ou visibilité incorrecte<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                                                                    | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| DALEM   | 9  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 78 RUE DE FALCK                                 | 912167.46  | 2479995.58 |        |       |           | 31         | 38   | 5,2               | Manœuvre difficile<br>Signalisation ou visibilité incorrecte<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| DALEM   | 10 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 2 RUE DE MERTEN                                 | 911370.68  | 2479985.6  |        |       |           | 75         | 87   | 5,0               |                                                                                                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| DALEM   | 11 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 28 RUE DE MERTEN                                | 911688.51  | 2480027.93 |        |       |           | 30         | 34   | 5,2               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                                                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| DALEM   | 12 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 47 RUE DE MERTEN                                | 911900.83  | 2480071.89 |        |       |           | 25         | 28   | 5,4               | Signalisation ou visibilité incorrecte<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                                                                    | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| DALEM   | 13 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 71 RUE DE MERTEN                                | 912130     | 2480197.93 |        |       |           | 24         | 31   | 5,6               | Manœuvre difficile<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                                                                                        | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| DALEM   | 14 | BI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 105 VERS FERME DU SOLEIL                        | 911264.6   | 2480466.24 |        |       |           | 27         | 32   | 10,0              | Manœuvre difficile                                                                                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| DALEM   | 15 | BI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 102 VERS FERME SAINT JEAN, Face portail         | 911743     | 2480770    |        |       |           | 0          | 0    | 0,0               | Manœuvre impossible<br>Raccord(s) cassé(s)<br>Signalisation ou visibilité incorrecte<br>Débit à 1bar d'une BI 80 < 20m3/H<br>Débit à 1 bar d'une BI 80 < 15m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| DALEM   | 16 | PI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | CHEMIN DES FERMES, Intersection ferme du Soleil | 911490.86  | 2480786.15 |        |       |           | 26         | 32   | 11,0              | Signalisation ou visibilité incorrecte                                                                                                                          | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à DALEM


### Réserves

Légende

|                 |                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Etat          |  -Indisponible |  -En service |  -Non conforme en service |
| * Anomalie      | -Avec anomalies                                                                                   | -Sans anomalie                                                                                  |                                                                                                              |
| * Accès         | -Non autorisée                                                                                    | -Autorisée                                                                                      |                                                                                                              |
| * Signalisation | -Problématique                                                                                    | -Sans problème                                                                                  |                                                                                                              |

| N° INSEE | N° | Type | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                           | Position X | Position Y | Visuel                                                                              | *Etat                                                                               | *Anomalie                                                                           | Volume m3 | Lig. Asp. | Observations                       |
|----------|----|------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| DALEM    | 17 | PAR  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE PAUL VERLAINE (LOT. OREE BOIS),<br>lotissement L'orée du Bois | 911844.49  | 2479834.99 |  |  |  | 120       | Inconnu   | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

## Position des points d'eau incendie - Commune de Dalem



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune, Un point d'aspiration est présent sur le ruisseau Muehlenbach (rue du pont) et vient appuyer la défense extérieure contre l'incendie de la partie sud du village. A plus long terme, le réseau AEP nécessiterait d'être renforcé en direction de la ferme St Henri et de la Chapelle. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à DENTING

## DENTI DENTING

## Hydrants

| Commune | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                            | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                          | Observations                       |
|---------|----|--------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|         |    |        |               |                          |                                                    |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                    |                                    |
| DENTING | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 1 bis RUE PRINCIPALE                               | 905561.79  | 2474505.12 |        |       |           | 80         | 90   | 4,0               | NON CONTROLE A LA DEMANDE SEE      | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| DENTING | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 28 RUE PRINCIPALE                                  | 905855.13  | 2474478.4  |        |       |           | 77         | 90   | 4,7               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| DENTING | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 47 RUE PRINCIPALE                                  | 906150.51  | 2474487.3  |        |       |           | 80         | 90   | 4,0               | NON CONTROLE A LA DEMANDE SEE      | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| DENTING | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 66 RUE DE ST AVOLD                                 | 906138.3   | 2474397.9  |        |       |           | 24         | 29   | 4,7               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| DENTING | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | ROUTE D'OTTONVILLE                                 | 905960.02  | 2474651.06 |        |       |           | 70         | 95   | 3,1               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| DENTING | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | LOTISSEMENT LA CLE DES CHAMPS, NOUVEAU LOTISSEMENT | 906034.63  | 2474732.55 |        |       |           | 48         | 73   | 2,7               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

## Réserves

| N° INSEE | N° | Type | Implantation  | Privé                    | Adresse                              | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Volume m3 | Lig. Asp. | Observations                       |
|----------|----|------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| DENTI    | 7  | PN   | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU RUISSEAU, à proximité du pont | 906007     | 2474422.77 |        |       |           | 120       | Inconnu   | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service


## Hydrants

| Commune | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                                | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                     | Observations                       |
|---------|----|--------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|         |    |        |               |                          |                                                                        |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                               |                                    |
| DENTING | 8  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | VERS COUME / CREUTZWALD (D72), RD72 DIRECTION COUME FACE FERME SCHMITT | 906362.64  | 2474435.34 |        |       |           | 80         | 90   | 4,0               | NON CONTROLE A LA DEMANDE SEE | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

# Position des points d'eau incendie - commune de Denting



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à EBLANGE


EBLAN | EBLANGE

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- En service
- Avec anomalies
- Sans anomalie
- Non autorisée
- Autorisée
- Problématique
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                  | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies | Observations                       |
|---------|----|--------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-----------|------------------------------------|
|         |    |        |               |                          |                                                          |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |           |                                    |
| EBLANGE | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 16 RUE DU GENERAL DE GAULLE                              | 901985.16  | 2477507.35 |        |       |           | 112        | 124  | 4,5               |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| EBLANGE | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 26 RUE DU GENERAL DE GAULLE, Face à l'église             | 902111.22  | 2477534.92 |        |       |           | 114        | 124  | 4,5               |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| EBLANGE | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 7 RUE SAINT HUBERT                                       | 902247.18  | 2477499.65 |        |       |           | 103        | 118  | 4,1               |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| EBLANGE | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU GENERAL DE GAULLE, face à l'impasse des Violettes | 902312.78  | 2477629.63 |        |       |           | 125        | 133  | 4,2               |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune, cependant une attention particulière doit être portée aux points d'eau incendie qui présentent des anomalies. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à FALCK

FALCK FALCK

## Hydrants

**Légende**

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                     | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |     | Pression Statique | Anomalies                                                                    | Observations                       |
|---------|----|--------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| FALCK   | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 10 RUE DU GYMNASSE                          | 913565.45  | 2479456.92 |        |       |           | 62         | 72  | 4,0               | A repeindre                                                                  | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE PRINCIPALE, Devant CES                  | 913519.64  | 2479617.4  |        |       |           | 65         | 73  | 5,0               | A repeindre                                                                  | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 98 RUE PRINCIPALE                           | 913361.28  | 2479365.75 |        |       |           | 78         | 800 | 5,0               | Capot d'un poteau cassé ou manquant                                          | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 80 RUE PRINCIPALE                           | 913288.94  | 2479210.58 |        |       |           | 68         | 70  | 5,0               | Fuite(s) au racc.(s) ou au carré de man.<br>A repeindre                      | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 2 RUE DE PICARDIE                           | 913311.28  | 2479063.88 |        |       |           | 72         | 76  | 4,5               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 17 RUE DE BOURGOGNE                         | 913471.11  | 2479204.21 |        |       |           | 65         | 68  | 4,5               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 8  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 18 RUE DE PICARDIE                          | 913448.16  | 2479094.2  |        |       |           | 30         | 42  | 3,5               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 9  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE CHAMPAGNE, Devant l'Ecole Maternelle | 913266.28  | 2478851.37 |        |       |           | 32         | 41  | 3,5               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 10 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 12 RUE DES TILLEULS                         | 913789.55  | 2478075.52 |        |       |           | 31         | 36  | 4,2               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 11 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 56 RUE PRINCIPALE                           | 913169.21  | 2479030.78 |        |       |           | 65         | 66  | 5,0               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 12 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 37 RUE PRINCIPALE                           | 913119.77  | 2478900.69 |        |       |           | 92         | 94  | 5,0               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 13 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE L'EGLISE, Ancienne Eglise            | 913117.56  | 2478627.75 |        |       |           | 110        | 119 | 4,0               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 15 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 4 RUE DE LA ROCHE POSAY                     | 912956.94  | 2478754.62 |        |       |           | 78         | 91  | 5,5               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 17 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES JARDINS, Angle rue de la Gare       | 913301.38  | 2478129.83 |        |       |           | 87         | 97  | 4,8               | Manceuvre difficile                                                          | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 19 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU MARCHE, Intersection 7, rue Hoche    | 913275.81  | 2477873.02 |        |       |           | 50         | 55  | 5,2               |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 20 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE CLEMENCEAU, Angle rue du Ruisseau       | 913021.74  | 2477802.71 |        |       |           | 32         | 36  | 5,4               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 21 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LORRAINE, Angle rue de Hargarten     | 912978.51  | 2477717.73 |        |       |           | 43         | 51  | 4,2               | Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s)<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à FALCK

## Hydrants

**Légende**

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service


| Commune | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                 | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                                                                                                         | Observations                       |
|---------|----|--------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|         |    |        |               |                          |                                                         |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                                                                                                                   |                                    |
| FALCK   | 23 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE HARGARTEN, Café de la Houve angle rue Gare       | 913235.5   | 2477653.85 |        |       |           | 64         | 74   | 5,2               | Manceuvre difficile<br>Bouchon(s) racc. cassé(s) ou manquant(s)                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 24 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA GARE, Hôtel de la Gare devant le café         | 913120.07  | 2477583.79 |        |       |           | 8          | 9    | 4,8               | Débit à 1 bar d'un PI 100 < 50 m3/H<br>Débit à 1 bar d'un PI 100 < 15m3/H                                                                         | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 25 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | IMPASSE VICTOR HUGO                                     | 913184.87  | 2477781.15 |        |       |           | 48         | 54   | 4,8               | Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s)<br>Débit à 1 bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                                                     | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 26 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 4 RUE DU VIEUX PUIT                                     | 913489.55  | 2478241.46 |        |       |           | 86         | 104  | 3,3               |                                                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 27 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 1 IMPASSE DE LA VIENNE                                  | 913487.67  | 2478050.21 |        |       |           | 60         | 67   | 4,5               |                                                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 29 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 25 RUE DE LA HOUE                                       | 913684.55  | 2478391.46 |        |       |           | 42         | 47   | 3,0               | Débit à 1 bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                                                                                               | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 30 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 17 RUE DE LA FORET, Intersection rue de la Grande Saule | 913680.8   | 2478249.89 |        |       |           | 58         | 76   | 3,3               |                                                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 31 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 15 RUE DU POITOU                                        | 913276.28  | 2478936.38 |        |       |           | 51         | 60   | 4,0               |                                                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 32 | BI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 24 RUE JEAN BURGER                                      | 913403.3   | 2478206.09 |        |       |           | 39         | 49   | 3,8               |                                                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 34 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA PETITE SAULE, Devant blocs                    | 912825.18  | 2477503.03 |        |       |           | 53         | 61   | 5,4               |                                                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 36 | PI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE ARISTIDE BRIAND, Angle du chemin de Fer             | 913542.05  | 2477921.77 |        |       |           | 32         | 36   | 4,5               | Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s)                                                                                                            | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 37 | BI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 10 RUE DE LA HOUE                                       | 913813.57  | 2478282.97 |        |       |           | 13         | 14   | 3,8               | Débit à 1 bar d'une BI 100 < 50 m3/H<br>Débit à 1 bar d'un BI 100 < 15m3/H                                                                        | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 38 | BI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 13 RUE DES PAVILLONS                                    | 913942.36  | 2478259.27 |        |       |           | 11         | 16   | 3,9               | Bouchon(s) racc. cassé(s) ou manquant(s)<br>Débit à 1 bar d'une BI 80 < 20m3/H<br>Débit à 1 bar d'une BI 80 < 15m3/H                              | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 39 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 47 RUE CHARLES GOUNOD                                   | 912491.73  | 2477393.64 |        |       |           | 50         | 59   | 5,5               | Manceuvre difficile                                                                                                                               | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 40 | BI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA GARE, Angle rue Erkmann Chatrian              | 913391.11  | 2477762.07 |        |       |           | 0          | 0    | 0,0               | Point d'eau sans eau ou hors service<br>Poteau ou bouche trop enterré<br>Débit à 1 bar d'une BI 80 < 20m3/H<br>Débit à 1 bar d'une BI 80 < 15m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 41 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU CHATEAU D'EAU, Devant l'enceinte                 | 913730.79  | 2477828.15 |        |       |           | 0          | 0    | 0,0               | Accès impossible<br>Débit à 1 bar d'un PI 100 < 50 m3/H<br>Débit à 1 bar d'un PI 100 < 15m3/H                                                     | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 42 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU CHATEAU D'EAU                                    | 913619.06  | 2477802.55 |        |       |           | 70         | 72   | 5,5               | Manceuvre difficile<br>Accès difficile                                                                                                            | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

# Informations concernant les Points d'eau incendie situés à FALCK


## Hydrants

|         |                 |                                                                                     |                 |                                                                                     |                |                                                                                     |               |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Légende | * Etat          |  | -Indisponible   |  | -En service    |  | -Non conforme |
|         | * Anomalie      |                                                                                     | -Avec anomalies |                                                                                     | -Sans anomalie |                                                                                     | en service    |
|         | * Accès         |                                                                                     | -Non autorisée  |                                                                                     | -Autorisée     |                                                                                     |               |
|         | * Signalisation |                                                                                     | -Problématique  |                                                                                     | -Sans problème |                                                                                     |               |

| Commune | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                              | Position X | Position Y | Visuel                                                                              | *Etat                                                                               | *Ano<br>malie                                                                       | Débits m3h |      | Pressio<br>nStatiq<br>ue | Anomalies                                                                    | Observations                       |
|---------|----|--------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|         |    |        |               |                          |                                      |            |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | A 1 bar    | Maxi |                          |                                                                              |                                    |
| FALCK   | 44 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | VERS CREUTZWALD (D23), Devant Chapée | 913512.07  | 2477622.45 |  |  |  | 50         | 53   | 5,5                      |                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 45 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE HOCHÉ, Angle rue de la Gare      | 913402.43  | 2477897.96 |  |  |  | 42         | 49   | 4,7                      | Chainette(s) cassée(s) ou manquante(s)<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 47 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 18 RUE CHARLES GOUNOD, Lotissement   | 912599.88  | 2477451.78 |  |  |  | 35         | 42   | 5,2                      | Manœuvre difficile<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                     | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| FALCK   | 48 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES SITELLES                     | 913540.65  | 2479307.87 |  |  |  | 49         | 60   | 5,0                      | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |



## Position des points d'eau incendie - Commune de Falck - 2ème Partie



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune, cependant une attention particulière doit être portée aux points d'eau incendie qui présentent des anomalies. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à Gomelange


## GOMEL GOMELANGE

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune   | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                           | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                             | Observations                                                   |
|-----------|----|--------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|           |    |        |               |                          |                                                   |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                       |                                                                |
| GOMELANGE | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 5 RUE DE LA LIBERTE (GUIRLANGE), GUIRLANGE        | 901189.51  | 2477496.49 |        |       |           | 44         | 52   | 4,2               | Accès difficile<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2018                             |
| GOMELANGE | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES FRENES                                    | 900761.53  | 2479436.64 |        |       |           | 203        | 202  | 10,2              |                                                       | ATTENTION HAUTE PRESSION<br>Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| GOMELANGE | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 36 RUE PRINCIPALE                                 | 901105.11  | 2479614.3  |        |       |           | 114        | 156  | 11,0              |                                                       | ATTENTION HAUTE PRESSION<br>Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| GOMELANGE | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 2 RUE DE LA BERGERIE                              | 901102.75  | 2479845.39 |        |       |           | 113        | 154  | 11,0              |                                                       | ATTENTION HAUTE PRESSION<br>Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| GOMELANGE | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA BERGERIE                                | 901048.58  | 2480087.2  |        |       |           | 111        | 148  | 10,5              |                                                       | ATTENTION HAUTE PRESSION<br>Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| GOMELANGE | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU STADE                                      | 900713.67  | 2480086.33 |        |       |           | 22         | 30   | 5,0               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                    | Contrôle technique du SDIS en 2018                             |
| GOMELANGE | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 5 HAMEAU DE COLMING, Lieu-dit : HAMEAU DE COLMING | 901992     | 2478300    |        |       |           | 48         | 56   | 4,2               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                    | Contrôle technique du SDIS en 2018                             |
| GOMELANGE | 8  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 1 RUE DE CIVAUX, croisement route de bockange     | 901052.09  | 2479450.68 |        |       |           | 110        | 145  | 10,5              |                                                       | ATTENTION HAUTE PRESSION<br>Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| GOMELANGE | 9  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE BOCKANGE, ferme direction bockange         | 900041.93  | 2479361.62 |        |       |           | 190        | 185  | 9,0               |                                                       | ATTENTION HAUTE PRESSION<br>Contrôle technique du SDIS en 2018 |



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune, cependant une attention particulière doit être portée au point d'eau incendie qui présente une anomalie. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à Guinkirchen


## GUINK GUINKIRCHEN

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune     | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                              | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                          | Observations                       |
|-------------|----|--------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |    |        |               |                          |                                      |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                    |                                    |
| GUINKIRCHEN | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 1 RUE DES FERMES                     | 899956.4   | 2475511    |        |       |           | 134        | 150  | 8,5               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| GUINKIRCHEN | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 4 RUE DE LA FONTAINE                 | 899909.98  | 2475409.28 |        |       |           | 88         | 95   | 4,1               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| GUINKIRCHEN | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE L'EGLISE, ANGLE RUE DU MOULIN | 899807.31  | 2475487.56 |        |       |           | 115        | 133  | 7,2               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| GUINKIRCHEN | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 17 RUE DU MOULIN                     | 899810.58  | 2475592.09 |        |       |           | 69         | 74   | 3,5               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| GUINKIRCHEN | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 41 RUE DE LA MAIRIE, Mairie Ecole    | 899670.4   | 2475465.06 |        |       |           | 99         | 110  | 6,5               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| GUINKIRCHEN | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 11 RUE DES VIGNES, LOTISSEMENT       | 899515.29  | 2475310.38 |        |       |           | 37         | 43   | 5,5               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2018 |



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune, cependant une attention particulière doit être portée aux points d'eau incendie qui présentent des anomalies. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à HARGARTEN AUX MINES

## HARMI | HARGARTEN AUX MINES

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune             | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                          | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                | Observations                       |
|---------------------|----|--------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                     |    |        |               |                          |                                                  |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                          |                                    |
| HARGARTEN AUX MINES | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA GARE, Devant la Scierie                | 912674.84  | 2477798.09 |        |       |           | 64         | 68   | 6,2               |                                                          | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 3 IMPASSE DES ERABLES, lotissement du Viernorgen | 912488.44  | 2478323.4  |        |       |           | 59         | 61   | 6,0               |                                                          | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA GARE, croisement rue principale        | 911913.97  | 2477991.27 |        |       |           | 47         | 50   | 5,2               | Manœuvre difficile<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 70 RUE DE LA GARE                                | 912101.28  | 2477934.37 |        |       |           | 52         | 54   | 5,4               |                                                          | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 39 RUE DE LA GARE                                | 911809.71  | 2478033.34 |        |       |           | 45         | 49   | 5,0               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                       | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 15 RUE DE LA GARE                                | 911809.5   | 2478096.53 |        |       |           | 56         | 61   | 5,0               |                                                          | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 2 IMPASSE DES CERISIERS                          | 912316.57  | 2477903.66 |        |       |           | 60         | 62   | 5,8               |                                                          | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 8  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 47 RUE PRINCIPALE                                | 911319.46  | 2478165.81 |        |       |           | 84         | 89   | 5,4               |                                                          | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 9  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 67 RUE PRINCIPALE                                | 911174.82  | 2478160.48 |        |       |           | 81         | 90   | 5,4               |                                                          | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 10 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 83 RUE PRINCIPALE                                | 911024.09  | 2478145.26 |        |       |           | 47         | 54   | 5,0               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                       | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à HARGARTEN AUX MINES

## Hydrants

Légende

|                 |  |                 |  |                |  |                          |
|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|--------------------------|
| * Etat          |  | -Indisponible   |  | -En service    |  | -Non conforme en service |
| * Anomalie      |  | -Avec anomalies |  | -Sans anomalie |  |                          |
| * Accès         |  | -Non autorisée  |  | -Autorisée     |  |                          |
| * Signalisation |  | -Problématique  |  | -Sans problème |  |                          |

| Commune             | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                     | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                                                       | Observations                       |
|---------------------|----|--------|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                     |    |        |               |                          |                             |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                                                                 |                                    |
| HARGARTEN AUX MINES | 11 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 93 RUE PRINCIPALE           | 910776.67  | 2478100.34 |        |       |           | 38         | 45   | 4,6               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 13 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 33 RUE PRINCIPALE           | 911461.38  | 2478206.94 |        |       |           | 59         | 61   | 5,0               |                                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 14 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 3 RUE PRINCIPALE            | 911673.5   | 2478198.05 |        |       |           | 54         | 57   | 5,2               |                                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 15 | BI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 17 RUE DU RUISSEAU          | 910993.64  | 2478085.11 |        |       |           | 0          | 0    | 0,0               | Manceuvre impossible<br>Débit à 1bar d'une BI 80 < 20m3/H<br>Débit à 1 bar d'une BI 80 < 15m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 16 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE L'EGLISE, Ancien CPI | 911097.17  | 2478103.38 |        |       |           | 80         | 84   | 5,2               |                                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 17 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 21 RUE DE L'EGLISE          | 911037.78  | 2477980.06 |        |       |           | 78         | 81   | 4,4               |                                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 18 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 26 RUE DE L'ECOLE           | 911228.86  | 2477956.46 |        |       |           | 74         | 77   | 4,6               |                                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 19 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE L'ECOLE, Devant CPI  | 911112.38  | 2477998.33 |        |       |           | 75         | 79   | 4,4               |                                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 20 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 9 IMPASSE DU STADE          | 911898.86  | 2478245.42 |        |       |           | 63         | 65   | 6,0               |                                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 21 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE FALCK                | 912594.93  | 2478497.34 |        |       |           | 64         | 72   | 5,0               |                                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |


# Informations concernant les Points d'eau incendie situés à HARGARTEN AUX MINES

## Hydrants

**Légende**

|                 |  |                 |  |                |  |                          |
|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|--------------------------|
| * Etat          |  | -Indisponible   |  | -En service    |  | -Non conforme en service |
| * Anomalie      |  | -Avec anomalies |  | -Sans anomalie |  |                          |
| * Accès         |  | -Non autorisée  |  | -Autorisée     |  |                          |
| * Signalisation |  | -Problématique  |  | -Sans problème |  |                          |

| Commune             | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                 | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                          | Observations                       |
|---------------------|----|--------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                     |    |        |               |                          |                                                         |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                    |                                    |
| HARGARTEN AUX MINES | 22 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 21 A RUE DE FALCK                                       | 912170.56  | 2478229.72 |        |       |           | 61         | 65   | 6,0               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 23 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 1 RUE DES CHAMPS                                        | 912426.8   | 2478319.99 |        |       |           | 63         | 68   | 5,8               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 24 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE L'ECOLE, près de l'école au niveau du croisement | 911534.5   | 2478006.12 |        |       |           | 61         | 65   | 4,4               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HARGARTEN AUX MINES | 25 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 76 RUE DE FALCK                                         | 912748.95  | 2478612.92 |        |       |           | 30         | 33   | 4,6               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune, cependant une attention particulière doit être portée aux points d'eau incendie situés au sud du village qui présentent des anomalies. A plus long terme, prévoir le remplacement des conduites AEP afin d'améliorer les débits de ces bornes à incendie. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à Helstroff

# HELST

# HELSTROFF

## Hydrants

**Légende**

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune    | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                          | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                 | Observations                       |
|------------|----|--------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |    |        |               |                          |                                                  |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                           |                                    |
| HELSTR OFF | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE SAINT CLEMENT (MACKER), Château d'eau        | 902315.28  | 2470134.17 |        |       |           | 81         | 94   | 2,2               |                                                           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HELSTR OFF | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 11 RUE DE LA FONTAINE, Angle rue de la Mairie    | 902017.15  | 2469644.43 |        |       |           | 74         | 102  | 3,0               |                                                           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HELSTR OFF | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES MARRONNIERS, à l'Eglise                  | 902109.37  | 2469513.22 |        |       |           | 42         | 63   | 2,8               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                        | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HELSTR OFF | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 1 RUE NEUVE                                      | 902039.73  | 2469355.49 |        |       |           | 34         | 53   | 2,0               | Raccord(s) cassé(s)<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HELSTR OFF | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE VARIZE, PROCHE DE LA FERME                | 901932.61  | 2468948.5  |        |       |           | 23         | 54   | 2,0               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                        | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HELSTR OFF | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 1 RUE DES JARDINS (MACKER), ANGLE RUE DU MOULIN  | 902474.36  | 2470524.94 |        |       |           | 89         | 105  | 4,0               | Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s)                    | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HELSTR OFF | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 9 RUE SAINT CLEMENT (MACKER), VERS D19E          | 902622.48  | 2470654.2  |        |       |           | 71         | 90   | 3,0               | Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s)                    | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HELSTR OFF | 8  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU MOULIN (MACKER), entre les 2 fermes       | 902296.66  | 2470630.06 |        |       |           | 79         | 96   | 3,8               |                                                           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HELSTR OFF | 9  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES MARRONNIERS, FACE A SOCIETE FBS VERANDAS | 901898.72  | 2468756.46 |        |       |           | 16         | 51   | 2,0               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                        | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| HELSTR OFF | 10 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA FONTAINE                               | 902137.73  | 2469815.91 |        |       |           | 74         | 96   | 3,0               | Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s)                    | Contrôle technique du SDIS en 2017 |



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à Hinckange


**HINCK** | **HINCKANGE**

## Hydrants

**Légende**

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune   | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                          | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                        | Observations                                    |
|-----------|----|--------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|           |    |        |               |                          |                                                  |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                                  |                                                 |
| HINCKANGE | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA VIERGE, A la croix angle rue du rocher | 899770.76  | 2473657.98 |        |       |           | 66         | 88   | 4,5               |                                                                  | Contrôle technique du SDIS en 2018              |
| HINCKANGE | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 51 RUE DE LA VIERGE                              | 899675.59  | 2473757.82 |        |       |           | 57         | 100  | 4,5               | Capot d'un poteau cassé ou manquant<br>Verrou capot hors service | Contrôle technique du SDIS en 2018              |
| HINCKANGE | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 34 RUE PRINCIPALE                                | 899469.11  | 2473618.36 |        |       |           | 63         | 72   | 4,0               |                                                                  | Contrôle technique du SDIS en 2018              |
| HINCKANGE | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 14 PLACE DE LA MAIRIE                            | 899587.08  | 2473595.72 |        |       |           | 72         | 83   | 4,5               |                                                                  | Contrôle technique du SDIS en 2018              |
| HINCKANGE | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE L'ECOLE, au stop                          | 899749.72  | 2473423.68 |        |       |           | 66         | 74   | 4,5               |                                                                  | Contrôle technique du SDIS en 2018              |
| HINCKANGE | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 29 RUE DES CHAMPS (BRECKLANGE)                   | 900993.3   | 2473527.27 |        |       |           | 56         | 59   | 4,5               |                                                                  | Contrôle technique du SDIS en 2018              |
| HINCKANGE | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE PRINCIPALE (BRECKLANGE)                      | 900799.69  | 2473509.92 |        |       |           | 57         | 64   | 4,5               |                                                                  | PI réparé<br>Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| HINCKANGE | 8  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 16 RUE PRINCIPALE (BRECKLANGE)                   | 900652.96  | 2473487.89 |        |       |           | 58         | 64   | 5,1               |                                                                  | Contrôle technique du SDIS en 2018              |



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à MEGANGE


## MEGAN | MEGANGE

## Hydrants

**Légende**

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune  | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                             | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies | Observations                       |
|----------|----|--------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-----------|------------------------------------|
|          |    |        |               |                          |                                                     |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |           |                                    |
| MEGAN GE | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 41 RUE PRINCIPALE (RURANGE),<br>RURANGE LES MEGANGE | 898654.07  | 2476640.51 |        |       |           | 168        | 176  | 7,2               |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| MEGAN GE | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 17 RUE PRINCIPALE (RURANGE)                         | 898777.9   | 2476695.61 |        |       |           | 130        | 134  | 4,0               |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| MEGAN GE | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 5 RUE PRINCIPALE, pres de la chapelle               | 898475.27  | 2477799.45 |        |       |           | 140        | 152  | 6,0               |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| MEGAN GE | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 29 RUE PRINCIPALE, Mairie                           | 898635.1   | 2477838.45 |        |       |           | 93         | 96   | 6,5               |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| MEGAN GE | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | ROUTE DE RURANGE, PROXIMITE<br>HANGAR AGRICOLE      | 898533.47  | 2477634.21 |        |       |           | 61         | 66   | 5,5               |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |



### → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

### → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



### → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune, cependant une attention particulière doit être portée sur les bornes à incendie qui présentent des anomalies, notamment rue de la forêt, rue de la Houve et rue de la frontière. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à MERTEN

## MERTE MERTEN

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                               | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                                                                            | Observations                       |
|---------|----|--------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|         |    |        |               |                          |                                       |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                                                                                      |                                    |
| MERTEN  | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 7 RUE DES BRUYERES                    | 914402.96  | 2481385.33 |        |       |           | 61         | 77   | 4,0               |                                                                                                                      | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| MERTEN  | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE L'ALLEE, Angle rue du Château  | 915248.58  | 2481459.32 |        |       |           | 52         | 66   | 4,0               | Chainette(s) cassée(s) ou manquante(s)                                                                               | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| MERTEN  | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES ROCHERS, angle place d'Alsace | 915064.81  | 2481533.31 |        |       |           | 45         | 54   | 3,6               | Point d'eau resté en écoulement<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                                | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| MERTEN  | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU CHATEAU, angle rue du Rocher   | 914893.77  | 2481436.2  |        |       |           | 57         | 81   | 4,0               | Pas de vidange                                                                                                       | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| MERTEN  | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU CHATEAU                        | 914634.71  | 2481452.77 |        |       |           | 61         | 73   | 3,8               | Pas de vidange                                                                                                       | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| MERTEN  | 6  | PI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 79 RUE DE LA FRONTIERE                | 916042.93  | 2481503.22 |        |       |           | 20         | 26   | 4,6               | Chainette(s) cassée(s) ou manquante(s)                                                                               | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| MERTEN  | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES PRES, face au N° 3            | 914601.17  | 2481077.15 |        |       |           | 121        | 145  | 4,6               |                                                                                                                      | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| MERTEN  | 8  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES PRIMEVERES, face au N°5       | 914734.22  | 2480872.28 |        |       |           | 105        | 128  | 4,8               |                                                                                                                      | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| MERTEN  | 9  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA REPUBLIQUE, Mairie          | 915464.54  | 2481059.23 |        |       |           | 78         | 106  | 4,4               |                                                                                                                      | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| MERTEN  | 10 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 35 RUE DE LA REPUBLIQUE               | 915230.76  | 2481025.26 |        |       |           | 60         | 77   | 4,0               | Signalisation ou visibilité incorrecte                                                                               | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| MERTEN  | 11 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 66 RUE DE LA REPUBLIQUE               | 914907.43  | 2481012.03 |        |       |           | 67         | 88   | 4,0               | Fuite(s) au racc.(s) ou au carré de man.                                                                             | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| MERTEN  | 12 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 69 RUE DE LA HOUE                     | 916044.44  | 2480921.72 |        |       |           | 22         | 27   | 5,6               | Pas de vidange<br>Chainette(s) cassée(s) ou manquante(s)<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                       | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| MERTEN  | 13 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 40 RUE DE LA HOUE                     | 915855.59  | 2480993.85 |        |       |           | 19         | 24   | 4,6               | Capot d'un poteau cassé ou manquant<br>Chainette(s) cassée(s) ou manquante(s)<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H  | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| MERTEN  | 14 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 20 RUE DE LA HOUE                     | 915665.73  | 2481118.13 |        |       |           | 74         | 94   | 4,8               | Fuite(s) au racc.(s) ou au carré de man.                                                                             | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| MERTEN  | 15 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA FORET, face au N°4          | 915030.07  | 2480540.94 |        |       |           | 0          | 0    | 0,0               | Point d'eau sans eau ou hors service<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H<br>Débit à 1 bar d'un PI 100 < 15m3/H     | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| MERTEN  | 16 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 3 RUE DE LA FORET                     | 915031.39  | 2480815.87 |        |       |           | 5          | 77   | 4,8               | Fuite(s) au racc.(s) ou au carré de man.<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H<br>Débit à 1 bar d'un PI 100 < 15m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à MERTEN


## Hydrants

**Légende**

|                 |                 |                |                          |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| * Etat          | -Indisponible   | -En service    | -Non conforme en service |
| * Anomalie      | -Avec anomalies | -Sans anomalie |                          |
| * Accès         | -Non autorisée  | -Autorisée     |                          |
| * Signalisation | -Problématique  | -Sans problème |                          |

| Commune | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                             | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                              | Observations                       |
|---------|----|--------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|         |    |        |               |                          |                                     |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                        |                                    |
| MERTEN  | 17 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA FORET, devant ets Scheidt | 915012.57  | 2480439.92 |        |       |           | 54         | 68   | 5,0               |                                        | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| MERTEN  | 18 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA FORET                     | 915243.38  | 2480476.66 |        |       |           | 49         | 64   | 4,8               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H     | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| MERTEN  | 19 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 40 RUE DE BIBLING                   | 915296.48  | 2480860.3  |        |       |           | 78         | 89   | 4,6               |                                        | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| MERTEN  | 20 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 5 RUE DES GENETS                    | 914225.44  | 2481303.42 |        |       |           | 83         | 114  | 3,0               |                                        | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| MERTEN  | 21 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES GENETS                      | 914104.88  | 2481265.58 |        |       |           | 81         | 120  | 2,6               | Signalisation ou visibilité incorrecte | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| MERTEN  | 22 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 11 RUE DE BIBLING                   | 915534     | 2480932    |        |       |           | 74         | 94   | 4,8               |                                        | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

# Position des points d'eau incendie - Commune de MERTEN



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est insuffisant dans la commune, cependant une réserve incendie d'une capacité de 120m³ est en place pour appuyer la défense extérieure contre l'incendie. A plus long terme, le réseau AEP nécessiterait d'être renforcé. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à Momerstroff

## MOMER MOMERSTROFF

## Hydrants

| Commune     | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse              | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                                                                                                                                                 | Observations                       |
|-------------|----|--------|---------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|             |    |        |               |                          |                      |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                                                                                                                                                           |                                    |
| MOMERSTROFF | 1  | PI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE FRANCOIS VILLON  | 906388     | 2471075    |        |       |           | 52         | 56   | 6,5               |                                                                                                                                                                                           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| MOMERSTROFF | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 2 RUE DE LA FONTAINE | 906099.3   | 2470994.62 |        |       |           | 55         | 62   | 7,0               |                                                                                                                                                                                           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| MOMERSTROFF | 3  | PI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 9 RUE DE LORRAINE    | 906241.32  | 2470989.46 |        |       |           | 0          | 0    | 0,0               | Point d'eau sans eau ou hors service<br>Carré de manœuvre cassé ou manquant<br>Châssis cassé(s) ou manquant(s)<br>Débit à 1 bar d'un PI 80 < 20 m3/H<br>Débit à 1 bar d'un PI 80 < 15m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2018 |

Légende


- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

## Réserves

| N° INSEE | N° | Type | Implantation  | Privé                    | Adresse                         | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Volume m3 | Lig. Asp. | Observations                       |
|----------|----|------|---------------|--------------------------|---------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
|          |    |      |               |                          |                                 |            |            |        |       |           |           |           |                                    |
| MOMER    | 4  | PAR  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES COMTES, Cour de l'école | 906153     | 2471068    |        |       |           | 120       | Inconnu   | Contrôle technique du SDIS en 2018 |

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est insuffisant dans la commune, cependant une réserve incendie d'une capacité de 120m<sup>3</sup> est en place pour appuyer la défense extérieure contre l'incendie. A plus long terme, le réseau AEP nécessiterait d'être renforcé. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à Narbefontaine

# NARBE NARBEFONTAINE

## Hydrants

| Commune       | N° | Type  | Implantation  | Privé                    | Adresse        | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                               | Observations                       |
|---------------|----|-------|---------------|--------------------------|----------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|               |    |       |               |                          |                |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                                         |                                    |
| NARBEFONTAINE | 1  | PI 80 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE PRINCIPALE | 907321.96  | 2468684.89 |        |       |           | 11         | 13   | 5,2               | Débit à 1 bar d'un PI 80 < 20 m3/H<br>Débit à 1 bar d'un PI 80 < 15m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2018 |

**Légende**


- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

## Réserves

| N° INSEE | N° | Type | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                   | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Volume m3 | Lig. Asp. | Observations                       |
|----------|----|------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
|          |    |      |               |                          |                                                           |            |            |        |       |           |           |           |                                    |
| NARBE    | 2  | PAR  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE PRINCIPALE, plate forme beton coté cabine telefonique | 907248.92  | 2468680.19 |        |       |           | 120       | Inconnu   | Contrôle technique du SDIS en 2018 |

**Légende**

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à Niedervisse

## NIESE NIEDERVISSE

## Hydrants

| Commune     | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                     | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies | Observations                       |
|-------------|----|--------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-----------|------------------------------------|
|             |    |        |               |                          |                                                             |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |           |                                    |
| NIEDERVISSE | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 77 RUE PRINCIPALE                                           | 908779.1   | 2471561.14 |        |       |           | 102        | 111  | 6,0               |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| NIEDERVISSE | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE SAINTE CROIX, Au dessus du cimetière                    | 908885.49  | 2471696.8  |        |       |           | 68         | 77   | 4,5               |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| NIEDERVISSE | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 43 RUE DU MARTEAU                                           | 908587.82  | 2471602.37 |        |       |           | 99         | 108  | 6,4               |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| NIEDERVISSE | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 10 RUE PRINCIPALE                                           | 908688.58  | 2471482.84 |        |       |           | 116        | 124  | 6,0               |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| NIEDERVISSE | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE BOULAY                                               | 908599.03  | 2471278.93 |        |       |           | 98         | 111  | 4,5               |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| NIEDERVISSE | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | VERS NARBESFONTAINE (D73), à l'entrée sur la gauche scierie | 907997.6   | 2470352.67 |        |       |           | 70         | 108  | 2,1               |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

## Réserves

| N° INSEE | N° | Type | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                      | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Volume m3 | Lig. Asp. | Observations                       |
|----------|----|------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| NIESE    | 7  | PAR  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | VERS NARBESFONTAINE (D73), scierie 1ère à gauche en rentrant | 908127.45  | 2470338.12 |        |       |           | 120       | Inconnu   | Contrôle technique du SDIS en 2018 |


Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

## Hydrants

| Commune     | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                             | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                                   | Observations                                                                                                |
|-------------|----|--------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |    |        |               |                          |                                                                     |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                                             |                                                                                                             |
| NIEDERVISSE | 8  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 87 ROUTE D'OBERVISSE                                                | 908922.9   | 2471448.6  |        |       |           | 88         | 97   | 6,0               |                                                                             | Contrôle technique du SDIS en 2018                                                                          |
| NIEDERVISSE | 9  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU BAN SAINT JEAN, sur la gauche en direction du Ban Saint Jean | 908243     | 2471807    |        |       |           | 19         | 32   | 2,8               | Fuite(s) au racc.(s) ou au carré de man. Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Problème sur station de pompage vu avec SEE pour report des résultats<br>Contrôle technique du SDIS en 2018 |

# Position des points d'eau incendie - Commune de Niedervisse



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à Oberdorff


## OBERD OBERDORFF

## Hydrants

Légende

|                 |                 |                |               |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| * Etat          | -Indisponible   | -En service    | -Non conforme |
| * Anomalie      | -Avec anomalies | -Sans anomalie | en service    |
| * Accès         | -Non autorisée  | -Autorisée     |               |
| * Signalisation | -Problématique  | -Sans problème |               |

| Commune   | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                             | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Ano<br>malie | Débits m3h |      | Pressio<br>nStatiq<br>ue | Anomalies | Observations                       |
|-----------|----|--------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|---------------|------------|------|--------------------------|-----------|------------------------------------|
|           |    |        |               |                          |                                                                     |            |            |        |       |               | A 1 bar    | Maxi |                          |           |                                    |
| OBERDORFF | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE MONTMORILLON, A l'angle de la rue                            | 909928.11  | 2483687.55 |        |       |               | 161        | 170  | 5,7                      |           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| OBERDORFF | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE L'ECOLE, Angle Rue E Chatrian                                | 909976.63  | 2483614.17 |        |       |               | 116        | 130  | 5,6                      |           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| OBERDORFF | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 24 RUE ERCKMANN CHATRIAN                                            | 909824.82  | 2483438.76 |        |       |               | 141        | 150  | 5,0                      |           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| OBERDORFF | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C ODENHOVEN<br>10 RUE ERCKMANN CHATRIAN, 10 RUE ERCKMANN CHATRIAN | 909794.74  | 2483142.99 |        |       |               | 91         | 103  | 3,6                      |           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| OBERDORFF | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES CHENES (ODENHOVEN)                                          | 909831.72  | 2483286.47 |        |       |               | 119        | 138  | 7,7                      |           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| OBERDORFF | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE MONTMORILLON                                                 | 909928.11  | 2483687.55 |        |       |               | 97         | 109  | 9,8                      |           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune, cependant une réserve incendie d'une capacité de 120m³ est en place au sud-ouest du village pour appuyer la défense extérieure contre l'incendie à cet endroit. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à Obervisse

## OBERV OBERSISSE

## Hydrants

| Commune      | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                        | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies | Observations                       |
|--------------|----|--------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-----------|------------------------------------|
|              |    |        |               |                          |                                                |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |           |                                    |
| OBERV<br>SSE | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE PRINCIPALE                                 | 910033.79  | 2469995.94 |        |       |           | 106        | 118  | 5,8               |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| OBERV<br>SSE | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 23 RUE PRINCIPALE, Angle impasse de la Prairie | 910099.52  | 2470062.11 |        |       |           | 115        | 124  | 6,1               |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| OBERV<br>SSE | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE NIEDERVISSE, entrée de la ferme         | 909920.74  | 2470131.46 |        |       |           | 98         | 104  | 6,8               |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| OBERV<br>SSE | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 2 IMPASSE DE LA PRAIRIE                        | 910282.69  | 2469878.07 |        |       |           | 128        | 138  | 5,6               |           | Contrôle technique du SDIS en 2018 |

Légende


- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

## Réserves

| N° INSEE | N° | Type | Implantation  | Privé                    | Adresse                             | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Volume m3 | Lig. Asp. | Observations                       |
|----------|----|------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
|          |    |      |               |                          |                                     |            |            |        |       |           |           |           |                                    |
| OBERV    | 5  | PAR  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE PRINCIPALE, D25b face au Hangar | 909738.97  | 2469654.92 |        |       |           | 120       | Inconnu   | Contrôle technique du SDIS en 2018 |

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à Ottonville

**OTTON** **OTTONVILLE**


## Hydrants

**Légende**

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune    | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                            | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                                       | Observations                       |
|------------|----|--------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |    |        |               |                          |                                                                    |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                                                 |                                    |
| OTTONVILLE | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 18 RUE SAINT PAUL                                                  | 905217.63  | 2477026.21 |        |       |           | 91         | 124  | 2,1               |                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| OTTONVILLE | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 6 RUE DE L'EGLISE                                                  | 905012.78  | 2477061.01 |        |       |           | 100        | 123  | 3,0               |                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| OTTONVILLE | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 23 RUE DE LORRAINE                                                 | 905195.17  | 2477249.57 |        |       |           | 95         | 115  | 3,0               |                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| OTTONVILLE | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 21 RUE DES VERGERS (RICRANGE)                                      | 905384.03  | 2475728.65 |        |       |           | 56         | 65   | 5,1               | Fuite(s) au racc.(s) ou au carré de man. Chainette(s) cassée(s) ou manquante(s) | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| OTTONVILLE | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 3 RUE SAINTE MARIE (RICRANGE), angle rue de la chapelle            | 905343.21  | 2475946.8  |        |       |           | 74         | 106  | 5,6               |                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| OTTONVILLE | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 37 DE RINCANGE VERS BOULAY (D954), auberge du coq sur RD 954       | 905580.19  | 2475327.79 |        |       |           | 56         | 73   | 3,8               |                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| OTTONVILLE | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 35 RUE SAINT PAUL, face rue des Cerisiers                          | 905304.26  | 2476975.97 |        |       |           | 58         | 110  | 1,5               |                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| OTTONVILLE | 8  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE MAZEROLLES, entre le n°3 et le n°5                          | 904692.99  | 2476868.49 |        |       |           | 70         | 90   | 2,8               |                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| OTTONVILLE | 9  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE GUERANGE, face au n°17                                      | 905322.52  | 2477328.89 |        |       |           | 74         | 94   | 2,9               |                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| OTTONVILLE | 10 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | ENTRE OTTONVILLE ET RICRANGE (D154F), entre Haras et Château d'Eau | 905532.36  | 2476786.58 |        |       |           | 42         | 54   | 3,2               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                              | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| OTTONVILLE | 11 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 16 RUE DE L'EGLISE, FERME EARL SAINTE MARIE PIERRE                 | 905005.11  | 2476923.27 |        |       |           | 65         | 90   | 2,0               |                                                                                 | Contrôle technique du SDIS en 2018 |

## Position des points d'eau incendie - Commune d'Ottonville



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune, cependant une attention particulière doit être portée aux points d'eau incendie qui présentent des anomalies. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à PIBLANGE

## PIBLA PIBLANGE


## Hydrants

**Légende**

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
-  -Indisponible
-  -Avec anomalies
-  -Non autorisée
-  -En service
-  -Sans anomalie
-  -Autorisée
-  -Sans problème
-  -Non conforme en service

| Commune      | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                         | Position X | Position Y | Visuel                                                                                | *Etat                                                                                 | *Ano<br>malie                                                                         | Débits m3h |      | Pressio<br>nStatique | Anomalies                                                                                                                                   | Observations                       |
|--------------|----|--------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |    |        |               |                          |                                                                 |            |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | A 1 bar    | Maxi |                      |                                                                                                                                             |                                    |
| PIBLAN<br>GE | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE PRINCIPALE (PIBLANGE), Mairie                               | 897329.68  | 2479838.84 |    |    |    | 125        | 148  | 5,3                  |                                                                                                                                             | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| PIBLAN<br>GE | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES QUATRE VENTS (DROGNY)                                   | 897216.42  | 2479655.68 |    |    |    | 75         | 92   | 4,2                  |                                                                                                                                             | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| PIBLAN<br>GE | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA GARE (DROGNY)                                         | 896983.79  | 2479882.07 |    |    |    | 0          | 0    | 0,0                  | Manœuvre impossible<br>Bouchon(s) racc. cassé(s) ou manquant(s)<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H<br>Débit à 1 bar d'un PI 100 < 15m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| PIBLAN<br>GE | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 10 RUE PRINCIPALE (PIBLANGE)                                    | 897098.9   | 2480387.03 |    |    |    | 130        | 142  | 7,0                  |                                                                                                                                             | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| PIBLAN<br>GE | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 2 RUE DES VIGNES (PIBLANGE)                                     | 897174.84  | 2480435.48 |    |    |    | 123        | 139  | 6,5                  |                                                                                                                                             | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| PIBLAN<br>GE | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES PEUPLIERS (BOCKANGE),<br>Annexe Bockange                | 897518.23  | 2479364.71 |    |    |    | 138        | 154  | 5,9                  |                                                                                                                                             | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| PIBLAN<br>GE | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES PEUPLIERS (BOCKANGE),<br>Angle Rue du Pressoir Bockange | 897670.79  | 2479339.17 |    |    |    | 109        | 127  | 6,2                  |                                                                                                                                             | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| PIBLAN<br>GE | 8  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE ANDRE MAGINOT (BOCKANGE),<br>Annexe Bockange                | 897476.99  | 2479169.7  |    |    |    | 24         | 31   | 5,8                  | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                                                                                          | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| PIBLAN<br>GE | 9  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU CHATEAU D'EAU (BOCKANGE),<br>Annexe Bockange             | 897729.48  | 2479035.95 |    |    |    | 0          | 0    | 0,0                  | Manœuvre impossible<br>Bouchon(s) racc. cassé(s) ou manquant(s)<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H<br>Débit à 1 bar d'un PI 100 < 15m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| PIBLAN<br>GE | 10 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU CHATEAU D'EAU (BOCKANGE),<br>Annexe Bockange             | 897772.16  | 2478928.04 |  |  |  | 57         | 68   | 4,4                  |                                                                                                                                             | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| PIBLAN<br>GE | 11 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE LA PARISIENNE (BOCKANGE),<br>Annexe Bockange                | 897952.69  | 2478910.15 |  |  |  | 34         | 44   | 5,1                  | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                                                                                          | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| PIBLAN<br>GE | 12 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | Annexe St Bernard                                               | 894867.02  | 2479853.2  |  |  |  | 32         | 40   | 3,0                  | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                                                                                          | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| PIBLAN<br>GE | 13 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU STADE (BOCKANGE), Ancien<br>Paintball                    | 897395.28  | 2478829.89 |  |  |  | 79         | 90   | 5,3                  |                                                                                                                                             | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| PIBLAN<br>GE | 14 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA SOURCE (DROGNY)                                       | 896724.5   | 2480028.68 |  |  |  | 94         | 104  | 6,4                  |                                                                                                                                             | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| PIBLAN<br>GE | 15 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES QUATRE VENTS (DROGNY)                                   | 897076.3   | 2479645.58 |  |  |  | 81         | 99   | 4,0                  |                                                                                                                                             | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| PIBLAN<br>GE | 16 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 16 RUE SAINT LEGER (BOCKANGE)                                   | 897803.58  | 2478861.99 |  |  |  | 128        | 140  | 5,5                  |                                                                                                                                             | Contrôle technique du SDIS         |

## Position des points d'eau incendie - Commune de Piblange



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune, cependant une attention particulière doit être portée aux points d'eau incendie qui présentent des anomalies. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à Remering-Les-Hargarten

## REMER REMERING


## Hydrants

**Légende**

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune   | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                  | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                                                                                               | Observations                       |
|-----------|----|--------|---------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|           |    |        |               |                          |                                          |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                                                                                                         |                                    |
| REMERI NG | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 21 RUE DE L'ECOLE, face à l'école        | 912366.65  | 2482769.15 |        |       |           | 113        | 120  | 3,5               |                                                                                                                                         | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| REMERI NG | 3  | BI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 5 7 RUE DE L'EGLISE                      | 912370.49  | 2482631.83 |        |       |           | 0          | 0    | 0,0               | Point d'eau sans eau ou hors service<br>Manœuvre impossible<br>Débit à 1 bar d'une BI 80 < 20m3/H<br>Débit à 1 bar d'une BI 80 < 15m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| REMERI NG | 4  | BI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 20 RUE DE L'EGLISE                       | 912327.89  | 2482551.64 |        |       |           | 0          | 0    | 0,0               | Point d'eau sans eau ou hors service<br>Manœuvre impossible<br>Débit à 1 bar d'une BI 80 < 20m3/H<br>Débit à 1 bar d'une BI 80 < 15m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| REMERI NG | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 16 RUE DE MERTEN                         | 912460.84  | 2482495.22 |        |       |           | 127        | 145  | 5,0               |                                                                                                                                         | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| REMERI NG | 10 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE MERTEN, centre village            | 912419.76  | 2482589.14 |        |       |           | 143        | 165  | 5,5               |                                                                                                                                         | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| REMERI NG | 11 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 7 RUE DES ABEILLES                       | 912535.8   | 2482471.83 |        |       |           | 71         | 75   | 5,0               |                                                                                                                                         | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| REMERI NG | 13 | BI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 22 RUE DE VILLING (D63)                  | 912561.16  | 2482762.47 |        |       |           | 0          | 0    | 0,0               | Point d'eau sans eau ou hors service<br>Manœuvre impossible<br>Débit à 1 bar d'une BI 80 < 20m3/H<br>Débit à 1 bar d'une BI 80 < 15m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| REMERI NG | 14 | BI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 38 RUE DE VILLING (D63)                  | 912621.97  | 2482989.42 |        |       |           | 35         | 45   | 4,0               | Manœuvre difficile<br>Débit à 1 bar d'une BI 100 < 50 m3/H                                                                              | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| REMERI NG | 15 | BI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 48 RUE DE VILLING (D63)                  | 912663.21  | 2483117.22 |        |       |           | 0          | 0    | 0,0               | Point d'eau sans eau ou hors service<br>Débit à 1 bar d'une BI 80 < 20m3/H<br>Débit à 1 bar d'une BI 80 < 15m3/H                        | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| REMERI NG | 16 | PI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 8 RUE DES LILAS                          | 912527.26  | 2482922.86 |        |       |           | 25         | 34   | 3,5               | Manœuvre difficile<br>A repeindre                                                                                                       | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| REMERI NG | 17 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES ABEILLES, apres rue des abeilles | 912617.61  | 2482468.41 |        |       |           | 115        | 130  | 5,5               | Manœuvre difficile<br>Capot d'un poteau cassé ou manquant                                                                               | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| REMERI NG | 18 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 41 RUE DE MERTEN                         | 912522     | 2482321    |        |       |           | 90         | 102  | 3,5               |                                                                                                                                         | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

Position des points d'eau incendie - Commune de Remering-les-Hargarten



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune. Une attention particulière doit cependant être portée sur le point d'eau non conforme. (Voir documents ci-joints).

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à Roupeldange

**ROUPE** | **ROUPELDANGE**


## Hydrants

**Légende**

|                 |                 |                |                          |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| * Etat          | -Indisponible   | -En service    | -Non conforme en service |
| * Anomalie      | -Avec anomalies | -Sans anomalie |                          |
| * Accès         | -Non autorisée  | -Autorisée     |                          |
| * Signalisation | -Problématique  | -Sans problème |                          |

| Commune     | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                        | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                          | Observations                       |
|-------------|----|--------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |    |        |               |                          |                                                |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                    |                                    |
| ROUPELDANGE | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 4, 4 RUE SAINTE BARBE                          | 901491.8   | 2475385.13 |        |       |           | 64         | 66   | 4,5               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| ROUPELDANGE | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 16 RUE JEANNE D'ARC                            | 901455.69  | 2475310.59 |        |       |           | 66         | 72   | 4,5               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| ROUPELDANGE | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | IMPASSE DU STADE                               | 901623.81  | 2475462.45 |        |       |           | 68         | 70   | 4,8               | Verrou capot hors service          | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| ROUPELDANGE | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 16 RUE DE LA CROIX                             | 901340.13  | 2475710.12 |        |       |           | 68         | 70   | 5,0               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| ROUPELDANGE | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 2, angle rue de la croix et rue de la fontaine | 901208.07  | 2475700.35 |        |       |           | 70         | 82   | 4,2               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| ROUPELDANGE | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 3 RUE DE L'EGLISE                              | 901340.34  | 2475446.52 |        |       |           | 67         | 75   | 4,5               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| ROUPELDANGE | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 23 RUE DE LA NIED                              | 901266.73  | 2475361.67 |        |       |           | 33         | 39   | 3,9               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2018 |

# Position des points d'eau incendie - Commune de Roupeldange



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune. Une attention particulière doit être portée sur les points d'eau qui présentent des anomalies. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à TETERCHEN

## TETER TETERCHEN

## Hydrants

Légende

|                 |  |                 |  |                |  |                          |
|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|--------------------------|
| * Etat          |  | -Indisponible   |  | -En service    |  | -Non conforme en service |
| * Anomalie      |  | -Avec anomalies |  | -Sans anomalie |  |                          |
| * Accès         |  | -Non autorisée  |  | -Autorisée     |  |                          |
| * Signalisation |  | -Problématique  |  | -Sans problème |  |                          |

| Commune   | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                      | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |     | Pression Statique | Anomalies                                                                        | Observations                       |
|-----------|----|--------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| TETERCHEN | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | ROUTE DE DALEM                               | 908633.42  | 2478353.71 |        |       |           | 20         | 56  | 2,1               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                               | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TETERCHEN | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 2 RUE DE LA GARE                             | 908588     | 2478216    |        |       |           | 17         | 20  | 4,0               | Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s)<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H     | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TETERCHEN | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 17 RUE JEANNE D'ARC                          | 908248     | 2478358    |        |       |           | 75         | 86  | 4,4               |                                                                                  | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TETERCHEN | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 20 RUE DU ROCHER                             | 908065.34  | 2478482.81 |        |       |           | 118        | 127 | 5,7               |                                                                                  | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TETERCHEN | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES SELLIERS, ANGLE RU JEANNE D'ARC      | 907858.16  | 2478663.12 |        |       |           | 127        | 137 | 5,6               | Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s)                                           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TETERCHEN | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 103 RUE SAINT RUFE                           | 907785.97  | 2478842.18 |        |       |           | 90         | 109 | 3,8               | Verrou capot hors service<br>PI arraché.                                         | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TETERCHEN | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 113 RUE DU COUVENT                           | 907689.87  | 2478670.27 |        |       |           | 130        | 142 | 6,8               | Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s)                                           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TETERCHEN | 8  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU STADE, Salle des Fêtes                | 907544     | 2478666    |        |       |           | 112        | 120 | 7,3               |                                                                                  | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TETERCHEN | 9  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 153 RUE DES ROSES                            | 907411.91  | 2478889.06 |        |       |           | 108        | 113 | 7,3               |                                                                                  | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TETERCHEN | 10 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 142 RUE DES ALLIES                           | 907720.33  | 2478427.79 |        |       |           | 98         | 114 | 5,0               |                                                                                  | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TETERCHEN | 11 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE GEORGES BRASSENS                         | 907924.69  | 2478354.66 |        |       |           | 58         | 65  | 5,4               | Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s)                                           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TETERCHEN | 12 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 33 RUE PAUL VERLAINE                         | 907976.26  | 2478266.54 |        |       |           | 37         | 42  | 3,4               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                               | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TETERCHEN | 13 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 16 RUE JACQUES BREL                          | 907870.32  | 2478210.29 |        |       |           | 45         | 54  | 3,7               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                               | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TETERCHEN | 14 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 144 bis RUE GEORGES BRASSENS, RD 954         | 907710.94  | 2478264.66 |        |       |           | 82         | 94  | 6,1               |                                                                                  | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TETERCHEN | 15 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 15 RUE ARTHUR RIMBAUD                        | 908084     | 2478332    |        |       |           | 44         | 51  | 3,8               | Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s)<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H     | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TETERCHEN | 16 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES MESANGES, LOTISSEMENT ROUTE DE COUME | 908302     | 2478163    |        |       |           | 72         | 78  | 4,9               |                                                                                  | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TETERCHEN | 17 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES MESANGES, LOTISSEMENT ROUTE DE COUME | 908338.83  | 2478049.93 |        |       |           | 55         | 66  | 4,0               | Signalisation ou visibilité incorrecte<br>Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s) | Contrôle technique du SDIS en 2017 |


# Informations concernant les Points d'eau incendie situés à TETERCHEN

## Hydrants

**Légende**

|                 |                 |                |                          |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| * Etat          | -Indisponible   | -En service    | -Non conforme en service |
| * Anomalie      | -Avec anomalies | -Sans anomalie |                          |
| * Accès         | -Non autorisée  | -Autorisée     |                          |
| * Signalisation | -Problématique  | -Sans problème |                          |

| Commune   | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                                             | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies | Observations                       |
|-----------|----|--------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-----------|------------------------------------|
|           |    |        |               |                          |                                                                                     |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |           |                                    |
| TETERCHEN | 18 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 92A RUE SAINT RUFE, 1ère à droite après le passage à niveau en direction de Trombon | 907839     | 2479130.77 |        |       |           | 60         | 112  | 2,2               |           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune, cependant un déficit est constaté rue du Général de Gaulle ainsi que rue du 12 Décembre 1948. Le réseau AEP nécessiterait d'être renforcé à ces endroits. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à TROMBORN


## TROMBORN

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune  | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                          | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                 | Observations                       |
|----------|----|--------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |    |        |               |                          |                                                  |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                           |                                    |
| TROMBORN | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 3 RUE DES BLEUETS, Abris bus                     | 909288.35  | 2481558.45 |        |       |           | 75         | 87   | 3,5               |                                                           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TROMBORN | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 8 RUE DU GENERAL DE GAULLE                       | 909464.8   | 2481579.7  |        |       |           | 70         | 84   | 2,9               |                                                           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TROMBORN | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU GENERAL DE GAULLE, Place de l'Eglise      | 909582.73  | 2481696.59 |        |       |           | 44         | 55   | 2,7               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                        | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TROMBORN | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU GENERAL DE GAULLE, Devant la Mairie       | 909651.18  | 2481847.86 |        |       |           | 31         | 45   | 2,8               | Manceuvre difficile<br>Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TROMBORN | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU 12 DECEMBRE 1948                          | 909830.24  | 2481878.78 |        |       |           | 22         | 38   | 1,8               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                        | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TROMBORN | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 8 RUE DU GENERAL DE GAULLE, En Face du Cimetière | 909716.49  | 2482020.98 |        |       |           | 50         | 68   | 3,0               |                                                           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TROMBORN | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 5 RUE DES MARGUERITES, En face du N°6            | 909274.27  | 2481672.28 |        |       |           | 80         | 90   | 4,4               |                                                           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TROMBORN | 8  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 16 RUE DES MARGUERITES                           | 909206.09  | 2481560.71 |        |       |           | 75         | 79   | 4,4               |                                                           | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| TROMBORN | 9  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 33 RUE DU 12 DECEMBRE 1948                       | 909721.34  | 2481827.6  |        |       |           | 45         | 75   | 2,1               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                        | Contrôle technique du SDIS en 2017 |



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune, cependant une attention particulière doit être portée à la borne incendie située rue du ruisseau et qui présente des anomalies. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à VALMUNSTER


VALMU VALMUNSTER

## Hydrants

Légende

|                 |                 |                |                          |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| * Etat          | -Indisponible   | -En service    | -Non conforme en service |
| * Anomalie      | -Avec anomalies | -Sans anomalie |                          |
| * Accès         | -Non autorisée  | -Autorisée     |                          |
| * Signalisation | -Problématique  | -Sans problème |                          |

| Commune        | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Ano<br>malie | Débits m3h |      | Pressio<br>nStatiq<br>ue | Anomalies                                                                                                                  | Observations                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----|--------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|------------|------------|--------|-------|---------------|------------|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |    |        |               |                          |                                        |            |            |        |       |               | A 1 bar    | Maxi |                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
| VALMUN<br>STER | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 16 RUE DE LA FONTAINE                  | 903598.4   | 2479683.36 |        |       |               | 85         | 98   | 4,4                      |                                                                                                                            | NON CONTROLE VOITURE<br>GENANTE<br>Contrôle technique du SDIS<br>en 2017                                                                                                                                                                    |
| VALMUN<br>STER | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA FORET, A la Fontaine         | 903725.52  | 2479712.13 |        |       |               | 89         | 106  | 4,0                      | Volant de manœuvre cassé ou manquant<br>Fuite(s) au racc.(s) ou au carré de man.<br>Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s) | Contrôle technique du SDIS<br>en 2017                                                                                                                                                                                                       |
| VALMUN<br>STER | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 3 RUE DE L'EGLISE, Cabine Téléphonique | 903850.77  | 2479546.54 |        |       |               | 86         | 100  | 4,5                      |                                                                                                                            | Info de Mr Fabian Arnaud 1er<br>adjoint au maire de<br>Valmunster.<br>Poteau HS suite à accident de<br>circulation 27/02/2017<br>Remis en service le 30 juin<br>2017 suite à appel de Mr<br>Arnaud<br>Contrôle technique du SDIS<br>en 2017 |



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est insuffisant dans la commune, cependant une réserve incendie d'une capacité de 120m<sup>3</sup> est en place au groupe scolaire pour appuyer la défense extérieure contre l'incendie du village. En revanche, elle se trouve à plus de 400 m des premières habitations ce qui augmente les délais de mise en œuvre des engins de secours. Un point d'aspiration se trouve sur le pont de la Nied Allemande à hauteur de la route de Vaudoncourt, cependant en période d'été, celui-ci n'est pas exploitable. Le réseau AEP nécessiterait d'être renforcé à plus long terme. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à VARIZE

## VARIZ VARIZE

## Hydrants

| Commune | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse        | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                          | Observations                       |
|---------|----|--------|---------------|--------------------------|----------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|         |    |        |               |                          |                |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                    |                                    |
| VARIZE  | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE PRINCIPALE | 900934.41  | 2467625    |        |       |           | 20         | 40   | 3,9               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2018 |

Légende

|                 |  |                 |  |                |  |                          |
|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|--------------------------|
| * Etat          |  | -Indisponible   |  | -En service    |  | -Non conforme en service |
| * Anomalie      |  | -Avec anomalies |  | -Sans anomalie |  | -Non conforme en service |
| * Accès         |  | -Non autorisée  |  | -Autorisée     |  | -Non conforme en service |
| * Signalisation |  | -Problématique  |  | -Sans problème |  | -Non conforme en service |

## Réserves

| N° INSEE | N° | Type | Implantation  | Privé                    | Adresse                                     | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Volume m3   | Lig. Asp. | Observations                                                                |
|----------|----|------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| VARIZ    | 2  | PN   | Voie publique | <input type="checkbox"/> | ROUTE DE COURCELLES CHAUSSY, NIED ALLEMANDE | 900648.54  | 2467198.22 |        |       |           | Inépuisable | Inconnu   | REVOIR ACCES A LA BERGE CAR DANGEREUX<br>Contrôle technique du SDIS en 2018 |

Légende

|                 |  |                 |  |                |  |                          |
|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|--------------------------|
| * Etat          |  | -Indisponible   |  | -En service    |  | -Non conforme en service |
| * Anomalie      |  | -Avec anomalies |  | -Sans anomalie |  | -Non conforme en service |
| * Accès         |  | -Non autorisée  |  | -Autorisée     |  | -Non conforme en service |
| * Signalisation |  | -Problématique  |  | -Sans problème |  | -Non conforme en service |

## Hydrants

| Commune | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                      | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Observations                                                       |
|---------|----|--------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|         |    |        |               |                          |                                              |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
| VARIZE  | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 45 RUE PRINCIPALE                            | 900692.45  | 2467529.42 |        |       |           | 28         | 46   | 4,5               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contrôle technique du SDIS en 2018                                 |
| VARIZE  | 4  | PI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | IMPASSE CLEMENT KIEFFER                      | 900441.45  | 2467368.63 |        |       |           | 23         | 27   | 5,0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contrôle technique du SDIS en 2018                                 |
| VARIZE  | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 24 RUE DU CHATEAU, ANGLE LA BASSE COURT      | 900256.21  | 2467341.38 |        |       |           | 24         | 30   | 5,0               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contrôle technique du SDIS en 2018                                 |
| VARIZE  | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 14 RUELLE DU MOULIN                          | 900645.07  | 2467402.29 |        |       |           | 9          | 12   | 4,2               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H<br>Débit à 1 bar d'un PI 100 < 15m3/H                                                                                                                                                                                                                                            | A NUMEROTER<br>Contrôle technique du SDIS en 2018                  |
| VARIZE  | 7  | PI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | S/C FERME DE LEOVILLERS<br>RUE DE LEOVILLERS | 898483.33  | 2465402.84 |        |       |           | 0          | 0    | 0,0               | Point d'eau sans eau ou hors service<br>Manœuvre impossible<br>Poteau ou bouche trop enterré<br>Capot d'un poteau cassé ou manquant<br>Bouchon(s) racc. cassé(s) ou manquant(s)<br>Signalisation ou visibilité incorrecte<br>A repeindre<br>Débit à 1 bar d'un PI 80 < 20 m3/H<br>Débit à 1 bar d'un PI 80 < 15m3/H | PI HS Complètement détérioré<br>Contrôle technique du SDIS en 2018 |

Légende

|                 |  |                 |  |                |  |                          |
|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|--------------------------|
| * Etat          |  | -Indisponible   |  | -En service    |  | -Non conforme en service |
| * Anomalie      |  | -Avec anomalies |  | -Sans anomalie |  | -Non conforme en service |
| * Accès         |  | -Non autorisée  |  | -Autorisée     |  | -Non conforme en service |
| * Signalisation |  | -Problématique  |  | -Sans problème |  | -Non conforme en service |

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à VARIZE


## Réserves

Légende

|                |                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *Etat          |  -Indisponible   |  -En service    |  -Non conforme en service |
| *Anomalie      |  -Avec anomalies |  -Sans anomalie |                                                                                                              |
| *Accès         | -Non autorisée                                                                                      | -Autorisée                                                                                         |                                                                                                              |
| *Signalisation | -Problématique                                                                                      | -Sans problème                                                                                     |                                                                                                              |

| N° INSEE | N° | Type | Implantation  | Privé                    | Adresse                                                        | Position X | Position Y | Visuel                                                                              | *Etat                                                                               | *Anomalie                                                                           | Volume m3 | Lig. Asp. | Observations                       |
|----------|----|------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| VARIZ    | 8  | PAR  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | D19 c ROUTE DE BROUCK, Devant le groupe scolaire intercommunal | 901394.28  | 2467418.36 |  |  |  | 120       | 1x100     | Contrôle technique du SDIS en 2018 |

# Positions des points d'eau incendie - Commune de Varize



### → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

### → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



### → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à VELVING

VELVI VELVING

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                  | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                              | Observations                                                        |
|---------|----|--------|---------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|         |    |        |               |                          |                                          |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                        |                                                                     |
| VELVING | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE L'EGLISE, panneau salle des fêtes | 905669.19  | 2479687.77 |        |       |           | 123        | 138  | 4,5               |                                        | Contrôle technique du SDIS en 2017                                  |
| VELVING | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 2 RUE DE L'EGLISE                        | 905661.95  | 2479566.36 |        |       |           | 120        | 130  | 4,0               |                                        | NON CONTROLE A LA DEMANDE SEE<br>Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| VELVING | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 1 IMPASSE DES CORDONNIERS                | 905641.47  | 2479705.57 |        |       |           | 106        | 122  | 5,0               |                                        | Nid de guêpe dans le PI<br>Contrôle technique du SDIS en 2017       |
| VELVING | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 2 RUE DU MOULIN, ANGLE RUE DE LORRAINE   | 905929.12  | 2479553.22 |        |       |           | 248        | 259  | 7,6               | Chainette(s) cassée(s) ou manquante(s) | Contrôle technique du SDIS en 2017                                  |
| VELVING | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LORRAINE                          | 905411.73  | 2479590.02 |        |       |           | 191        | 232  | 6,0               |                                        | Contrôle technique du SDIS en 2017                                  |



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune, cependant une attention particulière doit être portée sur la borne incendie située rue du stade et qui présente des anomalies. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à VILLING


VILLI VILLING

## Hydrants

Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Accès
- \* Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

| Commune | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                               | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                                                                         | Observations                                                                              |
|---------|----|--------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |    |        |               |                          |                                                       |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                                                                                   |                                                                                           |
| VILLING | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 12 RUE PRINCIPALE, Angle rue des Jardins              | 912524.85  | 2484357.48 |        |       |           | 117        | 135  | 5,9               |                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017                                                        |
| VILLING | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 2 RUE PRINCIPALE, Près de l'Eglise                    | 912542.35  | 2484553.44 |        |       |           | 98         | 105  | 6,5               |                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017                                                        |
| VILLING | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE SARRELOUIS, A côté du Restaurant               | 912673.59  | 2484046.45 |        |       |           | 106        | 119  | 4,3               |                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017                                                        |
| VILLING | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DE LA FRONTIERE, Annexe BEDEM                     | 913232.96  | 2484356.42 |        |       |           | 56         | 66   | 5,8               |                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017                                                        |
| VILLING | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 14 RUE DE L'ECOLE, Angle Rue de Berviller             | 912697.98  | 2484413.43 |        |       |           | 120        | 136  | 6,1               |                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017                                                        |
| VILLING | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 3 RUE DES PRES, Angle Rue de Voelfling                | 912310.23  | 2484643.79 |        |       |           | 64         | 72   | 5,8               |                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017                                                        |
| VILLING | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | VERS TROMBORN / BOULAY / METZ (D954), En Face du Café | 911731.09  | 2483284.61 |        |       |           | 210        | 221  | 6,1               |                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017                                                        |
| VILLING | 8  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 22 RUE DE LA FORET, Annexe GAWEISTROFF                | 911862.35  | 2483642.13 |        |       |           | 90         | 98   | 3,6               |                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017                                                        |
| VILLING | 9  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | 13 RUE DES CHAMPS                                     | 912191.11  | 2484014.03 |        |       |           | 119        | 125  | 4,6               |                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017                                                        |
| VILLING | 10 | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU STADE                                          | 912816.73  | 2484565.93 |        |       |           | 0          | 0    | 0,0               | Point d'eau sans eau ou hors service<br>Débit à 1 bar d'un PI 100 < 50 m3/H<br>Débit à 1 bar d'un PI 100 < 15m3/H | PE renversé - Multiples fissures sur le corps du PE<br>Contrôle technique du SDIS en 2017 |



### → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

### → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



### → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune, cependant une attention particulière doit être portée sur la borne incendie située rue des prés et qui présente une anomalie. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à VOELFLING LES BOUZONVILLE

## VOEBO VOELFLING LES BOUZONVILLE


## Hydrants

Légende

|                 |  |                 |  |                |  |                          |
|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|--------------------------|
| * Etat          |  | -Indisponible   |  | -En service    |  | -Non conforme en service |
| * Anomalie      |  | -Avec anomalies |  | -Sans anomalie |  |                          |
| * Accès         |  | -Non autorisée  |  | -Autorisée     |  |                          |
| * Signalisation |  | -Problématique  |  | -Sans problème |  |                          |

| Commune                   | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                                  | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                                                                                                         | Observations                       |
|---------------------------|----|--------|---------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                           |    |        |               |                          |                                          |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                                                                                                   |                                    |
| VOELFLING LES BOUZONVILLE | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES CHENES                           | 910753.04  | 2485713.28 |        |       |           | 52         | 56   | 6,9               |                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| VOELFLING LES BOUZONVILLE | 2  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU PONT, angle Rue du Marronnier     | 910815.78  | 2485645.53 |        |       |           | 78         | 90   | 7,0               |                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| VOELFLING LES BOUZONVILLE | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES PRES                             | 910718.35  | 2485468.63 |        |       |           | 0          | 0    | 0,0               | Point d'eau sans eau ou hors service<br>Débit à 1 bar d'un PI 100 < 50 m3/H<br>Débit à 1 bar d'un PI 100 < 15m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| VOELFLING LES BOUZONVILLE | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES TILLEULS, angle rue du pont      | 910965.37  | 2485477.4  |        |       |           | 73         | 93   | 6,3               |                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| VOELFLING LES BOUZONVILLE | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DES TILLEULS, face au garage citroen | 910877.75  | 2485287.2  |        |       |           | 77         | 82   | 5,2               |                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| VOELFLING LES BOUZONVILLE | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE DU VIEUX MOULIN, lotissement         | 910628.99  | 2485388.52 |        |       |           | 79         | 90   | 7,1               |                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017 |
| VOELFLING LES BOUZONVILLE | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | IMPASSE DES JARDINS, lotissement         | 910631.41  | 2485490.33 |        |       |           | 73         | 80   | 5,3               |                                                                                                                   | Contrôle technique du SDIS en 2017 |

Position des points d'eau incendie - Commune de VOELFLING LES BOUZONVILLE



## → La compétence défense incendie

Institué par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complété par le décret n°2015-235 du 27 février 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultants des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Police spéciale doublée d'un service public, relevant essentiellement de la commune, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble fondé notamment sur un référentiel national et sur les règlements adoptés au sein de chaque département, qui en déterminent les modalités techniques.

Les dispositions de l'article L 2213-32 du CGCT énoncent que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Cette compétence, et le pouvoir de police spéciale qui y est associé, sont transférables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

## → Règlement départemental de défense contre l'incendie

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI) a été approuvé par l'arrêté n°04/CAB/SIDPC/2018 en date du 23 janvier 2018. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.sdis57.fr>



## → Relevé des poteaux d'incendie et problématique de défense incendie à prendre en compte

Selon nos derniers relevés, le réseau AEP est suffisant dans la commune, cependant une attention particulière doit être portée sur la borne incendie située chemin de Helstroff et qui présente des anomalies. (Voir documents ci-joints)

Conformément au chapitre 2 de la partie 4 du RDDECI, un Schéma Communal ou Intercommunal de Défense Extérieure Contre l'Incendie peut être élaboré par le maire ou le président de l'EPCI. Il constituera une approche locale personnalisée permettant d'optimiser les ressources de chaque commune et de définir précisément ses besoins.

## Informations concernant les Points d'eau incendie situés à VOLMERANGE LES BOULAY

## VOLBO VOLMERANGE LES BOULAY

## Hydrants

Légende

|                 |                 |                |               |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| * Etat          | -Indisponible   | -En service    | -Non conforme |
| * Anomalie      | -Avec anomalies | -Sans anomalie | -Non conforme |
| * Accès         | -Non autorisée  | -Autorisée     | -Non conforme |
| * Signalisation | -Problématique  | -Sans problème |               |

| Commune               | N° | Type   | Implantation  | Privé                    | Adresse                               | Position X | Position Y | Visuel | *Etat | *Anomalie | Débits m3h |      | Pression Statique | Anomalies                          | Observations                                                     |
|-----------------------|----|--------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                       |    |        |               |                          |                                       |            |            |        |       |           | A 1 bar    | Maxi |                   |                                    |                                                                  |
| VOLMERANGE LES BOULAY | 1  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE PRINCIPALE, FACE CIMETIERE        | 900224.66  | 2471356.24 |        |       |           | 77         | 89   | 4,1               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2018                               |
| VOLMERANGE LES BOULAY | 2  | PI 80  | Voie publique | <input type="checkbox"/> | PRE DU VIEUX MOULIN                   | 900288.37  | 2471265.38 |        |       |           | 27         | 33   | 3,5               |                                    | Carré de manoeuvre utilisé<br>Contrôle technique du SDIS en 2018 |
| VOLMERANGE LES BOULAY | 3  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | CHEMIN DE LOUTREMANGE                 | 899837.61  | 2471110.69 |        |       |           | 67         | 79   | 3,4               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2018                               |
| VOLMERANGE LES BOULAY | 4  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | CHEMIN DE LOUTREMANGE                 | 899851.01  | 2471000.44 |        |       |           | 67         | 79   | 3,4               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2018                               |
| VOLMERANGE LES BOULAY | 5  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | CHEMIN DE HELSTROFF                   | 900355.84  | 2470976.52 |        |       |           | 24         | 31   | 3,2               | Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H | Contrôle technique du SDIS en 2018                               |
| VOLMERANGE LES BOULAY | 6  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | LOTISSEMENT LES NAIADES               | 899620.2   | 2471143.06 |        |       |           | 60         | 72   | 3,2               |                                    | Contrôle technique du SDIS en 2018                               |
| VOLMERANGE LES BOULAY | 7  | PI 100 | Voie publique | <input type="checkbox"/> | RUE PRINCIPALE, entrée du lotissement | 899699.13  | 2471006.58 |        |       |           | 59         | 72   | 3,0               |                                    | VEGETATION GENANTE<br>Contrôle technique du SDIS en 2018         |

