

PLUi

Plan Local d'Urbanisme
intercommunal

Assainissement

Prescrit le : 16/12/2015

Arrêté le : 27/04/2023


Approuvé le : 25/04/2024



NOTE

Actuellement, les plans de zonage concernant l'assainissement ne sont pas disponibles. Les zonages doivent être actualisés.

A l'approbation du PLUi, ces zonages ne sont toujours pas actualisés. Ils seront annexés au dossier du PLUi ultérieurement.



Bilan des installations ANC du SPANC de Grand Cognac

Commune	Provenance des données*	Bilan des ANC		Tendance	Nombres d'installations
Angeac-Champagne	Diag 2022	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	46,5%		241
		Non conforme sans enjeux	36,1%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	4,1%		
		Absence d'installation	3,7%		
		Installations non diagnostiquées	8,7%		
		Installations en cours de réhabilitation	0,8%		
Angeac-Charente	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	82,0%		156
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	18,0%		
		Absence d'installation			
Ars	Diag 2022	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	61,9%		21
		Non conforme sans enjeux	38,1%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	/		
		Absence d'installation	/		
		Installations non diagnostiquées	/		
		Installations en cours de réhabilitation	/		
Bassac	Diag 2018/2019	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	52,1%		96
		Non conforme sans enjeux	22,9%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	14,6%		
		Absence d'installation	5,2%		
		Installations non diagnostiquées	3,1%		
		Installations en cours de réhabilitation	2,1%		
Bellevigne	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	85,0%		698
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	15,0%		
		Absence d'installation			
Birac	Diag 2022	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	52,0%		150
		Non conforme sans enjeux	38,0%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	4,0%		
		Absence d'installation	2,7%		
		Installations non diagnostiquées	3,3%		
		Installations en cours de réhabilitation	/		

Bilan des installations ANC du SPANC de Grand Cognac

Commune	Provenance des données*	Bilan des ANC		Tendance	Nombres d'installations
Bonneuil	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	88,0%		140
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	12,0%		
		Absence d'installation			
Bourg-Charente	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	83,0%		233
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	17,0%		
		Absence d'installation			
Bouteville	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	85,0%		168
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	15,0%		
		Absence d'installation			
Boutiers-Saint-Trojan	Diag 2021	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	43,5%		154
		Non conforme sans enjeux	45,5%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	2,6%		
		Absence d'installation	1,3%		
		Installations non diagnostiquées	1,9%		
		Installations en cours de réhabilitation	5,2%		
Bréville	Diag 2021	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	16,7%		156
		Non conforme sans enjeux	41,7%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	30,8%		
		Absence d'installation	5,8%		
		Installations non diagnostiquées	1,3%		
		Installations en cours de réhabilitation	3,8%		
Champmillon	Diag 2022	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	37,4%		214
		Non conforme sans enjeux	42,1%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	1,9%		
		Absence d'installation	1,4%		
		Installations non diagnostiquées	15,0%		
		Installations en cours de réhabilitation	2,3%		

Bilan des installations ANC du SPANC de Grand Cognac

Commune	Provenance des données*	Bilan des ANC		Tendance	Nombres d'installations
Chassors	Diag 2019	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	63,6%		55
		Non conforme sans enjeux	27,3%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	5,5%		
		Absence d'installation	3,6%		
		Installations non diagnostiquées	/		
		Installations en cours de réhabilitation	/		
Châteaubernard	Diag 2021	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	21,2%		33 (dont 1 habitation conforme avec dérogation raccordement AC)
		Non conforme sans enjeux	54,5%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	/		
		Absence d'installation	12,1%		
		Installations non diagnostiquées	9,1%		
		Installations en cours de réhabilitation	3,0%		
Châteauneuf-sur-Charente Commune en cours de diagnostics	Diag 2022/2023	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	28,5%		554
		Non conforme sans enjeux	24,9%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	0,9%		
		Absence d'installation	2,9%		
		Installations non diagnostiquées	41,5%		
		Installations en cours de réhabilitation	1,3%		
Cherves-Richemont	Diag 2021	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	23,6%		495
		Non conforme sans enjeux	57,4%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	7,7%		
		Absence d'installation	6,7%		
		Installations non diagnostiquées	2,4%		
		Installations en cours de réhabilitation	2,2%		
Cognac	Diag 2022	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	14,8%		54
		Non conforme sans enjeux	68,5%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	3,7%		
		Absence d'installation	3,7%		
		Installations non diagnostiquées	9,3%		
		Installations en cours de réhabilitation	/		

Bilan des installations ANC du SPANC de Grand Cognac

Commune	Provenance des données*	Bilan des ANC		Tendance	Nombres d'installations
Criteuil-la-Magdeleine	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	82,0%		204
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	18,0%		
		Absence d'installation			
Fleurac	Diag 2019	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	43,3%		97
		Non conforme sans enjeux	40,2%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	4,1%		
		Absence d'installation	7,2%		
		Installations non diagnostiquées	/		
		Installations en cours de réhabilitation	5,2%		
Foussignac	Diag 2019	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	18,2%		22
		Non conforme sans enjeux	54,5%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	13,6%		
		Absence d'installation	9,1%		
		Installations non diagnostiquées	/		
		Installations en cours de réhabilitation	4,5%		
Gensac-la-Pallue	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	85,0%		92
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	15,0%		
		Absence d'installation			
Genté	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	82,0%		25
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	18,0%		
		Absence d'installation			
Gimeux	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	84,0%		26
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	16,0%		
		Absence d'installation			

Bilan des installations ANC du SPANC de Grand Cognac

Commune	Provenance des données*	Bilan des ANC		Tendance	Nombres d'installations
Graves-St-Amant	Diag 2022	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	38,6%		184
		Non conforme sans enjeux	36,4%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	1,6%		
		Absence d'installation	7,1%		
		Installations non diagnostiquées	15,2%		
		Installations en cours de réhabilitation	1,1%		
Hiersac	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	87,0%		83
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	13,0%		
		Absence d'installation			
Houlette	Diag 2020	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	39,7%		184
		Non conforme sans enjeux	43,5%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	4,9%		
		Absence d'installation	6,0%		
		Installations non diagnostiquées	2,2%		
		Installations en cours de réhabilitation	3,8%		
Jarnac	Diag 2019	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	26,1%		23
		Non conforme sans enjeux	52,2%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	13,0%		
		Absence d'installation	4,3%		
		Installations non diagnostiquées	/		
		Installations en cours de réhabilitation	4,3%		
Javrezac	Diag 2020	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	22,4%		49
		Non conforme sans enjeux	61,2%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	8,2%		
		Absence d'installation	/		
		Installations non diagnostiquées	/		
		Installations en cours de réhabilitation	8,2%		
Juillac-le-Coq	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	90,0%		314
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	10,0%		
		Absence d'installation			

Bilan des installations ANC du SPANC de Grand Cognac

Commune	Provenance des données*	Bilan des ANC		Tendance	Nombres d'installations
Julienne	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	83,0%		95
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	17,0%		
		Absence d'installation			
Les-Métairies	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)			3
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux			
		Absence d'installation			
Lignières-Ambleville	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	88,0%		154+98
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	12,0%		
		Absence d'installation			
Louzac-St-André	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	82,0%		271
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	18,0%		
		Absence d'installation			
Mainxe-Gondeville	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	78,0%		491
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	22,0%		
		Absence d'installation			
Mérignac	Diag 2019	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	42,9%		147 (dont 3 ANC avec doute sur zonage AC)
		Non conforme sans enjeux	34,7%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	10,9%		
		Absence d'installation	5,4%		
		Installations non diagnostiquées	0,7%		
		Installations en cours de réhabilitation	5,4%		

Bilan des installations ANC du SPANC de Grand Cognac

Commune	Provenance des données*	Bilan des ANC		Tendance	Nombres d'installations
Merpins	Diag 2021	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	50,0%		5 (dont 3 habitations non conformes raccordables à l'AC)
		Non conforme sans enjeux	50,0%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	/		
		Absence d'installation	/		
		Installations non diagnostiquées	/		
		Installations en cours de réhabilitation	/		
Mesnac	Diag 2021	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	27,8%		36
		Non conforme sans enjeux	22,2%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	27,8%		
		Absence d'installation	8,3%		
		Installations non diagnostiquées	8,3%		
		Installations en cours de réhabilitation	5,6%		
Mosnac-Saint-Simeux	Diag 2022	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	40,2%		488
		Non conforme sans enjeux	44,7%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	7,2%		
		Absence d'installation	1,6%		
		Installations non diagnostiquées	5,1%		
		Installations en cours de réhabilitation	1,2%		
Moulidars	Diag 2022	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	46,6%		339
		Non conforme sans enjeux	41,3%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	3,2%		
		Absence d'installation	1,5%		
		Installations non diagnostiquées	4,4%		
		Installations en cours de réhabilitation	2,9%		
Nercillac	Diag 2020	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	42,7%		255
		Non conforme sans enjeux	36,1%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	12,2%		
		Absence d'installation	3,9%		
		Installations non diagnostiquées	0,4%		
		Installations en cours de réhabilitation	4,7%		

Bilan des installations ANC du SPANC de Grand Cognac

Commune	Provenance des données*	Bilan des ANC		Tendance	Nombres d'installations
Réparsac	Diag 2019/2020	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	49,5%		279
		Non conforme sans enjeux	30,1%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	10,4%		
		Absence d'installation	3,9%		
		Installations non diagnostiquées	2,9%		
		Installations en cours de réhabilitation	3,2%		
Saint-Brice	Diag 2021	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	38,9%		54
		Non conforme sans enjeux	29,6%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	1,9%		
		Absence d'installation	7,4%		
		Installations non diagnostiquées	9,3%		
		Installations en cours de réhabilitation	13,0%		
Saint-Fort-sur-le-Né	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	85,0%		70
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	15,0%		
		Absence d'installation			
Saint-Laurent-de-Cognac	Diag 2020	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	10,1%		69
		Non conforme sans enjeux	71,0%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	14,5%		
		Absence d'installation	2,9%		
		Installations non diagnostiquées	0,0%		
		Installations en cours de réhabilitation	1,4%		
Saint-Même-les-Carières	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	75,0%		208
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	25,0%		
		Absence d'installation			
Saint-Preuil	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	82,0%		124
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	18,0%		
		Absence d'installation			

Bilan des installations ANC du SPANC de Grand Cognac

Commune	Provenance des données*	Bilan des ANC		Tendance	Nombres d'installations
Saint-Simon	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	85,0%		40
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	15,0%		
		Absence d'installation			
Saint-Sulpice-de Cognac	Diag 2021	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	29,6%		587
		Non conforme sans enjeux	52,5%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	10,6%		
		Absence d'installation	3,9%		
		Installations non diagnostiquées	0,7%		
		Installations en cours de réhabilitation	2,7%		
Sainte-Sévère	Diag 2020	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	39,8%		241
		Non conforme sans enjeux	32,8%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	17,8%		
		Absence d'installation	5,0%		
		Installations non diagnostiquées	2,1%		
		Installations en cours de réhabilitation	2,5%		
Salles-d'Angles	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	87,0%		267
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	13,0%		
		Absence d'installation			
Segonzac	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	84,0%		440
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	16,0%		
		Absence d'installation			
Sigogne	Diag 2019	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	54,2%		120
		Non conforme sans enjeux	40,0%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	0,8%		
		Absence d'installation	4,2%		
		Installations non diagnostiquées	/		
		Installations en cours de réhabilitation	0,8%		

Bilan des installations ANC du SPANC de Grand Cognac

Commune	Provenance des données*	Bilan des ANC		Tendance	Nombres d'installations
Triac -Lautrait	Diag 2019	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	33,3%		12
		Non conforme sans enjeux	66,7%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	/		
		Absence d'installation	/		
		Installations non diagnostiquées	/		
		Installations en cours de réhabilitation	/		
Verrières	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	87,0%		183
		Non conforme sans enjeux	13,0%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux			
		Absence d'installation			
Vibrac	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	89,0%		59
		Non conforme sans enjeux	11,0%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux			
		Absence d'installation			

* Diags depuis création SPANC GC en 2017 ou données RPQS si diags pas réalisés par SPANC GC