

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

6i – Secteurs d'Information sur les Sols

	Prescription	Arrêt	Approbation
Elaboration	20/06/2019	07/11/2024	04/12/2025

SSP0005027

Fiche Détaillée

Identification de l'établissement

Identifiant de l'établissement

SSP0005027

Nom usuel

Ancienne décharge de Cheffes-sur-Sarthe

Adresse

ROUTE D'ECUILLÉ LES BROSSIES


Code INSEE de l'établissement

49090

Commune principale

CHEFFES

Plan de situation



Emplacement de l'établissement

Fond de carte PLAN IGN ©

Nombre d'information de l'administration

1

Historique des informations de l'administration

Identifiant	Date de début	Date de fin	Date de dernière mise à jour
SSP000502701			30/09/2020

Information de l'administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL) (1/1)

Identifiant de l'information de l'administration

SSP000502701

Date de dernière mise à jour

30/09/2020

Statut de l'instruction

Clôturée

Nom Usuel

Non renseigné

Autre(s) identifiant(s)

Non renseignés

Environnement

Le site est une ancienne décharge municipale exploitée entre 1990-1999. Ce dépôt est théoriquement destiné à accueillir les déchets ménagers, mais en pratique d'autres déchets ont pu également être déposés.

Observations: Les types de déchets identifiés en mélanges pour ce site sont : déchets banals (plastiques, ferrailles), déchets inertes, déchets verts, ordures ménagère et huiles. Le volume du massif de déchet a pu être estimé de 18000 à 22500 m³. Le brûlage des déchets était pratiqué sur le site, ce qui pourrait entraîner la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

Des travaux de réhabilitation consistant principalement en l'intégration paysagère et en la minimisation des impacts (couvertures du dépôt de déchets) ont été réalisés vers 2011. Ce site a fait l'objet d'une évaluation par le bureau de recherche géologique et minière en 2011 (rapport public n°60093). D'après cette étude, le potentiel polluant du massif des déchets est quasi-certain.

Sur ce site, il convient de conserver la mémoire de l'enfouissement de déchets et pour tout projet d'aménagement de réaliser des investigations sur le sol pour étudier la compatibilité entre l'usage envisagé et l'état du sol.

Description

Le site est une ancienne décharge municipale exploitée entre 1990-1999. Ce dépôt est théoriquement destiné à accueillir les déchets ménagers, mais en pratique d'autres déchets ont pu également être déposés.

Observations: Les types de déchets identifiés en mélanges pour ce site sont : déchets banals


(plastiques, ferrailles), déchets inertes, déchets verts, ordures ménagère et huiles. Le volume du massif de déchet a pu être estimé de 18000 à 22500 m³. Le brûlage des déchets était pratiqué sur le site, ce qui pourrait entraîner la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

Des travaux de réhabilitation consistant principalement en l'intégration paysagère et en la minimisation des impacts (couvertures du dépôt de déchets) ont été réalisés vers 2011. Ce site a fait l'objet d'une évaluation par le bureau de recherche géologique et minière en 2011 (rapport public n°60093). D'après cette étude, le potentiel polluant du massif des déchets est quasi-certain.

Sur ce site, il convient de conserver la mémoire de l'enfouissement de déchets et pour tout projet d'aménagement de réaliser des investigations sur le sol pour étudier la compatibilité entre l'usage envisagé et l'état du sol.

Polluant(s) identifié(s)
Action(s) instruite(s)
Carte(s) et plan(s)
Carte(s) et plan(s)

Non renseigné(s)
Non renseignée(s)
Non renseigné(s)



Parcelle(s) concernée(s)

Non renseignée(s)

Obligation(s) réglementaire(s) liée(s) aux parcelles - SIS/SUP (1/1)

Identifiant de l'obligation réglementaire liée à la parcelle

SSP00050270101

Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire

SSP000502701

Ancien identifiant SIS

49SIS07556

Type d'obligation réglementaire

Secteur d'Information sur les Sols (SIS)	Servitude d'Utilité Publique (SUP)
X	

Code INSEE

49090

Date de dernière mise à jour

30/09/2020

Date de l'Arrêté Préfectoral

Non renseignée

Nom(s) Usuel(s)

Non renseigné

Description

Le site est une ancienne décharge municipale exploitée entre 1990-1999. Ce dépôt est théoriquement destiné à accueillir les déchets ménagers, mais en pratique d'autres déchets ont pu également être déposés.

Observations: Les types de déchets identifiés en mélanges pour ce site sont : déchets banals (plastiques, ferrailles), déchets inertes, déchets verts, ordures ménagère et huiles. Le volume du massif de déchet a pu être estimé de 18000 à 22500 m³. Le brûlage des déchets était pratiqué sur le site, ce qui pourrait entraîner la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

Des travaux de réhabilitation consistant principalement en l'intégration paysagère et en la minimisation des impacts (couvertures du dépôt de déchets) ont été réalisés vers 2011. Ce site a fait l'objet d'une évaluation par le bureau de recherche géologique et minière en 2011 (rapport public n°60093). D'après cette étude, le potentiel polluant du massif des déchets est quasi-certain.


Sur ce site, il convient de conserver la mémoire de l'enfouissement de déchets et pour tout projet d'aménagement de réaliser des investigations sur le sol pour étudier la compatibilité entre l'usage envisagé et l'état du sol.

Carte(s) et plan(s)

Non renseigné(s)

Carte(s) et plan(s)





Emprise Classification

Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©

Parcelle(s) concernée(s)

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
CHEFFES		D	82	
CHEFFES		D	1202	

SSP0005026

Fiche Détaillée

Identification de l'établissement

Identifiant de l'établissement

SSP0005026

Nom usuel

Ancienne décharge de Beauvau

Adresse

ROUTE DE CHEVIRÉ-LE-ROUGE LES DOHINIÈRES - BEAUVAU


Code INSEE de l'établissement

49163

Commune principale

JARZE

Plan de situation



Emplacement de l'établissement

Fond de carte PLAN IGN ©

Nombre d'information de l'administration

1

Historique des informations de l'administration

Identifiant	Date de début	Date de fin	Date de dernière mise à jour
SSP000502601			30/09/2020

Information de l'administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL) (1/1)

Identifiant de l'information de l'administration

SSP000502601

Date de dernière mise à jour

30/09/2020

Statut de l'instruction

Clôturée

Nom Usuel

Non renseigné

Autre(s) identifiant(s)

Non renseignés

Environnement

Le site est une ancienne décharge municipale exploitée entre 1985-2000. Ce dépôt est théoriquement destiné à accueillir les déchets ménagers, mais en pratique d'autres déchets ont pu également être déposés.

Observations: Les types de déchets identifiés en mélanges pour ce site sont : déchets banals, déchets inertes, déchets verts, ordures ménagères et quelques pots de peinture ou de médicaments. Le volume du massif de déchet a pu être estimé à 7500 m³.

Des travaux de réhabilitation consistant en principalement en l'intégration paysagère et en la minimisation des impacts (couvertures du dépôt de déchets) ont été réalisés vers 2011. Ce site a fait l'objet d'une évaluation par le bureau de recherche géologique et minière en 2011 (rapport public n°60093). D'après cette étude, le potentiel polluant du massif des déchets est quasi-certain.

Sur ce site, il convient de conserver la mémoire de l'enfouissement de déchets et pour tout projet d'aménagement de réaliser des investigations sur le sol pour étudier la compatibilité entre l'usage envisagé et l'état du sol.

Description

Le site est une ancienne décharge municipale exploitée entre 1985-2000. Ce dépôt est théoriquement destiné à accueillir les déchets ménagers, mais en pratique d'autres déchets ont pu également être déposés.

Observations: Les types de déchets identifiés en mélanges pour ce site sont : déchets banals, déchets inertes, déchets verts, ordures ménagères et quelques pots de peinture ou de médicaments.

Le volume du massif de déchet a pu être estimé à 7500 m³.

Des travaux de réhabilitation consistant en principalement en l'intégration paysagère et en la minimisation des impacts (couvertures du dépôt de déchets) ont été réalisés vers 2011. Ce site a fait l'objet d'une évaluation par le bureau de recherche géologique et minière en 2011 (rapport public n°60093). D'après cette étude, le potentiel polluant du massif des déchets est quasi-certain.

Sur ce site, il convient de conserver la mémoire de l'enfouissement de déchets et pour tout projet d'aménagement de réaliser des investigations sur le sol pour étudier la compatibilité entre l'usage envisagé et l'état du sol.

Polluant(s) identifié(s)

Non renseigné(s)


Action(s) instruite(s)

Non renseignée(s)

Carte(s) et plan(s)

Non renseigné(s)

Carte(s) et plan(s)



Parcelle(s) concernée(s)

Non renseignée(s)

Obligation(s) réglementaire(s) liée(s) aux parcelles - SIS/SUP (1/1)

Identifiant de l'obligation réglementaire liée à la parcelle

SSP00050260101

Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire

SSP000502601

Ancien identifiant SIS

49SIS07555

Type d'obligation réglementaire

Secteur d'Information sur les Sols (SIS)	Servitude d'Utilité Publique (SUP)
X	

Code INSEE

49163

Date de dernière mise à jour

30/09/2020

Date de l'Arrêté Préfectoral

Non renseignée

Nom(s) Usuel(s)

Non renseigné

Description

Le site est une ancienne décharge municipale exploitée entre 1985-2000. Ce dépôt est théoriquement destiné à accueillir les déchets ménagers, mais en pratique d'autres déchets ont pu également être déposés.

Observations: Les types de déchets identifiés en mélanges pour ce site sont : déchets banals, déchets inertes, déchets verts, ordures ménagères et quelques pots de peinture ou de médicaments. Le volume du massif de déchet a pu être estimé à 7500 m³.

Des travaux de réhabilitation consistant en principalement en l'intégration paysagère et en la minimisation des impacts (couvertures du dépôt de déchets) ont été réalisés vers 2011. Ce site a fait l'objet d'une évaluation par le bureau de recherche géologique et minière en 2011 (rapport public n°60093). D'après cette étude, le potentiel polluant du massif des déchets est quasi-certain.

Sur ce site, il convient de conserver la mémoire de l'enfouissement de déchets et pour tout projet d'aménagement de réaliser des investigations sur le sol pour étudier la compatibilité entre l'usage envisagé et l'état du sol.

Carte(s) et plan(s)

Non renseigné(s)

Carte(s) et plan(s)





Emprise Classification

Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©

Parcelle(s) concernée(s)

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
JARZE		B	355	

SSP0007068

Fiche Détaillée

Identification de l'établissement

Identifiant de l'établissement

SSP0007068

Nom usuel

MR Ouest

Adresse

ZA LES MÛRIERS


Code INSEE de l'établissement

49174

Commune principale

LEZIGNE

Plan de situation



Emplacement de l'établissement

Fond de carte PLAN IGN ©

Nombre d'information de l'administration

1

Historique des informations de l'administration

Identifiant	Date de début	Date de fin	Date de dernière mise à jour
SSP000706801			29/09/2021

Information de l'administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL) (1/1)

Identifiant de l'information de l'administration

SSP000706801

Date de dernière mise à jour

29/09/2021

Statut de l'instruction

Clôturée

Nom Usuel

Non renseigné

Autre(s) identifiant(s)

Non renseignés

Environnement

La société Mr Ouest exerçait une activité de démolition métallique, prestation de service et désamiantage.

Ce site a accueilli des activités de tri/transit/regroupement et stockage de déchets. La société ne disposait pas d'autorisation d'exploiter ni de récépissé de déclaration concernant ces activités.


La société a été placée en liquidation judiciaire en novembre 2018.

En 2018, des investigations ont mis en évidence :

- La présence de remblais contenant des déchets inertes de démolition, des déchets non dangereux et des déchets amiantés sous forme de fragments de matériaux de démolition,
- La présence sous les remblais de déchets amiantés stockés en big-bags,
- l'absence de fibre d'amiante libre dans les remblais de surface,
- l'absence de fibre d'amiante dans les eaux souterraines lors de la campagne de 2018 en basses eaux.

La mise en sécurité du site a été effectuée.

Ce site est intégré au dispositif des Secteurs d'Information sur les Sols (SIS) afin de conserver la mémoire de la pollution du site.

Description	La société Mr Ouest exerçait une activité de démolition métallique, prestation de service et désamiantage. Ce site a accueilli des activités de tri/transit/regroupement et stockage de déchets. La société ne disposait pas d'autorisation d'exploiter ni de récépissé de déclaration concernant ces activités. La société a été placée en liquidation judiciaire en novembre 2018. En 2018, des investigations ont mis en évidence : - La présence de remblais contenant des déchets inertes de démolition, des déchets non dangereux et des déchets amiantés sous forme de fragments de matériaux de démolition, - La présence sous les remblais de déchets amiantés stockés en big-bags, - l'absence de fibre d'amiante libre dans les remblais de surface, - l'absence de fibre d'amiante dans les eaux souterraines lors de la campagne de 2018 en basses eaux. La mise en sécurité du site a été effectuée. Ce site est intégré au dispositif des Secteurs d'Information sur les Sols (SIS) afin de conserver la mémoire de la pollution du site.
Polluant(s) identifié(s)	Non renseigné(s)
Action(s) instruite(s)	Non renseignée(s)
Carte(s) et plan(s)	Non renseigné(s)
Carte(s) et plan(s)	 Emprise Instruction Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Parcelle(s) concernée(s)	Non renseignée(s)

Obligation(s) réglementaire(s) liée(s) aux parcelles - SIS/SUP (1/1)

Identifiant de l'obligation réglementaire liée à la parcelle	SSP00070680101				
Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire	SSP000706801				
Ancien identifiant SIS	49SIS11707				
Type d'obligation réglementaire	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Secteur d'Information sur les Sols (SIS)</th><th>Servitude d'Utilité Publique (SUP)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Secteur d'Information sur les Sols (SIS)	Servitude d'Utilité Publique (SUP)	X	
Secteur d'Information sur les Sols (SIS)	Servitude d'Utilité Publique (SUP)				
X					
Code INSEE	49174				
Date de dernière mise à jour	30/09/2020				
Date de l'Arrêté Préfectoral	Non renseignée				
Nom(s) Usuel(s)	Non renseigné				
Description	La société Mr Ouest exerçait une activité de démolition métallique, prestation de service et désamiantage. Ce site a accueilli des activités de tri/transit/regroupement et stockage de déchets. La société ne disposait pas d'autorisation d'exploiter ni de récépissé de déclaration concernant ces activités. La société a été placée en liquidation judiciaire en novembre 2018.				

En 2018, des investigations ont mis en évidence :

- La présence de remblais contenant des déchets inertes de démolition, des déchets non dangereux et des déchets amiantés sous forme de fragments de matériaux de démolition,
- La présence sous les remblais de déchets amiantés stockés en big-bags,
- l'absence de fibre d'amiante libre dans les remblais de surface,
- l'absence de fibre d'amiante dans les eaux souterraines lors de la campagne de 2018 en basses eaux.


La mise en sécurité du site a été effectuée.

Ce site est intégré au dispositif des Secteurs d'Information sur les Sols (SIS) afin de conserver la mémoire de la pollution du site.

Carte(s) et plan(s)

Document diffusable	Titre du document	Type du document
↓ Télécharger	Cadastre	

Carte(s) et plan(s)



Parcelle(s) concernée(s)

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
LEZIGNE		ZK	170	
LEZIGNE		ZK	169	
LEZIGNE		ZK	171	
LEZIGNE		ZK	168	

SSP0005047

Fiche Détaillée

Identification de l'établissement

Identifiant de l'établissement

SSP0005047

Nom usuel

Ancienne décharge Morannes

Adresse

ROUTE D26 LES BOIRES BLANCHES


Code INSEE de l'établissement

49220

Commune principale

MORANNES

Plan de situation



Emplacement de l'établissement

Fond de carte PLAN IGN ©

Nombre d'information de l'administration

1

Historique des informations de l'administration

Identifiant	Date de début	Date de fin	Date de dernière mise à jour
SSP000504701			30/09/2020

Information de l'administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL) (1/1)

Identifiant de l'information de l'administration

SSP000504701

Date de dernière mise à jour

30/09/2020

Statut de l'instruction

Clôturée

Nom Usuel

Non renseigné

Autre(s) identifiant(s)

Non renseignés

Environnement

Le site est une ancienne décharge municipale exploitée entre 1893-1993. Ce dépôt est théoriquement destiné à accueillir les déchets ménagers, mais en pratique d'autres déchets ont pu également être déposés.

Observations: Les types de déchets identifiés en mélanges pour ce site sont : des déchets ménagers, des encombrants, des déchets verts, des gravats, des pierres mais aussi des pots de peintures. Le volume du massif de déchet a pu être estimé à 9200 m³. Le brûlage des déchets était pratiqué sur le site, ce qui pourrait entraîner la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Des investigations ont été réalisées en 2004 dans le cadre d'une étude visant à réhabiliter la décharge. Les recommandations de cette étude n'avaient pas été suivies en totalité du fait de leur coût élevé et du faible enjeu vis-à-vis des usages de l'eau à proximité du site. Les investigations menées en 2004 avaient mis en évidence la présence de biogaz dans le massif de déchets en faible quantité et jugée sans risque significatif.

Des travaux de réhabilitation consistant principalement en l'intégration paysagère et en la minimisation des impacts (couvertures du dépôt de déchets) ont été réalisés vers 2014. Ce site a fait l'objet d'une évaluation par le bureau de recherche géologique et minière en 2011 (rapport public n°60093). D'après cette étude, le potentiel polluant du massif des déchets est avéré.

Sur ce site, il convient de conserver la mémoire de l'enfouissement de déchets et pour tout projet

Description

d'aménagement de réaliser des investigations sur le sol pour étudier la compatibilité entre l'usage envisagé et l'état du sol.

Le site est une ancienne décharge municipale exploitée entre 1893-1993. Ce dépôt est théoriquement destiné à accueillir les déchets ménagers, mais en pratique d'autres déchets ont pu également être déposés.

Observations: Les types de déchets identifiés en mélanges pour ce site sont : des déchets ménagers, des encombrants, des déchets verts, des gravats, des pierres mais aussi des pots de peintures. Le volume du massif de déchet a pu être estimé à 9200 m³. Le brûlage des déchets était pratiqué sur le site, ce qui pourrait entraîner la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Des investigations ont été réalisées en 2004 dans le cadre d'une étude visant à réhabiliter la décharge. Les recommandations de cette étude n'avaient pas été suivies en totalité du fait de leur coût élevé et du faible enjeu vis-à-vis des usages de l'eau à proximité du site. Les investigations menées en 2004 avaient mis en évidence la présence de biogaz dans le massif de déchets en faible quantité et jugée sans risque significatif.

Des travaux de réhabilitation consistant en principalement en l'intégration paysagère et en la minimisation des impacts (couvertures du dépôt de déchets) ont été réalisés vers 2014. Ce site a fait l'objet d'une évaluation par le bureau de recherche géologique et minière en 2011 (rapport public n°60093). D'après cette étude, le potentiel polluant du massif des déchets est avéré.

Sur ce site, il convient de conserver la mémoire de l'enfouissement de déchets et pour tout projet d'aménagement de réaliser des investigations sur le sol pour étudier la compatibilité entre l'usage envisagé et l'état du sol.

Polluant(s) identifié(s)

Non renseigné(s)


Action(s) instruite(s)

Non renseignée(s)

Carte(s) et plan(s)

Non renseigné(s)

Carte(s) et plan(s)



Parcelle(s) concernée(s)

Non renseignée(s)

Obligation(s) réglementaire(s) liée(s) aux parcelles - SIS/SUP (1/1)

Identifiant de l'obligation réglementaire liée à la parcelle

SSP00050470101

Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire

SSP000504701

Ancien identifiant SIS

49SIS07576

Type d'obligation réglementaire

Secteur d'Information sur les Sols (SIS)	Servitude d'Utilité Publique (SUP)
X	

Code INSEE

49220

Date de dernière mise à jour

30/09/2020

Date de l'Arrêté Préfectoral

Non renseignée

Nom(s) Usuel(s)

Non renseigné

Description

Le site est une ancienne décharge municipale exploitée entre 1893-1993. Ce dépôt est théoriquement destiné à accueillir les déchets ménagers, mais en pratique d'autres déchets ont pu également être déposés.

Observations: Les types de déchets identifiés en mélanges pour ce site sont : des déchets ménagers, des encombrants, des déchets verts, des gravats, des pierres mais aussi des pots de peintures. Le volume du massif de déchet a pu être estimé à 9200 m³. Le brûlage des déchets était pratiqué sur le site, ce qui pourrait entraîner la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Des investigations ont été réalisées en 2004 dans le cadre d'une étude visant à réhabiliter la décharge. Les recommandations de cette étude n'avaient pas été suivies en totalité du fait de leur coût élevé et du faible enjeu vis-à-vis des usages de l'eau à proximité du site. Les investigations menées

en 2004 avaient mis en évidence la présence de biogaz dans le massif de déchets en faible quantité et jugée sans risque significatif.

Des travaux de réhabilitation consistant en principalement en l'intégration paysagère et en la minimisation des impacts (couvertures du dépôt de déchets) ont été réalisés vers 2014. Ce site a fait l'objet d'une évaluation par le bureau de recherche géologique et minière en 2011 (rapport public n°60093). D'après cette étude, le potentiel polluant du massif des déchets est avéré.

Sur ce site, il convient de conserver la mémoire de l'enfouissement de déchets et pour tout projet d'aménagement de réaliser des investigations sur le sol pour étudier la compatibilité entre l'usage envisagé et l'état du sol.

Non renseigné(s)

Carte(s) et plan(s)

Carte(s) et plan(s)

