

COMMUNE DE JANS

Département de Loire-Atlantique

REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

ANNEXE

ATLAS CARTOGRAPHIQUE AZI AFFLUENTS VILAINE DON

Pièce 5.6

Vu pour être annexé à la délibération d'arrêt de projet en date du 6/07/2023	
Enquête publique du 22/11/2023 au 22/12/2023	
Vu pour être annexé à la délibération d'approbation en date du 29/02/2024	



Liste des points d'eau

44076

JANS

PIBI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

PIBI					Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies			Heure	Observation
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique					Anomalies				
1	PI	LIDIT LE BOSCHET	Inconnu	Inconnu		30		5,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 30m3 / h)	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018		
2	PI	LIDIT SAUZIGNAC	Inconnu	Inconnu		30		5,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 30m3 / h)	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018		
3	PI	LIDIT GUINDRAIS	Inconnu	Inconnu		60		5,0							Matin	Contrôle technique du service des eaux en 2019		
4	PI	LIDIT GUINDRAIS	Inconnu	Inconnu		60		5,0							Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017		
5	PI	LIDIT LES BASSES RIVIERES	Inconnu	Inconnu		36		5,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 36m3 / h)	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018		
6	PI	LIDIT LES RIVIERES	Inconnu	Inconnu		36		5,0							Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018		
7	PI	ALLEE DES VIOLETTES	Inconnu	Inconnu		30		5,0							Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017		
8	PI	ROUTE DU MOULIN	Inconnu	Inconnu		30		3,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 30m3 / h)	Matin	Contrôle technique du service des eaux en 2017		
9	PI	ROUTE DU FREMY	Inconnu	Inconnu		51		4,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 51m3 / h)	Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017		
10	PI	ROUTE DU MOULIN	Inconnu	Inconnu		51		3,0							Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017		
11	PI	ROUTE DE QUINQUI	Inconnu	Inconnu		55		3,0						Manoeuvre impossible Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 55m3 / h)	Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017		
12	PI	LIDIT LA ROULAIS	Inconnu	Inconnu		30		4,0						Manoeuvre impossible Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 30m3 / h)	Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017		
13	PI	LIDIT LA ROULAIS	Inconnu	Inconnu		60		4,0							Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017		

Liste des points d'eau

PIBI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Heure	Observation
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique							
14	PI	LIDIT LA HUTTE	Inconnu	Inconnu		30		4,0							Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
15	PI	LIDIT QUILLEVRANT	Inconnu	Inconnu		48		4,0							Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
16	PI	LIDIT LA CROIX	Inconnu	Inconnu		60		4,0							Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
17	PI	LIDIT LA VILLE VILLE	Inconnu	Inconnu		30		4,0						Fuite au PEI Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 30m3 / h)	Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
18	PI	RD D29 TREFFIEUX - DERVAL - LIDIT LA CHELONNIERE	Inconnu	Inconnu		30		4,0							Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
19	PI	RD D29 TREFFIEUX - DERVAL LIDIT LA FOIE	Inconnu	Inconnu		30		3,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 30m3 / h)	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
20	PI	RD D29 TREFFIEUX - DERVAL LIDIT LE CHATENAY	Inconnu	Inconnu		30		3,0						Manoeuvre difficile (carré ou volant) Manoeuvre impossible	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
21	PI	LIDIT LA MILTAIS	Inconnu	Inconnu		22		3,0						Débit non conforme >=15 et <30 (Débit A 1 bar = 22m3 / h)	Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
22	PI	LIDIT LE TREPAS	Inconnu	Inconnu		22		3,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 22m3 / h) Débit non conforme >=15 et <30 (Débit A 1 bar = 22m3 / h)	Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
23	PI	LIDIT TRIGOUET	Inconnu	Inconnu		30		3,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 30m3 / h)	Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
24	PI	LIDIT LE BAS TRIGOUET	Inconnu	Inconnu		30		3,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 30m3 / h)	Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
25	PI	LIDIT LE BIGNON	Inconnu	Inconnu		20		3,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 20m3 / h) Débit non conforme >=15 et <30 (Débit A 1 bar = 20m3 / h)	Matin	Contrôle technique du service des eaux en 2017

Liste des points d'eau

PIBI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Heure	Observation
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique							
26	PI	2 LIDIT LES PLANTES	Inconnu	Inconnu		19		4,0						Débit non conforme >=15 et <30 (Débit A 1 bar = 19m3 / h)	Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
27	PI	RD D39 RTE DE SION LES MINES LIDIT LA MUSSE	Inconnu	Inconnu		30		4,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 30m3 / h)	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
28	PI	LIDIT LE BAS CHATENAY	Inconnu	Inconnu		30		4,0							Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
29	PI	LIDIT L' EPINAIS	Inconnu	Inconnu		30		5,0						Numérotation absente ou erronée Manoeuvre impossible Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 30m3 / h)	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
30	PI	LIDIT LE BOIS GUILLAUME	Inconnu	Inconnu		22		5,0						Débit non conforme >=15 et <30 (Débit A 1 bar = 22m3 / h)	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
31	PI	LIDIT L' AULNERIE	Inconnu	Inconnu		30		5,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 30m3 / h)	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
32	PI	12 ROUTE DE LUSANGER	Inconnu	Inconnu		30		4,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 30m3 / h)	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
33	PI	ROUTE DE LA ROBERDIERE - TERRAIN DES SPORTS	Inconnu	Inconnu		30		4,0							Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
34	PI	LIDIT LA ROBERDIERE	Inconnu	Inconnu		30		4,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 30m3 / h)	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
35	PI	26 ROUTE DE NOZAY	Inconnu	Inconnu		30		4,0							Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
36	PI	LOTIS DU PLESSIS	Inconnu	Inconnu		30		4,0							Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
37	PI	ROUTE DE LA FERME	Inconnu	Inconnu		30		4,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 30m3 / h)	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
38	PI	ROUTE DU PLESSIS	Inconnu	Inconnu		30		4,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 30m3 / h)	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017

Liste des points d'eau

PIBI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Heure	Observation
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique							
39	PI	LIDIT LA RIENNELAIS	Inconnu	Inconnu		30		4,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 30m3 / h)	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
40	PI	LIDIT L' ONGLEE	Inconnu	Inconnu		28		4,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 28m3 / h) Débit non conforme >=15 et <30 (Débit A 1 bar = 28m3 / h)	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
41	PI	LIDIT LA LESIRAIE	Inconnu	Inconnu		30		4,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 30m3 / h)	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
42	PI	LIDIT LES PLANCHETTES	Inconnu	Inconnu		30		4,0							Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
43	PI	LIDIT TOURNEBRIDE - RN137	Inconnu	Inconnu		30		4,0							Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
44	PI	LIDIT TRENOU	Inconnu	Inconnu		30		3,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 30m3 / h)	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
45	PI	LIDIT TARRADINEUF	Inconnu	Inconnu		30		4,0							Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
46	PI	LIDIT LE ROCHER	Inconnu	Inconnu		27		3,0						Débit non conforme >=15 et <30 (Débit A 1 bar = 27m3 / h)	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
47	PI	LIDIT BEAUSOLEIL	Inconnu	Inconnu		26		4,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 26m3 / h) Débit non conforme >=15 et <30 (Débit A 1 bar = 26m3 / h)	Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
48	PI	LIDIT LA ROSE DES VENTS	Inconnu	Inconnu		15		3,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 15m3 / h) Débit non conforme >=15 et <30 (Débit A 1 bar = 15m3 / h)	Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
49	PI	RD D39 RTE DE MARSAC SUR DON - LIDIT BEL AIR	Inconnu	Inconnu		30		4,0							Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017

Liste des points d'eau

PIBI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		-Non conforme
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		en service
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Heure	Observation
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique							
50	PI	LIDIT BELLEVUE	Inconnu	Inconnu		29		4,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 29m3 / h) Débit non conforme >=15 et <30 (Débit A 1 bar = 29m3 / h)	Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
51	PI	LIDIT L' EPINE	Inconnu	Inconnu		30		3,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 30m3 / h)	Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
52	PI	LIDIT L' EPINE	Inconnu	Inconnu		30		3,0							Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
53	PI	LIDIT LA GALOTIERE	Inconnu	Inconnu		40		4,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 40m3 / h)	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
54	PI	LIDIT COISBREE	Inconnu	Inconnu		23		4,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 23m3 / h) Débit non conforme >=15 et <30 (Débit A 1 bar = 23m3 / h)	Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
55	PI	ZONE ZONE ART. LE CHAMP BREZIN	Inconnu	Inconnu		41		4,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 41m3 / h)	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
56	PI	LIDIT LA GALOTIERE ROUTE QUI LONGE LA N137	Inconnu	Inconnu		45								Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 45m3 / h)	Après midi	Contrôle technique du service des eaux en 2021
57	PI	ZONE ZONE ART. LE CHAMP BREZIN SALLE DE SPORTS INTERCOMMUNALE	Inconnu	Inconnu		40		4,0						Débit < 60m3/h (Débit A 1 bar = 40m3 / h)	Après midi	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
58	PI	RD D29 TREFFIEUX - DERVAL LIDIT BEGOUIN	Inconnu	Inconnu		55		4,0							Matin	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2021
59	PI	1 RUE DU DON	Inconnu	Inconnu		40									Après midi	Contrôle technique du service des eaux en 2021
60	PI	15 RUE DU DON	Inconnu	Inconnu		45									Après midi	Contrôle technique du service des eaux en 2021


Liste des points d'eau

Réserves


Légende


* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		en service
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				


N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
900	RN	ROUTE DE NOZAY - Bassin d'épuration Le Plessis	120						Réserve non entretenue	Contrôle technique du SDIS
901	PAP	LIDIT LA MILTAIS	400							Contrôle technique du SDIS
904	PAP	LIDIT LA GRAND VILLE	1000							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
908	PAR	ZONE ZONE ART. LE CHAMP BREZIN SALLE INTERCOMMUNALE	120							Contrôle technique du SDIS
910	PAP	LIDIT LA GALOTIERE	180							Contrôle technique du SDIS

















































Cartes d'inondabilité.
Analyse hydrogéomorphologique.

Communes

la Chapelle-Glain
Le Pin


Cours d'eau



Le Petit Don


Planche

16/40

Echelle : 1:25 000







Communes

Erbray
Moisdon-la-Rivière

Cours d'eau


Rau de la Touche

Planche
19/40

Echelle : 1:25 000



A 05 12 10 / Nov.2006





Communes

Louisfert
St-Vincent-des-Landes

Cours d'eau

Rau le Cône

Planche
20/40

Echelle : 1:25 000



0 250 500 750
Mètres



A 05 12 10 / Nov. 2006

