



PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

1.6 Annexe 1 : Inventaire du patrimoine



Élaboration du PLUi prescrite par délibération du Conseil Communautaire du 09/12/2019

Projet de PLUi arrêté par délibération du Conseil Communautaire du 15/05/2024

Dossier soumis à Enquête Publique du 13/01/2025 au 14/02/2025

PLUi approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 30/06/2025

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Annexe– Inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager





Sommaire

1. Préambule de la page 3 à 7
2. Inventaire du patrimoine architectural vernaculaire de la page 8 à 694
3. Inventaire du petit patrimoine de la page 695 à 756
4. Inventaire du patrimoine végétal de la page 752 à 857



1. Préambule

- » Objectifs définis
- » Les critères architecturaux et paysagers d'éligibilité
- » Les différentes catégories de patrimoine retenues



» Objectifs définis

L'inventaire du patrimoine a pour objectif de **disposer d'une vision partagée et d'un bilan actualisé et localisé** du patrimoine existant connu à ce jour, à l'échelle des 10 Communes de Côte Landes Nature.

Il vise à identifier, au-delà des éléments de patrimoine déjà répertorié et protégés (Monuments Historiques, Sites classés ou inscrits, patrimoine archéologique) et rappelés dans le dossier de diagnostique du territoire :

- **les ensembles urbains et/ou paysagers** caractéristiques dont la composition est significative d'un héritage patrimonial identitaire, et dont la composition, volumétrie, fonctionnement sont à préserver (airials notamment)
- **les éléments de bâtis ponctuels** représentatifs du passé et des activités traditionnelles du territoire, disséminés sur l'ensemble du territoire communautaire
- **les éléments dits de petit patrimoine** ponctuels représentatifs du passé et des activités traditionnelles du territoire, disséminés sur l'ensemble du territoire communautaire
- **les éléments végétaux ponctuels ou ensembles végétal** d'intérêt situés dans les cœurs de bourgs et entrées du bourg

Il vise également à disposer de **moyens de connaissance et de protection** de ce patrimoine, et de maîtrise en cas de projets de travaux, d'aménagements ou de constructions pouvant les affecter.

NOTA :

1) Les Communes de Castets, Léon et Lévigacq disposant déjà d'un inventaire complet dans le cadre de leur PLU n'ont pas fait l'objet d'investigation complémentaire, mais simplement d'un complément à la demande des Communes.

Le présent inventaire présente l'ensemble du bâti identifié en reprenant les fiches déjà existantes dans les PLU communaux mais aussi en intégrant le complément d'inventaire réalisé par le CREHAM et la communauté de communes entre 2021 et 2023 dans le cadre des travaux d'élaboration du PLUi.

Cette information explique la différence de méthode dans la réalisation des fiches de certaines communes comme Castets, la finalité étant la même, disposer d'un inventaire exhaustif justifiant de l'identification au titre de l'article L 151-19 du CU permettant la protection du patrimoine bâti et paysager.

Le patrimoine identifié dans le cadre de l'OAP patrimoniale de Lévigacq n'est pas repris dans le présent inventaire.

2) Les bâtiments ayant été retenu comme pouvant bénéficier d'un « changement de destination » au titre de l'article L 151-11 et pastillés sur le document graphique sont recensés dans l'annexe spécifique du PLUi.



» Les critères architecturaux et paysagers d'éligibilité

Les principaux critères d'éligibilité à cet inventaire concernent :

- **Bâti** présentant une architecture **témoin de l'activité agricole pastorale traditionnelle** et de son évolution,
- **Bâti n'ayant pas été ou peu dénaturé** par rapport à ses caractéristiques patrimoniales d'origine (couverture, menuiseries, enduits, matériaux utilisés ...),
- Bâti faisant parti d'un **ensemble de constructions conservant une bonne qualité patrimoniale et/ou paysagère**. Même si ce bâti présente un état fragile, son intérêt architectural nécessite une éventuelle mise en valeur,
- **Bâti au caractère architectural singulier** dans le paysage patrimonial local, ce qui a constitué un critère prédominant pour certains choix, notamment par rapport à son environnement bâti et paysager,
- **Grand volume pouvant être réhabilité** en logement, sans en dénaturer les caractéristiques architecturales,
- Elément ponctuel ou ensemble végétal présentant un **intérêt culturel, historique, paysager, esthétique ou environnemental** et représentatif d'un motif singulier ou identitaire local



» Les différentes catégories de patrimoine retenues

L'inventaire se répartit selon **3 grandes catégories de patrimoine** retenues, faisant chacun l'objet d'une numérotation continue et renvoyant à des plans de localisation pour chaque Commune à l'échelle de la Commune, et à l'échelle du ou des bourgs :

1. Le patrimoine architectural vernaculaire qui se décline selon plusieurs typologies bâties :

- › Aïrial et annexes agro-pastorales
- › Villa et maison : d'inspiration balnéaire, basco-landaise, style « Girondine », ...
- › Château et Domaine
- › Bâtiments publics
- › Maison bourgeoise / Maison de maître
- › Edifices particuliers : moulin, forge et bâtiments associés, bâtiment industriel, ...
- › Maison landaise (de bourg ou hors bourg)

2. Le petit patrimoine qui se décline également selon plusieurs typologies :

- › Croix
- › Mur / Muret / Enceinte / Clôture / Portail
- › Fontaine / Source / Lavoir / Puit / Pompe
- › Autre : Colonne de sauveté, ...
- › Four à pain / Four à goudron

3. Le patrimoine végétal qui se décline également selon plusieurs typologies :

- › Parc / Jardin
- › Arbre isolé
- › Bosquet / Chênaie
- › Mail / Place plantée
- › Alignement
- › Panorama / Site pittoresque



COMMUNE	Patrimoine vernaculaire	dont arial et annexe agro-pastorale	Petit patrimoine	Patrimoine végétal	TOTAL	Source inventaire
CASTETS	70	70	-	-	70	PLU 2017
LEON	79	54	1	9	89	PLU 2018 + inventaire complémentaire PLUi
LEVIGNACQ	51	30	9	-	60	PLU 2019 +inventaire complémentaire PLUi
LINXE	63	35	7	18	88	Inventaire PLUi
LIT ET MIXE	48	16	7	18	73	Inventaire PLUi
SAINT JULIEN EN BORN	131	28	14	5	150	Inventaire PLUi
SAINT MICHEL ESCALUS	32	15	2	16	50	Inventaire PLUi
TALLER	47	32	6	6	59	Inventaire PLUi
UZA	29	21	5	13	47	Inventaire PLUi
VIELLE SAINT GIRONS	30	22	3	14	47	Inventaire PLUi
TOTAL	580	dont 323	54	733	804	



2. Inventaire du patrimoine architectural vernaculaire

- » Définitions proposées pour les typologies du patrimoine bâtie vernaculaire
- » LÉON : page 11 à 91
- » LINXE : page 92 à 156
- » LIT ET MIXE : page 157 à 206
- » ST JULIEN EN BORN : page 207 à 339
- » ST MICHEL ESCALUS : page 340 à 373
- » TALLER: page 374 à 422
- » UZA : page 423 à 453
- » VIELLE ST GIRONS : page 454 à 485
- » CASTETS : page 486 à 641
- » LEVIGNACQ : page 642 à 694

» Définitions proposées pour les typologies du patrimoine bâtie vernaculaire

- **Airial et annexes agro-pastorales**

Définition proposée : L'airial est une entité paysagère, urbaine et architecturale globale s'inscrivant au cœur ou en lisière de la forêt de pins. Il est composé d'habitations éparses et de dépendances agricoles disposées au sein d'espaces de prairies ouvertes, souvent collectives, et plantées de sujets d'arbres remarquables feuillus (fruitiers, chênes pédonculés ou lièges, châtaigniers).

Au-delà de l'intérêt paysager et organisationnel des aïrials, vu précédemment, cette forme rurale et historique d'habitat abrite un patrimoine bâti de qualité.

Les maisons traditionnelles à colombages et maisons de maîtres sont entourées d'une à plusieurs dépendances autrefois inhérentes à l'activité agricole et légèrement espacées de l'habitat pour créer une différenciation entre l'espace de vie et l'espace de travail. Aujourd'hui, ces dépendances se font plus rares car beaucoup ont été détruites au fil des années ou présentent aujourd'hui un caractère fortement dégradé. Parmi ces dépendances, on peut encore aujourd'hui retrouver sur le territoire des puits à balanciers, des abreuvoirs, des granges, des poulaillers perchés, des loges à cochons, des fours à pains, des étables, des bergeries, etc... Cette diversité de dépendances et de constructions aux fonctions diverses disséminées sur l'espace enherbé forme un ensemble architectural traditionnel à protéger. Ces dernières ne sont pas toutes présentes dans les aïrials mais lorsqu'elles le sont, elles viennent renforcer le caractère traditionnel et patrimonial du bâti, pourtant rarement utilisé de nos jours pour l'activité agricole.

- **Château et Domaine**

Définition proposée : Principalement situés dans l'enveloppe urbanisée des bourgs, les châteaux et domaines se caractérisent par la présence d'un ensemble architectural de qualité, associant bâtiment principal et dépendances et/ou annexes, au sein d'un grand parc.

- **Maison bourgeoise / Maison de Maître**

Définition proposée : Souvent qualifiées de maisons de maître, les maisons bourgeoises apparaissent dans le courant du 19^{ème} siècle, avec le développement du bourg, et l'enrichissement lié à la sylviculture. De plan carré ou rectangulaire, le plus souvent à 4 pans, ces maisons sont généralement réalisées en moellons par opposition à la construction bois des campagnes. Elles présentent ainsi des éléments architecturaux de distinction sociale ou décoratifs : corniches en pierres, génoises en briques, lambrequins en fonte ou bois, encadrements de fenêtres et chaînages d'angles en pierres de taille...



- **Maison landaise de bourg (ou hors bourg)**

Définition proposée : La maison à colombages ou maison à pans de bois se caractérise par une ossature en bois. Les façades sont remplies en torchis, briques ou tout-venant, et recouvertes d'un enduit à la chaux. Les toitures sont compactes et présentent une pente relativement importante de 40% à 60%. Elles sont couvertes d'une tuile dite canal, et laissent déborder de larges avant-toits aux chevrons apparents du 18ème siècle. Ces habitations sont généralement de plan carré, à 3 versants de toitures : 2 pans latéraux et un pan orienté à l'ouest, appelé « queue de palombe ». Elles disposent en façade principale d'un large auvent orienté à l'est, appelé « estantade ». Cet habitat est appelé « la maison de maître ». Elles peuvent également être de plan rectangulaire à 4 versants de toiture. La façade principale accueillant l'entrée est dite sur mur gouttereau. Il s'agit alors de « la maison du métayer ».

- **Villa et maison : d'inspiration balnéaire, basco-landaise, style "Girondine", ...**

Définition proposée : Les maisons dites de style balnéaire sont basées sur le modèle de la ville d'Hiver d'Arcachon. On y retrouve une toiture complexe à très forte pente en tuiles dites « de Marseille » et des façades agrémentées de galeries, auvents, pignons... Dans un souci décoratif, les éléments de charpente sont travaillés (bois découpés, lambrequins...)

Les maisons basco-landaise correspondent à un style né dans les années 1920-1930 à Hossegor. Assez répandu, il se caractérise par des façades très décorées (colombages, briquettes, loggias, balcons, linteaux cintrés, ...).

- **Bâtiments publics**

Définition proposée : Bâtiments publics ou d'intérêt collectif comme mairie, église, salle des fêtes,

- **Edifices particuliers** : moulin, forge et bâtiments associés, bâtiment industriel, ...


Définition proposée : Bâtiments au caractère architectural particulier directement lié à un usage économique ou d'activité, et dont les caractéristiques architecturales (hauteur, volumes, ouvertures, ...) lui sont spécifiques.



Inventaire du patrimoine architectural vernaculaire



LÉON


Fiche n°1		LEON Lieu-dit : CAVALIER		Nom de propriété	
Renseignements cadastraux : C 429				Type du bâti : Aerial + Grange	
					
Analyse architecturale du bâti identifié (grange A)					
Toiture	NATURE : 3 pans	MATERIAU : tuiles canal,	ETAT : moyen		EGOUT DE TOIT : non, chevrons apparents
Murs / façades	NATURE : bardage bois, soubassement enduit		ETAT : moyen		
Volume / Gabarit	R+C		Symétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT : bois		MENUISERIES : néant		
Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur l'ensemble (aerial) / parc paysager à protéger					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		<u>Commentaire non-application du L 151-11 du CU :</u> La grange est située à moins de 30 m de l'habitation principale
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°2		LEON Lieu-dit : LEUSBROQUES		Nom de propriétaire : DUPIN	
Renseignements cadastraux : B 300, 303, 307, 310,311, 312,313,309				Type du bâti : Aerial	
		A		B	
Analyse architecturale du bâti identifié (2 granges)					
Toiture	NATURE : A : ? B : 4 pans	MATERIAU : A ; tuiles méridionales, B : tuiles canal	ETAT : A : bon, B : mauvais	EGOUT DE TOIT : A : non, chevrons apparents, B : non, chevrons apparents	
Murs / façades	NATURE : A : bardage bois, B : colombages, briques		ETAT : dégradé		
Volume / Gabarit	A : R+C, B : R+C		A : Asymétrique, B : Asymétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT : A : bois, B : bois		MENUISERIES : néant		
Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur l'ensemble (aerial) / tuiles canal à remettre / parc paysager à protéger					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11 Bâti sur parcelles B 301 et 302 (photos A et B)	OUI	
	Natura 2000 / ZNIEFF				

Fiche n°3		LEON		Nom du propri	
		Lieu-dit : LE LICQ			
Renseignements cadastraux : M 107, 106, 240			Type du bâti : Aerial		
					
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE : 4 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT : bon	EGOUT DE TOIT : non, chevrons apparents	
Murs / façades	NATURE : bardage bois, soubassement enduit		ETAT : bon		
Volume / Gabarit	R	Symétrique			
Ouvertures	ENCADREMENT : bois		MENUISERIES : néant		
Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur l'ensemble / tuiles canal à remettre sur la maison d'habitation / parc paysager à protéger					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange est située à moins de 30 m de l'habitation principale
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / NIEFF				

Fiche n°4		LEON Lieu-dit : LE GAT		Nom de propriétaire : MARTINEZ - VIGNOLLE	
Renseignements cadastraux : M 271, 270, 269, 189, 188, 187, 185, 74, 75, 76, 294				Type du bâti : Aerial et aire naturelle de camping	
					
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE :	MATERIAU :	ETAT :	EGOUT DE TOIT :	
Murs / façades	NATURE :		ETAT :		
Volume / Gabarit					
Ouvertures	ENCADREMENT :		MENUISERIES :		
Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur l'ensemble / parc paysager à protéger					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		<u>Commentaire non-application du L 151-11 du CU :</u> Il s'agit d'un camping
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				

Fiche n°5		LEON Lieu-dit : PERNAOUT		Nom de propriété : PERNAL	
Renseignements cadastraux : C 103, 410			Type du bâti : Aïrial et 2 granges		
					
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE :	MATERIAU :	ETAT :	EGOUT DE TOIT :	
Murs / façades	NATURE :		ETAT :		
Volume / Gabarit					
Ouvertures	ENCADREMENT :		MENUISERIES :		
Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur l'ensemble (airial) / parc paysager à protéger / tuiles canal à remettre					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		<u>Commentaire non-application du L 151-11 du CU :</u> La grange est située à moins de 30 m de l'habitation principale
	Adduction Eau Potable (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
Environnementales	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°6

LEON

Lieu-dit : POUTICHE

Nom de propriétaire :

LAFLOU

Renseignements cadastraux : L 115, 114, 113

Type du bâti : Airial et 2 granges



Analyse architecturale du bâti identifié (grange)

Toiture	NATURE : 2 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT : moyen	EGOUT DE TOIT : non, chevrons apparents
Murs / façades	NATURE : bardage bois		ETAT : moyen	
Volume / Gabarit	R		Symétrique	
Ouvertures	ENCADREMENT : bois		MENUISERIES : néant	

Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur la grange / parc paysager à protéger


Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange est déjà transformée en habitation et elle est concernée par l'aléa fort feu de forêt
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°7	LEON Lieu-dit : TRAMACHOU	Nom de propriétaire : DUPIN ET VIELLE
-----------	------------------------------	---------------------------------------

Renseignements cadastraux : B105 et 104

Type du bâti : Aïrial dont 2 granges



Analyse architecturale du bâti identifié (granges)

Toiture	NATURE : 2 pans	MATERIAU : tuiles canal, méridionales, de Marseille, tôles ou éverites	ETAT : bon, moyen ou mauvais	EGOUT DE TOIT : présent ou non, chevrons apparents, corniche, ...
Murs / façades	NATURE : colombages, briques, ...		ETAT : moyen	
Volume / Gabarit	R+C	Symétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT : bois	MENUISERIES : néant		

Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur l'ensemble (airial) et grange remarquable

Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		<u>Commentaire non-application du L 151-11 du CU :</u> La grange est située à moins de 30 m de l'habitation principale.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°7 bis	LEON Lieu-dit : TRAMACHOU	Nom de propriétaire : TACHOIRES ET VIELLE
---------------	---------------------------	---

Renseignements cadastraux : B 114

Type du bâti : Aerial avec bâtiment principal et annexes



Analyse architecturale du bâti identifié

Toiture	NATURE : 4 pans bât. principal ; 2 pans annexe	MATERIAU : tuiles canal, méridionales, de Marseille, tôles ou éverites	ETAT : Bâtiment principal bon ; grange mauvais	EGOUT DE TOIT : présent, chevrons apparents, corniche, ...
Murs / façades	NATURE : Bâtiment principal colombages, briques, ... Annexe bardage bois, soubassement briques		ETAT : Bâtiment principal bon ; grange moyen	
Volume / Gabarit	R+C	Bâtiment principal symétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT : bois	MENUISERIES :		


Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur l'ensemble (aerial) et bâtiment principal

Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture	
	Adduction Eau Potable (EP) (mm)			
	Défense incendie			
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti	
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11 Bâti situé au nord (entouré en orange sur plan de localisation)	OUI
	Natura 2000 / ZNIEFF			



Fiche n°8	LEON	Nom du propriétaire : DUPERE
	Lieu-dit : NOUINES	

Renseignements cadastraux : K 778	Type du bâti : 2 granges
-----------------------------------	--------------------------

		
	A	B

Analyse architecturale du bâti identifié

Toiture	NATURE : A : 2 pans B : 3 pans	MATERIAU : A : tuiles canal, B : tuiles canal	ETAT : A : mauvais B : mauvais	EGOUT DE TOIT : A : non, B : non
Murs / façades	NATURE : A : bardage bois, colombages, B : bardage bois		ETAT : A : moyen, B : moyen	
Volume / Gabarit	A : R, B : R		A : Symétrique, B : Asymétrique	
Ouvertures	ENCADREMENT : A : bois, B : bois		MENUISERIES : A : néant, B : néant	

Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur les deux granges photographiées

Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture	
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)			
	Défense incendie			
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti	
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151- Bâti entouré sur plan de localisation parcelle K 778	OUI
	Natura 2000 / ZNIEFF			



Fiche n°9	Lieu-dit : MILAN	Nom du propriétaire : MAREE
-----------	------------------	-----------------------------

Renseignements cadastraux : L 307	Type du bâti : grange
-----------------------------------	-----------------------

--	--	--

Analyse architecturale du bâti identifié				
--	--	--	--	--


Toiture	NATURE : 2 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT : bon	EGOUT DE TOIT : chevrons apparents
Murs / façades	NATURE : bardage bois, soubassement enduit		ETAT : bon	
Volume / Gabarit	R+C		Symétrique	
Ouvertures	ENCADREMENT : bois		MENUISERIES : néant	

Commentaires : intérêt patrimonial remarquable				
--	--	--	--	--


Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture (proximité)		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange est déjà transformée en habitation et est située à moins de 30 m de l'habitation principale
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°10		LEON		Nom du propriétaire : CORRET	
Renseignements cadastraux : M 419			Lieu-dit : MICHIOCQ		
Type du bâti : grange					
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE : 2 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT : bon	EGOUT DE TOIT : non, chevrons apparents	
Murs / façades	NATURE : bardage bois		ETAT : moyen		
Volume / Gabarit	R+1	Asymétrique			
Ouvertures	ENCADREMENT : bois		MENUISERIES : néant		
Commentaires : intérêt patrimonial remarquable (cariou typique)					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture (proximité)		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Le carriou est situé à moins de 30 m de l'habitation principale.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				

Fiche n°11		LEON		Nom du propriétaire	ID: 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Renseignements cadastraux : C 409			Type du bâti : grange		
					
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE : 2 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT : moyen	EGOUT DE TOIT : non, chevrons apparents	
Murs / façades	NATURE : bardage bois		ETAT : moyen		
Volume / Gabarit			Symétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT : bois		MENUISERIES : néant		
Commentaires : bâti patrimonial intéressant					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange est située à moins de 30 m de l'habitation principale.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°12		LEON		Nom du propriétaire : DE LUZE / LEVEQUE	
Renseignements cadastraux : B 327, 328		Lieu-dit : LA REBELLE		Type du bâti : Aerial	
					
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE : 2 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT : moyen	EGOUT DE TOIT : non, chevrons apparents	
Murs / façades	NATURE : bardage bois		ETAT : moyen		
Volume / Gabarit	R	Symétrique			
Ouvertures	ENCADREMENT : bois	MENUISERIES : néant			
Commentaires : bâti patrimonial intéressant					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange est située en aléa fort feu de forêt.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				




Fiche n°13		LEON		Nom de propriétaire : DUVIGNACQ	
Renseignements cadastraux : M 88 et M 80			Lieu-dit : COUEYTON		
Type du bâti : granges					
		A		B	
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE : A : 2 pans B : 2 pans	MATERIAU : A : tuiles méridionales, B : tuiles méridionales	ETAT : A : bon, B : bon	EGOUT DE TOIT : A : non, B : non	
Murs / façades	NATURE : A : bardage bois, B : bardage bois		ETAT : A : bon, B : bon		
Volume / Gabarit	A : R, B : R + 1		A : asymétrique, B : asymétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT : A : bois, B : bois		MENUISERIES : A : néant, B : néant		
Commentaires : intérêt patrimonial remarquable des deux granges / tuiles canal à remettre sur les deux granges					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture : proximité		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange est située à moins de 30 m de l'habitation principale.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°14		LEON Lieu-dit : TALOS		Nom de propriétaire : FOURGS	
Renseignements cadastraux : B 09			Type du bâti : grange		
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE : 2 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT : bon	EGOUT DE TOIT : non, chevrons apparents	
Murs / façades	NATURE : bardage bois, mur enduit		ETAT : bon		
Volume / Gabarit	R+C	Asymétrique			
Ouvertures	ENCADREMENT : bois	MENUISERIES : néant			
Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur la grange					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange est située à moins de 30 m de l'habitation principale.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°15		LEON Lieu-dit : PEYSANTON		Nom de propriétaire : LABEQUE	
Renseignements cadastraux : L 360			Type du bâti : Grange		
					
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE : 4 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT moyen	EGOUT DE TOIT : non	
Murs / façades	NATURE : bardage bois, soubassement enduit		ETAT : bon		
Volume / Gabarit	R	Asymétrique			
Ouvertures	ENCADREMENT : bois		MENUISERIES : néant		
Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur la grange					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11 sur le bâti entouré situé sur la parcelle L 360	OUI	
	Natura 2000 / ZNIEFF				

Fiche n°16		LEON		Nom du propriétaire : BEUM-METER	
Renseignements cadastraux : F 66, 67			Lieu-dit : Jean Broche		
Type du bâti : Aerial : habitation					
					
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE : 3 pans	MATERIAU : tuiles méridionales	ETAT : bon	EGOUT DE TOIT : non, chevrons apparents	
Murs / façades	NATURE : colombages, briques en fougère...		ETAT : bon		
Volume / Gabarit	R	Symétrique			
Ouvertures	ENCADREMENT : bois / briques		MENUISERIES : bois		
Commentaires : tuiles canal à remettre sur la maison d'habitation / ensemble bâti caractérisé de remarquable					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange est située en aléa fort feu de forêt, sans Adduction Eau Potable (AEP).
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				




Fiche n° 17		LEON		Nom du propriétaire : MARCON	
Renseignements cadastraux : G 171, 513, 515, 544, 546, 548, 549, 599, 600, 601, 602, 603, 604			Lieu-dit : Larraou		
Type du bâti : Aerial dans son ensemble					
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE : 2 pans	MATERIAU :	ETAT :	EGOUT DE TOIT :	
Murs / façades	NATURE : colombage		ETAT :		
Volume / Gabarit					
Ouvertures	ENCADREMENT :		MENUISERIES :		
Com mentaires : ensemble bâti caractérisé remarquable / parc paysager à protéger					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange n'est pas desservie en eau potable.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°18	LEON	Nom du propriétaire : ANNE ELIE
	Lieu-dit : PELIRE	

Renseignements cadastraux : G 559, 557, 219, 570

Type du bâti : Aerial dans son ensemble



Analyse architecturale du bâti identifié

Toiture	NATURE : A : 2 pans B : 2 lucarnes	MATERIAU : tuiles canal pour A et B	ETAT : bon pour A et B	EGOUT DE TOIT : non, chevrons apparents pour A et B
Murs / façades	NATURE : colombages, briques pour A et B		ETAT : bon pour A et B	
Volume / Gabarit	R+C pour A et B		Symétrique pour A et B	
Ouvertures	ENCADREMENT : bois pour A et B		MENUISERIES : bois pour A et B	


Commentaires : aerial caractérisé de remarquable / four à pain +granges rénovés / parc paysager à protéger

Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange n'est pas desservie en eau potable et est située en aléa fort feu de forêt.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°19	LEON	Nom du propriétaire : MAUVOISIN
	Lieu-dit : L'ANGELUS	

Renseignements cadastraux : G 620, 629	Type du bâti : Aïrial dans son ensemble
--	---




Analyse architecturale du bâti identifié

Toiture	NATURE :	MATERIAU :	ETAT :	EGOUT DE TOIT :
Murs / façades	NATURE :		ETAT :	
Volume / Gabarit				
Ouvertures	ENCADREMENT :	MENUISERIES :		

Commentaires : tuiles canal à remettre sur la maison d'habitation et le four à pain rénové / ensemble bâti et paysager à protéger

Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange n'est pas desservie en eau potable et est située en aléa fort feu de forêt.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				

Fiche n°20		LEON		Nom du propriétaire : MICOLLEAS	
Renseignements cadastraux : G 643 et 644		Lieu-dit : BROUILH		Type du bâti : Aerial dans son ensemble	
					
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE :	MATERIAU :	ETAT : restauré	EGOUT DE TOIT :	
Murs / façades	NATURE : briquettes et colombages		ETAT :		
Volume / Gabarit					
Ouvertures	ENCADREMENT :		MENUISERIES :		
Commentaires : : arial caractérisé de remarquable + granges rénovées en habitations / parc paysager à protéger					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		<u>Commentaire non-application du L 151-11 du CU :</u> La grange n'est pas desservie en eau potable.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°21	LEON	Lieu-dit : BOURBON	Nom du propriétaire : LABEQUE MESPLEDE
------------	------	--------------------	--

Renseignements cadastraux : K 357, 358	Type du bâti : Aerial : maison d'habitation et granges
--	---





Analyse architecturale du bâti identifié

Toiture	NATURE :	MATERIAU :	ETAT :	EGOUT DE TOIT :
Murs / façades	NATURE :		ETAT :	
Volume / Gabarit				
Ouvertures	ENCADREMENT :	MENUISERIES :		

Commentaires : intérêt patrimonial remarquable pour l'ensemble : tuiles canal à remettre / parc paysager à protéger


Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt
	Adduction Eau Potable (EP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°22	LEON	Nom du propriétaire : REGNACQ
	Lieu-dit : HOLLEBARDE	

Renseignements cadastraux : H 55, 56 et J 60, 61

Type du bâti : Aerial dans son ensemble



Analyse architecturale du bâti identifié

Toiture	NATURE :	MATERIAU :	ETAT :	EGOUT DE TOIT :
Murs / façades	NATURE :		ETAT :	
Volume / Gabarit				
Ouvertures	ENCADREMENT :	MENUISERIES :		


Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur l'ensemble / parc paysager à protéger

Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange n'est pas desservie en eau potable et est située en aléa fort feu de forêt.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°23	LEON	Nom du propriétaire : LABEQUE - MESPLEDE
	Lieu-dit : BETOY	

Renseignements cadastraux : L 335, 336	Type du bâti : Aerial dans son ensemble
--	---



Analyse architecturale du bâti identifié				
--	--	--	--	--

Toiture	NATURE :	MATERIAU :	ETAT :	EGOUT DE TOIT :
Murs / façades	NATURE :		ETAT :	
Volume / Gabarit				
Ouvertures	ENCADREMENT :	MENUISERIES :		

Commentaires : intérêt patrimonial remarquable / parc paysager à protéger				
---	--	--	--	--

Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				




Fiche n°24		LEON		Nom du propriétaire : MARQUIS	
Renseignements cadastraux : K 677, 678, 679, 599, 600, 676		Lieu-dit : MARQUIS			
Type du bâti : Airial avec maisons d'habitations					
					
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE :	MATERIAU :	ETAT :	EGOUT DE TOIT :	
Murs / façades	NATURE :		ETAT :		
Volume / Gabarit					
Ouvertures	ENCADREMENT :		MENUISERIES :		
Commentaires : intérêt patrimonial remarquable (maisons, granges, four à pain, ...), parc paysager à protéger					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange est déjà une maison d'habitation.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°25	LEON	Nom du propriétaire : BLEI
	Lieu-dit : BLAZY	

Renseignements cadastraux : M 380 381 382 383 384 385

Type du bâti : Aerial



Analyse architecturale du bâti identifié

Toiture	NATURE :	MATERIAU :	ETAT :	EGOUT DE TOIT :
Murs / façades	NATURE : brique et colombage		ETAT :	
Volume / Gabarit				
Ouvertures	ENCADREMENT :	MENUISERIES :		

Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur l'ensemble / parc paysager à protéger

Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture (proximité)		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange est déjà une maison d'habitation et située en aléa fort feu de forêt.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°26		LEON		Nom du propriétaire : BAJARD	
Renseignements cadastraux : B 456, 454, 787		Lieu-dit : BOURRETON			
Type du bâti : Airial					
					
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE :	MATERIAU :	ETAT :	EGOUT DE TOIT :	
Murs / façades	NATURE :		ETAT :		
Volume / Gabarit					
Ouvertures	ENCADREMENT :		MENUISERIES :		
Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur l'ensemble de l'airial / cariou typique / parc paysager à protéger					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange est située en aléa fort feu de forêt.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11 pour la grange photographiée	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°27		LEON		Nom de propriétaire : SAUBTON,MORA, GATTS, COURTIADÉ	
Renseignements cadastraux : B 480, 955, 956, 957, 958			Type du bâti : Aerial		
					
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE :	MATERIAU :	ETAT :	EGOUT DE TOIT :	
Murs / façades	NATURE : BRIQUETTE ET COLOMBAGE			ETAT :	
Volume / Gabarit					
Ouvertures	ENCADREMENT :		MENUISERIES :		
Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur l'ensemble de l'airial / parc paysager à protéger / tuiles cana à remettre					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Les granges sont déjà des maisons d'habitation
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°28	LEON Lieu-dit : MOULIN PEDELANNE	Nom de propriétaire : LAFOURCADE
------------	-------------------------------------	----------------------------------

Renseignements cadastraux : B 59, 57, 993

Type du bâti : Aerial



Analyse architecturale du bâti identifié

Toiture	NATURE :	MATERIAU :	ETAT :	EGOUT DE TOIT :
Murs / façades	NATURE : bardage bois vertical et colombage grange bardage bois		ETAT :	
Volume / Gabarit				
Ouvertures	ENCADREMENT :	MENUISERIES :		

Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur l'ensemble / parc paysager à protéger

Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange est située en aléa fort feu de forêt.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°29	LEON Lieu-dit : PEDELANNE	Nom de propriétaire : H T T T BERNIA
------------	------------------------------	--------------------------------------

Renseignements cadastraux : B 67,68, 69, 50	Type du bâti : Aerial
---	-----------------------



Analyse architecturale du bâti identifié

Toiture	NATURE : 2	MATERIAU :	ETAT :	EGOUT DE TOIT :
Murs / façades	NATURE :		ETAT :	
Volume / Gabarit				
Ouvertures	ENCADREMENT :	MENUISERIES :		

Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur l'ensemble / parc paysager à protéger / tuiles canal à remettre


Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange est située en aléa fort feu de forêt.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°30	LEON Lieu-dit : MOUNDIQUES	Nom de propriétaire : LATOUR
------------	-------------------------------	------------------------------

Renseignements cadastraux : L 87, 434

Type du bâti : arial



Analyse architecturale du bâti identifié

Toiture	NATURE :	MATERIAU :	ETAT :	EGOUT DE TOIT :
Murs / façades	NATURE :		ETAT :	
Volume / Gabarit				
Ouvertures	ENCADREMENT :	MENUISERIES :		

Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur l'ensemble (airial) /parc paysager à protéger

Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange est située en aléa fort feu de forêt.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				

Fiche n°31		LEON Lieu-dit : HILLON		Nom de propriété	
Renseignements cadastraux : L 91, 92, 96, 97				Type du bâti : arial	
					
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE : 2, 3 pans	MATERIAU : tuiles canal, méridionales, de Marseille, tôles ou éverites ?	ETAT : mauvais	EGOUT DE TOIT : non, chevrons apparents	
Murs / façades	NATURE : torchis, colombages,		ETAT : dégradé		
Volume / Gabarit	R+C		Asymétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT : bois		MENUISERIES : néant		
Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur l'ensemble (airial)					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange est située à moins de 30m de l'habitation principale.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°32	LEON Lieu-dit : MATIOUHEMNE	Nom de propriété : ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
------------	--------------------------------	---

Renseignements cadastraux : C 4 et 5	Type du bâti : Aerial
--------------------------------------	-----------------------



Analyse architecturale du bâti identifié

Toiture	NATURE : 4 pans, lucarne	MATERIAU : tuiles méridionales	ETAT : bon	EGOUT DE TOIT : non, chevrons apparents
Murs / façades	NATURE : colombages, briques, ...		ETAT : bon	
Volume / Gabarit	R+C	Asymétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT : bois	MENUISERIES : contrevent bois		


Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur l'ensemble (aerial) / parc paysager à protéger / tuiles canal à remettre

Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : C'est déjà une maison d'habitation située à moins de 30m de l'habitation principale.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				

Fiche n°33		LEON Lieu-dit : LAMICQ		Nom de propriété : [REDACTED]	
Renseignements cadastraux : C 56, 57			Type du bâti : Aerial		
					
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE :	MATERIAU :	ETAT :	EGOUT DE TOIT :	
Murs / façades	NATURE :		ETAT :		
Volume / Gabarit					
Ouvertures	ENCADREMENT :		MENUISERIES :		
Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur l'ensemble (aerial) / parc paysager à protéger / tuiles canal à remettre					
Niveau d'équipements	Electricité	☒	Agriculture	☒	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : C'est déjà une maison d'habitation située à moins de 30m de l'habitation principale.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)	☒		☐	
	Défense incendie	☒		☐	
	Assainissement	☒	Intérêt architectural de l'ensemble bâti	☒	
	Voirie	☒	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	☒	
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt	☐	Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF	☒		☐	

Fiche n°34	LEON Lieu-dit : PETIT	Nom de propriété : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
------------	--------------------------	--

Renseignements cadastraux : Section et n° de parcelle C 33, 34, 35, 36, 37, 38	Type du bâti : Aerial
--	-----------------------



Analyse architecturale du bâti identifié

Toiture	NATURE :	MATERIAU :	ETAT :	EGOUT DE TOIT :
Murs / façades	NATURE :		ETAT :	
Volume / Gabarit				
Ouvertures	ENCADREMENT :	MENUISERIES :		

Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur l'ensemble (aerial) / parc paysager à protéger / tuiles canal à remettre

Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : C'est déjà une maison d'habitation située à moins de 30m de l'habitation principale.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°35


LEON

Lieu-dit : JEAN D'HERM

Nom de propriétaire : DOGANE

Renseignements cadastraux : C 135,136, 401, 402, 345,350, 348, 349, 351, 352

Type du bâti : Aerial



Analyse architecturale du bâti identifié


Toiture	NATURE : 2 pans	MATERIAU : tuile canal =	ETAT :	EGOUT DE TOIT :
Murs / façades	NATURE : bardage bois vertical		ETAT :	
Volume / Gabarit				
Ouvertures	ENCADREMENT :	MENUISERIES :		

Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur l'ensemble (aerial) / parc paysager à protéger

Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture	
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)			
	Défense incendie			
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti	
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11 sur le bâti situé sur la parcelle C 401	OUI
	Natura 2000 / ZNIEFF			

Fiche n°36	LEON	Nom du propriétaire
	Lieu-dit : Lamberdin	

Renseignements cadastraux : F 60

Type du bâti : 1 maison **d'habitation**

Analyse architecturale du bâti identifié

Toiture	NATURE : 2 pans	MATERIAU : tuiles méridionales	ETAT : bon	EGOUT DE TOIT : présent en zinc
Murs / façades	NATURE : colombages, briques en fougère		ETAT : bon	
Volume / Gabarit	R+1	Asymétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT : bois	MENUISERIES : bois		

Commentaires : tuiles canal à remettre sur la maison d'habitation / ensemble bâti caractérisé remarquable

Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Pas d'adduction en eau potable.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°37		LEON		Nom du propriétaire : LAUDOUAR-DEYMON	
		Lieu-dit : PINSOLLE			
Renseignements cadastraux : G 313			Type du bâti : 1 grange		
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE : 2 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT : mauvais	EGOUT DE TOIT : non, chevrons apparents	
Murs / façades	NATURE : torchis, colombages		ETAT : dégradé		
Volume / Gabarit	R+C	Asymétrique			
Ouvertures	ENCADREMENT : bois	MENUISERIES : néant			
Commentaires : respect de volumétrie et matériaux utilisés attendus / bâti caractérisé remarquable					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Pas d'adduction en eau potable et grange située en aléa fort feu de forêt
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				

Fiche n°38	LEON	Nom du propriétaire
	Lieu-dit : PENAN	

Renseignements cadastraux : H 193	Type du bâti : 1 grange
-----------------------------------	-------------------------




Analyse architecturale du bâti identifié				
Toiture	NATURE : 4 pans	MATERIAU : tuiles méridionales	ETAT : bon	EGOUT DE TOIT : présent
Murs / façades	NATURE : bardage bois, soubassement enduit		ETAT : bon	
Volume / Gabarit	R, R+C, R+1, R+1+c		Symétrique	
Ouvertures	ENCADREMENT : bois		MENUISERIES : néant	

Commentaires : tuiles canal à remettre / bâti caractérisé intéressant

Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Pas d'adduction en eau potable.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				

Fiche n°39	LEON	Nom du prop
Lieu-dit : PENAN n°2		

Renseignements cadastraux : H193	Type du bâti : 1 grange
----------------------------------	-------------------------



Analyse architecturale du bâti identifié

Toiture	NATURE : 2 pans	MATERIAU : tuiles de Marseille	ETAT : bon	EGOUT DE TOIT : présent
Murs / façades	NATURE : colombages, briques		ETAT : bon	
Volume / Gabarit	R+1	Symétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT : bois	MENUISERIES : néant		

Commentaires : respect de volumétrie et matériaux utilisés attendus / Tuiles canal à remettre / bâti caractérisé remarquable

Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Pas d'adduction en eau potable.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				




Fiche n°40		LEON		Nom du propriétaire : GOALARD -LESPITAOU	
Renseignements cadastraux : K 460			Type du bâti : grange		
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE : 2 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT : moyen	EGOUT DE TOIT : non, chevrons apparents	
Murs / façades	NATURE : bardage bois		ETAT : moyen		
Volume / Gabarit	R	Symétrique			
Ouvertures	ENCADREMENT : bois		MENUISERIES : néant		
Commentaires : bâti patrimonial intéressant					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Grange située en aléa fort feu de forêt.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				

Fiche n°41		LEON		Nom du propriétaire : BEGUE	
		Lieu-dit : AU YERT		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE	
Renseignements cadastraux : K 603			Type du bâti : four à pain		
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE : 4 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT : mauvais	EGOUT DE TOIT : non, chevrons apparents	
Murs / façades	NATURE : colombages, briques ...		ETAT : moyen		
Volume / Gabarit	R	Asymétrique			
Ouvertures	ENCADREMENT : bois	MENUISERIES :			
Commentaires : intérêt patrimonial remarquable sur le four à pain uniquement					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : intérêt patrimonial remarquable sur le four à pain uniquement
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				

Fiche n°42	LEON Lieu-dit : LAUGROUN	Nom du propriétaire : d'Huchet ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
------------	-----------------------------	---

Renseignements cadastraux : A 136, 113

Type du bâti : maison **d'habitation** et granges



Analyse architecturale du bâti identifié

Toiture	NATURE :	MATERIAU :	ETAT :	EGOUT DE TOIT :
Murs / façades	NATURE :		ETAT :	
Volume / Gabarit				
Ouvertures	ENCADREMENT :	MENUISERIES :		

Commentaires : intérêt patrimonial remarquable de l'ensemble du bâti

Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Grange située en aléa fort feu de forêt.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				

Fiche n°43		LEON		Nom de propriété	
		Lieu-dit : COULOUM			
Renseignements cadastraux : J 195			Type du bâti : grange		
					
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE : 2 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT : moyen	EGOUT DE TOIT : présent, chevrons apparents	
Murs / façades	NATURE : colombages, briques		ETAT : bon		
Volume / Gabarit	R	Asymétrique			
Ouvertures	ENCADREMENT : bois		MENUISERIES : bois		
Commentaires : intérêt patrimonial intéressant					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		<u>Commentaire non-application du L 151-11 du CU :</u> Pas d'adduction en eau potable.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				

Fiche n°44	LEON	Nom du propriétaire : COUSTILLAS
	Lieu-dit : LE MANOIR DE LAGUENS	

Renseignements cadastraux : C 324, 420, 328

Type du bâti : Maison de maître



Analyse architecturale du bâti identifié

Toiture	NATURE : 2 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT : moyen	EGOUT DE TOIT : non, chevrons apparents
Murs / façades	NATURE : bardage bois et briquettes		ETAT : moyen	
Volume / Gabarit	R	Symétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT : bois	MENUISERIES : néant		


Commentaires : bâti patrimonial intéressant

Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture	
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)			
	Défense incendie			
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti	
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11 sur les trois bâtis entourés en orange sur les parcelles 420 et 324	OUI
	Natura 2000 / ZNIEFF			



Fiche n°45	LEON Lieu-dit : PEYSANTON 2	Nom du propriétaire :
------------	--------------------------------	-----------------------

Renseignements cadastraux : K 582, 583	Type du bâti : 2 granges Voir ABF pour changement de destination
--	--




Analyse architecturale du bâti identifié

Toiture	NATURE : 2 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT : moyen	EGOUT DE TOIT : non, chevrons apparents
Murs / façades	NATURE : bardage bois		ETAT : moyen	
Volume / Gabarit	R	Symétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT : bois	MENUISERIES : néant		

Commentaires : bâti patrimonial intéressant


Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Pas d'adduction en eau potable.
	Adduction Eau Potable (AEP) (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11	NON	
	Natura 2000 / ZNIEFF				

Fiche n°46	LEON		Nom du prop
	Lieu-dit : BOURG		
Renseignements cadastraux : AB 142		Type du bâti : Habitation	
		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

Fiche n°47	LEON		Nom du propriétaire :
	Lieu-dit : BOURG		
Renseignements cadastraux : AC 1506		Type du bâti : Airial	
		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	



Fiche n°48	LEON Lieu-dit : BOURG	Nom du propriétaire :
Renseignements cadastraux : AB 984 986 988 989 990 991 992 1015 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1038 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1067 1071 1072	Type du bâti : Aerial	
		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Fiche n°49	LEON Lieu-dit : BOURG	Nom du propriétaire :
Renseignements cadastraux : AB 839 et 34	Type du bâti : Grange	
		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19

Fiche n°50	LEON	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE	
Lieu-dit : BOURG		Nom du propriétaire :	
Identification d'un secteur de centre bourg impactant la zone UA, UB et N sur lequel est appliqué les dispositions de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme retranscrit au document graphique du PLUi		Type du bâti : Ensemble bâti du centre-bourg	
		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie :Maison landaise	Localisation : 50 route de la Nasse	Références cadastrales	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et remplissage briquettes. Toit double pentes.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	oui

	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie :Maison landaise de bourg	Localisation : avenue de l'océan	Références cadastrales	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et remplissage briquettes. Toit 4 pants.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage . Toit double pente.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage. Toit 4 pants.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI


	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie :Maison Basco-landaise	Localisation : 253 avenue de l'océan	Références cadastrales	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison basco landaise à colombage . Toit double pentes			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et remplissage briquettes et grange. Toit 4 pants.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et remplissage briquettes Toit 4 pants.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie :Maison de maitre	Localisation : avenue Lois Labeque	Références cadastrales	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison de maitre en R+1, encadrement menuiserie en briquettes, toit double pente,			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie :Maison landaise	Localisation : avenue Lois Labeque	Références cadastrales	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise R+1 à colombage et remplissage briquettes et grange. Toit 2 pants.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEON	
Typologie :Maison landaise	Localisation : chemin de lestelet	Références cadastrales

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et remplissage briquettes avec toiture 4 pants.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie :Maison landaise	Localisation : avenue de l'aquitaine	Références cadastrales	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Construction récente sur la base d'une construction traditionnelle colombage /briques et toiture 4 pans.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie :Airial	Localisation : chemin du Micq	Références cadastrales	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Airial et annexes à pan de bois et remplissage briquettes,			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie :Maison landaise	Localisation : 665 rue de Piteou	Références cadastrales	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison à colombage enduite, toiture 4 pans,			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie :Airail	Localisation : 315 rue de Piteou	Références cadastrales 223	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Airail et annexes à pan de bois et remplissage briquettes;			
Patrimoine paysager : Parcarboré			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie :Airail	Localisation : 3225 rue de Piteou	Références cadastrales	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Airail et annexes à pan de bois et remplissage briquettes posées en fougères.			
Patrimoine paysager : Parc arboré			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie :Maison de maitre	Localisation : 151 rue de Lostenaou	Références cadastrales	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison de maitre en R+1, ornementation, encadrement de menuiseries en briquettes.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025
Typologie : Aerial	Localisation : chemin de la vigne	Références cadastrales	ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Aerial et annexes à pan de bois et remplissage briquettes posées en fougères.			
Patrimoine paysager : Parc arboré			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie :Maison landaise	Localisation : 525 avenue du Marensin	Références cadastrales	 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombages et briquettes. Bâti qui a déjà fait l'objet d'une d'extension.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie :Maison landaise	Localisation : 571 avenue du Marensin	Références cadastrales	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombages et briquettes. Bâti qui a déhà fait l'objet d'une d'extension.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie :Maison landaise	Localisation : chemin de fiole	Références cadastrales	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison à pan de bois et remplissage briquettes posées en fougères, R+1, toiture 2 pans.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie :Maison landaise	Localisation : avenue du Lac	Références cadastrales	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombages et briquettes avec une partie enduite, RDC.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie :Villa et maison	Localisation : avenue du Lac	Références cadastrales	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Villa en R+1 avec une partie en briquettes posées en fougère. Bati ayant déjà subi des modifications notamment au niveau de la toiture			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle débordement de nappe
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie :Maison landaise et petit patrimoine	Localisation : impasse du choun	Références cadastrales	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et brique en RDC.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine : Four à pain.			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle débordement de nappe
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie :Aerial	Localisation : 151 route de Puntaou	Références cadastrales	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Aerial : maison et annexes briquettes et bois			
Patrimoine paysager : Parc arboré dont des chênes lièges.			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie :Maison landaise	Localisation : 311 avenue du Lac	Références cadastrales	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise, barron, colombage et briquettes peintes en blanc, RDC , toiture 4 pans.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise, colombage et briquettes, une partie enduite, RDC , toiture 4 pans.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise, barron, colombage et chaux, RDC , toiture 4 pans.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise, colombages et enduit. RDC et toiture 4 pans.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEON	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie :Maison landaise	Localisation : 55 rue de Picat	Références cadastrales



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise, colombage et enduit. R+1 et toiture 4 pans.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEON		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025
Typologie :Maison landaise	Localisation : rue de Picat	Références cadastrales	ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise, colombages et enduits. R+1 et toiture 2 pans.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise, colombage et briquettes, une partie en bardage bois, RDC , toiture 2 pans.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI



Inventaire du patrimoine architectural vernaculaire




LINXE

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fichier
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Caillabe	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
		Références cadastrales 607 669 674 683 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Caillabe / Lavignole Côté Caillabe : une bergerie, un petit seuré rénové, maison, grand seuré, petite grange. Côté Lavignole : trois granges : un seuré, porcherie avec four à pain, parc.					
Patrimoine paysager : Beau bosquet de chênes. Egalement : chênes pédonculés, chênes lièges, arbousiers, bruyères, platanes.					
Petit patrimoine : Four à pain, puits.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales			
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Insuffisant	Aléa inondation	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti Agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Labrusle	Références cadastrales : 446 448 450




Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Labrusle Parc à mouton, seuré avec grange à foin sur l'étage et étable à vaches en bas, maison à colombage remplissage en enduit, petit seuré/ chai.	
Patrimoine paysager : Arbres isolés : chêne pédonculé, pin parasol.	
Petit patrimoine : Four à pain, puits.	
Commentaire : Bien conservé.	

Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	
Défense incendie	Insuffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange est située à moins de 30 m de l'habitation principale	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° 3
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Laventure / Lespérance	Références cadastrales

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le 01/07/2025
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE




Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Laventure / Lespérance Du Nord au Sud : Parc à mouton avec soubassement briquettes posé sur aliose, pillier central sur pierres / Seuré, chai / Bergerie avec pierres d'angle/ Maison d'habitation/ Grange/ Parc à vaches réabilité en maison d'habitation / Four à pain / Maison de métayer à colombages remplissage briquettes fougères datant de 1809 / Granges mules et vaches / Loge à cochons avec soubassement pierres / Grange débarras.					
Patrimoine paysager : Très beaux patrimoine végétal : alignement de chênes lièges, rhododendron, chênes d'Amérique, chataigner, chênes lièges.					
Petit patrimoine : Four à pain, pompe.					
Commentaire : Arial organisé dans la longueur.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19 Changement de destination au titre du L.151-11 Non Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange est située à moins de 30 m de l'habitation principale	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

Référenc



Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Changement de destination au titre du L.151-11	Non

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° : 5	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Neulic	Références cadastrales : 734 735 736 737 738 739	Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE




Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Neulic Diverses granges et maison réhabilitée.					
Patrimoine paysager : Très beaux alignements de chênes lièges, arbres isolés : chênes lièges, hêtre, châtaigner, cerisier, tulipier de Virginie, pin parasol.					
Petit patrimoine : Puits, pompe.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Faible		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Piscines	Aléa inondation	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange est située à moins de 30 m de l'habitation principale	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° 6
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Garizon	Références cadastrales : A 210 506 567 653
		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Garizon Grange, porcherie avec carriou soubassement briquettes, étable, maison principale.					
Patrimoine paysager : Chênes lièges, chênes pédonculés, platanes.					
Petit patrimoine : Pompe.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Fort		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Piscines	Aléa inondation	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fichier : 7
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Grand Jean	Références cadastrales : A 221 222 223
		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Pas de photo, non accessible

Description architecturale, urbaine ou paysagère				
Patrimoine bâti : Grand Jean				
Patrimoine paysager : Grand domaine arboré : pins, chênes, rhododendron.				
Petit patrimoine :				
Commentaire : L'ensemble de l'airial a été rénové en gardant le style.				
Constructibilité				
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Faible	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : La grange est située à moins de 30 m de l'habitation principale
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	


PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° 8
Typologie: Airial et annexes agro-pastorales	Localisation : Lafligé	Références cadastrales 494

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Lafligé D'Ouest en Est : grange, seuré, maison principale à colombage rénovée dans le style, loge à cochons, four à pain / Granges / Parc avec trous triangulaire pour les pigeons, seuré transformé en atelier, maison principale.

Patrimoine paysager : Beau patrimoine végétal : pin parasol, tilleuls, chênes.

Petit patrimoine : Four à pain, puits.

Commentaire : Ensemble de trois propriétés.

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Fort	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fichier : 9	Envoyé en préfecture le 01/07/2025
			Reçu en préfecture le 01/07/2025
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Perrin	Références cadastrales : K 21 22 432 440 427	Publié le 01/07/2025
			ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE




Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Perrin Maison landaise, parc à mouton, annexe à colombages et briquettes fougères.					
Patrimoine paysager : Très beau domaine : magnolia, arbre de judée, rhododendron, pins, chênes lièges.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales			
Électricité		Aléa feu de forêt	Concerné	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Adduction Eau Potable (AEP)		Aléa remontée de nappes	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie		Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement		Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie		ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :


Aléa fort feu de forêt

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° : 10	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Martin	Références cadastrales	Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Martin Maison à colombages et briquettes, seuré (briquettes et colombages), grange à vaches et moutons.					
Patrimoine paysager : Très beau domaine et sujets : chênes lièges, chênes pédonculés, rhododendron, tilleuls, liquidambar, glycine.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Fort		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Piscines	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		
Commentaire non-application du L 151-11 du CU :					
Aléa fort feu de forêt					

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° 11
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Ladouceur	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
		Références cadastrales : 432 436 589 590 618



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Ladouceur Ancienne bergerie réhabilitée en habitation, métairie d'origine. Le reste des constructions, au Nord, sont neuves.					
Patrimoine paysager : Beau patrimoine végétal : chênes pédonculés, chênes lièges, rhododendron.					
Petit patrimoine : Ancienne piste de quilles.					
Commentaire : Proche d'un ruisseau.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Fort		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Piscines	Aléa inondation	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fichier n° 12
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Renard	Références cadastrales : 172 / 3 202 566 579 585
		587 610

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE




Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Renard					
Patrimoine paysager : Très beau parc arboré : chênes pédonculés, magnolia, chênes lièges, pins, rhododendron.					
Petit patrimoine :					
Commentaire : Contacter le propriétaire pour autorisation photos et description.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Fort		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Commentaire non-application du L 151-11 du CU :					
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	Aléa fort feu de forêt	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n°: 13
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Cassagnon	Références cadastrales : J 292
		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère						
Patrimoine bâti : Cassagnon						
Patrimoine paysager :						
Petit patrimoine : Double four à goudrons.						
Commentaire :						
Constructibilité						
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentiellement Concerné			
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné			
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné			

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fichier : 14
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Labrugade	Références cadastrales : L.28.29.339
		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Labrugade Parc à mouton rénové, fournière/porcherie, maison principale à colombage remplissage briquettes, bergerie.					
Patrimoine paysager : Tilleuls, chênes pédonculés, saule, chênes lièges.					
Petit patrimoine : Puit en noria.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentiellement Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fichier : 15
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Lathérrade	Références cadastrales : B 82 84 85 171




Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Lathérrade Parc à mouton, grange, maison principale, maison annexe, annexe en briquettes et colombages, fournière.					
Patrimoine paysager : Très beau parc arboré : chênes pédonculés, cyprès, pins, cèdre, peuplier, châtaigner.					
Petit patrimoine : Puits, four à pain.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentiellement Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



Fiche n° : 16

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Références cadastrales
Typologie: Airial et annexes agro-pastorales	Localisation : Pierron	



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Pierron Grange avec carriou, seuré, loge à cochons à colombage remplissage en briquettes, maison principale avec encadrement des ouvertures briquettes, annexe avec briquettes disposées en fougères, hangar agricole récent.

Patrimoine paysager : Chênes pédonculés, pin parasol, platane, tilleuls, vignes.

Petit patrimoine : Puits.

Commentaire :

Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Duc Maison principale à colombages remplissage briquettes disposées en fougères, annexe en briquettes, maison métayer, loge à cochons, grange soubassment briquettes, annexes.

Patrimoine paysager : Beau parc arboré : chânaie, platanes, tilleuls, châtaigner, rhododendron.

Petit patrimoine : Puits, four à pain.

Commentaire : Bel aïrial avec enjeu de préservation.

Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Faible		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU :	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	Aléa fort feu de forêt	


PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° : 18
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Pioc / Maisonnave	Références cadastrales 185 186 187
		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Pioc / Maisonnave Une maison à colombages remplissage en enduit, une fournière, une grange. Une maison à colombage remplissage briquettes, grange. Une bergerie réhabilitée en habitation.					
Patrimoine paysager : Chênes pédonculés, pins.					
Petit patrimoine : Four à pain, pompe.					
Commentaire : Ensemble de trois propriétés.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU :	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	Aléa fort feu de forêt	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche 12
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Bonne	Références cadastrales : 53 52 188 189 190 191 192



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Bonne Maison principale à colombage, deux granges, fournière.					
Patrimoine paysager : Très belle chênaie.					
Petit patrimoine : Four à pain.					
Commentaire : pas accessible pour les photos					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

**PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE****Commune : LINXE****Fiche 8-22****Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales****Localisation : Fleury****Références cadastrales : D 226-228****Description architecturale, urbaine ou paysagère**

Patrimoine bâti : Fleury Maison landaise à colombage remplissage briquettes disposées en fougères, annexe avec entourage des ouvertures en briquettes, grange avec briquettes disposées en fougères.

Patrimoine paysager : Chênaie, chênes lièges.

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné	<u>Commentaire non-application du L 151-11 du CU :</u> Aléa fort feu de forêt	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° 21
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Biarnès	Références cadastrales



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Biarnès Maison principale avec entourage des ouvertures en briquettes, diverses granges, hangar agricole.

Patrimoine paysager : Chênes pédonculés, cerisiers, châtaigner, sapin.

Petit patrimoine : Puits.

Commentaire : Bâti très dénaturé (parpaing, vétuste).

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Faible	Changement de destination au titre du L.151-11	OUI
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° : 22
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Cachot	Références cadastrales : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025




Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine bâti : Cachot Parc à mouton, grange, fournière/loge à cochons, maison de 1815.
Patrimoine paysager : Beaux sujets : chênes, magnolia, deux cèdres, deux sapins.
Petit patrimoine : Four à pain, puits.
Commentaire :


Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° : 23
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Lafligé	Références cadastrales : 283 301 302 304 305



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Lafligé Grange rénovée, founière (avec four à remonter), maison à colombages, annexe/porcherie.					
Patrimoine paysager : Belle chênaie, chênes lièges, tilleuls, pins et diverses jeunes plantations. Petit patrimoine : Four à pain, puits					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

Fich

Description architecturale, urbaine ou paysagère	
--	--

Patrimoine bâti : Jean de Linxe

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :


Commentaire : Propriété fermée, voir si photos possibles.

Constructibilité	
------------------	--

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Changement de destination au titre du L.151-11	Non

Aléa fort feu de forêt

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fichier : 25
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Hourné	Références cadastrales 554 555 557 559 563



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Hourné Parc à bestiaux, maison principale base carrée à colombage, fournière, bergerie réhabilitée en habitation, maison à colombages.

Patrimoine paysager : Beaux sujets : chênes pédonculés, chênes lièges, pins.

Petit patrimoine : Puits, pompe, four à pain.

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales			
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° : 26
Typologie: Airial et annexes agro-pastorales	Localisation : Saubanière	Références cadastrales



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Saubanère Bergerie, seuré, maison principale à colombages remplissage en briquettes, grange.

Patrimoine paysager : Bel alignement de chênes.

Petit patrimoine : Four à pain.

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales			
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentiellement Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fichier : 27	Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Lafoun	Références cadastrales : 234 567	Reçu en préfecture le 01/07/2025
			Publié le 01/07/2025
			ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Lafoun Maison avec joli encadrement des ouvertures, diverses granges.					
Patrimoine paysager : Beau patrimoine paysager, chênes, eucalyptus.					
Petit patrimoine : Four à pain.					
Commentaire : Au bord d'un ruisseau.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales			
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentiellement Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° : 28
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Bios	Références cadastrales : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
		228 229

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Bios Maison de maître, parc à mouton.					
Patrimoine paysager : Parc arboré.					
Petit patrimoine :					
Commentaire : Non accessible, pas de photos					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		
				Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Commentaire non-application du L 151-11 du CU :					
Aléa fort feu de forêt					

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE**Commune : LINXE****Fiche n° 29****Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales****Localisation : Palpic****Références cadastrales****Description architecturale, urbaine ou paysagère**

Patrimoine bâti : Palpic Maison habitation, annexe briquettes et colombages, maison avec charpente métallique (ancienne, année 40), bergerie/grange à bois, étable à vache, parc à mouton rénové, loge à cochons, hangars agricoles récents.

Patrimoine paysager : Beaux sujets : chênaie, platanes, tilleuls.


Petit patrimoine : Puits.

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné			
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU :		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné			
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	Aléa fort feu de forêt		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fich
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Lugasson	Références cadastrales : G 31 32 234 238



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Le Moulin de Lassalle

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire : Non visité lors de la journée terrain.

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fichier : 31
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Berdoulet	Références cadastrales : E 64 65 191 193 194 227 229 231



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Berdoulet Parc à mouton avec pilier central et soubassement garluche et briquettes, maison rez de chaussé à colombage, étable soubassement briquettes, grange.

Patrimoine paysager : Beau parc arboré : tilleuls, chênes pédonculés, chênes lièges, magnolia, rhododendron, alignement de chênes.

Petit patrimoine : Puits, pompe.

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentiellement Concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Défense incendie	Insuffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fich. 2025
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Plazen	Références cadastrales : R 156 157 158 159



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Site Plazen Deux maisons et trois granges, annexe.					
Patrimoine paysager : Chênes, chênes lièges.					
Petit patrimoine :					
Commentaire : Camping Plazen.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Références cadastrales : A 399 400 404 406 407 408 409 410 411 413
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Mouchin	



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Mouchin Ancienne bergerie réhabilitée en habitation, maison principale en briquettes, dépendance, un grand seuré et un petit seuré.					
Patrimoine paysager : Chênes pédonculés, chênes d'amérique, chênes lièges.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentiellement Concerné		
Défense incendie	Piscines	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Aléa fort feu de forêt




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° : 34
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Petit bios	Références cadastrales : G 65 224 227 228 229



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Petit Bios Maison landaise à colombages remplissage en briquettes, parc rénové, fournière.					
Patrimoine paysager : Beaux parc arboré : chênes, chênes lièges					
Petit patrimoine : Puits.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	Non
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche 8-25
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Petite Pelle	Références cadastrales : C 166 107




Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Petite Pelle Maison à colombages, deux granges, fournière, bergerie réhabilitée en habitation.
Patrimoine paysager : Chênes pédonculés, chênes lièges, pin parasol, vignes
Petit patrimoine : Puits.
Commentaire :

Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Défense incendie	Insuffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° : 36
Typologie: Bâtiment public	Localisation : Bourg	Références cadastrales : L 52



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Eglise paroissiale Saint-Martin Eglise bâtie au 13e siècle, remaniée vers 1500 (?). Clocher incendié en 1741 et reconstruit peu après. Projet non réalisé de construction d'un deuxième bas-côté au sud et de prolongement de la nef en 1863.

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n°: 37
Typologie: Bâtiment public	Localisation : Route de l'Océan	Références cadastrales : L 217



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Salle des fêtes Style Art déco					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine : P.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n°: 38
Typologie: Bâtiment public	Localisation : Place de l'Eglise	Références cadastrales : L 49



Description architecturale, urbaine ou paysagère				
Patrimoine bâti : Mairie de Linxe Ancienne maison de maître, briques rouges, portail d'entrée en fer forgé, escalier extérieur.				
Patrimoine paysager :				
Petit patrimoine :				
Commentaire : Fresque de Kévin Laussu à l'intérieur.				
Constructibilité				
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	


PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	
Typologie: Bâtiment public	Localisation : Rue des jardins	Références cadastrales : L 161



Description architecturale, urbaine ou paysagère				
Patrimoine bâti : Ecole Jules Ferry Ancienne mairie, cachot.				
Patrimoine paysager :				
Petit patrimoine :				
Commentaire :Fresque de Kévin Laussu à l'intérieur.				
Constructibilité				
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° : 40
Typologie: Château et domaine	Localisation : Montplaisir	Références cadastrales : J 92 707



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Montplaisir Château, Parc et Dépendances / Ruisseau de Binaou					
Patrimoine paysager : Parcs et jardins Parc de Monplaisir					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° 41
Typologie: Château et domaine	Localisation : Bel-Air	Références cadastrales : L 86 831 87




Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Bel-Air / Château belle époque Château, Parc et Dépendances / Ruisseau de Binaou									
Patrimoine paysager : Parcs et jardins Parc château Belle Epoque									
Petit patrimoine :									
Commentaire :									
Constructibilité									
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		<table><tr><td>Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19</td><td></td></tr><tr><td>Changement de destination au titre du L.151-11</td><td>Non</td></tr></table>		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19									
Changement de destination au titre du L.151-11	Non								
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné						
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné						
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné						
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné						
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné						



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° 42
Typologie: Château et domaine	Localisation : Bel-Air	Références cadastrales : J 103 101 104




Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Bel-Air 2 Château, Parc et Dépendances / Ruisseau de Binaou					
Patrimoine paysager : Parcs et jardins Parc Bel Air 2					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

Patrimoine bâti : Bel-Air 3 Château, Parc et Dépendances / Ruisseau de Binaou
Patrimoine paysager : Parcs et jardins Bel Air 3, route belle époque
Petit patrimoine :
Commentaire : Maison de maître Grammont Cavalier

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales					
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19			
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné			Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné				
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné				
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné				



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n°: 44
Typologie: Château et domaine	Localisation : Nord-Est Route de l'Océan	Références cadastrales : L 65 1280




Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : La Chattière Château, Parc et Dépendances / Ruisseau de Binaou	
Patrimoine paysager : Parcs et jardins Très beau parc : chênes, hêtres, chênes lièges, rhododendron (200 ans).	
Petit patrimoine :	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné			
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné			
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné			


PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° : 43
Typologie: Château et domaine	Localisation : Jouandeou	Références cadastrales : K 63



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Maison Jouandeou Kergall Château, Parc et Dépendances.					
Patrimoine paysager : Allée historique.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	collectif	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° 46
Typologie: Edifices particuliers	Localisation : Ruisseau du Moulin de Loupsat	Références cadastrales : J 359 354




Description architecturale, urbaine ou paysagère						
Patrimoine bâti : Moulin de Loupsat						
Patrimoine paysager : Ruisseau (attention à l'invasion de bambous)						
Petit patrimoine :						
Commentaire : Moulin historique.						
Constructibilité						
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Électricité	suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non	
Adduction Eau Potable (AEP)	insuffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné			
Défense incendie	insuffisant	Aléa inondation	Non concerné	<u>Commentaire non-application du L 151-11 du CU :</u> Aléa fort feu de forêt et manque Adduction Eau Potable (AEP)		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné			
Voirie	suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné			

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fichier n° 47
Typologie: Edifices particuliers	Localisation : Moulin de Binaou – Ruisseau de Binaou	Références cadastrales : J 163 164



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Moulin de Binaou Moulin en fonction avec bief, trois meules, maison d'habitation, grange, fournière.					
Patrimoine paysager : Beau patrimoine arboré : magnolia, chênes d'Amérique, chênes pédonculés, noisetier, saules, eucalyptus, peuplier.					
Petit patrimoine :					
Commentaire : Bambous envahissants.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n°: 48
Typologie: Edifices particuliers	Localisation : Bourg	Références cadastrales : L 58 378



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Moulin du Boucareau Moulin historique/ Ruisseau du Binaou					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire : Moulin historique prêt à être réhabilité.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales			
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Concerné	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU :	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	Aléa fort feu de forêt et Natura 2000	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° : 49
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : Route de la Lande	Références cadastrales : L 1058



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : maison de maitre					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19 Changement de destination au titre du L.151-11 Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt et en zone urbaine	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	Non	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Concerné		




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° : 50
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : Route de la Lande	Références cadastrales : L 265



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : maison de maitre					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Concerné		
				Non	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : Route du Sabla	Références cadastrales : L 1206



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : maison bourgeoise

Patrimoine paysager : chêne lièges

Petit patrimoine : Puits


Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n°: 52
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Route de la Forêt	Références cadastrales : L 219



Description architecturale, urbaine ou paysagère				
Patrimoine bâti : Maison Chivracq Maison à colombage.				
Patrimoine paysager :				
Petit patrimoine :				
Commentaire :				
Constructibilité				
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n°: 53
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Route du Sabla	Références cadastrales : L 3



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Maison Peypoux Maison landaise à colombage remplissage briquettes.					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Route de l'Océan	Références cadastrales : L 1024 394



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison clos 85 Maison à colombage.

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	

This aerial map shows a residential neighborhood with property boundaries and house numbers. Three specific houses are highlighted with red outlines and labeled with orange numbers: 55, 56, and 37. A north arrow is located in the top left corner, and a scale bar indicating 0 to 20 meters is in the bottom left corner. The map shows a grid of streets and various house numbers, including 546, 191, 211, 1197, 1199, 1008, 224, 190, 645, 646, 1091, 643, 120678, 682, 680, 681, 684, 683, 686, 215, 216, 826, 827, 822, 617, 652, 651, 650, 821, 615, 823, 824, 1169, 1167, 346, 217, 4, 685, and 180.



Patrimoine bâti : Maison de la Dauna Restaurée en 1817.
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire :

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Plan n° : 56
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Place Muletier	Références cadastrales : L 180



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison Bouges Maison landaise à colombage.

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



FICHE n° 57

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Bourg	Références cadastrales : L 159



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison Cante Alaoude Plus ancienne maison du style connue datant de 1650.
Patrimoine paysager : Platanes, chênes lièges, chênes.
Petit patrimoine : Four à pain.
Commentaire : Gîte de France.

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n°: 58
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Bourg	Références cadastrales : L 117



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Maison presse Maison historique commerce de Linxe					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n° : 59
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Route du Marensin	Références cadastrales : J 94



Description architecturale, urbaine ou paysagère				
Patrimoine bâti : Maison Charuau Maison à colombage				
Patrimoine paysager :				
Petit patrimoine :				
Commentaire :				
Constructibilité				
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fichier : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Route du Marensin	Références cadastrales : L 98



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison Roche Maison à colombage

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n°: 61
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Route du Sabla	Références cadastrales : L 31 32




Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison Delibe Maison à colombage, briques, toiture 4 pans.					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n°: 62
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Route des Quillers	Références cadastrales : L 1039 1038 1110




Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison Bouges Maison à colombage, briquettes			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Fiche n°: 63
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Bourg	Références cadastrales : L 542



Description architecturale, urbaine ou paysagère				
Patrimoine bâti : Maison Monséguir Maison à colombage, briquettes				
Patrimoine paysager :				
Petit patrimoine :				
Commentaire :				
Constructibilité				
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	

Fich

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LINXE	Références cadastrales : H 387
Typologie: annexe agro-pastorale	Localisation : route belle époque	



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Grange agricole

Toiture deux pans

Bardage bois vertical.

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	oui
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



Inventaire du patrimoine architectural vernaculaire



LIT-ET- MIXE



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 64
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Culassier	Références cadastrales : M 650 651 652 653 654 655 656 658 659 660 661 662 663 664



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Culassier Trois maisons landaises à colombage, une grange réhabilitée en habitation.					
Patrimoine paysager : Beaux sujets : platanes, tulipier, chênes pédonculés, magnolia, tilleul.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	<u>Commentaire non-application du L 151-11 du CU :</u> Aléa fort feu de forêt	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° : 65
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Gadou	Références cadastrales : 7196 197 322 321
		393 501

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le 01/07/2025
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE




Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Gadou Une maison landaise, une grange de type étable.			
Patrimoine paysager : Platanes en treille, tilleuls, chênes, catalpa.			
Petit patrimoine : Four à pain.			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Aléa fort feu de forêt

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE**Commune : LIT ET MIXE****Fiche****Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales****Localisation : La Croix****Références cadastrales : K 55 56 370 372 377 380****Description architecturale, urbaine ou paysagère**

Patrimoine bâti : Marhaba Une grange réhabilitée en habitation, un parc à mouton, une grange dans la longueur.

Patrimoine paysager : Beau parc arbré avec essences variées : liquidambar, pins, cèdre, sapins, tilleuls, peupliers, chênes, arbres fruitiers.

Petit patrimoine : Pompe.

Commentaire :


Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



Fiche n° 67

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Miquelon	Références cadastrales : F 484 485



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Miquelon Très bel ensemble avec deux maisons landaises à colombage, deux belles granges, un parc à mouton réhabilité en habitation.

Patrimoine paysager : Très beaux chênes centenaire, chênes lièges, pin franc.

Petit patrimoine : Four à pain.

Commentaire :

Constructibilité


Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fich
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Bourtichaou	Références cadastrales : 122 121 120
		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Bourtichaou Au Nord : maison de maître, maison annexe, un parc, un petit carriou / Au sud : un parc réhabilité en habitation, maison neuve.					
Patrimoine paysager : Bosquet de chênes pédonculés et de chênes lièges, marronnier.					
Petit patrimoine : Four à pain.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° : 69
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Bernachot	Références cadastrales : 01 92 93 94 95
		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Bernachot Une maison landaise à colombage et remplissage briquettes, deux granges.					
Patrimoine paysager : Chênaie de chênes lièges et chênes, pin parasol.					
Petit patrimoine :					
Commentaire : Proche d'un ruisseau.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales			
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Jeannette	Références cadastrales : F 212 213 214 215 217 540



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Jeannette Maison landaise à colombage, deux parcs à moutons, à l'est avec deux piliers centraux soubassement garluches et briquettes, à l'ouest parc avec auvent.

Patrimoine paysager : Chênaie, pin maritime, châtaigner, bruyères.

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : La Croix	Références cadastrales : K 390 391 393 395 430 431 432 433 434



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : La Croix Au Nord : une bergerie réhabilitée en habitation / au Sud : une maison landaise à colombage, une grange réaménagée avec briquettes tuiles canal, un garage.					
Patrimoine paysager : Grand espace enherbé, chênes, érables.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Références cadastrales : J 307 309 311 312 313 314 326 ET K 403
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Robin	



Description architecturale, urbaine ou paysagère				
Patrimoine bâti : Robin Maison landaise, annexe et une maison landaise à colombage remplissage briquettes.				
Patrimoine paysager : Chênes, chênes lièges, arbres fruitiers, rhododendron.				
Petit patrimoine : Four à pain, puits.				
Commentaire : Deux propriétés différentes.				
Constructibilité				
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° : 73
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Le Tourt	Références cadastrales : G 323 233 234 235



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Le Tourt Maison landaise à colombage, grange/carriou avec soubassement en garluche et une grange réhabilitée en habitation	
Patrimoine paysager : Beau parc arboré avec diverses essences : marronnier, catalpa, chênes pédonculés, chênes des marais, tilleuls, érable, pin franc.	
Petit patrimoine : Puits.	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 74
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Padaou	Références cadastrales : C 444 445 446 448 449



Description architecturale, urbaine ou paysagère				
Patrimoine bâti : Padaou Maison landaise à colombage remplissage en briquettes, grange récente.				
Patrimoine paysager : Platane, chênes, érable, peuplier.				
Petit patrimoine :				
Commentaire : Partie sud non vue lors de la visite terrain.				
Constructibilité				
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° : 75
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Le Charles	Références cadastrales : K 42 43



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Le Charles Maison landaise à colombage, façade est avec remplissage torchi et briquettes disposées en fougère.

Patrimoine paysager : Chênes lièges, catalpa, tilleuls.

Petit patrimoine : Pompe, four à pain.

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 76
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Mixe, route des lacs	Références cadastrales : M 400 642 796



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Mixe Maison landaise et deux annexes.
Patrimoine paysager : Très belle chênaie de chênes pédonculés et chênes lièges, platanes.
Petit patrimoine :
Commentaire :
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Clercq	Références cadastrales : L 147 148 150 257 258 259 260 261 262



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Clercq Au Nord parc à mouton et grange réhabilités en habitation, petite maison, maison, parc, grange, maison avec toiture écroulée.

Patrimoine paysager : Beaux arbres : chênes lièges, chênes pédonculés, platane, érable, cèdre.

Petit patrimoine : Puits en garluche, pompe, pressoir.


Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 78
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Chibouleben	Références cadastrales : K 422 423 458 463



Description architecturale, urbaine ou paysagère				
Patrimoine bâti : Chibouleben Parc réhabilité, petite grange, maison landaise à colombage, parc réhabilité en logement.				
Patrimoine paysager : Chênes lièges, châtaigner, glycine.				
Petit patrimoine : Four à pain, pompe.				
Commentaire : Maison en cours de rénovation.				
Constructibilité				
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° : 79
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Lessere	Références cadastrales : F 61 62 429 430 432 433 434 435



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Lessere Maison de maître avec chainage, deux granges, maison dénaturée.					
Patrimoine paysager : Bosquet de chênes lièges.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Borne DFCl	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 80
Typologie: Bâtiment public	Localisation : Bourg de Lit	Références cadastrales : AB 101



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Mairie actuelle
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire : Contient également la bibliothèque municipale.
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° : 81
Typologie: Bâtiment public	Localisation : Mixe, route des lacs	Références cadastrales : M 451




Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Eglise de Mixe
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine : Beau muret en pierre.
Commentaire :
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 82
Typologie: Bâtiment public	Localisation : bourg de Lit	Références cadastrales : AB 125



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Eglise de Lit Angelots jouant de la trompette sur le clocher.

Patrimoine paysager : Allée de tilleuls.

Petit patrimoine :


Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 83
Typologie: Bâtiment public	Localisation : bourg de Lit	Références cadastrales : AB 98



Description architecturale, urbaine ou paysagère


Patrimoine bâti : Postes télégraphe téléphone
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire : Actuellement s'y trouve un magasin.

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 84
Typologie: Bâtiment public	Localisation : 475 rue Henri Crouzat	Références cadastrales : AB 94




Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Pavillon Landais Maison à colombage remplissage briquettes disposées en fougères.					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 85
Typologie: Bâtiment public	Localisation : Rue de l'Hôtel de ville	Références cadastrales : AB 96



Description architecturale, urbaine ou paysagère


Patrimoine bâti : Ecole A
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 86
Typologie: Bâtiment public	Localisation : 296 Place des Ecoles	Références cadastrales : AB 109



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Ecole B					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 87
Typologie: Edifices particuliers	Localisation : rue du Moulin	Références cadastrales : AB 218



Description architecturale, urbaine ou paysagère				
Patrimoine bâti : Moulin de Haut Maison landaise à colombage remplissage en briquettes disposées en fougère.				
Patrimoine paysager :				
Petit patrimoine :				
Commentaire :				
Constructibilité				
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 88
Typologie: Edifices particuliers	Localisation : Quartier de bas, rue du stade	Références cadastrales : AB 29




Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Moulin de bas Maison landaise à colombage et étable en briquettes.	
Patrimoine paysager : Chênes, pin, fruitiers.	
Petit patrimoine : Pompe.	
Commentaire : Proche du ruisseau.	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° : 89
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : Lugadets Ouest	Références cadastrales : J 190 526 527 529 536 538



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Lugadets Ouest Maison de maître, grange briquettes, carriou maçonné.					
Patrimoine paysager : Deux platanes, magnolia, tilleul.					
Petit patrimoine : Muret, grille et ferronnerie.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Grange à moins de 30 m	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° 150
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : 372 rue Henri Crouzet	Références cadastrales : AB 72 75 89 812 814 816 924 925 932 933 934 935 936 937 940 941 944 945 946 1324 1325 1326 1327 1328 1329



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Maison de Mauléon Son architecture sobre et son ordonnancement classique est caractéristique des maisons nobles des 17e et 18e siècle.	
Patrimoine paysager : Parcs et jardins Parc de la maison de Mauléon	
Petit patrimoine :	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 91
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : rue du Moulin	Références cadastrales : AB 1053 1369 1370 1371 1372 1374



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison bourgeoise Maison bourgeoise, dépendance en torchis. Les bâtiments annexes ont été transformés en habitation.	
Patrimoine paysager : Chênes lièges, tilleuls, pin parasol, magnolia.	
Petit patrimoine :	
Commentaire : Proche du ruisseau du Mouréou.	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Références cadastrales : AB 973 974
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : 126 av de la côte d'Argent	




Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison bourgeoise Maison bourgeoise style balnéaire avec la partie haute à colombage.
Patrimoine paysager : Tilleul.
Petit patrimoine : Pompe.
Commentaire :
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 93
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : Rue des Cigalons	Références cadastrales : AB 1467



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Les Cigalons Maison bourgeoise au sein du Centre Aide Thérapeutique par le Travail (CATT).
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire :
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Références cadastrales : AB 1280
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : 175 avenue côte d'Argent	



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison bourgeoise Maison bourgeoise et dépendance.			
Patrimoine paysager : Chênaie de chênes lièges, tilleul, magnolia.			
Petit patrimoine : Pompe, muret en pierre et ferronnerie.			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 95
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : 48 rue du point du jour	Références cadastrales : AB 1620



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison bourgeoise Maison bourgeoise et dépendance.
Patrimoine paysager : Chêne liège, glycine.
Petit patrimoine : Muret en pierre, ferronnerie.
Commentaire :
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° 96
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : 607 avenue du Born	Références cadastrales : C 851 860



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison Meysouet Maison bourgeoise de 1890, annexe.
Patrimoine paysager : Très beau parc arboré avec essences variées dont un magnolia et un araucaria d'environ 150 ans, cèdres, abies, chênes, tuliper de Virginie. Parc entretenu avec des nouvelles plantations.
Petit patrimoine :
Commentaire :
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° : 97
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : 54 rue de l'Hôtel de ville	Références cadastrales : AB 145 1549 1550



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison bourgeoise
Patrimoine paysager : Tilleuls, magnolia, marronnier.
Petit patrimoine :
Commentaire :
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 98
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Bourg de Lit	Références cadastrales : AB 188 189 190



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Trois maisons landaises de bourg à colombage.					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 99
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 28/64 avenue du Marensin	Références cadastrales : AB 136 137




Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Deux maisons landaise à colombages et briquettes disposées en fougère.	
Patrimoine paysager :	
Petit patrimoine :	
Commentaire : Rez de chaussée commerces et logements en partie haute	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° : 100
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 67 avenue de la Côte d'Argent	Références cadastrales : AB 760



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19			



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° 101
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 58 /60 rue du point du jour	Références cadastrales : AB 1589 1180



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage remplissage en briquettes.			
Patrimoine paysager : Platane.			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 102
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Truyemorte	Références cadastrales : C 813



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage, granges rénovées en habitation.					
Patrimoine paysager : Chênes.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 103
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : rue Henri Cruzet	Références cadastrales : AB 1327



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage remplissage briquettes.
Patrimoine paysager : Deux platanes.
Petit patrimoine :
Commentaire :
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 104
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : rue du Stade	Références cadastrales : AB 59



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage.					
Patrimoine paysager : Deux catalpa.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° : 105
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : rue du Stade	Références cadastrales : AB 25



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage.
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine : Muret en pierre.
Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 106
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : allée du contour	Références cadastrales : AO 21 88 91



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Deux maisons landaises à colombage remplissage en garluche.
Patrimoine paysager : Pin parasol "franc".
Petit patrimoine :
Commentaire :
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	collectif	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fichier n° 107
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Contis les Marais	Références cadastrales : AC 112 114



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Cahune Maison landaise à colombage remplissage briquettes, grange/étable/carriou soubassement briquettes. Deux maisons.			
Patrimoine paysager : Vignes.			
Petit patrimoine :			
Commentaire : Maison divisée en deux logements.			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

 Requalification / mise en valeur au titre
du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 108
Typologie: Villa et Maison	Localisation : avenue de la Côte d'Argent	Références cadastrales : AB 253




Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Villa et maison			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° : 109
Typologie: Villa et Maison	Localisation :280 avenue de la Côte d'Argent	Références cadastrales : AB 272



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Maison basco-landaise et annexes.	
Patrimoine paysager : Catalpa.	
Petit patrimoine :	
Commentaire : Ancienne pharmacie.	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 110
Typologie: Villa et maison	Localisation : Rue du point du jour	Références cadastrales : AB 1154 1277



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Deux villas
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire :

Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n°: 111
Typologie: Villa et maison	Localisation : 330 rue de Cacheliron	Références cadastrales : AB 231



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Villa Marie et deux annexes.
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine : Ferronnerie.
Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° 111
Typologie: Villa et maison	Localisation : 330 rue de Cacheliron	Références cadastrales : AB 231



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Villa Marie et deux annexes.
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine : Ferronnerie.
Commentaire :
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19




Inventaire du patrimoine architectural vernaculaire



SAINT-JULIEN – EN - BORN

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche
Typologie: Airial et annexes agro-pastorales	Localisation : 40 Route de Contis	Références cadastrales : AC 498



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Annexe agro-pastorale Grange de Style Landais Colombage + Briquette, toiture 4 pans.
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire :
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre
du L.151-19

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Références cadastrales : AP 99 102 231 232 236 237
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Garat nord	



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Parc de Garat Ancien parc à mouton de type traditionnel avec pilier central soubassement brique et une maison avec chaînage d'angle et loggia, une grange.

Patrimoine paysager : Chênes

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 114
Typologie: Airial et annexes agro-pastorales	Localisation : 356 Route des Lacs	Références cadastrales : AB 1354 1355 1356 1357 1358 1537 1719 1720 1721 1722 1724



Description architecturale, urbaine ou paysagère


Patrimoine bâti : Annexe agro-pastorale Grange de Style Landais Colombage + Briquette
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire :
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 115
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Route de Garat	Références cadastrales : AP 130 131 132 133



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Grange de Gagnepan Ancienne grange de type traditionnelle soubassement en garluche, une maison landaise à colombage remplissage en briquettes, une grange type parc.

Patrimoine paysager : Chênes, pin.

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Pompe	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 116
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : 615 Route des Lacs	Références cadastrales : AB 1160



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Annexe agro-pastorale Grange de Style Landais Colombage +Brique
Trois bâtis.
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire :
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : 503 Route de Baylet	Références cadastrales : AP 39 271 275



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Grange de Baylet Ancien parc à mouton de type traditionnel avec soubassement briques et garluches, maison typique des métayer avec entrée reculée, maison landaise à colombage remplissage en briquettes, porcherie. Une grange écroulée.

Patrimoine paysager : Chênes.

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19





PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 118
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : 2175 Route de Mimizan	Références cadastrales : AH 161 163 118



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Grange de Mourrouche Ancien parc à mouton de type traditionnel désossé et aménagé en dépendance d'agrément et une maison landaise à colombage remplissage en briquettes (réf:AH 161)	
Patrimoine paysager : Deux chênes lièges.	
Petit patrimoine :	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 119
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : 3854 Route de Contis	Références cadastrales : AI 297 298



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Annexe agro-pastorale Grange, colombage et briquettes.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	collectif	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 120
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Pelin	Références cadastrales : AE 311 89 313 309



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Grange de Petit Lanot Ancien parc à mouton de type traditionnel avec soubassement briquettes.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire : En cours de rénovation.			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° 121
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Le Gelat	Références cadastrales : AY 88 91 92 93 94 95 96 97 100



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Grange de Gelat Ancien parc à mouton de type traditionnel réhabilité en habitation, métayrie, étable.

Patrimoine paysager : Chênes.

Petit patrimoine : Four à pain en cours de rénovation. Four à pain en cours de rénovation.

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre
du L.151-19





PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 122
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Couilloy	Références cadastrales : AZ 355 356 357 358 358 361 372 374



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Grange de Couilloy Ancien parc à mouton de type traditionnel soubassement briquettes.			
Patrimoine paysager : Pins.			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE

Commune : SAINT JULIEN EN BORN

Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales

Localisation : 492 Chemin de Soulan

Références cadastrales : AD 50 51 52 54 326 327



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Grange de Soulan-bergerie Ancienne grange agricole de type bergerie/carriou en cours de réhabilitation, maison landaise à colombage (réf: AD 326), maison de maître, grange en train de s'écrouler, petite porcherie.

Patrimoine paysager : Chênaie, platanes, tilleuls.

Petit patrimoine :

Commentaire : Aire naturelle de camping.

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 124
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : 860 Route de Contis	Références cadastrales : AE 497 498 499 501 502 503 504



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Grange de Marsan Ancien parc à mouton de type traditionnel en cours de réhabilitation, une maison bourgeoise (réf : AE 499), loge à cochons.	
Patrimoine paysager : Chênaie, platanes, et jeunes plantations.	
Petit patrimoine : Four à pain.	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



Fiche n° 125

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Références cadastrales : AX 83 231 232 233 237 241 247
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : 662 Route de Perriche	



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Grange de Perriche Ancienne grange de type traditionnelle réhabilitée en logement, une maison landaise à colombage (ref : 231), une ancienne étable avec briquettes.

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 126
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : 224 Chemin de Benatte	Références cadastrales : AE 279 290 293 360 358 359 25 361 32



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Grange de Benatte Deux anciennes granges de type traditionnelles et deux maisons landaises à colombages (réf: AE 360 et AE 25), une grange avec carriou, annexes.	
Patrimoine paysager : Chênes, platanes.	
Petit patrimoine : Pompe à bras.	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fichier : 127
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Tonne	Références cadastrales : BC 148 149 392 399 408 410 412



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Grange de Tonne Ancien parc à moutons avec carriou soubassement briquettes, grange réhabilitée, maison à colombage, annexe.

Patrimoine paysager : Beau parc arboré : chênes pédonculés, chênes d'Amérique, pin, rhododendron, bruyères.

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 128
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : 664 Route de Contis	Références cadastrales : AE 146 147 469 471



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Grange de Bert Ancienne grange de type traditionnelle, maison landaise à colombage (réf: AE 147), fournière.	
Patrimoine paysager : Chênes, tilleuls, rhododendron.	
Petit patrimoine : Four à pain.	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° 129
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : 765 Chemin de La Pleyre	Références cadastrales : BC 55 424 432




Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Grange de La Pleyre Ancienne grange de type traditionnelle soubassement briquettes et maison landaise à colombage (réf: BC 55).	
Patrimoine paysager :	
Petit patrimoine : Chênes, tilleuls.	
Commentaire : Maison landaise dénaturée (extension, balcon, ouvertures).	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 130
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : 1027 Chemin De Maouhourat	Références cadastrales : AK 285 287 286 206



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Mahourat Maison landaise à colombage (réf: AK 287), grange.					
Patrimoine paysager : Platanes, catalapa, châtaigner, magnolia, vignes et jeunes plantations diverses.					
Petit patrimoine :					
Commentaire : Vérifier cadastre					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° 131
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : 1113 Route de Bellevue	Références cadastrales : AR 35 36 37



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Bellevue Grange/carriou soubassement briquettes/ Grange/ Maison landaise à colombage remplissage briquettes disposées en fougères / Seuré / Fourrière/ Porcherie / Maison récente.

Patrimoine paysager : Chênes, vignes, marronnier, châtaigner.

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fich ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : 115 Chemin de Mareugue	Références cadastrales : AE 112 113 114 115 116 117




Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Mareugue Parc, maison landaise à colombage de 1790, maison bourgeoise de 1910, ancienne loge à cochon réhabilitée en habitation "la sout", magnifique carriou avec colombage et briquettes, une petite grange.	
Patrimoine paysager : Beau parc arboré : allée de tilleuls, chênes pédonculés, chênes d'Amérique.	
Petit patrimoine : Puits, pressoir.	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° 133
Typologie: Airial et annexes agro-pastorales	Localisation : Le Gay	Références cadastrales : AT 77 166 169 79 80



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Le Gay Côté Est : une maison, une grange, une fournière/ Côté Ouest : maison landaise à colombage et remplissage briquettes, une grange.					
Patrimoine paysager : Chênaie, pins, glycine.					
Petit patrimoine : Puits, four à pain.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche 134
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Le Luc	Références cadastrales : AV 102 103 107 108 151 152 153 154



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Le Luc Maison landaise à colombage, annexe, grange type bergerie, parc à mouton avec carriou, maison avec entourage des ouvertures en briquettes et chaînage, grange, annexe.

Patrimoine paysager : Chênes, marronnier, platanes, pin parasol.

Petit patrimoine : Puits, pompe.

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 135
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Lio	Références cadastrales : AX 140 141 142



Description architecturale, urbaine ou paysagère				
Patrimoine bâti : Annexes agro-pastorales Deux parcs à mouton, petit carriou, maison landaise à colombage, maison avec interet moindre.				
Patrimoine paysager : Chênes.				
Petit patrimoine :				
Commentaire :				
Constructibilité				
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 136
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Barrot	Références cadastrales : AS 15 16 17




Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Barrot Une grange avec seuré, carriou, étable à colombage et briquettes, une maison en torchis du 18ème, maison d'habitation récente.					
Patrimoine paysager : Chênaie.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



Fiche n° 137

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Magnot	Références cadastrales : AW 96 99 100 101 102 141 143 146 147 148 149 178



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Magnot Grange torchis et colombage, carriou avec soubassement briquettes, loge à cochon, petite grange, fournière, maison d'habitation.

Patrimoine paysager : Chênes.

Petit patrimoine : Four à pain.

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

Fiche n° 138

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Références cadastrales
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : 4007 Route de Mimizan	



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Orvignac Maison Landaise Colombage + Aïrial

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :


Commentaire : Propriétaire ne souhaite pas de descriptions et photos.

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 139
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Le Belon	Références cadastrales : AW 310 313 317 318



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Le Belon Maison landaise à colombage remplissage briquettes en cours de rénovation, grange avec pilier central soubassement briques, grange rénovée, grange éfondrée soubassement briques.

Patrimoine paysager : Chênaie.

Petit patrimoine : Four à pain.

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 140
Typologie: Bâtiment public	Localisation : Bourg	Références cadastrales : AB 238




Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Eglise paroissiale Saint-Julien Eglise probablement construite au 15e siècle (nef unique, clocher carré à toit en pavillon, entrée au nord) agrandie de deux bas-côtés au 19e siècle, le clocher étant remanié (il fut détruit par la foudre en 1734).			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 141
Typologie: Edifices particuliers	Localisation : 669 Route de Casteja	Références cadastrales : AB 1324



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Ancien atelier de résine			
Deux bâtiment concernés.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 142
Typologie: Edifices particulier	Localisation : 133 Rue de la Gare	Références cadastrales : AB 1584



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Ancienne gare
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche
Typologie: Edifices particuliers	Localisation : 1375 Route des Lacs	Références cadastrales : AC 372



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Moulin de Nadot
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire :
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 144
Typologie: maison bourgeoise / maison de maitre	Localisation : 263 route de Casteja	Références cadastrales : AB 1322



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison bourgeoise annexes			
Patrimoine paysager : Parc arboré			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Constructibilité			
Niveau d'équipements			
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19			

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : 1349 Route des Lacs	Références cadastrales : AC 373



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison bourgeoise			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 146
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : 27 Route de Contis	Références cadastrales : AC 822



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison bourgeoise			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 147
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : 94 Route de Mahiou	Références cadastrales : AB 1342



Description architecturale, urbaine ou paysagère				
Patrimoine bâti : Maison bourgeoise				
Patrimoine paysager :				
Petit patrimoine :				
Commentaire :				
Constructibilité				
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Collectif	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 148
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : 375 Route des Lacs	Références cadastrales : AB 1505 et 1501




Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison bourgeoise et grange avec la partie supérieure en bardage bois vertical (parcelle AB 1501)			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 149
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : 171 Chemin de la Laiterie	Références cadastrales : AC 306



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Maison bourgeoise	
Patrimoine paysager :	
Petit patrimoine :	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 150
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	97 Route du Sable Blanc	Références cadastrales : AC 533



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison bourgeoise			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	155 Route de Gironat	Références cadastrales : AB 58



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison bourgeoise

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fichier : 152
Typologie: Villa Basco-landaise	Localisation : 184 Route de GironSAT	Références cadastrales : AB 386



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison bourgeoise

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 153
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : 1207 Route des Lacs	Références cadastrales : AC 784 786



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison bourgeoise de type basco-landais. Toiture double pente.
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire :
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 154
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : 95 Rue des Camélias	Références cadastrales : AC 720



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison bourgeoise
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° 155
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : 1995 Route de Castéja	Références cadastrales : AZ 271 272 275 276



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison bourgeoise avec pierre d'angles, annexe, grange.

Patrimoine paysager : Très beau parc arboré : platanes, chênes, figuier, magnolia, roses.

Petit patrimoine : Puits, pompe.

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : 830 Route du Tailleur	Références cadastrales : AB 1525



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison bourgeoise			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Concerné

 Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 157
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : 34 rue des écoles	Références cadastrales : AB 417



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison bourgeoise
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire :
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 158
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : 43 rue des écoles	Références cadastrales : AB 418 419



description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison bourgeoise
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire : Batiment communal

Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 159
Typologie: Bâtiment public	Localisation : 35 Place de La Mairie	Références cadastrales : AB 421 422 423 424




Patrimoine bâti : Maison bourgeoise, actuelle mairie et salle des fêtes
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire : Bâtiment communaux

Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 160
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : 43 Rue des Ecoles	Références cadastrales : AB 428



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison bourgeoise.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire : Bâtiment communaux			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 161
Typologie: maison bourgeoise	Localisation : bourg	Références cadastrales : AB 1959



Patrimoine bâti : Maison bourgeoise.
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire : Bâtiment communaux

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et enduit, toiture double pente.					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° 109
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 595 Rte des Lacs	Références cadastrales : AB 1409



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et briquettes. Toiture 2 pans.RDC			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 163
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 63 route de Barresquit	Références cadastrales : AB 1404



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et enduit traditionnel, toiture 2 pans asymétriques.

Patrimoine paysager : Chênes

Petit patrimoine : Four

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 165
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 520 Route de Casteja	Références cadastrales : AB 1939



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et enduit, toitures 4 pans.
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 166
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 382 route des Lacs	Références cadastrales : AB 654



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise.			
Patrimoine paysager : arbres isolés, chênes			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° 19
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 34 route des Lacs	Références cadastrales : AB 438



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et enduits, toiture 4 pans.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 168
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 88 Rue des Ecoles	Références cadastrales : AB 439



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et enduits.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 169
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 26 Route des Lacs	Références cadastrales : AB 1801



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et enduit, RDC+1, toiture 4 pans restaurée.

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire :Futur commerce et habitation


Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 170
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 61 Route de Castéja	Références cadastrales : AB 1429



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison de ville style landaise à colombages .
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 1701
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 94/98 Route d’Uza	Références cadastrales : AB 1113



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage, différenciation des niveaux.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° 173
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 300 Route d'Uza	Références cadastrales : AB 275



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti Patrimoine bâti : Maison de ville en briquettes apparentes
.
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire :
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--

Fick



Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et briquettes, toiture 4 pans, RDC.

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 493 Route d'Uza	Références cadastrales : AB 879



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et enduit, 4 pans

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :


Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fichier : 1175
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 43 Route Du Byale	Références cadastrales : AB 373



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage, briquettes, toitures 2 pans, RDC.

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire :


Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fichier : 176
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 79 Route de Gironat	Références cadastrales : AB 1903



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et briquettes. Toiture 2 pans

Patrimoine paysager : Arbre isolé Pin parasol

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 177
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 214 Route de Ternet	Références cadastrales : AB 484



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et briquettes, toiture 4 pans.

Patrimoine paysager : Arbre isolé Pin parasol

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 178
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 4419 Route de Mimizan	Références cadastrales : AO 123 124 AP 293



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage grange, maison d'habitation.	
Patrimoine paysager : Chênes.	
Petit patrimoine :	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 179
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 1021 Route D'Uza	Références cadastrales : BC 186



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et briquettes, toiture 2 pans.	
Patrimoine paysager :	
Petit patrimoine :	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 180
Typologie: Aerial et annexe agro-pastorale	Localisation : 4131 Route de Mimizan	Références cadastrales : AP 259 261 263




Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage remplissage briquettes disposées en fougères, grange.	
Patrimoine paysager : Chênes d'Amérique, chênes pédonculés, tilleuls.	
Petit patrimoine : Petit muret (mélange de pierres).	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 181
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 858 Route de Garat	Références cadastrales : AP 105



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage.			
Patrimoine paysager : Chênes, pins.			
Petit patrimoine : Pressoir.			
Commentaire : Granges récentes ou dénaturées.			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 182
Typologie: Aïrial et annexe agro-pastorale	Localisation : 17 Route Bellevue	Références cadastrales : AP 240 243 245 247



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage remplissage briquettes disposées en fougères, grange rénovée, annexe.			
Patrimoine paysager : Très beaux chênes centenaire, jeunes plantations.			
Petit patrimoine : Puits.			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° 183
Typologie: Aïrial et annexe agro-pastorale	Localisation : 1116 Rte De Bellevue	Références cadastrales : AR 66 385



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage, grange R+1, annexe.			
Patrimoine paysager : Saules, chênes.			
Petit patrimoine : Puits.			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 184
Typologie: Aïrial et annexe agro-pastorale	Localisation : 265 Route de Meyzouet	Références cadastrales : AR 328 329 359



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage, grange à animaux, fournière.

Patrimoine paysager : Chênes pédonculés, chênes d'Amérique.

Petit patrimoine : Puits, four à pain.

Commentaire :

Constructibilité


Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



Fiche n° 185

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	
Typologie: Aïrial et annexe agro-pastorale	Localisation : 564 Route de Meyzouet	Références cadastrales : AS 224 225 226 229 231 232



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage, toit 4 pentes, et un parc neuf avec tuiles canal.

Patrimoine paysager : Chênes, tilleuls.

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Forage	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 186
Typologie: Aïrial et annexe agro-pastorale	Localisation : 694 Route de Meyzouet	Références cadastrales : AS 63



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage remplissage briquettes et torchis, grange, grange avec carriou.	
Patrimoine paysager : Beaux chênes, tilleuls, pin, vignes, catalpa.	
Petit patrimoine :	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--

**PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE****Commune : SAINT JULIEN EN BORN****Fiche n° 187****Typologie: Aïrial et annexe agro-pastorale****Localisation : 288 Chemin de Batduc****Références cadastrales : AS 138 140 142 216 217 218
219 221 222****Description architecturale, urbaine ou paysagère**

Patrimoine bâti : Maison landaise Maison landaise à colombage briquettes et tuiles canal, une petite grange.

Patrimoine paysager : Beau parc arboré avec diverses essences dont magnolia, vignes, roses, chênes d'Amérique, châtaigner.

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche
Typologie: Aerial et annexe agro-pastorale	Localisation : 89 Chemin du Mouret	Références cadastrales : AT 1



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage remplissage briquettes, grange à structure métallique, maison d'habitation récente.

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine : Ancien four.

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° 189
Typologie: Aïrial et annexe agro-pastorale	Localisation : 153 Chemin de Lannes	Références cadastrales : AT 204 205



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage remplissage briquettes, grange avec carriou pilier central soubassement garluche.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire : Ferme de Lanès.			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 190
Typologie: Aerial et annexe agro-pastorale	Localisation : 168 Chemin de lailloque	Références cadastrales : AT 156



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage remplissage en briquettes, local piscine, grange.

Patrimoine paysager : Chênes, platanes et jeunes plantations.

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 191
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 563 Chemin de Lailloque	Références cadastrales : AT 8 9 10 11



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et enduit, deux annexes.			
Patrimoine paysager : Beau parc arboré : chênes, liquidambar, tilleuls, peupliers, pin, châtaigner, rhododendron.			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Références cadastrales : AC 502
Typologie: Aïrial et annexe agro-pastorale	Localisation : 97 / 99 Route de Mimizan	



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : maison landaise à colombages et enduit. Toiture 2 pans

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Collectif	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 193
Typologie: Maison landaise	Localisation : 2304 Route Océane	Références cadastrales : AY 11



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage, enduit, toiture 2 pans.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire : Entourée d'une belle chênaie.			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 194
Typologie: Aerial et annexe agro-pastorale	Localisation : 1424 Chemin de Lio	Références cadastrales : AX 112 113




Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise Maison dans le style landais et très belle grange à colombage et torchis, ancien chai.			
Trois bâtiments concernés : chai, grange et maison.			
Patrimoine paysager : Beau parc arboré : liquidambar, platanes, chênes, érable, tilleuls.			
Petit patrimoine :			
Commentaire : Poney club.			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
 L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 195
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 1229 Route du Bayle	Références cadastrales : AC 177 613 617 620 622



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 196
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 310 Chemin de Sardine	Références cadastrales : AC 480




Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et briquettes, toiture 4 pans, RDC.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
 L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 197
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 271 Route du Bayle	Références cadastrales : AB 81



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise Maison Landaise Colombage et briquettes			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 198
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 494 Route des Lacs	Références cadastrales : AB 398



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise Maison Landaise Colombage et briquettes, toiture 2 pans.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 199
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 460 route de Casteja	Références cadastrales : AB 361




Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage, enduit, toiture 4 pans.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 200
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 867 Route de Casteja	Références cadastrales : AZ 252



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombages , une partie en briquettes.
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 201
Typologie: Aïrial et annexe agro-pastorale	Localisation : 959 Route De Castéja	Références cadastrales : AZ 304



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 202
Typologie: Aïrial et annexe agro-pastorale	Localisation : 1407 Route de Castéja	Références cadastrales : AZ 424 426 427



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage, pierres d'angles, petite grange, à côté, maison style arcachonnaise.			
Deux bâtiments concernés.			
Patrimoine paysager : Pins			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° 203
Typologie: Aïrial et annexe agro-pastorale	Localisation : 1994 Route de Castéja	Références cadastrales : AZ 150 151 152



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Maison landaise grange réhabilitée en habitation, fournière, annexe.	
Patrimoine paysager : Beau parc arboré : chênes lièges, chênes d'Amérique, chênes pédonculés, magnolia, pins parasols, érable	
Petit patrimoine : Four à pain, pompe.	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 204
Typologie: Aïrial et annexe agro-pastorale	Localisation : 311 Chemin de Tonne	Références cadastrales : BC 169 469



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage remplissage briquettes, deux granges.			
Patrimoine paysager : Allée de chênes, catalpa.			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 205
Typologie: Aïrial et annexe agro-pastorale	Localisation : 357 Che de Burges	Références cadastrales : BC 25 26 30 369 371



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Maison landaise Maison Landaise Colombage + Aïrial					
Patrimoine paysager :		parc boisé			
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 206
Typologie: Aerial et annexe agro-pastorale	Localisation : 746 route du Nel	Références cadastrales : AK 524



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise, enduit, 4 pants, puit.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 207
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 90 avenue de l'Océan	Références cadastrales : AL 58



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise Maison Landaise Colombage			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 208
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 66 rue du Courlis	Références cadastrales : AL 54



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise et briquettes.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 209
Typologie: Aerial et annexe agro-pastorale	Localisation : 3182 Route de Contis	Références cadastrales : AI 225



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et briquettes, toiture 4 pans.	
Patrimoine paysager :	
Petit patrimoine :	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° 210
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 259 Che de Cabiron	Références cadastrales : AD 22 25 275



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage ET grange.			
Patrimoine paysager : Pins, vignes, glycine, jeunes plantations d'arbres fruitiers.			
Petit patrimoine :			
Commentaire : Ruches.			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fichier n°: 211
Typologie: Aïrial et annexe agro-pastorale	Localisation : 50 Chemin du Thienne	Références cadastrales : AD 549 550



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et maison archachonaise, deux granges avec beau volume, annexe.

Patrimoine paysager : Chênes.

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° 212
Typologie: Aerial et annexe agro-pastorale	Localisation : 167 Chemin du Grand Broque	Références cadastrales : AE 524 525



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire : A proximité maison en ruine avec briques.

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 213
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 582 Chemin du Tort	Références cadastrales : AE 259



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	
Typologie: Maison landaise	Localisation : 1539 Chemin d'Andriou	Références cadastrales : AH 189 190



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage remplissage torchis			
Patrimoine paysager : Chênaie et nouvelles plantations.			
Petit patrimoine : Pompe.			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 215
Typologie: Aerial et annexe agro-pastorale	Localisation : 1645 Che d'Andriou	Références cadastrales : AH 109 143



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et annexe.
Patrimoine paysager : Chênes, pins, platanes, érables.
Petit patrimoine :
Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	
Typologie: Aïrial et annexe agro-pastorale	Localisation : 336 Che de Jean De Paul	Références cadastrales : AD 213



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et enduit.

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire :


Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité		Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)		Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie		Aléa inondation	Non concerné
Assainissement		Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie		ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche 1.1.1.1
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 73 et 75 Route de Ternet	Références cadastrales : AB 489 490 491 492



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maisons landaises mitoyennes, encadrement briques, toitures 2 pans, RDC+1
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire :
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° 218
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 429 Route du Tailleur	Références cadastrales : AB 186



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et enduit, toiture 2 pans, RDC.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 219
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 281 Route de Jeantic	Références cadastrales : AB 674



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et enduit traditionnel. Toiture 2 pans.
Patrimoine paysager : Chênaie.
Petit patrimoine :
Commentaire :
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : Z20
Typologie: Aerial et annexe agro-pastorale	Localisation : 870 Chemin du Tinot	Références cadastrales : AK 269



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage , parc à moutons en travaux (?)			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 32 route du Nel	Références cadastrales : AB 1299



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Auberge Maison Landaise
Colombage et enduit traditionnel. Bâti ayant supportant déjà une extension existante.

Patrimoine paysager : parcarboré

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fichier : 222
Typologie: Villa et maison	Localisation : 14 Route de GironSAT	Références cadastrales : AB 1396



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison Arcachonnaise

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire :


Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 223
Typologie: Villa et maison	Localisation : 3 Route de Ternet	Références cadastrales : AB 507




Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison Arcachonnaise			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 224
Typologie: Villa et maison	Localisation : 98 Rue Des Ecoles	Références cadastrales : AB 861



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison de maitre			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire : pas de photos			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
 L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 225
Typologie: Villa et maison	Localisation : 280 Route de Casteja	Références cadastrales : AB 1171



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Le Pré Fleuri Maison Arcachonnaise			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19

Fich



Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° 327
Typologie: Villa et maison	Localisation : 16 Chemin de la Laiterie	Références cadastrales : AC 297



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison Arcachonnaise

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° 228
Typologie: Villa et maison	Localisation : 79 Chemin de Couillic	Références cadastrales : AC 11 12



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison arcachonnaise			
Patrimoine paysager : Tilleuls, roses, azalée.			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné


Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19

• PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 230
• Typologie: Villa et maison	Localisation : 585 Route de Casteja	Références d'ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison Arcachonnaise			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19

Fiche n°: 221
ID : 040-244000

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--

• **PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE**


Commune : SAINT JULIEN EN BORN

Fichier ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

• **Typologie: Villa et maison**

Localisation : 545 Rte de Castéja

Références cadastrales : AB 371



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison Arcachonnaise

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



• PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 233
• Typologie: Villa et maison	Localisation : 402 / 404 Route d'Uza	Références cadastrales : AB 1648



Description architecturale, urbaine ou paysagère				
Patrimoine bâti : Maison Arcachonnaise				
Patrimoine paysager :				
Petit patrimoine :				
Commentaire :				
Constructibilité				
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Maison Arcachonnaise	
Patrimoine paysager :	
Petit patrimoine :	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



• PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° 235
• Typologie: Villa et maison	Localisation : 287 Rue des Ecoles	Références cadastrales : AB 324



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison Arcachonnaise			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison Arcachonnaise			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 236
Typologie: Villa et maison	Localisation : 112 Rue des Sabotiers	Références cadastrales : AC 504



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison Arcachonnaise			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 239
Typologie: Villa et maison	Localisation : 2730 Route de Contis	Références cadastrales : AI 275 278



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison Arcachonnaise

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 240
Typologie: Villa et maison	Localisation : 2648 route de Contis	Références cadastrales : AI 283



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison Arcachonnaise			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19





Fiche n° 241

Références cadastrales : AK 736

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE

Commune : SAINT JULIEN EN BORN

Typologie: Villa et maison

Localisation : 16 Route du Pont Blanc



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison Landaise

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements


Contraintes environnementales

Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 242
Typologie: Villa et maison	Localisation : 1302 Che de Tonne	Références cadastrales : BC 351 352 418 459



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison Arcachonnaise avec tuiles marseillaises, grange, annexe.			
Patrimoine paysager : Chênes lièges, chênes pédonculés.			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 243
Typologie: Villa et maison	Localisation : 44 Rue des Cormorans	Références cadastrales : AL 675




Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison Arcachonnaise					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 244
Typologie: Villa et maison	Localisation : 766 Che de Nasses	Références cadastrales : AB 1915



Description architecturale, urbaine ou paysagère


Patrimoine bâti : Maison Arcachonnaise
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire :
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche 1
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : 73 et 75 Route de Ternet	Références cadastrales : AB 489 491 490 492



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maisons landaises mitoyennes, encadrement briques, toitures 2 pans, RDC+1			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--




Inventaire du patrimoine architectural vernaculaire



ST MICHEL ESCALUS

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche 8-245 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Saint-Michel Lartigau	Références cadastrales : B 134 135 148 225 156 158 160 250 242 243244 245 246 247 248 249 250 261 262 263 264 265 266



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Lartigau Une bergerie, un carriou, une grange réhabilitée en logement, une maison de maître, une grange avec soubassement briquettes + enduits					
Patrimoine paysager : Superbe chênaie, pins, bruyère.					
Petit patrimoine : Four à pain (en état d'usage).					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Pas de grange à plus de 30 m	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n° : 246
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Saint-Michel Le Plomb	Références cadastrales : C 95 96 96 98 99 306



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Le Plomb Une maison, deux granges avec très belle charpente, soubassement garluche et briquettes, un abri en ruine.					
Patrimoine paysager : Alignement de chênes (entrée Nord et Sud), chênes lièges.					
Petit patrimoine : Puits cellé.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		
				<u>Commentaire non-application du L 151-11 du CU :</u>	
				Aléa fort feu de forêt	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n°: 247
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Saint-Michel L'Ecluse	Références cadastrales : C 150 151 152 153 155 156 157 158



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : L'Ecluse Trois maisons et une dépendance					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine : Un four, un puits.					
Commentaire : Le propriétaire ne souhaite pas de photos.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	Non
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	
Adduction Eau Potable (AEP)	Insuffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Insuffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	Aléa fort feu de forêt	

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n°: 248
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : bourg Escalus	Références cadastrales : A 120 719 720 721 722 723 724 725 726




Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Maisonnave Deux maisons landaises (réf:A 723 724), à colombage remplissage briquettes, une grange réhabilitée en logement.	
Patrimoine paysager : Bosquets / Chênaies Alignement de chênes, tilleuls, cyprès chauve	
Petit patrimoine :	
Commentaire : Logis de France	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		
				<u>Commentaire non-application du L 151-11 du CU :</u>	
				Pas de grange à plus de 30 m	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n° : 249
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Escalus Tuttet	Références cadastrales : A 8 329 771 772



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Tuttet Trois maisons dont un parc à mouton réhabilité.			
Patrimoine paysager : Bosquet chênes lièges, chênes, beaux arbres isolés : un cèdre, un tilleul.			
Petit patrimoine :			
Commentaire : Proche du ruisseau Binaou.			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Changement de destination au titre du L.151-11	Non

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Aléa fort feu de forêt



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n°: 250
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Escalus Baffougne	Références cadastrales : D67 251 253 255



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Baffougne Trois maisons réaménagées et dépendance, grange/parc à moutons avec très belle charpente soubassement pierre ou briquettes.			
Patrimoine paysager : Chênes, acer, tulipier de Virginie, rhododendron, camélia.			
Petit patrimoine : Four à pain.			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Changement de destination au titre du L.151-11	Non

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Aléa fort feu de forêt

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n° : 251
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Escalus Portenne	Références cadastrales : A 46 510 508 540 566 574



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Portenne Une maison avec entourage des ouvertures en briquettes, chaînage d'angles et une grange.					
Patrimoine paysager : Chênaie alignement conifères en bord de route.					
Petit patrimoine : Four à pain en ruine.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	<u>Commentaire non-application du L 151-11 du CU :</u> Aléa fort feu de forêt	
Assainissement	Indivduel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



Fiche n° 252


PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE

Commune : ST MICHEL ESCALUS

Typologie: Airial et annexes agro-pastorales

Localisation : Escalus Le Cayre

Références cadastrales : A 33 34 436 438



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Le Cayre Maison landaise à colombage, granges rénovées.

Patrimoine paysager : Chêne liège isolé à l'entrée, chênaie, tilleuls, conifères, jeunes plantations.

Petit patrimoine :

Commentaire : Aire naturelle de camping

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bâche	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19

Changement de destination au titre du L.151-11

Non

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Pas de grange à plus de 30 m



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n° : 253
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Saint-Michel Le Cusse	Références cadastrales : C 46 47 48 50 51 52 53 286 432 433 434




Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Le Cusse Maison cossue, grange, carriou, metayrie et annexe.			
Patrimoine paysager : Bosquets de chênes, eucalyptus.			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19			
Changement de destination au titre du L.151-11			Oui
Sur parcelle C 47 entouré en orange			

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Saint-Michel Le Cusse	Références cadastrales : C 42



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti :Grange isolée					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Oui
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		


PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Références cadastrales : C 193 194 196 224 227 229 231 234 355 361 362 363 388 390 392 394 396 398 399 400 401
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Saint-Michel	



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : La bergerie Maison à colombage remplissage en briquettes, granges.					
Patrimoine paysager : Beaux pins ancien (1949), chânaie.					
Petit patrimoine :					
Commentaire : Ancienne bergerie.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Pas de grange à plus de 30 m	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n° : 255
Typologie: Airial et annexes agro-pastorales	Localisation : Escalus Marchand	Références cadastrales : A 143 144



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Marchand Maison enduit avec entourage des fenêtres en briquettes et chaînage d'angle, deux granges.

Patrimoine paysager : Chênaie

Petit patrimoine :

Commentaire : A l'abandon.

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n° 256
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Bourg Escalus	Références cadastrales : A 90



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Annexe agro-pastoral

Patrimoine paysager :


Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité


Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n° 257
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Bourg Escalus	Références cadastrales : A 124 122
		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Annexe agro-pastoral					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		


PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Sortie bourg vers Castets	Références cadastrales : A 474 470 472 476



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Grange rénovée, belle charpente.			
Patrimoine paysager : Beaux chênes lièges isolés.			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Bourg	Références cadastrales : A 189



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Grange bardage bois verticale

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19

Oui

Changement de destination au titre du L.151-11

Oui



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti :	"Bourg de Saint Michel" : Ancienne paroisse, édifice du 12e siècle (fenêtres du porche actuel) reconstruit au 14e siècle peut-être (nef) et remanié au 18 ^{ème} puis au 19 ^{ème} siècle.
Patrimoine paysager :	
Petit patrimoine :	
Commentaire : L'édifice a été implanté sur un tuc, un petit relief dunaire mis en évidence par la proche vallée du ruisseau de l'Écluse. Les deux maisons situées proche de l'église existaient déjà au 19e siècle, ajoutant au caractère patrimonial du site.	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Non concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE

Commune : ST MICHEL ESCALUS

Fiche n° 261

Typologie: Bâtiment public

Localisation : Centre bourg Escalus

Références cadastrales : A 94



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Eglise paroissiale Saint-Pierre Edifice du 19e siècle à vaisseau unique à chevet plat, précédé à l'ouest par un clocher-porche.

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n° 263
Typologie: Bâtiment public	Localisation : Bourg Escalus	Références cadastrales : A 95




Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Ancienne école chaînage d'angles, colombage.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
		Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Commentaire non-application du L 151-11 du CU :			
Pas de grange à plus de 30 m			



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n° : 263
Typologie: Edifices particuliers	Localisation : Moulin de Galoppe	Références cadastrales : C 16 191 210 211 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337




Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Moulin de Galope + Double parc à moutons.	
Patrimoine paysager : Rhododendrons centenaires, tulipiers, très beaux chênes agés, chênes lièges, saule.	
Petit patrimoine :	
Commentaire : Structure du moulin et pièces encore présentes.	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Défense incendie	Etangs	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n°: 264
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : Lartigau	Références cadastrales : B 84



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison bourgeoise angle avec chaînage + une grange.
Patrimoine paysager : Chênaie.
Petit patrimoine :
Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Insuffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Insuffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Changement de destination au titre du L.151-11	Non

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Absence d'eau potable


PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche
Typologie: Maison bourgeoise / maison de maître	Localisation : Lartigau	Références cadastrales

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison de maître à colombage, annexes

Patrimoine paysager : Chênes.

Petit patrimoine :


Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Pas de grange à plus de 30 m	
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n° : 200
Typologie: Maison bourgeoise / maison de maître	Localisation : Lartigau	Références cadastrales : B 262 263



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Maison de maître à colombage, annexes					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales			
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU :	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		
				Pas de grange à plus de 30 m	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n°: 267
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Centre bourg Escalus	Références cadastrales : A 167 718



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage + granges					
Patrimoine paysager : Chênes, magnolia.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		
				Commentaire non-application du L 151-11 du CU :	
				Aléa fort feu de forêt	

Fiche Publiée le 01/07/2022

Description architecturale, urbaine ou paysagère	
--	--

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage remplissage briquettes disposées en fougère.
--

Patrimoine paysager : Chênes lièges, chênes, platane en arceau.

Petit patrimoine : Four à pain.

Commentaire : Strcuture airial.


	Constructibilité
--	-------------------------

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Changement de destination au titre du L.151-11	Non

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Aléa fort feu de forêt


PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n° : 269
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Sortie bourg vers Castets lieu dit Les Brouilhs	Références cadastrales : A 136 135 137 138 139 140



Description architecturale, urbaine ou paysagère						
Patrimoine bâti : Maison à colombage remplissage briquettes, grange, carriou.						
Patrimoine paysager : Chênaie.						
Petit patrimoine :						
Commentaire :						
Constructibilité						
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné			
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Pas de grange à plus de 30 m		
Assainissement		Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné			
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné			



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n° 370
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Saint-Michel Estienoun	Références cadastrales : 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Estienoun Maison landaise à colombage et grange à bovins avec charpente en étoile mur en garluche.					
Patrimoine paysager : Bosquets / Chênaies					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19 Changement de destination au titre du L.151-11 Non	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Pas de grange à plus de 30 m	
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Estienoun	Références cadastrales : A 391 393



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage
Patrimoine paysager : Chênes lièges, chênes, eucalyptus.
Petit patrimoine :
Commentaire : Ancienne bergerie.
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Insuffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Manque Adduction Eau Potable (AEP)	
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n° : 272
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Estienoun	Références cadastrales : A 104 et 106



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage remplissage briquettes disposées en fougère, grange.					
Patrimoine paysager : Très belle chênaie.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		
				Commentaire non-application du L 151-11 du CU :	
				Aléa fort feu de forêt	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n°: 273
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Estienoun	Références cadastrales : A 99 81



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage remplissage briquettes disposées en fougère.			
Patrimoine paysager : Chênes jeune plantation			
Petit patrimoine : Un four à pain et un puits.			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	Non
Changement de destination au titre du L.151-11	

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Pas de grange à plus de 30 m

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n°: 274
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Bourg	Références cadastrales : A 90



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison de bourg			
Patrimoine paysager : Platanes.			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
		Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Commentaire non-application du L 151-11 du CU :			
Pas de grange à plus de 30 m			



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Bourg	Références cadastrales



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise grange soubassement pierre et briquettes, annexes.			
Patrimoine paysager : Chênaie.			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Changement de destination au titre du L.151-11	Non

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Pas de grange à plus de 30 m



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : ST MICHEL ESCALUS	Fiche n° : 276
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Bourg	Références cadastrales : A 473 475 479 481



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage remplissage brique, annexe.

Patrimoine paysager : Chênaie et alignement de chênes.

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Pas de grange à plus de 30 m	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



Inventaire du patrimoine architectural vernaculaire



TALLER



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n°: 277
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Sud-Est, Matilot	Références cadastrales : F 366 279 275 277



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Matilot Aïrial composé d'une maison principale, d'une grange (belle charpente), d'une porcherie.					
Patrimoine paysager : Beau patrimoine paysager avec très belle chênaie en fond de parcelle, ainsi que chênes lièges, acacia, pins					
Petit patrimoine : Un four à pain et un puits.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n° : 278
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Sud-Est, Lassalle	Références cadastrales : F 317 318 319 410



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Lassalle Maison principale avec belle façade bois, grange préservée, annexe modifiée

Patrimoine paysager : Beau patrimoine paysager : chênes, platanes, glycine.

Petit patrimoine : Un four à pain et un puits.


Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	NON
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		
Commentaire non-application du L 151-11 du CU :					
Grange située à moins de 12 m de la zone d'aléa fort feu de forêt.					



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n° 279
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Ouest, Rouncaou	Références cadastrales : A 37 38 39 40 162



Description architecturale, urbaine ou paysagère						
Patrimoine bâti : Rouncaou Arial préservé et complet : maison à colombages et briquettes disposées en "fougère", annexe,4 granges (bois, bestiaux).						
Patrimoine paysager : Abres éparts (pins, chênes).						
Petit patrimoine : Four à pain.						
Commentaire : Gîte de France.						
Constructibilité						
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné			
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné			
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné			



Fiche n° : 280

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Ouest, Cazenave	Références cadastrales : A 79 80 81 166



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Cazenave Ancienne métairie avec maison des années 60, carriou préservé, deux très belle grange : une à bois (garluche), 1 à bestiaux (poutre centrale, soubassement béton).

Patrimoine paysager : Chêne liège, pin maritime.

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales			
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n° : 281
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Est, Nord	Références cadastrales : B 12 1117 118 120 121 123



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Nord Maison, deux granges dont une à animaux avec soubassement briquettes et garluches, annexes.					
Patrimoine paysager : Beaux sujets : chênes, tilleuls.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		
				Commentaire non-application du L 151-11 du CU :	
				Aléa fort feu de forêt	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n° : 282
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Est, Bouthoumilon	Références cadastrales : B 99 100 101 106 108



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Bouthoumilon Maison principale à colombage, deux granges réaménagées.

Patrimoine paysager : Jardin avec arbres diversifiées : chênes, marronniers, magnolias, conifères, deux très beaux pins.

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE**Commune : TALLER****Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales****Localisation : Nord-Est, Kyo****Références cadastrales : C 229 222 227 298 299 373****Description architecturale, urbaine ou paysagère**

Patrimoine bâti : Kyo Maison principale à colombage remplissage enduit, une grange à bestiaux bien conservée, un carriou.

Patrimoine paysager : Parc avec très beaux sujets : chênes, eucalyptus, mélèze, magnolia.

Petit patrimoine : Un four à pain.

Commentaire : Soubassement béton en entrée de site. Proche site archéologique. Ruisseau en contrebas.

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n° 284
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Est, Huroun	Références cadastrales : C 56 317 320 321 322



Description architecturale, urbaine ou paysagère						
Patrimoine bâti : Huroun Une maison avec tuiles marseillaises, annexe, une grange avec auge à cochons en pierre, poutre centrale, soubassement pierre.						
Patrimoine paysager : Chênes, pins, tilleuls.						
Petit patrimoine :						
Commentaire :						
Constructibilité						
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné			
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	<u>Commentaire non-application du L 151-11 du CU :</u> Aléa fort feu de forêt		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné			
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné			



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n° : 285
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Est, Peyrot	Références cadastrales : C 37 247 311 313 315



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Peyrot Maison principale à colombage, deux granges dont une avec tuilles méridionales soubassement garluches et briquettes.					
Patrimoine paysager : Parc avec chênes d'Amérique, chênes, acacia, tilleul.					
Petit patrimoine : Four à pain.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n° : 286
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Ouest, Route de Lesperon	Références cadastrales : G 64 65 66 67



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Quillacq Une maison principale, deux granges, nombreuses annexes.
Patrimoine paysager : Arbres isolés : pin, chênes.
Petit patrimoine :
Commentaire :

Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	faible	Changement de destination au titre du L.151-11 sur le bâti entouré en orange sur parcelle G 67	oui
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		


PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Ouest, Pouyès	Références cadastrales : G 67 389 D 202 203



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Pouyès Maison principale à colombage remplissage enduit, maison secondaire avec belle charpente, trois granges dont une bergerie réhabilitée en logement.					
Patrimoine paysager : Beau parc arboré : chênes, tilleuls, rhododendron, alignement de chênes.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	faible	Changement de destination au titre du L.151-11 sur le bâti entouré en orange sur parcelle G 67	OUI
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fichier 388
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Est, Lespès	Références cadastrales : C 12 17 341 361 362 363 364



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Lesp7s Ancienne grange landaise en cours de rénovation avec annexe, une maison à colombage avec annexe à colombage remplissage en briquettes, deux autres granges et deux maisons rénovées

Patrimoine paysager : Arbres isolés : chênes, deux platanes, conifères.

Petit patrimoine :

Commentaire : Aïrial aujourd'hui divisé en quatre entités foncières.

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Référence
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Est, Rey	



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Rey Aerial composé d'une maison, d'une bergerie, d'une grange à bestiaux, d'un carriou avec pierres d'angle.

Patrimoine paysager : Alignement de chênes, beaux arbres isolés : tulipier, chênes, catalpa.

Petit patrimoine : Puit à bras de levier.

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Faible	Changement de destination au titre du L.151-11	NON
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	<u>Commentaire non-application du L 151-11 du CU :</u> Grange située à moins de 12 m de la zone d'aléa fort feu de forêt.	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n° : 290
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Est, Vignaou	Références cadastrales : G 259 263 265 266



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Vignaou Maison principale à colombage, grange, annexe.	
Patrimoine paysager : Belle chênaie, chêne liège remarquable, rhododendron.	
Petit patrimoine : Four à pain.	
Commentaire : Maison à rénover.	

Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné


Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Changement de destination au titre du L.151-11	Non

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Aléa fort feu de forêt



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n°: 291
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Ouest, Haou	Références cadastrales : G 109 110 240



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Haou Très beau parc à mouton avec pilier central, angle en briquettes soubassement garluche, maison landaise à colombage remplissage torchis, sol avec tomettes.					
Patrimoine paysager : Barradeau. Très beau tilleuls devant maison, chênes, chênes vert, chênes lièges.					
Petit patrimoine : Puits.					
Commentaire : Anciennes vignes aujourd'hui disparues.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n° : 292
Typologie: Airial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Ouest, Labourdit	Références cadastrales : E 130 775 776 779 780



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Labourdit Deux granges dont une soubassement garluche et une avec chainage en briquettes.					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine : Puits.					
Commentaire : D'autres bâtiments sans intérêt patrimonial.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Concerné		
				Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Proximité activité agricole	

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n°: 293
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Est, Bourrut	Références cadastrales : E 148 149 150 156 157 441 442 446




Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Bourrut Villa des fosses avec annexes, deux granges à bois d'une ancienne scierie, un pigeonnier, une bergerie.
Patrimoine paysager : Jeune alignement depuis la route jusqu'à la villa.
Petit patrimoine : Château d'eau, puits, pompes à essence, portail d'entrée.
Commentaire :

Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Pas de granges à plus de 30 m	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n° : 294
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Est, Mancot	Références cadastrales : E 165 527 529 549 551 552 554



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Mancot Deux granges réabilitées en maison, dont une à colombage remplissage en briquettes, un seuré,	
Patrimoine paysager : Beaux sujets : bouleau, chênes, pins.	
Petit patrimoine : Four à pain.	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :
 Pas de granges à plus de 30 m

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Est, Pouhuron	Références cadastrales : E 172 174 485 486 487 489



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Pouhuron Grange réhabilitée en habitation, fournière réhabilitée en garage, ancienne porcherie, bergerie en ruine.

Patrimoine paysager : Chênaie, platanes.

Petit patrimoine : Puits.

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		


Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Aléa fort feu de forêt



Fiche n° 296

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Références cadastrales : F 19 22 29 412 415 647 651 783 784 841 843 844
Typologie: Airial et annexes agro-pastorales	Localisation : Sud-Ouest, Lacay	



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Lacay Maison principale à colombage, ancienne porcherie avec remplissage en briquettes disposées en fougères, parc à mouton réhabilité en habitation, grange réhabilitée en habitation.

Patrimoine paysager : Beau patrimoine arboré : chênes, chênes lièges, bouleau, tulipier.

Petit patrimoine : Four à pain, puits.

Commentaire : Ancien moulin.

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19

Changement de destination au titre du L.151-11

Non

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Aléa fort feu de forêt

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Sud-Ouest, Moupéou	Références cadastrales : F 800 801 818 819 741



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Moupéou Une maison principale à colombage, une grange réhabilitée en gîte, une bergerie.			
Patrimoine paysager : Chênes			
Petit patrimoine : Four			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Changement de destination au titre du L.151-11	Non

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Aléa fort feu de forêt



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n° 298
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Sud-Est, Gayan	Références cadastrales : F 637 840 886 887 888 889 890 891 892



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Gayan Maison, grange à colombage réhabilitée en gîte, une étable remplissage en briquettes, un carriou.	
Patrimoine paysager : Trois très beaux chênes.	
Petit patrimoine :	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné


Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Changement de destination au titre du L.151-11	Non

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Aléa fort feu de forêt



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n°: 299
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Sud-Est, Laborde	Références cadastrales : F 305 627 629 632 823 825 826 827 829 831 833 835 837 838 907 908 909 912 913



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Laborde Deux anciennes bergeries dont une avec uniquement les fondations, soubassement briquettes et garluches, maison datant de 1920, grange landaise, carriou.			
Patrimoine paysager : Alignement de liquidambar, chênes, tulipier, catalpa.			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné


Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Changement de destination au titre du L.151-11	Non

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Aléa fort feu de forêt



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n° 300
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Sud-Est, Mastric	Références cadastrales : F 305 627 629 632 833



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Mastric Maison à petite lucarne, grange, carriou, abris bois.	
Patrimoine paysager : Chênes d'Amérique, liquidambar.	
Petit patrimoine : Four à pain.	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Changement de destination au titre du L.151-11	Non

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Aléa fort feu de forêt

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Ouest, Menon	Références cadastrales : D 38 39 40 41



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Menon Maison à colombage remplissage enduit, parc à moutons pilier central soubassement garluche, grange rénovée, grange à matériel, annexe.					
Patrimoine paysager : Très beaux sujets : 6 chênes, 2 chênes lièges isolés + 12 chênes lièges en bosquet.					
Petit patrimoine : Four à pain, puits.					
Commentaire : Fossé					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales			
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Pas de granges à plus de 30 m	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n°: 302
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Ouest Lesparre	Références cadastrales : G 406 407



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Lesparre Maison principale et trois granges dont une bergerie mur aliose et torchis, une grange réaménagée, un carriou/ché.					
Patrimoine paysager : Beaux chênes et chênes lièges.					
Petit patrimoine :					
Commentaire : Carriou termité qui va être détruit et reconstruit à l'identique.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11 : b^ti entouré en orange	OUI
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n° 303
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Est 571,Ballen	Références cadastrales : E 671



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Balen Maison à colombage,					
Patrimoine paysager : Chênes.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche 304
Typologie: Airial et annexes agro-pastorales	Localisation : Sud-Est 640 Impasse de Merliton	Références cadastrales : E 62 63 64 353 512



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Le Merliton, maison landaise en briquettes et colombages.					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Insuffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt et manque AEP	
Défense incendie	Insuffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n°: 305
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Sud-Est, Le Cluc	Références cadastrales : E 218 219 220 731 737 740



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Le Cluc Maison principale à colombage, grange, carriou, porcherie.					
Patrimoine paysager : Chênes, chênes d'Amérique, châtaigner, acacia, conifères.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n° 306
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Est, Bourroc	Références cadastrales : C 20 21 22 23 24 211 214



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Bourroc Maison bourgeoise (réf: C21, 22) enduite aliose datant de 1900, avec chaînage d'angle, ancienne maison de jardinier à colombage remplissage biquettes, grange, annexes diverses. Parc à mouton réhabilité en maison.					
Patrimoine paysager : Très beaux pins anciens devant maison bourgeoise, rhododendron, tilleuls, if, tulipier, chânaie de 5ha.					
Petit patrimoine : Puits.					
Commentaire : Site des anciennes forges.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n°: 307
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Morrassin	Références cadastrales : 0E 184 185 719 720 721 722 723 724



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Morassin Une maison landaise à colombage, deux granges.						
Patrimoine paysager : Très bel alignement de platanes.						
Petit patrimoine :						
Commentaire :						
Constructibilité						
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné			
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné			
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné			

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n° 308
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nord-Ouest 2691, Pinan	Références cadastrales : G 10 11 194 196 225 321 322 323 324 325 326 327 365 371 373 388 393 394 396 399



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Barrère Maison carré style girondine, grange avec briquettes / Ancienne bergerie réhabilitée en logement, trois anciennes loges à animaux, bois et charette / Maison du résinier et maison du métayer.					
Patrimoine paysager : Beau patrimoine paysager autour des habitations : chênes, platanes, tilleuls, pins, magnolia, acer, pins.					
Petit patrimoine : Pigeonnier toiture en écailles.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Pas de granges à plus de 30 m	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n° : 309
Typologie: Bâtiment public	Localisation : Le bourg	Références cadastrales : F 112



Description architecturale, urbaine ou paysagère				
Patrimoine bâti : Eglise paroissiale Saint-Barthélémy Eglise de fondation médiévale, agrandie du bas-côté nord en 1842.				
Patrimoine paysager :				
Petit patrimoine :				
Commentaire :				
Constructibilité				
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n°: 310
Typologie: Bâtiment public	Localisation : Le bourg : rue de la Croix St Marc	Références cadastrales : E 752



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Mairie-école					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n° 311
Typologie: Bâtiment public	Localisation : Bourg 20 rue de Compostelle	Références cadastrales : F 100 101



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Salle de réunions – Architecte Alvert POMADE					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Références cadastrales : F 40
Typologie: Edifices particuliers	Localisation : Ruisseau du bourg	



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Moulin de Lassale Ruines

Patrimoine paysager :

Petit patrimoine :


Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Insuffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Insuffisant	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n°: 313
Typologie: Edifices particuliers	Localisation : Escourion	Références cadastrales : A 113




Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Moulin d'Escourion Moulin en ruines sous l'eau.			
Patrimoine paysager : Platane.			
Petit patrimoine :			
Commentaire : Maison en cours de rénovation à proximité.			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Insuffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Insuffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n°: 314
Typologie: Edifices particuliers	Localisation : Sud -Est, Matilot	Références cadastrales : F 503



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Ancienne usine gemmage Site conservé avec usine, maison du directeur, grange, annexe.	
Patrimoine paysager : Beau patrimoine végétal : platanes, rhododendron, chênes, catalpa, pins.	
Petit patrimoine :	
Commentaire : Atelier d'un sculpteur. Ancien site de la voie ferrée, tracé visible entre l'usine et la maison du directeur.	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	
Défense incendie	Forage	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n°: 315
Typologie: Edifices particuliers	Localisation : Sud-Ouest, la Gare	Références cadastrales : F 552



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Ancienne gare					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire : Aujourd'hui site aménagé en habitation.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

Fiche n° 316

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : Bourg 191 rue de Compostelle	Références cadastrales : E 97 98 701



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Ensemble bâti + parc + clôture et portail pierres de taille et fer forgé			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Forage	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n°: 318
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : Bourg 211 rue des sources	Références cadastrales : F 57



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Mazeau Maison de maître			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du
L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n° : 319
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : Nord-Ouest, Grand Rey	Références cadastrales : 319



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Grand Rey Maison principale à colombage remplissage en briquettes disposées en fougères. Ancien chai avec entourage des ouvertures en briquettes et chaînage. Ancienne serre en cours de rénovation.

Patrimoine paysager : Beau patrimoine végétal : platanes, tilleul, rhododendron, cèdre.

Petit patrimoine : Puits, croix.

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n°: 320
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Bourg 120 rue des Sources	Références cadastrales : F 103 104



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : maison landaise de bourg					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n°: 321
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Bourg 220 rue de Compostelle	Références cadastrales : F 122



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Maison landaise de bourg					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n° : 323
Typologie: Villa et maison	Localisation : Bourg 131/151 rue des sources	Références cadastrales : F 106



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Presbytère					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine : Fournière sur parcelle 106 (voir fiche 35 petit patrimoine)					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche
Typologie: Villa et maison	Localisation : Bourg 200 rue de compostelle	Références cadastrales : F 117



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Villa

Patrimoine paysager :


Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n°
Typologie: Villa et maison	Localisation : Bourg 260/280 rue du relais	Références cadastrales : F 104



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Relais logements communaux					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : TALLER	Fiche n° : 326
Typologie: Villa et maison	Localisation : Bourg 40 rue de la croix St marc	Références cadastrales : F 591



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Relais logements communaux					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



Inventaire du patrimoine architectural vernaculaire



UZA



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 327
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Lhon	Références cadastrales : OA 108 109 445



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Lhon Grande maison à colombage remplissage briquettes neuve faite dans le style, une grande grange en cours de rénovation, une porcherie, une annexe					
Patrimoine paysager : Alignement de chênes.					
Petit patrimoine : Four à pain.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	Non
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 328
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Pipiou	Références cadastrales : A 254 256 257 259 516 517 529 579



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Pipiou Maison landaise à colombage, une grange/étable avec soubassement briquettes, deux annexes.					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine : Puits					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		
				Commentaire non-application du L 151-11 du CU :	
				Aléa fort feu de forêt	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 329
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : La Baguette	Références cadastrales : A 186 187



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : La Baguette Une maison principale à colombage, une maison secondaire à colombage.					
Patrimoine paysager : Beau patrimoine paysager avec très beaux chênes, tilleuls, glycine.					
Petit patrimoine : Puits.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 330
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Nic	Références cadastrales : A 56 57 338 340 341 342 343 344 399 401 402 507 510 512 513 514 580 581 582 583 584 585



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Nic Une très belle maison à colombage remplissage briquettes / Une maison de métayé entourée de trois granges : une grange à matériels et une grange à bestiaux avec soubassement briquettes et une petite grange à bestiaux / Troisième maison avec grange réaménagée					
Patrimoine paysager : Beau patrimoine paysager avec quatre beaux chênes anciens et chânaie.					
Petit patrimoine : Deux puits (réf 56 & 513)					
Commentaire : Ensemble de trois propriétés.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		Non
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		
				Commentaire non-application du L 151-11 du CU :	
				Aléa fort feu de forêt	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 331
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Laudignon	Références cadastrales : A 484 482 435 451 452 453 455 457486 447 448 559 560 503 462 502 438 425 428 457 455



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Laudignon Trois maisons principales / Diverses granges dont une à colombage remplissage brique / Annexes remplissage en briquettes et soubassement briquettes.			
Patrimoine paysager : Belles chênaie de chênes et chênes lièges de part et d'autre de la route.			
Petit patrimoine :			
Commentaire : Ensemble de trois propriétés.			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Changement de destination au titre du L.151-11	Non

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Aléa fort feu de forêt



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 332
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Chibala	Références cadastrales : A 375 377 379 381 382 383 384 385 486




Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Chibala Maison principale à colombage, trois granges : à bovins avec soubassement briquettes, à matériels et une en ruine.					
Patrimoine paysager : Belle chênaie, bouleau.					
Petit patrimoine : Four à pain.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales			
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE		Commune : UZA		Fiche n°: 333	
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales		Localisation : Chot		Références cadastrales : A 173 174 175 176	
					
Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Chot Maison principale à colombage remplissage et soubassement en briquettes, grange à bovins soubassement briquettes, annexes.					
Patrimoine paysager : Verger en mauvais état. Chênes, tilleuls.					
Petit patrimoine : Four à pain, deux puits.					
Commentaire : Maison tombe en ruines, puits dangereux.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		
Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt					



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 334
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Buzet	Références cadastrales : A 346 347 349 351 355




Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Buzet Maison principale avec entourage des ouvertures en briquettes chaînage d'angle, grange, fournière.					
Patrimoine paysager : Très belle chênaie, chênes lièges, rhododendron, châtaigner, glycine.					
Petit patrimoine : Four à pain.					
Commentaire : Ruine non cadastrée avec soubassement en pierres.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Non	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	Non	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Aléa fort feu de forêt



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 335
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Micaule 1	Références cadastrales : A 202 546



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Micaule 1 Maison principale avec entourage des fenêtres en pierres, plusieurs annexes type cabane.	
Patrimoine paysager : Très belle chênaie.	
Petit patrimoine : Poulaillier, four à pain.	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 336
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Micaule 2	Références cadastrales : A 412 414 416



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : L'Atelier Maison landaise à colombage et une étable.			
Patrimoine paysager : Beau patrimoine végétal : chênes, tilleuls, pins, platanes, acacia.			
Petit patrimoine :			
Commentaire : Atelier d'artiste.			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19			
Changement de destination au titre du L.151-11			Non
Commentaire non-application du L 151-11 du CU :			

Aléa fort feu de forêt



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 337
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Dourdouille	Références cadastrales : B 34 5 103



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Dourdouille					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire : Portail fermé lors de la visite.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	Non
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 338
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Joffret	Références cadastrales : B 39 40



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Joffret Maison landaise à colombage remplissage briquettes, belle charpente, soubassement briquettes, sol en tomettes.			
Patrimoine paysager : Chênaie.			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Commentaire non-application du L 151-11 du CU :	
Aléa fort feu de forêt	




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 339
Typologie: Airial et annexes agro-pastorales	Localisation : Galoste / Peysan	Références cadastrales : B 92 94 96 99 101



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Galoste / Peysan					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire : Pas de photo (accessibilité)					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 340
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Lhon	Références cadastrales : A 146 147 148 373 395



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Lhon Maison à colombage, annexe réaménagée en habitation, quatre granges : bergerie, porcherie, grange soubassement briquettes, grange dans la longueur transformée en garage.			
Patrimoine paysager : Beau patrimoine végétal : chênes lièges, chênes, cèdre, chataigner, pins, jeunes plantations diverses.			
Petit patrimoine : Puits.			
Commentaire : Ancienne pompe à eau qui alimentait le village. Bâtiments ancien à colombage sur les parcelles voisines transformés en plusieurs logements.			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19			
Changement de destination au titre du L.151-11			Non
Commentaire non-application du L 151-11 du CU :			
Aléa fort feu de forêt			



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 341
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Gonjon	Références cadastrales : A 300 302 306 407 409 410 530 532



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Gonjon Maison, diverses annexes / Maison en friche avec entourage des ouvertures en pierres, deux granges en friche.					
Patrimoine paysager : Beaux feuillus : chênaie, liquidambar.					
Petit patrimoine : Four à pain, puits.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 342
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Tanicq / Lampon	Références cadastrales : C 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 862



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Tanicq / Lampon Deux maisons principales, quatre grandes granges, une petite grange, une porcherie, un hangar agricole.			
Patrimoine paysager : Beaux arbres : pins, tilleuls, chênes lièges, dont bosquets de chênes et chênes lièges.			
Petit patrimoine : Poulaillier perché, puits, four à pain.			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Piscine hors sol	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Changement de destination au titre du L.151-11	Non

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Aléa fort feu de forêt




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 343
Typologie: Airial et annexes agro-pastorales	Localisation : Lannes	Références cadastrales : C 328 694 698



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Lannes Maison principale, annexes, une grange ouverte.					
Patrimoine paysager : Beaux sujets : chênes et chênes lièges.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 344
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Cherte / Caussèque	Références cadastrales : C 748 846



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Cherte / Caussèque Maison avec briquettes, grande grange soubassement briquettes, corps de ferme en longueur.					
Patrimoine paysager : Très beau alignement/bosquet de chênes lièges, un pin, jeunes plantations.					
Petit patrimoine : Four à pain.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	Commentaire non-application du L 151-11 du CU : Aléa fort feu de forêt	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 345
Typologie: Airial et annexes agro-pastorales	Localisation : Mamou	Références cadastrales : C 834 854 726



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Mamou Maison, grange, annexes.			
Patrimoine paysager : Chênes, pins.			
Petit patrimoine :			
Commentaire : Maisons récentes sur les autres parcelles.			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné
		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
		Changement de destination au titre du L.151-11	Non
		Commentaire non-application du L 151-11 du CU :	
		Aléa fort feu de forêt	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 346
Typologie: Airial et annexes agro-pastorales	Localisation : Bordenave	Références cadastrales : C 847 880 882 884 885



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Bordenabe Deux maisons à colombage dont une grange réhabilitée, fournière.	
Patrimoine paysager : Beau patrimoine végétal: bruyères, rhododendron, chênes, pins, liquidambar, chêne vert, gânet.	
Petit patrimoine : Four à pain, puits.	
Commentaire : Anciennes vignes.	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Forage DFCI	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Changement de destination au titre du L.151-11	Non

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Aléa fort feu de forêt




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 347
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Jacon	Références cadastrales : C 900 903



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Jacon Maison landaise à colombage remplissage briquettes et enduit, parc à mouton soubassement pierre/briquettes.					
Patrimoine paysager : Deux platanes.					
Petit patrimoine : Four à pain.					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	Changement de destination au titre du L.151-11	Non
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		
				Commentaire non-application du L 151-11 du CU :	
				Aléa fort feu de forêt	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 348
Typologie: Bâtiment public	Localisation : Rue de Lévigac	Références cadastrales : A 227 228 229 588 592



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Marie/Ecole/Presbytère Mairie avec façade remplissage garluche.					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine : Fronton.					
Commentaire : Ancienne école des garçons réaménagée pour des logements à destination des saisonniers. L'ensemble des bâtis appartiennent à un propriétaire privé.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 349
Typologie: Bâtiment public	Localisation : Bourg	Références cadastrales : A 236




Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Eglise Saint-Louis Ancienne chapelle du château.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 350
Typologie: Bâtiment public	Localisation : Rue de Lit-et-Mixe	Références cadastrales : A 32



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Salle des Bruyères grange réaménagée en préau					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 351
Typologie: Château et domaine	Localisation : Bourg	Références cadastrales : A 241 490




Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Château d'Uza et son parc Château, Parc et Dépendances / Ruisseau de Binaou			
Patrimoine paysager : Parcs et jardins Parc du Château d'Uza			
Petit patrimoine :			
Commentaire : Pas de photos ni description souhait du propriétaire			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 322
Typologie: Edifices particuliers	Localisation : Rue de Lit-et-Mixe	Références cadastrales : AA 30



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Ancienne salle des fêtes privée de la famille de Lur Saluces					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 352
Typologie: Edifices particuliers	Localisation : Bourg	Références cadastrales : AA 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Maisons ouvrières , maisons en rez de chaussée, enduites, à briquettes ou à colombage.					
Patrimoine paysager :					
Petit patrimoine :					
Commentaire : Une maison correspond à l'ancienne agence postale (enseigne encore visible).					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 353
Typologie: Edifices particuliers	Localisation : Bourg	Références cadastrales : AA 1



Description architecturale, urbaine ou paysagère				
Patrimoine bâti : Maisons ouvrières , maisons en rez de chaussée, enduites, à briquettes ou à colombage.				
Patrimoine paysager :				
Petit patrimoine :				
Commentaire : Une maison correspond à l'ancienne agence postale (enseigne encore visible).				
Constructibilité				
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 354
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : Chertre	Références cadastrales : C 361 362



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison de maître , annexe, serre.			
Patrimoine paysager : Beaux sujets : magnolia, tilleuls, platanes, chênes.			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné


Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Changement de destination au titre du L.151-11	Non

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Aléa fort feu de forêt



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : UZA	Fiche n°: 354
Typologie: Maison bourgeoise/ Maison de maître	Localisation : Bourg	Références cadastrales :AA 31



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison de maître à colombage et toiture en ardoises.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Changement de destination au titre du L.151-11	Non

Commentaire non-application du L 151-11 du CU :

Aléa fort feu de forêt





Inventaire du patrimoine architectural vernaculaire



VIELLE SAINT GIRONS



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 356
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Martignon	Références cadastrales : AD 1 5 6 153 188 191 192 AE 344



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine bâti : Martignon Une maison landaise à colombage + annexe/ Une maison de maître à colombage, un chai avec briquettes et chainage d'angle, une métairie, une ancienne fournière.
Patrimoine paysager : Chênaies de chênes lièges et chênes pédonculés, arbousiers, bruyères, vignes (anciennement 1 ha de vigne).
Petit patrimoine :
Commentaire : L'ensemble des bâtiments annexes sont réhabilités en logement.
Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 357
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Lacay	Références cadastrales : AC 58 59



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Lacay Maison landaise à colombage remplissage briquettes, un parc à mouton, une grange écroulé, une grange/garage.

Patrimoine paysager : Superbe chênaie de chênes lièges. Anciennement vignes plantées.

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 358
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Chon	Références cadastrales : AC 67 68 83 118



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Chon Grange en cours de réhabilitation en habitation, annexe.					
Patrimoine paysager : Deux platanes, chênes.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 359
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Andrieu	Références cadastrales : AL 397 604



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Annexe agro-pastorales Parc à mouton.			
Patrimoine paysager : Belle chênaie de chênes lièges.			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 360
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Mansenès	Références cadastrales : AR 9 12 13 14



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Mansenès			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire : Portail fermé lors de la journée terrain et propriétaire non joignable.			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRON	Fiche n°: 361
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Frouas	Références cadastrales : AX 62 96 209 210 237 325 324 285



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Frouas A l'Est : une maison bourgeoise, une maison/dépendance avec entourage des ouvertures en briquettes, une grande grange, une petite grange / A l'Ouest : une maison, un parc à mouton soubassement briquettes, une grange / Au Sud : une maison, un parc à mouton, une founière, une grange avec auge derrière.					
Patrimoine paysager : Chênaie de chênes lièges, pin parasol, arbousiers, bruyères, platanes, sapin, tilleuls, châtaigniers et jeunes plantations.					
Petit patrimoine : Four à pain, puits.					
Commentaire : Trois propriétés différentes.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 362
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Machin	Références cadastrales : AX 120 121 122 123



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Machin Une maison de maître à colombage remplissage en garluche, annexe à colombage et remplissage briquettes disposées en fougères, parc à mouton, une petite grange/carriou.	
Patrimoine paysager : Tilleuls, pin, chênes pédonculés, chênes lièges, glycine.	
Petit patrimoine : Deux pompes, deux fontaines à eau.	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 363
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Mauscardès	Références cadastrales : AE 48 49 371



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Mauscardès Parc à mouton, porcherie.					
Patrimoine paysager : Alignement de chênes, sapins, bruyères.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 364
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Grit	Références cadastrales : AE 110 111 112



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Grit Une maison landaise à colombage, une grange rénovée, un parc à mouton avec deux piliers centraux soubassement briquettes, une grange/carriou soubassement briquettes, une étable.

Patrimoine paysager : Chênes pédonculés, chênes lièges, chênes d'Amérique, pins, sapins, platane.

Petit patrimoine : Four à pain, puits, pompe.


Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 365
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Janouticq	Références cadastrales : AE 236 238 239 241 243



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Janouticq Une maison, une grange à colombage remplissage briquettes réhabilitée en habitation, deux annexes/abri bois.			
Patrimoine paysager : Chênes lièges, chênes pédonculés.			
Petit patrimoine : Four à pain.			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRON	Fiche n°: 366
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Chichot	Références cadastrales : AX 163 165 166 167 169




Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Chichot Maison principale à colombage en forme de "L", un parc à mouton, une annexe transformée avec four à pain soubassement briquettes.	
Patrimoine paysager : Grand domaine arboré : chênes, pin parasol, pins, châtaigner, arbousier, liquidambar, tulipier, rhododendron, glycine, bruyères.	
Petit patrimoine : Puits, four à pain.	
Commentaire :	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 367
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Dufourg	Références cadastrales : AD 144 146 147 148 149 152



Description architecturale, urbaine ou paysagère				
Patrimoine bâti : Dufourg Maison principale avec chaînage d'angle et entourage des ouvertures en briquettes, une étable soubassement briquettes, une grange.				
Patrimoine paysager : Tilleul, châtaigner, chênaie malade (attaquée par les capricornes).				
Petit patrimoine : Puits.				
Commentaire :				
Constructibilité				
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n° : 368
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Pès	Références cadastrales : AK 4 388 389 391 392 395 396 397 399 AW 196




Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Annexes agro-pastorales Un parc à mouton, une maison avec deux annexes en briquettes (anciennement fournière et loge à cochons en bois), une grange.			
Patrimoine paysager : Chênes, acacia.			
Petit patrimoine : Puits			
Commentaire : Deux propriétaires différents.			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Borne DFCI	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 369
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Fiole	Références cadastrales : AK 135 257 260 283 296 299 301 302 303 304 305 306 307




Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Fiole Maison à colombage remplissage briquettes disposées en fougères, parc à mouton soubassement briquettes, bergerie, carriou, pool house en brique.			
Patrimoine paysager : Platanes, pin parasol, tilleuls, chênes pédonculés, chênes d'Amérique, magnolia, glycine.			
Petit patrimoine : Puits			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 370
Typologie: Airial et annexes agro-pastorales	Localisation : Bios	Références cadastrales : AK 116 114 246 247 250 364 366




Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Patrimoine bâti : Bios Maison avec chaînage d'angle et entourage des ouvertures en briquettes, une grange soubassement briquettes, une annexe.	
Patrimoine paysager : Chênes pédonculés, chênes lièges, pin parasol, tilleuls, vignes.	
Petit patrimoine : Four à pain, puits.	
Commentaire : Airial très dégradé.	
Constructibilité	

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Collectif	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 371
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Gracian	Références cadastrales : AK 152



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Annexe agro-pastorales Un parc à mouton.					
Patrimoine paysager : Deux platanes, pins.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Piscine	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Collectif	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		

PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRON	Fiche n°: 372
Typologie: Airial et annexes agro-pastorales	Localisation : Esteben	Références cadastrales : AI 54 55




Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Esteben Maison landaise à colombage datant de la Révolution française, carriou soubassement briquettes, loge à cochons, parc écroulé.			
Patrimoine paysager : Chênes lièges, chênes (attaqués par les capricornes), rhododendron.			
Petit patrimoine : Pompe.			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 373
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Maguide	Références cadastrales : AI 17 213 218




Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maguide Maison à colombage remplissage briquettes disposées en fougères, parc à mouton, un pigeonnier, annexe.			
Patrimoine paysager : Chênes, chênes lièges.			
Petit patrimoine : Puits.			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 374
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Lassère	Références cadastrales : AL 166 167 169 189 190 664 665 671 672 673



Description architecturale, urbaine ou paysagère				
Patrimoine bâti : Lassère Parc à mouton et grange réhabilités en logement, maison à colombage remplissage briquettes, annexe briquettes.				
Patrimoine paysager : Chênes, chênes lièges, tilleul.				
Petit patrimoine :				
Commentaire : Ensemble déjà modifié.				
Constructibilité				
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Non concerné	
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 375
Typologie: Airial et annexes agro-pastorales	Localisation : Tine	Références cadastrales : AL 125 203




Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Tine Une maison d'habitation, un carriou, une étable, une annexe/étable à colombage remplissage briquettes, une fournière.			
Patrimoine paysager : Chêne, tilleul, pin, érable negundo.			
Petit patrimoine : Pompe.			
Commentaire :			
Constructibilité			

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 376
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Monlon	Références cadastrales : AN 12 76 77




Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Monlon Maison de maître à colombage remplissage en briquettes disposées en fougères datant de 1830, grange récente (2016).			
Patrimoine paysager : Chênaie d'arbres centenaires, pins, tilleuls, eucalyptus, platanes en cours de treille.			
Petit patrimoine :			
Commentaire : Maison labellisée par la Fondation du patrimoine.			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 377
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Brazé	Références cadastrales : AP 130 279 330 332



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Brazé Une maison à colombage, un parc avec deux piliers centraux soubassement briquettes, un carriou soubassement briquettes.					
Patrimoine paysager : Chênaie de chênes pédonculés et chênes lièges, jeunes plantations.					
Petit patrimoine :					
Commentaire : Four à pain.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 378
Typologie: Bâtiment public	Localisation : St-Girons bourg	Références cadastrales : AB 412



Description architecturale, urbaine ou paysagère				
Patrimoine bâti : Médiathèque Maison landaise à colombage.				
Patrimoine paysager : Deux platanes.				
Petit patrimoine :				
Commentaire :				
Constructibilité				
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L 153-19
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné	
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné	
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné	
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné	
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné	




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 379
Typologie: Bâtiment public	Localisation : Vielle bourg	Références cadastrales : AM 712



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : La Maison des paysans Maison landaise à colombage remplissage briquettes.					
Patrimoine paysager : Chênes.					
Petit patrimoine :					
Commentaire : Magasin de producteurs.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 380
Typologie: Bâtiment public	Localisation : St-Girons bourg	Références cadastrales : AB 351 352 353



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Eglise paroissiale Notre-Dame Eglise romane du 12e siècle (?) restaurée aux 19e siècle et 20e siècle. L'église est en pierre, elle a un plan simple allongé avec une extension basse au Nord. Une tour-porche carrée et fortifiée marque l'entrée. La porte de l'édifice est romane.					
Patrimoine paysager : Un jeune pin parasol.					
Petit patrimoine :					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Non concerné		
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 381
Typologie: Bâtiment public	Localisation : Vielle bourg	Références cadastrales : AM 353




Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Eglise paroissiale St-Jean Eglise du 12e siècle restaurée au 19e siècle et au 20e siècle (couvrement).			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Bourg	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Bourg	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Bourg	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Bourg	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Bourg	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 381
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Bernadon	Références cadastrales : AC 206



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Une maison landaise à colombage remplissage briquettes disposées en fougère, annexes.			
Patrimoine paysager : Deux chênes, chêne lièges, jeunes plantation.			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--

482




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 384
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Matiouc	Références cadastrales : AE 251 255



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Matiouc Maison landaise à colombage avec façade ouest remplissage briquettes disposées en fougères, une annexe récente.					
Patrimoine paysager : Deux cèdres, chênes, arbousier, chêne d'Amérique, tilleuls, plantes grimpantes.					
Petit patrimoine : Ancien puits supprimé.					
Commentaire : Ancien relais de poste.					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRONS	Fiche n°: 385
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Bernadon	Références cadastrales : AD 309




Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage remplissage briquettes.
Patrimoine paysager : Chênaie.
Petit patrimoine :
Commentaire :

Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné

Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
---	--




PATRIMOINE ARCHITECTURAL VERNACULAIRE	Commune : VIELLE ST GIRON	Fiche n°: 385
Typologie: Maison landaise de bourg	Localisation : Jeanto	Références cadastrales : AI 132 140 142



Description architecturale, urbaine ou paysagère					
Patrimoine bâti : Jeantot Maison landaise à colombage, annexe.					
Patrimoine paysager : Pins, pin parasol.					
Petit patrimoine : Puits					
Commentaire :					
Constructibilité					
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Électricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Non concerné		
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné		
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	Non concerné		
Assainissement	Individuel	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné		
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	Non concerné		



Inventaire du patrimoine architectural vernaculaire



CASTETS

Castets : Liste des bâtis recensé dans les écarts lors du PLU de 2017 et repris dans le PLUI

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE




N°	Lieu-dit	TYPE BÂTI isolé	Remarques
1	MONTOURLEY	Quartier d'airials	Fiches 1, 2, 3
2	COUART	Airial dégradé	Fiche 4
3	GIRONS	Airial dégradé	Fiche 5
4	LAGOFUN	Autre bâti isolé	Pas le caractère d'un airial Fiche 6
5	FRICQUES	Autre bâti isolé	Zone U Fiche 7
6	BERLINGUET	Quartier d'airials	Fiches 8, 9
	SINDERES		
7	HOUAS	Airial	Fiche 10
8	ESTOUNACBIEL	Airial	Fiche 11
9	TIOU	Airial	Fiche 12
10	PITON	Airial	Fiche 13
11	SALIER	Autre bâti isolé	Pas le caractère d'un airial Fiche 14
12	MAISONNAVE	Autre bâti isolé	Pas le caractère d'un airial Fiche 15
13	DUPONT	Airial dégradé	Fiche 16
14	POUIN	Autre bâti isolé	Plus le caractère d'un airial Fiche 17
15	CACHIOT	Airial	Fiche 18
16	BILLARANQUE	Airial dégradé	Fiche 19
17	TUCS	Quartier d'airials	Fiche 20
18	BELOUN-LEURTEYROUN	Quartier d'airials	Fiches 21, 22
19	ARRAOUTS	Autre bâti isolé	Plus le caractère d'un airial Fiche 23
20	LE HILLON	Autre bâti isolé	Pas le caractère d'un airial Fiche 24
21	LASSEGAYRE	Quartier d'airials	Fiches 25
	MERCE		Fiches 26
	MAUTEOU		Fiches 27
	PETIT PELIOU		Fiches 28, 29, 30, 31, 32
	CASTILLON		Fiches 33
	PETIT BERNAT		Fiches 34
22	GEORGES	Airial	Fiche 35
23	COUILLON	Quartier d'airials	Fiches 36, 37
24	PICQ	Airial	Fiche 38

N°	Lieu-dit	TYPE BÂTI isolé	Remarques
25	MATHILON	Airial	Fiche 39
26	CHARDEOU	Airial	Fiche 40
27	GUIT	Autre bâti isolé	Plus le caractère d'un airial Fiche 41
28	BALTHAZAR	Autre bâti isolé	Chenil Fiche 42
29	TARAQUET	Airial dégradé	Fiche 43
30	MARTIN	Autre bâti isolé	Pas le caractère d'un airial Fiche 44
31	ESTOUNACQ	Airial	Fiche 45
32	PIRET	Airial dégradé	Fiche 46
33	CAPITAINE	Airial dégradé	Fiche 47
34	HAZA	Airial dégradé	Fiche 48
35	YOURE	Airial	Fiche 49
36	COURSAT	Quartier d'Airials	Fiche 50
37	LELANNE	Autre bâti isolé	Activité agricole Fiche 51
38	PERNAOUT	Autre bâti isolé	Pas le caractère d'un airial Fiche 52
39	LIMBARET	Airial	Fiche 53
40	GAZALLIOU	Autre bâti isolé	Plus le caractère d'un airial Fiche 54
41	TRICOUN	Airial	Fiche 55
42	CLOUCHET	Airial dégradé	Fiche 56
43	PLEY	Autre bâti isolé	Fiche 57
44	PETIT HILLON	Autre bâti isolé	Pas le caractère d'un airial Fiche 58
45	PETIT CHARDEOU	Autre bâti isolé	Plus le caractère d'un airial Fiche 59
46	CATIN	Airial dégradé	Fiche 60
47	ESCURADE	Airial	Fiche 61
48	LE CHU	Autre bâti isolé	Elevage avicole Fiche 62
49	POUNDRILLÈS	Autre bâti isolé	Plus le caractère d'un airial Fiche 63
50	MONTLABIER	Airial	Fiche 64
51	DOMY	Airial	Fiche 65
52	CAULETON	Airial	Fiche 66
53	LE PART	Airial	Fiche 67
54	PLAMBETH	Quartier d'Airials	Fiches 68, 69, 70

N°1 - QUARTIER D'AIRIAUX

LIEU-DIT : MONTOURLEY


Localisation à l'échelle communale



Liste des airiaux et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
1.1	M. et Mme LABOILE	3013 route du Couart	40260	Castets
1.2	M. et Mme DOUTRELOUX	2817 route du Couart	40260	Castets
1.3	M. DELESTAN	2939 route du Couart	40260	Castets

Carte générale



Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE	
AIRIAL Lieu-dit : Montourley	Numéro de l'airial : 1.1 Section et parcelles : K 256-258-260
SITUATION GÉOGRAPHIQUE	
A L'ÉCHELLE DE LA COMMUNE	A L'ÉCHELLE PARCELLAIRE
PHOTOS Maison d'habitation	
1 : maison	
2 : grange	



AIRIAL		Numéro de l'airial : 1.1		FICHE n° 1	
Lieu-dit : Montourley		Section et parcelles : K 256-258-260			
SITUATION GEOGRAPHIQUE					
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE		A L'ECHELLE PARCELLAIRE			
Arbres remarquables					
PHOTOS					
Maison d'habitation					
1 : Habitation					
Annexes					
2 : grange					



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGES D'HABITATION	
Résidence Principale/ secondaire	
Il s'agit d'une résidence principale	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / <u>Rénové</u>	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
<u>Faible</u> / Moyen / Fort	

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Faumil	
Faumière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (borde)	
☒ Grange	Oui
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE	
Remarques	
Toiture de la grange rénovée	
Précisions : Privilégier les tuiles canal	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
<u>Bon</u> / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / <u>Fort</u>	

ANALYSE DES ELEMENTS PRINCIPAUX CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL	
Type d'éléments	Remarques/Détails
Grande surface enherbée	X
Arbres	X Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé	



ENJEUX

Présence : (OUI) / Non : Si oui, Nature de l'enjeu :

- Fissures : remontées de nappe (sensibilité très faible), aléa feux de forêt (sensibilité faible), aléa séismique (sensibilité très faible).
- Grange : gîte potentiel pour les chèvres-sauvages
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Copricorne
- Patrimoine : à l'intérieur d'un site inscrit.

DESSERTE EN

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON

PROTECTION VIS À VIS DE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Couvert (1,5 km à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Couvert (1,5 km à vol d'oiseau)
- La parcelle agricole la plus proche : 180 m à vol d'oiseau

Commentaires particuliers :

SYNTHÈSE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU

OUI / NON

Raison du rejet de protection

Perte des caractéristiques architecturales :
Dépendances détruites ou tombées en ruines.
Du architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un alai.

Perte des caractéristiques paysagères :
Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes.

Perte des caractéristiques organisationnelles :
Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un alai.

AIRIAL	Numéro de l'airial : 1.2	FICHE n° 2
Lieu-dit : J. loutourley	Section et parcelles : K 259-285-287-294	
SITUATION GEOGRAPHIQUE		
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE	A L'ECHELLE PARCELLAIRE	
		
PHOTOS		
Vue d'ensemble		
		
Maison d'habitation		
1 : Habitation		
		

Annexes		Envoyé en préfecture le 01/07/2025
		Reçu en préfecture le 01/07/2025
		Publié le 01/07/2025
		ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
		
Arbres remarquables		
		



ANALYSE ARCHITECTURALE DE	
Résidence Principale/ secondaire	
Il s'agit d'une résidence principale Date : 1869	
ETAT DE CONSERVATION (À ENTOURER)	
Bon / <u>Modéré</u> / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (À ENTOURER)	
Faible / <u>Moyen</u> / Fort	

TYPES DE DÉPENDANCES PRÉSENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fouaie	
Foumière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailier	
Bergerie (bords)	
☒ Grange	Oui
Etable	
Ecuile	
Cabane	
Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE	
Remarques	
Toiture de la grange rénovée. Préconisations : Privilegier les tuiles canal	
ETAT DE CONSERVATION (À ENTOURER)	
Bon / <u>Modéré</u> / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (À ENTOURER)	
Faible / <u>Moyen</u> / Fort	

ANALYSE DES		
Type d'éléments		Remarques/Détails
Grande surface enherbée	%	
Arbres	%	Chênes, Pins
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		

ENJEUX	
Présence : ☒ Oui / Non : ☐ Si oui, Nature de l'enjeu :	
- Risques : remblai de nappe (sensibilité très faible), atterrissement de forêt (sensibilité faible sur la parcelle mais forte aux abords), atterrissement (sensibilité très faible). - Faune : - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane perlé-valon et du Grand Capricorne - Patrimoine : à l'intérieur d'un site inscrit.	

DESSERTE EN	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle :	OUI / ☒ NON
Réseau électrique présent au droit de la parcelle :	OUI / ☒ NON
Connecté au réseau collectif d'assainissement :	OUI / ☒ NON
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif :	OUI / ☒ NON

PROTECTION VIS À VIS DE	
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Courant (1,5 km à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Courant 1,5 km à vol d'oiseau - La parcelle agricole la plus proche : 65 m à vol d'oiseau	
Commentaires particuliers :	

SYNTHÈSE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	
	Raison du rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un pailot
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exotiques
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un pailot

AIRIAL	Numéro de l'airial : 1.3	FICHE n° 3
Lieu-dit : Montourley	Section et parcelles : K 2-4-433-434-435-436	
SITUATION GEOGRAPHIQUE		
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE	A L'ECHELLE PARCELLAIRE	
		
PHOTOS		
Vue d'ensemble		
		
Maisons d'habitation		
1 : Habitation		
		

Annexes 3 : grange 	Envoyé en préfecture le 01/07/2025	
	Reçu en préfecture le 01/07/2025	
	Publié le 01/07/2025	
	ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE	
4 : local 	Arbres remarquables	
 		



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA RESIDENCE PRINCIPALE / SECONDAIRE	
Résidence Principale/ secondaire	
Il s'agit d'une résidence principale	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / ☒ / Dégradé / En ruine / ☒ / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
☒ / Moyen / Fort	

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fournil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergère (barde)	
☒ Grange	Oui
Etable	
Ecurie	
Clôture	
☒ Autre : local	Oui

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA RESIDENCE PRINCIPALE / SECONDAIRE	
Remarques	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
☒ / Moyen / Dégradé / En ruine / ☒ / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
☒ / Moyen / ☒ Fort	

ANALYSE DES ELEMENTS D'INTERET PATRIMONIAL	
Type d'éléments	Remarques/Détails
Grande surface enherbée	☒
Arbres	☒ Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau/ Fossé	☒
ENJEUX	
Présence : ☒ Non : ☒ Si oui, nature de l'enjeu : - Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible à nulle), aléa feux de forêt (sensibilité faible mais sensibilité forte aux abords), aléa sismique (sensibilité très faible). - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Luciole oerf-volant et du Grand Capricorne - Patrimoine : à l'intérieur d'un site inscrit.	

DESSERTE EN	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle :	OUI / ☒ NON
Réseau électrique présent au droit de la parcelle :	OUI / ☒ NON
Connecté au réseau collectif d'assainissement :	OUI / ☒ NON
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif :	OUI / ☒ NON

PROTECTION VIS A VIS DE LA VULNERABILITE	
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Couart (1,5 km à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Couart, (1,5 km à vol d'oiseau) - La parcelle agricole la plus proche : 190 m à vol d'oiseau	
Commentaires particuliers :	



SYNTHÈSE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	☒ OUI / NON	
Raison du rejet de protection		Perte des caractéristiques typiques d'un alial
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un alial
Raison de la prise en compte de protection		Compris dans un quartier d'ailal

LIEU-DIT : COUART

Localisation à l'échelle communale



N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
2	J. Lagardère	1502 Route du Couart	40260	Castets

[illegible]

Numéro de l'airia

Lieu-dit :
Couart

Section et parcelles :	BD 5
------------------------	------

SITUATION GEO

A L'ÉCHELLE DE LA COMMUNE

--	--



 Arbres remarquables

PHOTOS

PHOTOS
Maison d'habitation

1 : Habitation



Annexes

$I = \text{primes}$

Grange 1




Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE





Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



ANALYSE ARCHITECTURALE DE	
Résidence Principale/ secondaire :	
Il s'agit d'une résidence principale Date : 1891	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / Fort	

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☐ Four à pain	
☐ Fournil	
☐ Fourrière	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☐ Loge à cochon	
☐ Pouliller	
☐ Bergerie (boîte)	
☒ Grange : 5	Voir détail dessous
☐ Étable	
☐ Écurie	
☐ Clôture	
☒ Autre : cabane	Dégradé

ANALYSE ARCHITECTURALE DE	
Remarques :	
Extensions en toiles En limite d'une parcelle agricole	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / Fort	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE	
Remarques :	
Grand volume En limite d'une parcelle agricole	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / Fort	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE	
Remarques :	
Muret crepis En limite d'une parcelle agricole	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / Fort	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE	
Remarques :	
Ancienne loge à cochons Extensions en toiles En limite d'une parcelle agricole	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / Fort	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE	
Remarques :	
Grand volume Au sein d'une parcelle agricole	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / Fort	

ANALYSE DES	
Type d'éléments	Remarques/Détails
Grande surface enherbée	X
Arbres	X Chênes, Tilleul
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé	
ENSEMBLE	
Présence : (Oui/ Non) : Si oui, Nature de l'enjeu : - Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible à faible), aléa feu de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible). - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne - Proximité avec le site Natura 2000 - Patrimoine : à l'intérieur d'un site inscrit	

DESSERTE BV	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON	
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON	
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON	
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON	
PROTECTION VIS A VIS DE	
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Couart (150 m à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Couart (50 m à vol d'oiseau) - La parcelle agricole la plus proche : culture de maïs au sein de la parcelle	
Commentaires particulières : Ainsi possédant un caractère encore agricole	

SYNTHESE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON Raison du rejet de protection :	- Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances défilées ou tombées en ruines. Du architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un aléa. - Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exotiques. - Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturé les caractéristiques organisationnelles typiques d'un aléa.

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



N°3 - AIRIAL

LIEU-DIT : GIRON

Localisation à l'échelle communale



Liste des aïriaux et propriétaires

N° aïrial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
3	I. Ime Delestan	19 boulevard du collège	40100	Dax

Carte générale



Légende :

Limites cadastrales	Réseau électrique HT souterrain	Zone et bords agricole	Zone 1
Bâtiments	Réseau électrique HT	Bâtiment exploitation	Srs. Inert
Parcelles	Réseau électrique HT souterrain	Usage exploitation	Zone archéologique
Parcelles et d'opérations	Contour agricole	Parcelles et exploitations	Propriété
Réseau électrique HT	Zone de culture dédiée aux exploitations	Parcelles d'eau	Atteint. Inert. Inert. de Inert
	Zone agricole dédiée à la PNC en 2014	Site Natura 2000	

AIRIAL	Numéro de l'aïrial : 3	Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Lieu-dit : Giron	Section et parcelles : BD - 8	Reçu en préfecture le 01/07/2025
SITUATION GÉOGRAPHIQUE		Publié le 01/07/2025
A L'ÉCHELLE DE LA COMMUNE		ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



PHOTOS

Maison d'habitation

1 : Habitation



Annexes

2 : Grange





Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION	
Résidence Principale/ secondaire	
Il s'agit d'une résidence secondaire	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / <u>Modéré</u> / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / <u>Fort</u>	

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Foumil	
Foumière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (barde)	
☒ Grange	Oui
Etable	
Ecurie	
Clôture	
☒ Autre : cabane	Non

ANALYSE ARCHITECTURALE DE	
Remarques	
Tulles canal	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / <u>Modéré</u> / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / <u>Moyen</u> / Fort	

ANALYSE DES	
Type d'éléments	Remarques/Détails
Grande surface enherbée	Non, espace très boisé
Arbres	☒ Chênes, hêtre, acacia
Cours d'eau/ Plan d'eau/ Fossé	☒ Ruisseau de Girons en limite de parcelle
ENJEUX	
Présence : ☒ Oui / ☐ Non : Si oui, Nature de l'enjeu : - Risques : ramassage de nappe (sensibilité faible), aléa feu de forêt (sensibilité moyenne et forte), aléa sismique (sensibilité très faible). - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris. - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne. - A l'intérieur du site Natura 2000 et de la ZNIEFF. - Patrimoine : à l'intérieur d'un site inscrit.	

DOSSIER DE	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle :	OUI / ☒ NON
Réseau électrique présent au droit de la parcelle :	OUI / ☒ NON
Connecté au réseau collectif d'assainissement :	OUI / ☒ NON
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif :	OUI / ☒ NON

PROTECTION VIS A VIS DE	
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Couart, (320 m à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Couart 320 m à vol d'oiseau - La parcelle agricole la plus proche : en bordure d'une parcelle en prairie	
Commentaires particuliers :	

SYNTHÈSE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	☒ OUI / ☐ NON	Raison du rejet de protection : Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruine. Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un aïol. Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes. Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un aïol.

LIEU-DIT : LAGOFUN

Localisation à l'échelle communale



Liste des arials et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
4	J.J. Francis Labeyrie	728 route du Couart	40260	Castets

Carte générale

[illegible]

Numéro de l'airial	
--------------------	--

Lieu-dit :
Lagofun

Section et parcelles :
BD 16

A L'ÉCHELLE DE LA COMMUNE

SITUATION GEOG



● Arbres remarquables

PHOTOS

Vue d'ensemble



Maison d'habitation

1. Habitation



Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

Annexes
2 : grange



3 : local matériel



Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE		Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Résidence Principale/ secondaire		Reçu en préfecture le 01/07/2025
Il s'agit d'une résidence principale		Publié le 01/07/2025
ETAT DE CONSERVATION (à ENTOURER)		ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové		
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL		
Faible / Moyen / Fort		

TYPES DE DÉPENDANCES PRÉSENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Faumar	
Faumar	
Faumar	
Faumar	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Pouliller	
Bégnier (pierre)	
Grange	OUI
Etable	
Écurie	
Clôture	
Autre : local matériel	NON

ANALYSE ARCHITECTURALE DE	
Remarques	
Grand volume Toiture renouée Précisions : privilégier les tuiles canal	
ETAT DE CONSERVATION (à ENTOURER)	
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (à ENTOURER)	
Faible / (Moyen) / Fort	

ANALYSE DES	
Type d'éléments	Remarques/Détails
Grand espace enterré	X
Arbres	X Chênes, platanes
Cours d'eau / Plan d'eau / Fossé	
ENJEUX	
Présence : (OUI) / Non : Si oui, nature de l'enjeu : - Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible), aléa feu de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible). - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne - Proximité avec le site Natura 2000 - Patrimoine : à l'intérieur d'un site inscrit	

DRESSITE EN	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle :	OUI / NON
Réseau électrique présent au droit de la parcelle :	OUI / NON
Connecté au réseau collectif d'assainissement :	OUI / NON
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif :	OUI / NON

PROTECTION DES VUS & VUS DE	
Distance avec : - Le site d'exploitation le plus proche : lieu-dit Courri (780 m à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Courri 780 m à vol d'oiseau - La parcelle agricole la plus proche : semence 400 m à vol d'oiseau Commentaires particuliers :	

SYNTHÈSE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-13 du CU	OUI / NON	Partie des caractéristiques architecturales : Dépendances démolies ou tombées en ruine Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un arial Partie des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes Partie des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un arial
	Raison du rejet de protection	

Localisation à l'échelle communale



Liste des arials et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
5	I.L. et I.mé Gil	523 route de Bayonne	40260	Castets

Carte générale

[illegible]


Numéro de l'airial

Lieu-dit :
Fricques

Section et parcelles :
BC 45

SITUATION GEOG

A L'ECHELLE DE LA COMMUNE



Arbres remarquables

PHOTOS

Vue d'ensemble



Maison d'habitation

1 : Habitation



Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



ANNEXES

3 : grange



Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE À USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (À ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (À ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES

Four à pain	
Faunil	
Faunier	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Fouloir	Oui
Bergère (corde)	
Grange	Oui
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (À ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (À ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES

Type d'éléments	Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X
Arbres	X Chênes
Cours d'eau/Plan d'eau/Fossé	
ENJEUX	
Présence : (Oui/Non) : Siou, nature de l'enjeu : - Risques : remanée de nappe (sensibilité très faible), aléa feu de forêt (sensibilité : moyenne et forte), aléa glissement (sensibilité très faible). - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris. - Vieux Chênes : habitat préférentiel au Lucane cerf-volant et au Grand Copricorne.	

DESSERTE EN

Réseau AEP présent au droit de la parcelle :	Oui / NON
Réseau électrique présent au droit de la parcelle :	Oui / NON
Connecté au réseau collectif d'assainissement :	Oui / NON
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif :	Oui / NON

PROTECTION VIS À VIS DE

- Distance avec :
- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Couron (1,6 km à vol d'oiseau)
 - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Couron (1,4 km à vol d'oiseau)
 - La parcelle agricole la plus proche : semencés 1 km

SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	Oui / NON	Raison au rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruine Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un aléa
			Perte des caractéristiques Paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
			Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un aléa
			Autre : Classé en zone U

N°6 – QUARTIER D'AIRIAUX

LIEU-DIT : BERLINGUET - SINDERES

Localisation à l'échelle communale



Liste des airiaux et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
6.1	J.L. et J.ime Paoli	2720 Route Camerode	40260	Castets
6.2	J.L. Etchevertepo	5 rue Leclerc	75014	Paris

Carte générale



Légende :

Limites cadastrales	Relevé électrique HT	Stages existants	Zone archéologique
Relevé électrique HT	Relevé électrique HT 5000V/10kV	Patrimoine et environnement	Relevé
Relevé électrique HT	Relevé électrique HT 5000V/10kV	Relevé	Relevé
Relevé électrique HT	Relevé électrique HT 5000V/10kV	Relevé	Relevé
Relevé électrique HT	Relevé électrique HT 5000V/10kV	Relevé	Relevé

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025



AIRIAL	Numéro de l'airial	Publié le 01/07/2025	FICHE n°8
Lieu-dit : Berlinguet	Section et parcelles : BE 4-5	ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE	

A L'ÉCHELLE DE LA COMMUNE	SITUATION GEOGRAPHIQUE	A L'ÉCHELLE PARCELLAIRE

PHOTOS
Vue d'ensemble



Maison d'habitation

1 : Habitation



Annexes

1 : grange

Grange 1



Grange 1 (ancienne étable)



Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale
Colombage, remplissage en briques posés en épis

ETAT DE CONSERVATION (À ENTOURER)

Bon / ☒ Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (À ENTOURER)

Faible / ☒ Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRÉSENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Foumill	
Foumillère	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (parde)	
☒ Grange : 1	OUI
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE

Remarque

ETAT DE CONSERVATION (À ENTOURER)

Bon / ☒ Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (À ENTOURER)

Faible / ☒ Moyen / Fort

ANALYSE ARCHITECTURALE DE

Remarque

Faible surface

ETAT DE CONSERVATION (À ENTOURER)

Bon / ☒ Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (À ENTOURER)

Faible / ☒ Moyen / Fort

ANALYSE DES

Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand espace enherbé	☒	
Arbres	☒	Chênes, platanes
Cours d'eau/ Plan d'eau/ Fossé		
ENJEUX		
Présence : (OUI) Non : Si oui, Nature de l'enjeu :		
- Risques : remaniée de nappe (sensibilité très faible à faible), des feux de forêt (sensibilité forte en limite parcellaire), des séismes (sensibilité très faible).		
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris		
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane carolinien et du Grand Copricorne		
- Patrimoine : au sein d'un site inscrit		

DESSERTE EN

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / ☒ NON
 Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / ☒ NON
 Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / ☒ NON
 Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / ☒ NON



PROTECTION VIS À VIS DE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Grand Papillon, (530 m à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit la Prairie (780 m à vol d'oiseau)
- La parcelle agricole la plus proche : 330 m à vol d'oiseau

Commentaires particuliers :

SYNTHÈSE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU.

OUI / NON

Raison du rejet de protection

Perte des caractéristiques architecturales :

Dépendances détruites ou tombées en ruines

Du architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un aïol

Perte des caractéristiques paysagères :

Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes

Perte des caractéristiques organisationnelles :

Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un aïol



AIRIAL	Numéro de l'airial : 6.2	FICHE n° 9
Lieu-dit : Sindères	Section et parcelles : L 281-279-284-286-288-287-289	
SITUATION GEOGRAPHIQUE		
A L'ÉCHELLE DE LA COMMUNE	A L'ÉCHELLE PARCELLAIRE	
PHOTOS		
Vue d'ensemble		
Maison d'habitation		
L : Habitation		

Annexes		
Arbres remarquables		
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE À USAGE D'HABITATION		
Résidence Principale/ secondaire		
Il s'agit d'une résidence secondaire		
Colombage		
ÉTAT DE CONSERVATION (À ENTOURER)		
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové		
INTÉRÊT PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (À ENTOURER)		
Faible / Moyen / Fort		



TYPES DE DÉPENDANCES PRÉSENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☐ Four à pain	
☐ Fournil	
☐ Fourrière	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☐ Loge à cochon	
☐ Poulailler	
☐ Bergerie (borde)	
☒ Grange	OUI
☐ Etable	
☐ Ecurie	
☐ Clôture	
☒ Autre : cabane	Non

SYNTHÈSE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	Raison au sujet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un diol
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un diol

ANALYSE ARCHITECTURALE DE	
Remarques	
Ancienne écurie	
ETAT DE CONSERVATION (À ENTOURER)	
Bon / ☒ Moyen / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (À ENTOURER)	
Faible / ☒ Moyen / ☐ Fort	

ANALYSE DES	
Type d'éléments	Remarques/Détails
Grand espace enherbé	☒
Arbres	☒ Chênes,
Cours d'eau/Plan d'eau / Forêt	
ENJEUX	
Présence : ☒ Oui / ☐ Non : Si oui, Nature de l'enjeu : - Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible à nulle), aléa feu de forêt (sensibilité forte en limite parcellaire), aléa sismique (sensibilité très faible). - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris. - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne. - Patrimoine : à l'intérieur d'un site inscrit.	

DÉPENSE EN	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle :	OUI / ☒ NON
Réseau électrique présent au droit de la parcelle :	☒ OUI / ☐ NON
Connecté au réseau collectif d'assainissement :	OUI / ☒ NON
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif :	☒ OUI / ☐ NON

PROTECTION VIS À VIS DE	
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Grand Papillon, (630 m à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit la Palue 940 m à vol d'oiseau - La parcelle agricole la plus proche : semence 370 m à vol d'oiseau	
Commentaires particuliers :	



N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
7	M. et Mme Barrère	2398 route de l'Océan	40260	Castets

Légende :

- Surface cadastrale
- Surface
- Réserve
- Réserve de chasse
- Réserve Naturelle NT
- Réserve électrique BT isolée
- Réserve électrique HT
- Réserve naturelle NT planifiée

Contrôle agricole

- Zone agricole protégée en PAC en 2015

Degré de boisement

- Boisement
- Boisement modéré
- Zone déboisée


Partenariat de développement

- Eau d'Europe
- Eau Nature 2000

Statut

- Statut
- Statut
- Statut
- Statut

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

AIRIAL		Numéro de l'airial : 7		ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A	
Lieu-dit : Houas		Section et parcelles : AS 7			
SITUATION GEOGRAPHIQUE					
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE		A L'ECHELLE PARCELLAIRE			
					
					

PHOTOS
Maison d'habitation



Annexes

2 : orange





Arbres remarquables



PROTECTION VIS À VIS DE

- Distance avec :
- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Grand Papillon, (130 m à vol d'oiseau)
 - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit la Folie 180 m à vol d'oiseau
 - La parcelle agricole la plus proche : semences 70 m

Commentaires particuliers :

SYNTHÈSE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	Raison du rejet de protection
		Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances délabrées ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un aléa
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un aléa

ANALYSE ARCHITECTURALE DE

Residence Principale/ secondaire
Il s'agit d'une résidence principale
ETAT DE CONSERVATION (À ENTOURER)
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (À ENTOURER)
Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DÉPENDANCES PRÉSENTES	BON STATUT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fornil	
Fournière	
Fuils	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Fouloir	
Beigerie (borde)	
Grange : 4	Non
Etable	
Ecuse	
Clôture	
Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DES

Remarque
ETAT DE CONSERVATION
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL
Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES

Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X	
Arbres	X	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau/ Fosse		
ENJEUX		
Présence : OUI / Non : Si oui, Nature de l'enjeu :		
- Risques : remaniée de nappe (Sensibilité moyenne + nappe sub-affaiblissante), aléa feu de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible).		
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris		
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne		

DISSERTE EN

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON

N° 8 - AIRIAL

LIEU-DIT : ESTOUNACBEIL


Localisation à l'échelle communale



Liste des airials et propriétaires

N° Aerial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
8	J.L. et J. Ime LABARTHE	2288 route du Couart	40260	Castets

Carte générale



BATI ISOLE		Envoyé en préfecture le 01/07/2025	
Lieu-dit : Estounacbeil		Reçu en préfecture le 01/07/2025	
Section et parcelles : BD 28		Publié le 01/07/2025	
		ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE	
SITUATION GÉOGRAPHIQUE			
A L'ÉCHELLE DE LA COMMUNE		A L'ÉCHELLE PARCELLAIRE	
PHOTOS			
Maison d'habitation			
Annexes			



Arbres remarquables	
	
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'ORIENTATION	
Résidence Principale/ secondaire	
Il s'agit d'une résidence principale	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / ☒ / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / ☒ / Moyen / Fort	

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Faunier	
Faunier	
Fut	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Pouliller	
Bergerie (bords)	
☒ Grange	Oui
Etable	
Ecuile	
Clôture	
☒ Autre : Garage	Oui

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'ORIENTATION	
Remarques	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / ☒ / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / ☒ / Moyen / Fort	

ANALYSE DES	
Type d'éléments	Remarques/Détails
Grand espace enherbé	☒
Arbres	☒ Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé	
ENJEUX	
Présence : (Oui/Non) : Si oui, Nature de l'enjeu : - Risques : ramassage de nappe (sensibilité moyenne - nappe sub-affleurante), aléa faou de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible). - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du lucane cerf-valant et du Grand Capricorne - Patrimoine : à l'intérieur d'un site inscrit.	
DESSERTE EN	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle :	☒ OUI / NON
Réseau électrique présent au droit de la parcelle :	☒ OUI / NON
Connecté au réseau collectif d'assainissement :	☒ OUI / NON
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif :	☒ OUI / NON
PROTECTION VIS A VIS DE	
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu dit Couart, (230 m à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : (230 m à vol d'oiseau) - La parcelle agricole la plus proche : semences à proximité de la parcelle	
Commentaires particuliers :	
SYNTHESE DE L'ANALYSE	
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	☒ OUI / NON Raison du rejet de protection :
Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruine Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un arial	
Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes	
Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un arial	

LIEU-DIT : TIOU

Localisation à l'échelle communale



N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
9	J.L. Dupré	1080 route de Camérade	40260	Castets

Carte générale



Legenda

 Centro culturale	 Nuova struttura IT esterna	 Diritto
 Informale	 Nuova struttura IT	 Informale
Ricorsi	 Nuova struttura IT esterna	 Diritto tecnologico
 Nuova struttura IT	Comunicazione	
 Nuova struttura IT	 Diritto approvato dalla RAC nel 2001	

Stato di fatto aperto

-  Informale approvato
-  Segno approvato

Permessi di movimento

-  Centro di ricerca
-  Diritto
-  Diritto

Risorse

-  Diritto

71

AIRIAL

Numéro de l'airial : 9

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

Lieu-dit :
Tiou

Section et parcelles :

AR 100 101 102 103

A L'ÉCHELLE DE LA COMMUNE

SITUATION GEOGRAPHIQUE



Arbres remarquables

PHOTOS

Vue d'ensemble



Maison d'habitation

I = Hybridization



Annexes

2 : grange (ancienne bergerie)



3 : cabane



Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Faunil	
Faunière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (barde)	
☒ Grange	Oui
Etable	
Ecurie	
Clôture	
☒ Autre : Cabane à rangement	Non



ANALYSE ARCHITECTURALE DE	
Remarques	
Toiture de la grande rénovation	
Préconisations : Privilégier les tuiles canal.	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / (Moyen) / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / (Fort)	

ANALYSE DES	
Type d'éléments	Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X
Arbres	X Chênes, platanes
Cours d'eau/ Fland d'eau / Fosse	
ENJEUX	
Présence : (Oui) / Non : Si oui, Nature de l'enjeu : - Rivières : remonte de nappe (sensibilité très faible à nulle), aléa feux de forêt (sensibilité faible sur la parcelle mais forte aux abords), aléa séismique (sensibilité très faible). - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne - A proximité de Natura 2000 - Patrimoine : à l'intérieur d'un site inscrit.	

DÉSERTE EN	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON	
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON	
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON	
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON	
Accès par le lotissement de Moucaout	
PROTECTION VIS À VIS DE	
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Grand Papillon (800 m à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit la Folie 550 m à vol d'oiseau - La parcelle agricole la plus proche : semence 3,700 m à vol d'oiseau	
Commentaires particuliers :	

SYNTHÈSE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU.	OUI / NON	
	Raison du rejet de protection :	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances démolies ou tombées en ruine. Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un aînel.
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes.
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un aînel.

LIEU-DIT : PITON

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
10	J.L. et J.Lime Chatenet	695 rue des Bruyères	40260	Castets

[illegible]

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Numéro de l'airial : 10

Section et parcelles :

BE 3
SITUATION GEOGRAPHY

BF 2

A L'ECHELLE PARCELLAIRE

A L'ÉCHELLE DE LA COMMUNE

A L'ECHELLE PARCELLAIRE



Arbres remarquables ●

PHOTOS

PHOTOS

Vue d'ensemble



Maison d'habitation

I: Habituation



Annexes

2 : Granges

Grange 1 (ancienne bergerie)



Grange 2



3 : Cabanes

Cabane pour stocker bois



Cabane avec four à pain



Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence secondaire

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / RénovéINTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL¹ (A ENTOURER)Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Foumill	
Foumière	
Puits	
Abreuvoir	
Luge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (barde)	
☒ Grange (2)	Oui
Etable	
Ecurie	
Clôture	
☒ Autre : cabanes	/



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE DYNAMISATION

Résidence principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence secondaire

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Moyen / Dégradé / En ruine (Remarque)

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Faunil	
Faunil	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailier	
Serpenie (bardo)	
Grange (2)	Oui
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre : cabanes	/



ANALYSE ARCHITECTURALE DE

Remarques

Taille de la grange remarquable
Précisions : (Privilège les talus d'arrêt)

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Moyen / Dégradé / En ruine (Remarque)

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE ARCHITECTURALE DE

Remarques

Bâtiment rénové

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Moyen / Dégradé / En ruine (Remarque)

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES

Type d'éléments	Remarques/Détails
Grande surface arborée	X
Arbres	X Chêne, érable
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé	

ENJEUX

Présence : ☒ Oui / ☐ Non / ☐ Sans
Séjour, Nature de l'usage :
- Racines : ramification de l'arbre (sensibilité très faible à nulle), état de l'arbre (sensibilité faible au fort, possible forte au fort)
- Arbre : état de l'arbre (sensibilité très faible à nulle)
- Grange : état de l'arbre (sensibilité très faible à nulle)
- Vieux Chêne : ramification de l'arbre (sensibilité très faible à nulle)
- A proximité du site Natura 2000
- Patrimoine : à l'attention d'un site inscrit

DESSERTE EN

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : ☒ OUI / ☐ NON
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : ☒ OUI / ☐ NON
Connecté au réseau collectif d'assainissement : ☒ OUI / ☐ NON
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : ☒ OUI / ☐ NON

PROTECTION VIS A VIS DE

Distance avec :
- Le site d'exploitation le plus proche : lieu-dit Grand Puy, 1800 m à vol d'oiseau
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit la Motte 880 m à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : semence 180 m à vol d'oiseau
Commentaire particuliers :

SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	☒ OUI / ☐ NON Raison du rejet de protection	Résumé des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruine Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un ardre Résumé des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exotiques Résumé des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un ardre
---	---	--

Localisation à l'échelle communale



N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
11	M. et Mme Prat	178 rue du Grippon	77720	La Chapelle Gauthier

Légende :

- Lignes cadastrales
- Barrières
- Réseau électrique HT souterrain
- Réseau électrique HT aérien
- Routes et chemins
- Réseau électrique BT
- Rots agricoles déclarés à la PAC en 2013
- ZNIEFF
- Sites INPAC
- Zones archéologiques
- Aires fort incendie de forêt

Sigles et bords agricole

- Statut exploitation
- Site exploitation

Pétroliers et environnement

- Cours d'eau
- Sites Natura 2000

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



AIRIAL		Numéro de l'airal : 11		Reçu en préfecture le 01/07/2025	
Lieu-dit : Salier		Section et parcelles : AR 62		Publié le 01/07/2025	
		SITUATION GEOGRAPHIQUE		ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-	
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE		A L'ECHELLE PARCELLAIRE			
					
Arbres remarquables 					
PHOTOS					
Vue d'ensemble					
					
Maison d'habitation					
1 : Habitations					
Habitation n°1 					

Habitat n°2



Habitat n°3



Annexes

2 : Cabane (sert de garage)



Arbres remarquables



Prairie humide



Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION
MAISON N°1

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence secondaire

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / L'adéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / (L'oyen) / FortANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION
MAISON N°2

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence secondaire

Ancienne grange réhabilitée

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / L'adéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / L'oyen / FortANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION
MAISON N°3

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence secondaire

Ancienne grange réhabilitée

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / L'adéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / L'oyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☐ Four à pain	
☐ Fournil	
☐ Fourmière	
☒ Puits	
☐ Abreuvoir	
☐ Loge à cochon	
☐ Poulailier	
☐ Bergerie (barde)	
☐ Grange	
☐ Etable	
☐ Ecurie	
☐ Clôture	
☒ Autre : cabane servant de garage	oui



ANALYSE DES ÉLÉMENTS DE LA PARCELLE		
Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X	Dont prairie humide pour les chevaux
Arbres	X	Chênes, pins
Cours d'eau / Plan d'eau / Fossé		

ENJEUX

Présence : ☒ Oui / Non : Si oui, Nature de l'enjeu :

- Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible à nulle), aléa feux de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible).
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lupane perf-volant et du Grand Capricorne
- Prairie humide
- Parcelle comprise dans le périmètre rapproché des forages
- Patrimoine : à l'intérieur d'un site inscrit.

DESSERTE EN	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle :	OUI / NON
Réseau électrique présent au droit de la parcelle :	OUI / NON
Connecté au réseau collectif d'assainissement :	OUI / NON
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif :	OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Grand Papillon, (1 km à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit la Palue 800 m à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : semence 550 m à vol d'oiseau


Commentaires particuliers :
 Chevaux sur la parcelle

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	
	Raison du rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airal
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airal

N°12 - AIRIAL

LIEU-DIT : MAISONNAVE

Localisation à l'échelle communale



Liste des airials et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
12	Mme DARROMAN	80 route d'Arcachon	33610	Cestas


Carte générale



Légende :

Limites cadastrales	Réseau électrique BT souterrain	Siège et bâtis agricole	ZNIEFF
Bâtiments	Réseau électrique HT	Bâtiment exploitation	Site inscrit
Réseau	Réseau électrique HT souterrain	Siège exploitation	Zones archéologiques
Routes et chemins	Contexte agricole	Patrimoine et environnement	Risques
Réseau électrique BT	Flots agricoles déclarés à la PAC en 2013	Cours d'eau	Aléa fort incendie de forêt
		Site Natura 2000	

AIRIAL	Numéro de l'airial : 12
Lieu-dit : Maissonave	Section et parcelles : A 127
SITUATION GEOGRAPHIQUE	
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE	A L'ECHELLE PARCELLAIRE



Arbres remarquables

PHOTOS

Maison d'habitation

1 : Analyse de l'habitation



Annexes

2 : grange



Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence secondaire

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☐ Four à pain	
☐ Fournil	
☐ Fournière	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☐ Loge à cochon	
☐ Poulailier	
☐ Bergerie (borde)	
☒ Grange	Non
☐ Etable	
☐ Ecurie	
☐ Clôture	
☐ Autre	

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'INITIAL

Type d'éléments		Remarques/Détails
Grande surface enherbée	X	
Arbres	X	Chênes.
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : Oui Non : Si oui, Nature de l'enjeu :

- Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible à nulle : faible), aléa feux de forêt (sensibilité forte).
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris

DESSERTE EN RESEAU

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI/NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI/NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI/NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI/NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Domy (1,4 km à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieux-dit Domy (1,4 km à vol d'oiseau)
- La parcelle agricole la plus proche : semences 150 m

Commentaires particuliers :


Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON Raison du rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un arial Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes ☒ Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un arial
---	---	---

523

N°13 - ARIAL

LIEU-DIT : DUPONT

Localisation à l'échelle communale



Liste des arials et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
13	Mme Laboille	2467 route de Cabillon	40260	Castets

Carte générale



Légende :

Limites cadastrales	Réseau électrique HT	Siège exploitation	Zones archéologiques
Bâtiments	Réseau électrique HT souterrain	Patrimoine et environnement	Risques
Réseau	Contexte agricole	Cours d'eau	Gazoduc
Routes et chemins	Forêts agricoles déclarées à la PAC en 2013	Site Natura 2000	Zone d'effet du gazoduc
Réseau électrique BT	Siège et bâtis agricole	ZNIEFF	Aléa fort incendie de forêt
Réseau électrique BT souterrain	Bâtiment exploitation	Site inscrit	

AIRIAL Numéro de l'arial : 13 Lieu-dit : Dupont Section et parcelles : A 60-61-62 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025
SITUATION GEOGRAPHIQUE A L'ECHELLE DE LA COMMUNE A L'ECHELLE PARCELLAIRE Arbres remarquables 		
PHOTOS Vue d'ensemble 		
Maison d'habitation 1 : Habitation 		


Annexes		
2 : grange		
		
3 : loge à cochons		
		
Patrimoine		
Puits		
		
Arbres remarquables		
		

Envoyé en préfecture le 01/07/2025		
Reçu en préfecture le 01/07/2025		
Publié le 01/07/2025		
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE		
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE		
Résidence Principale/ secondaire		
Il s'agit d'une résidence principale		
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)		
☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové		
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)		
Faible / ☒ Moyen / ☐ Fort		
TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES		BON ETAT DE CONSERVATION
☐ Four à pain		
☐ Fournil		
☐ Fournière		
☒ Puits		Non
☒ Abreuvoir		
☒ Loge à cochon		Dégradé
☐ Poulailier		
☐ Bergerie (borde)		
☒ Grange		Oui
☐ Etable		
☐ Ecurie		
☐ Clôture		
☒ Autre : garages		/
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE		
Remarques		
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)		
☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové		
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)		
Faible / ☒ Moyen / ☐ Fort		
ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL		
Type d'éléments	Remarques/Détails	
Grand espace enherbé	☒	Ponctué de nombreux arbres
Arbres	☒	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX		
Présence : ☒ Oui / ☐ Non ; Si oui, Nature de l'enjeu : - Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible à nulle), aléa feux de forêt (sensibilité faible dans la parcelle mais forte aux abords), aléa sismique (sensibilité très faible) ; - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris ; - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne ;		
DESSERTE EN RESEAU		
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / ☒ NON		
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / ☒ NON		
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / ☒ NON		
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / ☒ NON		
PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE		
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Grand Papillon, (2 km à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit la Palue 1,9 km à vol d'oiseau - La parcelle agricole la plus proche : semence 300 m à vol d'oiseau Commentaires particuliers :		
SYNTHESE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU		☒ OUI / ☐ NON
Raison ou rejet de protection		Perte des caractéristiques architecturales : - Dépendances détruites ou tombées en ruines - Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un édifice
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un édifice

N°14 - AIRIAL

LIEU-DIT : POUIN


Localisation à l'échelle communale



Liste des airials et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
14	Mme Laquittant et M.Brettes	3643 Route d'Uza	40260	Castets

Carte générale




Légende :

Limites cadastrales	Réseau électrique HT	Siege exploitation	Zones archéologiques
Batiments	Réseau électrique HT souterrain	Patrimoine et environnement	Risques
Réseaux	Contexte agricole	Cours d'eau	Gazoduc
Routes et chemins	Ilots agricoles déclarés à la PAC en 2013	Site Natura 2000	Zone d'effet du gazoduc
Réseau électrique BT	Siege et batis agricole	ZNIEFF	Aléa fort incendie de forêt
Réseau électrique BT souterrain	Batiment exploitation	Site inscrit	

AIRIAL	Numéro de l'airial : 14	Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Lieu-dit : Pouin	Section et parcelles : A 18-19-140	Reçu en préfecture le 01/07/2025
		Publié le 01/07/2025
SITUATION GEOGRAPHIQUE		ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

A L'ECHELLE DE LA COMMUNE



Arbres remarquables

PHOTOS

Vue d'ensemble



Maison d'habitation

1 : Habitation



Annexes

2 : Granges

Grange n°1



Grange n°2



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☐ Four à pain	
☐ Fournil	
☐ Fournière	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☐ Loge à cochon	
☐ Poulailier	
☐ Bergerie (borde)	
☒ Grange (2)	Oui
☐ Etable	
☐ Ecurie	
☐ Clôture	
☒ Autre : Cabane (stockage bois)	/

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Remarque

Envoiyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

ETAT DE CONSERVATION

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE N°2

Remarque

Envoiyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

ETAT DE CONSERVATION

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERX CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL

Type d'éléments

Grand espace enherbé

Arbres

Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé

Remarques/Détails

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : Oui Non : Si oui, Nature de l'enjeu :

- Risques : remontée de nappe (sensibilité forte), aléa feux de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible).
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris
- Proximité du site Natura 2000
- En bordure d'une route départementale passante (route d'Uza)

DESSERTE EN RESEAUX

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Domy, (510 m à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Domy 510 m à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : semence 280 m à vol d'oiseau

Commentaires particuliers :

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5

OUI / NON

Raison du rejet de protection

Perte des caractéristiques architecturales :

- Dépendances détruites ou tombées en ruines
- Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airial

Perte des caractéristiques paysagères :

- Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes


Perte des caractéristiques organisationnelles :

- Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airial

N°15 - ARIAL

LIEU-DIT : CACHIOT


Localisation à l'échelle communale



Liste des arials et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
15	M. Pierre MERIAUX	1 avenue Jules Renard	59282	Douchy-les-Mines

Carte générale



- Légende :
- Limites cadastrales
 - Bâtiments
 - Réseaux
 - Rues et chemins
 - Niveau électrique HT
 - Niveau électrique HT souterrain
 - Contour agricole
 - Notes agricoles déclarés à la PAC en 2013
 - Sigle et bords agricole
 - Niveau électrique BT
 - Niveau électrique BT souterrain
 - Sigle exploitation
 - Zones archéologiques
 - Patrimoine et environnement
 - Cours d'eau
 - Site Natura 2000
 - ZNIE FF
 - Risques
 - Garde
 - Zone d'effet du gazoduc
 - Alia fort incendie de forêt
 - Site inscrit

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

AIRIAL

N°15

Lieu-dit : Cachiot

Section et parcelles : 0A 112-379-382-383 378 380

SITUATION GEOGRAPHIQUE

A L'ECHELLE DE LA COMMUNE

A L'ECHELLE PARCELLAIRE

Arbres remarquables

Habitation

Loge à cochon/ Four à pain

Grange n°2

Grange n°1

PHOTOS

Maison d'habitation

1 : Habitation

Annexes

2 : granges

Grange n°1

Grange n°2



3 : loge à cochons (avec four à pain)



Arbres remarquables



Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE N°2	
Résidence Principale / secondaire	
Il s'agit d'une résidence secondaire	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / <u>Moyen</u> / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / <u>Moyen</u> / Fort	

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☒ Four à pain	Rénové
☐ Fournil	
☐ Fournière	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☒ Loge à cochon	Oui
☐ Pouliller	
☐ Bergerie (bâche)	
☒ Grange	Oui
☐ Étable	
☐ Scierie	
☐ Clôture	
☐ Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE N°2	
Remarques	
Grand volume	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / <u>Moyen</u> / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / <u>Moyen</u> / Fort	
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE N°2	
Remarques	
Petit volume	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / <u>Moyen</u> / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / <u>Moyen</u> / Fort	

ANALYSE DES ELEMENTS PATRIMONIAUX COMPRENANT LE PATRIMOINE	
Type d'éléments	Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X
Arbres	X Chênes dont chênes liège, platanes
Cours d'eau / Plan d'eau / Fossé	
ENJEUX	
Présence : <u>Oui</u> / Non : Si oui, Nature de l'enjeu : - Risques (remontée de nappes (sensibilité faible), aléa feux de forêt (sensibilité forte), aléa séisme (sensibilité très faible), - Grange : gîte potentiel pour les chauvres-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Loup, cerf-volant et du Grand Capricorne	

DESSERTE EN INFRASTRUCTURE	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle :	OUI / NON
Réseau électrique présent au droit de la parcelle :	OUI / NON
Connecté au réseau collectif d'assainissement :	OUI / NON
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif :	OUI / NON


PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE	
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Domy (720 m à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Domy (720 m à vol d'oiseau) - La parcelle agricole la plus proche : distance 660 m à vol d'oiseau Commentaires particuliers :	

SYNTHESE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	<u>OUI</u> / NON	Raison du rejet de protection :
		Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruine Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un alail
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un alail

N°16 - AIRIAL

LIEU-DIT : BILLARANQUE


Localisation à l'échelle communale



Liste des airials et propriétaires

N° airial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
16	M. Joël DUPIN	648 chemin de Billaranque	40260	Castets

Carte générale




Légende :

Limites cadastrales	Réseau électrique HT	Siège exploitation	Zones archéologiques
Buildings	Réseau électrique HT souterrain	Patrimoine et environnement	Risques
Réseaux	Contexte agricole	Cours d'eau	Gazoduc
Roads et chemins	Forêts agricoles déclarées à la PAC en 2013	Site Natura 2000	Zone d'effet du gazoduc
Réseau électrique BT	Siège et bords agricole	ZNIEFF	Aléa fort incendie de forêt
Réseau électrique BT souterrain	Bâtiment exploitation	Site inscrit	

115

AIRIAL	Numéro de l'airial : 16	Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Lieu-dit : Billaranque	Section et parcelles : OB 177-178-497-544 546	Reçu en préfecture le 01/07/2025
	SITUATION GEOGRAPHIQUE	Publié le 01/07/2025
		ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



PHOTOS

Maison d'habitation

1 : Habitation



Annexes

3 : granges



530

Grange n°2



4 : Poulailier

Poulailier/Grange



Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE		Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Résidence Principale/second		Reçu en préfecture le 01/07/2025
Il s'agit d'une résidence principale Bardage bois		Publié le 01/07/2025
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)		ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové		
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)		
Faible / Moyen / Fort		

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fornil	
Forniture	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	/
Bégnole (barge)	
Grange (2)	Non
Etable	
Four	/
Clôture	
Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE	
Remarques	
Grand volume	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / Fort	
ANALYSE ARCHITECTURALE DE	
Remarques	
/	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / Fort	

ANALYSE DES	
Remarques/Détails	
Type d'éléments	
Grande espace enherbée	X Clôture
Arbres	X Haie de chênes à l'entrée
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé	
ENJEUX	
Présence : Oui / Non : Si oui, Nature de l'enjeu : - Risques : remontée de nappe (sensibilité forte) ; aléa feu de forêt (sensibilité faible sur la parcelle mais forte aux abords) ; aléa glissement (sensibilité très faible) ; Grange : gîte potentiel pour les chauve-souris ; Vieux Chânes : habitat potentiel de l'écureuil corvidacé et du Grand Caprimacé	

DESSERTE EN	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON	
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON	
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON	
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON	


PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE	
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Domy (2,1 km à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Domy 2 (1 km à vol d'oiseau) - La parcelle agricole la plus proche : immédiate (1 km) Commentaires particuliers :	

SYNTHÈSE DE L'ANALYSE	
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON
Raison au rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances dénuées ou tombées en ruine Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un alail Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un alail

N°17 - AIRIAL TUCS

LIEU-DIT : TUCS

Localisation à l'échelle communale



Liste des airials et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
17	Famille MATHIO	180 rue de Vauglard	75015	Paris

Carte générale



121

Envoyé en préfecture le 01/07/2025



Reçu en préfecture le 01/07/2025 n° 20

Publié le 01/07/2025

12 212 2873 211 278 279 286

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

AIRIAL	Numéro de l'airial : 17
Lieu-dit : TUCS	Section et parcelles : C 40 261 262 264 266 270 271 272 273 277 278 279 286
SITUATION GEOGRAPHIQUE	
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE	A L'ECHELLE PARCELLAIRE

Arbres remarquables

PHOTOS

Vue d'ensemble



Maison d'habitation

1 : Habitation 1



Maison 2



Maison 3



Maison 4



Maison 5



Annexes

2 : granges
Grange 2

Grange 1



Grange 3



Grange 4



Patrimoine



Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION MAISON N°1

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence secondaire

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION MAISON N°2

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence secondaire

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION MAISON N°3

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence secondaire

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION MAISON N°4

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence secondaire

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION MAISON N°5

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence secondaire

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☐ Four à pain	
☐ Fournil	
☐ Fournière	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☐ Loge à cochon	
☐ Poulailier	
☐ Bergerie (bordée)	
☒ Grange 4	/
☐ Etable	
☐ Ecurie	
☐ Clôture	
☐ Autre : puits	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE N°1

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE N°2

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE N°1	
Remarques	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / <u>Dégradé</u> / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / <u>Fort</u>	
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE N°2	
Remarques	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / <u>Dégradé</u> / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / <u>Fort</u>	

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL		
Type d'éléments		Remarques/Détails
Grande surface enherbée	X	
Arbres	X	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX		
Présence : <u>OUI</u> / Non ; Si oui, Nature de l'enjeu : - Risques : remontée de nappe (sensibilité forte et moyenne), aléa feux de forêt (sensibilité faible), aléa sismique (sensibilité très faible). - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne - Proximité avec le site Natura 2000		

DESSERTE EN RESEAU	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : <u>OUI/NON</u>	
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : <u>OUI/NON</u>	
Connecté au réseau collectif d'assainissement : <u>OUI/NON</u>	
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : <u>OUI/NON</u>	
PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE	
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Leurteyrout, (0,55 km à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : (0,55 km à vol d'oiseau) - La parcelle agricole la plus proche : semences : 20 m	
Commentaires particuliers :	

SYNTHESE	
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	<u>OUI</u> / NON
Raison du rejet de protection	

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

Préfecture de la Haute-Normandie

Service de l'Urbanisme

10000 Evreux

N°18 - QUARTIER D'AIRIALS

LIEU-DIT : BELOUN - LEURTEYROUN

Localisation à l'échelle communale



Liste des airials et propriétaires

N° airial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
18.1	Auberge LESCA	428 chemin du Stucs	40260	Castets
18.2	Mme NOVACK	24 rue du Fouilloux	01800	Meximieux

Carte générale



Légende :

Limites cadastrales	Réseau électrique HT	Siege exploitation	Zones archéologiques
Batiments	Réseau électrique HT souterrain	Patrimoine et environnement	Risques
Réseaux	Contexte agricole	Cours d'eau	Gazoduc
Routes et chemins	Ilots agricoles déclarés à la PAC en 2013	Site Natura 2000	Zone d'effet du gazoduc
Réseau électrique BT	Siege et bâtis agricole	ZNIEFF	Aléa fort incendie de forêt
Réseau électrique BT souterrain	Batiment exploitation	Site inscrit	

AIRIAL	Numéro de l'airial : 18.1	Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Lieu-dit : LEURTEYROUN	Section et parcelles : C 57 70 71 72 73 134 169 170 171	Reçu en préfecture le 01/07/2025
SITUATION GEOGRAPHIQUE		Publié le 01/07/2025
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE	A L'ECHELLE PARCELLAIRE	ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
		Arbres remarquables
PHOTOS		
Maison d'habitation 1 : Habitation		
Ferme auberge 2 : Ferme auberge		
Annexes 3 : granges		



Patrimoine



Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES

☐	Four à pain	
☐	Fournil	
☐	Fournière	
☐	Puits	
☐	Abreuvoir	
☐	Loge à cochon	
☐	Poulailier	
☐	Bergerie (borde)	
☒	Grange	Non
☐	Etable	
☐	Ecurie	
☐	Clôture	
☒	Autre : ferme auberge	Oui

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AMAL

Type d'éléments

Remarques/Détails

Grand espace enherbé	X	Avec nombreuses espèces végétales exogènes
Arbres	X	Chêne
Cours d'eau/ Plan d'eau/ Fossé	X	Bordé par un cours d'eau classé Natura 2000

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

- Présence : Oui / Non ; Si oui, Nature de l'enjeu :
- Risques : remontée de nappe (nappe sub-affleurante sur la majeure partie de l'airial), aléa sismique (sensibilité très faible) ;
 - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris ;
 - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne ;
 - A proximité de Natura 2000.

DESSERTE EN RESEAU

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : L'airial est une exploitation agricole
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Leurteyroun 0 km à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : Bordé par parcelle agricole

Commentaires particuliers :

Bâtiment agricole en l'âles sur l'airial

SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	Parten au sujet de protection
		Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airial
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airial

AIRIAL		Numéro de l'airal : 18.2		FICHE n° 22	
Lieu-dit : Beloun		Section et parcelles : OC 57-170-172-174-176			
SITUATION GEOGRAPHIQUE					
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE		A L'ECHELLE PARCELLAIRE			
				Arbres remarquables 	
PHOTOS					
Vue d'ensemble					
					
Maison d'habitation					
1 : Habitation					
					
					

Envoyé en préfecture le 01/07/2025			
Reçu en préfecture le 01/07/2025			
Publié le 01/07/2025			
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE			
Annexes			
2 : grange			
			
			
			
Arbres remarquables			
			

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/secondaire

Il s'agit d'une résidence secondaire
Tuiles canal
Colombage, en partie remplissage en briques posées en épis

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☐ Four à pain	
☐ Fournil	
☐ Fournière	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☐ Loge à cochon	
☐ Poulailier	
☐ Bergerie (borde)	
☒ Grange	Non
☐ Etable	
☐ Ecurie	
☐ Clôture	
☐ Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE

Remarque

Tuiles canal

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AMAL

Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X	Sans clôture
Arbres	X	Platane, Chêne
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : OUI / Non ; Si oui, Nature de l'enjeu :

- Risques : remontée de nappe (nappe sub-affleurante), aléa sismique (sensibilité très faible) ;
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris ;
- A proximité du site Natura 2000.

DESSERTE EN RESEAU

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Leurteyroun (0,05 km à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Leurteyroun 0,1 km à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : En bordure d'une parcelle agricole

Commentaires particuliers :

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU

OUI / NON

Raison du rejet de protection

Perte des caractéristiques architecturales :
Dépendances détruites ou tombées en ruine
Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un oïdal

Perte des caractéristiques paysagères :
Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exotiques

Perte des caractéristiques organisationnelles :
Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un oïdal

539

N°19 - AIRIAL

LIEU-DIT : ARRAOUTS


Localisation à l'échelle communale



Liste des aïrials et propriétaires

N°bairial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
19	M. Henri PENA-RUIZ	2 boulevard de Reuilly	75012	Paris

Carte générale



Légende :

Limites cadastrales	Réseau électrique HT	Siege exploitation	Zones archéologiques
Batiments	Réseau électrique HT souterrain	Patrimoine et environnement	Risques
Réseau	Contexte agricole	Cours d'eau	Gazoduc
Routes et chemins	Ilots agricoles déclarés à la PAC en 2013	Site Natura 2000	Zone d'effet du gazoduc
Réseau électrique BT	Siege et bords agricole	ZNIEFF	Aléa fort incendie de forêt
Réseau électrique BT souterrain	Batiment exploitation	Site inscrit	

AIRIAL

Numéro de l'airial : 19

Lieu-dit :

Arraouts

Section et parcelles :

OD 69-70-479-481

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Envoyé en préfecture le 01/07/2025


Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



A L'ECHELLE DE LA COMMUNE



A L'ECHELLE PARCELLAIRE



Arbres remarquables

PHOTOS

Maison d'habitation

1 : Habitation (et local piscine)



Annexes

2 : grange





Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE		Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Résidence Principale/ secondaire		Reçu en préfecture le 01/07/2025
Il s'agit d'une résidence secondaire Reconstruction suite à incendie		Publié le 01/07/2025
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)		ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / <u>Rénové</u>		
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)		
<u>Faible</u> / Moyen / Fort		

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☒ Four à pain	Nouvellement Refait
☐ Fournil	
☐ Fournière	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☐ Loge à cochon	
☐ Poulailier	
☐ Bergerie (borde)	
☒ Grange	Nouvellement Refait
☐ Etable	
☐ Ecurie	
☐ Clôture	
☐ Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE	
Remarques	
Reconstruction suite à incendie	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
<u>Bon</u> / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / <u>Fort</u>	

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL		
Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X	
Arbres	X	Chênes pédonculés, chênes liège
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX		
Présence : <u>OUI</u> Non : Si oui, Nature de l'enjeu : - Risques : remontée de nappe (sensibilité moyenne), aléa feux de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible), - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucre cerf-volant et du Grand Capricorne		


DESSERTE EN RESEAUX	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : <u>OUI</u> / NON	
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : <u>OUI</u> / NON	
Connecté au réseau collectif d'assainissement : <u>OUI</u> / NON	
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : <u>OUI</u> / NON	
PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE	
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Leurteyrout, (2,8 km à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Leurteyrout 3,6 km à vol d'oiseau - La parcelle agricole la plus proche : semence 1,4 km Commentaires particuliers :	

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 515-19 du CU	<u>OUI</u> / NON	
	Raison du rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines. Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airial
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		☒ Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airial

N°20 - AIRIAL

LIEU-DIT : LE HILLON

Localisation à l'échelle communale



Liste des aïrials et propriétaires

N° aïrial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
20	M. et Mme JUN	645 chemin des Arrouats	40260	Castets

Carte générale



- Legende :
- Limites cadastrales
 - Batiments
 - Réseau
 - Routes et chemins
 - Réseau électrique BT
 - Réseau électrique BT souterrain
 - Réseau électrique HT
 - Réseau électrique HT souterrain
 - Cours d'eau
 - Bois agricoles déclarés à la PAC en 2013
 - Site Natura 2000
 - ZNIEFF
 - Site inscrit
 - Siège exploitation
 - Batiment exploitation
 - Zones archéologiques
 - Risques
 - Gazoduc
 - Zone d'effet du gazoduc
 - Aléa fort incendie de forêt

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le 01/07/2025
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

AIRIAL

Numéro de l'aïrial : 20

Lieu-dit :
Le Hillon

Section et parcelles :
0D 76-337-384-387-389

SITUATION GEOGRAPHIQUE

A L'ECHELLE DE LA COMMUNE

A L'ECHELLE PARCELLAIRE

PHOTOS

Vue d'ensemble

Maison d'habitation
1 : Habitations

Annexes
2 : grange



Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le 01/07/2025
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fournil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (borde)	
Grange 3	/
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DES GRANGES

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL

Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X	
Arbres	X	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : (Oui) Non : Si oui, Nature de l'enjeu :
- Risques : remontée de nappe (sensibilité très forte), aléa feux de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible).
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne

DESSERTE EN RESEAUX

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :
- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Leurteyrout (2,9 km à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Leurteyrout 2,9 km à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : semence 1,55 km
Commentaires particuliers :


Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5	OUI / NON	Raison du rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un arial Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un arial



N° 21 - QUARTIER D'AIRIAUX

LIEU-DIT : LASSEGAYRE – MERCE – MAUTOU - PETIT PELIOU - CASTILLON - PETIT BERNAT

Localisation à l'échelle communale



Carte générale



Légende :

- Limites cadastrales
- Bâtiments
- Réseau
- Routes et chemins
- Réseau électrique BT
- Réseau électrique BT souterrain
- Réseau électrique HT
- Réseau électrique HT souterrain
- Contexte agricole
- Parcelles agricoles déclarées à la PAC en 2013
- Site et bâtis agricole
- Bâtiment exploitation
- Siege exploitation
- Patrimoine et environnement
- Cours d'eau
- Site Natura 2000
- ZNIEFF
- Site inscrit
- Zones archéologiques
- Risques
- Gazoduc
- Zone d'effet du gazoduc
- Aléa fort incendie de forêt

AIRIAL	Numéro de l'airial : 21.1
Lieu-dit : Lassegayre	Section et parcelles : OD 394-396-398-399
SITUATION GEOGRAPHIQUE	
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE	A L'ECHELLE PARCELLAIRE



Arbres remarquables

PHOTOS
Vue d'ensemble



Maison d'habitation
1 : Habitation



Annexes

2 : grange

Grange n°2

Grange n°3



Grange n°1



Grange n°1



Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES

☐	Four à pain	
☐	Fournil	
☐	Fournière	
☐	Puits	
☐	Abreuvoir	
☐	Loge à cochon	
☐	Poulailler	
☐	Bergerie (borde)	
☒	Grange 3	Oui
☐	Etable	
☐	Ecurie	
☐	Clôture	
☐	Autre	

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



ANALYSE ARCHITECTURALE DES GRANGES

Remarques

Toitures des granges rénovées

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AMAL

Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X	
Arbres	X	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : ☒ Oui / Non : ☐ Si oui, Nature de l'enjeu :

- Risques : remontée de nappe (sensibilité moyenne et nappe sub-affleurante), aléa feux de forêt (sensibilité faible), aléa sismique (sensibilité très faible).
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne

DESSERTE EN RESEAUX

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI/NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI/NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI/NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI/NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet, (1,7 km à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet 1,4 km à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : semence 100 m

Commentaires particuliers :

SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	Pertes des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruine Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un amal
	Pas de rejet de protection	Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exotiques
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un amal

AIRIAL		Numéro de l'airial : 21.2		FICHE n° 26	
Lieu-dit : Mercé		Section et parcelles : OD 397-398			
SITUATION GEOGRAPHIQUE					
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE		A L'ECHELLE PARCELLAIRE			
					
		Arbres remarquables 			
PHOTOS					
Vue d'ensemble					
					
Maison d'habitation					
1 : Habitation					
Néant					
Annexes					
2 : grange					
 					

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES		Envoyé en préfecture le 01/07/2025		
		Reçu en préfecture le 01/07/2025		
		Publié le 01/07/2025		
		ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE		
Four à pain				
Fournil				
Fournière				
Puits				
Abreuvoir				
Loge à cochon				
Poulailler				
Bergerie (borde)				
Grange		Non		
Etable				
Ecurie				
Clôture				
Autre				

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE	
Remarques	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / Dégradé / <u>En ruine</u> / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / <u>Fort</u>	

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL	
Type d'éléments	Remarques/Détails
Grand espace enherbé	
Arbres	
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé	
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX	
Présence : <u>Oui</u> Non ; Si oui, Nature de l'enjeu : - Risques : remontée de nappe (sensibilité moyenne et nappe sub-affleurante), aléa feux de forêt (sensibilité faible), aléa sismique (sensibilité très faible). - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris	

DESSERTE EN RESEAUX	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI/NON	
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI/NON	
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI/NON	
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI/NON	
PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE	
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet, (1,7 km à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet 1,4 km à vol d'oiseau - La parcelle agricole la plus proche : semence : 50 m Commentaires particuliers :	

SYNTHESE DE L'ANALYSE	
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	<u>OUI</u> / NON
Raison au rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : - Dépendances détruites ou tombées en ruine - Cu architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airial
	Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exotiques
	Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airial

AIRIAL		Numéro de l'airial : 21.3		FICHE n° 27	
Lieu-dit : Mautéou		Section et parcelles : 0D 33-136-170			
SITUATION GEOGRAPHIQUE					
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE		A L'ECHELLE PARCELLAIRE			
					
PHOTOS					
Vue d'ensemble					
					
Maison d'habitation					
1: Habitation					
					

Annexes		Envoyé en préfecture le 01/07/2025	
2 : granges		Reçu en préfecture le 01/07/2025	
Grange n°2		Publié le 01/07/2025	
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE			
Grange n°1			
Grange n°2			
Grange n°1			
Grange n°2			
Grange n°2			
Grange n°2			
Grange n°3			

Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION
MAISON N°1

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fournil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (borde)	
Grange 3	/
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE N°1

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA MAISON N°1

Remarques

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le 01/07/2025
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE N°1

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CARACTÉRISTIQUES DE L'AIRIAL

Type d'éléments	Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X
Arbres	X Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé	

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : Oui Non : Si oui, Nature de l'enjeu :

- Risques : remontée de nappe (sensibilité forte et nappe sub-affleurante), aléa feux de forêt (sensibilité faible), aléa sismique (sensibilité très faible).
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane ceri-volant et du Grand Capricorne

DESSERTE EN RESEAU

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI/NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI/NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI/NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI/NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet, (1,7 km à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet 1,4 km à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : semence 100 m

Commentaires particuliers :

SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un oisail
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exotiques
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un oisail

AIRIAL	Numéro de l'airial : 21.4.1	FICHE n° 28
Lieu-dit : Petit Peliou	Section et parcelles : OD 134-135	
SITUATION GEOGRAPHIQUE		
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE	A L'ECHELLE PARCELLAIRE	
		
PHOTOS		
Vue d'ensemble		
		
Maison d'habitation		
1 : Habitation		
		

Annexes	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
	
2 : grange	
	
3 : Garage	
Arbres remarquables	
	
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION	
Résidence Principale/ secondaire	
Il s'agit d'une résidence principale	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / Fort	

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☐ Four à pain	
☐ Fournil	
☐ Fourmière	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☐ Loge à cochon	
☐ Poulailier	
☐ Bergerie (borde)	
☒ Grange	Oui
☐ Etable	
☐ Ecurie	
☐ Clôture	
☒ Autre : garage	Oui

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE	
Remarques :	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / ☒ Moyen / ☐ Fort	

ANALYSE ARCHITECTURALE DU GARAGE	
Remarques :	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / ☒ Moyen / ☐ Fort	

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'ANIMAL		
Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand surface enherbée	☒	
Arbres	☒	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX		
Présence : ☒ / Non : ☐ Si oui, Nature de l'enjeu :		
- Risques : remontée de nappe (sensibilité forte et nappe sub-offleurante), aléa feux de forêt (sensibilité faible), aléa sismique (sensibilité très faible). - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne		

DESSERTE EN RESEAU	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI/NON	
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI/NON	
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI/NON	
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI/NON	
PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE	
Distance avec :	
- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet, (1,7 km à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet 1,4 km à vol d'oiseau - La parcelle agricole la plus proche : semence 100 m	
Commentaires particuliers :	

SYNTHÈSE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du CU	OUI / NON	
Raison du rejet de protection		Perte des caractéristiques architecturales : Dépend : Ou caractéristiques des bâtiments ne répondant pas aux caractéristiques typiques d'un animal
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un animal

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



AIRIAL	Numéro de l'airial : 21.4.2	FICHE n° 29
Lieu-dit : Petit Peliou	Section et parcelles : OD 132-133	
SITUATION GEOGRAPHIQUE		
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE	A L'ECHELLE PARCELLAIRE	
		
PHOTOS		
Vue d'ensemble		
		
Maison d'habitation		
1 : Analyse de l'habitation ci-après		
		

Annexes 3 : grange	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
	
	
Arbres remarquables	
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION	
Résidence Principale/ secondaire	
Il s'agit d'une résidence principale	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL¹ (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / ☒ Fort	

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☐ Four à pain	
☐ Fournil	
☐ Fournière	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☐ Loge à cochon	
☐ Poutailier	
☐ Bergerie (borde)	
☒ Grange	
☐ Étable	
☐ Écurie	
☐ Clôture	
☐ Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DEL 21/06/2025

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / **Modéré** / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / **Fort**

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL

Type d'éléments		Remarques/Détails
Grande surface enherbée	X	
Arbres	X	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : **Oui** Non ; Si oui, Nature de l'enjeu :

- Risques : remontée de nappe (sensibilité forte et nappe sub-affleurante), aléa feux de forêt (sensibilité faible), aléa sismique (sensibilité très faible).
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne

DESSERTE EN RESEAUX

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI/NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI/NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI/NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI/NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet, (1,7 km à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet 1,4 km à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : semence 100 m

Commentaires particuliers :

SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	
	Raison au rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un alial
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un alial

AIRIAL		Numéro de l'airial : 21.4.3		FICHE n° 30	
Lieu-dit : Petit Peliou		Section et parcelles : 0D 138-420			
SITUATION GEOGRAPHIQUE					
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE		A L'ECHELLE PARCELLAIRE			
		 Arbres remarquables 			
PHOTOS					
Vue d'ensemble					
					
Maison d'habitation					
1 : Habitation					
					

Annexes	
2 : grange	
 	
Arbres remarquables	
	
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION	
Résidence Principale/ secondaire	
Il s'agit d'une résidence principale	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / Fort	

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fournil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (borde)	
☒ Grange	Oui
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le 01/07/2025
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL

Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand surface enherbée	X	
Arbres	X	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : ☒ Oui / Non ; Si oui, Nature de l'enjeu :

- Risques : remontée de nappe (sensibilité forte et nappe sub-affleurante), aléa feux de forêt (sensibilité faible), aléa sismique (sensibilité très faible).
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne

DESSERTE EN RESEAUX

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI/NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI/NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI/NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI/NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet, (1,7 km à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet 1,4 km à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : semence 100 m

Commentaires particuliers :

SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	
Raison du rejet de protection		Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un alial
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un alial

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



AIRIAL

Lieu-dit :
Petit Peliou

Numéro de l'airial : 21.4.4

Section et parcelles :
OD 432-434

FICHE n° 31

SITUATION GEOGRAPHIQUE

A L'ECHELLE DE LA COMMUNE



A L'ECHELLE PARCELLAIRE



Arbres remarquables

PHOTOS

Vue d'ensemble



Maison d'habitation

1 : Habitation



Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

Annexes

3 : grange



Arbres remarquables

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fournil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (borde)	
Grange	Oui
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

555



ANALYSE DES ÉLÉMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL

Type d'éléments		Remarques/Détails
Grande surface enherbée	X	
Arbres	X	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : **OUI**/ Non : Si oui, Nature de l'enjeu :

- Risques : remontée de nappe (sensibilité forte et nappe sub-affleurante), aléa feux de forêt (sensibilité faible), aléa sismique (sensibilité très faible).
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorn

DESSERTE EN RÉSEAUX

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : **OUI/NON**

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : **OUI/NON**

Connecté au réseau collectif d'assainissement : **OUI/NON**

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : **OUI/NON**

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITÉ AGRICOLE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet, (1,7 km à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet 1,4 km à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : semence 100 m

Commentaires particuliers :

SYNTHÈSE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	Raison du rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airial Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airial
---	------------------	-------------------------------	---

AIRIAL		Numéro de l'airal : 21.4.5		FICHE n° 32	
Lieu-dit : Petit Peliou		Section et parcelles : OD 430			
SITUATION GEOGRAPHIQUE					
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE		A L'ECHELLE PARCELLAIRE			
					
PHOTOS					
Vue d'ensemble					
					
Maison d'habitation					
1 : Habitation					
					

Envoyé en préfecture le 01/07/2025	
Reçu en préfecture le 01/07/2025	
Publié le 01/07/2025	
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE	

Annexes

2 : grange



Arbres remarquables

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence secondaire

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL¹ (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fournil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (borde)	
☒ Grange	Oui
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL² (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort



ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUANTS DE L'AIRIAL

Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand surface enherbée	X	
Arbres	X	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX		
Présence : ☒ Oui / Non ; Si oui, Nature de l'enjeu :		
- Risques : remontée de nappe (sensibilité forte et nappe sub-affleurante), aléa feux de forêt (sensibilité faible), aléa sismique (sensibilité très faible). - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne		

DESSERTE EN RESEAU

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : **OUI/NON**
 Réseau électrique présent au droit de la parcelle : **OUI/NON**
 Connecté au réseau collectif d'assainissement : **OUI/NON**
 Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : **OUI/NON**

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :
 - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet, (1,7 km à vol d'oiseau)
 - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet 1,4 km à vol d'oiseau
 - La parcelle agricole la plus proche : semence 100 m
 Commentaires particuliers :

SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	
	Raison du sujet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un oïl
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un oïl

AIRIAL	Numéro de l'airial : 21.5	FICHE n° 33
Lieu-dit : Castillon	Section et parcelles : 0D 257-258-259-263-261-262	
SITUATION GEOGRAPHIQUE		
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE	A L'ECHELLE PARCELLAIRE	
	 Arbres remarquables	
PHOTOS		
Vue d'ensemble		
		
Maison d'habitation		
1 : Habitation		
		

Annexes	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
2 : grange	
 	
Arbres remarquables	
	
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION	
Résidence Principale/ secondaire	
Il s'agit d'une résidence principale.	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / ☒ Fort	
TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fournil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (borde)	
☒ Grange	Oui
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Moderé / Dégradé / En ruine / Renové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL

Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand surface enherbée	X	
Arbres	X	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : Oui Non : Si oui, Nature de l'enjeu :
 - Risques : remontée de nappe (sensibilité forte et nappe sub-affleurante), aléa feux de forêt (sensibilité faible), aléa sismique (sensibilité très faible).
 - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris
 - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucone cerf-volant et du Grand Capricorne

DESSERTE EN RESEAUX

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI/NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI/NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI/NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI/NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :
 - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet, (1,7 km à vol d'oiseau)
 - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet 1,4 km à vol d'oiseau
 - La parcelle agricole la plus proche : semence 100 m
 Commentaires particuliers :

SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	Raison ou rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruine Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un aléa
			Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
			Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un aléa

AIRIAL	Numéro de l'airal : 21.6	FICHE n° 34
Lieu-dit : Petit Bernat	Section et parcelles : OD 155-156	
SITUATION GEOGRAPHIQUE		
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE	A L'ECHELLE PARCELLAIRE	
		
Arbres remarquables 		
PHOTOS		
Vue d'ensemble		
		
Maison d'habitation 1 : habitation		
		

Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE		
Annexes		
2 : Grange		
Grange n°1 		
Grange n°2 		
Grange n°2 		
Arbres remarquables		
		
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION MAISON N°1		
Résidence Principale/ secondaire		
Il s'agit d'une résidence principale		
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)		
☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové		
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)		
☐ Faible / ☐ Moyen / ☒ Fort		



TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fournil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (borde)	
Grange 2	/
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DES GRANGES	
Remarques	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / <u>Modéré</u> / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / <u>Fort</u>	

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL	
Type d'éléments	Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X
Arbres	X Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé	
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX	
Présence : <u>OUI</u> / Non : Si oui, Nature de l'enjeu :	
- Risques : remontée de nappe (sensibilité forte et nappe sub-affleurante), aléa feux de forêt (sensibilité faible), aléa sismique (sensibilité très faible). - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne	

DESSERTE EN RESEAU ?	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI/NON	
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI/NON	
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI/NON	
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI/NON	
PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE	
Distance avec :	
- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet, (1,7 km à vol d'oiseau)	
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet 1,4 km à vol d'oiseau	
- La parcelle agricole la plus proche : semence 100 m	
Commentaires particuliers :	

SYNTHESE DE L'ANALYSE	
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON Raison au sujet de protection Retenue des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un alial Retenue des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes Retenue des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un alial

N°22 - AIRIAL

LIEU-DIT : GEORGES

Localisation à l'échelle communale



Liste des aïrials et propriétaires

N° aïrial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
22	M. et Mme BRODARD -DE RYCKE	1 rue Père	64000	Pau

Carte générale



AIRIAL


Numéro de l'aïrial : 22

Lieu-dit :
Georges

Section et parcelles :
BA 43 47 53

SITUATION GEOGRAPHIQUE

A L'ECHELLE DE LA COMMUNE



A L'ECHELLE PARCELLAIRE



Arbres
remarquables

PHOTOS

Vue d'ensemble



Maison d'habitation

1 : Habitation

Habitation n°1



Habitation n°2



Habitation n°3



Habitation n°4



Habitation n°4



Habitation n°5



Habitation n°3



Annexes

2 : grange



3 : local piscine



Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Résidence Principale/ secondaire		
Il s'agit d'une résidence principale		
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)		
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové		
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)		
Faible / Moyen / Fort		
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION MAISON N°2		
Résidence Principale/ secondaire		
Il s'agit d'une résidence secondaire		
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)		
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové		
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)		
Faible / Moyen / Fort		
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION MAISON N°3		
Résidence Principale/ secondaire		
Il s'agit d'une résidence principale		
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)		
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové		
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)		
Faible / Moyen / Fort		
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION MAISON N°4		
Résidence Principale/ secondaire		
Il s'agit d'une résidence secondaire		
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)		
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové		
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)		
Faible / Moyen / Fort		
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION MAISON N°5		
Résidence Principale/ secondaire		
Il s'agit d'une résidence secondaire		
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)		
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové		
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)		
Faible / Moyen / Fort		

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fornil	
Fornière	
Puits	
Abreuvoir	
Logé à cochon	
Poulailler	
Bergerie (borde)	
Grange 4	Oui
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	



ANALYSE ARCHITECTURALE DES BÂTIMENTS

Remarques

Toitures rénovées

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / ☒ Moyen / ☐ Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL

Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X	
Arbres	X	Chênes.
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : ☒ Oui / ☐ Non ; Si oui, Nature de l'enjeu :

- Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible à nulle), aléa feux de forêt (le cœur de l'airial est de sensibilité faible, L'extrémité Sud est de sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible),
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne

DESSERTE EN RESEAUX

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI/NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI/NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI/NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI/NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Pillart, (1,5 km à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Georges 250 m à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : semences à proximité immédiate de la parcelle

Commentaires particuliers :


SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	Raison du rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airial Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airial
---	-----------	-------------------------------	---

N°23 - QUARTIER D'AIRIAUX

LIEU-DIT : COUTRILLON

Localisation à l'échelle communale



Liste des aïrials et propriétaires

N° aïrial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
23.1	M. et Mme LARRETICHE	50 rue de Bourgogne	75007	Paris
23.2	M. et Mme HOUDET	19 rue Edgar Faure	75015	Paris

Carte générale



Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



AIRIAL

Numéro de l'airial : 23.1

Lieu-dit :
Coutrillon

Section et parcelles :
BA 10

SITUATION GEOGRAPHIQUE

A L'ECHELLE DE LA COMMUNE



A L'ECHELLE PARCELLAIRE



Arbres
remarquables

PHOTOS

Vue d'ensemble



Maison d'habitation

1 : Habitation



Annexes

2 : grange



3 : stockage bois



Arbres remarquables



Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE

Résidence Principale/seconde

Il s'agit d'une résidence secondaire

Colombage

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fournil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailier	
Bergerie (bords)	
Grange	Oui
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE

Remarques

Accolée à la piscine

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL

Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X	
Arbres	X	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau/ Fossé		

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : Oui Non : Si oui, Nature de l'enjeu :

- Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible à nulle), aléa feux de forêt (une large partie de l'airiel est de sensibilité forte : les parties construites ne sont pas concernées par l'aléa), aléa sismique (sensibilité très faible).
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant (présence avérée) et du Grand Capricorne

DESSERTE EN RESEAUX

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Pillart, (1,2 km à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Parregot 900 m à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : 490 m

Commentaires particuliers :

SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	Praison ou rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruine Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un ariel
			Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
			Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un ariel



AIRIAL	Numéro de l'airal : 23.2	FICHE n° 37
Lieu-dit : Coutrillon	Section et parcelles : BA 15	
SITUATION GEOGRAPHIQUE		
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE	A L'ECHELLE PARCELLAIRE	
		
PHOTOS		
Vue d'ensemble		
		
Maison d'habitation		
1 : Habitation		
		

Annexes	
2 : grange	
	
Grange n°1 (ancienne bergerie)	
Grange n°2	
	
3 : garage	
	
	

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le 01/07/2025
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Patrimoine



Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence secondaire

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fornil	
Fournière	
Puits	Oui
Abreuvoir	
Loge à cochon (utilisé comme garage)	Oui
Poulailler	
Bergerie (borde)	
Grange (2)	Oui
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Remarque

Ancienne bergerie
Grand volume

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE N°2

Remarque

Accolée à la piscine
Tuiles canal

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AMBIANT

Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X	Présence d'une parcelle de vignes
Arbres	X	Chênes, Pins
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : ☒ Oui / Non : ☐ Non ; Si oui, Nature de l'enjeu :

- Risques : remontée de nappe (sensibilité faible), aléa feux de forêt (sensibilité faible au sein de la parcelle et forte aux abords), aléa sismique (sensibilité très faible) ;
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris ;
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne.

DESSERTE EN RESEAU

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRIQUE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Pillart. (1.4 km à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Parregot 700 m à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : 400 m


Commentaires particuliers :

SYNTHESE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du CU	OUI / NON	
	Raison ou motif de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un d'ail
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un d'ail

N°24 - AIRIAL

LIEU-DIT : PICQ


Localisation à l'échelle communale



Liste des aïrals et propriétaires

N° aïral	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
24	M. et Mme BRIMO	822, chemin de Picq	40260	Castets

Carte générale



Légende :

- Limites cadastrales
- Batiments
- Réseau
- Routes et chemins
- Réseau électrique BT souterrain
- Réseau électrique HT
- Réseau électrique HT souterrain
- Contexte agricole
- Bois agricoles déclarés à la PAC en 2013
- Site Natura 2000
- Singe et batis agricole
- Batiment exploitation
- Singe exploitation
- Patrimoine et environnement
- Cours d'eau
- ZNIEFF
- Site inscrit
- Zones archéologiques
- Risques
- Aléa fort incendie de forêt

BATI ISOLE		Numéro de l'airial : 24		Reçu en préfecture le 01/07/2025	
Lieu-dit : Picq		Section et parcelles : A 386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-			

Annexes

3 : grange

Grange n°1

Grange n°2




Arbres remarquables








Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION

Résidence Principale/

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon

/

Modéré

/

Dégradé

/

En ruine

/

Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible

/

Moyen

/

Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fournil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (barde)	
Grange 2	Oui
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DES CHANGEMENTS

Remarques

Bâtiment rénové

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon

/

Modéré

/

Dégradé

/

En ruine

/

Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible

/

Moyen

/

Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'ENVIRONNEMENT

Type d'éléments	Remarques/Détails	
Grand espace enherbé	X	
Arbres	X	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence :

Oui

Non

Si oui, Nature de l'enjeu :

- Risques : remontée de nappe (sensibilité moyenne + nappe sub-affleurante), aléa feux de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible).
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne

DESSERTE EN RESEAUX

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI/NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI/NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI/NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI/NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Domy, (800 m à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Domy 750 m à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : semences 700 m

Commentaires particuliers :


SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	Raison du rejet de protection Perte des caractéristiques architecturales : Dependances détruites ou tombées en ruine Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un oisiel Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et/ de nombreuses espèces végétales exogènes Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un oisiel
---	-----------	---

N°25 - AIRIAL

LIEU-DIT : MATHILON

Localisation à l'échelle communale



Liste des arials et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
25	Mme Marie-Hélène LEMOINE	2 Allée du Pont de Lavigne	35760	Saint-Grégoire

Carte générale



Légende

Limites cadastrales	Réseau électrique HT	Site exploitation	Zones archéologiques
Bâtiments	Réseau électrique HT souterrain	Patrimoine et environnement	Risques
Réseaux	Contexte agricole	Cours d'eau	Gazoduc
Routes et chemins	Ilots agricoles déclarés à la PAC en 2013	Site Natura 2000	Zone d'effet du gazoduc
Réseau électrique BT	Site et bâti agricole	ZNIEFF	Aléa fort incendie de forêt
Réseau électrique BT souterrain	Bâtiment exploitation	Site inscrit	

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

AIRIAL

Lieu-dit : Mathilon

Numéro de l'airial : 25

Section et parcelles : G 304 608 609 610 838 839 840 841

SITUATION GEOGRAPHIQUE

A L'ECHELLE DE LA COMMUNE

A L'ECHELLE PARCELLAIRE

PHOTOS

Maison d'habitation

1 : Habitation

Maison n°1 (maison de maître)

Arbres remarquables

Maison n°2



Annexes
2 : granges

Grange n°1 (ancienne écurie)



Grange n°2 (ancienne écurie)



Arbres remarquables



Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION MAISON N°1

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une ancienne maison de maître

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL¹ (A ENTOURER)

Faible / Moyen / ☒ Fort

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION MAISON N°2

Résidence Principale/ secondaire

Ancienne maison de métayer

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / ☒ Fort



TYPES DE DÉPENDANCES PRÉSENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☐ Four à pain	
☐ Fournil	
☐ Fourrière	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☐ Loge à cochon	
☐ Poulailier	
☐ Berge (borde)	
☒ Grange (2 anciennes écuries)	Oui
☐ Etable	
☐ Ecurie	
☐ Clôture	
☐ Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE	
Remarque	
Ancienne écurie Tuiles canal	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / <u>Dégradé</u> / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / <u>Fort</u>	
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE	
Remarque	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / <u>Dégradé</u> / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / <u>Fort</u>	

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'ANALYSE	
Type d'éléments	Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X
Arbres	X: Chênes, platanes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé	
ENJEUX	
Présence : <u>Oui</u> / Non : Si oui, Nature de l'enjeu : - Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible à nulle), aléa feux de forêt (Sensibilité faible sur la parcelle mais forte aux abords), aléa sismique (sensibilité très faible). - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne	


DESSERTE EN	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / <u>NON</u>	
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / <u>NON</u>	
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / <u>NON</u>	
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / <u>NON</u>	
PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE	
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Pillart, (1,2 km à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Pillart, 2 km à vol d'oiseau - La parcelle agricole la plus proche : semences 20 m à vol d'oiseau Commentaires particuliers :	

SYNTHESE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L 151-19 du CU	<u>OUI</u> / NON	
	Praison du réjet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un aléa
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un aléa

N°26 - AIRIAL

LIEU-DIT : CHARDEOU


Localisation à l'échelle communale



Liste des arials et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
26	M. et Mme FRESSARD	4225 route de Minjouay	40260	Castets

Carte générale



Légende :

Limites cadastrales	Réseau électrique HT	Siege exploitation	Zones archéologiques
Batiments	Réseau électrique HT souterrain	Patrimoine et environnement	Risques
Réseaux	Contexte agricole	Cours d'eau	Gazoduc
Routes et chemins	Ilots agricoles déclarés à la PAC en 2013	Site Natura 2000	Zone d'effet du gazoduc
Réseau électrique BT	Siege et bâtis agricole	ZNIEFF	Aléa fort incendie de forêt
Réseau électrique BT souterrain	Batiment exploitation	Site inscrit	

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



AIRIAL	Numéro de l'airial : 26	
Lieu-dit : Chardéou	Section et parcelles : E 107 108 109 110 158 159 160	
SITUATION GEOGRAPHIQUE		
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE		A L'ECHELLE PARCELLAIRE
		Arbres remarquables
PHOTOS		
Vue d'ensemble		
Maison d'habitation		
1 : Habitation		

Annexes
2 : grange

Grange n°1 (ancienne bergerie)



Ancienne loge à cochons



Patrimoine



Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION		Envoyé en préfecture le 01/07/2025	
Résidence Principale/ secondaire		Reçu en préfecture le 01/07/2025	
Il s'agit d'une résidence principale Tuiles canal		Publié le 01/07/2025	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)		ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE	
☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Détérioré / ☐ En ruine / ☐ Rénové		INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / ☒ Fort			

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☐ Four à pain	
☐ Fournil	
☐ Fournière	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☒ Loge à cochon	Non
☐ Poulailier	
☐ Bergerie (bords)	
☒ Grange (ancienne bergerie)	Non
☐ Etable	
☐ Ecurie	
☐ Clôture	
☐ Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA COBENTE	
Remarques	
Ancienne bergerie Partiellement en tôles Accolée à la parcelle agricole (maïs)	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / ☒ Modéré / ☐ Détérioré / ☐ En ruine / ☐ Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / ☒ Moyen / Fort	

ANALYSE DES ELEMENTS A VEGARDS CONSTRUCTIFS ET L'AMIAL	
Type d'éléments	Remarques/Détails
Grand espace enherbé	☒ X
Arbres	☒ X Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau/ Fossé	
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX	
Présence : ☒ OUI / Non : ☐ Si oui, Nature de l'enjeu : - Risques : remontée de nappes (sensibilité forte), aléa feux de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible). - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne	


DESSERTE EN RESEAU	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / ☒ NON	
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / ☒ NON	
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / ☒ NON	
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / ☒ NON	
PROTECTION VIS A VIS DE L'ENVIRONNEMENT	
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Chordéau (700 m à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Menjouay 340 m à vol d'oiseau - La parcelle agricole la plus proche : maïs Bordé par une parcelle agricole. Commentaires particuliers :	

SYNTHESE DE L'ANALYSE	
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	☒ OUI / ☐ NON Raison au réjet de protection :
Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances démolies ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un alail Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un alail	

N°27 - AIRIAL

LIEU-DIT : GUIT

Localisation à l'échelle communale



Liste des airials et propriétaires

N° airial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
27	M. Michel MORVAN	77 rue Jean Bonal	40260	Castets

Carte générale



Légende :

- Limites cadastrales
- Batiments
- Réseau électrique HT
- Réseau électrique HT souterrain
- Contexte agricole
- Routes et chemins
- Réseau électrique BT
- Réseau électrique BT souterrain
- Siege exploitation
- Cours d'eau
- Site Natura 2000
- ZNIEFF
- Site inscrit
- Zones archéologiques
- Risques
- Gazoduc
- Zone d'effet du gazoduc
- Aléa fort incendie de forêt

235

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



AIRIAL	Numéro de l'airial : 27
Lieu-dit : Guit	Section et parcelles : 0G 568-565-248-564-566-567-562
SITUATION GEOGRAPHIQUE	



Arbres remarquables

PHOTOS

Maison d'habitation

1 : Habitation



Annexes

2 : Garage



Arbres remarquables

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon

/ Modéré
/ Dégradé
/ En ruine
/ Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible

/ Moyen
/ Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☐ Four à pain	
☐ Fournil	
☐ Fournière	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☐ Loge à cochon	
☐ Poulailler	
☐ Bergerie (borde)	
☐ Grange	
☐ Etable	
☐ Ecurie	
☐ Clôture	
☒ Autre : garage + cabane récente + piscine	/

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL

Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X	Nombreuses espèces végétales exogènes
Arbres	X	Chênes.
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : ☒ Oui / Non : ☐ Si oui, Nature de l'enjeu :

- Risques : remontée de nappe (sensibilité forte), aléa feux de forêt (sensibilité moyenne), aléa sismique (sensibilité très faible).
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

DESSERTE EN :

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / **NON**
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / **NON**
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / **NON**
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / **NON**

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :
- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit le Chu 500 m à vol d'oiseau
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit le Chu 500 m à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : élevage 200 m à vol d'oiseau
Commentaires particuliers :

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU

OUI / **NON**

Raison du rejet de protection

Perte des caractéristiques architecturales :
Dépendances détruites ou tombées en ruines
Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airial

Perte des caractéristiques paysagères :
Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes


☒ Perte des caractéristiques organisationnelles :
Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airial

579

N°28 - AIRIAL

LIEU-DIT : BALTHAZAR

Localisation à l'échelle communale



Liste des aïrals et propriétaires

N° aïral	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
28	M. ESQUIROL/RIOCHE	5269 route de Dax	40260	Castets

Carte générale



Légende :

Limites cadastrales	Réseau électrique HT	Site exploitation	Zones archéologiques
Bâtiments	Réseau électrique HT souterrain	Patrimoine et environnement	Risques
Réseau	Cours d'eau	Site Natura 2000	Géologie
Routes et chemins	Forêts agricoles déclarées à la PAC en 2013	Zone d'effet du gazoduc	Aléa fort incendie de forêt
Réseau électrique BT	Site et bâti agricole	ZNEIF	
Réseau électrique BT souterrain	Bâtiment exploitation	Site inscrit	

AIRIAL		Numéro de l'airial : 28	Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Lieu-dit : Balthazar	Section et parcelles : OF 175-267-266		Reçu en préfecture le 01/07/2025
			Publié le 01/07/2025
SITUATION GEOGRAPHIQUE		ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE	
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE		A L'ECHELLE PARCELLAIRE	
		 Arbres remarquables	
PHOTOS			
Vue d'ensemble			
			

Maison d'habitation

1 : Habitation



Annexes

2 : granges (chenil)



Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION

Résidence Principale/ se

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Renové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fornil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergère (borde)	
☒ Grange : chenil	/
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL

Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X	
Arbres	X	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : ☒ Oui / Non ; Si oui, Nature de l'enjeu :

- Risques : remontées de nappe (sensibilité forte), aléa feux de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible).
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne

DESSERTE EN RENDANT

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit le Chu (1,2 km à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit le Chu 900 m à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : élevage 800 m à vol d'oiseau

Commentaires particuliers :

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / <u>NON</u>	Raison du rejet de protection
		Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airial Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes ☒ Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airial

Maison n°2 (ancienne grange rénovée et agrandie)



Annexes
3 : grange

Ancienne étable réhabilitée



Ancienne loge à cochons (dépôt)



Arbres remarquables



Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION MAISON N°1

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence secondaire

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION MAISON N°2

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une ancienne grange agrandie et réhabilitée en maison

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☐ Four à pain	
☐ Fournil	
☐ Fournière	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☒ Loge à cochon	Non
☐ Poulailier	
☐ Bergerie (borde)	
☐ Grange	
☒ Etable	Oui réhabilitée
☐ Ecurie	
☐ Clôture	
☐ Autre	



ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'ANAL		
Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X	Sans clôture
Arbres	X	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX		
Présence : ☒ Oui / Non : ☐ Si oui, Nature de l'enjeu :		
- Risques : remontée de nappe (sensibilité forte), aléa feux de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible). - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne		

DESSERTE EN RESEAU
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON


PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE
Distance avec :
- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit le Chu (1,9 km à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Parégot (1,2 km à vol d'oiseau)
- La parcelle agricole la plus proche : semence 700 m à vol d'oiseau
Commentaires particuliers :

SYNTHESE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	
	Raison du réjet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances démolies ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un oïtal
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un oïtal

N°30 - AIRIAL

LIEU-DIT : MARTIN

Localisation à l'échelle communale



Liste des airials et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
30	M. et Mme Le Digabel	2150 Route d'Herm	40260	Castets

Carte générale



Légende :

- Limites cadastrales
- Batiments
- Réseaux
 - Routes et chemins
 - Réseau électrique HT
 - Réseau électrique HT souterrain
 - Réseau électrique BT
 - Réseau électrique BT souterrain
- Contexte agricole
 - Parcelles agricoles déclarées à la PAC en 2013
 - Site Natura 2000
 - ZNIEFF
 - Site inscrit
- Patrimoine et environnement
 - Cours d'eau
 - Site Natura 2000
 - ZNIEFF
 - Site inscrit
- Risques
 - Aléa fort incendie de forêt
- Zones archéologiques
- Sigle exploitation
- Batiment exploitation

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



AIRIAL

Numéro de l'airial : 30

Lieu-dit :
Martin

Section et parcelles :
OI 253-82-83-254

SITUATION GEOGRAPHIQUE

A L'ECHELLE DE LA COMMUNE



A L'ECHELLE PARCELLAIRE



Arbres
remarquables

PHOTOS

Vue d'ensemble



Maison d'habitation

1 : Habitation



Annexes

2 : grange



3-Garage



Patrimoine



Arbres remarquables



Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☒ Four à pain	
☒ Fournil	Oui
☐ Fourmière	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☐ Loge à cochon	
☐ Poulailier	
☐ Bergerie (borde)	
☒ Grange 2	Oui
☐ Etable	
☐ Ecurie	
☐ Clôture	
☐ Autre	



ANALYSE ARCHITECTURALE DES BÂTIMENTS	
Remarques	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / Fort	

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL		
Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X	
Arbres	X	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX		
Présence : ☒ Oui / Non : ☐ Si oui, Nature de l'enjeu :		
- Risques : remontée de nappe (sensibilité faible), aléa feux de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible). - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne		


DESSERTE EN RESEAU	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI/NON	
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI/NON	
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI/NON	
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI/NON	
PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE	
Distance avec :	
- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Charichon, (2,3 km à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Parregot 1,9 km à vol d'oiseau - La parcelle agricole la plus proche : semences 860 m	
Commentaires particuliers :	

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU		OUI / NON
Raison du rejet de protection		Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airial
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
	X	Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airial

N°31 - AIRIAL

LIEU-DIT : ESTOUNACQ

Localisation à l'échelle communale



Liste des airials et propriétaires

N° airial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
31	Famille FOURAULT	4 rue Valdec	33800	Bordeaux

Carte générale



Légende :

Limites cadastrales	Réseau électrique HT	Siège exploitation	Zones archéologiques
Bâtiments	Réseau électrique HT souterrain	Patrimoine et environnement	Risques
Réseau	Contour agricole	Cours d'eau	Gasoduc
Routes et chemins	Parcelles agricoles déclarées à la PAC en 2013	Site Natura 2000	Zone d'effet du gasoduc
Réseau électrique BT	Site et bâti agricole	ZNIEFF	Aide fort incendie de forêt
Réseau électrique BT souterrain	Bâtiment exploitation	Site inscrit	

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



AIRIAL

Numéro de l'airial : 31

Lieu-dit :
Estounacq


Section et parcelles :
OI 215-217-219-221 222

SITUATION GEOGRAPHIQUE

A L'ECHELLE DE LA COMMUNE



A L'ECHELLE PARCELLAIRE



Arbres
remarquables

PHOTOS

Maison d'habitation

1 : Habitations

Maison n°1



Maison n°2



Annexes
2 : granges

Ancienne bergerie (salle de jeux)



Grange n°2



Patrimoine

Muret en pierres



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION
MAISON N°1

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence secondaire
Tuiles canal

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / ☒ Fort

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION
MAISON N°2

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence secondaire
Maison de 1704

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / ☒ Fort

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES

☐	Four à pain	
☐	Fournil	
☐	Fournière	
☐	Puits	
☐	Abreuvoir	
☐	Loge à cochon	
☐	Poulailler	
☐	Bergerie (borde)	
☒	Grange 2	Oui
☐	Etable	
☐	Ecurie	
☐	Clôture	
☐	Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DES BÂTIMENTS

Remarques

Accolée à la piscine

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / ☒ Fort

ANALYSE DES ELEMENTS NATURELS CONSTITUANTS DE L'AIRIAL

Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand espace enherbé	☒	
Arbres	☒	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé	☐	

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : ☒ Oui / ☐ Non : Si oui, Nature de l'enjeu :
 - Risques : remontée de nappe (sensibilité faible), aléa feux de forêt (sensibilité faible dans la parcelle mais forte aux abords), aléa sismique (sensibilité très faible) ;
 - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris ;
 - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne

DESSERTE EN RESEAUX

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Chanchon (960 m à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Chanchon 1 km à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : semence 120 m à vol d'oiseau

Commentaires particuliers :

SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	Parten au rejet de protection
	☒	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances dénuées ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un alail
	☒	Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
	☒	Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un alail

N°32 - AIRIAL

LIEU-DIT : PIRET


Localisation à l'échelle communale



Liste des aïrials et propriétaires

N° aïrial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
32	GIEURE René	328, chemin du Capitaine	40260	CASTETS

Carte générale



AIRIAL	Numéro de l'aïrial : 32
Lieu-dit : Piret	Section et parcelles : OK 172-173-174 175 176 179
SITUATION GEOGRAPHIQUE	



PHOTOS



Maison d'habitation



Annexes

3 : grange



Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le 01/07/2025
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Arbres remarquables

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE À USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fournil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (borde)	
☒ Grange 3	/
Etable	
Ecurie	
Clôture	
☒ Autre : séchoir	/



ANALYSE ARCHITECTURALE DES ÉLÉMENTS	
Remarques	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / <u>Dégradé</u> / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / <u>Fort</u>	

ANALYSE DES ÉLÉMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL	
Type d'éléments	Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X
Arbres	X Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé	
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX	
Présence : <u>OUI</u> Non : Si oui, Nature de l'enjeu : - Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible à nulle), aléa feux de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible). - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne - Patrimoine : à l'intérieur d'un site inscrit.	


DESSERTE EN TERRE	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : <u>OUI/NON</u>	
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : <u>OUI/NON</u>	
Connecté au réseau collectif d'assainissement : <u>OUI/NON</u>	
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : <u>OUI/NON</u>	
PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE	
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Charichon, (175 m à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Charichon 210 m à vol d'oiseau - La parcelle agricole la plus proche : semence arial limitrophe aux parcelles agricoles Commentaires particuliers :	

SYNTHÈSE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	<u>OUI / NON</u>	
	Raison au rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances démolies ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un arial
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un arial

N°33 - AIRIAL

LIEU-DIT : CAPITAINE


Localisation à l'échelle communale



Liste des airiaux et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
33	M. Garros	675 chemin de Capitaine	40260	Castets

Carte générale



Légende :

Limites cadastrales	Réseau électrique HT	Siège exploitation	Zones archéologiques
Bâtiments	Réseau électrique HT souterrain	Cours d'eau	Risques
Réseaux	Contexte agricole	Site Natura 2000	Gazoduc
Routes et chemins	Parcelles agricoles déclarées à la PAC en 2013	Zone d'effet du gazoduc	Zone d'effet du gazoduc
Réseau électrique BT	Siège et bâtis agricoles	Zone d'effet du gazoduc	Zone d'effet du gazoduc
Réseau électrique BT souterrain	Bâtiment exploitation	Zone d'effet du gazoduc	Zone d'effet du gazoduc
		Site inscrit	

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025


ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



AIRIAL	Numéro de l'airial : 33
Lieu-dit : Capitaine	Section et parcelles : 0J 170-287-288-290

SITUATION GEOGRAPHIQUE

A L'ECHELLE DE LA COMMUNE



A L'ECHELLE PARCELLAIRE



Arbres remarquables

PHOTOS

Vue d'ensemble



Maison d'habitation

1 : Maison d'habitation





Annexes

2 : grange



Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	CONSERVATION
Four à pain	
Fournil	
Faunrière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergère (barde)	
Grange	Oui
Etable	
Écurie	
Clôture	
Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS (A ENTOURER)

Type d'éléments	Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X
Arbres	X Chênes, platanes
Cours d'eau/ Plan d'eau/ Fossé	

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : ☒ Oui / Non : ☐ Si oui, Nature de l'enjeu :
 - Risques : remontée de nappes (sensibilité très faible à nulle), aléa feux de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible).
 - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris
 - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne
 - Patrimoine : à l'intérieur d'un site inscrit.

DESSERTE EN RESEAU

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : ☒ OUI / NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : ☒ OUI / NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : ☒ OUI / NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : ☒ OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE LA ZONE PROTEGEE

Distance avec :
 - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Chanchon, (350 m à vol d'oiseau)
 - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Chanchon 315 m à vol d'oiseau
 - La parcelle agricole la plus proche : 25 m à vol d'oiseau

Commentaires particulières :

SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	☒ OUI / NON	Pertes des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un arial Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exotiques Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un arial
---	---	---

N°34 - AIRIAL

LIEU-DIT : HAZA


Localisation à l'échelle communale



Liste des airials et propriétaires

N° airial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
34	M. et Mme AUDU	2347 Route d'Azur	40260	Castets

Carte générale



AIRIAL

N°34

Lieu-dit : Haza

Section et parcelles : OK 152-153-154 525

SITUATION GEOGRAPHIQUE

A L'ECHELLE DE LA COMMUNE

A L'ECHELLE PARCELLAIRE

PHOTOS

1 : Habitation

Annexes

3 : granges

Grange n°2



Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / ☒ Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☐ Four à pain	
☐ Fournil	
☐ Fournière	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☐ Loge à cochon	
☐ Poulailier	
☐ Bergerie (borde)	
☒ Grange	Oui
☒ Etable	Oui
☐ Ecurie	
☐ Clôture	
☐ Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'EXPLOITATION

Remarques

Ancienne étable

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / ☒ Fort

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE N°1

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / ☒ Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AMBIANT

Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand espace enherbé	☒	
Arbres	☒	Chênes, platanes
Cours d'eau/ Plan d'eau/ Fossé	☐	

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : ☒ Oui / ☐ Non : Si oui, Nature de l'enjeu :

- Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible à nulle), aléa feux de forêt (sensibilité faible dans la parcelle mais forte aux abords), aléa sismique (sensibilité très faible) ;
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris ;
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne ;
- Patrimoine : à l'intérieur d'un site inscrit.

DESSERTE EN RESEAU

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / ☒ NONRéseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / ☒ NONConnecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / ☒ NONParcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / ☒ NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Chanchon (640 m à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Chanchon 735 m à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : semence 100 m à vol d'oiseau

Commentaires particuliers :

SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	☒ OUI / ☐ NON	Raison au sujet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruine Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un alial Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un alial
---	--	-------------------------------	--

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025


ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



N°35 - AIRIAL

LIEU-DIT : YOURE


Localisation à l'échelle communale



Liste des aïrials et propriétaires

N° aïrial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
35	Famille GIEURE	1 rue de l'Aubisque	31880	La Salvetat Saint Gilles

Carte générale



AIRIAL Lieu-dit : Youré		Numéro de l'aïrial : 35 Section et parcelles : OK 134-138-139-140-267-376-378-380	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
SITUATION GEOGRAPHIQUE A L'ECHELLE DE LA COMMUNE		A L'ECHELLE PARCELLE	
		Arbres remarquables	
PHOTOS Maison d'habitation			
1 : Habitation			
Annexes 2 : granges			
Grange n°1 (ancienne étable)			

Grange n°2



Grange n°3



3 : Ancienne l

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Arbres remarquables





ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE À USAGE D'HABITATION	
Résidence Principale/ secondaire	
Il s'agit d'une résidence secondaire	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / Fort	

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☐ Four à pain	
☐ Fournil	
☐ Fournière	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☐ Loge à cochon	
☐ Poulailier	
☐ Bergerie (borde)	
☒ Grange 3	Non
☐ Etable	
☐ Ecurie	
☐ Clôture	
☐ Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANIERIE	
Remarques	
Ancienne étable	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / Fort	
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANIERIE	
Remarques	
Tombe en ruine	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / Fort	
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE	
Remarques	
A l'entrée de l'ail	
Tuiles canal	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / Fort	

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CARACTERISTIQUES	
Type d'éléments	Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X
Arbres	X Chênes, platanes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé	

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX	
Présence : Oui / Non ; Si oui, Nature de l'enjeu :	
- Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible à nulle), aléa feux de forêt (faible).	
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris	
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cert-volant et du Grand Capricorne (présence avérée)	
- Patrimoine : à l'intérieur d'un site inscrit.	

DESSERTE EN TRANSPORT	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON	
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON	
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON	
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON	


PROTECTION VIS A VIS DE L'AGRICULTURE	
Distance avec :	
- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Chanchon, (1 km à vol d'oiseau)	
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Chanchon 1, (1 km à vol d'oiseau)	
- La parcelle agricole la plus proche : semence 450 m à vol d'oiseau	
Commentaires particulières :	

SYNTHESE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un aïral
	Raison du rejet de protection	Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un aïral

N°36 - AIRIAL

LIEU-DIT : COURSAT

Localisation à l'échelle communale



Liste des airials et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
36	M. Jérémy LESSAGE	3094 route d'Azur	40260	Castets
	M. Alain LOUIS	9 impasse des frênes	33127	St Jean d'Illac

Carte générale



Légende :	Limites cadastrales	Réseau électrique HT	Site exploitation	Zones archéologiques
Bâtiments	Réseau électrique HT souterrain	Cours d'eau	Gazoduc	Zones à risque
Réseaux	Contexte agricole	Site Natura 2000	Zone d'effet du gazoduc	Aléa fort incendie de forêt
Routes et chemins	Bâtiments agricoles	ZNIEFF	Site inscrit	
Réseau électrique BT	Réseau électrique BT souterrain	Bâtiment exploitation		

AIRIAL	Numéro de l'airial : 36	Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Lieu-dit : Coursat	Section et parcelles : K 439 441 445 446 447 448 449 450 452 453 454 455 456 459	Reçu en préfecture le 01/07/2025
	ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE	Publié le 01/07/2025

SITUATION GEOGRAPHIQUE

A L'ECHELLE DE LA COMMUNE

A L'ECHELLE PARCELLAIRE

Arbres remarquables

PHOTOS
Maison d'habitation
1 : Habitations



Maison n°2



Maison n°3 (ancienne grange rénovée)



Annexes
2 : grange



Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION MAISON N°1

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale
Colombage, briques posées en épis

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / ☒ Fort

PROTECTION VIS A VIS DE L'AVION		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025	
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Chanchon, (1,4 km à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Chanchon 1,5 km à vol d'oiseau - La parcelle agricole la plus proche : 160 m à vol d'oiseau		ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE	
Commentaires particuliers :			

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES		BON ETAT DE CONSERVATION
☐	Four à pain	
☐	Fournil	
☐	Fournière	
☐	Puits	
☐	Abreuvoir	
☐	Loge à cochon	
☐	Poulailler	
☐	Bergene (borde)	
☒	Grange	Oui
☐	Etable	
☐	Ecurie	
☐	Clôture	
☐	Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE	
Remarques	
Ancienne bergerie	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
☐ Faible / ☐ Moyen / ☒ Fort	

ANALYSE DES ELEMENTS PATRIMONIAUX CONSTITUTIFS DE L'AUDIT		
Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X	Clôture en bois
Arbres	X	Chênes, platanes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX		
Présence : ☒ Oui/ Non : ☐ Si oui, Nature de l'enjeu : - Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible à nulle), aléa feux de forêt (sensibilité faible sur la parcelle mais forte aux abords), aléa sismique (sensibilité très faible). - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne - Patrimoine : à l'intérieur d'un site inscrit.		

DESSERTE EN RESEAU	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle :	OUI / NON
Réseau électrique présent au droit de la parcelle :	OUI / NON
Connecté au réseau collectif d'assainissement :	OUI / NON
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif :	OUI / NON

N°37 - AIRIAL

LIEU-DIT : LELANNE


Localisation à l'échelle communale



Liste des aïrials et propriétaires

N° aïrial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
37	M. LAFITTE Didier	2136 route de Lelanne	40260	Castets

Carte générale



Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



AIRIAL	Numéro de l'aïrial : 37
Lieu-dit : Lelanne	Section et parcelles : B 80-81-82-212-388-386
SITUATION GEOGRAPHIQUE	
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE	A L'ECHELLE PARCELLAIRE
PHOTOS	
Vue d'ensemble	
Maison d'habitation	
1 : Habitation	

Annexes

2 : grange



Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Faunil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (barde)	
☒ Grange	/
Etable	
Ecurie	
Clôture	
☒ Autre : Bâtiment agricole	/

ANALYSE ARCHITECTURALE DES GRANGES

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL

Type d'éléments		Remarques/Détails
Grande surface enherbée	☒	
Arbres	☒	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PATRIMONIAUX

Présence : ☒ Oui / Non ; Si oui, Nature de l'enjeu :

- Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible), aléa feux de forêt (sensibilité faible), aléa sismique (sensibilité très faible) ;
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne

DESSERTE EN RESEAU

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE


Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Forêt (230 m à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'élevage le plus proche : sur la propriété
- La parcelle agricole la plus proche : jachère 50 m à vol d'oiseau

Commentaires particuliers :

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	Raison du rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airial
			Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
			Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airial

Localisation à l'échelle communale



N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
38	M. MANDON Gunther	243 chemin de Sescousse	40260	Castets

Légende :

- Limites cadastrales
- Bâtiments
- Réseaux
 - Routes et chemins
 - Réseau électrique HT
 - Réseau électrique HT souterrain
 - Réseau électrique BT
- Contexte agricole
 - Forts agricoles déclarés à la PAC en 2013
- Singe et karts agricole
 - Bâtiment exploitation
 - Singe exploitation
- Patrimoine et environnement
 - Cours d'eau
 - Site Natura 2000
- ZNIEFF
 - Site inscrit
 - Zones archéologiques
- Risques
 - Aléa fort incendie de forêt

0 50 100 m

AIRIAL Lieu-dit : PERNAOUT		Numéro de l'airal : 38 Section et parcelles : I 139-141-627	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE	
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE 		SITUATION GEOGRAPHIQUE A L'ECHELLE PARCELLAIRE 		
PHOTOS Vue d'ensemble 				
Maison d'habitation 1 : Habitation 				

Annexes
2 : grange



Arbres remarquables

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'habitation

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fournil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (borde)	
Grange	Non
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre :	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PATRIMONIAUX CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL

Type d'éléments		Remarques/Détails
Grande surface enherbée	X	
Arbres	X	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : ☒ Oui / ☐ Non : Si oui, Nature de l'enjeu :
 - Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible), aléa feux de forêt (sensibilité faible), aléa sismique (sensibilité faible).
 - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris
 - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand hémion.

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



DESSERTE EN RESEAU

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Chanchon (470 m à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'élevage le plus proche : lieu-dit Chanchon (500 m à vol d'oiseau)
- La parcelle agricole la plus proche : semence 40 m à vol d'oiseau

Commentaires particuliers :

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	Raison du rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airial Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airial
151-19 du CU			

N° 39 - AIRIAL

LIEU-DIT : LIMBARET


Localisation à l'échelle communale



Liste des airials et propriétaires

N° airial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
39	M. REBILLET Alain	2787 route de Lelanne	40260	Castets

Carte générale



Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



BATI ISOLE


Numéro de l'airial : 39

Lieu-dit :
Limbaret

Section et parcelles :
B 56-226-230-231-232 264

SITUATION GEOGRAPHIQUE

A L'ECHELLE DE LA COMMUNE



A L'ECHELLE PARCELLAIRE



Arbres remarquables

PHOTOS

Maison d'habitation

1 : Habitation

Maison n°1



Maison n°2



Annexes
2 : local piscine



Arbres remarquables



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE
HABITATION N°1

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION
HABITATION N°2

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence secondaire

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

Interet patrimonial et architectural2 (a entourer)

Faible / (Moyen) / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fournil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Luge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (borde)	
Grange	
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre : local piscine	Oui

ANALYSE DES ELEMENTS PATRIMOINE CONSTRUITS DE L'IMMEUBLE

Type d'éléments	Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X
Arbres	X Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé	

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : Oui Non : Si oui, Nature de l'enjeu :
 - Risques : remontée de nappe (sensibilité moyenne + nappe sub-affleurante), aléa feux de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible).
 - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne

DESSERTE EN RESEAU

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI/NON
 Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI/NON
 Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI/NON
 Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI/NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :
 - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Forès (600 m à vol d'oiseau)
 - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Forès 600 m à vol d'oiseau
 - La parcelle agricole la plus proche : jachère 400 m à vol d'oiseau

Commentaires particuliers :

SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	<u>OUI</u> / NON Raison au rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruine Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un oisiel Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exotiques Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un oisiel
---	---	---

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



N°40 - AIRIAL

LIEU-DIT : GAZALLIOU


Localisation à l'échelle communale



Liste des aïrials et propriétaires

N° aïrial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
40	M. et Mme MERLIN Patrick	346 impasse du Basile	40260	Castets

Carte générale



AIRIAL	Numéro de l'aïrial : 40	Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Lieu-dit : GAZALIOU	Section et parcelles : BB 31	Reçu en préfecture le 01/07/2025
SITUATION GEOGRAPHIQUE		Publié le 01/07/2025
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE		



PHOTOS
Vue d'ensemble



Maison d'habitation
1 : Habitation



Annexes

2 : grange



Arbres remarquables

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☐ Four à pain	
☐ Fournil	
☐ Fourmière	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☐ Loge à cochon	
☐ Poulailier	
☐ Bergerie (borde)	
☒ Grange	Oui
☐ Etable	
☐ Ecurie	
☐ Clôture	
☐ Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL		
Type d'éléments		Remarques/Détails
Grande surface enherbée	X	
Arbres	X	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		

ENJEUX SYNONYME DE REMPLISSAGE

Présence : OUI / Non : Si oui, Nature de l'enjeu :

- Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible), aléa feux d'origine humaine (sensibilité très faible).
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne

DESSERTE EN FENDANT

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACQUITE ACQUICOLE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Pillart (650 m à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'élevage le plus proche : lieu-dit Pillart 660 m
- La parcelle agricole la plus proche : semence 610 m à vol d'oiseau

Commentaires particuliers :

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / <u>NON</u> Raison du rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airial Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes ☒ Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airial
---	---	---

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le 01/07/2025



ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

N°41 - AIRIAL

LIEU-DIT : TRICOUN


Localisation à l'échelle communale



Liste des aïrials et propriétaires

N° aïrial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
41	M. et Mme SAUBION	21 10, route de Minjouay	40260	Castels

Carte générale



AIRIAL	Numéro de l'aïrial : 41	Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Lieu-dit : Tricoun	Section et parcelles : G 148-520-528-530 532 533 534 536 846	Reçu en préfecture le 01/07/2025
SITUATION GEOGRAPHIQUE		Publié le 01/07/2025
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE	A L'ECHELLE PARCELLAIRE	ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
		Arbres remarquables
PHOTOS		
Vue d'ensemble		
Maison d'habitation		
1. Habitation		

Annexes

2 : grange



Arbres remarquables

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon

Modéré

Dégradé

En ruine

Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL¹ (A ENTOURER)

Faible

Moyen

Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fournil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (borde)	
Grange 2	
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DES GRANGES

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon

Modéré

Dégradé

En ruine

Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL² (A ENTOURER)

Faible

Moyen

Fort

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGE

Type d'éléments

Grand espace enherbé

Arbres

Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé

Remarques/Détails

X

X: Chênes

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : Oui/Non : Si oui, Nature de l'enjeu :

Risques : remontée de nappe (sensibilité moyenne + nappe sub-affleurante), aléa (jeux de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible).

Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris

Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne

DESSERTE EN RESEAUX

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI/NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI/NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI/NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI/NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :

Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet (530 m à vol d'oiseau)

Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouchet (530 m à vol d'oiseau)

La parcelle agricole la plus proche : élevage (370 m)

Commentaires particuliers :

SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU

OUI / NON

Position au regard de protection

Perte des caractéristiques architecturales :
Dépendances détruites ou tombées en ruine
Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un aïral

Perte des caractéristiques paysagères :
Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes

Perte des caractéristiques organisationnelles :
Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un aïral

612

N°42 - AIRIAL

LIEU-DIT : CLOUCHET


Localisation à l'échelle communale



Liste des airials et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
42	M. DUFOURCET Marie-Christine	429 rue de Juston	40260	Castets

Carte générale



Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE		
AIRIAL Lieu-dit : CLOUCHET	Numéro de l'airial : 42 Section et parcelles : E 130-155 196 197	
SITUATION GEOGRAPHIQUE		
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE 	A L'ECHELLE PARCELLAIRE 	
PHOTOS Vue d'ensemble		
Maison d'habitation 1 : Habitation		

Annexes

2 : grange



Arbres remarquables

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fournil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (borde)	
☒ Grange	/
Etable	
Ecurie	
Clôture	
☒ Autre : Bâtiment agricole	/

ANALYSE ARCHITECTURALE DES GRANGES

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGE

Type d'éléments		
Grande surface enherbée	X	
Arbres	X	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PATRIMONIAUX

Présence : ☒ Oui / Non : ☐ Si oui, Nature de l'enjeu :

- Reques : remontée de nappe (sensibilité très faible), aléa feux de forêt (sensibilité faible), aléa sismique (sensibilité très faible).
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cert-volant et du Grand Capricorne

DESSERTE EN VEHICULE

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Clouche (100 m à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'élevage le plus proche : lieu-dit Clouche (50 m à vol d'oiseau)
- La parcelle agricole la plus proche : élevage en bordure de la propriété

Commentaires particuliers :

SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU

OUI / NON

Préciser au sujet de protection

Perte des caractéristiques architecturales :
Dépendances détruites ou tombées en ruine
Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un aïral

Perte des caractéristiques paysagères :
Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exotiques

Perte des caractéristiques organisationnelles :
Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un aïral

614

N°43 - AIRIAL

LIEU-DIT : PLEY


Localisation à l'échelle communale



Liste des aïrials et propriétaires

N° aïrial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
43	M. PEYRERA Fernand	460 chemin du Pley	40260	Castets

Carte générale



AIRIAL	Numéro de l'aïrial : 43
Lieu-dit : PLEY	Section et parcelles : G 227-560

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



PHOTOS

Vue d'ensemble



Maison d'habitation

1 : Habitation



Annexes

2 : grange



Arbres remarquables

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL¹ (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-1 du CU	OUI / NON Raison du rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un arial Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes ☒ Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un arial
--	---	---

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	
Four à pain	
Fournil	
Tournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailier	
Bergère (Borde)	
☒ Grange	Oui
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX

Type d'éléments	Remarques/Détails
Grande surface enherbée	☒
Arbres	☒ Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau/ Fossé	

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PATRIMONIAUX

Présence : Oui / Non : Si oui, Nature de l'enjeu :
Risques : remontée de nappes (sensibilité très faible), glissement de terrain (sensibilité faible), aléa sismique (sensibilité très faible),
Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris
Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne

DESSERTE EN RESEAU

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :
- le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Cloucheff (1,3 km à vol d'oiseau)
- le bâtiment d'élevage le plus proche : lieu-dit Galign 850 m à vol d'oiseau
- la parcelle agricole la plus proche : semence 750 m à vol d'oiseau
Commentaires particuliers :

N°44 - AIRIAL

LIEU-DIT : PETIT HILLON


Localisation à l'échelle communale



Liste des airials et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
44	M. et Mme Fourault	35 rue Nicolas Beaujon	33000	Bordeaux

Carte générale



AIRIAL Lieu-dit : PETIT HILLON		Numéro de l'airial : 44 Section et parcelles : A 151	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
SITUATION GEOGRAPHIQUE			
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE		A L'ECHELLE PARCELLAIRE	
PHOTOS Vue d'ensemble			
Maison d'habitation 1 : Habitation			

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025



ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

Annexes 2 : grange
Arbres remarquables

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION
Résidence Principale/ secondaire
Il s'agit d'une résidence principale
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)
Bon / <u>Moderé</u> / Dégradé / En ruine / Rénové
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)
<u>Faible</u> / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fournil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (borde)	
☒ Grange	/
Étable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION
Remarques
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)
Bon / <u>Moderé</u> / Dégradé / En ruine / Rénové
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)
<u>Faible</u> / Moyen / Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PATRIMONIAUX CONSTITUTIFS DE L'ANALYSE	
Type d'éléments	Remarques/Détails
Grande surface enherbée	X
Arbres	X Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé	
ENJEUX D'ENVIRONNEMENT ET D'AGRICULTURE	
Présence : <u>OUI</u> / Non : Si oui, Nature de l'enjeu : Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible), aléa feu de forêt (sensibilité faible), aléa sismique (sensibilité très faible). Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris Vieux Chênes : habitat préférentiel du Locuste cerf-volant et du Grand Capricorne	

DESSERTE EN DESSERT
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRIQUE
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Grand Papillon (1,8 m à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'élevage le plus proche : lieu-dit la Palue (1,35 km à vol d'oiseau) - La parcelle agricole la plus proche : semence en bordure de propriété Commentaires particuliers :

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	Raison du rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airal
			Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
			Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airal

LIEU-DIT : PETIT CHARDEOU

N° aïrial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
45	M. MONTAMAT Alain	4695 route de Menjouay	40260	Castets

[illegible]

SITUATION GEOGRAPHIQUE	
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE	A L'ECHELLE PARCELLAIRE
	

Vue d'ensemble



1 : Habitation



Annexes 2 - photos  Arbres remarquables

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION
Résidence Principale/ secondaire
Il s'agit d'une résidence principale
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)
☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)
☒ Faible / ☐ Moyen / ☐ Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☐ Four à pain	
☐ Fournil	
☐ Fournière	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☐ Loge à cochon	
☐ Poulailier	
☐ Bergerie (borde)	
☒ Grange	/
☐ Etable	
☐ Ecurie	
☐ Clôture	
☐ Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DES GRANGES
Remarques
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)
☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)
☒ Faible / ☐ Moyen / ☐ Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL		
Type d'éléments		Remarques/Détails
Grande surface enherbée	X	
Arbres	X	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025



ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET
Présence : ☒ Oui / ☐ Non : Si oui, Nature de l'enjeu : - Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible), aléa feux de forêt (sensibilité faible), aléa sismique (sensibilité très faible). - Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne

DESSERTE EN RESEAUX
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : ☐ OUI / ☒ NON
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : ☐ OUI / ☒ NON
Connecté au réseau collectif d'assainissement : ☐ OUI / ☒ NON
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : ☐ OUI / ☒ NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit le Chu (660 m à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'élevage le plus proche : lieu-dit le Chu 760 m à vol d'oiseau - La parcelle agricole la plus proche : semence en bordure de propriété Commentaires particuliers :

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON						
151-19 du CU	<table border="1"> <tr> <td>Raison du rejet de protection</td><td> Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airial </td></tr> <tr> <td></td><td> Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes </td></tr> <tr> <td></td><td> Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airial </td></tr> </table>	Raison du rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airial		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airial
Raison du rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airial						
	Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes						
	Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airial						

N°46 - AIRIAL

LIEU-DIT : CATIN


Localisation à l'échelle communale



Liste des arials et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
46	M. RAWES Peter	396 route de Bayonne	40260	Castets

Carte générale



AIRIAL	Numéro de l'airial : 46
Lieu-dit : CATIN	Section et parcelles : J 138 139 204 205
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE	



PHOTOS
Maison d'habitation



Annexes
2 : grange
Arbres remarquables

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION
Résidence Principale/ secondaire
Il s'agit d'une résidence principale
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)
Bon / <u>Moderé</u> / Dégradé / En ruine / Rénové
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)
Faible / Moyen / <u>Fort</u>

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☐ Four à pain	
☐ Fournil	
☐ Fournière	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☐ Loge à cochon	
☐ Poulailler	
☐ Bergerie (bords)	
☐ Grange	
☐ Etable	
☐ Ecurie	
☐ Clôture	
☐ Autre : Bâtiment agricole	

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTRUITS DE L'ANNEE	
Type d'éléments	Remarques/Détails
Grande surface enherbée	
Arbres	
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé	
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PATRIMONIAUX	
Présence : <u>OUI</u> / Non : Si oui, Nature de l'enjeu : - Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible), aléa feux de forêt (sensibilité faible), aléa sismique (sensibilité très faible). - Patrimoine : à l'intérieur d'un site inscrit.	

DESSERTE EN RESEAU
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / <u>NON</u>
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / <u>NON</u>
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / <u>NON</u>
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / <u>NON</u>


PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Chanichon (1 km à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Chanichon 920 m à vol d'oiseau - La parcelle agricole la plus proche : semence en bordure de propriété
Commentaires particuliers :

SYNTHESE DE L'ETAT DE CONSERVATION		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / <u>NON</u>	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
	Ratio de protection	Perte de dépendances détruites ou tombées en ruine Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un alial Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un alial

N°47 - ARIAL

LIEU-DIT : ESCURADE


Localisation à l'échelle communale



Liste des airials et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
47	M. LALOUE Camille	220 chemin Ecurade	40260	Castels

Carte générale



Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025



AIRIAL	Numéro de l'airial
Lieu-dit : ESCURADE	Section et parcelles : 14-5
	Publié le 01/07/2025 FICHE n° 61
	ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

SITUATION GEOGRAPHIQUE	
A L'ÉCHELLE DE LA COMMUNE	A L'ÉCHELLE PARCELLAIRE

PHOTOS

Vue d'ensemble



Maison d'habitation

1 : Habitation



Annexes
2 : grange

Arbres remarquables

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

R  sidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une r  sidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Mod  r   / D  grad   / En ruine / R  nov  

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
☐ Four �� pain	
☐ Fournil	
☐ Fourmi��re	
☐ Puits	
☐ Abreuvoir	
☐ Loge �� cochon	
☐ Poulailler	
☐ Bergerie (borde)	
☒ Grange	/
☐ ��table	
☐ Ecurie	
☐ Cl��ture	
☐ Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DES GRANGES

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Mod  r   / D  grad   / En ruine / R  nov  

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL		
Type d'��l��ments		Remarques/D��tails
Grande surface enherb��e	X	
Arbres	X	Ch��nes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Foss��		

ENJEUX

Pr  sence : ☒ Oui / ☐ Non : Si oui, Nature de l'enjeu :
- Reques : remon  e de nappe (sensibilit   tr  s faible), al  a (eux de faible).
- Grange : g  te potentiel pour les chauves-souris
- Vieux Ch  nes : habitat pr  f  rentiel du Locane corf volant et du G

Envoy   en pr  fecture le 01/07/2025
Re  u en pr  fecture le 01/07/2025
Publi   le 01/07/2025
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

DESSERTE EN

R  seau AEP pr  sent au droit de la parcelle : OUI / NON
R  seau   lectrique pr  sent au droit de la parcelle : OUI / NON
Connect   au r  seau collectif d'assainissement : OUI / NON
Parcelle   quip  e d'un assainissement non collectif : OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :
- Le si  ge d'exploitation le plus proche : lieu-dit Chanchon (960 m    vol d'oiseau)
- Le b  timent d'exploitation le plus proche : lieu-dit Chanchon 990 m    vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : semence 330 m    vol d'oiseau
Commentaires particuliers :

SYNTHESE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	☒ Oui / ☐ Non Raison au r��jet de protection :	Perte des caract��ristiques architecturales : D��pendances d��truites ou tomb��es en ruine Ou architecture des b��timents ne r��pondant plus aux caract��ristiques typiques d'un oisiel Perte des caract��ristiques paysag��res : Pr��sence d'une cl��ture et de nombreuses esp��ces v��g��tales exog��nes Perte des caract��ristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant d��natur��es les caract��ristiques organisationnelles typiques d'un oisiel

LIEU-DIT : LE CHU

Localisation à l'échelle communale




Le Chu

Liste des aïrials et propriétaires

N° aïrial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
48	Famille PONCET	4600 route de Menjouay	40260	Castets

Carte générale



Numéro de l'airial : 48

Lieu-dit :
CHU

Section et parcelles :
F 89-102-103

SITUATION GEOGRAPHIQUE

A L'ECHELLE DE LA COMMUNE

A L'EC



 Arbres remarquables

PHOTOS

Vue d'ensemble



Maison d'habitation

1 : Habitation



Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

Annexes

2 : grange



Arbres remarquables

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION
MAISON N°1

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL¹ (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION
MAISON N°2

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fournil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (borde)	
Grange	/
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



ANALYSE DES ELEMENTS D'AVANTAGE CONSTITUTIFS

Type d'éléments		Rejet
Grande surface enherbée	X	
Arbres	X	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé	X	

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PATRIMONIAUX

Présence : Oui / Non : Si oui, Nature de l'enjeu :

- Risques : remontée de nappe (sensibilité très faible), aléa feux de forêt (sensibilité faible), aléa sismique (sensibilité très faible),
- Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris.
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Corbiculaire

DESSERTE EN RESEAU

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit le Chu (exploitation agricole)
- Le bâtiment d'élevage le plus proche : lieu-dit le Chu sur la propriété
- La parcelle agricole la plus proche : élevage sur la propriété

Commentaires particuliers :

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	Raison du rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airial
			Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
			Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airial

N°49 - AIRIAL

LIEU-DIT : POUNDRILLES


Localisation à l'échelle communale



Liste des aïriaux et propriétaires

N° aïrial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
49	Mme LAROSE Anne-Marie	3265 route de Camerade	40260	Castels

Carte générale



Légende :

- Limites cadastrales
- Bâtiments
- Réseaux
- Routes et chemins
- Réseau électrique BT souterrain
- Réseau électrique HT
- Réseau électrique HT souterrain
- Contrôle agricole
- Bois agricoles déclarés à la PAC en 2013
- Siges et bords agricoles
- Bâtiment exploitation
- Siges exportation
- Patrimoine et environnement
- Cours d'eau
- Site Natura 2000
- ZNIEFF
- Site inscrit
- Zones archéologiques
- Risques
- Aide fort incendie de forêt

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

FICHE n° 63

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



AIRIAL	Numéro de l'aïrial
Lieu-dit : POUNDRILLES	Section et parcelles : L 17-18-316 - AR 52

A L'ECHELLE DE LA COMMUNE	SITUATION GEOGRAPHIQUE	A L'ECHELLE PARCELLAIRE
	 Maison d'habitation Grange	 Arbres remarquables

PHOTOS

Vue d'ensemble



Maison d'habitation

1 : Habitation



Annexes

2 : grange



Arbres remarquables





Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fornai	
Fornière	
Fuils	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bernette (barde)	
Grange	/
Etable	
Ecuis	
Clôture	
Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE

Remarques

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL

Type d'éléments	Remarques/Détails	
Grande surface entaillée	X	
Arbres	X	Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé	X	

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PATRIMONIAUX

Présence : Oui / Non : Si oui, Nature de l'enjeu :

Risques : remanée de paille (sensibilité très faible), aléa feux de forêt (sensibilité faible), aléa sismique (sensibilité très faible).

Grange : gîte potentiel pour les chauves-souris

Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne

A proximité d'un site Natura 2000

Patrimoine : à l'intérieur d'un site inscrit

DESSERTE EN RESEAUX

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRI

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Grand Papillon (240 m à vol d'oiseau)

- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit la Polue 500 m à vol d'oiseau

- La parcelle agricole la plus proche : semence 330 m à vol d'oiseau

Commentaires particulières :


Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON Raison du rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airal Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes ☒ Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airal
---	---	--

628

N°50 - AIRIAL

LIEU-DIT : MONTLARBIER

Localisation à l'échelle communale



Liste des airiaux et propriétaires

N°airial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
50	GAUTIER Pierre	62, rue Monsarrat	33800	BORDEAUX

Carte générale



Légende :

Limites cadastrales	Réseau électrique HT	Siège exploitation	Zones archéologiques
Bâtiments	Réseau électrique HT souterrain	Patrimoine et environnement	Risques
Réseau	Contour agricole	Cours d'eau	Gasoduc
Routes et chemins	Stats agricoles déclarés à la PAC en 2013	Site Natura 2000	Zone d'effet du gasoduc
Réseau électrique BT	Site agricole	ZNIE FF	Aide fort incendie de forêt
Réseau électrique HT souterrain	Bâtiment exploitation	Site INCI/R	

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le 01/07/2025 64
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

AIRIAL

N°50

Lieu-dit :
Montlarbier

Section et parcelles :
H 710-712-713-411-413

Publié le 01/07/2025 64
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

A L'ECHELLE DE LA COMMUNE

SITUATION GEOGRAPHIQUE




A L'ECHELLE PARCELLAIRE

PHOTOS

Maison d'habitation

1 : Habitation (et ses extensions dont piscine couverte)

629



ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence secondaire

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL' (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

TYPES DE DEPENDANCES P

☒ Four à pain

☐ Fournil

☐ Fournière

☒ Puits

☐ Abreuvoir

☐ Loge à cochon

☐ Poulailier

☐ Bergerie (borde)

☒ Grange

☐ Étable

☐ Écurie

☐ Clôture

☐ Autre

Remarques

Grange aménagée

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PATRIMONIAUX ET NATURELS DE LA PARCELLE

Type d'éléments

Grand espace entretenu

Arbres

Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé

X

X

Chênes, platanes

REMARQUES/DETAILS

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Présence : Oui Non : Si oui, Nature de l'enjeu :

- Reques : remontée de nappe (sensibilité forte), aléa feux de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible), Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne

DESSERTE EN RESEAU

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE LA VULNERABILITE AGRO-COL

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Le Chu (2,7 km à vol d'oiseau)

- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Porrepat (1,3 km à vol d'oiseau)

- La parcelle agricole la plus proche : 20 m à vol d'oiseau

Commentaires particuliers :

SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU

OUI / NON

Raison au rejet de protection

Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un oisail


Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes

Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un oisail

N°51 - AIRIAL

LIEU-DIT : DOMY


Localisation à l'échelle communale



Liste des airiaux et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
51	M. BEDIN Nicolas	313, chemin de Domy	40260	Castets

Carte générale



AIRIAL	Numéro de l'airial : 51
Lieu-dit : Domy	Section et parcelles : A 435-436 434
SITUATION GEOGRAPHIQUE	
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE	A



PHOTOS

Maison d'habitation

Maison n°1



Maison n°2 (projet) et Maison n°3



Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Annexes	
Grange n°1	Grange n°2
	
Patrimoine	
Arbres remarquables	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION MAISON N°1	
Résidence Principale/ secondaire	
Il s'agit d'une résidence principale	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / <u>Modéré</u> / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / <u>Fort</u>	
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION A USAGE D'HABITATION MAISON N°2	
Résidence Principale/ secondaire	
Il s'agit d'une résidence non habitée	
Etat DE CONSERVATION (à entourer)	
Bon / <u>Modéré</u> / Dégradé / En ruine / Rénové / <u>Projet de rénovation</u>	
Intérêt patrimonial et architectural (à entourer)	
Faible / Moyen / <u>Fort</u>	
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION A USAGE D'HABITATION MAISON N°3	
Résidence Principale/ secondaire	
Il s'agit d'une résidence non habitée	
Etat DE CONSERVATION (à entourer)	
Bon / <u>Modéré</u> / Dégradé / En ruine / Rénové	
Intérêt patrimonial et architectural (à entourer)	
Faible / <u>Moyen</u> / Fort	

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	CONSERVATION
Pour à pain	
Fournil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (borde)	
☒ Grange 2	/
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE N°1	
Remarques	
Grange aménagée	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / <u>Modéré</u> / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / <u>Moyen</u> / Fort	
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE N°2	
Remarques	
Grange aménagée	
Etat DE CONSERVATION (à entourer)	
Bon / <u>Modéré</u> / Dégradé / En ruine / Rénové	
Intérêt patrimonial et architectural (à entourer)	
Faible / <u>Moyen</u> / Fort	

ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUTIFS DE L'AMBIANT	
Type d'éléments	Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X
Arbres	X Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau/ Fossé	
ENJEUX	
Présence : <u>OUI</u> Non ; Si oui, Nature de l'enjeu : - Risques : remontée de nappe (sensibilité forte), aléa feu de forêt (sensibilité forte), aléa éolique (sensibilité très faible), - Granges : gîte potentiel pour les chauves-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerviniventris et du Grand Capricorne	

DESSERTE EN RESEAU	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON	
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON	
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON	
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON	
PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE	
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : Lieu-dit Dorny (10 m à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : Lieu-dit Dorny (100 m à vol d'oiseau) - La parcelle agricole la plus proche : 20 m à vol d'oiseau	

SYNTHESE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	
	Praison au rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un alcal
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exotiques
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un alcal



N°52 - AIRIAL

LIEU-DIT : CAULETON


Localisation à l'échelle communale



Liste des airiaux et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
52	M. et Mme ANDRIEU	12, rue Agricola Perdiguier	31830	PLAISANCE DU TOUCH

Carte générale



AIRIAL	Numéro de l'airial : 52	FICHE n° 66
Lieu-dit : Cauleton	Section et parcelles : J 27-28-29	ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

A L'ECHELLE DE LA COMMUNE

A L'ECHELLE PARCELLAIRE



Annexes
Patrimoine
Arbres remarquables

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION	
Résidence Principale/ secondaire	
Il s'agit d'une résidence secondaire	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / Fort	

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fornil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (borde)	
Grange	
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



ANALYSE DES ELEMENTS PAYSAGERS CONSTITUANT LE L'AMAL		
Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X	
Arbres	X	Chênes, platanes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé		
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX		
Présence : ☒ Oui / Non : ☐ Si oui, Nature de l'enjeu :		
- Risques : remontée de nappe (sensibilité forte), aléa feux de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible). - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne - Patrimoine à l'intérieur d'un site inscrit		

DESSERTE EN RESEAU
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON
PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE
Distance avec :
- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Chanchon (2,7 km à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Chanchon 2,7 km à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : semence 1 km à vol d'oiseau
Commentaires particuliers :

SYNTHESE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	
	Raison au rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un d'ail
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un d'ail



N°53 - AIRIAL

LIEU-DIT : LE PART


Localisation à l'échelle communale



Liste des airiaux et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
53	Mme NOWAK	812, route d'Uza	40260	Castets

Carte générale



AIRIAL

Numéro de l'airial : 53

Lieu-dit :
Le PartSection et parcelles :
AD 75-74

A L'ECHELLE DE LA COMMUNE



SITUATION GEOGRAPHIQUE

A L'ECHELLE PARCELLAIRE

Arbres
remarquables

PHOTOS

Maison d'habitation

1 : Habitation



Annexes
2 : grange
Grange n°1
Grange n°2





Patrimoine

Arbres remarquables

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Résidence Principale/ secondaire

Il s'agit d'une résidence principale

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Fournil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Poulailler	
Bergerie (bardo)	
Grange 3	/
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION

Remarques

Grange aménagée

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE N°1

Remarques

Grange aménagée

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA GRANGE N°2

Remarques

Grange aménagée

ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)

Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové

INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)

Faible / Moyen / Fort

ANALYSE DES ELEMENTS PATRIMONIAUX CONSTITUTIFS DE L'UNITE

Type d'éléments	Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X
Arbres	X Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé	

ENJEUX (Général) (Spécifique) (Local)

Présence : Oui / Non : Si oui, Nature de l'enjeu :

- Risques : remontée de nappe (sensibilité forte), aléa feux de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible)
- Granges : gîte potentiel pour les chauves-souris
- Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne

DESSERTE EN RESEAU

Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON

Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON

Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE MARICOLE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Pillart (2,6 km à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Pillart 2,5 km à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : semences 1,3 km à vol d'oiseau

Commentaires particuliers :


SYNTHESE DE L'ANALYSE

Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	Raison au rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances démolies ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un oisail Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un oisail
---	-----------	-------------------------------	---

N°54 – QUARTIER D'AIRIAL

LIEU-DIT : PLAMBETH


Localisation à l'échelle communale



Liste des ariax et propriétaires

N° arial	Nom des propriétaires	Adresse	Code postal	Ville
54.1	M. et Mme GUIET	1322, route de Cabillon	40260	CASTETS
54.2	M. VILELA	1367, route de Cabillon	40260	CASTETS
54.3	M. DUTREY	1428, route de Cabillon	40260	CASTETS

Carte générale



Envoyé en préfecture le 01/07/2025		
Reçu en préfecture le 01/07/2025		
Publié le 01/07/2025		
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE		
AIRIAL	Numéro de l'airial : 54.1	
Lieu-dit : Plambeth	Section et parcelles : A 291-522-524 523 525	
SITUATION GEOGRAPHIQUE		
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE	A L'ECHELLE PARCELLEAIRE	
Arbres remarquables		
PHOTOS		
Maison d'habitation		
1 : Habitation		
Maison n°2 (projet de rénovation)		
Maison n°1		
Maison n°2		
Annexes		
Patrimoine		



Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE À USAGE D'HABITATION	
MANOIR N°1	
Résidence Principale/ secondaire	
Il s'agit d'une résidence principale	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / <u>Moderé</u> / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / <u>Moyen</u> / Fort	
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION À USAGE DOMESTIQUE	
MANOIR N°2	
Résidence Principale/ secondaire	
Il s'agit d'une résidence non habitée	
ETAT DE CONSERVATION (à entourer)	
Bon / <u>Moderé</u> / Dégradé / En ruine / Rénové	
Interet patrimonial et architectural (à entourer)	
Faible / <u>Moyen</u> / Fort	

TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES	BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain	
Tournil	
Fournière	
Puits	
Abreuvoir	
Loge à cochon	
Pouliller	
Bergerie (bercel)	
Grangé	
Etable	
Ecurie	
Clôture	
Autre	

ANALYSE DES ELEMENTS ENJEUX CONSTITUTIFS DE L'ANALYSE	
Type d'éléments	Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X
Arbres	X Chênes, platanes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé	
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX	
Présence : <u>OUI</u> / Non : Si oui, Nature de l'enjeu : - Risques : remontée de nappe (sensibilité forte), aléa feux de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible); - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne.	

DESSERTE EN RESEAU	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / <u>NON</u>	
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : <u>OUI</u> / NON	
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / <u>NON</u>	
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : <u>OUI</u> / NON	

PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE

Distance avec :

- Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Grand Papillon (1,4 km à vol d'oiseau)
- Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Grand Papillon 1,2 km à vol d'oiseau
- La parcelle agricole la plus proche : semences 100 m à vol d'oiseau

Commentaires particuliers :

SYNTHESE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L 151-19 du CU	<u>OUI</u> / NON	
	Raison du rejet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances démolies ou tombées en ruines Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un alial
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un alial


AIRIAL	Numéro de l'airial : 54.2	FICHE n° 69
Lieu-dit : Plambeth	Section et parcelles : A 289-290-589	
SITUATION GEOGRAPHIQUE		
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE	A L'ECHELLE PARCELLAIRE	
		
PHOTOS		
Maison d'habitation		
1 : Habitation		
		
Annexes		
2 : grange		
		

Envoyé en préfecture le 01/07/2025		
Reçu en préfecture le 01/07/2025		
Publié le 01/07/2025		
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE		
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA COMMUNE		
Résidence Principale		
Il s'agit d'une résidence principale		
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)		
☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové		
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)		
☐ Faible / ☒ Moyen / ☐ Fort		
TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES		BON ETAT DE CONSERVATION
Four à pain		
Foumit		
Fournière		
Puits		
Abreuvoir		
Loge à cochon		
Poulailler		
Bergerie (barde)		
☒ Grange		OUI
Etable		
Ecurie		
Clôture		
Autre		
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA COMMUNE		
Remarques		
Grange aménagée		
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)		
☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové		
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)		
☐ Faible / ☒ Moyen / ☐ Fort		
ANALYSE DES ELEMENTS PATRIMONIAUX CONCERNES PAR L'AJR		
Type d'éléments		Remarques/Détails
Grand espace enherbé	☒	
Arbres	☒	Chênes
Cours d'eau/Plan d'eau/Fosse		
ENJEUX PATRIMONIAUX		
Présence : ☒ OUI / ☐ NON : Si oui, Nature de l'enjeu : - Reques : rariété de nappes (sensibilité forte), aléa feux de forêt (sensibilité forte), aléa séisme (sensibilité très faible). - Granges : gîte potentiel pour les chauves-souris - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane dent-volant et du Grand-Capricorné		
DESSERTE EN RESEAU		
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON		
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON		
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON		
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON		
PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE		
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Grand Papillon (1,4 km à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Grand Papillon (1,2 km à vol d'oiseau) - La parcelle agricole la plus proche : semencées (100 m à vol d'oiseau) Commentaires particuliers :		
SYNTHESE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	
Prévoir ou rejeter de protection		Perte des caractéristiques architecturales : - Dependances démolies ou tombées en ruines - Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airial
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airial



AIRIAL		Numéro de l'airial : 54.3		FICHE n° 70	
Lieu-dit : Plambeth		Section et parcelles : A 523-525			
SITUATION GEOGRAPHIQUE					
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE		A L'ECHELLE PARCELLAIRE			
		Arbres remarquables			
PHOTOS					
Maison d'habitation 1 : Habitation					
Annexes					
Patrimoine					
Arbres remarquables					

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION	
Résidence Principale/ secondaire	
Il s'agit d'une résidence principale	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
Bon / Modéré / Dégradé / En ruine / Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL ¹ (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / Fort	

AIRIAL	Numéro de l'airial : 54.3	FICHE n° 70
Lieu-dit : Plambeth	Section et parcelles : A 523-525	
SITUATION GEOGRAPHIQUE		
A L'ECHELLE DE LA COMMUNE	A L'ECHELLE PARCELLAIRE	
		
PHOTOS		
Maison d'habitation		
1 : Habitation		
		
Annexes		
Patrimoine		
Arbres remarquables		

ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA CONSTRUCTION PRINCIPALE A USAGE D'HABITATION	
Résidence Principale/ secondaire	
Il s'agit d'une résidence principale	
ETAT DE CONSERVATION (A ENTOURER)	
☒ Bon / ☐ Modéré / ☐ Dégradé / ☐ En ruine / ☐ Rénové	
INTERET PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL (A ENTOURER)	
Faible / Moyen / ☒ Fort	

Envoyé en préfecture le 01/07/2025		
Reçu en préfecture le 01/07/2025		
Publié le 01/07/2025		
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE		
TYPES DE DEPENDANCES PRESENTES		
☐	Four à pain	
☐	Faunil	
☐	Fournière	
☐	Puits	
☐	Abreuvoir	
☐	Loge à cochon	
☐	Poulailler	
☐	Bégnier (borde)	
☐	Grange	
☐	Etable	
☐	Ecurie	
☐	Clôture	
☐	Autre	

ANALYSE DES ELEMENTS PAISSIERS CONSTITUTIFS DE L'AIRIAL	
Type d'éléments	Remarques/Détails
Grand espace enherbé	X
Arbres	X Chênes
Cours d'eau/ Plan d'eau / Fossé	
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX	
Présence : ☒ Oui / ☐ Non : Si oui, Nature de l'enjeu : - Risques : remontée de nappe (sensibilité forte), aléa feux de forêt (sensibilité forte), aléa sismique (sensibilité très faible). - Vieux Chênes : habitat préférentiel du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne	

DESSERTE EN RESEAU	
Réseau AEP présent au droit de la parcelle : OUI / NON	
Réseau électrique présent au droit de la parcelle : OUI / NON	
Connecté au réseau collectif d'assainissement : OUI / NON	
Parcelle équipée d'un assainissement non collectif : OUI / NON	
PROTECTION VIS A VIS DE L'ACTIVITE AGRICOLE	
Distance avec : - Le siège d'exploitation le plus proche : lieu-dit Grand Papillon (1,4 km à vol d'oiseau) - Le bâtiment d'exploitation le plus proche : lieu-dit Grand Papillon (1,2 km à vol d'oiseau) - La parcelle agricole la plus proche : semencés 100 m à vol d'oiseau	
Commentaires particuliers :	

SYNTHESE DE L'ANALYSE		
Ensemble pouvant faire l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du CU	OUI / NON	
	Reason au réjet de protection	Perte des caractéristiques architecturales : Dépendances détruites ou tombées en ruine Ou architecture des bâtiments ne répondant plus aux caractéristiques typiques d'un airial
		Perte des caractéristiques paysagères : Présence d'une clôture et de nombreuses espèces végétales exogènes
		Perte des caractéristiques organisationnelles : Nouvelles constructions ayant dénaturées les caractéristiques organisationnelles typiques d'un airial



Inventaire du patrimoine architectural vernaculaire





Fiche n°x 1		Lieu-dit: Guirautine		Nom du propriétaire: NOLIBOIS	
Renseignements cadastraux: Section et n° de parcelle: D, n°279			Type du bâti: parc / arial		
					
		Photographie n°1		Photographie n°2	
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE: 3 pans	MATERIAU : tuiles méridionales	ETAT: bon		EGOUT DE TOIT: non, chevrons apparents
Murs / façades	NATURE: bardage bois			ETAT: bon	
Volume / Gabarit	9mx12m		Symétrique / Asymétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT: bois / sous-bassement briques		MENUISERIES: aucune		
Commentaires: respect de volumétrie et matériaux utilisés attendus / arial arboré					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		
	AEP (mm)				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11		
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°x 2		Lieu-dit: guirautine		Nom du propriétaire: NOLIBOIS	
Renseignements cadastraux: Section et n° de parcelle: D n°132			Type du bâti: parc / arial		
		Photographie n°1		Photographie n°2	
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE: 2 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT: moyen	EGOUT DE TOIT: non, chevrons apparents	
Murs / façades	NATURE: bardage bois			ETAT: moyen	
Volume / Gabarit	R,		Symétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT: bois /		MENUISERIES: aucune		
Commentaires: bâti intéressant					
Niveau d'équipements	Electricité	■	Agriculture	■	
	AEP (mm)	■			
	Assainissement	■	Intérêt architectural de l'ensemble bâti	■	
	Voirie	■	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	■	
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt	■	Changement de destination au titre du L.151 11	■	
	Natura 2000 / ZNIEFF	■			



Fiche n°x 3		Lieu-dit: saluces		Nom du propriétaire: GF DESALUCES	
Renseignements cadastraux: Section et n° de parcelle: G, n°39			Type du bâti: Cabanne de résinier		
		 Photographie n°1		 Photographie n°2	
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE: 2 pans	MATERIAU : tuiles plates	ETAT: mauvais	EGOUT DE TOIT: non, chevrons apparents	
Murs / façades	NATURE: bardage bois		ETAT: dégradé		
Volume / Gabarit	R,		Symétrique / Asymétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT: bois		MENUISERIES: aucune		
Commentaires: faible intérêt patrimonial					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		
	AEP (mm)				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.1SI-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.1S1-11		
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°x 4		Lieu-dit: petit pisson		Nom du propriétaire: ITURRIA	
Renseignements cadastraux: Section et n° de parcelle: B, n°350			Type du bâti: FOUR/ arial		
		 Photographie n°1		 Photographie n°2	
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE: 1 pan		MATERIAU : tuiles canal		EGOUT DE TOIT: non, chevrons apparents
Murs / façades	NATURE: enduit, torchis, bardage bois, briques ...			ETAT: bon	
Volume / Gabarit					
Ouvertures					
Commentaires: bâti intéressant					
Niveau d'équipements	Electricité			Agriculture	
	AEP (mm)				
	Assainissement			Intérêt architectural de l'ensemble bâti	
	Voirie			Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt			Changement de destination au titre du L.151-11	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°x 5		Lieu-dit: sallebert		Nom du propriétaire: GONZALES	
Renseignements cadastraux: Section et n° de parcelle: C n°97			Type du bâti: parc / arial		
		 Photographie n°1		 Photographie n°2	
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE: 4 pans	MATERIAU : tuiles méridionales	ETAT: moyen		EGOUT DE TOIT: non, chevrons apparents
Murs / façades	NATURE: bardage bois			ETAT: moyen	
Volume : Gabarit	11mx11		Symétrique / Asymétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT: bois / briques		MENUISERIES: matériau, nombre de vantaux, porte d'entrée		
Commentaires: respect de volumétrie et matériaux utilisés attendus / arial arboré					
Niveau d'équipements	Electricité	☒	Agriculture	☒	
	AEP (mm)	☒		☐	
	Assainissement	☒	Intérêt architectural de l'ensemble bâti	☒	
	Voirie	☒	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	☒	
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt	☐	Changement de destination au titre du L.151-11	☐	
	Natura 2000 / ZNIEFF	☒		☐	




Fiche n°x 7		Lieu-dit: soulan		Nom du propriétaire: ROY	
Renseignements cadastraux: Section et n° de parcelle: B n° 561			Type du bâti: parc / arial		
		 Photographie n°1		 Photographie n°2	
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE: 2 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT: bon		EGOUT DE TOIT: non ,chevrons apparents
Murs / façades	NATURE: bardage bois		ETAT: bon		
Volume / Gabarit	15mx12m		Asymétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT: bois / briques		MENUISERIES: bois		
Commentaires: respect de volumétrie et matériaux utilisés attendus / arial arboré					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		
	AEP (mm)				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11		
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°x 8		Lieu-dit: soulan		Nom du propriétaire: ROY	
Renseignements cadastraux: Section et n° de parcelle: B n°561			Type du bâti: dépendance / arial		
					
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE: 2 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT: moyen	EGOUT DE TOIT: présent , chevrons apparents	
Murs / façades	NATURE: bardage bois			ETAT: moyen	
Volume / Gabarit	R+I		Asymétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT: bois		MENUISERIES: bois		
Commentaires: bâti intéressant / égoût de toit à supprimer					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		
	AEP (mm)				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11		
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°x 9		Lieu-dit: soulan		Nom du propriétaire: ROY	
Renseignements cadastraux: Section et n° de parcelle: B n°561			Type du bâti : FOUR		
					
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE: 2 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT: bon	EGOUT DE TOIT: non, chevrons apparents	
Murs / façades	NATURE: enduit, briques ...		ETAT: bon		
Volume / Gabarit			Asymétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT: bois		MENUISERIES: bois		
Commentaires: bâti remarquable					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		
	AEP (mm)				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11		
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°x 10		Lieu-dit: nauton		Nom du propriétaire: SOURGENS	
Renseignements cadastraux: Section et n° de parcelle: F n°61			Type du bâti: ancienne habitation / dépendance / arial		
		 Photographie n°1		 Photographie n°2	
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE: 2 pans	MATERIAU : tuiles méridionales, et éverites	ETAT : ruine		EGOUT DE TOIT: non, chevrons apparents
Murs / façades	NATURE: enduit, torchis,		ETAT : très dégradé		
Volume / Gabarit	petit volume		Symétrique / Asymétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT: aucune		MENUISERIES: aucune		
Commentaires: bâti très dégradé / intérêt patrimonial faible					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		
	AEP (mm)				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11		
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°x 11		Lieu-dit: coulin		Nom du propriétaire: LAMBLIN	
Renseignements cadastraux: Section et n° de parcelle: F n°71			Type du bâti: dépendance / airial		
		 Photographie n°1		 Photographie n°2	
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE: 2 pans	MATERIAU : tuiles plates	ETAT: moyen		EGOUT DE TOIT: non, chevrons apparents
Murs / façades	NATURE: bardage bois		ETAT: moyen		
Volume / Gabarit	R,		Symétrique / Asymétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT: bois / briques		MENUISERIES: bois		
Commentaires: respect de volumétrie et matériaux utilisés attendus / tuiles canal à remettre					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		
	AEP (mm)				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11		
	Natura 2000 / ZNIEFF				




Fiche n°x 12		Lieu-dit: coulin		Nom du propriétaire: LAMBLIN	
Renseignements cadastraux: Section et n° de parcelle: F n°71			Type du bâti: FOUR		
					
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE: 1 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT: moyen		EGOUT DE TOIT: non, chevrons apparents
Murs / façades	NATURE: bardage bois		ETAT: bon, moyen		
Volume / Gabarit					
Ouvertures					
Commentaires: bâti intéressant					
Niveau d'équipements	Electricité			Agriculture	
	AEP (mm)				
	Assainissement			Intérêt architectural de l'ensemble bâti	
	Voirie			Requalification / mise en valeur au titre du L.1S1-19	
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt			Changement de destination au titre du L.1S1-11	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°x 14		Lieu-dit: malecraste		Nom du propriétaire: BARSAC/CURTEL Nicole	
Renseignements cadastraux: Section et n° de parcelle: F n°581.			Type du bâti: dépendance / arial		
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE: 2 pans	MATERIAU : tuiles plates	ETAT: dégradé		EGOUT DE TOIT: non, chevrons apparents
Murs / façades	NATURE: parpaings		ETAT: moyen		
Volume / Gabarit	R+I,		Symétrique / Asymétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT: bois		MENUISERIES: aucune		
Commentaires: faible intérêt patrimonial					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		
	AEP (mm)				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11		
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°x 15		Lieu-dit: malecraste		Nom du propriétaire: BARSAC Vincent		
Renseignements cadastraux: Section et n° de parcelle: F n° 582			Type du bâti: FOUR			
						
Analyse architecturale du bâti identifié						
Toiture	NATURE: 2 pans	MATERIAU : méridionales	ETAT: bon	EGOUT DE TOIT: non, chevrons apparents		
Murs / façades	NATURE: enduit briques ...			ETAT: bon		
Volume / Gabarit						
Ouvertures						
Commentaires:						
Niveau d'équipements	Electricité			Agriculture		
	AEP (mm)					
	Défense incendie					
	Assainissement			Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie			Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt			Changement de destination au titre du L.151-11		
	Natura 2000 / ZNIEFF					



Fiche n°x 17		Lieu-dit: CLA		Nom du propriétaire: Marigny	
Renseignements cadastraux: Section et n° de parcelle: F n°450				Type du bâti: FOUR	
		Photographie n°1		Photographie n°2	
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE: 2 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT: bon		EGOUT DE TOIT: non, chevrons apparents
Murs / façades	NATURE: enduit, bardage bois, colombages, briques ...			ETAT: bon,	
Volume / Gabarit	R, R+C, R+I, R+I+c		Symétrique / Asymétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT: bois		MENUISERIES: aucune		
Commentaires: bâti remarquable					
Niveau d'équipements	Electricité			Agriculture	
	AEP (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement			Intérêt architectural de l'ensemble bâti	
	Voirie			Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt			Changement de destination au titre du L.151-11	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°x 18		Lieu-dit: dameniou		Nom du propriétaire: CAPDEPUY	
Renseignements cadastraux: Section et n° de parcelle: F n°708			Type du bâti: bergerie / arial		
					
		Photographie n°1		Photographie n°2	
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE: 3 pans	MATERIAU : tuiles méridionales	ETAT: bon		EGOUT DE TOIT: non, chevrons apparents
Murs / façades	NATURE: bardage bois		ETAT: bon		
Volume / Gabarit	15mx11m	Symétrique / Asymétrique			
Ouvertures	ENCADREMENT: bois / briques		MENUISERIES: matériau, nombre de vantaux, porte d'entrée		
Commentaires: respect de volumétrie et matériaux utilisés attendus / arial arboré					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		
	AEP (mm)				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt	?	Changement de destination au titre du L.151-11		
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°x 20		Lieu-dit: semiotte		Nom du propriétaire: DESBIEYS	
Renseignements cadastraux: Section et n° de parcelle: G n°371			Type du bâti: parc / arial		
		 Photographie n°1		 Photographie n°2	
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE: 2 pans	MATERIAU : tuiles plates	ETAT: bon		EGOUT DE TOIT: non, chevrons apparents
Murs / façades	NATURE: bardage bois		ETAT: bon		
Volume / Gabarit	14mx15m		Symétrique / Asymétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT: bois / briques		MENUISERIES: matériau, nombre de vantaux, porte d'entrée		
Commentaires: respect de volumétrie et matériaux utilisés attendus / tuiles canal à remettre					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		
	AEP (mm)				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11		
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°x 21		Lieu-dit: petit		Nom du propriétaire: GIEURE	
Renseignements cadastraux: Section et n° de parcelle: G n°482			Type du bâti: FOUR / arial		
		 Photographie n°1		 Photographie n°2	
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE: 2 pans	MATERIAU : tuiles méridionales	ETAT: bon		EGOUT DE TOIT: non, chevrons apparents
Murs / façades	NATURE: bardage bois		ETAT: bon		
Volume / Gabarit					
Ouvertures					
Commentaires: bâti remarquable / tuiles canal à remettre					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		
	AEP (mm)				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11		
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°x 23		Lieu-dit: labraneyre		Nom du propriétaire: SCHERDER	
Renseignements cadastraux: Section et n° de parcelle: G n°359			Type du bâti: FOUR / AIRIAL		
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE: 4 pans	MATERIAU : tuiles canal	ETAT: mauvais		EGOUT DE TOIT: non, chevrons apparents
Murs / façades	NATURE: enduit, torchis, colombages, ...			ETAT: dégradé	
Volume / Gabarit					
Ouvertures					
Commentaires: bâti remarquable / respect de volumétrie et matériaux utilisés attendust					
Niveau d'équipements	Electricité			Agriculture	
	AEP (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement			Intérêt architectural de l'ensemble bâti	
	Voirie			Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt			Changement de destination au titre du L.151-11	
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°x 29		Lieu-dit: PETIT		Nom du propriétaire: GIEURE	
Renseignements cadastraux: Section et n° de parcelle: G n°482			Type du bâti: parc / arial		
					
		Photographie n°1		Photographie n°2	
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE: 3 pans	MATERIAU : tuiles plates	ETAT: bon		EGOUT DE TOIT: non, chevrons apparents
Murs / façades	NATURE: bardage bois		ETAT: moyen		
Volume / Gabarit	R		Symétrique		
Ouvertures	ENCADREMENT: bois / briques		MENUISERIES: aucune		
Commentaires: bâti remarquable / respect de volumétrie et matériaux utilisés attendus / arial arboré / tuiles canal à remettre					
Niveau d'équipements	Electricité		Agriculture		
	AEP (mm)				
	Assainissement		Intérêt architectural de l'ensemble bâti		
	Voirie		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt		Changement de destination au titre du L.151-11		
	Natura 2000 / ZNIEFF				



Fiche n°30		Lieu-dit: Goalard		Nom du propriétaire: HASSELIN	
Renseignements cadastraux: Section et n° de parcelle: F n°536			Type du bâti: FOUR		
Analyse architecturale du bâti identifié					
Toiture	NATURE: 3 pans	MATERIAU : tuiles méridionales	ETAT: bon		EGOUT DE TOIT: non, chevrons apparents
Murs 1 façades	NATURE:		ETAT: bon,		
Volume 1 Gabarit					
Ouvertures					
Commentaires:					
Niveau d'équipements	Electricité			Agriculture	
	AEP (mm)				
	Défense incendie				
	Assainissement			Intérêt architectural de l'ensemble bâti	
	Voirie			Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	
Contraintes environnementales	Aléa feu de forêt			Changement de destination au titre du L.151-11	
	Natura 2000 / ZNIEFF				

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche n° 32	Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Typologie: Airial et annexes agro-pastorales	Localisation : chemin de Goalard	Références cadastrales : 253 456 458 464 465 466 467 538 539 548 549 551 552 553 560 720 726 738 755 756 757 760 762 764 765 768 772 775 780 783 791 793 800 801 802 863 864 865 866	Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et enduit, RDC+1 Granges à pans de bois et enduit, tuiles canal, chevrons apparents.			
Patrimoine paysager : Parcarboré : chênes			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Bâti non Concerné Boisement Partiellement Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	ZNIEFF 2 L'ANCIEN ETANG DE LIT-ET-MIXE ET LE COURANT DE CONTIS
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	oui

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : 1143 route de Louise	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
		Références cadastrales : F 13 78 620 623



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et enduit, toitures 4 pans. Présence de 2 granges en bardage bois vertical, tuiles canal, chevrons apparents.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche n° 34
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : 977 chemin du Moulin Neuf	Références cadastrales : Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise de résinier en briquettes et toiture 2 pants Grange			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Pas d'Adduction Eau Potable (AEP)	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Insuffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	ZNIEFF 2 L'ANCIEN ETANG DE LIT-ET-MIXE ET LE COURANT DE CONTIS
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche n° 35	Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Naboude Nord , chemin de Semiotte	Références cadastrales : 430 480 481 482	Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison de maître et granges			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire : non accessible pour les photos			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Bâti non Concerné Boisement Partiellement Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fichier n° 26 Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Bourrut	Références cadastrales



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine bâti : Maison de maître

Présence d'une grange en bardage bois vertical et granges, tuiles plates et canal, chevrons apparents.

Patrimoine paysager : présence de 5 chênes

Petit patrimoine :

Commentaire :

Constructibilité

Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Bâti non Concerné Boisement Partiellement Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	



	Commune : LEVIGNACQ	Fiche n° : 37
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Labraneyre	Références cadastrales : G 284 286 288 290 292 313 314 315 318 349 351 353 354 355 356 357 358 359



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison à colombage et briquettes, chevrons apparents, tuiles canal. Grange			
Patrimoine paysager : Parc arboré : chênes			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Bâti non Concerné Boisement Partiellement Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche n° : 38
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : 92 chemin de Pélehon	Références cadastrales : 63 254 257 255 261 262



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise en briquettes et colombages, tuiles canales, toiture deux pans Granges			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche	Envoyé en préfecture le 01/07/2025	
Typologie: Airial et annexes agro-pastorales	Localisation : Naboude Sud	Références cadastrales 207 210 211 212 213 214	Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise et grange, toiture 4 pans, tuiles canal, colompagne et enduits, R+1.			
Patrimoine paysager : Chênessur le bord de route			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Bâti non Concerné Boisement Partiellement Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	OUI

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche n° 12
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : 505 chemin de Payere	Références cadastrales : Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise. Granges en bardage bois vertical sous bassement en pierres, tuiles plates.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	non Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	oui

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche n° 13	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Bellocq	Références cadastrales : 331 332 333 335 336 337	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise e Grange			
Patrimoine paysager : Parc arboré			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	non Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Petite partie potentiellement sujet aux inondations de cave
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche n° 144	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Bellocq	Références cadastrales : 464 465 466 469 470 471 472 473 475 476 477 478 479 480	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise en briquettes et colombages, toit 2 pans Grange.			
Patrimoine paysager : Parc arboré : chênes			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche n° 45
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Bellocq	Références cadastrales : 412 415 416 417 556 557 591 592 593

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le 01/07/2025
ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise qui a subi de forte transformation (mur en parpaing). Présence de deux granges en bardages bois et soubassement maçonné. Toiture 2 pans en tuiles canal.			
Patrimoine paysager : Parc arboré : chênes			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	non Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	potentiellement sujet aux inondations de cave
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche n° 15
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Bellocq	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise en briquettes et colombages, toiture 2 pans, RDC+1. Grange			
Patrimoine paysager : Parc arboré : chênes			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Bâti non Concerné Boisement Partiellement Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	potentiellement sujet aux inondations de cave
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fichier n° : Y/17	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Bellocq chemin de Pission	Références cadastrales :	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colompage et enduit avec une partie en bardage bois. Grange			
Patrimoine paysager : Parc arboré : chênes			
Petit patrimoine : Four à pain			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	potentiellement sujet aux inondations de cave
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche n° 48
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : chemin de Sallebert	Références cadastrales :



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombage et enduit. Toiture 4 pans, RDC+1 Grange en état moyen, bardage bois vertical et toiture 4 pans.			
Patrimoine paysager : Parcarboré : chênes			
Petit patrimoine : Four à pain			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche n° 13
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : Rechou	Références cadastrales : Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise en briquettes posées en fougère sur une partie et enduit sur une autre, RDC+1. Grange			
Patrimoine paysager : peu d'arbres			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	En grande partie potentiellement sujet aux inondations de cave
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	non Concerné

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : Lartigaou	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 Références cadastrales : 182 183 184 185 244 245 246 251 252 253 254 292 293 294 297 299 300 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise en briquettes et comlombages, toiture 2 pants Grange			
Patrimoine paysager : parc arboré			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Bâti non Concerné Boisement Partiellement Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche n° : Y 51
Typologie: Aïrial et annexes agro-pastorales	Localisation : chemin de Bethommy	Références cadastrales : Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison et grange en briquettes et colombage. Toiture 2 pans.			
Patrimoine paysager : Parc arboré : chênes			
Petit patrimoine : Four à pain			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie: Aerial et annexes agro-pastorales	Localisation : chemin de Lalesque	Références cadastrales : 328 329 330 331 370 372	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison en briquettes et colombages			
Patrimoine paysager : Parc arboré : chênes			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche	Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Typologie:Maison landaise de résinier	Localisation : 2880 route de Louise	Références cadastrales :	Reçu en préfecture le 01/07/2025
			Publié le 01/07/2025
			ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise de résinier toiture 2 pants			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche
Typologie: Maison landaise	Localisation : route de castets	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : maison landaise, toiture 2 pans, colombage et enduit,			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant + piscine	Natura 2000 / ZNIEFF/...	Non concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise de résinier Colombage et briquettes Toiture 2 pants			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche n° 33	Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Typologie:Maison landaise	Localisation : 240 chemin de Capdestiou	Références cadastrales :	Reçu en préfecture le 01/07/2025
			Publié le 01/07/2025
			ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombages			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	non Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison colombage Marrocq			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	non Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche n° 37
Typologie: Maison landaise	Localisation : route de Réchou	Références cadastrales : Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaises à colombage et en briquettes. Toiture 2 pants			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche n° 33
Typologie:Grange	Localisation : route de Réchou	Références cadastrales : Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Grange en bardage bois vertical à couvre joints			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise Pacaou			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire : non accessible, dans périmètre de chasse gardée			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche	Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Typologie:Grange	Localisation : chemin de Lique	Références cadastrales :	Reçu en préfecture le 01/07/2025
			Publié le 01/07/2025
			ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Granges en bardage bois vertical à couvre joints			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire : pas de photos			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison landaise à colombages et enduit. Toiture 2 pans.			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire : pas de photos			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche	Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Typologie:Maison landaise	Localisation : 974 route de Lesperon	Références cadastrales :	Reçu en préfecture le 01/07/2025
			Publié le 01/07/2025
			ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison Barzague Landaise en briques et colombages			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire : non accesible, pas de photos			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	non Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche n° X 66
Typologie: Maison landaise	Localisation : 272 route du Moulin Vieux	Références cadastrales : Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Maison Chalosse landaise			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	non Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	non Concerné
Assainissement	individuel	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	Suffisant	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	non Concerné

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche	Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Typologie:Moulin	Localisation :	Références cadastrales :	Reçu en préfecture le 01/07/2025
			Publié le 01/07/2025
			ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti : Moulin 18ème à proximité de la pisciculture privée,			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	non Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	Suffisant	Natura 2000 / ZNIEFF/...	L'ANCIEN ETANG DE LIT-ET-MIXE ET LE COURANT DE CONTIS ZNIEFF 2
Assainissement	collectif	ICPE / Bâti agricole	non Concerné
Voirie	individuel	Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	



3. Inventaire du petit patrimoine

- » LEON : page 696 à 701
- » LINXE .page 702 à 709
- » LIT ET MIXE : page 710 à 717
- » ST JULIEN EN BORN : page 718 à 731
- » ST MICHEL ESCALUS : page 732 à 734
- » TALLER : page 735 à 741
- » UZA : page 742 à 747
- » VIELLE ST GIRONS : page 748 à 751





Inventaire du petit patrimoine






1- Classification des éléments végétaux répertoriés au titre de **l'article L.151-19** du Code de **l'Urbanisme**

Fiche n°A		Lieu-dit : BOURG		Nom du propriétaire :		
Renseignements cadastraux : Le Bourg – Place de la Poste			Type du bâti : Arbres - platanes			
					Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	


Fiche n°B	Lieu-dit : BOURG		Nom du propriétaire :	
Renseignements cadastraux : Le Bourg – Parvis du groupe scolaire		Type du bâti : Arbres		
			Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	




Fiche n°C	Lieu-dit :	Nom du propriétaire :	
Renseignements cadastraux : Section et n° de parcelle : AC577		Type du bâti : Arbres	
		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	

Fiche n°D	Lieu-dit :	Nom du propriétaire :	
Renseignements cadastraux : Rue du Passage du Moulin		Type du bâti : Arbres	
		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	




Fiche n°E		Lieu-dit : BOURG		Nom du propriétaire :	
Renseignements cadastraux : Rue des Ecoles			Type du bâti : Arbres		
		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19			

Fiche n°F	Lieu-dit :		Nom du propriétaire :	
Renseignements cadastraux : Route de Puntaou			Type du bâti : Alignement d'arbres	
		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19		

Fiche n°G	Lieu-dit :	Nom du propriétaire :
Renseignements cadastraux : Route de la Carreyre		Type du bâti : Alignement d'arbres
		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19

Fiche n°H	Lieu-dit :	Nom du propriétaire :
Renseignements cadastraux : Route de la Nasse		Type du bâti : Alignement d'arbres
		Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19

Fiche n°I	Lieu-dit :		Nom du propriétaire :	
Renseignements cadastraux : Rue des Berges			Type du bâti : Alignement d'arbres	
			Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	




Inventaire du petit patrimoine



LINXE


PETIT PATRIMOINE	Commune: LINXE	Fiche n°: 1
Typologie: Autre	Localisation : Bourg	Renseignements cadastraux : 0L 54



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine bâti : Pompe à béliet Technologie accessibilité eau au ruisseau.
Patrimoine paysager :
Petit patrimoine :
Commentaire :




PETIT PATRIMOINE	Commune: LINXE	Fichier n° 2
Typologie : Croix	Localisation : Route de Tourt	Renseignements cadastraux : OB 19



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Croix de Carpit Croix commémorative, histoire et légendes.
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



PETIT PATRIMOINE	Commune: LINXE	Fiche n°: 3
Typologie : Fontaine / source / Lavoir	Localisation : Loupsat	Renseignements cadastraux : OJ 360



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Lavoir de Loupsat, lavoir abrité.
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :




PETIT PATRIMOINE	Commune: LINXE	Fiche n°: 4
Typologie : Four	Localisation : Cassagnon	Renseignements cadastraux : 0L 65



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Fours à goudron jumelés
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PETIT PATRIMOINE	Commune: LINXE	Fichier n° 5
Typologie : Four	Localisation : Bourg	Renseignements cadastraux : 01-1215



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Four professionnel à pain
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



PETIT PATRIMOINE	Commune: LINXE	Fiche n° 6
Typologie : Four	Localisation : Lafligé	Renseignements cadastraux : OA 225



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Four à goudron reconnaissable grâce au creux entouré de feuillus et la légère pente permettant au goudron de couler. Traces de goudrons encore présentes.
Patrimoine paysager : Chênes.
Patrimoine bâti :
Commentaire :



PETIT PATRIMOINE	Commune: LINXE	Fiche n°: 7
Typologie : Four	Localisation : Quartier de Labastre	Renseignements cadastraux : OC 207



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Four à pain
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



Inventaire du petit patrimoine



LIT ET MIXE



PETIT PATRIMOINE	Commune: LIT ET MIXE	Fichier n° 8
Typologie : Croix	Localisation : Croisement au sud del'église de Mixe	Renseignements cadastraux : 0L



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Crucifix
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



PETIT PATRIMOINE


Commune: LIT ET MIXE

Fiche n° 9

Typologie : Croix

Localisation : Route de Frois

Renseignements cadastraux : OJ 427



Description architecturale, urbaine ou paysagère


Petit patrimoine : Vierge

Patrimoine paysager : Chêne Liège

Patrimoine bâti :



Commentaire :

PETIT PATRIMOINE	Commune: LIT ET MIXE	Fiche n°: 10
Typologie : Croix	Localisation : Cimetière, avenue du Born	Renseignements



Description architecturale, urbaine ou paysagère	
Petit patrimoine : Croix marine	
Patrimoine paysager : Cupressus	
Patrimoine bâti :	
Commentaire : Croix en mémoire des marins disparus sur la côte.	


PETIT PATRIMOINE	Commune: LIT ET MIXE	Fichier : ...
Typologie : Croix	Localisation : Eglise de Lit	Renseignements cadastraux : AB 135



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Crucifix
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire : Commentaire : Socle avec gravé "Noel 1949".

Fiche n° 12

PETIT PATRIMOINE	Commune: LIT ET MIXE	
Typologie : Fontaine / source / Lavoir	Localisation : Rue du Moulin	Renseignements cadastraux : AB 222



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Petit patrimoine : Lavoir abrité.

Patrimoine paysager : Roses, figuier.

Patrimoine bâti :


Commentaire : Souhait de la commune de le rénover.



PETIT PATRIMOINE	Commune: LIT ET MIXE	Fiche n° : 15
Typologie : Fontaine / Source / Lavoir	Localisation : Sud-Ouest de la commune	Renseignements cadastraux : AK 20 21



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Source de Yons
Patrimoine paysager : Platanes (3), chênes lièges.
Patrimoine bâti :
Commentaire : Très beau lieu, utilisé pour les fêtes de village.

PETIT PATRIMOINE**Commune: LIT ET MIXE****Fiche n° 14****Typologie : Four****Localisation : Le Haut Lugadets****Renseignements cadastraux : OJ 349****Description architecturale, urbaine ou paysagère**

Petit patrimoine : Four à pain

Patrimoine paysager :

Patrimoine bâti :

Commentaire : Seule entité intéressante de l'ancien airial aujourd'hui dénaturé.

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE




Inventaire du petit patrimoine



ST JULIEN EN BORN



PETIT PATRIMOINE	Commune: SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 15
Typologie : Croix	Localisation : Route de Ternet	Renseignements cadastraux : AB 448



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Calvaire
Patrimoine paysager :.
Patrimoine bâti :
Commentaire :

Fich

Description architecturale, urbaine ou paysagère



PETIT PATRIMOINE	Commune: SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 17
Typologie : Croix	Localisation : 1123 Route de Casteja	Renseignements cadastraux : AZ 418




Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Calvaire
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PETIT PATRIMOINE	Commune: SAINT JULIEN EN BORN	
Typologie : Fontaine / Source / Lavoir	Localisation : Route de Contis	Renseignements cadastraux : AM 43



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Fontaine Sainte Marie Madeleine
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PETIT PATRIMOINE	Commune: SAINT JULIEN EN BORN	Fiche
Typologie : Fontaine / Source / Lavoir	Localisation : 715 Route de Casteja	Renseignements cadastraux : AB 95 96




Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Lavoir abrité.
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire : Communal

PETIT PATRIMOINE	Commune: SAINT JULIEN EN BORN	Fichier : 2025046A-DE
Typologie : Fontaine / Source / Lavoir	Localisation : 105 Impasse du Lavoir	Renseignements cadastraux : AC 264



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Lavoir grand pont
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire : Communal

PETIT PATRIMOINE	Commune: SAINT JULIEN EN BORN	Fichier
Typologie : Fontaine / Source / Lavoir	Localisation : Route des Lacs	Renseignements cadastraux : AP 139 140



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Lavoir Garat
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire : Privé




PETIT PATRIMOINE	Commune: SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 22
Typologie : Fontaine / Source / Lavoir	Localisation : 190 Chemin du Thienne	Renseignements cadastraux : AD 35 70



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Lavoir du Thienne
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire : Privé



PETIT PATRIMOINE	Commune: SAINT JULIEN EN BORN	FICHE n° : 23
Typologie : Four	Localisation : 299 Route de Capardon	Renseignements cadastraux : AZ 211 291 292



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Four à pain.
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :




PETIT PATRIMOINE	Commune: SAINT JULIEN EN BORN	Fichier 24
Typologie : Four	Renseignements cadastraux : AC 214	Renseignements cadastraux : AC 214



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Ancien four pour réaliser de la poterie.
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PETIT PATRIMOINE	Commune: SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n°: 25
Typologie : Four	Localisation : 376 Route du Mene	Renseignements complémentaires



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Four à pain.
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PETIT PATRIMOINE	Commune: SAINT JULIEN EN BORN	Fl. n° 124
Typologie : Four	Localisation : 3854 Route de Contis	Renseignements cadastraux : AI 124



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Petit patrimoine : Four à goudron en brique, bien conservé, il daterait de 1850


Patrimoine paysager :

Patrimoine bâti :

Commentaire :



PETIT PATRIMOINE	Commune: SAINT JULIEN EN BORN	Fiche
Typologie : Four	Localisation : 386 Che de Burges	Renseignements cadastraux : BC 32



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Four à pain
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :




Inventaire du petit patrimoine



ST MICHEL ESCALUS



PETIT PATRIMOINE	Commune: SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° 28
Typologie : Fontaine / Source / Lavoir	Localisation : route d'Escalus vers Léon	Renseignements cadastraux : UD 44 45



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Puits Saint-Pierre
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire : Ancien site de l'Eglise d'Escalus.



PETIT PATRIMOINE	Commune: SAINT MICHEL ESCALUS	Fichier : 29
Typologie : Fontaine / Source / Lavoir	Localisation : Nord St-Michel	Renseignements cadastraux : 0B 12



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Fontaine Saint-Antoine
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



Inventaire du petit patrimoine



TALLER

PETIT PATRIMOINE	Commune: TALLER	Fiche n° : 30
Typologie : Croix	Localisation : Rue de la croix Saint-Marc	Renseignements cadastraux : ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE


Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le 01/07/2025



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Croix Saint Marc
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



PETIT PATRIMOINE	Commune: TALLER	Fiche n° 31
Typologie : Fontaine / source / Lavoir	Localisation : Bourg	Renseignements cadastraux : 0F 107



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Fontaine Sainte-Eutrope La présence de cette fontaine est attestée dès 1863 par le curé Légé. On venait y demander à Saint-Eutrope le soin des rhumatismes.
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire : Au XIXème siècle, Taller comptait 3 sources guérisseuses : la fontaine Saint Eutrope, celle de Saint-Jean et celle de Houn de le Leit.




PETIT PATRIMOINE	Commune: TALLER	Fiche 33
Typologie : Fontaine / source / Lavoir	Localisation : Bourg	Renseignements cadastraux : 65-95



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Fontaine Hont de Lèit La fontaine de lait, était destinée aux femmes qui avaient des difficultés à allaiter.
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire : Au XIXème siècle, Taller comptait 3 sources guérisseuses : la fontaine Saint Eutrope, celle de Saint-Jean et celle de Houn de le Leit.




PETIT PATRIMOINE	Commune: TALLER	Fiche n°: 33
Typologie : Fontaine / Source / Lavoir	Localisation : Bourg	Renseignements cadastraux : OF 50



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Fontaine Saint-Jean
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire : Au XIXème siècle, Taller comptait 3 sources guérisseuses : la fontaine Saint Eutrope, celle de Saint-Jean et celle de Houn de le Leit.



PETIT PATRIMOINE	Commune: TALLER	Fiche n°: 34
Typologie : Fontaine / Source / Lavoir	Localisation : Rue du Lavoir	Renseignements cadastraux : OF 118



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Petit patrimoine : Lavoir ovale Probablement construit au cours du XIXe siècle situé sur les rives de du ruisseau du bourg. Le lavoir est simplement couvert d'une charpente en bois massif sur des poteaux de bois, le bassin est ovale en béton lissé, forme est unique dans le département.

Patrimoine paysager :

Patrimoine bâti :

Commentaire : Commentaire : Départ de la piste cyclable qui mène de Taller à Castets

PETIT PATRIMOINE	Commune: TALLER	
Typologie : Fontaine / Source / Lavoir	Localisation : Place de la fontaine St Eutrope	Renseignements cadastraux : OF 107



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Fournière
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :




Inventaire du petit patrimoine



UZA




PETIT PATRIMOINE	Commune: UZA	Fiche n° : 36
Typologie : Croix	Localisation : Intersection rue de St-Julien-en-Born et rue de Mezos	Renseignements cadastraux : OA 546



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Croix
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



PETIT PATRIMOINE	Commune: UZA	Fiche n°: 37
Typologie : Croix	Localisation : Rue de Castets, devant les Forges	Renseignements cadastraux : AA 3



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Croix
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



PETIT PATRIMOINE	Commune: UZA	Fiche n° : 38
Typologie : Croix	Localisation : Rue de Castets	Renseignements cadastraux : AA 5



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Croix
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :




PETIT PATRIMOINE	Commune: UZA	Fiche n° 39
Typologie : Fontaine / Source / Lavoir	Localisation : Ruisseau du Pas du Kaa	Renseignements cadastraux : AA 435



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Fontaine de Capcos
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PETIT PATRIMOINE	Commune: UZA	Fiche n°: 40
Typologie : Fontaine / Source / Lavoir	Localisation : Centre bourg	Renseignements cadastraux : AA 33



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Lavoir et prison (cellule de dégrisement)
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :




Inventaire du petit patrimoine



VIELLE SAINT GIRONS



PETIT PATRIMOINE	Commune: VIELLE-SAINT-GIRONS	Fiche n°: 41
Typologie : Autre	Localisation : Bourg de St Girons	Renseignements cadastraux : AB 42



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Petit patrimoine : Colonne de Sauveté Cette colonne est la borne Est d'une sauveté, domaine s'étendant autour de l'Eglise de Saint Girons du Camp, établie aux environs de l'an 1100. Les habitants de la sauveté, placés sous l'autorité du seigneur et d'ecclésiastiques, bénéficiaient de protection et de certaines franchises. Les sauvetés de cette époque étaient des centres de colonisation et des lieux de refuge pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Source : Association Mémoire en Marensin.

Patrimoine paysager : Murier platane en treille.

Patrimoine bâti :

Commentaire :

PETIT PATRIMOINE	Commune: VIELLE SAINT GIRONS	Fichier n° 42
Typologie : Croix	Localisation : Angle RD 382 et RD 652	Renseignements cadastraux : AM Proche 145



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : Croix
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PETIT PATRIMOINE	Commune: VIELLE SAINT GIRONS	Fiche n° : 42
Typologie : Fontaine / source / Lavoir	Localisation :	Renseignements cadastraux : AB 334



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Petit patrimoine : technique nouvelle. Il inventa le "puits filtrant" fait d'une maçonnerie de briques parfaitement imperméabilisée grâce à une couche d'enduit spécial, encore bien visible. Source : Association Mémoire en Marensin
Patrimoine paysager :
Patrimoine bâti :
Commentaire : Jusqu'au milieu du 19ème siècle, tout le pays des Landes de Gascogne souffrait d'une grave pénurie d'eau responsable d'un état sanitaire déplorable.



4. Inventaire du patrimoine végétal

- » LINXE
- » LIT ET MIXE
- » ST JULIEN EN BORN
- » ST MICHEL ESCALUS
- » TALLER
- » UZA
- » VIELLE ST GIRONS



Inventaire du patrimoine végétal

LÉON (compléments et modifications)

Fiche n°E – SUPPRIMEE (arbre abattu)		Lieu-dit : BOURG		Nom du propri		ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE	
Renseignements cadastraux : Rue des Ecoles				Type du bâti : Arbres			
				Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19			

Fiche n°F	Lieu-dit :		Nom du propriétaire :	
Renseignements cadastraux : Route de Puntaou			Type du bâti : Alignement d'arbres	
			Requalification / mise en valeur au titre du L.151-19	



Inventaire du patrimoine végétal




LINXE



Fiche n° 41

PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LINXE	
Typologie : Alignement	Localisation : Jeangemé	Renseignements cadastraux : OK 682

**Description architecturale, urbaine ou paysagère**


Patrimoine paysager : Alignement de chênes lièges.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :


Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LINXE	Filière 232
Typologie : Alignement	Localisation : JOUANDENOU	Renseignements cadastraux : OK 232




Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Allée du château Kergall.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LINXE	Fic
Typologie : Alignement	Localisation : Derrière l'église, ruisseau du Binaou	Renseignements cadastraux : OL 54



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Alignement de platanes.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :


PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LINXE	Fichier
Typologie : Aligement	Localisation : Juandeou	Renseignements cadastraux : OK 657



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Chêne liège.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :




PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LINXE	Fichier : 3
Typologie : Arbre Isolé	Localisation : Atelier de Résine Quartier Juandeou	Renseignements cadastraux :



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Platane.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LINXE	Fichier n° 6
Typologie : Bosquet / Chênaie	Localisation : Aerial Lie et Petit Lie	Renseignements cadastraux : OD 213 247 248 249 250 271



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Chênaie.


Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :




PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LINXE	Fiche n°: 7
Typologie : Bosquet / Chênaie	Localisation : Route de Lit et Mixe	Renseignements cadastraux : 0A 43 392



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Chênes lièges.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LINXE	Fiche n° : 8
Typologie : Bosquet / Chênaie	Localisation : Entre le collège et le tennis	Renseignements cadastraux : OJ 389



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Chênes lièges.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LINXE	Fiche n°: 9
Typologie : Bosquet / Chênaie	Localisation : 85 route de la forêt	Renseignements cadastraux : OL 754



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Tilleuls
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



Fiche n° 10


PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LINXE	Renseignements cadastraux : OB 148 150
Typologie : Bosquet / Chênaie	Localisation : Larié	



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Chênes pédonculés
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :




PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LINXE	Fichier n°: 11
Typologie : Maille / Place plantée	Localisation : Place des muletiers, bourg	Renseignements cadastraux : OL Espace public



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Chênes
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LINXE	Fichier : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie : Parc et jardin	Localisation : Bourg	Renseignements cadastraux : 0L 523




Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Berges du Binaou Espace vert, fond sableux, végétation, carex.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



Fiche n° : 13

PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LINXE	Renseignements cadastraux
Typologie : Parc et jardin	Localisation : Bourg	




Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Parc Dufau Diverses essences dont : platanes en treille, sequoia sempervirens, araucaria, magnolia, cyprès, chênes pédonculés, pin sylvestre.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire : Histoire villa des roses



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Bel Air 2.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire : Histoire villa des roses



PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LINXE	Fiche n° : 15
Typologie : Parc et jardin	Localisation : Route Bel époque	Renseignements cadastraux : OL 82




Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Parc Bel Air 2.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire : Histoire villa des roses

PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LINXE	Fiche n° : 16
Typologie : Parc et jardin	Localisation : RD 42 vers Castets	Renseignements cadastraux : OL 1280



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Parc de la Chattière Alignement de liquidambar et de chênes, tilleul, châtaigner, rhododendron.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire : Histoire villa des roses


PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LINXE	Fiche
Typologie : Parc et jardin	Localisation : Montplaisir	Renseignements cadastraux : OL 93



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Parc domaine Montplaisir
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LINXE	Fiche n° 18
Typologie : Parc et jardin	Localisation : ROUTE Belle Epoque	Renseignements cadastraux : OL 831



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Parc Bel Air / Belle époque
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE




Inventaire du patrimoine végétal



LIT ET MIXE



PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LIT-ET-MIXE	Fiche n° 19
Typologie : Arbre isolé	Localisation : AVENUE DU MARENSIN	Renseignements cadastraux : AB 1503



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Chêne liège.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :


Fiche



Description architecturale, urbaine ou paysagère



PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LIT-ET-MIXE	Fiche n° 21
Typologie : Arbre isolé	Localisation : Route du Tourt	Renseignements cadastraux : OG 192



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Pin franc.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

Fiche



	Description architecturale, urbaine ou paysagère
--	--


Patrimoine paysager : Chêne et Tilleul.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LIT-ET-MIXE	Fiche n° 23
Typologie : Bosquet / Chênaie	Localisation : Secteur Pigeon	Renseignements cadastraux : AD 62 63 65 70 71 72 135 136 137 146 147



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Chênaie Très vaste chênaie qui entoure la plaine de Pigeon.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LIT-ET-MIXE	Fiche n° 24
Typologie : Bosquet / Chênaie	Localisation : Source de Yons	Renseignements cadastraux : AK 20 21



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Chênaie de chênes lièges.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LIT-ET-MIXE	Fiche
Typologie : Bosquet / Chênaie	Localisation : Bourg de Lit	Renseignements cadastraux

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE





Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Bosquet de chênes
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune: LIT-ET-MIXE	Fiche
Typologie : Eléments pittoresques	Localisation : Cap de l'Homy	Renseignements cadastraux : AL



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Cap de l'Homy Dune communale, vue sur l'océan, chapelle.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° : 27
Typologie : Élément pittoresque	Localisation : Courant de Contis	Renseignements cadastraux : AC



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Embouchure du courant de Contis et panoramas sur le courant.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° 28
Typologie : Élément pittoresque	Localisation : Chemin de Pétrouille	Renseignements cadastraux : AC 97



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Panorama Pétrouille.

Petit patrimoine :


Patrimoine bâti :

Commentaire :



Fiche n° 29

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : LIT ET MIXE	
Typologie : Elément pittoresque	Localisation : Côte océanique	Renseignements cadastraux : AM 21



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Panorama sur l'Océan.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : LIT ET MIXE	Fichier : 20
Typologie : Elément pittoresque	Localisation : Ruisseau des Vignes	Renseignements cadastraux : AH



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Marais des vignes Très vaste zone entourée par des peupleraies.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° 31
Typologie : Élément pittoresque	Localisation : Plaine de Pigeon	Renseignements cadastraux : AD



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Plaine de pigeon et panorama sur la plaine Très grande étendue paysagère, plans d'eau, passage de la voie du littoral. Bétail.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire : Installation de tonnes sur la plaine.



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° : 32
Typologie : Parc et jardin	Localisation : 607 avenue du Born	Renseignements cadastraux : OC 860



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Parc Maison Meysouet Très beau parc arboré avec essences variées dont un magnolia et un araucaria d'environ 150 ans, cèdres, abies, chênes, tuliper de Virginie. Parc entretenu avec des nouvelles plantations.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : LIT ET MIXE	
Typologie : Parc et jardin	Localisation : 175 avenue Côte d'Argent	Renseignements cadastraux : AB 1280



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Parc maison bourgeoise Chênaie de chênes lièges, tilleul, magnolia


Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° 34
Typologie : Parc et jardin	Localisation : 372 rue Henri Crouzet	Renseignements cadastraux : AB 925 933 934 935 937 944 941 946



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Parc arboré de la maison bourgeoise de Mauléon.


Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : LIT ET MIXE	Figure n° 35
Typologie : Parc et jardin	Localisation : Est rue du moulin	Renseignements cadastraux : AB 222 226 613



. Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Parc, ruisseau du Moulin. Chênes des marais, magnolia, roses, pin parasol, glycine.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : LIT ET MIXE	Fiche n° : 36
Typologie : Parc et jardin	Localisation : Ouest rue du moulin	Renseignements cadastraux : AB 361



. Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Parc ensemble bâti. Pins, sapins, chênes. Trois plans d'eau
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



Inventaire du patrimoine végétal

ST JULIEN EN BORN



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fiche n° : 37
Typologie : Arbre isolé	Localisation : 356 Route des Lacs	Renseignements cadastraux : AB 1537



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Chêne et platane.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL

Commune : SAINT JULIEN EN BORN

Fiche n° 38

Typologie : Arbre isolé

Localisation : 79 route de GironSAT

Renseignements cadastraux : AB Espace public



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Pin maritime.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :


PATRIMOINE VEGETAL	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 Renseignements cadastraux : AB 685 1229 1230 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie : Bosquet / Chênaie	Localisation : Route des Lacs – OFFICE du tourisme	



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Pins
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	Fichier n° 40
Typologie : Élément pittoresque	Localisation : Côte océanique	Renseignements cadastraux : AN 39



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Panorama sur l'Océan.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : SAINT JULIEN EN BORN	F
Typologie : Mail / Place plantée	Localisation : Place de la Mairie	Renseignements cadastraux : AB Espace Public



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Mail de platanes.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :


Commentaire :



Inventaire du patrimoine végétal

ST MICHEL ESCALUS

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : SAINT MICHEL ESCALUS	Fiche n° 42	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025
Typologie : Alignement	Localisation : Estienon	Renseignements cadastraux	ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Barradeau chênes
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

**PATRIMOINE VEGETAL****Commune : SAINT MICHEL ESCALUS****Fiche n° 43****Typologie : Arbre isolé****Localisation : Bourg****Renseignements cadastraux : 0A 745 618 453 653****Description architecturale, urbaine ou paysagère**

Patrimoine paysager : Entrée de bourg Divers beaux chênes lièges isolés + alignement de platanes

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire : En limite des parcelles privées.




PATRIMOINE VEGETAL	Commune : SAINT MICHEL ESCALUS	Fiche n° : 44
Typologie : Arbre isolé	Localisation : Bourg bordure Eglise	Renseignements cadastraux : 0A



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Un maronnier/ Un platane/ un chêne
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : SAINT MICHEL ESCALUS	Fiche n° 45
Typologie : Arbre isolé	Localisation : Entrée route de l'Eglise	Renseignements cadastraux : 0A « ça »



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Tilleul

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : SAINT MICHEL ESCALUS	Fiche n° : 46	Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Typologie : Arbre isolé	Localisation : Place de la mairie		Reçu en préfecture le 01/07/2025
		Renseignements cadastraux : UA 87	Publié le 01/07/2025
			ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Pin franc.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : SAINT MICHEL ESCALUS	Fiche n° 47 Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie : Bosquet / Chênaie	Localisation : Estinoun	
Renseignements cadastraux		



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Bosquet de chênes. jeune plantation.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : SAINT MICHEL ESCALUS	Fiche n° 48
Typologie : Bosquet / Chênaie	Localisation : Maisonnave	Renseignements cadastraux : OA 81 98



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Bosquet de chênes.


Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :




PATRIMOINE VEGETAL	Commune : SAINT MICHEL ESCALUS	
Typologie : Bosquet / Chênaie	Localisation : Estiennon	Renseignements cadastraux : 0A 390 591



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Bosquet de chênes.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : SAINT MICHEL ESCALUS	Fichier : 50
Typologie : Bosquet / Chênaie	Localisation : Quartier Saint-Michel	Renseignements cadastraux : OC 200



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Bosquet de chênes.


Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : SAINT MICHEL ESCALUS	Fichier : 31
Typologie : Bosquet / Chênaie	Localisation : Route d'Escalus, direction Léon	Renseignements cadastraux : 0A 419 774




Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Bosquet de chênes dont chênes lièges remarquables.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL**Commune : SAINT MICHEL ESCALUS****Fichier : 32****Typologie : Bosquet / Chênaie****Localisation : Bourg Escalus****Renseignements cadastraux : 0A 104****Description architecturale, urbaine ou paysagère**


Patrimoine paysager : Bosquet de chênes.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : SAINT MICHEL ESCALUS	
Typologie : Bosquet / Chênaie	Localisation : Bourg Escalus	Renseignements cadastraux : OA 199



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Bosquet de chênes.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire : Visible depuis la mairie en lisière des champs.

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : SAINT MICHEL ESCALUS	Parcelle cadastrale : 0A 78
Typologie : Bosquet / Chênaie	Localisation : Route de l'église Estiennoun	Renseignements cadastraux : 0A 78



Description architecturale, urbaine ou paysagère


Patrimoine paysager : Bosquet de chênes.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : SAINT MICHEL ESCALUS	Parcelle : 55
Typologie : Bosquet / Chênaie	Localisation : Escalus Minjouay	Renseignements cadastraux : 0A 685 686



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Chênaie Beaux sujets

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL

Commune : SAINT MICHEL ESCALUS

Typologie : Bosquet / Chênaie

Localisation : Brouihs



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine Paysager : Bosquet.


Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : SAINT MICHEL ESCALUS	Fiche n° 1737
Typologie : Parc et jardin	Localisation : Rue des mimosas	Références cadastrales : 0A 377 384 690700



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Parc Magnolia, chênes lièges, chênes, pins, sapins.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire : Aire de jeux. Proche du ruisseau de Paribun.



Inventaire du patrimoine végétal



TALLER

PATRIMOINE VEGETAL		Commune : TALLER	
Typologie : Arbre isolé	Localisation : Bourg, parc aux magnolias		Renseignements cadastraux



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Magnolia
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : TALLER	Fichier 1733
Typologie: Bosquet / Chênaie	Localisation : Chemin de Lacay	Références cadastrales : 0F 514



Description architecturale, urbaine ou paysagère


Patrimoine paysager : Chênaie

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : TALLER	F
Typologie: Parc et jardin	Localisation : Bourg	Références cadastrales : 0F Espace public



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Place Guillaume Sanche.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire : Attention à la taille très agressive des sujets et à la minéralisation excessive du sol



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : TALLER	Fiche n° 61
Typologie: Mail / Place plantée	Localisation : Bourg derrière le cimetière	Références cadastrales : 0^E 752



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Tilleuls place de la mairie.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL**Commune : TALLER****Typologie: Parc et jardin****Localisation : Bourg derrière le cimetière****Références cadastrales : 0F 786****Description architecturale, urbaine ou paysagère**


Patrimoine paysager : Jardin des sources.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : TALLER	Fiche n° 31
Typologie: Parc et jardin	Localisation : Bourg en face de l'église	Références cadastrales : 0F 107



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Jardin Saint Eutrope.

Petit patrimoine : Fontaine St Eutrope (Fiche n°31), Four "Fournière" (Fiche n°35)

Patrimoine bâti :

Commentaire : Point de départ pour la balade "Lo Camin de Hé".

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE




Inventaire du patrimoine végétal



UZA



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : UZA	Fiche n° : 64
Typologie: Alignement	Localisation : RD41 entrées de bourg nord et est + route entre RD41 et RD66 au sud de l'église	Références cadastrales : UA 587



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Alignements de platanes.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :




PATRIMOINE VEGETAL	Commune : UZA	Fichier : 65
Typologie: Aligement	Localisation : RD 66	Références cadastrales : AA 33



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Alignement d'érables.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : UZA	Fiche n° 66
Typologie: Alignement	Localisation : Entrée propriété face croisement RD66 / rue des Forges	Références cadastrales : OC 279



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Alignement de tilleuls.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :


Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : UZA	Fi
Typologie: Alignement	Localisation : Entrée rue des Forges depuis RD 66	Références cadastrales : OC 916



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Alignement de chênes.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : UZA	
Typologie: Arbre isolé	Localisation : A côté du Restaurant "La table du Marensin	Références cadastrales : AA 7



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Un platane et un chêne isolés.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : UZA	Fi
Typologie: Bosquet / Chênaie	Localisation : A côté du Restaurant "La table du Marensin	Références cadastrales : AA 7



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Bosquet de platanes.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : UZA	Fiche n° : 70
Typologie: Bosquet / Chênaie	Localisation : Restaurant "La table du Marensin	Références cadastrales : AA 7



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Bosquet de platanes.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : UZA	Fichier n° 71
Typologie: Bosquet / Chênaie	Localisation : RD 5 entrée de bourg	Références cadastrales : AA 30



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Bosquets et lisière de chênes.


Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : UZA	
Typologie: Bosquet / Chênaie	Localisation : Rue des Forges	Références cadastrales : OC 757



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Chênaie de chênes et chênes lièges.


Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : UZA	Fichier n° 33
Typologie: Maille / Place plantée	Localisation : Angle RD 66 et route de Cherté	Références cadastrales : AO 649



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Bosquet mixte : chênes, chênes lièges, platanes, tilleuls, pin.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : UZA	Fiche n° : 74
Typologie: Maille / Place plantée	Localisation : Mairie / Ecole	Références cadastrales : OA 596



Description architecturale, urbaine ou paysagère


Patrimoine paysager : Mail de platanes.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :


PATRIMOINE VEGETAL	Commune : UZA	Fichier n° 75
Typologie: Maille / Place plantée	Localisation : Rue du Bourg	Références cadastrales : AA 30



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Mail de tilleuls.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : UZA	Fichier n° 76
Typologie: Parc et jardin	Localisation : Bourg	Références cadastrales :

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
 Reçu en préfecture le 01/07/2025
 Publié le 01/07/2025
 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Parc du château d'Uza
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire : Pas de photos ni descriptif souhait du propriétaire

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Inventaire du patrimoine végétal

VIELLE ST GIRONS



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : VIELLE-SAINT-GIRONS	Fiche n° : 77
Typologie: Alignement	Localisation : rue des Tilleuls	Références cadastrales : AB Espace public



Description architecturale, urbaine ou paysagère


Patrimoine paysager : Alignement double de tilleuls.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire : En bordure de la piste cyclable.

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : VIELLE-SAINT-GIRONS	Fichier n° 78
Typologie: Alignement	Localisation : Rue des chênes	Références cadastrales : AB Espace public



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Alignement double de tilleuls


Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Patrimoine bâti :


Commentaire : En bordure de la piste cyclable.

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : VIELLE-SAINT-GIRONS	Fichier : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie: Bosquet / Chênaie	Localisation : Tennis RD 42	Références cadastrales : AB 198



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Chênaie.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : VIELLE-SAINT-GIRONS	Fichier n° : 80
Typologie: Bosquet / Chênaie	Localisation : bosquet de pins et de chênes en lisière de l'usine DRT	Références cadastrales : A 186 187 394 742
		Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Bosquet
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire : Lisière importante à conserver pour protéger du vis à vis de l'usine et garder qualité de l'entrée de ville.

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : VIELLE-SAINT-GIRONS	Fichier n° 81
Typologie: Bosquet / Chênaie	Localisation : rue des chênes	Références cadastrales : AB



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Bosquet et alignement robiniers, pins.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : VIELLE-SAINT-GIRONS	Références cadastrales : AB
Typologie: Bosquet / Chênaie	Localisation : rue des chênes	



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Bosquet de chênes lièges et chênes pédonculés.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : VIELLE-SAINT-GIRONS	
Typologie: Bosquet / Chênaie	Localisation : limite lotissement des Marronniers	Références cadastrales : AB 95



Description architecturale, urbaine ou paysagère


Patrimoine paysager : Lisière boisée mixte pins et chênes.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : VIELLE-SAINT-GIRONS	
Typologie: Bosquet / Chênaie	Localisation : Derrière EHPAD	Références cadastrales : Ax 353



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Chênaie.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :

Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : VIELLE-SAINT-GIRONS	
Typologie: Maille / Place plantée	Localisation Rue des Marronniers	Références cadastrales : AB



Description architecturale, urbaine ou paysagère


Patrimoine paysager : Place des marronniers Acer, Robinia, Aesculus x carnea.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : VIELLE-SAINT-GIRONS	
Typologie: Maille / Place plantée	Localisation : allée des Cigales	Références cadastrales : AX 353



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Place de la mairie et EHPAD Chênes, Acer, Robinia.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : VIELLE-SAINT-GIRONS	
Typologie: élément pittoresque	Localisation : Plage de la Lette Blanche	Références cadastrales : AT 43



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Panorama "La lette blanche".
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :

PATRIMOINE VEGETAL	Commune : VIELLE-SAINT-GIRONS	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie: élément pittoresque	Localisation : Côte Océanique	
		Références cadastrales : AT



Description architecturale, urbaine ou paysagère
Patrimoine paysager : Panorama sur l'Océan.
Petit patrimoine :
Patrimoine bâti :
Commentaire :



PATRIMOINE VEGETAL	Commune : VIELLE-SAINT-GIRONS	
Typologie: élément pittoresque	Localisation : Sud Léon	Références cadastrales : AO



Description architecturale, urbaine ou paysagère

Patrimoine paysager : Panorama Etang de Léon.

Petit patrimoine :

Patrimoine bâti :

Commentaire :

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Inventaire du patrimoine végétal





Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti :			
Patrimoine paysager : parc arboré et pin parasol			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité		Aléa feu de forêt	non Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)		Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie		Aléa inondation	
Assainissement		Natura 2000 / ZNIEFF/...	pas d'aléa
Voirie		ICPE / Bâti agricole	

	Commune : LEVIGNACQ	Fiche	Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Typologie:Parc	Localisation : Le bourg	Références cadastrales : B499 B504 B505 B506 B507 B508 B509 B510 B511 B512 B513 B514 B515 B516 B517 B518 B519 B520 B521 B522 B523 B524 B525 B526 B527 B528 B529 B530 B531 B532 B533 B534 B535 B536 B537 B538 B539 B540 B541 B542 B543 B544 B545 B546 B547 B548 B549 B550 B551 B552 B553 B554 B555 B556 B557 B558 B559 B560 B561 B562 B563 B564 B565 B566 B567 B568 B569 B570 B571 B572 B573 B574 B575 B576 B577 B578 B579 B580 B581 B582 B583 B584 B585 B586 B587 B588 B589 B590 B591 B592 B593 B594 B595 B596 B597 B598 B599 B600 B601 B602 B603 B604 B605 B606 B607 B608 B609 B610 B611 B612 B613 B614 B615 B616 B617 B618 B619 B620 B621 B622 B623 B624 B625 B626 B627 B628 B629 B630 B631 B632 B633 B634 B635 B636 B637 B638 B639 B640 B641 B642 B643 B644 B645 B646 B647 B648 B649 B650 B651 B652 B653 B654 B655 B656 B657 B658 B659 B660 B661 B662 B663 B664 B665 B666 B667 B668 B669 B670 B671 B672 B673 B674 B675 B676 B677 B678 B679 B680 B681 B682 B683 B684 B685 B686 B687 B688 B689 B690 B691 B692 B693 B694 B695 B696 B697 B698 B699 B700 B701 B702 B703 B704 B705 B706 B707 B708 B709 B710 B711 B712 B713 B714 B715 B716 B717 B718 B719 B720 B721 B722 B723 B724 B725 B726 B727 B728 B729 B730 B731 B732 B733 B734 B735 B736 B737 B738 B739 B740 B741 B742 B743 B744 B745 B746 B747 B748 B749 B750 B751 B752 B753 B754 B755 B756 B757 B758 B759 B760 B761 B762 B763 B764 B765 B766 B767 B768 B769 B770 B771 B772 B773 B774 B775 B776 B777 B778 B779 B780 B781 B782 B783 B784 B785 B786 B787 B788 B789 B790 B791 B792 B793 B794 B795 B796 B797 B798 B799 B800 B801 B802 B803 B804 B805 B806 B807 B808 B809 B810 B811 B812 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B819 B820 B821 B822 B823 B824 B825 B826 B827 B828 B829 B830 B831 B832 B833 B834 B835 B836 B837 B838 B839 B840 B841 B842 B843 B844 B845 B846 B847 B848 B849 B850 B851 B852 B853 B854 B855 B856 B857 B858 B859 B860 B861 B862 B863 B864 B865 B866 B867 B868 B869 B870 B871 B872 B873 B874 B875 B876 B877 B878 B879 B880 B881 B882 B883 B884 B885 B886 B887 B888 B889 B890 B891 B892 B893 B894 B895 B896 B897 B898 B899 B900 B901 B902 B903 B904 B905 B906 B907 B908 B909 B910 B911 B912 B913 B914 B915 B916 B917 B918 B919 B920 B921 B922 B923 B924 B925 B926 B927 B928 B929 B930 B931 B932 B933 B934 B935 B936 B937 B938 B939 B940 B941 B942 B943 B944 B945 B946 B947 B948 B949 B950 B951 B952 B953 B954 B955 B956 B957 B958 B959 B960 B961 B962 B963 B964 B965 B966 B967 B968 B969 B970 B971 B972 B973 B974 B975 B976 B977 B978 B979 B980 B981 B982 B983 B984 B985 B986 B987 B988 B989 B990 B991 B992 B993 B994 B995 B996 B997 B998 B999	Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti :			
Patrimoine paysager : Parc arboré : chênes			
Petit patrimoine :			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité		Aléa feu de forêt	non Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)		Aléa remontée de nappes	potentiellement sujet aux inondations de cave
Défense incendie		Aléa inondation	
Assainissement		Natura 2000 / ZNIEFF/...	
Voirie		ICPE / Bâti agricole	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti :			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine : Pilier croix			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	non Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	non Concerné
Défense incendie		Aléa inondation	
Assainissement	collectif	Natura 2000 / ZNIEFF/...	pas d'aléa
Voirie		ICPE / Bâti agricole	



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti :			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine : Croix			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	non Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie		Aléa inondation	
Assainissement	collectif	Natura 2000 / ZNIEFF/...	pas d'aléa
Voirie		ICPE / Bâti agricole	

	Commune : LEVIGNACQ	Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046A-DE
Typologie:petit patrimoine croix de mission	Localisation :	Références cadastrales : AB 78



Description architecturale, urbaine ou paysagère			
Patrimoine bâti :			
Patrimoine paysager :			
Petit patrimoine : croix			
Commentaire :			
Constructibilité			
Niveau d'équipements		Contraintes environnementales	
Electricité	Suffisant	Aléa feu de forêt	non Concerné
Adduction Eau Potable (AEP)	Suffisant	Aléa remontée de nappes	Potentielle inondation de cave
Défense incendie	Suffisant	Aléa inondation	
Assainissement	collectif	Natura 2000 / ZNIEFF/...	pas d'aléa
Voirie	Suffisant	ICPE / Bâti agricole	