

Communauté de Communes

MEUSE-ROGNON

Plan Local d'Urbanisme intercommunal



Rapport de présentation Annexe 2 – Logements vacants et terrains mobilisables

Vu pour être annexé à la délibération du 28/09/2021
approuvant les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal.

Fait à Illoud,
Le Président,

Nicolas LACROIX

ARRÊTÉ LE : 19/02/2020

APPROUVÉ LE : 28/09/2021



réalisé par



Auddicé Urbanisme
Agence Grand Est
Espace Sainte-Croix
6 place Sainte-Croix
51000 Châlons-en-
Champagne
03 26 64 05 01

Communauté de Communes

MEUSE-ROGNON

Plan Local d'Urbanisme intercommunal

Rapport de présentation
Annexe 2 – Logements
vacants et terrains
mobilisables

TABLE DES MATIERES

AILLIANVILLE	5
ANDELOT-BLANCHEVILLE	13
AUDELONCOURT	33
BASSONCOURT	41
BOURDON-SUR-ROGNON	47
BOURG-SAINTE-MARIE	53
BOURMONT-ENTRE-MEUSE-ET-MOUZON	59
BRAINVILLE-SUR-MEUSE	81
BREUVANNES-EN-BASSIGNY	89
CHALVRAINES	105
CHAMPIGNEULLES-EN-BASSIGNY	113
CHANTRAINES	119
CHAUMONT-LA-VILLE	125
CIREY-LES-MAREILLES	131
CLINCHAMP	137
CONSIGNY	143
DARMANNES	149
DOMREMY-LANDEVILLE	157
DONCOURT-SUR-MEUSE	165
DOULAINCOURT-SAUCOURT	171
ECOT-LA-COMBE	185
GERMAINVILLIERS	191
GRAFFIGNY-CHEMIN	197
HACOURT	205
HARREVILLE-LES-CHANTEURS	211
HUILLIECOURT	221
HUMBERVILLE	227
ILLOUD	233
LAFAUICHE	241



LEURVILLE	249
LEVECOURT	255
LONGCHAMP	263
MAISONCELLES	271
MALAINCOURT-SUR-MEUSE	277
MANOIS	285
MAREILLES	295
MENNOUVEAUX	301
MERREY	307
MILLIERES	315
MONTOT-SUR-ROGNON	321
ORQUEVAUX.....	327
OUTREMECOURT	333
OZIERES	339
PREZ-SOUS-LAFAUCHE	347
REYNEL	357
RIMAU COURT	369
ROCHES-BETTAINCOURT	381
ROMAIN-SUR-MEUSE.....	395
SAINT-BLIN.....	403
SAINT-THIEBAULT	415
SEMILLY.....	425
SIGNEVILLE.....	431
SOMMERE COURT.....	437
SOULAU COURT-SUR-MOUZON	443
THOL-LES-MILLIERES	451
VAUDRE COURT	457
VESAIGNES-SOUS-LAFAUCHE	463
VIGNES-LA-COTE	471
VRON COURT-LA-COTE	477

AILLIANVILLE

Diagnostic foncier

AILLIANVILLE

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



AILLIANVILLE

-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Général Salme		Dent creuse de 842 m².
2	Route d'Orquevaux		Dent creuse de 1672 m².

3	Rue du Général Salme		Dent creuse de 16 890 m².
---	----------------------	--	---------------------------

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Route de Grand		Logement vacant n'ayant pas une vocation d'habitation. La toiture est dégradée.

2	Rue du Général Salme		Logement vacant mobilisable nécessitant beaucoup de travaux, avec de gros volumes.
3	Rue de l'Eglise		Logement vacant non mobilisable. Il n'a pas une vocation d'habitation et beaucoup de travaux doivent être réalisés.
4	Rue du Four		Logement vacant mobilisable, nécessitant des travaux.

5	Rue du Général Salme		Logement vacant non mobilisable. Il n'a pas une vocation d'habitation et comporte de gros volume.
6	Rue du Général Salme		Logement vacant mobilisable nécessitant beaucoup de travaux (absence de fenêtres...).
7	Rue de la Pépinière		Logement vacant mobilisable.



ANDELOT-BLANCHEVILLE

Diagnostic foncier

ANDELOT-BLANCHEVILLE (1/3)

Village de Andelot

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre




Diagnostic foncier

ANDELOT-BLANCHEVILLE (2/3)


Village de Andelot

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



1:4 000

(Pour une impression sur format A3 sans réduction de taille)




Diagnostic foncier



ANDELOT-BLANCHEVILLE (3/3)

Village de Blancheville

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre




-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants




-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Parc		Dent creuse de 2 359 m ² .
2	Rue de la Division du Général Leclerc		Dent creuse 2 945 m ²
3	RD 44		Dent creuse de 1 932 m ² .

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue de Dardignon		Logement vacant mobilisable, situé le long d'une route à grande circulation (en sortie de virage). Le logement est en vente.
2	Rue de Dardignon		Logement vacant non-mobilisable en ruine (toit effondré, trous apparents).
3	Rue de Dardignon		Logement vacant mobilisable avec de gros volumes. Le stationnement n'est pas possible à proximité du bâtiment.

4	Rue Saint-Michel		Logement vacant mobilisable. Il comporte de petits volumes, avec une densité verticale. Le stationnement n'est pas possible à proximité du bâtiment.
5	Rue Saint-Michel		Logement vacant avec de beaux volumes, en vente.
6	Rue Saint-Michel		Logement vacant avec de gros volumes, en vente. Beaucoup de travaux sont à réaliser (absence de fenêtres...). Le bien ne dispose pas de stationnement.

7	Rue de Dardignon		Logement vacant mobilisable avec de petits volumes. Il s'agit d'un ancien commerce en bord de route dégradé, nécessitant des travaux.
8	Rue de Dardignon		Logement vacant non-mobilisable. Le bien est actuellement en ruine (absence de fenêtres...). Les logements se situent au premier étage.
9	Rue de Dardignon		Logement vacant avec de gros volumes. Le bâtiment est en ruine (pas de fenêtre, toiture dégradée...).

10	Rue de la Division Général Leclerc		Logement vacant mobilisable avec de gros volumes situé le long d'une route classée à grande circulation. Le stationnement n'est pas possible.
11	Rue de l'Abreuvoir		Logement vacant mobilisable mais dégradé (absence de fenêtres et de toit). Le bâtiment est composé de petits volumes et présente une densité verticale.
12	Rue Magnan		Logement vacant mobilisable. Le bâtiment, situé en front de rue, nécessite beaucoup de travaux (absence de fenêtres).

13	Rue de la Côte Neuve		Logement vacant mobilisable avec de gros volumes, nécessitant des travaux.
14	Rue Merger		Logement vacant non-mobilisable, nécessitant beaucoup de travaux. Le bâtiment est situé en front de rue.
15	Rue de la Division Général Leclerc		Logement vacant avec de grands volumes, situé le long d'une route classée à grande circulation. Le bien sera difficile à restaurer du fait de l'absence de fenêtres et de l'état de la toiture.

16 Rue de la Division Général Leclerc



Logement vacant mobilisable en vente.

17 Rue de la Division Général Leclerc



Logement vacant mobilisable situé le long d'une route classée à grande circulation, nécessitant beaucoup de travaux.

18	Rue de la Division Général Leclerc		Logement vacant avec de beaux volumes. Le bien situé le long d'une route classée à grande circulation est en vente.
19	Rue de la Division Général Leclerc		Logement vacant mobilisable, nécessitant beaucoup de travaux. Il est situé le long d'une route classée à grande circulation.
20	Rue de la Division Général Leclerc		Logement vacant mobilisable avec de gros volumes. Il est situé le long d'une route classée à grande circulation et nécessite beaucoup de travaux.

21	Rue de la Division Général Leclerc		Logement vacant non-mobilisable, situé le long d'une route classée à grande circulation. Le bien est en ruine (fissures, trous apparents, absence de fenêtre, toiture dégradée).
22	Rue de la Division Général Leclerc		Logement vacant mobilisable, malgré la toiture dégradée et les fissures en façade. Le bien est situé le long d'une route classée à grande circulation.
23	Rue de la Division Général Leclerc		Logement vacant mobilisable le long d'une route classée à grande circulation. Beaucoup de travaux sont nécessaires pour le rénover.

24	Rue de la Division Général Leclerc		Logement vacant mobilisable en vente le long d'une route classée à grande circulation. Le bâtiment comporte de beaux volumes, et peut accueillir plusieurs ménages.
25	Rue de la Buxière		Logement vacant mobilisable en vente.
26	Rue de la Fouchère		Logement vacant mobilisable.


27	Route Départementale 44		Logement vacant mobilisable en vente.
28	Grande Rue		Logement vacant non-mobilisable avec de petits volumes. Le bâtiment nécessite beaucoup de travaux (absence de fenêtres, toiture dégradée).
29	Grande Rue		Logement vacant avec de gros volumes. Le bâtiment nécessite beaucoup de travaux (fenêtres et toitures dégradées).

AUDELONCOURT

Diagnostic foncier

AUDELONCOURT

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



AUDELONCOURT

-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue Principale (D220)		Dent creuse. Verger de 1034 m ² .

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Coin		Logement vacant. Bloc vétuste nécessitant beaucoup de travaux.

2	Rue du Coin		Logement vacant. Bloc vétuste nécessitant beaucoup de travaux.
3	Rue du Coin		Logement vacant à rénover, nécessitant beaucoup de travaux.
4	Rue du Raie		Logement vacant vétuste à rénover.


5	Rue Principale (D220)		Logement vacant à rénover.
6	Rue de l'Eglise		Logement vacant avec garage.

BASSONCOURT

Diagnostic foncier

BASSONCOURT

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Chemin du Haut Mont		Dent creuse de 1 270 m ² .
2	Chemin du Haut Mont		Dent creuse de 3 066 m ² .
3	Rue du Plecy		Dent creuse de 1 171 m ² .

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue de Juin		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat avec de gros volumes. De nombreux travaux sont à réaliser (toiture dégradée, absence de fenêtre).

2	Rue de Juin		Logement vacant non-mobilisable (effondré)
3	Rue de Juin		Logement vacant mobilisable en vente.
4	Rue de Juin		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat, nécessitant beaucoup de travaux (toiture dégradée, absence de fenêtre).


BOURDON-SUR-ROGNON

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres


1:3 500

(Pour une impression sur format A3 sans réduction de taille)



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue de Brethenay		Dent creuse de 2 410 m².

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Route de Brethenay		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat, nécessitant beaucoup de travaux.

2	Rue de la Discussion		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat, présentant de petits volumes. De nombreux travaux sont à réaliser.
3	Rue de Vallicote		Logement vacant mobilisable.


BOURG-SAINTE-MARIE

Diagnostic foncier

BOURG-SAINTE-MARIE


-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue de Corrupt		Dent creuse. Jardin de 624 m ² .
2	Rue du Coin		Dent creuse. Pré de 1 699 m ² .
3	Rue du Coin		Dent creuse. Jardin clôturé de 3 557 m ² .

4	Rue du Foulon		Dent creuse. Pré de 1 744 m ² .
5	Rue du Foulon		Dent creuse. Pré de 8 817 m ² .

Logements vacants

Aucun logement vacant n'a été recensé sur la commune de Bourg-Sainte-Marie.


BOURMONT-ENTRE-MEUSE-ET-MOUZON

Diagnostic foncier

BOURMONT ENTRE MEUSE ET MOUZON (1/4)


Village de Bourmont

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



1:6 000

(Pour une impression sur format A3 sans réduction de taille)





Diagnostic foncier

BOURMONT ENTRE MEUSE ET MOUZON (2/4)

Village de Nijon

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre





Diagnostic foncier

BOURMONT ENTRE MEUSE ET MOUZON (3/4)

Village de Gonaincourt

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre




Diagnostic foncier

BOURMONT ENTRE MEUSE ET MOUZON (4/4)

Village de Goncourt

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre


0 0,1 0,2
Kilomètres





BOURMONT ENTRE MEUSE ET MOUZON (1/4)
Village de Bourmont

-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants



BOURMONT ENTRE MEUSE ET MOUZON (3/4)
Village de Gonaincourt


-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Stade		Dent creuse de 2 328 m².
2	Rue du Stade		Dent creuse de 2 346 m².
3	Rue du Faubourg de France		Dent creuse de 1 134 m².

4	Grande Rue (Nijon)		Dent creuse de 1 441 m².
5	Grande Rue (Nijon)		Dent creuse de 1 452 m².

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	5, Rue du Général Leclerc		Logement vacant mobilisable avec de gros volumes, nécessitant beaucoup de travaux.
2	7, rue du Général Leclerc		Logement vacant mobilisable avec de gros volumes, nécessitant beaucoup de travaux.

3	8, rue du Général Leclerc		Logement vacant mobilisable avec de gros volumes, nécessitant beaucoup de travaux.
4	24, rue du Général Leclerc		Logement vacant en vente.
5	2, rue du Faubourg de France		Logement vacant en vente.

6	10, rue du Faubourg de France		Logement vacant mobilisable nécessitant beaucoup de travaux.
7	42bis, rue du Faubourg de France		Logement vacant mobilisable nécessitant beaucoup de travaux.
8	66, rue du Faubourg de France		Logement vacant en vente.

9	2, rue de Ferrée		Logement vacant actuellement en vente.
10	10, rue de la Charrois		Logement vacant mobilisable.
11	13, rue Faubourg de Vivier		Logement vacant non-mobilisable.

12	7, rue de la Charrois		Logement vacant mobilisable situé en front de rue.
13	Rue Notre Dame		Logements vacants en ruine sur la quasi-totalité de la rue (au n°2, au n°6, au n°8, au n°3 au n°1).
14	Rue de l'Eglise		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat avec de gros volumes. Le bâtiment n'a pas une vocation d'habitat et nécessite beaucoup de travaux.

15	Rue de l'Eglise		Logement vacant mobilisable avec de gros volumes, nécessitant des travaux.
16	D 108 direction Graffigny-Chemin		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat. Le bâtiment présente de gros volumes et nécessite beaucoup de travaux.
17	Le village		Logement vacant mobilisable nécessitant beaucoup de travaux.

18	Le village		Logement vacant mobilisable nécessitant beaucoup de travaux.
19	Grande Rue		Logement vacant non-mobilisable (grange).
20	Rue Principale		Logement vacant en ruine (absence de toit).

21	Rue Principale		Logement vacant non-mobilisable.
22	Rue du Lavoir		Logement vacant mobilisable, nécessitant beaucoup de travaux.
23	Rue principale		Logement vacant mobilisable.

24 Rue principale




Logement vacant mobilisable, nécessitant beaucoup de travaux.

BRAINVILLE-SUR-MEUSE


-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue Sainte Barbe		Dent creuse. Jardin clôturé, potager utilisé de 1 824 m ²
2	Rue Sainte Barbe		Dent creuse. Friche accessible par l'arrière du hangar attenant de 720 m ²

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	GAEC d'IZE, Rue Sainte-Barbe		Logement vacant dans la cour d'une autre maison.
2	Rue Sainte Barbe		Logement vacant non-mobilisable en ruine (absence de toit).
3	Rue Haute		Logement vacant.

4	Rue Haute		Logement vacant.
---	-----------	--	------------------

BREUVANNES-EN-BASSIGNY


Diagnostic foncier

BREUVANNES-EN-BASSIGNY (1/3)

Village de Breuvannes

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres




Diagnostic foncier

BREUVANNES-EN-BASSIGNY (2/3)

Village de Colombey-lès-Choiseuil

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres




Diagnostic foncier

BREUVANNES-EN-BASSIGNY (3/3)


Village de Meuvy

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre




-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Grande Rue		Dent creuse de 7 513 m ² .
2	Grande Rue/Rue Saint-Hilaire		Dent creuse de 1 838 m ² .
3	Rue Saint-Hilaire		Dent creuse de 1 368 m ² .

4	Rue Saint-Hilaire		Dent creuse de 5 517 m ² .
5	Chemin du Trot		Dent creuse de 6 224 m ² .
6	Chemin du Trot		Dent creuse de 1 301 m ² .

7	D 232		Dent creuse de 2 530 m ² .
8	D 232		Dent creuse de 1 368 m ² .
9	Ruelle Verdonoise		Dent creuse de 1 360 m ² .

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Grande Rue		Logement vacant non-mobilisable (Grange).

2	Rue de l'Abreuvoir		Logement vacant mobilisable.
3	Rue du Pont		Logement vacant mobilisable.
4	Grande Rue		Logement vacant en vente.

5	Rue du Stade		Logement vacant en vente.
6	Rue du Stade		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat situé en front de rue. Les bâtiments sont en ruine.
7	Rue de la Mairie		Logement vacant non-mobilisable, en ruine.

8	Rue de la Mairie		Logement vacant non-mobilisable en ruine.
9	Rue de la Mairie		Logement vacant non-mobilisable en ruine.
10	Rue de l'Eglise		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat, nécessitant beaucoup de travaux.

11	Rue de la Mairie		Logement vacant mobilisable en vente.
12	Ruelle Verdenoise		Logement vacant mobilisable en vente.
13	Ruelle Verdenoise		Logement vacant mobilisable en vente.

14

Rue du Four



Logement vacant non-mobilisable en ruine.


CHALVRAINES

Diagnostic foncier

CHALVRAINES

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



CHALVRAINES

-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Chemin des Jardins		Dent creuse de 1 056 m².
2	Grande Rue		Dent creuse de 4 883 m².
3	Rue du Periteure		Dent creuse de 762 m².

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Chemin du Haut du Moulin		Logement vacant non-mobilisable, n'ayant pas une vocation d'habitat à l'origine.
2	La Grande Rue		Logement vacant non-mobilisable en ruine (absence de fenêtres, toiture dégradée...).

3	Rue du Jeu de Paume		Logement vacant non mobilisable avec de gros volumes, nécessitant beaucoup de travaux (effondrement sur une partie).
4	Rue du Jeu de Paume		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat. Le bâtiment présente de petits volumes et nécessite beaucoup de travaux (habitat très dégradé).
5	Grande Rue		Logement vacant mobilisable nécessitant des travaux (toiture dégradée). Le bâtiment présente une densité verticale et est situé en front de rue.


6 Grande Rue



Logement vacant non-mobilisable en ruine (toit dégradé, absence de fenêtres). Il s'agit d'une ancienne grange.

CHAMPIGNEULLES-EN-BASSIGNY

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres




Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue Neuve		Dent creuse. Pré de 704 m ² .
2	Rue Neuve		Dent creuse de 1891 m ² .

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue Neuve		Logement vacant (grande bâtisse) à rénover.
2	La Vieille Route		Logement vacant à rénover. Il s'agit d'une grande bâtisse avec un hangar.
3	Chemin de la Ferme		Logement vacant mobilisable à rénover.

CHANTRAINES



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Grande Rue		Dent creuse de 1 231 m².

Logements vacants

Aucun logement vacant n'a été recensé sur la commune de Chantraines.


CHAUMONT-LA-VILLE

Diagnostic foncier

CHAUMONT-LA-VILLE

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Aucune dent creuse n'a été recensée sur la commune de Chaumont-la-Ville.

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue des Clairs Chênes		Logement vacant rénové.
2	Route de Doncourt		Logement vacant (une grange).

3	Route de Vrécourt		Logement vacant avec beaucoup de travaux, inoccupé depuis longtemps. Le toit est en bon état. L'habitation présente de gros volumes, avec une mitoyenneté des deux côtés.
4	Route de Vrécourt		Logement vacant avec de petit volume inoccupé, nécessitant beaucoup de travaux. Il s'agit d'une grange avec habitation (portes et fenêtres), disposant d'un toit en bon état. Le logement présente une mitoyenneté des deux côtés.
5	Rue du Lavoir		Logement vacant avec beaucoup de travaux. Il s'agit d'une grange présentant de gros volumes. Le bâtiment présente une mitoyenneté des deux côtés.

CIREY-LES-MAREILLES

Diagnostic foncier

CIREY-LES-MAREILLES

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	D 137		Dent creuse de 2 044 m ² .

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Grande Rue		Logement vacant mobilisable en bon état général.



2	Grande Rue		Logement vacant en bon état général nécessitant quelques travaux.
---	------------	--	---

CLINCHAMP

Diagnostic foncier


CLINCHAMP

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



CLINCHAMP

-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants



Diagnostic foncier

Aucune dent creuse n'a été recensée sur la commune de Clinchamp.

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue de la Rouasse		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat nécessitant beaucoup de travaux.
2	Rue des Quinze Ecus		Logement vacant mobilisable.

3 Rue des Quinze Ecus



Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat nécessitant beaucoup de travaux. Le bâtiment présente une densité verticale et est situé en front de rue.


CONSIGNY

Diagnostic foncier

CONSIGNY

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Aucune dent creuse n'a été recensée sur la commune de Consigny.

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue de la Fontaine du Charme		Logement vacant mobilisable.

DARMANNES

Diagnostic foncier

DARMANNES

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Perche		Dent creuse de 4 888 m².
2	Rue du Perche – Rue du Four		Dent creuse de 1 714 m².
3	Rue du Four		Dent creuse de 3 469 m².

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Perche		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat nécessitant beaucoup de travaux (toiture dégradée).
2	Rue de la Fontaine		Logement vacant avec de petits volumes, nécessitant beaucoup de travaux. Il ne s'agit pas d'un logement à vocation d'habitat initialement.

3	Rue de la Fontaine		Logement vacant non mobilisable dans l'immédiat avec de gros volumes, nécessitant beaucoup de travaux.
4	Rue du Perche		Logement vacant non mobilisable dans l'immédiat nécessitant beaucoup de travaux (toiture dégradée, absence de fenêtre).

DOMREMY-LANDEVILLE

Diagnostic foncier

DOMREMY-LANDEVILLE (1/2)


Village de Domrémy

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



Réalisation : Auddicé urbanisme, 2021
Source de fond de carte : Cadastre
Sources de données : Auddicé urbanisme, 2021




-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier


Aucune dent creuse n'a été recensée sur la commune de Domremy-Landéville.

Logements vacants

Aucun logement vacant n'a été recensé sur la commune de Domremy-Landéville.

DONCOURT-SUR-MEUSE

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Aucune dent creuse n'a été recensée sur la commune de Doncourt-sur-Meuse.

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue Ergolaire		Logement vacant à rénover.
2	Rue Ergolaire		Logement vacant nécessitant beaucoup de travaux.

DOULAINCOURT-SAUCOURT


Diagnostic foncier

DOULAINCOURT-SAUCOURT (1/3)

Village de Doulaincourt

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres




Diagnostic foncier

DOULAINCOURT-SAUCOURT (2/3)

Village de Doulaincourt

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

DOULAINCOURT-SAUCOURT (3/3)

Village de Saucourt-sur-Rognon


-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres




-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres




-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Aucune dent creuse n'a été recensée sur la commune de Doulaincourt-Saucourt.

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue de Pougny		Logement vacant mobilisable situé en front de rue avec de petits volumes. Beaucoup de travaux sont à réaliser.
2	Rue Cité Tep		Logement vacant en vente.
3	Rue Pasteur		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat, nécessitant beaucoup de travaux (toiture dégradée, absence de fenêtre).

4	Rue Pasteur		Logement vacant en vente.
5	Route de Froncles		Logement vacant mobilisable nécessitant beaucoup de travaux.
6	Rue Ernest Lorin		Logement vacant mobilisable nécessitant beaucoup de travaux.

7	Rue de Pougny		Logement vacant mobilisable avec de gros volumes, nécessitant beaucoup de travaux.
8	Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny		Logement vacant en vente.
9	Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny		Logement vacant mobilisable, nécessitant de nombreux travaux.

10	Rue Ernest Lorin		Logement vacant en vente.
11	Rue de Verdun		Logement vacant en vente.
12	Impasse des Rosiers		Logement vacant en vente.

13	Chemin de la Voie Ferrée		Logement vacant mobilisable nécessitant de gros travaux (toiture dégradée).
14	Grande Rue		Logement vacant nécessitant beaucoup de travaux. Le bâtiment n'a pas une vocation d'habitat à la base.
15	Grande Rue		Logement vacant non-mobilisable en ruine (absence de toit, mur écroulé).

16	Rue André Jacquemin		Logement vacant en vente.
17	Rue André Jacquemin		Logement vacant mobilisable.

ECOT-LA-COMBE

Diagnostic foncier

ECOT-LA-COMBE

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Aucune dent creuse n'a été recensée sur la commune d'Ecot-la-Combe.

Logements vacants


Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue de la Guinguette		Logement vacant non-mobilisable (en ruine).

GERMAINVILLIERS

Diagnostic foncier

GERMAINVILLIERS

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	D 108		Dent creuse. Pré de 702 m ² .
2	Rue de l'Eglise		Dent creuse. Terrain étroit en pente de 920 m ² .
3	Ruelle de la Vignotte		Dent creuse. Terrain étroit en pente de 1081 m ² .

Logements vacants

Aucun logement vacant n'a été recensé sur la commune de Germainvilliers.


GRAFFIGNY-CHEMIN

Diagnostic foncier

GRAFFIGNY-CHEMIN


-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Voie Romaine		Dent creuse. Pâture de 1791 m ² .
2	Avenue du Général Leclerc		Dent creuse. Pré de 1875 m ² .
3	Avenue du Général Leclerc		Dent creuse. Pré de 2941 m ² .

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue de la Fontaine		Logement vacant mobilisable à rafraîchir avec de gros volume. Le bâtiment ne présente pas de fissures apparentes, et dispose encore de portes et de fenêtres.
2	Rue du Chêne		Logement vacant à réinvestir avec de petits volumes, sans fissures apparentes. Le bâtiment dispose encore de portes et de fenêtres.
3	Rue du Chêne		Logement vacant avec de petits volumes et de l'engrangement. Le bâtiment dispose encore de portes. Il n'y a pas de fissures apparentes. Mitoyenneté des deux côtés.

4	Rue du Chêne		Logement vacant avec de beaux volumes et de l'engrangement. Présence de portes et toit en bon état. Il n'y a pas de fissures apparentes. Mitoyenneté des deux côtés.
5	Avenue du Général Leclerc		Logement vacant à rénover aux volumes moyens. Présence de portes et de fenêtres, et toiture en bon état. Il n'y a pas de fissures apparentes. Mitoyenneté des deux côtés.
6	Voie Romaine		Logement vacant à rénover avec de gros volumes. La toiture est en bon état, et il n'y a pas de fissure apparente. La construction comprend des fenêtres et des portes. Mitoyenneté des deux côtés.

7 Voie Romaine





Logement vacant avec de gros volumes. L'habitation est en très mauvais état avec des trous dans la toiture et de nombreuses fissures. Présence de fenêtres et de portes. Il n'y a pas de mitoyenneté.

HACOURT

Diagnostic foncier

HACOURT

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Aucune dent creuse n'a été recensée sur la commune d'Hâcourt.


Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue Principale		Logement vacant qui va être rénové.
2	Rue Principale		Logement vacant avec de gros volumes.

HARREVILLE-LES-CHANTEURS


-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Tilleul		Dent creuse. Pré de 1206 m ² .
2	Rue du Tilleul		Dent creuse. Pré de 1527 m ² .
3	Rue du Tilleul		Dent creuse. Pré de 1818 m ² .

4	Rue du Tilleul		Dent creuse. Pré de 1808 m².
---	----------------	--	------------------------------

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Tilleul		Logement vacant avec de gros volumes en ruine. Présence de fenêtres et de portes. Le toit est en mauvais état, et des fissures sont présentes.
2	Rue du Tilleul		Logement vacant avec de gros volumes. Il s'agit d'une ruine vendue. Présence de portes et fenêtres. Pas de fissures apparentes. Mitoyenneté d'un côté.

3 Rue de Champagne



Logement vacant avec de petits volumes, nécessitant beaucoup de travaux. Présence de portes et fenêtres. Pas de fissures apparentes. Mitoyenneté d'un côté.

4 Rue de Champagne



Logement vacant à rénover avec de gros volumes. Les fenêtres et les portes sont en bon état, tout comme la toiture. Il n'y a pas de fissure apparente. Mitoyenneté d'un côté.

5	Rue de Champagne		Logement vacant mobilisable. Les fenêtres et les portes sont à refaire, tout comme la toiture. Il n'y a pas de fissure apparente. Mitoyenneté d'un côté.
6	Rue de Champagne		Logement vacant avec de gros volumes à rénover. Présence de portes et fenêtres, ainsi qu'une toiture en moyen état. Il n'y a pas de fissure apparente. Mitoyenneté d'un côté.
7	Rue de Champagne		Logement vacant avec de gros volumes à rénover. Présence de portes et fenêtres, ainsi qu'une toiture en bon état. Il n'y a pas de fissure apparente. Mitoyenneté d'un côté.

8 Rue du Pont



Logement vacant avec de gros volumes à rénover. Présence de portes et fenêtres. Il n'y a pas de fissure apparente. Mitoyenneté d'un côté.

9 Rue du Pont



Logement vacant avec de petits volumes à rénover. Présence de portes et fenêtres et toiture en bon état. Il n'y a pas de fissure apparente.

10 Rue du Pont



Logement vacant avec de petits volumes à rénover. Présence de fenêtres et de portes. Il n'y a pas de fissure apparente.

11 Rue de la Mothe



Logement vacant avec de gros volumes à rénover (beaucoup de travaux). Présence de fenêtres et de portes. Il n'y a pas de fissure apparente. Mitoyenneté d'un côté.

HUILLIECOURT

Diagnostic foncier

HUILLIECOURT

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



HUILLIECOURT

-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue Saint Martin		Dent creuse. Prairie de 1 410 m ² .
2	Chemin de la Flamme		Dent creuse de 1 796 m ² .

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue Saint Martin		Logement vacant présentant de gros volumes.


HUMBERVILLE

Diagnostic foncier

HUMBERVILLE

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre


0 0,1 0,2
Kilomètres



HUMBERVILLE

-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue Saint-Hilaire		Dent creuse de 1 258 m ² .
2	Rue des Vergers		Dent creuse de 1 463 m ² .

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Route de Manois		Logement vacant non-mobilisable en ruine (toiture et fenêtres dégradées).
2	Grande Rue		Logement vacant non-mobilisable en ruine (toiture et fenêtres dégradées). Il s'agit d'une ancienne grange.


3	Grande Rue		Logement vacant mobilisable nécessitant beaucoup de travaux (toiture et fenêtres dégradées).
4	Grande Rue		Logement vacant non-mobilisable en ruine (toiture et fenêtres dégradées). Il s'agit d'un ancien atelier.

ILLOUD

Diagnostic foncier

ILLOUD

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Côte d'Illoud		Dent creuse de 802 m ² .
2	Côte d'Illoud		Dent creuse de 743 m ² .

3	Côte d'Illoud		Dent creuse de 1 622 m².
4	Rue des Poiriers Grives		Dent creuse de 1 568 m².

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue de Corrupt		Logement vacant mobilisable.

2	Rue de la Grande Fontaine		Logement vacant mobilisable, nécessitant beaucoup de travaux.
---	---------------------------	---	---


LAFAUCHE

Diagnostic foncier

LAFAUICHE


-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Aucune dent creuse n'a été recensée sur la commune de Lafauche.

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Château		Logement vacant en vente.
2	Rue du Château		Logement vacant mobilisable nécessitant beaucoup de travaux (toiture dégradée).

3	Rue du Château		Logement vacant en vente.
4	Rue du Château		Logement vacant non-mobilisable en ruine, nécessitant beaucoup de travaux (absence de toit, pas de fenêtres).

5	Rue de Lorraine		Logement vacant mobilisable avec de gros volumes.
6	Rue de Lorraine		Logement vacant mobilisable.

7 Rue des Remparts




Logement vacant non-mobilisable avec de gros volumes. Le bâtiment est en ruine avec d'importants engrangements : Beaucoup de travaux sont à réaliser.

LEURVILLE


Diagnostic foncier

LEURVILLE

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants



Diagnostic foncier

Aucune dent creuse n'a été recensée sur la commune de Leurville.

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Route du Four		Logement vacant mobilisable à rénover.
2	Rue du Four		Logement vacant mobilisable à rénover.

3	Rue Saint-Martin		Logement vacant mobilisable à rénover.
4	Rue Saint-Martin		Logement vacant mobilisable à rénover.


LEVECOURT

Diagnostic foncier

LEVECOURT


-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Pont D130		Dent creuse. Pré en pente de 1 042 m ² .
4	Rue du Clos Saint-Jean		Dent creuse. Prairie de 855 m ² .

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	D 131		Logement vacant mobilisable.
2	Rue des Grands Jardins		Logement vacant démoli en rénovation.
3	Rue du Moulin		Logement vacant avec de gros volumes à rénover.
4	Rue du Bocca		Logement vacant à rénover.
5	Rue du Bocca		Logement vacant à rénover.



6	Rue du Bocca		Logement vacant à rénover.
---	--------------	--	----------------------------

LONGCHAMP

Diagnostic foncier


LONGCHAMP

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



LONGCHAMP

-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants



Diagnostic foncier

Aucune dent creuse n'a été recensée sur la commune de Longchamp.

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue Jean-Louis Hurel		Logement vacant mobilisable nécessitant beaucoup de travaux.
2	D 33		Logement vacant mobilisable.

3	Rue de la Sueurre		Logement vacant non-mobilisable (écroulé).
4	Rue de l'Eglise		Logements vacants en vente.
5			
6	Rue de l'Eglise		Logement vacant mobilisable, nécessitant beaucoup de travaux.

7	Rue de l'Eglise		Logement vacant mobilisable, nécessitant beaucoup de travaux.
8	Rue de l'Eglise		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat. Il s'agit d'une grange.
9	Rue Jean Louis Hurel		Logement vacant mobilisable, nécessitant beaucoup de travaux.

10

Rue Jean Louis Hurel





Logement vacant mobilisable avec de petits volumes, nécessitant beaucoup de travaux.

MAISONCELLES

Diagnostic foncier


MAISONCELLES

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



MAISONCELLES

-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants



Diagnostic foncier



Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Chemin de la Vignotte		Dent creuse. Pré de 4 703 m ² .
2	Chemin de la Vignotte		Dent creuse. Verger de 7 297 m ² .

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Camp		Logement vacant en ruine avec beaucoup de travaux.


MALAINCOURT-SUR-MEUSE

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



- Limites de zones
- Logement vacant
- Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue Principale		Dent creuse. Pré enherbé de 1 040 m ² .

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue Principale		Logement vacant mitoyen mobilisable, sans fissures apparentes. Présence de portes et de fenêtres.

2	Rue Principale		Logement vacant en ruine.
3	Rue Principale		Logement vacant mitoyen d'un côté avec de petits volumes, nécessitant beaucoup de travaux (toiture en mauvais état). Présence de portes et de fenêtres.
4	Rue Principale		Logement vacant avec des volumes moyens. Il s'agit d'une maison à rénover, composée de portes et fenêtres, sans fissures apparentes.

5 Rue Principale



Logement vacant nécessitant beaucoup de travaux. Il s'agit d'une grande bâtisse composée de fenêtres et de portes.


MANOIS



Diagnostic foncier

MANOIS

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres





Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Four		Dent creuse de 12 779 m ² .
2	Rue des Carrés		Dent creuse de 1 705 m ² .
3	Rue du Four		Dent creuse de 7 990 m ² .

4	Grande Rue		Dent creuse de 7 811 m².
5	Rue de la Forge		Dent creuse de 1 677 m².

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Moulin		Logement vacant mobilisable, nécessitant beaucoup de travaux.
2	Rue du Moulin		Logement vacant mobilisable.
3	Rue de la Forge		Logement vacant mobilisable, nécessitant beaucoup de travaux.

4	Rue de la Gare		Logement vacant en vente.
5	Grande Rue		Logement vacant mobilisable, nécessitant beaucoup de travaux.
6	Grande Rue		Logement vacant mobilisable, nécessitant beaucoup de travaux.

7	Grande Rue		Logement vacant mobilisable, nécessitant beaucoup de travaux.
8	Grande Rue		Logement vacant mobilisable, nécessitant beaucoup de travaux.


MAREILLES

Diagnostic foncier

MAREILLES

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



MAREILLES

-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Aucune dent creuse n'a été recensée sur la commune de Mareilles.

Logements vacants


Aucun logement vacant n'a été recensé sur la commune de Mareilles.

MENNOUVEAUX


Diagnostic foncier

MENNOUVEAUX

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants



Diagnostic foncier

Aucune dent creuse n'a été recensée sur la commune de Mennouveaux.

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue Principale		Logement vacant non-mobilisable en ruine.


MERREY



Diagnostic foncier

MERREY

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres





Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	D 130		Dent creuse de 1 233 m ² .
2	Au Meachamp		Dent creuse de 775 m ² .

3	Rue de la Grande Violette		Dent creuse de 1 994 m².
---	---------------------------	--	--------------------------

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue Saint-Pierre		Logement vacant mobilisable.



2	Rue de la Gare		Logement vacant en vente.
3	Rue Saint-Pierre		Granges non-mobilisables.
4	Rue Saint-Pierre		Logement vacant mobilisable.

MILLIERES


Diagnostic foncier

MILLIERES

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue des Tilleuls		Dent creuse de 1 469 m².
2	Rue d'Ageville		Dent creuse de 1 024 m².

Logements vacants



Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue d'Ageville		Logement vacant mobilisable à rénover, présentant une densité verticale.
2	Rue d'Ageville		Logement vacant non mobilisable en ruine.
3	Rue de l'Ecole		Logement vacant mobilisable.

MONTOT-SUR-ROGNON

Diagnostic foncier


MONTOT-SUR-ROGNON

- | | |
|--|--|
|  | Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie) |
|  | Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate |
|  | Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie) |
|  | Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate |
|  | Extension pour des activités industrielles (desservie) |
|  | Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité |
|  | Construction de moins de 10 ans |
|  | Terrain mobilisable (dent creuse) |
|  | Site potentiel de renouvellement urbain |
|  | Terrain non mobilisable |
|  | Autorisation d'urbanisme en cours |
|  | Limites de zones |
|  | Construction manquante au cadastre |



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Impasse Roches Damas		Dent creuse de 1 685 m ² .
2	Rue de l'Eglise		Dent creuse de 794 m ² .

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Calvaire		Logement vacant mobilisable.

2	Rue de l'Eglise		Logement vacant mobilisable nécessitant beaucoup de travaux.
3	Rue de l'Eglise		Logement vacant mobilisable nécessitant beaucoup de travaux.


ORQUEVAUX

Diagnostic foncier

ORQUEVAUX


-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Aucune dent creuse n'a été recensée sur la commune d'Orquevaux.

Logements vacants

Aucun logement vacant n'a été recensé sur la commune d'Orquevaux.


OUTREMECOURT

Diagnostic foncier

OUTREMECOURT


-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Dent creuse

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Pont		Dent creuse de 2 696 m ² .

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Pont		Logement vacant en ruine nécessitant beaucoup de travaux. Le bien comprend de gros volumes, mais est situé en zone inondable. Le logement est mitoyen des deux côtés.


2	D 148		Logement vacant avec de petits volumes à rénover. Présence de fenêtres et de portes ainsi qu'une toiture en bon état.
3	Rue du Pesery		Logement vacant mitoyen des deux côtés avec un garage. Il existe des contraintes à l'avant du bâtiment avec la proximité avec la route et à l'arrière avec des pentes rocheuses. Présence de portes et de fenêtres.

OZIERES

Diagnostic foncier


OZIERES

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Chemin des Jardins		Dent creuse de 2 574 m².

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue des Deux Fontaines		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat, nécessitant beaucoup de travaux (absence de fenêtre, toiture dégradée).

2	Rue des Deux Fontaines		Logement vacant mobilisable à rénover.
3	Rue des Deux Fontaines		Logement vacant non-mobilisable (écroulé).

4	Rue du Bouton		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat, nécessitant beaucoup de travaux (absence de fenêtres).
5	Rue des Deux Fontaines		Logement vacant mobilisable nécessitant des travaux.
6	Rue des Deux Fontaines		Logements vacants mobilisables.
7			

PREZ-SOUS-LAFAUCHE

Diagnostic foncier

PREZ-SOUS-LAFAUCHE

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



- Limites de zones
- Logement vacant
- Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue de l'Ancien Lavoir		Dent creuse de 1 353 m ² .
2	Rue de l'Ancien Lavoir		Dent creuse de 1 787 m ² .

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Route de Semilly		Logement vacant mobilisable. Il s'agit d'une ancienne maison de garde barrière.

2	Route Nationale		Logement vacant mobilisable le long d'une route classée à grande circulation. Le bâtiment présente de beaux volumes, et des travaux sont à prévoir.
3	Route Nationale		Logement vacant mobilisable le long d'une route classée à grande circulation. Le bâtiment présente de beaux volumes, et des travaux sont à prévoir.

4	Route Nationale		Logement vacant mobilisable le long d'une route classée à grande circulation. Le bâtiment présente de beaux volumes, et des engrangements.
5	Route Nationale		Logement vacant en vente.
6	Rue de l'Eglise		Logement vacant non-mobilisable. Le bâtiment n'a pas vocation à accueillir du logement, et nécessite beaucoup de travaux.

7	Rue de l'Eglise		Logement vacant en vente, nécessitant beaucoup de travaux.
8	Rue de l'Eglise		Logement vacant mobilisable.
9	Rue de l'Ancien Lavoir		Logement vacant mobilisable.

10	Rue de l'Ancien Lavoir		Garage non-mobilisable.
11	Rue du Moutier		Logement vacant non-mobilisable n'ayant pas une vocation d'habitat.
12	Route nationale		Logement vacant en vente.

REYNEL

Diagnostic foncier

REYNEL

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



- Limites de zones
- Logement vacant
- Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Route de Busson		Dent creuse de 2 015 m ² .

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue des Prêtres		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat, nécessitant beaucoup de travaux.

2	Grande Rue		Logement vacant mobilisable.
3	Grande Rue		Logement vacant mobilisable avec de gros volumes, nécessitant beaucoup de travaux.
4	Grande Rue		Logement vacant mobilisable avec de gros volumes, nécessitant beaucoup de travaux.

5	Grande Rue		Logement vacant non-mobilisable situé dans une impasse. Le bâtiment est en ruine (fissures, toit dégradé).
6	Rue de l'Ancienne Eglise		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat avec de gros volumes à convertir.

7	Rue de l'Ancienne Eglise		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat avec de petits volumes, nécessitant de nombreux travaux.
8	Rue de l'Ancienne Eglise		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat et très dégradé. Beaucoup de travaux sont à réaliser.

9	Rue de l'Ancienne Eglise		Logement vacant dégradé, mobilisable après travaux.
10	La Corvée		Logement vacant mobilisable (grange).
11	Impasse de l'Eglise		Logement vacant non-mobilisable en ruine, situé en fond de cour d'une autre propriété.

12 Rue du Pilet Vert



Logement vacant mobilisable, nécessitant beaucoup de travaux.

13 Rue du Pilet Vert



Logement vacant mobilisable.

14	Rue du Pilet Vert		Logement vacant en vente.
15	Rue de l'Ancienne Eglise		Logements vacants en vente.
16	Grande Rue		Logement vacant en vente.


RIMAU COURT

Diagnostic foncier

RIMAU COURT (1/2)

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

RIMAU COURT (2/2)


-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



- Limites de zones
- Logement vacant
- Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



- Limites de zones
- Logement vacant
- Section de rue avec tous les logements vacants


0 0,1 0,2
Kilomètres



1:6 000

(Pour une impression sur format A3 sans réduction de taille)

Réalisation : Auddicé urbanisme, 2019
Source de fond de carte : Cadastre
Sources de données : Auddicé urbanisme, 2019



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue de la Petite Champagne		Dent creuse de 5 525 m ² .
2	Rue de la Petite Champagne		Dent creuse de 2 472 m ² .

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue de la Fontaine		Logement vacant en vente.
2	Rue Jean Moulin		Logement vacant avec beaucoup de travaux (fissures en façades...). Il s'agit d'une ancienne boulangerie.

3 Rue Jean Moulin



Logement vacant mobilisable nécessitant beaucoup de travaux. Il s'agit d'une maison de ville présentant une architecture verticale.

4 Rue du Général Leclerc



Logement vacant mobilisable en vente. Le bâtiment est mitoyen et situé le long d'une route classée à grande circulation.

5	Rue du Général Leclerc		Logement vacant mobilisable avec de gros volumes, mitoyen et situé le long d'une route classée à grande circulation.
6	Rue du Général Leclerc		Logement vacant avec de grands volumes en angle, nécessitant beaucoup de travaux. Le bien est situé le long d'une route classée à grande circulation.

7	Rue du Général Leclerc		Logement vacant en vente.
8	Rue du Général Leclerc		Logement vacant en vente.

ROCHES-BETTAINCOURT

Diagnostic foncier

ROCHES-BETTAINCOURT (1/2)

Village de Bettaincourt-sur-Rognon

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres




Diagnostic foncier

ROCHES-BETTAINCOURT (2/2)

Village de Roches-sur-Rognon


-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres




-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Avenue de Verdun		Dent creuse de 3 884 m ² .
2	Rue des Roies Montantes		Dent creuse de 996 m ² .
3	Rue des Roies Montantes		Dent creuse de 8 824 m ² .

4	Rue des Roies Montantes		Dent creuse de 2 518 m ² .
5	Rue de la glacière		Dent creuse de 915 m ² .
6	Rue de la glacière		Dent creuse de 1 105m ² .
7	Rue de la glacière		Dent creuse de 1 313m ² .
8	Rue Haute		Dent creuse de 1 205m ²
9	Rue Haute		Dent creuse de 1 556m ² .

10	Rue de la forge		Dent creuse de 1 930m ² .
----	-----------------	--	--------------------------------------

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue Basse		Logement vacant non-mobilisable (garage).

2	Avenue de Verdun		Logement vacant mobilisable avec de gros volumes, nécessitant beaucoup de travaux.
3	Rue des Petits Ponts		Logement vacant mobilisable. Il s'agit d'un ancien commerce.
4	Avenue de Verdun		Logement vacant en vente.

5	Route de Busson		Logement vacant mobilisable.
6	Route de Busson		Logement vacant en vente.
7	Route de Busson		Logement vacant en vente.

8	Rue de la Sabotterie		Logement vacant non-mobilisable en ruine.
9	Rue du Moulin		Logement vacant mobilisable.
10	Rue de la Sabotterie		Logement vacant mobilisable.

11	Rue des Quais		Logement vacant mobilisable. Il s'agit de l'ancienne gare.
12	Rue Anne Pageot		Logement vacant mobilisable, nécessitant beaucoup de travaux.
13	Rue de la Fontaine		Logement vacant en vente.


ROMAIN-SUR-MEUSE

Diagnostic foncier

ROMAIN-SUR-MEUSE


-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	D 119		Dent creuse de 2 065 m ² . Prairie en pente avec beaucoup de terrassement.
2	D 119		Dent creuse étroite de 1 031 m ² .
3	Rue des Ciseliers		Dent creuse. Prairie de 1 608 m ² .

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Château		Logement vacant avec de gros volumes à rénover. Présence de fenêtres et de portes, et d'une toiture en bon état. Il n'y a pas de fissure apparente.
2	Rue du Château		Logement vacant avec de petits volumes à rénover. Présence de fenêtres et de portes.

3	2 Impasse de la Roche		Logement vacant avec de gros volumes, nécessitant de nombreux travaux (fissures apparentes).
4	Rue de la Forêt		Logement vacant à rénover avec de gros volumes (beaucoup de travaux). Le bâtiment dispose de fenêtres et de portes et ne présente pas de fissure apparente.


SAINT-BLIN



Diagnostic foncier

SAINT-BLIN

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres





Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Avenue du Général Leclerc		Dent creuse de 13 563 m ² .
2	Avenue de la Libération		Dent creuse 6 240 m ² .

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Avenue de la Libération		Logement vacant non-mobilisable, n'ayant pas une vocation d'habitat de base. La toiture est dégradée.
2	Avenue de la Libération		Logement vacant non-mobilisable n'ayant pas une vocation d'habitat à la base.

3	Avenue de la Libération		Logement vacant en vente.
4	Avenue du Général Leclerc		Logement vacant en vente.
5	Avenue du Général Leclerc		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat, nécessitant beaucoup de travaux. Le bien propose de gros volumes. Logement situé le long d'une route classée à grande circulation.

6	Rue de la Saint-Hubert		Logement vacant non-mobilisable qui n'a pas une vocation d'habitat initialement.
7	Avenue de la Libération		Logement vacant mobilisable nécessitant des travaux (ancienne épicerie).
8	Rue d'Humberville		Logement vacant mobilisable nécessitant beaucoup de travaux (toiture dégradée, absence de fenêtre).

9	Rue d'Humberville		Logement vacant mobilisable avec de gros volumes, nécessitant des travaux.
10	Rue d'Humberville		Logement vacant mobilisable nécessitant des travaux.
11	Rue de l'Eglise		Logement vacant non-mobilisable n'ayant pas une vocation d'habitat (grange).


12	Rue de l'Eglise		Logement vacant mobilisable nécessitant beaucoup de travaux (toiture dégradée, absence de fenêtre).
13	Rue de l'Eglise		Logement vacant mobilisable.
14	Rue de la Voie Robert		Logement vacant non-mobilisable nécessitant beaucoup de travaux (en ruine).



15	Rue de la Voie Robert		Logement vacant non-mobilisable écroulé.
16	Avenue de la Libération		Logement vacant mobilisable en vente.
17	Rue de l'Eglise		Logement vacant mobilisable en vente.

SAINT-THIEBAULT

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres





Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue Flammarion		Dent creuse de 2 325 m ² .
2	Rue du Tremblot		Dent creuse de 750 m ² .

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue Pasteur		Logement vacant mobilisable.
2	Rue Pasteur		Logement vacant mobilisable situé le long d'une route classée à grande circulation. Beaucoup de travaux sont à réaliser.
3	Rue Pasteur		Logement vacant mobilisable situé le long d'une route classée à grande circulation. Beaucoup de travaux sont à réaliser.

4	Rue Jean Jaurès		Logement vacant mobilisable situé le long d'une route classée à grande circulation. Beaucoup de travaux sont à réaliser.
5	Rue Jean Jaurès		Logement vacant non-mobilisable en ruine (toiture dégradée, mur effondré, fenêtres dégradées).
6	Rue Carnot		Logement vacant mobilisable situé le long d'une route classée à grande circulation nécessitant beaucoup de travaux.

7	Rue Carnot		Logement vacant mobilisable situé le long d'une route classée à grande circulation, nécessitant beaucoup de travaux.
8	Rue Carnot		Logement vacant mobilisable situé le long d'une route classée à grande circulation.
9	Rue Paul Doumer		Logement vacant non-mobilisable en ruine.

10

Rue Paul Doumer




Logement vacant mobilisable.

SEMILLY


Diagnostic foncier

SEMILLY

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Route de Saint-Blin		Dent creuse de 851 m ² .
2	Route de Saint-Blin		Dent creuse de 1 393 m ² .
3	Rue du Poirier Blot		Dent creuse de 1 771 m ² .

Logements vacants



Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Chœur RD 219		Logement vacant non mobilisable dans l'immédiat avec de gros volumes. Beaucoup de travaux sont nécessaires (absence de fenêtre).
2	Rue de la Place		Logement vacant en ruine non-mobilisable (délabré).

SIGNEVILLE

Diagnostic foncier

SIGNEVILLE

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



SIGNEVILLE

-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue Saint-Vallier		Dent creuse de 740 m ² .
2	A proximité de la rue du Puits		Dent creuse de 2 072 m ² .

Logements vacants


Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue Saint-Vallier		Logement vacant mobilisable.

2	Rue du Puits		Logement vacant mobilisable.
3	Rue du Lavoir		Logement vacant mobilisable.
4	Rue Saint-Vallier		Logement vacant mobilisable nécessitant beaucoup de travaux.

SOMMERE COURT



-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



SOMMERE COURT

-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Château		Dent creuse. Verger de 2 033 m ² .
2	Chemin du Vieux Moulin		Dent creuse 3 506m ² .



Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue de la Paix		Logement vacant avec de gros volumes (ancien presbytère). Il s'agit d'une ruine, avec des parties sans toit et sans fenêtre.

2	Rue des Frères Goncourt		Logement vacant vendu avec de petits volumes à rénover. Beaucoup de travaux doivent être réalisés. Présence de fenêtres et de portes et d'un toit en très bon état. Le logement, mitoyen des deux côtés, ne présente pas de fissures.
3	Rue de la Mothe		Logement vacant avec de petits volumes. Présence de fenêtres et de portes, ainsi qu'un toit en bon état. Le logement, mitoyen d'un seul côté, ne présente pas de fissures.
4	Rue du Souvenir		Logement vacant mitoyen d'un côté vendu. Le bâtiment présente de grands volumes et un bon état général (pas de fissures, présence de portes et de fenêtres). La toiture est à refaire.


SOULAUCOURT-SUR-MOUZON

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Aucune dent creuse n'a été recensée sur la commune de Soulaucourt-sur-Mouzon.

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue de la Cure		Logement vacant. Il s'agit d'une grange en ruine
2	Rue de la Cure		Logement vacant mitoyen déjà rénové avec de petits volumes. Présence de fenêtres et de portes, sans fissures apparentes.
3	Rue Radon		Logement vacant vendu en travaux.

4	Rue Principale « Le Grésillon »		Logement vacant avec de gros volumes à rénover (beaucoup de travaux). Présence de fenêtres et de portes. Pas de fissures apparentes.
5	Rue Principale « Le Grésillon »		Logement vacant en ruine avec de gros volumes à rénover.
6	Rue Radon		Logement vacant en ruine avec de gros volumes à rénover.
7	Rue Radon		Logement vacant en ruine avec de gros volumes à rénover.

8 Rue Radon



Logement vacant rénové.

9 Rue Haut Soleil





Logement vacant mitoyen à rénover avec de petits volumes.
Présence de portes et fenêtres. Il n'y a pas de fissures apparentes.

THOL-LES-MILLIERES


Diagnostic foncier

THOL-LES-MILLIERES

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Haut		Dent creuse de 783 m ² .
2	Rue du Bas		Dent creuse de 1 720 m ² .
3	Rue du Bas		Dent creuse de 2 209 m ² .

4	Rue du Bas		Dent creuse de 1 494 m².
---	------------	--	--------------------------

Logements vacants

Aucun logement vacant n'a été recensé sur la commune de Thol-lès-Millières.


VAUDRECOURT

Diagnostic foncier

VAUDRECOURT

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



- Limites de zones
- ▲ Logement vacant
- Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Aucune dent creuse n'a été recensée sur la commune de Vaudrecourt.

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue Principale		Logement vacant avec de grands volumes. Il s'agit d'une grange en ruine nécessitant beaucoup de travaux.
2	Rue Principale		Logement vacant avec de petits volumes à rénover. Le bien est actuellement en travaux (toit). Présence de fenêtres et portes, aucune fissure apparente.
3	Rue Principale		Logement vacant avec de beaux volumes. Il s'agit d'une grange qui ne comprend pas de fissures apparentes.

VESAIGNES-SOUS-LAFAUCHE


-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Sen du Jardin Pierru		Dent creuse de 1 740 m².

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Rue du Général Leclerc		Logement vacant mobilisable, nécessitant beaucoup de travaux.

2	Chemin de Brice Poutot		Logement vacant mobilisable avec de gros volumes, nécessitant beaucoup de travaux (absence de fenêtre, toiture dégradée).
3	Rue du Général Leclerc		Logement vacant non-mobilisable en ruine.
4	Rue Croix Rouge		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat, nécessitant beaucoup de travaux (toiture dégradée, absence de fenêtre).

5	Rue Croix Rouge		Logement vacant non-mobilisable dans l'immédiat, nécessitant beaucoup de travaux (toiture dégradée, absence de fenêtre).
6	Sentier du Jardin Pierru		Logement vacant en vente.

VIGNES-LA-COTE

Diagnostic foncier


VIGNES-LA-COTE

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants



Diagnostic foncier

Aucune dent creuse n'a été recensée sur la commune de Vignes-la-Côte.

Logements vacants

Numéro	Adresse	Photo	Observations
1	Route d'Andelot		Logement vacant mobilisable avec de grands volumes, nécessitant beaucoup de travaux.

VRONCOURT-LA-COTE

-  Extension à vocation résidentielle dans la zone urbaine (desservie)
-  Extension à vocation résidentielle avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités économiques et artisanales (desservie)
-  Extension pour des activités économiques et artisanales avec les réseaux à proximité immédiate
-  Extension pour des activités industrielles (desservie)
-  Extension pour des activités industrielles avec les réseaux à proximité
-  Construction de moins de 10 ans
-  Terrain mobilisable (dent creuse)
-  Site potentiel de renouvellement urbain
-  Terrain non mobilisable
-  Autorisation d'urbanisme en cours
-  Limites de zones
-  Construction manquante au cadastre

0 0,1 0,2
Kilomètres



-  Limites de zones
-  Logement vacant
-  Section de rue avec tous les logements vacants

0 0,1 0,2
Kilomètres



Diagnostic foncier

Aucune dent creuse n'a été recensée sur la commune de Vroncourt-la-Côte.

Logements vacants

Aucun logement vacant n'a été recensé sur la commune de Vroncourt-la-Côte.