

Liste des points d'eau

55284

LAVINCOURT

PI/BI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		en service
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI	3 GRANDE RUE	100		98	98	0	6,0	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
2	PI	4 RUE DE L'EGLISE MAIRIE	100		102	102	0	5,5	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

Liste des points d'eau

55296

L'ISLE EN RIGAULT

PI/BI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		-Non en service
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI	58 RUE HENRI CHEVALIER			105	105	0	4,9	0.0						H RACCORD 30 CM Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
2	PI	35 RUE DU MARECHAL OUDINOT			49	49	0	4,6	0.0						H RACCORD 30 CM Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
3	PI	2 COUR DU CHATEAU			47	37	0	0,0	0,0						PAS DE NUMERO Contrôle technique du SDIS en 2020
4	PI	RUE DE JEAND'HEURS			0	0	0	0,0	0,0						PAS DE NUMERO Contrôle technique du SDIS
5	PI	3 RUELLE PAPOME			58	58	0	4,9	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
6	PI	30 RUE HENRI CHEVALIER			99	99	0	4,9	0.0						PAS DE NUMERO Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
7	PI	RUE DU GENERAL DE GAULLE			49	49	0	2,4	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
8	PI	14 RUE DE JEAND'HEURS			63	63	0	4,9	0.0						ANGLE RUE DU MARECHAL OUDINOT - H RACCORD 30 CM - ENVIRONNEMENT GENANT GARDE CORPS + HAIE Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
9	PI	RUE DE L' EGLISE			50	50	0	4,9	0.0						ANGLE RUELLE PAPOME - PAS DE NUMERO - H RACCORD 30 CM Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
10	PI	80 RUE HENRI CHEVALIER			55	55	0	4,7	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
11	PI	Lotissement Les Terrasses de l'Isle			55	37	0	4,5	0,0						Contrôle technique du SDIS en 2019

Liste des points d'eau

55326

MAULAN

PI/BI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		-Non en service
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI	18 RUE DE L'ORME			32	32	0	6,0	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
2	PI	16 RUE DU PETIT MAULAN - D169			31	31	0	2,2	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
3	PI	ROUTE DE FOUCHERES			37	37	0	1,5	0.0						DANS LE PERIMETRE DU CHATEAU D'EAU. Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
4	PI	15 RUE DE L'ORME			37	37	0	5,6	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014

Liste des points d'eau

55352

MONTPLONNE

PI/BI

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI	33 RUE DU FOUR			56	56	0	3,3	0.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
2	PI	D152			70	70	0	4,0	0.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
3	PI	RUE DU CHANOINE MAXIME SOUPLET			68	68	0	3,5	0.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
4	PI	7 RUE DU FOUR			32	32	0	3,4	0.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
5	PI	51 RUE DU FOUR			79	79	0	3,8	0.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
6	PI	12 RUE DE LA PETITE MONTPLONNE			82	82	0	3,4	0.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
7	PI	13 RUE DU FOUR			44	44	0	3,5	0.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique	✓ -Sans problème	

RI/PA

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
8	RI		0		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS
AGRO 1	RI	ferme st martin	100		✓	✓	✓	i		Contrôle technique du SDIS en 2020
AGRO 2	RI	ferme st martin	60		✓	i	✓	i	absence de signalisation	Contrôle technique du SDIS en 2020

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique	✓ -Sans problème	

Liste des points d'eau

55374

NANT LE PETIT

PI/BI

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI	RUE DU MOULIN EGLISE			22	22	0	2,1	0.0	✗	i	✓	✓	DEBIT INSUFFISANT (Débit A 1 bar = 22m3 / h) (Débit Maxi = 22m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
2	PI	RUE DU MOULIN ANGLE RUE DE LA SALLE			22	22	0	2,3	0.0	✗	i	✓	✓	DEBIT INSUFFISANT (Débit A 1 bar = 22m3 / h) (Débit Maxi = 22m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
3	PI	11 GRANDE RUE			24	24	0	2,5	0.0	✗	i	✓	✓	DEBIT INSUFFISANT (Débit A 1 bar = 24m3 / h) (Débit Maxi = 24m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
4	PI	3 RUE DE LA SALLE			21	21	0	1,9	0.0	✗	i	✓	✓	DEBIT INSUFFISANT (Débit A 1 bar = 21m3 / h) (Débit Maxi = 21m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme
* Anomalie	i	-Avec anomalies	✓	-Sans anomalie	✗	-Non en service
* Accès		-Non autorisée	✓	-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique	✓	-Sans problème		

RI/PA

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
5	RI	ANCIENNE RN4 LIEU DIT LE NEFLIER	120		✓	✓	✓	✓		RESERVE A CIEL OUVERT. Contrôle technique du SDIS en 2014

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme
* Anomalie	i	-Avec anomalies	✓	-Sans anomalie	✗	-Non en service
* Accès		-Non autorisée	✓	-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique	✓	-Sans problème		

Liste des points d'eau

55447

RUPT AUX NONAINS

PI/BI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		-Non en service
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

PI/BI					Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies		Observations
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique							
1	BI	CHEMIN DU CALVAIRE			0	47	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		PEU VISIBLE A CAUSE DE LA VEGETATION Contrôle technique du SDIS	
2	PI	6 RUE DE L'EPINOTTE LA HOUPETTE			0	68	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		NON NUMEROTE - VIEUX POTEAU. Contrôle technique du SDIS	
3	PI	25 RUE DE L'EPINOTTE LA HOUPETTE			0	60	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		PI NON NUMEROTE - AU NIVEAU DES MAISONS NEUVES Contrôle technique du SDIS	
5	PI	CHEMIN DE LA HOULINE			0	0	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		PAS NUMEROTE - PROCHE DU MUR. Contrôle technique du SDIS	
6	PI	22 RUE LOUIS BEST			0	130	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		NON NUMEROTE Contrôle technique du SDIS	
7	PI	RUE DE LA CHALAIDE			0	130	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		NON NUMEROTE - MANQUE UN BOUCHON DE 65. Contrôle technique du SDIS	
8	PI	14 CHEMIN DU CARRE			69	69	0	4,9	0.0	✓	✓	✓	✓		PAS DE NUMERO Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015	
9	PI	2 RUE DE LA CHALAIDE			0	177	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		NON NUMEROTE Contrôle technique du SDIS	
10	PI	10 RUE DE LA VARENNE			0	175	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		NUMERO EFFACE - VIEUX POTEAU - MAUVAIS ETAT GENERAL - PROCHE MUR Contrôle technique du SDIS	
11	PI	2 RUE DE L'ARTOUSE			0	135	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		VIEUX POTEAU. Contrôle technique du SDIS	
12	PI	2 RUE DE LA VARENNE			0	172	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		NON NUMEROTE - PROCHE FACADE Contrôle technique du SDIS	

Liste des points d'eau

PI/BI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		-Non en service
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
13	PI	RD4 SILO VIVESCIA			0	40	0	0,0	0,0						DIRECTION LA HOUPETTE - NON NUMEROTE - PAS DE CHEMIN D'ACCES - NON SIGNALÉ - PEUT ETRE CACHE PAR LA VEGETATION. Contrôle technique du SDIS
14	PI	15 RUE DE LA FORGE			0	137	0	0,0	0,0						PI EN FACE DU N° 15 - MAUVAIS ETAT GENERAL - PROCHE ROUTE - HAIE GENANTE Contrôle technique du SDIS
15	PI	29 RUE LOUIS BEST			0	105	0	0,0	0,0						VIEUX POTEAU (MAUVAIS ETAT GENERAL) - NON NUMEROTE. Contrôle technique du SDIS
16	PI	3 RUE BASSE			0	87	0	0,0	0,0						VIEUX POTEAU - PROCHE MUR Contrôle technique du SDIS
17	PI	12 RUE DES VIGNOTTES			0	28	0	0,0	0,0						NON NUMEROTE Contrôle technique du SDIS
18	PI	23 RUE DE LA FORGE			0	134	0	0,0	0,0						EN FACE DU N° 23 - NON NUMEROTE - PROCHE ROUTE ET PROCHE MUR. Contrôle technique du SDIS

RI/PA

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		-Non en service
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
19	RI	CHEMIN RURAL DE RUPT AUX NONAINS - LIEU DIT LE CALVAIRE EARL MANSUY	100							RESERVE ENTERREE - SIGNALISATION EN COURS - TENONS VERTICAUX ? Contrôle technique du SDIS

Liste des points d'eau

PI/BI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
AGRO 1	PI	RD 117 LA HOUPETTE FERME BAYE			0	90	0	0,0	0,0						NON NUMEROTE - VEGETATION POUVANT CACHER LE PI. Contrôle technique du SDIS

Liste des points d'eau

55470

SAUDRUPT

PI/BI

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	i -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	-Problématique	-Sans problème	

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI	RUE DU BAS DE LA COTE			0	68	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		NON NUMEROTE Contrôle technique du SDIS
2	PI	18 RUE D'HAIRONVILLE			0	29	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		MANQUE UN BOUCHON DE 65 MM - VIEUX POTEAU Contrôle technique du SDIS
3	PI	19 GRAND'RUE			0	28	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		MANQUE UN BOUCHON DE 65 MM - VIEUX POTEAU Contrôle technique du SDIS

Liste des points d'eau

55477

SAVONNIERES EN PERTHOIS

PI/BI

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI	RUE DU PUIT			0	66	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		ANGLE RUE BOUTRUHAND Contrôle technique du SDIS
2	PI	26 RUE DE BAR			0	83	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS
3	PI	RUE D'AULNOIS			0	97	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		PI PRES DU PYLONE Contrôle technique du SDIS
4	PI	LOTISSEMENT LA HAIE DES PRES			0	46	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS
5	PI	RUE DU PUIT			0	60	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		ANGLE RUE DE COUSANCES Contrôle technique du SDIS
6	PI	RUE DE LA FONTAINE			0	75	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS
7	PI	CHEMIN DE LA FERME			0	54	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique	✓ -Sans problème	

RI/PA

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
8	RI	EXPLOITATION DES CARRIERES	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique	✓ -Sans problème	

Liste des points d'eau

55494

SOMMELONNE

PI/BI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

PI/BI					Débits en m3 / h			Pressions		Anomalie * Accès * Signalisation i Avec anomalies -Non autorisée -Problématique Sans anomalies -Autorisée -Sans problème Contrôle en service					
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
2	PI	18 RUE D'ANCERVILLE			0	42	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		PAS DE NUMERO - MANQUE 1 BOUCHON DE 65 - VEGETATION. Contrôle technique du SDIS
3	PI	49 RUE D'ANCERVILLE			0	35	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		PAS DE NUMERO - VEGETATION GENANTE. Contrôle technique du SDIS
4	PI	31 RUE EMILE DEBRAUX			0	44	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		PAS DE NUMERO - MANQUE UN BOUCHON DE 100; Contrôle technique du SDIS
5	PI	2 RUE EMILE DEBRAUX			0	53	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		PAS DE NUMERO - PROCHE MUR - VOLANT DE MANOEUVRE - MANQUE 1 BOUCHON DE 65. Contrôle technique du SDIS
6	PI	CHEMIN D'ANCERVILLE			0	0	0	0,0	0,0	✗	i	✓	✓	DEBIT NON CONFORME RDDECI	PAS DE NUMERO. Contrôle technique du SDIS en 2020
7	PI	CHEMIN DU GRAND JARDIN			0	44	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		PAS DE NUMERO - MANQUE UN BOUCHON DE 65 ET UN DE 100. Contrôle technique du SDIS
8	PI	22 RUE DE L'EGLISE			0	46	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		PAS DE NUMERO - MANQUE UN BOUCHON DE 65 - VEGETATION GENANTE. Contrôle technique du SDIS
9	PI	RUE DU MOULIN			0	57	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		ANGLE RUE DE LA PRESLE - PAS DE NUMERO - MANQUE 1 BOUCHON DE 65 - VOLANT DE MANOEUVRE UNIQUEMENT. Contrôle technique du SDIS
10	PI	14 LOTISSEMENT PHILIPPE BERGER			0	40	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		PAS DE NUMERO - H RACCORD 30 CM - MANQUE UN BOUCHON DE 100. Contrôle technique du SDIS

Liste des points d'eau

55501

STAINVILLE

RI/PA

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique	✓ -Sans problème	

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
2	ASP		0		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS
3	ASP	D997 - MOULIN - FERME DE LAVALEE	0		✓	✓	✓	✓		DIRECTION LAVINCOURT - VANNAGE REGULANT LA SAULX Contrôle technique du SDIS

PI/BI

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique	✓ -Sans problème	

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
7	BI	21 RUE DE L'EGLISE			0	74	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS
8	BI	8 RUE NATIONALE			0	70	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		ENTERREE DE 30 CM. Contrôle technique du SDIS
9	BI	5 RUE NATIONALE			0	96	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		!!!! DSP !!!! Contrôle technique du SDIS
10	BI	12 RUE HAUTE			0	50	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS
11	BI	RUE DU PIERGE			0	95	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		ANGLE RUE HAUTE !!!! TYPE DSP !!!! CARRE DE MANOEUVRE A 30 CM DU MUR. Contrôle technique du SDIS
12	BI	5 RUE DE LA CHALAIDE			0	80	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		!!!! DSP !!!! Contrôle technique du SDIS
13	PI	22 RUE DE LA PETITE CHALAIDE			0	40	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		SALLE POLYVALENTE Contrôle technique du SDIS
14	PI	38 RUE NATIONALE			0	55	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		1 BOUCHON BLOQUE + CARRE DE MANOEUVRE CASSE - DIAM. 65 Contrôle technique du SDIS
15	PI	59 RUE NATIONALE			0	33	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		TROP ENTERRE ! Contrôle technique du SDIS

Liste des points d'eau

RI/PA

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
AGR01	ASP	ECART DE NANTEL - D 604	0							FERME DIRECTION NANT LE PETIT - MARE - Contrôle technique du SDIS

PI/BI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
AGR02	PI	26 HAUTE RUE FERME AUBERT ROUTE DE MENIL SUR SAULX			0	42	0	0,0	0,0					BOUCHON MANQUANT OU CASSE DEBIT INSUFFISANT (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique du SDIS

RI/PA

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
AGR03	RI	LIEU DIT JOVILLIERS FERME GARCONNET WAGON	60							Contrôle technique du SDIS
AGR04	RI	LIEU DIT JOVILLIERS FERME GARCONNET	90							RESERVE ENTERREE Contrôle technique du SDIS
AGR05	RI	LIEU DIT JOVILLIERS FERME DELAITRE	80							RESERVE ENTERREE Contrôle technique du SDIS

Liste des points d'eau

55568

VILLE SUR SAULX

PI/BI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		-Non en service
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI	10 QUARTIER BAS			0	88	0	0,0	0,0						PI NON NUMEROTE - ENVIRONNEMENT GENANT (ARBUSTE) Contrôle technique du SDIS
2	PI	11 ROUTE DE LISLE			0	40	0	0,0	0,0						AUCUN BOUCHON - PROCHE GRILLAGE - ENVIRONNEMENT GENANT (ARBUSTE) Contrôle technique du SDIS
3	PI	52 GRANDE RUE			0	62	0	0,0	0,0						Contrôle technique du SDIS
4	PI	20 GRANDE RUE			0	0	0	0,0	0,0						Contrôle technique du SDIS
5	PI	CHEMIN DE ROBERT ESPAGNE			0	76	0	0,0	0,0						PAS DE NUMERO - PROCHE ROUTE ET MURET. Contrôle technique du SDIS
6	PI	3 GRANDE RUE			0	81	0	0,0	0,0						Contrôle technique du SDIS

Liste des points d'eau

55010 ANCERVILLE

RI/PA

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique	✓ -Sans problème	

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	ASP	CITE DE LA POINTERIE	0		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS

PI/BI

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique	✓ -Sans problème	

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
3	PI	RUE DES REINETTES DOREES ANGLE RUE DES TARDS FLEURIES			0	0	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		PAS DE NUMERO. Contrôle technique du SDIS
4	PI	63 RUE DE CHAMOUILLEY			39	39	0	4,9	0,0	✓	✓	✓	✓		PAS DE NUMERO - PROCHE DU MUR. Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
5	PI	7 RUE DE LA CROIX JACOTY			100	100	0	4,5	0,0	✓	✓	✓	✓		PAS DE NUMERO - PROCHE MURET. Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
6	PI	10 RUE DE L'ARBRE D'OR			78	78	0	4,5	0,0	✓	✓	✓	✓		PAS DE NUMERO - PROCHE MUR. Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
7	PI	68 RUE DE SAINT DIZIER			38	38	0	3,8	0,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
8	PI	ALLEE SAINT MARTIN MAISON DE SANTE			0	0	0	0,0	0,0	✗	i	✓	✓	BOUCHON MANQUANT OU CASSE DEBIT NON CONFORME RDDECI A 50 CM DE LA CHAUSSEE - TROP ENTERRE - MANQUE UN BOUCHON DE 65.	PAS DE NUMERO - Contrôle technique du SDIS en 2015
9	PI	17 RUE DE CHAMOUILLEY			53	53	0	5,2	0,0	✓	i	✓	✓	TROP ENTERRE - H RACCORD 25 CM	NON NUMEROTE - Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
10	PI	40 VOIE COMMUNALE CHALAIDE DU BRULY			0	0	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		ANGLE RUE DE LIGNY Contrôle technique du SDIS

Liste des points d'eau

PI/BI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
11	PI	29 RUE DE SAINT DIZIER			78	78	0	3,1	0.0					BOUCHON MANQUANT OU CASSE MANQUE BOUCHONS DE 65 ET 100.	PAS DE NUMERO. Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
12	PI	ALLEE DU LIMACON			90	90	0	4,9	0.0						PAS DE NUMERO Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
13	PI	97 ROUTE DE CHAMOUILLEY FACE N° 97 DERRIERE LE FOSSE			29	29	0	4,9	0.0					DEBIT NON CONFORME RDDECI (Débit A 1 bar = 29m3 / h) (Débit Maxi = 29m3 / h) HS percuté par un VL	PAS DE NUMERO - Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
14	PI	RUE DE SOMMELONNE CHEMIN EN CONTREBAS DE LA RUE DE SOMMELONNE APRES BENNE A VERRE			58	58	0	4,1	0.0					BOUCHON MANQUANT OU CASSE MANQUE 1 BOUCHON DE 100.	NON NUMEROTE Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
15	PI	RUE GERARD PHILIPPE ENTREE PARKING RESIDENCE.			116	116	0	4,5	0.0						PAS DE NUMERO - Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
16	PI	126 RUE NICOLAS ET PAUL PAQUET			148	48	0	4,8	0.0						PAS DE NUMERO - PROCHE MUR Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
17	PI	CHEMIN DE LA POINTERIE LE BAS DE BRAUX			83	83	0	4,9	0.0					BOUCHON MANQUANT OU CASSE TROP ENTERRE - MANQUE UN BOUCHON DE 65 - VEGETATION.	PAS DE NUMERO - Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
18	PI	ROND POINT PAQUET INTERIEUR GROUPE SCOLAIRE DES CHEVREUILS ENTREE LIVRAISONS			0	0	0	0,0	0,0						LES SP ANCERVILLE POSSEDENT UN BADGE AU STANDARD - PAS DE NUMERO. Contrôle technique du SDIS
19	PI	46 CHEMIN DE LA POINTERIE			71	71	0	4,8	0.0					BOUCHON MANQUANT OU CASSE MANQUE 1 BOUCHON DE 65 - TROP ENTERRE -VEGETATION.	PAS DE NUMERO - Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
20	PI	6 CHALAIDE DU BRULY			33	33	0	3,9	0.0					BOUCHON MANQUANT OU CASSE MANQUE BOUCHON DE 100 -	PAS DE NUMERO. Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
21	PI	36 RUE NICOLAS ET PAUL PAQUET			142	142	0	4,3	0.0						PAS DE NUMERO Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015

Liste des points d'eau

PI/BI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		en service
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
22	PI	LOTISSEMENT DU BAS DE NOLIVOT			50	50	0	5,1	0.0						PAS DE NUMERO Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
23	PI	33 RUE VOUILLAUME			60	60	0	3,7	0.0					BOUCHON MANQUANT OU CASSE MANQUE BOUCHON DE 65.	NON NUMERO - MANQUE BOUCHON DE 65. Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
24	PI	2 ALLEE DE LA CHARMILLE			81	81	0	3,5	0.0						PAS DE NUMERO - PROCHE MUR Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
25	PI	RUE DE LA PRELE			59	59	0	5,1	0.0					BOUCHON MANQUANT OU CASSE MANQUE BOUCHON DE 65 - PROCHE MUR - H RACCORD 35 CM -	NUMERO EFFACE Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
26	PI	35 LOTISSEMENT LE BAS DE BRAUX			68	68	0	5,1	0.0						PAS DE NUMERO - SUR VP - PROCHE GRILLAGE Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
27	PI	25 PETITE RUE			98	98	0	4,4	0.0					BOUCHON MANQUANT OU CASSE MANQUE UN BOUCHON 65	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
28	PI	19 ALLEE DU PRE ROY			100	100	0	3,5	0.0						NON NUMEROTE - VEGETATION GENANTE. Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
29	PI	RUE DE LA FORET RELAIS D'OR			90	90	0	4,2	0.0					BOUCHON MANQUANT OU CASSE MANQUE BOUCHON DE 100 - H RACCORD 20 CM	NON NUMEROTE - Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
30	PI	RUE CORNUET CHALAIDE DU MOULIN			83	83	0	5,1	0.0						PAS DE NUMERO. Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
31	PI	134 RUE DE LA PRELE			32	32	0	5,2	0.0					TROP ENTERRE - H RACCORD 20 CM	NON NUMEROTE - Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
32	PI	100 RUE DE LA PRELE			39	39	0	4,4	0.0					BOUCHON MANQUANT OU CASSE MANQUE BOUCHONS 65 ET 100.	PAS DE NUMERO - PROCHE MURET - Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015

Liste des points d'eau

PI/BI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
33	PI	28 RUE DU CHATEAU BOULANGERIE			76	76	0	3,6	0.0						PAS DE NUMERO Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
34	PI	RUE EMILE GONOT FACE N° 12 DEVANT ANCIEN GROUPE SCOLAIRE			54	54	0	2,9	0.0						PAS DE NUMERO. Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
35	PI	4 CHALAIDE DU MOULIN			105	105	0	5,6	0.0						PAS DE NUMERO - PROCHE CHAUSSEE ET PROCHE HAIE. Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
36	PI	2 RUE DU MOULIN A VENT			158	158	0	4,1	0.0						PAS DE NUMERO - ENVIRONNEMENT GENANT (ARBUSTES) Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
37	PI	2 RUE DE LA FORET			92	92	0	4,9	0.0					BOUCHON MANQUANT OU CASSE MANQUE BOUCHONS 65 ET 100 MM - ACCES TRES DIFFICILE A CAUSE D'UNE HAIE.	PAS DE NUMERO - Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
38	PI	CHEMIN LATERAL AU CANAL USINE CERMAST			83	83	0	5,2	0.0						PAS DE NUMERO Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
39	PI	12 RUE PICHON			142	142	0	4,0	0.0					PI TROP PROCHE DU MUR H RACCORD 30 CM	PAS DE NUMERO - Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
40	PI	2 RUE DE SAINT DIZIER FACE N° 2			69	69	0	2,3	0.0						H RACCORD 30 CM - NUMERO EFFACE Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
41	PI	7 RUE DU CHATEAU			0	0	0	0,0	0,0					BOUCHON MANQUANT OU CASSE MANQUE UN BOUCHON DE 65 - FERMETURE PIED DE POTEAU PLEINE DE DECHETS.	NON NUMEROTE - Contrôle technique du SDIS

Liste des points d'eau

PI/BI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
42	PI	92 ROUTE DE GUE			0	0	0	0,0	0,0						DEBIT SUPERIEUR A LA NORME SELON LA MAIRIE QUI A REFUSE QUE LE CONTRÔLE SOIT EFFECTUE - PAS DE NUMERO Contrôle technique du SDIS
43	PI	RUE GOUGET DERRIERE L'EGLISE			74	74	0	4,2	0.0						PAS DE NUMERO Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
44	PI	32 RUE FRANCHOT			82	82	0	3,4	0.0					BOUCHON MANQUANT OU CASSE COFFRE CASSE COFFRET HS - MANQUE UN BOUCHON DE 65	PAS DE NUMERO - Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
45	PI	RUE DE LA GARE			145	145	0	4,9	0.0						PAS DE NUMERO Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
46	PI	47 RUE DE FREMY			51	51	0	4,5	0.0					PI TROP PROCHE DU MUR	NON NUMEROTE - Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
47	PI	14 RUE DE VALTIERMONT			52	52	0	3,2	0.0						PAS DE NUMERO - PROCHE DU MUR Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
48	PI	RUE DE LA TANNERIE JONCTION IMPASSE DE LA TANNERIE ENTRE SNAAM ET SERVICES TECHNIQUES			92	92	0	3,4	0.0						NON NUMEROTE. Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
49	PI	70 RUE DE LA PRELE			58	58	0	5,1	0.0					BOUCHON MANQUANT OU CASSE MANQUE UN BOUCHON DE 65	PROCHE MURET - Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
50	PI	PETITE CHALAIDE DU BRULY FACE AU STADE			63	63	0	3,1	0.0						PAS DE NUMERO - PROCHE MUR - VIEUX POTEAU. Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
51	PI	71 BIS PETITE RUE			77	77	0	4,2	0.0						PAS DE NUMERO Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015

Liste des points d'eau

PI/BI

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
52	PI	RUE DES FOSSES FACE CIS			88	88	0	4,8	0.0	✓	i	✓	✓	BOUCHON MANQUANT OU CASSE MANQUE UN BOUCHON 65.	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme
* Anomalie	i	-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

RI/PA

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
53	RI	75 ROUTE DE CHAMOUILLEY	120		✓	✓	✓	✓		RESERVE ENTERREE - SIGNALEE - REALIMENTEE Contrôle technique du SDIS en 2015
AGRO 1	RI	CHEMIN DE CHANCENAY LIEU DIT POMMELOTTE GAEC DU BRULY	150		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS en 2015
P1	RI		Inconnu		✗					Contrôle technique du SDIS Point d'eau non implanté : EN PROJET

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme
* Anomalie	i	-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

00025 | ANCERVILLE : SAS CLOCK 55

RI/PA

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
P2	RI	voie de Chancenay SAS CLOCK 55	120		✗					Contrôle technique du SDIS Point d'eau non implanté : EN PROJET

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme
* Anomalie	i	-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

Liste des points d'eau

55015

AULNOIS EN PERTHOIS

PI/BI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		-Non en service
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	BI	CD N° 25 - ANCIENNE RN4			71	71	0	3,2	0.0						Mal indiqué, gênée par arbustes (données datant de 2012) Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
2	BI	ROUTE DE SAVONNIERES			103	103	0	4,1	0.0					ABSENCE DE SIGNALISATION	PREVOIR UN COUDE D'ALIMENTATION - Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
3	BI	VOIE DE RUPT			90	90	0	4,0	0.0					ABSENCE DE SIGNALISATION	PREVOIR RACCORD KAYSER - Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
4	PI	RUE DE LA NOUETTE			0	0	0	0,0	0,0						Contrôle technique du SDIS
5	PI	40 RUE JEAN BAPTISTE DUQUESNOIS			90	90	0	3,2	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
6	PI	18 GRANDE RUE			89	89	0	3,0	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
7	PI	ANCIENNE RN4			95	95	0	3,8	0.0						Données de 2012 Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
8	PI	1 PLACE DE L'EGLISE			103	103	0	4,1	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
9	PI	VOIE DE JOVILLIERS			84	84	0	3,7	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

Liste des points d'eau

55031

BAUDONVILLIERS

PI/BI

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique	✓ -Sans problème	

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI	18 RUE DES NONNES			47	47	0	4,2	0,0	✓	✓	✓	✓		PAS DE NUMERO - PROCHE MURET - NON NORMALISE AVEC 2 SORTIES DE 70. Contrôle technique du SDIS en 2015
2	PI	1 RUE DES NONNES			78	78	0	4,5	0,0	✓	✓	✓	✓		PAS DE NUMERO - H RACCORD 30 CM - EN CONTREBAS DE LA ROUTE Contrôle technique du SDIS en 2015
3	PI	IMPASSE LES JARDINS DE CELINA			0	79	0	0,0	0,0	✓	✓	✓	✓		PAS DE NUMERO Contrôle technique du SDIS
4	PI	ROUTE DE TROIS FONTAINES			16	16	0	2,2	0,0	✗	i	✓	✓	DEBIT NON CONFORME RDDECI	PAS DE NUMERO - VIEUX POTEAU - MAUVAIS ETAT GENERAL. Contrôle technique du SDIS en 2015
5	PI	4 RUE DES NONNES			36	36	0	3,6	0,0	✓	✓	✓	✓		ANGLE D 635. Contrôle technique du SDIS en 2015
6	PI	56 RUE GUARGUECY			31	31	0	3,3	0,0	✓	✓	✓	✓		PROCHE MURET. Contrôle technique du SDIS en 2015
7	PI	RUE DU GUAGUERCY IMPASSE DU CHAMP DAVID			40	40	0	3,2	0,0	✓	✓	✓	✓		ANGLE IMPASSE DU CHAMP DAVID - PAS DE NUMERO Contrôle technique du SDIS en 2015
8	PI	9 RUE DE BAR			38	38	0	3,9	0,0	✓	✓	✓	✓		PAS DE NUMERO - PROCHE HAIE Contrôle technique du SDIS en 2015

Liste des points d'eau

PI/BI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
9	PI	ROUTE DE ROBERT ESPAGNE			35	35	0	3,5	0,0						ROUTE EN CONTREBAS MENANT AU STADE DE FOOT - ATTENTION PLAQUE FRAGILE RECOUVRANT UN TROU NON SECURISE JUSTE A COTE DU PI : DANGEREUX POUR LES SP (RISQUE DE CHUTE, DE BLESSURES) - PI TROP ENTERRE ET NON NUMEROTE. Contrôle technique du SDIS en 2015
10	PI	50 CHEMIN DE SAINT DIZIER			33	33	0	3,4	0,0						NON NUMEROTE - PROCHE MURET Contrôle technique du SDIS en 2015
12	BI	CHEMIN DE LA HAYE LE PRETRE			0	40	0	0,0	0,0						GEOGRAPHIQUEMENT PROCHE DE BAUDONVILLIERS MAIS RATTACHE A SOMMELONNE - LOIN DE LA ROUTE - VEGETATION AVEC FOURMILIERE Contrôle technique du SDIS

Liste des points d'eau

55035

BAZINCOURT SUR SAULX

RI/PA

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	i -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique	-Sans problème	

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	ASP		0		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS

PI/BI

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	i -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique	-Sans problème	

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
3	PI	RUE DE LA SIANNE			68	68	0	6,5	0,0	✓	✓	✓	✓		ENTREE DE LA RUE Contrôle technique du SDIS en 2014
4	PI	PLACE DE L'EGLISE			98	98	0	6,0	0,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS en 2014
5	PI	RUE DE LA CHOUETTERIE			63	63	0	7,0	0,0	✓	✓	✓	✓		ENTREE DE LA RUE Contrôle technique du SDIS en 2014
6	PI	RUE DU PONT			95	95	0	6,5	0,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS en 2014
7	PI	RUE DE BERMONT			63	63	0	6,1	0,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS en 2014

Liste des points d'eau

55079

BRILLON EN BARROIS

PI/BI

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme en service
* Anomalie	i -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	-Problématique	✓ -Sans problème	

PI/BI					Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies		Observations
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique							
2	PI	83 RUE DE BAR LE DUC			27	27	0	3,0	0.0	✖	i	✔	✔	DEBIT NON CONFORME RDDECI	PIA Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014	
3	PI	RUE D'HATTAUVAL			28	28	0	4,7	0.0	✖	i	✔	✔	DEBIT NON CONFORME RDDECI (Débit A 1 bar = 28m3 / h) (Débit Maxi = 28m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014	
4	PI	28 GRANDE RUE			27	27	0	3,5	0.0	✖	i	✔	✔	DEBIT NON CONFORME RDDECI	PIA Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014	
5	PI	12 RUE DE BAR LE DUC			54	54	0	3,4	0.0	✔	✔	✔	✔		PIA Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014	
6	PI	23 RUE MARCEL RONDEAU			32	32	0	3,3	0.0	✔	✔	✔	✔		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014	
7	PI	49 RUE DE BAR LE DUC			49	49	0	3,0	0.0	✔	✔	✔	✔		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014	
8	PI	3 CHEMIN DE LONGEVILLE			28	28	0	3,0	0.0	✖	i	✔	✔	DEBIT NON CONFORME RDDECI (Débit A 1 bar = 28m3 / h) (Débit Maxi = 28m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014	

RI/PA

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme en service
* Anomalie	i -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	-Problématique	✓ -Sans problème	

RI/PA										
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.					Anomalies	Observations
9	RI	GRANDE RUE ANGLE RUE DES VIGNES	30		✓	✓	✓	✓		NIVEAU BAS EN ETE - NON ALIMENTEE Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
10	RI	RUE DE BAR LE DUC ANGLE RUE DU TERME	30		✓	✓	✓	✓		NIVEAU BAS EN ETE - NON ALIMENTEE Contrôle technique du SDIS
11	RI	RUE DE BAR	100		✓	✓	✓	✓		NIVEAU BAS EN ETE - NON ALIMENTEE Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
12	RI	RUE MONSIEUR	30		✓	✓	✓	✓		NIVEAU BAS EN ETE - NON ALIMENTEE Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014

Liste des points d'eau

RI/PA

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
13	RI	GRAND RUE	30							NIVEAU BAS EN ETE - NON ALIMENTEE Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
14	RI	PLACE DE LA REPUBLIQUE	150							NIVEAU BAS EN ETE - NON ALIMENTEE Contrôle technique du SDIS

Liste des points d'eau

55132

COUSANCES LES FORGES

RI/PA

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique	✓ -Sans problème	

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	ASP	CHEMIN ROUGE	400		✓	✓	✓	✓		ETANG Contrôle technique du SDIS
2	ASP	RUE DE L'ABREUVOIR	240		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS

PI/BI

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique	✓ -Sans problème	

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
5	PI	RUE DU 25 FEVRIER 1965 COUSANCELLES			125	125	0	5,3	0.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2010
6	PI	2 LOTISSEMENT LA MANDRE COUSANCELLES			104	104	0	4,1	0.0	✓	i	✓	✓	CAPOT MANQUANT OU CASSE	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2010
7	PI	LOTISSEMENT DU GIRARDIN COUSANCELLES			29	29	0	3,8	0.0	✗	i	✓	✓	DEBIT NON CONFORME RDDECI (Débit A 1 bar = 29m3 / h) (Débit Maxi = 29m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2019
8	PI	RUE DE L'IVA COUSANCELLES ANGLE CHEMIN DE ROUGEMONT			44	44	0	53,0	0.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2010
9	PI	35 LOTISSEMENT LA MANDRE COUSANCELLES			95	95	0	4,8	0.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2010
10	PI	4 LA TUILERIE COUSANCELLES			26	26	0	5,4	0.0	✗	i	✓	✓	DEBIT NON CONFORME RDDECI	1 SEULE SORTIE DE 70. Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2010
11	PI	RUE DE BAR COUSANCELLES ARRET DE BUS			104	104	0	4,8	0.0	✗	i	✓	✓	PI TROP PROCHE DU MUR	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2010
12	PI	32 RUE DE BAR COUSANCELLES			96	5	0	0,0	0.0	✗	i	✓	✓	DEBIT NON CONFORME RDDECI	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2010
13	PI	RUE DE NARCY FACE AU N° 2			63	63	0	5,5	0.0	✓	i	✓	✓	PRESENCE DE FUITE(S) FUITE NIVEAU COUVERCLE.	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
14	PI	9 RUE DE BIENVILLE			94	94	0	5,4	0.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

Liste des points d'eau

PI/BI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
15	PI	RUE DE L'ABATTOIR			95	95	0	6,0	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
16	PI	RUE DE LA GARE			100	100	0	5,4	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
17	PI	CHEMIN D'AULNOIS / RUE DE L'ASSOT			149	149	0	5,5	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
18	PI	LOTISSEMENT DU BOIS SIMON PI SITUE A LA SORTIE DU LOTISSEMENT			41	41	0	3,6	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
19	PI	RUE DU CHATEAU			105	105	0	4,7	0.0						A COTE DU MONUMENT AUX MORTS Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
20	PI	RUE DE NARCY ANGLE RUE DES FONDEURS			67	67	0	5,0	0.0					PRESENCE DE FUITE(S) FUITE BOUCHON DIAM. 100.	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
21	PI	ALLEE DU NAIX GUE			81	81	0	5,9	0.0					BOUCHON MANQUANT OU CASSE MANQUE UN BOUCHON DE 70.	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
22	PI	ROUTE DE SAVONNIERES A COTE N° 16			85	85	0	5,2	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
23	PI	CHEMIN DES PLANTES			86	86	0	5,5	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
24	PI	11 RUE DU CHENE SESSILE - ZONE DE LA HOUPETTE HAUT DE LA ZONE ARTISANALE CODECOM			78	78	0	4,1	0.0						CODECOM SAULX ET PERTHOIS Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
25	PI	ZONE DE LA HOUPETTE - RUE DES USAGES BAS DE LA ZONE ARTISANALE			95	95	0	5,2	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
26	PI	RUE MADAME ROBERT			117	117	0	5,8	0.0						OUVERTURE DU PI DIFFICILE Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
27	PI	RUE DU STADE CHEMIN MENANT AU STADE			28	28	0	3,6	0.0					DEBIT NON CONFORME RDDECI (Débit A 1 bar = 28m3 / h) (Débit Maxi = 28m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

Liste des points d'eau

RI/PA

- Légende
- * Etat
 - * Anomalie
 - * Accès
 - * Signalisation
 -  -Indisponible
 -  -Avec anomalies
 - Non autorisée
 - Problématique
 -  -En service
 - Sans anomalie
 - Autorisée
 - Sans problème
 -  -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
AGR0 1	RI	CHEMIN DES CLOS	42							FERME Contrôle technique du SDIS

Liste des points d'eau

55224

HAIRONVILLE

RI/PA

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
1	ASP		0							ARCELOR Contrôle technique du SDIS
2	ASP		0							ARCELLOR Contrôle technique du SDIS
3	ASP		0							ARCELOR Contrôle technique du SDIS

PI/BI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
7	PI	19 RUE DE LONGEVILLE			48	48	0	3,9	0.0						PAS DE NUMERO Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
8	PI	9 RUE DE LA SCIERIE ISO 55			51	51	0	5,8	0.0					PI TROP PROCHE DU MUR BOUCHON MANQUANT OU CASSE MANQUE BOUCHON DE 40 PROCHE GRILLAGE ET TAS DE BOIS.	PAS DE N° - Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
9	PI	3 RUE DE LA SCIERIE			85	85	0	5,5	0.0					BOUCHON MANQUANT OU CASSE TROP ENTERRE MANQUE BOUCHON 100	PAS DE NUMERO - VIEUX POTEAU - Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
10	PI	5 RUE DE L'OSERAIE			27	27	0	3,0	0.0					DEBIT INSUFFISANT (Débit A 1 bar = 27m3 / h) (Débit Maxi = 27m3 / h) TROP ENTERRE.	PAS DE NUMERO - Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
11	PI	RUE DESSERVAUX ANGLE RUE VICTOR PETIN			116	116	0	5,2	0.0						PI EN MAUVAIS ETAT GENERAL. Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
12	PI	10 RUE DE LONGEVILLE MAIRIE			99	99	0	5,0	0.0					PI TROP PROCHE DU MUR PROCHE ROUTE ET FACADE.	PAS DE NUMERO - Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015

Liste des points d'eau

PI/BI

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
13	PI	RUE DE LA MERVALLE FACE TERRAIN DE TENNIS			27	27	0	3,2	0.0	✗	i	✓	✓	DEBIT INSUFFISANT (Débit A 1 bar = 27m3 / h) (Débit Maxi = 27m3 / h)	PAS DE NUMERO - TROP HAUT. Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
14	PI	51 RUE DE LONGEVILLE ANGLE ALLEE DES ROSIERS			17	17	0	2,8	0.0	✗	i	✓	✓	DEBIT INSUFFISANT (Débit A 1 bar = 17m3 / h) (Débit Maxi = 17m3 / h) TROP HAUT ET ENCLAVE ENTRE MURETS	PAS DE NUMERO - Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
15	PI	CHEMIN DE LA VAUX GERARD GROUPE SCOLAIRE			25	25	0	2,5	0.0	✗	i	✓	✓	DEBIT INSUFFISANT (Débit A 1 bar = 25m3 / h) (Débit Maxi = 25m3 / h)	PAS DE NUMERO. Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
16	PI	29 RUE HENRI GODINOT			92	92	0	5,9	0.0	✓	✓	✓	✓		PAS DE NUMERO Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme
* Anomalie	i	-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

RI/PA

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
17	RI	1 RUE DES ALISIERS	120		✓	✓	✓	✓		RESERVE ENTERREE SIGNALÉE. Contrôle technique du SDIS en 2015

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme
* Anomalie	i	-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

Liste des points d'eau

55261

JUVIGNY EN PERTHOIS

PI/BI

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI	23 RUE DE SAVONNIERES			0	0	0	0,0	0,0						PI SITUE DERRIERE LE N° 23 Contrôle technique du SDIS
2	PI	13 GRANDE RUE			61	61	0	0,9	0,0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2010
3	PI	RUE DE SAVONNIERES			0	0	0	0,0	0,0						Contrôle technique du SDIS
4	PI	RUE DE BRAUVILLIERS			67	67	0	1,0	0,0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2010