

64700001

Imprimer le descriptif

Fiche Détaillée**Identification**

Type de mouvement : Coulée
 Degré de fiabilité sur le type : Fort
 Date de début : 10/06/2006
 Degré de précision sur la date : Jour
 Département : GIRONDE (33)
 Commune principale : AUBIAC
 Numéro INSEE : 33017
 Lieu-dit : 4 Chemin Mourat
 Coordonnées X saisi (°) : 0
 Coordonnées Y saisi (°) : 44
 Type coordonnées : LONG/LAT WGS84
 Précision X Y saisi : Mètre
 Longitude (°) : 0.566799998283386
 Latitude (°) : 44.1397895812988

Qualité

Degré de fiabilité de la fiche : Très forte
 Détail : Information issue de visite de terrain, Saisie en continuité avec l'étude, Saisie validée
 Précision/Exhaustivité de la fiche : Très bonne
 Détail : précision > 80%

Source(s)

Organisme de saisie / Contexte étude : SGR/AQI-47 / Inventaire départemental Lot-et-Garonne

Origines informations / Etudes réalisées	Date	Client
—Enquête mairie—		
BRGM/RP-60098-FR—L. Grabenstaetter, T. Gutierrez, A. Fondin—Inventaire départemental des mouvements de terrain du Lot et Garonne (47)	-31/12/2011	-MEDDTL

Coulée

Largeur au front (m) : 200
 Evolution du glissement : Nouveau

Dommages biens

Type du bien	Perte structure totale	Nombre structure totale	Perte structure part	Nombre structure part	Perte fonc moment	Perte fonc moment	Perte fonc prolong	Nombre fonc prolong	Perte fonc def	Nombre fonc def	Commentaire
Bâti : Garage /	Ne sais pas		Oui		Ne sais pas		Ne sais pas		Ne sais pas		

10200177

Imprimer le descriptif

Fiche Détaillée**Identification**

Type de mouvement : Glissement
 Degré de fiabilité sur le type : Fort
 Date de début : 04/05/2012
 Degré de précision sur la date : Inconnue
 Département : GIRONDE (33)
 Commune principale : BAZAS
 Numéro INSEE : 33036
 Coordonnées X saisi (m) : 444373
 Coordonnées Y saisi (m) : 6375323
 Type coordonnées : FRANCE RGF93 Lambert-93 (Borne Europe) - Greenwich
 Précision X Y saisi : Hectomètre
 Longitude (°) : -0.21223871409893036
 Latitude (°) : 44.430152893066406

Qualité

Degré de fiabilité de la fiche : Forte
 Détail : Information issue de visite de terrain, Saisie en différé par rapport à l'étude, Saisie non validée
 Précision/Exhaustivité de la fiche : Moyenne

Source(s)

Organisme de saisie / Contexte étude : BRGM-AQI / BRGM/SGR/Aquitaine

Origines informations / Etudes réalisées	Date	Client
BRGM/RP-61390-FR-GARNIER C.-Avis relatif au mouvement de terrain survenu le 04 mai 2012 sur la commune de Bazas (33), dans le cadre de la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle	01/07/2012	Préfecture de la Gironde

Glissement

Largeur (m) : 22
 Dénivellée (m) : 12
 Amplitude glissement (m) : 7
 Evolution du glissement : Inconnu

Dommages biens

Type du bien	Perte structure totale	Nombre structure totale	Perte structure part	Nombre structure part	Perte fonc moment	Perte fonc moment	Perte fonc prolong	Nombre fonc prolong	Perte fonc def	Nombre fonc def	Commentaire
Autre bien : Divers	Ne sais pas		Ne sais pas		Ne sais pas		Ne sais pas		Ne sais pas		dislocation du mur du rempart en

										plusieurs compartiments de volume atteignant jusqu'à une cinquantaine de m3.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Géologie

Nappe captive : Ne sais pas

Commentaire : glissement des terrains situés en arrière (constitués de matériaux d'altération du calcaire gréseux de Bazas et de remblais plus ou moins anciens)

Cause(s)

Cause naturelle : Naturelle (Autre ...)

Cause naturelle : Naturelle (Pluie)

Etude(s)

Référence	Organisme	Client	Titre	Auteur	Type d'étude	Etendue spatiale	Echelle	Commentaire
BRGM/RP-61390-FR	BRGM-AQI				Avis experts	Site		

Image(s)

Illustrations
IMGP0212.jpg

10200178

Imprimer le descriptif

Fiche Détaillée**Identification**

Type de mouvement : Chute de blocs / Eboulement
 Degré de fiabilité sur le type : Fort
 Date de début : 01/04/2012
 Degré de précision sur la date : Saison
 Département : GIRONDE (33)
 Commune principale : BAZAS
 Numéro INSEE : 33036
 Coordonnées X saisi (m) : 444622
 Coordonnées Y saisi (m) : 6375442
 Type coordonnées : FRANCE RGF93 Lambert-93 (Borne Europe) - Greenwich
 Précision X Y saisi : Hectomètre
 Longitude (°) : -0.20917059481143951
 Latitude (°) : 44.43132019042969

Qualité

Degré de fiabilité de la fiche : Moyenne
 Détail : Information fiable, Saisie en différé par rapport à l'étude, Saisie non validée
 Précision/Exhaustivité de la fiche : Moyenne

Source(s)

Organisme de saisie / Contexte étude : BRGM-AQI / BRGM/SGR/Aquitaine

Origines informations / Etudes réalisées	Date	Client
Visite de terrain du 26/02/2012-Mairie de Bazas-	26/02/2012	
BRGM/RP-61390-FR-GARNIER C.-Avis relatif au mouvement de terrain survenu le 04 mai 2012 sur la commune de Bazas (33), dans le cadre de la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle	01/07/2012	Préfecture de la Gironde

Eboulement

Largeur au départ (m) :
 Volume (m³) : 1
 Commentaire : Chute de bloc de faible importance mobilisant un volume inférieur à 1m3.
 Evolution du glissement : Inconnu

Géologie

Nappe captive : Ne sais pas.

Commentaire : Chute de bloc affectant le rempart de la vieille ville

Etude(s)

Référence	Organisme	Client	Titre	Auteur	Type d'étude	Etendue spatiale	Echelle	Commentaire
BRGM/RP-61390-FR	BRGM-AQI				Avis experts	Site		

Image(s)

Illustrations
IMGP0257.jpg

10200179

Imprimer le descriptif

Fiche Détaillée**Identification**

Type de mouvement : Coulée
Degré de fiabilité sur le type : Fort
Date de début : 01/04/2012
Degré de précision sur la date : Mois
Département : GIRONDE (33)
Commune principale : BAZAS
Numéro INSEE : 33036
Lieu-dit : Moulin de Hourtin
Coordonnées X saisi (m) : 443432
Coordonnées Y saisi (m) : 6375268
Type coordonnées : FRANCE RGF93 Lambert-93 (Borne Europe) - Greenwich
Précision X Y saisi : Hectomètre
Longitude (°) : -0.22401905059814453
Latitude (°) : 44.429317474365234

Qualité

Degré de fiabilité de la fiche : Moyenne
Détail : Information fiable, Saisie en différé par rapport à l'étude, Saisie non validée
Précision/Exhaustivité de la fiche : Moyenne

Source(s)

Organisme de saisie / Contexte étude : BRGM-AQI / BRGM/SGR/Aquitaine

Origines informations / Etudes réalisées	Date	Client
Visite de terrain du 26/06/2012-Mairie de Bazas-	26/06/2012	
BRGM/RP-61390-FR-GARNIER C.-Avis relatif au mouvement de terrain survenu le 04 mai 2012 sur la commune de Bazas (33), dans le cadre de la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle	01/07/2012	Préfecture de la Gironde

Coulée

Volume calculé
(m³): 50

Commentaire : Le ravinement dans des terres agricoles a provoqué un apport d'une cinquantaine de m3 de matériaux touchant notamment une habitation et ses abords.

Evolution du
glissement : Inconnu

Géologie

Nappe captive : Ne sais pas

Etude(s)

Référence	Organisme	Client	Titre	Auteur	Type d'étude	Etendue spatiale	Echelle	Commentaire
BRGM/RP-61390-FR	BRGM-AQI				Avis experts	Site		

Image(s)

Illustrations
IMGP0255.jpg

63300042

Imprimer le descriptif

Fiche Détaillée**Identification**

Type de mouvement : Chute de blocs / Eboulement
 Degré de fiabilité sur le type : Fort
 Date de début : 26/01/1991
 Degré de précision sur la date : Jour
 Département : GIRONDE (33)
 Commune principale : BAZAS
 Numéro INSEE : 33036
 Lieu-dit : Haoua
 Coordonnées X saisi (m) : 397573
 Coordonnées Y saisi (m) : 1939781
 Type coordonnées : FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu
 Précision X Y saisi : Décamètre
 Longitude (°) : -0.204285178153272
 Latitude (°) : 44.4296027956346

Qualité

Degré de fiabilité de la fiche : Très forte
 Détail : Information issue de visite de terrain, Saisie en continuité avec l'étude, Saisie validée
 Précision/Exhaustivité de la fiche : Bonne

Source(s)

Organisme de saisie / Contexte étude : SGR/AQI-33 / Inventaire départemental Gironde

Origines informations / Etudes réalisées	Date	Client
PV-Bureau des Carrières Souterraines-Bordeaux	12/02/1991	
-Commune-Bazas	01/06/2006	
BRGM/RP55521-FR-S. Aubié, S. Anton-Inventaire départemental des mouvements de terrain de la Gironde (33)	-06/01/2007	-MEDAD

Eboulement

Recul (m) : 2
 Volume (m³) : 400
 Commentaire : Poids de matériaux éboulés : 800 t - zone de falaise conernée : environ 200 m3
 Evolution du glissement : Inconnu

Dommages biens

Type du bien	Perte structure totale	Nombre structure totale	Perte structure part	Nombre structure part	Perte fonc moment	Perte fonc moment	Perte fonc prolong	Nombre fonc prolong	Perte fonc def	Nombre fonc def	Commentaire
--------------	------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----------------	-----------------	-------------

Bâti : Habitat collectif	Ne sais pas		Oui		Ne sais pas		Ne sais pas		Ne sais pas		Clotûre détruite - abri menacé
-----------------------------	-------------	--	-----	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------------------------

Géologie

Nappe captive : Non

Commentaire : Rive droite du thalweg du ruisseau du Beuve : corniche d'un dizaine de mètres de hauteur - Falaise de bancs de grés calcaires (Miocène) reposant sur une assise argilo-calcaire (Oligocène) - Présence d'une ligne de sources

Repère(s)

Type voie	Identification	Description	Départ	Arrivée	Unité
Route/Rue	Parcelle cadastrale				PK

Cause(s)

Cause naturelle : Naturelle (Erosion)

Cause naturelle : Naturelle (Pluie)

Cause naturelle : Naturelle (Végétation)

Matériau

Responsable	Stratigraphie	Lithofacies	Form sup.	Epaisseur
Oui	Cénozoïque-Tertiaire	Roches sédimentaires		

Décision

Evacuation : Non

Périmètre de sécurité : Oui

Périmètre de sécurité : Non

Etude(s)

Référence	Organisme	Client	Titre	Auteur	Type d'étude	Etendue spatiale	Echelle	Commentaire
BRGM/RP55521-FR	SGR/AQI-33				Carte informative	Départementale	100000	Synthèse départementale

63300043

Imprimer le descriptif

Fiche Détaillée**Identification**

Type de mouvement : Chute de blocs / Eboulement
 Degré de fiabilité sur le type : Fort
 Date de début : 19/12/1993
 Degré de précision sur la date : Jour
 Département : GIRONDE (33)
 Commune principale : BAZAS
 Numéro INSEE : 33036
 Lieu-dit : Haoua
 Coordonnées X saisi (m) : 397596
 Coordonnées Y saisi (m) : 1939807
 Type coordonnées : FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu
 Précision X Y saisi : Décamètre
 Longitude (°) : -0.204007232913925
 Latitude (°) : 44.4298431700955

Qualité

Degré de fiabilité de la fiche : Très forte
 Détail : Information issue de visite de terrain, Saisie en continuité avec l'étude, Saisie validée
 Précision/Exhaustivité de la fiche : Bonne

Source(s)

Organisme de saisie / Contexte étude : SGR/AQI-33 / Inventaire départemental Gironde

Origines informations / Etudes réalisées	Date	Client
-Commune-Bazas	01/06/2006	
PV-Bureau des Carrières Souterraines-Bordeaux	17/02/1994	
BRGM/RP55521-FR-S. Aubié, S. Anton-Inventaire départemental des mouvements de terrain de la Gironde (33)	-06/01/2007	-MEDAD

Eboulement

Recul (m) : 4
 Dénivelée (m) : 10
 Volume (m³) : 550
 Commentaire : Les matériaux écroulés forment en pied de falaise un talus de 4 à 5 m de haut sur 20 m de long
 Evolution du glissement : Inconnu

Dommages biens

Type du bien	Perte structure totale	Nombre structure totale	Perte structure part	Nombre structure part	Perte fonc moment	Perte fonc moment	Perte fonc prolong	Nombre fonc prolong	Perte fonc def	Nombre fonc def	Commentaire
Bâti : Habitat individuel	Ne sais pas		Oui		Ne sais pas		Ne sais pas		Ne sais pas		Clotûres et plantations

Géologie

Nappe captive : Ne sais pas

Commentaire : Falaise de calcaire gréseux sur assises argilo-calcaires - rive gauche du ruiseeau du Beuve

Repère(s)

Type voie	Identification	Description	Départ	Arrivée	Unité
Route/Rue	Parcelle cadastrale				PK

Cause(s)

Cause naturelle : Naturelle (Erosion)

Cause naturelle : Naturelle (Pluie)

Matériau

Responsable	Stratigraphie	Lithofacies	Form sup.	Epaisseur
Oui	Cénozoïque-Tertiaire	Roches sédimentaires		

Etude(s)

Référence	Organisme	Client	Titre	Auteur	Type d'étude	Etendue spatiale	Echelle	Commentaire
BRGM/RP55521-FR	SGR/AQI-33				Carte informative	Départementale	100000	Synthèse départementale

63300044

Imprimer le descriptif

Fiche Détaillée**Identification**

Type de mouvement : Chute de blocs / Eboulement
 Degré de fiabilité sur le type : Fort
 Date de début : 11/01/1996
 Degré de précision sur la date : Jour
 Département : GIRONDE (33)
 Commune principale : BAZAS
 Numéro INSEE : 33036
 Lieu-dit : Haoua
 Coordonnées X saisi (m) : 397634
 Coordonnées Y saisi (m) : 1939820
 Type coordonnées : FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu
 Précision X Y saisi : Décamètre
 Longitude (°) : -0.20353586316145
 Latitude (°) : 44.4299710596223

Qualité

Degré de fiabilité de la fiche : Très forte
 Détail : Information issue de visite de terrain, Saisie en continuité avec l'étude, Saisie validée
 Précision/Exhaustivité de la fiche : Bonne

Source(s)

Organisme de saisie / Contexte étude : SGR/AQI-33 / Inventaire départemental Gironde

Origines informations / Etudes réalisées	Date	Client
PV-Bureau des Carrières Souterraines-Bordeaux	05/02/1996	
-Commune-Bazas	01/06/2006	
BRGM/RP55521-FR-S. Aubié, S. Anton-Inventaire départemental des mouvements de terrain de la Gironde (33)	-06/01/2007	-MEDAD

Eboulement

Recul (m) : 1
 Dénivelée (m) : 10
 Volume (m³) : 50
 Commentaire : Ecoulement de blocs rocheux ayant entraîné un affaissement des masses terreuses et de calcaires altérés sus-jacents

Evolution du
glissement : Inconnu

Géologie

Nappe captive : Ne sais pas

Commentaire : Falaise calcaire

Cause(s)

Cause naturelle : Naturelle (Erosion)

Cause naturelle : Naturelle (Pluie)

Matériau

Responsable	Stratigraphie	Lithofacies	Form sup.	Epaisseur
Oui	Cénozoïque-Tertiaire	Roches sédimentaires		

Etude(s)

Référence	Organisme	Client	Titre	Auteur	Type d'étude	Etendue spatiale	Echelle	Commentaire
BRGM/RP55521-FR	SGR/AQI-33				Carte informative	Départementale	100000	Synthèse départementale

63300045

Imprimer le descriptif

Fiche Détaillée**Identification**

Type de mouvement : Chute de blocs / Eboulement
 Degré de fiabilité sur le type : Fort
 Date de début : 01/12/1997
 Degré de précision sur la date : Mois
 Département : GIRONDE (33)
 Commune principale : BAZAS
 Numéro INSEE : 33036
 Lieu-dit : Haoua
 Coordonnées X saisi (m) : 397565
 Coordonnées Y saisi (m) : 1939775
 Type coordonnées : FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu
 Précision X Y saisi : Décamètre
 Longitude (°) : -0.204383089064659
 Latitude (°) : 44.429546541753

Qualité

Degré de fiabilité de la fiche : Très forte
 Détail : Information issue de visite de terrain, Saisie en continuité avec l'étude, Saisie validée
 Précision/Exhaustivité de la fiche : Bonne

Source(s)

Organisme de saisie / Contexte étude : SGR/AQI-33 / Inventaire départemental Gironde

Origines informations / Etudes réalisées	Date	Client
PV 97/31-Bureau des Carrières Souterraines-Bordeaux	23/01/1998	
-Commune-Bazas	01/06/2006	
BRGM/RP55521-FR-S. Aubié, S. Anton-Inventaire départemental des mouvements de terrain de la Gironde (33)	-06/01/2007	-MEDAD

Eboulement

Recul (m) : 0
 Dénivelée (m) : 12
 Volume (m³) : 20
 Commentaire : Prolongement de l'écroulement de falaise de 1991
 Evolution du glissement : Inconnu

63300133**Fiche Synthétique****Identification**

Type de mouvement : Glissement
Degré de fiabilité sur le type : Fort
Date de début : 01/01/1990
Degré de précision sur la date : Décennie
Département : GIRONDE (33)
Commune principale : ESCAUDES
Numéro INSEE : 33155
Lieu-dit : Chemin de Nantet
Coordonnées X saisi (m) : 398136
Coordonnées Y saisi (m) : 1927996
Type coordonnées : FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu
Précision X Y saisi : Hectomètre
Longitude (°) : -0.192464097048804
Latitude (°) : 44.3238452578972

Qualité

Degré de fiabilité de la fiche : Forte
Précision/Exhaustivité de la fiche : Moyenne

Source(s)

Organisme de saisie / Contexte étude : SGR/AQI-33 / Inventaire départemental Gironde

Origines informations / Etudes réalisées	Date	Client
Mairie-Commune-Escaudes	26/04/2006	
-Terrain-		
BRGM/RP55521-FR-S. Aubié, S. Anton-Inventaire départemental des mouvements de terrain de la Gironde (33)	-06/01/2007	-MEDAD

Géometrie

Pas de description géométrique.

Dommages

Sur les biens : Non
Victimes : Non

Origine

Origine : Naturelle (Pluie)

63300132**Fiche Synthétique****Identification**

Type de mouvement : Erosion de berges
Degré de fiabilité sur le type : Fort
Date de début : 01/01/1980
Degré de précision sur la date : Décennie
Département : GIRONDE (33)
Commune principale : ESCAUDES
Numéro INSEE : 33155
Lieu-dit : Eglise
Coordonnées X saisi (m) : 397226
Coordonnées Y saisi (m) : 1926641
Type coordonnées : FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu
Précision X Y saisi : Décamètre
Longitude (°) : -0.203308476300298
Latitude (°) : 44.311403346566

Qualité

Degré de fiabilité de la fiche : Forte
Précision/Exhaustivité de la fiche : Bonne

Source(s)

Organisme de saisie / Contexte étude : SGR/AQI-33 / Inventaire départemental Gironde

Origines informations / Etudes réalisées	Date	Client
-Terrain-		
Mairie-Commune-Escaudes	26/04/2006	
BRGM/RP55521-FR-S. Aubié, S. Anton-Inventaire départemental des mouvements de terrain de la Gironde (33)	-06/01/2007	-MEDAD

Géometrie

Pas de description géométrique.

Dommages

Sur les biens : Non
Victimes : Non

Origine

Origine : Inconnue

Géologie

Nappe captive : Ne sais pas

Commentaire : Falsie calcaire

Cause(s)

Cause naturelle : Naturelle (Erosion)

Cause naturelle : Naturelle (Pluie)

Matériau

Responsable	Stratigraphie	Lithofacies	Form sup.	Epaisseur
Oui	Cénozoïque-Tertiaire	Roches sédimentaires		

Etude(s)

Référence	Organisme	Client	Titre	Auteur	Type d'étude	Etendue spatiale	Echelle	Commentaire
BRGM/RP55521-FR	SGR/AQI-33				Carte informative	Départementale	100000	Synthèse départementale

63300349

Imprimer le descriptif

Fiche Détaillée**Identification**

Type de mouvement : Effondrement / Affaissement
 Degré de fiabilité sur le type : Faible
 Date de début : 01/01/1980
 Degré de précision sur la date : Année
 Département : GIRONDE (33)
 Commune principale : SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU
 Numéro INSEE : 33450
 Lieu-dit : Castelnau
 Coordonnées X saisi (m) : 402876
 Coordonnées Y saisi (m) : 1924157
 Type coordonnées : FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu
 Précision X Y saisi : Kilomètre
 Longitude (°) : -0.131596419159094
 Latitude (°) : 44.2906973769442

Qualité

Degré de fiabilité de la fiche : Très forte
 Détail : Information issue de visite de terrain, Saisie en continuité avec l'étude, Saisie validée
 Précision/Exhaustivité de la fiche : Bonne

Source(s)

Organisme de saisie / Contexte étude : SGR/AQI-33 / Inventaire départemental Gironde

Origines informations / Etudes réalisées	Date	Client
—Mairie—St Michel de Castelnau	03/05/2006	
PV 02/09 BCS—Bureau des Carrières Souterraines—Bordeaux	29/07/2002	
BRGM/RP55521-FR—S. Aubié, S. Anton—Inventaire départemental des mouvements de terrain de la Gironde (33)	—06/01/2007	—MEDAD
PV 02/09 BCS—Bureau des Carrières Souterraines—Commune de St Michel de Castelnau, Rivière souterraine de "Castelnau"	29/07/2002	Commune de St Michel de Castelnau

Effondrement

Diamètre (m) : 3.5
 Profondeur du trou (m) : 8.0
 Commentaire : Affaissement en surface témoignant d'effondrement souterrains
 Affaissement : O

Evolution de l'effondrement : Réactivé

Statut confortement : Préconisé

En cours : Ne sais pas

Pilier : Ne sais pas

Boulonnage : Ne sais pas

Remblaiement : Ne sais pas

Injection : Ne sais pas

Béton projeté : Ne sais pas

Autre technique : Clotûre sommaire

Chainage : Ne sais pas

Fondation : Ne sais pas

Adapt Réseau : Ne sais pas

Evitement : Ne sais pas

Géologie

Nappe captive : Ne sais pas

Cause(s)

Cause naturelle : Naturelle (Erosion)

Cause naturelle : Naturelle (Autre ...)

Matériau

Responsable	Stratigraphie	Lithofacies	Form sup.	Epaisseur
Oui		Roches sédimentaires/calcaire		

Etude(s)

Référence	Organisme	Client	Titre	Auteur	Type d'étude	Etendue spatiale	Echelle	Commentaire
PV 02/09 BCS	SGR/AQI-33				Avis experts	Site		
BRGM/RP55521-FR	SGR/AQI-33				Carte informative	Départementale	100000	Synthèse départementale

63300182

Imprimer le descriptif

Fiche Détaillée**Identification**

Type de mouvement : Effondrement / Affaissement
 Degré de fiabilité sur le type : Fort
 Date de début : 01/01/1990
 Degré de précision sur la date : Décennie
 Département : GIRONDE (33)
 Commune principale : GISCOS
 Numéro INSEE : 33188
 Lieu-dit : Ruisseau Giscos
 Coordonnées X saisi (m) : 399358
 Coordonnées Y saisi (m) : 1922282
 Type coordonnées : FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu
 Précision X Y saisi : Hectomètre
 Longitude (°) : -0.174865175759614
 Latitude (°) : 44.2728437320348

Qualité

Degré de fiabilité de la fiche : Forte
 Détail : Information fiable, Saisie en continuité avec l'étude, Saisie validée
 Précision/Exhaustivité de la fiche : Bonne

Source(s)

Organisme de saisie / Contexte étude : SGR/AQI-33 / Inventaire départemental Gironde

Origines informations / Etudes réalisées	Date	Client
Mairie-Commune-Giscos		
BRGM/RP55521-FR-S. Aubié, S. Anton-Inventaire départemental des mouvements de terrain de la Gironde (33)	-06/01/2007	-MEDAD

Effondrement

Commentaire : Berges du ruisseau effondrées
 Evolution de l'effondrement : Inconnu

Géologie

Nappe captive : Ne sais pas
 Commentaire : Berges du Ruisseau - Argiles calcaires

Matériau

Responsable	Stratigraphie	Lithofacies	Form sup.	Epaisseur
Oui		Roches sédimentaires		

Etude(s)

Référence	Organisme	Client	Titre	Auteur	Type d'étude	Etendue spatiale	Echelle	Commentaire
BRGM/RP55521-FR	SGR/AQI-33				Carte informative	Départementale	100000	Synthèse départementale