



PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CŒUR DE L'AVESNOIS

BÂTI REMARQUABLE PROTEGE AU TITRE DU L151-19 DU CODE DE L'URBANISME

Table des matières

1. LES EDIFICES ET PERIMETRES BATIS REMARQUABLES	3
1. Contexte et nature du patrimoine remarquable	3
2. Repérage des différents édifices du bâti remarquable	3
3. Méthodologie d'inventaire	4
3.1 Un inventaire complet sur tout le territoire intercommunal	4
3.2 Les périmètres bâtis remarquables	4
4. Principe de préservation dans le PLUi	4
5. Inventaire	5
5.1 Nature des édifices inventoriés	5
5.2 Présentation des fiches d'inventaire	7
2. FICHES PAR COMMUNES	22

1. LES EDIFICES ET PERIMETRES BATIS REMARQUABLES

1. Contexte et nature du patrimoine remarquable

Dans le cadre de l'élaboration de son PLUi, la Communauté de Communes du Cœur de l'Avesnois (3CA) a souhaité que son bâti remarquable soit inventorié, en vue de sa préservation. Cette demande vient en complément de la démarche réalisée dans le cadre de la préservation du petit patrimoine, mais aussi des éléments et périmètres paysagers remarquables de ce territoire, que ce soit pour des raisons culturelles ou architecturales, mais aussi environnementales. Cette action répond à l'objectif « 1. Conserver un patrimoine et un cadre de vie de qualité » de l'orientation 1 du PADD.

Le bâti remarquable est constitué de l'habitat, de ses extensions et de ses annexes qui, par leur qualité propre ou par leur qualité d'ensemble, témoignent de l'histoire locale, d'une technique architecturale spécifique ou d'une activité économique particulière (fermes, ateliers...) et qui méritent d'être préservées. Certains édifices du patrimoine remarquable peuvent en outre comporter un élément du petit patrimoine (ex : une niche), qui contribue à la justification de la mesure de protection qui les vise. Ainsi, des fermes, des châteaux, des maisons, bénéficient de la démarche de protection mise en œuvre.

Chaque édifice est le témoin privilégié de l'Histoire du territoire et participe à l'identité du territoire par ses qualités architecturales ou ses caractéristiques originelles encore préservées. La réappropriation du bâti lors d'un changement de propriétaire, les changements d'usages, les aménagements réalisés pour lutter contre le réchauffement climatique peuvent impacter potentiellement la conservation de ses qualités architecturales.

Cela impose la mise en œuvre d'une démarche de protection adaptée en complément des mesures réglementaires éventuellement mises en œuvre au niveau de l'Etat au titre de la protection des Monuments Historiques.

2. Repérage des différents édifices du bâti remarquable

L'identification des bâtis remarquables du territoire de la 3CA a été réalisée grâce à l'exploitation de différentes sources de données :

- L'inventaire du patrimoine bâti du Parc naturel régional de l'Avesnois réalisé dans le cadre des diagnostics raisonnés du patrimoine bâti,
- L'exploitation des fiches d'inventaire du Ministère de la Culture au travers de sa base de données « Mérimée »,
- Les bâtis préservés des anciens documents d'urbanisme déjà existants sur le territoire (POS et PLU),
- Les demandes des élus lors des rencontres en communes.

3. Méthodologie d'inventaire

3.1 Un inventaire complet sur tout le territoire intercommunal

En l'absence d'un inventaire complet du patrimoine sur le périmètre de la 3CA, de nombreuses données ont été exploitées : anciens documents d'urbanisme des communes, inventaires locaux du patrimoine réalisés lors de l'élaboration de dossiers techniques d'urbanisme (inventaires du patrimoine bâti des diagnostics raisonnés), base de données « Mérimée » ...

La première étape du travail d'inventaire a consisté à homogénéiser et regrouper ces données en vue de leur mise à jour et de leur géoréférencement. Il a ensuite été produit les supports documentaires indispensables à la mise en œuvre de la politique de protection portée par la 3CA, avant la validation du travail réalisé auprès des communes.

Plus de 300 édifices ont été inventoriés en vue de leur protection.

3.2 Les périmètres bâtis remarquables

Le nombre important d'édifices du patrimoine remarquable présents au sein de certaines communes peut constituer un ensemble continu de bâtis susceptibles d'être protégés. Le cas échéant, il a été mis en place des « périmètres bâtis remarquables » venant prendre en compte cet effet d'ensemble particulier.

Dix périmètres bâtis remarquables ont été identifiés sur le périmètre de la 3CA.

4. Principe de préservation dans le PLUi

L'objet de cette démarche est de contribuer à la préservation du patrimoine bâti remarquable en s'appuyant sur l'article L 151-19 du code de l'urbanisme : « identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration ».

Toute modification ou suppression de ces édifices doit faire l'objet d'une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme.

Cette protection est établie en cohérence avec :

- Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du présent PLUi de la 3CA,
- La Charte du Parc naturel régional de l'Avesnois (dans sa mesure 16, « Connaître, préserver et faire vivre les patrimoines en les inscrivant dans les dynamiques économiques, sociales, culturelles... »),
- La préservation du patrimoine est un enjeu pour une meilleure appropriation par les habitants,
- Les exigences du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de Sambre/Avesnois (dans ce document, la préservation des paysages et du patrimoine remarquable doit être prise en compte en regard des enjeux de réduction de la consommation d'énergie et de limitation de l'effet de serre).

La méthodologie de ces études repose sur la forte corrélation entre paysage et bâti qui se traduit par une analyse du patrimoine bâti à plusieurs échelles :

- Contexte – cette partie introduit des données de base – historique, géologiques, hydrographiques, démographiques... - indispensables à la compréhension du bâti ancien.
- Niveau 1 – le bâti comme élément du paysage, met en évidence les liens que le bâti entretient avec les grands éléments naturels (relief, forêt, bocage, rivières, cultures...).
- Niveau 2 – le bâti comme élément du cadre de vie, identifie les spécificités urbaines du territoire à travers l'analyse des éléments de la structure communale (modes d'implantation du noyau, sous-ensembles bâtis, interactions entre espaces bâtis et non-bâtis...).
- Niveau 3 – l'habitat comme élément du patrimoine architectural, comporte deux parties : une analyse des caractéristiques architecturales issues d'un travail d'inventaire et une présentation de la typologie d'habitat représentative du secteur.

5. Inventaire

5.1 Nature des édifices inventoriés

5.1.1 Edifices issus de l'inventaire du patrimoine bâti du Parc naturel régional de l'Avesnois

Depuis 2000, le Parc naturel régional de l'Avesnois a réalisé en partenariat avec le Conseil d'Architecture, de l'Urbanisme et de l'Environnement, la Direction Régionale des Affaires Culturelles et l'ex-région Nord-Pas-de-Calais des diagnostics raisonnés du patrimoine bâti à l'échelle des entités paysagères.

A partir de l'observation de l'ensemble du bâti sur un échantillonnage de communes du territoire, une étude statistique portant sur les édifices antérieurs à la seconde guerre mondiale et peu dénaturés permet de révéler des caractéristiques générales de l'habitat de chacune des entités paysagères examinées.

Sur la 3CA, les communes ayant bénéficié de cet inventaire sont les suivantes :

- Beaurepaire-sur-Sambre, Cartignies et Saint-Hilaire-sur-Helpe (entité paysagère de la Thiérache)
- Saint-Aubin (entité paysagère du Pays d'Avesnes)
- Choisies, Hestrud et Sars-Poteries (entité paysagère de la Fagne de Solre).

Dans ce cadre, chaque bâti fait l'objet d'une étude architecturale. Parmi l'ensemble des constructions expertisées, les édifices les moins dénaturés et les plus représentatifs du bâti traditionnel de l'Avesnois ont ensuite été sélectionnés.

C'est l'ensemble de ces bâtis les plus représentatifs qui font l'objet d'une mesure de protection dans le PLUi. Cela représente 160 éléments protégés.

5.1.2 Edifices issus des données de la base de données « Mérimée » du Ministère de la Culture

Le Ministère de la Culture édite et met à disposition une base de données particulièrement riche. Cette base de données répertorie le patrimoine monumental français de la Préhistoire à nos jours : architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire et industrielle.

Cette base coproduite est mise à jour régulièrement par l'Inventaire général du patrimoine culturel (Service Régional de l'Inventaire) et par la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine.

5.1.3 Les autres édifices inventoriés

- Les édifices identifiés dans les anciens POS, PLU

Pour permettre une donnée la plus complète possible, les édifices identifiés dans les documents d'urbanisme préexistants au présent PLUi ont été repris.

- Les édifices identifiés lors des échanges avec les communes

Après regroupement, homogénéisation et mise à jour des données issues des différentes sources décrites ci-avant, l'ensemble des informations récoltées a été géolocalisé et transmis aux communes afin, d'une part, qu'elles puissent vérifier la qualité des informations disponibles, mais aussi, le cas échéant, modifier ou compléter les informations en regard de leur connaissance de leur territoire.

5.2 Présentation des fiches d'inventaire

5.2.1 Le cas général

Quel que soit sa nature, chaque édifice dispose d'une fiche individuelle comportant un identifiant permettant de le repérer sur les planches des communes concernées.

Les fiches individuelles sont classées par communes. Le cas échéant, ces fiches peuvent être accompagnées de l'extrait de la base de données « Mérimée » du Ministère de la Culture le concernant.

5.2.2 Le cas des Moulins

Les moulins ont été le siège d'une activité économique fondamentale au sein de l'économie rurale et leur fonctionnement a constitué souvent l'élément essentiel des communautés villageoises. Ils furent au cœur de la vie des villages, du Moyen-âge au XIX^e siècle.

Le réseau hydraulique de l'Avesnois est dense et ses multiples cours d'eau ont vu l'installation de nombreux moulins, notamment dans les communes du territoire de la 3CA. La majorité servait initialement à moudre le grain, mais d'autres fonctions ont été assurées au fil du temps : scier la pierre, scier le bois, entretenir le feu des forges...

Dans le cadre du PLUi de la 3CA, l'inventaire et la protection des moulins s'est fait au travers de l'inventaire et la protection de leur ventellerie. Les fiches individuelles des moulins sont donc communes à celles des ventelleries, et sont donc classées avec les fiches des éléments du petit patrimoine bâti. C'est sur ces fiches que se trouvent les identifiants permettant de repérer les moulins sur les planches des communes concernées.

Élément paysager ou patrimonial à protéger au titre de l'article L 151-19

Commune : 3 CA

Désignation : moulins / ventelleries

Localisation :


Concerne l'ensemble du territoire de la 3CA : se référer aux moulins / ventelleries identifiés sur le plan de zonage

Propriétaire : ☒ Privé ☒ Public

Description :

Les moulins sont des éléments patrimoniaux des paysages de la Communauté de Communes du Cœur de l'Avesnois. Par leur architecture, leur volume, leur implantation en bord de cours d'eau, ils sont un témoignage des pratiques et usages qui avaient cours sur le territoire. Cela atteste également de l'organisation spatiale des communautés villageoises.

Les dispositions réglementaires relatives à ces édifices sont énoncées dans le règlement écrit du PLUi.



A titre d'exemple : Extrait du plan de zonage localisant des moulins/ventelleries protégées au titre du L151-19

Sélection pour sa valeur :

- ☒ Historique ☒ De mémoire ☒ D'ensemble ☒ De rareté ☐ De repère ☒ D'usage ☒ De Savoir-faire
☐ Anecdote ☐ De référence ☐ autre

Documents liés :

- Plan de zonage
- Inventaire des éléments de petits patrimoine bâti
- Règlement écrit

5.2.3 Le cas des Maisons de maître

Dans les communes les plus urbaines de Communauté de Communes du Cœur de l'Avesnois (Avesnes-sur-Helpe, Sains-du-Nord, Sars-Poteries...) la prospérité des maîtres d'ateliers durant la fin du XIX^e siècle et le début du XX^e siècle, liée à l'expansion d'activités industrielles (textile, verrerie...) a suscité la création de résidences hors-normes. On peut définir les particularités typologiques de ces maisons de maître par le caractère isolé de la construction (son implantation dans un parc ou un jardin souvent planté d'arbres remarquables par leur taille), l'amplitude de ses proportions, la régularité de sa composition (souvent marqué de symétrie), les nombreux décors et modénatures, la clôture par des hauts murs de briques ou par des grilles importantes.

Ces propriétés participent aux qualités paysagères, au cadre de vie et à l'attractivité de ces communes. Leur protection s'est faite à la demande des élus et sur proposition du Parc naturel régional de l'Avesnois pour certaines propriétés répertoriées dans ses inventaires.

En considérant ces propriétés comme un ensemble paysager, mais également comme réserve d'espace végétalisé au sein du tissu urbain, le choix a été fait de protéger ces ensembles au titre du L151-23 du code de l'urbanisme. Les fiches concernant les maisons de maître et leur jardin sont donc classés avec les éléments paysagers protégés grâce au titre de cet article. C'est sur ces fiches que se trouvent les identifiants permettant de les repérer sur les planches des communes concernées.

5.2.4 Récapitulatif du patrimoine protégé

Communes	Identifiant	Nom	Adresse
Avesnelles	AVE 13	Maison de maître	14 rue Ingelrans
Avesnes-sur-Helpe	ASH11	Place du Général Leclerc	Place du Général Leclerc
Avesnes-sur-Helpe	ASH 12	Rue des petits degrés	Rue des petits degrés
Avesnes-sur-Helpe	ASH 13	Rue du lavoir	Rue du lavoir
Avesnes-sur-Helpe	ASH 14	Ensemble de maisons de maître	57 à 63 avenue de la gare
Avesnes-sur-Helpe	ASH 15	Ancienne poste	10 rue Villien
Avesnes-sur-Helpe	ASH 16		15 rue Villien
Avesnes-sur-Helpe	ASH 17	FONDATION VILLIEN	16 rue Villien
Avesnes-sur-Helpe	ASH 18	Les Halles	45 rue de Fourmies
Avesnes-sur-Helpe	ASH 19		4 rue Claude Erignac

Avesnes-sur-Helpe	ASH 20	DDTM Nord Avesnois	8 rue Claude Erignac
Avesnes-sur-Helpe	ASH 21	Ancienne Chambre de Commerce	1 Avenue Louis Loucheur
Avesnes-sur-Helpe	ASH 22		3 Avenue Louis Loucheur
Avesnes-sur-Helpe	ASH 23	Ancien cinéma	9 Avenue Louis Loucheur
Avesnes-sur-Helpe	ASH 24		16 avenue Jesse de Forest
Avesnes-sur-Helpe	ASH 25		18 avenue Jesse de Forest
Avesnes-sur-Helpe	ASH 26		6 avenue de Verdun
Avesnes-sur-Helpe	ASH 27		14 avenue de Verdun
Avesnes-sur-Helpe	ASH 28		16 avenue de Verdun
Avesnes-sur-Helpe	ASH 29		18 avenue de Verdun
Avesnes-sur-Helpe	ASH 30		24 avenue de Verdun
Avesnes-sur-Helpe	ASH 31		5 7 9 avenue du Pont Rouge
Avesnes-sur-Helpe	ASH 32	Maison de maître	11 avenue du pont rouge
Avesnes-sur-Helpe	ASH 33	Maison de maître	13 avenue du pont rouge
Avesnes-sur-Helpe	ASH 34		38 avenue du pont rouge
Avesnes-sur-Helpe	ASH 35		100 avenue du pont rouge
Avesnes-sur-Helpe	ASH 36	Maison de maître	91 avenue du pont rouge
Avesnes-sur-Helpe	ASH 37	Maison de maître	38 rue Cambrésienne
Avesnes-sur-Helpe	ASH 38		36 rue Cambrésienne
Avesnes-sur-Helpe	ASH 39		36 rue Cambrésienne
Avesnes-sur-Helpe	ASH 40	Maison de maître	30 rue Cambrésienne
Avesnes-sur-Helpe	ASH 41		29 rue Cambrésienne
Avesnes-sur-Helpe	ASH 42	Petite maison de maître	28 rue Cambrésienne
Avesnes-sur-Helpe	ASH 43	Salle des fêtes	16 rue Cambrésienne

Avesnes-sur-Helpe	ASH 44		14 rue Cambrésienne
Avesnes-sur-Helpe	ASH 45		12 rue Cambrésienne
Avesnes-sur-Helpe	ASH 46		10 rue Cambrésienne
Avesnes-sur-Helpe	ASH 47		6 rue Cambrésienne
Avesnes-sur-Helpe	ASH 48		4 rue Cambrésienne
Avesnes-sur-Helpe	ASH 49		8 rue Cambrésienne
Avesnes-sur-Helpe	ASH 50		40 rue Leo Lagrange
Avesnes-sur-Helpe	ASH 51		34 rue Leo Lagrange
Avesnes-sur-Helpe	ASH 52		78 rue Leo Lagrange
Avesnes-sur-Helpe	ASH 53	Ancienne Voix du Nord	18 rue des près
Avesnes-sur-Helpe	ASH 54	Centre socio-culturel	26 rue des près
Avesnes-sur-Helpe	ASH 55	Ancienne boulangerie militaire	28 rue des près
Avesnes-sur-Helpe	ASH 56		8 rue de Mons
Avesnes-sur-Helpe	ASH 57		12 rue de Mons
Avesnes-sur-Helpe	ASH 58		68 rue Leo Lagrange
Avesnes-sur-Helpe	ASH 59	Maison de maître	12 avenue du pont rouge
Avesnes-sur-Helpe	ASH 60		7 rue de Mons
Avesnes-sur-Helpe	ASH 61		4 rue de la poudrière
Avesnes-sur-Helpe	ASH 62		11 rue de la poudrière
Avesnes-sur-Helpe	ASH 63	Presbytère	6 rue de Berry
Avesnes-sur-Helpe	ASH 64	Maison de maitre	10 Avenue Stroh
Avesnes-sur-Helpe	ASH 65		15 Avenue Stroh
Avesnes-sur-Helpe	ASH 66	Maison de maitre	18 Avenue Stroh
Avesnes-sur-Helpe	ASH 67	Maison de maitre	48 Avenue Stroh

Avesnes-sur-Helpe	ASH 68	Maison de maitre	61 Avenue Stroh
Avesnes-sur-Helpe	ASH 69	Centre de Formation d'Apprentis et Maison Familiale Rurale Le Clos Fleuri	5 rue du pont des dames
Avesnes-sur-Helpe	ASH 70		41 avenue de la gare
Avesnes-sur-Helpe	ASH 71		43 avenue de la gare
Avesnes-sur-Helpe	ASH 72		2 route d'Aulnoye
Avesnes-sur-Helpe	ASH 73		17 route d'Aulnoye
Avesnes-sur-Helpe	ASH 74		21 route d'Aulnoye
Avesnes-sur-Helpe	ASH 75	Maison	4 rue du 46e mobile
Avesnes-sur-Helpe	ASH 76	Porte	5 rue du 46e mobile
Avesnes-sur-Helpe	ASH 77	Maison	9 rue du 46e mobile
Avesnes-sur-Helpe	ASH 78	Maison ancienne	25 rue Leo Lagrange
Avesnes-sur-Helpe	ASH 79		5 rue Jeanne d'Albret
Beaurepaire-sur-Sambre	BSS 21	Ferme	Cartignies (route de) 1
Beaurepaire-sur-Sambre	BSS 22	Ferme	Prisches (route de) 10
Beaurepaire-sur-Sambre	BSS 23	Maison	Eglise (allée de l') 4
Beaurepaire-sur-Sambre	BSS 24	Ferme	Hurettes (voie communale dite d
Beaurepaire-sur-Sambre	BSS 25	Ferme	Floyon (route de) 2
Beaurepaire-sur-Sambre	BSS 26	Ferme	Haute-Rue chemin départemental
Beaurepaire-sur-Sambre	BSS 27	Ferme	Haute Rue chemin départemental
Beaurepaire-sur-Sambre	BSS 28	Ferme	Prisches (route de) 19
Beaurepaire-sur-Sambre	BSS 29	Ferme	Bas-Chemin (le) 9
Beaurepaire-sur-Sambre	BSS 30	Ferme	Nouvion (route du) 8
Beaurepaire-sur-Sambre	BSS 31	Ferme	Ortie (chemin de l') 9
Beaurepaire-sur-Sambre	BSS 32	Maison	Prisches (route de) 1

Beaurepaire-sur-Sambre	BSS 33	Ferme	Gravier (chemin du) 1
Beaurieux	BRX 7	Centre bourg	Place ; ruelle de l'église
Beaurieux	BRX 8	Ancienne douane	La Motte ; D 27
Bérelles	BRL 9	Château de Bérelles	13 RUE DE SOLRINNES
Beugnies	BEU 13	VILLA DE VERRIER	83 rte nationale
Beugnies	BEU 14	ANCIENNE ECOLE ET ANCIENNE MAIRIE	2 r de la mairie
Beugnies	BEU 15	Chateau de Beugnies	Chemin du Chateau Copreaux
Boulogne-sur-Helpe	BSH 30	Mur	Route de Cartignies
Cartignies	CAR 46	Maison	Avesnes (route d') 2
Cartignies	CAR 47	Ferme	Autreppe (chemin d') 14
Cartignies	CAR 48	Maison	Dompierre (chemin de) 7
Cartignies	CAR 49	Maison	Autreppe (chemin d') 13
Cartignies	CAR 50	Maison	Sarlicot (chemin du) 1
Cartignies	CAR 51	Ferme	Sarlicot (chemin du) 4
Cartignies	CAR 52	Ferme	Bellevue (chemin de) 3
Cartignies	CAR 53	Ferme	Sainte-Barbe (chemin) 5
Cartignies	CAR 54	Ferme	Sarlicot (chemin du) 7
Cartignies	CAR 55	Ferme	Bouchere (chemin de la) 14
Cartignies	CAR 56	Ferme	Bouchère (chemin de la) 11
Cartignies	CAR 57	Ferme	Bouchère (chemin de la) 8
Cartignies	CAR 58	Ferme	Bouchère (chemin de la) 9
Cartignies	CAR 59	Ferme	Bouchère (chemin de la) 10
Cartignies	CAR 60	Ferme	Bellevue (chemin de) 2
Cartignies	CAR 61	Ferme	Avesnes (route d') 16
Cartignies	CAR 62	Ferme	Corbiere (rue de la) 7
Cartignies	CAR 63	Ferme	Meresse (rue) 17, 20
Cartignies	CAR 64	Ferme	Meresse (rue) 4
Cartignies	CAR 65	Ferme	Aulnes (chemin dit des) 1
Cartignies	CAR 66	Laiterie industrielle	Beaurepaire (route de) 21
Cartignies	CAR 67	Ferme	Haute-Zone (rue)
Cartignies	CAR 68	Ferme	Beaurepaire (route de) 47
Cartignies	CAR 69	Ferme	Plaques (rue des) 17

Cartignies	CAR 70	Ferme	Grands-Sarts (chemin des) 4
Cartignies	CAR 71	Ferme	Grands-Sarts (chemin des) 5
Cartignies	CAR 72	Maison	Saint-Jean (route de) 17, 18
Cartignies	CAR 73	Ferme	Beaurepaire (route de) 61
Cartignies	CAR 74	Ferme	Beaurepaire (route de) 60
Cartignies	CAR 75	Ferme	Beaurepaire (route de) 42
Cartignies	CAR 76	Ferme	Fayt (route de) 4
Cartignies	CAR 77	Moulin ; ferme	Fayt (route de) 6
Cartignies	CAR 78	Ferme	Grand-Rieux (rue du) 9
Cartignies	CAR 79	Ferme	Fayt (route de) 2
Cartignies	CAR 80	Ferme	Prisches (route de) 7
Cartignies	CAR 81	Ferme	Grand-Rieu (rue du) 32
Cartignies	CAR 82	Maison	Grand-Rieux (rue du) 12
Cartignies	CAR 83	Maison	Grand-Rieux (rue du) 17
Cartignies	CAR 84	Maison	Grand-Rieux (rue du) 4
Cartignies	CAR 85	Ferme	Place (la) 18
Cartignies	CAR 86	Ferme	Place (la) 2
Cartignies	CAR 87		Grand-Rieux (rue du) 8, 9, 10
Cartignies	CAR 88	Ferme	Boulogne (route de) 2
Cartignies	CAR 89	Ferme	Bois-Royal (chemin du) 6
Cartignies	CAR 90	Ferme	Bon-Debout (chemin du) 12
Choisies	CHO 10	Ferme	2 Grand Rue
Choisies	CHO 11	Ferme	Grand Rue
Choisies	CHO 12	Maison	6 Grand Rue
Choisies	CHO 6	Ferme	14 Grand Rue
Choisies	CHO 7	Ferme	8 Grand Rue
Choisies	CHO 8	Ferme	10 Grand Rue
Choisies	CHO 9	Ferme	4 Grand Rue
Dimechaux	DIMe 13	Ferme de la Couture	2 Chemin de la Couture
Dompiere-sur-Helpe	DSH 34		Hujemont
Dompiere-sur-Helpe	DSH 35	Ancien corps de ferme	D 124
Dompiere-sur-Helpe	DSH 36	Maison de maitre	2 route de Monceau
Dourlers	DOU 19	Ferme du Trieu Gaillou	Trieu Gaillou

Étroëungt	ETR 28	Les degrés	Rue des degrés
Felleries	FEL 18	Rue du Docteur Cayet	Rue du Docteur Cayet
Felleries	FEL 19	Moulin du Bois	193 le Moulin du Bois
Floursies	FLO 10	Ferme	4 place de l'Eglise
Floursies	FLO 11	Ferme	5 impasse Dubois
Floursies	FLO 12	Ferme	7 place de l'Eglise
Floursies	FLO 13	Maison traditionnelle	10 rue du Moulin
Floursies	FLO 14	Ferme	17 rue du Moulin
Floursies	FLO 15	Ferme	25 impasse du Vivier
Floursies	FLO 8	Moulin de la Forgette	1 chemin du Rivage
Floursies	FLO 9	Ancienne mairie	1 place de l'Eglise
Haut-Lieu	HLI 13	Château de Biwetz	5 CHE BIWETZ
Hestrud	HES 16	Ferme	305 rue de la Carrière
Hestrud	HES 17	Maison	143 rue de l'Eglise
Hestrud	HES 18	Maison	891 rue de Beaumont
Hestrud	HES 19	Ecole	route de Beaumont
Hestrud	HES 20	Maison	67 rue des Chauffours
Hestrud	HES 21	Ferme	30 rue de l'Eglise
Hestrud	HES 22	Ferme	116 rue de l'Eglise
Hestrud	HES 23	Ferme	1300 rue de Beaumont
Hestrud	HES 24	Maison	70 rue de la Carrière
Hestrud	HES 25	Maison	31 rue de la Tannerie
Hestrud	HES 26	Ferme	6 rue de la Gravelines
Lez-Fontaine	LFO 11	Maison de maître	7 la Place
Liessies	LIE 42	Chateau de la Motte	Rue de la Motte
Liessies	LIE 95	Ferme de la Motte	16 rue de la Motte
Liessies	LIE 96	Forge de la Motte	13 rue de la forge
Liessies	LIE 97	Moulin de l'Abbaye	Rue de l'Abbaye
Liessies	LIE 98	Ferme du Prieuré	Chemin Liénard
Liessies	LIE 99	Presbytère	Place de l'Eglise
Liessies	LIE 100	Remise aux carrosses	Rue de l'Abbaye
Liessies	LIE 101	Grange dimière de l'Abbaye	Rue de l'Abbaye
Liessies	LIE 102	Bûcher aux moines	Place de l'Eglise
Liessies	LIE 103	Ancienne infirmerie	Rue de l'Abbaye
Liessies	LIE 104	Ancien presbytère	Rue de l'Abbaye
Prisches	PRI 40	Brasserie Béthune Boda	175 rue d'Avesnes
Ramousies	RAM 10	Ferme de Rempies	Route de Sémeries / Chemin rural n7 de Ramousies

Sains-du-Nord	SDN 20	Maison de maitre Marage	35 RUE D AVESNES
Sains-du-Nord	SDN 21	Maison de maitre maison Noël	26 RUE D AVESNES
Sains-du-Nord	SDN 22	Maison de maitre Bory	18 RUE D AVESNES
Sains-du-Nord	SDN 23	Maison de maître Château Pierre Robert	25 RUE D AVESNES
Sains-du-Nord	SDN 24	Maison de maître Chabloz	17 RUE D AVESNES
Sains-du-Nord	SDN 25	Maison de maître Cornée	72 RUE SADI CARNOT
Sains-du-Nord	SDN 26	Maison de maître Moriseau	102 RUE SADI CARNOT
Sains-du-Nord	SDN 27	Maison de maître Compagnon	132 RUE SADI CARNOT
Sains-du-Nord	SDN 28	Maison de maitre Menat	129 RUE SADI CARNOT
Sains-du-Nord	SDN 29	Maison de maitre Painchart	10 RUE DU PONT DE SAINS
Sains-du-Nord	SDN 30	Maison de maitre Merlin	95 RUE JULES HIROUX
Sains-du-Nord	SDN 31	Maison de maitre Les Francas	42 RUE JULES HIROUX
Sains-du-Nord	SDN 32	Maison de maitre Meunier	7 RUE DE RAMOUSIES
Sains-du-Nord	SDN 33	Maison de maitre Gite Wyart	3 PLACE DU GEN DE GAULLE
Sains-du-Nord	SDN 34	Maison de maitre Charpentier	RUE ROGER SALENGRO
Sains-du-Nord	SDN 35	Maison de maitre Château Gilles	1 RUE DU DOCTEUR CHEVALIER
Sains-du-Nord	SDN 36	Maison de maitre Ecole maternelle Dorleans	9A RUE DU DOCTEUR CHEVALIER
Sains-du-Nord	SDN 37	Maison de maitre	RUE JEAN BAPTISTE LEBAS
Sains-du-Nord	SDN 38	Maison de maitre Château Gilles	RUE JEAN BAPTISTE LEBAS
Sains-du-Nord	SDN 39	Maison de maitre Lycee agricole	1 RUE HECTOR SANDRART
Sains-du-Nord	SDN 40	Maison de maitre maison du bocage	35 RUE JEAN BAPTISTE LEBAS
Sains-du-Nord	SDN 41	Maison de maitre Gardon	3 RUE PAUL DOUMER
Sains-du-Nord	SDN 42	Maison de maitre	RUE FAIDHERBE
Sains-du-Nord	SDN 43	Maison de maitre Verhille	2 RUE DU BOIS L ABBE

Sains-du-Nord	SDN 44	Maison de maître Burelle	9 RUE LEO LAGRANGE
Sains-du-Nord	SDN 45	Maison de maître Dourriez	7 RUE JEAN JAURES
Sains-du-Nord	SDN 46	Maison de maître Château Pecqueriot	1 Rue Sadi Carnot
Saint-Aubin	SAU 18	Ferme	Chemin de l'Esperance, l'Esperance, 2
Saint-Aubin	SAU 19	Ferme	Chemin d'En-Haut, 2
Saint-Aubin	SAU 20	Presbytère	La Place, 6
Saint-Aubin	SAU 21	Ferme	Rue d'En-Haut, 8
Saint-Aubin	SAU 22	Ferme	Rue d'En-haut, 31
Saint-Aubin	SAU 23	Ferme	Rue d'En-Haut, 29
Saint-Aubin	SAU 24	Ferme	Rue des Bodelez, 23
Saint-Aubin	SAU 25	Ferme	Rue d'En-Haut, 1
Saint-Aubin	SAU 26	Ferme	Le Pont des Loups, 1; C.D. n°124
Saint-Aubin	SAU 27	Ferme	C.D. n°124; Le Pont des Loups, 19
Saint-Aubin	SAU 28	Ferme	Impasse du Petit Moulin, 6
Saint-Aubin	SAU 29	Ferme	Impasse du Petit Moulin, 8
Saint-Aubin	SAU 30	Ferme	Rue des Bodelez, 10
Saint-Aubin	SAU 31	Ferme	Le Pont des Loups; Chemin du Petit Moulin, 7
Saint-Aubin	SAU 32	Ferme	Rue de la Cense Potelle, 15
Saint-Aubin	SAU 33	Ferme	Rue de la Cense Potelle, 13
Saint-Aubin	SAU 34	Moulin	De Saint-Aubin à Dourlers, 2; V.C. 30
Saint-Aubin	SAU 35	Ferme	Rue de Ponceau, 2
Saint-Aubin	SAU 36	Ferme	Rue du Ponceau, 9
Saint-Aubin	SAU 37	Ferme	2 chemin d'En-Haut
Saint-Aubin	SAU 38	Ancien presbytère	6 la Place
Saint-Aubin	SAU 39	Moulin du Petit Moulin	7 chemin du Petit Moulin
Saint-Aubin	SAU 40	Ancienne mairie	8 la Place
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 23	Château de Coutant	Coutant
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 24	Ferme	Queue Mallarme (chemin dit de l
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 25	Ferme	Saint-Hilaire à Dompiere (voie

Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 26	Ferme	Aulnoye (route d') 2
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 27	Ferme	Hayette (rue des) 28 a 32
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 28	Presbytère	Lavoir (ruelle du) 12
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 29	Maison	Mairie (rue de la) 38
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 30	Ferme	Mairie (rue de la) 21
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 31	Maison	Andre-Coupillaud (place) 4
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 32	Ferme	Croisette (voie communale dite
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 33	Ferme	Vieille route (voie communale d
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 34	Ferme	Croisette (voie communale dite
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 35	Ferme	Landrecies (route de) 10
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 36	Ferme	Landrecies (route de) 6, 8
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 37	Ferme	Landrecies (route de) 4
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 38	Ferme	Château-Gaillard (voie communal
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 39	Ferme	Château (chemin du) 1
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 40	Ferme	Brunehaut (chaussée) 10
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 41	Ferme	Landrecies (route de) 11
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 42	Ferme	Landrecies (route de) 7
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 43	Ferme	Garde-de-Dompierre (chemin privée)
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 44	Ferme	Plein (chemin prive dit du) 5
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 45	Ferme	Lobiette (chemin de la) 16, 18
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 46	Ferme	Aulnoye (route d') 6
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 47	Ferme	Aulnoye (route d') 3
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 48	Ferme	Rocs (chemin des) 5
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 49	Ferme	Mairie (rue de la) 36

Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 50	Mairie	Mairie (rue de la) 1
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 51	Ferme	Landrecies (route de) 9
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 52	Ferme Dubray	1 chemin du château
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 53	Manoir et ferme du Château Gaillard	2 rue du Château Gaillard
Saint-Hilaire-sur-Helpe	SHH 54	Ferme	6 voie communale de Saint-Hilaire à Dompierre
Sars-Poteries	SPO 44	Ferme	67 rue du Général de Gaulle
Sars-Poteries	SPO 45	Ferme	45 rue Jean Imbert
Sars-Poteries	SPO 46	Ferme	32 rue Léo Lagrange
Sars-Poteries	SPO 47	Ferme	29 et 31 rue du Général de Gaulle
Sars-Poteries	SPO 48	Maison	11 rue Pasteur
Sars-Poteries	SPO 49	Maison	rue Pasteur
Sars-Poteries	SPO 50	Ferme	2 rue Potier
Sars-Poteries	SPO 51	Maison	24 et 26 rue Pasteur
Sars-Poteries	SPO 52	Autre	17, 17 bis et ? rue de Dourlers
Sars-Poteries	SPO 53	Maison	29 rue Jean Jaurès
Sars-Poteries	SPO 54	Maison	57 et 59 rue Jean Jaurès
Sars-Poteries	SPO 55	Maison	65 rue Jean Jaurès
Sars-Poteries	SPO 56	Maison	94 96 et 98 rue Jean Jaurès
Sars-Poteries	SPO 57	Maison	84, 86 rue Jean Jaurès
Sars-Poteries	SPO 58	Maison	16 rue de l'Eglise
Sars-Poteries	SPO 59	Maison	14 rue de l'Eglise
Sars-Poteries	SPO 60	Maison	6 et 8 rue du Général de Gaulle
Sars-Poteries	SPO 61	Maison	28 rue du Général de Gaulle
Sars-Poteries	SPO 62	Maison	13 rue du Général de Gaulle
Sars-Poteries	SPO 63	Maison	2 rue Jean Imbert
Sars-Poteries	SPO 64	Ferme	7 et 9 rue Léo Lagrange
Sars-Poteries	SPO 65	Maison	3 rue de Dimont
Sars-Poteries	SPO 66	Maison	36 rue de Dourlers
Sars-Poteries	SPO 67	Maison	26 rue Jean Jaurès
Sars-Poteries	SPO 68	Maison	54 rue du Général de Gaulle

Sars-Poteries	SPO 69	Maison	61 rue du Général de Gaulle
Sars-Poteries	SPO 70	Maison	4 rue du Général Leclercq
Sars-Poteries	SPO 71	Maison	17 rue du Général Leclerc
Sars-Poteries	SPO 72	Maison	5 rue du Vieux Marché
Sars-Poteries	SPO 73	Maison	1 rue du Général de Gaulle
Sars-Poteries	SPO 74	Maison	2rue de Dimont
Sars-Poteries	SPO 75	Maison	10 rue Neuve
Sars-Poteries	SPO 76	Ferme	1et 5 rue de Doullers
Sars-Poteries	SPO 77	Maison	2rue Jean Jaurès
Sars-Poteries	SPO 78	Maison	4 ruelle du Vieux Marché
Sars-Poteries	SPO 79	Ferme	Taille Pionne
Sars-Poteries	SPO 80	Maison	15 17 19 21 rue Jean Imbert
Sars-Poteries	SPO 81	Ancienne cheminée	RUE JEAN IMBERT
Sars-Poteries	SPO 82	Ancienne cheminée	15 Rue du General Leclerc
Sars-Poteries	SPO 83	Ancienne cheminée	Place du Vieux Marche
Sars-Poteries	SPO 84	Ancienne cheminée	rue du General Leclerc
Sars-Poteries	SPO 85	Maison de maître	9 rue lez fontaine
Sars-Poteries	SPO 86		53B rue Jean Jaurès
Sars-Poteries	SPO 87		40 rue du General de Gaulle
Sars-Poteries	SPO 88		76 rue Jean Jaurès
Sars-Poteries	SPO 89		64 rue Jean Jaurès
Sars-Poteries	SPO 90	Écoles	16 RUE PASTEUR
Sars-Poteries	SPO 91	Médiathèque	19 RUE JEAN JAURES
Sars-Poteries	SPO 92	Moulin à eau Delmotte	22 rue de Dimont
Sars-Poteries	SPO 93	mauffroy	rue Leo Lagrange
Sémeries	SEMe 23	Rue de Ramousies	Rue de Ramousies
Sémeries	SEMe 24	Pourtour de l'église	Rue de Ramousies
Solrignes	SIL 12	Maison ancienne	33 Grand rue
Solrignes	SIL 13	ANCIENNE FERME	27 Grand Rue
Solrignes	SIL 14	Maison	17 Grand Rue
Solrignes	SIL 15	Ferme	8 rue des groseilliers
Solrignes	SIL 16	Maison symétrique	1 rue du calvaire
Solrignes	SIL 17	Moulin	2 CHE CHEMIN DE LA FOULERIE

Taisnières- en- Thiérache	TET 18	CENSE DE LA COURT	LIEU DIT LES CATTIEAUX
---------------------------------	--------	-------------------	------------------------

2. FICHES PAR COMMUNES

Cf dossier Fiches par commune



TOME 3



DOSSIER REGLEMENTAIRE

Partie 4. ANNEXES

4 – Fiches Descriptives par commune

Approbation - Décembre 2023

Vu pour être annexé à la délibération approuvant les
dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal,
Fait à Avesnes-sur-Helpe,
Le Président.

ARRETE LE 20/12/2022
APPROUVE LE 18/12/2023

Sommaire : Fiches descriptives par commune

Bâti remarquable protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme

- Avesnelles Page 37
 - Maison de maître – 14, rue Ingelrans
AVE13
- Avesnes-sur-Helpe Page 38
 - Ancienne Poste – 10, rue Villien
ASH15
 - Porte d'entrée exceptionnelle – 15, rue Villien
ASH16
 - Fondation Villien – 16, rue Villien
ASH17
 - Les Halles – 45, rue de Fourmies
ASH18
 - 4, rue Claude Erignac
ASH19
 - DDTM Nord-Avesnois – 8, rue Claude Erignac
ASH20
 - Ancienne Chambre de Commerce – 1, Avenue Louis Loucheur
ASH21
 - 3, Avenue Louis Loucheur
ASH22
 - Ancien cinéma – 9, avenue Louis Loucheur
ASH23
 - 16, Avenue Jesse de Forest
ASH24
 - 18, Avenue Jesse de Forest
ASH25
 - 6, avenue de Verdun
ASH26
 - 14, avenue de Verdun
ASH27
 - 16, avenue de Verdun
ASH28
 - 18, avenue de Verdun
ASH29
 - 24, avenue de Verdun
ASH30
 - 5, 7, 9 avenue du Pont Rouge
ASH31
 - Maison de maître – 11, avenue du Pont Rouge
ASH32
 - Maison de maître – 13, avenue du Pont Rouge
ASH33
 - 38, avenue du Pont Rouge
ASH34

- 100, avenue du Pont Rouge
ASH35
- Maison de maître – 91, avenue du Pont Rouge
ASH36
- Maison de maître – 38, rue Cambrésienne
ASH37
- Anciens locaux de la 3CA – 36, rue Cambrésienne
ASH38
- Ancien bureau d’octroi – 36, rue Cambrésienne
ASH39
- Maison de maître – 30, rue Cambrésienne
ASH40
- Fenêtres remarquables – 29, rue Cambrésienne
ASH41
- Petite maison de maître – 28, rue Cambrésienne
ASH42
- Salle des fêtes – 16, rue Cambrésienne
ASH43
- 14, rue Cambrésienne
ASH44
- 12, rue Cambrésienne
ASH45
- 10, rue Cambrésienne
ASH46
- 6, rue Cambrésienne
ASH47
- 4, rue Cambrésienne
ASH48
- 8, rue Cambrésienne
ASH49
- 40, rue Léo Lagrange
ASH50
- 34, rue Léo Lagrange
ASH51
- Volets et porche remarquables – 78, rue Léo Lagrange
ASH52
- Anciens locaux de la « Voix du Nord » - 18, rue des près
ASH53
- Centre socio-culturel – 26, rue des près
ASH54
- Ancienne boulangerie militaire – 28 rue des près
ASH55
- 8, rue de Mons
ASH56
- 12, rue de Mons
ASH57
- 68, rue Léo Lagrange
ASH58

- Maison de maître – 12, avenue du Pont Rouge
ASH59
- 7, rue de Mons
ASH60
- 4, rue de la poudrière
ASH61
- 11, rue de la poudrière
ASH62
- Presbytère – 6, rue de Berry
ASH63
- Maison de maître – 10, avenue Stroh
ASH64
- 15, avenue Stroh
ASH65
- Maison de maître – 18, avenue Stroh
ASH66
- Maison de maître – 48, avenue Stroh
ASH67
- Maison de maître – 61, avenue Stroh
ASH68
- Centre de Formation d'Apprentis et Maison Familiale Rurale Le Clos Fleuri – 5, rue du Pont des Dames
ASH69
- 41, avenue de la gare
ASH70
- 43, avenue de la gare
ASH71
- 2, route d'Aulnoye
ASH72
- 17, route d'Aulnoye
ASH73
- 21, route d'Aulnoye
ASH74
- Maison – 4, rue du 46^e mobile
ASH75
- Maison – 5, rue du 46^e mobile
ASH76
- Maison – 9, rue du 46^e mobile
ASH77
- Maison – 25, rue Léo Lagrange
ASH78
- 5, rue Jeanne d'Albret
ASH79
- Beaurepaire-sur-Sambre Page 104
 - Ferme – 1, route de Cartignies
BSS21
 - Ferme – 10, route de Prisches

- BSS22
 - Maison rectangulaire – 4, allée de l'église
BSS23
 - Ferme – Voie communale dite d'Hurettes
BSS24
 - Ferme sur cour – 2, route de Floyon
BSS25
 - Ferme – Haute-rue
BSS26
 - Ferme rectangulaire – Haute Rue
BSS27
 - Ferme – 19, route de Prisches
BSS28
 - Ferme – 9, le Bas-Chemin
BSS29
 - Ferme – 8, route de Novion
BSS30
 - Ferme rectangulaire – 9, chemin de l'Ortie
BSS31
 - Maison carrée – 1, route de Prisches
BSS32
 - Ferme rectangulaire – 1, chemin du Gravier
BSS33
- Beaurieux Page 120
 - Ancienne douane – La Motte D27
BRX08
- Bérelles Page 121
 - Château de Bérelles – 13, rue de Solrinnes
BRL09
- Beugnies Page 122
 - Villa de Verrier – 83, route nationale
BEU13
 - Ancienne école et ancienne mairie – 2, rue de la mairie
BEU14
 - Château de Beugnies – Chemin du Château Copreaux
BEU15
- Cartignies Page 125
 - Maison – 2, route d'Avesnes
CAR46
 - Ferme – 14, chemin d'Autreppe
CAR47
 - Maison carrée – 7, chemin de Dompierre
CAR48
 - Maison rectangulaire – 13, chemin d'Autreppe

- CAR49
- Maison – 1, chemin du Sarlicot
CAR50
- Ferme rectangulaire – 4, chemin du Sarlicot
CAR51
- Ferme rectangulaire – 3, chemin de Bellevue
CAR52
- Ferme en L – 5, chemin Sainte-Barbe
CAR53
- Ferme – 7, chemin du Sarlicot
CAR54
- Ferme rectangulaire – 14, chemin de la Bouchère
CAR55
- Ferme rectangulaire – 11, chemin de la Bouchère
CAR56
- Ferme rectangulaire – 8, chemin de la Bouchère
CAR57
- Ferme – 9, chemin de la Bouchère
CAR58
- Ferme – 10, chemin de la Bouchère
CAR59
- Ferme rectangulaire – 2, chemin de Bellevue
CAR60
- Ferme rectangulaire – 16, route d'Avesnes
CAR61
- Ferme – 7, rue de la Corbière
CAR62
- Ferme – 17-20, rue Méresse
CAR63
- Ferme rectangulaire – 4, rue Méresse
CAR64
- Ferme – 1, chemin des Aulnes
CAR65
- Autre – 21, route de Beaurepaire
CAR66
- Ferme – rue Haute-Zone
CAR67
- Ferme – 47, route de Beaurepaire
CAR68
- Ferme – 17, rue des Plaques
CAR69
- Ferme rectangulaire – 4, chemin des Grands-Sarts
CAR70
- Ferme – 5, chemin des Grands-Sarts
CAR71
- Maison carré – 17-18 route de Saint-Jean
CAR72
- Ferme – 61, route de Beaurepaire

CAR73

- Ferme rectangulaire – 60, route de Beaurepaire

CAR74

- Ferme rectangulaire – 42, route de Beaurepaire

CAR75

- Ferme rectangulaire – 4, route de Fayt

CAR76

- Autre – 6, route de Fayt

CAR77

- Ferme – 9, rue du Grand-Rieux

CAR78

- Ferme – 2, route de Fayt

CAR79

- Ferme élémentaire – 7, route de Prisches

CAR80

- Ferme rectangulaire – 32, rue du Grand-Rieux

CAR81

- Maison rectangulaire – 12, rue du Grand-Rieux

CAR82

- Maison – 17, rue du Grand-Rieux

CAR83

- Maison – 4, rue du Grand-Rieux

CAR84

- Ferme – 18, La Place

CAR85

- Ferme rectangulaire – 2, La Place

CAR86

- Autre – 8-9-10 rue du Grand-Rieux

CAR87

- Ferme – 2, route de Boulogne

CAR88

- Ferme rectangulaire – 6, chemin du Bois-Royal

CAR89

- Ferme rectangulaire – 12, chemin du Bon-Debout

CAR90

- Choiesies Page 194

- Ferme élémentaire – 14, Grand Rue

CHO06

- Ferme élémentaire – 8, Grand Rue

CHO07

- Ferme élémentaire – 10, Grand Rue

CHO08

- Ferme élémentaire – 4, Grand Rue

CHO09

- Ferme élémentaire – 2, Grand Rue

CHO10

- Ferme sur cour – Grand Rue

CHO11

- Maison élémentaire – 6, Grand Rue
CHO12

- Dimechaux Page 202

- Ferme de la Couture – 2, Chemin de la Couture
DIMe13

- Dompierre-sur-Helpe Page 203

- Section cadastrale 837 – Hujemont
DSH34
- Ancien corps de ferme – D124
DSH35
- Maison de maître – 2, route de Monceau
DSH36

- Dourlers Page 206

- Ferme du Trieu Gaillou – Trieu Gaillou
DOU19

- Fellerries Page 207

- Moulin du Bois – 193, le Moulin du Bois
FEL19

- Floursies Page 208

- Moulin de la Forgette – 1, chemin du Rivage
FLO08
- Ancienne mairie – 1, place de l'Eglise
FLO09
- Ferme – 4, place de l'Eglise
FLO10
- Ferme – 5, impasse Dubois
FLO11
- Ferme – 7, place de l'Eglise
FLO12
- Maison traditionnelle – 10, rue du Moulin
FLO13
- Ferme – 17, rue du Moulin
FLO14
- Ferme – 25, impasse du Vivier
FLO15

- Haut-Lieu Page 225

- Château de Biwetz – 5, chemin de Biwetz
HLI13

- Hestrud Page 226

- Ferme sur cour – 305, rue de la Carrière

HES16

- Maison de bourg – 143, rue de l'Eglise

HES17

- Maison de bourg – 891, rue de Beaumont

HES18

- Autre – Route de Beaumont

HES19

- Maison de bourg – 67, rue des Chauffours

HES20

- Ferme élémentaire – 30, rue de l'église

HES21

- Ferme sur cour – 116, rue de l'église

HES22

- Ferme sur cour – 1300, rue de Beaumont

HES23

- Maison de bourg – 70, rue de la Carrière

HES24

- Maison de maître – 31, rue de la Tannerie

HES25

- Ferme élémentaire – 6, rue de la Graveline

HES26

- Lez-Fontaine Page 237

- Maison de maître – 7, La Place

LFO11

- Liessies Page 238

- Château de la Motte – Rue de la Motte

LIE42

- Ferme de la Motte – Rue de la Motte

LIE95

- Forge de l'abbaye – Rue de la forge

LIE96

- Moulin de l'abbaye – Rue de l'Abbaye

LIE97

- Ferme du chemin Liénard dite Ferme du Prieuré – Chemin Liénard

LIE98

- Presbytère – Rue de l'église

LIE99

- Remise aux carrosses – Rue de l'Abbaye

LIE100

- Grange dimière de l'abbaye – Rue de l'Abbaye

LIE101

- Bûcher aux Moines – Parc de l'abbaye de Liessies

LIE102

- Ancienne infirmerie – Rue de l'Abbaye

LIE103

- Ancien presbytère – Rue de l'Abbaye

LIE104

- Prisches Page 249
 - Brasserie Béthune Boda – 175, rue d’Avesnes
PRI40
- Ramousies Page 251
 - Ferme de Rempsies – Route de Sémeries/ Chemin rural n°7 de Ramousies
RAM10
- Sains-du-Nord Page 252
 - Maisons de maître – Ensemble de maisons de maître et leurs jardins, présent sur le territoire communal
SDN 20 à 46
- Saint-Aubin Page 255
 - Ferme en L – 2, chemin de l’Espérance
SAU18
 - Ferme élémentaire – 2, chemin d’En-Haut
SAU19
 - Ferme rectangulaire – 6, La Place
SAU20
 - Ferme rectangulaire – 8, rue d’En-Haut
SAU21
 - Ferme en L – 31, rue d’En-Haut
SAU22
 - Ferme en L – 29, rue d’En-Haut
SAU23
 - Ferme élémentaire – 23, rue des Bodelez
SAU24
 - Ferme élémentaire – 1, rue d’En-Haut
SAU25
 - Ferme sur cour – 1 C.D. n°124 Le Pont des Loups
SAU26
 - Autre – 19 C.D. n°124 Le Pont des Loups
SAU27
 - Ferme élémentaire – 6, impasse du Petit Moulin
SAU28
 - Autre – 8, impasse du Petit Moulin
SAU29
 - Ferme rectangulaire – 10, rue des Bodelez
SAU30
 - Autre – Le Pont des Loups/ 7, chemin du Petit Moulin
SAU31
 - Ferme élémentaire – 15, Rue de la Cense Potelle
SAU32
 - Ferme élémentaire – 13, rue de la Cense Potelle
SAU33

- Ferme rectangulaire – 2, V.C. 30 De Saint-Aubin à Dourlers
SAU34
- Autre – 2, rue du Ponceau
SAU35
- Ferme rectangulaire – 9, rue du Ponceau
SAU36
- Ferme – 2, chemin d’En-Haut
SAU37
- Ancien presbytère – 6, La Place
SAU38
- Moulin du Petit Moulin – 7, chemin du Petit Moulin
SAU39
- Ancienne mairie – 8, la Place
SAU40
- Eglise – La Place/ Rue du Moulin
SAU41
- Saint-Hilaire-sur-Helpe Page 302
 - Château de Coutant – Coutant
SHH23
 - Ferme en L – Chemin dit de la Queue Mallarme
SHH24
 - Ferme en L – Voie communale dite de Saint-Hilaire à Dompierre
SHH25
 - Ferme sur cour – 2, route d’Aulnoye
SHH26
 - Ferme – 28 à 32 rue des Hayettes
SHH27
 - Autre – 12, ruelle du Lavoir
SHH28
 - Maison rectangulaire – 38, rue de la Mairie
SHH29
 - Ferme rectangulaire – 21, rue de la Mairie
SHH30
 - Maison rectangulaire – 4, place André-Coupillaud
SHH31
 - Ferme en L – Voie communale dite de la Croisette
SHH32
 - Ferme rectangulaire – Voie communale de la Vieille Route
SHH33
 - Ferme – Voie communale dite de la Croisette
SHH34
 - Ferme rectangulaire – 10, route de Landrecies
SHH35
 - Ferme rectangulaire – 6-8 route de Landrecies
SHH36
 - Ferme – 4, route de Landrecies
SHH37

- Ferme – Voie communale Château-Gaillard
SHH38
- Ferme en L – 1, chemin du Château
SHH39
- Ferme rectangulaire – 10, chaussée Brunehaut
SHH40
- Ferme rectangulaire – 11, route de Landrecies
SHH41
- Ferme rectangulaire – 7, route de Landrecies
SHH42
- Ferme sur cour – Garde-de-Dompierre
SHH43
- Ferme rectangulaire – 5, chemin privé dit du Plein
SHH44
- Ferme – 16-18 chemin de la Lobiette
SHH45
- Ferme rectangulaire – 6, route d'Aulnoye
SHH46
- Ferme – 3, route d'Aulnoye
SHH47
- Ferme en L – 5, chemin des Rocs
SHH48
- Ferme rectangulaire – 36, rue de la mairie
SHH49
- Autre – 1, rue de la Mairie
SHH50
- Ferme élémentaire – 9, route de Landrecies
SHH51
- Ferme Dubray – 1, chemin du château
SHH52
- Manoir et ferme du Château Gaillard – 2, rue du Château Gaillard
SHH53
- Ferme – 6, voie communale de Saint-Hilaire à Dompierre
SHH54
- Sars-Poteries Page 354
 - Ferme sur cour – 67, rue du Général De Gaulle
SPO44
 - Ferme sur cour – 45, rue Jean Imbert
SPO45
 - Ferme élémentaire – 32, rue Léo Lagrange
SPO46
 - Ferme élémentaire – 29-31 rue du Général De Gaulle
SPO47
 - Maison de maître – 11, rue Pasteur
SPO48
 - Maison de maître – rue Pasteur
SPO49

- Ferme en L – 2, rue Potier
SPO50
- Maison de bourg – 24-26 rue Pasteur
SPO51
- Maison de bourg – 17-17 bis rue de Dourlers
SPO52
- Maison de bourg – 29, rue Jean Jaurès
SPO53
- Maison de bourg – 57-59 rue Jean Jaurès
SPO54
- Maison élémentaire – 65, rue Jean Jaurès
SPO55
- Maison de bourg 94-96-98 rue Jean Jaurès
SPO56
- Maison de bourg – 84-86 rue Jean Jaurès
SPO57
- Maison de bourg – 16, rue de l'Eglise
SPO58
- Maison de bourg – 14, rue de l'église
SPO59
- Maison de bourg – 6-8 du Général De Gaulle
SPO60
- Maison de maître – 28, rue du Général De Gaulle
SPO61
- Maison de bourg – 13, rue du Général De Gaulle
SPO62
- Maison de maître – 2, rue Jean Imbert
SPO63
- Ferme élémentaire – 7-9 rue Léo Lagrange
SPO64
- Maison de bourg – 3, rue de Dimont
SPO65
- Maison de maître – 36, rue de Dourlers
SPO66
- Maison de bourg – 26, rue Jean Jaurès
SPO67
- Maison élémentaire – 54, rue du Général de Gaulle
SPO68
- Maison de bourg – 61, rue du Général De Gaulle
SPO69
- Autre – 4, rue du Général Leclercq
SPO70
- Maison de maître – 17, rue du Général Leclerc
SPO71
- Maison de bourg -5, rue du Vieux Marché
SPO72
- Maison de maître – 1, rue du Général De Gaulle
SPO73

- Maison de bourg
SPO74
- Maison de bourg – 10, rue Neuve
SPO75
- Ferme sur cour – 1 et 5 rue de Dourlers
SPO76
- Maison de bourg – 2, rue Jean Jaurès
SPO77
- Maison de bourg – 4, ruelle du Vieux Marché
SPO78
- Ferme sur cour – Taille Pionne
SPO79
- Maison de bourg – 15-17-19-21 rue Jean Imbert
SPO80
- Ancienne cheminée – Rue Jean Imbert
SPO81
- Ancienne cheminée – Place du Vieux Marché
SPO82
- Ancienne cheminée – 15, rue du Général Leclerc
SPO83
- Ancienne cheminée – Rue du Général Leclerc
SPO84
- Solrannes Page 395
 - Maison ancienne – 33, Grand-Rue
SIL12
 - Ancienne ferme – 27, Grand-Rue
SIL13
 - Maison – 17, Grand-Rue
SIL14
 - Ferme – 8, rue des Groseillers
SIL15
 - Maison symétrique – 1, rue du Calvaire
SIL16
 - Moulin – 2, Chemin de la Foulerie
SIL17
- Taisnières-en-Thiérache Page 401
 - Cense de la Court – Lieudit les Cattieaux
TET18

Commune : Avesnelles

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale : 45

Adresse : 14 rue Ingelrans

Description :

Composition :

Matériaux :

Illustration



Documents liés :

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice : Ancienne
Poste

Localisation :

Section cadastrale : 131

.....

Adresse : 10 rue Villien

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :

Illustration



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 69

Adresse : 15 rue Villien

Description :

Porte d'entrée exceptionnelle. Maison en retrait de front
bâti avec frontage.

Composition :

Matériaux :

Documents liés :

Illustration



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice : Fondation Villien

Localisation :

Section cadastrale : 126

Adresse : 16 rue Villien

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :

Illustration



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice : Les Halles

Localisation :

Section cadastrale : 343

Adresse : 45 rue de Fourmies

Description :

reste les piliers de l'ancien poste de gardes

Composition :

Matériaux :

Documents liés :

Illustration



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 375.....

Adresse : 4 rue Claude Erignac

Description :

Le principal intérêt est ici la cave où l'on trouve les piles de l'ancien pont pour arriver à Avesnes

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice : DDTM Nord
Avesnois

Localisation :

Section cadastrale : 379

.....

Adresse : 8 rue Claude Erignac

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :

Illustration



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ancienne
Chambre de Commerce

Localisation :

Section cadastrale : 261.....

Adresse : 1 Avenue Louis Loucheur

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 303.....

Adresse : 3 Avenue Louis Loucheur

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ancien cinéma

Localisation :

Section cadastrale : 303.....

Adresse : 9 Avenue Louis Loucheur

Description :

Ancien cinéma, actuellement local des témoins de Jéhovah

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 407.....

Adresse : 16 avenue Jesse de Forest

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 408.....

Adresse : 18 avenue Jesse de Forest

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 417.....

Adresse : 6 avenue de Verdun

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 423.....

Adresse : 14 avenue de Verdun

Description :

Style art nouveau

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 423.....

Adresse : 16 avenue de Verdun

Description :

Style Art déco

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 428.....

Adresse : 18 avenue de Verdun

Description :

Balcon fermé

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 438.....

Adresse : 24 avenue de Verdun

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 164.....

Adresse : 5, 7, 9 avenue du Pont Rouge

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : maison de maître

Localisation :

Section cadastrale : 541

Adresse : 11 avenue du pont rouge

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : maison de maître

Localisation :

Section cadastrale : 157

Adresse : 13 avenue du pont rouge

Description :

Maison de maître avec une grille d'entrée remarquable.

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 488

Adresse : 38 avenue du pont rouge

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 488

Adresse : 100 avenue du pont rouge

Description :

Maison de maître très abimée

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : maison de maître

Localisation :

Section cadastrale : 143

Adresse : 91 avenue du pont rouge

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : maison de maître

Localisation :

Section cadastrale : 462

Adresse : 38 rue Cambrésienne

Description :

Maison de maître avec des faïences aux murs

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : anciens locaux de
la 3CA

Localisation :

Section cadastrale : 678

Adresse : 36 rue Cambrésienne

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : ancien bureau
d'octroi

Localisation :

Section cadastrale : 248

Adresse : 36 rue Cambrésienne

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : maison de maître

Localisation :

Section cadastrale : 809

Adresse : 30 rue Cambrésienne

Description :

Porte d'entrée et grille d'entrée d'origine

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 254

Adresse : 29 rue Cambrésienne

Description :

Fenêtres remarquables

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

**Nom / Dénomination de l'édifice : petite maison de
maître**

Localisation :

Section cadastrale : 244

Adresse : 28 rue Cambrésienne

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Salle des fêtes

Localisation :

Section cadastrale : 231

Adresse : 16 rue Cambrésienne

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 229

Adresse : 14 rue Cambrésienne

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 228

Adresse 12 rue Cambrésienne

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 511

Adresse : 10 rue Cambrésienne

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 226

Adresse : 6 rue Cambrésienne

Description :

Porche remarquable

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 211

Adresse : 4 rue Cambrésienne

Description :

Porche du 18^e siècle donnant sur un château qui donne aussi rue Tassin.

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 589

Adresse : 8 rue Cambrésienne

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 24

Adresse : 40 rue Léo Lagrange

Description :

Porte de cave remarquable

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 27

Adresse : 34 rue Léo Lagrange

Description :

Corbeaux remarquables

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 5

Adresse : 78 rue Léo Lagrange

Description :

Volets et porche remarquables

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : anciens locaux de
la « Voix du Nord »

Localisation :

Section cadastrale : 408

Adresse : 18 rue des près

Description :

Anciens locaux de la « Voix du Nord »

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Centre socio-culturel

Localisation :

Section cadastrale : 475

Adresse : 26 rue des près

Description :

Centre socio-culturel

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

**Nom / Dénomination de l'édifice : Ancienne
boulangerie militaire**

Localisation :

Section cadastrale : 475

Adresse : 28 rue des près

Description :

Ancienne boulangerie militaire

Composition :

Matériaux :

Documents liés :

ts liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 195

Adresse : 8 rue de Mons

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :

:



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 197

Adresse : 12 rue de Mons

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 10

Adresse : 68 rue Léo Lagrange

Description :

Volets et corbeaux remarquables

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : maison de maître

Localisation :

Section cadastrale : 461

Adresse : 12 avenue du pont rouge

Description :

Belle maison de maître avec faïences sur les murs

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : maison de maître

Localisation :

Section cadastrale : 461

Adresse : 12 avenue du pont rouge

Description :

Belle maison de maître avec faïences sur les murs

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 238

Adresse : 7 rue de Mons

Description :

Belle maison de maître avec faïences sur les murs

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 219

Adresse : 4 rue de la poudrière

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 396

Adresse : 11 rue de la poudrière

Description :

Piliers de l'ancien corps de garde de l'entrée des eaux

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Presbytère

Localisation :

Section cadastrale : 316

Adresse : 6 rue de Berry

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale : 360

Adresse : 10 Avenue Stroh

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 47.....

Adresse : 15 Avenue Stroh

Description :

Maison du style Mers-les-Bains

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale : 180

Adresse : 18 Avenue Stroh

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 48 Avenue Stroh

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale : 129

Adresse : 61 Avenue Stroh

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

**Nom / Dénomination de l'édifice : Centre de
Formation d'Apprentis et Maison
Familiale Rurale Le Clos Fleuri**

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 5 rue du Pont des Dames

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 55

Adresse : 41 avenue de la gare

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 48

Adresse : 43 avenue de la gare

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 31

Adresse : 2 route d'Aulnoye

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 79

Adresse : 17 route d'Aulnoye

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 180

Adresse : 21 route d'Aulnoye

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : maison

Localisation :

Section cadastrale : 117

Adresse : 4 rue du 46^e mobile

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : maison

Localisation :

Section cadastrale : 293

Adresse : 5 rue du 46^e mobile

Description :

Porte remarquable

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : maison

Localisation :

Section cadastrale : 122

Adresse : 9 rue du 46^e mobile

Description :

Porte remarquable

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Avesnes-sur-Helpe

Illustration

**Nom / Dénomination de l'édifice : maison
ancienne**

Localisation :

Section cadastrale : 769

Adresse : 25 rue Léo Lagrange

Description :

Maison ancienne avec corbeaux sculptés en mauvais état.

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Illustration

Commune : Avesnes-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 324

Adresse : 5 rue Jeanne d'Albret

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Beaupaire-sur-Sambre

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme en L.....

Localisation :

Section cadastrale : A4 507, 508

Adresse : 1 route de Cartignies.....

Description :

Composition : grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Beaurepaire-sur-Sambre

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : A3 217, 499

Adresse : 10 route de Prisches

Description :

Composition : citerne ; cour ; étable ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Beaurepaire-sur-Sambre

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : A4 401

Adresse : 4 allée de l'église

Description :

Composition : cour ; jardin ; remise

Matériaux : ; Pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 2

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site **mairie, actuellement maison**localisation **Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Beaurepaire-sur-Sambre**aire d'étude **Parc Naturel Régional de l'Avesnois**adresse **4 allée de l'Eglise**hydrographie **la Rivièreffe**destinations successives **maison**dénomination **mairie**parties non étudiées **cour ; jardin ; remise**époque de construction **milieu 19e siècle**auteur(s) **maître d'œuvre inconnu**

description Ancienne mairie caractéristique des édifices du milieu du 19e siècle dans l'Avesnois, à la fois par son volume et par l'utilisation des matériaux. Elle comporte un étage et cinq travées. La maçonnerie est en brique. Le calcaire est employé en soubassement, pour la corniche, les chaînes d'angle, les appuis et linteaux droits des ouvertures qui se prolongent en bandeaux décoratifs. Un petit volume a été rajouté à l'arrière de la maison pour servir de bûcher. Lors de la construction de l'école, la mairie a été transformée et intégrée comme logement de fonction. Elle a perdu son balcon en fer forgé visible sur une carte postale du début du 20e siècle.

élévation **élévation à travées**étages **1 étage carré**gros-œuvre **brique ; calcaire**couverture (type) **demi-croupe ; toit à deux pans**couverture (matériau) **ardoise**typologie **maison de bourg**propriété **propriété de la commune**type d'étude **inventaire préliminaire**rédacteur(s) **Gullot Catherine**référence **IA59001783**© **Inventaire général**enquête **2002**date versement **2003/10/06**date mise à jour **2012/02/27**

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base **Mérimée**, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Requête ((beaurepaire sur sambre):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Beaurepaire-sur-Sambre

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme en L.....

Localisation :

Section cadastrale : A4 395

Adresse : Voie communale dite d'Hurettes

Description :

Composition : cour ; étable ; grange

Matériaux : Brique ;

Documents liés :



Commune : Beaurepaire-sur-Sambre

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme sur cour...

Localisation :

Section cadastrale : A4 447

Adresse : 2 route de Floyon.....

Description :

Composition : étable ; grange ; jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Beaupaire-sur-Sambre

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme en L.....

Localisation :

Section cadastrale : B2 649, 651

Adresse : Haute-Rue

Description :

Composition : cour ; fenil ; grange ; jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Beaurepaire-sur-Sambre

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : B1 556

Adresse : Haute Rue

Description :

Composition : cour ; étable ; grange ; jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Beaurepaire-sur-Sambre

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : B3 115, 116

Adresse : 19 route de Prisches

Description :

Composition : cour ; étable ; fenil ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 8

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme dite Château Mallet

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Beaurepaire-sur-Sambre

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Route de Prisches

adresse 19 route de Prisches

hydrographie la Rivière

dénomination ferme

parties non étudiées cour ; étable ; fenil ; grange ; jardin potager

époque de construction 2^e moitié 18^e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

description Ferme en L comprenant un logis en fond de parcelle, parallèle à la voie, et un bâtiment abritant l'étable et la grange, implanté perpendiculairement. La forme légèrement cintrée des ouvertures du logis et l'emploi de dès de calcaire en alternance avec des briques pour l'encadrement des ouvertures sont caractéristiques de la 2^e moitié du 18^e siècle dans l'Avesnois. Trois lucarnes sont aménagées dans une toiture à longs pans brisés avec un coyaux. La maçonnerie du logis est en brique et en moellon de calcaire pour le pignon est. Des contreforts sur l'arrière soutiennent le bâtiment qui repose sur deux caves distinctes. L'étable, non présente sur le cadastre de 1813, apparaît sur celui de 1872. La grange a été construite après 1872. Une remise à grains est aménagée à proximité du potager, à l'ouest.

étages étage de comble ; en rez-de-chaussée surélevé ; sous-sol

gros-œuvre brique ; calcaire ; pierre avec brique en remplissage ; moellon

couverture (type) toit à deux pans ; toit à longs pans brisés

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001792

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Merimee, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Requête ((beaurepaire sur sambr):L.OCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Beaurepaire-sur-Sambre

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : B2 54, 56

Adresse : 9 le Bas-Chemin

Description :

Composition : cour ; étable ; fenil ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 1

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Beaurepaire-sur-Sambre

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit le Bas Chemin

adresse 9 le Bas-Chemin

hydrographie la Rivière

dénomination ferme

parties non étudiées cour ; étable ; fenil ; grange ; laiterie

époque de construction 3e quart 19e siècle

année 1857

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Ferme datée 1857 par fers d'ancrage, sur la façade du logis.

description Ferme partiellement mitoyenne située en fond de parcelle. Elle s'organise autour d'une cour. La façade principale du logis, orienté parallèlement à la voie, est tournée vers la cour. Des étables, plus récentes, sont implantées perpendiculairement, faisant la liaison avec la grange, placée face au logis. Un quatrième corps de bâtiment, isolé, comprenant une petite grange et un fenil, est implanté face aux étables. Le logis est double en profondeur. Sur la cour, il comprend un étage à trois travées. Sur le revers, le rez-de-chaussée est surélevé au-dessus de la laiterie et de la cave semi-enterrée. La maçonnerie des bâtiments est en brique. Le soubassement, les bandeaux se confondant avec les appuis et les linteaux droits des ouvertures, l'embranchement du logis sont en calcaire. Elle a été reconstruite sur l'emplacement d'une ferme plus ancienne, visible sur le cadastre de 1813.

étages 1 étage carré ; rez-de-chaussée surélevé ; sous-sol

gros-œuvre brique ; calcaire

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise ; tuile mécanique

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001781

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Merimee, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Requête ((beaurepaire sur sambre):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Beaurepaire-sur-Sambre

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme en L.....

Localisation :

Section cadastrale : B4 258, 605

Adresse : 8 route de Nouvion.....

Description :

Composition : cour ; fenil ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Beaurepaire-sur-Sambre

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : B4 128

Adresse : 9 chemin de l'Ortie

Description :

Composition : cour ; étable ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Beaupaire-sur-Sambre

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison carré

Localisation :

Section cadastrale : A4 463

Adresse : 1 route de Prisches

Description :

Composition : cour ; étable ; fenil ; jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Beaurepaire-sur-Sambre

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : B5 343

Adresse : 1 chemin du Gravier.....

Description :

Composition : étable ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Beaurieux

Nom / Dénomination de l'édifice : Ancienne douane

Localisation :

Section cadastrale : 428

Adresse : La Motte ; D 27

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :

Illustration



Commune : Bérélles

Nom / Dénomination de l'édifice : Château de
Bérélles

Localisation :

Section cadastrale : 318

Adresse : 13 RUE DE SOLRINNES.....

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :

Illustration



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Commune : Beugnies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Villa de Verrier ...

Localisation :

Section cadastrale : 397

Adresse : 83 route nationale

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Beugnies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ancienne école et
ancienne mairie

Localisation :

Section cadastrale : 470

Adresse : 2 rue de la mairie

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Beugnies

Nom / Dénomination de l'édifice : Château de
Beugnies

Localisation :

Section cadastrale : 528

Adresse : Chemin du Château Copreaux.....


Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :

Illustration



Commune : Cartignies

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison

Localisation :

Section cadastrale : B1 944

Adresse : 2 route d'Avesnes

Description :

Composition :

Matériaux : Brique ;

Documents liés : Fiche Mérimée

Illustration



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Réponse n° 5

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Carlignies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Route d'Avesnes

adresse 2 route d'Avesnes

hydrographie l'Helpe-Mineure

dénomination maison

époque de construction 1er quart 20e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

description Maison de style "villa", située en surplomb au-dessus de l'Helpe-Mineure. Elle emprunte des éléments à l'art nouveau : dissymétrie de la composition, forme des ouvertures, éléments décoratifs (décor de bandeau, ouverture surmontée de brique glacée). L'élévation est composée d'un bâtiment en avancée, relié par une tourelle à un autre corps à un étage complété par un petit bâtiment en rez-de-chaussée, abritant une resserre pour la cuisine. La maçonnerie est en brique. Des vitraux comportant des motifs floraux sont situés dans le salon.

étages 1 étage carré ; rez-de-chaussée surélevé ; sous-sol ; étage de comble

gros-œuvre brique

couverture (type) toit à deux pans ; toit en pavillon

couverture (matériau) ardoise

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001797

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête ((carlignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : B1 75

Adresse : 14 chemin d'Autreppe

Description :

Composition : étable ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Réponse n° 3

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme
localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Cartignies
aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois
lieu-dit Autreppe
adresse 14 chemin d'Autreppe
hydrographie l'Helpe-Mineure
dénomination ferme
parties non étudiées étable ; grange ; fenil
époque de construction 4e quart 19e siècle
auteur(s) maître d'œuvre inconnu
historique Ferme construite après 1870 (elle ne figure pas sur le cadastre de cette époque).
description Ferme composée d'un bâtiment parallèle à la voie abritant le logis et les étables, d'une remise accolée perpendiculairement, se prolongeant jusqu'à la rue, et d'une grange isolée, implantée face au logis, sur l'arrière de la parcelle. Le logis est proche de celui d'une ferme du centre-village, 2 route de Boulogne. Il est composé d'un étage à cinq travées, les ouvertures de l'étage étant plus petites que celles du rez-de-chaussée. L'encadrement de la porte, en calcaire, comporte des pilastres ornés d'une rosace, motif que l'on retrouve également à Maroilles, à la ferme dite de Cerfont. Comme en centre-village, le logis est séparé de la voie par un mur de calcaire et une grille métallique. Le logis est double en profondeur. La façade sur cour n'a pas l'ordonnance de celle sur la voie. L'inclinaison du terrain a été utilisée pour créer en demi-niveau une cave à fromage.
élévation élévation à travées
étages 1 étage carré
gros-œuvre brique
couverture (type) croupe ; demi-croupe ; toit à deux pans
couverture (matériau) ardoise
propriété propriété privée
type d'étude inventaire préliminaire
rédacteur(s) Guillot Catherine
référence IA59001795
enquête 2002
date versement 2003/10/06
date mise à jour 2012/02/27
service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
 151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Merimes, des notices et des images :
 Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête ((cartignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison carré

Localisation :

Section cadastrale : B1 963

Adresse : 7 chemin de Dompierre.....

Description :

Composition :

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : B1 810

Adresse : 13 chemin d'Autreppe

Description :

Composition :

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 2

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Cartignies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Autreppes

adresse 13 chemin d'Autreppes

hydrographie l'Helpe-Mineure

dénomination maison

époque de construction 3^e quart 19^e siècle

année 1872

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique La maison est datée 1872 par tradition orale : elle ne figure pas sur le cadastre de 1870 et le style de la construction s'accorde avec cette datation.

description Maison isolée, implantée en milieu de parcelle. Elle comporte à l'étage cinq fenêtres en plein cintre alors que les ouvertures du rez-de-chaussée sont surmontées de linteaux droits. Le bandeau mouluré en calcaire, les pilastres sur les chaînes d'angle, les fers d'ancrage, ainsi que l'encadrement de la porte en calcaire constitué de pilastres distinguent cette maison. Ce type d'ouvertures en plein cintre se retrouve en particulier sur la place principale de Cartignies. Deux volumes ont été ajoutés symétriquement de part et d'autre de la façade pour abriter des garages.

étages 1 étage carré ; rez-de-chaussée surélevé ; sous-sol

gros-œuvre brique ; calcaire

couverture (type) croupe ; toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001794

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête ((cartignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison

Localisation :

Section cadastrale : B2 276, 946

Adresse : 1 chemin du Sarlicot

Description :

Composition : cour ; jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée

Illustration



Réponse n° 26

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Carlignies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit le Sart Licot

adresse 1 chemin du Sarlicot

hydrographie l'Helpe-Mineure

dénomination maison

parties non étudiées cour ; jardin

époque de construction 4^e quart 19^e siècle

année 1895

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Maison datée 1895 par tradition orale.

description Maison de plan carré, à trois travées. Elle comporte un avant-corps qui abrite au rez-de-chaussée le salon. A l'arrière est accolée une tourelle montant de fond, surmontée d'un toit conique.

étages 1 étage carré ; rez-de-chaussée surélevé ; étage de comble ; sous-sol

gros-œuvre brique

couverture (type) toit à longs pans ; croupe

couverture (matériau) ardoise

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001828

© inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40Protection des droits des auteurs de la base Ménimes, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête ((carlignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : B2 744, 765

Adresse : 4 chemin du Sarlicot

Description :

Composition : étable ; grange ; fenil

Matériaux : Pierre bleue ;

Documents liés : Fiche Mérimée

Illustration



Réponse n° 27

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Cartignies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit le Sart Licot

adresse 4 chemin du Sarticot

hydrographie l'Helpe-Mineure

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées étable ; grange ; fenil ; cour

époque de construction 3e quart 18e siècle

année 1770

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

description Ferme-bloc, de plan allongé, en rez-de-chaussée. Le linteau de la porte comprend un blason avec la date 1770 gravée. La forme des ouvertures en calcaire, légèrement cintrée, et l'emploi du calcaire pour la maçonnerie, confirment cette date. Les ouvertures de l'étable et du fenil ont été modifiées.

étages en rez-de-chaussée

gros-œuvre calcaire ; moellon

couverture (type) demi-croupe

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

typologie ferme élémentaire

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001829

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête ((cartignies):1,OCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : B3 458

Adresse : 3 chemin de Bellevue.....

Description :

Composition : étable ; grange ; usoir

Matériaux : Brique; grès; pierre bleue ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 9

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Cartignies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Belle Vue

adresse 3 chemin de Bellevue

hydrographie l'Helpe-Mineure

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées étable ; grange

époque de construction 18e siècle ; milieu 19e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

description Ferme-bloc de plan allongé, implantée parallèlement à la voie. Elle comporte un logis en rez-de-chaussée, une petite étable surmontée d'un fenil et une grange. Une laiterie a été rajoutée sur l'arrière de l'étable. La maçonnerie est en moellon de calcaire sauf la façade du logis qui joue sur l'emploi de la pierre avec de la brique en remplissage. Un bandeau décoratif en calcaire court sur toute la façade jusqu'à la grange. Malgré la modestie de la construction, la mise en oeuvre, par exemple l'ouverture moulurée du fenil, est soignée.

étages en rez-de-chaussée surélevé

gros-œuvre brique ; calcaire ; moellon ; pierre avec brique en remplissage

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) tôle ondulée

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001801

© inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête ((cartignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme en L.....

Localisation :

Section cadastrale : B3 426

Adresse : 5 chemin Sainte-Barbe

Description :

Composition : grange ; cour

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée

Illustration



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme
localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Cartignies
aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois
lieu-dit les Gayants
adresse 5 chemin Sainte-Barbe
hydrographie l'Helpe-Mineure
dénomination ferme
parties non étudiées grange ; cour
époque de construction 2e quart 19e siècle
auteur(s) maître d'œuvre inconnu
description Ferme de plan en L, tournée vers la cour, sur l'arrière par rapport à la voie. Le logis et l'étable sont implantés parallèlement à la voie et la grange et un petit logement sont situés en retour. La forme des ouvertures du fenil et l'utilisation du calcaire pour les chaînes d'angle et les bandeaux qui prolongent les appuis et linteaux des ouvertures incitent à dater le bâtiment du 2e quart du 19e siècle. Cependant, un élément de mur en pierre de taille du côté de la voie donne à penser qu'il s'agit d'une reconstruction à partir d'un édifice du 18e siècle.
étages comble à surcroît ; en rez-de-chaussée surélevé ; sous-sol
gros-œuvre brique ; calcaire
couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture
typologie ferme en L
propriété propriété privée
type d'étude inventaire préliminaire
rédacteur(s) Guillot Catherine
référence IA59001826
enquête 2002
date versement 2003/10/06
date mise à jour 2012/02/27
service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
 151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mairiee, des notices et des images :
 Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête

((cartignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations

Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : B3 738

Adresse : 7 chemin du Sarlicot

Description :

Composition : grange ; étable

Matériaux : Brique ; grès; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : B4 619, 620, 803

Adresse : 14 chemin de la Bouchère

Description :

Composition : étable ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : B4 673, 674, 675

Adresse : 11 chemin de la Bouchère

Description :

Composition : étable ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : B4 680

Adresse : 8 chemin de la Bouchère

Description :

Composition : étable ; fenil ; grange

Matériaux : Grès ; pierre bleue ;

Documents liés :



Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : B4 678

Adresse : 9 chemin de la Bouchère

Description :

Composition : étable ; fenil ; grange

Matériaux : Pierre bleue ;

Documents liés :



Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : B4 587

Adresse : 10 chemin de la Bouchère

Description :

Composition : étable ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : B4 596

Adresse : 2 chemin de Bellevue.....

Description :

Composition : étable ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : B4 517

Adresse : Avesnes (route d') 16.....

Description :

Composition : fenil ; grange ; étables

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 4

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Cartignies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit les Noires Terres

adresse 16 route d'Avesnes

hydrographie l'Helpe-Mineure

dénomination ferme

parties non étudiées fenil ; grange ; étable

époque de construction 4^e quart 19^e siècle

année 1880

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Ferme datée 1880 par un jeu de briques sur le pignon.

description Ferme-bloc comprenant un logis à un étage de deux travées, une étable surmontée d'un fenil, et deux granges. Une ancienne étable en moellon de calcaire, reliée à la ferme-bloc par un hangar, témoigne d'une construction antérieure. Cas exceptionnel, l'accès au logis s'effectue par une porte située dans l'étable. Le volume général est donné par la grange, ce qui donne une ampleur au logis, double en profondeur. L'ouverture arrière de la grange, autrefois traversante, a été bouchée. La maçonnerie de la ferme est en brique, hormis le soubassement, l'encadrement de la porte, les linteaux droits et les appuis de fenêtres.

plan plan rectangulaire régulier

étages 1 étage carré ; rez-de-chaussée surélevé

gros-œuvre brique ; calcaire

couverture (type) demi-croupe ; toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise

typologie ferme élémentaire

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001796

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête

((cartignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations

Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : C2 385, 386

Adresse : Corbière (rue de la) 7

Description :

Composition : étable

Matériaux : Brique ; pierre bleue ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 13

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Cartignies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit la Corbière

adresse 7 rue de la Corbière

hydrographie l'Helpe-Mineure

dénomination ferme

parties non étudiées étable

époque de construction 2^e moitié 18^e siècle ; 3^e quart 19^e siècle

année 1857

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Ferme du 18^e siècle profondément remaniée et surélevée en 1857 (date portée par fers d'ancrage sur la façade sur cour).

description Ferme de plan allongé, implantée en retrait par rapport à la voie. Dans un même volume se situent le logis et les étables. La grange, aujourd'hui murée, est un bâtiment isolé, placé dans la cour, face au logis. Le pignon est en moellon de calcaire jusqu'au rez-de-chaussée, le reste de la maçonnerie en brique. La pierre bleue est également employée pour les chaînes d'angle, le soubassement, les encadrements des ouvertures.

étages comble à surcroît ; en rez-de-chaussée surélevé ; sous-sol

gros-œuvre brique ; calcaire ; moellon

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001807

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mistral, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête ((cartignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : D1 159

Adresse : Meresse (rue) 17, 20.....

Description :

Composition : étable ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue ;

Documents liés : Fiche Mérimée

Illustration



Réponse n° 20

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme, actuellement maison
localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Carlignies
aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois
adresse 17, 20 rue Méresse
hydrographie l'Helpe-Mineure
destinations successives maison
dénomination ferme
parties non étudiées étable ; grange ; cour
époque de construction 18e siècle
auteur(s) maître d'œuvre inconnu
historique La forme des ouvertures, légèrement cintrées, et l'emploi majoritaire du moellon de calcaire pour la maçonnerie, incitent à dater cette ferme de la 2e moitié du 18e siècle.
description Ferme de plan en L, dont la disposition s'adapte à l'inclinaison du terrain. Le logis, implanté perpendiculairement à la voie, comporte un étage de soubassement accessible par une porte sur le pignon. Sous un même faîtage se situent le logis et l'étable. Un volume de grange, plus haut, a été implanté perpendiculairement. La porte charretière coupe tout le retour de la grange. La maçonnerie de la ferme est en moellon de calcaire, hormis la partie supérieure du logis, en brique, un élément de mur en terre et le mur arrière de la grange en perpaling. Une niche à statuette a été aménagée sur l'étage de soubassement.
étages en rez-de-chaussée ; étage de soubassement
gros-œuvre brique ; calcaire ; terre ; moellon
couverture (type) croupe ; toit à deux pans
couverture (matériau) matériau synthétique en couverture ; tôle ondulée
propriété propriété privée
type d'étude inventaire préliminaire
rédacteur(s) Guillot Catherine
référence IA59001820
 © inventaire général
enquête 2002
date versement 2003/10/06
date mise à jour 2012/02/27
service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
 151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Ménimes, des notices et des images :
 Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête ((carlignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : D2 1195.....

Adresse : Meresse (rue) 4

Description :

Composition : fenil ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue ;

Documents liés : Fiche Mérimée

Illustration



Réponse n° 21

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme, actuellement maison
localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Cartignies
aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois
lieu-dit Méresse
adresse 4 rue Méresse
hydrographie l'Helpe-Mineure
destinations successives maison
dénomination ferme
parties non étudiées fenil ; grange
époque de construction 1er quart 19e siècle
siècle détail 19e siècle
année 1809
auteur(s) maître d'œuvre inconnu
historique Le logis initial porte la date de 1809 gravée sur le linteau de la porte. Il a été prolongé et une grange lui a été adjointe au cours du 19e siècle.
description Ferme-bloc, de plan allongé. Le logis initial, en rez-de-chaussée, est identifiable à sa maçonnerie en moellon de calcaire et à ses ouvertures légèrement cintrées, alternant brique et calcaire. Il a été prolongé d'une travée à l'ouest et par une grange en brique à l'est et surélevé.
étages comble à surcroît ; en rez-de-chaussée
gros-œuvre brique ; calcaire ; moellon
couverture (type) demi-croupe ; toit à deux pans
couverture (matériau) ardoise
typologie ferme élémentaire
propriété propriété privée
type d'étude inventaire préliminaire
rédacteur(s) Guillot Catherine
référence IA59001821
enquête 2002
date versement 2003/10/06
date mise à jour 2012/02/27
service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
 151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
 Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête

((cartignies):L.OCA,PLOC,INSEE)

Relations

Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : D6 866 a 868

Adresse : Aulnes (chemin dit des) 1.....

Description :

Composition : étable ; fenil ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 1

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme du Bois Royal

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Cartignies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit le Bois Royal

adresse 1 chemin dit des Aulnes

hydrographie l'Helpe-Mineure

dénomination ferme

parties non étudiées étable ; fenil ; grange ; pigeonier

époque de construction 2e quart 19e siècle

année 1837

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Ferme monumentale implantée dans une zone de défrichement tardif, construite en 1837 (date portée par fers d'ancrage sur le volume des granges).

description Ferme de plan en L, précédée d'un usoir. Parallèlement à la voie se situe le logis en rez-de-chaussée relié par un pigeonier porche à un volume abritant les étables et le fenil. Sur l'arrière de la parcelle, est implanté perpendiculairement un volume abritant deux granges traversantes. Les ouvertures du logis ont subi plusieurs remaniements. La maçonnerie est en brique, l'emploi du calcaire se limitant au soubassement, à certains linteaux et appuis de fenêtre, ainsi qu'au pavement.

étages en rez-de-chaussée ; sous-sol

gros-œuvre brique ; calcaire

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001793

© inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête

((cartignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations

Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Nom / Dénomination de l'édifice : Autre

Localisation :

Section cadastrale : D2 658

Adresse : Beaurepaire (route de) 21

Description :

Composition :

Matériaux : Brique ;

Documents liés : Fiche Mérimée

Illustration





Réponse n° 6

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site **laiterie industrielle, actuellement maison**localisation **Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Cartignies**aire d'étude **Parc Naturel Régional de l'Avesnois**adresse **21 route de Beaurepaire**hydrographie **l'Helpe-Mineure**destinations successives **maison**dénomination **laiterie industrielle**époque de construction **4^e quart 19^e siècle**auteur(s) **maître d'œuvre inconnu**historique **Cette laiterie industrielle, construite dans le dernier quart du 19^e siècle, appartenait à l'origine à la Société laitière de Cartignies. Elle a cessé son activité en 1942 et a été transformée alors en maison.**description **L'ancienne laiterie comporte une façade symétrique. Sa partie centrale à un étage est en avancée. Elle est encadrée de deux volumes en rez-de-chaussée. Le quai de déchargement est encore visible. Le bâtiment repose sur une vaste cave dont l'accès se faisait en façade.**étages **1 étage carré ; rez-de-chaussée surélevé ; sous-sol**gros-œuvre **brique**couverture (type) **toit à deux pans**couverture (matériau) **matériau synthétique en couverture**propriété **propriété privée**type d'étude **inventaire préliminaire**rédacteur(s) **Guillot Catherine**référence **IA59001798**© **Inventaire général**enquête **2002**date versement **2003/10/06**date mise à jour **2012/02/27**service producteur **Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40**

Protection des droits des auteurs de la base **Mérimée**, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête ((cartignies):L.OCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : D7 877

Adresse : Haute-Zone (rue)

Description :

Composition : fenil ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : E1 10, 11

Adresse : Beaurepaire (route de) 47

Description :

Composition : cour ; fenil ; grange

Matériaux : Brique ;

Documents liés :



Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : E1 126

Adresse : Plaques (rue des) 17.....

Description :

Composition : abreuvoir ; étable ; feni

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Cartignies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : E2 294

Adresse : Grands-Sarts (chemin des) 4

Description :

Composition :

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :

Illustration



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Commune : Cartignies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : E2 287

Adresse : Grands-Sarts (chemin des) 5

Description :

Composition : étable ; fenil ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée

Illustration



Réponse n° 19

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Cartignies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit le Vaux

adresse 5 chemin des Grands-Sarts

hydrographie l'Helpe-Mineure

dénomination ferme

parties non étudiées étable ; fenil ; grange ; cour

époque de construction 3^e quart 18^e siècle ; milieu 19^e siècle

année 1758

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

description Ferme de plan en L comprenant un logis et une étable, avec en retour la grange et une seconde étable. La date 1758 est portée sur le linteau du logis, mais la ferme a été reconstruite, en grande partie, au milieu du 19^e siècle, comme l'attestent les linteaux droits surmontant les ouvertures. La maçonnerie est en brique ; le pavement, l'embranchement, les chaînes d'angle, les linteaux, les appuis de fenêtres, ainsi que le soubassement, sont en calcaire.

étages comble à surcroît ; en rez-de-chaussée surélevé ; étage de comble ; sous-sol

gros-œuvre brique ; calcaire

couverture (type) demi-croupe ; toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

typologie ferme en L

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001818

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mairie, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête ((cartignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison carré

Localisation :

Section cadastrale : E4 456, 611

Adresse : Saint-Jean (route de) 17, 18

Description :

Composition : écurie ; parc

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 24

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme, maison dite Château Hauton

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Cartignies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit le Bois des Enfants

adresse 17, 18 route de Saint-Jean

hydrographie l'Helpe-Mineure

destinations successives maison

dénomination ferme ; maison

parties non étudiées écurie ; parc ; logement

époque de construction milieu 19e siècle ; limite 19e siècle 20e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique D'après la tradition orale, le "château Hauton", demeure de plaisance, aurait été construit pour un notaire parisien. Cette résidence est en fait composée du logis d'une ferme et d'une maison plus tardive. De la ferme, visible sur le cadastre de 1870, ne demeure que ce logis. Lui a été adjoint, sans doute par le notaire, une seconde maison, un logement et des écuries à la fin du 19e siècle ou au tout début du 20e siècle.

description Le logis d'origine, de plan carré, comprend un étage à cinq travées. Il est construit en brique avec une corniche à modillons. Il a été agrandi par l'adjonction d'un second corps de bâtiment, accolé au premier. Plus haut que le précédent, il abrite des pièces de réception. De plan rectangulaire, il comporte un avant-corps et il est surmonté d'un étage d'attique avec des lucarnes pendantes. La maçonnerie de ce bâtiment est également en brique. Des motifs en ciment animent sa façade : bandeau mouluré, cartouches, bossage au-dessus des ouvertures. Une écurie, accolée à un logement à un étage, est implantée au nord-ouest de la propriété. Elle a gardé ses vantaux et ses volets en bois ajouré.

élévation élévation ordonnancée

étages 1 étage carré ; étage de soubassement ; sous-sol

escaliers escalier tournant à retours avec jour

gros-œuvre brique ; ciment ; calcaire

couverture (type) toit à longs pans ; croupe

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture ; tuile mécanique

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001827

© inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête ((cartignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : E3 733

Adresse : Beaurepaire (route de) 61

Description :

Composition : cour ; étable ; jardin

Matériaux : Pierre bleue ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée

Illustration



Réponse n° 7

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Cartignies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit le Marais de Beaurépain

adresse 61 route de Beaurépain

hydrographie l'Helpe-Mineure

dénomination ferme

parties non étudiées cour ; étable ; jardin

époque de construction 1er quart 18e siècle ; 4e quart 19e siècle

année 1722

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Ferme en L constituée en deux étapes. Le logis est daté 1722 à la fois par une date portée sur le linteau de la porte et par les fers d'ancrage de la façade. Il a été surélevé dans le 4e quart du 19e siècle et une grange a été construite perpendiculairement à cette époque.

description Le rez-de-chaussée du logis, en moellon de calcaire, a été surélevé en brique. Ses ouvertures sont légèrement cintrées. Un bâtiment comprenant une étable et une grange a été construit perpendiculairement. Le logis devait être enduit pour masquer les différences de matériaux. Sur la façade postérieure, les ouvertures du rez-de-chaussée, ont été remaniées.

plan plan régulier en L

étages 1 étage carré

gros-œuvre brique ; calcaire ; moellon

couverture (type) demi-croupe ; toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise

typologie ferme en L

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001800

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête

((cartignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations

Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : A1 35

Adresse : Beaurepaire (route de) 60

Description :

Composition : étable ; fenil ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : A2 259

Adresse : Beaurepaire (route de) 42

Description :

Composition : étable ; grange

Matériaux : Brique ;

Documents liés :



Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : A3 372, 373

Adresse : Fayt (route de) 4

Description :

Composition : grange ; étable

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Autre

Localisation :

Section cadastrale : A3 330, 668, 992

Adresse : Fayt (route de) 6

Description :

Composition : grange ; étable

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Cartignies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : D1 485, 486

Adresse : Grand-Rieux (rue du) 9

Description :

Composition : étable ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :

Illustration



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Commune : Cartignies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : A3 383

Adresse : Fayt (route de) 2

Description :

Composition : laiterie ; grange ; étable

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée

Illustration



Rédacteur : SMPNR Avesnois



Réponse n° 15

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Carignies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Route de Fayt

adresse 1, 2 route de Fayt

hydrographie l'Helpe-Mineure

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées laiterie ; grange ; étable ; cour ; fenil

époque de construction 4e quart 19e siècle

année 1881

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Le bâtiment abritant la grange porte la date 1881 qui paraît être également celle du logis.

description Ferme composée d'un logis encadré de deux pavillons et d'un bâtiment isolé, en L, comprenant les étables, le fenil et la grange. Le logis, situé à un carrefour, présente une façade sur rue ordonnancée. L'étage à cinq travées est surmonté d'une lucarne. En rez-de-chaussée, sur la terrasse délimitée par l'avancée des deux pavillons, a été construite une véranda accessible de l'extérieur par un emmarchement en calcaire. Un bandeau de brique et l'encadrement des baies en relief animent la façade. Le bossage d'angle et la composition générale cherche à évoquer l'architecture de château. Sur la cour, l'élévation est beaucoup plus modeste.

étages sous-sol ; rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré

gros-œuvre brique

couverture (type) toit à deux pans ; croupe

couverture (matériau) ardoise

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001809

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête ((carignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire
.....

Localisation :

Section cadastrale : A4 701

Adresse : Prisches (route de) 7.....

Description :

Composition : grange ; fenil

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée

Illustration



Réponse n° 23

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme dite le Rez, actuellement maison
 localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Cartignies
 aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois
 adresse 7 route de Prisches
 hydrographie l'Helpe-Mineure
 destinations successives maison
 dénomination ferme
 parties non étudiées grange ; fenil
 époque de construction 3e quart 19e siècle
 année 1854
 auteur(s) maître d'œuvre inconnu
 historique Ferme datée 1854 par fers d'ancrage sur la façade du logis.
 description Ferme-bloc, située en surplomb par rapport à la voie. Le logis a été agrandi par la transformation de l'étable. Ses ouvertures sont surmontées de linteaux droits. Les ouvertures du fenil, situé au-dessus du logis, sont des demi-oculi. La maçonnerie est en brique, le soubassement, les linteaux et appuis de fenêtres en calcaire.
 étages en rez-de-chaussée surélevé ; sous-sol
 gros-œuvre brique
 couverture (type) croupe ; toit à deux pans
 couverture (matériau) matériau synthétique en couverture
 typologie ferme élémentaire
 propriété propriété privée
 type d'étude inventaire préliminaire
 rédacteur(s) Guillot Catherine
 référence IA59001825
 © Inventaire général
 enquête 2002
 date versement 2003/10/06
 date mise à jour 2012/02/27
 service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
 151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mairie, des notices et des images :
 Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête ((cartignies):L.OCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : D1 8.....

Adresse : Grand-Rieu (rue du) 32.....

Description :

Composition : étable

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Cartignies

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : A4 737, 563

Adresse : 12 rue du Grand-Rieux

Description :

Composition : écurie

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée

Illustration



Réponse n° 16

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site maison de notaire
localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Cartignies
aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois
adresse 11, 12 rue du Grand-Rieux
hydrographie l'Helpe-Mineure
dénomination maison
parties non étudiées écurie ; bureau d'entreprise
époque de construction milieu 19e siècle
auteur(s) maître d'œuvre inconnu
historique D'après des documents d'archives conservés par le propriétaire, cette maison a été construite avant 1804 pour être l'office notarial. Cependant, son style, ainsi que l'emploi de la fonte pour les fers d'ancrage et le balcon incitent à la dater plutôt du milieu du 19e siècle. Elle aurait été alors reconstruite sur les mêmes fondations.
description Maison composée d'un bâtiment principal, légèrement en retrait, et d'une extension à l'arrière de la parcelle. Son échelle est importante pour la commune : elle comporte huit travées et un balcon en fonte. La maçonnerie est en brique ; le calcaire est employé en soubassement, pour les chaînes d'angle, les appuis et les linteaux droits des ouvertures qui se prolongent en bandeau au rez-de-chaussée. Ce type de mise en œuvre, ici particulièrement soignée, est courant au milieu du 19e siècle dans l'Avesnois. La dissymétrie de la façade est, en revanche, inhabituelle.
élévation élévation ordonnancée
étages 1 étage carré ; rez-de-chaussée surélevé ; sous-sol
gros-œuvre brique ; calcaire ; pierre avec brique en remplissage
couverture (type) croupe ; toit à deux pans
couverture (matériau) matériau synthétique en couverture
propriété propriété privée
type d'étude inventaire préliminaire
rédacteur(s) Guillot Catherine
référence IA59001812
 © Inventaire général
enquête 2002
date versement 2003/10/06
date mise à jour 2012/02/27
service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
 151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Medias, des notices et des images :
 Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête ((cartignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison

Localisation :

Section cadastrale : A4 559, 560

Adresse : Grand-Rieux (rue du) 17

Description :

Composition :

Matériaux : Brique ; ciment

Documents liés :



Commune : Cartignies

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison

Localisation :

Section cadastrale : A4 566

Adresse : Grand-Rieux (rue du) 4

Description :

Composition : cour

Matériaux : Brique ;

Documents liés : Fiche Mérimée

Illustration



Réponse n° 17

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Cartignies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 4 rue du Grand-Rieux

hydrographie l'Helpe-Mineure

dénomination maison

parties non étudiées cour ; écurie

époque de construction limite 19e siècle 20e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

description Maison implantée dans la rue principale de Cartignies. Elle joue sur la dissymétrie des volumes par rapport aux constructions voisines antérieures chronologiquement. Elle est constituée d'un pavillon en avancée sur la rue qui s'articule avec le reste de la maison sur plan carré. Elle comporte une entrée latérale, devant laquelle a été aménagé plus tardivement un sas en brique. La pierre calcaire, traditionnellement employée, a fait place ici au béton pour les appuis de fenêtres. Les écuries sont implantées à l'est.

étages 1 étage carré ; étage de comble ; rez-de-chaussée surélevé ; sous-sol

gros-œuvre brique

couverture (type) toit à longs pans brisés ; toit en pavillon

couverture (matériau) ardoise

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001814

© inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mirimes, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête ((cartignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : A4 1067, 578

Adresse : Place (la) 18.....

Description :

Composition : grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Cartignies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 18, 19 la Place

hydrographie l'Helpe-Mineure

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées grange

époque de construction milieu 19e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Ferme construite au milieu du 19e siècle, avant 1870, car elle figure sur le cadastre établi à cette date.

description Ferme de plan en L, implantée dans le centre de Cartignies. Elle comporte un logis construit sur le même modèle que des maisons, aujourd'hui altérées, de la place du village. Le logis comporte en effet des fenêtres en plein cintre à l'étage, soulignées par un cordon de brique. Un bandeau de calcaire en relief souligne la séparation entre les niveaux et une corniche à glyphes court le long de la toiture. Le logis était prolongé par une étable aujourd'hui transformée avec, en retour, la grange. La maçonnerie est en brique ; l'encadrement de la porte, le bandeau, les appuis de fenêtres et le soubassement sont en calcaire.

étages 1 étage carré ; rez-de-chaussée surélevé

gros-œuvre brique ; calcaire

couverture (type) croupe ; demi-croupe ; toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise

typologie ferme en L

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001822

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mémées, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête ((cartignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : A4 599

Adresse : 2 la Place

Description :

Composition : étable ; porcherie

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :

Illustration



Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Autre

Localisation :

Section cadastrale : D1 87 88

Adresse : 8, 9, 10 rue du Grand-Rieux.....

Description :

Composition :

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : D1 141, 1279

Adresse : 2 route de Boulogne.....

Description :

Composition : étable ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 12

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme
localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Cartignies
aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois
adresse 2 route de Boulogne
hydrographie l'Helpe-Mineure
dénomination ferme
parties non étudiées étable ; grange
époque de construction 4^e quart 19^e siècle
auteur(s) maître d'œuvre inconnu
historique Cette ferme a été construite après 1870 (elle ne figure pas sur le cadastre de cette époque).
description Ferme adoptant une disposition en U. Elle est composée d'un logis auquel est accolé perpendiculairement un bâtiment regroupant un logement d'ouvrier agricole et une étable, et d'une grange-étable, placée face au logis. Celui-ci s'apparente à une maison de maître par son implantation, en retrait par rapport à la voie, ses abords constitués d'un muret en calcaire et d'une grille. Il se distingue également par l'usage du calcaire, non seulement pour le soubassement et les appuis de fenêtres, mais également pour l'habillage des chaînes d'angle et l'encadrement de la porte qui comporte des pilastres à rosace. Sur la cour, la pente a permis l'aménagement d'une cave sous la moitié du logis. Le logement d'ouvrier est en rez-de-chaussée. La maçonnerie de tous les bâtiments est en brique.
étages 1 étage carré ; rez-de-chaussée surélevé ; sous-sol ; comble à surcroît
gros-œuvre brique
couverture (type) toit à deux pans ; croupe
couverture (matériau) ardoise
propriété propriété privée
type d'étude inventaire préliminaire
rédacteur(s) Guillot Catherine
référence IA59001806
© inventaire général
enquête 2002
date versement 2003/10/06
date mise à jour 2012/02/27
service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
 Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête ((cartignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : D6 755.....

Adresse : 6 chemin du Bois-Royal

Description :

Composition : étable ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 10

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Carlignies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit le Bois Royal

adresse 6 chemin du Bois-Royal

hydrographie l'Helpe-Mineure

dénomination ferme

parties non étudiées étable ; grange

époque de construction 2^e quart 19^e siècle

année 1840

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Ferme datée 1840 par fers d'ancrage sur la façade sur cour.

description Ferme-bloc, implantée parallèlement à la voie, dont la façade se trouve sur l'arrière. Le logis comporte un étage à trois travées. La mise en œuvre des matériaux est caractéristique du milieu du 19^e siècle. Dans une maçonnerie de brique, le calcaire est employé pour le soubassement, les linteaux droits et les appuis de fenêtres prolongés en bandeau. Cette ferme a été reconstruite comme en témoigne l'encadrement de la porte de l'étable qui date du 18^e siècle. Sur le cadastre de 1870, est visible un bâtiment indépendant implanté perpendiculairement au logis, sur la cour, dont il ne reste plus trace aujourd'hui.

plan plan allongé

étages 1 étage carré ; rez-de-chaussée surélevé ; sous-sol

gros-œuvre brique ; calcaire

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise

typologie ferme élémentaire

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001802

© inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête ((carlignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Cartignies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : D6 1187, 803, 1188

Adresse : 12 chemin du Bon-Debout

Description :

Composition : grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 11

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Cartignies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit le Bon-Debout

adresse 12 chemin du Bon-Debout

hydrographie l'Helpe-Mineure

dénomination ferme

parties non étudiées grange ; étable

époque de construction 3^e quart 18^e siècle ; milieu 19^e sièclesiècle détail 2^e moitié 19^e siècle

année 1770

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Le logis de la ferme est daté 1770 sur le linteau de la porte. Il pourrait avoir été surélevé au milieu du 19^e siècle.

description Ferme composée d'un logis indépendant et d'un bâtiment isolé, implanté perpendiculairement, abritant les étables, la grange et le fenil. Les ouvertures du logis au rez-de-chaussée, légèrement cintrées, sont caractéristiques du 2^e quart du 18^e siècle mais celles de l'étage - linteaux droits avec un système de bandeaux décoratifs - font plutôt penser aux années 1850. Le rez-de-chaussée comporte cinq fenêtres ; l'étage, qui n'en comporte que quatre plus régulières, n'a été construit que sur la partie sud du logis. Cependant, aucune trace de reprise de la maçonnerie n'est visible. La maçonnerie est en brique ; le calcaire est utilisé pour le soubassement, l'embranchement, l'encadrement des ouvertures, les bandeaux et partiellement pour les chaînes d'angle. La grange date de la seconde moitié du 19^e siècle, l'étable ayant été agrandie dans un second temps.

plan plan allongé

étages 1 étage carré ; rez-de-chaussée surélevé

gros-œuvre brique ; calcaire

couverture (type) toit à deux pans

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001803

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Requête ((cartignies):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Choisies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 14 Grand Rue

Description :

Composition : Grange

Matériaux : Brique ; Grès ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Un bâtiment apparaît sur le cadastre de 1828 mais d'un plan différent. L'édifice figurant sur le cadastre de 1901 correspond à celui existant de nos jours. L'aile d'étables est présente sur le cadastre de 1828.

Commentaire descriptif :

Ferme élémentaire ayant conservé ses dispositions initiales. Grange, étable et logis se juxtaposent sous une même toiture unifaîtière à deux pans avec demi-croupes. Le matériau de couverture est une ardoise d'importation. La partie inférieure de la maçonnerie est en moellons de grès auxquels se mélangent quelques moellons de calcaire marbrier. Les parties en grès sont plus importantes au niveau de la grange et de l'étable. L'encadrement des baies est en calcaire marbrier, en alternance avec de la brique au niveau des baies du logis. Toutes sont à linteau droit. La porte charretière possède un linteau constitué d'une poutre de bois. Une corniche denticulée souligne la toiture.

Une aile d'étables plus ancienne se situe dans le prolongement de la ferme. Elle est constituée d'un rez-de-chaussée construit en grès dont les ouvertures possèdent un encadrement mêlant calcaire marbrier et brique. Le linteau de la porte est en bâtière.

Documents liés :

Commune : Choisies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 8 Grand Rue

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Brique ; Grès ; pierre bleue

Commentaire historique :

Seconde moitié du XVIII^e siècle / Première moitié du XIX^e siècle. Ensemble bâti formant le front nord de la Grand'Rue de Choisies. L'ensemble apparaît presque complet sur le cadastre de 1828. Seul un espace n'est pas comblé. Le cadastre de 1901 montre que cet espace a été construit.

Commentaire descriptif :

Regroupant une maison élémentaire et trois fermes élémentaires, cet ensemble bâti se caractérise par son homogénéité. Elle résulte des matériaux mis en œuvre, principalement de la brique et du calcaire marbrier. Cependant, chaque élément possède des caractères qui lui sont propres. Les usoirs contribuent également à donner de la qualité à l'alignement.

Le n°8 est une maison élémentaire à deux niveaux. Elle présente une façade de quatre travées régulières, la partie gauche ayant subi des transformations altérant sa disposition initiale. Sur un soubassement de grès, la façade en briques est animée par deux bandeaux continus de calcaire marbrier reliant linteaux et appuis de fenêtres des différentes ouvertures. Celles-ci sont à linteau droit. L'angle présente un chaînage harpé assez grossier. Une corniche denticulée souligne la toiture à deux pans avec coyaux. Celle-ci est recouverte de matériaux synthétiques.

Documents liés :

Illustration



Commune : Choisies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 10 Grand Rue

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Grès ; Brique; pierre bleue

Commentaire historique :

Seconde moitié du XVIIIe siècle / Première moitié du XIXe siècle. Ensemble bâti formant le front nord de la Grand'Rue de Choisies. L'ensemble apparaît presque complet sur le cadastre de 1828. Seul un espace n'est pas comblé. Le cadastre de 1901 montre que cet espace a été construit.

Commentaire descriptif :

Regroupant une maison élémentaire et trois fermes élémentaires, cet ensemble bâti se caractérise par son homogénéité. Elle résulte des matériaux mis en œuvre, principalement de la brique et du calcaire marbrier. Cependant, chaque élément possède des caractères qui lui sont propres. Les usoirs contribuent également à donner de la qualité à l'alignement.

Le n°10 est une ferme élémentaire juxtaposant logis, étable sous fenil et grange. L'ensemble a subi de nombreuses transformations dont la construction d'un volume en appentis à l'emplacement de la porte charretière de la grange. Le matériau de construction principal est le moellon de grès. La brique et le calcaire marbrier se retrouvent en alternance dans l'encadrement des baies. Un rang de brique souligne les linteaux droits en calcaire marbrier. La porte charretière de la grange est en anse de panier, son encadrement étant uniquement en briques. Une porte au linteau cintré ouvre également sur le volume de la grange. Le logis comprend deux niveaux. La toiture de la grange, soulignée par une corniche à denticules et modillons, est à deux pans avec demi-croupe. Elle est couverte d'ardoises de Fumay. Le logis est couvert d'une toiture à deux pans recouverte de matériaux synthétiques.

Documents liés :

Illustration



Commune : Choisies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 4 Grand Rue

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Brique ; Grès; pierre bleue

Commentaire historique :

Seconde moitié du XVIIIe siècle / Première moitié du XIXe siècle. Ensemble bâti formant le front nord de la Grand'Rue de Choisies. L'ensemble apparaît presque complet sur le cadastre de 1828. Seul un espace n'est pas comblé. Le cadastre de 1901 montre que cet espace a été construit.

Commentaire descriptif :

Regroupant une maison élémentaire et trois fermes élémentaires, cet ensemble bâti se caractérise par son homogénéité. Elle résulte des matériaux mis en œuvre, principalement de la brique et du calcaire marbrier. Cependant, chaque élément possède des caractères qui lui sont propres. Les usoirs contribuent également à donner de la qualité à l'alignement.

Le n°4 comprend un logis et une dépendance attenante. Le logis comprend un rez-de-chaussée et un encuvement, l'ensemble est construit en briques, le calcaire marbrier n'est utilisé que pour l'encadrement des baies, en alternance avec des briques pour les fenêtres. Toutes les baies sont à linteau droit. Les nombreuses transformations subies dans la dépendance rendent son interprétation difficile même si la modestie du logis invite à penser qu'il s'agissait, à l'origine, d'une étable sous fenil. La maçonnerie, très hétéroclite, mélange brique, grès et calcaire marbrier, certaines briques semblant provenir de réemploi. La toiture, soulignée par une corniche denticulée, est à deux pans et en matériaux synthétiques.

Documents liés :

Illustration



Commune : Choisies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 2 Grand Rue

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Brique ; Grès; pierre bleue

Commentaire historique :

Seconde moitié du XVIIIe siècle / Première moitié du XIXe siècle. Ensemble bâti formant le front nord de la Grand'Rue de Choisies. L'ensemble apparaît presque complet sur le cadastre de 1828. Seul un espace n'est pas comblé. Le cadastre de 1901 montre que cet espace a été construit.

Commentaire descriptif :

Regroupant une maison élémentaire et trois fermes élémentaires, cet ensemble bâti se caractérise par son homogénéité. Elle résulte des matériaux mis en œuvre, principalement de la brique et du calcaire marbrier. Cependant, chaque élément possède des caractères qui lui sont propres. Les usoirs contribuent également à donner de la qualité à l'alignement.

Le n°2 comprend un logis de deux niveaux, situé entre une grange et une aile d'étables sous fenils dont les ouvertures ont fait l'objet de nombreuses transformations. La brique est le matériau de construction dominant, le calcaire marbrier étant utilisé pour le soubassement et l'encadrement des baies, en alternance avec de la brique pour les baies du rez-de-chaussée. Il s'agit de moellons dans le soubassement de la grange alors que le soubassement du logis est en pierre de taille dont certaines semblent être des éléments de réemploi. La date de 1548 est portée sur l'une des pierres, d'autres comportent des moulurations. Le grès est également utilisé dans le soubassement des étables, le pignon étant exclusivement construit avec ce matériau. Les baies sont toutes à linteau droit. Les étables comportent une élévation en moellons de calcaire marbrier ainsi que des briques dont la teinte plus orangée révèle une origine plus ancienne. Ces briques se retrouvent également dans la grange. L'ensemble est couvert d'une toiture à deux pans en matériaux synthétiques, chaque élément possède une toiture indépendante. Une corniche denticulée souligne la toiture sur l'ensemble du bâti.

Documents liés :

Illustration



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Commune : Choiesies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme sur cour...

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : Grand Rue

Description :

Composition : Cour

Matériaux : Brique ; Grès; pierre bleue



Commentaire historique :

Importante ferme sur cour dont l'essentiel des bâtiments remonte au XVIII^e siècle. Cependant, certains éléments semblent plus anciens provenant peut-être du château qui occupait jadis cet emplacement notamment attesté sur les albums de Croÿ. L'ensemble des bâtiments apparaît sur le cadastre de 1828 hormis celui faisant la jonction entre le logis et l'aile d'étables située au sud de la cour. L'ensemble est complet sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Située à l'ouest du noyau villageois, cette ferme sur cour occupe probablement l'emplacement d'un site castral qu'évoque le nom de la ferme couramment appelée « Le Château ». Le côté nord de la cour est occupé par une grange et une aile d'étables, les côtés est et sud par des étables sous fenil, des dépendances du logis. Le volume élancé de ce dernier occupe l'angle sud-est, auquel succède sur le côté sud un logis plus modeste et à nouveau une aile d'étables sous fenil. L'angle sud-ouest est occupé par la charreterie. L'accès à la cour se fait par l'angle nord-est, un accès au champ existe sur le côté ouest entre la charreterie et la grange.

Au nord-ouest de la cour, la grange est un volume imposant construit principalement en brique. Grès et calcaire marbrier apparaissent dans le soubassement, le calcaire marbrier ayant également été mis en œuvre dans l'encadrement de la porte charretière. Une extension en brique fut accolée ultérieurement sur le côté sud. Trois oculi sont percés dans le pignon est de la grange. La toiture, à deux pans et matériaux synthétiques, comporte deux demi-croupes. Une aile d'étables sous fenil est accolée au pignon est de la grange. Elle comprend deux niveaux, la partie basse des murs mêlant grès et calcaire marbrier, la brique leur succédant dans le reste de l'élévation. Les ouvertures, à linteau cintré en brique, ont subi des remaniements dans la partie droite avec la création d'un nouvel accès de dimension plus importante. La toiture, à deux pans et en tuiles mécaniques, est soulignée par une corniche denticulée.

Les ailes est et sud offrent un ensemble hétéroclite tant dans sa forme que dans les matériaux mis en œuvre. Si le grès et le calcaire marbrier dominent dans les soubassements, les élévations supérieures sont en brique. La couleur des briques varie en fonction des bâtiments faisant état des agrandissements successifs.

A gauche du logis se trouve une aile d'étables sous fenil, alignée sous une même toiture en matériaux synthétiques à deux pans avec demi-croupe et coyaux. Cependant, cette aile offre deux parties très différentes. La première est constituée de niveaux, le premier étant en grès, le second en brique. Le rez-de-chaussée comprend deux étables dont les ouvertures sont à linteau cintré en brique bien que les portes comportent des piédroits en calcaire marbrier. Une seule baie est percée dans le second niveau, son encadrement est en calcaire marbrier tout comme le chaînage d'angle. La partie droite comprend un rez-de-chaussée et un encuvement. Le rez-de-chaussée est principalement en calcaire marbrier. Parmi les moellons se trouvent quelques pierres de taille. Quelques moellons de grès se mêlent au calcaire marbrier. L'encuvement est en brique. On peut remarquer une ancienne baie aujourd'hui murée dont l'encadrement est en calcaire marbrier tout comme le chaînage d'angle. Les deux lucarnes semblent être de création récente. La porte du rez-de-chaussée comporte un linteau en accolade surmontée d'un élément de réemploi en calcaire marbrier représentant une tête.

Dans l'angle sud-est, le volume élancé du logis semble vouloir répondre à celui de la grange située dans l'angle opposé. Il comprend un étage de soubassement en moellons de calcaire marbrier puis deux niveaux en brique. Les baies sont à linteau cintré en brique avec appui de fenêtre en calcaire marbrier. Le calcaire marbrier a également été utilisé dans la chaîne d'angle harpée et dans le bandeau inférieur séparant l'étage de soubassement du reste de l'élévation. On peut noter les traces de l'encadrement d'une ancienne baie au premier niveau. La toiture, en matériaux synthétiques, est à deux pans avec coyaux.

Le côté sud comprend une dépendance à usage de logis et une aile d'étables. Accolé au logis, le premier bâtiment comprend un étage de soubassement, puis deux niveaux dont un en surcroît. Le soubassement est constitué d'une maçonnerie mixte de grès et calcaire marbrier. Il comprend cinq ouvertures, deux portes et trois fenêtres. Toutes sont à linteau cintré en brique. Les piédroits des fenêtres sont en brique alors que ceux des portes mêlent brique et calcaire marbrier. Un escalier extérieur donne accès au premier niveau. Celui-ci ainsi que l'étage en surcroît sont en brique. Seuls les appuis de fenêtre sont en calcaire marbrier. Les linteaux sont cintrés en brique. Trois ouvertures donnent sur le grenier dont une lucarne indiquant que ce bâtiment avait probablement autrefois une fonction plus utilitaire. La toiture est à deux pans en matériaux synthétiques. Une aile d'étables avec un niveau et entresol ferme l'aile sud de la cour. Les murs sont constitués d'une maçonnerie mixte de grès et calcaire marbrier. Les baies sont à linteau cintré en brique. La toiture, soulignée par une corniche de briques, est à deux pans et en matériaux synthétiques.

La charreterie comprend un rez-de-chaussée et un encuvement. Le rez-de-chaussée est constitué des trois ouvertures en arc déprimé dont l'encadrement est constitué d'une alternance de brique et de claveaux en calcaire marbrier. Cette alternance se retrouve dans les piliers séparant les trois ouvertures ainsi que dans l'encadrement de la baie de l'encuvement. La brique est utilisée seule dans le reste de la maçonnerie. Une corniche denticulée souligne la toiture à deux pans avec deux demi-croupes. Une extension en brique avec toiture en appentis est accolée sur le côté nord.

Abords : Trottoir pavé le long des ailes est et sud.

Documents liés :



Commune : Choisies

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison élémentaire

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 6 Grand Rue

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Brique ; grès ; pierre bleue

Commentaire historique :

Seconde moitié du XVIII^e siècle / Première moitié du XIX^e siècle. Ensemble bâti formant le front nord de la Grand'Rue de Choisies. L'ensemble apparaît presque complet sur le cadastre de 1828. Seul un espace n'est pas comblé. Le cadastre de 1901 montre que cet espace a été construit.

Commentaire descriptif :

Regroupant une maison élémentaire et trois fermes élémentaires, cet ensemble bâti se caractérise par son homogénéité. Elle résulte des matériaux mis en œuvre, principalement de la brique et du calcaire marbrier. Cependant, chaque élément possède des caractères qui lui sont propres. Les usoirs contribuent également à donner de la qualité à l'alignement.

Le n°6 est une maison (ferme ?) élémentaire possédant deux niveaux. Le second semble être le fruit d'un agrandissement ultérieur. Le premier niveau est constitué d'une maçonnerie mixte de grès et calcaire marbrier et de briques. Les baies, à linteau cintré, possèdent un encadrement où alternent brique et calcaire marbrier. Une porte de garage a été percée ultérieurement dans la partie droite du logis. L'étage est entièrement en brique en dehors des appuis de fenêtres et des linteaux droits qui sont en calcaire marbrier. Une corniche denticulée souligne la toiture à deux pans. Elle est couverte de matériaux synthétiques.

Documents liés :

Illustration



Commune : Dimechaux

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme de la
Couture

Localisation :

Section cadastrale : 1077

Adresse : 2 Chemin de la Couture

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :

Illustration



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Commune : Dompierre-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice :

Localisation :

Section cadastrale : 837

Adresse : Hujemont

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Dompierre-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ancien corps de
ferme

Localisation :

Section cadastrale : 631

Adresse : D 124

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Dompierre-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : maison de maître

Localisation :

Section cadastrale : 811

Adresse : 2 route de Monceau

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Dourlers

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme du Trieu

Gaillou

Localisation :

Section cadastrale : 152

Adresse : Trieu Gaillou

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Felleries

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Moulin du Bois ...

Localisation :

Section cadastrale : 24

Adresse : 193 le Moulin du Bois.....

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Floursies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Moulin de la
Forgette

Localisation :

Section cadastrale : A 300

Adresse : 1 chemin du Rivage

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 7



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Moulin de Foursies, Moulin de la Forgette, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Foursies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Moulin (le)

adresse 1 chemin du Rivage

hydrographie Fontaine Saint-Eloi (ruisseau de la)

destinations successives maison

dénomination moulin

parties non étudiées bief

époque de construction 16e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Dans leur livre Moulin en Avesnois, Claude Lompret et Jérôme Chrétien datent ce moulin du XVI^e siècle. Selon eux il est fort possible qu'à l'origine il ait été une forge, vu ses dimensions et surtout l'ancien nom du lieu : La Forgette. Les forges hydrauliques étaient souvent de faibles dimensions, et le moulin de Foursies est l'un des plus petits de l'arrondissement (7 mètres sur 10). De plus, au XVI^e siècle les habitants de Foursies devaient moulin leur grain au moulin banal de Saint-Aubin, ce qui renforce la thèse d'une ancienne forge.

La roue à augets en fonte acérée, que l'on peut encore observer, date du XIX^e siècle. C'est à cette époque que la forge aurait été transformée en moulin à farine.

D'après les actuels propriétaires, le moulin aurait fonctionné jusqu'en 1962.

Aujourd'hui, la roue, plutôt dégradée, est le seul vestige de l'ensemble du mécanisme qui faisait tourner les meules. Quant au bief qui occupait environ 10 ares, quelques arbres en indiquent encore les contours, mais il s'est envasé et n'est plus en eau, même si le ruisseau de la Fontaine Saint-Eloi y circule toujours.

Entre les cadastres établis en 1813 et 1868, l'emprise générale du moulin est restée la même. Entre ces dates, les contours du bief sont devenus plus rectilignes, tout comme ceux du carrefour, ce qui est sans doute lié à la nécessité de stabiliser la route. Sur les cadastres semble être dessiné un canal de vidange du bief. La roue n'est pas représentée en 1813. En 1869 un nouveau bâtiment abritant des écuries apparaît en face du moulin ; il est agrandi sur le cadastre de 1933, formant aujourd'hui une maison.

description Le bâtiment, de forme irrégulière, semble avoir été remanié ou construit en plusieurs fois. Un badigeon couvre les matériaux et rend difficile toute interprétation de son évolution. La partie en eau du bief devait venir très près de la façade, à environ 2 mètres. Il devait avoir une profondeur comprise entre 1,5 et 2 mètres. La vanne qui alimentait la roue par le haut est doublée par la vanne de décharge. La chute fait près de trois mètres de haut. D'après des documents d'archive datant de 1829 il y aurait eu à cette époque deux roues successives. La couverture, côté bief, est en demi-croûpe. Un petit bâtiment est accolé à l'arrière du moulin.

étages en rez-de-chaussée surélevé ; sous-sol

gros-œuvre calcaire marbré ; brique

couverture (type) toit à deux pans ; demi-croûpe

couverture (matériau) tuile mécanique ; ardoise ; matériau synthétique en couverture

état état moyen

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Lagrange Samuel

référence IA59002510

© Inventaire général

enquête 2005

date versement 2009/10/27

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Merimee, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Commune : Floursies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ancienne mairie .

Localisation :

Section cadastrale : A 226

Adresse : 1 place de l'Eglise

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 2



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Mairie, école, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Floursies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 1 place de l'Eglise

destinations successives maison

dénomination mairie ; école

parties non étudiées jardin ; remise ; cour ; mur de clôture ; fenil

époque de construction 18e siècle ; 2e quart 19e siècle

année 1845

auteur(s) Flévet Jules (architecte départemental)

historique M. et Mme Colart étaient propriétaires de cette maison et de toutes ses dépendances par suite d'acquisition qu'ils en ont faite de Demoiselle Marie Thérèse Joseph Druart leur sœur et belle sœur en son vivant, propriétaire demeurant à Floursies suivant contrat reçu par le notaire instrumentaire le 9 juillet 1835, enregistré le 11. Cet immeuble appartenait à la dite Demoiselle Marie Thérèse Joseph Druart comme l'ayant recueilli il y a plus de 45 ans dans la succession de ses pères et mères décédés au dit Floursies (AD Nord, O 236-8).

Cet extrait date de 1840, année où la municipalité de Floursies racheta la maison pour en faire une mairie-école. Jules Flévet, architecte du département du Nord à cette époque, est l'architecte qui supervisa les travaux d'aménagement de l'école et de la mairie réalisés en 1845. D'après les plans d'origine et ceux des travaux projetés, conservés aux Archives Départementales du Nord, il y avait à l'entrée une grange (aujourd'hui disparue) sous laquelle on passait pour entrer dans la cour. Celle-ci était en grande partie occupée par un jardin, alors qu'à l'arrière se trouvait un verger. A l'intérieur du logement de l'instituteur, se trouvaient une chambre à coucher, une cuisine, une chambre basse, ainsi qu'un fournil et un bûcher au niveau de l'actuel escalier qui n'existait pas alors.

Les cadastres confirment ces informations puisque la grange disparaît entre 1813 et 1869. En 1869 une mare a été creusée le long du cours d'eau, mais elle n'existe plus en 1933. Une remise, ou peut-être un préau, ainsi que les lieux d'aisance mentionnés dans les archives, sont visibles sur le cadastre de 1869.

description Depuis sa vente à Floursies, l'ensemble a été considérablement remanié. Suivant les conseils municipaux en place divers travaux furent réalisés. La partie qui fut le logement de l'instituteur (à gauche) est sans doute celle qui a été la mieux préservée comme en témoignent les ouvertures d'origine. En revanche la partie qui fut à la fois l'école des garçons et l'école des filles (2 classes séparées avec cours et cabinets d'aisance distincts) fut complètement remaniée, et toutes les ouvertures actuelles, ainsi que les cloisons, n'ont plus de rapport avec celles d'origine. Deux niveaux s'observaient sur la façade puisque la partie transformée en école était à l'origine en rez-de-chaussée, tandis que l'autre, qui devint le logement de l'instituteur, était déjà surélevée. De plus, puisque le faitage est entièrement sur le même niveau sur le plan avant travaux de 1838, il est certain que l'étage fut ajouté pour accueillir la mairie. C'est ainsi que fut rendue nécessaire la construction de l'escalier extérieur.

Les travaux réalisés ne furent toutefois pas à la hauteur de ceux qui avaient été projetés en 1845 puisque les plans prévoyaient notamment qu'un étage soit ajouté sur toute la longueur et qu'un escalier intérieur soit aménagé. Le fournil aurait dû être reconstruit sur l'autre pignon, et un mur séparant la cour des garçons de celle des filles aurait dû être élevé avec à son extrémité des cabinets d'aisance distincts.

La maçonnerie est en pierre bleue, tandis que les encadrements sont fait avec une alternance de brique et de pierre bleue. La corniche est en brique. La toiture est en ardoise sur la partie mairie-école, et en matériaux synthétiques sur l'ancien logement de l'instituteur.

étages 1 étage carré

gros-œuvre calcaire maçonné

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture ; ardoise ; tuile mécanique

état remanié ; bon état

propriété propriété de la commune

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Lagrange Samuel

référence IA59002526

© Inventaire général

enquête 2005

date versement 2009/10/27

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Commune : Floursies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : A 189

Adresse : 4 place de l'Eglise

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 3



Inventaire général du patrimoine culturel

- édifice / site** Ferme
- localisation** Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Foursies
- aire d'étude** Parc Naturel Régional de l'Avesnois
- adresse** 4 place de l'Eglise
- destinations successives** ferme
- dénomination** ferme
- parties non étudiées** grange ; étable ; mur de clôture
- époque de construction** 2e moitié 19e siècle
- auteur(s)** maître d'œuvre inconnu
- historique** En 1813 cette ferme était située à un carrefour, mais la rue dénommée Grande Rue en 1813 a disparu en 1869. Bien que la forme actuelle du logis soit proche de celle de 1813, les alignements avec les constructions voisines indiquent qu'il a été reconstruit entre 1813 et 1869, ce qui confirme son style. La grange telle qu'elle est constituée aujourd'hui reprend vraisemblablement une construction présente en 1813, mais transformée totalement. Ceci explique la présence de pierre bleue sur ce bâtiment presque totalement en brique. L'étable aurait ainsi pu être la grange auparavant, ce qui expliquerait qu'elle soit totalement en pierre bleue en partie basse et qu'elle ait une porte du type de celle d'une grange. Quant au bâtiment qui se trouve à proximité du pont, aujourd'hui devenu un hangar métallique, un fragment de mur témoigne de son existence passée, le long du chemin. D'autres bâtiments plus modestes apparaissent ou disparaissent suivant les cadastres. Une mare dénommée Fontaine Alvin apparaît en 1869, créée lors de la modification du tracé du ruisseau voisin en en reprenant un bras mort. Elle existait toujours en 1933, mais a depuis disparu.
- description** La ferme est placée en surplomb par rapport à la voie ; le logis est accessible par une volée d'escalier ménagée dans le mur de soutènement en calcaire, ce qui le met en scène au bout de la place de l'Eglise. Une fontaine a été aménagée dans le muret et servait sans doute à faire boire les chevaux en les attachant à une barre métallique toujours présente. Elle est surmontée de l'inscription TH en morceaux de verre blanc. Le logis reprend le type d'une maison de maître. Il est d'apparence très soignée avec une corniche à modillons et des fers d'ancrage travaillés, mais aussi par la régularité de sa composition. Accolé au pignon sud-est se trouve une partie plus basse construite a priori en même temps que le logis. Implantée perpendiculairement à l'un de ses murs gouttereaux, la grange en brique sur une assise de pierre bleue est d'une taille imposante. L'intérieur a été remanié pour satisfaire aux exigences de l'agriculture moderne.
- étages** 1 étage carré
- gros-œuvre** calcaire marbré ; brique
- couverture (type)** toit à deux pans ; demi-croape
- couverture (matériau)** matériau synthétique en couverture ; ardoise
- état** bon état
- propriété** propriété privée
- type d'étude** inventaire préliminaire
- réacteur(s)** Lagrange Samuel
- référence** IA59002530
- © inventaire général**
- enquête** 2005
- date versement** 2009/10/27
- date mise à jour** 2012/02/27
- crédits photo** Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Merimee, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Requête

((foursies) :LOCA,PLOC,INSEE)

Relations

Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Floursies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : A 448

Adresse : 5 impasse Dubois

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 1



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Floursies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Mont-Douriers (près de)

adresse 5 impasse Dubois

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées grange ; écurie ; étable ; fenil ; jardin ; remise ; cour ; cimetière

époque de construction 18^e siècle

année 1701

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique De petites extensions furent réalisées ou supprimées suivant les époques, mais dans sa forme générale, cette ferme n'a pas changé depuis l'établissement du cadastre de 1813. Toutefois, alors qu'elle était accessible par deux chemins en 1813, et trois en 1869, elle se retrouve en impasse dès 1933. Par ailleurs le bâtiment qui se trouvait à l'entrée de la cour du côté du bourg a perdu un tiers de sa superficie entre 1869 et 1933.

Une pierre datée de 1701 se trouve juste sous la corniche du logis, à droite de la porte d'entrée centrale. Son positionnement laisse penser qu'il s'agit d'une pierre de remploi. Il se peut qu'elle provienne d'un autre ensemble. Mais, il est aussi possible que les linteaux du logis aient été refaits (vue la date ils devraient être cintrés) et que la pierre ait été déplacée à cette occasion. Elle n'indique donc pas obligatoirement la date à laquelle les bâtiments ont pris leur apparence actuelle.

description Cette ferme est aujourd'hui la plus imposante des anciennes fermes de Floursies, notamment par sa grange monumentale. Elle se trouve au bout d'une impasse, mais la parcelle était auparavant traversée par deux chemins.

En entrant, le premier bâtiment sur la gauche est sans doute une ancienne étable en raison de ses étroites ouvertures. De plus, les traces de ce qui fut sans doute un four à pain sont visibles sur le mur donnant sur la cour, là où un bâtiment a disparu entre 1813 et 1869. La porte et les deux fenêtres en pierre bleue et brique très soignées sur le côté laissent penser que ce fut antérieurement un logis. Le plafond, plancher d'un grand fenil, était vraisemblablement assez haut.

À l'ouest se trouve le logis qui est composé de deux parties de hauteur différente. Il est possible que la partie la plus haute, qui est aussi la plus large, était occupée par le propriétaire. Toutefois, d'après l'emploi de la brique aux angles de l'étage, il semble que celui-ci a été construit postérieurement. L'autre partie aurait donc pu être occupée par des membres de la famille ou des ouvriers agricoles. Sur la façade antérieure, deux portes laissent penser à l'existence de deux logis distincts, tandis qu'un renfoncement dans la façade arrière (actuellement accolée d'une extension en brique) semble corroborer cette thèse. Sur le pignon qui se trouve du côté de l'entrée de la cour, des briques montrent l'ancienne pente du toit avant la mise en place des fenils actuels. Une pompe indique l'emplacement d'une citerne. Il y a deux caves dans ce logis, l'une aurait servi à entreposer les fruits, et l'autre à l'affinage du Maroilles.

En face du logis, se trouvent l'étable et peut-être une écurie. Les portes sont de deux styles différents : deux très proches sont encadrées en brique et pierre bleue avec ouverture cintrée, tandis que les deux autres, plus espacées, sont totalement encadrées de pierre bleue et ont un linteau métallique. Il semble donc qu'il y ait eu deux époques de construction ou un remaniement d'une partie. Le pignon droit a été remonté récemment en parpaing de béton, et un bâtiment contemporain a été accolé à la façade arrière. Entre ces étables et le logis se trouvait la fosse à fumier. Celle-ci était nettement en contrebas du bâtiment, ce qui facilitait le travail quotidien de nettoyage. Le dénivelé a depuis été remblayé et engazonné.

La grange est située perpendiculairement au logis et à l'étable. Elle ne ferme pas totalement la cour, rappelant qu'un chemin y passait autrefois. Alors que généralement les granges de Floursies sont traversées par la largeur, celle-ci s'ouvre aux chariots dans sa longueur, dans le sens de la pente, ce qui permettait sans doute de rentrer plusieurs chariots simultanément, pour les décharger ou les mettre à l'abri. Le tiers de la hauteur est dû à un exhaussement en brique. L'ensemble comporte très peu d'ouvertures : les deux portes cochères, une porte piétonne centrale côté cour, et trois petites lucarnes, donnant un minimum de lumière, placées sur le pan de toiture en ardoise de Fumay côté pâture.

étages en rez-de-chaussée surélevé

gros-œuvre calcaire maillier

couverture (type) toit à deux pans ; demi-croupe

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture ; ardoise

état bon état

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Lagrange Samuel

référence IA59002536

© Inventaire général

enquête 2005

date versement 2009/10/27

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP

Commune : Floursies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : A 243

Adresse : 7 place de l'Eglise

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 4



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Foursies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 7 place de l'Eglise

destinations successives ferme

dénomination ferme

parties non étudiées grange ; étable ; fenil ; four à pain

époque de construction milieu 18e siècle ; 2e moitié 19e siècle

année 1730 ; 1753

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Le linteau de la deuxième fenêtre, en partant de la gauche, qui n'est pas homogène par rapport aux autres ouvertures, porte la date 1730, et le linteau de la porte d'entrée celle de 1753. Cette dernière date correspond à la reconstruction du logis à partir d'un ensemble datant de 1730, dont il ne reste qu'une ouverture. La disposition actuelle du logis et de la grange est présente sur le cadastre de 1813. De petites extensions sont réalisées à l'arrière entre 1813 et 1869. Conservant son pignon ancien contigu au logis, la grange a été reconstruite à la fin du 19e siècle (analyse stylistique). D'après l'étude des cadastres, l'étable, implantée à l'arrière perpendiculairement à la grange, a été reconstruite entre 1869 et 1933.

description Située dans le centre du village, cette ferme est implantée parallèlement à la voie ; elle devait être précédée d'un usoir. Elle est composée d'un logis en rez-de-chaussée, prolongé par une grange qui se poursuit en retour par des étables, sur l'arrière de la parcelle.

La maçonnerie du logis est entièrement en moellons de calcaire marbrier. Les ouvertures du rez-de-chaussée sont encadrées de calcaire taillé, avec une petite partie en brique sous les angles des linteaux segmentaires qui indique peut-être un réhaussement. Les ouvertures du fenil comportent davantage de briques et doivent être plus récentes. Contrairement à la façade avant, régulière, la façade arrière a été remaniée. Elle présente des ouvertures cintrées et encadrées de briques plus anciennes, mais également des ouvertures agrandies récemment dans le fenil. Le pan arrière de la toiture a deux pentes différentes, tandis qu'il est uniforme à l'avant. La grange vient dans la continuité du logis, puis les étables en partent en retour à l'arrière, d'où une charpente commune pour la grange et les étables. Le mur porteur entre la maison et la grange montre que cette dernière a été reconstruite. Les étables sont totalement en brique alors que la grange est en calcaire marbrier dans sa partie inférieure.

étages en rez-de-chaussée surélevé

gros-œuvre calcaire marbrier ; brique

couverture (type) toit à deux pans ; demi-croupe

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture

typologie Usoir. Ferme en L.

état bon état ; inégal suivant les parties

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Lagrange Samuel

référence IA590 02532

© inventaire général

enquête 2005

date versement 2009/10/27

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Merimee, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Requête ((foursies) :LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Floursies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison
traditionnelle

Localisation :

Section cadastrale : A 216

Adresse : 10 rue du Moulin

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 5



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Floursies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Ferme Thiroux (près de la)

adresse 10 rue du Moulin

destinations successives maison

dénomination maison

parties non étudiées jardin ; mur de clôture

époque de construction milieu 19e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique La mise en œuvre du calcaire marbrier sur la façade sur jardin (chaînes d'angle et corniche en calcaire, appuis et linteaux des ouvertures prolongés par un bandeau) permet de dater cette maison du milieu du 19e siècle. Plus précisément, d'avant 1869, puisqu'elle figure sur le cadastre établi cette année-là. Elle a été reconstruite sur l'emplacement d'un bâtiment plus important visible sur le cadastre de 1813. Elle a été agrandie sur l'arrière en deux étapes, une première fois vers les années 1930 et récemment (aménagement d'une terrasse).

description Il s'agit de l'unique maison repérée à Floursies. Elle occupe une position surélevée par rapport aux voies, près d'un carrefour. Le gros œuvre est en brique. Sur les pignons, la maçonnerie est en calcaire marbrier (hormis les conduits de cheminée) et en brique en façade. Celle-ci est construite de manière parfaitement symétrique avec deux fenêtres de chaque côté de la porte en rez-de-chaussée. La disposition des deux ouvertures des combles, placées au-dessus des fenêtres du rez-de-chaussée les plus proches de la porte, accentue la régularité de la façade. Deux bandeaux en pierre bleue la renforcent, l'un en alignement avec les linteaux des fenêtres du rez-de-chaussée, l'autre dans le prolongement des pierres d'appui des fenêtres des combles. Le calcaire marbrier occupe ainsi une part importante de la façade : il est présent en soubassement jusqu'à l'appui des fenêtres, formant un autre bandeau, dans la totalité des encadrements, les chaînes d'angle, et la corniche. L'horizontalité de la composition est renforcée par ces bandeaux, redoublés par la ligne de la corniche en calcaire. En raison de l'agrandissement sur l'arrière, il est totalement impossible de se faire une idée de ce que fut la façade arrière où même le toit a été refait de façon à ce qu'il n'y ait pas de ruptures. Le jardin, situé sur l'avant, est fermé par un mur-bahut surmonté d'une grille.

élévation élévation ordonnancée

étages en rez-de-chaussée surélevé

gros-œuvre calcaire marbrier ; brique

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

état bon état

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Lagrange Samuel

référence IA5902517

© Inventaire général

enquête 2005

date versement 2009/10/27

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Merimee, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Requête ((floursies) :LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Floursies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : A 408

Adresse : 17 rue du Moulin

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 6



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Floursies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Ferme Thiroux (près de la)

adresse 17 rue du Moulin

destinations successives ferme

dénomination ferme

parties non étudiées grange ; fenil ; four à pain ; jardin ; bûcher ; puits ; cour

époque de construction 4^e quart 18^e sièclesiècle détail milieu 19^e siècle

année 1784

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Le logis est daté de 1784 sur le linteau de sa porte principale. La forme des ouvertures, légèrement cintrées, et la mise en œuvre de la brique alternant avec le calcaire marbrier confirment cette datation. Cependant, entre 1813 et 1869 (dates de l'établissement des cadastres sur la commune), le logis a été rallongé et une parcelle qui semble être un jardin a été modifiée. Sans doute à la même époque, le logis et la grange ont été surélevés. Entre les cadastres de 1869 et de 1933, un appentis a été rajouté au bout de la grange. La configuration de l'ensemble est toujours la même aujourd'hui, hormis l'ajout de hangars à l'arrière.

description Implantée en retrait, parallèlement à la voie et au ruisseau de la Fontaine saint-Eloi, il s'agit de l'une des plus longues fermes du village. Elle est composée d'un logis rectiligne, comportant trois portes sur la cour avant, et d'un bâtiment abritant la grange, une étable et un fenil, implanté en biais par rapport au logis. Un petit volume plus bas assure la liaison entre la grange et le logis, lui-même surmonté d'un fenil. D'après des traces de portes visibles sur sa façade arrière, une partie devait être au paravant une étable, peut-être avant la construction de la grange. Le logis et la grange ont été surélevés, en brique pour la grange et la façade arrière du logis et en moellon de calcaire pour sa façade avant, par souci d'homogénéisation avec le rez-de-chaussée. La pompe à eau, que l'on retrouve très fréquemment dans le secteur, a été conservée. Le linteau de la porte principale du logis porte l'inscription : 1784 PJT AJL pour Pierre Joseph Thiroux (1746-1815) et sa femme Alexandrine Joseph Le comte (1753-1837).

étages rez-de-chaussée surélevé

gros-œuvre calcaire marbrier ; brique

couverture (type) demi-croupe ; toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

état inégal suivant les parties

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Lagrange Samuel

référence IA59002515

© Inventaire général

enquête 2005

date versement 2009/10/27

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Requête ((floursies) :LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Floursies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : A 278

Adresse : 25 impasse du Vivier.....

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 8



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site	Ferme, actuellement maison
localisation	Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Floursies
aire d'étude	Parc Naturel Régional de l'Avesnois
lieu-dit	Ferme Thiroux (près de la)
adresse	25 impasse du Vivier
destinations successives	maison
dénomination	ferme
parties non étudiées	grange ; étable ; laiterie ; four à pain ; cour ; fenil ; puits ; jardin potager
époque de construction	milieu 19e siècle (?)
auteur(s)	maître d'œuvre inconnu
historique	Bien que l'analyse stylistique laisse penser que cette ferme daterait du 18e siècle, elle ne figure pas sur le cadastre de 1813, alors qu'elle apparaît sur celui de 1869. Entre 1869 et 1933 furent construits la laiterie et un hangar en avant de la grange. Dans sa forme actuelle l'ensemble est tel qu'il est représenté en 1869, jardin potager compris, hormis l'adjonction de la laiterie, postérieure.
description	Cette ferme, la seule à l'écart du village, est implantée perpendiculairement à la voie. Elle se composait d'une étable et du logis surmontés du fenil, d'une grange d'un volume plus élevé et d'un logement d'ouvrier agricole comprenant un four à pain, placés dans un même alignement, en appentis de la grange. Sur le revers de l'étable a été ajoutée une laiterie en moellon, surélevée en brique. La maçonnerie de l'ensemble est en calcaire marbrier. L'observation des ruptures dans l'ordonnement des pierres permet de lire les étapes successives de construction. Il semble ainsi que la grange et le logis aient été construits à la même époque. Celui-ci a été ensuite surélevé avec l'ajout du fenil. L'étable a été transformée pour l'incorporer au logis, notamment en agrandissant une ouverture. La dernière partie édifiée serait celle du pignon ouest qui était occupée par un logement d'ouvrier agricole. Cette ferme a été rachetée en 1972 par ses actuels propriétaires alors qu'elle était à l'abandon depuis trois ans. Ils l'ont depuis rénovée progressivement. Le fenil et les étables ont été aménagés en parties habitables. Le sol du fenil était à l'origine fait de terre battue sur une épaisseur d'environ 15 centimètres reposant sur de petits bouts de bois posés sur les solives. De petits morceaux de verre avaient été disposés dans la maçonnerie, composée en grande partie d'argile, vraisemblablement pour tuer les rats qui y auraient fait leur galerie. Le hangar qui se trouvait en avant de la grange et qui était de construction récente a été détruit.
étages	en rez-de-chaussée
gros-œuvre	calcaire marbrier
couverture (type)	toit à deux pans ; appentis
couverture (matériau)	ardoise ; matériau synthétique en couverture
état	bon état
propriété	propriété privée
type d'étude	inventaire préliminaire
réacteur(s)	Lagrange Samuel
référence	IA59002518
	© Inventaire général
enquête	2005
date versement	2009/10/27
date mise à jour	2012/02/27
crédits photo	Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Merimee, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Requête ((floursies) :LOCA,PLOC,INSEE)
Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Commune : Haut-Lieu

Nom / Dénomination de l'édifice : château de Biwetz

Localisation :

Section cadastrale : 396

Adresse : 5 Chemin de Biwetz

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :

Illustration



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme sur cour...

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 305 rue de la Carrière

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Illustration



Commentaire historique :

Plusieurs parties de cet ensemble figurent sur le cadastre de 1828 : le logis, la grange traversante implantée sur rue, un bâtiment pour abriter les animaux qui a en grande partie était détruit au cours du XIXème siècle. A l'exception du hangar situé à l'arrière, l'ensemble bâti présente aujourd'hui la même configuration que sur le cadastre de 1901. La ferme n'est plus en activité. Présence d'un oratoire en pierre bleue à proximité : Dieu Saint-Hubert et Saint-Donat, 1847.

Commentaire descriptif :

Cette ancienne ferme organisée autour d'une cour ouverte présente une organisation particulière : grange sur rue, logis s'ouvrent sur la cour, bâtiment abritant les animaux à l'arrière du logis au contact des pâtures. A l'exception de la corniche en brique, l'ensemble du logis est en calcaire marbrier, avec des lits de pierre de différentes hauteurs. Les encadrements des baies témoignent d'une construction en deux temps : la première partie correspond aux fenêtres avec un linteau droit, la seconde présentent des ouvertures cintrées alternant brique et calcaire marbrier. L'observation du cadastre de 1901 confirme cette hypothèse. Ce bâtiment a été restauré. La grange est essentiellement en moellons de pierre bleue, avec la corniche et le haut du pignon en brique. Sa toiture est à deux pans avec un coyau. Une aération circulaire est présente en haut du pignon.

Documents liés :



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 143 rue de l'Eglise

Description :

Composition : Cour

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Documents liés :

Illustration



Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 891 rue de Beaumont

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Illustration



Commentaire historique :

Cet édifice figure sur le cadastre de 1901. La porte d'entrée est surmontée d'un linteau en calcaire marbrier portant la date de 1863.

Commentaire descriptif :

Le volume principal de la maison présente dispose de quatre travées. Des bâtiments annexes y sont juxtaposés de part et d'autre. En raison de la déclivité du terrain, le niveau du rez-de-chaussée côté rue est différent de celui côté jardin. L'ensemble de la construction est en calcaire marbrier. La mise en œuvre est variée : maçonnerie en lits de pierre de différentes hauteurs, pierres taillées en encadrement de baies, pierres de taille de grande dimension en chaînage d'angle, moellons pour l'annexe côté est. Linteau gravé et pierre de seuil en calcaire marbrier à l'entrée.

Documents liés :

Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Autre

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : route de Beaumont

Description :

Composition : Cour

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :

Illustration



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 67 rue des Chauffours

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Commentaire historique :

Cet édifice figure sur le cadastre de 1901.

Illustration



Commentaire descriptif :

La maison est implantée à l'angle de deux rues. Abords : jardinet, trottoir terrasse, muret. Une porte dans le mur d'enceinte permet d'accéder à l'arrière de l'habitation. Le volume principal présente trois travées. Des bâtiments annexes y sont juxtaposés de part et d'autre. A l'exception de la corniche en brique, l'ensemble de la construction est en calcaire marbrier. La mise en œuvre est variée : maçonnerie en lits de pierre de différentes hauteurs, pierres taillées et saillantes en encadrement de baies, pierres de taille de grande dimension en chaînage d'angle. Initiales « FMCL » en fers d'ancrage.

Documents liés :

Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 30 rue de l'église

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Illustration



Commentaire historique :

Cet édifice figure sur le cadastre de 1828.

Commentaire descriptif :

Ancienne ferme élémentaire regroupant toutes les fonctions sous un même toit : logis, étables, grange, bergerie. Les maçonneries sont en moellons de calcaire marbrier avec la présence ponctuelle de pierres de réemploi et des pierres taillées en chaînage d'angle, la corniche denticulée est en brique. Les traces d'une porte rebouchée et la variété des encadrements des baies témoignent des modifications dans l'organisation du bâtiment. Deux fenêtres du logis ont des linteaux cintrés en calcaire marbrier, une autre possède un encadrement alternant briques et calcaire marbrier. Les ouvertures des anciennes étables ont un linteau droit. Présence d'une niche en brique dans le mur du logis. Un bâtiment annexe est implanté sur rue. Abords de qualité : trottoir pavé, emmarchement en calcaire marbrier, usoir enherbé et fleuri.

Documents liés :

Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme sur cour...

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 116 rue de l'église

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Pierre bleue ; Brique; ciment

Illustration



Commentaire historique :

Plusieurs parties de cet ensemble figurent sur le cadastre de 1828 : l'ancien logis, les étables et la grange traversante dans leur prolongement, le bâtiment annexe face à la grange. Le logis transformé en plusieurs habitations est présent sur le cadastre de 1901. Présence d'une pierre de réemploi dans le mur de l'ancien logis daté de 1589 (?). La ferme n'est plus en activité.

Commentaire descriptif :

Ancienne ferme organisée autour d'une cour accessible par un porche. La façade de l'ancien logis s'ouvre sur la cour. Les anciennes étables se situent à l'entrée de la cour, un autre bâtiment qui abritait les animaux est en retrait au contact avec les pâtures. La grange a un volume imposant, sa toiture à deux pans principaux dispose de coyaux et d'un quart de croupe. L'habitation construite postérieurement ne fait pas l'objet d'une description.

Documents liés :

Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme sur cour...

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 1300 rue de Beaumont

Description :

Composition : Grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Commentaire historique :

Les bâtiments composant cette ferme semblent avoir été édifiés en même temps et figurent sur le cadastre de 1901 (à l'exception des hangars situés à l'arrière qui ne font pas l'objet d'une description).

Commentaire descriptif :

Cette ferme présente une cour ouverte sur la rue. Le logis et le bâtiment regroupant les fonctions agricoles sont séparés. Le logis est de type maison de maître. Il présente une façade ordonnancée à trois travées. L'ensemble de l'édifice est en brique, à l'exception du soubassement, de l'emmarchement et des appuis en calcaire marbrier. Des jeux de brique sont présents en façade au niveau des encadrements, de la corniche et des chaînages d'angle. La toiture est à deux pans principaux avec des croupes et est couverte par des ardoises de Fumay. Le bâtiment comportant les anciennes fonctions agricoles ferme la cour. Il regroupe sous un même toit une charreterie, la grange, les étables et le fenil. Les ouvertures correspondant aux deux premières fonctions sont surmontées d'un linteau en bois et d'un arc de décharge en forme d'anse de panier en brique. Les murs sont essentiellement en brique avec un soubassement en calcaire marbrier. La toiture est en tôle avec des quarts de croupe. Cet ensemble ne paraît pas avoir subi de modifications majeures.

Documents liés :

Illustration



Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 70 rue de la Carrière

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Pierre bleue ; Brique; ciment

Illustration



Commentaire historique :

Cet édifice figure dans sa configuration actuelle sur le cadastre de 1901, à l'emplacement d'un bâtiment plus ancien présent sur le cadastre de 1828.

Commentaire descriptif :

Le volume principal présente cinq travées ordonnancées. Des volumes y sont juxtaposés de part et d'autre, ils permettent de supposer l'existence d'un autre usage à l'habitation. Compte tenu de leur mise en œuvre, de la forme de la toiture, de la présence d'un chaînage d'angle et d'un corbeau, l'un semble avoir été édifié en même temps que l'habitation, l'autre avoir été ajouté. A l'exception de la corniche et des encadrements en brique, l'ensemble de la construction est en calcaire marbrier. Sa mise en œuvre alternant pierres taillées et équarries offre une bichromie de gris. Des pierres de grande dimension forment les chaînages d'angle et les appuis sont saillants. La toiture est à deux pans avec d'un côté une demi-croupe, de l'autre une croupe (couverture prolongée), elle est couverte en ardoise de Fumay. Fers d'ancrage.

Documents liés :

Commune : Hestrud

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 31 rue de la Tannerie.....

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :

Commentaire historique :

Cette maison de maître est implantée à proximité de la Thure. Elle figure sur le cadastre de 1901. Sur la parcelle voisine, il existait une ancienne tannerie. Ce bâtiment dominait le fond de vallée avec un volume imposant de 5 étages. Des vestiges des aménagements hydrauliques subsistent aujourd'hui sur le site.

Commentaire descriptif :

La maison est implantée au milieu de la parcelle, entourée d'un muret surmonté d'une grille en fer forgé côté chemin. Elle présente une façade ordonnancée à trois travées. L'oculus en toiture, l'emmarchement en calcaire marbrier et la porte d'entrée souligne davantage l'axe de symétrie. L'ensemble de l'édifice est en brique, à l'exception du soubassement et des appuis en calcaire marbrier. La toiture, en forme de pavillon brisé, est débordante. De nombreux décors et jeux de brique en surépaisseur agrémentent la façade principale : chaînages d'angle, bandeaux filants, encadrement des baies, cheminée, corniche. Deux volumes bas ajoutés se situent de part et d'autre de la maison.



Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 6 rue de la Graveline.....

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Illustration



Commentaire historique :

Cet édifice figure sur le cadastre de 1828. Cependant, sur ce plan, davantage de bâtiments sont présents : la ferme était alors mitoyenne d'une autre. La porte d'entrée est surmontée d'un linteau en calcaire marbrier portant la date de 1786.

Commentaire descriptif :

Ancienne ferme élémentaire regroupant toutes les fonctions sous un même toit : logis, étables, grange traversante, bergerie, fenil. Les maçonneries du rez-de-chaussée sont en moellons de calcaire marbrier. La surélévation en brique témoigne d'une évolution dans le temps. La toiture est à deux pans avec des coyaux et quarts de croupe. Corniche denticulée en brique.

Documents liés :



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Commune : Lez Fontaine

Nom / Dénomination de l'édifice : maison de maître

Localisation :

Section cadastrale : 795

Adresse : 7 la Place

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :

Illustration



Commune : Liessies

Nom / Dénomination de l'édifice : Château de la
Motte

Localisation :

Section cadastrale : 92

Adresse : Rue de la Motte

Description :

Composition :

Matériaux : Brique, pierre bleue

Documents liés :

Illustration



Patrimoine bâti à protéger au titre de l'article L 151-19

Code
commune :
LIE 97

Commune : Liessies

Nom / Dénomination de l'édifice : Moulin de
l'abbaye

Localisation :

Section cadastrale : 623

Adresse : Rue de l'abbaye

Description :

Ce moulin à eau situé sur l'Helpes Majeure a été
construit en 1696. Il appartenait autrefois à l'abbaye de
Liessies.

Composition :

Matériaux : Brique, pierre bleue

Illustration



Documents liés :

Patrimoine bâti à protéger au titre de l'article L 151-19



Code
commune :

LIE 104

Commune : Liessies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ancien
presbytère

Localisation :

Section cadastrale : 1519

Adresse : Rue de l'abbaye

Description :

Composition :

Matériaux : Brique, pierre bleue



Documents liés :



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Patrimoine bâti à protéger au titre de l'article L 151-19



Code
commune :
LIE 96

Commune : Liessies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Forge de
l'abbaye

Localisation :

Section cadastrale : 712

Adresse : Rue de la forge

Description :



Composition :

Matériaux : Pierre bleue, brique

Documents liés :



Rédacteur : SMPNR Avesnois



Patrimoine bâti à protéger au titre de l'article L 151-19



Code
commune :

LIE 101

Commune : Liessies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice :

Grange d'abbaye de l'abbaye.....

Localisation :

Section cadastrale : 650

Adresse : Rue de l'abbaye.....

Description :

Composition :

Matériaux : Brique, pierre bleue



Documents liés :



Rédacteur : SMPNR Avesnois



Patrimoine bâti à protéger au titre de l'article L 151-19



Code
commune :
LIE 95

Commune : Liessies

Illustration



Nom / Dénomination de l'édifice :

Ferme de la Motte.....

Localisation :

Section cadastrale : 93

Adresse : Rue de la Motte

Description :

Cette ferme, accolée au château de la Motte, a été construite en 1712 et servait de maison de retraite et d'infirmierie aux moines.

Composition :

Matériaux : brique, pierre bleue

Documents liés :



Patrimoine bâti à protéger au titre de l'article L 151-19



Code
commune :
LIE 100

Commune : Liessies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice :

Remise aux carrosses

Localisation :

Section cadastrale : 650

Adresse : Rue de l'abbaye

Description :

Composition :

Matériaux :



Documents liés :



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Patrimoine bâti à protéger au titre de l'article L 151-19

Code
commune :
LIE 103

Commune : Liessies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice :

Ancienne infirmerie

Localisation :

Section cadastrale : 1606

Adresse : Rue de l'abbaye

Description :

Composition :

Matériaux : Brique, pierre bleue



Commune : Liessies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice :

Presbytère

Localisation :

Section cadastrale : 663

Adresse : Rue de l'église

Description :

Composition :

Matériaux : Brique, pierre bleue



Commune : Liessies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice :

Ferme du chemin Liénard dite Ferme du Prieuré.....

Localisation :

Section cadastrale : 415-416

Adresse : Chemin Liénard

Description :

Composition :

Matériaux : Brique, pierre bleue



Commune : Liessies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice :

Bûcher aux Moines

Localisation :

Section cadastrale : 603

Adresse : Parc de l'abbaye de Liessies

Description :

Composition :

Matériaux : Brique, pierre bleue



Commune : Prisches

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Brasserie Béthune
Boda.....

Localisation :

Section cadastrale : B 545

Adresse : 175 rue d'Avesnes

Description :

Composition :

Matériaux : ;

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 1



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Brasserie Béthune, puis Béthune Boda
localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Priches
aire d'étude Nord-Pas-de-Calais
adresse 175 rue d'Avesnes
dénomination brasserie
parties non étudiées atelier de fabrication ; cour ; passage couvert ; logement patronal
époque de construction 2e moitié 19e siècle
auteur(s) maître d'œuvre inconnu
historique De source orale la brasserie aurait été fondée en 1842. En 1927 elle porte le nom de Béthune, puis dans les années quarante celui de Béthune Boda. Elle fonctionne jusqu'en 1960 environ. Elle est alors convertie en dépôt de charbon. Actuellement la brasserie est désaffectée.
 En 1927 l'usine produisait environ 6500 hectolitres ; en 1946 la production de bière s'élevait à 10 000 hectolitres de bière de fermentation haute ; en 1927 et 1946 elle produisait son propre malt.
description Atelier de fabrication percé d'oculi et de baies en plein cintre ; logement patronal en brique et enduit partiel ; passage couvert avec charpente en bois apparente.
étages 1 étage carré
gros-œuvre brique ; ciment ; enduit partiel
couverture (type) croupe
couverture (matériau) ardoise
décor décor stucqué
représentation houblon
 fleurs et feuilles de houblon sur la façade antérieure du logement patronal
état établissement industriel désaffecté
propriété propriété privée
type d'étude enquête thématique régionale (brasseries du Nord - Pas-de-Calais)
rédacteur(s) Van Bost Nathalie
référence IA59000163
 © Inventaire général
enquête 1992
date versement 1999/08/30
date mise à jour 2012/02/27
crédits photo Petitberghien, Thierry - © Inventaire général, ADAGP

dossier en ligne 
 voir aussi [Visite guidée](#)

1 2 3 4

Requête ((priches):LOCA,PLOC,INSEE)
 Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Protection des droits des auteurs de la base [Mérimée](#), des notices et des images :
 Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Commune : Ramousies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme de
Rempsies

Localisation :

Section cadastrale : 171

Adresse : Route de Semeries / Chemin rural n°7 de Ramousies

Description :

Composition :

Matériaux : ;

Documents liés :



Localisation et illustration :

Commune : Sains-du-Nord

Nom / Dénomination de l'édifice : Maisons de maître

.....

Voir extrait de l'Etude
d'Amélioration du Cadre de Vie
ci-joint.

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse :

Description :

Ensemble de maisons de maître et leurs jardins, présent sur le territoire communal.

« L'extrême prospérité locale des maîtres d'ateliers pendant deux décennies à cheval sur le XIXe et le XXe siècle, liée à l'expansion de l'industrie textile, a suscité la création de résidences hors normes, « châteaux de ville » dont le territoire de Sains-du-Nord est véritablement « couvert ». On peut définir ses particularités typologiques par : le caractère isolé de la construction, l'amplitude de ses proportions, la régularité de sa composition (souvent marquée de symétrie), son implantation dans un parc ou un jardin souvent planté d'arbres remarquables par leur taille (dont le séquoia), la clôture par de hauts murs de briques, ou par des grilles importantes. »

Extrait de l'Etude d'Amélioration du Cadre de Vie de la
commune de Sains du Nord - Caroline Bigot paysagiste
DPLG, Paul Hilaire architecte DPLG.

Composition :

Matériaux : ;

Documents liés : l'Etude d'Amélioration du Cadre de vie de la commune de Sains du Nord - Caroline Bigot
paysagiste DPLG, Paul Hilaire architecte DPLG





Château STAVEAU - rue Jean-Baptiste Lebas



Administration du Collège agricole - Château FOSSE - rue Jean-Baptiste Lebas




Château GILLES - rue du Docteur Chevallier



Château Ernest PECQUERIAUX - rue Sadi Carnot



- 1 Château STAVEAU
- 2 Château Maurice PECQUERIAUX
- 3 Château MARIACE
- 4 Château Michel PECQUERIAUX
- 5 Château FOSSE
- 6 Château COUTIN
- 7 Château MERISSE
- 8 Château BARTHELEMY
- 9 Château GILLES
- 10 Château
- 11 Château du Docteur MARTIN
- 12 Château ROBERT
- 13 «Domaine des Fagnes»
- 13 Château GOUAULT
- 13 «les Merlettes»
- 14 Château MENAT
- 15 Château Pierre ROBERT
- 16 Château HAPPE
- 17 Château Ernest PECQUERIAUX



L'extrême prospérité locale des maîtres d'ateliers pendant deux décennies à cheval sur le XIXe et le XXe siècle, liée à l'expansion de l'industrie textile, a suscité la création de résidences hors normes, "châteaux de ville" dont le territoire de Sains du Nord est véritablement "couvert". On peut définir ses particularités typologiques par : le caractère isolé de la construction, l'amplitude de ses proportions, la régularité de sa composition (souvent marquée de symétrie), son implantation dans un parc ou un jardin souvent planté d'arbres remarquables par leur taille (dont le séquoia), la clôture par de hauts murs de briques, ou par des grilles importantes.

Aujourd'hui les plus grands de ces châteaux sont désaffectés et menacent ruine, deux d'entre eux sont occupés par des activités sporadiques qui n'autorisent pas un entretien et une mise en valeur suffisants.



2 Château Maurice PECQUERIAUX - Angle de la rue Salengro



4 Parc Lamborelle - Château Michel PECQUERIAUX - rue Jean-Baptiste Lebas



11 Château du Docteur MARTIN - Angle de la rue Salengro

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme en L.....

Localisation :

Section cadastrale : A2 0013

Adresse : 2 Chemin de l'Espérance

Description :

Composition : Grange; fenil; etable

Matériaux : Brique

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 19



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Espérance (I')

adresse 2 chemin de l'Espérance

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées citerne ; grange ; fenil ; étable ; cour ; mur de clôture ; laiterie

époque de construction 1ère moitié 19e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Cette ferme adopte un plan en L sur le cadastre de 1813 : en raison de la présence sur la façade arrière d'une maçonnerie en moellons de calcaire et d'ouvertures surmontées de linteaux droits, on peut en effet la dater partiellement du début du 19e siècle. La façade avant présente en revanche une maçonnerie en brique avec un bandeau de calcaire poursuivant les linteaux droits des ouvertures. Elle a pu être réaménagée vers 1840-1850 pour agrandir le logis, lors de la construction d'une étable-fenil, visible sur le cadastre de 1868. De fait, la présence de la première étable, qui devait se trouver dans le prolongement du logis, n'est pas lisible : toutes les ouvertures sont des fenêtres, de même gabarit. Sur le cadastre de 1868, la ferme a en effet été prolongée du côté de la voie et la grange agrandie.

description Cette ferme est une des rares exploitations situées à proximité de la Haie d'Avesnes, près du Bois du Comte. Elle est implantée en biais par rapport à la voie, le logis orienté vers le sud. Un mur en calcaire délimite la propriété, sur la route ; des traces d'ouvertures sont perceptibles dans sa maçonnerie. Il s'agit d'une ferme en L qui se présente de manière globalement homogène : elle est constituée d'un vaste logis et d'une grange en retour, dont la porte occupe toute la largeur. En fait, l'ancienne étable a été intégrée au logis pour agrandir celui-ci, lors de la construction d'une étable-fenil en brique située à l'est de la grange. La façade de celle-ci est en brique et son revers en calcaire, ainsi que l'encadrement de la porte. Sur l'avant, le soubassement du logis, les chaînes d'angle et le bandeau qui prolonge les linteaux, sont en calcaire. Sur l'arrière, la présence du calcaire marbrier est plus forte : la maçonnerie de tous les bâtiments, dont celle d'une laiterie située à l'arrière du logis, est en pierre bleue. Seul un rehaussement en brique témoigne sans doute d'une légère surélévation lorsque le toit de chaume a été remplacé par de l'ardoise. Ces différences de matériau laissent à penser que le bâtiment a subi des transformations au cours du 19e siècle.

étages en rez-de-chaussée

gros-œuvre brique

couverture (type) toit à deux pans ; demi-croupe

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture

typologie Ferme en L

état bon état

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA590 02309

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2004

date versement 2009/09/09

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Merimee, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Requête ((saint aubin) :LOCA,PLOC,INSEE ET((nord) :TOUT))
Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale : B1 128

Adresse : 2 Chemin d'En-Haut.....

Description :

Composition : Fenil; grange; etable

Matériaux : Autre

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 14



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 2 chemin d'En-Haut

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées fenil ; cour ; mur de clôture ; grange ; étable ; boucherie ; jardin

époque de construction 3e quart 17e siècle ; 2e moitié 18e siècle

siècle détail milieu 19e siècle

année 1681

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Dans ce secteur de l'Avesnois, les linteaux en mitre sont caractéristiques du 17e siècle, ce qui est confirmé par la date gravée sur celui qui surmonte la porte du logis, 1681. La ferme peut être datée partiellement de cette époque. Cependant, les ouvertures cintrées du logis et des étables, alternant brique et calcaire, sont plutôt caractéristiques de la seconde moitié du 18e siècle. Un remaniement et un agrandissement du logis, gagnant sur les étables, a pu intervenir à cette époque. Le petit bâtiment indépendant (étable-fenil), situé près de la grange, n'apparaît pas sur le cadastre de 1813, mais sur celui de 1868. Deux petits contreforts, venus renforcer la grange du côté de la rue, sont également présents en 1868.

description Ferme élémentaire, composée de trois volumes distincts. Le volume le plus à l'ouest abrite le logis, mitoyen avec un volume plus bas (une étable-fenil), lui-même accolé à la grange, le volume le plus élevé. Celui-ci a été transformé en boucherie. La maçonnerie de tous les bâtiments est en calcaire marbrier, hormis une légère surélévation de la grange en brique. Du côté de la voie, le logis est aveugle. Seule une porte, surmontée d'un linteau en mitre portant la date 1681 et le monogramme IHS, y donne accès. Sur l'arrière, les ouvertures du logis sont légèrement cintrées, alternant brique et dès de calcaire. Egalement sur l'arrière, des fenêtres ont été ouvertes dans l'étable pour agrandir le logis ; une, plus tardive, est entourée de briques. Divers petits appentis ont été édifiés le long de la grange. En face, situé en biais se trouve un petit bâtiment, une étable-fenil.

étages en rez-de-chaussée

gros-œuvre calcaire marbrier ; moellon ; grès

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

typologie Ferme élémentaire.

état bon état

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59002255

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2004

date versement 2009/09/09

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Requête ((saint aubin) :LOCA,PLOC,JINSEE ET ((nord) :TOUT))

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : B1 0092

Adresse : 6 La Place.....

Description :

Composition : Jardin; cour; bucher

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 23



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Presbytère, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 6 la Place

destinations successives maison

dénomination presbytère

parties non étudiées jardin ; cour ; bûcher

époque de construction 1er quart 18e siècle

année 1712

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique L'abbé Carlier date la construction du presbytère de Saint-Aubin de 1712, d'après la consultation des archives paroissiales. Le bâtiment ne semble pas avoir été notablement transformé extérieurement depuis cette date. Il présente un plan similaire sur les cadastres de 1813 et 1868 à celui d'aujourd'hui. Ses ouvertures cintrées, alternant calcaire marbrier et brique, sont caractéristiques du 18e siècle. Il se distingue par sa monumentalité et l'imposte qui surmontait les deux portes d'accès.

description Le presbytère de Saint-Aubin est implanté sur la pente générée par la présence du ruisseau de la Tasy en contrebas. Ainsi, un escalier en calcaire en permet l'accès depuis la cour. Il s'agit d'un bâtiment rectiligne, d'allure sévère. Sa façade sur la place possède très peu d'ouvertures : seules trois baies animent la façade en rez-de-chaussée, d'autant plus que l'imposte et une fenêtre ont été bouchées. Sur l'arrière, le bâtiment est de plain-pied avec un jardin. Une imposte surmonte la porte et une fenêtre a été transformée en seconde porte. L'encadrement de la porte est en pierre de taille. La brique est présente dans l'encadrement des ouvertures et dans la corniche. Des vambes sont visibles en pignon. Un bûcher (identifié comme tel sur le plan de 1834 de construction de la mairie voisine) en calcaire marbrier est implanté perpendiculairement dans la cour, au nord-ouest.

étages sous-sol ; en rez-de-chaussée surélevé

gros-œuvre calcaire marbrier ; moellon ; brique

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture ; tuile mécanique

état bon état

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59002177

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2004

date versement 2009/09/09

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Requête

((saint aubin):LOCA,PLOC,INSEE ET((nord):TOUT))

Relations

Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : B1 586

Adresse : 8 Rue d'En-Haut

Description :

Composition : Grange; fenil; etable

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 18



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 8 rue d'En-Haut

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées grange ; fenil ; jardin ; étable ; mur de clôture

époque de construction 4^e quart 17^e siècle ; 2^e moitié 18^e siècle ; limite 19^e siècle 20^e siècle

année 1696

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Le linteau surmontant la porte de la grange porte la date de 1696, époque de la première construction des bâtiments. Cependant, cette ancienne ferme a fait l'objet de remaniements, sans doute à la fin du 18^e siècle et à la fin du 19^e siècle. En effet, sur le cadastre de 1813, la ferme apparaît divisée en deux : une cour a été aménagée séparément à l'ouest et un bâtiment, dont il ne reste plus trace aujourd'hui, est visible en fond de parcelle. L'étable située précisément à l'ouest a été transformée en logis, sans doute à la fin du 18^e siècle comme en témoignent les ouvertures sur la cour, légèrement cintrées. Le volume disparu, visible sur le cadastre de 1813, devait abriter les bâtiments d'exploitation de cette demi-ferme. Sur le cadastre de 1868, la division de la ferme a disparu, ainsi que le bâtiment pouvant servir d'étables et de grange supplémentaire, qui n'était plus nécessaire en raison de la réunion de la propriété. L'autre bâtiment situé sur l'arrière, aujourd'hui ruiné, est visible en 1868. Un second remaniement intervient à la fin du 19^e siècle : la façade avant du logis, en brique, a été alors transformée pour en faire une maison de maître.

description Cette ferme se situe à une position de carrefour, à l'embranchement d'une voie qui permet de rejoindre le noyau du village organisé autour de la place et de l'église, de l'autre côté du ruisseau de la Tarsy. Constituée de quatre volumes de hauteur différente, elle adopte un plan linéaire. D'ouest en est, sont juxtaposés une ancienne étable, le logis, une autre étable, puis la grange. Toutes les maçonneries des bâtiments sont en calcaire marbrier, hormis la façade sur rue du logis et la surélévation de la grange, en brique. Un autre bâtiment, (une étable plus grande ?), qui se trouvait à l'arrière de la parcelle, implanté perpendiculairement, est en ruines. La première étable, prolongée par un petit volume sur la rue (un bûcher ?), n'a que très peu d'ouvertures sur la voie. Du côté arrière, en raison de sa transformation en logis à la fin du 18^e siècle, elle possède une porte et deux fenêtres, des velux ayant été aménagés en toiture. Sur la cour, le logis principal présente une élévation à deux travées, avec un oculus en forme d'amande au centre. En raison de la pente, il est accessible par un emmarchement en calcaire. En revanche, sur la rue, un remaniement a permis de lui donner l'allure d'une maison de maître, avec une façade ordonnancée en brique, à cinq travées. Un muret surmonté d'une grille a alors été aménagé, ainsi qu'un jardin et. À l'est, le volume de la seconde étable est beaucoup plus petit. La grange, à porte traversante, est couverte d'un toit de tôle. Son volume imposant débordait sur le jardin, à l'arrière.

élévation élévation ordonnancée

étages 1 étage carré ; rez-de-chaussée surélevé

gros-œuvre calcaire marbrier ; moellon ; brique

couverture (type) toit à deux pans ; demi-croupe

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture ; tôle ondulée

état bon état

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59002185

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2004

date versement 2009/09/09

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme en L.....

Localisation :

Section cadastrale : B1 0026

Adresse : 31 Rue d'En-haut

Description :

Composition : Grange; etable

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 17



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 31 rue d'En-Haut

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées grange ; jardin ; étable ; mur de clôture

époque de construction limite 18e siècle 19e siècle ; 2e moitié 19e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique La ferme adopte un plan en L sur le cadastre de 1813. En raison de la forme des ouvertures, la partie en calcaire (rez-de-chaussée du logis et partie basse de la grange et des étables) peut être datée du 18e siècle ou du tout début du 19e siècle. Elle a été agrandie et surélevée dans la 2e moitié du 19e siècle (datation par analyse), avec l'ajout d'un étage au logis et la surélévation de la grange et des étables. Le jardin, situé devant le logis, a été aménagé après 1868 (il ne figure pas sur le cadastre de cette année-là) et la grille en fonte est caractéristique des années 1880.

description La ferme adopte un plan en L avec le logis situé sur la rue, en retrait, et la grange et les étables en retour sur l'arrière de la parcelle. Un chemin d'accès commun au 31 et 33 rue d'En-Haut s'ouvre perpendiculairement à la voie principale. Le logis est précédé d'un jardin et d'un muret de clôture surmontée d'une grille. L'ancien usoir sans doute été annexé comme jardin dans le but de magnifier le logis. Celui-ci est composé d'un rez-de-chaussée en moellons de calcaire avec des linteaux droits et d'un étage en brique à 7 travées. Une des fenêtres de l'étage a été bouchée. L'aspect relativement ordonné sur rue du logis est contredit par la façade arrière, où seules deux petites ouvertures éclairaient l'étage. Le logis, double en profondeur, est en fait divisé en une partie logement et, sur l'arrière, en une partie fenil, visible également sur le pignon ouest. Perpendiculairement au logis, le long du chemin, se développe un volume plus haut abritant les étables et la grange. Le niveau inférieur est en moellon de calcaire et le niveau supérieur en brique. A été ajoutée contre la grange, une petite grange recouverte de tuiles.

étages 1 étage carré

gros-œuvre calcaire maâtier ; moellon ; brique

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture ; tuile mécanique

état bon état

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59002194

© inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2004

date versement 2009/09/09

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mirimes, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Requête ((saint aubin) :LOCAPLOC,INSEE ET ((nord) :TOUT))

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme en L.....

Localisation :

Section cadastrale : B1 484

Adresse : 29 Rue d'En-Haut

Description :

Composition : Grange; fenil

Matériaux : Pierre bleue ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 16



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 29 rue d'En-Haut

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées grange ; fenil ; étable ; laiterie

époque de construction 2e moitié 18e siècle ; milieu 19e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Sur le cadastre de 1813, seul un bâtiment parallèle à la voie est dessiné, alors que, sur celui de 1868, la ferme adopte un plan similaire à celui d'aujourd'hui, en L. Bien qu'à première vue, la ferme semble de construction homogène, certains éléments permettent de dire qu'elle a en effet été construite en deux étapes, à partir d'une ferme élémentaire, de plan rectangulaire. En effet, la seconde porte du logis, celle surmontée d'un linteau légèrement arrondi et fermée par une porte métallique, devait être celle des anciennes étables.

Le logis actuel, en raison de la mise en œuvre des matériaux et du style des ouvertures, semble avoir été construit dans la seconde moitié du 18e siècle. Selon la lecture des cadastres, la grange et les étables en retour ont été édifiées entre 1813 et 1868.

description Ferme de plan en L, implantée parallèlement à la chaussée. Elle est composée d'un logis à un étage, ainsi que d'étables et d'une grange construites en retour, vers la voie. Elle est en moellon de calcaire marbrier, hormis la comiche, le haut du pignon de la grange et des éléments des piédroits des ouvertures. Le logis comporte deux portes ; sa fenêtre la plus à l'est est plus large. L'étable est accessible par la cour et la grange, depuis la voie, par une porte charrolière. Une laiterie est accolée à l'arrière du logis. Un muret délimite l'accès à la ferme, un linteau daté 1788 y a été réemployé.

étages rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré

gros-œuvre calcaire marbrier ; moellon

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture ; tuile mécanique

typologie Ferme en L

état bon état

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59002192

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2004

date versement 2009/09/09

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Requête ((saint-aubin):LOCA,PLOC,INSEE ET ((nord):TOUT))

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale : B2 262

Adresse : 23 Rue des Bodelez.....

Description :

Composition : Grange; écurie; étable

Matériaux : Pierre bleue ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 9



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme, actuellement maison
localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin
aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois
lieu-dit Bodelez (les)
adresse 23 rue des Bodelez
destinations successives maison
dénomination ferme
parties non étudiées grange ; écurie ; étable
époque de construction 2e moitié 18e siècle
auteur(s) maître d'œuvre inconnu
historique La forme des ouvertures, légèrement cintrées, et l'emploi du calcaire marbrier en maçonnerie permettent de dater cette ferme de la seconde moitié du 18e siècle.
description Cette ferme élémentaire unifamiliale est implantée perpendiculairement à la voie ; elle comprend un logis en rez-de-chaussée, des étables et une grange, surmontés d'un fenil. Elle a été légèrement surhaussée en brique.
étages en rez-de-chaussée
gros-œuvre calcaire marbrier ; moellon
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) matériau synthétique en couverture
typologie Ferme élémentaire. Usolr.
état bon état
propriété propriété privée
type d'étude inventaire préliminaire
rédacteur(s) Guillot Catherine
référence IA59002266
 © Inventaire général ; © PNR Avesnois
enquête 2004
date versement 2009/09/09
date mise à jour 2012/02/27
crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
 Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Requête ((saint aubin) :LOCA,PLOC,INSEE ET ((nord) :TOUT))
 Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale : B1 0056

Adresse : 1 Rue d'En-Haut

Description :

Composition : Grange; etable

Matériaux : Pierre bleue ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 15



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 1 rue d'En-Haut

destinations successives ferme

dénomination ferme

parties non étudiées grange ; jardin ; mur de clôture ; étable ; buanderie

époque de construction 4^e quart 17^e siècle ; 18^e siècle

année 1684

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Le linteau en mitre de la porte du logis porte la date 1684 et l'inscription IHS, taillées dans un blason. La ferme date de cette époque, mais a sans doute été agrandie au 18^e siècle (traces de surélévation dans la maçonnerie de la grange). Les ouvertures légèrement cintrées du bâtiment indépendant abritant la cuisine, alternant brique et des de calcaire, dans une maçonnerie en calcaire, sont caractéristiques de la seconde moitié du 18^e siècle.

description Ferme élémentaire, implantée à l'angle de la rue menant de Limont-Fontaine à Avesnes-sur-Helpe et de la rue d'En-Haut. Elle se compose d'un imposant bâtiment abritant la grange, les étables et le logis, ainsi que d'un plus petit volume, ayant eu l'usage de cuisine et de buanderie. Le logis est clôturé par un mur en moellons de calcaire. Le développement de la ferme suit la pente : le logis à un étage carré est surélevé par rapport à la grange. La maçonnerie de tous les bâtiments est en calcaire marbrier. Certains linteaux des ouvertures du logis sont surmontés d'un lit de briques sur champ. Les ouvertures des étables et de la grange ont été remaniées : elles sont constituées d'un linteau en béton. Un pigeonnier a été ménagé dans le pignon de la grange. Des appentis en bois et en parpaing ont été accolés à l'arrière des étables. Le petit bâtiment à usage de cuisine était le seul à avoir l'eau courante. D'après le cadastre de 1813, il se rattachait à un autre bâtiment, dont la propriété était déjà séparée en 1813. Ce bâtiment qui n'existe plus aujourd'hui, hormis le volume de la cuisine dont la corniche se prolonge dans le vide, figurait encore sur le cadastre de 1868.

étages rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré

gros-œuvre calcaire marbrier ; moellon

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) ardaise ; matériau synthétique en couverture

typologie Ferme élémentaire.

état bon état

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59002180

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2004

date versement 2009/09/09

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Requête ((saint aubin) :LOCA,PLOC,INSEE ET((nord) :TOUT))

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme sur cour...

Localisation :

Section cadastrale : B3 318

Adresse : 1 C.D. n°124 ; Le Pont des Loups.....

Description :

Composition : Porcherie; grange; etable; fenil

Matériaux : Brique ; Essentage de planches

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 11



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Pont des Loups (le)

adresse C.D. n°124, dit du Pont des Loups 1

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées porcherie ; grange ; étable ; fenil ; jardin ; citerne ; four à pain ; poulailler ; laiterie

époque de construction 4e quart 19e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Cette ferme ne figure pas sur le cadastre de 1868. En raison de son style et de la mise en œuvre des matériaux, brique généralisée en maçonnerie (hormis les appuis de fenêtres en calcaire) et usage de fers d'ancrage en étoile, cette ferme peut être datée du 4e quart du 19e siècle.

description Cette ferme se présente comme une maison de maître associée à une grange, construite à l'arrière de la parcelle. La façade sur rue, ordonnancée, comporte cinq travées, dont la travée centrale légèrement saillante. Les chaînes d'angle forment des plaques en brique. Cependant, le logis n'occupe que les trois-quarts du bâtiment, double en profondeur. Sur l'arrière, sur le quart nord-est, se trouvaient l'étable au rez-de-chaussée et le fenil, à l'étage. La cave avait usage de laiterie. Deux petits bâtiments sont accolés de part et d'autre de la façade arrière. Celui situé à proximité de l'entrée de l'étable, au nord-est, était une porcherie, tandis que celui situé au nord-ouest abritait un four à pain, accessible par une ouverture, depuis la cuisine. Il a ensuite été transformé en poulailler. Sous la cuisine, se trouve une citerne à eau. L'exploitation comprenait également une citerne à purin. La petite grange est composée de six piliers en brique entre lesquels s'insérait un bardage de bois, conservé à l'est, et en grande partie remplacé par de la tôle. La ferme est précédée d'un jardin fermé par une grille. La maison de maître voisine, située au n°3, a été construite à l'imitation de celle-ci, par le propriétaire de la ferme située au n°2.

élévation élévation ordonnancée

étages 1 étage carré

gros-œuvre brique ; essentage de planches

couverture (type) toit à deux pans ; croupe

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture

état bon état

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillet Catherine

référence IA59002284

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2004

date versement 2009/09/09

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Requête ((saint-aubin):LOCA,PLOC,INSEE ET ((nord):TOUT))

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Autre

Localisation :

Section cadastrale : B3 357

Adresse : 19 C.D. n° 124 ; Le Pont des Loups.....

Description :

Composition : Grange; fenil; etable

Matériaux : Brique et pierre bleue ; Moellon; badigeon
partiel

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 10



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Pont des Loups (le)

adresse C.D. n°124, dit du Pont des Loups, 19

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées citerne ; grange ; fenil ; étable

époque de construction 2^e quart 19^e sièclesiècle détaillé limite 18^e siècle 19^e siècle

année 1843

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique La façade du logis porte la date 1843, par fers d'ancrage. Son style est caractéristique de cette époque. Cependant, certains volumes, ainsi que l'implantation générale de la ferme, sont antérieurs à cette date. Sur le cadastre de 1813, l'orientation du logis et des étables est similaire, bien que la grange semble moins développée. En revanche, le second bâtiment d'étables n'est pas présent. Sur le cadastre de 1868, la ferme adopte un plan similaire à celui d'aujourd'hui, hormis la disparition de deux petits volumes, alors existants. La partie la plus ancienne est l'étable située dans le prolongement du logis, qui a été conservée et réaménagée lors de la reconstruction de 1843. Elle pourrait dater de la fin du 18^e siècle ou du tout début du 19^e siècle.

description Éloignée de la voie, cette ferme est implantée dans la vallée de la Tarsy, à la limite avec la commune de Saint-Hilaire-sur-Helpe, et près d'une zone boisée, une partie de la Haie d'Avesnes, dite les Haies des Loups. Organisée autour d'une cour, elle se compose de trois volumes accolés et d'une étable-fenil, située à l'est. Orienté vers le sud, le logis, à un étage carré sur sous-sol et surmonté d'un grenier à foin, est prolongé perpendiculairement par une ancienne étable, également transformée en logis. Sur le pignon de celle-ci, est accolée la grange, dont l'ouverture occupe tout le retour. En raison de la déclivité du terrain, le logis est accessible par un escalier qui descend vers le rez-de-chaussée et il est renforcé par un mur de soutènement en calcaire. Sa façade ordonnancée, à cinq travées, est caractéristique des années 1840 dans l'Avesnois : maçonnerie de brique et emploi du calcaire pour les appuis et les linteaux, prolongés en bandeau. Les corbeaux et les chaînes d'angle sont également en calcaire mouluré. Lors de la transformation en logis, les ouvertures des anciennes étables en calcaire ont été agrandies, comme en témoigne l'usage de la brique dans la partie haute de la baie. La maçonnerie de la grange, hormis le pignon, est également en calcaire. Les anciennes étables et la grange ont été surélevées en brique. Face aux anciennes étables, un bâtiment en calcaire abritait d'autres étables, un fenil, ainsi qu'un pigeonier, visible par les ouvertures aménagées en triangle avec de la brique, dans la maçonnerie. Ce bâtiment a été construit en deux étapes : une trace de reprise est visible dans la maçonnerie et une différence existe dans l'inclinaison de la toiture.

élévation élévation ordonnancée

étages 1 étage carré ; sous-sol

gros-œuvre calcaire moellon ; moellon ; brique ; badigeon partiel

couverture (type) toit à deux pans ; croupe

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture ; tôle ondulée

état bon état

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59002290

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2004

date versement 2009/09/09

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Boulen, Grégory - © Inventaire général, ADAGP ; © PNR Avesnois



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale : B4 597, 598, 607

Adresse : 6 Impasse du Petit Moulin.....

Description :

Composition : Grange; fenil; etable

Matériaux : Pierre bleue ; Moellon

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 21



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Petit Moulin (le)

adresse 6 impasse du Petit Moulin

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées grange ; fenil ; étable ; laiterie ; mur de clôture

époque de construction 2^e moitié 18^e siècle ; milieu 19^e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique La ferme figure sur le cadastre de 1813 avec un plan général peu différent de celui d'aujourd'hui. La partie centrale du logis présente des ouvertures légèrement cintrées caractéristiques de la seconde moitié du 18^e siècle. En revanche, il a été prolongé en direction de la voie entre 1813 et 1868, date du relevé du second cadastre. Cette partie du logis comporte en effet un module de pierre différent et des ouvertures surmontées de linteaux droits. La grange a également été prolongée par l'ajout d'étables, sans doute à la même époque.

description Cette ferme épouse la légère pente de ce vallon formé par le confluent entre le ruisseau de la Tasy et le ruisseau du Père Queue. Elle est composée de deux volumes mitoyens, implantés perpendiculairement à la voie. À l'est le logis a été agrandi en direction de la chaussée, comme l'attestent le cadastre et la forme différentes des ouvertures. À l'arrière a été construite une laiterie. Le second volume comprend des étables, une grange et une autre série d'étables, construite également dans un second temps, lors de l'agrandissement de la ferme. Une légère polychromie résulte de l'emploi de lits de brique surmontant les ouvertures cintrées et de l'usage de la brique pour la corniche. Un petit bâtiment annexe a été construit face au logis. Deux bornes en calcaire marquent l'entrée de la propriété.

étages en rez-de-chaussée

gros-œuvre calcaire moellier ; moellon

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture ; tuile mécanique

typologie Ferme élémentaire.

état état moyen

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59002276

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2004

date versement 2009/09/09

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Requête ((saint-aubin):LOCA,PLOC,INSEE ET((nord):TOUT))
Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Autre

Localisation :

Section cadastrale : B4 389

Adresse : 8 Impasse du Petit Moulin

Description :

Composition : Grange; fenil; etable; cour

Matériaux : Pierre bleue ; Moellon

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 22



Inventaire général du patrimoine culturel

- édifice / site** Ferme, actuellement maison
localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin
aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois
lieu-dit Petit Moulin (le)
adresse 8 impasse du Petit Moulin
destinations successives maison
dénomination ferme
parties non étudiées grange ; fenil ; cour ; étable
époque de construction 4^e quart 18^e siècle ; milieu 19^e siècle
année 1776
auteur(s) maître d'œuvre inconnu
historique La date portée (1776) sur un linteau gravé figure sur un petit bâtiment faisant la liaison entre le logis et la grange. Bien que réemployé, il paraît correspondre à la date de construction du premier logis et de la grange. En effet, ceux-ci apparaissent sur le cadastre de 1813 et la forme légèrement dentrée des ouvertures du logis confirme cette datation. Entre 1813 et 1868, date de l'établissement du second cadastre, le logis a été prolongé en direction de la voie, comme l'atteste également l'usage de linteaux droits, caractéristiques du milieu du 19^e siècle. A la même époque ont été édifiés deux bâtiments agricoles : une étable-fenil en fond de parcelle et un volume, aujourd'hui transformé en hangar, situé le long de la voie, perpendiculairement à celle-ci.
description Ferme organisée autour d'une cour, constituée de quatre volumes distincts. Implanté perpendiculairement à la voie, le logis d'origine est constitué d'un rez-de-chaussé avec un comble à surcroît éclairé par une lucarne. De part et d'autre de la porte, sont disposées symétriquement deux fenêtres. Le logis a été prolongé du côté de la voie par un volume simple en profondeur. De l'autre côté, à l'ouest, un appentis relie le premier logis à la grange-étable-fenil, implantée perpendiculairement. A cet ensemble en L a été adjoint une seconde étable-fenil, prolongeant la grange, mais située au fond de la parcelle. Fermant le troisième côté de la cour, un autre bâtiment, aujourd'hui transformé, complétait l'exploitation agricole, le quatrième côté restant ouvert sur la voie. La maçonnerie de tous les édifices est en moellon de calcaire marbrier et les étables comportent de beaux linteaux monolithes en calcaire marbrier. Quatre piliers d'entrée en calcaire sont encore conservés.
étages en rez-de-chaussée surélevé ; comble à surcroît
gros-œuvre calcaire marbrier ; moellon
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) matériau synthétique en couverture
état inégal suivant les parties
propriété propriété privée
type d'étude inventaire préliminaire
rédateur(s) Guillot Catherine
référence IA59002278
 © Inventaire général ; © PNR Avesnois
enquête 2004
date versement 2009/09/09
date mise à jour 2012/02/27
crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mairiee, des notices et des images :
 Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Requête ((saint aubin):LOCA,PLOC,JNSEE ET ((nord):TOUT))
 Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : C2 179.....

Adresse : 10 Rue des Bodelez.....

Description :

Composition : Grange

Matériaux : Brique ;

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 8



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site	Ferme
localisation	Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin
aire d'étude	Parc Naturel Régional de l'Avesnois
lieu-dit	Bodeliez (les)
adresse	10 rue des Bodeliez
destinations successives	ferme
dénomination	ferme
parties non étudiées	grange ; jardin ; mur de clôture
époque de construction	3 ^e quart 19 ^e siècle
auteur(s)	maître d'œuvre inconnu
historique	Sur le cadastre de 1813 figure un petit bâtiment orienté perpendiculairement à la voie, à l'emplacement de l'étable actuelle. Cependant la ferme visible aujourd'hui semble de construction homogène. En raison de la mise en œuvre des matériaux, brique généralisée en maçonnerie, calcaire limité aux linteaux droits et aux appuis de fenêtres, cette ferme peut être datée du troisième quart du 19 ^e siècle, mais avant 1868. En effet, elle figure avec un plan similaire sur le cadastre daté de cette année-là.
description	Ferme de plan en L, composée de deux volumes principaux unifamiliaires, à laquelle a été accolé un volume de grange supplémentaire. Le logis est orienté face à la voie, en retrait, et le bâtiment, situé en retour vers la chaussée, abrite les étables et la grange. La façade avant du logis donne sur un jardin, délimité par un muret de clôture et deux piliers en calcaire, en surplomb par rapport à la voie. En raison d'une haie très haute de thuyas et d'une végétation très présente, il est très difficile d'en voir la façade sur rue et l'effet de monumentalité est perdu. Comme c'est souvent le cas dans l'Avesnois, les fonctions ne sont pas dissociées par corps de bâtiment, comme les façades sur rue pourraient le laisser penser. Sur l'arrière, le logis, à un étage carré et double en profondeur, n'occupe en fait que la moitié du bâtiment. De plus, une seconde porte percée dans le logis témoigne de sa séparation en deux propriétés, visible sur le cadastre de 1868. Les étables et le fenil occupent l'autre moitié du bâtiment et se prolongent dans le volume en retour. Une grange est située dans la partie sud-ouest de celui-ci, près de la voie. Au nord, lui a été accolé un volume de grange avec une toiture à un pan, en communication directe avec la chaussée.
étages	1 étage carré
gros-œuvre	brique
couverture (type)	toit à deux pans
couverture (matériau)	ardoise ; tôle ondulée
état	mauvais état
propriété	propriété privée
type d'étude	inventaire préliminaire
rédateur(s)	Guillot Catherine
référence	IA59002315
	© Inventaire général ; © PNR Avesnois
enquête	2004
date versement	2009/09/09
date mise à jour	2012/02/27
crédits photo	Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Requête ((saint aubin) :LOCA,PLOC,INSEE ET ((nord) :TOUT))
Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Autre

Localisation :

Section cadastrale : B4 410

Adresse : Le Pont des Loups; 7 Chemin du Petit Moulin

Description :

Composition : Grange; fenil

Matériaux : Brique et pierre bleue ; Moellon

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 20



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Moulin dit Petit Moulin, ferme, actuellement deux maisons

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Pont des Loups (le)

adresse 7 chemin du Petit Moulin

hydrographie Tansy (la)

destinations successives maison

dénomination moulin ; ferme

parties non étudiées grange ; fenil

époque de construction 17^e siècle (?) ; 18^e siècle ; 2^e quart 19^e siècle ; 4^e quart 19^e siècle

année 1845 ; 1889

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Aucune archive n'a été retrouvée au sujet de ce moulin auquel est associée une ferme. Celle-ci peut laisser supposer un usage de moulin à grain. Cependant, la présence d'une ancienne carrière et d'une maison de carrier au 5 rue du Petit Moulin laissent supposer que ce moulin a pu avoir l'usage de scierie de marbre. En 1829, Madame Clément-Hémery signale sur la commune la présence d'une carrière de marbre rouge et d'une scierie employant deux scieurs, mais qui ne sont alors déjà plus exploitées. Elle précise que l'ancienne exploitant se nommait Ravaux. En l'absence d'archive précise, il est difficile de dire que cette scierie correspond au Petit Moulin. Sans citer leur source, Lompret et Chrétien affirment que le moulin à moudre le grain (successeur d'un moulin à scierie marbre ?) était encore en activité vers 1881. D'après un article de la Voix du Nord de 1982, un menuisier y avait installé son atelier dans les années 1970.

D'après Lompret et Chrétien, certains éléments du 17^e siècle sont encore présents (des fers d'ancrage) à la base des murs du moulin. Celui-ci, ainsi que la ferme qui lui fait face, figurent sur le cadastre de 1813. Les ouvertures qui ont été percées dans la grange pour la transformer en logis sont caractéristiques du 18^e siècle, voire du 17^e siècle pour le linteau en mitre. Le moulin a été reconstruit partiellement au 19^e siècle comme en témoignent les dates portées, 1845 en fers d'ancrage sur le pignon nord et 1889 sur la façade. Visible sur le cadastre de 1868, une seconde grange a été érigée derrière la première, peut-être en 1845 également.

description Sur le cadastre de 1813, sont réunis sur une même propriété le moulin et la ferme attenante. Ils sont implantés perpendiculairement à la voie, le pignon directement le long de la chaussée. Le grain était monté par un système de poulie sur le pignon, encore visible aujourd'hui. Le moulin comporte un étage de soubassement. Sur sa façade est, les linteaux des ouvertures de l'étage ont été changés. L'ancienne ferme est constituée d'une grange accessible en pignon et transformée anciennement en logis. Un petit bâtiment mitoyen et implanté perpendiculairement au logis avait peut-être l'usage d'une petite étable. Une seconde grange en calcaire et en brique est située derrière la première. La maçonnerie de tous les autres volumes est en moellon de calcaire marbré.

étages étage de soubassement ; 1 étage carré

gros-œuvre calcaire marbré ; moellon ; brique

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture

état bon état ; restauré ; désaffecté

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59002292

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2004

date versement 2009/09/09

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale : C2 156, 464

Adresse : 15 Rue de la Cense Potelle

Description :

Composition : Grange; étable

Matériaux : Pierre bleue ; Moellon

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 13



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Cense Potelle (la)

adresse 15 rue de la Cense Potelle

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées jardin potager ; grange ; étable

époque de construction milieu 19e siècle

siècle détail 18e siècle (?)

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Ferme construite en deux étapes : la grange et les étables sont plus anciennes que le logis (peut-être du 18e siècle), qui a été construit au milieu du 19e siècle (avant 1868). La mise en œuvre des matériaux du logis, brique en maçonnerie et emploi du calcaire marbrier pour les appuis de fenêtres et les linteaux se poursuivant en bandeau, est en effet caractéristique de cette époque. Sur le cadastre de 1868, cette ferme présente un plan similaire.

description Ferme élémentaire, perpendiculaire à la voie, située au sud de Saint-Aubin. Cette implantation est caractéristique de la Thiérache, secteur limitrophe. Abritées dans un même volume, plus haut que celui du logis, la grange et les étables se situent près de la rue. La haie qui délimite la propriété est implantée en retrait, laissant ainsi la porte de la grange accessible depuis la voie. La maçonnerie de ce bâtiment est en calcaire, hormis un rehaussement en brique. Une porte a été repérée dans la grange ; celle-ci tombe en ruines (un grand trou est visible dans l'élévation nord).

La façade principale du logis, précédée par un potager déjà dessiné sur le cadastre de 1868, est orientée vers le sud. Un appentis en bois a été ajouté sur l'arrière du logis.

étages en rez-de-chaussée surélevé

gros-œuvre calcaire marbrier ; moellon

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture ; tôle ondulée ; ardoise

typologie Ferme élémentaire.

état mauvais état

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59002321

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2004

date versement 2009/09/09

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Merimes, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Requête ((saint aubin):LOCA,PLOC,INSEE ET ((nord):TOUT))

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale : C2 153

Adresse : 13 Rue de la Cense Potelle

Description :

Composition : Grange; fenil; étable

Matériaux : Brique et pierre bleue ; Moellon

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 12



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme, actuellement maison
localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin
aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois
lieu-dit Cense Potelle (a)
adresse 13 rue de la Cense Potelle
destinations successives maison
dénomination ferme
parties non étudiées grange ; fenil ; étable ; cour ; mur de clôture
époque de construction limite 18e siècle 19e siècle
siècle détail 19e siècle
auteur(s) maître d'œuvre inconnu
historique La présence de la ferme sur le cadastre de 1813, l'emploi du calcaire pour une grande partie de la maçonnerie et l'usage de linteaux droits, surmontés d'un lit de brique sur champ, permettent de dater cette ferme de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle (avant 1813). Elle a été surélevée en brique et remaniée au cours du 19e siècle, entre 1813 et 1868 (analyse des cadastres). C'est également l'époque de construction du petit bâtiment indépendant, abritant des étables, visible sur le cadastre de 1868.
description Séparée de la chaussée par un mur de clôture en calcaire, cette ferme élémentaire est perpendiculaire à la voie. Située au sud de Saint-Aubin, elle reprend ainsi l'implantation caractéristique des fermes de la Thiérache. Elle est composée de deux volumes moyens et d'un petit bâtiment en brique, une étable-fenil, implantée le long de la voie, face à la façade **nord** du logis. Le rez-de-chaussée des deux volumes principaux est en calcaire marbrier. Il a été surélevé en brique du côté **nord**, sans doute lors d'un doublement de la largeur du logis, postérieur à 1813 (analyse du cadastre). Les deux bâtiments sont en effet doubles en profondeur. À partir de la chaussée, ils abritent le logis, les étables, puis la grange. Du côté sud, la façade du logis est entièrement en calcaire et celle de la grange en brique. Contre celle-ci était placé un volume en retour, vers le sud, visible sur les cadastres de 1813 et 1868, mais aujourd'hui ruiné.
étages en rez-de-chaussée surélevé
gros-œuvre calcaire marbrier ; moellon ; brique
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) ardaise ; matériau synthétique en couverture ; tôle ondulée
typologie Ferme élémentaire.
état mauvais état
propriété propriété privée
type d'étude inventaire préliminaire
rédateur(s) Guillot Catherine
référence IA59002320
 © Inventaire général ; © PNR Avesnois
enquête 2004
date versement 2009/09/09
date mise à jour 2012/02/27
crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP

Protection des droits des auteurs de la base Mairie, des notices et des images :

Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Requête ((saint-aubin):LOCA,PLOC,INSEE ET ((nord):TOUT))
 Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : C3 393.....

Adresse : 2 V.C. 30 De Saint-Aubin a Dourlers.....

Description :

Composition :

Matériaux : Pierre bleue ; Moellon

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 28



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Moulin à grains, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse V.C. 30, de Saint-Aubin à Dourlers, 2

hydrographie Petite Rivière de la Tarsy (la) ; Ruisseau de Mécrimont (le) ; Ruisseau des Marquées (le)

destinations successives maison

dénomination moulin

époque de construction 17^e siècle ; 18^e siècle ; 19^e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique D'après l'abbé Carlier, un moulin banal existait à Saint-Aubin dès 1241. Il était utilisé par les habitants de la seigneurie du Sart de Dourlers, qui regroupait Saint-Aubin, Dourlers, Flousies et Semousies. La dépendance située à l'arrière du moulin comporte un linteau en mitre caractéristique du 17^e siècle. Ce bâtiment a été surélevé sans doute à la fin du 18^e siècle ou au début du 19^e siècle, comme l'atteste l'emploi d'un module de moellons différent et surtout l'usage de fenêtres surmontées de linteaux monolithes. Les bâtiments principaux figurent sur les cadastres de 1813 et 1868. Les formes des ouvertures laissent à penser qu'une partie du moulin date du 18^e siècle (ouvertures légèrement cintrées) et que les bâtiments ont été agrandis et surélevés à la fin du 18^e siècle ou au début du 19^e siècle, en employant des linteaux monolithes. Lompert et Chrétien décrivent le fonctionnement et les propriétaires successifs du moulin : Le moulin actuel, alimenté par la Tarsy, était à l'origine avec trois roues à aubes ; les passages des axes de ces roues (60 cm de diamètre) sont encore visibles et sont espacés d'environ quatre mètres. Par la suite, une roue à augets unique sera installée. Son diamètre était de 6,50 mètres pour 2,50 mètres de largeur aux jantes. Dès 1938, une double turbine de 8 et 18 chevaux prendra le relais. Après la Révolution française, le meunier se nommait Lermusiaux. En 1848, il le possédait toujours. [...] Ses descendants donnèrent le moulin à monsieur Soyex. Cette famille le cédera en 1924 à Henri Vasseur ; ses deux fils Henri et Lucien prirent la succession. De 1950 à 1963, Lucien Vasseur reprend seul le moulin. En 1968, Pierre Delvallée rachète les lieux et se spécialise dans l'alimentation pour le bétail. Ce choix est dû au fait que le contingent de farine (10 000 quintaux de blé venant du Nord de l'Aisne et de l'Oise) n'était plus exploitable pendant 99 ans à Saint-Aubin. Depuis 1976, le propriétaire actuel restaure le moulin avec goût. [...] La Tarsy (en fait le ruisseau des Marquées) passe à l'arrière du site après avoir formé un coude. La chute du trop plein se trouve à 100 mètres, parallèle à la route. La retenue d'eau dépasse les trois mètres de hauteur. La vanne molesse permet à l'eau de passer sous les constructions. Ce canal se rejette plus loin dans la rivière. Sur le côté, la petite ouverture correspond à l'endroit où se trouvaient les roues.

description Cet ancien moulin à grains se compose de deux ensembles de bâtiments implantés parallèlement à la voie, avec une retenue d'eau située en amont, retenue formée par une dérivation du ruisseau des Marquées. Sur la rue, du sud au nord, se trouve d'abord le bâtiment abritant la roue du moulin surmontée des greniers à grain, formant aujourd'hui deux étages carrés. Une porte de garage a été malencontreusement ouverte dans le pignon du moulin. Celui-ci est accolé au logis à un étage, lui-même prolongé par un bâtiment en rez-de-chaussée servant également de logement. À l'arrière se situe une dépendance aujourd'hui également transformée en logement. Elle est reliée au moulin par un passage pavé et son accès se fait en pignon par un escalier. La maçonnerie de tous les bâtiments est en calcaire marbré, hormis quelques modifications en pignon et le surhaussement du logis principal. Une autre dépendance, en brique, aujourd'hui complètement transformée en garage, apparaît sur le cadastre de 1868.

étages 1 étage carré ; 2 étages carrés

gros-œuvre calcaire marbré ; moellon

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

état bon état ; restauré

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59002259

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2004

date versement 2009/09/09

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Autre

Localisation :

Section cadastrale : C3 272

Adresse : 2 Rue du Ponceau

Description :

Composition : Grange; fenil; étable

Matériaux : Brique

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 25



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 2 rue du Ponceau

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées pigeonnier ; grange ; fenil ; étable ; cour ; jardin

époque de construction 2^e quart 19^e siècle

année 1841

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Une pierre surmontant le pigeonnier-porche de cette ferme porte la date 1841. L'emploi généralisé de la brique en maçonnerie, la mise en œuvre du calcaire marbrier, en bandeau, pour les linteaux et le soubassement, ainsi que l'usage de linteaux droits surmontant les ouvertures, sont en effet caractéristiques de cette époque de construction. Hormis la prolongation du petit bâtiment construit en retour, le cadastre de 1868 ne présente pas de différence notable avec celui d'aujourd'hui. Une petite cour, identifiée sur ce cadastre, avait également été aménagée à l'angle intérieur des bâtiments, devant le logis.

description Cette ferme, de construction homogène, adopte globalement un plan en L. Situés dans un même volume, le logis et les étables sont implantés perpendiculairement à la voie. Ils sont prolongés perpendiculairement, le long de la chaussée, par un grand bâtiment. Quasiment aveugle du côté de la rue, celui-ci est divisé en deux par la présence en son centre d'un pigeonnier-porche. Jusqu'au pigeonnier, il abrite le prolongement du logis, accessible sur la cour par une porte indépendante, et des étables surmontées de fenils. Après le pigeonnier, les espaces sont essentiellement dévolus à la grange. Les deux bâtiments ont la même volumétrie, seul le pigeonnier émerge du volume sur rue. Ainsi, d'une manière assez inhabituelle, le logis s'inscrit entre deux espaces abritant les étables et des fenils. Son accès se fait sur le côté, depuis la voie, par une petite cour clôturée. Un escalier mène, depuis cette courette, à l'arrière de la ferme. Aussi, il existe depuis la rue deux accès indépendants à la ferme, celui au logis, et un accès aux bâtiments d'exploitation, par le pigeonnier-porche. Pavé, celui-ci est surmonté de voussures picardes. Une remise en brique a été implantée en retour, contre le volume de la grange ; elle a été prolongée plus tardivement. Bien qu'elle ne soit pas située au bout du volume de la grange, elle amorce un début de plan en U. Sur la rue, la ferme se présente de manière très homogène et avec des fonctions séparées selon les volumes. Selon une pratique courante dans l'Avesnois, la façade arrière présente un ensemble beaucoup plus hétérogène, avec une imbrication des fonctions et des variations de niveaux. L'implantation générale de la ferme est due en partie à la pente : elle est située sur une déclivité formée par la vallée du ruisseau de la Tarsy. L'orientation solaire a également joué un rôle : la ferme est plus ouverte du côté de la cour, au sud-est. Un jardin est situé face au logis, au sud-ouest, sur une terrasse.

étages 1 étage carré

gros-œuvre brique

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

typologie Bien que située non loin du centre du village, cette ferme est proche de fermes de défrichement tardif situées en Thiérache, comme celle, contemporaine, du Bois-Royal à Cartignies.

état bon état

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59002256

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2004

date versement 2009/09/09

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : C3 435.....

Adresse : 9 Rue du Ponceau

Description :

Composition : Chapelle; grange; écurie; étable

Matériaux : Brique et pierre bleue ; Moellon; badigeon

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 26



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site **Chapelle**localisation **Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin**aire d'étude **Parc Naturel Régional de l'Avesnois**adresse **9 rue du Ponceau**dénomination **chapelle**édifice contenant **Ferme**époque de construction **limite 12e siècle 13e siècle**auteur(s) **maître d'œuvre inconnu**personnalité(s) **Gauthier d'Avesnes (commanditaire)**

historique D'après Carlier (Notes historiques..., p. 151), le premier document mentionnant la Cense du Temple et sa chapelle est le cartulaire de l'abbaye d'Hautmont. Il porte mention d'un manoir érigé au 12e siècle par Gauthier III, seigneur d'Avesnes. En 1198, Gauthier III entre en pourparlers avec l'abbé d'Hautmont, qui possède le bénéfice de l'église paroissiale, pour avoir le droit d'ériger une chapelle dans ce manoir. Desservie par un chapelain, elle est destinée à prier pour son âme et celles de ses parents. La chapelle peut donc être datée de la toute fin du 12e siècle ou du début du 13e siècle. Citant Saint-Genois, Carlier affirme qu'en 1241, le manoir et sa chapelle appartiennent aux chevaliers du Temple. A la suite de la suppression de cet ordre en 1314, ils sont la propriété des chevaliers de Malte, jusqu'à la Révolution, et deviennent une exploitation agricole. La chapelle a servi de laiterie (cf. Clément-Hémery, Promenades..., p. 505), avant d'être reconvertie en grange (Carlier, p. 154) après 1832. C'est alors que le chevet de la chapelle a été détruit et une porte de grange ménagée dans une nouvelle maçonnerie de brique. Un incendie a ravagé la chapelle en 1940, nécessitant la reconstruction totale de la toiture.

description Chapelle de style roman, de plan allongé. Son chevet a été détruit, sans doute vers 1832, et remplacé par une grange et un fenil en brique. Contrairement à l'élévation **nord**, toute en calcaire, l'élévation sud de la chapelle est composée de deux matériaux : la partie basse est en moellon de calcaire et la partie supérieure en grès, matériau que l'on ne retrouve pas ailleurs dans la commune. Un cordon lamier marque le passage d'un matériau à l'autre. Les encadrements des fenêtres en plein cintre sont en calcaire dans une maçonnerie de grès. La toiture repose sur des corbeaux. La chapelle comporte six fenêtres en plein cintre, bouchées en partie. Des fenêtres ont été ouvertes au 18e siècle. Deux photographies prises par Augustin Boutique entre 1894 et 1914 témoignent d'un état moins altéré de la chapelle. A cette date, des fenêtres à meneaux sont visibles dans l'élévation **nord**, mais ceux-ci ont disparu. Depuis Boutique, la toiture a été refaite en tuile avec une pente beaucoup plus faible, sans doute à la suite de l'incendie de 1940. Une tour en calcaire, destinée à abriter la cloche, accolée au mur **nord**, près de la ferme, est en grange partie ruinée (un arbre poussé dans la maçonnerie). Sur une des photographies de Boutique, elle est encore conservée. Entièrement en calcaire, hormis la corniche en brique, elle était surmontée d'une toiture conique. La chapelle a été laissée à l'abandon et n'est plus utilisée actuellement.

plan plan allongé**gros-œuvre** calcaire matrier ; moellon**couverture (type)** toit à deux pans ; pignon découvert**couverture (matériau)** tôle ondulée**état** mauvais état ; menacé**propriété** propriété privée**type d'étude** inventaire préliminaire**réacteur(s)** Guillot Catherine**référence** IA59002258

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2004**date versement** 2009/09/09**date mise à jour** 2012/02/27**crédits photo** Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : B 62

Adresse : 2 chemin d'En-Haut

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 14



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 2 chemin d'En-Haut

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées fenil ; cour ; mur de clôture ; grange ; étable ; boucherie ; jardin

époque de construction 3e quart 17e siècle ; 2e moitié 18e siècle

siècle de détail milieu 19e siècle

année 1681

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Dans ce secteur de l'Avesnois, les linteaux en mitre sont caractéristiques du 17e siècle, ce qui est confirmé par la date gravée sur celui qui surmonte la porte du logis, 1681. La ferme peut être datée partiellement de cette époque. Cependant, les ouvertures cintrées du logis et des étables, alternant brique et calcaire, sont plutôt caractéristiques de la seconde moitié du 18e siècle. Un remaniement et un agrandissement du logis, gagnant sur les étables, a pu intervenir à cette époque. Le petit bâtiment indépendant (étable-fenil), situé près de la grange, n'apparaît pas sur le cadastre de 1813, mais sur celui de 1868. Deux petits contreforts, venus renforcer la grange du côté de la rue, sont également présents en 1868.

description Ferme élémentaire, composée de trois volumes distincts. Le volume le plus à l'ouest abrite le logis, milieu avec un volume plus bas (une étable-fenil), lui-même accolé à la grange, le volume le plus élevé. Celui-ci a été transformé en boucherie. La maçonnerie de tous les bâtiments est en calcaire marbrier, hormis une légère surélévation de la grange en brique. Du côté de la voie, le logis est aveugle. Seule une porte, surmontée d'un linteau en mitre portant la date 1681 et le monogramme IHS, y donne accès. Sur l'antier, les ouvertures du logis sont légèrement cintrées, alternant brique et dès de calcaire. Également sur l'antier, des fenêtres ont été ouvertes dans l'étable pour agrandir le logis ; une, plus tardive, est entourée de briques. Divers petits appentis ont été édifiés le long de la grange. En face, situé en biais se trouve un petit bâtiment, une étable-fenil.

étages en rez-de-chaussée

gros-œuvre calcaire marbrier ; moellon ; grès

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

typologie Ferme élémentaire.

état bon état

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59002255

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2004

date versement 2009/09/09

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Requête ((saint aubin) :LOCA,PLOC,INSEE ET ((nord) :TOUT))

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ancien

presbytère

Localisation :

Section cadastrale : B 74

Adresse : 6 la Place

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 23



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Presbytère, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 6 la Place

destinations successives maison

dénomination presbytère

parties non étudiées jardin ; cour ; bûcher

époque de construction 1^{er} quart 18^e siècle

année 1712

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique L'abbé Carlier date la construction du presbytère de Saint-Aubin de 1712, d'après la consultation des archives paroissiales. Le bâtiment ne semble pas avoir été notablement transformé extérieurement depuis cette date. Il présente un plan similaire sur les cadastres de 1813 et 1868 à celui d'aujourd'hui. Ses ouvertures cintrées, alternant calcaire marbrier et brique, sont caractéristiques du 18^e siècle. Il se distingue par sa monumentalité et l'imposte qui surmontait les deux portes d'accès.

description Le presbytère de Saint-Aubin est implanté sur la pente générée par la présence du ruisseau de la Taisy en contrebas. Ainsi, un escalier en calcaire en permet l'accès depuis la cour. Il s'agit d'un bâtiment rectiligne, d'allure sévère. Sa façade sur la place possède très peu d'ouvertures : seules trois baies animent la façade en rez-de-chaussée, d'autant plus que l'imposte et une fenêtre ont été bouchées. Sur l'arrière, le bâtiment est de plain-pied avec un jardin. Une imposte surmonte la porte et une fenêtre a été transformée en seconde porte. L'encadrement de la porte est en pierre de taille. La brique est présente dans l'encadrement des ouvertures et dans la corniche. Des wambages sont visibles en pignon. Un bûcher (identifié comme tel sur le plan de 1834 de construction de la mairie voisine) en calcaire marbrier est implanté perpendiculairement dans la cour, au nord-ouest.

étages sous-sol ; en rez-de-chaussée surélevé

gros-œuvre calcaire marbrier ; moellon ; brique

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture ; tuile mécanique

état bon état

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59002177

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2004

date versement 2009/09/09

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Requête ((saint aubin) :LOCA,PLOC,INSEE ET ((nord) :TOUT))

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Moulin du Petit
Moulin.....

Localisation :

Section cadastrale : B 386

Adresse : 7 chemin du Petit Moulin.....

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 20



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Moulin dit Petit Moulin, ferme, actuellement deux maisons

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Pont des Loups (le)

adresse 7 chemin du Petit Moulin

hydrographie Taisy (la)

destinations successives maison

dénomination moulin ; ferme

parties non étudiées grange ; fenil

époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle ; 2e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle

année 1845 ; 1889

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Aucune archive n'a été retrouvée au sujet de ce moulin auquel est associée une ferme. Celle-ci peut laisser supposer un usage de moulin à grain. Cependant, la présence d'une ancienne carrière et d'une maison de carrier au 5 rue du Petit Moulin laissent supposer que ce moulin a pu avoir l'usage de scierie de marbre. En 1829, Madame Clément-Hémery signale sur la commune la présence d'une carrière de marbre rouge et d'une scierie employant deux scieurs, mais qui ne sont alors déjà plus exploitées. Elle précise que l'ancienne exploitant se nommait Ravaux. En l'absence d'archive précise, il est difficile de dire que cette scierie correspond au Petit Moulin. Sans citer leur source, Lompret et Chrétien affirment que le moulin à moudre le grain (successeur d'un moulin à scier le marbre ?) était encore en activité vers 1881. D'après un article de la Voix du Nord de 1962, un menuisier y avait installé son atelier dans les années 1970.

D'après Lompret et Chrétien, certains éléments du 17e siècle sont encore présents (des fers d'ancrage) à la base des murs du moulin. Celui-ci, ainsi que la ferme qui lui fait face, figurent sur le cadastre de 1813. Les ouvertures qui ont été percées dans la grange pour la transformer en logis sont caractéristiques du 18e siècle, voire du 17e siècle pour le linteau en mitre. Le moulin a été reconstruit partiellement au 19e siècle comme en témoignent les dates portées, 1845 en fers d'ancrage sur le pignon nord et 1889 sur la façade. Visible sur le cadastre de 1868, une seconde grange a été érigée derrière la première, peut-être en 1845 également.

description Sur le cadastre de 1813, sont réunis sur une même propriété le moulin et la ferme attenante. Ils sont implantés perpendiculairement à la voie, le pignon directement le long de la chaussée. Le grain était monté par un système de poulie sur le pignon, encore visible aujourd'hui. Le moulin comporte un étage de soubassement. Sur sa façade est, les linteaux des ouvertures de l'étage ont été changés. L'ancienne ferme est constituée d'une grange accessible en pignon et transformée anciennement en logis. Un petit bâtiment mitoyen et implanté perpendiculairement au logis avait peut-être l'usage d'une petite étable. Une seconde grange en calcaire et en brique est située derrière la première. La maçonnerie de tous les autres volumes est en moellon de calcaire marbrier.

étages étage de soubassement ; 1 étage carré

gros-œuvre calcaire marbrier ; moellon ; brique

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture

état bon état ; restauré ; désaffecté

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59002292

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2004

date versement 2009/09/09

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Commune : Saint-Aubin

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ancienne mairie .

Localisation :

Section cadastrale : B 74.....

Adresse : 8 la Place.....

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 24



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Mairie, école, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Aubin

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 8 la Place

destinations successives maison

dénomination mairie ; école

parties non étudiées mur de clôture ; cour

époque de construction 2^e quart 19^e siècle

année 1836

auteur(s) Thory fils (conducteur de travaux)

historique Thory fils, conducteur de travaux, présente en août 1834 au maire de Saint-Aubin les plans de la mairie-école. L'inscription et la date Mairie 1836 attestent d'une réalisation assez rapide du projet. En fait, l'accord du conseil municipal est donné le 8 août 1835 et la réception des travaux intervient le 16 janvier 1837 (AD59, O-528-32 et 39). Le coût en est de 5 000 F. pour le paiement de l'entrepreneur. Une autre inscription, située également en façade, n'est plus lisible. Sur les plans de 1834, la cuisine de l'instituteur et un cabinet sont figurés sur l'avant, un corridor menant à la salle de classe située sur l'arrière. A l'étage, au-dessus de la cuisine, se situent la chambre de l'instituteur et un autre cabinet. Au-dessus de la salle de classe se trouve la mairie, constituée de la salle du conseil municipal et d'une petite salle de dépôt des archives. En 1864, la maison voisine, au sud-ouest, a été achetée par la commune pour y déplacer l'école (cf. Catlier). Aujourd'hui s'y trouve la mairie actuelle. Une autre école, actuellement inoccupée, a été construite en fond de parcelle.

description L'ancienne mairie-école est actuellement transformée en maison. Ce bâtiment se trouve en surplomb par rapport à la voie. La maçonnerie est en calcaire marbrier, hormis le pignon et la corniche en brique. La façade comporte quatre travées régulières, la porte est décentrée à gauche. L'usage des linteaux droits est caractéristique des constructions de la première moitié du 19^e siècle dans les zones d'extraction du calcaire marbrier.

élévation élévation ordonnancée

étages 1 étage carré ; rez-de-chaussée surélevé

gros-œuvre calcaire marbrier ; moellon ; grès ; brique

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

état bon état

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59002176

© Inventaire général ; © PNR Avesnois

enquête 2004

date versement 2009/09/09

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Requête ((saint aubin) :LOCA,PLOC,INSEE ET((nord) :TOUT))

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Aubin

Nom / Dénomination de l'édifice : Eglise

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : La Place, rue du Moulin

Description :

L'église présente une nef sur piles carrées soutenant des arcades au-dessus desquelles se découpent des petites fenêtres hautes, caractéristiques des édifices romans de l'Avesnois. L'examen attentif de la façade et du mur de séparation entre la nef et le chœur permet de repérer que les bas-côtés romans ont été surélevés du côté des murs gouttereaux et que les fenêtres d'origine ont été bouchées. Le chœur et les chapelles latérales datent de la fin du XVI^e siècle. Le chœur a conservé des boiseries datant de 1898 et un maître-autel néo-gothique datant de 1883.

Epoque : XI^e, XVI^e et XIX^e siècles

Source : *Le Patrimoine des communes du Nord – éditions Flohic*

Documents liés :

Illustration



Localisation



Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Château de
Coutant.....

Localisation :

Section cadastrale : 653

Adresse : Coutant.....

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés : Fiche Mérimée



12/10/2018

www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=citer1&VALUE_1=saint-hilaire-sur-helpe&FIEL...

ARCHITECTURE

<<

>>

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche



Réponse n° 18

Monuments historiques

édifice / site Château de Coutant

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Hilaire-sur-Helpe

dénomination château

éléments protégés MH douves ; parc ; étang ; jardin potager ; pavillon

époque de construction 13e siècle ; 16e siècle ; 17e siècle ; 19e siècle

propriété propriété d'une personne privée

protection MH 1947/04/28 : inscrit MH

Château de Coutant, avec ses douves, le pavillon du potager, le parc et l'étang :
inscription par arrêté du 28 avril 1947

type d'étude Recensement immeubles MH

documentation MAP

référence PA00107804

© Monuments historiques, 1992

date versement 1993/11/03

date mise à jour 2015/10/13



Contact service producteur

autre dossier dossier d'inventaire

Protection des droits des auteurs de la base Merimee, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Requête ((saint-hilaire-sur-helpe):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme en L.....

Localisation :

Section cadastrale : A4 2600 à 2609

Adresse : Chemin dit de la Queue Mallarme.....

Description :

Composition : cour ; étable ; fenil ; grange

Matériaux : Pierre bleue ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 13

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme
localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Hilaire-sur-Helpe
aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois
lieu-dit Fache de la Carpette
adresse 9, 11, 13 chemin dit de la Queue-Malarmé
hydrographie l'Helpe-Majeure
dénomination ferme
parties non étudiées cour ; étable ; fenil ; grange ; laiterie ; mur de clôture
époque de construction 18e siècle
auteur(s) maître d'œuvre inconnu
historique Ferme datant du 18e siècle (la forme des ouvertures, légèrement cintrées, est caractéristique de cette période) ; le plan en L semble d'origine. La laiterie, édifice situé à l'est, a été totalement transformée dans la 2e moitié du 20e siècle pour en faire une habitation séparée. Au milieu du 19e siècle a été accolée une étable à la grange, étable aujourd'hui transformée en entrepôt frigorifique pour un boucher.
description Ferme de plan en L, constituée d'un logis et d'une étable dans un même bloc, d'une grange en retour, prolongée par un bâtiment abritant autrefois une étable, et d'un bâtiment isolé, une laiterie, transformée en logement. Le premier corps de bâtiment est en moellon de calcaire. La grange, volume plus haut que le logis, est en brique et en calcaire avec une chaîne d'angle en calcaire. Elle comporte un essentage synthétique en pignon. Elle est prolongée par une étable en brique.
étages en rez-de-chaussée surélevé ; comble à surcroît
gros-œuvre brique ; calcaire
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) matériau synthétique en couverture
typologie ferme en L
propriété propriété privée
type d'étude inventaire préliminaire
rédacteur(s) Guillot Catherine
référence IA5901849
enquête 2002
date versement 2003/10/06
date mise à jour 2012/02/27
service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
 151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mirimes, des notices et des images :
 Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Requête ((saint-hilaire-sur-helpe):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme en L.....

Localisation :

Section cadastrale : A4 646

Adresse : Voie communale dite de Saint-Hilaire à Dompierre

Description :

Composition : cour ; étable ; fenil ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 16

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Hilaire-sur-Helpe

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit le Grand-Fuchau

adresse 6 rue communale de Saint-Hilaire à Dompiere

hydrographie l'Helpe-Majeure

dénomination ferme

parties non étudiées cour ; étable ; fenil ; grange

époque de construction 4^e quart 18^e siècle ; 4^e quart 19^e siècle

année 1785

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

description Cette ferme est située dans le hameau du Grand-Fuchau. Elle est constituée d'un logis portant sur le linteau de la porte la date de 1785 et d'une grange implantée perpendiculairement. Il s'agit au départ d'une ferme-bloc comprenant sous un même toit le logis, une étable, la grange et une seconde étable surmontée d'un fenil. Sa maçonnerie est en moellon de calcaire et les ouvertures sont légèrement cintrées. A la fin du 19^e siècle, après 1868, a été construite, accolée perpendiculairement au logis, une grange toute en brique. En raison de la disposition du terrain, contrairement à l'usage, la grange n'a pas été construite du côté des étables, mais du logis.

étages en rez-de-chaussée surélevé

gros-œuvre brique ; calcaire

couverture (type) demi-croupe ; toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture

typologie ferme en L

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001851

© inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Merimes, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Requête ((saint-hilaire-sur-helpe):LOCA,PLOC,INSEE)
Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme sur cour...

Localisation :

Section cadastrale : A5 849, 850, 2533, 2534, 2535, 25

Adresse : 2 route d'Aulnoye

Description :

Composition : citerne ; cour ; étable ; grang

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Rédacteur : SMPNR Avesnois



Réponse n° 2

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme, actuellement maison
 localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Hilaire-sur-Helpe
 aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois
 lieu-dit Carrefour Cogniot
 adresse 2 route d'Aulhoye
 hydrographie l'Helpe-Majeure
 destinations successives maison
 dénomination ferme
 parties non étudiées citerne ; cour ; étable ; grange ; mur de clôture ; puits
 époque de construction 3e quart 19e siècle
 auteur(s) maître d'œuvre inconnu
 historique Ferme de construction homogène, figurant sur le cadastre de 1868.
 description Ferme à cour fermée. Elle est constituée d'un logis isolé, d'un pavillon placé au sud-ouest et d'un bâtiment en U, abritant la grange et les étables. Le logis adopte le type d'une maison de maître : il comporte un étage, cinq travées et des ouvertures légèrement cintrées. La maçonnerie est en brique ; sous le soubassement, l'embranchement et les appuis de fenêtres sont en calcaire.
 étages 1 étage carré ; rez-de-chaussée surélevé ; sous-sol
 gros-œuvre brique ; calcaire
 couverture (type) croupe ; toit à deux pans
 couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture
 propriété propriété privée
 type d'étude inventaire préliminaire
 rédacteur(s) Guillot Catherine
 référence IA59001832
 © Inventaire général
 enquête 2002
 date versement 2003/10/06
 date mise à jour 2012/02/27
 service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
 151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
 Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Requête ((saint hilaire sur helpe) :L,CA,P,LOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : A 928, A2 661

Adresse : 28 à 32 rue des Hayette.....

Description :

Composition : étable, grange, mur de clôture

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme dite les Hayettes, maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Hilaire-sur-Helpe

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit la Ferme des Hayettes

adresse 28 à 32 rue des Hayettes

hydrographie l'Helpe-Majeure

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées étable ; grange ; mur de clôture ; puits ; laiterie ; écurie ; fenil

époque de construction milieu 19e siècle ; 2e quart 20e siècle

année 1929

auteur(s) Grelotte (? , architecte)

historique Ferme construite au milieu du 19e siècle (avant 1868) et partagée après la Seconde Guerre mondiale en deux fermes. D'après les plans conservés chez les propriétaires, l'architecte Grelotte (?) d'Amiens construit en 1929 pour Octave Derclaye une grange et des écuries, face à la ferme située au nord. La ferme au sud, transformée en maison, a été également prolongée perpendiculairement dans les mêmes années par un bâtiment de composition symétrique, abritant un logement, des étables autour d'une grange surmontée d'un fenil. Il peut s'agir d'une même campagne de travaux, le partage de la ferme n'intervenant alors qu'après 1929.

description La ferme des Hayettes a été partagée en deux fermes après la Première Guerre mondiale. Celle située au sud est désormais une maison, celle au nord est toujours une ferme. Vers 1930, la maison a été prolongée parallèlement par un bâtiment de composition symétrique, en brique, abritant des étables, une grange centrale surmontée d'un fenil, ainsi qu'un petit logement. La maison comporte six travées à l'étage. Elle est caractéristique des constructions du milieu du 19e siècle (avant 1868) par l'emploi du calcaire pour le soubassement, les appuis et linteaux de fenêtres prolongés en bandeau et les chaînes d'angle. Cette maison, partagée en deux dans le sens de la longueur, constitue également le logis de la ferme implantée au nord. Un autre logis a été construit perpendiculairement à celui-ci, à l'est, au milieu du 19e siècle (avant 1868) également. Dans le prolongement du premier logis, ainsi qu'en retour, ont été implantées des étables surmontées de fenils. A la suite de la séparation des bâtiments, des écuries, ainsi qu'une grange, ont été construites en 1929 en adoptant une écriture moderne : ouvertures en brique et béton de forme losangique, lucarnes triangulaires... La propriété était délimitée par un mur de clôture en calcaire qui a été intégré comme mur porteur dans la grange. Une cuve à fumier est visible devant les écuries, déjà matérialisée sur le cadastre de 1868.

étages 1 étage carré ; rez-de-chaussée surélevé ; sous-sol

gros-œuvre brique ; calcaire

couverture (type) demi-croûpe ; toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001840

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Requête ((saint-hilaire-sur-helpe) :LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Autre

Localisation :

Section cadastrale : A7 2210

Adresse : 12 ruelle du lavoir

Description :

Composition : cour ; étable ; jardin ; mur de clôture

Matériaux : Pierre bleue ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 10

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site presbytère, actuellement maison
 localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Hilaire-sur-Helpe
 aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois
 adresse 12 ruelle du Lavoir
 hydrographie l'Helpe-Majeure
 destinations successives maison
 dénomination presbytère
 parties non étudiées cour ; jardin ; mur de clôture
 époque de construction 1er quart 18e siècle
 année 1723
 auteur(s) maître d'œuvre inconnu
 historique La date 1723 est gravée sur une pierre au-dessus de la porte d'entrée. On peut se demander si ce bâtiment fut dès sa construction le presbytère, ou, en raison de sa forme et de son relatif éloignement de l'église, s'il a été affecté à cet usage après la Révolution.
 description L'ancien presbytère de Saint-Hilaire est un bâtiment en rez-de-chaussée, de plan allongé. La maçonnerie est en moellon de calcaire et la corniche denticulée en brique. Les ouvertures, légèrement cintrées, sont composées d'une alternance de dés de calcaire et de brique. Sans doute lors de l'abandon du toit de chaume, la pente de la toiture a été modifiée.
 étages en rez-de-chaussée
 gros-œuvre calcaire ; moellon
 couverture (type) toit à deux pans
 couverture (matériau) matériau synthétique en couverture
 propriété propriété privée
 type d'étude inventaire préliminaire
 rédacteur(s) Guillot Catherine
 référence IA59001845
 © Inventaire général
 enquête 2002
 date versement 2003/10/06
 date mise à jour 2012/02/27
 service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
 151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
 Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Requête ((saint-hilaire-sur-helpe):LOCA,PLOC,INSEE)
 Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : A7 1131

Adresse : 38 rue de la Mairie

Description :

Composition :

Matériaux : Pierre bleue ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 12

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Hilaire-sur-Helpe

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 38 rue de la Mairie

hydrographie l'Helpe-Majeure

dénomination maison

époque de construction 1^{er} quart 19^e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Maison construite au début du 19^e siècle, avant 1813 (elle est visible sur le cadastre de cette date). Sur le cadastre de 1868 est visible un second bâtiment contigu, mais il a disparu avant 1939.

description Maison en rez-de-chaussée, isolée sur sa parcelle. Une lucarne a été aménagée plus tardivement. La maçonnerie est en calcaire, en pierre de taille pour la façade, en moellons pour les autres murs. Seule la corniche est en brique. Les ouvertures situées sur le rez-de-chaussée du pignon enduit ont été bouchées.

étages en rez-de-chaussée surélevé ; comble à surcroît

gros-œuvre calcaire ; enduit partiel

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

typologie maison élémentaire

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001848

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mistral, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Requête ((saint hilaire sur helpe) :LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : A7 1161

Adresse : 21 rue de la Mairie

Description :

Composition : cour ; étable ; jardin

Matériaux : Pierre bleue ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : A7 1049

Adresse : 4 place André-Coupillaud.....

Description :

Composition :

Matériaux : Pierre bleue ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 1

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Hilaire-sur-Helpe

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 4 place André-Couplaud

hydrographie l'Helpe-Majeure

dénomination maison

époque de construction 18e siècle ; milieu 19e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Le rez-de-chaussée a sans doute été construit au 18e siècle. La maison a été surélevée d'un étage au milieu du 19e siècle.

description Maison de plan allongé, mitoyenne, à cinq travées. La maçonnerie du rez-de-chaussée est en moellon de calcaire, celle de l'étage en brique. Le calcaire est également utilisé pour les bandeaux, les linteaux droits et les appuis de fenêtre, mise en oeuvre des matériaux locaux caractéristique du milieu du 19e siècle dans l'Avesnois.

étages 1 étage carré

gros-œuvre brique ; calcaire ; pierre avec brique en remplissage ; moellon

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001831

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Requête ((saint-hilaire-sur-helpe):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme en L.....

Localisation :

Section cadastrale : A10 2707

Adresse : Voie communale dite de la Croisette.....

Description :

Composition : étable ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme du Curé

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Hilaire-sur-Helpe

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit la Croisette

adresse 12 voie communale dite de la Croisette

hydrographie l'Helpe-Majeure

dénomination ferme

parties non étudiées cour ; écurie ; étable ; fenil ; grange ; parc

époque de construction milieu 19e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Cette ferme, implantée sur une zone de défrichement tardif, figure sur le cadastre de 1868.

description Grande ferme, organisée autour d'une cour carrée. L'accès à la cour se fait par un porche couvert percé à travers un bâtiment de plan allongé qui abrite de part et d'autre les écuries et des fenils. En face se situe le logis en rez-de-chaussée encadré de deux volumes plus bas, comprenant les étables à l'est et un logement à l'ouest. A l'est se situe la grange, implantée perpendiculairement à l'étable et au logis. La maçonnerie de tous les bâtiments est en brique. Les ouvertures du logis sont surmontées de linteaux droits. Elles ont été transformées en porte-fenêtres. L'emploi du calcaire se limite aux appuis et linteaux de fenêtre, ainsi qu'aux chaînes d'angle de l'ouverture du porche.

étages en rez-de-chaussée surélevé

gros-œuvre brique ; calcaire

couverture (type) croupe ; toit à deux pans ; toit à longs pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001837

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Requête ((saint-hilaire-sur-helpe):LOCA,PLOC,INSEE)
Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : A9 1696, 1697

Adresse : Voie communale de la vieille route.....

Description :

Composition : étable ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Illustration

Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : A10 1817, 1818, 1821.....

Adresse : Voie communale dite de la Croisette.....

Description :

Composition : cour ; écurie ; étable ; fenil

Matériaux : Brique ;

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 7

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme du Curé

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Hilaire-sur-Helpe

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit la Croisette

adresse 12 voie communale dite de la Croisette

hydrographie l'Helpe-Majeure

dénomination ferme

parties non étudiées cour ; écurie ; étable ; fenil ; grange ; parc

époque de construction milieu 19e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Cette ferme, implantée sur une zone de défrichement tardif, figure sur le cadastre de 1868.

description Grande ferme, organisée autour d'une cour carrée. L'accès à la cour se fait par un porche couvert percé à travers un bâtiment de plan allongé qui abrite de part et d'autre les écuries et des fenils. En face se situe le logis en rez-de-chaussée encadré de deux volumes plus bas, comprenant les étables à l'est et un logement à l'ouest. A l'est se situe la grange, implantée perpendiculairement à l'étable et au logis. La maçonnerie de tous les bâtiments est en brique. Les ouvertures du logis sont surmontées de linteaux droits. Elles ont été transformées en porte-fenêtres. L'emploi du calcaire se limite aux appuis et linteaux de fenêtre, ainsi qu'aux chaînes d'angle de l'ouverture du porche.

étages en rez-de-chaussée surélevé

gros-œuvre brique ; calcaire

couverture (type) croupe ; toit à deux pans ; toit à longs pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA5901837

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Ménimes, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Requête ((saint hilaire sur helpe) :LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : B1 695

Adresse : 10 route de Landrecies

Description :

Composition : fenil

Matériaux : Brique

Documents liés :



Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : B1 105, 107, 577

Adresse : 6, 8 route de Landrecies

Description :

Composition : cour ; étable ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : B2 232

Adresse : 4 route de Landrecies

Description :

Composition : abreuvoir ; étable ; fenil ; grange

Matériaux : Pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 9

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Hilaire-sur-Helpe

Route de Landrecies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Route de Landrecies

adresse 4 route de Landrecies

hydrographie l'Helpe-Majeure

dénomination ferme

parties non étudiées abreuvoir ; étable ; fenil ; grange

époque de construction 1er quart 19e siècle

siècle détail milieu 19e siècle

année 1800

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

historique Le logis, ainsi que le bâtiment situé en face, datent de 1800 (la date est gravée sur un linteau de la porte du logis, côté cour). L'aile en retour, placée perpendiculairement, a été construite ultérieurement, sans doute peu après 1813 (elle ne figure pas sur le cadastre à cette date).

description Cette ferme, organisée autour d'une cour, comprend un logis isolé, placé face à un bâtiment composé d'une grande grange, d'étables et d'un fenil. Dans le prolongement de ce bâtiment se trouve un abreuvoir. Miloyen et perpendiculaire à ce bâtiment, se situe un autre édifice comportant une petite grange, des étables et un fenil. La maçonnerie de tous les bâtiments est en moellon de calcaire. Les ouvertures des baies sont légèrement cintrées. Le logis, en rez-de-chaussée et de plan allongé, comporte un étage de comble. Son accès est double : il se fait aussi bien par une porte sur la voie que sur la cour.

étages comble à surcroît ; en rez-de-chaussée surélevé ; étage de comble ; sous-sol

gros-œuvre calcaire ; moellon

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001842

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Requête ((saint-hilaire-sur-helpe):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : B3 2250, 2251, 2252, 2254, 2555
.....

Adresse : Voie communal Château-Gaillard

Description :

Composition : abreuvoir ; cour ; étable ; grange

Matériaux : Pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée

Illustration



Réponse n° 6

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Manoir et ferme dit Château Gaillard, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Hilaire-sur-Helpe

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit le Château Gaillard

adresse 2, 3 voie communale n°12 dite du Château-Gaillard

hydrographie l'Helpe-Majeure

destinations successives maison

dénomination manoir ; ferme

parties non étudiées abreuvoir ; cour ; étable ; grange ; mur de clôture ; pigeonnier

époque de construction 1ère moitié 17e siècle ; 3e quart 18e siècle

siècle détail 19e siècle

année 1750

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique L'organisation générale figure déjà sur le cadastre de 1813. Le logis à étage, très transformé et partiellement masqué par la végétation, qui se signale par une fenêtre à meneaux occultée, peut être daté approximativement de la première moitié du 17e siècle. Le second logis, en rez-de-chaussée, porte la date 1750 ; la grange et les étables, fortement remaniées au 19e siècle, datent de la même époque.

description Cet ancien manoir s'organise autour d'une cour, à laquelle on accède par une tour porche. À l'ouest de la tour, se situe un logis à un étage, fortement transformé. La présence d'une fenêtre à meneau bouchée sur son côté ouest témoigne de son ancienneté, même si les ouvertures ont été remaniées. Il comporte une niche à statuette en façade. À l'est de la tour, se situe un logis en rez-de-chaussée daté 1750 sur le linteau de la porte d'entrée. Il comporte une maçonnerie en moellon de calcaire surmonté d'un fenil en brique et de deux lucarnes. Les ouvertures légèrement cintrées sont caractéristiques du milieu du 18e siècle. Perpendiculairement est implanté un bâtiment en moellon de calcaire qui abritait une succession d'étables surmontées de fenils. Parallèle au logis et à la tour porche, se trouve un bâtiment isolé, réunissant une grange, une étable et un fenil. La partie supérieure de la tour porche abrite un pigeonnier.

étages 1 étage carré ; étage de comble

gros-œuvre brique ; calcaire

couverture (type) toit à deux pans ; toit en pavillon

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture ; ardoise

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001836

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mirimee, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Requête ((saint-hilaire-sur-helpe):LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme en L.....

Localisation :

Section cadastrale : B4 440, 442

Adresse : 1 chemin du Château.....

Description :

Composition : étable ; grange ; laiterie

Matériaux : Brique ;

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 5

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme Dubray, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Hilaire-sur-Helpe

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Coutant

adresse 1 chemin du Château

hydrographie l'Helpe-Majeure

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées étable ; grange ; laiterie

époque de construction 3^e quart 18^e siècle ; 3^e quart 19^e siècle

année 1766

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Cette ferme est une ancienne dépendance du château de Coutant. Un premier logis datant de 1766 (date gravée sur un daïs de pierre) a sans doute été agrandi et prolongé par une étable en rez-de-chaussée au 18^e siècle. Ce second corps de bâtiment a été surélevé d'un étage dans le troisième quart du 19^e siècle (avant 1868) et une grange a alors été construite perpendiculairement. L'appellation ferme Dubray n'apparaît que sur le cadastre de 1939.

description Ferme de plan en L, constituée d'un premier logis agrandi et prolongé par un second bâtiment abritant le logis et l'étable, et d'une grange-étable en retour. Une laiterie en demi-niveau a été aménagée sur l'arrière. Un four à pain et une buanderie indépendants se trouvent à l'est. Les parties du 18^e siècle sont en moellon de calcaire, celles du 19^e siècle en brique.

étages 1 étage carré

gros-œuvre brique ; calcaire

couverture (type) toit à deux pans ; pignon découvert

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture

typologie ferme en L

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001835

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Requête ((saint-hilaire-sur-helpe) :LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : B4 378, 379, 380

Adresse : 10 Chaussée Brunehaut

Description :

Composition : étable ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : B4 410, 411, 649, 650.....

Adresse : 11 route de Landrecies

Description :

Composition : étable ; grange ; remise

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : B4 402

Adresse : 7 route de Landrecies

Description :

Composition : étable

Matériaux : Pierre bleue

Documents liés :



Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme sur cour...

Localisation :

Section cadastrale : A3 2034, 386

Adresse : Garde-de-Dompierre (chemin privé)

Description :

Composition : cour ; étable ; fenil

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : A1 70

Adresse : 5 chemin privé dit du Plein

Description :

Composition : étable ; fenil

Matériaux : Pierre bleue ;

Documents liés :



Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : A4 710, 712, 715, 716.....

Adresse : 16, 18 chemin de la Lobiette

Description :

Composition : étable ; jardin ; mur de clôture

Matériaux : Pierre bleue ;

Documents liés :



Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : A5 766, 769, 770, 771, 796, 2513

Adresse : 6 route d'Aulnoye

Description :

Composition : cour ; four à pain ; jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 4

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site	Ferme du Bois Pascal
localisation	Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Hilaire-sur-Helpe
aire d'étude	Parc Naturel Régional de l'Avesnois
lieu-dit	Route d'Aulnoye
adresse	6 route d'Aulnoye
hydrographie	l'Helpe-Majeure
destinations successives	maison
dénomination	ferme
parties non étudiées	cour ; four à pain ; jardin ; mur de clôture ; jardin potager ; citerne ; fontaine
époque de construction	3e quart 19e siècle
siècle détail	2e quart 19e siècle
année	1841 ; 1861
auteur(s)	maître d'œuvre inconnu
historique	Ferme construite en 1861.
description	Ferme composée d'un logis indépendant, d'un logement d'ouvrier agricole accolé à une grange-étable aujourd'hui disparue et d'une tour néogothique dont la fonction n'a pu être déterminée (peut-être un pigeonnier ?). La propriété est close par un mur en brique. Le fond de propriété comprend le bois situé au nord, englobant un rendez-vous de chasse aujourd'hui envahi par la végétation. Le logis a une double orientation : il présente une façade sur rue à cinq travées au sud, ainsi qu'une élévation orientée sur un jardin à l'est (un manoir et des buis ont été conservés). La date de 1861 est indiquée par fers d'ancrage sur la façade sur rue. En fond de parcelle, le logement d'ouvrier agricole qui comprend un four à pain était milieu de la grange-étable abattue vers 2001. Une petite tour néogothique est placée à l'ouest. Elle ne comprend pas d'escalier, l'accès à l'étage se faisant par une échelle extérieure. La maçonnerie des bâtiments est en brique, l'emploi du calcaire se limitant au soubassement, aux linteaux et appuis de fenêtres, ainsi qu'à des dés décoratifs. Les ouvertures du logis sont légèrement cintrées sur la façade sur rue et comportent des linteaux droits sur les autres élévations. La ferme est restée inoccupée depuis les années 1970 et est en cours de restauration. Le rendez-vous de chasse est contemporain du logis. Une fontaine en calcaire est encore visible dans le bois ; elle porte une date et une inscription : "1841 Charles Dumas Louise Bouthenot".
élévation	élévation ordonnancée
étages	1 étage carré ; rez-de-chaussée surélevé ; sous-sol
gros-œuvre	brique ; calcaire
couverture (type)	toit à longs pans ; croupe
couverture (matériau)	ardoise ; matériau synthétique en couverture
propriété	propriété privée
type d'étude	inventaire préliminaire
rédateur(s)	Guillot Catherine
référence	IA59001834
	© Inventaire général
enquête	2002
date versement	2003/10/06
date mise à jour	2012/02/27
service producteur	Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE 151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Merimee, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Requête ((saint-hilaire-sur-helpe):LOCA,PLOC,INSEE)
Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : A6 859, 2660

Adresse : 3 route d'Aulnoye

Description :

Composition : cour ; étable ; fenil ; grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 3

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme, actuellement institut médico-éducatif

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Hilaire-sur-Helpe

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Route d'Aulnoye

adresse 3 route d'Aulnoye

hydrographie l'Helpe-Majeure

destinations successives établissement médical

dénomination ferme

parties non étudiées cour ; étable ; fenil ; grange

époque de construction milieu 19e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Ferme construite entre 1813 et 1868, dates des cadastres établis au 19e siècle. La conception du logis est plus ambitieuse que celle des fermes rencontrées généralement dans les communes environnantes. La transformation en centre médico-éducatif dans la 2e moitié du 20e siècle a fait disparaître les dispositions intérieures d'origine.

description Ancienne ferme, organisée autour d'une cour à l'ouest et composée d'un imposant logis, d'une écurie-remise à voiture au nord et d'un bâtiment dont la fonction n'a pu être déterminée au sud en raison de sa transformation en institut médico-éducatif. En effet, lors de celle-ci, des réaménagements ont été effectués (surélévation et modifications d'ouvertures dans les communs) et des pavillons ont été ajoutés au sud. Le logis a une double orientation, à l'ouest vers les communs et, à l'est, il est ouvert sur un vaste jardin, qui s'étendait jusqu'à la route de Saint-Rémy-Chaussée. Sur la cour, il présente, dans une composition symétrique, un avant-corps d'une travée, à deux étages. Celui-ci est surmonté d'un fronton portant un décor néoclassique, de volutes et de palmettes. Du côté du jardin, le logis présente une façade symétrique à cinq travées, avec un balcon à la travée centrale. L'emploi des matériaux, brique en maçonnerie et calcaire pour le soubassement, les chaînes d'angle, les linteaux droits et les appuis de fenêtres, prolongés en bandeau, sont caractéristiques des constructions du milieu du 19e siècle dans l'Avesnois.

élévation élévation ordonnancée

étages 1 étage carré ; étage de comble

gros-œuvre brique ; calcaire

couverture (type) croupe ; toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise

propriété propriété du département

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001833

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Requête ((saint-hilaire-sur-helpe) :LOCA,PLOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme en L.....

Localisation :

Section cadastrale : A7 1020

Adresse : 5 chemin des Rocs

Description :

Composition : étable ; fenil ; grange

Matériaux : Pierre bleue ;

Documents liés : Fiche Mérimée





Réponse n° 14

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Hilaire-sur-Helpe

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 5 chemin des Rocs

hydrographie l'Helpe-Majeure

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées étable ; fenil ; grange

époque de construction 18e siècle

siècle détaillé 19e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Ferme en L d'origine. Le logis et l'étable abrités dans un même volume et la grange placée perpendiculairement ont été construits au 18e siècle (les ouvertures légèrement cintrées et l'emploi des matériaux sont caractéristiques de cette époque). A l'est, la présence sur le logis de la seule ouverture surmontée d'un linteau droit, ainsi que des traces d'ouverture sur le pignon, laissent supposer la présence d'un autre volume remplacé aujourd'hui par un garage. Le logis a été surélevé par l'adjonction d'un fenil en brique au 19e siècle.

étages en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

gros-œuvre brique ; calcaire

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

typologie ferme en L

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001850

© Inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Merimes, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Requête ((saint-hilaire-sur-helpe) :LOCA,PLOC,INSEE)
Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme
rectangulaire.....

Localisation :

Section cadastrale : A7 1128, 1129

Adresse : 36 rue de la mairie

Description :

Composition : étable ; grange ; laiterie

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :



Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Autre

Localisation :

Section cadastrale : A7 1894

Adresse : 1 rue de la mairie

Description :

Composition :

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 11

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site mairie, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Hilaire-sur-Helpe

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

adresse 1 rue de la Mairie

hydrographie l'Helpe-Majeure

destinations successives maison

dénomination mairie

époque de construction 2e quart 19e siècle

année 1825

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

description L'ancienne mairie de Saint-Hilaire est un bâtiment à étage, surmonté d'un étage de comble, à cinq travées. La maçonnerie est en brique ; le soubassement, le bandeau, les linteaux droits, les appuis de fenêtre et l'emmarchement sont en pierre calcaire. Cette mairie ne se distingue des maisons de cette époque que par un balcon en fonte portant les initiales MR (pour Mairie et République) et la date de 1825. La date est également portée sur le pignon nord. Lorsque la mairie a été scindée en deux logements, deux volumes en rez-de-chaussée ont été ajoutés symétriquement de part et d'autre de la façade. Ils abritaient une resserre contiguë à la cuisine. Contrairement aux maisons voisines, la mairie est en léger retrait d'alignement.

élévation élévation ordonnancée**étages** 1 étage carré ; étage de comble**gros-œuvre** brique ; calcaire**couverture (type)** toit à deux pans ; appentis**couverture (matériau)** matériau synthétique en couverture**propriété** propriété privée**type d'étude** inventaire préliminaire**réacteur(s)** Guillot Catherine**référence** IA59001847

© Inventaire général

enquête 2002**date versement** 2003/10/06**date mise à jour** 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Requête ((saint-hilaire-sur-helpe):LOCA,LOC,INSEE)

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale : B4 405

Adresse : 9 route de Landrecies

Description :

Composition : étable ; grange

Matériaux : Pierre bleue

Documents liés :



Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme Dubray

Localisation :

Section cadastrale : A 2334

Adresse : 1 chemin du château.....

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 5

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Ferme Dubray, actuellement maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Hilaire-sur-Helpe

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Coutant

adresse 1 chemin du Château

hydrographie l'Helpe-Majeure

destinations successives maison

dénomination ferme

parties non étudiées étable ; grange ; laiterie

époque de construction 3e quart 18e siècle ; 3e quart 19e siècle

année 1766

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

historique Cette ferme est une ancienne dépendance du château de Coutant. Un premier logis datant de 1766 (date gravée sur un dais de pierre) a sans doute été agrandi et prolongé par une étable en rez-de-chaussée au 18e siècle. Ce second corps de bâtiment a été surélevé d'un étage dans le troisième quart du 19e siècle (avant 1868) et une grange a alors été construite perpendiculairement. L'appellation ferme Dubray n'apparaît que sur le cadastre de 1939.

description Ferme de plan en L, constituée d'un premier logis agrandi et prolongé par un second bâtiment abritant le logis et l'étable, et d'une grange-étable en retour. Une laiterie en demi-niveau a été aménagée sur l'arrière. Un four à pain et une buanderie indépendants se trouvent à l'est. Les parties du 18e siècle sont en moellon de calcaire, celles du 19e siècle en brique.

étages 1 étage carré

gros-œuvre brique ; calcaire

couverture (type) toit à deux pans ; pignon découvert

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture

typologie ferme en L

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA5901835

© inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Requête ((saint-hilaire-sur-helpe):LOCA,PLOC,INSEE)
Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Manoir et ferme du
Chateau Gaillard.....

Localisation :

Section cadastrale : B 940

Adresse : 2 rue du Chateau Gaillard

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 6

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Manoir et ferme dit Château Gaillard, actuellement maison
localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Hilaire-sur-Helpe
aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois
lieu-dit le Château Gaillard
adresse 2, 3 voie communale n°12 dite du Château-Gaillard
hydrographie l'Helpe-Majeure
destinations successives maison
dénomination manoir ; ferme
parties non étudiées abreuvoir ; cour ; étable ; grange ; mur de clôture ; pigeonnier
époque de construction 1ère moitié 17e siècle ; 3e quart 18e siècle
siècle détail 19e siècle
année 1750
auteur(s) maître d'œuvre inconnu
historique L'organisation générale figure déjà sur le cadastre de 1813. Le logis à étage, très transformé et partiellement masqué par la végétation, qui se signale par une fenêtre à meneaux oculée, peut être daté approximativement de la première moitié du 17e siècle. Le second logis, en rez-de-chaussée, porte la date 1750 ; la grange et les étables, fortement remaniées au 19e siècle, datent de la même époque.
description Cet ancien manoir s'organise autour d'une cour, à laquelle on accède par une tour porche. A l'ouest de la tour, se situe un logis à un étage, fortement transformé. La présence d'une fenêtre à meneau bouchée sur son côté ouest témoigne de son ancienneté, même si les ouvertures ont été remaniées. Il comporte une niche à statuette en façade. A l'est de la tour, se situe un logis en rez-de-chaussée daté 1750 sur le linteau de la porte d'entrée. Il comporte une maçonnerie en moellon de calcaire surmonté d'un fenil en brique et de deux lucarnes. Les ouvertures légèrement cintrées sont caractéristiques du milieu du 18e siècle. Perpendiculairement est implanté un bâtiment en moellon de calcaire qui abritait une succession d'étables surmontées de fenils. Parallèle au logis et à la tour porche, se trouve un bâtiment isolé, réunissant une grange, une étable et un fenil. La partie supérieure de la tour porche abrite un pigeonnier.
étages 1 étage carré ; étage de comble
gros-œuvre brique ; calcaire
couverture (type) toit à deux pans ; toit en pavillon
couverture (matériau) matériau synthétique en couverture ; ardoise
propriété propriété privée
type d'étude inventaire préliminaire
rédacteur(s) Guillot Catherine
référence IA59001836
enquête © Inventaire général
date versement 2003/10/06
date mise à jour 2012/02/27
service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
 151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
 Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Requête ((saint-hilaire-sur-helpe):LOCA,PLOC,INSEE)
 Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Saint-Hilaire-sur-Helpe

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : A 273

Adresse : 6 voie communale de Saint-Hilaire à Dompierre

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés : Fiche Mérimée



Réponse n° 16

Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site ferme

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Saint-Hilaire-sur-Helpe

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit le Grand-Fuchau

adresse 6 voie communale de Saint-Hilaire à Dompiere

hydrographie l'Helpe-Majeure

dénomination ferme

parties non étudiées cour ; étable ; fenil ; grange

époque de construction 4e quart 18e siècle ; 4e quart 19e siècle

année 1785

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu

description Cette ferme est située dans le hameau du Grand-Fuchau. Elle est constituée d'un logis portant sur le linteau de la porte la date de 1785 et d'une grange implantée perpendiculairement. Il s'agit au départ d'une ferme-bloc comprenant sous un même toit le logis, une étable, la grange et une seconde étable surmontée d'un fenil. Sa maçonnerie est en moellon de calcaire et les ouvertures sont légèrement cintrées. A la fin du 19e siècle, après 1868, a été construite, accolée perpendiculairement au logis, une grange toute en brique. En raison de la disposition du terrain, contrairement à l'usage, la grange n'a pas été construite du côté des étables, mais du logis.

étages en rez-de-chaussée surélevé

gros-œuvre brique ; calcaire

couverture (type) demi-croupe ; toit à deux pans

couverture (matériau) ardoise ; matériau synthétique en couverture

typologie ferme en L

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Guillot Catherine

référence IA59001851

© inventaire général

enquête 2002

date versement 2003/10/06

date mise à jour 2012/02/27

service producteur Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais - DAIRE
151 Bd Hoover 59555 Lille Cedex - 03 28 82 67 40

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Requête ((saint hilaire sur helpe) :LOCA,PLOC,INSEE)
Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme sur cour...

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 67 rue du Général de Gaulle

Description :

Composition : Cour

Matériaux : Brique ; pierre bleue ; enduit

Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. Date portée : 1896. Ferme sur cour bâtie sur trois côtés, l'ensemble des bâtiments apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Ferme sur cour réhabilitée en hôtel-restaurant. Cette réhabilitation ne permet plus de distinguer les fonctions originelles de cette ancienne ferme. L'ensemble des bâtiments est bâti en briques recouvertes d'un enduit de couleur blanche.

La façade nord se compose de deux bâtiments implantés parallèlement à la rue et de deux bâtiments implantés perpendiculairement à la rue. Tous ces bâtiments sont accolés les uns aux autres et bâtis en briques recouvertes d'un enduit de couleur blanche. Tous les bâtiments s'élèvent sur trois niveaux dont un niveau de comble et sont surélevés par rapport au niveau de la rue. Les bâtiments ayant pignon sur rue s'étendent sur deux travées pour l'un et trois travées pour l'autre. Les deux autres bâtiments s'étendent sur cinq travées pour l'un et trois travées pour l'autre. Les travées de ces deux derniers bâtiments sont disposées de manière irrégulière mais forment une continuité visuelle. Les linteaux et appuis de l'ensemble des baies sont en calcaire marbrier et leur encadrement est fait d'une alternance de brique et de calcaire marbrier. La façade d'un des bâtiments présente des fers d'ancrage portant chiffre et permettant de lire la date de 1896. On accède aux trois portes d'entrée par un emmarchement en calcaire marbrier. Les deux bâtiments ayant pignon sur rue sont couverts d'une toiture à deux versants et deux croupes en ardoise et soulignés par une corniche denticulée. Les deux autres bâtiments sont couverts de toitures à deux versants en ardoise et soulignées par une corniche denticulée. Une demi-croupe surplombe le pignon ouest contre lequel est adossé un dernier petit bâtiment en appentis.

La façade est se compose du retour des deux bâtiments ayant pignon sur rue au niveau de la façade principale et de deux autres bâtiments leur faisant face de manière symétrique. Ces deux groupes de bâtiments sont séparés par une cour intérieure.

La façade sud se compose d'un unique bâtiment. Il s'élève sur deux niveaux dont le premier est surélevé et s'étend sur sept travées irrégulières. Ce bâtiment est couvert d'un toit à deux versants en ardoise et sommé d'un épi de faîtage en verre.

Les abords de la ferme sont encore agrémentés d'un puits, d'une mare et d'un pigeonier.

Documents liés :

Illustration



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Commune : Sars-Poteries

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme sur cour...

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 45 rue Jean Imbert.....

Description :

Composition : Cour

Matériaux : Pierre bleue ; Brique; grès; ciment

Commentaire historique :

Première moitié du XVIIIe siècle – deuxième moitié du XIXe siècle. Trois bâtiments apparaissent sur le cadastre de 1828 : le long bâtiment comprenant le logis et les étables, la grange massive située au sud-ouest et une remise située au droit du logis (nord-est). La date de 1704 est gravée dans le linteau de la porte de cette remise. La grange ayant pignon sur rue a été ajoutée ultérieurement, elle apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Ferme sur cour située au sud du noyau villageois. Le côté ouest de la cour est occupé par un long bâtiment comprenant le logis et une aile d'étables, le côté sud par une grange massive et le côté nord-est par un petit bâtiment et une remise (ancienne charreterie) ayant pignon sur rue.

Au sud-ouest de la cour se trouve le volume imposant de la grange construite principalement en grès et calcaire marbrier et rehaussée ultérieurement en briques. Les deux murs pignons ont été totalement remaniés et la partie haute de la façade sur cour est protégée par un essentage en matériau synthétique. Une corniche denticulée souligne la toiture, à deux versants et deux demi-croupes, couverte d'un matériau synthétique.

Le côté ouest de la cour comprend un long bâtiment abritant le logis, des étables et des dépendances. Elle comprend deux niveaux dont un niveau d'encuvement, l'ensemble est bâti en moellons de calcaire marbrier. La cour présentant un dénivelé, le logis qui s'étend sur sept travées, ne se trouve pas de plain-pied et on y accède par un escalier. Le calcaire marbrier a également été utilisé pour l'encadrement des baies à imposte et dans la chaîne d'angle harpée. La toiture est soulignée par une corniche denticulée. Ses deux versants sont couverts en ardoise.

Le côté nord-est comprend un petit bâtiment (bergerie ?) construit en moellons de calcaire marbrier. Il est percé de deux petites portes. L'une d'elle est surmontée d'un linteau trapézoïdal en pierre de taille sur lequel est gravé la date de 1704. Un bâtiment (charreterie ?) entièrement construit en brique a été ajouté ultérieurement au droit du précédent bâtiment, il a pignon sur rue. Il est percé de deux portes charretières, en arc surbaissé, ouvrant sur la cour. Des fers d'ancrage rythment la façade et une corniche denticulée souligne la toiture, couverte de deux versants en matériau synthétique.

La cour pavée est fermée par un muret en briques surmonté d'une grille en ferronnerie.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 32 rue Léo Lagrange.....

Description :

Composition : Cour

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. La ferme apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Ancienne ferme élémentaire. Le logis est constitué de trois niveaux dont un niveau de comble. On peut noter la présence d'un soupirail donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. Hormis les appuis de fenêtre, les linteaux des baies et le soubassement en calcaire marbrier, cette ferme élémentaire est construite en brique. La façade du logis, qui s'étend sur trois travées, présente des fers d'ancrage marquant le changement de niveau. La toiture du logis, à deux versants, est soulignée par une corniche et couverte d'un matériau synthétique.

Documents liés :



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 29 et 31 rue du Général de Gaulle

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Illustration



Commentaire historique :

Première moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Ancienne ferme élémentaire aujourd'hui transformée en deux habitations. Construite en calcaire marbrier, elle s'élève sur deux niveaux dont un niveau d'encuvement et s'étend sur sept travées. On peut noter la présence d'un soupirail donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. Les baies, à linteau droit, sont encadrées d'une alternance de brique et de calcaire marbrier. Une corniche denticulée souligne la toiture à deux versants et une croupe, couverte d'un matériau synthétique. Un petit bâtiment en appentis vient s'appuyer contre le pignon ouest.

Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 11 rue Pasteur

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue ; ciment

Illustration



Commentaire historique :

Première moitié du XXe siècle.

Commentaire descriptif :

Cette maison de maître, d'inspiration Art Nouveau, se compose d'un corps de bâtiment principal et d'un avant-corps avec pignon sur rue. Elle est entièrement construite en brique, hormis les appuis de fenêtre, le soubassement et l'emmarchement en calcaire marbrier. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble pour le corps de bâtiment principal et un niveau de comble à surcroît pour l'avant-corps. La façade principale comprend trois travées ordonnancées. La travée la plus à l'ouest correspond à l'avant-corps. Les linteaux des baies, en arc surbaissé, sont faits d'une alternance de calcaire marbrier sculpté et d'un jeu de briques grises et vernissées. Un bandeau, fait de la même alternance de briques, vient souligner la toiture du corps de bâtiment principal. La toiture, à deux versants et une croupe, est couverte d'ardoises. Elle est également bordée d'une corniche en bois et est surmontée d'une lucarne sommée d'un épi de faîtage en zinc. La porte comporte une imposte et un décor en fer forgé.

Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : rue Pasteur

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Hormis les appuis de fenêtre, l'embranchement et le soubassement en calcaire marbrier, cette maison de maître est construite en brique. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble. On peut noter la présence d'un soupirail donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. La façade sur rue comprend trois travées ordonnancées et organisées de manière symétrique autour de la travée centrale mise en valeur par un ressaut. Les linteaux des baies, en arc surbaissé, sont en brique avec clé en calcaire marbrier. Ils sont soulignés par un larmier mouluré en calcaire marbrier. Les garde-corps des fenêtres sont en ferronnerie. La porte d'entrée est surmontée d'un balcon. Les angles de la maison sont mis en valeur par une chaîne en briques. Un bandeau en brique et décor en céramique souligne la toiture en pavillon brisé. Celle-ci, également bordée d'une corniche, est couverte d'ardoise. La maison se trouve au milieu d'un jardin planté, ceint par un mur de clôture en brique surmonté d'une grille. Il est également fermé par un portail flanqué de deux piliers surmontés de boules de façade en calcaire marbrier.

Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme en L.....

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 2 rue Potier

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XVIIIe siècle. Première moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1828.

Commentaire descriptif :

Ancienne ferme élémentaire ayant pignon sur rue. Elle comprend trois niveaux dont un niveau de comble habitable. La partie logis a été remaniée et la façade principale s'étend sur quatre travées. Ses murs mélangent calcaire marbrier et grès, l'ensemble ayant été rehaussé en briques. Les linteaux droits et appuis des fenêtres ainsi que l'encadrement de la porte sont en calcaire marbrier. On accède au logis par un emmarchement en calcaire marbrier. La grange est percée d'une porte charretière avec linteau en bois et arc cintré en briques. Une corniche denticulée souligne la toiture, à deux versants, dont l'un est en ardoise et l'autre en matériau synthétique. Le comble habitable est éclairé de deux lucarnes ajoutées récemment et sommées chacune d'un épi de faîtage en verre. Un bâtiment en appentis, couvert en tôle, est adossé à la façade nord.

Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 24 et 26 rue Pasteur

Description :

Composition : Remise

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Commentaire historique :

Seconde moitié du XIX^e siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Ensemble bâti composé de deux maisons de bourg jumelles. L'ensemble s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble. On peut noter la présence d'un soupirail donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. La façade principale présente un axe de symétrie et s'étend sur quatre travées irrégulières. L'ensemble est construit entièrement en brique, hormis le soubassement, l'emmarchement et les appuis des fenêtres qui sont en calcaire marbrier. Les baies en arc surbaissé sont encadrées d'une alternance de brique et de calcaire marbrier. Un ressaut vient mettre en valeur les angles, la symétrie centrale ainsi que la toiture, également soulignée par une corniche en bois. La toiture à croupes débordantes est couverte d'ardoises de Fumay et sommée de deux épis de faîtage en verre.

Documents liés :

Illustration



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 17,17 bis et ? rue de Dourlers.....

Description :

Composition :

Matériaux : Brique ; pierre bleue; béton

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XVIIIe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1828. Cet édifice est lié au patrimoine verrier de la commune, et plus particulièrement au patrimoine de la verrerie d'En-Bas.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg alignée sur la rue et suivant la pente, elle comprend trois habitations. Hormis pour le soubassement en calcaire marbrier, elle est entièrement construite en brique. Elle s'élève sur quatre niveaux dont un niveau de comble et s'étend sur sept travées, jadis ordonnancées. La lisibilité de la façade principale a en effet été altérée suite au remaniement des ouvertures. Les fenêtres, en arc surbaissé avec clef en calcaire marbrier, sont rehaussées de larmiers. Les portes sont en plein cintre. Des bandeaux en brique viennent souligner les appuis de fenêtres en calcaire marbrier et des ressauts verticaux marquent les angles et délimitent certaines des travées. La façade est également rythmée par des fers d'ancrage à motif floral, qui s'intercalent entre chaque fenêtre aux deuxième et troisième niveaux marquant ainsi le changement de niveau. Une corniche denticulée souligne la toiture, à longs versants brisés, couverte d'un matériau synthétique et d'ardoise.

Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 29 rue Jean Jaurès

Description :

Composition :

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg dont le rez-de-chaussée a aussi accueilli une boutique. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble et s'étend sur deux travées. On peut noter la présence de soupiraux donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. Construite sur un soubassement de calcaire marbrier, la façade est principalement en briques et rythmée par des bandeaux en calcaire marbrier dont l'un vient souligner les appuis des baies du deuxième niveau, également encadrées d'une alternance de brique et calcaire marbrier. Les angles sont marqués par une chaîne en brique. Le rez-de-chaussée surélevé est accessible par un emmarchement en calcaire marbrier menant à une porte flanquée de deux larges baies. Celles-ci ont été percées au moment de la transformation de la maison en boutique. Elles sont soutenues par un linteau droit métallique décoré de motifs floraux. Une corniche en bois souligne la toiture, à croupes, couverte d'ardoise de Fumay et sommée de deux épis de faîtage en verre.

Documents liés :

Illustration



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 57 et 59 rue Jean Jaurès

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901. Cet édifice est lié au patrimoine verrier de la commune.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg comprenant deux habitations. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau d'encuvement. On peut noter la présence de soupiraux donnant sur la rue, indiquant l'emplacement d'une cave. La maison s'étend sur cinq travées ordonnancées. Hormis le soubassement et les appuis des fenêtres en calcaire marbrier, la façade est principalement construite en brique et rythmée par des bandeaux venant souligner les appuis des fenêtres et des chaînes marquant les angles. Les baies des deux premiers niveaux, en arc surbaissé, ont un encadrement en brique avec clé en calcaire. Les baies du niveau d'encuvement sont en demi-lune. Les deux portes d'entrée à imposte sont situées sur les travées latérales et accessibles par un emmarchement en calcaire marbrier. La toiture, à croupes, est soulignée par une corniche à modillons et couverte d'ardoise.

Documents liés :



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison élémentaire
.....

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 65 rue Jean Jaurès

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Illustration



Commentaire historique :

Première moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Maison élémentaire entièrement construite en moellons de calcaire marbrier. Elle s'élève sur deux niveaux dont un niveau de comble à surcroît et présente une façade de cinq travées régulières. Les baies, à linteau droit surmonté d'un rang de briques, sont encadrées d'une alternance de brique et calcaire marbrier. Le comble à surcroît, aménagé seulement en partie droite, est percé de deux ouvertures. Les angles présentent un chaînage harpé réalisé avec des pierres de plus grande dimension que celles employées pour le gros œuvre. Une corniche denticulée souligne la toiture, à deux versants, couverte d'ardoise. Un bâtiment en appentis est adossé à la façade nord. Construit en calcaire marbrier, il s'élève sur un seul niveau et est couvert d'un toit qui prolonge celui du versant nord de la maison.

Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 94, 96 et 98 rue Jean Jaurès

Description :

Composition : Remise

Matériaux : Brique ; pierre bleue; enduit; badigeon

Illustration



Commentaire historique :

Première moitié du XIXe siècle. Date portée :
1845.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg construite principalement en brique, avec un soubassement en calcaire marbrier, et s'élevant sur trois niveaux dont un niveau de comble. Elle s'étend sur cinq travées ordonnancées. L'axe de symétrie est renforcé par la présence d'une lucarne située dans l'alignement de la travée centrale. La façade est rythmée par des bandeaux en calcaire marbrier soulignant les appuis et linteaux des baies ainsi que les angles avec des chaînes harpées. Les baies sont encadrées d'une alternance de brique et de calcaire marbrier. La porte en bois munie d'une imposte est accessible par une marche. Elle est encadrée de colonnes et soutenu par un linteau droit mouluré présentant un motif losangé et portant la date de 1845. Le tout est réalisé en calcaire marbrier. La toiture, à deux versants avec coyaux, est soulignée par une corniche denticulée et couverte d'un matériau synthétique. Deux corps de bâtiment sont adossés contre l'aile nord, pour l'un, et sud, pour l'autre. Ce dernier laisse ses briques apparentes alors que l'autre est recouvert d'un enduit ciment. Les bâtiments s'élèvent chacun sur deux niveaux, celui de l'aile nord s'étend sur deux travées et celui de l'aile sud sur une seule travée. Ils sont couverts d'un toit à trois pans en matériau synthétique.

Documents liés :



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 84, 86 rue Jean Jaurès

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue; ciment

Illustration



Commentaire historique :

Première moitié du XXe siècle. Date portée : 1903.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg occupant une parcelle d'angle. Ayant certainement abritée un commerce, elle est actuellement divisée en deux habitations. Bâtie sur un soubassement en calcaire marbrier, la maison est principalement construite en brique et s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble. On peut noter la présence de soupiraux donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. De forme polygonale, la maison présente trois façades sur rue. La façade principale, en pan coupé, donne sur le carrefour et présente une ancienne vitrine. Au-dessus de cette dernière, une modénature simule une baie dans laquelle s'inscrivent partiellement les deux fenêtres du premier étage ainsi que la baie éclairant le comble. Jeux de briques, date portée et initiales en céramique contribuent également à enrichir le décor de cette façade. La façade sud présente une seule travée centrale et la façade est s'étend sur quatre travées non ordonnancées. Au deuxième niveau de la façade est, deux niches en plein cintre viennent s'intercaler entre les baies. La toiture est soulignée par une corniche mise en valeur par un bandeau de briques vernissées. La toiture, à deux versants couverts d'ardoises, présente également une demi-croupe au niveau du pan coupé.

Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 16 rue de l'Eglise

Description :

Composition : Cour

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901. Cet édifice est lié au patrimoine verrier de la commune.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg non mitoyenne construite intégralement en brique, hormis le soubassement et l'emmarchement en calcaire marbrier. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble. On peut noter la présence de soupiraux donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. Elle s'étend sur trois travées ordonnancées. Les linteaux des baies, en arc surbaissé, sont en brique avec clé en calcaire surmontée d'une boule de faïte. Les linteaux sont également surmontés d'un cordon. La façade est rythmée par des fers d'ancrage situés entre chaque baie et marquant le changement de niveau. La toiture, à deux versants et deux demi-croupes, est soulignée par une corniche denticulée et couverte d'un matériau synthétique.

Documents liés :

Illustration



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 14 rue de l'Eglise

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Première moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg construite principalement en brique, avec un soubassement en calcaire marbrier, et s'élevant sur trois niveaux dont un niveau de comble. Elle s'étend sur cinq travées ordonnancées. Les linteaux droits et appuis des fenêtres sont en calcaire marbrier, ainsi que l'encadrement de la porte. Cette dernière, ornée d'un motif en ferronnerie et munie d'une imposte, est accessible par un emmarchement en calcaire marbrier. La toiture, à deux versants et deux croupes avec coyaux, est soulignée par une corniche denticulée et couverte d'ardoise. Elle est également sommée de deux épis de faîtage en zinc.

On peut noter la présence d'un lavoir devant l'habitation.

Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 6 et 8 rue du Général de Gaulle

Description :

Composition : Cour

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901. Il est lié au patrimoine verrier de la commune et correspond au pavillon d'entrée oriental de la verrerie d'en-Haut. Il comprenait plusieurs logements destinés aux ouvriers verriers (ceux qui travaillent le verre chaud) de l'usine.

Commentaire descriptif :

Ensemble bâti composé de deux maisons de bourg jumelles. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau d'encuvement et s'étend de manière symétrique sur six travées. Hormis les appuis de fenêtre en calcaire marbrier, elle est construite en brique. Les ouvertures des deux premiers niveaux sont à linteau en anse de panier en brique et clef de voûte en calcaire marbrier. Les linteaux sont surlignés d'un lit de briques posées à plat. Les baies en demi-lune du niveau d'encuvement sont en plein cintre. Les appuis des baies en calcaire marbrier sont prolongés par des bandeaux en briques qui rythment la façade principale. Les angles sont marqués par des chaînes en brique. Une corniche denticulée souligne la toiture, à croupes, couverte d'ardoise et de matériau synthétique. Elle est surmontée d'une souche de cheminée située au milieu et d'un épi de faîtage en verre située à droite. Une des maisons comporte une extension en brique.

Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 28 rue du Général de Gaulle

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Commentaire historique :

Seconde moitié du XIX^e siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901. Edifice lié au patrimoine verrier de la commune.



Commentaire descriptif :

Cette maison de maître est construite en brique. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble à surcroît. La façade principale s'étend de manière symétrique sur cinq travées ordonnancées. Les baies des travées latérales en arc surbaissé sont en briques alors que l'encadrement des portes de la travée centrale est en calcaire marbrier. La porte-fenêtre du premier étage donne sur un balcon en fer forgé. Des bandeaux en brique soulignent le changement de niveau et les angles sont marqués par des chaînes. La toiture en pavillon est soulignée par un jeu de briques. Elle comporte une lucarne à fronton triangulaire flanquée de deux oculi. Elle est couverte d'ardoise et surmonté d'un épi de faîtage en céramique et de souches de cheminée en brique situées sur les pans latéraux.

Documents liés :



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 13 rue du Général de Gaulle

Description :

Composition : Grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg jumelée avec sa voisine. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau d'encuvement et s'étend sur cinq travées ordonnancées. Elle est construite en brique. La façade principale est rythmée par des bandeaux en calcaire marbrier soulignant les appuis et linteaux des baies. Les angles sont marqués par des chaînes en brique. Des ressauts viennent également mettre en valeur la travée centrale et marquer la symétrie de la façade. La porte, accessible par un emmarchement en calcaire marbrier, est surmontée d'un linteau mouluré. Les baies du niveau d'encuvement prennent la forme de losanges. Une corniche denticulée souligne la toiture, à croupe, couverte d'ardoise.

Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 2 rue Jean Imbert.....

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901. Date portée : 1866. Cet édifice était le logement du directeur de la verrerie d'en-Bas et a certainement été occupé par Eugène Imbert.

Commentaire descriptif :

Hormis les appuis de fenêtre, l'emmarchement et le soubassement en calcaire marbrier, cette maison de maître est construite en brique. Elle s'élève sur un rez-de-chaussée, un étage carré et un niveau d'encuvement. On peut noter la présence d'un soupirail donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. La façade sur rue comprend cinq travées ordonnancées. Les linteaux des fenêtres des deux premiers niveaux, en arc surbaissé, sont en brique avec clé en calcaire marbrier. Les linteaux sont également surlignés d'un lit de briques posées à plat. Le niveau d'encuvement présente des baies aveugles en demi-lune. La porte d'entrée, à linteau droit en calcaire marbrier, comporte une imposte ornée d'un décor en ferronnerie. La façade sur rue est rythmée par des bandeaux en brique soulignant les appuis des baies. Cette façade présente également des fers d'ancrage portant chiffre et permettant de lire la date de 1866. Les angles de la maison sont mis en valeur par une chaîne en brique. Une corniche denticulée souligne la toiture en pavillon, couverte d'ardoise.

Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 7 et 9 rue Léo Lagrange.....

Description :

Composition : Grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Première moitié du XIXe siècle. L'ensemble apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Ancienne ferme élémentaire comportant un logis et une grange situés dans le même volume. Le logis est constitué de trois niveaux dont un niveau de comble. Construite sur un soubassement de calcaire marbrier, la façade est principalement en briques et rythmée par des bandeaux en calcaire marbrier soulignant les appuis et linteaux des baies ainsi que les angles avec des chaînes harpées en calcaire marbrier. Les baies du logis sont encadrées d'une alternance de brique et de calcaire marbrier. La grange se situe dans le prolongement du logis, on y accède par une porte charretière à linteau cintré. Grange et logis possèdent un toit à deux pans avec coyaux, le tout étant couvert d'ardoise.

Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 3 rue de Dimont

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg entièrement construite en brique, hormis pour l'emmarchement en calcaire marbrier. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble. On peut noter la présence d'un soupirail donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. La façade principale est recouverte d'un enduit de couleur blanche. Elle s'étend sur cinq travées, autrefois ordonnancées, une porte ou fenêtre ayant été transformée en porte de garage. Les baies sont en arc surbaissé et rehaussées d'un bandeau. Des fers d'ancrage rythment la façade et marquent le changement de niveau. Une corniche denticulée souligne la toiture, à deux versants, couverte d'ardoise de Fumay.

Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 36 rue de Dourlers

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Cette maison de maître est implantée perpendiculairement à la rue. Elle est entièrement construite en brique, hormis le soubassement, l'emmachement et les appuis de fenêtre réalisés en calcaire marbrier. La maison comporte trois niveaux dont un étage de comble. Les façades en gouttereau s'étendent sur cinq travées et présentent de légers ressauts mettant en valeur les deux travées centrales ainsi que les angles. A chaque niveau, des fers d'ancrage à motif floral viennent s'intercaler entre les baies, toutes munies d'imposte. Les fenêtres, à linteau en arc surbaissé en brique et clef en calcaire marbrier, sont rehaussées de larmiers. Certaines sont encore munies de garde-corps en ferronnerie. La porte située sur la façade est surmontée d'un balcon en ferronnerie et la porte située sur la façade opposée est surmontée d'une marquise. Une corniche en calcaire marbrier souligne la toiture, à deux versants et deux croupes. Celle-ci est couverte d'ardoise et surmontée d'un épi de faîtage en verre.

A l'arrière, se trouve un bâtiment annexe entièrement construit en brique. Il est couvert d'un toit à deux versants en matériau synthétique. Il est percé d'ouvertures anciennes et d'autres plus récentes.

Documents liés :



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 26 rue Jean Jaurès

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Milieu du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg mitoyenne sur deux côtés, comprenant trois niveaux, dont un niveau de comble, et quatre travées. Construite sur un soubassement de calcaire marbrier, la façade est principalement en brique. Elle est rythmée par des bandeaux en calcaire marbrier soulignant les appuis et linteaux des baies. L'encadrement des baies est composé d'une alternance de brique et de calcaire marbrier. Une corniche denticulée souligne la toiture, à deux versants, couverte d'ardoise de Fumay.

Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison élémentaire
.....

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 54 rue du Général de Gaulle

Description :

Composition : Remise

Matériaux : Pierre bleue ; Brique; essentage

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XVIIIe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1828.

Commentaire descriptif :

Cette maison élémentaire, construite en moellons de calcaire marbrier, s'élève sur un seul niveau. Les baies, à linteau en arc surbaissé, sont encadrées d'une alternance de brique et de calcaire marbrier. Les angles présentent un chaînage harpé et une corniche denticulée en brique vient souligner la toiture à deux pans avec coyaux. Celle-ci est recouverte de matériaux synthétiques.

Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 61 rue du Général de Gaulle

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue ; essentage

Commentaire historique :

Seconde moitié du XIX^e siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901. Cet édifice est lié au patrimoine verrier de la commune.

Commentaire descriptif :

Cette maison de bourg s'élève sur deux niveaux et s'étend sur trois travées. Elle est construite entièrement en brique, hormis pour le soubassement et les appuis des fenêtres en calcaire marbrier. Le mur ouest est recouvert d'un essentage d'ardoise synthétique. La façade principale est rythmée par des fers d'ancrage disposés de manière régulière et marquant le changement de niveau. Les baies, en arc surbaissé, sont en brique ainsi que les chaînes faisant ressortir les angles. Une corniche en brique souligne la toiture en pavillon, couverte d'ardoise synthétique.



Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Autre

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 4 rue du Général Leclercq.....

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Première moitié du XXe siècle. Date portée :
1910.

Commentaire descriptif :

Maison de plan polygonal entièrement construite en brique, hormis les appuis de fenêtres et les piédroits en calcaire marbrier. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble. Trois façades sont visibles depuis la rue, dont une qui forme un angle et s'étend seulement sur la largeur de la porte. Les façades est et ouest s'étendaient à l'origine sur deux travées mais les ouvertures de la façade est ont été remaniées. Les baies sont en arc surbaissé. Les angles des façades sont marqués par des ressauts. Des fers d'ancrage à motif floral sont disposés à intervalle régulier formant un bandeau qui vient marquer le changement de niveau. Des jeux de brique en forme de losange décorent les façades sur rue entre les ouvertures du deuxième niveau. La toiture, en pavillon, est soulignée par une corniche denticulée et couverte d'ardoise.

Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 17 rue du Général Leclerc.....

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Maison de maître construite entièrement en brique, hormis le soubassement, l'emmarchement et les appuis de fenêtres en calcaire marbrier. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble. Elle s'étend sur trois travées. La façade est rythmée par des fers d'ancrage, à motif floral, marquant le changement de niveau. Les baies, en arc surbaissé, sont soulignées par un ressaut, de même que les angles par une chaîne harpée. Les piédroits sont en calcaire marbrier. La toiture, en pavillon avec coyaux, est soulignée par une corniche à modillons et couverte d'un matériau synthétique.

Documents liés :

Illustration



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 5 rue du Vieux Marché.....

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Milieu du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Hormis le soubassement en calcaire marbrier, cette maison de maître est principalement construite en brique. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble. On peut noter la présence de soupiraux donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. Elle s'étend sur cinq travées ordonnancées. La façade est rythmée par des bandeaux en calcaire marbrier soulignant les appuis et linteaux des baies ainsi que les angles avec des chaînes harpées. La toiture, à deux versants, est soulignée par une corniche denticulée et couverte d'un matériau synthétique.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 1 rue du Général de Gaulle

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. Appelée château Imbert, cette maison de maître a été élevée vers 1869 par Eugène Imbert, directeur de la verrerie dite d'En-Bas. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Cette maison de maître est construite en briques. L'emmarchement, l'encadrement des baies, les bandeaux et le chaînage d'angle sont en calcaire marbrier. La maison comporte deux niveaux plus un étage de comble. La façade principale comprend cinq travées ordonnancées soulignées par des bandeaux et des ressauts marquant le changement de niveau et soulignant les appuis et linteaux des baies. Les fenêtres, munies de garde-corps en ferronnerie, sont en arc surbaissé avec clef de voûte en calcaire marbrier. La porte, qui comporte une marquise en zinc décorée de lambrequins, possède également une imposte offrant un décor en fer forgé. La toiture, soulignée par une corniche en bois, est en pavillon brisé et couverte d'ardoise de Fumay. Surmontée d'un épi de faîtage en verre, elle comprend cinq lucarnes situées dans l'alignement des travées de la façade. La lucarne centrale présente un fronton triangulaire.

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse :

Description :

Composition : Atelier

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Première moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1828.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg construite entièrement en brique, hormis le soubassement, l'emmarchement, les linteaux et les appuis de fenêtres en calcaire marbrier. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble. On peut noter la présence de soupiraux donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. Elle s'étend sur six travées, deux d'entre elles ayant été transformées en ouverture au rez-de-chaussée pour accueillir l'activité de l'entreprise Sustendal-Brissy (Machines agricoles / Tourteaux). La façade est rythmée par des ressauts disposés de manière irrégulière et les angles sont soulignés par des chaînes. La façade est également rythmée par des fers d'ancrage marquant le changement de niveau. Les fenêtres sont munies de garde-corps en ferronnerie. La toiture, en pavillon brisé avec coyaux, est soulignée par une corniche denticulée et couverte d'ardoise de Fumay. Côté rue, elle est sommée de quatre lucarnes en plein cintre avec ailerons. Le faîte du toit est sommé d'une crête en zinc.

Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 10 rue Neuve

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. Date portée : 1867. Cet édifice est lié au patrimoine verrier de la commune.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg construite entièrement en brique, hormis le soubassement, l'emmarchement, les linteaux et les appuis de fenêtres en calcaire marbrier. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble. On peut noter la présence de soupiraux donnant sur la rue et indiquant l'emplacement d'une cave. Elle s'étend sur trois travées. La façade est rythmée par des fers d'ancrage portant chiffre et permettant de lire la date de 1867. La toiture, à deux versants avec coyau, est soulignée par une corniche denticulée et couverte d'un matériau synthétique. La façade ouest est bordée d'une remise en appentis construite en brique également.

Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme sur cour...

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 1et 5 rue de Dourlers

Description :

Composition : Grange

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Commentaire historique :

Seconde moitié du XVIIIe siècle. Première moitié du XIXe siècle. Ferme organisée autour d'une cour : l'ensemble des bâtiments apparaît sur le cadastre de 1828. D'autres bâtiments extérieurs à la ferme (maisons de bourg) sont par la suite venus fermer le côté est la cour : ils apparaissent sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Ancienne ferme sur cour bâtie sur trois côtés. Elle a été réhabilitée en habitations ce qui ne permet plus de distinguer les fonctions originelles de certains bâtiments.

Le côté nord est occupé par une importante grange bordant la rue. Elle est construite en calcaire marbrier, ce dernier ayant également été mis en œuvre pour l'encadrement des deux portes charretières situées au niveau de chacun des murs pignons. La grange s'élève sur deux niveaux dont un niveau de comble éclairé par un oculus situé sur chacun des pignons. La toiture, à deux versants en tuiles mécaniques, comporte deux quart-de-croupes sommés d'épis de faîtage en verre. Une extension, bâtie en brique et calcaire marbrier, a été accolée ultérieurement à la façade nord.

La façade ouest se compose de deux bâtiments bâtis entièrement en calcaire marbrier. L'un d'eux, l'ancien logis, s'élève sur deux niveaux dont un niveau de comble et s'étend sur cinq travées. L'encadrement des baies, en arc surbaissé, est fait d'une alternance de brique et de calcaire marbrier, y compris pour les linteaux. Une corniche denticulée souligne la toiture à deux versants avec coyaux. La toiture est couverte en ardoise et surmontée d'une lucarne. L'autre bâtiment qui lui est accolé s'élève sur deux niveaux et s'étend sur plusieurs travées irrégulières. L'éloignement de la rue de ce bâtiment ne permet pas d'en faire une description plus fine. Il est couvert d'un toit à deux versants en matériau synthétique.

La façade sud se compose d'un unique bâtiment bâti en calcaire marbrier et rehaussé d'un niveau en brique. Ce bâtiment, réhabilitée en habitation, s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble et s'étend sur dix travées irrégulières. Les appuis des baies, en arc surbaissé, sont en calcaire marbrier. L'encadrement des portes est fait d'une alternance de brique et de calcaire marbrier. Entre chaque niveau, des fers d'ancrage viennent s'intercaler entre les baies. La toiture, à deux versants couverts en ardoise, est soulignée par une corniche denticulée. Une remise en appentis est adossée au pignon est du bâtiment.

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 2 rue Jean Jaurès

Description :

Composition : Remise

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Illustration



Commentaire historique :

Première moitié du XIXe siècle. Date portée : 1838.

Commentaire descriptif :

Maison de bourg située en contrebas de la rue et construite en brique et calcaire marbrier. Elle s'élève sur trois niveaux dont un niveau de comble et s'étend sur trois travées. La façade principale est construite entièrement en calcaire marbrier hormis les baies, à imposte, qui sont encadrées d'une alternance de brique et calcaire marbrier. Les angles sont soulignés par des chaînes harpées. La façade est également rythmée par des fers d'ancrage portant chiffre et permettant de lire la date de 1838. La toiture, à deux versants avec coyaux, est soulignée par une corniche denticulée et couverte d'un matériau synthétique. Une remise est adossée à la façade nord, construite en briques, elle est couverte d'un toit à deux versants en matériau synthétique.

Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 4 ruelle du Vieux Marché

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :

Illustration



Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme sur cour...

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : Taille Pionne.....

Description :

Composition : Cour

Matériaux : Brique ; pierre bleue ; enduit

Documents liés :

Illustration



Rédacteur : SMPNR Avesnois

Commune : Sars-Poteries

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 15 ; 17 ; 19 ; 21 rue Jean Imbert

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Seconde moitié du XIXe siècle. L'édifice apparaît sur le cadastre de 1901. Il est lié au patrimoine verrier de la commune, et plus particulièrement à celui de la verrerie d'en-Bas.

Commentaire descriptif :

Ensemble bâti comprenant quatre maisons de bourg. L'ensemble s'élève sur trois niveaux dont un niveau d'encuvement et s'étend sur douze travées ordonnancées. En dehors de l'emmarchement, des appuis de fenêtre et des piédroits en calcaire marbrier, l'ensemble est entièrement construit en brique. Chaque maison s'étend sur trois travées : deux d'entre elles sont recouvertes d'un enduit de couleur blanche tandis que la brique est laissée apparente sur les deux autres. Cette alternance vient rythmer la façade et la rendre moins monotone. Les baies des deux premiers niveaux sont en arc surbaissé, avec clef en calcaire marbrier, et sont surlignées d'un lit de briques posées à plat. Les baies du niveau d'encuvement sont en demi-lune. La façade principale est rythmée par des bandeaux en brique soulignant les appuis des baies ainsi que les angles avec des chaînes en brique. Des fers d'ancrage à motif floral sont intercalés entre les baies. Une corniche denticulée souligne la toiture, à deux pans et deux croupes, couverte d'ardoise de Fumay et d'un matériau synthétique.

Documents liés :

Commune : Sars-Poteries

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : ancienne cheminée
.....

Localisation :

Section cadastrale : 1622

Adresse : Rue Jean Imbert

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : ancienne cheminée

.....

Localisation :

Section cadastrale : 428

Adresse : Place du Vieux Marche

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : ancienne cheminée
.....

Localisation :

Section cadastrale : 1803

Adresse : 15 Rue du Général Leclerc

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Sars-Poteries

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : ancienne cheminée

.....

Localisation :

Section cadastrale : 24

Adresse : Rue du Général Leclerc

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Solrinnes

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison ancienne

Localisation :

Section cadastrale : 20

Adresse : 33 Grand Rue

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Solrinnes

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ancienne ferme...

Localisation :

Section cadastrale : 369

Adresse : 27 Grand Rue

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Solrinnes

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison

Localisation :

Section cadastrale : 34

Adresse : 17 Grand Rue

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Solrinnes

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme

Localisation :

Section cadastrale : 67

Adresse : 8 rue des groseilliers

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Solrinnes

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison symétrique

.....

Localisation :

Section cadastrale : 80

Adresse : 1 rue du calvaire

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Solrinnes

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Moulin

Localisation :

Section cadastrale : 3

Adresse : 2 Chemin de la Foulerie.....

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :



Commune : Taisnières-en-Thiérache

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Cense de la Court

.....

Localisation :

Section cadastrale : 258

Adresse : Lieu dit les Cattieaux.....

Description :

Composition :

Matériaux :

Documents liés :

