

Fiche Détaillée

Description du site

Nom : PNEU LAURENT
Adresse : AVALLOM BOIS COMMUNAUX DE CHASSIGNY
Commune principale : 89025 AVALLOM
Code - Libellé NAF : K36 - Mise en décharge

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00041520101

Ancien identifiant : 89SIS06413

SIS :

Description : [1](#) La société PNEU LAURENT a exploité sur la commune d'Avallon, sur une surface de 1,5 hectares, une décharge qui a reçu entre 1977 et 1998 environ 10 000 tonnes de matières usagées à base de caoutchouc provenant de l'usine de fabrication de pneumatiques voisine.
Des cendres et mâchefers non complètement refroidis en provenance des fours de pyrolyse de l'usine ont été à l'origine d'un incendie et d'une pollution en 1988, puis de reprises de combustion.
La décharge étant arrivée à saturation en 1988, elle a été fermée en 1989. Une couverture végétale du site a été réalisée.
Plusieurs reprises de combustion ont eu lieu après la mise en place de la couverture, dont la dernière en 1997. Ces foyers ont été combattus par mise à l'air libre puis noyage à l'eau.
Compte-tenu de la nature des déchets stockés, les eaux drainées sur le site font l'objet d'une collecte et d'un traitement avant rejet dans le ru de CERCE.
Le contrôle des impacts de la décharge sur le milieu aquatique est assuré par un suivi semestriel de la qualité des eaux superficielle du ru de CERCE, prescrit par arrêté préfectoral en 2000.
Du fait des caractéristiques de la géologie locale qui ne permettent pas l'identification d'une nappe d'eaux souterraines au droit du site, les eaux souterraines ne font pas l'objet d'un suivi.

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour : 28/10/2020

Description : [3](#) Suite aux divers accidents et incidents constatés et qui ont fait l'objet de plaintes du voisinage, le site a été déclaré pollué.

Les eaux drainées sur le site sont collectées et traitées avant rejet au ru de CERCE par un décanteur séparateur d'hydrocarbures.

Les dernières analyses réalisées, qui portaient sur le PH, les matières en suspension(MES) et les hydrocarbures, d'échantillons d'eaux prélevées à l'amont et à l'aval hydraulique de la décharge dans le ru de CERCE n'ont pas mis en évidence de pollution du milieu naturel.

Afin de suivre l'évolution du site, des mesures ont été imposées à l'exploitant par arrêté préfectoral complémentaire en date du 3 février 2000. Il a été prescrit:

- un suivi thermographique du site,
- une étude hydrogéologique permettant de définir l'implantation d'éventuels piézomètres nécessaires au suivi de la qualité des eaux souterraines,
- un suivi qualitatif des eaux de surface et souterraines,
- un suivi qualitatif des sédiments accumulés en pied de décharge.

Les études montrent que la géologie locale (granit du socle du Morvan) entraîne l'absence de nappe souterraine identifiable, la surveillance des eaux souterraines a été levée.

Les campagnes de suivi des eaux superficielles et des sédiments se poursuivent.

14 avril 2011: cessation définitive du centre de stockage de déchets de Chassigny. Une étude préliminaire des sols et sous-sols a été réalisée en 2010 sur l'ensemble du site. Était prévu également en 2011 une étude complémentaire ayant pour objectif de définir les mesures de gestion éventuellement nécessaires, et d'établir le mémoire de réhabilitation.

Arrêté du 16 Octobre 2014 Portant mise à jour de l'Arrêté Préfectoral du 08 Août 2006 autorisant la société PNEU LAURENT à exploiter une unité de rechapage de pneumatiques sur le territoire d'Avallon.

Le 09 Juin 2014 Reçu pour avis une modification du classement ICPE du site.

Le 15 Décembre 2014 Réalisation d'un projet qui consiste à mettre en place une conduite vapeur depuis la chaufferie de l'usine pour alimenter les bâtiments.

Reçu le 16 Juillet 2015 : Plan de surveillance et de maintenance de la canalisation.

14 Décembre 2016 : Déclaration des deux équipements sous pression déconnectés définitivement du circuit vapeur et non remplacés.

Le 26 Juillet 2017 : Inspection effectuée au titre de la protection de l'environnement. Un courrier d'information incluant le rapport est transmis à l'exploitant, afin qu'il donne suite aux constats relevés.

Reçu le 10/11/2017 De PNEU LAURENT (Point d'avancement du plan d'action suite à la visite du 26/07/2017)

Reçu le 04/12/2017 De PNEU LAURENT (2ème Point d'avancement du plan d'action suite à la visite du 26/07/2017)

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
AVALLON		B	281	


AVALLON		B	283	
AVALLON		B	284	
AVALLON		B	285	
AVALLON		B	286	
AVALLON		B	287	
AVALLON		B	299	

Plans cartographiques :



 Centroïde de l'instruction
Cartes IGN - IGN

Identifiant : SSP000415201



Périmètre de l'instruction
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : SSP000415201

Coordonnées du centroïde : 441 133,4 ; 6 022 313,3 (Web Mercator Sphérique (EPSG:3857))

Superficie estimée : 135 608 m²

1 Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)

3 Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont issues de la base de données BASOL (avant 2020) ou la base de données SIS s'ils n'étaient pas répertoriés dans BASOL.

Fiche Détaillée

Description du site

Nom : SARL WOLCK
Adresse : 47 RUE DU PONT
Commune principale : 89364 SAINT PERE
Code - Libellé NAF : L2 - Transports, automobile, carburants

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00041570101

Ancien identifiant SIS : 89SIS06418

Description : [1](#) La société WOLCK a exploité sur la commune de Saint-Père, un garage (avec station-service), soumis à déclaration. L'activité a cessé en février 2011. Le diagnostic des sols, effectué en mars 2011 dans le cadre de la procédure de cessation d'activité, a montré la présence d'hydrocarbures et de BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) dans les remblais et le sol naturel, et une contamination des gaz du sol par des composés volatils de type essence. Des travaux de dépollution ont été réalisés en août 2011 : 123 tonnes de terres polluées ont été excavées et remplacées par des matériaux sains.

L'état du site est jugé compatible avec un usage industriel.

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour : 28/10/2020

Description : [3](#) Suite à la cessation d'activité notifiée le 18 février 2011 à M. le Préfet de l'Yonne, La SARL WOLCK a confié la fermeture technique et administrative à un cabinet de conseil. Celui-ci a fait procéder à un diagnostic des sols en mars 2011. Le programme des investigations a consisté en la réalisation de 10 sondages carottés (positionnés en fonction des observations de terrain). Les résultats analytiques sur les sols ont révélé:

- des valeurs en hydrocarbures totaux supérieures aux valeurs de références (bruit de fond géochimiques) dans les remblais et le sol naturel
- des dépassements de la valeur de référence en BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes) dans les remblais et le sol naturel
- une contamination des gaz du sol par des composés volatils de type "essence".

Suite à ce diagnostic des sols, dans le cadre de la cessation d'activité, de la cession du site à la SCI "La sœur Cadette" et du probable changement d'usage du site, il avait été préconisé:

- des travaux complets de dépollution
- la réalisation d'une analyse des risques résiduels visant à vérifier la compatibilité de


Les travaux de dépollution ont été réalisés du 17 au 24 août 2011.
Environ 123 tonnes de terres ont été excavées, puis évacuées vers un biocentre agréé.
Les zones excavées ont été remblayées par des matériaux sains.
La pollution résiduelle des sols est compatible avec l'usage futur du site (cession à la SCI "La sœur Cadette")

Polluant(s) suspecté(s) ou suivi(s) : 4	Benzène et dérivés / Somme de benzene, toluene, ethylbenzene, xylenes (BTEX) Hydrocarbures et indices liés
---	---

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
SAINT PERE		ZC	162	
SAINT PERE		ZC	163	

A detailed map of the Vézère valley region, centered around Asquins. The map shows the 'Basilique de la Madeleine' and 'Remparts' in Asquins, and the 'Fouilles des Font. Salées' near St-Père. The river 'la Cure' is shown flowing through the region. A scale bar indicates 2 km.



2 sur 3



Périmètre de l'instruction
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : SSP000415701

Coordonnées du centroïde : 419 626,2 ; 6 018 022,9 (Web Mercator Sphérique (EPSG:3857))

Superficie estimée : 14 654 m²

1 Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)

3 Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont issues de la base de données BASOL (avant 2020) ou la base de données SIS s'ils n'étaient pas répertoriés dans BASOL.

4 Il convient également de lire la description ci-dessus, des polluants pouvant y être mentionnés