Commune - Ancretteville-sur-Mer 76011 - 1

Bâtiment pouvant changer de destination **n°1**


Localisation

Adresse : 809 RTE DE SASSETOT


Lieu-dit : Ancretteville-sur-Mer

Section : 0A

Parcelle : 0550







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, ossature bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

La réhabilitation doit conserver l'appareillage des matériaux traditionnels apparents. Les joints seront refaits au mortier de chaux arasés au nu des matériaux. Les bâtiments accolés devront être démolis.

Commune - Ancretteville-sur-Mer 76011 - 2

Bâtiment pouvant changer de destination **n°2**


Localisation

Adresse : 901 RTE DE SASSETOT


Lieu-dit : Ancretteville-sur-Mer

Section : 0A

Parcelle : 0577







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

La réhabilitation doit conserver l'appareillage des matériaux traditionnels apparents. Les joints seront refaits au mortier de chaux arasés au nu des matériaux.

Commune - Ancretteville-sur-Mer 76011 - 3

Bâtiment pouvant changer de destination

n°3


Localisation

Adresse : 809 RTE DE SASSETOT


Lieu-dit : Ancretteville-sur-Mer

Section : 0A

Parcelle : 0550







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

La réhabilitation doit conserver l'appareillage des matériaux traditionnels apparents. Les joints seront refaits au mortier de chaux arasés au nu des matériaux.

Commune - Ancretteville-sur-Mer 76011 - 4

Bâtiment pouvant changer de destination **n°4**


Localisation

Adresse : 809 RTE DE SASSETOT


Lieu-dit : Ancretteville-sur-Mer

Section : 0A

Parcelle : 0550







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

La réhabilitation doit conserver l'appareillage des matériaux traditionnels apparents. Les joints seront refaits au mortier de chaux arasés au nu des matériaux. Lever l'indice de la cavité (bétoire) pour une réaffectation de cet édifice.

Commune - Ancretteville-sur-Mer 76011 - 5

Bâtiment pouvant changer de destination

n°5


Localisation

Adresse : 809 RTE DE SASSETOT


Lieu-dit : Ancretteville-sur-Mer

Section : 0A

Parcelle : 0550







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

La réhabilitation doit conserver l'appareillage des matériaux traditionnels apparents. Les joints seront refaits au mortier de chaux arasés au nu des matériaux. L'appentis de parpaings et tôles sera supprimé.

Commune - Ancretteville-sur-Mer 76011 - 7

Bâtiment pouvant changer de destination **n°7**


Localisation

Adresse : 116 R DE LA MAIRIE

Lieu-dit : Ancretteville-sur-Mer

Section : 0A

Parcelle : 0554







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Silex, pans de bois avec mortier ciment

Etat : moyen

Toiture :
Non renseigné
A renseigner

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ancretteville-sur-Mer 76011 - 8

Bâtiment pouvant changer de destination **n°8**


Localisation

Adresse : 676 R D ESCOMBARDEVILLE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0529







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ancretteville-sur-Mer 76011 - 9

Bâtiment pouvant changer de destination **n°9**


Localisation

Adresse : 44 CHE D ANGERVAL


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0542







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, enduit de façade

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ancretteville-sur-Mer 76011 - 10

Bâtiment pouvant changer de destination **n°10**


Localisation

Adresse : 676 R D ESCOMBARDEVILLE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0529







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : A renseigner - retour commune

Etat : A renseigner - retour commune

Toiture :
A renseigner - retour commune
A renseigner - retour commune

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures : A renseigner - retour commune

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ancretteville-sur-Mer 76011 - 11

Bâtiment pouvant changer de destination **n°11**


Localisation

Adresse : 116 R DE LA MAIRIE


Lieu-dit : Ancretteville-sur-Mer

Section : 0A

Parcelle : 0525







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec enduit

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ancretteville-sur-Mer
76011 - 12

Bâtiment pouvant changer de destination

n°12


Localisation

Adresse : 116 R DE LA MAIRIE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0525







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ancretteville-sur-Mer
76011 - 13

Bâtiment pouvant changer de destination **n°13**


Localisation

Adresse : RTE DE SASSETOT


Lieu-dit : Ancretteville-sur-Mer

Section : 0A

Parcelle : 0526







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Silex, pans de bois avec torchis, bardage horizontal tôle

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ancretteville-sur-Mer
76011 - 15

Bâtiment pouvant changer de destination **n°15**


Localisation

Adresse : RTE DE SASSETOT


Lieu-dit : Ancretteville-sur-Mer

Section : 0A

Parcelle : 0526







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ancretteville-sur-Mer
76011 - 539

Bâtiment pouvant changer de destination **n°539**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0550







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ancretteville-sur-Mer
76011 - 540

Bâtiment pouvant changer de destination **n°540**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0581







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 16

Bâtiment pouvant changer de destination **n°16**


Localisation

Adresse : 329 RTE DE LA TOUR LANTERNE


Lieu-dit : Ypreville

Section : 0D

Parcelle : 0392







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 17

Bâtiment pouvant changer de destination **n°17**


Localisation

Adresse : 327 YPREVILLE

Lieu-dit : Ypreville

Section : 0D

Parcelle : 0390







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 18

Bâtiment pouvant changer de destination **n°18**


Localisation

Adresse : 326 RTE DE LA TOUR LANTERNE

Lieu-dit : Ypreville

Section : 0D

Parcelle : 0390







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, badage vertical tôle

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 19

Bâtiment pouvant changer de destination **n°19**


Localisation

Adresse : 402 LIMERVILLE


Lieu-dit : Limerville

Section : 0B

Parcelle : 0300







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, enduit de façade

Etat : dégradé

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 20

Bâtiment pouvant changer de destination

n°20


Localisation

Adresse : 429 LIMERVILLE


Lieu-dit : Limerville

Section : 0B

Parcelle : 0343







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : dégradé

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 21

Bâtiment pouvant changer de destination **n°21**


Localisation

Adresse : 501 DAUBEUF


Lieu-dit : Daubeuf

Section : 0A

Parcelle : 0238







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 22

Bâtiment pouvant changer de destination

n°22


Localisation

Adresse : 520 DAUBEUF


Lieu-dit : Daubeuf

Section : 0A

Parcelle : 0235







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès, parpaings

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises, Tôle
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 23

Bâtiment pouvant changer de destination

n°23


Localisation

Adresse : 520 DAUBEUF


Lieu-dit : Daubeuf

Section : 0A

Parcelle : 0235







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : A renseigner

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 24

Bâtiment pouvant changer de destination **n°24**


Localisation

Adresse : 520 RTE DE SASSETOT


Lieu-dit : Daubeuf

Section : 0A

Parcelle : 0251







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Pierres calcaire, grès, pans de bois avec enduit de façade

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 25

Bâtiment pouvant changer de destination **n°25**


Localisation

Adresse : 520 RTE DE SASSETOT


Lieu-dit : Daubeuf

Section : 0A

Parcelle : 0253







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 26

Bâtiment pouvant changer de destination **n°26**


Localisation

Adresse : 28 CHE DE LA GARENNE


Lieu-dit :

Section : 0C

Parcelle : 0701







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Plusieurs pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 27

Bâtiment pouvant changer de destination **n°27**


Localisation

Adresse : 100 LA RUE D'ANGERVILLE


Lieu-dit : Angerville-la-Martel

Section : 0C

Parcelle : 0700







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, parpaings

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est et Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 28

Bâtiment pouvant changer de destination **n°28**


Localisation

Adresse : 100 LA RUE D'ANGERVILLE


Lieu-dit : Angerville-la-Martel

Section : 0C

Parcelle : 0700







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 29

Bâtiment pouvant changer de destination **n°29**


Localisation

Adresse : 17 CHE DE LA PASSEE


Lieu-dit : Angerville-la-Martel

Section : 0C

Parcelle : 0700







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tuiles
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 30

Bâtiment pouvant changer de destination **n°30**


Localisation

Adresse : 17 CHE DE LA PASSEE


Lieu-dit : Angerville-la-Martel

Section : 0C

Parcelle : 0699







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 31

Bâtiment pouvant changer de destination **n°31**


Localisation

Adresse : 215 MIQUETOT


Lieu-dit : Miquetot

Section : 0C

Parcelle : 0177







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec enduit de façade

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 32

Bâtiment pouvant changer de destination

n°32


Localisation

Adresse : 5291 MIQUETOT

Lieu-dit : Miquetot

Section : 0C

Parcelle : 0640







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès, pans de bois vide, parpaings

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 33

Bâtiment pouvant changer de destination **n°33**


Localisation

Adresse : 434 RTE DES ROITELETS

Lieu-dit : Limerville

Section : 0B

Parcelle : 0346







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 34

Bâtiment pouvant changer de destination **n°34**


Localisation

Adresse : 502 RTE DE DAUBEUF


Lieu-dit : Daubeuf

Section : 0A

Parcelle : 0238







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardge vertical tôle, parpaings

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 35

Bâtiment pouvant changer de destination **n°35**


Localisation

Adresse : 550 RTE DES ALOUETTES

Lieu-dit : Daubeuf

Section : 0A

Parcelle : 0218







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 36

Bâtiment pouvant changer de destination **n°36**


Localisation

Adresse : 558 RTE DES ALOUETTES

Lieu-dit : Daubeuf

Section : 0A

Parcelle : 0225







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 37

Bâtiment pouvant changer de destination **n°37**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0225







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 536

Bâtiment pouvant changer de destination **n°536**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0D

Parcelle : 0396







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Angerville-la-Martel
76013 - 542

Bâtiment pouvant changer de destination **n°542**


Localisation

Adresse : HAMEAU DE LIMERVILLE

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0344







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Colleville
76183 - 38

Bâtiment pouvant changer de destination **n°38**


Localisation

Adresse : 766 RTE D HOUGERVILLE


Lieu-dit : Hougerville

Section : 0A

Parcelle : 0907







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Colleville
76183 - 39

Bâtiment pouvant changer de destination **n°39**


Localisation

Adresse : 766 RTE D HOUGERVILLE


Lieu-dit : Hougerville

Section : 0A

Parcelle : 0907







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Colleville
76183 - 40

Bâtiment pouvant changer de destination **n°40**


Localisation

Adresse : 766 RTE D HOUGERVILLE


Lieu-dit : Hougerville

Section : 0A

Parcelle : 0907







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Colleville
76183 - 41

Bâtiment pouvant changer de destination **n°41**


Localisation

Adresse : 766 RTE D HOUGERVILLE


Lieu-dit : Hougerville

Section : 0A

Parcelle : 0907







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Colleville
76183 - 42

Bâtiment pouvant changer de destination **n°42**


Localisation

Adresse : 805 R DU PETIT MOULIN


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0888







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Colleville
76183 - 43

Bâtiment pouvant changer de destination **n°43**


Localisation

Adresse : 805 R DU PETIT MOULIN


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0888







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Colleville
76183 - 44

Bâtiment pouvant changer de destination **n°44**


Localisation

Adresse : 840 R DU RENARD


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0504







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, grès, pans de bois avec torchis, bardage horizontal bois

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Colleville
76183 - 45

Bâtiment pouvant changer de destination **n°45**


Localisation


Adresse : 151 R DE LA GARE


Lieu-dit : Colleville

Section : 0B

Parcelle : 0246







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès, parpaings

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Colleville
76183 - 46

Bâtiment pouvant changer de destination **n°46**


Localisation

Adresse : 190 R DU VASOUY


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0400







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Colleville
76183 - 47

Bâtiment pouvant changer de destination **n°47**


Localisation

Adresse : 190 R DU VASOUY


Section : 0B

Lieu-dit :

Parcelle : 0400







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud et Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Colleville
76183 - 48

Bâtiment pouvant changer de destination **n°48**


Localisation

Adresse : 190 R DU VASOUY


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0400







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Colleville
76183 - 49

Bâtiment pouvant changer de destination **n°49**


Localisation

Adresse : 190 R DU VASOUY


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0400







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Colleville
76183 - 50

Bâtiment pouvant changer de destination **n°50**


Localisation

Adresse : 190 R DU VASOUY


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0400







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Colleville
76183 - 51

Bâtiment pouvant changer de destination **n°51**


Localisation

Adresse : 805 R DU PETIT MOULIN


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0888







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Colleville
76183 - 52

Bâtiment pouvant changer de destination **n°52**


Localisation

Adresse : 766 RTE D HOUGERVILLE


Lieu-dit : Hougerville

Section : 0A

Parcelle : 0907







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Colleville
76183 - 53

Bâtiment pouvant changer de destination **n°53**


Localisation


Adresse : 752 RTE D HOUGERVILLE


Lieu-dit : Hougerville

Section : 0A

Parcelle : 0662







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : A renseigner

Etat : A renseigner

Toiture :
A renseigner
A renseigner

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures : A renseigner

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Colleville
76183 - 54

Bâtiment pouvant changer de destination **n°54**


Localisation

Adresse : 202 IMP DE VATTECRIT


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0506







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Parpaing, enduit de façade

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Colleville
76183 - 55

Bâtiment pouvant changer de destination **n°55**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0501







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Colleville
76183 - 56

Bâtiment pouvant changer de destination **n°56**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0501







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Contremoulins
76187 - 57

Bâtiment pouvant changer de destination **n°57**


Localisation

Adresse : 2 IMP DU CHATEAU


Section : 0B

Lieu-dit :

Parcelle : 0384







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Contremoulins
76187 - 58

Bâtiment pouvant changer de destination **n°58**


Localisation

Adresse : 3 RTE DE COLLEVILLE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0144







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès, bardage horizontal bois, torchis

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Contremoulins
76187 - 59

Bâtiment pouvant changer de destination **n°59**


Localisation

Adresse : 3 RTE DE COLLEVILLE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0144







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Pierres calcaire, grès, torchis

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Contremoulins
76187 - 60

Bâtiment pouvant changer de destination **n°60**


Localisation

Adresse : 3 RTE DE COLLEVILLE


Lieu-dit : Beaunay

Section : 0A

Parcelle : 0144







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Contremoulins
76187 - 61

Bâtiment pouvant changer de destination **n°61**


Localisation

Adresse : 3 RTE DE COLLEVILLE


Lieu-dit : Beaunay

Section : 0A

Parcelle : 0144







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Contremoulins
76187 - 62

Bâtiment pouvant changer de destination **n°62**

Localisation

Adresse : 8 IMP DE LA FERME


Lieu-dit : Gruville

Section : 0A

Parcelle : 0148







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Contremoulins
76187 - 63

Bâtiment pouvant changer de destination **n°63**

Localisation

Adresse : 8 IMP DE LA FERME


Lieu-dit : Gruville

Section : 0A

Parcelle : 0148







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois, enduit de façade

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 3

Ouvertures : Nord-Ouest et Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Contremoulins
76187 - 64

Bâtiment pouvant changer de destination **n°64**


Localisation

Adresse : 2 IMP DU CHATEAU


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0334







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Criquebeuf-en-Caux
76194 - 65

Bâtiment pouvant changer de destination **n°65**


Localisation

Adresse : 201 B RTE D YPORT


Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A

Parcelle : 0443







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, pans de bois avec torchis

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises, Tôle
Plusieurs pans de faible pente à forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques


Commune - Criquebeuf-en-Caux
76194 - 66

Bâtiment pouvant changer de destination **n°66**


Localisation

Adresse : 5054 R DU CHENE
Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A
Parcelle : 0458







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud et Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques


Commune - Criquebeuf-en-Caux
76194 - 67

Bâtiment pouvant changer de destination **n°67**


Localisation

Adresse : 277 R DU CHENE
Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A
Parcelle : 0458







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud et Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Criquebeuf-en-Caux
76194 - 68

Bâtiment pouvant changer de destination **n°68**

Localisation

Adresse : 317 CHE DE LA CAVEE


Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A

Parcelle : 0427







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, parpaing

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Criquebeuf-en-Caux
76194 - 69

Bâtiment pouvant changer de destination **n°69**


Localisation

Adresse : 201 RTE D YPORT


Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A

Parcelle : 0442







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, bardage vertical tôle

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Criquebeuf-en-Caux
76194 - 70

Bâtiment pouvant changer de destination **n°70**

Localisation

Adresse : 81 R BARON


Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A

Parcelle : 0442







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises, Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Criquebeuf-en-Caux
76194 - 71

Bâtiment pouvant changer de destination **n°71**

Localisation

Adresse : 5030 R BARON


Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A

Parcelle : 0441







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques


Commune - Criquebeuf-en-Caux
76194 - 72

Bâtiment pouvant changer de destination **n°72**


Localisation

Adresse : 168 R DE L ECOLE
Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A
Parcelle : 0273







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Criquebeuf-en-Caux
76194 - 73

Bâtiment pouvant changer de destination

n°73

Localisation

Adresse : 23 CHE DES AMOUREUX


Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A

Parcelle : 0458







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques


Commune - Criquebeuf-en-Caux
76194 - 74

Bâtiment pouvant changer de destination **n°74**

Localisation

Adresse : 317 CHE DE LA CAVEE
Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A
Parcelle : 0408







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Criquebeuf-en-Caux
76194 - 75

Bâtiment pouvant changer de destination **n°75**


Localisation

Adresse : 394 CHE DU HAUT DE LA COTE


Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0076







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Criquebeuf-en-Caux
76194 - 76

Bâtiment pouvant changer de destination **n°76**


Localisation

Adresse : 394 CHE DU HAUT DE LA COTE


Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0076







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Grès, bardage horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques


Commune - Criquebeuf-en-Caux
76194 - 77

Bâtiment pouvant changer de destination **n°77**

Localisation

Adresse : 5054 R DU CHENE
Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A
Parcelle : 0458







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, béton de façade

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord, Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Criquebeuf-en-Caux
76194 - 78

Bâtiment pouvant changer de destination **n°78**


Localisation

Adresse : 404 R DU CHENE
Lieu-dit : Criquebeuf-en-Caux

Section : 0A
Parcelle : 0458







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, béton de façade

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Écretteville-sur-Mer
76226 - 79

Bâtiment pouvant changer de destination **n°79**


Localisation

Adresse : 20 B R DU PRIEURE


Lieu-dit : Écretteville-sur-Mer

Section : 0A

Parcelle : 0243







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès, bardage vertical tôle

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques


Commune - Életot
76232 - 80

Bâtiment pouvant changer de destination **n°80**


Localisation

Adresse : 3 R DE LA VALLEUSE
Lieu-dit : Életot

Section : 0B
Parcelle : 0357







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques


Commune - Életot
76232 - 81

Bâtiment pouvant changer de destination **n°81**


Localisation

Adresse : 298 GRAND RUE
Lieu-dit : Életot

Section : 0B
Parcelle : 0358







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques


Commune - Életot
76232 - 82

Bâtiment pouvant changer de destination **n°82**


Localisation

Adresse : 375 GRAND RUE
Lieu-dit : Életot

Section : 0B
Parcelle : 0358







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques


Commune - Életot
76232 - 83

Bâtiment pouvant changer de destination **n°83**


Localisation

Adresse : 300 R DE L EGLISE
Lieu-dit : Életot

Section : 0B
Parcelle : 0832







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques


Commune - Életot
76232 - 84

Bâtiment pouvant changer de destination **n°84**


Localisation

Adresse : 205 R DE LA MARE CORDIER
Lieu-dit : Életot

Section : 0B
Parcelle : 0832







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques


Commune - Életot
76232 - 85

Bâtiment pouvant changer de destination **n°85**


Localisation

Adresse : 83 R DES FALAISES
Lieu-dit : Életot

Section : 0B
Parcelle : 0832







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques


Commune - Életot
76232 - 86

Bâtiment pouvant changer de destination **n°86**


Localisation

Adresse : 83 R DES FALAISES
Lieu-dit : Életot

Section : 0B
Parcelle : 0813







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensembles des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Életot
76232 - 87

Bâtiment pouvant changer de destination **n°87**

Localisation

Adresse : 9000 LES VAGUANS


Lieu-dit :

Section : 0D

Parcelle : 0142







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Életot
76232 - 88

Bâtiment pouvant changer de destination

n°88


Localisation

Adresse : 9000 LES VAGUANS


Lieu-dit :

Section : 0D

Parcelle : 0143







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, parpaing

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Épreville
76240 - 89

Bâtiment pouvant changer de destination **n°89**


Localisation

Adresse : 41 LE RAMBOC


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1429







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, parpaings

Etat : bon

Toiture :
Ardoises, Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Appenti façade Sud-Ouest à démolir

Commune - Épreville
76240 - 90

Bâtiment pouvant changer de destination **n°90**


Localisation

Adresse : 26 LE RAMBOC


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1429







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, parpaings

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune


Commune - Épreville
76240 - 91

Bâtiment pouvant changer de destination **n°91**


Localisation

Adresse : 29 LE RAMBOC
Lieu-dit : Épreville

Section : 0A
Parcelle : 0706







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Épreville
76240 - 92

Bâtiment pouvant changer de destination **n°92**


Localisation

Adresse : 27 LE RAMBOC


Lieu-dit : Épreville

Section : 0A

Parcelle : 0707







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises, Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Épreville
76240 - 93

Bâtiment pouvant changer de destination **n°93**


Localisation

Adresse : 42 R DE PARIS


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1511







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical tôle

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest et Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Extensions jointives de moindre qualité à démolir en cas de réhabilitation

Commune - Épreville
76240 - 94

Bâtiment pouvant changer de destination **n°94**


Localisation

Adresse : 39 RTE DU HAVRE


Lieu-dit : Épreville

Section : 0A

Parcelle : 1514







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, bardage vertical bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans en croupe de pente moyene

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est et Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Épreville 76240 - 95

Bâtiment pouvant changer de destination **n°95**


Localisation

Adresse : 5155 LE RAMBOC


Lieu-dit : Épreville

Section : 0A

Parcelle : 1514







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest et Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune


Commune - Épreville
76240 - 96

Bâtiment pouvant changer de destination **n°96**


Localisation

Adresse : 5155 LE RAMBOC
Lieu-dit : Épreville

Section : 0A
Parcelle : 1514







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, essentage bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises, Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Épreville
76240 - 97

Bâtiment pouvant changer de destination **n°97**


Localisation

Adresse : 3 LA GRAND-MARE


Section : 0A

Lieu-dit :

Parcelle : 1439







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Épreville
76240 - 98

Bâtiment pouvant changer de destination **n°98**


Localisation

Adresse : 3 LA GRAND-MARE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1439







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Épreville
76240 - 99

Bâtiment pouvant changer de destination **n°99**


Localisation

Adresse : 5 IMP LE PETIT GOURNAY


Section : 0A

Lieu-dit :

Parcelle : 0789







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès, parpaings

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Épreville
76240 - 100

Bâtiment pouvant changer de destination **n°100**


Localisation

Adresse : 35 GOURNAY


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1525







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical tôle, bardage horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Épreville
76240 - 101

Bâtiment pouvant changer de destination **n°101**


Localisation

Adresse : 5089 GOURNAY


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1417







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, parpaings

Etat : moyen

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ouest et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Épreville
76240 - 102

Bâtiment pouvant changer de destination **n°102**


Localisation

Adresse : 25 HAM LA POMMERAIE


Section : 0A

Lieu-dit :

Parcelle : 0894







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès, torchis, bardage horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Épreville
76240 - 103

Bâtiment pouvant changer de destination **n°103**


Localisation

Adresse : 25 HAM LA POMMERAIE

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0813







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Épreville
76240 - 104

Bâtiment pouvant changer de destination **n°104**


Localisation

Adresse : 45 LE RAMBOC


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1060







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec briques et torchis, parpaings

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis façades Nord-Est et Sud-Ouest à démolir

Commune - Épreville
76240 - 105

Bâtiment pouvant changer de destination **n°105**


Localisation

Adresse : 9 RTE D'YPORT


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1083







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises, Tôle
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : A renseigner

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Épreville
76240 - 106

Bâtiment pouvant changer de destination **n°106**


Localisation

Adresse : 29 GOURNAY


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1256







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Brique, bardage horizontal bois, ossature bois

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Épreville
76240 - 107

Bâtiment pouvant changer de destination **n°107**


Localisation

Adresse : 35 B GOURNAY


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1394







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : A renseigner

Etat : moyen

Toiture :

Un pan de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Épreville
76240 - 109

Bâtiment pouvant changer de destination **n°109**


Localisation

Adresse : 1 BIS SEN DU PEUPLIANTOT


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1418







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Bardage horizontal tôle, ossature bois

Etat : dégradé

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Épreville
76240 - 110

Bâtiment pouvant changer de destination **n°110**


Localisation

Adresse : 26 LE RAMBOC


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1429







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierre calcaire, pans de bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises, Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis façade Nord-Est à démolir. Réhabilitation de l'ensemble (bâtiment et manège) obligatoire

Commune - Épreville
76240 - 111

Bâtiment pouvant changer de destination **n°111**


Localisation

Adresse : 42 R DE PARIS


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1511







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès, enduit de façade

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Plusieurs pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 3

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Épreville
76240 - 112

Bâtiment pouvant changer de destination **n°112**


Localisation

Adresse : 64 RTE D'AUBERVILLE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1413







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Trois appentis en façade Nord-Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest à démolir. Réhabilitation de l'ensemble (bâtiment et manège) obligatoire

Commune - Épreville
76240 - 113

Bâtiment pouvant changer de destination **n°113**

Localisation

Adresse : 64 RTE D'AUBERVILLE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1414







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest et Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Épreville
76240 - 114

Bâtiment pouvant changer de destination **n°114**


Localisation

Adresse : 2 RTE D'YPORT


Lieu-dit : les Marquets

Section : 0A

Parcelle : 0671







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, essentage bois, parpaings

Etat : bon

Toiture :
Ardoises, Tôle
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis en façades Sud-Ouest et Sud-Est à démolir

Commune - Épreville
76240 - 115

Bâtiment pouvant changer de destination **n°115**


Localisation

Adresse : 2 BIS RTE D'YPORT


Lieu-dit : les Marquets

Section : 0A

Parcelle : 0671







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, parpaings

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Épreville
76240 - 116

Bâtiment pouvant changer de destination **n°116**


Localisation

Adresse : 3 RTE D'YPORT


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0919







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest et Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Épreville
76240 - 117

Bâtiment pouvant changer de destination **n°117**


Localisation

Adresse : 3 RTE D'YPORT


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0919







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Bardage vertical bois, ossature bois

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Épreville
76240 - 118

Bâtiment pouvant changer de destination **n°118**


Localisation

Adresse : 5089 GOURNAY


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1088







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Travaux de rénovation prévus par le propriétaire

Commune - Épreville
76240 - 119

Bâtiment pouvant changer de destination **n°119**


Localisation

Adresse : 17 BIS GOURNAY


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1088







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest et Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Toutes les extensions et appentis sont à démolir

Commune - Épreville
76240 - 120

Bâtiment pouvant changer de destination **n°120**


Localisation

Adresse : 26 LE RAMBOC


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1429







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Silex, pans de bois avec torchis, bardage vertical tôle, ossature bois

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans en croupe de pente moyene

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Épreville
76240 - 121

Bâtiment pouvant changer de destination **n°121**


Localisation

Adresse : 5143 LE RAMBOC


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1060







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Appenti façade Nord-Ouest à démolir

Commune - Épreville
76240 - 122

Bâtiment pouvant changer de destination **n°122**


Localisation

Adresse : 64 RTE D'AUBERVILLE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1414







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans en croupe de pente moyene

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Un appentis en façade Sud-Est est à démolir

Commune - Épreville
76240 - 123

Bâtiment pouvant changer de destination **n°123**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1208







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Épreville
76240 - 124

Bâtiment pouvant changer de destination **n°124**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1208







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Épreville
76240 - 125

Bâtiment pouvant changer de destination **n°125**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1208







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Fécamp
76259 - 126

Bâtiment pouvant changer de destination **n°126**


Localisation

Adresse : 508 CHE DE LA PORTE DE PIERRE


Lieu-dit :

Section : BX

Parcelle : 0083







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Fécamp
76259 - 127

Bâtiment pouvant changer de destination **n°127**


Localisation

Adresse : 0 LA PASTOURELLE


Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0012







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Plusieurs pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Fécamp
76259 - 128

Bâtiment pouvant changer de destination **n°128**


Localisation

Adresse : 9001 LES WAATS


Lieu-dit :

Section : AL

Parcelle : 0087







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Fécamp
76259 - 129

Bâtiment pouvant changer de destination **n°129**


Localisation

Adresse : 1347 RTE DU TORP


Lieu-dit :

Section : AL

Parcelle : 0125







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Fécamp
76259 - 130

Bâtiment pouvant changer de destination **n°130**


Localisation

Adresse : 1 BD NELSON MANDELA


Lieu-dit : Fécamp

Section : AP

Parcelle : 0114







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Fécamp
76259 - 131

Bâtiment pouvant changer de destination **n°131**


Localisation

Adresse : 1 BD NELSON MANDELA


Lieu-dit : Fécamp

Section : AP

Parcelle : 0114







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Fécamp
76259 - 132

Bâtiment pouvant changer de destination **n°132**


Localisation

Adresse : 111 CHE DE GANZEVILLE


Lieu-dit : Fécamp

Section : AP

Parcelle : 0114







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings, enduit de façade

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Un pan de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Fécamp
76259 - 133

Bâtiment pouvant changer de destination **n°133**


Localisation

Adresse : 170 R JACQUES PREVERT


Lieu-dit : Fécamp

Section : BW

Parcelle : 0113







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Fécamp
76259 - 134

Bâtiment pouvant changer de destination **n°134**


Localisation

Adresse : 10 R CHARLES BAUDELAIRE


Lieu-dit : Fécamp

Section : BW

Parcelle : 0113







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Fécamp
76259 - 135

Bâtiment pouvant changer de destination **n°135**


Localisation

Adresse : 177 R JEAN COCTEAU

Lieu-dit : Fécamp

Section : BW

Parcelle : 0113







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Fécamp
76259 - 136

Bâtiment pouvant changer de destination **n°136**


Localisation

Adresse : 1257 RTE DU TORP


Lieu-dit :

Section : AL

Parcelle : 0111







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : A renseigner

Etat :

Toiture :
Tuiles

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques


Commune - Fécamp
76259 - 137

Bâtiment pouvant changer de destination **n°137**


Localisation

Adresse : 0 RTE DE CANY
Lieu-dit : Fécamp

Section : AI
Parcelle : 0328







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : A renseigner

Etat :

Toiture :
Non renseigné

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Fécamp
76259 - 138

Bâtiment pouvant changer de destination **n°138**


Localisation

Adresse : 1028 CHE DU BOIS DE BOSCLON


Lieu-dit :

Section : BV

Parcelle : 0580







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : A renseigner

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Fécamp
76259 - 139

Bâtiment pouvant changer de destination **n°139**


Localisation

Adresse : 1028 CHE DU BOIS DE BOSCLON


Lieu-dit :

Section : BV

Parcelle : 0580







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : A renseigner

Etat :

Toiture :
Ardoises

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Fécamp
76259 - 140

Bâtiment pouvant changer de destination **n°140**


Localisation

Adresse : 7 L'EPINAY

Lieu-dit :

Section : AN

Parcelle : 0054







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : A renseigner

Etat :

Toiture :
Ardoises

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Fécamp
76259 - 141

Bâtiment pouvant changer de destination **n°141**


Localisation

Adresse : 7 L'EPINAY


Lieu-dit :

Section : AN

Parcelle : 0055







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : A renseigner

Etat :

Toiture :
Ardoises

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Fécamp
76259 - 142

Bâtiment pouvant changer de destination **n°142**


Localisation

Adresse : 0 LA PASTOURELLE


Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0012







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Froberville
76291 - 143

Bâtiment pouvant changer de destination **n°143**


Localisation

Adresse : 911 R D'EPREVILLE


Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0051







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : A renseigner - retour commune

Etat :

Toiture :
Tôle
A renseigner - retour commune

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures : A renseigner

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Froberville
76291 - 144

Bâtiment pouvant changer de destination **n°144**


Localisation

Adresse : 833 R DE LA MARE BLONDE

Lieu-dit : Froberville

Section : 0A

Parcelle : 1175







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : dégradé

Toiture :
Innexitante
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Froberville
76291 - 145

Bâtiment pouvant changer de destination **n°145**


Localisation

Adresse : 912 R DE LA MARE BLONDE


Lieu-dit : Froberville

Section : 0A

Parcelle : 1175







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Froberville
76291 - 146

Bâtiment pouvant changer de destination **n°146**


Localisation

Adresse : 869 R DE LA MARE BLONDE


Lieu-dit : Froberville

Section : 0A

Parcelle : 1175







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, béton

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensembles des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Froberville
76291 - 147

Bâtiment pouvant changer de destination **n°147**


Localisation

Adresse : 869 R DE LA MARE BLONDE


Lieu-dit : Froberville

Section : 0A

Parcelle : 1175







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès, béton

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Froberville
76291 - 148

Bâtiment pouvant changer de destination **n°148**


Localisation

Adresse : 1956 R D'ETRETAT


Lieu-dit : Hainneville

Section : 0A

Parcelle : 1025







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Froberville
76291 - 149

Bâtiment pouvant changer de destination **n°149**


Localisation

Adresse : 7 RTE D'YPORT


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0892







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Froberville
76291 - 150

Bâtiment pouvant changer de destination **n°150**


Localisation

Adresse : 9 RTE D'YPORT


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0892







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises, Tôle
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Froberville
76291 - 151

Bâtiment pouvant changer de destination **n°151**


Localisation

Adresse : 911 R D'EPREVILLE


Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0051







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : A renseigner - retour commune

Etat :

Toiture :
Tôle
A renseigner - retour commune

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures : A renseigner

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Froberville
76291 - 152

Bâtiment pouvant changer de destination **n°152**


Localisation

Adresse : 164 R DU MONTPERTUIS


Lieu-dit : le Mont Pertuis

Section : 0A

Parcelle : 1240







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :
Ardoises

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas d'ouvertures

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Froberville
76291 - 153

Bâtiment pouvant changer de destination **n°153**


Localisation

Adresse : 60 RTE D'YPORT


Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0021







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
A renseigner - retour commune

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Froberville
76291 - 154

Bâtiment pouvant changer de destination **n°154**


Localisation

Adresse : 60 RTE D'YPORT


Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0021







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, parpaing

Etat : bon

Toiture :
Tôle
A renseigner - retour commune

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest et Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Froberville
76291 - 155

Bâtiment pouvant changer de destination **n°155**


Localisation

Adresse : 60 RTE D'YPORT


Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0021







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : A renseigner - retour commune

Etat :

Toiture :
A renseigner - retour commune
A renseigner - retour commune

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Froberville
76291 - 156

Bâtiment pouvant changer de destination **n°156**


Localisation

Adresse : 1478 R D'EPREVILLE


Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0021







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : A renseigner - retour commune

Etat :

Toiture :
A renseigner - retour commune
A renseigner - retour commune

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Froberville
76291 - 157

Bâtiment pouvant changer de destination **n°157**


Localisation

Adresse : 144 ALL DES COLIMACONS


Section : ZD

Lieu-dit :

Parcelle : 0034







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec briques et torchis

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Froberville
76291 - 158

Bâtiment pouvant changer de destination **n°158**


Localisation

Adresse : 1541 R D'ETRETAT


Lieu-dit :

Section : ZE

Parcelle : 0086







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Froberville
76291 - 159

Bâtiment pouvant changer de destination **n°159**


Localisation

Adresse : 248 CHE DES ABATTOIRS


Lieu-dit : Froberville

Section : 0A

Parcelle : 1106







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Froberville
76291 - 160

Bâtiment pouvant changer de destination **n°160**

Localisation

Adresse : 103 CHE DU MONTPERTUIS


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 1240







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ganzeville
76298 - 161

Bâtiment pouvant changer de destination **n°161**


Localisation

Adresse : 20 R DU BEAU SOLEIL


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0883







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Dans le cadre d'un changement de destination, les appentis devront être supprimés afin de permettre une meilleure mise en valeur des caractéristiques du bâtiment.

Commune - Ganzeville
76298 - 162

Bâtiment pouvant changer de destination **n°162**


Localisation

Adresse : 508 CHE DE LA PORTE DE PIERRE


Lieu-dit : la Porte de Pierre

Section : 0A

Parcelle : 0833







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ganzeville
76298 - 163

Bâtiment pouvant changer de destination **n°163**


Localisation

Adresse : 3 R DE LA PORTE DE PIERRE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0833







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Silex, pierres calcaire, grès

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ganzeville
76298 - 164

Bâtiment pouvant changer de destination **n°164**


Localisation

Adresse : 20 R DU BEAU SOLEIL


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0883







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Bardage vertical tôle, façade béton avec enduit

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ganzeville
76298 - 165

Bâtiment pouvant changer de destination **n°165**


Localisation

Adresse : 14 R DU MOULIN

Lieu-dit : Ganzeville

Section : 0A

Parcelle : 0274







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ganzeville
76298 - 166

Bâtiment pouvant changer de destination **n°166**


Localisation

Adresse : 2 RTE DES DESSOUS


Lieu-dit : Ganzeville

Section : 0A

Parcelle : 0781







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ganzeville
76298 - 167

Bâtiment pouvant changer de destination **n°167**


Localisation

Adresse : 1 CHE DE MONMOULIN


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0711







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerponville
76299 - 168

Bâtiment pouvant changer de destination **n°168**


Localisation

Adresse : 1 NEUVES TERRES


Lieu-dit :

Section : 0C

Parcelle : 0067







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerponville
76299 - 169

Bâtiment pouvant changer de destination **n°169**


Localisation

Adresse : 3 NEUVES TERRES


Lieu-dit :

Section : 0C

Parcelle : 0072







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis, parpaings, bardage vertical tôle

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerponville
76299 - 170

Bâtiment pouvant changer de destination **n°170**


Localisation

Adresse : 23 RTE DE THEUVILLE


Lieu-dit : Gerponville

Section : 0A

Parcelle : 0332







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Silex, pierres calcaire, grès, pans de bois avec enduit

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerponville
76299 - 171

Bâtiment pouvant changer de destination **n°171**


Localisation

Adresse : 1 C R DU CHATEAU

Lieu-dit : Gerponville

Section : 0A

Parcelle : 0446







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerponville
76299 - 172

Bâtiment pouvant changer de destination **n°172**


Localisation

Adresse : 17 RTE D OURVILLE


Lieu-dit : Gerponville

Section : 0B

Parcelle : 0218







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerponville
76299 - 173

Bâtiment pouvant changer de destination **n°173**


Localisation

Adresse : 17 RTE D OURVILLE


Lieu-dit : Gerponville

Section : 0B

Parcelle : 0218







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerponville
76299 - 174

Bâtiment pouvant changer de destination **n°174**


Localisation

Adresse : 7 PIMONT


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0182







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerponville
76299 - 175

Bâtiment pouvant changer de destination **n°175**


Localisation

Adresse : 1 NEUVES TERRES


Lieu-dit :

Section : 0C

Parcelle : 0066







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois, enduit de façade

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerponville
76299 - 176

Bâtiment pouvant changer de destination **n°176**

Localisation

Adresse : 1 NEUVES TERRES


Lieu-dit :

Section : 0C

Parcelle : 0066







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerponville
76299 - 177

Bâtiment pouvant changer de destination **n°177**


Localisation

Adresse : 7 R DES PEUPLIERS

Lieu-dit : Gerponville

Section : 0A

Parcelle : 0337







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Silex, pans de bois avec torchis

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerponville
76299 - 178

Bâtiment pouvant changer de destination **n°178**


Localisation

Adresse : 1 IMP DE LA FOSSE AU DIABLE


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0217







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerville
76300 - 179

Bâtiment pouvant changer de destination **n°179**


Localisation

Adresse : 5078 GERVILLE


Lieu-dit : Gerville

Section : 0A

Parcelle : 0540







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : dégradé

Toiture :
Briques, pierres calcaire/silex
Toiture : tôle
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerville
76300 - 180

Bâtiment pouvant changer de destination **n°180**


Localisation

Adresse : 14 R DU CHANT DES OISEAUX


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0672







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Gerville
76300 - 181

Bâtiment pouvant changer de destination **n°181**


Localisation

Adresse : 5076 LA VUE DU COQUET


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0668







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :
Briques
Toiture : ardoise
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerville
76300 - 182

Bâtiment pouvant changer de destination **n°182**


Localisation

Adresse : 1 IMP DU PARLEMENT


Section : 0A

Lieu-dit :

Parcelle : 0670







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Briques dominantes, pierres calcaire/silex blanc

Toiture :ardoise
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest et Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerville
76300 - 183

Bâtiment pouvant changer de destination **n°183**

Localisation

Adresse : 3 IMP DU PARLEMENT


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0669







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Briques, pierre calcaire/silex
Toiture : ardoise
Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerville
76300 - 184

Bâtiment pouvant changer de destination **n°184**


Localisation

Adresse : 2 R DES MOUETTES


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0591







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Briques, pierres calcaire/silex
Toiture : ardoise
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerville
76300 - 185

Bâtiment pouvant changer de destination **n°185**


Localisation

Adresse : 53 R DE NORMANDIE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0674







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, pans de bois avec torchis

Etat : bon

Toiture :
Ardoises, Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Est et Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

En cas de changement de destination, appentis à démolir

Commune - Gerville
76300 - 186

Bâtiment pouvant changer de destination **n°186**


Localisation

Adresse : 3 R DE L'OREE DU BOIS


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0324







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerville
76300 - 187

Bâtiment pouvant changer de destination **n°187**


Localisation

Adresse : 6 R DES MESANGES


Lieu-dit : Gerville

Section : 0A

Parcelle : 0540







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerville
76300 - 188

Bâtiment pouvant changer de destination **n°188**


Localisation

Adresse : 14 R DU CHANT DES OISEAUX


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0509







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, essentage bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises, Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

En cas de changement de destination, appentis à démolir

Commune - Gerville
76300 - 189

Bâtiment pouvant changer de destination **n°189**


Localisation

Adresse : 14 R DU CHANT DES OISEAUX


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0509







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Gerville
76300 - 190

Bâtiment pouvant changer de destination **n°190**

Localisation

Adresse : 3 R DE L'OREE DU BOIS


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0324







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, pierres calcaire, pans de bois avec torchis, bardage horizontal bois, parpaings

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerville
76300 - 191

Bâtiment pouvant changer de destination **n°191**


Localisation

Adresse : 6 R DES MESANGES


Lieu-dit : Gerville

Section : 0A

Parcelle : 0540







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord, Ouest, Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerville
76300 - 543

Bâtiment pouvant changer de destination **n°543**


Localisation

Adresse : 3 IMP DU PARLEMENT


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0669







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Briques, pierres calcaire/silex,
Une façade cimentenduit
Toiture : tôle
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Gerville
76300 - 544

Bâtiment pouvant changer de destination **n°544**


Localisation

Adresse : 12 rue des Mésanges

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0466







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Limpiville
76386 - 192

Bâtiment pouvant changer de destination **n°192**

Localisation

Adresse : 379 R FAUCON


Lieu-dit : Limpiville

Section : 0B

Parcelle : 0328







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, torchis, parpaings

Etat : dégradé

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensembles des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Limpiville
76386 - 193

Bâtiment pouvant changer de destination **n°193**


Localisation

Adresse : 745 R DE LA FERME DU CALVAIRE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0354







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Deux pans en croupe de pente moyene

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Limpiville
76386 - 194

Bâtiment pouvant changer de destination **n°194**


Localisation

Adresse : 600 RTE DE BOLBEC


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0357







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Ossature bois

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Limpiville
76386 - 532

Bâtiment pouvant changer de destination **n°532**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0214







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Limpiville
76386 - 533

Bâtiment pouvant changer de destination **n°533**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0214







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Les Loges
76390 - 195

Bâtiment pouvant changer de destination **n°195**


Localisation

Adresse : 5407 LA PETITE FERME


Lieu-dit : les Loges

Section : 0C

Parcelle : 0341







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 196

Bâtiment pouvant changer de destination **n°196**


Localisation

Adresse : 5407 LA PETITE FERME

Lieu-dit : les Loges

Section : 0C

Parcelle : 0340







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans en croupe de pente moyene

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Extension en bois à retirer lors de la transformation en habitation

Commune - Les Loges
76390 - 197

Bâtiment pouvant changer de destination **n°197**


Localisation

Adresse : 76 LA PETITE RUE

Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0164







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 198

Bâtiment pouvant changer de destination **n°198**

Localisation

Adresse : 2060 RTE DE GONNEVILLE LA MALLET


Lieu-dit :

Section : AC

Parcelle : 0095







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 199

Bâtiment pouvant changer de destination **n°199**


Localisation

Adresse : 1085 RTE DE FECAMP


Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0058







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : dégradé

Toiture :
Innexisrante
Toiture dégradée

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 200

Bâtiment pouvant changer de destination **n°200**

Localisation

Adresse : 271 IMP DE LA HAYE D'ETIGUE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0238







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 201

Bâtiment pouvant changer de destination **n°201**


Localisation

Adresse : 355 IMP DE LA HAYE D'ETIGUE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0224







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 202

Bâtiment pouvant changer de destination **n°202**

Localisation

Adresse : 1930 LA GRANDE RUE


Lieu-dit : le Parlement

Section : 0B

Parcelle : 0811







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 203

Bâtiment pouvant changer de destination **n°203**


Localisation

Adresse : 654 R DE LA HAUTE FOLIE


Lieu-dit : la Haute Folie

Section : ZD

Parcelle : 0053







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Plusieurs pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 204

Bâtiment pouvant changer de destination **n°204**


Localisation

Adresse : 654 R DE LA HAUTE FOLIE


Lieu-dit : la Haute Folie

Section : ZD

Parcelle : 0053







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Briques, silex

Commune - Les Loges
76390 - 205

Bâtiment pouvant changer de destination **n°205**


Localisation


Adresse : 564 RTE DE VATTETOT


Lieu-dit : la Haute Folie

Section : ZD

Parcelle : 0054







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 206

Bâtiment pouvant changer de destination **n°206**


Localisation

Adresse : 5253 VALLEUSE D ETIGUE


Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0055







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Les Loges
76390 - 207

Bâtiment pouvant changer de destination **n°207**


Localisation

Adresse : 5253 VALLEUSE D ETIGUE


Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0055







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Présence d'un manège sur la face sud en bois. Appentis Est à retirer

Commune - Les Loges
76390 - 208

Bâtiment pouvant changer de destination **n°208**

Localisation

Adresse : 5253 VALLEUSE D ETIGUE


Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0055







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bois

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 209

Bâtiment pouvant changer de destination **n°209**


Localisation

Adresse : 420 R DE LA FERME DU MOULIN


Lieu-dit :

Section : ZC

Parcelle : 0061







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Les Loges
76390 - 210

Bâtiment pouvant changer de destination **n°210**


Localisation

Adresse : 431 LA PETITE RUE


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0958







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical tôle

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Les Loges
76390 - 211

Bâtiment pouvant changer de destination **n°211**


Localisation

Adresse : 5410 MARE SAUSSEUZE


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0975







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans en croupe de pente moyene

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Nord à retirer

Commune - Les Loges
76390 - 212

Bâtiment pouvant changer de destination **n°212**


Localisation

Adresse : 954 LA GRANDE RUE


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0919







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Les Loges
76390 - 213

Bâtiment pouvant changer de destination **n°213**


Localisation

Adresse : 923 R DE LA BRECHE A MARIE


Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0187







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Sud en parpaing à retirer

Commune - Les Loges
76390 - 214

Bâtiment pouvant changer de destination **n°214**


Localisation

Adresse : 134 R DU HAMEAU AUX CHIENS


Lieu-dit : Hameau aux Chiens

Section : 0B

Parcelle : 0982







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Silex, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 215

Bâtiment pouvant changer de destination **n°215**


Localisation

Adresse : 134 R DU HAMEAU AUX CHIENS


Lieu-dit : Hameau aux Chiens

Section : 0B

Parcelle : 0982







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Présence d'un manège sur la façade Sud en bois. Appentis Est à retirer

Commune - Les Loges
76390 - 216

Bâtiment pouvant changer de destination **n°216**


Localisation

Adresse : 700 IMP DE LA PETITE FERME


Lieu-dit :

Section : AC

Parcelle : 0088







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 217

Bâtiment pouvant changer de destination **n°217**


Localisation

Adresse : 700 IMP DE LA PETITE FERME


Lieu-dit :

Section : AC

Parcelle : 0087







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 218

Bâtiment pouvant changer de destination **n°218**


Localisation


Adresse : 691 R DU JARDINET


Lieu-dit : les Loges

Section : ZK

Parcelle : 0104







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Est à supprimer

Commune - Les Loges
76390 - 219

Bâtiment pouvant changer de destination **n°219**


Localisation

Adresse : 644 R DU JARDINET


Lieu-dit : les Loges

Section : ZK

Parcelle : 0104







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Est à supprimer

Commune - Les Loges
76390 - 220

Bâtiment pouvant changer de destination **n°220**


Localisation

Adresse : 700 IMP DE LA PETITE FERME


Lieu-dit :

Section : AC

Parcelle : 0087







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : dégradé

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 221

Bâtiment pouvant changer de destination **n°221**


Localisation


Adresse : 700 IMP DE LA PETITE FERME


Lieu-dit :

Section : AC

Parcelle : 0087







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, pans de bois avec torchis, façade béton

Etat : dégradé

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 222

Bâtiment pouvant changer de destination **n°222**


Localisation

Adresse : 5407 LA PETITE FERME


Lieu-dit : les Loges

Section : 0C

Parcelle : 0340







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 223

Bâtiment pouvant changer de destination **n°223**


Localisation

Adresse : 30 IMP DE LA PETITE FERME


Lieu-dit : les Loges

Section : 0C

Parcelle : 0340







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Plusieurs pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Nombreuses extensions récentes à retirer

Commune - Les Loges
76390 - 224

Bâtiment pouvant changer de destination **n°224**


Localisation

Adresse : 1310 LA GRANDE RUE


Lieu-dit : la Grande Rue

Section : ZH

Parcelle : 0052







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Est à retirer

Commune - Les Loges
76390 - 225

Bâtiment pouvant changer de destination **n°225**


Localisation

Adresse : 670 R DE LA HAYE D'ETIGUE


Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0023







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 226

Bâtiment pouvant changer de destination **n°226**


Localisation

Adresse : 670 R DE LA HAYE D'ETIGUE


Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0023







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical et horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Manège accolé à la façade ouest en briques et silex

Commune - Les Loges
76390 - 227

Bâtiment pouvant changer de destination **n°227**

Localisation

Adresse : 5002 LA HAYE D'ETIGUE


Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0023







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Un pan de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 228

Bâtiment pouvant changer de destination **n°228**

Localisation

Adresse : 1352 RTE DE GONNEVILLE LA MALLET


Lieu-dit :

Section : ZL

Parcelle : 0022







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 229

Bâtiment pouvant changer de destination **n°229**


Localisation

Adresse : 1135 R DU JARDINET


Lieu-dit :

Section : ZL

Parcelle : 0022







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 230

Bâtiment pouvant changer de destination **n°230**

Localisation

Adresse : 1630 RTE DE GONNEVILLE LA MALLET


Lieu-dit :

Section : ZL

Parcelle : 0019







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 231

Bâtiment pouvant changer de destination **n°231**

Localisation

Adresse : 2060 RTE DE GONNEVILLE LA MALLET


Lieu-dit :

Section : AC

Parcelle : 0095







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est et Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 232

Bâtiment pouvant changer de destination **n°232**

Localisation

Adresse : 2060 RTE DE GONNEVILLE LA MALLET


Lieu-dit :

Section : AC

Parcelle : 0095







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest et Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 233

Bâtiment pouvant changer de destination **n°233**

Localisation

Adresse : 2060 RTE DE GONNEVILLE LA MALLET


Lieu-dit :

Section : AC

Parcelle : 0095







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 234

Bâtiment pouvant changer de destination **n°234**


Localisation

Adresse : 1085 RTE DE FECAMP


Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0058







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Ouest à retirer

Commune - Les Loges
76390 - 235

Bâtiment pouvant changer de destination **n°235**


Localisation

Adresse : 951 RTE DE FECAMP


Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0056







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical bois

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises, Tôle
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 236

Bâtiment pouvant changer de destination **n°236**


Localisation

Adresse : 567 LA PETITE RUE


Lieu-dit : la Petite Rue

Section : 0B

Parcelle : 0744







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 237

Bâtiment pouvant changer de destination **n°237**

Localisation

Adresse : 904 RTE DU MONT ROTY


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0946







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment réhabilité, appentis Nord à retirer

Commune - Les Loges
76390 - 238

Bâtiment pouvant changer de destination **n°238**


Localisation

Adresse : 101 R DE LA HAUTE FOLIE


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0959







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 239

Bâtiment pouvant changer de destination **n°239**


Localisation

Adresse : 101 R DE LA HAUTE FOLIE


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0959







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Bardage vertical et horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Nord, Sud et Est à retirer

Commune - Les Loges
76390 - 240

Bâtiment pouvant changer de destination **n°240**


Localisation

Adresse : 800 R DE LA HAYE D'ETIGUE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0239







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 242

Bâtiment pouvant changer de destination **n°242**


Localisation

Adresse : 1135 R DU JARDINET


Lieu-dit : les Loges

Section : 0C

Parcelle : 0423







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, torchis

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Nord à supprimer

Commune - Les Loges
76390 - 243

Bâtiment pouvant changer de destination **n°243**


Localisation

Adresse : 1850 LA GRANDE RUE


Lieu-dit : le Parlement

Section : 0B

Parcelle : 0779







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 244

Bâtiment pouvant changer de destination **n°244**


Localisation

Adresse : 1980 LA GRANDE RUE


Lieu-dit : le Parlement

Section : 0B

Parcelle : 0795







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises, Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 245

Bâtiment pouvant changer de destination **n°245**


Localisation

Adresse : 670 R DE LA HAYE D'ETIGUE


Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0023







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Bardage vertical et horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 246

Bâtiment pouvant changer de destination **n°246**

Localisation

Adresse : 312 R DE LA HAYE D'ETIGUE

Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0021







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bois

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 247

Bâtiment pouvant changer de destination **n°247**


Localisation

Adresse : 267 R DE LA HAYE D'ETIGUE


Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0056







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, parpaint

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 248

Bâtiment pouvant changer de destination **n°248**


Localisation

Adresse : 267 R DE LA HAYE D'ETIGUE


Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0056







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical et horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 249

Bâtiment pouvant changer de destination **n°249**


Localisation

Adresse : 5406 LA HAYE D'ETIGUE


Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0056







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 250

Bâtiment pouvant changer de destination **n°250**


Localisation

Adresse : 5406 LA HAYE D'ETIGUE


Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0056







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Nord à retirer

Commune - Les Loges
76390 - 251

Bâtiment pouvant changer de destination **n°251**


Localisation

Adresse : 300 LA PETITE RUE


Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0168







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans en croupe de pente moyene

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 252

Bâtiment pouvant changer de destination **n°252**


Localisation

Adresse : 298 LA PETITE RUE


Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0166







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 253

Bâtiment pouvant changer de destination **n°253**


Localisation

Adresse : 298 LA PETITE RUE


Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0166







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Deux pans en croupe de pente moyene

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment qui a fait l'objet de restauration (2002)

Commune - Les Loges
76390 - 254

Bâtiment pouvant changer de destination **n°254**


Localisation

Adresse : 5410 MARE SAUSSEUZE


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0975







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Sud à retirer

Commune - Les Loges
76390 - 255

Bâtiment pouvant changer de destination **n°255**


Localisation

Adresse : 783 R DE LA MARE SAUSSEUZE


Lieu-dit : Mare Sausseuze

Section : 0B

Parcelle : 0987







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 256

Bâtiment pouvant changer de destination **n°256**


Localisation

Adresse : 783 R DE LA MARE SAUSSEUZE


Lieu-dit : Mare Sausseuze

Section : 0B

Parcelle : 0987







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Bardage horizontal bois, ossature bois

Etat : dégradé

Toiture :
Ardoises
Deux pans en croupe de pente moyene

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 257

Bâtiment pouvant changer de destination **n°257**


Localisation

Adresse : 855 R DE LA MARE SAUSSEUZE


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0743







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 258

Bâtiment pouvant changer de destination **n°258**


Localisation

Adresse : 1180 R DE LA HAUTE FOLIE


Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0055







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans en croupe de pente moyene

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Est, Ouest et Nord à retirer

Commune - Les Loges
76390 - 259

Bâtiment pouvant changer de destination **n°259**


Localisation

Adresse : 71 R DES DEUX MARES


Lieu-dit : la Grande Rue

Section : ZE

Parcelle : 0076







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Est et Ouest à retirer

Commune - Les Loges
76390 - 260

Bâtiment pouvant changer de destination **n°260**


Localisation

Adresse : 5514 LA GRANDE RUE


Lieu-dit : la Grande Rue

Section : ZH

Parcelle : 0050







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Pans de bois avec torchis

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 261

Bâtiment pouvant changer de destination **n°261**


Localisation

Adresse : 730 R DU HAMEAU AUX CHIENS

Lieu-dit :

Section : ZN

Parcelle : 0038







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment qui a fait l'objet de rénovation (2002)

Commune - Les Loges
76390 - 262

Bâtiment pouvant changer de destination **n°262**


Localisation

Adresse : 730 R DU HAMEAU AUX CHIENS

Lieu-dit :

Section : ZN

Parcelle : 0037







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis, parpaings

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Nord à retirer

Commune - Les Loges
76390 - 263

Bâtiment pouvant changer de destination **n°263**


Localisation

Adresse : 1219 RTE DU MONT ROTY


Lieu-dit :

Section : ZN

Parcelle : 0040







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment réhabilité

Commune - Les Loges
76390 - 265

Bâtiment pouvant changer de destination **n°265**


Localisation

Adresse : 920 R DE LA BRECHE A MARIE


Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0182







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans en croupe de pente moyene

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 266

Bâtiment pouvant changer de destination **n°266**


Localisation

Adresse : 579 LA GRANDE RUE


Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0192







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis Nord à retirer

Commune - Les Loges
76390 - 267

Bâtiment pouvant changer de destination **n°267**


Localisation

Adresse : 94 R DE VATTETOT


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0959







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :
A renseigner
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 268

Bâtiment pouvant changer de destination **n°268**


Localisation

Adresse : 1116 R DE LA BRECHE A MARIE


Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0177







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : briques, silex, bardage bois, parpaings

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 269

Bâtiment pouvant changer de destination **n°269**

Localisation

Adresse : 33 LA PETITE RUE

Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0164







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 270

Bâtiment pouvant changer de destination **n°270**


Localisation

Adresse : 585 LA PETITE RUE


Lieu-dit : la Petite Rue

Section : 0B

Parcelle : 0745







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Silex, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 271

Bâtiment pouvant changer de destination **n°271**


Localisation

Adresse : 700 IMP DE LA PETITE FERME


Lieu-dit :

Section : AC

Parcelle : 0087







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 272

Bâtiment pouvant changer de destination **n°272**

Localisation

Adresse : 789 R DE LA HAYE D'ETIGUE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0239







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 273

Bâtiment pouvant changer de destination **n°273**


Localisation

Adresse : 212 R DU HAMEAU AUX CHIENS


Lieu-dit : Hameau aux Chiens

Section : 0B

Parcelle : 0746







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Plusieurs pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 274

Bâtiment pouvant changer de destination **n°274**


Localisation

Adresse : 862 R DE LA BRECHE A MARIE


Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0181







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans en croupe de pente moyene

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 275

Bâtiment pouvant changer de destination **n°275**


Localisation

Adresse : 880 LA GRANDE RUE


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0995







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises, Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques


Commune - Les Loges
76390 - 276

Bâtiment pouvant changer de destination **n°276**


Localisation

Adresse : 5514 LA GRANDE RUE
Lieu-dit : la Grande Rue

Section : ZH
Parcelle : 0049







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Pans de bois avec briques

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Les Loges
76390 - 277

Bâtiment pouvant changer de destination **n°277**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : AB

Parcelle : 0370







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Les Loges
76390 - 278

Bâtiment pouvant changer de destination **n°278**


Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : AB

Parcelle : 0370







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Maniquerville
76406 - 279

Bâtiment pouvant changer de destination **n°279**

Localisation

Adresse : 38 SEN PRAIRIAL


Lieu-dit : Maniquerville

Section : 0A

Parcelle : 0445







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois et enduit, ardoises

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Maniquerville
76406 - 280

Bâtiment pouvant changer de destination **n°280**


Localisation

Adresse : 38 SEN PRAIRIAL


Lieu-dit : Maniquerville

Section : 0A

Parcelle : 0445







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois et enduit, ardoises

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Maniquerville
76406 - 281

Bâtiment pouvant changer de destination **n°281**


Localisation

Adresse : 32 SEN PRAIRIAL


Lieu-dit : Maniquerville

Section : 0A

Parcelle : 0445







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois et enduit, bardage vertical bois, parpaing

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Maniquerville
76406 - 282

Bâtiment pouvant changer de destination **n°282**


Localisation

Adresse : 26 ALL DE L'ARBRE POTENCE


Lieu-dit : le Marché aux Raies

Section : 0A

Parcelle : 0441







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Maniquerville
76406 - 283

Bâtiment pouvant changer de destination **n°283**


Localisation

Adresse : 179 LOT FLEUR DE LIN


Lieu-dit : le Marché aux Raies

Section : 0A

Parcelle : 0441







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Maniquerville
76406 - 284

Bâtiment pouvant changer de destination **n°284**

Localisation

Adresse : 300 ALL DES COLIMACONS


Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0018







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Panneaux solaires
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Maniquerville
76406 - 285

Bâtiment pouvant changer de destination **n°285**


Localisation

Adresse : 300 ALL DES COLIMACONS


Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0018







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Maniquerville
76406 - 286

Bâtiment pouvant changer de destination **n°286**


Localisation

Adresse : 179 LOT FLEUR DE LIN


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0441







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Silex, pierre calcaire, grès

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Maniquerville
76406 - 287

Bâtiment pouvant changer de destination **n°287**


Localisation

Adresse : 2 PL DE LA MAIRIE


Lieu-dit : Maniquerville

Section : 0A

Parcelle : 0443







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Maniquerville
76406 - 288

Bâtiment pouvant changer de destination **n°288**


Localisation

Adresse : 2 R HENRY DESPREZ


Lieu-dit : Maniquerville

Section : 0A

Parcelle : 0443







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Maniquerville
76406 - 289

Bâtiment pouvant changer de destination **n°289**


Localisation

Adresse : 2 R HENRY DESPREZ


Lieu-dit : Maniquerville

Section : 0A

Parcelle : 0443







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Riville
76529 - 290

Bâtiment pouvant changer de destination **n°290**


Localisation

Adresse : 5080 GAUQUETOT


Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0047







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : dégradé

Toiture :
Briques, pierres calcaire/silex
Toiture : tôle
Un pan de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Riville
76529 - 291

Bâtiment pouvant changer de destination **n°291**


Localisation

Adresse : 17 GAUQUETOT


Lieu-dit : Riville

Section : 0B

Parcelle : 0425







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Riville
76529 - 292

Bâtiment pouvant changer de destination **n°292**

Localisation

Adresse : 17 GAUQUETOT


Lieu-dit : Riville

Section : 0B

Parcelle : 0425







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Riville
76529 - 293

Bâtiment pouvant changer de destination **n°293**


Localisation

Adresse : 19 R VERTE


Lieu-dit : la Rue Verte

Section : 0B

Parcelle : 0468







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, enduit de façade

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Riville
76529 - 294

Bâtiment pouvant changer de destination **n°294**


Localisation

Adresse : 21 R VERTE


Lieu-dit : la Rue Verte

Section : 0B

Parcelle : 0398







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, pans de bois avec enduit, bardage horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Riville
76529 - 295

Bâtiment pouvant changer de destination **n°295**


Localisation

Adresse : 9 R DU VIVIER


Lieu-dit : Riville

Section : 0B

Parcelle : 0333







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis

Etat : bon

Toiture :
Ardoises, Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Riville
76529 - 296

Bâtiment pouvant changer de destination **n°296**


Localisation

Adresse : 10 R DU VIVIER


Lieu-dit : Riville

Section : 0B

Parcelle : 0333







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis et briques, bardage horizontal bois

Etat : dégradé

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Riville
76529 - 297

Bâtiment pouvant changer de destination **n°297**

Localisation

Adresse : 5 R DU CHATEAU

Lieu-dit : Riville

Section : 0A

Parcelle : 0371







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Riville
76529 - 298

Bâtiment pouvant changer de destination **n°298**


Localisation

Adresse : 11 LE BOSC AUX MOINES


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0148







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Riville
76529 - 299

Bâtiment pouvant changer de destination **n°299**


Localisation

Adresse : 11 LE BOSC AUX MOINES


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0148







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sainte-Hélène-Bondeville
76587 - 300

Bâtiment pouvant changer de destination **n°300**


Localisation

Adresse : 7 R BONDI

Lieu-dit : Bondeville

Section : 0C

Parcelle : 0580







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sainte-Hélène-Bondeville
76587 - 301

Bâtiment pouvant changer de destination **n°301**


Localisation

Adresse : 3 R DU PRESBYTERE


Lieu-dit : Bondeville

Section : 0C

Parcelle : 0608







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, enduit de façade

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sainte-Hélène-Bondeville 76587 - 302

Bâtiment pouvant changer de destination **n°302**


Localisation

Adresse : 1 R DES CHATEAUX


Lieu-dit :

Section : 0C

Parcelle : 0575







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sainte-Hélène-Bondeville 76587 - 303

Bâtiment pouvant changer de destination **n°303**


Localisation

Adresse : 1 R DES CHATEAUX


Lieu-dit :

Section : 0C

Parcelle : 0575







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, enduit de façade

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sainte-Hélène-Bondeville 76587 - 304

Bâtiment pouvant changer de destination **n°304**


Localisation

Adresse : 1 IMP LE CORNIER


Lieu-dit : Sainte-Hélène

Section : 0C

Parcelle : 0430







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, pans de bois avec briques et enduit

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sainte-Hélène-Bondeville
76587 - 305

Bâtiment pouvant changer de destination **n°305**


Localisation

Adresse : 4 LA HETRAIE


Lieu-dit : Sainte-Hélène

Section : 0C

Parcelle : 0592







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sainte-Hélène-Bondeville
76587 - 306

Bâtiment pouvant changer de destination **n°306**


Localisation

Adresse : 6 LA HETRAIE


Lieu-dit : Sainte-Hélène

Section : 0C

Parcelle : 0592







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Silex, grès, pans de bois avec torchis

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sainte-Hélène-Bondeville
76587 - 307

Bâtiment pouvant changer de destination **n°307**


Localisation

Adresse : 1 R ALEXANDRE LEPLAY


Lieu-dit : Sainte-Hélène

Section : 0C

Parcelle : 0592







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sainte-Hélène-Bondeville 76587 - 308

Bâtiment pouvant changer de destination **n°308**


Localisation

Adresse : 10 R MONTMARE


Lieu-dit : Clainville

Section : 0A

Parcelle : 0327







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sainte-Hélène-Bondeville 76587 - 309

Bâtiment pouvant changer de destination **n°309**


Localisation

Adresse : 53 R MONTMARE


Lieu-dit : Clainville

Section : 0A

Parcelle : 0327







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ba
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sainte-Hélène-Bondeville 76587 - 310

Bâtiment pouvant changer de destination **n°310**


Localisation

Adresse : 21 R PIERRE DELASSIZE


Lieu-dit : Alventot

Section : 0B

Parcelle : 0415







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises, Tôle
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sainte-Hélène-Bondeville
76587 - 311

Bâtiment pouvant changer de destination **n°311**


Localisation

Adresse : 21 R PIERRE DELASSIZE


Lieu-dit : Alventot

Section : 0B

Parcelle : 0415







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis, bardage vertical bois

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises, Tuiles, Tôle
Plusieurs pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sainte-Hélène-Bondeville
76587 - 312

Bâtiment pouvant changer de destination **n°312**


Localisation

Adresse : 23 R PIERRE DELASSIZE


Lieu-dit : Alventot

Section : 0B

Parcelle : 0390







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Saint-Léonard
76600 - 313

Bâtiment pouvant changer de destination **n°313**


Localisation

Adresse : 5729 LES FERRIERES


Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0042







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Saint-Léonard
76600 - 314

Bâtiment pouvant changer de destination **n°314**


Localisation

Adresse : 5343 LES PETITS IFS


Lieu-dit :

Section : AK

Parcelle : 0290







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est et Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 6 autres bâtiments repérés

Remarques

Supprimer l'extension en appentis en pignon sud-ouest. Conserver les lucarnes meunières (sans les "couper" par les gouttières)

Commune - Saint-Léonard
76600 - 315

Bâtiment pouvant changer de destination **n°315**


Localisation

Adresse : 5343 LES PETITS IFS


Lieu-dit :

Section : AK

Parcelle : 0290







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 6 autres bâtiments repérés

Remarques

Laisser apparentes (ou suggérées) les structures porteuses de la charreterie

Commune - Saint-Léonard
76600 - 316

Bâtiment pouvant changer de destination **n°316**


Localisation

Adresse : 5343 LES PETITS IFS


Lieu-dit :

Section : AK

Parcelle : 0290







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Plusieurs pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 6 autres bâtiments repérés

Remarques

Si possible, les nouveaux percements doivent être peu nombreux et leurs dimensions doivent rester modérées. Les ouvertures de type "failles" ou meurtrières, hautes et étroites, seront privilégiées. Des ouvertures de même largeur que la porte d'accès existante pourront également être alignées avec celle-ci aux étages

Commune - Saint-Léonard
76600 - 317

Bâtiment pouvant changer de destination **n°317**


Localisation

Adresse : 5343 LES PETITS IFS


Lieu-dit :

Section : AK

Parcelle : 0290







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud et Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 6 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Saint-Léonard
76600 - 318

Bâtiment pouvant changer de destination **n°318**


Localisation

Adresse : 5343 LES PETITS IFS


Lieu-dit :

Section : AK

Parcelle : 0290







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 6 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Saint-Léonard
76600 - 319

Bâtiment pouvant changer de destination **n°319**


Localisation

Adresse : 667 IMP DES PETITS IFS


Lieu-dit :

Section : AK

Parcelle : 0290







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 6 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Saint-Léonard
76600 - 320

Bâtiment pouvant changer de destination **n°320**


Localisation

Adresse : 1906 RTE D'ETRETAT


Lieu-dit : Saint-Léonard

Section : ZI

Parcelle : 0256







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Saint-Léonard
76600 - 321

Bâtiment pouvant changer de destination **n°321**


Localisation

Adresse : 1906 RTE D'ETRETAT


Lieu-dit : Saint-Léonard

Section : ZI

Parcelle : 0256







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Saint-Léonard
76600 - 322

Bâtiment pouvant changer de destination **n°322**


Localisation

Adresse : 25 IMP DU BOULERAN


Lieu-dit : Saint-Léonard

Section : ZI

Parcelle : 0256







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Saint-Léonard
76600 - 323

Bâtiment pouvant changer de destination **n°323**


Localisation

Adresse : 25 IMP DU BOULERAN


Lieu-dit : Saint-Léonard

Section : ZI

Parcelle : 0256







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Saint-Léonard
76600 - 324

Bâtiment pouvant changer de destination **n°324**


Localisation

Adresse : 5173 LA PORTE


Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0054







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Saint-Léonard
76600 - 325

Bâtiment pouvant changer de destination **n°325**


Localisation

Adresse : 218 IMP DU BOULERAN


Lieu-dit : Saint-Léonard

Section : ZI

Parcelle : 0257







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises, Tôle
Plusieurs toitures de deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Saint-Léonard
76600 - 326

Bâtiment pouvant changer de destination **n°326**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0042







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Saint-Léonard
76600 - 327

Bâtiment pouvant changer de destination **n°327**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0253







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Saint-Léonard
76600 - 328

Bâtiment pouvant changer de destination **n°328**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0253







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Saint-Léonard
76600 - 329

Bâtiment pouvant changer de destination **n°329**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0253







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Saint-Pierre-en-Port
76637 - 330

Bâtiment pouvant changer de destination **n°330**

Localisation

Adresse : 2 B R DE LA HETRAIE


Lieu-dit : Saint-Pierre-en-Port

Section : AB

Parcelle : 0266







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Saint-Pierre-en-Port
76637 - 331

Bâtiment pouvant changer de destination **n°331**

Localisation

Adresse : 2 B R DE LA HETRAIE


Lieu-dit : Saint-Pierre-en-Port

Section : AB

Parcelle : 0266







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis et enduit

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Saint-Pierre-en-Port
76637 - 332

Bâtiment pouvant changer de destination **n°332**


Localisation

Adresse : 1 R DU CIMETIERE

Lieu-dit : Saint-Pierre-en-Port

Section : AB

Parcelle : 0230







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Saint-Pierre-en-Port
76637 - 333

Bâtiment pouvant changer de destination **n°333**

Localisation

Adresse : 3 R DU CIMETIERE
Lieu-dit : Saint-Pierre-en-Port

Section : AB
Parcelle : 0230







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques


Commune - Saint-Pierre-en-Port
76637 - 334

Bâtiment pouvant changer de destination **n°334**


Localisation

Adresse : 4 R DE LA HETRAIE
Lieu-dit : Saint-Pierre-en-Port

Section : AB
Parcelle : 0230







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Saint-Pierre-en-Port
76637 - 335

Bâtiment pouvant changer de destination **n°335**


Localisation

Adresse : 1 R DU CIMETIERE


Lieu-dit : Saint-Pierre-en-Port

Section : AB

Parcelle : 0230







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès, pans de bois avec enduit, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 5 autres bâtiments repérés

Remarques


Commune - Sassetot-le-Mauconduit
76663 - 337

Bâtiment pouvant changer de destination **n°337**


Localisation

Adresse : 5259 LES MALZAISES
Lieu-dit : Sassetot-le-Mauconduit

Section : ZB
Parcelle : 0313







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Silex, pierres calcaire, pans de bois avec torchis

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sassetot-le-Mauconduit
76663 - 338

Bâtiment pouvant changer de destination **n°338**


Localisation

Adresse : 5259 LES MALZAISES


Lieu-dit : Sassetot-le-Mauconduit

Section : ZB

Parcelle : 0145







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Silex, pierres calcaire, pans de bois avec torchis et enduit

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sassetot-le-Mauconduit
76663 - 339

Bâtiment pouvant changer de destination **n°339**

Localisation

Adresse : 5245 LE PAS GRIAND


Lieu-dit :

Section : AH

Parcelle : 0088







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Silex, pierres calcaire, pans de bois avec torchis

Etat : dégradé

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sassetot-le-Mauconduit
76663 - 340

Bâtiment pouvant changer de destination **n°340**


Localisation

Adresse : 9041 R DU MARCHE


Lieu-dit : Sassetot-le-Mauconduit

Section : AE

Parcelle : 0394







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises, Tôle
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sassetot-le-Mauconduit
76663 - 343

Bâtiment pouvant changer de destination **n°343**


Localisation

Adresse : 229 R DU CALVAIRE


Lieu-dit :

Section : AM

Parcelle : 0330







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sassetot-le-Mauconduit
76663 - 344

Bâtiment pouvant changer de destination **n°344**


Localisation

Adresse : 229 R DU CALVAIRE


Lieu-dit :

Section : AM

Parcelle : 0330







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec torchis

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sassetot-le-Mauconduit
76663 - 345

Bâtiment pouvant changer de destination **n°345**


Localisation

Adresse : 462 RTE DE CRIQUEMANVILLE


Lieu-dit :

Section : AI

Parcelle : 0161







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sassetot-le-Mauconduit
76663 - 346

Bâtiment pouvant changer de destination **n°346**


Localisation

Adresse : 462 RTE DE CRIQUEMANVILLE


Lieu-dit :

Section : AI

Parcelle : 0171







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Parpaings, ciment, enduit de façade

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sassetot-le-Mauconduit
76663 - 347

Bâtiment pouvant changer de destination **n°347**


Localisation

Adresse : 462 RTE DE CRIQUEMANVILLE


Lieu-dit :

Section : AI

Parcelle : 0162







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Parpaings, ciment, enduit de façade

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sassetot-le-Mauconduit
76663 - 348

Bâtiment pouvant changer de destination **n°348**


Localisation

Adresse : 6 R DU MARCHE


Lieu-dit : Sassetot-le-Mauconduit

Section : AE

Parcelle : 0286







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sassetot-le-Mauconduit
76663 - 349

Bâtiment pouvant changer de destination **n°349**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section :

Parcelle :







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sorquainville
76680 - 350

Bâtiment pouvant changer de destination **n°350**


Localisation

Adresse : 5 RTE DE BIVILLE LA MARTEL


Lieu-dit : Sorquainville

Section : 0A

Parcelle : 0548







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Parpaings

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Un pan de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ouest et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sorquainville
76680 - 351

Bâtiment pouvant changer de destination **n°351**


Localisation

Adresse : 6 RTE DE BIVILLE LA MARTEL


Lieu-dit : Sorquainville

Section : 0A

Parcelle : 0420







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sorquainville
76680 - 352

Bâtiment pouvant changer de destination **n°352**


Localisation

Adresse : 14 R DES RANDONNEURS


Lieu-dit : Sorquainville

Section : 0A

Parcelle : 0430







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : dégradé

Toiture :
Ardoises, Tôle
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sorquainville
76680 - 353

Bâtiment pouvant changer de destination **n°353**


Localisation

Adresse : 17 RTE DE LA VALLEE DE VALMONT


Section : 0A

Lieu-dit :

Parcelle : 0621







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : dégradé

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sorquainville
76680 - 354

Bâtiment pouvant changer de destination **n°354**


Localisation

Adresse : 4 RTE DE BIVILLE LA MARTEL

Lieu-dit : Sorquainville

Section : 0A

Parcelle : 0420







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sorquainville
76680 - 355

Bâtiment pouvant changer de destination **n°355**


Localisation

Adresse : 2 RTE DE LA PLAINE D YPREVILLE


Lieu-dit : Sorquainville

Section : 0A

Parcelle : 0533







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec briques, bardage vertical et horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sorquainville
76680 - 356

Bâtiment pouvant changer de destination **n°356**


Localisation

Adresse : 3 CHE DU BOIS


Lieu-dit : Sorquainville

Section : 0A

Parcelle : 0622







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Silex, pierres calcaire, pans de bois avec torchis

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sorquainville
76680 - 357

Bâtiment pouvant changer de destination **n°357**


Localisation

Adresse : 3 CHE DU BOIS


Lieu-dit : Sorquainville

Section : 0A

Parcelle : 0622







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sorquainville
76680 - 358

Bâtiment pouvant changer de destination **n°358**


Localisation

Adresse : 17 R DE L EGLISE


Lieu-dit : Sorquainville

Section : 0A

Parcelle : 0568







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sorquainville
76680 - 359

Bâtiment pouvant changer de destination **n°359**


Localisation

Adresse : 16 RTE DU CHATEAU


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0619







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sorquainville
76680 - 360

Bâtiment pouvant changer de destination **n°360**


Localisation

Adresse : 3 CHE DU BOIS


Lieu-dit : Sorquainville

Section : 0A

Parcelle : 0568







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensembles des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sorquainville
76680 - 361

Bâtiment pouvant changer de destination **n°361**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section :

Parcelle :







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sorquainville
76680 - 362

Bâtiment pouvant changer de destination **n°362**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0531







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Sorquainville
76680 - 363

Bâtiment pouvant changer de destination **n°363**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0554







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thérouldeville
76685 - 364

Bâtiment pouvant changer de destination **n°364**


Localisation

Adresse : 1 R DU CHAMP DE LA PORTE

Lieu-dit : Thérouldeville

Section : 0A

Parcelle : 0577







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thérouldeville
76685 - 365

Bâtiment pouvant changer de destination **n°365**


Localisation

Adresse : 15 R DU CHAMP DE LA PORTE


Lieu-dit : Thérouldeville

Section : 0A

Parcelle : 0681







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises, Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thérouldeville
76685 - 366

Bâtiment pouvant changer de destination **n°366**


Localisation

Adresse : 2 LA HETREE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0803







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thérouldeville
76685 - 367

Bâtiment pouvant changer de destination **n°367**


Localisation

Adresse : 10 R DE L'EPEE ZELUN


Lieu-dit : Thérouldeville

Section : 0B

Parcelle : 0258







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec briques, bardage horizontal bois, façade béton

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Un pan de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thérouldeville
76685 - 368

Bâtiment pouvant changer de destination **n°368**


Localisation

Adresse : 10 R DE L'EPEE ZELUN


Lieu-dit : Thérouldeville

Section : 0B

Parcelle : 0258







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, grès, pans de bois avec torchis

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Theuville-aux-Maillots
76686 - 369

Bâtiment pouvant changer de destination **n°369**


Localisation

Adresse : 7 R DES CHATAIGNIERS


Lieu-dit : Theuville-aux-Maillots

Section : 0A

Parcelle : 0681







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Theuville-aux-Maillots
76686 - 370

Bâtiment pouvant changer de destination **n°370**


Localisation

Adresse : 7 R DES CHATAIGNIERS


Lieu-dit : Theuville-aux-Maillots

Section : 0A

Parcelle : 0681







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, pans de bois avec torchis, bardage vertical tôle, bardage horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises, Tôle
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Theuville-aux-Maillots
76686 - 371

Bâtiment pouvant changer de destination **n°371**


Localisation

Adresse : 8 R DES CHATAIGNIERS


Lieu-dit : Theuville-aux-Maillots

Section : 0A

Parcelle : 0680







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises, Tôle
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Theuville-aux-Maillots
76686 - 372

Bâtiment pouvant changer de destination **n°372**


Localisation

Adresse : 7 IMP DES TULIPES


Lieu-dit : Theuville-aux-Maillots

Section : 0A

Parcelle : 0729







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Theuville-aux-Maillots
76686 - 373

Bâtiment pouvant changer de destination **n°373**


Localisation

Adresse : 16 R DES SAULES


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0757







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical tôle

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Theuville-aux-Maillots
76686 - 374

Bâtiment pouvant changer de destination **n°374**


Localisation

Adresse : 6 R DES VIOLETTES


Lieu-dit : le Muisement

Section : 0B

Parcelle : 0177







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Theuville-aux-Maillots
76686 - 375

Bâtiment pouvant changer de destination **n°375**


Localisation

Adresse : 2 A R DES VIOLETTES


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0172







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardafe horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Theuville-aux-Maillots
76686 - 376

Bâtiment pouvant changer de destination **n°376**


Localisation

Adresse : 2 R DES VIOLETTES


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0164







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Theuville-aux-Maillots
76686 - 377

Bâtiment pouvant changer de destination **n°377**


Localisation

Adresse : 1 R DES VIOLETTES


Section : 0B

Lieu-dit :

Parcelle : 0163







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal tôle

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Theuville-aux-Maillots
76686 - 378

Bâtiment pouvant changer de destination **n°378**

Localisation


Adresse : 1 R DES VIOLETTES


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0163







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical tôle

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Theuville-aux-Maillots
76686 - 379

Bâtiment pouvant changer de destination **n°379**


Localisation

Adresse : 6 R DES VIOLETTES


Lieu-dit : le Muisement

Section : 0B

Parcelle : 0177







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Theuville-aux-Maillots
76686 - 380

Bâtiment pouvant changer de destination **n°380**


Localisation

Adresse : 2 B R DES SAULES


Lieu-dit : Theuville-aux-Maillots

Section : 0A

Parcelle : 0766







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Theuville-aux-Maillots
76686 - 381

Bâtiment pouvant changer de destination **n°381**


Localisation

Adresse : 7 R DES CHATAIGNIERS


Lieu-dit : Theuville-aux-Maillots

Section : 0A

Parcelle : 0681







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès, pans de bois avec torchis, bardage vertical tôle

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Theuville-aux-Maillots
76686 - 382

Bâtiment pouvant changer de destination **n°382**


Localisation

Adresse : 7 R DES CHATAIGNIERS


Lieu-dit : Theuville-aux-Maillots

Section : 0A

Parcelle : 0681







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Pans de bois avec torchis et enduit, bardage horizontal bois

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Theuville-aux-Maillots
76686 - 383

Bâtiment pouvant changer de destination **n°383**


Localisation

Adresse : 11 R DES CYPRES


Lieu-dit : Theuville-aux-Maillots

Section : 0A

Parcelle : 0769







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : briques, enduit de façade

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 3

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Theuville-aux-Maillots
76686 - 384

Bâtiment pouvant changer de destination **n°384**


Localisation

Adresse : 8 R DES SAULES


Lieu-dit : la Cour Souveraine

Section : 0A

Parcelle : 0662







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Theuville-aux-Maillots
76686 - 385

Bâtiment pouvant changer de destination **n°385**


Localisation

Adresse : 1 R DES VIOLETTES


Section : 0B

Lieu-dit :

Parcelle : 0163







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Theuville-aux-Maillots
76686 - 386

Bâtiment pouvant changer de destination **n°386**


Localisation

Adresse : 14 R DES SAULES


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0677







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Silex, pierres calcaire, pans de bois avec torchis

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Theuville-aux-Maillots
76686 - 387

Bâtiment pouvant changer de destination **n°387**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0677







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Theuville-aux-Maillots
76686 - 537

Bâtiment pouvant changer de destination **n°537**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0654







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 388

Bâtiment pouvant changer de destination **n°388**


Localisation

Adresse : 12 ALL DU BUCAIL


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0598







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical tôle

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 389

Bâtiment pouvant changer de destination **n°389**


Localisation

Adresse : 64 RTE DU BEC CAUCHOIS


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0575







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès, parpaings

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Un pan de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 390

Bâtiment pouvant changer de destination **n°390**


Localisation

Adresse : 64 RTE DU BEC CAUCHOIS


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0575







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 391

Bâtiment pouvant changer de destination **n°391**


Localisation

Adresse : 64 RTE DU BEC CAUCHOIS


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0575







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 392

Bâtiment pouvant changer de destination **n°392**


Localisation

Adresse : 64 RTE DU BEC CAUCHOIS


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0575







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 393

Bâtiment pouvant changer de destination **n°393**


Localisation


Adresse : 60 RTE DU BEC CAUCHOIS


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0592







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 394

Bâtiment pouvant changer de destination **n°394**


Localisation

Adresse : 4 RTE DE VALMONT


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0592







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 395

Bâtiment pouvant changer de destination **n°395**


Localisation

Adresse : 5 BIS RTE DE VALMONT


Lieu-dit : le Fils

Section : 0B

Parcelle : 0558







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 396

Bâtiment pouvant changer de destination **n°396**


Localisation

Adresse : 12 RTE DE FIQUAINVILLE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0274







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, barbade horizontal bois

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 397

Bâtiment pouvant changer de destination **n°397**


Localisation

Adresse : 12 RTE DE FIQUAINVILLE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0288







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Non renseigné

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures : Non renseigné

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 398

Bâtiment pouvant changer de destination **n°398**


Localisation

Adresse : 3 ALL BERIGNY


Section : 0A

Lieu-dit :

Parcelle : 0264







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 399

Bâtiment pouvant changer de destination **n°399**


Localisation

Adresse : 2 RTE DU BEC DE MORTAGNE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0362







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 400

Bâtiment pouvant changer de destination **n°400**


Localisation

Adresse : 2 RTE DU BEC DE MORTAGNE


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0362







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 401

Bâtiment pouvant changer de destination **n°401**


Localisation

Adresse : 5 ALL DU HAMEAU EDOUARD


Lieu-dit : l'Orval

Section : 0B

Parcelle : 0612







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 402

Bâtiment pouvant changer de destination **n°402**


Localisation

Adresse : 4 ALL DE LONGUEVILLE


Lieu-dit : l'Orval

Section : 0B

Parcelle : 0612







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 403

Bâtiment pouvant changer de destination **n°403**


Localisation

Adresse : 8 R DE LA POTERIE


Lieu-dit : la Poterie

Section : 0B

Parcelle : 0644







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 404

Bâtiment pouvant changer de destination **n°404**


Localisation

Adresse : 8 BIS R DE LA POTERIE


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0578







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 405

Bâtiment pouvant changer de destination **n°405**


Localisation

Adresse : 5 R DE LA POTERIE


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0578







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 406

Bâtiment pouvant changer de destination **n°406**


Localisation

Adresse : 40 RTE DU BEC CAUCHOIS


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0641







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 407

Bâtiment pouvant changer de destination **n°407**


Localisation

Adresse : 40 RTE DU BEC CAUCHOIS


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0641







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical bois

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Un pan de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 408

Bâtiment pouvant changer de destination **n°408**


Localisation

Adresse : 1 R G COLOMBEL


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0565







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Chaume
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 409

Bâtiment pouvant changer de destination **n°409**


Localisation

Adresse : 1 R G COLOMBEL


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0565







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 410

Bâtiment pouvant changer de destination **n°410**


Localisation

Adresse : 1 R G COLOMBEL


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0565







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 411

Bâtiment pouvant changer de destination **n°411**


Localisation

Adresse : 2 R DU MARQUET


Lieu-dit : Thiergeville

Section : 0B

Parcelle : 0560







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 412

Bâtiment pouvant changer de destination **n°412**


Localisation

Adresse : 3 R DE LA LONGUERIE


Lieu-dit : la Longuerie

Section : 0B

Parcelle : 0491







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 413

Bâtiment pouvant changer de destination **n°413**


Localisation

Adresse : 3 ALL BERIGNY


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0264







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 414

Bâtiment pouvant changer de destination **n°414**


Localisation

Adresse : 3 ALL BERIGNY


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0264







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 415

Bâtiment pouvant changer de destination **n°415**


Localisation

Adresse : 14 R DU MARQUET


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0573







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, bardage horizontal bois

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiergeville
76688 - 541

Bâtiment pouvant changer de destination **n°541**

Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section :

Parcelle :







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiétreville
76689 - 416

Bâtiment pouvant changer de destination **n°416**


Localisation

Adresse : 6 RTE DE BOIS-MARE


Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0032







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiétreville
76689 - 417

Bâtiment pouvant changer de destination **n°417**


Localisation

Adresse : 2 RTE DE BOIS-MARE


Lieu-dit : Bois Mare

Section : ZA

Parcelle : 0036







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiétreville
76689 - 418

Bâtiment pouvant changer de destination **n°418**


Localisation

Adresse : 2 RTE DE BOIS-MARE


Lieu-dit : Bois Mare

Section : ZA

Parcelle : 0036







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiétreville
76689 - 419

Bâtiment pouvant changer de destination **n°419**


Localisation

Adresse : 2 R DES CHATAIGNIERS


Lieu-dit : Thiétreville

Section : 0B

Parcelle : 0588







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiétreville
76689 - 420

Bâtiment pouvant changer de destination **n°420**


Localisation

Adresse : 12 R VERTE


Lieu-dit : Thiétreville

Section : 0B

Parcelle : 0482







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Silex, pierres calcaire, pans de bois avec torchis, bardage vertical bois

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiétreville
76689 - 421

Bâtiment pouvant changer de destination **n°421**

Localisation

Adresse : 1 C LE BUC


Lieu-dit :

Section : ZE

Parcelle : 0114







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiétreville
76689 - 422

Bâtiment pouvant changer de destination **n°422**


Localisation

Adresse : 1 RTE DU MONT ROUGE


Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0031







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiétreville
76689 - 423

Bâtiment pouvant changer de destination **n°423**


Localisation

Adresse : 12 R VERTE


Lieu-dit : Thiétreville

Section : 0B

Parcelle : 0482







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :
A renseigner
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiétreville
76689 - 534

Bâtiment pouvant changer de destination **n°534**

Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0556







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Thiétreville
76689 - 535

Bâtiment pouvant changer de destination **n°535**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0556







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 424

Bâtiment pouvant changer de destination **n°424**


Localisation

Adresse : 39 R JUSTIN SIMON

Lieu-dit : Beau Soleil

Section : 0A

Parcelle : 0821







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 425

Bâtiment pouvant changer de destination **n°425**


Localisation

Adresse : 5072 LA MIAUTERIE


Lieu-dit : la Miauterie

Section : 0A

Parcelle : 0873







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tuiles
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 426

Bâtiment pouvant changer de destination **n°426**


Localisation

Adresse : 5072 LA MIAUTERIE


Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0021







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Deux pans de faible pente et un pan de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 427

Bâtiment pouvant changer de destination **n°427**


Localisation

Adresse : 675 R AUX CHARS


Lieu-dit : Tourville-les-Ifs

Section : 0A

Parcelle : 0850







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 428

Bâtiment pouvant changer de destination **n°428**


Localisation

Adresse : 4 R JUSTIN SIMON


Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0038







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensembles des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 429

Bâtiment pouvant changer de destination **n°429**


Localisation

Adresse : 5036 LA MIAUTERIE


Lieu-dit : la Miauterie

Section : 0A

Parcelle : 0820







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 430

Bâtiment pouvant changer de destination **n°430**


Localisation

Adresse : 5071 BEAU SOLEIL


Lieu-dit : Beau Soleil

Section : 0A

Parcelle : 0905







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 431

Bâtiment pouvant changer de destination **n°431**


Localisation

Adresse : 5137 MESMOULINS


Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0037







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 432

Bâtiment pouvant changer de destination **n°432**


Localisation

Adresse : 5137 MESMOULINS


Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0037







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 433

Bâtiment pouvant changer de destination **n°433**


Localisation

Adresse : 5137 MESMOULINS


Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0037







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Plusieurs pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 434

Bâtiment pouvant changer de destination **n°434**


Localisation

Adresse : 778 RTE D'YGNEAUVILLE


Lieu-dit : Tourville-les-Ifs

Section : 0A

Parcelle : 0742







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 435

Bâtiment pouvant changer de destination **n°435**


Localisation

Adresse : 5072 LA MIAUTERIE


Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0021







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 436

Bâtiment pouvant changer de destination **n°436**


Localisation

Adresse : 5072 LA MIAUTERIE


Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0021







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 437

Bâtiment pouvant changer de destination **n°437**

Localisation

Adresse : 12 RTE DES IFS


Lieu-dit : les Ifs

Section : ZK

Parcelle : 0048







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 438

Bâtiment pouvant changer de destination **n°438**


Localisation

Adresse : 4 RTE D'AUBERVILLE


Lieu-dit : les Ifs

Section : ZK

Parcelle : 0051







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 439

Bâtiment pouvant changer de destination **n°439**


Localisation

Adresse : 4 R JUSTIN SIMON


Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0039







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensembles des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 440

Bâtiment pouvant changer de destination **n°440**


Localisation

Adresse : 3 CHE DE MONMOULIN


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0331







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 441

Bâtiment pouvant changer de destination **n°441**


Localisation

Adresse : 5072 LA MIAUTERIE


Lieu-dit :

Section : ZA

Parcelle : 0021







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensembles des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 4 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 442

Bâtiment pouvant changer de destination **n°442**


Localisation

Adresse : 674 R AUX CHARS


Lieu-dit : Tourville-les-Ifs

Section : 0A

Parcelle : 0849







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 443

Bâtiment pouvant changer de destination **n°443**


Localisation

Adresse : 674 R AUX CHARS


Lieu-dit : Tourville-les-Ifs

Section : 0A

Parcelle : 0849







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 444

Bâtiment pouvant changer de destination **n°444**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0329







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 445

Bâtiment pouvant changer de destination **n°445**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0329







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 446

Bâtiment pouvant changer de destination **n°446**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0329







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 447

Bâtiment pouvant changer de destination **n°447**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : ZC

Parcelle : 0024







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 448

Bâtiment pouvant changer de destination **n°448**


Localisation


Adresse :


Lieu-dit :

Section : ZC

Parcelle : 0024







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 449

Bâtiment pouvant changer de destination **n°449**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : ZC

Parcelle : 0024







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 450

Bâtiment pouvant changer de destination **n°450**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0327







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 451

Bâtiment pouvant changer de destination **n°451**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0754







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 452

Bâtiment pouvant changer de destination **n°452**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0754







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 453

Bâtiment pouvant changer de destination **n°453**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0753







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 454

Bâtiment pouvant changer de destination **n°454**


Localisation


Adresse :


Lieu-dit :

Section : ZE

Parcelle : 0046







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 455

Bâtiment pouvant changer de destination **n°455**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0832







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 456

Bâtiment pouvant changer de destination **n°456**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0567







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 457

Bâtiment pouvant changer de destination **n°457**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0820







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 458

Bâtiment pouvant changer de destination **n°458**

Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0699







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

PLUi Fécamp Caux Littoral

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 459

Bâtiment pouvant changer de destination **n°459**

Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0684







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 460

Bâtiment pouvant changer de destination **n°460**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0742







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 461

Bâtiment pouvant changer de destination **n°461**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0329







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 462

Bâtiment pouvant changer de destination **n°462**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0329







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 463

Bâtiment pouvant changer de destination **n°463**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0329







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 464

Bâtiment pouvant changer de destination **n°464**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : ZC

Parcelle : 0024







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 465

Bâtiment pouvant changer de destination **n°465**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : ZC

Parcelle : 0024







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 466

Bâtiment pouvant changer de destination **n°466**


Localisation

Adresse :

Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0821







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 467

Bâtiment pouvant changer de destination **n°467**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0821







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 468

Bâtiment pouvant changer de destination **n°468**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0906







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Tourville-les-Ifs
76706 - 469

Bâtiment pouvant changer de destination **n°469**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : 0A

Parcelle : 0820







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Toussaint
76708 - 470

Bâtiment pouvant changer de destination **n°470**


Localisation

Adresse : 5106 LE PETIT BOC


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0245







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Toussaint
76708 - 471

Bâtiment pouvant changer de destination **n°471**


Localisation

Adresse : 5117 LE TROU DU RENARD


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0266







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Toussaint
76708 - 472

Bâtiment pouvant changer de destination **n°472**


Localisation

Adresse : 5118 LE TROU DU RENARD


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0266







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Toussaint
76708 - 473

Bâtiment pouvant changer de destination **n°473**


Localisation

Adresse : 840 R DU RENARD


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0023







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises, Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Toussaint
76708 - 474

Bâtiment pouvant changer de destination **n°474**


Localisation

Adresse : 5115 LES MAISONS NEUVES


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0248







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Toussaint
76708 - 475

Bâtiment pouvant changer de destination **n°475**


Localisation

Adresse : 5108 PRES LE BOIS DE GRUVILLE


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0236







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Toussaint
76708 - 476

Bâtiment pouvant changer de destination **n°476**


Localisation

Adresse : 5108 PRES LE BOIS DE GRUVILLE


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0236







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Valmont
76719 - 477

Bâtiment pouvant changer de destination **n°477**


Localisation

Adresse : 5309 RTE DU BEC AU CAUCHOIS


Lieu-dit : le Bec au Cauchois

Section : 0C

Parcelle : 0306







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques) : "Le logis en totalité, le bâtiment de ferme en totalité et l'enceinte en totalité de la maison-forte du Bec au Cauchois"

Commune - Valmont
76719 - 478

Bâtiment pouvant changer de destination **n°478**


Localisation

Adresse : 9 R ANDRE FIQUET


Lieu-dit : le Bec au Cauchois

Section : 0C

Parcelle : 0306







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tuiles
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques) : "Le logis en totalité, le bâtiment de ferme en totalité et l'enceinte en totalité de la maison-forte du Bec au Cauchois"

Commune - Valmont
76719 - 479

Bâtiment pouvant changer de destination **n°479**


Localisation

Adresse : 2 R ALBERT BELLAVOINE


Lieu-dit : Valmont

Section : AC

Parcelle : 0583







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, grès, enduit de façade

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte de l'Abbaye Notre-Dame du Pré. Bâtiment concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques) et la servitude AC2 (site inscrit)

Commune - Valmont
76719 - 480

Bâtiment pouvant changer de destination **n°480**


Localisation

Adresse : 3 R RAOUL AUVRAY


Lieu-dit : Valmont

Section : AC

Parcelle : 0586







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec briques, essentage bois

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte de l'Abbaye Notre-Dame du Pré. Bâtiments concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques) et AC2 (site inscrit)

Commune - Valmont
76719 - 481

Bâtiment pouvant changer de destination **n°481**


Localisation

Adresse : 10 R DU PRESSOIR


Lieu-dit : Valmont

Section : AD

Parcelle : 0110







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Plusieurs pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte du Château de Valmont. Bâtiments concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques) et AC2 (site classé)

Commune - Valmont
76719 - 482

Bâtiment pouvant changer de destination **n°482**


Localisation

Adresse : 1 RTE DEPARTEMENTALE 17


Lieu-dit : Valmont

Section : AD

Parcelle : 0115







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, essentage bois, enduit de façade

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans en croupe de pente moyene

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 7 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte du Château de Valmont. Bâtiments concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques). Extensions jointives, sur la face Nord, non concernées par le classement

Commune - Valmont
76719 - 483

Bâtiment pouvant changer de destination **n°483**


Localisation

Adresse : 5239 LE PIED DE FER


Lieu-dit :

Section : AH

Parcelle : 0067







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Pierres calcaire, essentage bois, parpaings

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Valmont
76719 - 484

Bâtiment pouvant changer de destination **n°484**


Localisation

Adresse : 5239 LE PIED DE FER


Lieu-dit :

Section : AH

Parcelle : 0067







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Pierres calcaire, essentage bois

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Valmont
76719 - 486

Bâtiment pouvant changer de destination **n°486**

Localisation

Adresse : 3 R RAOUL AUVRAY


Lieu-dit : Valmont

Section : AC

Parcelle : 0587







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, grès

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte de l'Abbaye Notre-Dame du Pré. Bâtiment concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques) et la servitude AC2 (site inscrit)

Commune - Valmont
76719 - 487

Bâtiment pouvant changer de destination **n°487**


Localisation

Adresse : 3 CHE D ARENTOT

Lieu-dit :

Section : AE

Parcelle : 0358







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Pans de bois

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Valmont
76719 - 488

Bâtiment pouvant changer de destination **n°488**


Localisation

Adresse : 8 R RAOUL AUVRAY


Lieu-dit : Valmont

Section : AC

Parcelle : 0582







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques silex, enduit de façade

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte de l'Abbaye Notre-Dame du Pré. Bâtiment concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques) et la servitude AC2 (site inscrit)

Commune - Valmont
76719 - 489

Bâtiment pouvant changer de destination **n°489**


Localisation

Adresse : 1 RTE DEPARTEMENTALE 17


Lieu-dit : Valmont

Section : AD

Parcelle : 0115







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, grès

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 7 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte du Château de Valmont. Bâtiments concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques). Bâtiment en cours de réhabilitation (novembre 2014)

Commune - Valmont
76719 - 490

Bâtiment pouvant changer de destination **n°490**


Localisation

Adresse : 1 RTE DEPARTEMENTALE 17


Lieu-dit : Valmont

Section : AD

Parcelle : 0115







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, ciment

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 7 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte du Château de Valmont. Bâtiments concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques). Extensions jointives, sur la face Nord, non concernées par le classement.

Commune - Valmont
76719 - 491

Bâtiment pouvant changer de destination **n°491**


Localisation

Adresse : 1 RTE DEPARTEMENTALE 17


Lieu-dit : Valmont

Section : AD

Parcelle : 0115







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ensemble des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 7 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte du Château de Valmont. Bâtiments concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques)

Commune - Valmont
76719 - 492

Bâtiment pouvant changer de destination **n°492**


Localisation

Adresse : 1 RTE DEPARTEMENTALE 17


Lieu-dit : Valmont

Section : AD

Parcelle : 0115







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès, essentage bois

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans en croupe de pente moyene

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 7 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte du Château de Valmont. Bâtiments concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques)

Commune - Valmont
76719 - 493

Bâtiment pouvant changer de destination **n°493**


Localisation

Adresse : 1 RTE DEPARTEMENTALE 17


Lieu-dit : Valmont

Section : AD

Parcelle : 0115







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud et Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 7 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment à fort caractère patrimonial situé dans l'enceinte du Château de Valmont. Bâtiments concerné par la servitude AC1 (périmètre de protection des Monuments Historiques). Bâtiment en cours de réhabilitation (novembre 2014)

Commune - Valmont
76719 - 494

Bâtiment pouvant changer de destination **n°494**


Localisation


Adresse : 24 BIS R ANDRE FIQUET


Lieu-dit :

Section : 0C

Parcelle : 0304







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques

PLUi Fécamp Caux Littoral

Commune - Vattetot-sur-Mer
76726 - 495

Bâtiment pouvant changer de destination **n°495**


Localisation

Adresse : 186 RTE DU BOUT DE VATTETOT


Lieu-dit : le Bout de Vattetot

Section : 0B

Parcelle : 0291







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, parpaings, ossature bois

Etat : moyen

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest et Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Appentis à démolir

Commune - Vattetot-sur-Mer
76726 - 496

Bâtiment pouvant changer de destination **n°496**


Localisation

Adresse : 98 RTE DU BOUT DE VATTETOT


Lieu-dit : le Bout de Vattetot

Section : 0B

Parcelle : 0293







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Vattetot-sur-Mer
76726 - 497

Bâtiment pouvant changer de destination **n°497**


Localisation


Adresse : 7 RTE DU BOUT DE VATTETOT


Section : 0B

Lieu-dit :

Parcelle : 0258







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois, parpaings, ciment

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Possibilité de créer une entrée supplémentaire. Les deux appentis seront à démolir

Commune - Vattetot-sur-Mer
76726 - 498

Bâtiment pouvant changer de destination **n°498**


Localisation

Adresse : 7 RTE DU BOUT DE VATTETOT


Section : 0B

Lieu-dit :

Parcelle : 0257







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec briques

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Possibilité de créer une entrée supplémentaire

Commune - Vattetot-sur-Mer
76726 - 499

Bâtiment pouvant changer de destination **n°499**


Localisation

Adresse : 18 RTE DU BOUT DE VATTETOT


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0257







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois avec briques, bardage tôle

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Possibilité de créer une entrée supplémentaire. Les deux appentis seront à démolir

Commune - Vattetot-sur-Mer
76726 - 500

Bâtiment pouvant changer de destination **n°500**


Localisation

Adresse : 110 RTE DU BOUT DE VATTETOT


Lieu-dit : le Bout de Vattetot

Section : 0B

Parcelle : 0209







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical bois

Etat : bon

Toiture :
Briques, pierres calcaire/silex, toit
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Vattetot-sur-Mer
76726 - 501

Bâtiment pouvant changer de destination **n°501**


Localisation

Adresse : 110 RTE DU BOUT DE VATTETOT


Lieu-dit : le Bout de Vattetot

Section : 0B

Parcelle : 0290







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : bon

Toiture :
Briques, pierres calcaire/silex, toit
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Petite taille - transformation pour annexe

Commune - Vattetot-sur-Mer
76726 - 502

Bâtiment pouvant changer de destination **n°502**


Localisation

Adresse : 186 RTE DU BOUT DE VATTETOT


Lieu-dit : le Bout de Vattetot

Section : 0B

Parcelle : 0286







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest et Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Aucune

Commune - Vattetot-sur-Mer
76726 - 503

Bâtiment pouvant changer de destination **n°503**


Localisation

Adresse : 110 RTE DU BOUT DE VATTETOT


Lieu-dit : le Bout de Vattetot

Section : 0B

Parcelle : 0288







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, bardage tôle, essentage bois, parpaings

Etat : dégradé

Toiture :
Ardoises, Tuiles
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest et Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Ecurie en activité

Commune - Vattetot-sur-Mer
76726 - 504

Bâtiment pouvant changer de destination **n°504**


Localisation

Adresse : 110 RTE DU BOUT DE VATTETOT


Lieu-dit : le Bout de Vattetot

Section : 0B

Parcelle : 0289







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Bardage vertical tôle, essentage bois, ossature bois

Etat : dégradé

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est et Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

L'appentis sera à démolir

Commune - Vattetot-sur-Mer
76726 - 505

Bâtiment pouvant changer de destination **n°505**


Localisation

Adresse : 565 RTE DU BOUT DE VATTETOT


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0259







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, parpaings

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Vocation chambres d'hôtes

Commune - Vattetot-sur-Mer
76726 - 506

Bâtiment pouvant changer de destination **n°506**


Localisation

Adresse : 565 RTE DU BOUT DE VATTETOT


Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0259







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Vocation chambres d'hôtes

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 507

Bâtiment pouvant changer de destination **n°507**


Localisation

Adresse : 5 RTE DU TRIAGE DU CHATEAU


Lieu-dit :

Section : ZE

Parcelle : 0055







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : bon

Toiture :
Tuiles, Tôle
Trois pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord et Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Extension jointive à démolir en cas de réhabilitation du bâtiment

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 508

Bâtiment pouvant changer de destination **n°508**


Localisation

Adresse : 14 R AUX CHIENS


Lieu-dit : Biville

Section : ZG

Parcelle : 0143







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, grès

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 509

Bâtiment pouvant changer de destination **n°509**


Localisation

Adresse : 5 RTE DE LA CHAPELLE


Lieu-dit :

Section : ZG

Parcelle : 0174







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire, bardage horizontal bois, parpaings

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 510

Bâtiment pouvant changer de destination **n°510**


Localisation

Adresse : 9002 RTE DE TOCQUEVILLE


Lieu-dit : Ypreville

Section : ZB

Parcelle : 0277







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 511

Bâtiment pouvant changer de destination **n°511**


Localisation

Adresse : 9002 RTE DE TOCQUEVILLE


Lieu-dit : Ypreville

Section : ZB

Parcelle : 0277







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, parpaings

Etat : moyen

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 512

Bâtiment pouvant changer de destination **n°512**


Localisation

Adresse : 1 IMP DE LA PORTE


Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0247







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, pans de bois vide, bardage horizontal bois

Etat : dégradé

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 513

Bâtiment pouvant changer de destination **n°513**


Localisation

Adresse : 1 IMP DE LA PORTE


Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0247







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 514

Bâtiment pouvant changer de destination **n°514**


Localisation

Adresse : 25 R DE LA PETITE CROIX


Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0246







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 515

Bâtiment pouvant changer de destination **n°515**


Localisation

Adresse : 1 RTE DE HATTENVILLE


Lieu-dit :

Section : ZK

Parcelle : 0017







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 516

Bâtiment pouvant changer de destination **n°516**


Localisation

Adresse : 2 IMP DE LA FERME HERON


Lieu-dit :

Section : ZK

Parcelle : 0019







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 517

Bâtiment pouvant changer de destination **n°517**


Localisation

Adresse : 1 RTE DE HATTENVILLE


Lieu-dit :

Section : ZK

Parcelle : 0017







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 518

Bâtiment pouvant changer de destination **n°518**


Localisation

Adresse : 25 RTE DU HAMEAU JOYEUX


Section : ZI

Lieu-dit :

Parcelle : 0013







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 519

Bâtiment pouvant changer de destination **n°519**


Localisation

Adresse : 25 RTE DU HAMEAU JOYEUX


Lieu-dit :

Section : ZI

Parcelle : 0013







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Nord-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 520

Bâtiment pouvant changer de destination **n°520**


Localisation

Adresse : 27 RTE DU HAMEAU JOYEUX


Section : ZI

Lieu-dit :

Parcelle : 0025







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical tôle

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud-Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 521

Bâtiment pouvant changer de destination **n°521**


Localisation

Adresse : 41 RTE DE TOCQUEVILLE


Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0091







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Pans de bois avec torchis

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Quatre pans de forte pente

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Pas visible

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 522

Bâtiment pouvant changer de destination **n°522**


Localisation

Adresse : 25 RTE DE TOCQUEVILLE


Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0223







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage horizontal bois

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud et Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 523

Bâtiment pouvant changer de destination **n°523**


Localisation

Adresse : 2 R DU SABOTIER


Lieu-dit : Joyeux

Section : ZB

Parcelle : 0235







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment transformable en habitation si dérogation de recul par rapport aux bâtiments d'élevage

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 524

Bâtiment pouvant changer de destination **n°524**


Localisation

Adresse : 2 R DU SABOTIER


Lieu-dit : Joyeux

Section : ZB

Parcelle : 0235







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, enduit de façade

Etat : bon

Toiture :
Ardoises, Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Façade nord en limite d'emprise publique. Bâtiment transformable en habitation (à réhabiliter en appréhendant également le devenir du bâtiment proche) si dérogation de recul par rapport aux bâtiments d'élevage

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 525

Bâtiment pouvant changer de destination **n°525**


Localisation

Adresse : 3 R DU SABOTIER


Lieu-dit : Joyeux

Section : ZB

Parcelle : 0235







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Un pan de faible pente

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Oui

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

Remarques

Bâtiment non transformable en habitation, conseillé en annexe (à réhabiliter éventuellement en appréhendant également le devenir du bâtiment proche)

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 526

Bâtiment pouvant changer de destination **n°526**


Localisation

Adresse : 2 RTE DE FECAMP


Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0208







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical tôle, enduit de façade

Etat : moyen

Toiture :
Tuiles
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ouest

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 527

Bâtiment pouvant changer de destination **n°527**


Localisation

Adresse : 2 R DU SABOTIER


Lieu-dit : Joyeux

Section : ZB

Parcelle : 0236







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :
Ardoises
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Oui

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Extensions jointives à démolir en cas de réhabilitation du bâtiment. Bâtiment transformable en habitation si dérogation de recul par rapport aux bâtiments d'élevage

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 528

Bâtiment pouvant changer de destination **n°528**


Localisation

Adresse : 25 RTE DE TOCQUEVILLE


Lieu-dit :

Section : ZB

Parcelle : 0223







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :
Tuiles, Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 2 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 529

Bâtiment pouvant changer de destination **n°529**


Localisation

Adresse : 41 RTE DE TOCQUEVILLE


Lieu-dit :

Section : ZD

Parcelle : 0093







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pans de bois, enduit de façade

Etat : moyen

Toiture :
Tôle
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 530

Bâtiment pouvant changer de destination **n°530**


Localisation

Adresse : 7 RTE DE LA CHAPELLE


Lieu-dit :

Section : ZG

Parcelle : 0147







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, enduit de façade

Etat : dégradé

Toiture :
Toiture inexistante
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud-Ouest et Sud-Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 531

Bâtiment pouvant changer de destination **n°531**


Localisation

Adresse : 12 RTE DE LA CHAPELLE


Lieu-dit : Biville

Section : ZG

Parcelle : 0137







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux : Briques, silex, pierres calcaire

Etat : bon

Toiture :
Tôle
Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Ensembles des façades

Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres bâtiments repérés

Remarques

Commune - Ypreville-Biville
76755 - 538

Bâtiment pouvant changer de destination **n°538**


Localisation

Adresse :


Lieu-dit :

Section : ZK

Parcelle : 0018







Structure

Façade 1

Façade 2

Description

Matériaux :

Etat :

Toiture :

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos masure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :

La parcelle compte également autres bâtiments repérés

Remarques