

Centaurea
Valentin Cadet
Ingénierie Ecologique



BLONGIO
Hugo Meunier
Ingénierie Ecologique

Terres d'Argentan

Délimitation des zones humides



<i>Informations relatives au document</i>			
Informations générales			
Auteurs		Valentin CADET Hugo MEUNIER	
Version		V1	
Historique des modifications			
Version(s)	Date	Rédigé par	Modifications
V1	10/11/2025	Valentin CADET	

Table des matières

Avant-propos 3

Réalisation de l'étude..... 3

Partie 1 : Réglementation et méthodologie mise en œuvre..... 4

I. Présentation de l'aire d'étude..... 4

II. Recueil des données bibliographiques 4

II. Planning des prospections..... 4

III. Délimitation des zones humides..... 4

 Rappel de la réglementation 4

 Méthodologie 4

Partie 2 : Résultats des inventaires 7

Argentan 7

Avoine 11

Gouffern en Auge 13

Montabard..... 15

Moulins-sur-Orne 17

Occagnes 19

Ronai 21

Sarceaux 24

Trun 26

Conclusions 28

Annexe I : Descriptions des sondages pédologiques 29

Avant-propos

Le présent document s'inscrit dans l'étude pour la mise en place du nouveau PLUi la communauté d'agglomération de Terres d'Argentan Interco, et se concentre sur l'analyse des potentielles zones humides.

Ce document présente les résultats des investigations de terrain réalisés au cours du mois de novembre 2025. Il est à noter que l'analyse bibliographique des différentes classes d'alertes de zones humides présentes sur le territoire de la Métropole de Tours a été réalisé en amont par le bureau d'étude IETI.

Réalisation de l'étude

Les prospections terrain ont été réalisées par :

- Hugo Meunier, ingénieur écologue de la société Blongio ;
- Valentin Cadet, ingénieur écologue de la société Centaurea



BLONGIO

Hugo Meunier
Ingénierie Ecologique



C e n t a u r e a

Centaurea

Valentin Cadet
Ingénierie Ecologique

Partie 1 : Réglementation et méthodologie mise en œuvre

I. Présentation de l'aire d'étude

L'aire d'étude comprends 17 sites différents, répartis sur 9 communes de la communauté d'agglomération.

Communes	Nombres de sites	Superficie totale
Argentan	4	3,7 ha
Avoine	2	0,7 ha
Gouffern en Auge	2	1,3 ha
Montabard	1	0,1 ha
Moulins-sur-Orne	1	0,4 ha
Occagnes	1	0,6 ha
Ronai	3	1,3 ha
Sarceaux	2	0,9 ha
Trun	1	0,1 ha
Total	17	9,1 ha

La localisation des différents sites est présentée dans la carte 1 ci-après.

II. Recueil des données bibliographiques

Dans le cadre de cette étude, les données bibliographiques concernant l'ensemble des classes d'alertes des zones humides présentes sur la métropole de Tours ont été analysées par le bureau d'étude IETI.

Les prospections de terrain ce sont focalisées sur les sites identifiés comme présentant de fortes probabilités de présences de zones humides.

II. Planning des prospections

Une session d'inventaires de terrain a été réalisée dans le cadre de cette étude afin de couvrir l'ensemble des sites.

Dates	Période	Intervenant	Groupes visés	Conditions climatiques
05/11/2025	Diurne	Valentin Cadet Hugo Meunier	Sondages pédologiques	15 °C, Ensoleillé

III. Délimitation des zones humides

Rappel de la réglementation

Conformément à la réglementation en vigueur lors de la réalisation des études, une identification et une délimitation des zones humides ont été réalisées en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'Environnement en trois temps.

L'article L.211-1 du Code de l'Environnement, qui instaure et définit l'objectif d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, vise en particulier la préservation des zones humides, dont il donne la définition en droit français (définition de la Loi sur

l'Eau de 1992) : « On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » (article L. 211-1 du Code de l'Environnement, modifié par la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, art. 23).

L'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1^{er} octobre 2009 définit la méthodologie de délimitation réglementaire des zones humides. Une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants :

- les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1.1 de l'arrêté et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1.2 de l'arrêté ;
- sa végétation, si elle existe, est caractérisée : soit par des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2.1 de l'arrêté, complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région ; soit selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2.2 de l'arrêté.

Le périmètre de la zone humide est délimité, au titre de l'article L. 214-7-1, au plus près des points de relevés ou d'observation répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation. La circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des articles L214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'Environnement précise les modalités de mise en œuvre de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1^{er} octobre 2009.

Méthodologie

La méthodologie mise en œuvre pour déterminer les zones humides au sens réglementaire a tenu compte des textes réglementaires précités :

- dans les habitats caractérisés par de la végétation humide au sens de l'arrêté de 2008 (indiqué « H » en annexe), caractérisés par la présence de végétation hygrophile, ont été relevés. Ces habitats délimitent des zones humides réglementaires et aucun sondage complémentaire n'est nécessaire dans ces habitats ;
- dans les habitats ne présentant pas de végétation humide, l'identification et la délimitation des zones humides a été effectuée sur la base du critère pédologique uniquement.

En raison de la période précoce des inventaires et non favorable à la végétation, une caractérisation succincte des habitats naturels a été réalisée. Seuls quelques habitats humides facilement détectables ont été exemptés de sondages pédologiques.

Ces sondages pédologiques de caractérisation ont été effectués conformément à l'arrêté du 1er octobre 2009, modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'Environnement, et à la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la « délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'Environnement ». Ces sondages ont été réalisés à la tarière, jusqu'à 120 centimètres de profondeur chaque fois que possible. La présence, le type et l'importance des traces d'hydromorphie éventuellement visibles ont été relevés. D'après les Arrêtés ministériels, les sols sont caractéristiques de zones humides lorsqu'ils présentent une des caractéristiques ci-dessous :

- présence d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ;
- présence de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;
- présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ;

- présence de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur.

Concernant la pression de sondage, la réglementation précise que

- l'examen des sols doit porter prioritairement sur des points à situer de part et d'autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière ;
- la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de l'hétérogénéité du site.

Afin de délimiter au mieux les zones humides, le plan de sondage a été réalisé en deux temps :

- Une première étape de localisation des sondages à réaliser, placés de façon homogène dans les habitats de mêmes types selon une distance variable entre 70 et 100 m en moyenne ;
- Une densification aux interfaces en cas d'alternance de détection de sondages caractéristique de sol humide et sondage non humide, afin d'affiner les limites de zones humides.
- Des sondages ont également été rajouté de façon ponctuelle si des indices visuels de présence de zones humides ont été détectés (végétation hygrophile, dépression topographique avec stagnation d'eau, etc ...)

Pour chaque sondage effectué, les limites des horizons ont été observées et indiquées (couleur de la matrice, tâches, concrétions, structure et texture).

Le rattachement des sols hydromorphes à des sols de zones humides au sens règlementaire est effectué au travers du tableau du GEPPA (tableau Groupement d'Études des Problèmes de Pédologie Appliquée, 1981) adapté à la réglementation en vigueur.




Figure 1: Exemple de sondage pédologique présentant des traces rédoxiques marquées




Légende

 Sites étudiés


Zones humides potentielles

 Potentialité forte

 Potentialité faible



0 2,5 5 km



Date : 06/11/2025

Source : Blongio & Centaurea

BLONGIO & Centaurea

Partie 2 : Résultats des inventaires

17 sites ont été prospectés, ce qui représente un total de 61 sondages pédologiques. Afin de simplifier la compréhension de ces inventaires, les résultats sont présentés par communes et par parcelles. Seuls les résultats finaux sont présentés dans le corps du rapport. Le descriptif des sondages pédologiques est disponible en annexe 1 de ce rapport.

Argentan







Figure 2 : Vues des sites d’Argentan

Quatre sites ont été prospectés sur la commune d’Argentan. Il s’agit de trois sites urbains composés principalement de pelouses ou de friche, ainsi qu’un site composé d’une prairie et d’une culture.

ID Site	Habitats	Humide	Superficie
61006-1	Friche et ronciers	Pro parte	0,19 ha
	Zone imperméabilisée	Non humide	0,03 ha
61006-2	Pelouse rudérale	Non caractéristique	0,1 ha
	Fourrés, haies	Pro parte	0,01 ha
	Bâti, zone imperméabilisée	Non humide	0,02 ha
61006-3	Cultures	Pro parte	1,67 ha
	Prairie pâturée	Pro parte	0,92 ha
	Fourrés, haies	Pro parte	0,09 ha
61006-4	Pelouse rudérale	Non caractéristique	0,67 ha

Parmi les habitats détectés, aucun n’est caractéristique de zone humide. Par conséquent, seul le critère pédologique a pu être utilisé pour déterminer la présence de zones humide.



Cartes 2 : Localisation des habitats - Argentan

17 sondages ont été nécessaires afin de délimiter les zones humides présentes sur ces quatre sites.

ID Site	Habitats	Sondages	Sol humide	Superficie
61006-1	Friche et ronciers	0	Non contrôlé	0,19 ha
	Zone imperméabilisée	/	Non humide	0,03 ha
61006-2	Pelouse rudérale	2	Non humide	0,1 ha
	Fourrés, haies	0	Non humide	0,01 ha
	Bâti, zone imperméabilisée	/	Non humide	0,02 ha
61006-3	Cultures	5	Non humide	1,67 ha
	Prairie pâturée	4	Non humide	0,92 ha
	Fourrés, haies	0	Non humide	0,09 ha
61006-4	Pelouse rudérale	6	Non humide	0,67 ha

La friche du site 61006-1 n’a pas pu être sondée, le site étant totalement fermé. Toutefois, la végétation basse du centre de la parcelle fait penser à un zone imperméabilisée ancienne, avec un développement plus lent de la végétation. Cette hypothèse est confirmée par l’étude des photos aériennes anciennes via le site « Remonterletemps » de l’IGN, qui montre la présence d’une ancienne construction sur le site.







Figure 3 : à gauche : photographie de 2025 ; à droite photographie de 2000-2005

La présence d’un ancien bâtiment sur le site, et donc d’un sol imperméabilisé permet de valider l’absence d’un sol hydromorphe d’après la réglementation. Le site est donc considéré comme non humide.

Conclusion :

L’analyse des critères alternatifs (habitat et sol) permet de mettre en évidence l’absence de zones humides sur l’ensemble des sites étudiés sur cette commune.



Cartes 3 : Localisation des zones humides et des sondages pédologiques - Argentan

Avoine




Figure 4 : Vues du site d’Avoine

Deux sites ont été prospectés sur la commune d’Avoine. Ces sites sont composés de prairies.

ID Site	Habitats	Humide	Superficie
61020-1	Prairie de fauche	Pro parte	0,20 ha
61020-2	Prairie pâturée	Pro parte	0,19 ha

Parmi les habitats détectés, aucun n’est caractéristique de zone humide. Par conséquent, seul le critère pédologique a pu être utilisé pour déterminer la présence de zones humide.





Carte 4 : Localisation des habitats - Avoine

5 sondages ont été nécessaires afin de délimiter les zones humides présentes sur ce site.

ID Site	Habitats	Sondages	Sol humide	Superficie
61020-1	Prairie de fauche	2	Non humide	0,20 ha
61020-2	Prairie pâturée	3	Non humide	0,19 ha

Conclusion :

L’analyse des critères alternatifs (habitat et sol) permet de mettre en évidence l’absence de zones humides sur l’ensemble des sites étudiés sur cette commune.



Carte 5 : Localisation des zones humides et des sondages pédologiques - Avoine

Gouffern en Auge




Figure 5 : Vues des sites de Gouffern en Auge

Deux sites ont été prospectés sur la commune de Gouffern en Auge. Il s’agit de deux parcelles distinctes composées d’une prairie pâturée et d’une friche prairiale.

ID Site	Habitats	Humide	Superficie
61474-1	Prairie pâturée	Pro parte	0,40 ha
	Bâti, zone imperméabilisée	Non humide	0,13 ha
61474-2	Fourrés, haies	Pro parte	0,01 ha
	Friche prairiale	Pro parte	0,50 ha
	Zone imperméabilisée	Non humide	0,27 ha

Parmi les habitats détectés, aucun n’est caractéristique de zone humide. Par conséquent, seul le critère pédologique a pu être utilisé pour déterminer la présence de zones humide.





Carte 6 : Localisation des habitats – Gouffern en Auge

7 sondages ont été nécessaires afin de délimiter les zones humides présentes sur ces deux sites.

ID Site	Habitats	Sondages	Sol humide	Superficie
61474-1	Prairie pâturée	2	Non humide	0,40 ha
	Bâti, zone imperméabilisée	/	Non humide	0,13 ha
61474-2	Fourrés, haies	0	Non humide	0,01 ha
	Friche prairiale	5	Non humide	0,50 ha
	Zone imperméabilisée	/	Non humide	0,27 ha

Conclusion :

L'analyse des critères alternatifs (habitat et sol) permet de mettre en évidence l'absence de zones humides sur l'ensemble des sites étudiés sur cette commune.



Carte 7 : Localisation des zones humides et des sondages pédologiques – Gouffern en Auge

Montabard




Figure 6 : Vue du site de Montabard

Un site a été prospecté sur la commune de Montabard. Il s’agit d’une parcelle de prairie pâturée.

ID Site	Habitats	Humide	Superficie
61283-1	Prairie pâturée	<i>Pro parte</i>	0,12 ha

Parmi les habitats détectés, aucun n’est caractéristique de zone humide. Par conséquent, seul le critère pédologique a pu être utilisé pour déterminer la présence de zones humide.




Carte 8 : Localisation des habitats – Montabard

2 sondages ont été nécessaires afin de délimiter les zones humides présentes sur ce site.

ID Site	Habitats	Sondages	Sol humide	Superficie
61283-1	Prairie pâturée	2	Non humide	0,12 ha

Conclusion :

L’analyse des critères alternatifs (habitat et sol) permet de mettre en évidence l’absence de zones humides sur le site étudié sur cette commune.



Carte 9 : Localisation des zones humides et des sondages pédologiques - Montabard

Moulins-sur-Orne




Figure 7 : Vues du site de Moulins-sur-Orne

Un seul site a été prospecté sur la commune de Moulins-sur-Orne. Il s’agit d’une parcelle constituée d’une prairie pâturée ainsi qu’un jardin domestique.

ID Site	Habitats	Humide	Superficie
61298-1	Prairie pâturée	<i>Pro parte</i>	0,28 ha
	Jardin domestique	Non caractéristique	0, 09 ha

Parmi les habitats détectés, aucun n’est caractéristique de zone humide. Par conséquent, seul le critère pédologique a pu être utilisé pour déterminer la présence de zones humide.



Carte 10 : Localisation des habitats – Moulins-sur-Orne


3 sondages ont été nécessaires afin de délimiter les zones humides présentes sur ces deux sites.

ID Site	Habitats	Sondages	Sol humide	Superficie
61298-1	Prairie pâturée	3	Non humide	0,28 ha
	Jardin domestique	0	Non humide	0,09 ha

Aucun sondage n’a été réalisé dans le jardin domestique, toutefois aucun sondage humide n’a été observé à proximité.

Conclusion :

L’analyse des critères alternatifs (habitat et sol) permet de mettre en évidence l’absence de zones humides sur le site étudié sur cette commune.



Carte 11 : Localisation des zones humides et des sondages pédologiques – Moulins-sur-Orne

Occagnes




Figure 8 : Vues du site d'Occagnes

Un site a été prospecté sur la commune d'Occagnes. Il s'agit d'une prairie pâturée.

ID Site	Habitats	Humide	Superficie
61314-1	Prairie pâturée	Pro parte	0,57 ha

L'habitat détecté n'est pas caractéristique de zone humide. Par conséquent, seul le critère pédologique a pu être utilisé pour déterminer la présence de zones humide.




Carte 12: Localisation des habitats – Occagnes

6 sondages ont été nécessaires afin de délimiter les zones humides présentes sur ce site.

ID Site	Habitats	Sondages	Sol humide	Superficie
61314-1	Prairie pâturée	6	Non humide	0,57 ha

Conclusion :

L’analyse des critères alternatifs (habitat et sol) permet de mettre en évidence l’absence de zones humides sur le site étudié sur cette commune.



Carte 13 : Localisation des zones humides et des sondages pédologiques – Occagnes

Ronai






Figure 9 : Vues des sites de Ronai

Trois sites ont été prospectés sur la commune de Ronai. Il s’agit de parcelles composées principalement de prairies.

ID Site	Habitats	Humide	Superficie
61352-1	Prairie pâturée	Pro parte	0,44 ha
61352-2	Fourrés, haies	Pro parte	0,02 ha
	Jardin domestique	Non caractéristique	0,04 ha
	Prairie de fauche	Pro parte	0,22 ha
61352-3	Prairie de fauche	Pro parte	0,64 ha

Parmi les habitats détectés, aucun n’est caractéristique de zone humide. Par conséquent, seul le critère pédologique a pu être utilisé pour déterminer la présence de zones humide.








Carte 14: Localisation des habitats – Ronai

12 sondages ont été nécessaires afin de délimiter les zones humides présentes sur ces trois sites.

ID Site	Habitats	Sondages	Sol humide	Superficie
61352-1	Prairie pâturée	5	Non humide	0,44 ha
61352-2	Fourrés, haies	0	Non humide	0,02 ha
	Jardin domestique	0	Non humide	0,04 ha
	Prairie de fauche	2	Non humide	0,22 ha
61352-3	Prairie de fauche	5	Non humide	0,64 ha

Conclusion :

L’analyse des critères alternatifs (habitat et sol) permet de mettre en évidence l’absence de zones humides sur le site étudié sur cette commune.



Carte 15 : Localisation des zones humides et des sondages pédologiques – Ronai

Sarceaux




Figure 10 : Vues des sites de Sarceaux

Deux sites ont été prospectés sur la commune de Sarceaux. Le premier est composé principalement d’une culture. Le second est quant à lui composé d’un jardin domestique sous forme de prairie.

ID Site	Habitats	Humide	Superficie
61462-1	Jardin domestique	Non caractéristique	0,17 ha
61462-2	Cultures	<i>Pro parte</i>	0,71 ha
	Chemin enherbé	Non caractéristique	0,03 ha

Parmi les habitats détectés, aucun n’est caractéristique de zone humide. Par conséquent, seul le critère pédologique a pu être utilisé pour déterminer la présence de zones humide.





Carte 16: Localisation des habitats – Sarceaux

8 sondages ont été nécessaires afin de délimiter les zones humides présentes sur ces deux sites.

ID Site	Habitats	Sondages	Sol humide	Superficie
61462-1	Jardin domestique	3	Non humide	0,17 ha
61462-2	Cultures	4	Non humide	0,71 ha
	Chemin enherbé	1	Non humide	0,03 ha

Conclusion :

L'analyse des critères alternatifs (habitat et sol) permet de mettre en évidence l'absence de zones humides sur le site étudié sur cette commune.



Carte 17 : Localisation des zones humides et des sondages pédologiques – Sarceaux




Figure 11 : Vues du site de Trun

Un site a été prospecté sur la commune de Trun. Il s’agit d’une petite parcelle composée d’un jardin domestique. Bien que le site soit situé à proximité immédiate d’une mare, le sol du site n’est pas humide car il a été remblayé sur plus d’un mètre de hauteur lors d’aménagement récent (<20ans) sur une autre parcelle de la commune (d’après les dires du propriétaire actuel).

La présence de remblais récent est attestée par le sondage et le refus précoce de tarière.

ID Site	Habitats	Humide	Superficie
37122-4	Jardin domestique	Non caractéristique	0,06 ha
	Zone imperméabilisée	Non humide	0,002 ha

Les habitats détectés ne sont pas caractéristiques de zone humide. Par conséquent, seul le critère pédologique a pu être utilisé pour déterminer la présence de zones humide.



Carte 18: Localisation des habitats – Occagnes


1 sondage a été nécessaire afin de délimiter les zones humides présentes sur ce site.

ID Site	Habitats	Sondages	Sol humide	Superficie
37122-4	Jardin domestique	1	Non humide	0,06 ha
	Zone imperméabilisée	/	Non humide	0,002 ha

Conclusion :

L’analyse des critères alternatifs (habitat et sol) permet de mettre en évidence l’absence de zones humides sur le site étudié sur cette commune.

Il est toutefois important de préciser qu’il y a de fortes chances que ce site présente des traces d’hydromorphie marquées, une fois l’épaisseur de remblais dépassée, au niveau topographique de la parcelle d’à côté avec la mare, qui semble être le niveau initial du site.



Carte 19 : Localisation des zones humides et des sondages pédologiques – Trun

Conclusions

Parmi les 17 sites inventoriés lors de cette analyse des zones humides, aucun n'a présenté d'habitats humides, ni de sols caractéristiques de zones humides. Par conséquent, aucune zone humide n'a été identifiée sur les sites inventoriés.

Annexe I : Descriptions des sondages pédologiques

SONDAGE 001



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-65 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	65 cm
Habitat :	Prairie pâturée		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 002			
			
Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-60 cm	80-cm
Traces rédoxiques légères	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	60 cm
Habitat :	Prairie pâturée		
			
Classe GEPPA	IVa	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage révèle de très légères traces rédoxiques (<5%) entre 7 et 15 cm, qui disparaissent ensuite. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe IVa et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 003



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-110 cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace
Refus de tarière	Non	Profondeur	/
Habitat :	Prairie de fauche		
			
Classe GEPPA	I ou II	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I ou II et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 004



Sondage

0-25 cm	25-50 cm	50-65 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	65 cm
Habitat :	Prairie de fauche		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 005



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	/	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	50 cm
Habitat :	Prairie de fauche		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 006



Sondage			
0-25 cm	25-45 cm	50-80 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	/	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	45 cm
Habitat :	Prairie de fauche		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 007			
			
Sondage			
0-25 cm	25-40 cm	50-80 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	/	/
Refus de tarière			
Oui		Profondeur	40 cm
Habitat :			
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 008			
			
Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-70 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière			
Non		Profondeur	70 cm
Habitat :			
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 009



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-65 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	65 cm
Habitat :	Prairie de fauche		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Le sol présente des traces de remblais qui entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 010



Sondage			
0-25 cm	25-35 cm	50-80 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	/	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	35 cm
Habitat :	Prairie pâturée		
			
Classe GEPPA	I, II, III ou IV	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière précoce. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II, III ou IV et n'est donc pas discriminant. Puisque qu'aucun autre sondage du site n'est humide, ce dernier est considéré comme ne correspondant pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 011			
			
Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-65 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière			
Oui		Profondeur	65 cm
Habitat :			
Prairie pâturée			
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 012			
			
Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-70 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière			
Non		Profondeur	70 cm
Habitat :			
Prairie pâturée			
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 013			
			
Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Non	Profondeur	80 cm
Habitat :	Prairie pâturée		
			
Classe GEPPA	I ou II	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I ou II et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 014



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-60 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	60 cm
Habitat :	Prairie pâturée		
			
Classe GEPPA	I ou II	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I ou II et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 015			
			
Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-65 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière			
Oui		Profondeur	65 cm
Habitat :			
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 016			
			
Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	/	/
Refus de tarière			
Oui		Profondeur	50 cm
Habitat :			
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 017			
			
Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-60 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière			
Oui		Profondeur	60 cm
Habitat :			
Prairie pâturée			
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 018			
			
Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-100 cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace
Refus de tarière			
Non		Profondeur	/
Habitat :			
Prairie pâturée			
			
Classe GEPPA	I ou II	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I ou II et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 019



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-100 cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace
Refus de tarière	Non	Profondeur	/
Habitat :	Prairie pâturée		
			
Classe GEPPA	I ou II	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I ou II et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 020



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-60 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	60 cm
Habitat :	Prairie pâturée		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 021



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-100 cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace
Refus de tarière	Non	Profondeur	/
Habitat :	Jardin domestique		
			
Classe GEPPA	I ou II	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I ou II et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 022



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-100 cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace
Refus de tarière	Non	Profondeur	/
Habitat :	Jardin domestique		
			
Classe GEPPA	I ou II	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I ou II et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 023



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-90 cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace
Refus de tarière	Non	Profondeur	/
Habitat :	Jardin domestique		
			
Classe GEPPA	I ou II	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I ou II et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 024



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-60 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	60 cm
Habitat :	Pelouse rudérale		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 025			
			
Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-75 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière			
Non	Non	Profondeur	/
Habitat :			
Pelouse rudérale			
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 026			
			
Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-85 cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace
Refus de tarière			
Non	Non	Profondeur	/
Habitat :			
Pelouse rudérale			
			
Classe GEPPA	I ou II	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I ou II et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 027



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-95 cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace
Refus de tarière	Non	Profondeur	/
Habitat :	Pelouse rudérale		
			
Classe GEPPA	I ou II	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I ou II et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 028



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-70 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Non	Profondeur	/
Habitat :	Pelouse rudérale		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 029



Sondage

0-25 cm	25-50 cm	50-65 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/

Refus de tarière	Oui	Profondeur	65 cm
------------------	-----	------------	-------

Habitat :	Pelouse rudérale		
-----------	------------------	--	--



Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 030



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Non	Profondeur	/
Habitat :	Culture		
			
Classe GEPPA	I ou II	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I ou II et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 031			
			
Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-75 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière			
Non	Non	Profondeur	/
Habitat :			
Culture			
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 032			
			
Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-85 cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace
Refus de tarière			
Non	Non	Profondeur	/
Habitat :			
Culture			
			
Classe GEPPA	I ou II	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I ou II et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 033			
			
Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière			
Non		Profondeur	/
Habitat :			
Culture			
			
Classe GEPPA	I ou II	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I ou II et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 034			
			
Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-90 cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace
Refus de tarière			
Non		Profondeur	/
Habitat :			
Culture			
			
Classe GEPPA	I ou II	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I ou II et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 035



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-60 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	60 cm
Habitat :	Jardin domestique		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 036



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-55 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	55 cm
Habitat :	Jardin domestique		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 037



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	/	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	50 cm
Habitat :	Jardin domestique		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 038



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-60 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	60 cm
Habitat :	Prairie pâturée		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 039



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	/	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	50 cm
Habitat :	Prairie pâturée		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 040



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-70 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	70 cm
Habitat :	Prairie pâturée		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 041



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-75 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Non	Profondeur	/
Habitat :	Prairie de fauche		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 042



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-60 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière			
Oui	Profondeur	60 cm	
Habitat :			
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 043			
			
Sondage			
0-25 cm	25-40 cm	50-80 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	/	/
Refus de tarière			
Oui		Profondeur	40 cm
Habitat :			
			
Classe GEPPA	I, II, III ou IV	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. Il s'agit ici d'un sol anthropomorphe. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II, III ou IV et n'est donc pas discriminant. Puisqu'il s'agit d'un antroposol, et que le second sondage de la parcelle n'est pas humide, ce dernier est considéré comme ne correspondant pas à un sondage caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 044			
			
Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-60 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière			
Oui		Profondeur	60 cm
Habitat :			
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. Il s'agit ici d'un sol anthropomorphe. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 045

Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-70 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Non	Profondeur	/
Habitat :	Prairie pâturée		
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 046



Sondage			
0-25 cm	25-45 cm	50-80 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	/	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	45 cm
Habitat :	Prairie pâturée		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 047



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-60 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	/	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	60 cm
Habitat :	Prairie pâturée		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 048



Sondage			
0-25 cm	25-45 cm	50-80 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	/	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	45 cm
Habitat :	Prairie pâturée		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 049



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-60 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	60 cm
Habitat :	Culture		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 050



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-60 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	60 cm
Habitat :	Culture		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 051



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-85 cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace
Refus de tarière	Non	Profondeur	/
Habitat :	Culture		
			
Classe GEPPA	I ou II	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I ou II et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 052



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-95 cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace
Refus de tarière	Non	Profondeur	/
Habitat :	Culture		
			
Classe GEPPA	I ou II	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I ou II et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 053



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-85 cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace
Refus de tarière	Non	Profondeur	/
Habitat :	Culture		
			
Classe GEPPA	I ou II	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I ou II et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 054



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Non	Profondeur	/
Habitat :	Friche prairiale		
			
Classe GEPPA	I ou II	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I ou II et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 055



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-75 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Non	Profondeur	/
Habitat :	Friche prairiale		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 056



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-65 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	65 cm
Habitat :	Friche prairiale		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 057			
			
Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-cm
Aucune trace	/	/	/
Refus de tarière			
Oui		Profondeur	25 cm
Habitat :			
Friche prairiale			
			
Classe GEPPA	I, II, III ou IV	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II, III ou IV. La présence de pierres et de remblais le caractérise comme un anthroposol non humide.		

SONDAGE 058			
			
Sondage			
0-25 cm	25-40 cm	50-80 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	/	/
Refus de tarière			
Oui		Profondeur	40 cm
Habitat :			
Friche prairiale			
			
Classe GEPPA	I, II, III ou IV	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II, III ou IV. La présence de pierres et de remblais le caractérise comme un anthroposol non humide.		

SONDAGE 059			
			
Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-cm
Aucune trace	/	/	/
Refus de tarière			
Oui		Profondeur	25 cm
Habitat :			
			
Classe GEPPA	I, II, III ou IV	Sol Humide	Non*
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II, III ou IV. La présence de pierres et de remblais le caractérise comme un anthroposol non humide.		

SONDAGE 060			
			
Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-60 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	/
Refus de tarière			
Oui		Profondeur	60 cm
Habitat :			
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		

SONDAGE 061



Sondage			
0-25 cm	25-50 cm	50-80 cm	80-cm
Aucune trace	Aucune trace	/	/
Refus de tarière	Oui	Profondeur	50 cm
Habitat :	Jardin domestique		
			
Classe GEPPA	I, II ou III	Sol Humide	Non
Commentaire	L'analyse du sondage ne révèle pas de trace d'hydromorphie. Aucun trait réductique n'a été détecté. Aucune nappe n'a été traversée. Des pierres et/ou graviers dans le sol entraînent un refus de tarière. Ces pierres sont liées à un comblement récent du site (<20 ans). D'après la nomenclature GEPPA, ce sol correspond à une classe I, II ou III et ne correspond donc pas à un sol hydromorphe caractéristique de zone humide.		